

附件

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
1	沙发（脚踏）	凯里市永乐凯梦沙发家俬经营部	凯里市鸭塘镇凯旋机械厂52栋2层	2015	/	2021-09-05	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
2	沙发	遵义市金豪轩沙发厂	贵州省遵义市汇川区董公寺酒精厂内	300*300*400（mm）	/	2021-10	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	不适用

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
3	沙发（脚踏）	铜仁市碧江区三友沙发厂	贵州省铜仁市碧江区区印刷厂	2026	/	2021-09-26	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
4	沙发（脚踏）	朱清兵	凯里市原凯旋厂内	2598	/	2021-09	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
5	沙发（脚踏）	铜仁市万山区耐克舒沙发有限公司	贵州省铜仁市万山区万山镇解放街原电影院	560×560 (mm)	/	2021-09-26	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
6	脚踏	贵州美逸家具实业有限公司	黔南州独山县影山镇家居产业园第12幢厂房B区	800*900*420 (mm)	/	2021-10-04	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
7	单人位沙发	贵州座上宾家居有限公司	贵州省毕节市七星关区长春堡镇小微创业园3幢标准房三楼	1012	/	2021-08-10	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
8	单人位沙发	七星关区长春堡帝方沙发厂	贵州省毕节市七星关区长春堡镇清塘村园区路	937	/	2021-10-10	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
9	单人位沙发	七星关区海子街镇瑞丰家具店	贵州省毕节市七星关区海子街镇黑尼井村	37	/	2021-09-05	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
10	单人位沙发	毕节市三艺馨家居有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道七星关经济开发区8号标准厂房一、二楼中幅	M82	/	2021-08-12	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
11	单人位沙发	毕节市轩宇沙发厂	贵州省毕节市七星关区长春堡镇新街中段	627	恒轩宇	2021-10-11	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
12	沙发	正安县鑫成沙发店	贵州省遵义市正安县凤仪镇山峰村王二嘴	008	/	2021-09-19	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
13	沙发	正安县顾曼迪家具制造有限责任公司	贵州省遵义市正安县凤仪街道山峰村王二嘴原精炼油厂	500*500*420 (mm)	/	2021-10-19	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
14	沙发	道真仡佬族苗族自治县华隆家私厂	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡新田坝村阳兴组	013	/	2021-10-10	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
15	沙发	义龙新区舒菲尔家具销售有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木陇街道办册亨南路轻工业园区内	819	/	2021-07-08	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
16	沙发	凯里市佳隆家私厂	凯里市鸭塘镇原凯旋厂内	600×600×300 (mm)	/	2021-09-18	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
17	沙发凳	凯里市虎成沙发店	凯里市永华路永华厂内	800*800*580 (mm)	/	2021-09-17	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
18	沙发（沙发凳）	大方县晶晶家具有限公司	贵州省毕节市大方县经济开发区(循环经济产业园区)9号楼2层	400*400*450（mm）	/	2021-10-08	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	不适用
19	沙发	安顺港锐沙发经营部	贵州省安顺市经济技术开发区开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A6与A4栋上段一层厂房	072	/	2021-10-20	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
20	沙发	西秀区陆号沙发厂	贵州省安顺市西秀区轿子山镇虹龙村徐家庄组67号	601	/	2021-09-01	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
21	沙发	安顺开发区涵琪沙发厂	贵州省安顺开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A4栋厂房	2020	/	2021-09	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
22	脚踏	清镇市杰维斯家具批发厂	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处双桥路74号	460*530*390(m m)	/	2021-11-02	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
23	沙发脚踏	安顺开发区川府家私加工厂	贵州省安顺开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A23#栋厂房	209	/	2021-11-01	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
24	沙发（单人位）	贵州南都天禧家具有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园60号地块	6019	/	2021-10-15	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
25	沙发脚踏	安顺市西秀区喜瑞沙发厂	安顺市西秀区华西办欢喜岭工业园区	2598	/	2021-08	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
26	沙发	福泉市龙昌镇鸿远傢私厂	福泉市龙昌镇林产园区A-07	7503	/	2021-10-10	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
27	脚踏	福泉市马场坪兰子布艺沙发加工厂	福泉市马场坪办事处金山南路88号	500*600 (mm)	/	2021-10-28	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
28	脚踏	福泉市新宇晟家具制造有限公司	福泉市龙昌镇龙井村半边街组	铁塔块	/	2021-10-28	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
29	沙发（角）	普安县富贵家私	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道十里村	001	/	2021-03	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
30	沙发	贵州湘敬家居有限公司	黔南州独山县影山镇家居产业园第10幢厂房	056	/	2021-10-01	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
31	沙发	兴义市艺炫沙发加工厂	兴义市马岭镇龙井村六组	001	/	2021-09-20	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
32	沙发	唐言兰	遵义市汇川区高桥镇黄泥村龙坑组23号门面	1000*920*820 (mm)	/	2021-07	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
33	沙发凳	安顺望里家居有限公司	贵州省安顺开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A5栋1楼	002	/	2021-11-05	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	不适用
34	双扶手单位沙发	贵州省亿盛恒业家居有限公司	贵州省毕节市七星关区海子街镇马过河村	205-10	/	2021-09-20	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
35	沙发脚踏	贵州宏艺家具有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇开发西路	1386	/	2021-09-10	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
36	沙发（脚踏）	贵州铜仁明河床具实业有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔佳诚置业生活物资城B23-1-32号商铺	700×700（mm）/078	明河	2021-09-25	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂
37	沙发	安顺市经济技术开发区缘梦达沙发厂	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A11栋	080	/	2021-10-20	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	合格	/	/	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断簧，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
38	沙发	兴义市梦迪商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯街道汇峰交易中心35号	B-29	/	2021-09-01	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	不合格	内部用料使用带有树皮的木材	内部用料不应使用：(1)贯通裂缝材；(2)昆虫尚在侵蚀的木材；(3)轻微腐朽面积超过零部件面积15%的木材；(4)腐朽材深度超过材厚25%的木材；(5)有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材；(6)带有树皮的木材	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝纫处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
39	沙发	贵州艾迪森实业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇轻工业园区	006	/	2021-04	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	不合格	内部用料使用带有树皮的木材，表观密度（座面）20，回弹性能31%	内部用料不应使用：(1)贯通裂缝材；(2)昆虫尚在侵蚀的木材；(3)轻微腐朽面积超过零部件面积15%的木材；(4)腐朽材深度超过材厚25%的木材；(5)有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材；(6)带有树皮的木材，表观密度（座面）≥25，回弹性能（C级）≥35%	C级：20000次经相应等级测试后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝绉处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，弹簧无倾斜，无松动或断裂，绷带无断裂损坏或松动，骨架无永久性松动或断裂。	试验后，沙发座、背的面料完好无损，面料缝绉处无脱线或开裂，垫料无移位或破损，骨架无永久性松动或断裂

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											沙发座背及扶手耐久性	
											标准值	实测值
40	沙发	贵州和运家居有限公司	黔南州独山县影山镇家居产业园第9幢厂房	123	/	2021-09-28	产品用料、加工,理化性能(表面涂层理化性能),理化性能(覆面材料理化性能),力学性能要求,安全性能	不合格	内部用料使用带有树皮的木材,回弹性能33%	内部用料不应使用:(1)贯通裂缝材;(2)昆虫尚在侵蚀的木材;(3)轻微腐朽面积超过零部件面积15%的木材;(4)腐朽材深度超过材厚25%的木材;(5)有轻微裂缝或节子,影响结构强度的木材;(6)带有树皮的木材,回弹性能(C级)≥35%	C级:20000次经相应等级测试后,沙发座、背的面料完好无损,面料缝绉处无脱线或开裂,垫料无移位或破损,弹簧无倾斜,无松动或断簧,绷带无断裂损坏或松动,骨架无永久性松动或断裂。	试验后,沙发座、背的面料完好无损,面料缝绉处无脱线或开裂,垫料无移位或破损,骨架无永久性松动或断裂