

车辆技术状况鉴定作业表

车辆基本信息	车牌号	贵 A87189	品牌型号	别克牌 SGM6517 GL8
	VIN 码	LSGUD82C06E016498	发动机号	64200050
	初次登记日期	2006-06-22	车辆出厂日期	2006-05-11
	国产/进口	国产	车身颜色	白/黄/蓝
	燃料种类	汽油	载客/排量/功率	7 人/2980ml/131kw
	总质量	2529kg	整备质量	1975kg
	变速器形式	自动	累计行驶里程	286629 公里
	车主名称	贵州省市场监督管理局(贵州省知识产权局)	机构代码	11520000MB159869XJ
	其他重要配置	无		
	使用性质	☐ 营运用车 ☐ 非营运 ☒ 公务用车 ☐ 特种专业 ☐ 载货 ☐ 警用 ☐ 其他		
	其他法定凭证、证明	☒ 机动车行驶证 ☒ 机动车登记证书 ☐ 交强险 ☐ 商业险 ☐ 其他		
	年审时限	☒ 有（至 2023-06） ☐ 无	是否达到强制报废标准	☐ 是 ☒ 否
	交强险	☐ 有（至--） ☒ 无	登记信息与车是否一致	☒ 是 ☐ 否
是否为事故车	☐ 是 ☒ 否	损伤位置及损伤状况	无	
鉴定结果	分值	12	技术状况等级	四级
车辆技术状况鉴定缺陷描述	鉴定科目	鉴定结果（得分）	缺陷描述	
	车身检查（20）	3	车辆漆面老化，机盖钣金修复，尾门钣金修复，密封胶条脱落	
	发动机舱检（20）	2	发动机渗油，变速箱磨损大，线束油管老化，发动机故障灯亮	
	驾驶舱检查（10）	1	室内有污渍、有异味，座椅磨损严重，内定脱落	
	启动检查（20）	2	启动困难	
	路试检查（15）	2	制动效率差	
	底盘检查（15）	2	底盘部件锈蚀松动异响	
鉴定意见	该车为公务用车，已使用 18 年 9 个月，车辆使用年限较长，车身漆面老化，密封胶条脱落，发动机渗油，变速箱磨损大，线束油管老化，发动机故障灯亮，存在行车安全隐患，车况较差，故障率高，使用维护成本高，建议报废，仅金属回收价值，预计 2000.00 元。			

声明：

本车辆技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本车辆技术状况表不作为参考依据。

鉴定评估师：

陈文刚
一级鉴定评估师

鉴定单位：贵州德易车鉴定评估有限公司

鉴定日期：2025 年 03 月 10 日