

贵州省市场监管局2025年流通领域输送带产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	输送带	贵州恒晨发贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村五金机电城内	威普斯	山东威普斯橡胶股份有限公司	/	NN100 1000×5(4+1.5)	2025.3	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	未发现不合格	/	/	/
2	输送带	红花岗区源开机械配件经营部	遵义市红花岗区国际商贸城雅苑11105号	环球	青岛环球输送带有限公司	/	NN100 650×3(3+1.5)L	24.7	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	未发现不合格	/	/	/
3	输送带	播州区龙坑李佳伦输送带经营部	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际4-1-25号	中南	保定中南橡胶机带有限公司	/	NN100 1000×3(4.5+1.5)	2023.1	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	未发现不合格	/	/	/
4	输送带	安顺开发区泰利矿山设备经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街天晟国际商贸城D2栋第一层43号铺面	/	山东晨光胶带有限公司	/	EP150 1200×5(7+2)	/	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	未发现不合格	/	/	/
5	输送带	大方县未来万家五金店（个体工商户）	贵州省毕节市大方县红旗街道西北社区佳鑫商业广场B区商业1层B1-20号商铺	坤隆	保定坤隆橡胶机带制造有限公司	河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村	NN100 600×5(3+1.5)	2025.5	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	未发现不合格	/	/	/
6	输送带	铜仁市碧江区威旺物资经营部	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋71-72号	东翔	保定东翔橡胶机带制造有限公司	/	NN100 1000×3(5+2)	2021.7	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	输送带	铜仁市碧江区三龙橡胶店	贵州省铜仁市碧江区锦鸿家园B栋88-89号	元生	元生胶带有限公司	/	NN100 800×5(3+1.5)	2025.7	尺寸(宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度), 覆盖层拉伸强度, 覆盖层拉断伸长率, 覆盖层磨耗量, 全厚度拉伸强度(纵向全厚度拉伸强度), 带的伸长率(全厚度纵向参考力伸长率), 层间粘合强度(布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间), 标志	未发现不合格	/	/	/
8	输送带	张礼勇	凯里市凯运大道北侧市政楼下	环球	青岛环球输送带有限公司	山东省青岛市平度市南村镇工业园	NN100 800×3(4+2)	2025-3	尺寸(宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度), 覆盖层拉伸强度, 覆盖层拉断伸长率, 覆盖层磨耗量, 全厚度拉伸强度(纵向全厚度拉伸强度), 带的伸长率(全厚度纵向参考力伸长率), 层间粘合强度(布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间), 标志	未发现不合格	/	/	/
9	输送带	独山县百泉镇龙马五金经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道中诚国际1#楼1层7、8号	环球	青岛环球输送带有限公司	青岛平度市南村镇东王府庄村	NN100 800*5 (3+1.5)	2023.12	尺寸(宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度), 覆盖层拉伸强度, 覆盖层拉断伸长率, 覆盖层磨耗量, 全厚度拉伸强度(纵向全厚度拉伸强度), 带的伸长率(全厚度纵向参考力伸长率), 层间粘合强度(布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间), 标志	未发现不合格	/	/	/
10	输送带	福泉市牛场镇宏达五金机电总汇	贵州省黔南州福泉市牛场镇东外环路80号	图形商标	保定弘强橡胶机带有限公司	河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村	帆布芯 600*5 (3+1.5)	2025.2	尺寸(宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度), 覆盖层拉伸强度, 覆盖层拉断伸长率, 覆盖层磨耗量, 全厚度拉伸强度(纵向全厚度拉伸强度), 带的伸长率(全厚度纵向参考力伸长率), 层间粘合强度(布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间), 标志	未发现不合格	/	/	/
11	输送带	贞丰县唐贵敏矿山用品经营部	贞丰县珉街道白腊社区(安达检测站对面)	佳通胶带	保定佳通特种胶带有限公司	博野县大齐工业区兴业路6号	NN 650*5 (5+2)	2025.05	尺寸(宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度), 覆盖层拉伸强度, 覆盖层拉断伸长率, 覆盖层磨耗量, 全厚度拉伸强度(纵向全厚度拉伸强度), 带的伸长率(全厚度纵向参考力伸长率), 层间粘合强度(布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间), 标志	未发现不合格	/	/	/
12	输送带	花溪区泰之星物资经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆匀村贵州天利机电市场集团有限公司B4栋52-53号	旭茂	保定旭茂橡胶机带制造有限公司	/	NN100 1200×5(4.5+1.5)	2023.7	尺寸(宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度), 覆盖层拉伸强度, 覆盖层拉断伸长率, 覆盖层磨耗量, 全厚度拉伸强度(纵向全厚度拉伸强度), 带的伸长率(全厚度纵向参考力伸长率), 层间粘合强度(布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间), 标志	不合格	8.8MPa	覆盖层拉伸强度: ≥15MPa	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	输送带	盘州市红懿泉矿山设备有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道领翔国际五金矿山建材城11号楼负1层17、18号	双龙	河北双龙橡胶有限公司	河北省保定市蠡县蠡吾镇兑坎庄村	EP800*4(4+1.5)	2025.5	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	不合格	11.8MPa	覆盖层拉伸强度：≥15MPa	/
14	输送带	七星关区龙军五金机电经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城43幢102号	旭茂	保定旭茂橡胶机带制造有限公司	博野县史家佐村南	NN100 800×5(3+1.5)	2025.5	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	不合格	8.6MPa	覆盖层拉伸强度：≥15MPa	涉嫌假冒
											280%	覆盖层拉断伸长率：≥350%	
15	输送带	凯里市祖堂橡胶经营部	凯里市新生路北侧原水泥厂宿舍区	东翔	保定东翔橡胶机带制造有限公司	/	NN100 500×5(3+1.5)	2025-5	尺寸（宽度、总厚度、上覆盖层厚度、下覆盖层厚度），覆盖层拉伸强度，覆盖层拉断伸长率，覆盖层磨耗量，全厚度拉伸强度（纵向全厚度拉伸强度），带的伸长率（全厚度纵向参考力伸长率），层间粘合强度（布层间粘合强度、覆盖层与带芯之间），标志	不合格	5.8MPa	覆盖层拉伸强度：≥15MPa	/
											330%	覆盖层拉断伸长率：≥350%	/

贵州省市场监管局2025年流通领域普通V带产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	普通V带	云岩区和运五金机电经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场12栋16号	三维	浙江三维橡胶制品股份有限公司	/	A737Li	2020-12	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
2	普通V带	桐梓县文育农机销售部	桐梓县楚米镇楚蔬社区马村巷44号	凤凰	绍兴市华方圆传动科技有限公司	/	A-1473 Li	2021-05	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
3	普通V带	仁怀市林家五金机电经营部	贵州省遵义市仁怀市中枢街道办事处国酒中路34号	三力士	三力士股份有限公司	/	B1397Li	2023-05	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
4	普通V带	钟山开发区乾元五金店	贵州省六盘水市钟山区人民中路68号	三强	河南橡胶股份有限公司	/	A-1422Li	2025	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
5	普通V带	安顺开发区桐诚五金经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城C区2栋1层35号铺面	威普斯	山东威普斯橡胶股份有限公司	/	B-787Li	0225	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
6	普通V带	黔西县中南五金经营部	贵州省毕节市黔西县莲城大道移动公司对面	四海	浙江四海新材料股份有限公司出品	/	A 889Li	2023.02	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
7	普通V带	金沙县梅琴矿山机械销售部	贵州省毕节市金沙县鼓场街道开明同心城8-7号	越洲	三力士股份有限公司	/	B 1168Li	2022-08	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
8	普通V带	铜仁市碧江区威旺物资经营部	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋71-72号	三维	三维控股集团股份有限公司	/	B 1143Li	2024-09	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
9	普通V带	铜仁市碧江区郑亮橡塑五金机电经营部	贵州省铜仁市碧江区五金机电城B栋82-83号店面	耐驰	尉氏县久龙橡塑有限公司	/	A-630LI	2024.8	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
10	普通V带	张礼勇	凯里市凯运大道北侧市政楼下	百花	浙江百花胶带有限公司	/	B 1600Li	2024.05	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
11	普通V带	凯里市鸿源五金机电经营部	凯里市凯开大道73号农机五金机电大市场9栋1-4号	三力士	三力士股份有限公司	中国·浙江绍兴制造	A864Li	2022-11	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	普通V带	都匀市天盛矿山机电经销处	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处京都广场A座1层P10-11号门面	申一	德阳申一橡胶有限公司	四川省德阳市旌阳区天元镇白鹤路	A1150LI	1054	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
13	普通V带	都匀市天盛矿山机电经销处	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处京都广场A座1层P10-11号门面	五湖	浙江盖茨橡胶制品有限公司	浙江省金华市永康市芝英镇游仙塘村游溪塘自然村黄龙路10号三楼(自主申报)	A 825LI	180869	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
14	普通V带	兴义市富利达汽车配件销售部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖西路138号	图形商标	程力汽车集团股份有限公司	随州市曾都经济开发区	AV13X1200(1150Li)	1424	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	未发现不合格	/	/	/
15	普通V带	贵阳南明宇鑫冀发机电设备经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号贵铁花园一、二层贵阳花果园太升五金机电城	博赛	浙江博赛橡胶股份有限公司	/	A-32.5 800Li	/	外观质量,拉伸强度,参考力伸长率,布与顶胶间粘合强度,标志	不合格	无水洗不掉明显标志	水洗不掉的明显标志	/

贵州省市场监管局2025年流通领域汽车内饰件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车内饰材料	贵阳胖小子汽车用品有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组99号	/	贵阳胖小子汽车用品有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村四方坡组99号	荔枝纹(咖啡)	2025.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
2	汽车内饰材料	贵阳花溪鹏达汽车装饰用品批发商行	贵州省贵阳市花溪区孟关乡汽配城A-7、A-6、组团7-26号	/	贵阳花溪鹏达汽车装饰用品批发商行	贵州省贵阳市花溪区孟关乡汽配城A-7、A-6、组团7-26号	纳帕皮(蓝色菱形)	2025.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
3	汽车内饰材料	乌当区金诺汽车饰品经营部	贵州省贵阳市乌当区新光路街道顺海村顺海中路71号1号厂房附46号一层	/	重庆盛大达菲汽车用品有限公司	/	纳帕皮蓝色脚垫	2024	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
4	汽车内饰材料	南明区林鑫商贸经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥街道花溪大道北段313号1层1号自编号47#[太慈办事处]	/	贵州思博瑞皮革材料有限公司	/	人造革米色脚垫	2025.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
5	汽车内饰材料	观山湖区睿天汽车装饰用品店	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道中铁逸都国际F组团一标段第FS-15栋1层3号	/	成都市星道科技有限公司	成都市新都区新民镇石庵村10社168号	人造革黑色菱形脚垫	2025.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
6	汽车内饰材料	湄潭县光豪汽车脚垫加工厂	湄潭县湄江街道茶海路513号门面	/	湄潭县光豪汽车脚垫加工厂	湄潭县湄江街道茶海路513号门面	人造皮革脚垫咖啡色	2025.3	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
7	汽车内饰材料	湄潭县光豪汽车脚垫加工厂	湄潭县湄江街道茶海路513号门面	/	湄潭县光豪汽车脚垫加工厂	湄潭县湄江街道茶海路513号门面	人造皮革脚垫红色	2024.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
8	汽车内饰材料	凤冈县豫黔汽车内饰加工有限公司	凤冈县龙泉镇西山村安置房	/	成都逸宸科技有限责任公司	/	纯胶菱形咖啡色	2025.2	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
9	汽车内饰材料	凤冈县豫黔汽车内饰加工有限公司	凤冈县龙泉镇西山村安置房	/	成都逸宸科技有限责任公司	/	海豹纹方形咖啡色	2025.2	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
10	汽车内饰材料	余庆县五星汽车装饰店	余庆县子营街道海尔物流商贸中心1-1-7	/	余庆县五星汽车装饰店	余庆县子营街道海尔物流商贸中心1-1-7	脚垫蓝色菱形	2024.3	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	汽车内饰材料	余庆县五星汽车装饰店	余庆县子营街道海尔物流商贸中心1-1-7	/	余庆县五星汽车装饰店	余庆县子营街道海尔物流商贸中心1-1-7	脚垫米色如意	2025.4	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
12	汽车内饰材料	六枝车行天下汽车美容中心	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路(石灰窑)	/	六枝车行天下汽车美容中心	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路(石灰窑)	纳帕(酒红)	2023.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
13	汽车内饰材料	宏达汽车装饰脚垫	镇宁自治县环翠街道五兴社区黄果树大街267号	/	宏达汽车装饰脚垫	镇宁自治县环翠街道五兴社区黄果树大街267号	皮革咖啡色	2025.4	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
14	汽车内饰材料	普定县诚信汽车装饰店	贵州省安顺市普定县定南街道思源路111号	/	成都星道科技有限公司	/	纳帕皮咖啡色	2025.3	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
15	汽车内饰材料	安顺市平坝区林勋汽车脚垫装饰部	安顺市平坝区鼓楼街道北门平引路115号	/	安顺市平坝区林勋汽车脚垫装饰部	安顺市平坝区鼓楼街道北门平引路115号	耐磨王棕色	2025.4	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
16	汽车内饰材料	七星关区郑贵英汽车装饰经营部	七星关区鸭池镇创美农副产品批发交易中心二期三栋12号	/	七星关区郑贵英汽车装饰经营部	七星关区鸭池镇创美农副产品批发交易中心二期三栋12号	菱形黑色脚垫	2024.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
17	汽车内饰材料	赫章车友汽车脚垫	赫章县双河街道狮子村堰塘组	/	赫章车友汽车脚垫	赫章县双河街道狮子村堰塘组	5D艺绣(酒红)	2025.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
18	汽车内饰材料	威宁县爱睿汽车装饰用品经营部(个体工商户)	威宁县海边街道滨海大道洪晨汽修旁	/	威宁县爱睿汽车装饰用品经营部(个体工商户)	威宁县海边街道滨海大道洪晨汽修旁	防污皮(大红色)	2024.12	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
19	汽车内饰材料	纳雍县影轩汽车脚垫加工厂(个体工商户)	贵州省毕节市纳雍县居仁街道艾家寨门口艾杰家的门面两个(只限于与街面平齐的门面)	/	纳雍县影轩汽车脚垫加工厂(个体工商户)	贵州省毕节市纳雍县居仁街道艾家寨门口艾杰家的门面两个(只限于与街面平齐的门面)	纳帕皮(黑金菱形)	2024.12	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
20	汽车内饰材料	织金县李鸿涛安达汽车装饰中心	织金县文腾街道西环路烂田冲中段	/	织金县李鸿涛安达汽车装饰中心	织金县文腾街道西环路烂田冲中段	好运来(蓝色)	2024.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
21	汽车内饰材料	江口兴伟汽车装饰美容中心	贵州省铜仁市江口县双江镇环城西路	/	贵州星道汽车用品有限公司	/	人造革菱形红色脚垫	2025.7	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
22	汽车内饰材料	江口兴伟汽车装饰美容中心	贵州省铜仁市江口县双江镇环城西路	/	贵州星道汽车用品有限公司	/	人造革菱形蓝色脚垫	2025.2	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	汽车内饰材料	玉屏侗族自治县皂角坪办事处水月庵中山路300号门面		/	重庆盛大达菲汽车用品有限公司	/	软包皮料酒红	2024.10	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
24	汽车内饰材料	玉屏侗族自治县皂角坪办事处水月庵中山路300号门面		/	重庆盛大达菲汽车用品有限公司	/	软包皮料黑色	2024.10	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
25	汽车内饰材料	凯里市德智鑫汽车脚垫座套工厂店	凯里市兴龙路269号	/	花溪区湘誉汽车用品经营部	/	轩尼丝红色脚垫	2025.7	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
26	汽车内饰材料	凯里市德智鑫汽车脚垫座套工厂店	凯里市兴龙路269号	/	成都星道科技有限公司	/	纳帕皮	2024.3	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
27	汽车内饰材料	凯里市曹长江汽车装饰部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城(一期)B1区4栋1层1-40号	/	凯里市曹长江汽车装饰部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城(一期)B1区4栋1层1-40号	顶棚布米色	2025.4.10	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
28	汽车内饰材料	三都县耀华汽车福耀玻璃汽车装饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道巫塘村二组	/	三都县耀华汽车福耀玻璃汽车装饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道巫塘村二组	皮革(咖啡)	2024.12	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
29	汽车内饰材料	三都县耀华汽车福耀玻璃汽车装饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道巫塘村二组	/	三都县耀华汽车福耀玻璃汽车装饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道巫塘村二组	皮革带海绵(黑色)	2024.12	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
30	汽车内饰材料	三都县耀华汽车福耀玻璃汽车装饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道巫塘村二组	/	三都县耀华汽车福耀玻璃汽车装饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道巫塘村二组	丝圈脚垫	2023.08	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
31	汽车内饰材料	李晓丽	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇环西南路中诚国际商贸城3幢1层43号	/	李晓丽	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇环西南路中诚国际商贸城3幢1层43号	小荔枝脚垫	2025.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
32	汽车内饰材料	李晓丽	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇环西南路中诚国际商贸城3幢1层43号	/	李晓丽	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇环西南路中诚国际商贸城3幢1层43号	国运黑	2025.05	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	汽车内饰材料	兴仁市豪杰汽车美容装饰店	兴仁市东湖街道办事处东湖社区落渭村王家塘组	/	兴仁市豪杰汽车美容装饰店	兴仁市东湖街道办事处东湖社区落渭村王家塘组	小方块低层脚垫	2023.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
34	汽车内饰材料	安龙县煊煊汽车美容装饰店	安龙县招堤街道办事处东门社区马路组南环路	/	四川宏瑞达科技有限公司	成都市双流区彭镇羊坪八组123号	纳帕皮(绿色菱形)	2021.11	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
35	汽车内饰材料	贞丰县忠江汽车装饰店(个体工商户)	贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道建设路左旗桥头旁	/	贵州思博瑞皮革材料有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道播基村7组	纳帕(黑色)	2025.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
36	汽车内饰材料	贞丰县忠江汽车装饰店(个体工商户)	贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道建设路左旗桥头旁	/	贵州思博瑞皮革材料有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道播基村7组	婴儿肤感皮(黑色)	2025.7	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
37	汽车内饰材料	凯里市曹长江汽车装饰部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城(一期)B1区4栋1层1-40号	/	凯里市曹长江汽车装饰部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城(一期)B1区4栋1层1-40号	皮革浅灰色	2024.10	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	D - 131.4100mm/min	燃烧特性(燃烧速度): ≤ 100mm/min	/
38	汽车内饰材料	水城区天利音响装饰店	贵州省六盘水市水城区双水街道瑞安大道俊义停车场	/	水城区天利音响装饰店	贵州省六盘水市水城区双水街道瑞安大道俊义停车场	布(黑色)	2025.04	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	不合格	D - 134.9mm/min	燃烧特性(燃烧速度): ≤ 100mm/min	/
39	汽车内饰材料	友谊装饰	贵州省六盘水市钟山区汪水路30号门面	/	友谊装饰	贵州省六盘水市钟山区汪水路30号门面	方格布(深蓝色)	2025.06	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	不合格	D - 138.5mm/min	燃烧特性(燃烧速度): ≤ 100mm/min	/
40	汽车内饰材料	胡波	贵州省安顺市西秀区运输路大关口	/	胡波	贵州省安顺市西秀区运输路大关口	黑红菱形1.5m	2024.8	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	不合格	D - 112.9mm/min	燃烧特性(燃烧速度): ≤ 100mm/min	/

贵州省市场监管局2025年流通领域家用汽车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	家用汽车轮胎	贵阳美轮汽车服务中心	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区金阳科技产业园兴义路7号润鑫广场C栋负三楼	万力	万力轮胎股份有限公司	广州市从化鳌头镇万力路3号	205/60R16	1625	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
2	家用汽车轮胎	贵安新区党武镇嘉驹汽修店	贵州省贵安新区党武镇党武村八组18号	箭冠	寿光福麦斯轮胎有限公司	山东省潍坊市寿光市羊口临港工业园东环路滨海大厦	175/70R14 84H	1025	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
3	家用汽车轮胎	播州区王兵汽车修理店	播州区娄山社区娄山东路南白老收费站高速路口转盘处25号门面	路航	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	青岛即墨天山三路5号	185/60R15	0225	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
4	家用汽车轮胎	汇川区夏显芬轮胎经营部	贵州省遵义市汇川区董公寺街道鱼芽社区檬子树组松麓苑1层9号门面	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	185/70R14	2025	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
5	家用汽车轮胎	钟山开发区征明轮胎经营部	六盘水市钟山开发区国际汽配城A12栋129铺	钻石	万力轮胎股份有限公司	广州市从化鳌头镇万力路3号	175/70R14	1625	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
6	家用汽车轮胎	安顺市平坝区忠信补胎店	安顺市平坝区鼓楼街道办事处中山东路	赛轮	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号	175/70R14	5124	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	家用汽车轮胎	大方县何显奎轮胎店	大方县东关乡大寨村郑寨组(原大纳公路东关收费站附近)	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	175/70R14	4124	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
8	家用汽车轮胎	黔西县小杨轮胎经营部	黔西市水西街道幸福社区496号	路航	青岛森麒麟轮胎股份有限公司	青岛即墨天山三路5号	185/65R14	5124	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
9	家用汽车轮胎	陈伪仲	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处甲山村竹林组	新迪	肇庆骏鸿实业有限公司	中国广东省肇庆高新区白沙街5号	205/55R16	2325	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
10	家用汽车轮胎	印江土家族苗族自治县龍源汽车用品销售服务中心	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处甲山村	华鲁	山东兴鸿源轮胎有限公司	中国·蒙阴经济开发区临工路	185/70R14	0925	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
11	家用汽车轮胎	凯里市周力权汽车修理店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市虎庄加油站旁	盾轮	山东宏盛橡胶科技有限公司	山东省东营市广饶县大王镇兴工路以西、胜利路以东	185/70R14	3324	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
12	家用汽车轮胎	凯里市悦驰轮胎经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道大桥路113号1楼门面	华鲁	山东兴鸿源轮胎有限公司	中国·蒙阴县经济开发区临工路	175/70R14	0325	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
13	家用汽车轮胎	三都县邓禄普汽车修理厂	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街住道迎宾大道188号三都亿丰商贸城A1栋1层A1-113号房	邓禄普	住友橡胶(常熟)有限公司	江苏省常熟经济开发区兴华港区大道1号	185/65R15	X1649	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	家用汽车轮胎	三都县邓禄普汽车修理厂	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街住道迎宾大道188号三都亿丰商贸城A1栋1层A1-113号房	万力	万力轮胎股份有限公司	广州市从化鳌头镇万力路3号	185/70R14	4824	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/
15	家用汽车轮胎	兴义市韩泰轮胎经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖西路1号	赛轮	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号	165/70R13	4424	新胎外缘尺寸,胎面磨耗标志高度,轮胎强度性能,轮胎耐久性能,轮胎低气压性能,轮胎高速性能,无内胎轮胎脱圈阻力, 标志,外观质量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域载重汽车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	轻型载重汽车轮胎	开阳县正新轮胎经营部	贵州省贵阳市开阳县县城关镇东山村堡龙寨	澳通	浦林成山（山东）轮胎有限公司	山东省威海市荣成市南山北路98号	185R14C	3125	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
2	轻型载重汽车轮胎	开阳县正新轮胎经营部	贵州省贵阳市开阳县县城关镇东山村堡龙寨	澳通	浦林成山（山东）轮胎有限公司	山东省威海市荣成市南山北路98号	195R15C	0125	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
3	载重汽车轮胎	红花岗区凯翔轮胎经营部	遵义市红花岗区南舟西路260号	雅度	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	6.50R16	2125	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
4	载重汽车轮胎	赤水市正林汽修店	赤水市天台镇万佳广场	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	7.00R16	0925	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
5	轻型载重汽车轮胎	盘州市勇香汽车轮胎维修店	贵州省六盘水市盘州市两河街道旧铺居委会七组8号	玲珑	德州玲珑轮胎有限公司	中国山东省德州市武城县经济开发区	175R14LT	4924	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
6	轻型载重汽车轮胎	安顺市西秀区黄老伍轮胎店	安顺市西秀区华西街道运输路26号大关口铺	好运	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	175R14LT 8PR	4924	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
7	轻型载重汽车轮胎	金沙县兰露星辰轮胎经营部	贵州省毕节市金沙县鼓场街道玉屏二组	米乐奇	山东昌丰轮胎有限公司	中国山东省东营市广饶县高新技术开发区	175R14C 8PR LT	0925	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
8	轻型载重汽车轮胎	织金县箭冠汽配店	贵州省毕节市织金县文腾街道西湖大道	图形商标	寿光福麦斯轮胎有限公司	山东省潍坊市寿光市羊口临港工业园东环路滨海大厦，（经营地址一：寿光市羊口临港工业园东环路滨海大厦，经营地址二：寿光市高新区科技企业孵化器1号）	175R14LT	1625	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
9	轻型载重汽车轮胎	石阡县汤山羽坤汽修店	石阡县泉都街道办事处临江社区河西下段	佳通	福建佳通轮胎有限公司	福建省莆田市秀屿区笏石镇西田村西洙1000号	165 R14LT	1425	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
10	载重汽车轮胎	石阡县汤山羽坤汽修店	石阡县泉都街道办事处临江社区河西下段	山玲	广西玲珑轮胎有限公司	中国广西壮族自治区柳州市鱼峰区曙光大道9号	6.00R14	0925	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
11	载重汽车轮胎	凯里市高茂文轮胎销售经营部	凯里市万潮镇万潮村场坝组河背徐开江自建房	利奥	广西玲珑轮胎有限公司	中国广西壮族自治区柳州市鱼峰区曙光大道9号	6.50R16	5224	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	载重汽车轮胎	凯里市悦驰轮胎经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道大桥路113号1楼 门面	玲珑	广西玲珑轮胎有限公司	中国广西壮族自治区柳州市鱼峰区曙光大道9号	175/70R14	2125	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
13	载重汽车轮胎	荔波县玉屏兴玉补胎店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县山水锦城19-2门市	利奥	广西玲珑轮胎有限公司	中国广西壮族自治区柳州市鱼峰区	185R14LT	1625	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
14	载重汽车轮胎	独山云创汽配销售有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道环西路中诚国际5号楼1层23号	宝柏	广州三头六臂消息科技有限公司	广州市白云区机场路33号三元里中心写字楼22号	165R14LT	2521	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/
15	轻型载重汽车轮胎	普安县移民小区川黔汽配经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道移民小区	好运	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	185R14LT	0525	新胎外缘尺寸、胎面磨耗标志高度、轮胎强度性能、轮胎耐久性能、轮胎高速性能、标志、外观质量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域汽车轮胎内胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车轮胎内胎	贵阳市南明区胡敏仕汽车配件经营部	贵阳市南明区云关水库二组16号附2号(双龙区)	图形商标	朝阳华兴万达轮胎有限公司	辽宁省北票市轻纺工业园区	12.00R20	041226A228	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
2	汽车轮胎内胎	贵阳易洲同进商贸有限公司	贵阳市花溪区溪南新区主干道北侧榕筑南溪·绿园11栋1层11号	前进	贵州前进橡塑科技有限公司	贵州省贵阳市修文县工业园区久长二官坝工业园	12.00R20	2025.8.2	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
3	汽车轮胎内胎	务川素强轮胎销售店	务川县丹砂街道黄泥丫安置地14栋	万得利	朝阳华兴万达轮胎有限公司	/	6.50/7.00R16	040724	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
4	汽车轮胎内胎	习水县向氏轮胎经营部	贵州省遵义市习水县东皇街道长江东路272号	沃迪	焦作市中远橡胶工业有限公司	/	825R16	202404237049	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
5	汽车轮胎内胎	六枝特区国友轮胎店	贵州省六盘水市六枝特区交通路(平寨派出所对面)	天福	贵州博达长兴科技有限公司	贵州省黔西南州贞丰县龙场镇循环工业园区	8.25R16	B6KL08KJ15	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
6	汽车轮胎内胎	普定县李会汽车配件经营部	贵州省安顺市普定县城关镇跃进路295(4-5)号	胎友	焦作市艾卡橡胶制品有限公司	/	11.00R20	M7KL08KJ26	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
7	汽车轮胎内胎	威宁县登特路玲珑轮胎经营店	威宁县五里岗街道燎原村(城)	三联	广东陆华贸易有限公司	/	8.25R16	2023.7.12	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
8	汽车轮胎内胎	纳雍县柳晨汽车服务(个体工商户)	贵州省毕节市纳雍县利园街道和瑞社区下徐组徐祥训家门面	道平	山东峻龙轮胎有限公司	中国·贵州	12.00R20	C166125	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
9	汽车轮胎内胎	凯里市高茂文轮胎销售经营部	凯里市万潮镇万潮村场坝组河背徐开江自建房	长翔	朝阳华兴万达轮胎有限公司	辽宁省北票市轻纺工业园区	12.00R20	050321	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	汽车轮胎内胎	凯里市周力权汽车修理店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市虎庄加油站旁	万得利	朝阳华兴万达轮胎有限公司	中国 北票	8.25R16	050223	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
11	汽车轮胎内胎	荔波县玉屏兴玉补胎店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县山水锦城19-2门市	奥利森	腾森橡胶轮胎(威海)有限公司	青州市经济开发区北珑山北路7777号威海经济技术开发区腾森路1号	12.00R20	30631	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
12	汽车轮胎内胎	兴义市常景麟补胎部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办坝美枫洞湾汽配城	中超	贵州博达长兴科技有限公司	贵州省黔西南州贞丰县龙场镇循环工业园区	7.00/6.50R16	C105326	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
13	汽车轮胎内胎	兴义市晟玺轮胎经营部	贵州省黔西南州兴义市木贾街道坡贡路口	黔成	贵州博达长兴科技有限公司	贵州省黔西南州贞丰县龙场镇循环工业园区	12.00R20	F076325	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	未发现不合格	/	/	/
14	汽车轮胎内胎	贵州桂豪商贸有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道金清路石关村、毛栗山村青山映	吉速马	焦作市环球丁基内胎有限公司	河南省207国道温县至孟州段2015公里处	12.00R20	20250521	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	不合格	拉伸强度：6.6MPa	拉伸强度≥8.4MPa	/
											拉断伸长率：377%	拉断伸长率≥450%	/
15	汽车轮胎内胎	务川素强轮胎销售店	务川县丹砂街道黄泥丫安置地14栋	厚道	奉新曼尧橡胶有限公司	江西省宜春市奉新县工业园区应星南大道2039号	825R16	231120	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	不合格	拉伸强度：5.8MPa	拉伸强度≥8.4MPa	/
16	汽车轮胎内胎	盘州市勇香汽车轮胎维修店	贵州省六盘水市盘州市两河街道旧铺居委会七组8号	路麒麟	奉新曼尧橡胶有限公司	江西省宜春市奉新县工业园区应星南大道2039号	8.25R16	2024.12.30	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	不合格	拉伸强度：7.2MPa	拉伸强度≥8.4MPa	/
											拉伸强度：402%		/
17	汽车轮胎内胎	镇宁县前进轮胎经营部	镇宁布依族苗族自治县镇乐线与西南外环路交叉口(黄龙湖路)	路麒麟	奉新曼尧橡胶有限公司	江西省宜春市奉新县工业园区应星南大道2039号	12.00R20	0420	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	不合格	拉伸强度：6.0MPa	拉伸强度≥8.4MPa	/
											拉断伸长率：375%	拉断伸长率≥450%	/
18	汽车轮胎内胎	思南县张龙汽修部	思南县邵家桥镇大面山村大面山组	贵盈	威海佳腾国际贸易有限公司	中国威海海滨北路106号	12.00R20	040822A21	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	不合格	拉伸强度：5.2MPa	拉伸强度≥8.4MPa	/
											拉断伸长率：416%	拉断伸长率≥450%	/
19	汽车轮胎内胎	思南县张龙汽修部	思南县邵家桥镇大面山村大面山组	贵盈	威海佳腾国际贸易有限公司	中国威海海滨北路106号	11.00R20	F12022122718	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	不合格	拉伸强度：6.1MPa	拉伸强度≥8.4MPa	/
											拉断伸长率：423%	拉断伸长率≥450%	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地					拉断伸长率：5.7MPa	拉伸强度≥8.4MPa	
20	汽车轮胎内胎	独山县玲珑轮胎店	独山县麻万镇黔桂商贸物流城S7幢15号	安基	江阴市安基橡胶工业有限公司	江阴市经济开发区南区车站西路18号	12.00R20	501032S54	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度、热拉伸变形、气密性能、标志	不合格	拉断伸长率：311%	拉断伸长率≥450%	/

贵州省市场监管局2025年流通领域摩托车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	摩托车轮胎	贵阳市经济开发区小郭电动车维修服务部	贵阳市经济开发区盘江南路盘江花园1幢28号	CST	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石15号	3.00-10	4522	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
2	摩托车轮胎	贵阳云岩飞龙摩配经营部	贵州省贵阳市云岩区伟宏花香摩托车配件市场32号	三石	江苏奔腾橡胶制品有限公司	江苏省徐州市丰县经济开发区	3.00-10	8	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
3	摩托车轮胎	贵阳市观山湖区裕鑫仓储服务部	贵州省贵阳市观山湖区悦城仓储商贸物流配送总部基地第D4栋1层20号	迈麒麟	山东白龙轮胎有限公司	山东莒南经济开发区岚济路西段	3.00-10	192025	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
4	摩托车轮胎	正安县赵征兵摩托车零配件销售店	贵州省遵义市正安县凤仪镇西门兴光楼11号门面	飞碟	高州市飞碟轮胎工业有限公司	广东省高州市城西江坡	3.00-10	3824	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
5	摩托车轮胎	道真自治县贵阳银华摩配店	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县道真自治县玉溪镇新城社区遵义路170栋门面	华武	青岛华武橡塑股份有限公司	山东省青岛市黄岛区铁山工业园	3.00-10	0325	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
6	摩托车轮胎	绥阳县悦骑摩托车有限责任公司	贵州省遵义市绥阳县洋川街道雅泉大道盐业公司1/2号门面	YOSUN	四川远星橡胶有限责任公司	四川省成都市大邑县王泗镇惠通路99号	100/90-10	1725	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
7	摩托车轮胎	安顺市平坝区三和摩配经营部	安顺市平坝区鼓楼街道办事处泥石岩路18号	诚远	四川远星橡胶有限责任公司	四川省成都市大邑县王泗镇惠通路99号	3.00-10	2625	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
8	摩托车轮胎	德江县泰山摩配销售店	贵州省铜仁市德江县民族风情街	桂锦	山东白龙轮胎有限公司	山东莒南经济开发区岚济路西段	90/90-12	G72921	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
9	摩托车轮胎	德江县泰山摩配销售店	贵州省铜仁市德江县民族风情街	黑猫	黑猫轮胎(福建)有限公司	福建省漳平市西园镇丁坂村登安路1号	3.00-10	2425	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
10	摩托车轮胎	凯里市广太摩托车配件经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道恒源1号商住楼1层1号门面	飞碟	高州市飞碟轮胎工业有限公司	广东省高州市城西江坡	3.00-10	2425	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	摩托车轮胎	凯里市广太摩托车配件经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运大道恒源1号商住楼1层1号门面	朝阳	中策橡胶(安吉)有限公司	浙江省湖州市安吉县临港经济区疏港大道1号	3.00-10	09065A1064	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
12	摩托车轮胎	彭忠根	贵州省黔南州三都县三合街道迎宾大道188号亿丰国际商贸城A7幢1层A7-115号	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	90/90-10	2301	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
13	摩托车轮胎	望谟县合力摩配中心	望谟县王母街道环城路271号	CST	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石路15号	3.00-10	1825	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	未发现不合格	/	/	/
14	摩托车轮胎	南鹰摩托车配件经营部	贵州省六盘水市钟山区人民西路146号2-01室	图形商标	吉达轮胎有限公司	中国·四川·成都	3.00-10	211105	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	不合格	未通过试验	强度性能:通过试验	/
15	摩托车轮胎	钟山经济开发区文安永兴摩配经营部	贵州省六盘水市钟山经济开发区汽配城A区126铺.	霸轮特	巨武橡胶制品厂	河北省巨鹿县朝阳路工业区36号	3.50-10	2020	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	不合格	未通过试验	强度性能:通过试验	/
16	摩托车轮胎	紫云县老杨摩配店	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道(紫云县协和医院旁边)	黑战士	巨鹿县万昂橡胶制品有限公司	中国河北省邢台市巨鹿县官亭镇鱼营村村北	3.00-10	D212-03	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	不合格	未通过试验	强度性能:通过试验	/
17	摩托车轮胎	百里杜鹃彭小羸车行	贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程街道石牛社区格佐新农村190号	建大鳄鱼统一	河北省邢台市巨鹿县黄牛橡胶制品厂	河北省邢台市巨鹿县230国道贾庄	3.00-10	250504	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	不合格	未通过试验	强度性能:通过试验	/
18	摩托车轮胎	赫章赵强电摩配	赫章县七家湾街道七里店社区	郡牛	巨鹿县奔虎橡胶制品有限公司	/	3.50-10	022504	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	不合格	未通过试验	强度性能:通过试验	/
19	摩托车轮胎	荔波县玉屏镇贵阳银华摩配店	贵州省黔南布依族苗族自治州波县镇向阳北路13号	三强	河南双力橡胶股份有限公司	/	3.50-10	/	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	不合格	未通过试验	强度性能:通过试验	/
											相符	标志:符合GB 518-2020 6.1	/
20	摩托车轮胎	独山县中诚摩配修理行	独山县百泉镇中诚国际6号楼1层19号	奈顿轮胎	奈顿(山东)轮胎有限公司	山东省济南市颜庄工业园创捷路	3.00-10	GT-169-12	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	不合格	未通过试验	强度性能:通过试验	/
21	摩托车轮胎	望谟县合力摩配中心	望谟县王母街道环城路271号	图形商标	吉达轮胎有限公司	中国·四川·成都	4.00-12	/	断面宽度,外直径,强度性能,胎面磨耗标志,外观质量,标志,耐久性能,高速性能	不合格	未通过试验	强度性能:通过试验	/
											相符	标志:符合GB 518-2020 6.1	/

贵州省市场监管局2025年流通领域汽车用制动器衬片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车用制动器衬片	贵阳市白云区川黔汽配店	贵州省贵阳市白云区白云区沙文镇下街	山山	安徽飞鹰汽车零部件股份有限公司	宁国市经济技术开发区外环西路128号	解放514 16/12	2022.05.21	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
2	汽车用制动器衬片	贵州航宇优配商贸有限公司	贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处香江路16号中兴苑南苑2栋1层7号	TEXTAR	迈艾特(大连)汽车制动部件有限公司	辽宁省大连经济技术开发区联东路8-12号	2535303	211206	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
3	汽车用制动器衬片	花溪鑫器贸汽车配件商行	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟村贵阳国际汽配用品采购中心建设项目B区第B-8幢商铺1层8号房	NAIST	广州耐实拓汽车配件有限公司	广州市白云区石槎路322号	D1643*A	03G70A	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
4	汽车用制动器衬片	贵阳市乌当区吉鹏汽车配件零售店	贵州省贵阳市乌当区新添大道127号新都花园N幢1层108号	信亿	上海湃速汽车用品有限公司	上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号3838室	D1673	S0423Y	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
5	汽车用制动器衬片	播州区曾亮汽车配件店	播州区娄山社区万寿北街车站对面门面	非凡紫鼎	衡水非凡摩擦材料有限公司	衡水市故城县青罕镇石西开发区	D340	25.04.25	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
6	汽车用制动器衬片	贵州胜驰汽配销售有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道遵南大道东都凯莱国际二期24幢1-15	马顿	东营市康信摩擦材料有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇青垦路以西淄河店村	MS0.310	20240714	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
7	汽车用制动器衬片	贵州胜驰汽配销售有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道遵南大道东都凯莱国际二期24幢1-15	酷渤	东营市康信摩擦材料有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇青垦路以西淄河店村	MS0.300	20250510	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	汽车用制动器衬片	汇川区恒浩汽配店	贵州省遵义市汇川区杭州路5幢1层104号门面	信路	广州市广仕鸿汽车零配件有限公司	广州市白云区嘉禾街新科下村永和南街3号进发创意园D栋206	PS0.32	1214	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
9	汽车用制动器衬片	新蒲新区富华汽修店	新蒲新区礼仪街道二号还房小区1栋底层10号	菲英	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术产业开发区百川路82号	191×222×17 231×222×17	250327A	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
10	汽车用制动器衬片	水城宸睿汽车配件经营部(个体工商户)	贵州省六盘水市水城区双水街道钟山大道33号娄子网格	弗美克	衡水通达制动材料有限公司	故城县青罕镇工业区	D1828	F24X3JX 121924C	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
11	汽车用制动器衬片	盘州市永晶聚汽车配件有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道金泽芳庭对面10-18号块门面	BAGUTE	安徽海森汽车零部件有限公司	安徽省宿州市泗县泗县开发区管委会潼河路108号	D696	4471C1	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
12	汽车用制动器衬片	镇宁自治县快准车汽配经营部	镇宁布依族苗族自治县环翠街道北关村大窝田	逆动	上海海霖沣新材料有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	KZ911673BR	2024-12	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
13	汽车用制动器衬片	普定县铭升汽车配件经营部	普定县穿洞街道文明路229号	马顿	东营市康信摩擦材料有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇青垦路以西淄河店村	N-MP1511	20241214	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
14	汽车用制动器衬片	紫云县菲立汽配店	贵州省紫云苗族布依族自治县云岭街道变电站安置小区A-288号一楼门面	黑骑士	河北嘉拓摩擦材料有限公司	河北省衡水市故城县经济开发区金鑫大街北首东侧	PS0.36	120425	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
15	汽车用制动器衬片	七星关区叶邦利汽配经营部	贵州省毕节市七星关区贵毕路(水果市场上路口侧)	川宇	重庆红宇摩擦制品有限公司	重庆市璧山区璧城街道景山路110号	0042	240718	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	汽车用制动器衬片	大方县永鸿汽配	贵州省毕节市大方县镇奢香大道北段	博实达	腾霄商贸（德州）有限公司	山东省德州市陵城区宋家镇文化路中段路东	PS0.35	230203	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
17	汽车用制动器衬片	黔西县星星汽车配件大全	贵州省毕节市黔西县清毕路	FEIODO	河北嘉拓摩擦材料有限公司	河北省衡水市故城县经济开发区金鑫大街北首东侧	FL037	230325	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
18	汽车用制动器衬片	金沙县利达汽配店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道东南环线武装部对面	昶旭	山东昶旭汽车配件有限公司	山东省德州市陵城群宋家镇开发区	D835	CXHB17BL	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
19	汽车用制动器衬片	沿河振鑫汽配经营部	贵州省沿河土家族自治县团结街道东环路127-129号	安碲威尔	安碲威尔（海南）汽车部件贸易有限公司	海南省海口市江东新区江东新区兴洋大道181号创客创业服务中心S-19	PS0.306	033.01.G5	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
20	汽车用制动器衬片	沿河振鑫汽配经营部	贵州省沿河土家族自治县团结街道东环路127-129号	宝丰	东营宝丰汽车配件有限公司	/	PS0.350	90R-02A0093/0163	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
21	汽车用制动器衬片	沿河川渝诚信汽配店	沿河土家族自治县和平街道枫香村曾家组	NAIST	江西华煌汽车配件制造有限公司	江西省南昌市进贤县温圳镇工业园	MS0.315	81D70A	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
22	汽车用制动器衬片	凯里市久通汽配经营部	凯里市新生路华亿国际商贸城B1区4栋5号	纳摩特	山东纳摩特制动系统有限公司	德州市经济技术开发区袁桥镇庄科村2112号	TC078-D1354后	250425	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
23	汽车用制动器衬片	凯里市华玥汽车配件销售中心	凯里市华亿大西部国际商贸城B1区5栋1层12号门面	制力	山东金力新材料科技股份有限公司	山东省潍坊滨海经济技术开发区海港物流园	JL0125	20201215	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	汽车用制动器衬片	凯里市华玥汽车配件销售中心	凯里市华亿大西部国际商贸城B1区5栋1层12号门面	哈马仕	曲阜天博汽车制动器有限公司	山东省曲阜市息陬镇东夏侯村北	SCP123	2025-05-01	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
25	汽车用制动器衬片	荔波县玉屏镇鸿运汽配	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇中华路9号	逆动	浙江万赛汽车零部件股份有限公司	浙江省浦江县黄宅镇中兴路11号	KZ920002RS	2025.05.19	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
26	汽车用制动器衬片	三都县加鑫汽车服务经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道大唐安置点	逆跑	青岛清源汽车配件有限公司	保税港区北京路45号东办公楼-楼2023-2183	PS 0.248	20250420	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
27	汽车用制动器衬片	都匀市久通汽车配件经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处剑江北路凤凰汽车配件城5栋14号	信亿	上海湃速汽车用品有限公司	上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号	D1157	A2119A	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
28	汽车用制动器衬片	普安县匡艳芳汽车配件店	普安县盘水街道小关岭	群益	湖北群益汽车配件有限公司	枣阳市南城西环二路东	福田136*80宽	0314CF	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
29	汽车用制动器衬片	普安县移民小区川黔汽配经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道移民小区	逆动	上海海霖沣新材料有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢」	D696	515704	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/
30	汽车用制动器衬片	晴隆县永鸿汽配店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县东观街道五里社区树林组五里小学旁	KPO80	东营市康信摩擦材料有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇青垦路以西淄河店村	KP080	20250518KX15	有害成分限量：石棉含量，有害成分限量：有害元素，摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域汽车用离合器面片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车用离合器面片	开阳县利达汽配店	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处红军路401号	NAIST	南昌市名豪汽车配件有限公司	江西省南昌市进贤县温圳镇	Φ225	2025/05/14	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
2	汽车用离合器面片	息烽三头六臂汽配店	贵州省贵阳市息烽县永阳街道南大街御泉湾2号楼1层1-18号	YOZO	上海优至实业有限公司	上海市嘉定区安亭镇嘉松北路6988号1幢1层105室J3935	Φ190	EE	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
3	汽车用离合器面片	修文县扎佐镇大宇汽配经营部	贵州省贵阳市修文县扎佐镇四清路和平村04号附15号(现景阳居委会前进北路211号)	铁流	铁流股份有限公司	浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号	Φ255	2025.4	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
4	汽车用离合器面片	仁怀市宏运汽配经营部	贵州省遵义市仁怀市中枢三小旁	茂茂	茂茂(重庆)汽车驱动系统有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	Φ180	240129	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
5	汽车用离合器面片	习水县粤顺汽配店	贵州省遵义市习水县九龙街道矿中社区秦岭东路124号	德萨	浙江铁牛离合器股份有限公司	/	Φ236	2020.06	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
6	汽车用离合器面片	习水县粤顺汽配店	贵州省遵义市习水县九龙街道矿中社区秦岭东路124号	大易	上海达欧百希特汽车配件有限公司	上海浦东新区五星路706弄28号	Φ200	2024.5.19	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
7	汽车用离合器面片	六枝汇丰汽配店	贵州省六盘水市六枝特区交通路(老收费站旁)	德萨	浙江铁流离合器股份有限公司	浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号	Φ275	2025.2	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
8	汽车用离合器面片	盘州市永晶聚汽车配件有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道金泽芳庭对面10-18号块门面	EXEDY	爱思帝(重庆)驱动系统有限公司	中国重庆市北部新区龙景路4号	Φ210	CAD216	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
9	汽车用离合器面片	关岭鑫龙汽车配件中心	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关岭自治县关索镇大龙潭	一达	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山市经济开发区百川路82号	Φ255	04125	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	汽车用离合器面片	紫云县菲立汽配店	贵州省紫云苗族布依族自治县云岭街道变电站安置小区A-288号一楼门面	高通	杭州市高通车用零部件有限公司	杭州市余杭区崇贤街道沾驾桥西24号	Φ200	80052408	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
11	汽车用离合器面片	鸿运汽配	贵州省毕节市赫章县城关环城路	茂茂	茂茂(重庆)汽车驱动系统有限公司	重庆屯铜梁区旧县工业园区	Φ190	24-12-06	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
12	汽车用离合器面片	铜仁市碧江区俊丰汽车配件中心	贵州省铜仁市碧江区侨泰嘉逸花苑8B座14号门面	正翼	杭州东桥贸易有限公司	瑞安莘塍工业区	Φ220	DEC24	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
13	汽车用离合器面片	铜仁市碧江区俊丰汽车配件中心	贵州省铜仁市碧江区侨泰嘉逸花苑8B座14号门面	菱茂	重庆依顿离合器制造有限公司	重庆珞璜工业园	Φ230	H2024.6	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
14	汽车用离合器面片	凯里市鑫奕汽配部	凯里市华亿国际汽配城B1区3栋一层23号	图形商标	重庆大金汽车工业有限公司	中国重庆大渡口区建胜镇	Φ200	202504190473	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
15	汽车用离合器面片	俞初凤	凯里市新生路20号华亿大西部国际商贸城(一期)B1区3幢-1层18号、19号	大尚金品	渝北区奇帅汽车零部件厂	重庆市渝北区回兴街道宝圣西路430号	Φ190	24.04.17	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
16	汽车用离合器面片	荔波县玉屏镇鸿运汽配	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇中华路9号	赣铃	南昌市名豪汽车配件有限公司	江西省南昌市进贤县温圳镇工业区	Φ225	2025.03.26	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
17	汽车用离合器面片	三都县老金汽修店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道迎宾大道188号(大塘)三都亿丰国际商贸城B4幢1层B4-116号房	欧西尼	沧州新久顺汽车配件有限公司	河间市行别营乡西文庄工业区	Φ255	2023.09.07	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
18	汽车用离合器面片	安龙县鑫缘汽配店	安龙县栖凤街道办事处大坪社区下大坪组安置区	德萨	浙江铁流离合器股份有限公司	浙江省杭州市余杭经济开发区兴国路398号	Φ215	2021.08K	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/
19	汽车用离合器面片	册亨县鸿运汽车修理	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇纳福寨	图形商标	华域动力总成部件系统(上海)有限公司	中国上海青浦区华新镇纪鹤路3189号	Φ215	2023/04/07A	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	汽车用离合器面片	纳雍县鸿运发微型汽配店	贵州省毕节市纳雍县文昌街道办事处经三路老班长柴火鸡对面	铃安动力	晋江市鑫煌汽车配件制造有限公司	晋江市池店镇潘湖村东环南区79号	Φ200	/	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、动摩擦系数、磨损率、指定摩擦系数的允许偏差、指定动摩擦系数的允许偏差、标志包装	不合格	无标识	标志：应有相关生产日期标识	/

贵州省市场监管局2025年流通领域制动软管产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车制动软管	清镇市远志汽车配件经营部	贵州省贵阳市清镇市站街镇站南路158号	鑫北海	河北科达橡胶制品有限公司	邢台市巨鹿工业园	Φ10	2024.5	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM903标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
2	汽车制动软管	花溪区鑫铁马三利汽配经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵阳金石产业园汽车配件市场4栋1-29号	铭马	浙江铭马零部件有限公司	临海市创业大道288号	Φ10	2025.04.03	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM904标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
3	汽车制动软管	花溪区鑫铁马三利汽配经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵阳金石产业园汽车配件市场4栋1-29号	铁马	浙江铁马科技股份有限公司	临海市创业大道288号	Φ10	2020.06.02	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM905标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
4	汽车制动软管	新蒲新区富华汽修店	新蒲新区礼仪街道二号还房小区1栋底层10号	浩杰	浙江浩杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口镇工业区	Φ10	/	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM906标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
5	汽车制动软管	仁怀市程跃汽车配件门市部	仁怀市中枢街道东门社区槽子组1-11(玉液北路34号)门面	铭狮	浙江省诸暨市铭狮管业	汽配城7单元1号	Φ10	/	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM907标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
6	汽车制动软管	习水县永兴汽车电器灯具经营部	贵州省遵义市习水县东皇街道办事处长江中路401号	奇江	浙江诸暨锦江管业	店口工业区	Φ10	2025	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM908标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
7	汽车制动软管	六盘水钟山开发区隆昌汽配经营部	贵州省六盘水市高新区石桥社区红桥国际汽配城A7栋107号门面	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口镇工业区	Φ10-800	2025.3	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM910标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	汽车制动软管	威宁县湘睿汽配店	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处人民南路(城)	艾利克斯	浙江省诸暨市奥科汽车配件有限公司	/	Φ10-800	2023.6.12	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM913标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
9	汽车制动软管	罗玉辉	织金城关2西湖村西湖桥	皓杰	浙江省诸暨市皓杰汽配有限公司	浙江省诸暨市店口工业园	Φ10	2025.4	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM914标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
10	汽车制动软管	铜仁市万山区双华汽配销售部	贵州省铜仁市万山区亿通汽配城5栋7号	科达利	浙江科达利实业有限公司	诸暨市店口镇三江口解放湖工业园区	Φ10	2025.3	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM915标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
11	汽车制动软管	铜仁市万山区双华汽配销售部	贵州省铜仁市万山区亿通汽配城5栋7号	SORL	瑞立集团安汽车零部件有限公司	浙江省瑞安经济开发区开发区大道2666号	Φ10	2024.5	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM916标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
12	汽车制动软管	凯里市里鑫汽车维修站	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市九道河小巴烟四季汽车修理厂内	天马	诸暨市天马车辆管件有限公司	浙江省诸暨市店口工业园区	Φ10	2025.5	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM917标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
13	汽车制动软管	凯里市里鑫汽车维修站	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市九道河小巴烟四季汽车修理厂内	拓力	诸暨市拓力汽车配件有限公司	浙江省诸暨市店口镇工业园区	Φ10	2024.8	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM918标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
14	汽车制动软管	三都县老金汽修店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道迎宾大道188号(大塘)三都亿丰国际商贸城B4幢1层B4-116号房	图形商标	浙江楠越汽配有限公司	浙江诸暨店口镇汽配水暖城3幢83号	Φ10	20241080	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM919标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	汽车制动软管	三都县老金汽修店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道迎宾大道188号(大塘)三都亿丰国际商贸城B4幢1层B4-116号房	图形商标	浙江省诸暨市铭狮管业	/	Φ10	2025.1.20	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM920标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
16	汽车制动软管	兴义市日日升汽配经销部	兴义市坪东办西湖西路88号	斯比特	浙江省诸暨市店口镇华东水暖城27栋0686号	浙江省诸暨市店口镇华东水暖城27栋0686号	Φ10	2024.12	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM921标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	未发现不合格	/	/	/
17	汽车制动软管	佳倡汽车配件经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路303号	久安	久安汽车配件有限公司	浙江省诸暨市店口镇工业园区	Φ10-700	/	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM909标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	不合格	耐IRM903标准油体积变化率: 108.6%	耐IRM903标准油体积变化率: ≤100%	/
18	汽车制动软管	关岭鑫龙汽车配件中心	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关岭自治县关索镇大龙潭	皓杰	浙江省诸暨市皓杰汽配有限公司	浙江诸暨市店口镇工业区	Φ10	/	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM911标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	不合格	黏合强度: 1.3kN/m	黏合强度: ≥ 1.5kN/m	/
											耐IRM903标准油体积变化率: 109.7%	耐IRM903标准油体积变化率: ≤100%	/
19	汽车制动软管	安顺市西秀区国辉汽配经营部	贵州省安顺市西秀区华西街道运输路金山福园1幢1层4号	瑞之星	瑞之兴汽车配件有限公司	/	Φ10-70	/	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM912标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	不合格	耐IRM903标准油体积变化率: 1.167	耐IRM903标准油体积变化率: ≤100%	/
20	汽车制动软管	兴义市金华汽车配件经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办枫洞湾汽修汽配城	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口镇工业区	Φ10-700	/	缩颈后内孔通过量, 气密性, 长度变化率, 爆裂强度, 抗拉强度, 黏合强度, 耐热性, 耐寒性, 耐IRM922标准油体积变化率, 耐水后的抗拉强度	不合格	耐IRM903标准油体积变化率: 1.2kN/m	黏合强度: ≥ 1.5kN/m	/

贵州省市场监管局2025年流通领域摩托车、电动自行车头盔产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	摩托车乘员头盔	云岩区许贤贵电动车经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市云岩区头桥街道二桥五柳街4号竹园新居C栋1层6号	/	南宁市邦力德塑业有限公司	南宁市西乡塘区金陵镇陆平村公鸡坡二队	A3 大 616 0.59 ± 0.1 (kg)	2024-12	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	总面积3002mm ² ,左、右、后三个方向可见	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	/
										不合格	部位1:561g 部位2:554g 部位3:559g	性能-吸收碰撞能量-1:按照6.11的规定方法进行实验,加速度峰值不超过400g	
										不合格	部位1:穿透 部位2:穿透	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
2	摩托车、电动自行车乘员头盔(摩托车乘员头盔)	贵州北成塑业有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼镇燕楼乡谷蒙村燕楼工业园区六号路	Beicheng	贵州北成塑业有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼镇燕楼乡谷蒙村燕楼工业园区六号路	305 大	2025-06-08	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/
3	摩托车乘员头盔	观山湖薇芳电动车行(个体工商户)	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳南路碧海花园丽阳天下D8栋(D8)1层4号	/	重庆丰美嘉摩托配件有限责任公司	重庆市万州区双河口街道办事处永清村三组	A3 F107 0.51 ± 0.1kg 大	2025-03-23	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	无反光材料(未张贴)	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	/
										不合格	部位1:穿透 部位2:穿透	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
4	摩托车乘员头盔(电动自行车乘员头盔)	凤冈县昱动机车销售店	凤冈县龙泉街道龙潭湖社区双拥路258号门面	图文商标	贵州迪亚塑料制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道赤土村二组	DY-605 中	2024-06-02/202406-1	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	无反光材料(未张贴)	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	/
5	摩托车乘员头盔	凤冈县冉冉车行	凤冈县龙泉街道三坝社区三小门口邱建修家自建门面	GY	温州光扬运动用品有限公司	浙江省温州市乐清市城东街道城东产业功能区永兴一路12号3号楼5楼	GY-777 大	20231102005	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/
6	(电动自行车乘员头盔)摩托车乘员头盔	余庆县湘黔摩托车配件经营部	余庆县子营街道乌江中路26号	/	温州市银伟摩配有限公司	浙江省温州市乐清市城东街道永兴一路19号B幢5楼	YW-688 大	2024-04-21	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	/
										不合格	24.5%	性能-护目镜-可见光透过率:按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85%	
7	摩托车乘员头盔	余庆县上海蓝力电动车经营部	余庆县子营街道乌江中路42号	图文商标	贵州迪亚塑料制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道赤土村二组	DY-618 大	2025-06-06/202506-2	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	摩托车乘员头盔	钟山区喜顺电动车销售与维修经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城街道人民中路大成湖滨公寓4号楼1层1号	图文商标	贵阳市荣烁塑业有限公司	贵阳市观山湖区金华镇三铺村	A3 大 818 0.59 ± 0.1kg	2025-02	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/
9	摩托车、电动自行车乘员头盔(摩托车乘员头盔)	盘州市文友商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道祥和路1号	/	温州哈罗户外运动用品有限公司	浙江省温州市乐清市城东街道城东产业功能区永兴一路12号3号楼4楼	A3 HL-801 大 0.38 ± 0.5kg	2025-03-06	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	18mm	结构-佩戴装置-2:如果佩戴装置包括下颌系带,该系带宽度应不小于20 mm	/
										不合格	佩戴装置损坏(搭扣连接处损坏)	性能-佩戴装置强度:按照6.9规定的方法进行测试,系带伸长量不应超过25mm,不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象	
										不合格	部位1:864g 部位2:857g 部位3:871g	性能-吸收碰撞能量-1:按照6.11的规定方法进行实验,加速度峰值不超过400g	
										不合格	部位1:穿透 部位2:穿透	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
10	摩托车、电动自行车乘员头盔(摩托车乘员头盔)	安顺市迎欣冬商贸有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道黄果树大街与南航路交叉口西北角时代顺城17栋1层6、7、8、9、10、11号商铺	/	佛山瑞威运动用品有限公司	佛山市南海区里水镇鹤峰村橙园路5号	大 XL 61-62cm 201 1.190kg ± 0.05kg A2	2025年5月	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	无反光材料(未张贴)	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	/
11	摩托车、电动自行车乘员头盔(摩托车乘员头盔)	安顺市平坝区福程机动车销售有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼办事处西外环0651号门面	/	重庆丰美嘉摩托车配件有限责任公司	重庆市万州区双河口街道办事处永清村三组	A3 F021 大 0.72 ± 0.1kg	2025-03-23	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	总面积1615mm ² ,仅后方可见(未张贴)	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	/
12	摩托车、电动自行车乘员头盔(摩托车乘员头盔)	纳雍县邹雨车行	贵州省毕节市纳雍县居仁街道办事处街上社区华阳古街	/	南宁市邦力德塑业有限公司	南宁市西乡塘区金陵镇陆平村公鸡坡二队	818 大 A3 0.59 ± 0.1kg	2025-02	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/
13	摩托车乘员头盔	德江县禾嘉电动车销售店	德江县青龙街道香树路	图文商标	赣州溢联科技有限公司	江西省赣州市上犹县黄埠镇上犹工业园北区	ML-119M/中	2023-08	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	摩托车、电动自行车乘员头盔(摩托车乘员头盔)	德江县彩凤电动车店	贵州省铜仁市德江县青龙街道香树路155号	/	台州市塑洲工贸有限公司	浙江省台州市台州湾新区三甲街道滨祥路228号1号楼1层、2层、3层(自主申报)	SZ-118 A3大 0.54kg±0.05kg	2025-03-21	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/
15	摩托车乘员头盔(电动自行车乘员头盔)	凯里市志伟摩托车配件商行	凯里市大桥路石厂冲19号门面	/	天门市众益塑料有限公司	湖北省天门市皂市镇龙尾山工业园(何岭村)六组	ZY-1 B2 中 ZY-302A 0.6 ± 0.1kg	202410/001	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	无反光材料(未张贴)	结构-壳体-4: 外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	/
										不合格	a) 67.75mm b) 31.34mm	性能-刚度性能:按照6.8规定的方法进行测试,A1类型、A2类型、B1类型、B2类型头盔应符合以下要求:a) 在630N的作用力下,沿试验轴的形变与初始载荷30N的形变量相差不大于40mm;b) 卸载恢复载荷为30N时,所测得的形变与初始载荷30N的形变量相差不大于15mm	
										不合格	系带伸长量: 28.78mm 未损坏	性能-佩戴装置强度: 按照6.9规定的方法进行测试,系带伸长量不应超过25mm,不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象	
										不合格	部位1:609g 部位2:594g 部位3:602g	性能-吸收碰撞能量-1: 按照6.11的规定方法进行实验,加速度峰值不超过400g	
										不合格	部位1: 穿透 部位2: 穿透	性能-耐穿透: 按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
16	摩托车乘员头盔	凯里市志伟摩托车配件商行	凯里市大桥路石厂冲19号门面	/	邢台市平乡县粤顺头盔厂	邢台市平乡县河吉庙镇工业区168号	A3 801/中 0.53 ± 0.1kg	2025020801	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	18mm	结构-佩戴装置-2: 如果佩戴装置包括下颌系带,该系带宽度应不小于20 mm	/
										不合格	佩戴装置损坏(搭扣连接件损坏)	性能-佩戴装置强度: 按照6.9规定的方法进行测试,系带伸长量不应超过25mm,不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象	
										不合格	部位1:468g 部位2:461g 部位3:463g	性能-吸收碰撞能量-1: 按照6.11的规定方法进行实验,加速度峰值不超过400g	
										不合格	部位1: 穿透 部位2: 穿透	性能-耐穿透: 按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	摩托车乘员头盔	荔波县意合诚汽车服务有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道办事处兴旺大道3号上亿建材市场B8-1-13	Baksy	北流市班克斯塑料制品有限公司	广西壮族自治区玉林市北流市新圩镇教育东路	A3 A011 0.6 ± 0.1kg 中 头围530-600	2025-05-25	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	无反光材料(未张贴)	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	/
											33.5%	性能-护目镜-可见光透过率:按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85%	
											部位1:穿透 部位2:穿透	性能-耐穿透/按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触。	
18	摩托车、电动自行车乘员头盔(摩托车乘员头盔)	三都水族自治县宏源商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇环城路	/	贵州迪亚塑料制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道赤土村二组	DY-667 A3 大 0.61 ± 0.05kg	2025-05-15	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/
19	摩托车、电动自行车乘员头盔(摩托车乘员头盔)	兴义市毅睦车行	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道九重院C5-6-1-11/12号商铺	/	滑县恒驰头盔厂	河南省安阳市滑县高平镇崔七寨115号	818 大 A3 0.52 ± 0.1kg	2024-05-25	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	18mm	结构-佩戴装置-2:如果佩戴装置包括下颌系带,该系带宽度应不小于20 mm	/
										不合格	总面积2070mm ² ,仅左、右2个方向可见	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	
										不合格	佩戴装置损坏(搭扣连接件断裂)	性能-佩戴装置强度:按照6.9规定的方法进行测试,系带伸长量不应超过25mm,不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象	
										不合格	部位1:511g 部位2:515g 部位3:507g	性能-吸收碰撞能量-1:按照6.11的规定方法进行实验,加速度峰值不超过400g	
										不合格	部位1:穿透 部位2:穿透	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
20	摩托车、电动自行车乘员头盔(电动自行车乘员头盔)	贵州省达领商贸有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道C5九重院6-1-7/8/9/10	/	宿迁勇安劳保防护品有限公司	宿迁市泗洪县界集镇新城大道西侧品源服饰院内贰号一栋厂房1、2楼	609 大 B3 类 0.52 ± 0.05kg	2025-06-14	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	17.4%	性能-护目镜-可见光透过率/按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85%	/

贵州省市场监管局2025年流通领域运动头盔产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	运动头盔(自行车头盔)	白云区帕拉丁车行	贵州省贵阳市白云区泉湖街道龙井路1号“贵阳梵华里东华里”10#-1F-28	/	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇横沥育才路32号15号楼505房	TT-45 2号 260 ± 10g 57-61cm	2024年	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
2	运动头盔(自行车头盔)	贵阳观山湖悠骑自行车行	贵阳市观山湖区金华园(南园)A区2栋1层16号	/	闪电自行车(上海)有限公司	上海市浦东新区新金桥路1888号40幢103-105室	ALIGNII 重量: 310g 55-59cm	2024-08	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
3	运动头盔(自行车头盔)	汇川区雄雄自行车经营部	贵州省遵义市汇川区南京路A3、A4号门面	/	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇水边工业园7栋	X7 L/XL (58-61cm) 270g ± 30g	2025-06-14	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
4	运动头盔(喜德盛山地全盔)	汇川区骑迹自行车店(个体工商户)	贵州省遵义市汇川区南京路澳门路还房小区2栋1层3、4号	/	东莞利达运动用品有限公司	广东省东莞市沙田镇港口大道沙田段1号	MX-03 L (60-62cm) 720g ± 10g	2025-04	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
5	运动头盔(喜德盛自行车头盔)	钟山区喜德盛自行车行(个体工商户)	贵州省六盘水市钟山区钟山中路20号恒盛花园1号楼附3,附4号门面	图文商标	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇育才路32号15号楼505房	TT-38 M (54-57cm) 300g ± 20g	2024-10	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
6	运动头盔(自行车头盔)	西秀区霖点自行车经营部	贵州省安顺市西秀区马槽社区中华东路东关经房小区1组团2号地6号楼1层4-5号商铺	DYN	惠州市顺利体育用品有限公司	惠州市博罗县石湾镇永石大道96号	M007 M (52-56cm) 210g	2025-03-14	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
7	运动头盔	七星关区喜德盛自行车店	毕节市七星关区碧阳街道碧阳大道C3-1-34号门面	图文商标	深圳市喜德盛自行车股份有限公司	深圳市光明区新湖街道楼村振兴路26号	L 59-61cm 270g ZX05	2024-05	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	运动头盔(自行车头盔)	七星关区轨迹运动车行	贵州省毕节市七星关区碧阳街道碧阳国际城C3栋-1-45号门面	/	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇水边工业园7栋	255 ± 30g L/XL (58-62cm)	2024-10-27	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
9	运动头盔(喜德盛渐变公路头盔)	铜仁市碧江区敏刚自行车销售店	铜仁市碧江区环北清水小区铜仁市交警支队职工宿舍一楼门面	/	深圳市喜德盛自行车股份有限公司	深圳市光明新区公明办事处楼村社区振兴路26号	CRTK-001 L57-61cm 265g	2025-01	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
10	运动头盔(自行车头盔)	铜仁市碧江区敏刚自行车销售店	铜仁市碧江区环北清水小区铜仁市交警支队职工宿舍一楼门面	图文商标	惠州市品美特运动用品有限公司	惠州市博罗县石湾镇东部工业大道与江滨西路交汇路口西	K-10 220 ± 10g S (48-52cm)	2025-03	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
11	运动头盔(喜德盛自行车头盔)	凯里市吴军自行车经营部	贵州省凯里市体育场13号门面	图文商标	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇育才路32号15号楼505房	TT-38 L (57-61cm) 330g ± 20g	2024-10	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
12	运动头盔	凯里市吴军自行车经营部	贵州省凯里市体育场13号门面	图文商标	深圳市喜德盛自行车股份有限公司	深圳市光明区新湖街道楼村振兴路26号	ZX15 L58-61cm 300g	2024-07	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
13	运动头盔(自行车头盔)	都匀市富利达百货商行	贵州省黔南州都匀市剑江中路西苑伊甸园1层20号门面	图文商标	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇育才路32号15号楼505房	MXN-7602 L57-62cm 240g ± 20g	2025-07-25	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
14	运动头盔(自行车头盔)	都匀市富利达百货商行	贵州省黔南州都匀市剑江中路西苑伊甸园1层20号门面	图文商标	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇育才路32号15号楼505房	MXN-7701 L58-62cm 210g ± 20g	2025-05-20	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/
15	运动头盔(自行车头盔)	兴仁市传奇自行车俱乐部	兴仁市东湖街道办事处东湖社区东湖新城23-5号商铺	图文商标	惠州市顺利体育用品有限公司	广东省惠州市博罗县石湾镇永石大道来来科技园2楼	M007 290g XL (61-65cm)	2024-07-25	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域防爆电气产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	物联网膜式燃气表	清镇华润燃气有限公司	贵州省贵阳市清镇市金盆路	图文商标	成都千嘉科技股份有限公司	成都市双流区西南航空港空港一路一段536号	IoT-G2.5P-DNB1	2025.6	标志、外壳防护等级（IP）、火花点燃实验、温度试验、介电强度试验	未发现不合格	/	/	/
2	电磁式燃气紧急切断阀	六枝特区国贸燃气有限公司	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路矿山救护大队四楼（新楼）	/	成都鑫豪斯电子探测技术有限公司	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）星光中路8号1楼、2楼、3楼、4楼B区、5楼	DRQF15-0.1/KTLN-XF2D	2025.5	结构检查、抗冲击试验、电缆拔脱试验、温度测定、介电强度试验	未发现不合格	/	/	/
3	电磁式燃气紧急切断阀	贵州燃气集团盘州市燃气有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道宏财商业广场10楼	图文商标	欧好光电控制技术（重庆）有限公司	重庆市江津区双福街道祥福大道19号第一期二区18号楼1-3层、19号楼1-3层、24号楼1-3层	DRQF-15-0.1/KTLM	2025.6.3	结构检查、抗冲击试验、电缆拔脱试验、温度测定、介电强度试验	未发现不合格	/	/	/
4	电磁式燃气紧急切断阀	遵义海特燃气有限公司	贵州省遵义市红花岗长征街道长征镇政府临街1号2号门面	/	成都特恩达燃气设备有限公司	四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）卷柏路900号	DRQF-15-0.01/KTLN	2025/6/11	结构检查、抗冲击试验、电缆拔脱试验、温度测定、介电强度试验	未发现不合格	/	/	/
5	电磁式燃气紧急切断阀	贵州鑫燃天然气有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇乐理村黔明组	/	重庆度升阀门有限公司	重庆市巴南区界石镇石桂大道16号3-3-4	DRQF-25-0.1/KTLNH	2025.03	结构检查、抗冲击试验、电缆拔脱试验、温度测定、介电强度试验	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域烟花爆竹产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	组合烟花 (马上有钱)	贵州省息烽县农资日杂公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道玄天东路22号	万慧烟花	浏阳市万慧烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇上升村	100发	2025-09-12(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
2	爆竹(万慧发财闪光炮)	贵州省息烽县农资日杂公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道玄天东路22号	万慧	上栗县东源出口花炮厂	上栗县东源乡新益村	/	2025(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
3	爆竹(乌江电光炮)	息烽开源贸易有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村管田组	星灿	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委会办公楼	850个	2024-12(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
4	组合烟花 (闪光蕾)	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	海锋烟花	上栗县海锋出口烟花制造有限公司	上栗县金山镇樟坊村	168发	2025-03-03(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
5	爆竹(冠鼎红炮)	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	冠鼎	上栗县何家冲出口花炮厂	上栗县鸡冠山乡横下村	/	2023-11(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
6	组合烟花 (国焰芳华)	贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司	贵州省贵阳市云岩区延安中路105号	中洲烟花	浏阳市中洲烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	100发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
7	爆竹(喜洋洋发财炮)	贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司	贵州省贵阳市云岩区延安中路105号	黔盛景	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省长顺县白云山镇改尧村	/	2024-12-31	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
8	组合烟花 (一夜暴富)	贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司	贵州省贵阳市白云区牛场乡红锦村	泰源烟花	上栗县泰源出口花炮厂	上栗县金山镇山口村	100发	2024-11-27(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
9	爆竹(特装大地红)	贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司	贵州省贵阳市白云区牛场乡红锦村	龙兴	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	2280个	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
10	组合烟花 (财神蕾)	贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司	贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡关口村大寨组97号	银洋焰工	浏阳市太平复兴花炮厂	浏阳市集里街道办事处合盛村	100发	2024-04-24(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	爆竹(亿景特红)	贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司	贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡关口村大寨组97号	黔盛景	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省长顺县白云山镇改尧村	/	2025-03-30(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
12	组合烟花(闪光雷)	贵州省清镇市农资日杂公司	贵州省贵阳市清镇市新华路	榜山烟花	浏阳市榜山烟花制作有限公司	湖南省浏阳市金刚镇李畋社区	200发	2025-10-16(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	不合格	两盆联结	结构和材质-2:个人燃放类组合烟花不应两盆以上(含两盆)联结	/
13	爆竹(富贵大地红)	贵州省清镇市农资日杂公司	贵州省贵阳市清镇市新华路	祖师	湖南省醴陵市富利轻工有限公司	醴陵市李畋镇潼塘村	2400个	2025-01-18(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
14	爆竹(富贵来发财炮)	贵阳市乌当区土产副食杂品公司	贵州省贵阳市乌当区新天办事处新天路28号	启南	宜春市袁州区慈化镇启南花爆制作有限公司	宜春市袁州区慈化镇石岭村	/	2025-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
15	组合烟花(笛音财神雷)	贵阳市乌当区土产副食杂品公司	贵州省贵阳市乌当区新天办事处新天路28号	德顺	浏阳市德顺鞭炮烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇山虎村	100发	2024-05(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
16	组合烟花(闪光雷)	贵阳多彩烟花鞭炮有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇水田街路1幢2层1号	福乐烟花	上栗县福乐出口花炮厂	萍乡市上栗县上栗镇万石村	168发	2025-03(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
17	爆竹(金明发财炮)	贵阳多彩烟花鞭炮有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇水田街路1幢2层1号	/	上栗县金明出口花炮厂	上栗县鸡冠山乡豆田村	/	2025-05(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
18	爆竹(万慧闪光炮)	开阳县隆庆日杂有限责任公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇人民中路44号	万慧	万载县宏刚花炮制造有限公司	万载县白水乡白水村	1650响	2025-03-17(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
19	爆竹(中洲全红炮)	贵州安新区佑泽建筑工程有限公司	贵州省贵安新区党武街道党武村九组1号	中洲烟花	浏阳市中洲烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	938个	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
20	组合烟花(闪光雷)	贵州安新区佑泽建筑工程有限公司	贵州省贵安新区党武街道党武村九组1号	中洲烟花	醴陵市平盛烟花制造有限公司	醴陵市李畋镇	36发	2025-04	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
21	爆竹(富贵888)	贵州亿吉辉商贸有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑镇桂花社区锦龙花园	奇丽	贵州遵义奇丽烟花制造有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区	/	2025-01-08	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
22	组合烟花(锦绣未央)	余庆宇杭烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇西街(车站旁)	乐佳烟花	万载县强华烟花制造有限公司	万载县赤兴乡皂下村	100发	2025-10-11	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	爆竹(中国红)	遵义市汇川区合展烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺交通村丁家沟组	/	醴陵市楚丰出口烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市沩山镇大林村潭湾组	920发	2024-07	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
24	爆竹(吉祥发财炮)	凤冈县兴达烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市凤冈县何坝镇林光村	中意	醴陵市中意鞭炮制造有限公司	醴陵市王仙镇司徒村黄土冲组	1540个	2025-03	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
25	组合烟花(好运蕾)	遵义市祥宇烟花爆竹销售有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道办事处海尔大道(遵义科技服务中心大楼)	富翁牌	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	49发	2024-12(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
26	组合烟花(吉祥花)	遵义市播州区农业生产资料公司	贵州省遵义市播州区火车站社区(农资公司仓库内)	星灿	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委会办公楼	100发	2025-10(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
27	爆竹(乌江大地红)	贵州佳佳红商贸有限公司	贵州省遵义市新蒲新区遵义市新蒲新区虾子镇	百裕泰	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委会办公楼	1540响	2025-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
28	组合烟花(一路繁花)	遵义烟花爆竹(集团)有限责任公司	贵州省遵义市新蒲新区虾子经济开发区高科技产业园	虎城烟花	浏阳市山虎花炮厂	浏阳市金刚镇山虎村	100发	2025-05-07(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
29	组合烟花(金丝银柳)	绥阳县顺利烟花爆竹批发销售有限责任公司	贵州省遵义市绥阳县郑场镇卧龙村先锋组	湘盛	浏阳市太平桥湘盛烟花制造厂	浏阳市集里街道合盛村	81发	2025-01(外标合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
30	爆竹(精品啄木鸟)	桐梓县福贵烟花爆竹销售有限公司	贵州省桐梓县娄山关街道峰岩村沙坝组130号	东瑞烟花	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪镇花炮产业园	600响	2024-08(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
31	组合烟花(惊天动地)	贵州省桐梓县日杂废旧物资公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇小康城	泰源烟花	上栗县泰源出口花炮厂	上栗县金山镇山口村	25发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
32	组合烟花(吉祥雷)	正安县正鑫烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市正安县凤仪镇楼台村银凤组	东瑞烟花	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	25发	2025-05(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
33	组合烟花(浏阳好声音)	仁怀市鹿鸣烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市仁怀市坛厂街道关田村	逗逗烟花	湖南逗逗鞭炮烟花制造有限公司(五厂)	湖南省浏阳市中和镇雅山社区	100发	2025-04(内标合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	爆竹(富贵888大地红)	仁怀市天正商业贸易有限责任公司	贵州省遵义市仁怀市中枢镇苍龙办苍头坝村	龙溪飞龙	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	1500响	2025-05-16(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
35	组合烟花(招财进宝)	习水县惠升烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市习水县民化乡三元村街上组	庆泰	湖南庆泰烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	80发	2025-05(外标合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
36	爆竹(精品地毯红)	赤水市吉祥烟花爆竹经营有限公司	贵州省遵义市赤水市天台镇凤凰村	龙鸣	贵州省红鑫烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业园区	230响	2025-05	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
37	组合烟花(龙飞凤舞)	湄潭县平安烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市湄潭县鱼泉镇新石村(原磨石窝村民组)	吉盛	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	100发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
38	爆竹(大地红)	贵州湄潭恒嘉立商贸有限责任公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道观音村烟花爆竹仓库	中泰	上栗县中泰花炮制造有限公司	上栗县金山镇南华村	1040响	2025-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	不合格	引火线承受200g的作用力脱落	部件-引燃装置-引火线牢固性:点火引火线应安装牢固,可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏	/
39	组合烟花(烟花锦绣)	凤冈县鸿发烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市凤冈县何坝镇木河村坪上组	波波烟花	江西洋洋礼花制造有限公司	萍乡市上栗县桐木镇杨坊村	100发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
40	组合烟花(霸王蕾)	余庆县农资日杂公司	贵州省遵义市余庆县白泥镇文峰路	梅喜牌	余庆县神龙烟花爆竹有限公司	贵州省余庆县龙溪镇苏羊村	36发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
41	组合烟花(炫彩之夜)	道真仡佬族苗族自治县顺达烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇城关村双碑组山家塘	泰源	上栗县泰源出口花炮厂	上栗县金山镇山口村	100发	2025-01-11(外箱条形码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
42	组合烟花(炫彩天空)	道真仡佬族苗族自治县吉祥烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇城关村朱家沟组	桃花岭	湖南宏利烟花有限公司	刻木山乡楼子村二组	100发	2025-06-14(外标识码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
43	组合烟花(七彩浏阳河)	务川仡佬族苗族自治县农资日杂公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县都濡街道	球星	湖南球星烟花爆竹有限公司	刻木山乡群玉社区	100发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	爆竹(富贵888大地红)	务川自治县雷鸣烟花爆竹批发有限公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县镇南镇桃符村	龙溪飞龙	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	600响	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
45	组合烟花(艳阳天财神蕾)	遵义市农资(集团)烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市汇川区厦门路中段	绽放	浏阳市艳阳天烟花制造有限公司	浏阳市澄潭江镇槐树社区	20发	2025-05-28	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
46	组合烟花(笛音闪光蕾)	盘州市日用杂品有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川西路83号	美美烟花	醴陵市平盛烟花制造有限公司	醴陵市李畋镇	200发	2025-08-10(二维码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
47	爆竹(红日子红玺炮)	贵州省盘州市物资贸易总公司烟花爆竹经销部	贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民北路179号	义学鞭炮	浏阳市义学鞭炮烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇丹桂村	880响	2024-03-05(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
48	组合烟花(财源滚滚)	六盘水市钟山区日杂公司	贵州省六盘水市钟山区新生南路	南木烟花	浏阳市大瑶镇南木花炮厂	浏阳市大瑶镇南山村	100发	2025-04-28(二维码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	不合格	11.1s~11.3s	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品 引燃时间:5s~8s	/
49	组合烟花(闪光蕾)	六盘水市日用杂品公司	贵州省六盘水市钟山区水西南路1号广安大厦三楼	中洲烟花	醴陵市平盛烟花制造有限公司	醴陵市李畋镇	100发	2025-03(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
50	爆竹(兴旺鸿运炮)	水城县日用杂品公司	贵州省六盘水市钟山区场坝	兴旺	贵州省台江县兴旺鞭炮厂	台江县萃文街道番省村排朗寨	500响	2025-01(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
51	组合烟花(一路发)	水城县宏运烟花爆竹销售有限公司	贵州省六盘水市水城县滥坝镇发都村	东瑞烟花	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪镇烟花爆竹产业园	36发	2023-04-12(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
52	爆竹(喜庆发财炮)	六枝特区日用杂品公司	贵州省六盘水市六枝特区公园路4号	/	醴陵市明兴出口烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市李畋镇南桥社区	/	2025-01(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
53	组合烟花(蕾响财到)	六枝特区金盛烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省六盘水市六枝特区新窑镇上云盘村高坡组	金利烟花	浏阳市金利烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇太子湖村	100发	2024-11-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
54	组合烟花(闪光蕾)	贵州省安顺市霖鹏烟花爆竹销售有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大寨村	鑫宇	湖南省醴陵市鑫宇烟花鞭炮厂	李畋镇南桥村	168发	2025-06-27(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	组合烟花(震天雷)	安顺市平坝区日杂有限责任公司	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处塔山路1号	世纪红烟花	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	100发	2025-10-22(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
56	组合烟花(烟花美)	安顺经济技术开发区鸿发日杂有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇新屯村	富翁	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	100发	2025-06-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
57	爆竹(金明发财炮)	安顺开发区美源烟花爆竹批发部	贵州省安顺开发区宋旗镇新屯村黄铺大道北侧268号一层铺面	金明鞭炮	上栗县金明出口花炮厂	鸡冠山乡豆田村	/	2025-05(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
58	组合烟花(锦程礼焰)	普定县吉顺烟花爆竹有限公司	贵州省安顺市普定县黄桶办后寨村长坡	锦程烟花	浏阳市锦程烟花有限公司	浏阳市达浒镇金石村	80发	2025-03-02(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
59	组合烟花(响子金柳)	镇宁布依族苗族自治县烟花爆竹经营有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道镇坝路	中洲烟花	浏阳市中洲烟花集团有限公司	金刚镇金声社区	48发	2024-05(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
60	爆竹(精品发财炮)	镇宁自治县阳鑫烟花爆竹批发有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县双龙山街道办事处老王坡	对开花	万载排上花炮制造有限公司	万载县黄茅镇南岭村	/	2024-11	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
61	组合烟花(发财礼炮)	关岭自治县鸿丽烟花爆竹经营有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇世纪路	盛誉烟花	上栗县泰源出口花炮厂	金山镇山口村	100发	2025-10-14(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
62	组合烟花(开天雷)	关岭天彩烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道办事处农产品批发市场美食城5-1-1、2、3	奥斯特烟花	浏阳市奥斯特烟花制造有限公司	浏阳市高坪镇船仓组	100发	2025-10-17(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
63	组合烟花(顺风顺水)	紫云自治县吉祥烟花爆竹销售有限公司	贵州省安顺市紫云县五峰街道大塘小区私人住房一楼门面	东信烟花	湖南东信烟花股份有限公司	湖南省浏阳市古港镇白露村	49发	2025-08-14(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
64	组合烟花(华丽绽放)	金沙县乐民家烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道太极村张家湾铁厂	金圆	上栗县金圆花炮制造有限公司	上栗县金山镇樟坊村	80发	2025-11-13	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
65	组合烟花(龙行大运)	金沙县金吉烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市金沙县民兴街道大水客运站3楼	世纪红	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	100发	2025-09-18	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
66	组合烟花(笛音闪光雷)	威宁县烟花爆竹批发有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道设东路	顶牛烟花	浏阳市吉顺烟花制造有限公司	浏阳市集里街道星镇村	100发	2025-06(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
67	爆竹(恭喜发财)	威宁彝族回族苗族自治县供销合作社日用杂品公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道解放路119号	明生	上栗县金山九鼎出口花炮厂	萍乡市上栗县金山镇金山村	/	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
68	组合烟花(红映九州)	赫章县同欣烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市赫章县城关镇建设路1号	武圣烟花	毕节市万象烟花爆竹有限公司	毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	60发	2025-10-26(二维码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
69	爆竹(中国红)	赫章县同欣烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市赫章县城关镇建设路1号	万象烟花	毕节市万象烟花爆竹有限公司	/	1334响	2024-11(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	不合格	无制造商地址、无警示语、无燃放说明	标志-销售包装标志:1产品名称、2制造商名称及地址、3警示语、4燃放说明	/
70	爆竹(发财炮)	毕节市日用杂品贸易公司	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路10号	悦花汇	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	850响	2025-07(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
71	组合烟花(开门红)	毕节市祥莹烟花爆竹经营有限公司	贵州省毕节市七星关区天河路怡景花园二楼	盛誉烟花集团	上栗县泰源出口花炮厂	金山镇山口村	25发	2025-09	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
72	爆竹(泰安满地金)	毕节市七星关区灵星烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇啊哪寨村上寨组6号门面	泰安花炮	万载县泰安花炮制造有限公司	万载县岭东乡小关村	/	2025-06-19(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
73	组合烟花(闪光雷)	大方县吉祥烟花爆竹批发有限公司	贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道北段检察院对面	金圆	上栗县金圆烟花炮制造有限公司	上栗县金山镇樟坊村,桥塘村	100发	2025-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
74	爆竹(旺金龙大地红)	大方县吉祥烟花爆竹批发有限公司	贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道北段检察院对面	旺金龙	万载县龙田花炮实业有限公司	宜春市万载县双桥镇山溪村	1750响	2025-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
75	爆竹(吉祥大地红)	纳雍县兴建烟花爆竹经营有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县文昌街道桂花社区大草坝	明生	上栗县金山九鼎出口花炮厂	萍乡市上栗县金山镇金山村	/	2025-05-18(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
76	组合烟花(聚财纳福)	纳雍县祥宇花炮经营有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇毕纳路223号	金庄	浏阳市金庄烟花鞭炮厂	浏阳市金刚镇石霜村	100发	2025-10-30(条码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
77	组合烟花(飞将)	织金县荣庆商贸有限责任公司	贵州省毕节市织金县双堰街道碧桂园商业街2-1	浏阳花炮	浏阳花炮连锁烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇平湾村	100发	2025-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
78	爆竹(鹏顺银光炮)	织金县潜发日杂贸易有限公司	贵州省毕节市织金县城关镇沿河路101-56号	鹏顺	万载县鹏顺花炮制造有限公司	万载县高城镇高城村	1400响	2025-10(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
79	组合烟花(震天雷)	石阡县日杂有限公司	贵州省铜仁市石阡县龙塘镇神仙庙村枹木山组	致富	上栗县致富出口花炮厂	上栗县金山镇黎塘村	100发	2024-06	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	不合格	部件-引燃装置-引燃时间: 第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s, 其他类型产品引火线引燃时间: 3s~8s	/	/
										不合格	燃放时出现炸筒现象	燃放性能-1: 燃放时不应出现炸筒、散筒、倒筒、冲底、断火、烧筒等现象, 发射升空的效果件不应出现低炸现象	/
80	爆竹(富贵团圆)	石阡县永顺烟花爆竹销售有限公司	贵州省铜仁市石阡县枫香乡茶耳岩	雄峰花炮	万载县株潭雄峰花炮有限公司	万载县株潭镇	1200个	2025-10	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
81	组合烟花(大吉大利)	玉屏方兴烟花爆竹经营有限公司	玉屏县朱家场镇水田村青龙上湾	旺盛烟花	湖南金帝烟花爆竹制造有限公司	醴陵市王仙镇灌冲村	100发	2025-06-12(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
82	爆竹(雄峰电光炮)	玉屏县见玉烟花爆竹有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇舞阳村	雄峰花炮	万载县株潭雄峰花炮有限公司	万载县株潭镇	1330响	2025-02	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
83	组合烟花(笛音雷)	松桃四季红烟花爆竹批发有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇公园路97号	富翁牌	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	19发	2025-05(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
84	组合烟花(皇家礼炮)	松桃苗族自治县供销合作社联合社日杂公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇人民路2号	浏河烟花	醴陵市金利来烟花有限公司	醴陵市李畋镇	48发	2025-02-28	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
85	爆竹(嘉信小红炮)	铜仁市万山区合利烟花有限公司	贵州省铜仁市万山区万山镇十八坑	赣信	嘉信烟花爆竹制造有限公司	宜春市袁州区慈化镇模山村	/	2025-06	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
86	组合烟花(东方彩)	铜仁民丰烟花爆竹有限公司	贵州省铜仁市碧江区清水塘黑岩湾	聚虹烟花	浏阳市堂兴出口烟花制造有限公司	浏阳市高坪镇石湾村	60发	2025-02-23	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
87	组合烟花(金银财宝)	江口县仁富烟花爆竹经营有限公司	贵州省铜仁市江口县双江镇沙子坳	虎城	浏阳市山虎花炮厂	浏阳市金刚镇山虎村	100发	2025-05-19	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
88	爆竹(财富民祥精品电光炮)	铜仁市碧江区日用杂品公司	贵州省铜仁市碧江区解放路2号附4号	民祥	宜春市袁州区慈化民祥花爆厂	江西省宜春市袁州区慈化镇石下村路边组	/	2025-03(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
89	组合烟花(吉祥笛音惊天雷)	印江土家族苗族自治县宏祥烟花爆竹销售有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县朗溪镇张家村	吉祥	临澧县吉祥烟花有限公司	湖南省常德市临澧县刻木山乡彭市社区马三组	25发	2025-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
90	爆竹(富贵圆炮)	印江土家族苗族自治县同盛贸易有限责任公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县中兴街道大坑村	科富集团	湖南科富烟花集团有限公司	醴陵市李畋镇	1670响	2025-03(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
91	爆竹(茶花满地红)	思南县永承花炮贸易有限责任公司	贵州省铜仁市思南县思唐镇白沙井	茶花牌	万载县黄茅贵山花炮制造有限公司	江西省万载县黄茅镇源头村	720响	2025-05-11(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
92	组合烟花(星光灿烂)	沿河土家族自治县广发烟花爆竹批发有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县黑水镇朝阳村	富久久	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	126发	2023-11-28(内标合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
93	组合烟花(骏马奔腾)	沿河土家族自治县兴农贸易有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇解放南路89	天使	浏阳市天使烟花制造燃放有限公司	浏阳市集里办事处吾村八仙片	100发	2024-10(内标合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
94	爆竹(财源广进)	德江县全红烟花爆竹销售有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙镇迎宾路	喜之光	醴陵市吉安花炮厂	湖南省醴陵市东富镇森冲村牛牯组15号	2560响	2025-02-28	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
95	组合烟花 (烟雨江南之春色满江南)	德江吉隆烟花爆竹经营有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙镇迎宾路	联泰	浏阳市联泰烟花鞭炮厂	浏阳市葛家镇新建村	80发	2025-04	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	不合格	1# 低炸 2# 符合 3# 低炸 4# 符合	燃放性能-1: 燃放时不应出现炸筒、散筒、倒筒、冲底、断火、烧筒等现象, 发射升空的效果件不应出现低炸现象	/
96	组合烟花 (吉利蕾)	黄平君乐烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇四屏路农资宾馆四楼	黔盛景	长顺县亿盛烟花厂	长顺县广顺镇南场村8组	36发	2025-06(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
97	组合烟花 (开门红)	黄平县智科烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇五里墩	常鑫	湖南万发烟花鞭炮有限公司	刻木山乡章家湖村大十四组	25发	2025-05-19(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
98	组合烟花 (金闪蕾)	剑河县吉祥烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县岑松镇南岑沟	颐和隆	浏阳市颐和隆烟花集团有限公司	浏阳市官渡镇田郊村	36发	2024-10(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
99	爆竹(吉祥红炮)	镇远县宏达烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇西门街	科富	醴陵市科富利群花炮有限公司	醴陵市李畋镇	/	2024-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
100	爆竹(富贵团圆)	施秉供销社烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南州施秉县城关镇西街供销社大院内	鑫汇	宜春市鑫汇花爆制作有限公司	袁州区慈化镇冷水村	680头/盘	2025-03-23(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
101	爆竹(金银满地)	施秉县六林实业工贸有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇杉木河大道	同心花炮	萍乡市上栗同心出口花炮厂	江西省萍乡市上栗县金山镇黎塘村	730个	2025-06(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
102	爆竹(全红电光圆炮)	丹寨县永吉烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔东南州丹寨县龙泉镇展良新村老321国道旁	金刚	浏阳市清江出口烟花爆竹制作销售有限公司	湖南省浏阳市金刚镇丹桂村清江片	/	2025-07-16(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
103	组合烟花 (浪漫)	黔东南州日杂有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道桐荫坪路77号和馨家园B区11栋2单元一楼	卓焰花炮	浏阳市富太烟花制造有限公司	浏阳市高坪镇双江村	25发	2025-03(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
104	爆竹(恭喜发财)	台江县鸿运烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县浙华二期19号门面	先发	上栗县先发出口花炮厂	上栗县杨岐乡卯田村	1960响	2024-01(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
105	组合烟花(发财花)	贵州省台江县农资日杂有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇萃文路4号	虎城烟花	浏阳市山虎花炮厂	浏阳市金刚镇山虎村	80发	2025-05-05(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
106	组合烟花(财源广进)	凯里经济开发区添喜日杂贸易有限公司	凯里经济开发区金源东大道合创公园一号(二期)A区1栋-1层1号门面	传奇	醴陵市吉利烟花制造有限公司	醴陵市阳三石街道	100发	2025-06-10(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
107	组合烟花(路路财神)	榕江县利榕商贸有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州南路4号	东方红烟花	浏阳市东方红烟花艺术燃放有限公司	浏阳市关口街道办事处溪江村	80发	2024-12-27(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
108	爆竹(富民祥精品电光炮)	雷山县新合作烟花爆竹有限公司	雷山县丹江镇永乐路	/	江西省宜春市袁州区慈化民祥花炮厂	宜春袁州区慈化镇	3800响	2024-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
109	组合烟花(龙凤呈祥)	从江县盛禾供销农资日杂有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅街道江东中路2号	鑫祥烟花	浏阳市鑫祥烟花制作有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	25发	2024-06	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
110	组合烟花(雷神)	天柱县烟花爆竹专营有限责任公司	贵州省天柱县联山街道联山村煤洞组	世纪红烟花	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	36发	2025-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
111	组合烟花(笛音惊天雷)	锦屏县星宇烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇潘寨村下瓦厂(电力公司外侧路段)	星宇烟花	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南州锦屏县新化乡密寨村	20发	2025-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
112	爆竹(至尊大地红)	三穗黔穗烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县文笔街道新穗街农资公司二楼	金刚	浏阳市清江出口烟花爆竹制作销售有限公司	浏阳市金刚镇丹桂村	2000响	2024-05-27	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
113	组合烟花(富贵笛音雷)	贵州省岑巩县舞水街道新兴大道152号	贵州省岑巩县舞水街道新兴大道152号	德顺烟花	万载县德顺花炮制作有限公司	万载县罗城镇小浒村	16发	2025-07(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
114	组合烟花(龙腾盛世)	瓮安县喜洋洋烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇银盏村新寨村民组火烧寨	报喜龙	浏阳市枨冲镇荷叶出口花炮厂	大瑶镇金富国际4栋508号	100发	2025-08-13(流向标)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
115	爆竹(精品中国红)	瓮安县丰农土产日杂供销有限公司	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处花竹社区兴隆路4号楼8-1号	金旺福	醴陵市隆祥花炮厂	醴陵市白兔潭镇田心村	890响	2025-06(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
116	组合烟花(花之舞)	福泉市春发烟花爆竹有限责任公司	福泉市龙昌镇龙井村半边街组	南木	浏阳市大瑶镇南木花炮厂	浏阳市大瑶镇南山村	36发	2025-06(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
117	爆竹(兴隆发)	福泉市春发烟花爆竹有限责任公司	福泉市龙昌镇龙井村半边街组	百福	萍乡市新华花炮厂	江西省萍乡市湘东区	1418响	2025-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
118	爆竹(光明如意炮)	黔南四海通讯有限公司烟花爆竹销售分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市大兴街50号	光明	宜春市袁州区慈化镇光明花炮厂	宜春市袁州区慈化镇余坊村	/	2025-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
119	爆竹(光明特红炮)	都匀市佳信烟花鞭炮销售有限公司	贵州省黔南州都匀市西山大道23号观澜盛鼎城12栋1层12号	光明	宜春市袁州区慈化镇光明花炮厂	宜春市袁州区慈化镇余坊村	4600响	2025-01(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
120	组合烟花(金蜘蛛王)	黔南州供销祥瑞烟花爆竹贸易有限公司都匀市分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市小围寨街道普林村斑竹洼	颐和隆	浏阳市颐和隆烟花制造有限公司	浏阳市官渡镇田郊村	80发	2024-01-(外标合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
121	组合烟花(皇家礼炮)	三都水族自治县三湘烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县普安镇交梨社区交梨村九组(原高屯村九组)	金豹烟花	浏阳市金豹烟花制造燃放有限公司	浏阳市关口街道办事处和田村	100发	2025-02-17(条码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
122	爆竹(名许清江招财炮)	三都水族自治县三湘烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县普安镇交梨社区交梨村九组(原高屯村九组)	名许清江	宜春市袁州区慈化镇名许清江花炮厂	宜春市袁州区慈化镇	/	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
123	组合烟花(笛音闪光雷)	荔波供销烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道万悦小区8幢4楼(仅限办公)	美美烟花	醴陵市平盛烟花制造有限公司	醴陵市李畋镇	168发	2024-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
124	爆竹（十全十美）	荔波供销烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道万悦小区8幢4楼(仅限办公)	美美烟花	浏阳市美美烟花有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	1000响	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
125	组合烟花（招财进宝）	独山县农资日杂公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇双桥村上组	红利	浏阳市正兴烟花制造有限公司	浏阳集里街道办事处	36发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
126	爆竹（旺金龙红袍）	独山百惠贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇高塘村拉然组	旺金龙	万载县龙田花炮实业有限公司	宜春市万载县双桥镇	/	2023-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
127	组合烟花（闪光雷）	平塘县聂贵刚烟花爆竹零售店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道双桥村梨子树组龙洞村路口1号	/	顺发烟花爆竹厂	德化村	100发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
128	爆竹（吉祥红炮）	平塘县聂贵刚烟花爆竹零售店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道双桥村梨子树组龙洞村路口1号	科富	醴陵市科富利群花炮有限公司	醴陵市李畋镇	/	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
129	爆竹（浏阳建盛精品大地红）	罗甸县日用杂品公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇生产路5号	建盛	浏阳市森达出口烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇沙螺村	1620响	2025-04(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
130	组合烟花（金有余）	罗甸县庆丰贸易有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇新场村尖坡组吴家塘	柏美烟花	浏阳市金焰出口烟花制造有限公司	湖南省浏阳市关口街道办事处金口村	60发	2024-10-22(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
131	组合烟花（御焰）	贵州省长顺县农资日杂公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县城关和平西路	金娃	浏阳市金庄烟花鞭炮厂	浏阳市金港镇石霜村	100发	2025-01(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	不合格	有垫板	结构和材质-11：产品与包装（含运输包装和销售包装）之间不应增加垫板，筒体之间不应安装隔板	/
132	爆竹（喜洋洋发财炮）	贵州省长顺县农资日杂公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县城关和平西路	黔盛景	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省长顺县白云山镇改尧村	/	2025-02-16(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
133	组合烟花(闪光雷)	惠水县兴竹日杂废旧物资有限责任公司	贵州省惠水县涟江街道县府中路	海锋烟花	上栗县海锋出口烟花制造有限公司	上栗县金山镇彰坊村	100发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
134	爆竹(金明电光炮)	惠水县兴竹日杂废旧物资有限责任公司	贵州省惠水县涟江街道县府中路	柳	上栗县金明出口花炮厂	鸡冠山乡豆田	/	2024-03(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
135	组合烟花(闪光雷)	贵定县农资日杂公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇中山西路	中洲烟花	醴陵市平盛烟花制造有限公司	醴陵市李畋镇	100发	2024-02-20(喷码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
136	爆竹(吉祥如意)	贵定县农资日杂公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇中山西路	湘畋	醴陵市湘畋花炮实业有限公司	醴陵市李畋镇利群村	980响	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
137	爆竹(财进福来炮)	贵州省龙里县桂福日杂副食有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道光明路11号	晨琪鞭炮	醴陵市恒力烟花鞭炮有限公司	制造商地址:醴陵市国瓷街道姜东村蛇形组	1400响	2025-02-22(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
138	组合烟花(招财进宝福满堂)	贵州省龙里县桂福日杂副食有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道光明路11号	富美烟花	萍乡市旧金山出口花炮厂	萍乡市上栗县金山镇樟芳村	100发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
139	组合烟花(大吉大利)	望谟县鸿顺烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县新屯街道新屯村甘河组	一鸣	上栗县湘赣烟花制造有限公司	金山镇高山村	60发	2025-10-22(二维码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	不合格	10.9s~11.1s/	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品 引燃时间:5s~8s	/
140	爆竹(钱多多财多多闪光炮)	望谟县鸿顺烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县新屯街道新屯村甘河组	乐旺	浏阳市金刚云岩鞭炮烟花厂	浏阳市金刚镇南岳村	2060响	2025-03-31(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
141	组合烟花(大展鸿图)	望谟县硕实烟花爆竹经营有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县新屯街道办事处新屯村坝空坡	鑫远	浏阳市长盛出口花炮厂(鑫湘生产区)	浏阳市葛家镇新建村	49发	2025-03-31(标识码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
142	爆竹(恭喜发财)	望谟县硕实烟花爆竹经营有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县新屯街道办事处新屯村坝空坡	天宇牌	宁乡县天宇鞭炮有限公司	宁乡县横市镇向阳村余家组	/	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
143	爆竹(荣兴银光炮)	册亨县供销社烟花爆竹专营中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县前进路9号	荣兴	醴陵市白兔潭荣兴出口花炮厂	白兔潭镇泉源村	/	2024-06(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
144	组合烟花(聚财)	册亨县鹏鲲烟花爆竹经营有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县冗渡镇冗渡村冗坪组	汇丰烟花	上栗县汇丰出口花炮厂	上栗县长平乡塘上村	80发	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
145	爆竹(发财闪光炮)	贵州省黔西南州安龙县凯胜烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔西南州安龙县招提街道阳方村巧凹组	秀华花炮	万载县秀华花炮制造有限公司	万载县株潭镇石岭村	/	/	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
146	组合烟花(红钻)	安龙县鹏程烟花炮竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招提街道办事处阳方村巧凹组	中南烟花	浏阳市中南烟花燃放有限公司	湖南省浏阳市大瑶南阳工业园	25发	2025-06-06(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
147	组合烟花(惊天雷(升级版))	贞丰县吉荣烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇平桥村高龙坡组	创瑞	上栗县创瑞花炮制造有限公司	上栗东源乡民主村	25发	2025-09(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
148	爆竹(精品特级电光炮)	贞丰县平安烟花爆竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇建设路财富中心1栋2单元14楼	荣兴	醴陵市荣兴花炮有限公司	醴陵市白兔潭镇泉沅村	/	2023-11(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
149	组合烟花(和谐华夏)	兴仁市湘鑫烟花爆竹经营有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处环西路5号	博鑫烟花	长沙博鑫出口烟花有限公司	湖南省宁乡市双凫铺镇月华村双峯组	100发	2025-02-06(标识码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
150	爆竹(天心大地红)	兴仁市盛民日用杂品有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城关镇解东路256号	榕树牌	兴仁市天心烟花炮竹厂	贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处大河桥	680响	2025-07-14(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/
151	组合烟花(山河锦绣)	普安县烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇环城北路79号	添鸿烟花	湖南国奇花炮有限公司	李畋镇南桥村	100发	2025-10-22(标识码)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,主体稳定性,药种,药量,燃放性能,结构和材质	未发现不合格	/	/	/
152	爆竹(特装大地红)	普安县农业生产资料公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇东街69号	天心	浏阳市宏刚鞭炮烟花制作有限公司	金刚镇丹桂村	/	20240418(合格证)	标志,包装(运输包装和销售包装),外观,部件,药种,药量,结构和材质,燃放性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
153	组合烟花 (笛音闪光 蕾王)	晴隆县双晴 商贸有限公司	贵州省黔西南布 依族苗族自治州 晴隆县东观街道 五里社区应家沟 审计局旁	创瑞烟花	上栗县创瑞花 炮制造有限公 司	上栗县东源乡 民主村	168发	2025-09 (合 格证)	标志,包装(运输包装和销售 包装),外观,部件,主体稳定 性,药种,药量,燃放性能,结 构和材质	未发现 不合格	/	/	/
154	组合烟花 (波波好声 音)	晴隆县双龙 烟花爆竹批 发有限责任 公司	贵州省黔西南布 依族苗族自治州 晴隆县莲城街道 文丰社区文丰茶 场内	波波烟花	江西洋洋礼花 制造有限公司	萍乡市上栗县 桐木镇杨坊村	100发	2025-03-13 (标识码)	标志,包装(运输包装和销售 包装),外观,部件,主体稳定 性,药种,药量,燃放性能,结 构和材质	未发现 不合格	/	/	/
155	组合烟花 (王者天 下)	兴义市日杂 公司	贵州省黔西南州 兴义市桔山街道 普子村兴合组	联泰花炮	浏阳市联泰烟 花鞭炮厂	浏阳市葛家镇 新建村	100发	2025-08-06 (标识码)	标志,包装(运输包装和销售 包装),外观,部件,主体稳定 性,药种,药量,燃放性能,结 构和材质	未发现 不合格	/	/	/
156	组合烟花 (老板大 发)	贵州义龙吉 泰烟花爆竹 销售有限公 司	贵州省黔西南布 依族苗族自治州 兴义市万屯镇佐 舍村打扫组夏家 凼子	盛誉烟花	上栗县佳友烟 花制造有限公 司	上栗县金山镇 高山村	100发	2025-03-18 (二维码)	标志,包装(运输包装和销售 包装),外观,部件,主体稳定 性,药种,药量,燃放性能,结 构和材质	未发现 不合格	/	/	/
157	爆竹(精 品发财炮)	黔西南州日 杂废旧物资 公司	贵州省黔西南布 依族苗族自治州 兴义市木贾办木 贾商品批发物流 城C区1栋102号	对开花	万载排上花炮 制造有限公司	万载县黄茅镇 南岭村	/	2025-05 (合 格证)	标志,包装(运输包装和销售 包装),外观,部件,药种,药量, 结构和材质,燃放性能	未发现 不合格	/	/	/
158	爆竹(钛 花特效炮)	兴义市丰庆 烟花爆竹销 售有限公司	贵州省黔西南州 兴义市桔山街道 酸枣村烂滩二组	泰安花炮	万载县泰安花 炮制造有限公 司	万载县岭东乡	/	2025-06 (合 格证)	标志,包装(运输包装和销售 包装),外观,部件,药种,药量, 结构和材质,燃放性能	未发现 不合格	/	/	/
159	组合烟花 (旺年大 发)	黔西县永盛 烟花爆竹经 营部	黔西县莲城办 事处金凤大道30米 街中段	金阳红	浏阳市金阳红 出口烟花制造 有限公司	大瑶镇杨花村	100发	2025-03 (合 格证)	标志,包装(运输包装和销售 包装),外观,部件,主体稳定 性,药种,药量,燃放性能,结 构和材质	未发现 不合格	/	/	/
160	爆竹(中华 红地毯)	黔西县永盛 烟花爆竹经 营部	黔西县莲城办 事处金凤大道30米 街中段	思源	醴陵市思源烟 花鞭炮制造有 限公司	醴陵市李畋镇 华埠村	2100响	2025-05 (合 格证)	标志,包装(运输包装和销售 包装),外观,部件,药种,药量, 结构和材质,燃放性能	未发现 不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域纸巾纸产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	纸巾(三百山抽取式面巾纸)	贵阳乌当宾隆百货销售有限公司	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层	三百山	贵州三百山纸业有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼镇燕楼园区标准厂房2#第1、2层整层	156mm×170mm/张 五层 14包/提	2025-05-19	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
2	纸巾(心相印牌面巾纸)	贵州华联综合超市有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市经济技术开发区珠江路368号万科大都会综合体地下一层	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇东城大道1888号	210mm×210mm 2层 3包/提	2025-05-16	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
3	纸巾(皇廷牌棉柔系列面巾纸)	贵州中购惠民乐家生鲜超市有限公司	贵州省贵阳市观山湖区观山街道西二环235号北大资源·梦想城一期7号地块地下商业负1层150号	图文商标	四川蜀邦实业有限责任公司	四川省彭州市牡丹大道南段162号	180mm×126mm/张 6包/提 350张/包	2024-04-20	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
4	纸巾(美洁贝贝125抽取式面巾纸)	息烽县以富商贸超市	贵州省贵阳市息烽县永阳街道永红村西安置小区17号门面	图文商标	云南美丽好纸业有限公司	昆明市宜良狗街镇旱滩村	125mm×180mm×4层×10包/提	2024-10-07	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
5	纸巾(白公主·绵柔亲肤系列抽取式纸巾)	播州区亿家生活超市(个体工商户)	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区谢家坝公租房一楼邻街2-3号门面	图文商标	广东省东莞市万江民和纸品厂	广东省东莞市万江街道拔蛟窝北环路8号1栋201室	156mm×185mm 380张 5层 10包/提	2025-03-02	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
6	纸巾(添福·妇婴首选面巾纸)	汇川区观坝心连心超市	遵义市汇川区泗渡镇观坝村	图文商标	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	140mm×190mm (4层) 360张×10包/提	2024-03-01	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	不合格	236mN	柔软度(纵横向平均): ≤ 160mN	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	纸巾(百顺抽纸)	赤水市旺隆供销超市	赤水市旺隆镇创业大道	百顺	成都百顺纸业有限公司	四川省彭州工业开发区百苍路38号	185mm×196mm 408张/包 5包/提	2023-09-12	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
8	纸巾(顾佳一柔软系列面巾纸)	赤水市旺隆供销超市	赤水市旺隆镇创业大道	图文商标	四川恒尚纸业有限公司	四川成都彭州市红岩镇虎形村九组100号	187mm×190mm×390张(三层) 5包/提	2023-11-26	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
9	纸巾(天月牌原生竹浆系列面巾纸)	赤水市好惠佳生鲜超市	贵州省赤水市天台镇天苑新城负一楼	图文商标	赤水市天月纸业有限公司	贵州省遵义市赤水经济开发区高新产业园6号楼	125mm×180mm/张(四层) 6包/提 360张/包	2025-04-26	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
10	纸巾(林中竹牌面巾纸)	仁怀市好又多购物中心姜家寨店	贵州省遵义市仁怀市盐津街道盐津社区姜家寨小区	林中竹	遵义市佳佳纸业有限责任公司	贵州省遵义市赤水市文华街道经济开发区高新产业园5号	138mm×180mm/张(5层) 380张/包 12包/提	2024-06-11	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
11	纸巾(王康二纯绵质感纸面巾)	仁怀市好又多购物中心姜家寨店	贵州省遵义市仁怀市盐津街道盐津社区姜家寨小区	王康二	贵州彩阳纸业有限公司	贵州省遵义市娄山关镇彩阳工业园	155mm×180mm 10包/提 420张/包	2025-03-02	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
12	纸巾(好一典牌友情系列四边压花面巾纸)	钟山区旺鹏超市	贵州省六盘水市钟山区安居路138号	图文商标	成都市青柠檬纸业有限公司	成都市青白江区梨园路999号	190mm×138mm/张(5层) 8包/提 380张/包	2024-09-18	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
13	纸巾(美若茉柔韧纸面巾)	六枝特区鑫宇百货购物超市(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道文化路口	美若茉	贵阳创维纸品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇文化路81号	157mm×200mm×390张±5张×5层	2024-03-12	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	纸巾(百顺抽纸)	水城县龙彪风温暖帮扶超市	贵州省六盘水市水城县双水街道沙龙社区办公楼一楼门面	图文商标	成都百顺纸业有限公司	四川省彭州工业开发区百苍路38号	135mm×196mm(四层) 6包/提 400张/包	2024-07-08	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
15	纸巾(洁柔牌纸面巾(Face粉小方巾))	镇宁自治县新世纪阳光购物广场	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道沿河路北侧锦绘新都小区A幢2-1	图文商标	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	203mm×200mm/张(3层) 10包/提	2025-04-23	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
16	纸巾(桔子姑娘牌臻品系列360张面巾纸)	关岭品汇尚购购物中心	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺		彭州市玖峰纸业有限公司	四川省彭州市工业开发区五贤南路76号	180mm×155mm/张(5层) 8包/提	2025-03-16	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
17	纸巾(心相印牌面巾纸)	安顺市黄果树风景名胜区好优多购物中心	贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场	图文商标	湖南恒安纸业有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山镇莲心居委会2组桃林路	161mm×190mm 3层 3包/提	2025-06-11	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
18	纸巾(娇润牌面巾纸)	黔西市心德生活超市(个体工商户)	贵州省毕节市黔西市锦绣街道锦绣花都锦绣安置小区13栋;杜鹃街道大兴社区野坝新街(中石化加油站旁);杜鹃街道大兴社区加油站对面	图文商标	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇石板一村大门楼组147号	115mm×178mm/张(5层) 10包/提	2025-03-15	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
19	纸巾(唯美源牌柔韧面巾纸)	金沙县怡鑫百货批发部	贵州省毕节市金沙县五龙街道古楼社区	图文商标	贵州汇美佳源纸业有限公司	贵州省遵义市赤水市经济开发区高新产业园5A号	155mm×190mm/张(5层) 10包/提	2024-09-29	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	纸巾(开心朵朵牌纸面巾)	大方县爱翠便利店	贵州省毕节市大方县九驿街道大寨社区德盛商贸城14栋1-54	图文商标	彭州市阳阳纸业有限公司	四川省成都市彭州市隆丰街道西河村10组	185mm×150mm/张(5层) 6包/提 350张/包	2024-06-20	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
21	纸巾(心相印牌面巾纸)	七星关区六合超市	贵州省毕节市七星关区碧阳街道办碧阳国际城南3-1-44号	图文商标	湖南恒安纸业有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山镇莲心居委会2组桃林路	152mm×190mm 3层 8包/提 88抽/包	2024-07-13	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
22	纸巾(清风牌面巾纸)	铜仁市九宜乐尔乐商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西锦江北路21号锦江宾馆附楼负一层	图文商标	遂宁金红叶纸业有限公司	遂宁经济技术开发区明星大道500号	190mm×132mm(4层) 10包/提 90抽/包	2025-02-22	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
23	纸巾(雨娇缘木抽取式面巾纸)	铜仁市九宜乐尔乐商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西锦江北路21号锦江宾馆附楼负一层	图文商标	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板工业园区	133mm×180mm×5层 8包/提 360张/包	2025-04-24	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
24	纸巾(清风牌面巾纸)	铜仁市万山区和家精致超市	贵州省铜仁市万山区仁山办事处金鳞大道与黄家院子路口交汇处富华商业广场一层23号	图文商标	金红叶纸业(南通)有限公司	江苏省南通市如东县长沙镇临港大道1号	190mm×154mm(4层) 90抽/包 8包/提	2025-02-19	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
25	纸巾(柳洁牌(美少女系列)抽取式面巾纸)	铜仁市万山区和家精致超市	贵州省铜仁市万山区仁山办事处金鳞大道与黄家院子路口交汇处富华商业广场一层23号	图文商标	柳州欧业印务有限公司	柳州市鱼峰区阳和工业新区和悦路14号	175mm×140mm/张 5层 8包/提	2025-02-21	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	纸巾(心相印牌餐巾纸)	凯里市鲜丰便利店	凯里市友庄路天宝花园6幢1楼3号门面	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇东城大道1888号	190mm×210mm 3层 42张/包 12包/提	2025-01-10	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
27	纸巾(清风牌面巾纸)	凯里市新鲜多多生鲜超市	凯里市迎宾大道隆源公馆1栋103号门面	图文商标	遂宁金红叶纸业有限公司	遂宁市经济技术开发区明星大道500号	190mm×154mm (3层) 8包/提	20231029	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
28	纸巾(昕月纯木)	凯里市新鲜多多生鲜超市	凯里市迎宾大道隆源公馆1栋103号门面	图文商标	贵州新宏发纸品有限责任公司	贵州省台江经济开发区	175mm×175mm 400张(4层)/包 3包/提	2025.1.0.2	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
29	纸巾(洁柔牌纸面巾(Face粉软抽))	凯里市惠百佳生活超市	凯里市迎宾大道77号隆源公馆一期11-3幢1楼1-13号门面	图文商标	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	195mm×133mm/张(3层) 6包/提	20250502	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
30	纸巾(娇婵牌面巾纸)	贵州华百家商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城镇盛源国际项目E区负一层1-1-1号商铺	图文商标	贵州优沐纸业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	155mm×175mm/张(5层) 10包/提 380张	2025-03-10	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
31	纸巾(轩棉牌金典系列面巾纸)	荔波县冰灵全又佳生活超市(个体工商户)	荔波县玉屏街道荔波湾C15-1-5/C15-1-6/C15-1-7/C15-1-8号商铺	轩棉 XUANMIA N	重庆鸿泰纸业有限公司	重庆市永川区朱沱镇港桥工业园区	180mm×155mm/张(4层) 6包/提	20250512	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
32	纸巾(柔贝佳牌面巾纸)	荔波县冰灵全又佳生活超市(个体工商户)	荔波县玉屏街道荔波湾C15-1-5/C15-1-6/C15-1-7/C15-1-8号商铺	柔贝佳 ROUBEIJIA	成都洁仕生活用品有限公司	四川省成都市彭州市军乐镇银定村八组	170mm×124mm (4层) 8包/提	20250426	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	纸巾(千般柔韧纸面巾)	册亨县美佳乐百货店	册亨县纳福街道纳福新区亨达大市场2号楼1-17号	图文商标	贵州家佳纸品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇文化路81号	175mm×156mm×400张×5层10包/提	2025-01-18	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/
34	纸巾(柔贝佳面巾纸)	安龙县普坪镇尹双福粮油百货店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县普坪镇新街村一组	图文商标	贵州洁仕生活用品有限公司	贵州省遵义市赤水市金华街道沙湾社区冉寨组	170mm×124mm/抽(4层)8包/提376张/包	2024-08-29	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域卫生纸产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	卫生纸(维邦牌卫生纸)	开阳县兴君购物中心	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处环城北路谦翔·财富中心五组5栋2层31号	图文商标	维邦纸业(重庆)有限公司	重庆市永川区朱沱镇(重庆永川工业园区港桥工业园)	138mm×125mm/节(5层) 12卷/提	2025-03-10	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
2	卫生纸(柔朴印牌卫生纸)	清镇市站街镇陈华商贸批发配送部	清镇市站街镇西环街	图文商标	重庆朴印商贸有限公司(出品商)	贵州省遵义市赤水市经开区高新区内	153mm×120mm/节(5层) 12卷/提	2024-12-25	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
3	卫生纸(维邦牌卫生纸)	修文县园里生活驿站超市	贵州省贵阳市修文县龙场镇碧桂园一期3栋103-107	图文商标	维邦纸业(重庆)有限公司	重庆市永川区朱沱镇(重庆永川工业园区港桥工业园)	152mm×125mm/节(5层) 12卷/提	2024-12-28	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
4	卫生纸(薇娜卷纸)	道真自治县宏盛生鲜超市金瑞店	贵州省道真自治县上坝乡民顺社区金瑞中心城2栋3-7号门面	图文商标	贵州遵义薇娜纸业有限公司	遵义市新蒲新区板山村	100mm×140mm 5层 12卷/提	2024-11-28	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
5	卫生纸(义锦卷纸)	道真自治县宏盛生鲜超市金瑞店	贵州省道真自治县上坝乡民顺社区金瑞中心城2栋3-7号门面	义锦	贵州遵义薇娜纸业有限公司	遵义市新蒲新区板山村	140mm×90mm 10卷/提	2024-09-14	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
6	卫生纸(娇润牌卫生纸12卷2400)	务川尚购生活超市	务川县丹砂街道保元城市广场19号楼负一层8-22号商铺	图文商标	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇石板一村大门楼组147号	140mm×100mm/节(6层) 140节/卷×12卷/提	2025-05-06	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	卫生纸(雍华纯品牌卫生卷纸)	务川尚购生活超市	务川县丹砂街道保元城市广场19号楼负一层8-22号商铺	图文商标	贵州中济恩鑫高新技术开发有限公司	贵州省赤水市天台镇工业大道高新产业园16号厂房	131mm×125mm/节(6层) 18卷/提	2025-03-22	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
8	卫生纸	钟山区旺鹏超市	贵州省六盘水市钟山区安居路138号	图文商标	成都洁仕生活用品有限公司	四川省成都市彭州市军乐镇银定村八组	146mm×120mm/节 12卷/提	2024-06-17	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
9	卫生纸(心相印牌卫生纸)	贵州利客多超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道奥远广场商铺负一层B-001	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇东城大道1888号	105mm×140mm/节(4层) 10卷/提	2025-02-21	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
10	卫生纸(心相印牌卫生纸)	紫云自治县板当新世纪购物广场	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县板当镇板当新城区(鸿绿房开公司门市)	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇东城大道1888号	109mm×140mm/节 4层 10卷	2023-11-29	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
11	卫生纸(纸如初见牌羽感致柔卫生纸)	镇宁自治县新世纪阳光购物广场	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道沿河路北侧锦绘新都小区A幢2-1	图文商标	重庆雍华纯品纸制品有限公司	重庆市永川区永津大道10号凤凰谷优势企业公园1栋	173mm×130mm/节(6层) 14卷/提	2024-10-26	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
12	卫生纸(柔影牌卫生纸)	织金县乐辉超市(个体工商户)	贵州省毕节市织金县文腾街道金南大道财智金蓝小区F栋一层26号	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇富城路88号	194mm×140mm/节 4层 10卷/提	2023-12-06	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
13	卫生纸(洁柔牌卫生纸)	威宁县程凯超市	威宁县五里岗街道阳光大道阳光商贸城A区8号门面	图文商标	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	172mm×138mm/节(4层) 12卷/提 150g/卷	2023-09-08	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	卫生纸(开心朵朵卷纸(超柔韧卷纸))	纳雍县诚鑫副食经营部	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处马家营社区华阳大道姜芳艳家门面	图文商标	贵州阳阳喵众纸业有限公司	赤水市金华办事处沙湾社区冉寨组	173mm×120mm/节 5层 12卷/提	2023-03-21	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
15	卫生纸(馨感觉柔雅系列卷纸)	松桃合家华联超市(个体工商户)	贵州省松桃苗族自治县蓼皋街道农贸市场一楼	图文商标	经济开发区大铭纸厂	怀化市高速西收费站出口(宝龙仓储物流园内)	5层 167mm×110mm/节 14卷/提(1600克±45%克)	2025-02-27	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
16	卫生纸(清风牌卫生纸)	铜仁市万客隆天天见商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区民主路116号	图文商标	遂宁金红叶纸业有限公司	遂宁市经济技术开发区明星大道500号	138mm×100mm(4层) 12卷/提	2023-02-23	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
17	卫生纸(合力黔惠牌卫生卷纸)	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	图文商标	广西崇左若禺纸业有限公司	广西壮族自治区崇左市江州区濑湍镇工业大道	162mm×138mm/节(5层) 12卷/提	20280630HCZ	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
18	卫生纸(well+惠牌卫生纸(无芯))	凯里市理想家园阳光超市	凯里市宁波路南侧、友庄路贵都花园西侧阳光理想家园8号楼1号门面	/	中顺洁柔(湖北)纸业有限公司	湖北省孝感市孝南经济开发区中顺路6号	156mm×138mm/节(4层) 12卷/提	20250728	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
19	卫生纸(小肥象牌卫生纸)	凯里市理想家园阳光超市	凯里市宁波路南侧、友庄路贵都花园西侧阳光理想家园8号楼1号门面	图文商标	新邵县友洁纸品厂	湖南省邵阳市新邵县严塘镇湖城村1组364号	148mm×140mm/节×5层 14卷/提	2025-06-12	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
20	卫生纸(维达卫生纸)	凯里市惠百佳生活超市	凯里市迎宾大道77号隆源公馆一期11-3幢1楼1-13号门面	图文商标	维达纸业(四川)有限公司	四川省德阳市区龙泉山南路三段19号	138mm×100mm/节 4层 10卷/提	20250210	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	卫生纸(月半弯·浪漫粉红卷纸)	贵州华百兴家商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道盛源国际项目E区负一层1-1-1号商铺	图文商标	湖南盛顺纸业有限公司	湖南省桃源县陬市工业园柳叶大道西延线与工新路交汇处	120mm×170mm 5层 1800克/提	2024-11-19	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
22	卫生纸(YJ161小肥象190克长卷)	贵州八桂通商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道县府路鑫海财富广场二楼	图文商标	新邵县友洁纸品厂	新邵县严塘镇湖城村	140mm×180mm/节 五层 190g/卷 10卷/提	2025-03-27	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
23	卫生纸(心相印牌卫生纸)	贵州八桂通商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道县府路鑫海财富广场二楼	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇东城大道1888号	109mm×140mm/节 4层 183g/卷×10卷/提	2025-02-26	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
24	卫生纸(漂白无芯卫生纸)	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	重庆渝成纸业有限公司	重庆市永川区朱沱镇(重庆永川港桥工业园区内)	162mm×138mm/节 5层 12卷/提	2025-06-15	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/
25	卫生纸(润发有质牌卷筒卫生纸(有芯))	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	润发有质	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	108mm×138mm/节 4层 10卷/提	2023-09-16	横向吸液高度(成品层),抗张指数(横向),抗张指数(纵向),柔软度(成品层纵横平均),可迁移性荧光物质,灰分,尘埃度,大肠菌群,细菌菌落总数,金黄色葡萄球菌,溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	/