

贵州省市场监管局2022年流通领域饮水机产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	美的牌YR1518S-X型温热饮水机	贵州贵翼斯电器有限公司	贵州省都匀市小围寨化工路(剑化资产管护区)	美的	广东美的厨卫电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼	YR1518S-X	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	饮水机	贵州正大瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾路危旧房棚户区改造项目C区13#2层236-243号商铺[花果园社区]	midea (美的)	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一	YR1609S-X	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	饮水机	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	美的	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司/广东美的厨卫电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一	YR1002S-X	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	美的牌YP型温热饮水机	思南中伟电子商务有限公司	贵州省铜仁市思南县思塘街道办事处城北社区中伟中央广场4#1层4-4C门面	图形商标 (美的)	佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼及二楼之一	YP1226S-W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
5	饮水机(茶吧机)	六枝特区友良家电超市	贵州省六盘水市六枝特区人民路31号	司迈特	浙江司迈特电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市龙山镇农垦场村	BM-63	2022-08-09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	饮水机（茶吧机）	六枝特区友良家电超市	贵州省六盘水市六枝特区人民路31号	司迈特	浙江司迈特电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市龙山镇农垦场村	BM-26	2022-08-27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	饮水机	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	云尚（图形商标）	彭州市天尚生活电器厂	四川省彭州市濛阳镇工业集中发展点万贯服装工业园	TS-W-L1	2022-05-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	饮水机	贵阳云岩小霸王厨房电器经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥中坝路99号圣泉流云花园1F-C-09号	图形商标（Beves）	中山奔腾电器有限公司	中山市南头镇沿江西路2号首层	BT-620LD	2022-03-17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	立式电子制冷饮水机	遵义德立商贸有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区长征街道永诚路朝霞公寓2幢二楼	美菱	合肥长虹美菱生活电器有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心	YLR0.4-4L137	2022-10-13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	电子制冷饮饮水机	遵义德立商贸有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区长征街道永诚路朝霞公寓2幢二楼	航迪	宁波航迪电子科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇家电特色工业园区	HD-YS-93	2022-09-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	饮水机	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	图形商标（奔腾电器）	中山奔腾电器有限公司	中山市南头镇沿江西路（南头消防大队斜对面）	BT-620LD	2022-09-14	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	茶吧饮水机	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	王牌生活	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路1666号	KMS-CB1270TD	2022-09-27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
13	饮水机	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	王牌生活	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路1666号	KMS-550LK	2022-10-04	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
14	饮水机	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	王牌生活	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路1666号	KMS-2170LD	2022-10-06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
15	饮水机	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	王牌生活	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路1666号	KMS-CB1200TK	2022-09-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
16	饮水机	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	王牌生活	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路1666号	KMS-620LD	2022-10-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
17	液体加热器（茶吧机）	兴义市光辉电器经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城D区3栋109.110.111.112号	茶先生	广东茶先生电器有限公司	广东省中山市小榄镇民安南路39号	CXS-221	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	电子制冷饮水机	贵阳跃阳电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商城一期4号楼C-3-111号	图形商标（万宝）	宁波航迪电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇家电特色工业园区	WB-YS-93	2022-04-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
19	电子制冷饮水机	贵阳跃阳电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商城一期4号楼C-3-111号	图形商标（万宝）	广州万宝集团有限公司	/	WB-YS-ZLX	2022-07-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
20	饮水机（茶吧机）	贵阳跃阳电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商城一期4号楼C-3-111号	图形商标（万宝）	宁波航迪电器科技有限公司	中国·宁波·慈溪附海工业园区	WB-CBJW	2022-09-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
21	饮水机	贵阳跃阳电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商城一期4号楼C-3-111号	图形商标（万宝）	宁波航迪电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇家电特色工业园区	WB-YS-SRSD	2022-03-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
22	饮水机	安顺市力腾电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办事处华严村华严组(宁谷工商所对面)	晨丰美菱	安顺市黔创电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇跑马地（工业园区）	QC-98	2022-10-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
23	饮水机	安顺市力腾电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办事处华严村华严组(宁谷工商所对面)	黔博士	安顺市黔创电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇跑马地（工业园区）	QC-98	2022-10-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	饮水机	安顺市力腾电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办事处华严村华严组(宁谷工商所对面)	图形商标	安顺市西秀区神箭电器厂	贵州省安顺市西秀区东关办大水沟	SJ-98	2022-10-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
25	电子制冷饮水机	麻江县杏山街道世江家电经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县温州路6号	航迪	宁波航迪电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海家电特色工业园区	HD-YS-93	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
26	饮水机	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	美菱	合肥美菱集团控股有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东	MY-L109	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
27	饮水机	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽省合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	YR-5x71	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
28	饮水机	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CYS-E09	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
29	压缩机制冷饮水机	德江县合诚电器经营部	德江县玉水街道城北安置地	先科	慈溪市附海奇正电器厂	浙江省慈溪市附海工业区	QZ-LB-Y	2022-05-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	饮水机（冷 热型）	江口县永顺 家电经营部	江口县双江 街道三星东 路百度商业 城A栋11-12 号营业房	图形商标 （华生牌）	上海华生电 器有限公司	上海市普陀区 古浪路521号B 区1440室	HY-CB	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、机械强度、结构、内部 布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和 电流：+8	输入功率和 电流：-10% ~ +5%	
31	饮水机（冷 热型）	江口县永顺 家电经营部	江口县双江 街道三星东 路百度商业 城A栋11-12 号营业房	图形商标 （Augnle）	宁波华语电 器有限公司	浙江省慈溪市 附海工业区	HY-CB	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、机械强度、结构、内部 布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和 电流：+8	输入功率和 电流：-10% ~ +5%	
32	饮水机（茶 吧机）	六枝特区友 良家电超市	贵州省六盘 水市六枝特 区人民路31 号	司迈特	浙江司迈特电 器有限公司	浙江省宁波市 慈溪市龙山镇 农垦场村	ZCD-49	2022-02-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、机械强度、结构、内部 布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和 外部软线： 0.37	电源连接和 外部软线： 标称横截面 积≥ 0.75mm²	
33	饮水机	观山湖区宏 骏电器经营 部	贵州省贵阳市 观山湖区 西南国际商 贸城4幢C单 元3层89号	云尚（图形 商标）	彭州市天尚生 活电器厂	四川省彭州市 濠阳镇工业集 中发展点万贯 服装工业园	TS-B-L1	2022-08-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、机械强度、结构、内部 布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和 外部软线： 0.5	电源连接和 外部软线： 标称横截面 积≥ 0.75mm²	
34	温热饮水机	贵阳云岩小 霸王厨房电 器经营部	贵阳市云岩 区三桥中坝 路99号圣泉 流云花园 1F-C-09号	图形商标 （安吉尔）	重庆陆顺通家 用电器制造有 限公司	重庆市巴南区 南彭街道公路 物流基地环道 东路16号	LST-618	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、机械强度、结构、内部 布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和 外部软线： 0.28	电源连接和 外部软线： 标称横截面 积≥ 0.75mm²	
35	饮水机	播州区鸭溪 镇新星家电 经营部	贵州省遵义 市播州区鸭 溪镇迎宾路	申生源	遵义航冠电 器有限公司	贵州省遵义市 播州区播南街 道青山社区一 九四厂原组装 车间	HG-YL4	2022-08-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作、机械强度、结构、内部 布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和 外部软线： 0.31	电源连接和 外部软线： 标称横截面 积≥ 0.75mm²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	饮水机	播州区鸭溪镇新星家电经营部	贵州省遵义市播州区鸭溪镇迎宾路	贵奔腾	遵义航冠电器有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道青山社区一九四厂原组装车间	HG-YL3	2022-09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.31	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$	
37	冷热饮水机	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	/	重庆陆顺通家用电器制造有限公司	重庆市巴南区彭街道公路物流基地环道东路16号	LST-618	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-11	输入功率和电流：-10%~+5%	
											电源连接和外部软线：0.36	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 0.5\text{mm}^2$	
38	立式冷热型饮水机	麻江县杏山街道世江家电经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县温州路6号	Angerai	宁波山洋环保科技有限公司	浙江省慈溪市附海工业区	BYCR0.5-4	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+19	输入功率和电流：-10%~+5%	
											电源连接和外部软线：不符合	电源连接和外部软线：电源软线不应轻于相关规格	
39	饮水机	麻江祥和家电	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾南路8号	上菱	贵州思源电器有限公司	贵州省毕节市毕节经济开发区	SY-LW	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 0.75\text{mm}^2$	
40	饮水机	麻江祥和家电	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾南路8号	上菱	贵州思源电器有限公司	贵州省毕节市毕节经济开发区	SY-LB	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：复位钮应放置或防护使其不可能发生意外复位	
											电源连接和外部软线：不符合	电源连接和外部软线：电源软线不应轻于相关规格	