

贵州省市场监管局2022年流通领域电热水壶产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热水壶	思南中伟电子商务有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区中伟中央广场4#1层4-4C门面	图形商标（长虹）	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CSH-20CL4	2022-09-13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	电热水壶	思南中伟电子商务有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区中伟中央广场4#1层4-4C门面	图形商标（惠而浦）	苏宁智能终端有限公司	南京市六合区雄州街道王桥路59号雨座广场	WEK-MS171ZT	2022-09-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	电热水壶	思南县新智尚商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县城北社区乌江假日酒店A栋1-1-13	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1522	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	电热水壶	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道城北大道天街	PESKOE	廉江市锐龙电器有限公司	廉江市九洲江经济开发区试验区32号	RL1518-G	2022-09-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
5	电热水壶	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1512	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电热水壶	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-TM1502	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	电水壶	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-15J621	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	电热水壶	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1511	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	电热水壶	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	图形商标	佛山市云米电器科技有限公司（小米生态链企业）	广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号(1号楼第二层、7号楼第四层之一)(住所申报)	MJHWSH02YM	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	电水壶	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	图形商标	佛山市云米电器科技有限公司（小米生态链企业）	广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号(1号楼第二层、7号楼第四层之一)(住所申报)	MJDSh03YM	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	电水壶	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	图形商标	佛山市云米电器科技有限公司（小米生态链企业）	广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号(1号楼第二层、7号楼第四层之一)(住所申报)	MJD SH04Y M	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	电热水壶	桐梓县松坎亿家人购物广场	贵州省桐梓县松坎镇松江新城28栋1单元1号	新韶光	湖南新韶光电器有限公司	韶山高新技术产业开发区内	NSG-BS12-1	2020-05-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
13	电热水壶	播州区鸭溪镇龙洋建材经营店	贵州省遵义市播州区鸭溪镇迎宾大道17、18号门面	图形商标（半球）	广东福王电器有限公司	广东廉江市经济开发区龙华二路10号	Fu-1801	2022-08-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
14	电热水壶	王小敏（92520302MAALU3TA26）	红花岗区沙河口沙河小区还房3区一层(石佛路3号)	图形商标（湛飞）	广东中天电器有限公司	广东省廉江市廉江石岭镇沙塘	ZT-180A	2021-03-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
15	电热水壶	南明区喜到门便利店	贵州省贵阳市南明区五里冲街道花果园项目U2区2栋1层01号[五里冲办事处]	图形商标（苏兰）	广东苏兰电器有限公司	广东中山市东凤镇东阜三路3号	SL-H3051	2022-03-23	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	电热水壶	修文县久长镇世纪华联超市	贵州省贵阳市修文县久长镇久长村六组9号	新飞	河南新飞太阳能科技有限公司廉江市分公司	广东省廉江市石城镇金步村	CE232	2022-02-09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
17	电热水壶	修文县久长镇世纪华联超市	贵州省贵阳市修文县久长镇久长村六组9号	图形商标 (yezhihong)	廉江市名新电器有限公司	廉江市九洲江开发区龙华大道8号左侧2幢	MX15-20	2022-06-04	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
18	电水壶	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-15S65A	2021-05-31	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
19	电水壶	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-17S36A	2022-03-29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
20	电水壶	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-17S63A	2022-08-04	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	电热水壶	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1517	2019-01-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
22	电热水壶	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-H415E2	2022-08-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
23	电热水壶	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	RSD-862	2022-04-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
24	电热水壶	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-AEK1539	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
25	电水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-17SJ01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SH15X1-102	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
27	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	万利达	广东正鸿泰电器有限公司	广东省廉江市开发区龙华3路2号	ZT-706	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
28	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	万利达	广东正鸿泰电器有限公司	广东省廉江市开发区龙华3路2号	ZT-908A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
29	电热水壶	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SHJ1720	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
30	电水壶	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-17T12C	2022-07-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	电热水壶	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	美菱	合肥美菱集团控股有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房	MHF-1538	2021-08-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
32	电热水壶	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	海尔	青岛海尔成套家电股份有限公司	青岛市高科技工业园海尔工业园	HKT-K6S17B	2022-04-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
33	电热水壶	南明区笠锦百货店	贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园-花果园商铺-一期-7至11栋-148号[花果园办事处]	图形商标	红双喜电器厂（廉江市华膳堂电器有限公司）	廉江市石岭镇沙塘工业区地块六(2-3号厂房)	HSX-520	2022-07-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-15	输入功率和电流：-10% ~ +5%	
											电源连接和外部软线：0.48	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
34	电热水壶	南明区笠锦百货店	贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园-花果园商铺-一期-7至11栋-148号[花果园办事处]	万利达	廉江腾信电器有限公司	廉江市石岭镇沙塘遂六线公路田垌尾村	TX-823	2021-09-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.50	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
35	电热水壶	桐梓县松坎镇鸿润生活超市	贵州省遵义市桐梓县松坎镇新街一段松贸路附21号	图形商标（yezhihong）	廉江市五角电器厂	廉江市石城镇金步村	220V 1500W 2.0L	2020-12-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.38	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
											接地措施：不符合	接地措施：如果软线从固定装置中滑出，载流导线应比接地导线先绷紧	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	电热水壶	播州区谢翠仙副食店	播州区鸭溪镇帝标大厦一楼	图形商标 (yezhihong)	廉江市智创电器有限公司	廉江市佛山顺德(廉江)产业转移工业园01号	Fu-1801	2022-08-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.44	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
37	电热水壶	南明区喜到门便利店	贵州省贵阳市南明区五里冲街道花果园项目U2区2栋1层01号[五里冲办事处]	图形商标 (苏兰)	广东苏兰电器有限公司	广东中山市东凤镇东阜三路3号	SL-H3706	2022-03-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.41	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
											接地措施：不符合	接地措施：如果软线从固定装置中滑出，载流导线应比接地导线先绷紧	
38	电热水壶	修文县久长镇福旺超市	修文县久长镇久长村十组	图形商标 (先科)	廉江市石岭红双喜电器厂	廉江市石岭镇广胜路(原湛江卷烟厂廉江分厂厂区内)	HSX-520	2022-07-31	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-17	输入功率和电流：-10%~+5%	
											电源连接和外部软线：0.66	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
39	电热水壶	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	/	廉江市石岭红双喜电器厂	廉江市石岭镇广胜路(原湛江卷烟厂廉江分厂厂区内)	HSX-1522A	2020-03-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-16	输入功率和电流：-10%~+5%	
											电源连接和外部软线：0.44	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	电热水壶	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	万利达	广东正鸿泰电器有限公司	广东省廉江市开发区龙华3路2号	ZT-909	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	机械强度：不符合	机械强度：对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏	
											电源连接和外部软线：0.50	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
41	多功能养生壶	西秀区汇引淘日用百货经营部	贵州省安顺市西秀区南街街道南华路6号1层1-2号	茶王子	中山市茶鼎电器科技有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区东威路11号	CD-E185	2022-08-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.50	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
42	多功能养生壶	西秀区汇引淘日用百货经营部	贵州省安顺市西秀区南街街道南华路6号1层1-2号	茶王子	中山市茶鼎电器科技有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区东威路11号	CD-C181	2022-05-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+30	输入功率和电流：-10%~+5%	