

贵州省市场监管局2022年流通领域电压力锅产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电压力锅	铜仁鑫诚翔贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道中小企业园12号	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS6001P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	电压力锅	都匀市老吕家电经营部	贵州省黔南州都匀市小围寨办事处剑江南路193号海新花园1栋1层25号	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50 Simple 107	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	电压力锅	贵州贵翼斯电器有限责任公司	贵州省都匀市小围寨化工路(剑化资产管护区)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-SS5042P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	电压力锅	贵州贵翼斯电器有限责任公司	贵州省都匀市小围寨化工路(剑化资产管护区)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CYL6030	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
5	电压锅	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道城北大道天街	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽省合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	YDG25-70A129	2022-05-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
6	电压力锅	贵阳市美回的科技有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村十二村民组	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL60M138	2020-05-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	电压力锅	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-QC60A5	2021-06-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	电压力锅	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号	SY-50YC4009	2021-09-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	电压力锅	贵州航宇轩电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南商贸城一期4号楼A-3-45	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号	SY-50FC4087	2021-11-09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	智能电压力锅	贵州航宇轩电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南商贸城一期4号楼A-3-45	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔家居用品有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-48YC505Q	2021-08-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	电压力锅	江口县永顺家电经营部	江口县双江街道三星东路百度商业城A栋11-12号营业房	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL60M131	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	电压力锅	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-50X3-301	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
13	电压力锅	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路（供销社一楼）	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50M1-702	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	电压力锅	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路（供销社一楼）	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北窖镇三乐路19号	MY-CD5026P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
15	电压力锅	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	鹰牌	广东满格机械电气实业有限公司	广东省中山市东风镇同乐工业园玉峰路28号	Y60-100D26	2021-12-31	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
16	全自动电压力锅	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	鹰牌（图形商标）	广东满格机械电气实业有限公司	广东省中山市东风镇同乐工业园玉峰路28号	YBW60-100	2021-07-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
17	电压力锅	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	鹰牌（图形商标）	广东满格机械电气实业有限公司	广东省中山市东风镇同乐工业园玉峰路28号	Y50-90D26	2021-12-31	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
18	智能电压力锅	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	鹰牌（图形商标）	广东满格机械电气实业有限公司	广东省中山市东风镇同乐工业园玉峰路28号	Y60-100F21	2018-10-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
19	电压力锅	播州区谢翠仙副食店	播州区鸭溪镇帝标大厦一楼	爱妻	中山市浩大电器有限公司	广东省中山市东风镇同乐工业区同富西路8号	HDA-70F	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
20	电压力锅	红花岗区群丰家用电器经营部	贵州省遵义市红花岗区外环路恒运商住楼1幢2号门面	图形商标（雅乐思）	中山市雅乐思电器实业有限公司	广东省中南头镇升辉兆工业区同济西路17号	YBW60-100K3	2021-03-10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	电压力锅	红花岗区群丰家用电器经营部	贵州省遵义市红花岗区外环路恒运商住楼1幢2号门面	图形商标（雅乐思）	中山市雅乐思健康电器科技有限公司	广东省中山市南头镇同济路17号	YBW60-100F10	2021-12-12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
22	电压力锅	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	红双喜	佛山市顺德区杰利欧电器有限公司	/	J-B	2018-11-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
23	电压力锅	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	红双喜	佛山市顺德区杰利欧电器有限公司	/	220V 1300W	2019-03-12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
24	电压力煲	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	Y-60C82	2022-06-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
25	全智能电压力锅	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SY-50YC4110D	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
26	电压力锅	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	Midea美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS5025	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
27	电压力锅	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-CS5018P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	电压力锅	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	小霸王	广东省中山市龙桑电器有限公司	中山市南头镇怡福路1号二楼	LS-A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
29	电压力锅	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化路东门景园一层7号门面	小霸王	广东省中山市龙桑电器有限公司	中山市南头镇怡福路1号二楼	LS-A6	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
30	电压力锅	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MY-YL50E310	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	