

# 贵州省市场监管局2022年流通领域室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电暖器	铜仁市正光超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔正光安置区E座负一层	三角牌	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区	DNQ-100-N5	2021-11-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	暖风机	铜仁市正光超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔正光安置区E座负一层	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽省合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	NTS-150	2021-09-29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	电暖器	贵阳市观山湖区爱克拉日化用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4号楼A单元3层090B号门面	图形商标（吉星）	佛山市吉星家电有限公司	/	DNQ60-N1	2022-09-13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	电暖器	贵阳市观山湖区爱克拉日化用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4号楼A单元3层090B号门面	图形商标（吉星）	佛山市吉星家电有限公司	/	DNQ-100-N5	2021-12-17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
5	取暖器	贵阳宾隆超市有限公司花果园分店	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾14号楼1层[花果园社区]	图形商标（扬子）	佛山市南海永保达电器厂	/	YBD-0901	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	室内加热器（暖风机）	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道城北大道天街	图形商标（扬子）	慈溪巅峰电器制造有限公司	附海工业区	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	室内加热器（取暖器）	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	帅格	慈溪市帅格电器厂	浙江慈溪市掌起工业园区	XZ-NSB-200D	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	室内加热器	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路(供销社一楼)	辰锋	慈溪市帅格电器厂	浙江慈溪市掌起工业园区	XZ-NSB-150Q	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	取暖器	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路(供销社一楼)	隆诚电器	安顺市西秀区海纳取暖器电器厂	安顺市西秀区小坡屯村鲍家庄安置186号	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	米家桌面暖风机	黔西南州地球仪连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	图形商标	佛山市云米电器科技有限公司（小米生态链企业）	广东省佛山市顺德区伦教街道霞石村新熹四路北2号（1号楼第二层、7号楼第四层之一）	ZMNFJ01YM	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	暖风机	贵阳云岩昌盛电器经营部	贵阳市云岩区三桥中坝路99号圣泉流云花园2F-A-12号	图形商标（菊花）	慈溪市航佳电器厂	/	NSB-160	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	室内加热器	贵阳云岩昌盛电器经营部	贵阳市云岩区三桥中坝路99号圣泉流云花园2F-A-12号	图形商标（菊花）	宁波诗晨电器有限公司	/	NSB180	2021-10-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
13	电暖器	贵阳诚信为本电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期4号楼C-3-22	图形商标（小霸王）	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区	DNQ-60	2021-10-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
14	暖风机	贵阳诚信为本电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期4号楼C-3-22	图形商标（小霸王）	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区（土名：深坑）	DNF150-1	2021-10-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
15	暖风机	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	宝工电器（图形商标）	宁波宝工电器有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业区新塘路658号	BGP1506-02-2	2021-05-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
16	室内加热器	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	奥克斯	宁波卡帝亚电器有限公司	浙江省慈溪市观海卫工业东区	NSBE-150L	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
17	暖风机	贵阳观山湖琪铭电器店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	宝工电器（图形商标）	宁波宝工电器有限公司	浙江省慈溪市附海工业区新塘路658号	BGP1506-03-2	2021-05-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	鸟笼型取暖器	桐梓县王老四电器行	贵州省遵义市桐梓县新站镇太白大道	钻石	宜昌杰宝电器制造有限公司	当阳市王店镇双莲村六组	JB-100NLA	2022-08-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
19	电暖器	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	三角牌	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区（工名：深坑）	DNQ-100-N	2021-11-04	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
20	室内取暖器	南明区一路领鲜生活超市	贵州省贵阳市南明区五里冲街道办事处花果园路花果园项目U2区第2栋1层3号房[五里冲办事处]	图形商标（扬子）	慈溪市航佳电器有限公司	/	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
21	室内加热器（取暖器）	红花岗区福华家电经营部	贵州省遵义市红花岗区沙河小区华南商贸广场B栋一层A4号门面	辰锋	慈溪市帅格电器厂	浙江省慈溪市掌起镇厉家村工业路35号(掌起镇工业园)	XZ-NSB-200T	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
22	暖风机	红花岗区景星生活超市	遵义市红花岗区长征街道外环路中段顺达金贸广场E栋二层1、2、7号商铺	扬子	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	NSB-150	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
23	取暖器	西秀区睿广源电器批发部	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园仓储工业园内A2区5号	睿广源	安顺市西秀区明珠电器厂	安顺市西秀区德力仓储物流园A2栋	NSB-200	2022-09-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	取暖器	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NPW-MC	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
25	室内加热器	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	骆驼	慈溪市健辉电器科技有限公司	浙江省慈溪市新浦镇荣誉村西工业区经二路129号B栋	NPT-20ZL16A	2021-10-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
26	室内加热器	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	骆驼	慈溪市健辉电器科技有限公司	浙江省慈溪市新浦镇荣誉村西工业区经二路129号B栋	QN2007	2021-11-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
27	取暖器	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NTY18-19CL	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
28	暖风机	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	NTS-206	2021-09-29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
29	室内加热器	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	KONKA	深圳市康佳品智能电器科技有限公司	深圳前海深港合作区	KH-TY86	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	室内加热器	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	图形商标	宁波新和美电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇花塘村（三角田）	HM-QN2101	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
31	室内加热器	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	KONKA	深圳市康家佳品智能电器科技有限公司	深圳前海深港合作区	KH-TY02	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
32	暖风机取暖器	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二楼三楼	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	HFW20EB	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
33	室内加热器（石英管电暖器）	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二楼三楼	艾美特	艾美特电器（深圳）有限公司	深圳市宝安区石岩街道办黄峰岭工业区	HQ8082	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
34	取暖器	凯里市同华家用电器行	凯里市文化北路隆丰商贸城简易1楼2号门面	先科	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海晏家园园（21-22幢）	NSB-125	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
35	取暖器	凯里市同华家用电器行	凯里市文化北路隆丰商贸城简易1楼2号门面	先科	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海晏家园园（21-22幢）	NSB-115	2021-11-21	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	取暖器	长顺县四鑫家电有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处朝顺城市广场三期F区1栋1-3号	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	HDX22K	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
37	室内加热器	惠水县程孝江百货店	惠水县濠江街道高镇商业一条街26号	欧亚之星	慈溪市欧星电器厂	浙江省慈溪市附海新塘路200号	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
38	室内加热器	南明区红富永皓百货商行	贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园彭家湾花果园项目一期第7-11栋1层17号房[花果园办事处]	图形商标（扬子）	慈溪市科健电器有限公司	慈溪市附海镇工业区	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： ~34	输入功率和电流： -10% ~ +5%	
											电源连接和外部软线：0.59	电源连接和外部软线： $\geq 0.75\text{mm}^2$	
											接地措施：不符合	接地措施：易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上	
39	取暖器	南明区红富永皓百货商行	贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园彭家湾花果园项目一期第7-11栋1层17号房[花果园办事处]	彪道	慈溪市附海俊达电器厂	/	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：器具不应危险的粗糙或锐利的棱边	
											电源连接和外部软线：0.46	电源连接和外部软线： $\geq 0.75\text{mm}^2$	
											接地措施：不符合	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分固定，以防止意外松动	
											螺钉和连接：不符合	螺钉和连接：如果自攻螺钉能形成一个完全标准的机械螺纹，则其仅用于电气连接	
40	室内取暖器	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道城北大道天街	图形商标（扬子）	滁州扬子华美电器有限公司	安徽省滁州市104国道滁州段南侧	NSB-150	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.5	电源连接和外部软线： $\geq 0.75\text{mm}^2$	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	取暖器	德江县心连心购物店	德江县城北红砖厂廉租房小区	/	邵东市周官桥乡湘天乐电器厂	湖南省邵阳市邵东市周官桥乡周祝村富家组14号	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -14	输入功率和电流： -10% ~ +5 %	
											电源连接和外部软线：0.36	电源连接和外部软线：≥0.75mm <sup>2</sup>	
											接地措施：不符合	接地措施：易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上	
42	多功能暖风机	凤冈县季庆忠日用百货店	凤冈县龙泉镇三坝社区永福生活超市一楼	图形商标（MINI）	揭阳空港经济区京冈戴格斯家用电器厂	揭阳空港经济区京冈办事处新王村榕新路东侧	6600	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：≥0.5mm <sup>2</sup>	
43	室内加热器（取暖器）	德江县家福超市	德江县城北安置房326国道旁	图形商标（扬子）	慈溪市和美电器厂	慈溪市附海镇花塘村(三角田)	HM-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -14	输入功率和电流： -10% ~ +5 %	
44	大五面取暖器	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	CAMEL	慈溪市万瑞电器有限公司	慈溪市东海工业区	NSB-A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +11	输入功率和电流： -10% ~ +5 %	
											结构：不符合	结构：器具不应危险的粗糙或锐利的棱边	
											内部布线：不符合	内部布线：布线槽应平滑无锐边	
											电源连接和外部软线：0.25	电源连接和外部软线：≥0.75mm <sup>2</sup>	
45	取暖器	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路(供销社一楼)	彪道	慈溪市附海俊达电器厂	慈溪市附海镇南圆村新塘路200号	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +23	输入功率和电流： -10% ~ +5 %	
											电源连接和外部软线：0.61	电源连接和外部软线：≥0.75mm <sup>2</sup>	



序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	室内加热器（取暖器）	绥阳县惠乐购物超市	绥阳县洋川街道天台南路和纵三北路交界处南侧（天台新园）	三峡林	重庆步步升电器有限公司	/	NSB-60	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：≥0.5mm <sup>2</sup>	
											接地措施：不符合	接地措施：易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上	
47	室内加热器（取暖器）	绥阳县惠乐购物超市	绥阳县洋川街道天台南路和纵三北路交界处南	三峡林	重庆步步升电器有限公司	/	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构	不合格	输入功率和电流：+7	输入功率和电流：-10%~+5%	
											电源连接和外部软线：0.32	电源连接和外部软线：≥0.5mm <sup>2</sup>	
48	暖风机	桐梓县松坎镇鸿润生活超市	贵州省遵义市桐梓县松坎镇新街一段松贸路附	Aumeter	宁波艾美特电器有限公司	中国·宁波·慈溪市附海工业园区	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构	不合格	输入功率和电流：-20	输入功率和电流：-10%~+5%	
											电源连接和外部软线：0.59	电源连接和外部软线：≥0.75mm <sup>2</sup>	
49	暖风机	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	扬子	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	NSB-300	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-28	输入功率和电流：-10%~+5%	
50	室内取暖器	白云区鑫迪雅生活超市	贵州省贵阳市白云区麦架镇景和家园2号楼大兴路8号105号门面	图形商标（扬子）	慈溪市科健电器有限公司	/	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-12	输入功率和电流：-10%~+5%	
51	室内加热器	白云区鑫迪雅生活超市	贵州省贵阳市白云区麦架镇景和家园2号楼大兴路8号105号门面	迪丰小霸王	重庆步步升电器有限公司	重庆市九龙坡区走马经济开发区	NSB-100	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-19	输入功率和电流：-10%~+5%	
											电源连接和外部软线：0.50	电源连接和外部软线：≥0.75mm <sup>2</sup>	
											接地措施：不符合	接地措施：易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
52	室内加热器	南明区一路领鲜生活超市	贵州省贵阳市南明区五里冲街道办事处花果园路花果园项目U2区第2栋1层3号房[五里冲办事处]	/	安顺市西秀区海纳取暖电器厂	/	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	对触及带电部件的防护：不符合 输入功率和电流：+6 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.32 接地措施：不符合	对触及带电部件的防护：探棒41检查非II类器具，不触及可见灼热电热元件的带电部件 输入功率和电流：-10%~+5% 结构：41号试验探棒，对防火保护罩施加不超过5N的力，不应触及到发热元件 电源连接和外部软线：≥0.75mm <sup>2</sup> 接地措施：易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上	
53	室内加热器	南明区一路领鲜生活超市	贵州省贵阳市南明区五里冲街道办事处花果园路花果园项目U2区第2栋1层3号房[五里冲办事处]	图形商标（万宝）	桂林市联航电器有限公司	/	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-50 电源连接和外部软线：0.28 接地措施：不符合	输入功率和电流：-10%~+5% 电源连接和外部软线：≥0.75mm <sup>2</sup> 接地措施：易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上	
54	室内加热器	红花岗区景星生活超市	遵义市红花岗区长征街道外环路中段顺达金贸广场E栋二层1、2、7号商铺	扬子	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+9 电源连接和外部软线：0.52 接地措施：不符合	输入功率和电流：-10%~+5% 电源连接和外部软线：≥0.75mm <sup>2</sup> 接地措施：易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	室内加热器	贵州奥力格电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期4号楼A-3-115商铺	图形商标（裕丰美品）	大方县裕丰电器有限公司	贵州省大方县循环经济产业园区10号	YF-22N	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 电源连接和外部软线：0.24 接地措施：不符合	结构：器具不应危险的粗糙或锐利的棱边 电源连接和外部软线：≥0.75mm² 接地措施：接地端子的夹紧装置应充分固定，以防止意外松动	
56	取暖器	安顺市西秀区德发不锈钢制品经营部	贵州省安顺市西秀区小商品市场学校厅45号铺	黔途	安顺市西秀区金丰电器厂	贵州省安顺市西秀区华西街道二桥村金银山路口	JF-200	2022-10-24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+7 内部布线：不符合	输入功率和电流：-10%~+5% 内部布线：黄/绿双色线只用于接地导线	
57	取暖器	凯里市谢三刚百货经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商城9栋11-12号门面	晓霸王	邵东县廉桥镇远望取暖器加工厂	湖南省邵阳市邵东县流泽镇春龙村2组4号	YW/NL-011	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	接地措施：不符合	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分固定，以防止意外松动	
58	电暖器	凯里市同华家用电器行	凯里市文化北路隆丰商贸城简易1楼2号门面	五羊钻石	桂林千湛电器有限公司	灵川县灵川路（南边）2幢（桂林大发养殖公司内）	HB-90	2022-10-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+9 接地措施：不符合	输入功率和电流：-10%~+5% 接地措施：如果软线从软线固定装置中滑出，载流导线在接地导线之前先绷紧	
59	室内加热器	凯里市同华家用电器行	凯里市文化北路隆丰商贸城简易1楼2号门面	鹰之星	邵东县廉桥镇玫花电器厂	湖南省邵阳市邵东县廉桥镇民丰村坳峰1组1号	NDY-100	2022-10-23	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-14	输入功率和电流：-10%~+5%	
60	取暖器	西秀区黔速度生活便利店	贵州省安顺市西秀区东关街道办事处麒麟小区路口8号	亿德福	安顺市西秀区金丰电器厂	贵州省安顺市西秀区华西街道二桥村金银山路口	NSB-900	2022-06-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、耐潮湿、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.20 接地措施：不符合	电源连接和外部软线：≥0.75mm² 接地措施：易触及金属部件，应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子或接线终端上	