

贵州省市场监管局 2023 年流通领域大衣、西服产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	男哗叽素色西裤黑色	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	湖北铠熙制衣有限公司	公安县南平镇湘鄂路金马村（自主申报）	170/80A	款号:K23S23D009	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
2	柏威登长裤99#(男长裤)	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路分店	贵州省贵阳市南明区沙冲路（贵铁新苑）地下一层	/	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	180/96B 175/86A	BWDX8870	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
3	柏威登长裤99#(男西裤)	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	/	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	175/86A 170/80A	PFX22S23144	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
4	西服	威宁县邓成玉服装店	威宁县六桥街道广园路	/	上海邦臣服饰发展有限公司	浦东新区东靖路1831号402-22室	175/92A	货号:7911100636	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
5	西装套装(上衣)	金沙县顺达服装店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道紫金社区城治路41号门面	/	索歌服饰（上海）有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	175/92A	货号:B61302002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
6	单西	六枝特区柒牌服装店	贵州省六盘水市六枝特区人民路	图形	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	175/96B	货号:722C70091/49	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
7	休闲西服	水城区孔茂爱登堡服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界1-1-1铺	/	爱登堡（中国）有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇彭田村外西环路682号爱登堡工业园	185/100A	货号:D231011021	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
8	男弹力抗皱西裤黑色	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	LEONMEORY	湖北铠熙制衣有限公司	公安县南平镇湘鄂路金马村（自主申报）	175/86A175/84A	款号:K23S23D010	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	不合格	面料:2-3	耐干摩擦色牢度，≥3(GB 18401-2010 B类)	
9	套西服	六盘水国贸广场春天百货有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路59号	凯迪东尼·凯文莱德	广州市辉彩贸易有限公司	广州市海珠区福场路5号26楼2601-2615房（仅作写字楼功能用）	185/100A	货号:NC0703-115	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	商务时尚单西服	黔西县慧会服饰店	黔西县文化路杜鹃花大酒店正对面	劲霸	劲霸男装（上海）有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	180/100B	款号:BFFE1301	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
11	单西	织金县杜西尼服装店	织金县文腾街道金西商贸城2幢一层A-9号、10号、23号、24号	图形	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	185/100A	货号:943C8052	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	不合格	面料：聚酯纤维 54.7 粘纤 42.8氨纶 0.5其他纤维 2.0(贴衬除外)里料：聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料：聚酯纤维 40.2粘纤 59.4氨纶 0.4里料：聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
12	休闲西服	七星关区另美时尚男装店	贵州省毕节市七星关区市西街威宁路万利商住楼银开商场内	PIEREDOO NU	浙江省瑞安市富祥制衣有限公司	浙江省温州市瑞安市莘塍街道富池西路8号	180/96A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
13	单西	盘州市予伟服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路132号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	190/54	货号:943C8046	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	不合格	面料：聚酯纤维 63.4 粘纤 34.7氨纶 1.9(贴衬除外)里料：聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料：聚酯纤维 48.5 ± 5粘纤 50.1 ± 5氨纶 1.4 ± 3(实际含量不得为0)里料：聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
14	套西服	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	广州市辉彩贸易有限公司	广州市海珠区福场路5号26楼2601-2615房（仅作写字楼功能用）	185/100A	货号:NC0703-115	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
15	套西(上衣)	周德江（个体工商户）	贵州省关岭自治县关索街道滨河路2号楼25号门面	猛兽	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	170/96A	货号:6463Z26655	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
16	套西(上衣)	周德江（个体工商户）	贵州省关岭自治县关索街道滨河路2号楼25号门面	猛兽	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	170/90A	货号:6383Z26650	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
17	上衣:西服裤子:西裤	丁玲（个体工商户）	贵州省安顺市关岭自治县关索街道上滨河路滨河广场3号楼一层1-22、1-23、1-24、1-25号	图形	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	/	货号:111C50301709	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
18	上衣:西服裤子:西裤	丁玲（个体工商户）	贵州省安顺市关岭自治县关索街道上滨河路滨河广场3号楼一层1-22、1-23、1-24、1-25号	图形	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	上衣 170/92B 裤子 170/80B	货号:111710301500	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	套西	晴隆县柒牌品牌服装店	贵州省黔西南州晴隆县东观街道东北社区安娜路茶叶公司旁边	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	西服:180/104C西	货号:719C71391/06	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
20	套西	晴隆县柒牌品牌服装店	贵州省黔西南州晴隆县东观街道东北社区安娜路茶叶公司旁边	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	西服:185/104B西	货号:723C76641/51	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
21	套西	晴隆县柒牌品牌服装店	贵州省黔西南州晴隆县东观街道东北社区安娜路茶叶公司旁边	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	西服:185/104B西	货号:724C73270/51	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
22	便西	普安县渡森男装	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇	渡森	郑州渡森服饰有限公司	郑州市中原区须水街道郑州纺织产业园(昌达路西段)	175/92A	款号:X23325009	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
23	便西	普安县渡森男装	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇	渡森	郑州渡森服饰有限公司	郑州市中原区须水街道郑州纺织产业园(昌达路西段)	175/92A	款号:X23325007	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
24	西装套装(裤子)	桐梓县杨梦晓服装店	贵州省桐梓县海校街道文笔路1区1栋一楼门面	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	180/86A(35) 175/84A(34)	货号:B51303002A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
25	西装套装(裤子)	桐梓县杨梦晓服装店	贵州省桐梓县海校街道文笔路1区1栋一楼门面	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	170/74A(30)	货号:B61303003A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
26	西裤	印江柒牌男装凯旋城分店	印江土家族苗族自治县龙津街道凯旋城	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	170/78A(31) 170/80A(32)	货号:720H72871/49	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
27	西裤	印江柒牌男装凯旋城分店	印江土家族苗族自治县龙津街道凯旋城	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	170/80A(32) 170/78A(31)	货号:720H72980/59	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
28	西装配裤(时尚修身)	思南县莱克斯顿服装二店	思南县思唐街道办事处城北盛世豪庭14号门面	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	170/80Y(31) 170/82Y(32)	货号:303173018612	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	西装配裤(修身版)	思南县莱克斯顿服装二店	思南县思唐街道办事处城北盛世豪庭14号门面	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	170/82Y(32) 170/80Y(31)	货号:303173018771	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
30	西装配裤(修身版)	石阡县莱克斯服装店	石阡县汤山街道办事处万寿社区人民广场1号楼A-38、39号	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	175/86Y(34) 165/74Y(29)	货号:303173018212	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
31	西装配裤(修身版)	石阡县莱克斯服装店	石阡县汤山街道办事处万寿社区人民广场1号楼A-38、39号	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	180/90Y(36) 170/82Y(32)	货号:001173010112	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
32	西服	仁怀市谢雅珍服装店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	/	货号:111D10301716	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
33	西服	仁怀市谢雅珍服装店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆荟购物广场	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	/	货号:111D50301770	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
34	男暗纹西裤	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	BAIWEIDEN	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	180/84B 175/82A	款号:8727	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
35	男暗纹西裤	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	BAIWEIDEN	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	185/90B 180/86B	款号:1007	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
36	西服	施秉县与狼共舞服装店	贵州省施秉县城关镇两江路农业局办公楼下1号门面	/	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	175/92A	款号:88015036000	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
37	针织西服	黄平县与狼共舞时装店	贵州省黄平县新州镇北门街新隆路口	/	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	180/96A	款号:9550130351300	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
38	西服	镇远衣统商务男装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县武阳镇和平社区和平街11号	/	上海诺澳服饰有限公司	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区上海市浦东新区宏祥北路83弄1-42号20幢118室	175/92A	款号:P-C38C2661	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	西裤/休闲裤 牛仔褲	麻江县杏山街道衣酷之家服装批发城	麻江县杏山镇迎宾北路凤凰华城二层	/	深圳市双鹿服饰有限公司	深圳市宝安区福永街道白石厦社区福永花苑B栋B3-202号房（办公场所）	175/88A	货号:982-76	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
40	西服	都匀市新源服饰店	贵州省黔南州都匀市文峰街道迎宾路66号南州星力城二层01F1033N号商铺	图形	广东卡丹路实业有限公司	东莞市万江街道金泰社区万江大道永泰综合楼B栋二楼202	180/104B	51981010/50	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
41	西裤	雷山县帝牌男装	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇新兴南路A-2-3	帝牌	石狮帝牌运营有限公司	福建省泉州市石狮市宝盖镇科技园锦佳路236号	185/98B 185/102B	823701	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
42	西装	从江县郎文斯汀服装店	从江县丙妹镇北上新区商贸3号楼2号门面	/	杭州乐汀服饰有限公司	浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路92号2幢三楼301室	155/80A	613	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
43	便西	南明区罗安国服装店	贵州省贵阳市南明区龙洞街道砂之船（贵阳）奥莱A4层34号商铺[双龙区]	ELLE HOMME	上海金芒果制衣有限公司	上海市宝山区上大路668号278C室	175/96A	货号:EXDX250851S	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
44	休闲西服	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	朗·维高	上海克瑞特服饰有限公司	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路45号220室	180/96A	品号:LSUM80350T	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
45	休闲西服	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	朗·维高	上海克瑞特服饰有限公司	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路45号220室	180/96A	品号:LSUM82737T	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
46	西服/套西	紫云县张翔漠土服装店	紫云县松山镇鑫都广场2号楼一层临街18-20号门面	MOST	浙江漠土服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	185/96A	货号:C201110006	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
47	西装/套西	紫云县张翔漠土服装店	紫云县松山镇鑫都广场2号楼一层临街18-20号门面	MOST	浙江漠土服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	165/84A	货号:C207110012	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
48	男装西裤(修身版)	迷你来鞋服休闲城	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平湖镇新市路	图形	广州雷仕特老人头服饰商贸有限公司	广州市天河区龙岗路8号201房	180/90A	货号:2201896A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
49	西服	任学全（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇文化宫门面	图形	广东早稻田服饰有限公司	广州市番禺区南村镇启捷三路8号2栋102	185/100A	货号:55719	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
50	休闲西服	荔波韦明星服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道文明路56号	/	无锡帕尔多纺织科技有限公司	锡山区东港镇港下五星经济园区	175/92A	货号:9233219301	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
51	西装	满也汇（个体工商户）	三都县三合街道步行街1-12号门面	DIXUAN 迪绚	苏州尔秀服饰有限公司	常熟高新技术产业开发区珠泾路2号4幢	175/96A	货号:F238005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	不合格	面料：聚酯纤维 97.9 氨纶 2.1(贴衬除外) 里料：聚酯纤维 89.5 氨纶 10.5袖口配料：聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料（耐久性标签标称）：聚酯纤维 90氨纶 2粘胶纤维 8里料（耐久性标签标称）：聚酯纤维 95 ± 5氨纶 5 ± 3配料（耐久性标签标称）：聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
52	正装西裤	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	广州格度服饰有限公司	广州市白云区西槎路31号之五J305单元	175/78A	款号:OABFA3060	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	
53	西裤/套西	开阳县鲨鱼男装店	贵州省贵阳市开阳县晒城街道办事处胜利东路中山商城7幢1-7号	SHARK HERO	浙江姆森服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路733号	175/78A	货号:S31201601	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、起毛起球、纤维含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域安抚奶嘴产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	护齿安抚奶嘴	六枝特区孕婴世界母婴用品店	贵州省六盘水市六枝特区交通路（同心圆超市入口）	FATBOY凡·柏爱	珠海市胖孩儿孕婴用品有限公司	珠海市金湾区三灶镇金海岸大道东830号综合楼1楼A区和厂房C栋西面	/	2019-11-27/货号:FY-0602	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝酸胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	不合格	不符合要求	消费品包装，按标准条款10要求(GB 28482-2012)	
											不符合要求	产品信息，按标准条款11要求(GB 28482-2012)	
2	安抚奶嘴	钟山区爱爱心园孕婴童馆	钟山区钟山西路百盛负一楼B1号门面	/	贝亲母婴用品（常州）有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	M 3-6个月	货号:N1001	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝酸胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	
3	硅橡胶安抚奶嘴	盘州市攀朵拉母婴生活馆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路奥园广场二楼	/	贝亲母婴用品（常州）有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	M	2023-04-06/GD06B/货号:N982	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝酸胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	
4	圆头安抚奶嘴	安顺市西秀区琨宝贝孕婴生活馆国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号安顺国贸负二层A04-108-106号	/	华逸母婴用品有限公司	台州市黄岩新前街道兆丰路21号	L	/	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝酸胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	
5	世喜白+黑安抚奶嘴(新生儿款)	西秀区金笨笨牛母婴用品国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场F1-04，F1-07号	图形	中山市康智宝城婴儿用品有限公司	中山市神湾镇神湾大道南神溪村利民路7号厂房B首层之一	型号:DN01	2023-04-01	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝酸胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	
6	全硅胶安抚奶嘴	西秀区金笨笨牛母婴用品国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场F1-04，F1-07号	GUGU咕咕	汕头市德丰盛妇幼用品有限公司	汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区	54.8mm×40.3mm×46.7mm	2023-03-20/货号:GB122	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝酸胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	白+黑安抚奶嘴	铜仁市宠爱你母婴有限公司新华分店	贵州省铜仁市碧江区东太大道（妇幼保健院旁）	/	广东皇星婴童用品有限公司	东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园	两只装	2023-05-25/货号:ALD-3488	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	不合格	不符合要求	消费品包装，按标准条款10要求(GB 28482-2012)	
											不符合要求	产品信息，按标准条款11要求(GB 28482-2012)	
8	贝亲 硅橡胶安抚奶嘴	万山区国凤园孕婴用品生活馆	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物中心二层29、30、31、32号铺	/	贝亲母婴用品（常州）有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	S0-3个月	货号:N980	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	
9	贝亲 硅橡胶安抚奶嘴	万山区国凤园孕婴用品生活馆	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物中心二层29、30、31、32号铺	/	贝亲母婴用品（常州）有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	L6-18个月	货号:N985	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	
10	安抚奶嘴	凤冈幸孕果爱亲母婴用品销售店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇衍生源时代广场大润发超市入口	/	悦活（浙江）婴儿用品有限公司	浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区庆丰南路（南）1338号	6-12个月适用	2022-06-24/货号:NB 557	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	不合格	奶嘴头: 0.7	挥发性化合物含量，≤0.5(GB 28482-2012)	
11	硅胶安抚奶嘴（晚上安睡型）	凤冈幸孕果爱亲母婴用品销售店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇衍生源时代广场大润发超市入口	/	宁波爱乐宝婴儿用品有限公司	浙江省宁波市北仑区霞浦街道荣霞路27号1-5幢	0+Month	2023-07-10/产品编号: YJ340	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	不合格	不符合要求	产品信息，按标准条款11要求(GB 28482-2012)	
12	小猪努比NB 555全硅胶安抚奶嘴	凤冈幸孕果爱亲母婴用品销售店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇衍生源时代广场大润发超市入口	/	东莞市鼎发塑胶制品模具有限有限公司	广东省东莞市虎门镇虎门南北路8号3栋	产品型号:NB555	2023-05-05	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	不合格	0.7	挥发性化合物含量，≤0.5(GB 28482-2012)	
											不符合要求	产品信息，按标准条款11要求(GB 28482-2012)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	贝亲安抚奶嘴	黄平县上扬婴用明达店	黄平县新州镇东营社区明达中央广场三期8、9、10号门面	/	贝亲母婴用品（常州）有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	M 3-6个月	2023-04-14/生产批号:GD14G	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	
14	安抚奶嘴	雷山县贝心园爱多多母婴品质生活馆一店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇教厂坝（万生华家门面）	/	贝亲母婴用品（常州）有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	S号	2023-04-06/GD06G	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑（MBT）释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域成人纸尿裤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	乐互宜®安心柔爽成人护理垫	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	/	尤妮佳生活用品(中国)有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号	60×100cm	/	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
2	康利佳护理垫	赫章县湘遇优美生鲜超市	贵州省毕节市赫章县六曲河镇老场坝社区农场组	/	福建巨森卫生用品有限公司	福建省泉州市晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地锦祥路8号	60cm*90cm	货号:KLJ-HLD-10	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
3	可靠COCO®吸收宝®成人护理垫	大方县尚扬商贸有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道大方中心十一栋二楼门面	/	杭州可靠护理用品股份有限公司	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2号	60cm×90cm	批号:C3220622	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
4	成人护理垫	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	图形	杭州千芝雅卫生用品有限公司	浙江省桐庐县桐庐经济开发区凤旺路88号	60cm×90cm	生产批号:04022042322123011600	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
5	成人护理垫	贵州六盘水百盛商业发展有限公司	贵州省六盘水市钟山区西路36号宝隆国际商业金融中心	图形	山东爱舒乐卫生用品有限责任公司	山东省临沂高新区启阳路与工业三路交汇处西北角	600mm×900mm	2022-11-16/货号:ALC248	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
6	好伴大号10片成人护理垫	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	图形	四川佑盾优品医疗科技有限公司	四川省宜宾市屏山县经济开发区(越溪西路浙川屏山·平湖时尚产业园4幢	90cm×60cm	货号:NDL10	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
7	好伴中号10片腰贴型成人纸尿裤	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	图形	四川佑盾优品医疗科技有限公司	四川省宜宾市屏山县经济开发区(越溪西路浙川屏山·平湖时尚产业园4幢	中号	货号:NKM10	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
8	护理垫	西秀区金笨笨牛母婴用品国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场F1-04、F1-07号	/	广州健朗医用科技有限公司	广州市从化区明珠工业园明珠大道北108号	60cm×90cm	货号:KD6912	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
9	护理垫	安顺市西秀区金牛孕婴用品壹店	贵州省安顺市西秀区凤凰社区万绿城国际广场第C47-C52号	/	广州健朗医用科技有限公司	广州市从化区明珠工业园明珠大道北108号	60cmX90cm	20230519/货号:KD6905	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
10	好伴大号10片裤型成人纸尿裤	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	图形	四川佑盾优品医疗科技有限公司	四川省宜宾市屏山县经济开发区(越溪西路浙川屏山·平湖时尚产业园4幢	大号	货号:NLL10	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
11	怡洁康成人纸尿裤	沿河婴为爱东方码头店	沿河土家族自治县和平街道东方码头	图形	山东日康卫生用品有限公司	山东省德州市齐河县经济开发区经七纬四路北纬五路南	XL	货号:YJK-0130XL生产批号	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	老有福牌成人纸尿裤	思南县贝心园孕婴中医院店	思南县思唐街道办事处城北社区星月花园14号门面	图形	南安市老有福卫生用品厂	福建省南安市溪美街道宣化工业区	XL号	货号:LCK-0594(XL)	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	不合格	中度失禁产品：第一次吸收速度(s)13第二次吸收速度(s)43回渗量(g)1.8渗漏量(g)0.0重度失禁产品：第一次吸收速度(s)25第二次吸收速度(s)154回渗量(g)24.0渗漏量(g)0.0	渗透性能，中度失禁产品：第一次吸收速度(s)≤50第二次吸收速度(s)≤100回渗量(g)≤30.0渗漏量(g)≤1.0 重度失禁产品：第一次吸收速度(s)≤50第二次吸收速度(s)≤100回渗量(g)≤40.0渗漏量(g)≤1.0(GB/T 28004.2-2021)	
13	成人纸尿裤	正安县郑小珊母婴用品店	正安县凤仪街道东升凤栖尚城17栋17-1、17-2号门面	图形	千芝雅（湖北）卫生用品有限公司	湖北省孝感市孝南区祝站镇千芝雅大道1号	L号	货号:KJK-10L	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
14	珍泰福®舒爽腰贴型成人纸尿裤	正安县马永强乳制品店	贵州省遵义市正安县凤仪街道文昌社区爱尚城南风翔楼3号门面	/	山东叶之梦智能科技有限公司	山东省潍坊市安丘经济开发区齐鲁酒地大道与汶水北路交叉口东南角	L号	2023-04-11/YZMA070101	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
15	中号10片腰贴型成人纸尿裤	湄潭县购得乐（三号路）超市	湄潭县湄江镇南北三号路鸿翔商贸城	图形	四川淑洁护理用品有限公司	遂宁蓬溪金桥新区金中大道88号	中号	生产批号:SC20230309116 货号	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
16	大号10片成人护理垫	湄潭县购得乐（三号路）超市	湄潭县湄江镇南北三号路鸿翔商贸城	图形	四川淑洁护理用品有限公司	遂宁蓬溪金桥新区金中大道88号	90cm×60cm	生产批号:SC20230404 货号	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
17	芯能牌芯体式成人纸尿裤	从江县星港百货超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上农贸市场正负第一层	图形	山东顺霸化妆品有限公司	山东郯城经济开发区	L	2023-02-21/货号:XN-1915	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
18	成人护理垫	从江县星港百货超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上农贸市场正负第一层	/	四川佑盾优品医疗科技有限公司	四川省宜宾市屏山县经济开发区（越溪西路浙川屏山·平湖时尚产业园4幢一层）	产品尺寸:60×90CM	生产批号:YD20220718 货号:XOHL-010	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
19	康护仕牌成人纸尿裤(升级薄)	黎平县贝蓓屋母婴连锁店一店	黎平县德凤街道坚强村综合楼5号	图形	广东康怡卫生用品有限公司	广东省佛山市顺德区乐从镇劳村村怡乐路东2号	XL加大号	生产批号:2023/01/11 货号:KA532	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
20	惠宜牌裤型成人纸尿裤	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	惠宜	杭州可靠护理用品股份有限公司	浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号	L	/	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸水量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	惠宜牌成人护理垫	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	惠宜	杭州可靠护理用品股份有限公司	浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号	60cm×90cm	/	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
22	多功能护理垫	福泉市九邻量贩超市	贵州省黔南州福泉市牛场镇牛高路新农贸市场西侧	图形	湖南省迈宝乐卫生用品有限公司	邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园标准厂房一区第7栋厂房第1层	60x90cm	2023-02-19/QQBHL D-L10	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
23	惠宜牌成人纸尿裤	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	惠宜	杭州可靠护理用品股份有限公司	浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路2号	L	/	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
24	便利妥牌成人护理垫	安顺市福万达商贸有限公司	贵州省安顺市紫云县松山街道都安路紫阳新城	Banitore	恒安（中国）卫生用品有限公司	晋江市五里工业园区	600mmX900mm	生产批号:WP330806B2122	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
25	淑洁Famfun®亲近系列成人护理垫	安顺市福万达商贸有限公司	贵州省安顺市紫云县松山街道都安路紫阳新城	淑洁Famfun	杭州淑洁卫生用品有限公司	浙江省杭州市余杭区仁和街道三白潭村	600mm×900mm	生产批号:20220908D02 A	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
26	实爽祛味防漏15片L成人护理垫	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	实爽	长汀县天乐卫生用品有限公司	长汀县腾飞经济开发区中段（生产经营地:长汀县策武镇汀州大道南路22号）	L 600X900mm 15片	2022092710N1	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
27	成人纸尿裤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	图形	广东互爱健康产业科技有限公司	江门市新会区睦洲镇睦洲村犁头咀	L	2212025201	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
28	好来康®加大号10片裤型成人纸尿裤	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	图形	四川佑盾优品医疗科技有限公司	四川省宜宾市屏山县经济开发区（越溪西路浙川屏山·平湖时尚产业园4幢）	XL号	YD20230317	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
29	温馨岁月牌成人纸尿裤	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	图形	山东爱舒乐卫生用品有限责任公司	山东省临沂高新区启阳路与工业三路交汇处西北角	XL码	20230529A	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域床上用品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	印花水洗单人床单	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	深圳市恒发日用织品实业有限公司	深圳市罗湖区东晓路布心工业区东区第六栋五楼	160cm×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
2	卡通全棉系列双人床单	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	深圳市恒发日用织品实业有限公司	深圳市罗湖区东晓路布心工业区东区第六栋五楼	230cm×250cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
3	格伦优选被套	贵阳云岩合力商贸有限公司第六分店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号万达广场B1F层B1-A号	/	重庆初伦家居用品有限公司	重庆市巴南区天益路13号附6号	160×200cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	长度方向 110宽度方向 810	断裂强力，长度方向 ≥220宽度方向 ≥220(GB/T 22796-2021)	
4	磨毛床单	贵州永辉超市有限公司观山湖万达广场分公司	贵州省贵阳市观山湖区万达广场购物中心	/	南通金幔莎纺织科技有限公司	南通市通州区川姜镇荣兴村一组	150×230±5cm	货号:Y2042	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	长度方向 140宽度方向 940	断裂强力，长度方向 ≥220宽度方向 ≥220(GB/T 22796-2021)	
5	精梳被套	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	/	南通富瑞特纺织用品有限公司	南通市通州区川姜镇川港工业园区B区	200×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	长度方向 190宽度方向 530	断裂强力，长度方向 ≥220宽度方向 ≥220(GB/T 22796-2009)	
6	被套	蒯笑凡（个体工商户）	威宁县六桥街道广园路和凤世纪	RAFFLES	南通左坤纺织有限公司	南通市港闸区国强路99号2幢	160×210cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
7	记忆棉优弹枕	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	重庆初伦家居用品有限公司	重庆市巴南区天益路13号附6号	25×45cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	枕套含印花部位：6.7内套：9.4	pH值，4.0~8.5(GB 18401-2010 B类)	
											枕套含绿色/玫红色印花部位：3枕套含土黄色/黑色印花部位：2	耐湿摩擦色牢度 ≥2-3(GB/T 22796-2021)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	悦田园抗菌棉花夏被	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	图形	南通富瑞特纺织用品有限公司	南通市通州区川姜镇川港工业园区B区	200×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	净色面料：长度方向190宽度方向640印花面料：长度方向140宽度方向670	断裂强力，长度方向≥220宽度方向≥220(GB/T 22796-2009)	
9	全棉高支被套	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	/	南通蝶绣纺织有限公司	南通市通州区十总镇骑岸工业集中区8号	155cm×205cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	白色三角印花面：长度方向610宽度方向170多色三角印花面：长度方向670宽度方向190	断裂强力，长度方向≥220宽度方向≥220(GB/T 22796-2021)	
											白色三角印花面含印花部位：长度方向宽度方向44多色三角印花面含黄色/粉红色/黑色印花部位：长度方向宽度方向21-2多色三角印花面含蓝色/浅蓝色印花部位：长度方向宽度方向43-4	耐湿摩擦色牢度(级)，白色三角印花面：≥3多色三角印花面：≥2-3(GB/T 22796-2021)	
10	60支莱赛尔天丝印花四件套	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形	江苏海门市爱迪佳家用纺织品厂	海门市三星镇宝兴村32组	/	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
11	100支长绒棉贡缎绣花四件套	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形	江苏海门市爱迪佳家用纺织品厂	海门市三星镇宝兴村32组	被套：200×230cm1件床单：250×250cm1件枕套：48×74cm2件	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
12	简约枕套	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	南通玫琳凯纺织科技有限公司	如东县掘港镇城南工业园区	48*74CM	款号:090009	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	棉抱被	七星关区俏皮娃娃服装店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路男娃娃娃娃2楼B区	/	童泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县凤凰镇王家场村	100*100cm	货号:T11C1078	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
14	棉抱被	七星关区俏皮娃娃服装店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路男娃娃娃娃2楼B区	/	童泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县凤凰镇王家场村	100*100cm	货号:T13C0267	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
15	芷悦生姜暖绒决明子枕	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	/	南通左坤纺织有限公司	南通市港闸区国强路99号2幢	48cm×74cm±3cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	面料：粘纤 80.1聚酯纤维 19.9(装饰部分除外)絮用填充物：聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料（耐久性标签标称）：再生纤维素纤维填充物：（耐久性标签标称）：聚酯纤维 (GB/T 29862-2013)	
16	色织可水洗枕	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	/	南通寝庭纺织科技有限公司	江苏省南通市崇川区唐闸镇街道长泰路69号	48cm×74cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
17	黔惠艺术方抱枕	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	/	贵阳我爱我家生态家居用品有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼村八组十八号	45×45cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
18	BHGhome印花全棉夏凉被/条	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	南通萌煌纺织品有限公司	南通市苏锡通科技产业园区张芝山镇塘坊村二组	150*200cm	批次号:920220420001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
19	全棉纱布枕巾	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	南通蝶绣纺织有限公司	南通市通州区十总镇骑岸工业集中区8号	52cm×78cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	面层/底层：聚酯纤维 79.3棉 15.6再生纤维素纤维 5.1(含微量其他纤维)夹层：聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料（标称）：棉 100填充物（标称）：聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	纯棉时尚单品床单	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	南通蝶绣纺织有限公司	南通市通州区十总镇骑岸工业集中区8号	180cm×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	长度方向 200宽度方向 520	断裂强力，长度方向 ≥220宽度方向 ≥220(GB/T 22796-2021)	
21	水洗棉亲肤枕套-遇见	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司	苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园内A1802单元	48cm*74cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
22	全棉卡通印花枕套	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	上海兴桐实业发展有限公司南通分公司	南通市通州区川姜镇磨框镇村5、13组1幢	48cm×74cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
23	优颂冰淇淋凉感夏被	贵州永辉超市有限公司盘州分公司	贵州六盘水盘州市亦资街道德远新天地负一层	/	江苏明超国际贸易有限公司	南通市海门区三星镇叠港路168号	150cmx200cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
24	优颂素色水洗全棉四件套	贵州永辉超市有限公司盘州分公司	贵州六盘水盘州市亦资街道德远新天地负一层	/	江苏明超国际贸易有限公司	南通市海门区三星镇叠港路168号	1套(被套200x230cm床单240x250cm枕套48x74cm)	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
25	夏日繁花（床上用品）	桐梓县众壹佳购物中心	贵州省桐梓县海校街道荣德山大厦一楼	/	南通富卓纺织科技有限公司	南通市通州区川姜镇志浩村12组	200*230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量	不合格	面料：聚酯纤维 100填充物：聚酯纤维 100	纤维含量，面料（吊牌标称）：海岛棉(GB/T 29862-2013)填充物（吊牌标称）：A级超细柔丝棉(GB 18383-2007)	
26	Fone·光影空间四件套	赤水市市宁贵家纺店	赤水市市中公园路商住楼一栋一层9号门市	/	上海水星家用纺织品股份有限公司	上海市奉贤区沪杭公路1487号	见报告备注	货号:AY19X9-S04宁静蓝	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	萃·森之语四件套	赤水市宁贵家纺店	赤水市市中公园路商住楼一栋一层9号门市	/	上海水星家用纺织品股份有限公司	上海市奉贤区沪杭公路1487号	见报告备注	货号：AY19YQ-S04	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
28	简雅纯棉枕套	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	/	重庆初伦家居用品有限公司	重庆市巴南区天益路13号附6号	48×74cm	SKU：114420100000	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
29	芷悦纯棉大版花三件套	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	/	南通左坤纺织有限公司	南通市港闸区国强路99号2幢	见报告备注	货号：NO.1823	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	被套不规则印花面：长度方向 540宽度方向 230被套深蓝/白条纹面：长度方向 560宽度方向 190	断裂强力，长度方向 ≥220宽度方向 ≥220(GB/T 22796-2021)	
30	芷悦水洗绵柔四件套	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	南通左坤纺织有限公司	南通市港闸区国强路99号2幢	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
31	磨毛水洗棉印花夏被	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	海门天意梦思卧室用品有限公司	海门市三星镇宝城路42号	200×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	白色印花面：聚酯纤维 100蓝色面：聚酯纤维 100填充物：聚酯纤维 85.9聚乙烯醇纤维（含有蛋白）14.1(净干含量)	纤维含量，面料（标称）：聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)面料（标称）：聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)填充物：聚酯纤维 100(GB 18383-2007)	
32	贡棉绣花夏被-小树林	印江自治县客好来超市有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道多维国际一楼	/	南通岚羽纺织科技有限公司	南通市海门区三星镇彦英村2组51号内6号房	200*230CM	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	面料：聚酯纤维 100填充物：聚酯纤维 100	纤维含量，面料(耐久性标签标称)：A类薄荷凉感纤维(GB/T 29862-2013)填充料(耐久性标签标称)：整张羽丝棉(GB 18383-2007)	
33	芬芳夏被	印江自治县客好来超市有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道多维国际一楼	/	重庆盛情家用纺织品有限公司	重庆市麻柳沿江开发区重庆中国轻纺服装城B3-2栋	180*220cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	六层云感毯 童被	石阡县优康宝贝广 场店	石阡县汤山街道万寿 社区新华街32号	天鹭BABY	天迈河北纺织 品制造有限公司	河北省保定市高阳县 锦华街道办事处宏润 大街天迈路6号	110cm*110c m	产品货 号:6017	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺 染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度 、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度 、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、 燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、 耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现 不合格	/	/	
35	童被	贵州省仁怀市合力 生鲜超市有限公司	仁怀市国酒南路与甘 醇路交汇处超一世纪 广场项目负一楼	/	河北美颜纺织 品制造有限公司	河北省保定市高阳县 蒲口乡陶口店村高陶 路188号	110*110cm	货号:4823	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺 染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度 、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度 、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、 燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、 耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现 不合格	/	/	
36	黔惠5A抑菌 凉夏被	贵州省仁怀市合力 生鲜超市有限公司	仁怀市国酒南路与甘 醇路交汇处超一世纪 广场项目负一楼	/	南通蝶绣纺织 有限公司	南通市通州区十总镇 骑岸工业集中区8号	200×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺 染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度 、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度 、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断 裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能 、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量 、絮用纤维原料要求	未发现 不合格	/	/	
37	国潮风轻奢 棉感床单	遵义市大润发商业 有限公司	贵州省遵义市红花岗 区东欣大道处	/	贵州怡家人生 态科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗 族自治州从江县贯洞 镇美娥工业园区	160*230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺 染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度 、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度 、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、 燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、 耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现 不合格	/	/	
38	全棉卡通印 花单人床单	遵义市大润发商业 有限公司	贵州省遵义市红花岗 区东欣大道处	/	上海兴桐实业 发展有限公司 南通分公司	南通市通州区川姜镇 磨框镇村5、13组1幢	160cm×230 cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺 染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度 、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度 、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、 燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、 耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现 不合格	/	/	
39	棉趣全棉四 件套	贵州合力购物有限 责任公司凯里分公 司	贵州省黔东南苗族侗 族自治州凯里市永乐 国贸广场负一层	/	重庆初伦家居 用品有限公司	重庆市巴南区天益路 13号附6号	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺 染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度 、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度 、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、 燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、 耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现 不合格	/	/	
40	月影芬芳四 件套	台江县美罗家纺	台江县苗疆东大道35 号	图形	江苏美罗家用 纺织品有限公 司	南通市海门区三星镇 星海路2288号	/	货号:7690	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺 染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度 、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度 、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、 燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、 耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	加厚磨毛三件套	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	/	南通悦语纺织品有限公司	南通市通州区金新街道文山村3组	被套: 160×210±3cm 床单: 200×230±3cm 枕套 :48×74cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	床单:聚酯纤维 48.4棉 44.8再生纤维素纤维 6.8(含微量其他纤维)(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 面料(标称): 棉 100(GB/T 29862-2013)	
42	黔惠大豆蛋白枕	贵州合力购物有限责任公司榕江分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县滨河大道常驰财富广场负一层	黔惠	南通寝庭纺织科技有限公司	江苏省南通市崇川区唐闸镇街道长泰路69号	48cm×74cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	面料经纱: 聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)填充物: 聚酯纤维 100	断裂强力, 长度方向 ≥220宽度方向 ≥220(GB/T 22796-2021)	
43	全棉瑞丽双人床单	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	百富帝	杭州佰富帝家纺有限公司	杭州余杭区余杭经济开发区塘宁路1号	230cm×248cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
44	卡通全棉系列单人床单	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	深圳市恒发日用织品实业有限公司	深圳市罗湖区东晓路布心工业区东区第六栋五楼	160cm×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
45	全棉生态棉花枕-高	龙里县袁志先家纺店	贵州省黔南州龙里县冠山街道和平巷智能停车场一楼1-1-7	/	贵州锦绣家纺有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	48*74cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	浅黄面料:长度方向 370宽度方向 200	断裂强力, 长度方向 ≥220宽度方向 ≥220(GB/T 22843-2009)	
46	四件套	贵定县优瑞佳家纺店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道环城北路金都广场商住楼F幢1--8号门面	/	宁波尚锦家用纺织品有限公司	浙江省宁波市鄞州区五乡镇龙兴村	被套 220*240cm 床单 270*245cm 枕套48*74cm*2	13HRW-ST2224-X01	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
47	200克棉花豆豆绒抱被	大方县童星园母婴用品店八分店	大方县红旗街道佳鑫摩尔城购物中心A1-008、009(5-1-26、27、28)	图形	河南省欧姿贝婴幼儿用品有限公司	河南省安阳市汤阴县铁东路与乾坤大道交叉口向北100米路东	90×90cm	货号:3102-3	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
48	素色斜纹三件套	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	/	南通允诺纺织品有限公司	江苏省南通市崇川区陈桥街道荣盛路418号	被套(锁边): 160×210cm 床单: 160×240cm 枕套: 48×74cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	不合格	被套:长度方向 200宽度方向 770	断裂强力, 长度方向 ≥220宽度方向 ≥220(GB/T 22796-2021)	
49	洛卡棉春秋被	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	图形	上海紫珊卧室制品有限公司	上海市宝山区爱辉路201号3幢3052-U室	200*230cm	23237	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	灰色面: 聚酯纤维 100 绿色面: 聚酯纤维 100 填充物: 聚酯纤维 100	纤维含量, 面料(标称): 聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)面料(标称): 聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)填充物(标称): 天丝棉(GB 18383-2007)	
50	冰竹蚕丝夏被	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	图形	上海紫珊卧室制品有限公司	上海市宝山区爱辉路201号3幢3052-U室	150*200cm	23305	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	面料: 聚酯纤维 100填充物: 聚酯纤维 100(含微量其他纤维)	纤维含量, 面料(吊牌标称): 凉感竹纤维(GB/T 29862-2013)填充物(吊牌标称): 蚕丝棉(GB 18383-2007)	
51	优颂天然乳胶枕	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路(万和安置区)	优颂	佛山中胶永生家居用品有限公司	广东省佛山市顺德区龙江镇陈涌工业区祥兴路2号E座三层之一(住所申报)	50x30x7(前高)/9(后高)	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
52	精梳床单	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路(万和安置区)	/	南通富瑞特纺织用品有限公司	南通市通州区川姜镇川港工业园区B区	160×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
53	参眠豆绒冬被	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路(万和安置区)	图形	重庆初伦家居用品有限公司	重庆市巴南区天益路13号附6号	200×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	面料: 聚酯纤维 100填充物: 聚酯纤维 87.7 聚乙烯醇纤维(含有蛋白) 12.3(净干含量)	纤维含量, 面料: 聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)填充物(标称): 聚酯纤维 90大豆纤维 10(GB 18383-2007)	
54	纯棉色织水洗枕套	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	/	深圳市恒发日用织品实业有限公司	深圳市罗湖区东晓路布心工业区东区第六栋五楼	48cm×72cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	全棉瑞丽加大床笠	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	百富帝	杭州佰富帝家纺有限公司	杭州余杭区余杭经济开发区塘宁路1号	180cm×200cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	
56	艾绒防蚊夏被	惠水县旺家床上用品店	惠水县涟江街道县府路	/	海门市忆罗安丽纺织科技有限公司	南通市海门区三星镇星海路2208号	200*230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
57	全棉印花夏被-卡卡西	长顺县三联婚庆馆	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县凯维小区	/	南通市海门区晋帛家用纺织品有限公司	江苏海门工业园区B区（三星镇镇南村7组）	200cm×230cm	产品编码:2302GZQNZY	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
58	棉抱被	荔波县玉屏丽婴宝贝母婴用品分店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县街道办事处樟江西路首座16号	/	童泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县凤凰镇王家场村	100*100cm	货号:T14C1096	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
59	新生儿抱被100*100	白云区孕婴世界母婴用品店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路613号B栋B一层19、20、21、22、23、43、44、45、46、47号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	100cm×100cm	货号:LQGCI20902	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐皂洗色牢度、断裂强力、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
60	全棉半活性印花四件套	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	/	南通汉业纺织品有限公司	南通市海门区三星镇建安村二组166号	被套:200cmX230cm床单:250cmX230cm枕套:48cmX74cm*2	货号:SJT363650137	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、耐皂洗色牢度、断裂强力、纤维含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	女大童樱桃小丸子短袖T恤粉色	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	/	希格玛服装（江苏）有限公司	南京市高淳区桠溪街道红梅北路011号21幢103	140/64	XGM-21	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
2	女童坑条打底裤藏蓝	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	荆州市鑫泰制衣有限公司	沙市区岑河镇岑沙路1号	120/53 130/53	GESL22F33282	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
3	针织长裤	七星关区陆美丽童装店	七星关区市西街道桂花路3.4.5.6号商铺	/	三六一度童装有限公司	晋江市陈埭镇江头村前进路三六一度（中国）有限公司第三幢第三层	150/63， 140/60	K52322501	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
4	套头卫衣	七星关区陆美丽童装店	七星关区市西街道桂花路3.4.5.6号商铺	/	三六一度童装有限公司	晋江市陈埭镇江头村前进路三六一度（中国）有限公司第三幢第三层	150/72， 140/68	K52332319	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
5	潮牌卫衣	赫章县刘永服装店	贵州省毕节市赫章县六曲河镇老场坝社区朝阳大道	/	湖州木瓦服饰有限公司	湖州市织里镇安康路98号	150/72， 140/68	WB221603	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	棉 81.7聚酯纤维 18.3(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料（标称）：棉 90氨纶 10(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	男童棉氨T恤蓝色	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢三楼	130/64 120/60	YGF23S243003	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
7	男童针织五分裤蓝色	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路分店	贵州省贵阳市南明区沙冲路（贵铁新苑）地下一层	/	中山市溢丰达制衣有限公司	中山市小榄镇永宁盛业路1号	130/56	YZY23S24251	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
8	童翻领短袖连衣裙	重庆优心选贸易有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号,万达广场1F-次主2号	/	广东小猪班纳服饰股份有限公司	东莞市樟木头镇樟洋村富达工业区	120/60	货号:822221364	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
9	飞幻游记 G 运动款短袖连衣裙	重庆优心选贸易有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号,万达广场1F-次主2号	/	厦门贝贝怡婴童用品有限公司	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区高崎南十二路16号302室	120/60	222DQ0144	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
10	女童T恤	白云区巴拉巴拉儿童服装店	贵州省贵阳市白云区大山洞白云中路东方广场第1号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	150/72, 140/64	货号:202223117017	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	女幼童T恤	白云区巴拉巴拉儿童服装店	贵州省贵阳市白云区大山洞白云中路东方广场第1号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	100/52, 100/52,90/52	货号:201223117010	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
12	童圆领长袖针织衫(QZ)	威宁县乐町童装店	威宁县六桥街道广园路	/	东莞市小猪班纳品牌管理有限公司	东莞市樟木头镇樟洋村富达工业区东莞市小猪班纳服饰有限公司生产区大楼三楼	130/64 120/60	货号:832335101	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
13	童牛仔九分裤(水洗产品)	威宁县乐町童装店	威宁县六桥街道广园路	/	东莞市小猪班纳品牌管理有限公司	东莞市樟木头镇樟洋村富达工业区东莞市小猪班纳服饰有限公司生产区大楼三楼	130/53 120/53	货号:822333013	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
14	童针织单长裤	威宁县乐町童装店	威宁县六桥街道广园路	/	东莞市小猪班纳品牌管理有限公司	东莞市樟木头镇樟洋村富达工业区东莞市小猪班纳服饰有限公司生产区大楼三楼	130/53 120/53	货号:822333010	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
15	连衣裙	百里杜鹃衣世界购物广场店	百里杜鹃百纳乡百纳中街	/	蚁部落服饰有限公司	湖州市织里镇南海路56号	160/68A, 150/64,	款式编号:822#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	2条:固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度超过360mm。	绳带要求，标准第4.4.3条表3要求(GB 31701-2015)	
											面料: 聚酯纤维 81.8 锦纶 18.2 领面料: 棉 100 (结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料: 聚酯纤维 100 面料（标称）: 聚酯纤维 100 (GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	裤子(标准型)	金沙县巴拉童装店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道城治路百货公司6号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	150/63 140/60	货号:202323108201	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
17	短袖T恤	金沙县巴拉童装店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道城治路百货公司6号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	150/72, 140/68	货号:202223117113	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
18	卡通童短袖衫	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	/	柳州市声辉针织服装厂	柳州市桂中大道89号C-6区7-1号东面	110/60	货号:0805	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
19	童满花短袖	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	/	柳州市声辉针织服装厂	柳州市桂中大道89号C-6区7-1号东面	110/60	货号:2102	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
20	乐享萌趣薄棉小熊口水围闭裆连体衣	水城区爱爱心园母婴用品雨田店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界	LOU&DIER	汕头市丽婴服饰有限公司	汕头市潮阳区和平镇和平居委工业区	80/48 73/44 66/44	货号:LD2094-5	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
21	乐享萌趣薄棉小狗韩版闭裆连体衣	水城区爱爱心园母婴用品雨田店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界	LOU&DIER	汕头市丽婴服饰有限公司	汕头市潮阳区和平镇和平居委工业区	80/48 73/44 66/44	货号:LD2096-5	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	面料：棉 54.5聚酯纤维 45.5里料：棉 100 填充物：聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料：棉 46 ± 5聚酯纤维 54 ± 5里料：棉 100填充物：聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	春意盎然开裆哈衣	六枝特区孕婴世界母婴用品店	贵州省六盘水市六枝特区交通路（同心圆超市入口）	/	广东安宝儿婴童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	66/48	货号:11710025	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	最大尺寸 > 6mm:测试钮扣4颗, 1颗脱落, 3颗符合标准要求。	附件抗拉强力, 最大尺寸 > 6mm: ≥70N, 附件不脱落、不破损(GB 31701-2015)	
23	儿童衬衫	海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司贵阳第四分公司	贵州省贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交汇口万达广场地上一层1FA单元	/	海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司	上海市黄浦区黄陂北路227号18楼1801-1812室、19楼1901-1912室	130/64 120/60	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
24	儿童针织上衣	海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司贵阳第四分公司	贵州省贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交汇口万达广场地上一层1FA单元	/	海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司	上海市黄浦区黄陂北路227号18楼1801-1812室、19楼1901-1912室	130/64	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
25	内衣	六枝特区乐亿孕婴母婴用品百货店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民北路	哥比兔	佛山市哥比兔婴儿用品有限公司	佛山市禅城区古大路4号一座四层（401之二）	80/4880/487 3/48	货号:G4-2-10887	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	含印花部位:8.2	pH值, 4.0 ~ 7.5(GB 31701-2015 A类)	
26	内衣	六枝特区乐亿孕婴母婴用品百货店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民北路	哥比兔	佛山市哥比兔婴儿用品有限公司	佛山市禅城区古大路4号一座四层（401之二）	66/4866/485 9/44	货号:G4-2-10886	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
27	舒绒大桔无缝插肩偏襟钉扣蝴蝶哈衣	六枝特区乐亿孕婴母婴用品百货店	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇人民北路	图形	汤阴易和服饰有限公司	汤阴县韩庄乡小付庄村东	66/48 66/48 59/44	货号:662554	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	肩开套装	水城区爱爱心园母婴用品县医院店	贵州省六盘水市水城县双水街道原水城县农产品综合批发市场1号楼一层	/	广州市爱递婴童用品有限公司	广州市天河区龙口东路354号412房	/	货号:SY868-2011P	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
29	暖心小马绑带闭裆连体衣	水城区爱爱心园母婴用品县医院店	贵州省六盘水市水城县双水街道原水城县农产品综合批发市场1号楼一层	LOU&DIER	汕头市丽婴服饰有限公司	汕头市潮阳区和平镇和平居委工业区	59/40	货号:LD1006-5	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	32	衣带抗拉强力， $\geq$ 40(FZ/T 73025-2019)	
30	男童针织中裤	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	绵香	深圳市华艺尚品商贸有限公司	深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技城北区2号F栋厂房四层-3	130/59 120/56	款号:HY23S24257	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
31	男大童蝙蝠侠短袖T恤中黄	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	图形	希格玛服装（江苏）有限公司	南京市高淳区桤溪街道红梅北路011号21幢103	110/56110/56	款号:DC23ST5141	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
32	圆领套头卫衣	织金县佑童琪童装店	贵州省毕节市织金县文腾街道金中路24号	/	浙江起步儿童用品有限公司	浙江省青田县油竹街道江滨路32号	120/56 130/60	款号:F331305252	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
33	针织长裤	织金县佑童琪童装店	贵州省毕节市织金县文腾街道金中路24号	/	浙江起步儿童用品有限公司	浙江省青田县油竹街道江滨路32号	130/53 120/53	款号:F332313166	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	婴儿服饰熊猫滚滚绑带哈衣	纳雍县乐亿孕婴生活馆	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处新街路口万象商城1号门面	图形	广东安宝儿婴童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	52/40	货号:IDD12322165	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
35	婴儿服饰棉花语哈衣(800#)	纳雍县乐亿孕婴生活馆	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处新街路口万象商城1号门面	图形	广东安宝儿婴童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	73/4873/4866/48	货号:IDD22332818	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
36	婴儿服饰暖冬花开绑带哈衣(400#)	纳雍县乐亿孕婴生活馆	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处新街路口万象商城1号门面	图形	广东安宝儿婴童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	59/44 52/40 52/40	货号:IDD22333167	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
37	小狮子王舒绒无骨蝴蝶衣	大方县童星园母婴用品店八分店	大方县红旗街道佳鑫摩尔城购物中心A1-008、009（5-1-26、27、28）	图形	河南婴尚服饰有限公司	河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口向东300米路北广州国际童装城A区7号楼	59/44 59/44 52/40	货号:M-59236	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
38	欢乐派舒绒无骨蝴蝶衣	大方县童星园母婴用品店八分店	大方县红旗街道佳鑫摩尔城购物中心A1-008、009（5-1-26、27、28）	图形	河南婴尚服饰有限公司	河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口向东300米路北广州国际童装城A区7号楼	59/44 59/44 52/40	货号:M-59228	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	面料含印花部位:25袖口罗纹：未检出包边布含身面料：未检出(检出限:20)	甲醛含量，≤20(GB 31701-2015 A类)	
39	偏开哈衣	大方县童星园母婴用品店八分店	大方县红旗街道佳鑫摩尔城购物中心A1-008、009（5-1-26、27、28）	/	童泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县凤凰镇王家场村	66/4466/4459/44	货号:T31J4753	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	BC-童时尚短袖印花T恤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	宁波统富纺织服装科技有限公司	浙江省宁波市象山县丹西街道白鹤路140号	120/60	款号:BB232T603/621750 货号:3907456	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
41	童T恤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	中山市珍美商贸有限公司	中山市沙溪镇兴工路39号三区A栋首层三卡	110/57	款号:T104	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
42	童装短袖T恤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	120/60	款号:BY018	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
43	小熊新友会印花上衣	普定县金大牛母婴用品店	贵州省安顺市普定县玉秀街道凯旋城三区DE栋3-6号商铺	/	汕头市丽婴服饰有限公司	汕头市潮阳区和平镇和平居委工业区	90/48 80/48 100/52	货号:2233100KD50450	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
44	圆领长袖套头衫	普定县金大牛母婴用品店	贵州省安顺市普定县玉秀街道凯旋城三区DE栋3-6号商铺	/	三苑宜友服饰股份有限公司	广东省东莞市虎门镇九门寨第一工业区路23号	110/56 120/56	货号:DLCC32730	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
45	风衣外套	普定县金大牛母婴用品店	贵州省安顺市普定县玉秀街道凯旋城三区DE栋3-6号商铺	/	三苑宜友服饰股份有限公司	广东省东莞市虎门镇九门寨第一工业区路23号	110/56 120/56	货号:DLCC32815	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	梭织薄外套	贞丰县三六一度服装店	贞丰县永丰街道中大街5栋3号	/	三六一度童装有限公司	晋江市陈埭镇江头村前进路三六一度（中国）有限公司第三幢第三层	140/64	款号:K62311605	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
47	圆领毛衣	贞丰县小黄鸭服装店	贞丰县永丰街道中大街8-9号	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	110/56 120/60	款号:BF3412313	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
48	短袖衬衫	贞丰县小黄鸭服装店	贞丰县永丰街道中大街8-9号	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	120/60	款号:BF2409512	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
49	无骨棉毛闭裆哈衣	钟山开发区智慧妈咪母婴用品经营部	六盘水高新区山语城A区3号楼-106号铺	喵喵小猪	安阳县吕村镇柯莱佳制衣厂	安阳县吕村镇张中尚村东	90 80	货号:17134	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
50	连衣裙	盘州市小布点服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路21-22号	小资范-M	浙江添悦服饰有限公司	浙江省台州市温岭市城东街道阳光大道133号广明大厦401室（南面第7间）（仅限办公用）	110/60 120/64	款号:M3B1L0862	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	袖子面料：聚酯纤维 100外层闪粉网纱：锦纶 100中间层黑色绣花网纱：聚酯纤维 100底层网纱：聚酯纤维 100裙摆里料：棉 100	纤维含量，面料2（标称）：聚酯纤维 100面料1（标称）：锦纶 90氨纶 10面料2（标称）：聚酯纤维 100面料2（标称）：聚酯纤维 100里料（标称）：棉 100(GB/T 29862-2013)	
											存在可触及的锐利尖端。	附件锐利性，不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。(GB 31701-2015)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	连衣裙	盘州市小布点服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路21-22号	小资范-M	浙江添悦服饰有限公司	浙江省台州市温岭市城东街道阳光大道133号广明大厦401室（南面第7间）（仅限办公用）	110/60 120/64	款号:M3B1T0972	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	白色面料：聚酯纤维 43.0 粘纤 41.1 锦纶 15.9 黑色面料：聚酯纤维 92.5 氨纶 7.5 梭织里料：棉 100 针织里料：聚酯纤维 94.8 氨纶 5.2(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料1（标称）：聚酯纤维 30 ± 5 粘纤 50 ± 5 锦纶 20 ± 5 面料3（标称）：聚酯纤维 93 ± 5 氨纶 7 ± 3 里料（标称）：棉 100 面料2（标称）：聚酯纤维 95 ± 5 氨纶 5 ± 3(GB/T 29862-2013)	
52	防污圆领T恤	盘州市潮童领地童装二店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣路（奥园广场二楼L2-043B.L2-045号商铺）	/	厦门奥维特儿童用品有限公司	厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼2102、2103单元	140/68	款号:1FN42013	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
53	圆领T恤	盘州市潮童领地童装二店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣路（奥园广场二楼L2-043B.L2-045号商铺）	/	厦门奥维特儿童用品有限公司	厦门市集美区杏林湾营运中心3号楼2102、2103单元	140/68	款号:1FB42112	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
54	童卫衣	安顺市西秀区森马服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路1号楼108号铺	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	140/68	款号:13W0016	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	长袖套装	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	苏州工业园区天源服装有限公司	苏州高新区玉山路157号	见报告备注	货号:IQ0990	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	上装白色面料：6.9上装帽里：9.1下装藏青面料：6.5	pH值，4.0~7.5(GB 31701-2015 A类)	
56	上衣	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	苏州工业园区天源服装有限公司	苏州高新区玉山路157号	120/60 130/64	货号:IN6538	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
57	护手绑带连体衣	安顺市西秀区琨宝贝孕婴生活馆国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号安顺国贸负二层A04-108-106号	/	汕头市欣宝妇幼用品有限公司	汕头市龙湖区工业大厦F6座702号	59/44 52/40	货号:186185	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
58	童休闲茄克	镇宁自治县鑫秀服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道黄果树商贸中心25号	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	140/68	款号:13J0012	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
59	童卫衣	镇宁自治县鑫秀服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道黄果树商贸中心25号	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	140/68	款号:13W0015	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
60	森林绑带连体衣	安顺市西秀区金牛孕婴用品壹店	贵州省安顺市西秀区凤凰社区万绿城国际广场第C47-C52号	拉比	金发拉比妇婴童用品股份有限公司	汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	59/40 66/44 59/40	货号:LWEA102306	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
61	短袖T恤	晴隆县欧抱抱服装店	晴隆县东观街道东北社区安那路	/	台州好蕾服饰有限公司	/	130/64 120/60	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
62	短袖T恤	晴隆县欧抱抱服装店	晴隆县东观街道东北社区安那路	/	台州好蕾服饰有限公司	/	150/72 160/76	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
63	短袖T恤	晴隆县欧抱抱服装店	晴隆县东观街道东北社区安那路	/	台州好蕾服饰有限公司	/	150/72 160/76	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	2件:平贴在服装上的绳圈其两固定端的长度超过75mm。两端固定且突出的绳圈的周长超过75mm。	绳带要求，标准第4.4.3条表3要求(GB 31701-2015)	
											梭织面料: 经向 纬向 1 1	耐湿摩擦色牢度，≥2-3(GB 31701-2015 B类)	
64	梭织外套	普安县大黄蜂专卖店	贵州省黔西南州普安县南湖街道金桥百汇7-30-7-1-7-2	/	晋江市大黄蜂体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇溪边村滨海路76号	130/64 120/60	款号:672361168	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
65	套头卫衣	普安县大黄蜂专卖店	贵州省黔西南州普安县南湖街道金桥百汇7-30-7-1-7-2	/	晋江市大黄蜂体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇溪边村滨海路76号	130/64	款号:6323161641	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
66	套头卫衣	普安县大黄蜂专卖店	贵州省黔西南州普安县南湖街道金桥百汇7-30-7-1-7-2	/	晋江市大黄蜂体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇溪边村滨海路76号	120/60	款号:632161528	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
67	短袖T恤	冯秋冬	贵州省桐梓县海校街道步行街39号	/	福建省南安市剑桥鞋服有限公司	南安市九都工业区	120/60	款号:A3250172	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
68	短袖T恤	冯秋冬	贵州省桐梓县海校街道步行街39号	/	福建省南安市剑桥鞋服有限公司	南安市九都工业区	130/64	款号:A3250014	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
69	汗布闭档蝴蝶衣	赤水市泓儿堡母婴用品一店	赤水市文华人和广场福乐多购物中心内	/	上海奇喜实业有限公司	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AZ136室	59/44	款号:QX-72637	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	最大尺寸 > 6mm;测试按扣10处, 2处脱落, 8处符合标准要求。	衣带缝纫强力, 最大尺寸 > 6mm: ≥70N, 附件不脱落、不破损(GB 31701-2015)	
											49	附件抗拉强力, ≥70(FZ/T 73025-2013)	
70	纱布系带宝宝套	赤水市泓儿堡母婴用品一店	赤水市文华人和广场福乐多购物中心内	/	上海奇喜实业有限公司	上海市闵行区闵北路88弄1-30号第22幢AZ136室	59/44 52/40	款号:QX-72348	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
71	简约记忆短袖哈衣	孕婴世界	印江土家族苗族自治县龙津街道西园路城北社区旁	/	广东安宝儿童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	80/48 73/48 66/48	货号:IDD32022080	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求	不合格	白色面料: 棉 93.7% 氨纶 6.3(附属品、装饰配件除外)杏色面料: 棉 100(附属品、装饰配件除外)(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 耐久性标签标称: 棉 100 (不含附属品及装饰配件) (GB/T 29862-2013)	
72	都市宝贝前开哈衣	孕婴世界	印江土家族苗族自治县龙津街道西园路城北社区旁	/	广东安宝儿童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	80/48 73/48 59/44	货号:D31923550	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
73	婴儿服饰慈慈小能手哈衣	孕婴世界	印江土家族苗族自治县龙津街道西园路城北社区旁	图形	广东安宝儿童服饰有限公司	汕头市潮南区陇岗镇新联后洋公路东	73/48 80/48	货号:IDD12311974	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
74	套头卫衣	玉屏县卫丽服装店	玉屏侗族自治县平溪街道北门廊桥B栋1层16-18、36-37号门面	/	特步（中国）有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9（C）号地块	130/64 120/60	款号:677124203111	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
75	短袖针织衫	玉屏县卫丽服装店	玉屏侗族自治县平溪街道北门廊桥B栋1层16-18、36-37号门面	/	特步（中国）有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9（C）号地块	130/64 120/60	款号:678224013018	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
76	短袖针织衫	玉屏县卫丽服装店	玉屏侗族自治县平溪街道北门廊桥B栋1层16-18、36-37号门面	/	特步（中国）有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9（C）号地块	130/64 120/60	款号:677225013200	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
77	简约舒适九分针织裤	江口县黄室童缘童装店	贵州省铜仁市江口县双江街道商业街	皇室童缘	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	160/69 150/63	货号:16230369006	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
78	条纹字母印花连帽卫衣	江口县黄室童缘童装店	贵州省铜仁市江口县双江街道商业街	皇室童缘	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	160/80 150/72	货号:16330232017	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
79	特惠时尚条纹字母卫衣	江口县黄室童缘童装店	贵州省铜仁市江口县双江街道商业街	皇室童缘	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	130/64 120/60	货号: 16330232016	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	面料:聚酯纤维 78.3棉 21.7(结合公定回潮率含量)	纤维含量，聚酯纤维 59.1 ± 5棉 40.9 ± 5(GB/T 29862-2013)	
80	圆领卫衣	松桃拉果拉鞋店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处金阳广场1栋4-5号	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	130/64 120/60	款号: BF3408326	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
81	休闲长裤	松桃拉果拉鞋店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处金阳广场1栋4-5号	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	130/59 120/56	款号: BF3457309	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
82	针织长裤	松桃拉果拉鞋店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处金阳广场1栋4-5号	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	130/59 120/56	款号: BF3463305	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
83	短袖蝴蝶蛤衣	万山区童泰孕婴用品店	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物中心二层42号铺	/	童泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县凤凰镇王家场村	66/44 59/44	货号: T81J0347	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
84	开裆蛤衣	万山区童泰孕婴用品店	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物中心二层42号铺	/	童泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县凤凰镇王家场村	73/48 66/44	货号：T92J1838	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	最大尺寸 > 6mm:测试钮扣4颗，4颗脱落。	附件抗拉强力，最大尺寸 > 6mm:≥70N，附件不脱落、不破损(GB 31701-2015)	
85	城市部落连体哈衣	万山区童泰孕婴用品店	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物中心二层42号铺	/	上海莫菲鱼婴幼儿服饰有限公司	青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层B区124室	80/48 73/48	货号：M6H4938A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
86	圆领短T恤	铜仁市碧江区程波鞋服店	铜仁市碧江区西门商业停车场项目悦萃城L2-27号商铺	图形	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	120/60 110/56	货号：FK63218	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
87	圆领卫衣	铜仁市碧江区程波鞋服店	铜仁市碧江区西门商业停车场项目悦萃城L2-27号商铺	图形	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	130/64 120/60	货号：FK63327	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
88	圆领卫衣	铜仁市碧江区程波鞋服店	铜仁市碧江区西门商业停车场项目悦萃城L2-27号商铺	图形	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	130/64 120/60	货号：FK63308	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
89	女童长袖T恤	凤冈幸孕果爱亲母婴用品销售店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇衍生源时代广场大润发超市入口	图形	广州爱亲贸易有限公司	广州市番禺区钟村街福华路15号1306房	130/64 120/60	款号：32117715	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	白色面料：9.4黑色面料：6.1	pH值，4.0~8.5(GB 31701-2015 B类)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
90	男童短袖T恤	凤冈幸孕果爱亲母婴用品销售店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇衍生源时代广场大润发超市入口	图形	广州爱亲贸易有限公司	广州市番禺区钟村街福华路15号1306房	130/64 120/60	款号:31217737	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
91	小童套头带帽卫衣	湄潭县焕新服装店	湄潭县湄江街道湄江社区方圆荟太阳城FZ-1-35号商铺	鸿星尔克儿童	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	130/64 120/60	款号:76223102069	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
92	小童套头卫衣	湄潭县焕新服装店	湄潭县湄江街道湄江社区方圆荟太阳城FZ-1-35号商铺	鸿星尔克儿童	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	130/64 120/60	款号:77223302124	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
93	儿童家居服	仁怀市张三李四内衣店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟永辉超市外租区	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼第3层（自贸试验区内）	130/65 120/60	款号:JJ035X	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
94	儿童家居服	仁怀市张三李四内衣店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟永辉超市外租区	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼第3层（自贸试验区内）	130/65 120/60	款号:OKL881X	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
95	针织长裤	仁怀市青蛙皇子童装店一分店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆购物广场	/	上海蛙品儿童用品有限公司	上海市闵行区放鹤路1088号	130/56 120/53	产品货号:FFK3416234	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
96	圆领卫衣	仁怀市青蛙皇子童装店一分店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆购物广场	/	上海蛙品儿童用品有限公司	上海市闵行区放鹤路1088号	130/64 120/60	产品货号：FFK3402262	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
97	带帽卫衣	仁怀市青蛙皇子童装店一分店	仁怀市盐津街道办事处酒都方圆购物广场	/	上海蛙品儿童用品有限公司	上海市闵行区放鹤路1088号	130/64 120/60	产品货号：FFK3402211	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
98	儿童卫衣	仁怀市安德玛童装店	仁怀市盐津街道城南社区酒都方圆荟购物广场	/	泉州平步鞋业有限公司	福建省泉州市惠安县涂寨镇温厝村前湖364号	160/72 150/68	款号：KLX231076	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	面料含印花部位：1	耐湿摩擦色牢度，≥2-3(GB 31701-2015 B类)	
99	儿童T恤/POLO衫	仁怀市安德玛童装店	仁怀市盐津街道城南社区酒都方圆荟购物广场	/	泉州平步鞋业有限公司	福建省泉州市惠安县涂寨镇温厝村前湖364号	160/72 150/68	款号：KLX231066	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
100	男童全棉T恤宝蓝	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	图形	荆州市爱宝乐婴儿用品有限公司	沙市区长港路65号	140/68	款号：SY23S244001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
101	女童全棉T恤浅粉	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	图形	荆州市爱宝乐婴儿用品有限公司	沙市区长港路65号	110/56	款号：SY23S334002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
102	特惠爱心卫衣	新蒲新区幸福童装店	新蒲新区新中办中建幸福广场FZ-1-02号门面	图形	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	130/6 120/60	货号:16730232022	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
103	特惠简约字母卫衣	新蒲新区幸福童装店	新蒲新区新中办中建幸福广场FZ-1-02号门面	皇室童缘	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	见报告备注	货号:16330232032	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	面料面层：棉 59.2聚酯纤维 40.8(含粘合剂) 面料底层：聚酯纤维 96.0氨纶 4.0(含粘合剂)(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面层（标称）：棉 50.8 ±5聚酯纤维 49.2 ±5（含胶） 里层（标称）：聚酯纤维 96.3 ±5氨纶 3.7 ±3（含胶）(GB/T 29862-2013)	
104	偏开闭裆哈衣	黄平县旧州镇福娃娃母婴生活馆	黄平县旧州镇步行街	/	童泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县凤凰镇王家场村	59/44 52/40	货号:T23J2695	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
105	双面布水母无骨绑带罗纹可拆裆两件套	黄平县旧州阳光苗苗母婴	黄平县旧州镇步行街	/	安阳市钓鱼猫服饰有限公司	汤阴县宜沟镇制造业集聚区	上衣:59/44 下衣:59/44	货号:68203	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	上衣:54	衣带缝纫强力，≥70(FZ/T 73025-2013)	
106	品牌天使月子服连体衣	施秉县乐贝儿母婴生活馆	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇环东路	/	衣拉拉集团股份有限公司	山东省烟台市经济技术开发区长江路77号2810号	59/40 52/40	货号:E6K2995	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
107	和袍套（配开裤）	镇远县优康宝贝县医院店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县镇远县舞阳镇西门街	/	广州市爱递婴童用品有限公司	广州市天河区龙口东路354号412房	上装:52/40 下装:52/41	货号:SY860-818B052	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	上装：最大尺寸 > 6mm:测试按扣4处，1处脱落，3处符合标准要求。下装：无附件。	附件抗拉强力，上装：最大尺寸 > 6mm:≥70N，附件不脱落、不破损下装：标准第4.4.1条要求(GB 31701-2015)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
108	短裤	岑巩县朴与素童装店	贵州省黔东南州岑巩县舞水街道新兴大道下段岑巩大厦门面	/	湖州丛尚服饰有限公司	浙江省湖州市织里镇珍贝路570号	160/63 150/60	批号:H120316	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	2条:服装平摊至最大尺寸时,伸出的绳带长度超过140mm。	绳带要求,标准第4.4.3条表3要求(GB 31701-2015)	
109	防蚊裤	台江县妈咪宝贝四分店	台江县苗疆东大道	/	广州市咔童服饰有限公司	广州市番禺区大龙街金禺西街67号2809	130/56	款号:2292008#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
110	T恤-LYJ-863	麻江县杏山街道飞飞童装店	麻江县商贸中街	/	湖南啊啊乐服饰有限公司	湖南省株洲市芦淞区建设南路222号国富中心（原天宏大厦）301号-2号	150、140	款号:S532G0166(绿色)	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	面料:锦纶 88.7氨纶 11.3(结合公定回潮率含量)	纤维含量,吊牌标称:聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
111	飞隆短袖男童睡衣	贵州合力购物有限责任公司榕江分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县滨河大道常驰财富广场负一层	图形	江苏瑞琦服饰有限公司	常熟市森泉工业园	140 135	货号:5081	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
112	快乐辛巴闭裆哈衣	黎平县贝蓓屋母婴连锁店一店	黎平县德凤街道坚强村综合楼5号	/	河南伊日服装有限公司	河南省安阳市市辖区高新区彰德路南段路西华豫纺织工业园区第17幢楼2号	90/52 80/48 73/48	货号:2055163	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
113	双层连体爬服	福泉市金德丽婴之坊商店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处金钟路5号门面	/	广州信诺纺织品有限公司	广州市海珠区金纺路2号广州国际轻纺城F5011.F5012.F5013.F5015号铺	80/48 73/44	1L11121K	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
114	舒绒连体爬服	福泉市金德丽婴之坊商店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处金钟路5号门面	/	广州信诺纺织品有限公司	广州市海珠区金纺路2号广州国际轻纺城F5011.F5012.F5013.F5015号铺	/	货号：1S11440K	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
115	罗纹圆领服套装	瓮安县金牛宝贝母婴用品店一分店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处金龙豪城小区1栋1层27-32号	/	金发拉比婴童用品股份有限公司	汕头市金平区鮑浦鮑济南路107号	衣号型:120/60 裤号型:120/56	LWEA100404	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
116	圆领套头卫衣	龙里县诚童童装店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇正大街	/	浙江起步儿童用品有限公司	浙江省青田县油竹街道江滨路32号	120/56	F311205220	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
117	薄棉连体爬服	贵定县婴之坊母婴用品店	贵定县金南街道红旗路金丰苑商住楼9栋1层16号门面	/	广州信诺纺织品有限公司	广州市海珠区金纺路2号广州国际轻纺城F5011.F5012.F5013.F5015号铺	见报告备注	B11702	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	主身面料：棉 95.4氨纶 4.6(装饰部分除外)袖子面料：再生纤维素纤维 38.7棉 28.4腈纶 27.8氨纶 5.1(装饰部分除外)里料：棉 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，吊牌标称：棉 95 ±5氨纶 5 ±3(装饰部分除外)吊牌标称：棉 95氨纶 5(装饰部分除外)里（吊牌标称）：棉 100(GB/T 29862-2013)	
118	漫威短袖	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	晋江市铭浪服装制造有限公司	福建省泉州市晋江市金井镇滨海社区金祥路2号B幢2楼	130/64	HM220035K	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
119	漫威短袖	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	晋江市铭浪服装制造有限公司	福建省泉州市晋江市金井镇滨海社区金祥路2号B幢2楼	150/72	HM220080C	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
120	开襟连身衣	贵州汇金云天商业管理有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市文峰街道迎宾路66号南州国际广场一期北侧商铺	/	上海好孩子儿童服饰有限公司	上海市黄浦区汝南街63号主楼4081单元	90/52、73/44	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝绗强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
121	快乐家园双层闭档哈衣	雷山县贝心园爱多多母婴品质生活馆一店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇教厂坝（万生华家门面）	图形	河南婴尚服饰有限公司	河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口向东300米路北广州国际童装城A区7号楼	90/52、80/48、73/48	M-59405	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝绗强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
122	酷男孩双层闭档哈衣	雷山县贝心园爱多多母婴品质生活馆一店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇教厂坝（万生华家门面）	图形	河南婴尚服饰有限公司	河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口向东300米路北广州国际童装城A区7号楼	90/52、80/48	货号:M-52819	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝绗强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
123	淘贝宝儿月子服连体衣	从江县家有宝贝母婴店	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇星港超市对面	迷你衣拉拉	衣拉拉集团股份有限公司	山东省烟台市经济技术开发区长江路77号2810号	59/40 52/40	E6K3412	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝绗强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
124	卫衣	龙月溶	三江镇利民路（外贸公司楼下门面）	七波辉	七波辉（中国）有限公司	南安市九都镇工业区（九都镇新东村）	130/60 120/56	A74805	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝绗强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
125	卫衣	龙月溶	三江镇利民路（外贸公司楼下门面）	七波辉	七波辉（中国）有限公司	南安市九都镇工业区（九都镇新东村）	130/60、120/56	A740017	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝绗强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
126	童装 YL232/T0018	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	佛山市燕琳贸易有限公司	佛山市南海区狮山镇小塘三环西路10号（车间五）厂房B座四层之一（住所申报）	130/64110/56	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
127	大童T恤 YL232/BY22	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	佛山市燕琳贸易有限公司	佛山市南海区狮山镇小塘三环西路10号（车间五）厂房B座四层之一（住所申报）	155/72	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
128	中性针织七分裤	遵义国贸春天百货购物中心有限公司	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场	/	宇旭时装（上海）有限公司	上海市闵行区吴泾镇星火村	130/59120/56	款号:7UD2E103-MGR	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
129	中性针织短袖	遵义国贸春天百货购物中心有限公司	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场	/	宇旭时装（上海）有限公司	上海市闵行区吴泾镇星火村	130/64120/60	款号:7ED3Z093-DBL	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
130	卫衣	息烽县苏晓玲鞋店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇文化东路深港商贸城3幢1层1-22号	七波辉	七波辉（中国）有限公司	南安市九都镇工业区（九都镇新东村）	160/80A155/76	款号:B340010	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
131	针织裤	息烽县苏晓玲鞋店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇文化东路深港商贸城3幢1层1-22号	七波辉	七波辉（中国）有限公司	南安市九都镇工业区（九都镇新东村）	165/68A160/66	款号:B370195	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
132	T恤	息烽县苏晓玲鞋店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇文化东路深港商贸城3幢1层1-22号	七波辉	七波辉(中国)有限公司	南宁市九都镇工业区(九都镇新东村)	160/76155/72	款号:B350173	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗(皂洗)色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
133	萌趣刺猬蝴蝶连身衣	贵州孩子王儿童用品有限公司清镇吾悦店	贵州省贵阳市清镇市白马大道与清州大道交汇处清镇吾悦广场三层Z11铺	/	河北婴泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县西城区工业聚集区(南留村北)	52/40 52/40 59/40	货号:330130101	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗(皂洗)色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
134	满天星辰两用裆连身衣	贵州孩子王儿童用品有限公司清镇吾悦店	贵州省贵阳市清镇市白马大道与清州大道交汇处清镇吾悦广场三层Z11铺	/	河北婴泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县西城区工业聚集区(南留村北)	90/48 80/48 80/48	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗(皂洗)色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
135	休闲长裤	修文县评评服装店	贵州省贵阳市修文县龙场街道翠屏东路华兴花园1幢1层2号	评论家	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	130 120	货号:331K113581	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗(皂洗)色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	2条:服装平摊至最大尺寸时,伸出的绳带长度超过140mm(腰部拉带未固着)。平贴在服装上的绳圈其两固定端的长度超过75mm。	绳带要求,标准第4.4.3条表3要求(GB 31701-2015)	
136	卫衣	修文县评评服装店	贵州省贵阳市修文县龙场街道翠屏东路华兴花园1幢1层2号	评论家	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	150 130	货号:231T413520	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗(皂洗)色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	面料:3.8	pH值,4.0~9.0(GB 31701-2015 C类)	
137	疯狂骑士挖裆连体爬服	安顺市平坝区孕婴世界奶粉三店	安顺市平坝区安平街道中山南路东风大厦1层7号	安卡米	烟台安卡米服饰有限公司	山东省烟台市芝罘区卧龙园区车山路5号	80/48、73/44	货号:A812110A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗(皂洗)色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
138	印图案T恤	紫云县大头儿子童装二分店	贵州省紫云自治县鑫都商业街内3栋1层30号、31号	/	湖州恒亚文化有限公司	浙江省湖州市织里镇创业路111号	160/76、150/72	233209173	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
139	撞色锈棉布裤	紫云县大头儿子童装二分店	贵州省紫云自治县鑫都商业街内3栋1层30号、31号	/	湖州恒亚文化有限公司	浙江省湖州市织里镇创业路111号	160/63、150/58	23322035	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	面料:棉 72.8 聚酯纤维 25.9 氨纶 1.3(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 棉 98.8 氨纶 1.2(GB/T 29862-2013)	
140	丛林奇遇哈衣	望谟县孕婴世界连锁天马大道店	望谟县王母街道办天马大道西侧01幢1楼	爱嘟嘟	广东安宝儿童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	80/48 73/48 66/48	IDD12342905	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
141	婴儿服饰	望谟县孕婴世界连锁天马大道店	望谟县王母街道办天马大道西侧01幢1楼	爱嘟嘟	广东安宝儿童服饰有限公司	汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	80/48 73/48 66/48	IDD22332998	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
142	快乐派送无骨短袖闭档哈衣	望谟县星星宝贝孕婴服务连锁店	望谟县王母街道办事处天马大道广电大楼旁	麻丫丫	河南婴尚服饰有限责任公司	河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口向东300米路北广州国际童装城A区7号楼	80/48 73/48	货号:H-91980	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
143	梭织风衣夹外套	望谟县星星宝贝孕婴服务连锁店	望谟县王母街道办事处天马大道广电大楼旁	/	东莞市子上儿童用品有限公司	东莞市虎门镇南栅社区第五工业区民昌路5巷1号二楼	100/56、90/52	1112503	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
144	经典彩棉圆领肩开套	册亨县爱亲母婴专卖店	册亨县者楼镇纳福开发区册欣商城8栋1单元1-7号	丽婴十八坊	汕头市丽婴服饰有限公司	汕头市潮阳区和平镇和平居委工业区	衣号型:80/48 裤号型:80/47	LE0300	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	上衣：最大尺寸>6mm:测试钮扣2颗，1颗脱落，1颗符合标准要求。裤子：无附件。	附件抗拉强力，上衣：最大尺寸>6mm:≥70N，附件不脱落、不破损裤子：标准第4.4.1条要求(GB31701-2015)	
145	呆萌企鹅中领肩开套	册亨县爱亲母婴专卖店	册亨县者楼镇纳福开发区册欣商城8栋1单元1-7号	丽婴十八坊	汕头市丽婴服饰有限公司	汕头市潮阳区和平镇和平居委工业区	衣号型:90/48 裤号型:90/47	货号:LE9428	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	上衣：最大尺寸>6mm:测试钮扣2颗，1颗脱落，1颗符合标准要求。裤子：无附件。	附件抗拉强力，上衣：最大尺寸>6mm:≥70N，附件不脱落、不破损裤子：标准第4.4.1条要求(GB31701-2015)	
146	梦游太空条哈衣	安龙县天下一朵母婴生活馆	安龙县春潭街道西河社区（市府大道县法院旁边）	/	湖州熙鱼服饰有限公司	浙江省湖州市吴兴区高新区栋梁北路288号湖州汇联电子商务有限公司内生产车间二第五层501-B室	90/52、80/48、73/48	NC8657	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	连体衣面料：棉 68.3 聚酯纤维 31.7(装饰品、罗纹除外)马甲面料：棉 67.6 聚酯纤维 31.3 氨纶 1.1 马甲里料：棉 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，主面料(标称)：棉 85 ± 5 聚酯纤维 15 ± 5(装饰品和弹力部分除外)马甲(标称)：棉 66 ± 5 聚酯纤维 32.1 ± 5 氨纶 1.9 ± 3(实际含量不得为0)里布(标称)：棉 100(GB/T 29862-2013)	
147	和服套装	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路（万和安置区）	/	童泰婴幼儿服饰有限公司	宁晋县凤凰镇王家场村	上衣52/40 下衣52/41	T81J0044	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	3件上衣：符合要求3条裤子：背部有绳带伸出或系着。	绳带要求，标准第4.4.3条表3要求(GB31701-2015)	
148	清新60g恒温棉蝴蝶衣	兴义市优康宝贝婴童用品欢乐橙店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金州体育城欢乐橙大尔多超市18-19号门面	图形	石家庄小熊服饰有限公司	赵县烟高路（北王里工业园区）	59/44、52/40	Q30Y32070A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
149	儿童史努比圆领卫衣	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	SNOOPY史努比	肇庆市端州区威达制衣有限公司	肇庆市端州区河旁南路之东侧河旁村综合大楼第三至四层	130/64 120/60	款号:WD23F334001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
150	男童棉氨印花T恤绿色	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	EAGLEFLY宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢三楼	130/64	款号:YGF23F243004	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
151	斜襟连体衣	贵州孩子王儿童用品有限公司黄河路分店	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块龙湾万达广场内购物中心B1层B1F-B号	图形	重庆市费恰贸易有限公司	重庆市沙坪坝区石碾盘88号3幢4-2	59/44 66/48	款号:YF110221714A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
152	侧开连体衣(夹丝布)	贵州孩子王儿童用品有限公司黄河路分店	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块龙湾万达广场内购物中心B1层B1F-B号	图形	重庆市费恰贸易有限公司	重庆市沙坪坝区石碾盘88号3幢4-2	59/44 66/48 73/48	款号:YF110221511A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
153	5A抗菌两用合同套	惠水县惠翔孕婴生活馆	惠水县涟江街道太阳城商业楼	/	河南伊日服装有限公司	河南省安阳市市辖区高新区彰德路南段路西华豫纺织工业园区第17幢楼2号	/	货号:2495398	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
154	菠萝控薄棉和服套	长顺县启萌母婴店	贵州省黔南州长顺县长寨镇长寨街道新农贸市场（顺城商贸中心1-20号）	图形	天津市婴泰服饰有限公司	天津市武清区曹子里镇小高口村	/	货号:Q-0556B	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
155	针织中裤	罗甸县小黄丫服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇人民街（刘双龙一楼）	/	卜吉熊（福建）品牌管理有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园2栋5楼503	130/59，	货号:815225302	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
156	快乐小恐龙短袖T恤	平塘县许亚兰母婴坊	平塘县金盆街道办事处中央大街1-1-53号。	图形	栾城区杨建敏服装加工厂	石家庄市栾城区邵家庄村国家电网南行200米	110	款号:T338246	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
157	漫画小兔舒緩大版肩扣套	平塘县许亚兰母婴坊	平塘县金盆街道办事处中央大街1-1-53号。	/	河南婴尚服饰有限责任公司	河南省安阳市北关区中华路与创业大道交叉口向东300米路北广州国际童装城A区7号楼	120/64	货号:M-50975	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
158	海洋之心蝴蝶衣	独山县百泉镇可爱宝贝母婴生活馆	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇盛世峰景9幢15号门面	晶贝乐园	安阳市北关区晶贝制衣厂	北关区程寸营村程方内衣城太和区31号	66/48、59/44	货号:B8415	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
159	小草莓蝴蝶衣	独山县百泉镇可爱宝贝母婴生活馆	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇盛世峰景9幢15号门面	图形	安阳市龙安区聪靓贝贝制衣厂	龙安区肖七里村	59/44、52/40	货号:20061	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
160	草莓兔公主闭裆连体爬服	荔波县玉屏丽婴宝贝母婴用品分店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县街道办事处樟江西路首座16号	Mini琿恩·琿爱	衣拉拉集团股份有限公司	山东省烟台市经济技术开发区长江路77号2810号	59/40、66/40、73/44	货号:M711155B	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
161	条纹拼接插肩袖T恤	三都县寅卯服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道建设西路36号第一层	LUSON	深圳市乐承服饰有限公司	深圳市南山区桃源街道平山民企科技工业园五栋卓翼科技大厦3楼301	120/56	款号:XBCXT148	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	不合格	条纹面料：棉 100绿色面料：棉 100	纤维含量，面料（标称）：棉 79聚酯纤维 21(GB/T 29862-2013)	
162	女童T恤/打底	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路102号2楼237房（仅限办公）	130/60	货号:2324030149-43	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
163	女童T恤/打底	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路102号2楼237房（仅限办公）	130/60	货号:2324030065-42	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	
164	卫衣	开阳县婴之坊正街店	贵州省贵阳市开阳县城关镇正街8号	活力小C	佛山市永林婴童服饰有限公司	佛山市禅城区格沙工业区E2座三层01号（住所申报）	110/57	款号：B23207	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐洗（皂洗）色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、可萃取重金属含量、邻苯二甲酸酯、衣带缝纫强力/衣带抗拉强力、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域儿童口罩产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	Dulce Sui 儿童立体防护口罩 (SpongeBob-FUN) 大童 7 片	贵阳云岩凯凯日用百货店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段 606 号云岩万达广场 1 层 60-61 号商铺	/	天津山崎纸制品有限公司	天津市武清区大良镇旗良公路西侧 (存在多址信息)	10.5cm×12cm	2023-03-06	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
2	优颂儿童一次性口罩	贵州永辉超市有限公司观山湖万达广场分公司	贵州省贵阳市观山湖区万达广场购物中心	/	美佳爽(中国)有限公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区五金印刷基地鑫强路 1 号	145mm×95mm(允差±5%) 大号(L)	2022-11-30/MGS221130	颗粒物过滤效率、压力差	未发现不合格	/	/	
3	卡通印花立体小号一次性口罩 10 片装-混色	威宁县冬冬百货店	威宁县六桥街道广园路和风世纪	/	义乌市致轩口罩厂	浙江省金华市义乌市赤岸镇小乔路 10 号(自主申报)	160×115mm	2023-02-06/批号:10238EF30-EG20	颗粒物过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
4	一次性儿童口罩(非医用)	六枝特区恋惠优品饰品店	贵州省六盘水市六枝特区人民路 43 号	/	浙江梵贝希医药用品有限公司	浙江省义乌市佛堂镇大士路 26 号	145mm×95mm	2022-12-14/生产批号:PA221214200	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
5	小号一次性日常用防护口罩-非医用	大方县上美物语百货店	大方县顺德街道合力超市出口外租区 A01	/	义乌市致轩口罩厂	浙江省金华市义乌市赤岸镇小乔路 10 号(自主申报)	145mm*95mm	2022-08-24/生产批号:20220821	颗粒物过滤效率、呼气阻力、吸气阻力	未发现不合格	/	/	
6	小号一次性日常用防护口罩-非医用	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	/	义乌市致轩口罩厂	浙江省金华市义乌市赤岸镇小乔路 10 号(自主申报)	145mm*95mm	2022-10-07/20221005/货号:YC-046	颗粒物过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
7	儿童卫生口罩(W)	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	图形	宝鸡泰达康医疗科技有限公司	陕西省宝鸡市高新开发区天王镇陕西泰华物流产业有限公司院内 2 号厂房	平面形耳挂式/14.5cmx9.0cm 中号(M)	2022-11-14/W20221114	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
8	一次性儿童口罩 6 片装	红花岗区吾悦广场绿色派队百货经营部	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层 1075 号商铺	/	东莞市凯医科技有限公司	广东省东莞市企石镇清湖民营园路 31 号	14.5cm×9.5cm	2022-03-12/产品批号:20220312001 产品型号:KM-MY-002	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
9	日常防护一次性口罩(非医用)	播州区上美物语百货店	播州区娄山社区兴茂财富中心收银台出口处商铺	/	义乌市致轩口罩厂	浙江省金华市义乌市赤岸镇小乔路 10 号(自主申报)	/	2022-06-10/生产批号:20220605	颗粒物过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	Bad Badtz-Maru一次性学生口罩（蓝白）	铜仁市碧江区忠文饰品店	铜仁市碧江区大十字西门商业停车场悦萃城L1-92号	/	湖南万信达科技制品有限公司	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与东河西路交汇处	14cm×9.5cm(一片装)/WXD001	2022-09-10/生产批次号:1971225301	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
11	迪士尼松松系列一次性学生口罩（green）	铜仁市碧江区忠文饰品店	铜仁市碧江区大十字西门商业停车场悦萃城L1-92号	/	湖南万信达科技制品有限公司	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与东河西路交汇处	14cm×9.5cm(一片装)/WXD028	2022-09-20/生产批次号:1971226301	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
12	儿童口罩	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	浙江红雨医药用品有限公司	浙江省义乌市佛堂镇工业功能区禅花路668号	折叠型(耳挂式)小号(s)7.5cm×11cm/只	20221205/生产批号:22120509 货号: KY8739	颗粒物过滤效率、通气阻力	不合格	最大值 45.1	通气阻力, ≤30(GB/T 38880-2020)	
13	GREENNOS E绿鼻子一次性防护口罩	成都屈臣氏个人用品商店有限公司都匀迎宾路分店	贵州省黔南州都匀市迎宾路66号南州国际星力城一层	/	浙江麦棠生物科技有限公司	浙江省金华市浦江县仙华街道永在大道668号	1-3岁(尺寸约100mm*90mm)5只/包	2022-10-25/GJ25MTGL28	颗粒过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
14	轻薄型儿童防护口罩	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	图形	健康呼吸(厦门)科技有限公司	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景路287号5F2	/	2022-12-12	颗粒物过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
15	一次性防护口罩儿童型(非医用)	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	山东星宇手套有限公司	山东省潍坊市高密经济开发区姚前路中段	14.5cm×9.5cm	2022-06-06/货号:BDL-030	过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
16	KN95口罩	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	可孚医疗科技股份有限公司	湖南省长沙市雨花区振华路816号	型号规格:KF-KZ-003 尺寸:16cm×6.5cm	2023-01-08/生产批号:PC2301048	过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
17	Dulce Sui 儿童立体防护口罩(patrick-冰激凌)大童7片	四川省悦商商业管理有限公司贵阳第二分公司	贵州省贵阳市南明区市南路42号负一层[油榨办事处]	图形	天津山崎纸制品有限公司	天津市武清区大良镇旗良公路西侧(存在多址信息)	10.5cm×12cm	2023-03-06	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
18	Dulce Sui 儿童平面防护口罩	四川省悦商商业管理有限公司贵阳第二分公司	贵州省贵阳市南明区市南路42号负一层[油榨办事处]	图形	天津山崎纸制品有限公司	天津市武清区大良镇旗良公路西侧(存在多址信息)	145*95mm	2023-03-20	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	Dulce Sui 儿童平面防护口罩	四川省悦商商业管理有限公司贵阳第二分公司	贵州省贵阳市南明区市南路42号负一层[油榨办事处]	图形	天津山崎纸制品有限公司	天津市武清区大良镇旗良公路西侧（存在多址信息）	145*95mm	2023-03-20	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
20	My Melody一次性立体儿童口罩	贵阳市南明区云季便利店	贵州省贵阳市南明区市南路42号保利国际广场裙楼及地下室[油榨社区]	/	厦门丽厦医疗科技有限公司	厦门市海沧区东孚镇东孚大道2875号一号厂房四楼南侧	产品规格:中号(M)(尺寸115mm×105mm) 型号:LX005	2022-12-05/批次号:0948233901	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域儿童爬行垫（儿童地垫）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	迪士尼爬行垫-米奇	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路分店	贵州省贵阳市南明区沙冲路（贵铁新苑）地下一层	图形	广东富利时实业有限公司	博罗县长宁镇第一工业区	58×58×1.0cm/FS-002F	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
2	EVA儿童地垫	大方县尚扬商贸有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道大方中心十一栋二楼门面	/	天门诚信塑料制品有限公司	天门市小板镇金科村	600mm×600mm×8±1mm	型号规格:CX-68	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	不合格	见小零件项目测试结果1.玩具经一般拉力测试后脱落的部件能完全容入小零件试验器2.不适用	机械与物理性能（可预见的合理滥用）小零件，按标准第4.2条要求（GB 6675.2-2014）1.36个月以下儿童使用的玩具：按标准第4.4.1条要求2.36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具：按标准第4.4.2条要求（GB 6675.2-2014）	
3	PE地垫（五款）	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	图形	广东富利时实业有限公司	博罗县长宁镇第一工业区	315mm×315mm×10mm±1mm/CB-130	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
4	迪士尼爬爬垫（五十款）	钟山区帝王地毯大世界经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园副食街20号	图形	广东富利时实业有限公司	博罗县长宁镇第一工业区	58×58×2.0cm/X-008	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
5	EVA 儿童地垫	钟山区汇美地毯经营部	贵州省六盘水市钟山区丽江路71号门面	/	天门诚信塑料制品有限公司	天门市小板镇金科村	600mm×600mm×12±1mm/CX-612	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	不合格	1.玩具经一般拉力测试后脱落的部件能完全容入小零件试验器2.不适用见小零件项目测试结果	小零件机械与物理性能（可预见的合理滥用），1.36个月以下儿童使用的玩具：按标准第4.4.1条要求2.36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具：按标准第4.4.2条要求（GB 6675.2-2014）按标准第4.2条要求（GB 6675.2-2014）	
6	EVA 彩印木纹地垫	钟山区文彬百货经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园副食街30号	图形	广东富利时实业有限公司	博罗县长宁镇第一工业区	615mm×615mm×10mm/FS-220	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	EVA塑胶彩垫	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	图形	中江裕鑫鞋业有限公司	四川省德阳市中江县冯店镇小金村二社	60cm×60cm×1.0cm	型号:60×60A	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
8	EVA塑胶彩垫	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市市中街道红军大道375号、贵州省遵义市赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	图形	中江裕鑫鞋业有限公司	四川省德阳市中江县冯店镇小金村二社	30cm×30cm	型号:30×30	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
9	益智玩具多功能垫	思南县贝心园孕婴中医院店	思南县思唐街道办事处城北社区星月花园14号门面	图形	漳州市婴之力婴童用品有限公司	诏安县白洋乡湖美村连站大道边	尺寸:180*200*1(+2%)cm	3C货号:19541	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
10	环保拼装地垫	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山街道万寿社区泉都商城	图形	临沂市鑫祺晟塑胶有限公司	山东省临沂市兰山区临沂工业园小山前村	xs76106	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
11	费雪拼图地垫	铜仁市碧江区佩佩日用品店	铜仁市碧江区中华路小十字中心市场一楼	图形	广东富利时实业有限公司	博罗县长宁镇第一工业区	产品规格:615mm×615mm×10mm/型号:FS-0921B	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
12	60*60叶子纹地垫	贵州省铜仁市鑫喜多商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路11号百盛桃苑大底盘负一层15号门面	图形	广东富利时实业有限公司	博罗县长宁镇第一工业区	产品规格:615mm×615mm×24mm/型号:CB-138	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
13	EVA儿童地垫	施秉县福一村购物广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇东大街老汽车站	诚信莲花	天门市诚信塑料制品有限公司	天门市小板镇金科村	600mm×600mm×1.0(覆膜)	型号：CX-610	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	不合格	见小零件项目测试结果1.玩具经一般拉力测试后脱落的部件能完全容入小零件试验器2.不适用	机械与物理性能（可预见的合理滥用）小零件，按标准第4.2条要求（GB 6675.2-2014）1.36个月以下儿童使用的玩具：按标准第4.4.1条要求2.36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具：按标准第4.4.2条要求（GB 6675.2-2014）	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	拼装地垫	黄平县隆裕有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇四屏路	图形	临沂市鑫祺晟塑胶有限公司	山东省临沂市兰山区临沂工业园小山前村	61*61*1.2CM	产品型号:xs76101	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	不合格	见小零件项目测试结果	机械与物理性能（可预见的合理滥用），按标准第4.2条要求（GB 6675.2-2014）	
											1.玩具经一般拉力测试后脱落的部件能完全容入小零件试验器 2.不适用	小零件，1.36个月以下儿童使用的玩具：按标准第4.4.1条要求 2.36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具：按标准第4.4.2条要求（GB 6675.2-2014）	
15	益智玩具多功能垫	黎平县优康宝贝母婴清泉大厦店	黎平县德凤街道五开南路清泉大厦1栋1单元1层19号门面	图形	漳州市婴之力婴童用品有限公司	诏安县白洋乡湖美村连站大道边	尺寸:200*180*1cm±5%	产品型号:19500A	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
16	EVA 彩印地垫（二等品）	都匀市好又多购物广场	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处剑江中路56号	图形	广东富利时实业有限公司	博罗县长宁镇第一工业区	315mm×315mm×10mm	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
17	儿童野餐垫	贵州孩子王儿童用品有限公司清镇吾悦店	贵州省贵阳市清镇市白马大道与清州大道交汇处清镇吾悦广场三层Z11铺	/	杭州凯马动漫设计有限公司	浙江省杭州市滨江区浦沿街道南环路3730号源越科技大楼12层A室	160×180×0.5cm/K031	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	
18	儿童爬行垫	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	/	浙江润阳新材料科技股份有限公司	浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号	1660*1130*20mm（单片）:580*580*20mm）/森林动物	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	儿童爬行垫	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	/	浙江润阳新材料科技股份有限公司	浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号	1500*2000*10mm/宝贝农场	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域儿童鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童跑鞋(男)	七星关区陆美丽童装店	七星关区市西街道桂花路3.4.5.6号商铺	图形	三六一度童装有限公司	晋江市陈埭镇江头村前进路三六一度(中国)有限公司第三幢第三层	185(2.0) 175(2.0)	检样:2023-02-25 2023-02-26 备样:2023-02-27	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能(除钢勾心)、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
2	拼色方格时尚童运动鞋	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	George	泉州市泉康鞋业有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇梧埭村南新街52号	215(2)210(2)	2021-09-20/货号:GESL21025370	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
3	儿童运动鞋	重庆优心选贸易有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号,万达广场1F-次主2号	SNOOPY	厦门利趣供应链有限公司	厦门市思明区文屏路1-8号嘉禾良库文化创意园8号楼3Y62	180(2.0) 175(2.0)	2022-10-28/货号:S2122066	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能(除钢勾心)、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
4	儿童板鞋	白云区巴拉巴拉儿童服装店	贵州省贵阳市白云区大山洞白云中路东方广场第1号门面	balabala	浙江森马服饰股份有限公司	温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	205(2.0)200(2.0)	2022-10-10/货号:204223141122	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能(除钢勾心)、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋)、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	童鞋	赫章县福欣宝贝母婴店	赫章县六曲河镇老场坝村新街组	童乐街	上海熊趣儿童用品有限公司	上海市奉贤区星火开发区莲塘路275号7幢1层1591室	135(1.5) 145(1.5) 140(1.5)	货号:6915002	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸酯	不合格	鞋号、企业名称及联系方式、生产日期、颜色不符合要求，其余符合要求	标识，鞋上应标注： 商标或企业名称、鞋号、货号、内包装（含吊牌）上应标注： 产品名称、鞋号、材质、产地、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准编号、生产日期、颜色、货号、质量等级(QB/T 4331-2012)	
											规格140的样品：“对婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器”不符合要求，其余符合要求	鞋内外应无露出的钉尖。 全鞋（包括鞋上附件、鞋跟等部件）不允许有可触及的锐利边缘和尖端。 鞋内应无断针。 对婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器。 附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N。 有效跟高应不大	
											帮面针孔革料、帮面深棕革料、帮面白色荔枝纹革料、鞋舌里、鞋舌面、前衬里、内垫含印花部位、鞋底：Pb 铅 未检出(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)鞋带：Pb 铅 2.79(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)鞋带装饰物：Pb 铅 350.51(检出限:0.09)Cd 镉 218.61(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)	重金属总量，Pb 铅 ≤100Cd 镉 ≤100As 砷 ≤100(GB 30585-2014)	
											帮面针孔革料、帮面深棕革料、帮面白色荔枝纹革料：总量(DBP+BBP+DEHP)：未检出DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 未检出(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP)：未检出DINP 未检出(检出限:5.0×10) DNOP 未检出(检出限:5.0×10) DIDP 未检出(检出限:5.0×10) 鞋带装饰物:总量(DBP+BBP+DEHP)：33.8700DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 33.8700(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP)：未检出DINP 未检出(检出限:5.0×10) DNOP 未检出(检出限:5.0×10) DIDP 未检出(检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯 总量(DBP+BBP+DEHP)：≤0.1总量(DINP+DNOP+DIDP)：≤0.1（婴幼儿鞋)(GB 30585-2014)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	儿童板鞋	威宁县乐町童装店	威宁县六桥街道广园路	/	广州哈贝多儿童用品有限公司	广州市白云区同德街同康路268号自编T栋（自主申报）	200(1.5)210(1.5)	型号:23H415M	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	生产日期不符合要求，其余符合要求	标识，鞋上应标注： 商标或企业名称 鞋号 货号 内包装（含吊牌）上应标注： 产品名称 鞋号 材质 产地 企业名称及联系方式 三包规定 执行标准编号 生产日期 颜色 货号 质量等级 (QB/T 4331-2021)	
7	儿童板鞋	金沙县巴拉童装店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道城治路百货公司6号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	220(2.5)	2023-02-15/货号:204323141118	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
8	儿童旅游鞋	水城区爱心园母婴用品雨田店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界	/	杭州杰森贸易有限公司	浙江省杭州市拱墅区长城街22号455室	140(1.5) 133(1.5) 127(1.5)	货号:P42111123	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	生产日期不符合要求，其余符合要求	标识，鞋上应标注： 商标或企业名称、鞋号、货号 内包装（含吊牌）上应标注： 产品名称、鞋号、材质、产地、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准编号、生产日期、颜色、货号、质量等级(QB/T 4331-2012)	
9	婴幼儿旅游鞋	水城区爱心园母婴用品雨田店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界	/	杭州杰森贸易有限公司	浙江省杭州市拱墅区长城街22号455室	/	2022-12-15/货号:P42111154	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
10	童鞋	六枝特区孕婴世界母婴用品店	贵州省六盘水市六枝特区交通路（同心圆超市入口）	HELIUS	赫利控股（福建）有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村南大路22号	158mm(1.5) 152mm(1.5) 146mm(1.5)	2023-05-24/货号:B5272	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	童鞋	六枝特区孕婴世界母婴用品店	贵州省六盘水市六枝特区交通路（同心圆超市入口）	HELIUS	赫利控股（福建）有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村南大路22号	158mm(1.5) 152mm(1.5) 146mm(1.5)	货号:B5273	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
12	婴幼儿旅游鞋	水城区爱爱心园母婴用品县医院店	贵州省六盘水市水城县双水街道原水城县农产品综合批发市场1号楼一层	/	杭州杰森贸易有限公司	浙江省杭州市拱墅区长城街22号455室	167(1.5) 153(1.5) 160(1.5)	2022-07-10/货号:P36112038	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸酯	不合格	帮面红色革料含印花部位：总量(DBP+BBP+DEHP)：0.8548DBP 0.0494(检出限:5.0×10 ⁻³)BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)DEHP 0.8054(检出限:5.0×10 ⁻³)总量(DINP+DNOP+DIDP)：未检出DINP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)DNOP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)DIDP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)帮面蓝色革料：总量(DBP+BBP+DEHP)：0.5468DBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)DEHP 0.5468(检出限:5.0×10 ⁻³)总量(DINP+DNOP+DIDP)：未检出DINP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)DNOP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)DIDP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)	邻苯二甲酸酯，总量(DBP+BBP+DEHP)：≤0.1总量(DINP+DNOP+DIDP)：≤0.1（婴幼儿鞋)(GB 30585-2014)	
13	婴幼儿旅游鞋	水城区爱爱心园母婴用品县医院店	贵州省六盘水市水城县双水街道原水城县农产品综合批发市场1号楼一层	/	杭州杰森贸易有限公司	浙江省杭州市拱墅区长城街22号455室	167(1.5)160(1.5)153(1.5)	见报告备注/货号:P34180220	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	帮面织物：47(检出限:20)内垫含印花部位：未检出(检出限:20)	甲醛，≤20(GB 30585-2014)	
14	学步休闲鞋	黔西市伊家宝贝母婴用品三分店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路福临国际小区门口	莎妮熊	中山市致远鞋业有限公司	中山市东升镇葵兴大道61号2楼第1卡	见报告备注	2023-04-05/货号:B23219	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	货号不符合要求，其余符合要求	标识，鞋上应标注：商标或企业名称、鞋号、货号 内包装（含吊牌）上应标注：产品名称、鞋号、材质、产地、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准编号、生产日期、颜色、货号、质量等级(QB/T 4331-2012)	
15	儿童休闲鞋	织金县佑童琪童装店	贵州省毕节市织金县文腾街道金中路24号	/	博士屋（泉州）儿童用品有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇池店村凤北路730号	220(2) 215(2)	检样:2022-12-10 2022-12-09 备样:2022-12-09/货号:Y31130314	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	中童潮鞋	王伟富（个体工商户）	纳雍县雍熙街道办中华路	/	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	220210	货号:ZC321307W	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	帮面米黄革料含印花部位、侧帮装饰材料、鞋带调节扣、鞋底、鞋底装饰块：总量(DBP+BBP+DEHP)：未检出DBP 未检出(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 未检出(检出限:5.0×10)后跟装饰块：总量(DBP+BBP+DEHP)： 0.3935DBP 未检出(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 0.3935(检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯，总量(DBP+BBP+DEHP)：≤0.1（儿童鞋)(GB 30585-2014)	
										生产日期不符合要求，其余符合要求		标识，鞋上应标注：商标或企业名称、鞋号、货号 内包装（含吊牌）上应标注：产品名称、鞋号、材质、产地、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准编号、生产日期、颜色、货号、质量等级(QB/T 4331-2021)	
17	跑鞋	王伟富（个体工商户）	纳雍县雍熙街道办中华路	GRN YOUNG	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	215(2.0) 205(2.0)	检样:2023-03-16 2023-03-15 备样:2023-03-15/货号:YP32106-2	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
18	童鞋	盘州市开心宝贝童鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路（煤炭局宿舍1号楼9号门面）	/	浦江童辉鞋业有限公司	浙江省浦江县牧童路1号	210(2.0) 205(2.0)	2023-07-06/货号:MMW2318956	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
19	童鞋	盘州市开心宝贝童鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路（煤炭局宿舍1号楼9号门面）	牧童	浦江童辉鞋业有限公司	浙江省浦江县牧童路1号	210(2.0) 220(2.0)	检样:2023-05-23 2023-05-02 备样:2023-05-02/货号:MMW23189	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
20	跑步鞋	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	中乔体育股份有限公司	陈埭溪边工业区	180(1.5) 175(1.5)	检样:2023.04.04 2023.04.17 备样:2023.04.13/	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
21	板鞋	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	中乔体育股份有限公司	陈埭溪边工业区	175(1.5) 180(1.5)	检样:2023-05-24 2023-05-29 备样:2023-05-27/货号:T5341606	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	跑步鞋	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	中乔体育股份有限公司	陈球溪边工业区	175(1.5) 180(1.5)	2023-04-25/货号:T5331202	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
23	男篮球鞋	西秀区项斌峰服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路1号楼104号铺	/	安踏（中国）有限公司	晋江市池店镇东山工业区	240(2.0)	检样:2023-04-20 2023-04-13 备样:2023-04-13/312331102-4	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
24	男篮球鞋	西秀区项斌峰服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路1号楼104号铺	/	安踏（中国）有限公司	晋江市池店镇东山工业区	240(2.0)	检样:2023-05-11 2023-05-09 备样:2023-05-11/312331103-3	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
25	男休闲鞋	西秀区项斌峰服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路1号楼104号铺	/	安踏（中国）有限公司	晋江市池店镇东山工业区	240(2.0)	2023-05-17/312338802N-10	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
26	儿童旅游鞋	晴隆县巴布熊猫童鞋店	贵州省黔西南州晴隆县东观街道东北社区北街	/	温州巴布熊猫品牌管理有限公司	浙江省温州市瓯海区郭溪街道瓯景路9号第2层东首	220(1.5) 215(1.5)	货号:BA21735682	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	帮面网布含印花部位、白色革料、黑色革料、蓝色印花革料含印花部位、鞋带扣件、鞋底装饰块、白色鞋底：总量 (DBP+BBP+DEHP)：未检出DBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)DEHP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)黑色格纹革料含印花部位：总量(DBP+BBP+DEHP)：2.8091DBP 0.3189(检出限:5.0×10 ⁻³)BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻³)DEHP 2.4902(检出限:5.0×10 ⁻³)	邻苯二甲酸酯，总量 (DBP+BBP+DEHP)：≤0.1（儿童鞋)(GB 30585-2014)	涉嫌假冒
27	儿童旅游鞋	晴隆县巴布熊猫童鞋店	贵州省黔西南州晴隆县东观街道东北社区北街	/	温州巴布熊猫品牌管理有限公司	浙江省温州市瓯海区郭溪街道瓯景路9号第2层东首	220(1.5) 215(1.5) 210(1.5)	货号:BA10735029	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
28	童鞋	凤冈县孕之爱母婴用品店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇凤凰街	BAIDUDU百嘟嘟	福建百嘟嘟儿童用品有限公司	福建省泉州市晋江市梅岭街道竹园社区泉安中路1508号宝龙金色家园5幢301室	160(2.0) 155(2.0) 150(2.0)	2023-07-15/货号:BDD-223660	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	企业名称及联系方式不符合要求，其余符合	标识，鞋上应标注：商标或企业名称、鞋号、货号 内包装（含吊牌）上应标注：产品名称、鞋号、材质、产地、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准编号、生产日期、颜色、货号、质量等级(QB/T 4331-2012)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	男童运动鞋	冯秋冬	贵州省桐梓县海校街道步行街39号	剑桥	福建省南安市剑桥鞋服有限公司	南安市九都工业区	190(1.5)	2023-5-16/货号:S235520	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
30	儿童皮鞋	赤水市泓儿堡母婴用品一店	赤水市文华人和广场福乐多购物中心内	可爱响当当	浙江响当当儿童用品有限公司	浙江省温州市瓯海区瞿溪街道瞿溪村瓯海大道2858号第2幢第5层501室	145(1.5) 130(1.5) 135(1.5)	2021-06-26/货号:D1QK3608	标识、耐磨性能、剥离强度、耐折性能、外底硬度、鞋帮拉出强度、物理机械安全性能（除钢勾心）、勾心长度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	规格135的样品：“对婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器”不符合要求，其余符合要求	物理机械安全性能（除钢勾心），鞋内外应无露出的钉尖。 全鞋（包括鞋上附件、鞋跟等部件）不允许有可触及的锐利边缘和尖端。 鞋内应无断针。 对婴幼儿鞋上可拆卸的附件，不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器。 附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N。 有效跟高应不大于25mm	
											帮面：总量(DBP+BBP+DEHP)：未检出DBP未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 未检出(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP)：未检出DINP 未检出(检出限:5.0×10) DNOP 未检出(检出限:5.0×10) DIDP 未检出(检出限:5.0×10) 鞋底：总量(DBP+BBP+DEHP)：0.3167DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 0.3167(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP)：未检出DINP 未检出(检出限:5.0×10) DNOP 未检出(检出限:5.0×10) DIDP 未检出(检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯总量(DBP+BBP+DEHP)：≤0.1总量(DINP+DNOP+DIDP)：≤0.1（婴幼儿鞋)(GB 30585-2014)	
31	儿童休闲鞋	德江县优康宝贝母婴生活馆	贵州省铜仁市德江县世纪明珠A区	雅克星童(YOUNG SUNDAY)	杭州步福鞋衣有限公司	浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路76号3幢227室（自主申报）	/	2023-04-15/货号:C088	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
32	幼童休闲鞋	德江县优康宝贝母婴生活馆	贵州省铜仁市德江县世纪明珠A区	雅克星童(YOUNG SUNDAY)	杭州步福鞋衣有限公司	浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路76号3幢227室（自主申报）	/	2023-04-15/货号:C080	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	童休闲鞋	沿河新时代服装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	冰马®	浙江惠泰体育用品有限公司	温岭市城北街道经中路10号	215(2.0) 210(2.0)	2023-05-24/ 货号:ZJ1507 菲LWZ- FW3*5/24	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
34	童板鞋	沿河新时代服装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	冰马®	浙江惠泰体育用品有限公司	温岭市城北街道经中路10号	215(2.0) 210(2.0)	2023-05-24/ 货号:ZJ1507 菲LWZ- FW37*5/24	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
35	儿童运动鞋	思南县小黄鸭童装店	思南县思唐街道办事处城北社区思丰财富广场二层BH-2-46A号门面	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	220(2.0) 215(2.0)	2022-09-25/ 货号:B1483561	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
36	儿童运动鞋	思南县小黄鸭童装店	思南县思唐街道办事处城北社区思丰财富广场二层BH-2-46A号门面	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	215(2.0) 205(2.0)	2022-11-10 日/货号:B2482525	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
37	儿童休闲鞋	石阡县剑桥童装专卖店	石阡县汤山街道万寿社区寿福路14号	剑桥	福建省南安市剑桥鞋服有限公司	南安市九都工业区	220（1.5） 225（1.5）	2023-3-23/ 货号:S235563	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
38	男童篮球鞋	石阡县剑桥童装专卖店	石阡县汤山街道万寿社区寿福路14号	剑桥	福建省南安市剑桥鞋服有限公司	南安市九都工业区	225(1.5) 220(1.5)	2023-03-31/ 货号:S235588D	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	儿童运动鞋	仁怀市安德玛童装店	仁怀市盐津街道城南社区酒都方圆荟购物广场	图形	浙江平步体育用品有限公司	浙江省温州市瑞安市仙降街道胶鞋专业区（中宝鞋业办公楼二楼）	见报告备注	2023-07-20/ 款号： KAZC233017	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯、邻苯二甲酸酯	不合格	企业名称及联系方式不符合要求，其余符合要求	标识，鞋上应标注： 商标或企业名称 鞋号 货号 内包装（含吊牌）上应标注： 产品名称 鞋号 材质 产地 企业名称及联系方式 三包规定 执行标准编号 生产日期 颜色 货号 质量等级 (QB/T 4331-2021)	
											粉红鞋底：总量(DBP+BBP+DEHP)：未检出DBP 未检出(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 未检出(检出限:5.0×10)帮面革料含印花部位：总量(DBP+BBP+DEHP)： 0.3557DBP 0.2317(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 0.1240(检出限:5.0×10)白色鞋底：总量(DBP+BBP+DEHP)： 0.0068DBP 0.0068(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 未检出(检出限:5.0×10)帮面装饰块：总量(DBP+BBP+DEHP)： 0.2048DBP 0.1818(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 0.0230(检出限:5.0×10)帮面塑胶压花部位：总量(DBP+BBP+DEHP)： 28.2353DBP 11.0217(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 17.2136(检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯邻苯二甲酸酯 总量(DBP+BBP+DEHP)：≤0.1（儿童鞋)(GB 30585-2014)总量(DBP+BBP+DEHP)：≤0.1（儿童鞋)(GB 30585-2014)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	儿童运动鞋	仁怀市安德玛童装店	仁怀市盐津街道城南社区酒都方圆荟购物广场	图形	浙江平步体育用品有限公司	浙江省温州市瑞安市仙降街道胶鞋专业区（中宝鞋业办公楼二楼）	见报告备注	2023-07-20/款号：KAZC233007	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	鞋舌面织物、鞋舌里含印花部位、鞋带、帮面白色革料、帮面蓝色革料、前衬里、内垫含印花部位、后跟装饰块：Pb 铅 未检出(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)帮面灰色革料含印花部位：Pb 铅 17.31(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)帮面绿色革料：Pb 铅 1934.15(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)	重金属总量，Pb 铅 ≤100Cd 镉 ≤100As 砷 ≤100(GB 30585-2014)	
										企业名称及联系方式不符合要求，其余符合要求	标识，鞋上应标注：商标或企业名称、鞋号、货号 内包装（含吊牌）上应标注：产品名称、鞋号、材质、产地、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准编号、生产日期、颜色、货号、质量等级(QB/T 4331-2021)		
41	轻便网面童运动鞋	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	/	泉州市泉康鞋业有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇梧埭村南新街52号	225(2) 215(2)	检样:2021-08-10 2021-04-10 备样:2021-04-10/货号:GESL21025096	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
42	儿童撞色时尚板鞋	新蒲新区幸福童装店	新蒲新区新中办中建幸福广场FZ-1-02号门面	图形	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	205(1.5) 195(1.5)	2023-06-05/货号:16331101001	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
43	男/女休闲童鞋	施秉县文馨童装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇步行街	七波辉	泉州七波辉品牌运营有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇文街55号	225(2.0) 220(2.0)	2023-04-30/货号:B600994	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
44	婴童鞋	镇远县优康宝贝县医院店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县镇远县舞阳镇西门街	/	赫利控股（福建）有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村南大路22号	/	22/12/23/货号:B8876	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
45	男中大童训练篮球鞋	台江县尔克专卖 店	台江县台拱镇苗 疆东大道9号门面	/	福建鸿星尔克 体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城 区常兴路369号	220(2.0)	检样:2022-12-22 备 样:2022-12-21/货 号 :7912320406 1-001	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐 磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、 物理机械安全性能（除钢勾心）、皮 革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳 香胺染料、甲醛、重金属总量、富马 酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺 （婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
46	童鞋	麻江县杏山街道 小黄鸭童鞋店	麻江县杏山镇迎 宾北路13号	图形	福建省南安市 英纳格体育用 品有限公司	南安市九都镇新峰 村工业区	225mm 220mm	货号:A6801	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐 磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、 物理机械安全性能（除钢勾心）、皮 革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳 香胺染料、甲醛、重金属总量、富马 酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺 （婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	材质和生产日期不符合要求， 其余符合要 求	标识，鞋上应标注： 商标或企业名称、鞋号、货号 内包装（含吊牌）上应标注： 产品名称、鞋号、材质、产地、企业 名称及联系方式、三包规定、执行标 准编号、生产日期、颜色、货号、质 量等级(QB/T 4331-2021)	
47	特步儿童跑 鞋系列-跑 鞋	黎平县特步平街 店	黎平县德凤街道 右平街18号“侗 乡第一商城”商 铺	/	特步(中国)有限 公司	泉州经济技术开发 区清濛园区7号街 坊9（C）号地块	175(2.5)	2022-11-05/ 货号:677215 113666	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐 磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、 物理机械安全性能（除钢勾心）、皮 革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳 香胺染料、甲醛、重金属总量、富马 酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺 （婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
48	男中大童休 闲运动鞋	都匀市胜相服装 店	贵州省黔南州都 匀市文峰办事处 迎宾路66号南州 国际星力城一楼 01G1037N	/	福建鸿星尔克 体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城 区常兴路369号	247(2.0)	检样:2023-05-22 备 样:2023-05-14/79123302 005-003	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐 磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、 物理机械安全性能（除钢勾心）、皮 革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳 香胺染料、甲醛、重金属总量、富马 酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺 （婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
49	女中大童弹 力型跑鞋	都匀市胜相服装 店	贵州省黔南州都 匀市文峰办事处 迎宾路66号南州 国际星力城一楼 01G1037N	/	福建鸿星尔克 体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城 区常兴路369号	247(2.0)	检样:2023-05-25 备 样:2023-05-22/78123303 078-202	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐 磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、 物理机械安全性能（除钢勾心）、皮 革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳 香胺染料、甲醛、重金属总量、富马 酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺 （婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
50	童鞋	榕江县哈哈人鞋 店	贵州省黔东南苗 族侗族自治州榕 江县古州北路 （国税局宿舍楼 脚）	图形	广州迪高鞋业 有限公司	广州市黄埔区城 门大街2号之三5楼 5112室	215(1.5) 205(1.5)	检样:2023-03-22 备 样:2023-03-08/32Q7901	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐 磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、 物理机械安全性能（除钢勾心）、皮 革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳 香胺染料、甲醛、重金属总量、富马 酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺 （婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
51	儿童旅游鞋	从江县家有宝贝 母婴店	贵州省黔东南苗 族侗族自治州从 江县丙妹镇星港 超市对面	迪呢呢	福建省迪呢呢 体育用品有限公司	福建省泉州市南安 市美林街道玉叶村 玉叶工业区39号	195/1.5 190/1.5	2023-07-07/DNNB160 -1	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐 磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、 物理机械安全性能（除钢勾心）、皮 革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳 香胺染料、甲醛、重金属总量、富马 酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺 （婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
52	男/女网布童鞋	龙月溶	三江镇利民路（外贸公司楼下门面）	七波辉	泉州七波辉品牌运营有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇文街55号	225(2.0) 220(2.0)	2023-04-30/B620960	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
53	童胶鞋	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	瑞安市天驰鞋业有限公司	浙江省温州市瑞安市云周街道杏里村	235/92230/90	2019年/货号:D11116	标志、外底磨耗量、外底硬度、围条与鞋帮粘附强度、物理安全性能、游离甲醛、可萃取的重金属、可分解有害芳香胺染料、含氯酚、N-亚硝基胺	不合格	帮面材质和生产日期不符合要求，其余符合要求	标志，鞋上应标注：商标或企业名称、鞋号 内包装（含吊牌）上应标注：产品名称、鞋号、帮面材质、商标、企业名称及联系方式、三包规定、执行标准编号、生产日期、货号、产品质量等级(GB 25036-2010)	
54	童鞋	遵义国贸春天百货购物中心有限公司	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场	/	肇庆市中杰鞋业有限公司	广东省肇庆市高要区南岸城城西工业区	170(1.5)	2022-12-01/货号:YTNCCLAYC	标识、耐磨性能、帮底剥离强度、耐折性能、外底硬度、帮带拔出力、物理机械安全性能（除钢勾心）、勾心长度下限值、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
55	婴童鞋	贵州孩子王儿童用品有限公司清镇吾悦店	贵州省贵阳市清镇市白马大道与清州大道交汇处清镇吾悦广场三层Z11铺	HELIUS	赫利控股（福建）有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村南大路22号	164(1.5)158(1.5)152(1.5)	22-06-23/货号:B8825	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
56	婴童鞋	安顺市平坝区孕婴世界奶粉三店	安顺市平坝区安平街道中山南路东风大厦1层7号	HELIUS	赫利控股（福建）有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村南大路22号	/	23-05-24/货号:B8917	标识、帮底剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
57	婴童鞋	望谟县孕婴世界连锁天马大道店	望谟县王母街道办事处天马大道西侧01幢1楼	HELIUS	赫利控股（福建）有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇赤塘村南大路22号	140mm(1.5)、 135mm(1.5)、 130mm(1.5)	23-05-24/货号:F8907	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
58	童鞋	望谟县星星宝贝孕婴服务连锁店	望谟县王母街道办事处天马大道广电大楼旁	KUMI酷咪	义乌市摩踏儿童用品有限公司	浙江省义乌市廿三里街道何宅工业区富商路3号1号楼2楼（自主申报）	155(1.5)、 150(1.5)、 140(1.5)	检样:2021-07-30 备样:2021-08-10/KDG91983	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
59	儿童皮鞋	安龙县呦幼米童装店	安龙县春潭街道办事处西河社区办公室门面	可爱响当当	浙江立超儿童用品有限公司	浙江省温州市瓯海区瞿溪街道瞿溪村瓯海大道2856、2858号	195(1.5)、185(1.5)	2023-02-25/B3LK66660	标识、耐磨性能、帮底剥离强度、耐折性能、外底硬度、帮带拉出强度、物理机械安全性能（除钢勾心）、勾心长度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
60	儿童凉鞋	安龙县呦幼米童装店	安龙县春潭街道办事处西河社区办公室门面	童伴童侣	温州市宝鸽儿童用品有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和一村（浙江鑫鹏鞋材有限公司内）	195(1.5)、185(1.5)	2023-04-10/B235003	标识、耐磨性能、帮底剥离强度、耐折性能、外底硬度、帮带拉出强度、物理机械安全性能（除钢勾心）、勾心长度下限值、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
61	幼童休闲鞋	兴义市优康宝贝婴童用品欢乐橙店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金州体育城欢乐橙大尔多超市18-19号门面	雅克星童	杭州步福鞋衣有限公司	浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路76号3幢227室（自主申报）	165mm(1.5)、155mm(1.5)、150mm(1.5)	2023-04-15/C083	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
62	幼童休闲鞋	兴义市优康宝贝婴童用品欢乐橙店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金州体育城欢乐橙大尔多超市18-19号门面	欧克达克	麻城雅星体育用品有限公司	麻城经济开发区兴发路（麻城新爱迪鞋业有限公司内）	/	2023-04-15/K088	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
63	幼童休闲鞋	兴义市优康宝贝婴童用品欢乐橙店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金州体育城欢乐橙大尔多超市18-19号门面	欧克达克	麻城雅星体育用品有限公司	麻城经济开发区兴发路（麻城新爱迪鞋业有限公司内）	/	2023-04-15/K072	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
64	洛宝贝 笑脸熊儿童鞋	贵州孩子王儿童用品有限公司黄河路分店	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块龙湾万达广场内购物中心B1层B1F-B号商铺	洛宝贝	好童学（莆田）科技有限公司	福建省莆田市荔城区西天尾镇少林北街220号	180mm(1.5)、185mm(1.5)	2022-02-15/货号:N02143802-1	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
65	洛宝贝儿童跑鞋	贵州孩子王儿童用品有限公司黄河路分店	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块龙湾万达广场内购物中心B1层B1F-B号商铺	洛宝贝	好童学（莆田）科技有限公司	福建省莆田市荔城区西天尾镇少林北街220号	180mm(1.5)、185mm(1.5)	2022-08-15/货号:K02224501-2	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
66	男/女老爹款童鞋	贵阳观山湖季辉鞋店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街2F层【2077】号商铺	图形	晋江卡贝奥体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇岸兜村南大街34号-2	180(1.5) 180(1.5)	检样:2023-07-04 2023-07-04 备样:2023-07-05/货号:1523533007	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
67	WZ-796N型童鞋	平塘县龙彪回力鞋店	平塘县金盆街道中央大街1号商业1-26、27号	/	温州星力鞋业有限公司	浙江省温州市瓯海区瞿溪街道瞿任路13号1幢1-3层	220(1.5)、 205(1.5)	2023-06-30/货号:WZ-796N01	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
68	WZ-597T型童鞋	平塘县龙彪回力鞋店	平塘县金盆街道中央大街1号商业1-26、27号	/	浙江天宏鞋业有限公司	瑞安市飞云街道云周工业区	195(1.5)	检样:2022-12-15 备样:2022-12-16/货号:WZ-597T02	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
69	男/女透气网童鞋	荔波县玉屏丽婴宝贝母婴用品分店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县街道办事处樟江西路首座16号	巴布豆	琪尔特股份有限公司	晋江市陈埭镇湖中村南片区湖景商务大厦	140(1.5)、 135(1.5)、 130(1.5)	2019-12-14/货号:11202310303	标识、耐磨性能、剥离强度、耐折性能、外底硬度、鞋帮拉出强度、物理机械安全性能（除钢勾心）、勾心长度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
70	童鞋系列	三都水族自治县笨笨熊鞋店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道小河社区商贸路	笨笨熊	笨笨熊（福建）儿童用品有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇洋茂村南区152-1号	225(2.0)、 210(2.0)	检样:2022-10-24 备样:2022-10-25/货号:10231756	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
71	童鞋系列	三都水族自治县笨笨熊鞋店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道小河社区商贸路	笨笨熊	笨笨熊（福建）儿童用品有限公司	福建省泉州市晋江市池店镇洋茂村南区152-1号	225(2.0) 220(2.0)	2023-05-13/货号:10233613	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
72	童休闲鞋	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	浙江惠泰体育用品有限公司	温岭市城北街道经中路10号	225(2.0) 220(2.0)	2022-11-12/货号:ZJ1507	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	不合格	帮面银光色亮面革料、侧帮米黄色革料含印花部位、粉红色革料含印花部位、粉色鞋底、灰色革料、蓝色革料、粘扣带革料含印花部位、帮面织物含印花部位、白色鞋底、蓝色鞋底：总量(DBP+BBP+DEHP)：未检出DBP 未检出(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 未检出(检出限:5.0×10)侧帮面塑料贴花：总量(DBP+BBP+DEHP)：0.0102DBP 未检出(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 0.0102(检出限:5.0×10)后帮跟透明塑料：总量(DBP+BBP+DEHP)：12.5315DBP 未检出(检出限:5.0×10)BBP 未检出(检出限:5.0×10)DEHP 12.5315(检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯，总量(DBP+BBP+DEHP)：≤0.1（儿童鞋)(GB 30585-2014)	
73	男/女时尚儿童鞋	开阳县诚信巴布豆专卖二店	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处中山商城1栋37号	巴布豆	温州市晓村鸽鞋业有限公司	浙江省温州市鹿城区丰门街道温金路1450号三楼	225(1.5)、 220(1.5)	2023-02-18/货号:11332250607	标识、底墙与帮面剥离强度、外底耐磨性能、成鞋耐折性能、外底硬度、物理机械安全性能（除钢勾心）、皮革和毛皮中的六价铬、可分解有害芳香胺染料、甲醛、重金属总量、富马酸二甲酯、橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋）、邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
74	儿童板鞋	开阳县诚信巴布豆专卖二店	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处中山商城1栋37号	巴布豆	浙江中远鞋业有限公司	浙江省温州市瑞安市仙降街道新安工业区	200(1.5)、 195(1.5)	2023-03-14/货号:1010321721	标志、外底耐磨性能、外底硬度、围条与鞋帮粘合强度、物理机械安全性能（除钢勾心）、勾心长度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心弯曲性能、游离甲醛、可萃取的重金属、可分解有害芳香胺染料、含氯酚、N-亚硝基胺	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域非医用口罩产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	一次性防护口罩(非医用)	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5、1-6A、1-7号门面	/	山东星宇手套有限公司	山东省潍坊市高密经济开发区姚前路中段	17.5cm×9.5cm	2022-12-01/货号:BDL-029	过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
2	一次性平面口罩	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司	枝江市马家店金山路99号	17.5cm×9cm-3层·耳挂式	2021-10-29/批号:2110001	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
3	Dulce Sui 成人平面防护口罩	贵阳云岩凯凯日用百货店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号云岩万达广场1层60-61号商铺	/	天津山崎纸制品有限公司	天津市武清区大良镇旗良公路西侧(存在多址信息)	175*95mm	2023-02-26	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
4	优颂一次性防护口罩10片装	贵州永辉超市有限公司观山湖万达广场分公司	贵州省贵阳市观山湖区万达广场购物中心	/	美佳爽(中国)有限公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区五金印刷基地鑫强路1号	175mm×95mm(允差±5%)	2022-02-23/MGS220223	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
5	一次性使用防护口罩	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司	贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号	/	青岛海诺生物工程有限公司	青岛市莱西市姜山镇工业园	平面型17.5cm×9.5cm	2022-12-28/221228	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
6	高透气防护口罩	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	/	广东金发科技有限公司	清远市清城区石角镇德龙大道28号	17.5cm×9.5cm/WDCI-PW1521	2022-09-13/生产批号:25015330	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
7	轻薄口罩	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	/	青岛卓护医疗用品有限公司	山东省青岛市市南区香港中路18号A栋9层901户	17.5cm×9.5cm	2022-04-25/生产批号:220401	过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
8	轻薄口罩	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	青岛卓护医疗用品有限公司	山东省青岛市市南区香港中路18号A栋9层901户	17.5cm×9.5cm	2022-03-07/220305	过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
9	安可馨一次性口罩	贵州普定好又多购物有限公司	贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场	/	无锡安可馨科技有限公司	无锡市锡山经济技术开发区春雨路16号	175mm×95mm	2022-01-05/产品货号:39019	颗粒物过滤效率、压力差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	一次性立体口罩(非医用)	镇宁自治县海风精品店	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道南北大街县车站右侧处	/	义乌市指点日用百货有限公司	浙江省义乌市苏溪镇苏华街33号（义乌市赛尔针织袜业有限公司内3楼）（自主申报）	17.5*14CM	2022-08-28	过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
11	优颂一次性防护口罩	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	美佳爽（中国）有限公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区五金印刷基地鑫强路1号	175mm×95mm(允差±5%)	2022-10-27/批次号:MGS221027	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
12	KN95防护口罩	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	温州康盾医疗科技有限公司	浙江省温州市龙港市新城高科路87-159号（浙江东达实业有限公司厂房内9#车间）	规格:10只/盒 尺寸:15.5*10.5cm	2022-12-08/20221208	过滤效率、呼吸阻力、呼气阀气密性	未发现不合格	/	/	
13	优颂KN95防护口罩	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	美佳爽（中国）有限公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区五金印刷基地鑫强路1号	均码	2023-01-11/批次号:MGS230111	过滤效率、呼吸阻力、呼气阀气密性	未发现不合格	/	/	
14	3D立体口罩	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	宝鸡泰达康医疗科技有限公司	陕西省宝鸡市高新开发区天王镇陕西泰华物流产业有限公司院内2号厂房	成人尺寸:13.5cm×11.5cm(±2%)	2022-09-16/N20220916	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
15	一次性使用口罩	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	宝鸡泰达康医疗科技有限公司	陕西省宝鸡市高新开发区天王镇陕西泰华物流产业有限公司院内2号厂房	17.5cm*9.5cm	2022-07-29/Y20220729	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
16	优颂一次性防护口罩	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场商业广场	/	美佳爽（中国）有限公司	福建省泉州市石狮市鸿山镇高新区五金印刷基地鑫强路1号	175mmx95mm(允差±5%)	20221102B/MGS221102	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
17	新年系列萌兔普通防护口罩10片装-红色	安顺市西秀区璐茜百货店	贵州省安顺市西秀区凤凰社区黄果树大道与市府路交汇处西北侧大润发商业中心50039-1030号商铺	/	广州海珠海之康医疗科技有限公司	广州市海珠区工业大道南路大千围南华西第五工业区自编宿舍楼C座首层自编101	175mm×95mm	2022-10-20/12663EH29-EJ26	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	普通防护口罩10片装-3D立体腮红	凤冈县无尤精品百货店	凤冈县龙泉街道龙潭湖社区衍生源时代广场3-1-2、3-1-3号门面	/	广州海珠海之康医疗科技有限公司	广州市海珠区工业大道南路大千围南华西第五工业区自编宿舍楼C座首层自编101	130mm×140mm 型号:中号	2023-02-21/生产批次号:12663EB02-EB25	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
19	普通防护口罩10个装-蓝色	凤冈县无尤精品百货店	凤冈县龙泉街道龙潭湖社区衍生源时代广场3-1-2、3-1-3号门面	/	广州海珠海之康医疗科技有限公司	广州市海珠区工业大道南路大千围南华西第五工业区自编宿舍楼C座首层自编101	17.5×9.5cm	2022-02-06/生产批次号:12663EA06-EB10	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
20	C10片装一次性撞色耳带防护口罩(白色)	湄潭县李云龙精品杂货铺	湄潭县湄江街道太阳城方圆荟FZ-2-06号	/	长沙昌久医疗科技有限公司	长沙市开福区沙坪街道中青路1048号山河医药健康产业园13-15栋609-610房	17.5×9.5cm	2022-09-13/生产批号:2025225601产品型	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
21	高透气防护口罩	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	/	广东金发科技有限公司	清远市清城区石角镇德龙大道28号	WDCL-PB1521 17.5cm×9.5cm	2022-01-29/生产批号:25011203	颗粒物过滤效率、通气阻力	不合格	1# 60.02# 61.93# 58.1	颗粒物过滤效率, ≥86(1级)(Q/JFKJ 51-2021)	
22	一次性日常防护口罩(非医用)	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	义乌市致轩口罩厂	浙江省金华市义乌市赤岸镇小乔路10号(自主申报)	220mm*135mm	2022-10-07/生产批号:20221005 货号:YC-338	颗粒物过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
23	一次性三层无纺布口罩(非医用)(合格证)	印江鑫隆精品超市有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道凯旋城1街区	/	东莞佳创净化科技有限公司	广东省东莞市东城街道温塘横岭工业区二街5号4栋301室	成人:17.5CM*9.5CM 儿童:14.5CM*9.5CM	2022-01-11	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
24	KN95防护口罩	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	/	温州康盾医疗科技有限公司	浙江省温州市龙港市新城高科路87-159号(浙江东达实业有限公司厂房内9#车间)	10只/盒	2022-12-08/生产批号:20221208	过滤效率、呼吸阻力、呼气阀气密性	不合格	未处理样品 1# 98.482# 98.003# 84.64# 98.345# 82.66# 97.707# 97.878# 98.229# 95.1810# 97.7411# 98.2312# 97.8813# 98.1014# 94.8615# 98.39预处理样品 16# 94.8617# 80.718# 95.9719# 81.420# 95.74	过滤效率, ≥95.0(KN95)(GB 2626-2019)	
25	一次性防护口罩(非医用)	黄平县黔优福超市有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇河滨东路新宸国际15号楼负一楼	/	湖北中宝防护用品有限公司	仙桃市沙咀办事处骑尾村	普通型 17.5cm×9.5cm(成人)	2022-09-30/货号:J60021	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	一次性活性炭口罩(成人非医用)	从江县星港百货超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上农贸市场正负第一层	/	湖北真诚无纺布制品有限公司	仙桃市沙嘴办事处杨岗中小工业园	17.5cm×9.5cm×5只	2020-09-02/货号:SH-7479	颗粒物过滤效率、通气阻力	不合格	1# 65.52# 68.73# 61.8	通气阻力, ≤49(T/CNTAC 55-2020,T/CNITA 09104-2020)	
27	一次性平面口罩	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	国药集团奥美(湖北)医疗用品有限公司	枝江市马家店金山路99号	17.5cm×9cm-3层·耳挂式	2021-10-30/2110002	颗粒物过滤效率、通气阻力	未发现不合格	/	/	
28	一次性防护口罩(非医用)	福泉市九邻量贩超市	贵州省黔南州福泉市牛场镇牛高路新农贸市场西侧	/	齐齐哈尔市贝蒂施医疗器械有限公司	黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区三合家园商服B区10号103号	175mm×95mm(±5mm)	2022-09-12/20220912	颗粒物过滤效率、吸气阻力、呼气阻力	未发现不合格	/	/	
29	润悠初禾一次性防护口罩	瓮安县苏芹生活优品日用品店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处南街国有林场旁门面	/	安庆市嘉欣医疗用品科技股份有限公司	安庆市宜秀区吴祥路1号	17.5cm×9.5cm	2022-3-18	过滤效率、防护效果、吸气阻力、呼气阻力	不合格	盐性介质: 最小值 41.3油性介质: 最小值 26.1最小值 45.6过滤效率未达到Ⅲ级	过滤效率 防护效果, 盐性介质: ≥90(Ⅲ级)油性介质: ≥80(Ⅲ级)(GB/T 32610-2016)≥65过滤效率达到Ⅲ级及以上(D级)(GB/T 32610-2016)	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域老视成镜产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	老花镜	贵阳云岩合力商贸有限公司第六分店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号万达广场B1F层B1-A号	太公	丹阳市美莱光学眼镜科技有限公司	丹阳市开发区石潭工业园6号	+2.5060-64mmOCD-63	批号:19.12	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	右 左：-0.25 -1.65	光学中心单侧水平偏差，光学中心单侧水平允差为±1.0	
											6.13	光学中心垂直互差，光学中心垂直互差≤2.0	
2	老花镜	深圳市乐活电子商务有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市南明区解放路100号贵阳鸿通运输开发有限公司购物中心L2B24[遵义社区]	/	深圳市乐尚科技设计有限公司	深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇43栋401	+2.00D,OCD=62 ±2mm	2022-03-01	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	1.84	光学中心垂直互差，光学中心垂直互差≤1.0	
3	老人100老视镜系列	威宁县万亨得利眼镜店人民中路店	贵州省毕节市威宁县六桥街道人民中路	/	台州市明博光学眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西村	+2.50D	2016-10-08	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	右 左：-0.69 -0.57	球镜顶焦度偏差（主子午面一），每主子午面顶焦允差A：±0.12	
											右 左：-0.63 -0.49	球镜顶焦度偏差（主子午面二），每主子午面顶焦允差A：±0.12	
4	老视镜	金沙光明眼镜店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道城治路129号	帕萨龙	台州市领创光学眼镜有限公司	浙江省台州市临海市杜桥镇后地村后地工业园2幢1层东侧（自主申报）	ADD：1.00OCD=62 ±1mm/88021	批次号:220728	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
5	老视成镜	康达眼镜店	贵州省六盘水市六枝特区人民南路	图形	鹰潭万成光学科技有限公司	鹰潭（余江）眼镜产业园区	OCD=62适用近用瞳距59-65mm +1.00D	批号:20230301	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	老视镜	贵州爱可视眼镜销售有限公司	贵州省六盘水市水城区双水街道水城区环球购物广场02号门面01号门市	图形	临海市繁华眼镜厂	临海市杜桥镇燕库村水门路105号	OCD=63±1+1.50D	2019-09-03	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
7	老视镜	贵州爱可视眼镜销售有限公司	贵州省六盘水市水城区双水街道水城区环球购物广场02号门面01号门市	图形	临海市繁华眼镜厂	临海市杜桥镇燕库村水门路105号	OCD=63±1+2.50D	2022-01-06	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
8	珍诚老视镜	钟山开发区太平洋眼镜旗舰店	贵州省六盘水市钟山区中路67号泰瑞大厦一层临街门面13-C	图形	瑞安市常青光学眼镜有限公司	瑞安市马屿镇马南村三马东路173-177号	+1.00D65mm	生产批号:20190908	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
9	珍诚老视镜	黔西水茜雪亮眼镜视觉训练馆	贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城大道173号	图形	瑞安市常青光学眼镜有限公司	瑞安市马屿镇马南村三马东路173-177号	+1.50D62mm	生产批号:20190908	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
10	老视镜	织金县博观视光中心店	贵州省毕节市织金县文腾街道金西商贸城4号门面	康强	亮彩眼镜科技有限公司	浙江省温州市瓯海区郭溪街道富豪路32号瓯海高新技术产业眼镜产业园6幢第4-5层	+1.00D PD=62mm	生产批号:KQ202304	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
11	睛工高档老视镜	纳雍县陈光华销售店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道中华路大十字针纺2楼	图形	丹阳雅格眼镜有限公司	丹阳市开发区国际眼镜城2楼C区8003	+2.00DPD62-64MM	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	老视镜	赫章精益眼镜视觉体验馆	贵州省毕节市赫章县前河路碧水蓝庭小区一楼	纤紫鹤	温州市凯鸿眼镜有限公司	浙江省温州市鹿城区朝欣路1号6幢401室（鹿城装备制造小微园内）	+2.00D 光学中心距64 ± 1mm	生产批号:QZH20220408	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
13	老视镜	七星关亨得利眼镜视光中心	贵州省毕节市七星关区市西街道联通大道黔西北商贸城B2栋左侧二楼商铺	美丽夕阳	丹阳市开发区佳汇眼镜经营部	丹阳市开发区中国丹阳眼镜城北主楼83025	PD=63(±2.0mm)+3.00	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
14	老花镜	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	/	丹阳市美莱光学眼镜科技有限公司	丹阳市开发区石潭工业园6号	+3.00 PD62-64MM	TG2106	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
15	老花镜	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	太公	丹阳市美莱光学眼镜科技有限公司	丹阳市开发区石潭工业园6号	+4.00 PD62-64MM	19.11	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
16	老花眼镜	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	丹阳市沐风眼镜有限公司	丹阳市开发区北三纬路7号	+1.50D OD=63 适用瞳距:61-65	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	右 左: -0.25 +1.83	光学中心单侧水平偏差，光学中心单侧水平允差为 ±1.0	
17	老花眼镜	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	丹阳市沐风眼镜有限公司	丹阳市开发区北三纬路7号	+1.00	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	老花眼镜	贵州永辉超市有限公司盘州分公司	贵州六盘水盘州市亦资街道德远新天地负一层	/	丹阳市信歌光学眼镜科技有限公司	丹阳市珥陵镇黄埭战备河北	+2.00 PD62-64MM	2022.03	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	1.46	光学中心垂直互差，光学中心垂直互差≤1.0	
19	老花眼镜	贵州永辉超市有限公司盘州分公司	贵州六盘水盘州市亦资街道德远新天地负一层	图形	丹阳市信歌光学眼镜科技有限公司	丹阳市珥陵镇黄埭战备河北	+1.50 PD62-64MM	2021.1	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
20	老视镜	关岭瞳仁眼镜店	贵州省关岭自治县关索街道滨河广场4号	康强	亮彩眼镜科技有限公司	浙江省温州市瓯海区郭溪街道富豪路32号瓯海高新技术眼镜产业园6幢第4-5层	+3.50D PD=62mm	2023-04-10/生产批号:KQ202210	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
21	老视镜	关岭视康眼镜店	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇银城馨园中心小学正对面	玉品堂	镇江万新光学眼镜有限公司	丹阳市司徒镇司徒眼镜工业园万新路83号	+3.00D PD=62	20170401	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
22	老视镜	兴义市镜尚美眼镜批发城	贵州省黔西南州兴义市桔山街道梦乐城负一楼	奥尚	台州市华星光学有限公司	临海市杜桥镇眼镜工业园	+4.00D OCD=62mm	2022.02.16	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
23	老视镜	兴义市镜尚美眼镜批发城	贵州省黔西南州兴义市桔山街道梦乐城负一楼	纤紫鹤	温州市凯鸿眼镜有限公司	浙江省温州市鹿城区朝欣路1号6幢401室（鹿城装备制造小微园内）	+2.00D 光学中心距:64±1mm	QZH20220705	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	纤紫鹤老视镜系列	凤冈县上官氏视康眼镜店	凤冈县龙泉街道龙潭湖社区双拥路衍生源时代广场发到家超市一楼场地	/	温州市凯鸿眼镜有限公司	浙江省温州市鹿城区朝欣路1号6幢401室（鹿城装备制造小微园内）	+2.50D 光学中心距：64±1mm	生产批号：QZH20220705	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
25	防蓝光老视镜	凤冈县上官氏视康眼镜店	凤冈县龙泉街道龙潭湖社区双拥路衍生源时代广场发到家超市一楼场地	/	台州市华星光学有限公司	临海市杜桥镇眼镜工业园	+1.00D OCD = 62mm	生产批号：2023.02.27	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
26	老视镜	湄潭县宇昂眼镜店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇花园街茶海明珠C-2栋16、17号门面	千佰岁	台州明博光学眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西村	+2.50D OCD = 64	生产批号：Q0230220708	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
27	老人100老视镜系列	湄潭县宇昂眼镜店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇花园街茶海明珠C-2栋16、17号门面	/	台州市明博光学眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西村	+2.50D OCD = 64	2021-12-10	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	+ 5.38	光学中心水平偏差，光学中心水平偏差为 ± 2.0	
											右 左： +2.29 +3.09	光学中心单侧水平偏差，光学中心单侧水平偏差为 ± 1.0	
28	鸿如福老视镜	习水县成悦精益眼镜店	贵州省遵义市习水县杉王街道杉王路成悦公馆4栋1-6号	/	丹阳市景泓眼镜有限公司	丹阳市丹北镇济德村	+3.00D OCD = 64	生产批号：HRF20200608	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
29	老视镜	习水县润视眼镜店二分店	贵州省遵义市习水县杉王街道仁安天地A区一层32号商铺局部、39号商铺局部、33号商铺、38号商铺	爱勒	丹阳市开发区舒亮眼镜厂	丹阳市开发区大泊社区九纬路6号	+3.0 OCD63mm	2019-11-15	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	宝芝林(老视成镜)	赤水市宝岛眼镜店	贵州省遵义市赤水市市中办荷花池第八间门市	/	镇江医倍健光学眼镜有限公司	丹阳市开发区练湖北二环南侧	+2.00D OCD=61	生产批号:ZS20230828	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
31	宝芝林(老视成镜)	赤水市宝岛眼镜店	贵州省遵义市赤水市市中办荷花池第八间门市	/	镇江医倍健光学眼镜有限公司	丹阳市开发区练湖北二环南侧	+2.00D OCD = 61	生产批号:ZS20200228	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
32	班兰(老视成镜)	德江县康明眼镜店	贵州省铜仁市德江县青龙街道城南合力超市内	图形	临海市永靓眼镜厂	浙江省台州市临海市杜桥镇滨海路639号（临海市神辉眼镜有限公司1号楼二、三、四层）（自主申报）	+2.00D OCD = 62mm	生产批号:SD20220926	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
33	宝芝林时尚老视镜	德江医视明眼镜店一分店	贵州省铜仁市德江县安化街道玉溪路老办公楼壹楼门面（原盐业公司）	/	丹阳美康光学眼镜有限公司	丹阳市练湖工业园	+2.00D OCD = 61	生产批号:ZS20190318	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
34	老视镜	贵州省新皓视光服务有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道河东区枕头堡鱼洞沟团结大道内侧	/	台州市明博光学眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西村	+3.00D OCD = 62	生产批号:L0230221008	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
35	老视成镜	贵州省铜仁市沿河土家族自治县视可星眼镜店	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道沿河县河东新区枕头堡至鱼洞沟团结大道	图形	鹰潭万成光学科技有限公司	鹰潭（余江）眼镜产业园区	+3.50D OCD = 62	生产批号:20200801	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	时尚老视镜	思南县医视明眼视光中心三分店	贵州省铜仁市思南县思唐街道处城北大道89号、91号	/	镇江市依视力光学眼镜有限公司	丹阳市开发区练湖北二环路北侧	+2.50D OCD=61	生产批号:BC20201228	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
37	康星®老视镜	思南县医视明眼视光中心三分店	贵州省铜仁市思南县思唐街道处城北大道89号、91号	康星	温州市香蕉眼镜有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路81号（瓯海总部经济园）A幢裙楼102等（A2幢1201-1）	+1.00D PD=63mm	生产批号:KX00230715	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
38	“年年福”老视镜	黄平大明眼镜眼镜店	贵州省黔东南州黄平县旧州镇乐源社区旧州中学正对面	/	丹阳市开发区美欣眼镜厂	丹阳市开发区史巷村二组（史巷村委会南侧）	+250 渐进多焦点光心距63	2020-03-26/型号：渐进：8015	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
39	宝芝林（老视成镜）	施秉县精益眼镜	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇环东路	/	镇江医倍健光学眼镜有限公司	丹阳市开发区练湖北二环南侧	OCD=62 适用瞳距61-63mm	检:生产批号:ZS20210522 备:生产批号:ZS202108222	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
40	老视镜	镇远县精益眼镜店视光部	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇盘龙社区龙庭苑二栋一号门面	达美勒	丹阳市开发区舒亮眼镜厂	丹阳市开发区大泊社区九纬路6号	+250 OCD64MM	2022-06	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
41	老视镜	贵定县笃越视力眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道环城北路隆福花园A栋1~3号	图形	丹阳市星辉眼镜有限公司	丹阳市开发区捻庙眼镜工业园	+2.00D OCD=63 适用瞳距62-64mm	20230228	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	1.49	光学中心垂直互差，光学中心垂直互差≤1.0	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	老视镜	麻江县博士眼镜有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾北路中段	眼缘	丹阳市金群眼镜有限公司	丹阳市开发区化工二经路	+2.50D OCD:63MM	20201216	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
43	老视镜	贵州云鹏眼视光有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道剑江中路98号御庭苑商住综合楼1栋1层4号门面	玉竹	丹阳市开发区舒亮眼镜厂	丹阳市开发区大泊社区九纬路6号	+1.50D OCD63MM	2022-06	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
44	老视镜	贵州云鹏眼视光有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道剑江中路98号御庭苑商住综合楼1栋1层4号门面	达美勒	丹阳市开发区舒亮眼镜厂	丹阳市开发区大泊社区九纬路6号	+1.50D OCD62mm	检样:2022-09-15 备样:2022-03-15	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
45	老视镜	大方县亨俐眼镜店	贵州省毕节市大方县顺德街道佳鑫摩尔城9-1-8号	百岁老人	台州市领创光学眼镜有限公司	浙江省台州市临海市杜桥镇后地村后地工业园2幢1层东侧（自主申报）	+1.50 OCD=62±1mm	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
46	鸿如福老视镜	贵州黔亨得利眼镜有限公司息烽分公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化东路深巷商贸城6幢1层1-5号	/	丹阳市景泓眼镜有限公司	丹阳市丹北镇济德村	+2.00D 适用瞳距60-66mm OCD=63	生产批号:HRF20200608	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
47	老视镜	清镇佐晖眼镜有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处百花新城百马大道2号贵阳新城吾悦广场1层1057号	图形	上海新晴亮光学眼镜有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4350室	适用瞳距60-62mm OCD=61+3.00D	生产批号:2020.10	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
48	老视镜	清镇佐晖眼镜有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处百花新城百马大道2号贵阳新城吾悦广场1层1057号	图形	上海新晴亮光学眼镜有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J4350室	+2.50D光学中心水平距离63mm	生产批号:2020.10	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
49	康星®老视镜	修文县亨得眼镜店	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇河滨大道（现河滨路12号）	康星	温州市香蕉眼镜有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园中汇路81号（瓯海总部经济园）A幢裙楼102等（A2幢1201-1）	+1.00DPD=63mm	生产批号:KX20221018	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
50	数码防蓝光老视镜	安顺市平坝区木喜眼镜有限公司	贵州省安顺市平坝区安平街道金鑫大厦1-2-1号商铺	世纪芳华	丹阳市永红眼镜有限公司	丹阳市开发区黄金塘东路6号	+1.0	20220216	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
51	老视镜	安顺市平坝区木喜眼镜有限公司	贵州省安顺市平坝区安平街道金鑫大厦1-2-1号商铺	哥洛瑞	丹阳市开发区舒亮眼镜厂	丹阳市开发区大泊社区九纬路6号	+1.5	2020-08/G612	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
52	奥尚防蓝光老视镜	册亨县天明眼镜视光中心册亨旗舰店	册亨县纳福街道纳福春天7栋103,105号	奥尚	台州市华星光学有限公司	临海市杜桥镇眼镜工业园	+4.00 A800 PD:62 ± 1mm	2021.07.17	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
53	老视镜	册亨县天明眼镜视光中心册亨旗舰店	册亨县纳福街道纳福春天7栋103,105号	佬莱红	温州市嘉洋眼镜有限公司	浙江省温州市鹿城区朝欣路1号6幢301室（鹿城装备制造小微园内）	+4.00D	H201904A	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	北国之春老视镜	平塘县雪亮眼镜销售中心新市路店	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道休闲广场新市路1号	图形	温州联昇眼镜有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道集贤路348号2幢五楼西首	+1.00OCD = 65	BG20190312	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	> 0.5 mm，托叶不对称，其余符合标准要求	装配质量，两镜片材料的色泽：应基本一致 金属框架眼镜锁接管的间隙：≤0.5 mm 镜片与镜圈的几何形状：应基本相似且左右对齐，装配后无明显隙缝 整形要求：左、右两镜面应保持相对平整、托叶应对称 外观：应无崩边、钳痕、镀（涂）层剥落及明显擦痕、零件缺损等疵病	
55	珍诚老视镜	贵州独山振华眼镜有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇和平路大十字华庭商城B-5号门面	图形	瑞安市常青光学眼镜有限公司	瑞安市马屿镇马南村三马东路173-177号	+2.00 PD = 62mm	20190908	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	未发现不合格	/	/	
56	宝芝林(老视成镜)	贵州独山振华眼镜有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇和平路大十字华庭商城B-5号门面	/	丹阳美康光学眼镜有限公司	丹阳市练湖工业园	+1.00 OCD = 61	BZL20180225	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	+ 17.12	光学中心水平偏差，光学中心水平距离允差为 ± 2.0	
											右 左： + 8.00 + 9.12	光学中心单侧水平偏差，光学中心单侧水平允差为 ± 1.0	
57	老视镜	开阳康利眼镜有限公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道金福大厦1栋1-5号	佬莱红	温州市嘉洋眼镜有限公司	浙江省温州市鹿城区朝欣路1号6幢301室（鹿城装备制造小微园内）	+2.00 OD = 64mm	H202210A	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	右 左： - 0.09 - 0.14	球镜顶焦度偏差（主子午面一），每主子午面顶焦允差A： ± 0.12	
											右 左： + 0.18 + 0.24	柱镜顶焦度偏差，柱镜顶焦度允差B： ± 0.09	
	北国之春老	白云区黔诚眼镜	贵州省贵阳市白云		温州联昇眼镜	浙江省温州市瓯海区娄桥街道集贤路	+2.00		球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、可见光		+ 3.16	光学中心水平偏差，光学中心水平偏差为 ± 2.0	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
58	眼镜 视镜	店大山洞店	区白云中路6号温州城4栋负2层1号	图形	有限公司	348号2幢五楼西首	OCD=65	BG20230318	谱区透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、镜架外观质量	不合格	右 左： +1.57 +1.59	光学中心单侧水平偏差，光学中心单侧水平偏差为 ±1.0	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域女式内衣产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	金肤雅简约百搭吊带背心	贵州合力购物有限责任公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都C1号楼	/	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	F	货号:8804	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
2	帝日斯诺女士3A抗菌背心	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	青岛帝日斯诺农业有限公司	青岛即墨市环秀办事处长江三路9号	165/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
3	女士弹力短袖衫	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路分店	贵州省贵阳市南明区沙冲路（贵铁新苑）地下一层	/	青岛帝日斯诺农业有限公司	青岛即墨市环秀办事处长江三路9号	170/95	WWS20005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
4	女士内裤	贵阳云岩合力商贸有限公司第六分店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号万达广场B1F层B1-A号	/	中山市蝶安芬内衣有限公司	中山市古镇镇同益工业园恒兴路1号厂房第一层1F-A05（住所申报）	165/95	货号:5452	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
5	金肤雅罗纹花领吊带背心	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司	贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号	/	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	F	货号:8803	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
6	优颂2条装女中腰内裤	贵州永辉超市有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市职教城盛源新天地负一层	/	中山市蝶安芬内衣有限公司	中山市古镇镇同益工业园恒兴路1号厂房第一层1F-A05（住所申报）	(170/95)×3 (160/85)×3	2023-02-01	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
7	女士内裤	乌当区龙日应便利店	贵州省贵阳市乌当区高新路街道办事处新庄村爱普丝孵化基地一楼附1号	/	中山市小榄镇健基威制衣厂	中山市小榄镇北区北秀路1号五楼	170/100 165/95 160/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
8	女仕时尚小平脚裤	赫章县湘遇优美生鲜超市	贵州省毕节市赫章县六曲河镇老场坝社区农场组	/	中山市络华制衣有限公司	中山市东风镇小沥社区富成路一街29号	170/90CM, 160/80CM	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
9	女士内裤	杨会（个体工商户）	威宁县六桥街道广园路(和风世纪)	/	中山市小榄镇利雅制衣有限公司	中山市小榄镇南平路3号之二	165/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	女弹力棉鸿运内裤	大方县尚扬商贸有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道大方中心十一栋二楼门面	/	浙江港莎针织品有限公司	浙江省义乌市佛堂镇彩云路6号	160/90, 160/90, 165/95,	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
11	时尚休闲系列(女式内衣)	百里杜鹃装饰精品店	百里杜鹃管理区百纳乡百纳村平街组	/	汕头市潮阳区和平欣发针织厂	汕头市潮阳区和平镇下寨和西新村	165/84-170/88 F	款号:115	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
12	飞隆女式散装内裤	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	江苏瑞琦服饰有限公司	常熟市森泉工业园	统码	货号:4623	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
13	金肤雅文胸	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	/	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	(L B80)×2, XL B85, (XXL B90)×3	货号:1A425	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
14	女仕时尚小平脚裤	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	絡華	中山市络华制衣有限公司	中山市东风镇小沥社区富成路一街29号	160/80CM 165/85CM	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
15	女士内裤	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	/	汕头市夏日莲实业有限公司	汕头市潮阳区谷饶镇横山工业区	FREE	款号:ML0113	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
16	女裤	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形	昆明峰航针纺贸易有限公司	昆明市彩云南路螺蛳湾国际商贸城一期1号写字楼8楼	(175/100)×3(170/95)×3	货号:FH9065	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
17	女式内衣(实物未标注)	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	婉彦	慕彦服饰有限公司	浙江省义乌市苏溪镇金三角开发区(义乌市福来宝床垫家具厂内2号楼5楼)(自主申报)	均码	款号:K3113	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	上截面料: 粘纤 72.8 锦纶 16.8 氨纶 10.4(花边除外)下截面料: 粘纤 78.3 锦纶 17.7 氨纶 4.0(花边除外)底裆: 粘纤 92.9 氨纶 5.2 聚酯纤维 1.9(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 主料(标称): 再生纤维素纤维 85 氨纶 15(花边除外)主料(标称): 再生纤维素纤维 85 氨纶 15(花边除外)裆里料(标称): 再生纤维素纤维 95 氨纶 5(GB/T 29862-2013)	
18	女士时尚内裤	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	中山市恒羽服饰有限公司	中山市小榄镇沙口社区小榄大道中8号后座3楼之三	FREE	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	面料: 棉 49.2 粘纤 45.9 氨纶 4.9(含微量其他纤维)底裆: 棉 48.4 粘纤 46.7 氨纶 4.9(含微量其他纤维)(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 标称: 棉 50 竹纤维 45 氨纶 5(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	女士内裤(5)	六枝特区恋惠优品饰品店	贵州省六盘水市六枝特区人民路43号	/	上海惠品服装有限公司	上海市奉贤区联合北路215号第1幢3467室	160/68A(F)	货号:12430392	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
20	女士氨基酸暖绒内衣套	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山区钟山中路太阳商业广场	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	青岛帝日斯诺衣业有限公司	青岛即墨市环秀办事处长江三路9号	170/95	款号:WNJRBNT10004	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
21	女士精梳全棉抗菌内衣套	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山区钟山中路太阳商业广场	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	帝日斯诺	青岛帝日斯诺衣业有限公司	青岛即墨市环秀办事处长江三路9号	165/90	款号:WMMT12001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
22	记忆钢圈调整塑适文胸(A+/B)	盘州市再含服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣路[奥园广场负一层B0697009]	GOSO	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	B70(32)	款号:2312076	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
23	淑女中腰冰丝内裤	盘州市再含服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣路[奥园广场负一层B0697009]	/	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	160/90(F)	款号:3201009	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
24	无磁亲肤棉无钢圈力量塑适文胸(A+/B)256	盘州市再含服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣路[奥园广场负一层B0697009]	GOSO	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	B70(32)	款号:2012036	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
25	女士内裤	普定县陈夏冰内衣店	普定县定南办事处富强路28-2号	/	贵州妙可服饰有限公司	贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园彭家湾花园项目M区1-4栋(4)1单元29层1号[小车河办事处]	F(160/85)	款号:K13884	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
26	女士内裤	普定县陈夏冰内衣店	普定县定南办事处富强路28-2号	罗丽丝	贵州妙可服饰有限公司	贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园彭家湾花园项目M区1-4栋(4)1单元29层1号[小车河办事处]	F(160/85)	款号:K13886	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	女士内裤	普定县陈夏冰内衣店	普定县定南办事处富强路28-2号	罗丽丝	贵州妙可服饰有限公司	贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园彭家湾花果园项目M区1-4栋(4)1单元29层1号[小车河办事处]	F(160/85)	款号:K13270	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
28	红品亲肤棉圆领套装	镇宁自治县蜜闺服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道钟鼓楼社区顺城街9号	GOSO	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	170/95(XL)-衣 170/100(XL)-裤	款号:3305015	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
29	亲肤棉记忆钢圈聚拢娇美文胸	镇宁自治县蜜闺服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道钟鼓楼社区顺城街9号	GOSO	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	B85(38)	款号:3312021	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
30	健康棉无钢圈平衡塑造文胸	镇宁自治县蜜闺服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道钟鼓楼社区顺城街9号	GOSO	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	C75(34)	款号:2012085	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
31	女式内衣(实物未标注)	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司	兴义市桔山办金州体育城(兴义大道侧)A1地块万湖汇项目负一层部分	图形	中山市建树服饰有限公司	中山市小榄镇绩西广成路153号六楼之一	160/85(F)	货号:33177	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
32	女式内衣(实物未标注)	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司	兴义市桔山办金州体育城(兴义大道侧)A1地块万湖汇项目负一层部分	图形	中山市建树服饰有限公司	中山市小榄镇绩西广成路153号六楼之一	/	货号:33190	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	粉红色款主面料:再生纤维素纤维65.9棉 28.3氨纶 5.8 卡其色款主面料:再生纤维素纤维65.1棉 29.1氨纶 5.8 蓝色款主面料:再生纤维素纤维66.5棉 27.9氨纶 5.6(结合公定回潮率含量)	纤维含量,主料(耐久性标签标称):再生纤维素纤维45±5棉 50±5氨纶 5±3(GB/T 29862-2013)	
33	女士内裤	遵义市播州区合力惠民商贸有限公司	贵州省遵义市播州区南白街道娄山社区兴茂财富中心负一楼	/	中山市蝶安芬内衣有限公司	中山市古镇镇同益工业园恒兴路1号厂房第一层1F-A05(住所申报)	均码 165/95	NO:5506	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
34	女士内裤	江口县秘密小屋内衣店	贵州省铜仁市江口县双江街道梵净山南路	图形	普宁市池尾怡和盛制衣厂	普宁市池尾街道华市村兰花苑第29幢	165/95(F)	NO.6642	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
35	文胸	江口县秘密小屋内衣店	贵州省铜仁市江口县双江街道梵净山南路	图形	深圳市欧诗雨服饰实业有限公司	深圳市福田区莲花街道景田社区景田路82号中国茶宫320	40/90、42/95	款号:885173	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	女士内裤	江口县秘密小屋内衣店	贵州省铜仁市江口县双江街道梵净山南路	图形	普宁市乐隆制衣有限公司	普宁市燎原街道乌石村新晋小村	160/85（均码）	NO.1012	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
37	简.意小裤	松桃兰脂服装店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇金阳广场2单元30号	图形	四川希玛莎服饰有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天仁路387号2栋17层1705号	76/XL 70/L	货号:C17052	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	黑色亮光面料：锦纶 71.0 氨纶 29.0 蕾丝面料：锦纶 77.7 氨纶 22.3 裆里料：粘纤 95.8 氨纶 4.2 (结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料（标称）：锦纶 76 ±5 氨纶 24 ±5 蕾丝花边（标称）：锦纶 80.5 ±5 氨纶 19.5 ±5 底裆里料（标称）：莫代尔 45 氨纶 6 竹纤维 45 银纤维 4 (GB/T 29862-2013)	
38	简.意小裤	松桃兰脂服装店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇金阳广场2单元30号	图形	四川希玛莎服饰有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天仁路387号2栋17层1705号	70/L 76/XL	货号:C17062	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	主面料：锦纶 59.3 氨纶 40.7 蕾丝面料：锦纶 78.2 氨纶 21.8 裆里料：粘纤 95.7 氨纶 4.3 (结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料（标称）：锦纶 76 ±5 氨纶 24 ±5 蕾丝花边（标称）：锦纶 80.5 ±5 氨纶 19.5 ±5 底裆里料（标称）：莫代尔 45 氨纶 6 竹纤维 45 银纤维 4 (GB/T 29862-2013)	
39	皇室佳人束裤	松桃兰脂服装店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇金阳广场2单元30号	图形	四川希玛莎服饰有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天仁路387号2栋17层1705号	82/XXL	货号:G10601S	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	腹部蕾丝花边：锦纶 100 面料：锦纶 51.1 棉 27.7 氨纶 21.2 主里料：锦纶 70.6 氨纶 29.4 (结合公定回潮率含量)	纤维含量，花边（标称）：锦纶 100 面料：锦纶 60 氨纶 40 里料（标称）：锦纶 60 ±5 氨纶 40 ±5 (GB/T 29862-2013)	
40	女士超微*轻羽衣罗纹套装	铜仁市碧江区至爱服装店	铜仁市碧江区西门停车场项目（悦萃城）L2-50	图形	汕头市格凯制衣实业有限公司	汕头市潮南区胪岗二片工业区	L 165/90	款号:34914A#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
41	女士澳洲暖羊圆领套装	铜仁市碧江区至爱服装店	铜仁市碧江区西门停车场项目（悦萃城）L2-50	图形	汕头市格凯制衣实业有限公司	汕头市潮南区胪岗二片工业区	XXL 175/100	款号:34939A#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
42	女士水柔棉圆领套装	铜仁市碧江区至爱服装店	铜仁市碧江区西门停车场项目（悦萃城）L2-50	图形	汕头市格凯制衣实业有限公司	汕头市潮南区胪岗二片工业区	L 165/90	款号:34951A#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
43	促销内裤	仁怀市张三李四内衣店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟永辉超市外租区	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼第3层（自贸试验区内）	F 160/64A	款号:YL0083	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
44	女士内裤	仁怀市张三李四内衣店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟永辉超市外租区	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼第3层（自贸试验区内）	F160/64A	款号:M-SQ8406	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
45	女士短裤	仁怀市张三李四内衣店	仁怀市盐津街道酒都方圆荟永辉超市外租区	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼第3层（自贸试验区内）	F160/64A	款号:BM13813	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
46	女式全棉内衣	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	/	南通梦雅思内衣有限公司	南通市通州区兴仁镇工业园区	160/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
47	女式莫代尔长袖衫	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	/	上海申大纺织品有限公司	上海市奉贤区金汇镇益民村348号9幢	170/95	货号:200727 浅玉	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
48	女士冰丝提花中腰内裤	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	/	汕头市源兴泰实业有限公司	汕头市潮阳区谷饶华光工业区	175/82A	款号:GESL21030 231	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
49	文胸	黄平县玲霞内衣店	黄平县旧州镇步行街	/	广东天姿芳内衣实业有限公司	普宁市军埠镇莲坛村军石路51号	B85、B75、B70	款号:8628	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
50	少女内衣	施秉县福一村购物广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇东大街老汽车站	/	普宁市麒麟悦裳制衣厂	普宁市麒麟镇月屿村南门片	/	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
51	文胸	镇远县娟姐内衣和平街店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县武阳镇和平社区和平街13号门面	/	浙江茜木时尚服饰有限公司	浙江省义乌市稠江城路店715号	C85 C80 C75 D85 D80 D75	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
52	女士内裤	台江县茜木内衣店	台江县台拱镇苗疆东大道3-4号	/	浙江苗宣针织有限公司	浙江省义乌市佛堂镇剡溪西侧B地块	155-175/80-100(均码)	货号:18263	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
53	女士内裤	麻江县杏山街道衣酷之家服装批发城	麻江县杏山镇迎宾北路凤凰华城二层	/	中山市富妮来制衣有限公司	中山市小榄镇工业大道中26号	号型:均码	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
54	女内裤	黎平县富华购物有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇平街18号	/	普宁市流沙福武制衣厂	普宁市流沙北街道西院村一片（即市和丰印染有限公司西侧）	/	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	平针面料：棉 92.9氨纶 7.1网布面料：锦纶 82.5氨纶 17.5裆里料：棉 93.0氨纶 7.0里料：棉 92.9氨纶 7.1(结合公定回潮率含量)	纤维含量，棉 95 ± 5氨纶 5 ± 3(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	女式内裤	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路（龙城国际）	/	贵州瑞世达贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道西侧、环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期地面工程第一幢C单元4层339号	/	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
56	全罩杯无钢圈文胸	龙里县锁春内衣店	贵州省黔南州龙里县冠山街道青龙路8号162	/	广州锁春内衣有限公司	广州市白云区棠景街三元里大道1231号4楼A10（自主申报）	95D、90D、90C、85E	款号:D68	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	蕾丝面料：锦纶 87.7氨纶 12.3网布面料：锦纶 85.1氨纶 14.9花边：锦纶 86.0氨纶 14.0侧翼上节网布里料：锦纶 84.8氨纶 15.2侧翼下节网布里料：锦纶 61.0氨纶 39.0灰色罩杯里料：金属镀膜纤维100粉色罩杯里料：棉 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，花边（标称）：锦纶 86.9±5氨纶 13.1±5面料（标称）：锦纶 60±5氨纶 40±5花边：锦纶 86.9±5氨纶 13.1±5里料（标称）：镀银纤维100里料（标称）：镀银纤维100里料（标称）：镀银纤维100里料（标称）：镀银纤维100(GB/T 29862-2013)	
57	淑女中腰冰丝内裤	贵定县香蜜闺秀服装店	贵定县金南街道红旗路金丰苑商住楼1幢6号门面	GOSO	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	160/90(F)	3201008	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
58	可爱中腰莫莱尔内裤	贵定县香蜜闺秀服装店	贵定县金南街道红旗路金丰苑商住楼1幢6号门面	GOSO	广东启悦未来科技股份有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	155/85(F)	3201132	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
59	女士高腰棉氨三角裤	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	晋江市德铭服饰织造有限公司	晋江市深沪镇狮峰新大街41号	155/80	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
60	女士低腰棉氨三角裤	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	晋江市德铭服饰织造有限公司	晋江市深沪镇狮峰新大街41号	165/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
61	蓝怡雪无托文胸33180	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	图形	上海蓝怡雪服饰有限公司	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号103室J61	B90、B85、B80	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	蕾丝面料：锦纶 87.6氨纶 12.4罩杯里料：聚酯纤维 100侧翼/罩杯上部分拼料：锦纶 77.5氨纶 22.5前中心里料/侧夹里料：聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量，蕾丝（标称）：锦纶 88±5氨纶 12±5罩杯里料：聚酯纤维 88棉 12侧翼/上部里料（标称）：锦纶 78±5氨纶 22±5杯框里料（标称）：聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
62	时尚中版型女士内裤	榕江县锁春内衣店	榕江县古城镇常驰财富广场4号楼负一屋2-3号商铺	/	广州锁春内衣有限公司	广州市白云区棠景街三元里大道1231号4楼A10（自主申报）	160/90(F)	NK1727	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	面料:158裆里料含边：32(检出限:20)	甲醛含量，≤75(GB 18401-2010 B类)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
63	络华抗菌内裤	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	络华	中山市络华制衣有限公司	中山市东风镇小沥社区富成路一街29号	(170/90CM) × 4 (165/85CM) × 2	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
64	女式中腰棉氨三角裤	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	晋江市德铭服饰织造有限公司	晋江市深沪镇狮峰新大街41号	160/85(L)	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
65	女士圆领套装	安顺市平坝区羽诗芬内衣店	安顺市平坝区安平街道国土局宿舍楼A幢7号1层	/	汕头市佳美针织服装有限公司	汕头市海门镇湖边村上头尾洋坊	175/100 170/95	款号:22180	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
66	文胸	安顺市平坝区羽诗芬内衣店	安顺市平坝区安平街道国土局宿舍楼A幢7号1层	羽诗芬	佛山市伊莎贝娜内衣有限公司	佛山市南海区大沥镇盐步东秀村委会聚龙村民小组“新公路南”地段盐秀路15号三层301号(住所申报)	75C、80C、85C、90C	款号:Y163-11	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
67	文胸	安顺市平坝区羽诗芬内衣店	安顺市平坝区安平街道国土局宿舍楼A幢7号1层	羽诗芬	佛山市伊莎贝娜内衣有限公司	佛山市南海区大沥镇盐步东秀村委会聚龙村民小组“新公路南”地段盐秀路15号三层301号(住所申报)	70A 70B 75A 75B 80A 80B	款号:Y186-10	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
68	文胸	册亨县花丛丽影精品内衣店	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇纳广小区建行门面	/	佛山市普岚度内衣有限公司	佛山市南海区大沥镇盐步联安村东塘大道16号综合楼五楼之一	C85、C90、D75、D80、D85、D90	款号:PW6351-1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
69	文胸	册亨县花丛丽影精品内衣店	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇纳广小区建行门面	阁兰缇娜	广州阁兰服饰有限公司	广州市白云区永平街永泰集贤路280号之六407房	/	8309/1/1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
70	文胸	册亨县花丛丽影精品内衣店	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇纳广小区建行门面	阁兰·缇娜	广州阁兰服饰有限公司	广州市白云区永平街永泰集贤路280号之六407房	B85、B90、C75、C80、C85、C90	8321/1/1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	罩杯花边面料: 锦纶 90.9 氨纶 9.1 罩杯里料: 再生纤维素纤维 93.4 氨纶 5.9 其他纤维0.7 侧翼面料: 锦纶 62.5 氨纶 37.5 侧翼里料: 锦纶 73.3 氨纶 26.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量, 罩杯花边(标称): 锦纶 91.4 ± 5 氨纶 8.6 ± 3 罩杯里料: 再生纤维素纤维 66.5 氨纶 4.7 腈纶 28.8 侧翼面料: 锦纶 65.5 ± 5 氨纶 34.5 ± 5 侧翼里料: 锦纶 73 ± 5 氨纶 27 ± 5 (GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
71	元十三女士鸿运系列单条内裤3719	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	/	中山市优可服饰有限公司	中山市小榄镇绩西广成路153号六楼之三	/	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	面料：再生纤维素纤维 63.6 棉 30.8氨纶 5.6	纤维含量，再生纤维素纤维 47.5 ± 5 棉 47.5 ± 5 氨纶 5 ± 3 (GB/T 29862-2013)	
72	女士内裤	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	丹妮花束子	普宁市花束子制衣有限公司	普宁市流沙东街道东埔村开发区邮政局西侧57幢明兴楼（自主申报）	F	2456	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
73	女士内裤	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	露琪思	普宁市雅秀纷制衣有限公司	普宁市流沙东街道花溪工业区义昌楼	170/90	719	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	不合格	面料：棉 92.8氨纶 7.2裆里料：再生纤维素纤维 89.7 氨纶 10.3 (结合公定回潮率含量)	纤维含量，主料(标称)：棉 93 ± 5 氨纶 7 ± 3 底裆(标称)：再生纤维素纤维 92.1 氨纶 4.6 锦纶 3.3 (GB/T 29862-2013)	
74	优颂抗菌女士弹力平角裤	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路（万和安置区）	/	中山市蝶安芬内衣有限公司	中山市古镇镇同益工业园恒兴路1号厂房第一层1F-A05（住所申报）	170/95、165/90	检样:2021-11-13、2022-05-15 备样:2021-11-29、2022-05-15/A2598	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
75	女士随心裁保暖背心	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	帝日斯诺	青岛帝日斯诺农业有限公司	青岛即墨市环秀办事处长江三路9号	170/95	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
76	女士莫代尔中腰内裤	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	George	汕头市源兴泰实业有限公司	汕头市潮阳区谷饶华光工业区	160/70A、165/74A	款号:GESL21030234	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
77	束身衣	长顺县芳飞内衣店	长顺县长寨街道长兴西路71号	罗丽丝	上海力桑服饰有限公司	上海市长宁区仙霞路137号25C-1室	XL(165/90)	款号:P15199	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
78	文胸	长顺县芳飞内衣店	长顺县长寨街道长兴西路71号	罗丽丝	贵州妙可服饰有限公司	贵州省贵阳市南明区小车河街道花果园彭家湾花果园项目M区1-4栋（4）1单元29层1号[小车河办事处]	38/85C、36/80C、34/75C	款号:W12632	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
79	针织内衣	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	江西曼妮芬服装有限公司	江西省赣州市经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园	/	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
80	针织内衣	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	江西曼妮芬服装有限公司	江西省赣州市经济技术开发区金岭大道曼妮芬工业园	170/95	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	
81	暖倍绒女士套装	开阳县夏娃之秀养生内衣馆	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处云开南路东兴苑3栋1-1号	Heat Manage	四川佳中纺织科技有限公司	成都市金牛区人民北路二段29号海发内衣城10楼22号	170/100	款号:HM9910	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、拉伸弹性回复率、纤维含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域湿巾产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	心相印牌卫生湿巾	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	/	晋江恒安家庭生活用纸有限公司	晋江市安海镇五里工业园区	180mm×180mm	货号:XCA010	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
2	维达牌卫生湿巾	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	维达纸业（中国）有限公司广东分公司	江门市新会区会城东侯工业开发区	180mm×180mm/片	产品编号:VW1009	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
3	心相印牌卫生湿巾	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	晋江恒安家庭生活用纸有限公司	晋江市安海镇五里工业园区	180mm×170mm	货号:XCA001	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
4	洁柔牌卫生湿巾	贵阳云岩合力商贸有限公司第六分店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号万达广场B1F层B1-A号	/	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	180mm×180mm	产品代码:JS006-10	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
5	优普爱牌通用清洁卫生湿巾	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司	贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号	/	武汉创新欧派科技股份有限公司	孝感市孝南经济开发区朱湖工业园汉宜路9号	180mm×180mm	2023-06-13/货号:OS-005B	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
6	珍爱®婴儿口手湿巾	贵州永辉超市有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市职教城盛源新天地负一层	/	重庆珍爱卫生用品有限责任公司	重庆市铜梁高新区产业大道60号	180mm×180mm	货号:BB61	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
7	心相印牌卫生湿巾	乌当区龙日应便利店	贵州省贵阳市乌当区高新路街道办事处新庄村爱普丝孵化基地一楼附1号	/	晋江恒安家庭生活用纸有限公司	晋江市安海镇五里工业园区	180mm×170mm	货号:XCR001	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
8	维达卫生湿巾	贵阳花溪乐品鲜活商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区霞晖路100号	/	维达护理用品（中国）有限公司	湖北省孝感市湖北孝南经济开发区316国道复线	150mm×200mm/片	产品编号:VW1001	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
9	婴幼手口湿巾	赫章县湘遇优美生鲜超市	贵州省毕节市赫章县六曲河镇老场坝社区农场组	/	广东申泰新材料科技有限公司	广东清远高新技术产业开发区创兴二路10号C3栋二楼	150×180mm×10片装	货号:ZMZY-1611	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	LÄTTLIV 萌果乐园 EDI 纯水湿巾25片（蜜桃味）	威宁县冬冬百货店	威宁县六桥街道广园路和风世纪	/	杭州临安诗洁日化有限公司	浙江省杭州市临安区玲珑工业区锦溪南路1238号	18×18cm	批号:20230620	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
11	安生卸妆湿巾	百里杜鹃新绿谷购物中心	百里杜鹃管理区百纳乡百纳社区平街组	/	昆明安生工贸有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区金康路西侧	170mm×200mm×25片	货号:AS-2097	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
12	洁柔面子®水润净肤湿巾	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	洁柔面子	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	180mm×180mm	产品代码:JS005-10	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
13	黑白猪牌卫生湿巾	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	图形	大连大鑫卫生护理用品有限公司	辽宁省大连经济技术开发区董家沟西英村	180mm×160mm	/	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
14	卫生湿巾	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	/	山东爱舒乐卫生用品有限公司	山东省临沂高新区启阳路与工业三路交汇处西北角	180mm×180mm×10片	货号:ACBCB-010	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
15	薰衣草语柔湿巾	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	图形	重庆市雅洁纸业有限公司	重庆市璧山区青杠街道龙青路2号	180mm×170mm×10片/包	货号:YJ-072	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
16	洁柔面子®清爽洁肤湿巾	贵州普定好又多购物有限公司	贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场	/	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	180mm×180mm	生产批号:YF20221122 产品代码:JS003-10	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
17	婴儿手口湿巾	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市广场C区负一层	/	海宁市百合洁品有限公司	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区沧海路189号	150mmx200mm 10片	2022-07-30	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
18	珈博士消毒湿巾	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市广场C区负一层	/	海宁市百合洁品有限公司	嘉兴市海宁市浙江海宁经编产业园区沧海路189号	150mmx200mm 10片 产品型号:FJ02202-10S	2022-09-03	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	靓肤®纯水湿巾25抽	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	/	重庆海明卫生用品有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区重庆中国轻纺服装城B3-2栋	190mm×200mm	2023-02-01/货号:LF-0153	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
20	靓肤手口健康湿巾10片独立装	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	/	重庆海明卫生用品有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区重庆中国轻纺服装城B3-2栋	160mm×180mm	2023-02-02/货号:LF-0405	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
21	好孩子牌卫生湿巾	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	南六企业（平湖）有限公司	浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路2188号	200mmx150mm	生产批号:ADR07/货号:U4204	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
22	好孩子牌湿巾	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	南六企业（平湖）有限公司	浙江省嘉兴市平湖市经济开发区新凯路2188号	150mm×140mm	生产批号:20220913/货号:U1304	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
23	优颂牌卫生湿巾10片独立装	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	优颂	纳奇科化妆品有限公司	浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路837号	180mmx180mm/片	生产批号:NC20231006	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
24	青蛙王子®婴儿润肤柔湿巾	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	润美纸业（福建）有限公司	福建省漳州市龙文区北环城路163号	200mm×150mm	2023-02-15/存货编码:113514001-0003	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
25	婴儿手口湿巾	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	安徽腾宇日用品有限公司	萧县经济开发区	170mmX115mm	2023-03-25/货号:3771	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
26	靓肤®儿童卫生湿巾72片迷你装	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	靓肤	重庆海明卫生用品有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区重庆中国轻纺服装城B3-2栋	140mmX150mm	2023-06-02/货号:LF-0399	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
27	珍爱®卫生湿巾	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	珍爱	重庆珍爱卫生用品有限责任公司	重庆市铜梁高新区产业大道60号	140mmx150mm	批号:2023060612 货号:AB41	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	惠相随牌婴儿手口湿巾	贵州永辉超市有限公司盘州分公司	贵州六盘水盘州市亦资街道德远新天地负一层	/	安徽汉邦日化有限公司	安徽省淮南市寿县炎刘镇炎合路	150mmx180mm/片	/	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
29	优普爱牌水润爽肤棉湿巾	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司	兴义市桔山办金州体育城（兴义大道侧）A1地块万湖汇项目负一层部分	优普爱	武汉创新欧派科技股份有限公司	孝感市孝南经济开发区朱湖工业园汉宜路9号	180mmx150mm	2022-07-18/货号:OS-004S	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
30	哆啦小美湿巾80片	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道衍生源时代广场1/2/5栋1号至4号	/	贵州君兰美业卫生用品有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区贵州空港经济产业园第T-11号二楼	150mm×180mm	2023-05-07/货号:DLXM-0617	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
31	家家宜®净肤湿巾	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道衍生源时代广场1/2/5栋1号至4号	家家宜	诺斯贝尔化妆品股份有限公司	广东省中山市南头镇东福北路50号;增设四处经营场所,具体为:1、广东省中山市南头镇永辉路82号;2、广东省中山市南头镇永辉路61号;3、广东省中山市三角镇得盈路1号;4、广东省中山市三角镇金祥路8号	200mm×160mm	生产批号:20230111NES	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
32	靓肤清瓜润肤湿巾10片独立装	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道衍生源时代广场1/2/5栋1号至4号	/	重庆海明卫生用品有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区重庆中国轻纺服装城B3-2栋	160mm×180mm	20221003/货号:LF-0184	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
33	珍爱®儿童卫生湿巾	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	重庆珍爱卫生用品有限责任公司	重庆市铜梁高新区产业大道60号	140mm×150mm	生产批号:20230617L2 货号:ER41	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
34	合心之选牌EDI纯水湿巾	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	纳奇科化妆品有限公司	浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路837号	规格:200mm×150mm	生产批号:NC20231355	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
35	优普爱牌婴儿湿巾	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	图形	武汉创新欧派科技股份有限公司	孝感市孝南经济开发区朱湖工业园汉宜路9号	170mm×180mm	2023-05-20/货号:OP-201	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	清风牌卫生湿巾	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	图形	苏州宝丽洁日化有限公司	苏州市吴中区东山镇工业科技园	140mm×150mm	生产批号:20230410M	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
37	婴儿柔湿巾	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	/	中山市德乐生物科技有限公司	中山市板芙镇里溪村芙中路66号B幢	200mm×150mm	生产批号:HXBB0831J	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
38	得宝牌卫生湿巾	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	图形	维达纸业(中国)有限公司广东分公司	江门市新会区会城东侯工业开发区	150mm×200mm/片	产品编号:T3003	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
39	心相印牌卫生湿巾	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	晋江恒安家庭生活用纸有限公司	晋江市安海镇五里工业园区	140mm×150mm	生产批号:C10509JJ14货号:XCR008+P1	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
40	优颂牌洋甘菊婴儿手口湿巾80片装	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	安徽汉邦日化有限公司	安徽省淮南市寿县炎刘镇炎合路	150mm×200mm/片	2023-03-17	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
41	青蛙王子®婴儿润肤柔湿巾	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	/	润美纸业(福建)有限公司	福建省漳州市龙文区北环城路163号	200mm×150mm	生产批号:20230326RM3	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
42	珍爱®婴儿口手湿巾	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	图形	重庆珍爱卫生用品有限责任公司	重庆市铜梁高新区产业大道60号	140mm×150mm	生产批号:20221010L2货号:BB41	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
43	优颂牌迷你卫生湿巾	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	/	纳奇科化妆品有限公司	浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路837号	150mm×140mm/片	生产批号:NC20231062	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
44	婴儿棉柔湿巾	黄平县旧州阳光苗苗母婴	黄平县旧州镇步行街	图形	重庆市雅洁纸业有限公司	重庆市璧山区青杠街道龙青路2号	200×160mm	货号:39656	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
45	添福妇婴首选湿巾	黄平县惠民心连心生活超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县旧州镇马漩街	/	安顺馨思雅妇幼用品有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县轻工产业园区	规格:180cm×160mm	生产批号:20220601	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	不合格	4.4×10 ⁴	细菌菌落总数, ≤200(GB 15979-2002)	
46	卡比布®婴儿湿巾	施秉县乐贝儿母婴生活馆	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇环东路	/	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	产品规格:180mm×180mm	2023-02-20/货号:CS-003	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
47	靓肤®青瓜润肤湿巾10+4片	贵定县星港百货商贸有限公司	贵州省黔南州贵定县金南街道办事处环城北路(原机械厂)商铺二层	/	重庆海明卫生用品有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区重庆中国轻纺服装城B3-2栋	180mm×150mm	2023-06-02/LF-0023	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
48	茶清香湿巾	福泉市九邻量贩超市	贵州省黔南州福泉市牛场镇牛高路新农贸市场西侧	图形	重庆市雅洁纸业有限公司	重庆市璧山区青杠街道龙青路2号	180mm×170mm	YJ-447	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
49	优普爱牌通用清洁湿巾	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路(龙城国际)	图形	大连欧派科技有限公司	辽宁省大连市金州区站前街道龙泉路21号	140mm×150mm	20230605/OS-053	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
50	好奇金装婴儿湿巾	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路(万和安置区)	/	铜陵洁雅生物科技股份有限公司	安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道528号	180×140mm	2022-09-14/JY 14 A	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
51	婴儿手口湿巾	惠水县惠翔孕婴生活馆	惠水县涟江街道太阳城商业楼	/	贵州贝奇乐卫生用品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇空港工业园	150mm×180mm 80±2片	2023-08-09/货号:0833	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
52	汤姆猫婴儿手口湿巾80片(盖装)	长顺县启萌母婴店	贵州省黔南州长顺县长寨镇长寨街道新农贸市场(顺城商贸中心1-20号)	图形	广东欧比个人护理用品有限公司	佛山市南海区狮山科技工业园A区科技东路35号(厂房C)首层	200mm×150mm×80片	2022-08-30/货号:S9-80	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
53	婴儿棉柔手口洗脸巾	独山县百泉镇可爱宝贝母婴生活馆	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇盛世峰景9幢15号门面	图形	东莞市天姿宝贝婴童用品有限公司	东莞市黄江镇梅塘社区大冚风湖路6号一、二、三楼	150×200mm×80片	20230215	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	沁沁爱婴儿手口抽取湿巾(可入口型)105片	荔波县玉屏爱婴宝孕婴童生活馆	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县镇财富广场7号铺	图形	贵州君兰美业卫生用品有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区贵州空港经济产业园第T-11号二楼	180mm*180mm	2022-05-12/货号:QQA-0457	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023 年流通领域书包产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	爱华仕书包	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄园路42号	/	广东爱华仕箱包集团有限公司	惠阳区新圩镇花边岭工业区	270*160*370mm	0CB4608060002111B	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	前大面灰色贴条：总量(DBP+BBP+DEHP)：6.28×10DBP 2.39×10（检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 6.04×10（检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，总量(DBP+BBP+DEHP)：≤1000(GB 21027-2020)	
2	时尚书包	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	中山联众儿童用品有限公司	中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二1栋3楼	28×16×38cm	批号:01	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
3	奥特曼护脊书包	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	福州你和我贸易有限公司	福建省福州市仓山区建新镇金山工业区金洲北路7号10号楼五层508	27*17*40CM	货号:AT22-7012E	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
4	书包	重庆优选贸易有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号,万达广场1F-次主2号	/	东莞市源升实业有限公司	东莞市石排镇燕窝村康联达工业园	29×21×40cm	款号:BB0505B	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
5	儿童书包	白云区巴拉巴拉儿童服装店	贵州省贵阳市白云区大山洞白云中路东方广场第1号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	长280mm×宽135mm×高390mm	2023-04-20/货号:207323166005	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
6	童书包	威宁县乐町童装店	威宁县六桥街道广园路	/	东莞市小猪班纳品牌管理有限公司	东莞市樟木头镇樟洋村富达工业区东莞市小猪班纳服饰有限公司生产区大楼三楼	395mm×290mm×135mm	批号:832330008	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
7	书包	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	/	高碑店市威斌皮具有限公司	河北省保定市白沟新城团结东路南侧056号	型号:2181	/	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	大包前大面胶章：总量(DBP+BBP+DEHP)：2.02×10DBP 380(检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 2.01×10（检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 总量(DBP+BBP+DEHP)：≤1000(GB 21027-2020)	
											单提把（大）：冲击250次后，提把与包体连接处包体面料撕裂。双背带：冲击400次后，未见损坏。	振荡冲击性能，测试后目测包体无开裂，各部件不变形、无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；插接件、磁扣件等能正常开关，无异常；包锁开启正常，密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。(QB/T 1333-2018)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	书包	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	/	东莞市源升实业有限公司	东莞市石排镇燕窝村康联达工业园	28.5×21×37cm	M858	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	大包前大面胶章：总量 (DBP+BBP+DEHP)：8.76×10 DBP 50.6(检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 8.71×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，总量 (DBP+BBP+DEHP)：≤1000(GB 21027-2020)	
9	学生书包	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市广场C区负一层	/	广州宾比皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇南合二街16号四楼	产品规格：43*31*15.5CM 产品类型号:B3523	生产批号 :0123040264	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
10	背包	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市广场C区负一层	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵阳市邵东两市塘街道三兴社区生态产业园青松路以南、民旺路以北	产品规格:45.5*31.5*15.5CM 产品类型号:8427	产品批号 :0123050203	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
11	学生背包	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市广场C区负一层	/	高碑店市威斌皮具有限公司	河北省保定市白沟新城团结东路南侧056号	型号:0211	/	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	前大面黄/白贴章：总量 (DBP+BBP+DEHP)：2.27×10 DBP 51.1(检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 2.27×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 总量(DBP+BBP+DEHP)：≤1000(GB 21027-2020)	
											单提把（大）：冲击250次后，提把与包体连接处，提把面料撕裂。双背带：冲击400次后，未见损坏。	振荡冲击性能，测试后目测包体无开裂，各部件不变形、无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；插接件、磁扣件等能正常开关，无异常；包锁开启正常，密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。(QB/T 1333-2018)	
12	时尚书包	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	中山联众儿童用品有限公司	中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二1栋3楼	28x19x40cm	/	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
13	时尚书包	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	中山联众儿童用品有限公司	中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二1栋3楼	28×16×38cm	/	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
14	书包	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	东莞市源升实业有限公司	东莞市石排镇燕窝村康联达工业园	28×19×41cm	M851	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	学生书袋	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	合肥尚喜儿童用品有限公司	合肥市瑶海区龙岗路1号	260*150*370MM	生产批号: SX-201109002 货号: SBD80074	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	前大面贴章: 总量 (DBP+BBP+DEHP): 7.98×10 DBP 60.6(检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 7.92×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 总量 (DBP+BBP+DEHP): ≤ 1000 (GB 21027-2020)	
16	学生书包	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵阳市邵东两市塘街道三兴社区生态产业园青松路以南、民旺路以北	24*27*11CM	生产批号: 01210903 产品型号: 2806#	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
17	双肩包	钟山区晟筱服装店	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交汇处万达广场【2F】层楼【2022】号商铺	/	中乔体育股份有限公司	陈埭溪边工业区	尺寸: $320 \times 150 \times 460$ mm	货号: EUA31230112-2	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
18	英伦风系列-休闲款(蓝色)-大号	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋溪镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	广州奥太信科技有限公司	广州市番禺区钟村街汉溪村(汉溪商业中心)泽溪街9号603	$28 \times 38 \times 17$ cm	货号: UEKXXL003	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
19	学生背包	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋溪镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	高碑店市威斌皮具有限公司	河北省保定市白沟新城团结东路南侧056号	30*13*43cm	型号: 2039	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	双背带: 冲击161次后, 背带与包体连接处缝线断裂, 背带脱落。	振荡冲击性能, 测试后目测包体无开裂, 各部件不变形、无断裂、损坏, 不开线; 固定件、连接件不松动; 插接件、磁扣件等能正常开关, 无异常; 包锁开启正常, 密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。(QB/T 1333-2018)	
											前大面贴章: 总量 (DBP+BBP+DEHP): 2.83×10 DBP 30.3(检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 2.83×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 总量 (DBP+BBP+DEHP): ≤ 1000 (GB 21027-2020)	
20	时尚书包	习水县小萌服装店	习水县杉杉街道希望社区时代广场内2层57号	/	中山联众儿童用品有限公司	中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二1栋3楼	$27.5 \text{cm} \times 20 \text{cm} \times 42 \text{cm}$	批号: 01	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
21	书包	习水县小萌服装店	习水县杉杉街道希望社区时代广场内2层57号	/	东莞市源升实业有限公司	东莞市石排镇燕窝村康联达工业园	$29.5 \times 20 \times 40$ cm	款号: CF0146B 批号: M856	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	学生书包	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	/	广州宾比皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇南合二街16号四楼	40*30*15 CM	型号:B-3306# 生产批号:012270309	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
23	小学生书包	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	高碑店市威斌皮具有限公司	河北省保定市白沟新城团结东路南侧056号	33*13*22cm	型号:8858	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	双背带:冲击144次后,背带与包体连接处缝线断裂,背带脱落。	振荡冲击性能,测试后目测包体无开裂,各部件不变形、无断裂、损坏,不开线;固定件、连接件不松动;插接件、磁扣件等能正常开关,无异常;包锁开启正常,密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。(QB/T 1333-2018)	
24	时尚书包	思南县思唐卢方琴童装童鞋店	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北街思丰财富广场一楼	/	中山联众儿童用品有限公司	中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二1栋3楼	31.5cm×18cm×42.5cm	FP8535B	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
25	学生书袋	云岩区小黄鸭服装店	贵州省贵阳市云岩区大营路街道办事处新添大道南段302号贵阳云岩万达广场室内步行街3F层3013号商铺	B.Duck小黄鸭	合肥尚喜儿童用品有限公司	合肥市瑶海区龙岗路1号	290*150*405MM	生产批号: SX-210615001 货号: BP6201648	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
26	Buffy双肩背包	云岩区小黄鸭服装店	贵州省贵阳市云岩区大营路街道办事处新添大道南段302号贵阳云岩万达广场室内步行街3F层3013号商铺	图形	深圳市蓝月手袋制品有限公司	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同心南路3号蓝月厂A栋201、301	29*13*42 CM	生产批号: LY062523 货号: BP6501605	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
27	B.DUCK护脊背包	云岩区小黄鸭服装店	贵州省贵阳市云岩区大营路街道办事处新添大道南段302号贵阳云岩万达广场室内步行街3F层3013号商铺	图形	福州你和我科技发展有限公司	福建省福州市仓山区建新镇金山工业区金洲北路7号10号楼五层-1	29*18*42 CM	批次号: BC2125581 31 货号: B23-131B	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	前大面贴章: 总量 (DBP+BBP+DEHP): 4.92×10 DBP 3.51×10 (检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 4.88×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 总量 (DBP+BBP+DEHP): ≤1000(GB 21027-2020)	
28	书包	贵阳云岩光迪文具店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号云岩万达广场3层16号商铺	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵阳市邵东市两市塘街道三兴社区生态产业园青松路以南、民旺路以北	38*28*15 CM	货号:GS-26	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	书包	贵阳云岩光迪文具店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号云岩万达广场3层16号商铺	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵阳市邵东市两市塘街道三兴社区生态产业园青松路以南、民旺路以北	38*29*15 CM	货号:GS-27	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
30	AGS减重学生书包	贵阳云岩光迪文具店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号云岩万达广场3层16号商铺	卡奇龙	广州新动力皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇欧洲工业园北环路778号	360	货号:NPB22017SR1-1	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	单提把（大）：冲击300次后，未见损坏。单提把（小）：冲击139次后，提把处缝线断裂，提把脱落。双背带：冲击450次后，未见损坏。	振荡冲击性能，测试后目测包体无开裂；各部件不变形，无断裂、损坏，不开线；固定件、连接件不松动；插接件、磁扣件等能正常开关，无异常；包锁开启正常，密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象。(Q/XDL 001-2022)	
31	书包	贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店	贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层	图形	东莞市源升实业有限公司	东莞市石排镇燕窝村康联达工业园	28×20×4 3cm	批号:M857款号:DB86648A	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
32	学生书包	贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店	贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路1号负一层	宾比·阳光8点	广州宾比皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇南合二街16号四楼	41*30*15 CM/B3398	123070234	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
33	B.Duck双肩背包	贵阳市经济开发区鸭黄服装店	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处黄河路龙湾万达广场室内步行街1F层1013号商铺	图形	深圳市蓝月手袋制品有限公司	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同心南路3号蓝月厂A栋201、301	30*17*41 CM	生产批号:LY062523货号:BP6501606	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
34	书袋	贵阳市隆蔓达港鞋业有限公司	贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处龙湾万达广场室内步行街1F层1029、1030号	Dr.Kong（江博士）	宁远健脊手袋有限公司	宁远县十里铺工业区泰利丰科技园A栋一、二层	38cm*28cm*16cm	2023-06-05/货号:Z1100228--	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
35	学生书包	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵阳市邵东市两市塘街道三兴社区生态产业园青松路以南、民旺路以北	38*29*15 CM	产品型号:22113生产批号:0123040236	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
36	学生书包	黄平县隆裕有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇四屏路	/	湖南省七星狐箱包有限公司	湖南省邵阳市邵东县宋家塘办事处皮具工贸园43、86、88栋	38*28*15cm	产品型号:J6391V生产批号:2022122705	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
37	书包	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	/	湖南昶昶箱包有限公司	湖南省邵阳市邵东县黑田铺镇双河村4组18号	32×27×14	产品型号：9361#	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
38	小黄人书包	贵定县好又多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇锦江华府A区2号楼1单元	/	金华市永琪服饰有限公司	浙江省金华市婺城区宾虹路现代城大楼1幢8414室-1	26*11*39CM	XHR61112	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	前大面胶章：总量 (DBP+BBP+DEHP)：2.76×10 DBP 73.7(检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 2.76×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，总量 (DBP+BBP+DEHP)：≤1000(GB 21027-2020)	
39	双肩背包	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	江苏卡拉扬商务休闲用品有限公司	沅阳经济开发区台北大道8号	产品规格 (mm): 300*370*200	CX2516	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
40	双肩背包	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	江苏卡拉扬商务休闲用品有限公司	沅阳经济开发区台北大道8号	产品规格 (mm): 280*360*175	CX2587	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
41	双肩包	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	新秀丽（中国）有限公司	浙江省宁波市北仑区小港经五中路15号	mm:350×405×170	编号 :NG4*41002	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
42	双肩包	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	新秀丽（中国）有限公司	浙江省宁波市北仑区小港经五中路15号	mm:330×390×185	编号 :NK0*01001	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
43	双肩包	麦德龙商业集团有限公司贵阳云岩商场	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口贵阳印象城地下一层	/	新秀丽（中国）有限公司	浙江省宁波市北仑区小港经五中路15号	mm:330×390×185	编号 :NK0*08001	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
44	运动包	贵阳观山湖季浚服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街【2F】层【2058B】号商铺	/	李宁（中国）体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区（通州）兴光五街8号1-8幢	285*150*400mm	款号 :YBSS039-2	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
45	运动包	贵阳观山湖季浚服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街【2F】层【2058B】号商铺	/	李宁体育童装有限公司	广西-东盟经济技术开发区武华大道146号10#1-5层	310×170×450mm	款号 :YBST027-2	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	运动包	贵阳观山湖季浚服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街【2F】层【2058B】号商铺	/	李宁体育童装有限公司	广西-东盟经济技术开发区武华大道146号10#1-5层	295×165×415mm	/	振荡冲击性能、缝合强度、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
47	书包	贵阳观山湖季辉鞋店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街2F层【2077】号商铺	图形	上海潞润纺商贸有限公司	上海市松江区新桥镇莘砖公路518号14幢502室-7	29*40*16cm	品号:PKY2589	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	拉链头胶质部分: 总量(DBP+BBP+DEHP): 1.02×10DBP 7.81×10 (检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 2.40×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤1000(GB 21027-2020)	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域童车产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童推车	水城县爱婴家园母婴馆	贵州省六盘水市水城县双水街道黄家桥社区雨天境界1-4号门面	/	河北好莱福玩具有限公司	河北省邢台市平乡县河古庙镇兴合路中段南侧、北侧	型号:HLF-958	/	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
2	便携式婴儿车	六盘水国贸广场春天百货有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路59号	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	型号:D628	2022年7月4日	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
3	儿童推车	盘州市攀朵拉母婴生活馆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路奥园广场二楼	图形	中山市星尚婴儿用品有限公司	中山市小榄镇胜龙村祥胜路一巷28号二、三楼	/	X6-2	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
4	便携式婴儿车	安顺市西秀区琨宝贝孕婴生活馆国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号安顺国贸负二层A04-108-106号	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	LD650	2023.03.31	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	便携式婴儿车	西秀区金笨笨牛母婴用品国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场F1-04，F1-07号	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	型号:D639	20230320	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
6	轻便婴儿车	西秀区金笨笨牛母婴用品国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场F1-04，F1-07号	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	LD820-H	20210620	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
7	婴儿推车	赤水市亿龙母婴生活馆四季城店	赤水市市中红军大道四季城大底盘裙楼1-11号门市	图形	辛集市双乐童车厂	辛集市沧辛路中段路西	型号:820	检样:2023.06.28 备样:2023.06.29	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
8	婴儿推车	赤水市亿龙母婴生活馆四季城店	赤水市市中红军大道四季城大底盘裙楼1-11号门市	图形	辛集市双乐童车厂	辛集市沧辛路中段路西	型号:810	2023.06.10	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	婴儿伞车	德江县优康宝贝母婴生活馆	贵州省铜仁市德江县世纪明珠A区	/	山东圣得宝儿童用品股份有限公司	山东省菏泽市单县工业区伟创路与健泰路交汇处向东380米	/	型号:S500	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
10	儿童推车	思南县优康宝贝城北财富广场店	思南县思唐街道办事处城北社区思丰财富广场	/	安徽呀呀乐儿童用品有限公司	安徽省舒城县经济技术开发区龙潭北路	型号:SL-661	2021年2月2日	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
11	婴儿推车	思南县优康宝贝城北财富广场店	思南县思唐街道办事处城北社区思丰财富广场	/	山东圣得宝儿童用品股份有限公司	山东省菏泽市单县工业区伟创路与健泰路交汇处向东380米	型号:T400	202208	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
12	儿童伞柄推车 HP-306	黎平县优康宝贝母婴清泉大厦店	黎平县德风街道五开南路清泉大厦1栋1单元1层19号门面	/	安徽呵宝儿童用品有限公司	安徽省合肥经济技术开发区蓬莱路602号	/	2023年2月20日	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	全功能可换向便携式婴儿车	贵州汇金运天商业管理有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市文峰街道迎宾路66号南州国际广场一期北侧商铺	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	E5011	检样:2022年12月7日 备样:2022年8月3日	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
14	多功能童车	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	/	宁波家中宝贝儿童用品有限公司	北仑霞浦浦堤路29号4幢1号;5幢1号	型号:T801	货号:E8468红黑	特定可迁移元素最大限量、燃烧性能、机械强度、锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点、小零件、行驶稳定性、连接紧固件、防护罩帽、把立管插入深度标记、把立管的强度、把横管、把横管两端、把立管夹紧装置、鞍管插入深度、鞍座调节夹紧装置、冲击强度、靠背结构牢固性、辅助推杆强度、脚蹬离地高度、正常使用、可预见的合理滥用、材料、小零件、小球、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、弹珠、突出物、把手和其他类似的管子、金属丝和杆件、带有折叠机构的其他玩具、铰链间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、弹簧、可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、前后稳定性、乘骑玩具及座位的超载性能、制动装置、电动童车的速度要求、声响要求、易燃性能（一般要求）、特定元素的迁移最大限量要求、限定增塑剂限量要求、发热和非正常工作	未发现不合格	/	/	
15	婴儿推车	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	elittle	中山市贝派日用品有限公司	中山市小榄镇工业大道北22号二楼之三	产品型号:BP168	/	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	儿童推车	贵州孩子王儿童用品有限公司黄河路分店	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块龙湾万达广场内购物中心B1层B1F-B号商铺	BeBeBus	布童物联网科技（上海）有限公司	上海市普陀区长寿路652号7号楼108室	产品型号:Art+艺术家Pro	（ 2023/07/27 ）	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	
17	儿童推车	贵州孩子王儿童用品有限公司黄河路分店	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处黄河路2号龙湾国际B地块龙湾万达广场内购物中心B1层B1F-B号商铺	DEARMOM	上海若咪贸易有限公司	上海市宝山区梅林路358号11幢B1130室	产品型号:罗马假日	2023年7月10日/生产批号:CG202306200001	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、燃烧性能、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、卧兜的最小内部高度、座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度、推车的适用年龄、卧兜和座兜连接在车架上的装置、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性、束缚系统的强度、安全带扣的强度、车轮的强度、动态耐久性测试、撞击强度、静态强度	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域卫生巾（护垫）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	V-GIRL®未可®V3 系列卫生巾	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	/	武汉洁伶卫生用品有限公司	孝感市孝南经济开发区北区长兴路	300mm	产品编码:V330010	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
2	七度空间牌卫生巾	贵州永辉超市有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市职教城盛源新天地负一层	/	福建恒安家庭生活用品有限公司	晋江市内坑（内坑品牌工业城）景阳西路1号	180mm	货号:QSD8314	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
3	七度空间牌卫生护垫	乌当区龙日应便利店	贵州省贵阳市乌当区高新路街道办事处新庄村爱普丝孵化基地一楼附1号	/	恒安（天津）纸业有限公司	天津市西青经济开发区赛达二大道6号	155mm	货号:QDBN618	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
4	卫生护垫	贵阳花溪乐品鲜活商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区霞晖路100号	/	桂林洁伶工业有限公司	桂林市驸鸾路高新开发区七号小区	155mm	产品编号:HT25W	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
5	FREEMORE®自由点纯棉日用10片卫生巾	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	/	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	190mm	货号:FCD2110	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
6	苏菲®弹力贴身极薄0.1迷你日用卫生巾	赫章县轩怡便利店	赫章县六曲河镇老场坝村农场组	/	尤妮佳生活用品（中国）有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号	17.5cm	2022-12-01/批号:C1412	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
7	竹感®·云小棉®日用卫生巾	威宁县福乐多商贸有限公司	威宁县六桥街道广园路和风世纪购物中心	/	泉州市盛鸿达卫生用品有限公司	泉州市洛江区双阳街道万虹路中宁金属市场3号楼	245mm	货号:ZG-2003	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
8	elis®大王 夜用卫生巾 天使纱织系列 超薄棉柔 290mm	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	大王（南通）生活用品有限公司	江苏省南通经济技术开发区通盛大道66号	290mm	2023-03-02	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	由意™瞬干棉柔系列卫生巾	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	由意	桂林洁伶工业有限公司	桂林市驷鸾路高新开发区七号小区	180mm	2023-07-08/产品编号:UW18010	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
10	彼贝女王优雅口袋日用卫生巾	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	/	广东美洁卫生用品有限公司	顺德区乐从镇道教工业区中路西6号	245mm	批号:NO.20220211	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
11	自由点®柔感棉柔40片卫生护垫	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	150mm	产品货号:FDR8040	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
12	云小棉安心睡卫生巾	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形	泉州市盛鸿达卫生用品有限公司	泉州市洛江区双阳街道万虹路中宁金属市场3号楼	360MM加长夜用	货号:YXM-6664	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
13	竹纤维面层卫生巾	贵州世纪华联贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办水黄公路旁	图形	泉州市盛鸿达卫生用品有限公司	泉州市洛江区双阳街道万虹路中宁金属市场3号楼	290mm	货号:BFB6308	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
14	朵蕾蜜牌卫生巾	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	广东川田卫生用品有限公司	中山市火炬开发区光丰路46号2幢	285mm	产品代码:DJ28T10	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
15	小妮牌纯棉283夜用丝薄护翼卫生巾(8片)	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	图形	佛山市啟盛卫生用品有限公司	佛山市南海区西樵镇科技工业园百业大道38号	产品规格:283mm	N0410G1	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
16	Kotes®高洁丝®臻选系列卫生巾	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	金佰利(南京)个人卫生用品有限公司	南京江宁经济技术开发区吉印大道3199号	产品规格:240mm	2023-06-10/NJ02	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	苏菲®口袋魔法®零味感日用卫生巾	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	图形	尤妮佳生活用品（中国）有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号	产品规格:24cm	2023-06-26/C1142	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
18	洁婷®透气棉透气迷你护翼型卫生巾	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	湖北丝宝护理用品有限公司	仙桃市干河街道丝宝路1号	180mm	1209M2Q(H)1923	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
19	彼贝女王亲肤柔棉·竹萃清新日用卫生巾	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	图形	广东美洁卫生用品有限公司	顺德区乐从镇道教工业区中路西6号	245mm	NO.20220919	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
20	FREEMORE®自由点益生菌日用卫生巾	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场	FREEMORE	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	240mm	20230730A18 产品货号:FED8212	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
21	七度空间牌卫生巾	贵州永辉超市有限公司盘州分公司	贵州六盘水盘州市亦资街道德远新天地负一层	七度空间	恒安（四川）生活用品有限公司	四川省成都高新技术产业开发区西部园区	275mm	/	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
22	由意™瞬干棉柔系列卫生巾	兴义合力惠民超市有限公司万湖汇分公司	兴义市桔山办金州体育城（兴义大道侧）A1地块万湖汇项目负一层部分	由意	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骆鸾路高新开发区七号小区	350mm	2023-07-27/产品编号:UW35008	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
23	凸凸棉®10片日用棉柔卫生巾	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道裕生源时代广场1/2/5栋1号至4号	图形	河南舒莱卫生用品有限公司	许昌市襄城县产业集聚区北二环路东段南侧	240mm	生产批号:HN116 产品货号:B3410	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
24	卫生巾	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道裕生源时代广场1/2/5栋1号至4号	/	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骆鸾路高新开发区七号小区	240mm	批号:20230318 产品编号:TY10W	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	舒莱汉方无忧包夜用棉柔10片装卫生巾	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道衍生源时代广场1/2/5栋1号至4号	图形	河南舒莱卫生用品有限公司	许昌市襄城县产业集聚区北二环路东段南侧	夜用280mm	生产批号:HN212货号: SJ2810H	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
26	七度空间牌卫生巾	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	恒安（四川）生活用品有限公司	四川省成都高新技术产业开发区西部园区	245mm	货号: QSC6112	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
27	Free™ 迷你丝薄纯棉表层卫生巾	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	广东川田卫生用品有限公司	中山市火炬开发区光丰路46号2幢	190mm	生产批号: MC28EMGA	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
28	ABC®劲吸棉柔表层卫生护垫	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	/	佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司	佛山市南海区西樵镇科技工业园百业大道38号之一	163mm	生产批号: NO627B4	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
29	樱恋棉柔量多日用卫生巾（国风限定版）	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	/	肇庆市锦晟个人医疗护理用品科技有限公司	肇庆市高要区蛟塘镇沙田工业园	290mm	2022-06-27	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
30	自由点®皇家棉日用卫生巾	铜仁合力超市有限公司德江第一分公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道柏杨社区城南新区世纪明珠	/	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	250mm	生产批号: 20221027B16 产品货号: FHC8212	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
31	ABC®日用轻透薄棉柔表层卫生巾	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司	佛山市南海区西樵镇科技工业园百业大道38号之一	240mm	生产批号: M1105A6	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
32	苏菲®裸感STM日用卫生巾	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	图形	尤妮佳生活用品（天津）有限公司	天津市西青经济开发区赛达九支路12号	23cm	2022-12-05/批号: D2181	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	护舒宝®秒吸云感棉TM·极薄^卫生巾	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	图形	广州宝洁有限公司	广州市经济技术开发区滨河路一号	240mm	2023-01-12	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
34	Kotex高洁丝海岛奢宠纯棉①卫生巾	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	图形	北京金佰利个人卫生用品有限公司	北京市北京经济技术开发区建安街2号	240mm	2023-02-17/P BJ11	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
35	由意™瞬干棉柔系列卫生巾	贵州永辉超市有限公司绥阳分公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道璐源城市广场负一层	图形	桂林洁伶工业有限公司	桂林市驊鸾路高新开发区七号小区	280mm	2023-08-02/产品编码:UW28014	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
36	自由点®7日日用棉柔20片卫生巾	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	240mm	生产批号:20230628A15	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
37	苏菲®弹力贴身极薄0.1日用卫生巾	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	/	尤妮佳生活用品(天津)有限公司	天津市西青经济开发区赛达九支路12号	23cm	2023-02-14/批号:D3033	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
38	高洁丝经典系列超薄棉柔日用卫生巾	黄平县惠民心连心生活超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县旧州镇马鞍山街	/	金佰利(南京)个人卫生用品有限公司	南京江宁经济技术开发区吉印大道3199号	240mm	2022-10-07/批号:NJ01	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
39	红豆杉调理卫生巾	施秉县乐贝儿母婴生活馆	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇环东路	图形	佛山市嘉博卫生用品科技有限公司	佛山市南海区狮山镇白沙桥“塔岗”(车间三)四楼(住所申报)	夜用290mm	2023-02-17	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
40	妇炎洁牌卫生巾	施秉县福一村购物广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇东大街老汽车站	妇炎洁	龙岩市金瑞特生活用品有限公司	龙岩经济技术开发区东发路3号F栋二层202C区	日用/245mm	生产批号:230201 货号:1467	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	丝薄护翼卫生巾	贵定县星港百货商贸有限公司	贵州省黔南州贵定县金南街道办事处环城北路（原机械厂）商铺二层	图形	广东群达卫生用品有限公司	江门市新会区三江镇工业区	/	2022-08-24/311	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
42	负离子卫生巾	贵定县好又多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇锦江华府A区2号楼1单元	图形	广东歌迪卫生用品有限公司	广州市花都区狮岭镇文曲路38号之八一至三层	245mm	/	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
43	elis®大王 夜用卫生巾	贵定县好又多商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇锦江华府A区2号楼1单元	/	大王（南通）生活用品有限公司	江苏省南通经济技术开发区通盛大道66号	290mm	2022-03-20	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
44	卫生巾	福泉市九邻量贩超市	贵州省黔南州福泉市牛场镇牛高路新农贸市场西侧	图形	佛山市南海区西樵镇科技工业园百业大道38号之一	佛山市南海区西樵镇科技工业园百业大道38号之一	240mm	M0525A4	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
45	有机纯棉卫生巾	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路（龙城国际）	/	广东美洁卫生用品有限公司	顺德区乐从镇道教工业区中路西6号	245mm	NO.20211101	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
46	亲抚®半糖少女系列炫吸芯卫生巾	雷山县贝心园爱多多母婴品质生活馆一店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇教厂坝（万生华家门面）	亲抚	佛山市中柔日用品有限公司	佛山市高明区荷城街道展望路6号02卡厂房（住所申报）	290mm 夜用	22092804A	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
47	SOLOVE牌米菲纯棉卫生护垫	册亨县爱亲母婴专卖店	册亨县者楼镇纳福开发区册欣商城8栋1单元1-7号	图形	浙江海田卫生用品有限公司	浙江省湖州市德清县禹越镇星河路318号	150mm 30片	20220820	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
48	艾草卫生巾	册亨县爱亲母婴专卖店	册亨县者楼镇纳福开发区册欣商城8栋1单元1-7号	图形	广东舒畅日用品有限公司	广州市黄埔区凤凰—横路56号2号3号厂房	240mm	2023-03-20	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	凸凸棉®40片棉柔卫生护垫	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	凸凸棉	河南舒莱卫生用品有限公司	许昌市襄城县产业集聚区北二环路段南侧	150mm	HN301	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
50	护舒宝®纯棉表层加加280卫生巾	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	护舒宝	佛山市啟盛卫生用品有限公司	佛山市南海区西樵镇科技工业园百业大道38号	280mm	2022-06-09	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
51	凸凸棉透气悬浮芯夜用10片装卫生巾	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	凸凸棉	河南舒莱卫生用品有限公司	许昌市襄城县产业集聚区北二环路段南侧	280mm	HN1002	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
52	ABC®夜用纤薄棉柔表层卫生巾	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路（万和安置区）	ABC	佛山市南海区西樵啟丰卫生用品有限公司	佛山市南海区西樵镇科技工业园百业大道38号之一	280mm	M1013E3	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
53	Space7七度空间牌卫生巾	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路（万和安置区）	图形	福建恒安家庭生活用品有限公司	晋江市内坑（内坑品牌工业城）景阳西路1号	250mm	JT43	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
54	苏菲®口袋魔法®森呼吸日用卫生巾	贵州永辉超市有限公司黔西南州分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办迎新路（万和安置区）	苏菲	尤妮佳生活用品（江苏）有限公司	扬州市吴州东路168号	24cm	2023-05-08/E3111	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
55	花田美肌卫生巾（日用245mm）	贵安新区爱婴优品母婴店	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园C26号地块8-10号楼一层SZ-26-9-06号	图形	佛山市中柔日用品有限公司	佛山市高明区荷城街道展望路6号02卡厂房（住所申报）	245mm	生产批号:22041403A	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
56	花田美肌卫生巾（夜用290mm）	贵安新区爱婴优品母婴店	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园C26号地块8-10号楼一层SZ-26-9-06号	图形	佛山市中柔日用品有限公司	佛山市高明区荷城街道展望路6号02卡厂房（住所申报）	290mm	2022-03-17/生产批号:22031704A	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域服装类网络销售产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	学生书包	贵州省阳光箱包有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园	/	广州宾比皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇南合二街16号四楼	35.5*28*15 ,B3257S	122090101	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	前大面胶章：总量 (DBP+BBP+DEHP)：2.13×10 DBP 14.8(检出限:10)BBP 未检出(检出限:10)DEHP 2.12×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，总量 (DBP+BBP+DEHP)：≤ 1000(GB 21027-2020)	
2	学生书包	贵州省阳光箱包有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园	/	广州宾比皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇南合二街16号四楼	38*28*15C M B3257	123070372	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能、可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
3	厚底鞋 女款	斐乐服饰有限公司贵阳机场路分公司	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负2层1D号183、184A、184号[西湖社区]	图形	斐乐体育有限公司	厦门市思明区环岛东路3913号斐乐广场2701室	235(2.0)	货号 :T12W33130 1FSP	耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度、可分解有害芳香胺、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
4	颜文明经典鞋	贵州颜文明体育用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城C组团41号楼1层2号	图形	贵阳颜文明体育用品有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区服务中心扁坡村杉树脚组	260 二型半	款号:1524103	底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛含量	不合格	左: 右:割口裂口长度 5.1 5.3 新裂纹长度 0.0 0.0 左鞋外侧底墙开胶29.3mm, 内侧底墙开胶 20.1mm。右鞋外侧底墙开胶23.2mm, 内侧底墙开胶 21.9mm。未发现帮面裂浆、裂面。	成鞋耐折性能, 割口裂口长度≤15.0mm, 折后不得出现帮面裂浆、裂面现象, 底墙(帮底)开胶不得超过10mm; 新裂纹不得大于5mm; 外底不得出现涂色龟裂或脱落。(GB/T 15107-	
5	衬衫	铜仁市康祥商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西金滩南长城路12号(桃苑)粮油一条街36号门面	图形	浙江天驰服饰有限公司	义乌市大陈镇新区	180/104B	货号:807512	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
6	针织短袖衫	斐乐服饰有限公司贵阳机场路分公司	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负2层1D号183、184A、184号[西湖社区]	图形	斐乐体育有限公司	厦门市思明区环岛东路3913号斐乐广场2701室	160/86A	货号 :T11U32610 1FLB	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
7	女短裤	贵阳市南明区今维服装店	贵州省贵阳市南明区市南路42号保利国际广场5层12、13号[油榨社区]	/	广东哥哥时尚服饰研发有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三2505房	160/70A	货号 :1100440-4227343-001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
8	女针织衫	云岩区英姿服装店	贵州省贵阳市云岩区富水中路恒生大厦负1层6号	/	广东哥哥时尚服饰研发有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三2505房	160/80A	货号 :1399609-1T25211-005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	衬衫	铜仁市康祥商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西金滩南长城路12号(桃苑)粮油一条街36号门面	图形	浙江天驰服饰有限公司	义乌市大陈镇新区	180/104B	货号:DL806192	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	酸 碱变色4 4沾色 -棉 2-3 2-3 -涤纶 4-5 4-5	耐汗渍色牢度, 变色 ≥3 沾色 ≥3(GB 18401-2010 B类)	
10	上衣	桐梓县俊松电子商务有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道马鞍山南部新城B区4栋12-5号	/	海丰县公平镇九妹服装厂	海丰县公平镇河园三巷四号	XL	款号:285	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
11	男士休闲短裤	桐梓县俊松电子商务有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道马鞍山南部新城B区4栋12-5号	/	广州远丰供应链管理有限公司	广州市增城区新塘镇甘涌村蟾蜍石(土名)厂房206(自编号)	180/80A	款号:DK3247	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	主面料:9.2主面料:棉 100	pH值纤维含量, 4.0 ~ 8.5(GB 18401-2010 B类) 面料(耐久性标签标称):棉 98聚酯纤维 2(GB/T 29862-2013)	
12	女休闲鞋	贵州丰富彩贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城S2组团24号楼2单元3层3号	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	瑞安市飞云新区孙敖公路A-888号	235(1.5)	2023-02-20	耐折性能、外底耐磨性能、剥离强度、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
13	女凉鞋	贵州丰富彩贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城S2组团24号楼2单元3层3号	/	广东蜘蛛王鞋业有限公司	广东省广州市白云区松洲街西槎路968号A栋401室	235(1.5)	检样:2023-01-11 2023-02-20 备样:2023-01-11	感官质量、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、帮底剥离强度、帮带拉出强度、外底与外中底黏合强度、成型底鞋跟硬度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	不合格	前帮里:沾色3侧帮里:沾色4-5后跟里:沾色4内垫净色部位:沾色1	衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度, 沾色 ≥2-3(GB/T 22756-2017)	
14	T恤	贵州中海贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路86号15楼04房(遵义社区)	金+帛=锦	广州亘古服装有限公司	广州市白云区永平街东平横岗新中街9号A栋105-B80室	L	款号:JCGY20555A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料:粘纤 58.9锦纶 35.7氨纶 5.4绣花线:聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 面料:粘胶纤维 68 ±5锦纶 27 ±5氨纶 5 ±3配料(标称):聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
15	上衣	贵州中海贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路86号15楼04房(遵义社区)	金+帛=锦	广州亘古服装有限公司	广州市白云区永平街东平横岗新中街9号A栋105-B80室	165/88A	款号:J1722130Y	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
16	S形连衣裙	贵州中海贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路86号15楼04房(遵义社区)	金+帛=锦	广州亘古服装有限公司	广州市白云区永平街东平横岗新中街9号A栋105-B80室	165/88A	款号:J151556	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、纤维含量	不合格	里料:聚酯纤维 95.7氨纶 4.3(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 标称:人棉 62氨纶 5锦纶 33(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	儿童滑行车	贵州康贝贝母婴用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城S1组团商业3幢1层8号	/	佛山市必酷智能科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道光大社区光明工业一路6号泰昌智造园5栋501、502、506、508、509	产品尺寸:515×240×360mm/型号:BP-209D	2023-06-05/产品货号:BTQ07YW-1	正常使用、可预见的合理滥用、材料、小零件、小球、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、弹珠、突出物、把手和其他类似的管子、金属丝和杆件、带有折叠机构的其他玩具、铰链间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、弹簧、可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、前后稳定性、乘骑玩具及座位的超载性能、制动装置、电动童车的速度要求、声响要求、易燃性能（一般要求）、特定元素的迁移最大限量要求、限定增塑剂限量要求、发热和非正常工作	未发现不合格	/	/	
18	B540无线装订本	贵州晨文贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期2号楼2-C-3-199至204、224至229、239至244、255至244、255至260商铺	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	179×252mm	ERP号:APYJP550	可迁移元素的限量、可迁移元素的限量、可迁移元素的限量、D亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
19	舒写办公笔	贵州晨文贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期2号楼2-C-3-199至204、224至229、239至244、255至244、255至260商铺	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	0.5MM	BCHM-23010009	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
20	中性笔替芯	贵州晨文贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期2号楼2-C-3-199至204、224至229、239至244、255至244、255至260商铺	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	0.5mm	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
21	婴之道®婴儿养护湿巾	贵州婴乐树电子商务有限公司	贵州省贵阳市南明区翠微巷C栋1层5号[新华社区]	Instead 婴之道	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	150mm×200mm	2023-07-17/货号:YS-002	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
22	洁柔牌卫生湿巾(玫瑰花萃香)	贵州方胜商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区兴关路街道新寨路40号办公楼D-35号[兴关办事处]	图形	中顺洁柔纸业股份有限公司	中山市东升镇龙成路1号;增设一处经营场所具体为:中山市西区彩虹大道136号(B1幢三层、四层、五层及梯间)	180mm×180mm	限用日期:2025-06-30/产品代码:JS004-10	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	优普爱牌淡香爽肤卫生湿巾	贵州方胜商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区沙冲北路53号3单元720号[兴关社区]	优普爱	武汉创新欧派科技股份有限公司	孝感市孝南经济开发区朱湖工业园汉宜路9号	180mm×180mm	2023-02-01/货号:OS-001C	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
24	361° 女加毛运动时尚鞋	贵州鸣杨体育用品有限公司	贵州省贵阳市云岩区北京路27号鑫都财富大厦1幢22层10号	/	三六一度（中国）有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）灵源灵翔路5号	245(1.5)	货号:682236767BF-1	底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
25	361° 女常规跑鞋	贵州鸣杨体育用品有限公司	贵州省贵阳市云岩区北京路27号鑫都财富大厦1幢22层10号	/	三六一度（中国）有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）灵源灵翔路5号	235(1.5)	货号:682242206F-7	底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
26	361° 男复古文化鞋	贵州鸣杨体育用品有限公司	贵州省贵阳市云岩区北京路27号鑫都财富大厦1幢22层10号	/	三六一度（中国）有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）灵源灵翔路5号	260(2.5)	货号:5722226768-4	底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
27	儿童扭扭车	贵州康贝贝母婴用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城S1组团商业3幢1层8号	BEBETOUR	佛山市必酷智能科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道光大社区光明工业一路6号泰昌智造园5栋501、502、506、508、509	型号:BK-601	20221030/产品货号:B26	正常使用、可预见的合理滥用、材料、小零件、小球、可触及的金属或玻璃边缘、功能性锐利边缘、金属玩具边缘、模塑玩具边缘、外露螺栓或螺纹杆的边缘、可触及的锐利尖端、功能性锐利尖端、弹珠、突出物、把手和其他类似的管子、金属丝和杆件、带有折叠机构的其他玩具、铰链间隙、刚性材料上的圆孔、活动部件间的间隙、弹簧、可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性、前后稳定性、乘骑玩具及座位的超载性能、制动装置、电动童车的速度要求、声响要求、易燃性能（一般要求）、特定元素的迁移最大限量要求、限定增塑剂限量要求、发热和非正常工作	未发现不合格	/	/	
28	BEBETOUR PPSU方形奶瓶	贵州康贝贝母婴用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城S1组团商业3幢1层8号	/	义乌米迪科技股份有限公司	浙江省金华市义乌市北苑街道春华路575号（自主申报）	型号:T220	/	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	男装针织长袖	桐梓县俊松电子商务有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道马鞍山南部新城B区4栋12-5号	/	快时尚供应链有限公司	广州市增城区新塘镇牛仔城一路25号A栋4楼	XL	款号:BN247 生产批次:RL221009	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
30	男士运动裤	桐梓县俊松电子商务有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道马鞍山南部新城B区4栋12-5号	/	快时尚供应链有限公司	广州市增城区新塘镇牛仔城一路25号A栋4楼	XL	货号:BN158 生产批次:JB230207	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
31	卡比布®婴儿湿巾	贵州高普贸易有限责任公司	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城1栋13-5号	图形	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	150mm×200mm	/货号:CS-002	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
32	针织短袖衫	斐乐服饰有限公司贵阳机场路分公司	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负2层1D号183、184A、184号[西湖社区]	图形	斐乐体育有限公司	厦门市思明区环岛东路3913号斐乐广场2701室	170/92A	款号:T11U323110A,货号:T11U323110AVT	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
33	时尚运动鞋	贵州颜文明体育用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城C组团41号楼1层2号	图形	贵阳颜文明体育用品有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区服务中心扁坡村杉树脚组	255	货号:1947501	底墙与帮面剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底与外中底粘合强度、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
34	夜用卫生巾	贵州方胜商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区兴关路街道新寨路40号办公楼D-35号[兴关办事处]	苏菲 裸感S	尤妮佳生活用品(中国)有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号	29cm	/	pH值、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
35	修正带	贵州晨文贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期2号楼2-C-3-199至204、224至229、239至244、255至244、255至260商铺	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	40M×5mm	(2023/04/26)/EIHM-23040058	可迁移元素的限量、氯代烃、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、覆盖能力、涂后的干燥速度、再次书写的可能性	未发现不合格	/	/	
36	女皮鞋	贵州丰富彩贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城S2组团24号楼2单元3层3号	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	瑞安市飞云新区孙敖公路A-888号	245(1.5)	/	感官质量、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、外底与外中底黏合强度、成型底鞋跟硬度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
37	婴之道®婴儿养护湿巾	贵州婴乐树电子商务有限公司	贵州省贵阳市南明区翠微巷C栋1层5号[新华社区]	Instead 婴之道	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	180mm×180mm	2023-08-03/货号:YS-003	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	bebetour®云朵系列婴儿手口湿巾	贵州康贝贝母婴用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城S1组团商业3幢1层8号	bebetour	湖州爱尚护理用品有限公司	浙江省湖州市长兴县太湖街道陈王路698号B区-8	150mm×200mm	产品货号:S30SK80	含液量、横向抗张强度、包装密封性、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
39	婴之道®裤型婴儿纸尿裤	贵州婴乐树电子商务有限公司	贵州省贵阳市南明区翠微巷C栋1层5号[新华社区]	Instead 婴之道	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	XL 18片/包	限用日期:2026-08-24/货号:Y-0862	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
40	卡比布®婴儿纸尿裤	贵州高普贸易有限责任公司	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城1栋13-5号	图形	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	特大号(XXL)	限用日期:2026-07-19/货号:C-581	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域休闲服装（冲锋衣）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	针织上衣	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	/	旭日商贸（中国）有限公司	惠州市江北云山菊花一路8号3楼	180/100A	货号:32-173502	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
2	叶子印花T恤米杏	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	武汉市双友纺织服装有限公司	武汉市蔡甸区蔡甸街新天大道827号52栋2层	170/92A	SY23S341501	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
3	休闲衬衫	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5、1-6A、1-7号门面	/	深圳市鹰撒服饰有限公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3607C	180/96A	货号:18107-3#黄色	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
4	休闲衬衫	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5、1-6A、1-7号门面	/	深圳市鹰撒服饰有限公司	深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋3607C	170/88A	货号:18102-1#红色	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
5	衬衫	赫章县刘永服装店	贵州省毕节市赫章县六曲河镇老场坝社区朝阳大道	/	江苏苏州金烟斗服饰有限公司	常熟市沙家浜镇南（芦陆路）	50	货号:3558	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
6	衬衫	赫章县刘永服装店	贵州省毕节市赫章县六曲河镇老场坝社区朝阳大道	/	浙江省义乌市雅尚服饰有限公司	浙江省义乌市大陈镇锦衣北路10号	180/104A	货号:2-319	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	聚酯纤维 57.6棉 42.4(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料（标称）：聚酯纤维 25 ± 5棉 75 ± 5(GB/T 29862-2013)	
7	衬衫	赫章县刘永服装店	贵州省毕节市赫章县六曲河镇老场坝社区朝阳大道	/	浙江省义乌市雅尚服饰有限公司	浙江省义乌市大陈镇锦衣北路10号	180/100A	货号:457-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
8	男格子短袖衬衫	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	180/96A	YSC23S23593	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
9	男装polo短袖T铁灰	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路分店	贵州省贵阳市南明区沙冲路（贵铁新苑）地下一层	/	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢三楼	180/96A	YGF23S232603	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
10	圆领针织衫	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路分店	贵州省贵阳市南明区沙冲路（贵铁新苑）地下一层	/	浙江永润针织有限公司	浙江省金华市金东区孝顺镇金义快速路6348号天鸽智创园东区11栋一单元4层401、5层501（自主申报）	175/96A	RT23SS29002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	圆领针织衫	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳沙冲路分店	贵州省贵阳市南明区沙冲路（贵铁新苑）地下一层	/	浙江永润针织有限公司	浙江省金华市金东区孝顺镇金义快速路6348号天鸽智创园东区11栋一单元4层401、5层501（自主申报）	170/92A	RT23S34003	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
12	短袖T恤	重庆优心选贸易有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号,万达广场1F-次主2号	/	江苏东洲服装有限公司	泗阳县经济开发区黄河南路88号	175/96A	货号:67667501	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
13	T恤	重庆优心选贸易有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号,万达广场1F-次主2号	/	佛山市顺德区立信制衣有限公司	广东省佛山市顺德区容桂街道上佳市高新区（容桂）新发路8号	165/88A	VIP2S257	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
14	上衣	绫致时装（天津）有限公司贵阳中大国际销售部	贵州省贵阳市云岩区大营坡贵乌北路187号中大国际购物中心一层L111A、L111B号商铺	/	绫致时装（天津）有限公司	天津新技术产业园区武清开发区泉秀路9号	160/80A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
15	牛仔裙(水洗产品)	绫致时装（天津）有限公司贵阳中大国际销售部	贵州省贵阳市云岩区大营坡贵乌北路187号中大国际购物中心一层L111A、L111B号商铺	/	绫致时装（天津）有限公司	天津新技术产业园区武清开发区泉秀路9号	160/64A	款名:CORRECT LARK-BKC MIDI HW DENIM SKIRT(EG)	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
16	女士全棉针织长裤花灰	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	/	广州市森海服装有限公司	广州市增城区新塘镇白石村大岭头（厂房A-3）二至四层	170/78A	GESL22034211	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
17	樱桃小丸子圆领T恤粉色	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	/	希格玛服装（江苏）有限公司	南京市高淳区桤溪街道红梅北路011号21幢103	160/84A	XGM-25	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
18	金肤雅简约T恤	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司	贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号	/	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	185/100A	货号:S896-1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
19	T恤	威宁县邓成玉服装店	威宁县六桥街道广园路	/	上海邦臣服饰发展有限公司	浦东新区东靖路1831号402-22室	180/96A	货号:7920328183	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
20	T恤	威宁县邓成玉服装店	威宁县六桥街道广园路	/	上海邦臣服饰发展有限公司	浦东新区东靖路1831号402-22室	180/96A	货号:7020303936	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
21	休闲裤	威宁县邓成玉服装店	威宁县六桥街道广园路	/	上海邦臣服饰发展有限公司	浦东新区东靖路1831号402-22室	170/76A	货号:880889100531	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	短袖T恤	威宁县王春杨男装店	威宁县六桥街道广园路	/	九牧王股份有限公司	泉州市经济技术开发区清蒙园区	175/96A	货号:JT2C21587	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
23	茄克衫	威宁县王春杨男装店	威宁县六桥街道广园路	/	九牧王股份有限公司	泉州市经济技术开发区清蒙园区	185/104A	货号:JK1C40117	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
24	牛仔褲	威宁县王春杨男装店	威宁县六桥街道广园路	/	九牧王股份有限公司	泉州市经济技术开发区清蒙园区	175/82A	货号:JJ1B10122	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
25	针织短袖	百里杜鹃衣世界购物广场店	百里杜鹃百纳乡百纳中街	/	中山市波特邦威服饰有限公司	中山市沙溪镇兴工路76号A幢4楼	175/92A(合格证)	款号:92606	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
26	速干褲	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号(义乌市柔卉针织有限公司内1号楼2楼)(自主申报)	3XL	款号:3746女款	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
27	可可兹女士速干T恤	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号(义乌市柔卉针织有限公司内1号楼2楼)(自主申报)	4XL	货号:K3724	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
28	牛仔长裤	金沙县顺达服装店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道紫金社区城治路41号门面	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	170/76A	货号:B32501001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
29	无痕短衬	金沙县顺达服装店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道紫金社区城治路41号门面	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	175/96A,	货号:B31102005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
30	翻领无痕短T恤	金沙县顺达服装店	贵州省毕节市金沙县鼓场街道紫金社区城治路41号门面	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	175/96A	货号:B31101403	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
31	针织休闲上衣	海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司贵阳第四分公司	贵州省贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交汇口万达广场地上一层1FA单元	/	海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司	上海市黄浦区黄陂北路227号18楼1801-1812室、19楼1901-1912室	175/100A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
32	连身裙	海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司贵阳第四分公司	贵州省贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交汇口万达广场地上一层1FA单元	/	海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司	上海市黄浦区黄陂北路227号18楼1801-1812室、19楼1901-1912室	165/96A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	牛仔裤	观山湖顾爽服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街【1B】层【1B001】号商铺	/	才子服饰股份有限公司	莆田市城厢区东海镇海头工业区	180/88A	货号:5822358305-100	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
34	T恤衫	观山湖顾爽服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街【1B】层【1B001】号商铺	/	才子服饰股份有限公司	莆田市城厢区东海镇海头工业区	180/96A	货号:8223209021-180	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
35	T恤衫	观山湖顾爽服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街【1B】层【1B001】号商铺	/	才子服饰股份有限公司	莆田市城厢区东海镇海头工业区	185/100A	货号:8122215020-180	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
36	男子上衣	六枝特区耐克服装专卖店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民路（物资小区）	/	宁波申洲针织有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	170/88A	货号:AQ5195	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
37	女子上衣	六枝特区耐克服装专卖店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民路（物资小区）	/	宁波申洲针织有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	155/80A	货号:DN5698	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
38	男子下装	六枝特区耐克服装专卖店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民路（物资小区）	/	烟台恩怡服装有限公司	山东省烟台市海阳市经济开发区烟台街26号	175/80A	货号:DA7207	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
39	裤子	六枝特区奥莱运动服饰店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民北路15号	/	东莞晶苑毛织制衣有限公司	广东省东莞市常平镇东深路常平段108号	175/82A	货号:HE9908	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
40	上衣	六枝特区奥莱运动服饰店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民北路15号	/	宁波图腾服饰有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	175/96A	货号:IA8164	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
41	针织长裤	六枝特区奥莱运动服饰店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民北路15号	图形	东莞晶苑毛织制衣有限公司	广东省东莞市常平镇东深路常平段108号	170/70A	货号:53752501	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
42	针织卫衣	六枝特区奥莱运动服饰店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民北路15号	图形	江苏东洲服装有限公司	泗阳县经济开发区黄河南路88号	175/96A	货号:67741401	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
43	休闲衬衫	六枝特区柒牌服装店	贵州省六盘水市六枝特区人民路	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	175/92A	货号:724A75980/58	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	牛仔长裤	水城区林甲趣服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区中山大道雨田境界1-2号	猛兽	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	175/82A	货号:6461K23150	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
45	针织T恤衫	水城区林甲趣服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区中山大道雨田境界1-2号	猛兽	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	175/92A	货号:6462T23221	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
46	短袖衬衫	水城区林甲趣服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区中山大道雨田境界1-2号	猛兽	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	180/96A	货号:6462T19014	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
47	牛仔裤(水洗产品)	水城区孔茂爱登堡服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界1-1-1铺	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇彭田村外西环路682号爱登堡工业园	175/86A	货号:H232061049	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
48	针织衫	水城区孔茂爱登堡服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界1-1-1铺	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇彭田村外西环路682号爱登堡工业园	170/88A	货号:D231032006	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
49	休闲衬衫	水城区孔茂爱登堡服装店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界1-1-1铺	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇彭田村外西环路682号爱登堡工业园	180/96A	货号:D232072241	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
50	棉氨短袖圆领T恤KL-242TX705	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	浙江永润针织有限公司	浙江省金华市金东区孝顺镇金义快速路6348号天鸽智创园东区11栋一单元4层401、5层501(自主申报)	175/92A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
51	棉氨短袖圆领T恤KL-242TX703	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	浙江永润针织有限公司	浙江省金华市金东区孝顺镇金义快速路6348号天鸽智创园东区11栋一单元4层401、5层501(自主申报)	180/96A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
52	冲浪印花T恤深绿	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	图形	武汉市双友纺织服装有限公司	武汉市蔡甸区蔡甸街新天大道827号52栋2层	170/92A	款号:SY23S232601	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
53	短袖T恤	六盘水国贸广场春天百货有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路59号	凯东尼·凯文莱德	广州市辉彩贸易有限公司	广州市海珠区福场路5号26楼2601-2615房(仅作写字楼功能用)	180/96A	货号:RX1622-917	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
54	短袖针织衫	六盘水国贸广场春天百货有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路59号	凯东尼·凯文莱德	广州市辉彩贸易有限公司	广州市海珠区福场路5号26楼2601-2615房(仅作写字楼功能用)	180/96A	货号:RX4808-806	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	T恤衫	黔西市林扬梅服装店	黔西市文峰街道莲城大道171号金石明珠2号楼一楼1-5/1-6	/	才子服饰股份有限公司	莆田市城厢区东海镇海头工业区	190/104A	货号:8223263921-180	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
56	T恤衫	黔西市林扬梅服装店	黔西市文峰街道莲城大道171号金石明珠2号楼一楼1-5/1-6	/	才子服饰股份有限公司	莆田市城厢区东海镇海头工业区	175/92A	货号:8123252220-180	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
57	牛仔褲	黔西市林扬梅服装店	黔西市文峰街道莲城大道171号金石明珠2号楼一楼1-5/1-6	/	才子服饰股份有限公司	莆田市城厢区东海镇海头工业区	175/80A	货号:5523202220-101	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
58	休闲短裤	黔西县慧会服饰店	黔西县文化路杜鹃花大酒店正对面	劲霸	劲霸男装（上海）有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	175/84A	款号:VZCE2319	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
59	短袖棉T恤	黔西县慧会服饰店	黔西县文化路杜鹃花大酒店正对面	劲霸	劲霸男装（上海）有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	190/104A	款号:BTCE2328	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
60	短袖T恤	织金县杜西尼服装店	织金县文腾街道金西商贸城2幢一层A-9号、10号、23号、24号	图形	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	185/100A	货号:923B7767	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
61	促销牛仔褲	织金县杜西尼服装店	织金县文腾街道金西商贸城2幢一层A-9号、10号、23号、24号	图形	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	31	货号:963B7915	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
62	针织T恤衫	织金城关红蜻蜓服装专卖店	贵州省毕节市织金县城关2金中路2号楼一层A-25号	图形	深圳市双鹿服饰有限公司	深圳市宝安区福永街道白石厦社区福永花苑B栋B3-202号房（办公场所）	175/92A	货号:220-2807	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
63	休闲T恤	织金城关红蜻蜓服装专卖店	贵州省毕节市织金县城关2金中路2号楼一层A-25号	图形	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	175/92A	货号:G33	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
64	休闲T恤	织金城关红蜻蜓服装专卖店	贵州省毕节市织金县城关2金中路2号楼一层A-25号	图形	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	175/92A	货号:G15	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	锦纶 45.0 聚酯纤维 41.3 氨纶 13.7(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 锦纶 82 ± 5 聚酯纤维 3 ± 3 氨纶 15 ± 5(实际含量不得为 0)(GB/T 29862-2013)	
65	男针织运动单褲	王伟富（个体工商户）	纳雍县雍熙街道办事处中华路	贵人鸟	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	185/88A	货号:5331T47-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
66	女针织翻领短袖T恤	王伟富（个体工商户）	纳雍县雍熙街道办事处中华路	贵人鸟	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	180/100A	货号:0232P20-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
67	男针织圆领短袖T恤	王伟富（个体工商户）	纳雍县雍熙街道办事处中华路	贵人鸟	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	175/92A	货号:0132W17-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
68	休闲男装	曾可念（个体工商户）	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处大十字	图形	上海森渡服饰有限公司	上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室	115/XL	货号:2368	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
69	休闲男装	曾可念	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处大十字	图形	上海森渡服饰有限公司	上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室	175/92A	货号:100	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
70	休闲男装	曾可念（个体工商户）	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处大十字	图形	上海森渡服饰有限公司	上海市奉贤区南桥运河北路292号1706、1708室	185/100A	货号:6803	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料:锦纶 96.9氨纶 3.1(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 棉 68氨纶 12桑蚕丝 3.5聚酯纤维 16.5(GB/T 29862-2013)	
71	牛仔褲(水洗产品)	纳雍县极美服装店	贵州省纳雍县文昌街道盛世国际小广场4-2-1	劲霸	劲霸男装（上海）有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	175/82A	款号:BQRE1306	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
72	短袖衬衫	纳雍县极美服装店	贵州省纳雍县文昌街道盛世国际小广场4-2-1	劲霸	劲霸男装（上海）有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	185/100A	款号:BD BE2364	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
73	圆领卫衣	李祥生（个体工商户）	赫章县城关镇前河路	匹克	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	170/88A	货号:F6231531	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
74	翻领短T恤	李祥生（个体工商户）	赫章县城关镇前河路	匹克	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	170/88A	货号:F6232191	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
75	梭织七分裤	李祥生（个体工商户）	赫章县城关镇前河路	匹克	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	165/72A	货号:F3222211	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
76	圆领短T恤衫	赫章小慈服装店	赫章县双河街道通州文化商业街06幢6单元1层	意尔康	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	175/92A	货号:52321206 木槿紫	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
77	圆领短T恤衫	赫章小慈服装店	赫章县双河街道通州文化商业街06幢6单元1层	意尔康	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	170/92A	货号:63321158 玛瑙黑	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
78	针织长裤	赫章小慈服装店	赫章县双河街道通州文化商业街06幢6单元1层	意尔康	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	180/84A	货号:53339269 玛瑙黑	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
79	牛仔短裤	七星关区妙曼休闲时尚女装店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路万利商住楼银开商场内	/	广州尤唯服饰有限公司	广州市番禺区大石街道石北工业路237号1栋5梯401室	160/84A	款号:U23DK1001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料:棉 79.8聚酯纤维 13.2再生纤维素纤维 7.0(含微量其他纤维)(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 棉 98聚酯纤维 2(GB/T 29862-2013)	
80	常规版T恤	七星关区妙曼休闲时尚女装店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路万利商住楼银开商场内	/	广州尤唯服饰有限公司	广州市番禺区大石街道石北工业路237号1栋5梯401室	160/84A	一一/款号:U23T2063	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
81	短款连衣裙	七星关区妙曼休闲时尚女装店	贵州省毕节市七星关区市西街道威宁路万利商住楼银开商场内	/	广州尤唯服饰有限公司	广州市番禺区大石街道石北工业路237号1栋5梯401室	165/88A	款号:U22L4132	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料: 聚酯纤维 98.3 氨纶 1.7梭织里料: 聚酯纤维 100(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 面料: 聚酯纤维 100里料(标称): 聚酯纤维 100(GB/T 29862-2013)	
82	休闲衬衫	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	/	普宁市占陇名林服装厂	普宁市占陇镇桥桥村新寮村公路东侧田中央路口第四街	170/88A	款号:2205	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	聚酯纤维 75.4棉 22.7 粘纤 1.9(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 聚酯纤维 74.8棉 25.2(GB/T 29862-2013)	
83	短袖针织衫	镇宁自治县杨金发安踏专卖店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县金口岸路口(老车站旁)	/	安踏(中国)有限公司	晋江市池店镇东山工业区	170/92A	款号:172321108	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
84	男针织运动长裤	镇宁自治县杨金发安踏专卖店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县金口岸路口(老车站旁)	安踏	安踏(中国)有限公司	晋江市池店镇东山工业区	165/76A	款号:152321333	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
85	短袖针织衫	安顺市平坝区特步服饰专卖店	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处中山南路29号	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	175/96A	款号:977229010343	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
86	梭织九分裤	安顺市平坝区特步服饰专卖店	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处中山南路29号	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	170/80A	款号:977229690301	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
87	男针织圆领短袖T恤	安顺市平坝区兴尚服装店	安顺市平坝区安平街道中山南路34号	贵人鸟	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	170/88A	货号:0133C91	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
88	男针织九分裤	安顺市平坝区兴尚服装店	安顺市平坝区安平街道中山南路34号	/	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	170/76A	货号:C533B25	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
89	针织九分裤	晴隆县鸿星尔克服饰专卖店	晴隆县莲城街道中心社区中心街桂花井	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	170/74A	货号:11223302050	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
90	男套头戴帽卫衣	晴隆县鸿星尔克服饰专卖店	晴隆县莲城街道中心社区中心街桂花井	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	170/88A	货号:11223302063	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
91	针织长裤	晴隆县丽章服装店	晴隆县莲城街道中心社区中心街	/	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	175/80A	货号:53339221	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
92	圆领短T恤衫	晴隆县丽章服装店	晴隆县莲城街道中心社区中心街	/	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	175/92A	货号:53321143	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
93	J&T*男变形金刚海滩印花T恤	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	南昌宇悦实业有限公司	江西省南昌市青云谱区城南万村内	175/100A	款号: MJ222T353/655467 货号:3689349	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
94	BC男时尚条纹短袖T	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	南昌康隆制衣有限公司	江西省南昌市青山湖区昌东工业园东升大道1788号	170/96A	款号: MB232T85/637351 货号:3891187	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
95	BC男半月球印花短袖T	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	江西尚橙服饰有限公司	江西省南昌市青山湖区朱桥东路以北、小林装饰、南昌伟特服饰有限公司地块三、四以东（地块2-2）	165/92A	款号: MB232T59/637340 货号:3890925	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
96	连帽套头卫衣	贞丰县三六一度服装店	贞丰县永丰街道中大街5栋3号	/	三六一度（福建）体育用品有限公司	晋江市陈埭镇江头工业区	175/96A	货号:552244823	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
97	套头卫衣	贞丰县三六一度服装店	贞丰县永丰街道中大街5栋3号	/	三六一度(中国)有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（五里园）灵源灵翔路5号	175/96A	货号:552314008A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
98	带帽卫衣	贞丰县小黄鸭服装店	贞丰县永丰街道中大街8-9号	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	180/96A	款号: BF1308872	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
99	带帽卫衣	贞丰县小黄鸭服装店	贞丰县永丰街道中大街8-9号	/	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园3栋3楼301	180/96A	款号: BF1308873	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
100	针织长裤	钟山区晟筱服装店	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交汇处万达广场【2F】层楼【2022】号商铺	/	中乔体育股份有限公司	陈埭溪边工业区	175/78A	货号:GKL33232502-1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
101	针织短袖T恤衫	钟山区晟筱服装店	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交汇处万达广场【2F】层楼【2022】号商铺	/	中乔体育股份有限公司	陈埭溪边工业区	180/96A	货号:GHS23231596-1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
102	针织短袖T恤衫	钟山区晟筱服装店	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交汇处万达广场【2F】层楼【2022】号商铺	/	中乔体育股份有限公司	陈埭溪边工业区	170/88A	货号:GHS23231599-3	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
103	短袖T恤	盘州市予伟服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路132号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	185/100A	货号:923B7817	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
104	针织衫	盘州市予伟服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路132号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	185/100A	货号:933A7660	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
105	针织长裤	盘州市我爱运动服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路（德远新天地1-4号门面）	/	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	165/72A	货号:F3233671	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
106	圆领短T恤	盘州市我爱运动服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路（德远新天地1-4号门面）	匹克	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	165/84A	货号:F6233681	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
107	圆领短T恤	盘州市我爱运动服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路（德远新天地1-4号门面）	/	匹克（中国）有限公司	泉州市惠安县城南工业区	165/84A	货号:F6233671	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
108	T恤/polo	盘州市漠士服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道众志路9号门面	MOST	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	170/88A	货号:C32106025	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
109	衬衫/长袖	盘州市漠士服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道众志路9号门面	MOST	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	175/92A	货号:C33102018	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
110	衬衫/长袖	盘州市漠士服装店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道众志路9号门面	MOST	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	180/96A	货号:C33102019	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
111	休闲裤	安顺市西秀区森马服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路1号楼108号铺	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	160/66A	款号:13K5192	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
112	T恤	安顺市西秀区森马服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路1号楼108号铺	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	170/88A	款号:13T1288	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
113	卫衣	安顺市西秀区森马服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道中华南路1号楼108号铺	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	175/92A	款号:13W1052	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
114	短袖T恤	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	广州市卡宾服饰有限公司	广州市黄埔区开泰大道8号907房	175/96A	款号:323213213213	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
115	时尚休闲裤	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	卡宾服饰(中国)有限公司	福建省泉州市石狮市宝盖镇高科技园区锦逸路298号	175/78A	款号:223312700316	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
116	短袖休闲针织衫	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	卡宾服饰(中国)有限公司	福建省泉州市石狮市宝盖镇高科技园区锦逸路298号	180/100A	款号:223210801002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
117	男子上衣	普定县辉浪服装店	普定县定南街道园丁北路35-3铺面	/	宁波申洲针织有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	180/96A	货号:FQ0351	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
118	男子上衣	普定县辉浪服装店	普定县定南街道园丁北路35-3铺面	/	宁波申洲针织有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	165/84A	货号:FD6637	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
119	男子下装	普定县辉浪服装店	普定县定南街道园丁北路35-3铺面	/	俐马(苏州)化纤纺织工业有限公司	苏州工业园区苏虹西路88号	180/84A	货号BV2767	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
120	针织工艺衫	普定县格罗服装店	普定县玉秀街道办夜郎湖路星博国际广场53-54号	/	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	175/92A	款号:BTLE2913	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
121	短袖高档T恤	普定县格罗服装店	普定县玉秀街道办夜郎湖路星博国际广场53-54号	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	165/84A	款号:BTKT2376	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
122	棉中外披	镇宁自治县爱依服服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路156号	IEF爱依服	信丰县信融服饰有限公司	江西省赣州市信丰县工业园诚信大道9号	160/84A	款号:4513A-B53064-	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
123	棉长背心	镇宁自治县爱依服服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路156号	IEF爱依服	于都县植林信融服饰有限公司	江西省赣州市于都县贡江镇植林工业园工业大道北侧、芦山路西侧16号	155/80A	款号:4525A-B106-	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
124	棉T恤	镇宁自治县爱依服服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路156号	IEF爱依服	信丰县信融服饰有限公司	江西省赣州市信丰县工业园诚信大道9号	155/80A	款号:4529A-N53985-	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
125	针织衫	丁玲(个体工商户)	贵州省安顺市关岭自治县关索街道上滨河路滨河广场3号楼一层1-22、1-23、1-24、1-25号	图形	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	190/104A	货号:111D30802297	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
126	T恤衫	丁玲（个体工商户）	贵州省安顺市关岭自治县关索街道上滨河路滨河广场3号楼一层1-22、1-23、1-24、1-25号	图形	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	180/96A	货号:111D30606060	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
127	S垫肩下摆抽绳长袖衬衣30729A	郭珍（个体工商户）	贵州省安顺市关岭自治县关索街道滨河中路7号铺面	/	贵州搜妍极丽管理咨询有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城E组团购物中心二4单元25层4号	165/88A	款号:S021203	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
128	S单口袋爱心金属扣长袖牛仔衬衫30820	郭珍（个体工商户）	贵州省安顺市关岭自治县关索街道滨河中路7号铺面	/	贵州搜妍极丽管理咨询有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城E组团购物中心二4单元25层4号	160/84A	款号:S030573	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	棉 79.1 聚酯纤维 17.9 再生纤维素纤维 3.0(含微量其他纤维)(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 棉 100(GB/T 29862-2013)	
129	翻领T恤	普安县渡森男装	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇	渡森	郑州渡森服饰有限公司	郑州市中原区须水街道郑州纺织产业园（昌达路西段）	190/104A	款号:232054026X	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
130	翻领T恤	普安县渡森男装	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇	渡森	郑州渡森服饰有限公司	郑州市中原区须水街道郑州纺织产业园（昌达路西段）	165/84A	款号:232054125X	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
131	毛衫	普安县她图服装店	普安县南湖街道金桥百汇6栋1-21号	TATU(她图)	杭州她图服饰有限公司	浙江省杭州市余杭区乔司街道方桥村157号第4层	160/84A	款号:2105233	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料:聚酯纤维 50.3腈纶 25.3锦纶 20.0绵羊毛 4.4(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 毛衫(标称): 聚酯纤维 45.9 ±5腈纶 18.2 ±5锦纶 31.7 ±5绵羊毛 4.2 ±3(GB/T 29862-2013)	
132	针织	普安县她图服装店	普安县南湖街道金桥百汇6栋1-21号	TATU(她图)	杭州她图服饰有限公司	浙江省杭州市余杭区乔司街道方桥村157号第4层	160/84A	款号:2211233	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
133	针织衫	普安县她图服装店	普安县南湖街道金桥百汇6栋1-21号	TATU(她图)	杭州她图服饰有限公司	浙江省杭州市余杭区乔司街道方桥村157号第4层	155/80A	款号:2920233	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
134	短袖上衣	兴仁市亲林体育服装店	兴仁市东湖街道办事处里仁广场	/	宁波图腾服饰有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	175/92A	货号:HI2963	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
135	上衣	兴仁市亲林体育服装店	兴仁市东湖街道办事处里仁广场	/	宁波图腾服饰有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	175/92A	货号:HE5156	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
136	上衣	兴仁市亲林体育服装店	兴仁市东湖街道办事处里仁广场	/	东莞晶苑毛织制衣有限公司	广东省东莞市常平镇东深路常平段108号	185/104A	货号:IA8175	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
137	针织卫衣	兴仁市星驰体育运动服装店	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路里仁广场F区10-11号	/	宁波申洲针织有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	180/100A	货号:53367702	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
138	针织卫衣	兴仁市星驰体育运动服装店	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路里仁广场F区10-11号	/	宁波申洲针织有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	170/92A	货号:53143701	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
139	针织卫衣	兴仁市星驰体育运动服装店	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路里仁广场F区10-11号	/	宁波申洲针织有限公司	浙江省宁波市北仑区新碶甬江路18号	170/92A	货号:53143901	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
140	圆领卫衣	兴仁市赛琪服装店	兴仁市东湖街道办事处长兴路9号	/	石狮市赛琪体育用品有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇同兴路916号	165/84A	款号:173549	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
141	开胸卫衣	兴仁市赛琪服装店	兴仁市东湖街道办事处长兴路9号	/	石狮市赛琪体育用品有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇同兴路916号	170/88A	款号:17258S	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
142	圆领T恤	兴仁市赛琪服装店	兴仁市东湖街道办事处长兴路9号	/	石狮市赛琪体育用品有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇同兴路916号	170/88A	款号:113415	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
143	针织套头衫	斐乐服饰有限公司兴义梦乐城分公司	兴义市桔山办金州体育城A4地块(梦乐城1区1楼)	FILA	斐乐体育有限公司	厦门市思明区环岛东路3913号斐乐广场2701室	175/96A	货号:F11M342211FLG	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
144	针织长袖上衣	斐乐服饰有限公司兴义梦乐城分公司	兴义市桔山办金州体育城A4地块(梦乐城1区1楼)	FILA	斐乐体育有限公司	厦门市思明区环岛东路3913号斐乐广场2701室	175/96A	货号:A11M341204FNV	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
145	针织套头衫	斐乐服饰有限公司兴义梦乐城分公司	兴义市桔山办金州体育城A4地块(梦乐城1区1楼)	FILA	斐乐体育有限公司	厦门市思明区环岛东路3913号斐乐广场2701室	175/96A	货号:F11M312202FIV	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
146	针织T恤衫	桐梓县初剑猛兽男装店	贵州省遵义市桐梓县海校街道人民路166号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	180/96A(52)	货号:6442T22215	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
147	圆领短T恤	桐梓县杨梦晓服装店	贵州省桐梓县海校街道文笔路1区1栋一楼门面	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	180/100A(52)	货号:B32101272	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	棉 65.5聚酯纤维 31.0 氨纶 3.5(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 棉 74聚酯纤维 26(GB/T 29862-2013)	
148	圆领短T恤	桐梓县杨梦晓服装店	贵州省桐梓县海校街道文笔路1区1栋一楼门面	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	180/100A(52)	货号:B42101084	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	棉 58.9聚酯纤维 37.7 氨纶 3.4(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 棉 72.7聚酯纤维 27.3(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
149	连衣裙	习水县秋熠木茜格女装店	习水县杉王街道希望社区娄山南路希望国际城时代广场一层55号	秋熠	杭州旻悦服饰有限公司	杭州市江干区九环路60号1幢4楼	160/84A M	货号：3201105	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
150	连衣裙	习水县秋熠木茜格女装店	习水县杉王街道希望社区娄山南路希望国际城时代广场一层55号	秋熠	杭州旻悦服饰有限公司	杭州市江干区九环路60号1幢4楼	165/88A L	货号:3201609	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
151	针织T恤衫	习水县杰尼威尼男装店	贵州省习水县杉王街道虹顶社区中央大街1-24号	/	上海诺澳服饰有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区上海市浦东新区宏祥北路83弄1-42号20幢118室	170/88A (48)	款号:F-C15B0254	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
152	T恤	赤水市三十六季工厂集成服装店	赤水市市中红军大道北路381号	/	无锡帕尔多纺织科技有限公司	锡山区东港镇港下五星经济园区	175/96A	货号：7232083265	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
153	T恤	赤水市三十六季工厂集成服装店	赤水市市中红军大道北路381号	/	无锡帕尔多纺织科技有限公司	锡山区东港镇港下五星经济园区	165/88A	货号：7232083202	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
154	冰凉丝直筒裤	赤水市三十六季工厂集成服装店	赤水市市中红军大道北路381号	/	无锡帕尔多纺织科技有限公司	锡山区东港镇港下五星经济园区	165/70A(28)	货号：7232013059	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
155	T恤2	德江县新时代服装店	德江县青龙街道柏杨社区城南新区	/	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路102号2楼237房（仅限办公）	160/84A	货号:10007	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
156	T恤2	德江县新时代服装店	德江县青龙街道柏杨社区城南新区	/	东莞市欧蔓服饰有限公司	广东省东莞市虎门镇南栅民昌路19号1栋401室	160/84A	货号:A3087	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
157	休闲裤2	沿河新时代服装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	/	广州雅格斯曼服饰有限公司	广州市番禺区大石街河村工业二路7号C栋303	L(165/72A)	货号:83035	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
158	T恤2	沿河新时代服装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	/	东莞市欧蔓服饰有限公司	广东省东莞市虎门镇南栅民昌路19号1栋401室	XL(170/92A)	货号:A3512	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
159	针织T恤衫	沿河罗威姆男装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道团结大道671号	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	170/88A(48)	货号：932T21060	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
160	针织T恤衫	沿河罗威姆男装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道团结大道671号	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	175/92A (50)	货号：932T29988	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
161	T恤/短袖圆领	印江自治县漠士男装三分店	印江自治县龙津街道凯旋城	/	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	170/88A	货号:C32106054	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
162	T恤/polo	印江自治县漠士男装三分店	印江自治县龙津街道凯旋城	/	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	175/92A	货号:C32106015	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
163	短袖POLO衫(合体版)	思南县莱克斯顿服装二店	思南县思唐街道办事处城北盛世豪庭14号门面	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	175/92A(L)	货号:102063013462	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
164	短袖POLO衫(合体版)	思南县莱克斯顿服装二店	思南县思唐街道办事处城北盛世豪庭14号门面	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	175/92A(L)	货号:102063011772	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
165	针织T恤衫	思南县洛维峨男装店	思南县思唐街道办事处城北社区江岸名都一组团2栋4号门面	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	170/88A(48)	货号:132T27176	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	锦纶 86.7氨纶 13.3(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 面料(标称): 锦纶 96.0 ± 5 氨纶 4.0 ± 3(GB/T 29862-2013)	
166	针织T恤衫	思南县洛维峨男装店	思南县思唐街道办事处城北社区江岸名都一组团2栋4号门面	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	175/92A(50)	货号:132T29037	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料:棉 91.4 聚酯纤维 3.4 锦纶 2.7 氨纶 2.5(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 面料: 棉 94.2 聚酯纤维 3.7 氨纶 2.1(GB/T 29862-2013)	
167	休闲T恤	石阡县啄木鸟男装专卖店	贵州省铜仁市石阡县汤山街道办事处温泉社区中坪街	/	九江啄木鸟服装有限公司	江西省九江市濂溪区生态工业园	50	货号:B3115326-6	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料:粘纤 65.7 锦纶 29.8 氨纶 4.5(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 耐久性标签标称: 粘纤(人棉) 49.5 ± 5 锦纶 39.9 ± 5 氨纶 10.6 ± 5(GB/T 29862-2013)	
168	圆领短T	石阡县啄木鸟男装专卖店	贵州省铜仁市石阡县汤山街道办事处温泉社区中坪街	图形	九江啄木鸟服装有限公司	江西省九江市濂溪区生态工业园	175/92A	货号:B210101	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
169	短袖文化衫	玉屏县李宁体育用品店	玉屏县平溪街道北门廊桥一层52-53号	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	180/96A	款号:AHST283-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
170	短袖文化衫	玉屏县李宁体育用品店	玉屏县平溪街道北门廊桥一层52-53号	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	170/88A	款号:AHSS371-6	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
171	短袖棉T恤	玉屏县马超服装店	玉屏县平溪办事处商贸厦门面	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	175/92A	款号:FTCE2514	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
172	针织工艺衫	玉屏县马超服装店	玉屏县平溪办事处商贸厦门面	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄19号6层	175/92A	款号:FTTE1309	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
173	针织T恤衫	江口县南山服装店	江口县双江街道新步行街华联超市旁第一层2号门面	斯得雅	斯得雅（中国）有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇外西环路736号	180/96A	款号:22260579S	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
174	圆领T恤	江口县南山服装店	江口县双江街道新步行街华联超市旁第一层2号门面	斯得雅	斯得雅（中国）有限公司	福建省泉州市石狮市灵秀镇外西环路736号	175/92A	款号:236YT040	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	锦纶 59.7氨纶 13.6粘纤 13.6莫代尔 12.2桑蚕丝 0.9(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 锦纶 61 氨纶 12.2粘纤 22 桑蚕丝 4.8(GB/T 29862-2013)	涉嫌假冒
175	圆领短T恤衫	江口县意尔康鞋服专卖店	江口县双江街道三星路宏远商汇城A栋一层26-27号	意尔康	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	170/88A	货号:52321164	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
176	圆领短T恤衫	江口县意尔康鞋服专卖店	江口县双江街道三星路宏远商汇城A栋一层26-27号	意尔康	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	175/92A	货号:52321212	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
177	短袖针织衫	松桃文文三彩女装专卖店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇金阳广场70号门面	/	卓尚服饰（杭州）有限公司	杭州经济技术开发区下沙街道长空路1号	165/88A(L)	S23320212Z20	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
178	长裤	松桃文文三彩女装专卖店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇金阳广场70号门面	/	卓尚服饰（杭州）有限公司	杭州经济技术开发区下沙街道长空路1号	165/72A(L)	S23310214K00	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
179	男运动五分裤	松桃鼎鑫鞋业	贵州省铜仁市松桃苗族自治县府路金阳广场1号楼1号、72号门面	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	XL175/78A	货号:11223203198-002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
180	男运动短裤	松桃鼎鑫鞋业	贵州省铜仁市松桃苗族自治县府路金阳广场1号楼1号、72号门面	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	XL175/78A	货号:11223204136-002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
181	短袖连衣裙	万山区三彩服饰店	贵州省铜仁市万山区仁山街道金麟大道256号九宜城1F-46	/	卓尚服饰（杭州）有限公司	杭州经济技术开发区下沙街道长空路1号	160/84A(M)	S23210216L20	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
182	短袖针织衫	万山区三彩服饰店	贵州省铜仁市万山区仁山街道金麟大道256号九宜城1F-46	/	卓尚服饰（杭州）有限公司	杭州经济技术开发区下沙街道长空路1号	155/80A(S)	S23220417Z20	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
183	男式T恤	万山区恒源祥服装店	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城方圆荟1楼42A/42/54号铺	恒源祥	上海恒源祥毛针织品有限公司	上海市黄浦区金陵东路358号	190/104A	货号:51A19163	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
184	男式T恤	万山区恒源祥服装店	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城方圆荟1楼42A/42/54号铺	恒源祥	上海恒源祥毛针织品有限公司	上海市黄浦区金陵东路358号	180/96A	货号:51AHE012	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
185	短袖T恤	铜仁市碧江区与狼共舞服装悦萃城店	铜仁市碧江区大十字西门商业停车场悦萃城L1-43号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	175/92A(50)	款号:9550140610100	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
186	短袖T恤	铜仁市碧江区与狼共舞服装悦萃城店	铜仁市碧江区大十字西门商业停车场悦萃城L1-43号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	180/96A(52)	款号:9550140614400	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
187	休闲短裤	铜仁市碧江区与狼共舞服装悦萃城店	铜仁市碧江区大十字西门商业停车场悦萃城L1-43号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	175/86A(L)	款号:9550140406709	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
188	长裤针织裤	铜仁市碧江区哲思时装店	铜仁市碧江区大十字西门商业停车场悦萃城L1-67号	/	广东哲思时装服饰有限公司	广州市越秀区北京路374号之二1101房、1102房自编M287号	170/76A(M)	款号:HLAK25203	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	侧拼面料含印花部位:1-2主面料:1	耐湿摩擦色牢度, ≥2(FZ/T 73020-2019)	
189	短袖圆领T恤	铜仁市碧江区哲思时装店	铜仁市碧江区大十字西门商业停车场悦萃城L1-67号	/	广东哲思时装服饰有限公司	广州市越秀区北京路374号之二1101房、1102房自编M287号	180/100A(XL)	款号:HMB A15319	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
190	男式圆领针织卫衣	正安县赵霞服装店	正安县凤仪街道北苑社区北门主街303号门面	/	广州市荟美服饰有限公司	广州市海珠区景业大街63号自编4号楼301	XL(175/100A)	款号:130927547	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料底层:聚酯纤维94.9氨纶5.1(含粘合剂)(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 里布(耐久性标签标称): 聚酯纤维100(GB/T 29862-2013)	
191	男式圆领针织短袖T恤	正安县赵霞服装店	正安县凤仪街道北苑社区北门主街303号门面	/	广州市荟美服饰有限公司	广州市海珠区景业大街63号自编4号楼301	L(170/96A)	款号:130821049	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	1	耐湿摩擦色牢度, ≥2(GB/T 22849-2014)	
192	针织T恤衫	凤冈县汪兴服装店	凤冈县龙泉街道和平路社区飞雪街荣盛馨梦园1-2-3-4号门面	PLAYBOY	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道金泰社区万道路金运楼二楼	175/92A	货号:1322104166	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
193	T恤	凤冈县汪兴服装店	凤冈县龙泉街道和平路社区飞雪街荣盛馨梦园1-2-3-4号门面	图形	嘉兴创骏服饰有限公司	桐乡市梧桐街道一舟大道1号	175/92A	13211218	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
194	针织T恤衫	凤冈县汪兴服装店	凤冈县龙泉街道和平路社区飞雪街荣盛馨梦园1-2-3-4号门面	PLAYBOY	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道金泰社区万道路金运楼二楼	175/92A	货号:1323100510	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
195	男式圆领针织短袖T恤	涪潭县森积服装店	涪潭县涪江街道太阳城A-2栋5、6号门面	/	广州市荟美服饰有限公司	广州市海珠区景业大街63号自编4号楼301	XL(175/100A)	款号:130831077	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
196	男式圆领针织短袖T恤	涪潭县森积服装店	涪潭县涪江街道太阳城A-2栋5、6号门面	/	广州市荟美服饰有限公司	广州市海珠区景业大街63号自编4号楼301	XL(175/100A)	款号:130731056	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
197	男式圆领针织卫衣	涓潭县森积服装店	涓潭县涓江街道太阳城A-2栋5、6号门面	/	广州市荟美服饰有限公司	广州市海珠区景业大街63号自编4号楼301	2XL(180/104A)	款号:130937544	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
198	卫衣	绥阳县任维权服装店	绥阳县洋川镇解放中路17号(文化馆对面)	图形	半身缘(广州)服装设计有限公司	广州市番禺区大石街石北工业路684号12栋701、702、703、710	170/88A	货号:D12523	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
199	T恤	绥阳县任维权服装店	绥阳县洋川镇解放中路17号(文化馆对面)	图形	半身缘(广州)服装设计有限公司	广州市番禺区大石街石北工业路684号12栋701、702、703、710	170/88A	货号:D12521	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
200	休闲裤	绥阳县任维权服装店	绥阳县洋川镇解放中路17号(文化馆对面)	图形	半身缘(广州)服装设计有限公司	广州市番禺区大石街石北工业路684号12栋701、702、703、710	160/66A	货号:AD02145	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
201	长袖T恤	仁怀市坚持我的休闲牛仔服饰店	仁怀市中枢街道办事处国酒南路	/	坚持我的服饰(杭州)股份有限公司	杭州市江干区德胜东路3355号裙楼6楼605、606室	185/104A	款号:331404002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
202	短袖T恤	仁怀市坚持我的休闲牛仔服饰店	仁怀市中枢街道办事处国酒南路	/	坚持我的服饰(杭州)股份有限公司	杭州市江干区德胜东路3355号裙楼6楼605、606室	175/96A	款号:231103017	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
203	休闲衬衫	仁怀市坚持我的休闲牛仔服饰店	仁怀市中枢街道办事处国酒南路	/	坚持我的服饰(杭州)股份有限公司	杭州市江干区德胜东路3355号裙楼6楼605、606室	170/92A	款号:332005302	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
204	J&T男后背大印花T恤	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	图形	江西荣久泰服饰有限公司	江西省南昌市青山湖区义坊路1818号南昌勋耀实业有限公司6#厂房	175/100A	款号: MJ213T01/655341 货号:3548680	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
205	男翻领条纹POLO衫	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	JVELS	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢三楼	185/100A	款号: X33538	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
206	BC男基本圆领卫衣	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	/	宁波统富纺织服装科技有限公司	浙江省宁波市象山县丹西街道白鹤路140号	180/104A	款号: MB233W13/637445 货号:3994902	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
207	卫衣	新蒲新区尚格服装店	贵州省遵义市新蒲新区新蒲街道长征南路88号中建幸福广场AF1S007号	/	杭州臣同服饰有限公司	浙江省杭州市临平区南苑街道艺尚创谷中心19幢401室-6	165/88A	款号: L2137173	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
208	短裤	新蒲新区尚格服装店	贵州省遵义市新蒲新区新蒲街道长征南路88号中建幸福广场AF1S007号	/	杭州臣同服饰有限公司	浙江省杭州市临平区南苑街道艺尚创谷中心19幢401室-6	155/64A	款号: L2393079-A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
209	夹克外套	新蒲新区尚格服装店	贵州省遵义市新蒲新区新蒲街道长征南路88号中建幸福广场AF1S007号	/	杭州臣同服饰有限公司	浙江省杭州市临平区南苑街道艺尚创客中心19幢401室-6	155/80A	款号:L3355044	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
210	T恤	施秉县衣品汇	贵州省黔东南州施秉县城关镇舞阳河路	/	广东邦马龙服装股份有限公司	普宁市占陇镇占杨朝扬区314栋1号（自主申报）	180/96A	货号:6692	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
211	T恤	施秉县衣品汇	贵州省黔东南州施秉县城关镇舞阳河路	/	普宁市流沙鸿盛达制衣厂	普宁市流沙东街道新坛村西湖里（三片）登洲楼第五楼	175/92A	货号:23621#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
212	短袖T恤	黄平县与狼共舞时装店	贵州省黄平县新州镇北门街新隆路口	/	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	180/96A	款号:9550140654800	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
213	针织休闲上衣	黄平县与狼共舞时装店	贵州省黄平县新州镇北门街新隆路口	/	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	180/96A	款号:9550130601200	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
214	速干T男款	镇远县娟姐内衣和平街店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县武阳镇和平社区和平街13号门面	/	浙江普今服饰有限公司	浙江省金华市东阳市江北街道凤凰社区望江北路526号3号厂房10楼（自主申报）	170/88A	款号:H8820	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
215	针织T恤衫	镇远县统商务男装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县武阳镇和平社区和平街11号	/	上海诺澳服饰有限公司	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区上海市浦东新区宏祥北路83弄1-42号20幢118室	185/100A	款号:P-C14B0632	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
216	POLO衫	岑巩县柒牌服装店	贵州省黔东南州岑巩县澧水街道新兴大道中段137号	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	175/92A	货号:724T70050/55	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
217	T恤	岑巩县柒牌服装店	贵州省黔东南州岑巩县澧水街道新兴大道中段137号	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	180/96A	货号:K18T71400	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
218	爆爽T男款（基础款）	台江县茜木内衣店	台江县台拱镇苗疆东大道3-4号	/	浙江普今服饰有限公司	浙江省金华市东阳市江北街道凤凰社区望江北路526号3号厂房10楼（自主申报）	185/100A、	款号:H6166	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
219	爆爽T女款（印花款）	台江县茜木内衣店	台江县台拱镇苗疆东大道3-4号	/	浙江普今服饰有限公司	浙江省金华市东阳市江北街道凤凰社区望江北路526号3号厂房10楼（自主申报）	165/84A	款号:H6167	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
220	短袖圆领	麻江县杏山街道衣酷之家服装批发城	麻江县杏山镇迎宾北路凤凰华城二层	/	上海红蜓丰尚实业有限公司	上海市奉贤区八字桥路1919号2幢11层	190/104A	货号：Y-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	聚酯纤维 90.5氨纶 9.5(结合公定回潮率含量)	纤维含量，棉 100(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
221	短袖T恤	麻江县杏山街道衣酷之家服装批发城	麻江县杏山镇迎宾北路凤凰华城二层	/	上海红蜓丰尚实业有限公司	上海市奉贤区八字桥路1919号2幢11层	185/100A	货号:T-25	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	聚酯纤维 90.1 氨纶 9.9(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 棉 100(GB/T 29862-2013)	
222	保暖风衣	黎平县特步平街店	黎平县德凤街道右平街18号“侗乡第一商城”商铺	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	170/92A	款号: 977329 160124-5	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
223	针织T恤衫	黎平县猛兽男装店	黎平县德凤镇兰花园社区聚富广场17号叫门面	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	185/100A	货号: 6462T21751	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
224	圆领短袖T恤	福泉市念羽服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处越壹号T1-1-7、8号商铺	图形	广州市柏荟体育用品有限公司	广州市天河区荷光路137号103房2199号(仅限办公)	185/100A	A2325ST198	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
225	圆领短袖T恤	福泉市念羽服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处越壹号T1-1-7、8号商铺	图形	广州市柏荟体育用品有限公司	广州市天河区荷光路137号103房2199号(仅限办公)	样175/92A	A2325ST368	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
226	圆领长袖卫衣	福泉市念羽服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处越壹号T1-1-7、8号商铺	图形	广州市柏荟体育用品有限公司	广州市天河区荷光路137号103房2199号(仅限办公)	170/88A	A2331SV086	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
227	针织T恤衫	瓮安县杰好服饰店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区1号楼12栋1号门面	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	180/96A	6462T28212	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
228	短袖T恤	瓮安县大白鲨男装店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美时代广场11-12-1-5号门面	大白鲨	上海大鲨服饰有限公司	上海市奉贤区陈桥路1876号2幢1层	180	41T230055	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
229	圆领T恤	瓮安县大白鲨男装店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美时代广场11-12-1-5号门面	大白鲨	上海大鲨服饰有限公司	上海市奉贤区陈桥路1876号2幢1层	175	41T230684	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
230	男装针织合体翻领短袖衫	龙里县碧波服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道青龙路	以纯	东莞市以纯集团有限公司	广东省东莞市虎门镇新下路7号	185/96A	RM32131671	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
231	女装针织合体圆领短袖衫	龙里县碧波服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道青龙路	以纯	东莞市以纯集团有限公司	广东省东莞市虎门镇新下路7号	165/88A	RW32231022	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
232	男针织圆领短袖T恤	贵定县祖正宇鞋服店	贵定县金南街道南华购物中心30-31号门面	贵人鸟	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	165/84A	货号: 0132X57-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
233	男针织圆领卫衣	贵定县祖正宇鞋服店	贵定县金南街道南华购物中心30-31号门面	贵人鸟	贵人鸟股份有限公司	晋江市陈埭沟西工业区	175/92A	4331V91-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
234	BC男火焰字母印花短袖T	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	宁波新晟服饰工贸有限公司	浙江省象山县丹西街道西谷路319	170/96A	MB232T66/637363	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
235	BC男艺术线条印花短袖T	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	宁波新晟服饰工贸有限公司	浙江省象山县丹西街道西谷路319	180/104A	MB222T113/637218	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
236	短袖翻领T恤	都匀市新源服饰店	贵州省黔南州都匀市文峰街道迎宾路66号南州星力城二层01F1033N号商铺	图形	广东卡丹路实业有限公司	东莞市万江街道金泰社区万江大道永泰综合楼B栋二楼202	170/92A	27271001/58	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
237	短袖翻领T恤	都匀市新源服饰店	贵州省黔南州都匀市文峰街道迎宾路66号南州星力城二层01F1033N号商铺	图形	广东卡丹路实业有限公司	东莞市万江街道金泰社区万江大道永泰综合楼B栋二楼202	170/92A	27071011/50	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
238	T恤	都匀市恒源祥服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路大十字1号门面	恒源祥	无锡恒基服饰有限公司	无锡市惠山区钱桥钱胡路718号	185/100A	211013DTU	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
239	男衫	都匀市恒源祥服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路大十字1号门面	恒源祥	无锡恒磊服饰有限公司	无锡市惠山区钱桥钱胡路718号	190/104A	55TA702	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
240	男衫	都匀市恒源祥服饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路大十字1号门面	恒源祥	无锡恒磊服饰有限公司	无锡市惠山区钱桥钱胡路718号	185/100A	55TA575	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
241	T恤衫	雷山县帝牌男装	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇新兴南路A-2-3	帝牌	石狮帝牌运营有限公司	福建省泉州市石狮市宝盖镇科技园锦佳路236号	180/96A	624322	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
242	T恤衫	雷山县帝牌男装	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇新兴南路A-2-3	帝牌	石狮帝牌运营有限公司	福建省泉州市石狮市宝盖镇科技园锦佳路236号	170/88A	623327	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
243	针织T恤衫	雷山县帝牌男装	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇新兴南路A-2-3	帝牌	帝牌(中国)有限公司	福建省泉州市石狮市宝盖镇锦佳路236号高科技工业园3号楼	170/88A	货号:621236	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
244	短袖T恤	左祥志	榕江县古州镇滨江大道常驰财富广场4-1-29号	图形	江苏九鹿王服饰有限公司	常熟市常福街道常福路380号	180/96A	N967XT013	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
245	短袖T恤	左祥志	榕江县古州镇滨江大道常驰财富广场4-1-29号	图形	江苏九鹿王服饰有限公司	常熟市常福街道常福路380号	185/100A	N967XT015	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
246	圆领短T	榕江县魔美名作服装店	榕江县古州镇常驰广场4-1-28号	JazzTiger	泉州潮蓝鞋服有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇桂林村桂淮工业路76号	180/96A	52211341M	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
247	圆领短T	榕江县魔美名作服装店	榕江县古州镇常驰广场4-1-28号	JazzTiger	泉州潮蓝鞋服有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇桂林村桂淮工业路76号	180/96A	52211337M	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
248	圆领卫衣	榕江县魔美名作服装店	榕江县古州镇常驰广场4-1-28号	JazzTiger	泉州潮蓝鞋服有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇桂林村桂淮工业路76号	170/88A	51321110M	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
249	男装针织宽松圆领落肩长袖衫	左祥志	榕江县古州镇滨江大道常驰财富广场4-1-24、4-1-25	以纯	东莞市以纯集团有限公司	广东省东莞市虎门镇新下路7号	175/88A	款号：F133131027	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
250	男装针织宽松圆领长袖卫衣衫	左祥志	榕江县古州镇滨江大道常驰财富广场4-1-24、4-1-25	以纯	东莞市以纯集团有限公司	广东省东莞市虎门镇新下路7号	170/84A	款号：F233132006	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
251	上衣	从江县郎文斯汀服装店	从江县丙妹镇北上新区商贸3号楼2号门面	/	杭州乐汀服饰有限公司	浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路92号2幢三楼301室	165/88A	320	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
252	上衣	从江县郎文斯汀服装店	从江县丙妹镇北上新区商贸3号楼2号门面	/	杭州乐汀服饰有限公司	浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区五洲路92号2幢三楼301室	160/84A	608	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
253	针织上衣	从江县迪卡轩服装店	贵州省从江县丙妹镇北上新区商贸综合楼3号楼一层门面	/	浙江宝加服饰有限公司	浙江省湖州市德清县禹越镇星河路288号	170/92A	X260009	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
254	西装	从江县迪卡轩服装店	贵州省从江县丙妹镇北上新区商贸综合楼3号楼一层门面	/	浙江宝加服饰有限公司	浙江省湖州市德清县禹越镇星河路288号	165/88A	X410729	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
255	T恤	从江县迪卡轩服装店	贵州省从江县丙妹镇北上新区商贸综合楼3号楼一层门面	/	浙江宝加服饰有限公司	浙江省湖州市德清县禹越镇星河路288号	165/88A	I562030	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
256	T恤	丹寨县建琼服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇兴泉路	图形	上海宾图服饰有限公司	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄156号第6幢108室	175/92A	货号:3356	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
257	T恤	丹寨县建琼服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇兴泉路	图形	上海宾图服饰有限公司	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄156号第6幢108室	185/100A	货号:3171	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
258	T恤	丹寨县建琼服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇兴泉路	图形	上海宾图服饰有限公司	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄156号第6幢108室	185/100A	货号:23159	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
259	卫衣	大方县银萍服装店	大方县佳鑫方圆荟摩尔城购物中心C1-047	图形	广州恩驰服饰有限公司	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B9969(集群注册)(JM)	L(175/92A)	款号:ES31WY831	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
260	短袖T恤	大方县银萍服装店	大方县佳鑫方圆荟摩尔城购物中心C1-047	图形	广州恩驰服饰有限公司	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B9969(集群注册)(JM)	L(175/92A)	款号:EF21TX531	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
261	牛仔褲	大方县银萍服装店	大方县佳鑫方圆荟摩尔城购物中心C1-047	图形	广州恩驰服饰有限公司	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-B9969(集群注册)(JM)	29	款号:ER31PN011	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
262	BC男龙纹印花短袖T	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	宁波新晟服饰工贸有限公司	浙江省象山县丹西街道西谷路319	185/108A	款号:MB222T93	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
263	BC男落肩休闲卫衣	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	宁波统富纺织服装科技有限公司	浙江省宁波市象山县丹西街道白鹤路140号	180/104A	款号:MB233W21	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
264	太太装连衣裙	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	EAGLEFLY宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢三楼	170/92A	款号:X93234	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	净色面料: 粘纤 90.7锦纶 9.3印花面料: 粘纤 89.8锦纶 10.2(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 粘纤 25 ± 5锦纶 75 ± 5(GB/T 29862-2013)	
265	针织短袖T恤衫	遵义国贸春天百货购物中心有限公司	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场	SKECHERS斯凯奇	东莞通威服装有限公司	东莞市凤岗镇塘沥村金凤凰开发区	175/92A	款号:L223U210	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
266	针织短袖T恤衫	遵义国贸春天百货购物中心有限公司	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场	SKECHERS斯凯奇	东莞通威服装有限公司	东莞市凤岗镇塘沥村金凤凰开发区	180/96A	款号:L223U043	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
267	针织短裤	遵义国贸春天百货购物中心有限公司	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场	SKECHERS斯凯奇	东莞通威服装有限公司	东莞市凤岗镇塘沥村金凤凰开发区	185/86A	款号:L223M091	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
268	连帽套头卫衣	金国义(个体工商户)	贵州省贵阳市息烽县永靖镇文化东路7-1-14-12号	意尔康	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38-50号	170/92A	货号:63324614 紺紫	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
269	立领开衫卫衣	金国义（个体工商户）	贵州省贵阳市息烽县永靖镇文化东路7-1-14-12号	意尔康	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	180/96A	货号:53324520 玛瑙黑	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
270	T恤	清镇市王贵秀服装店	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处百花新城百马大道2号吾悦广场第2层编号为2061、2062号	希尼亚	泉州希尼亚服装有限公司	福建省泉州市晋江市良种场良兴路15号	175/92A	款号:T1IN21971	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
271	T恤	清镇市王贵秀服装店	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处百花新城百马大道2号吾悦广场第2层编号为2061、2062号	希尼亚	泉州希尼亚服装有限公司	福建省泉州市晋江市良种场良兴路15号	170/88A	款号:T1HN21867	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
272	休闲裤	清镇市王贵秀服装店	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处百花新城百马大道2号吾悦广场第2层编号为2061、2062号	希尼亚	泉州希尼亚服装有限公司	福建省泉州市晋江市良种场良兴路15号	175/84A	款号:B1IN25685	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
273	T恤	修文县龙场镇欣鑫服装经营部	贵州省贵阳市修文县龙场镇河滨大道与翠屏东路交叉口	/	浙江致知服饰有限公司	德清县武康镇长虹中街188号	155/80A	款号:30526137	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
274	牛仔褲	修文县龙场镇欣鑫服装经营部	贵州省贵阳市修文县龙场镇河滨大道与翠屏东路交叉口	/	浙江致知服饰有限公司	德清县武康镇长虹中街188号	155/60A	款号:30423239	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
275	牛仔褲	修文县龙场镇欣鑫服装经营部	贵州省贵阳市修文县龙场镇河滨大道与翠屏东路交叉口	/	浙江致知服饰有限公司	德清县武康镇长虹中街188号	165/68A	款号:30723203	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
276	翻领短袖T恤	南明区罗安国服装店	贵州省贵阳市南明区龙洞街道砂之船（贵阳）奥莱A4层34号商铺[双龙	ELLE HOMME	上海金芒果制衣有限公司	上海市宝山区上大路668号278C室	180/100A	货号:EDTX02160 2Y	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
277	牛仔褲(水洗产品)	南明区罗安国服装店	贵州省贵阳市南明区龙洞街道砂之船（贵阳）奥莱A4层34号商铺[双龙	ELLE HOMME	上海金芒果制衣有限公司	上海市宝山区上大路668号278C室	170/76A	货号:ENKX21054 7C	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
278	短袖T恤	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路口交叉口北侧[双龙区]	朗·维高	上海克瑞特服饰有限公司	中国（上海）自由贸易试验区南泉北路45号220室	190/104A	品号:LTSR18109 50W	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
279	T恤/polo	紫云县张翔漠土服装店	紫云县松山镇鑫都广场2号楼一层临街18-20号门面	MOST	浙江漠土服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	175/92A	货号:C32106030	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料:棉 50.7粘纤 47.1氨纶 2.2(结合公定回潮率含量)	纤维含量, 面料(标称): 棉 48.5再生纤维 48.5 氨纶 3(GB/T 29862-2013)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
280	T恤/短袖圆领	紫云县张翔漠土服装店	紫云县松山镇鑫都广场2号楼一层临街18-20号门面	MOST	浙江漠土服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区	170/88A	货号 :C32106040	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
281	针织衫	紫云县珞炫女装店	贵州省紫云自治县鑫都广场6-1-12	/	嘉兴芸艺服饰有限公司	浙江省嘉兴市海宁市许村镇五德路6号6幢1-5层	170/92A	N035A32332	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
282	针织衫	紫云县珞炫女装店	贵州省紫云自治县鑫都广场6-1-12	/	嘉兴芸艺服饰有限公司	浙江省嘉兴市海宁市许村镇五德路6号6幢1-5层	165/88A	N034B32341	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
283	长裤	紫云县珞炫女装店	贵州省紫云自治县鑫都广场6-1-12	/	嘉兴芸艺服饰有限公司	浙江省嘉兴市海宁市许村镇五德路6号6幢1-5层	175/78A	N134B32314	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
284	短袖T恤衫(合体板)	安龙县莱克斯顿男装店	安龙县招堤街道办事处打石厂西河加油站斜对面主街道门面	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	175/92A	B02052020906	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
285	短袖POLO衫(合体版)	安龙县莱克斯顿男装店	安龙县招堤街道办事处打石厂西河加油站斜对面主街道门面	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	185/100A	1020630010022	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
286	卫衣(舒适版)	安龙县莱克斯顿男装店	安龙县招堤街道办事处打石厂西河加油站斜对面主街道门面	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广州市荔湾区荷景南路55号A栋3楼	170/88A	403303021250	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
287	休闲短袖	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	MABO马帛	上海欧塞德斯服饰有限公司	上海市金山区漕泾镇沙积4480号	185/100A	737006	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
288	休闲T恤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	MABO马帛	上海欧塞德斯服饰有限公司	上海市金山区漕泾镇沙积4480号	185/100A	735050	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
289	T恤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	图形	普宁市堡狮王服饰有限公司	池尾街道科技工业园万邦服饰有限公司厂房2-3层	180/96A	23S2855	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
290	拼接卫衣蓝色	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	宾奈	广州市辰诺服饰有限公司	广州市海珠区宝岗大道277号4-9楼505-2室(仅限办公)	185/104A	产品货号 :SW23F23TX001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
291	商务翻领T恤蓝色	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	柏斯宝	广州市辰诺服饰有限公司	广州市海珠区宝岗大道277号4-9楼505-2室(仅限办公)	185/104A	产品货号 :SW23F23TX069	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
292	男士裤子	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	/	浙江永润针织有限公司	浙江省金华市金东区孝顺镇金义快速路6348号天鸽智创园东区11栋一单元4层401、5层501（自主申报）	190/94A	KL-241CK040	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
293	棉卫衣	惠水县饶祖平服装店	惠水县和平镇惠民西路好花红商贸街	IEF爱依服	信丰县信融服饰有限公司	江西省赣州市信丰县工业园诚信大道9号	160/84A	款号:4621A-B1262-	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
294	棉T恤	惠水县饶祖平服装店	惠水县和平镇惠民西路好花红商贸街	IEF爱依服	信丰县信融服饰有限公司	江西省赣州市信丰县工业园诚信大道9号	170/92A	款号:4518A-N52126-	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
295	棉T恤	惠水县饶祖平服装店	惠水县和平镇惠民西路好花红商贸街	IEF爱依服	东莞启昊服饰有限公司	广东省东莞市麻涌镇新基工业路3号4栋301室	160/84A	款号:4524K-N1817-	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
296	圆领短T恤	长顺县文静商务男装店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长兴西路中段（八一路）	/	索歌服饰（上海）有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	175/96A	货号:B32101013	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
297	翻领短T恤	长顺县文静商务男装店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长兴西路中段（八一路）	/	索歌服饰（上海）有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J21641室	175/96A	货号:B32101408	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
298	女针织上衣	罗甸县美邦服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路（陆廷华门面）	/	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号	160/84A,	商品码:727631	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
299	女牛仔裤(水洗产品)	罗甸县美邦服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路（陆廷华门面）	/	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号	160/66A	商品码:756742	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
300	女针织裤(舒适)	罗甸县美邦服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路（陆廷华门面）	/	上海美特斯邦威服饰股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区康桥东路800号	165/68A	商品编码:749997	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
301	针织上衣	平塘县绣绣服装店	平塘县金盆街道中央大街1号楼底商1-11、12号	/	浙江纳雅服饰有限公司	浙江省杭州市临平区经济技术开发区新洲路822号2幢	160/84A	货号:D23217D5279	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
302	卫衣	平塘县绣绣服装店	平塘县金盆街道中央大街1号楼底商1-11、12号	/	浙江纳雅服饰有限公司	浙江省杭州市临平区经济技术开发区新洲路822号2幢	160/84A	货号:D23122D3638	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
303	短袖T恤	任学全（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇文化宫门面	图形	上海发财羊服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇环枫东路38号-5幢	170/88A	款号:220106	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
304	衬衫	任学全（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇文化宫门面	百天奴	江苏百天奴服饰有限公司	常熟市沙家浜镇常昆工业园E区	175/92A	货号:A160	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
305	圆领T恤	荔波韦明星服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道文明路56号	/	无锡帕尔多纺织科技有限公司	锡山区东港镇港下五星经济园区	175/92A	货号:9232081808	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
306	梭织衬衫	荔波韦明星服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道文明路56号	/	无锡帕尔多纺织科技有限公司	锡山区东港镇港下五星经济园区	180/96A	货号:9233338518	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
307	烟管裤	刘结群（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县帝都广场	/	郑州贝斯兰德服饰股份有限公司	郑州经济技术开发区国际物流园区四海路120号	27	货号:L11017	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料: 经向 纬向 2 2	耐干摩擦色牢度, ≥ 3(GB 18401-2010 B类)	
											面料: 棉 66.5 聚酯纤维 24.2 粘纤 7.5 氨纶 1.8 (结合公定回潮率含量)	纤维含量面料(耐久性 标签标称):棉 74.5聚 酯纤维 24 氨纶 1.5(GB/T 29862-2013)	
308	烟管裤	刘结群（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县帝都广场	/	郑州贝斯兰德服饰股份有限公司	郑州经济技术开发区国际物流园区四海路120号	28	货号:L11026	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	腰头: 88裤身: 106裤脚: 97 口袋: 47(检出限:20)	甲醛含量, ≤75(GB 18401-2010 B类)	
309	上衣	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	JESSYLIN E	温州市杰茜莱服饰有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路428号	160/84A	款号:325201354	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
310	牛仔裙(水洗产品)	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	JESSYLIN E	温州市杰茜莱服饰有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路428号	165/70A	款号:325212351	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
311	上衣	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	JESSYLIN E	温州市杰茜莱服饰有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路428号	160/84A	款号:322201284	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
312	短袖POLO衫	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	广州格度服饰有限公司	广州市白云区西槎路31号之五J305单元	170/88A	款号:OABHD1899	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
313	短袖POLO衫	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	广州格度服饰有限公司	广州市白云区西槎路31号之五J305单元	170/88A	款号:OABHD1894	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
314	水洗牛仔褲	开阳县卡贝奈尔服装店	贵州省贵阳市开阳县城关镇中山商场B-21号	KBNE	浙江禾润实业有限公司	桐乡市濮院镇桐星大道808号2幢	155/58A	款号:KKZ67308107	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
315	T恤	开阳县卡贝奈尔服装店	贵州省贵阳市开阳县城关镇中山商场B-21号	KBNE	浙江禾润实业有限公司	桐乡市濮院镇桐星大道808号2幢	150/76A	款号:330311222	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
316	T恤	开阳县卡贝奈尔服装店	贵州省贵阳市开阳县城关镇中山商场B-21号	KBNE	浙江禾润实业有限公司	桐乡市濮院镇桐星大道808号2幢	155/80A	款号:330411211	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
317	牛仔裤	白云区半身缘服装店	贵州省贵阳市白云区白云中路19号帝璟佳苑1栋1单元1层18号	图形	半身缘(广州)服装设计有限公司	广州市番禺区大石街石北工业路684号12栋701、702、703、710	165/70A	货号:BB02044	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
318	卫衣	白云区半身缘服装店	贵州省贵阳市白云区白云中路19号帝璟佳苑1栋1单元1层18号	图形	半身缘(广州)服装设计有限公司	广州市番禺区大石街石北工业路684号12栋701、702、703、710	190/104A	货号:D12290	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
319	T恤	白云区半身缘服装店	贵州省贵阳市白云区白云中路19号帝璟佳苑1栋1单元1层18号	图形	半身缘(广州)服装设计有限公司	广州市番禺区大石街石北工业路684号12栋701、702、703、710	165/88A	货号:B13885	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
320	针织裤	乌当区棠狮服装店	贵州省贵阳市乌当区新光路街道新天大道北段99号蓝波湾新天卫城卫央生活广场1F-12/14号	/	宁波博洋服饰集团有限公司	浙江省宁波市海曙区启文路157弄6号	175/80A	款号:12811009390290105	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
321	针织T恤衫	乌当区棠狮服装店	贵州省贵阳市乌当区新光路街道新天大道北段99号蓝波湾新天卫城卫央生活广场1F-12/14号	/	宁波博洋服饰集团有限公司	浙江省宁波市海曙区启文路157弄6号	175/92A	款号:22821514160199905	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
322	针织T恤衫	乌当区棠狮服装店	贵州省贵阳市乌当区新光路街道新天大道北段99号蓝波湾新天卫城卫央生活广场1F-12/14号	/	宁波博洋服饰集团有限公司	浙江省宁波市海曙区启文路157弄6号	175/92A	款号:12721802210190105	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	
323	321BLS圆领胸前字母男T恤13835 A	乌当区衣思家服装店	贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添大道北段197号泉天下国际公馆泉城首府贵州永辉有限公司新添大道分公司外租区LG0346023	/	东莞市衣购思商贸有限公司	广东省东莞市厚街镇河田第二工业区路15号101室	175/92A	款号:13835	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
324	338XD抽绳 阔腿侧边印花男休闲裤 88-639 D	乌当区衣思家服装店	贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添大道北段197号泉天下国际公馆泉城首府贵州永辉有限公司新添大道分公司外租区 LG0346023	/	东莞市衣购思商贸有限公司	广东省东莞市厚街镇河田第二工业区路15号101室	175/80A	款号:88-639	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料面层：棉 60.0聚酯纤维 40.0(含粘合剂) 面料底层：聚酯纤维 96.5氨纶 3.5(含粘合剂)(结合公定回潮率含量)	纤维含量，面料（标称）：棉 65聚酯纤维 35(GB/T 29862-2013)	
325	323FBC翻领 定位条纹男T恤SW2659 D	乌当区衣思家服装店	贵州省贵阳市乌当区新创路街道新添大道北段197号泉天下国际公馆泉城首府贵州永辉有限公司新添大道分公司外租区 LG0346023	/	东莞市衣购思商贸有限公司	广东省东莞市厚街镇河田第二工业区路15号101室	180/96A	款号:SW2659	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域学生用品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	橡皮	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	/	2021年11月05日	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
2	可洗水彩笔	息烽岛内价商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化东路深港商贸城12层2-1号	/	温州福达文教用品有限公司	温州农业对外综合开发区兴平路18号	型号:981-24	2022.09.22	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
3	油画棒	贵州合力购物有限责任公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都C1号楼	/	温州金马文具用品制造有限公司	浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯帆路288号	/	(2022/06/27)	可迁移元素的限量、可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
4	字典橡皮擦	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	/	浙江一正文化用品有限公司	浙江省金华市浦江县仙华街道永在大道668号	/	货号:YZ1667	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
5	文具剪刀	南明区田源生鲜超市	贵州省贵阳市南明区龙洞街道机场路9号龙洞堡电子商务港(二期)(太升国际)居然之家太升购物中心负二层[双龙区]	/	义乌市浩航文具有限公司	浙江省义乌市廿三里街道华盛路228号（自主申报）	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	不合格	1.符合要求2.存在非功能性锐利边缘3.符合要求4.存在锐利边缘5.不适用	边缘、尖端。1.文具剪刀、刀片顶端应为圆弧顶端，不应为锐利尖端。2.文具剪刀、手动削笔机、卷笔刀、学生圆规、绘图仪尺、美工刀等如因功能性必不可少而存在功能性锐利边缘和锐利尖端时，则应设警示说明，且不应存在其他非功能性锐利边缘和锐利尖端。3.文具盒等的可触及边缘、边角或分模线不应有锐利毛边、尖端或溢边，或加以保护使之不可触及。4.学生用品可触及边缘，包括孔和槽，不应含有危险的毛刺或斜薄边，或将其作为折边、卷边或形成曲边，或用永久保护件或涂层予以保护。5.外露螺栓或螺杆可触及的末端不应有外露的锐利边缘或毛刺，或其端部应有光滑的螺帽覆盖，使锐利的边缘和毛刺不可触及。（GB 21027-2020）	
6	学生圆规	南明区田源生鲜超市	贵州省贵阳市南明区龙洞街道机场路9号龙洞堡电子商务港(二期)(太升国际)居然之家太升购物中心负二层[双龙区]	/	温州市剑峰文具有限公司	浙江省温州经济技术开发区玉苍东路160号	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
7	时尚运动笔袋	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	深圳齐心集团股份有限公司	深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园	/	/	可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	儿童马克笔	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5、1-6A、1-7号门面	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	/	(2022/12/13)	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
9	彩色双头水彩笔(24色)	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	深圳云之彩美术工艺用品有限公司	深圳市龙华区龙华街道三联社区三联创业路19号弓村新城商业中心(汇海广场)B座19层06	型号:AKD1089	(2023/04/18)	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
10	船形笔袋	贵阳云岩合力商贸有限公司第六分店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号万达广场B1F层B1-A号	/	义乌新谷文化用品有限公司	浙江省义乌市苏溪镇人民南路171巷2号	(200×80×40)mm	货号:LG-12128	可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	白色塑胶:DBP 未检出(检出限:50.0)BBP 未检出(检出限:50.0)DEHP 8.91×10 (检出限:50.0) 总量 (DBP+BBP+DEHP) 8.91×10	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 总量 (DBP+BBP+DEHP) ≤1.00×10 (GB 21027-2020)	
11	中华牌6151HB皮头铅笔	贵州永辉超市有限公司观山湖万达广场分公司	贵州省贵阳市观山湖区万达广场购物中心	/	中国第一铅笔有限公司	上海市松江区新浜镇文兵路120号A1-A6	/	/	可迁移元素的限量、可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
12	削笔机	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第七分公司	贵阳市白云区中环路156号米兰三期51栋、52栋46号	/	义乌市鼎邦文体用品有限公司	浙江省义乌市义南工业园区	纪念款	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	不合格	耳朵软胶: DBP 5.74×10 (检出限:50.0)BBP 未检出(检出限:50.0)DEHP 8.61×10 (检出限:50.0) 总量 (DBP+BBP+DEHP) 9.18×10	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 总量 (DBP+BBP+DEHP) ≤1.00×10 (GB 21027-2020)	
13	洞洞铅笔HB	贵州永辉超市有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市职教城盛源新天地负一层	/	广博集团股份有限公司	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何	/	货号:H05011	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
14	欧几里得倒梯形笔袋	贵州永辉超市有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市职教城盛源新天地负一层	/	宁波图米文具用品有限公司	浙江省宁波高新区星光路299号030幢四楼404	/	货号:TM-G66104	可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
15	金榜题名倒梯笔袋	乌当区龙日应便利店	贵州省贵阳市乌当区高新路街道办事处新庄村爱普丝孵化基地一楼附1号	/	深圳市金华升文具礼品有限公司	深圳市龙岗区龙城街道盛平社区深业紫麟山花园H3栋27A23-8	21*3*8.5CM/KS-5601	/	可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
16	智高20厘米直尺	贵阳花溪乐品鲜活商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区霞晖路100号	/	广东智高文化创意股份有限公司	东莞市石碣镇桔洲第三工业区	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
17	可洗水彩笔	赫章县轩怡便利店	赫章县六曲河镇老场坝村农场组	/	温州高新技术产业开发区紫鼠文体用品制造厂	温州高新技术产业开发区兴国路131号	/	货号:ZS-1771	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
18	可洗水彩笔	蒋亚琼(个体工商户)	威宁县六桥街道广园路和凤世纪	/	温州金马文具用品制造有限公司	浙江省温州瓯江口产业集聚区瓯帆路288号	/	(2021/12/27)	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
	学霸橡皮擦	蒋亚琼（个体工商户）	威宁县六桥街道广园路和风世纪	/	漯河市罗弗文具制造有限公司	河南省漯河市经济技术开发区轻工食品工业园燕山路56号	型号:A-295	/	可迁移元素的限量、邻苯二甲酸酯的含量	不合格	橡皮擦主体：DBP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)BBP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DEHP 51.8(检出限:5.00×10 ⁻³)DNOP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DINP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DIDP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)总量(DBP+BBP+DEHP) 51.8.总量(DINP+DNOP+DIDP) 未检出	邻苯二甲酸酯的含量，总量(DBP+BBP+DEHP) ≤0.1.总量(DINP+DNOP+DIDP) ≤0.1(QB/T 2309-2020)	
20	祈福橡皮擦	蒋亚琼（个体工商户）	威宁县六桥街道广园路和风世纪	/	河南辉虎文化用品有限公司	河南省漯河市召陵区阳山路与黄河东路交叉口北200米阳山路西侧	型号:H-755	/	可迁移元素的限量、邻苯二甲酸酯的含量	不合格	橡皮擦主体：DBP 2.81×10 ⁻³ (检出限:5.00×10 ⁻³)BBP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DEHP 49.0(检出限:5.00×10 ⁻³)DNOP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DINP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DIDP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)总量(DBP+BBP+DEHP) 49.0.总量(DINP+DNOP+DIDP) 未检出	邻苯二甲酸酯的含量，总量(DBP+BBP+DEHP) ≤0.1.总量(DINP+DNOP+DIDP) ≤0.1(QB/T 2309-2020)	
21	时尚直尺	大方县尚扬商贸有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道大方中心十一栋二楼门面	/	义乌市廿三里东超文具厂	义乌市义东工业园区	20CM	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
22	笔袋好运锦鲤	百里杜鹃新绿谷购物中心	百里杜鹃管理区百纳乡百纳社区平街组	/	中山市小榄镇新时尚手袋制品厂	中山市小榄镇北区北苑路59号	型号:ZS-10120A-M	2019年4月22日	可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
23	花边剪刀	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	浙江德诚工艺品有限公司	诸暨市安华镇安华村	/	货号:DJ11-8077	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
24	瓶中故事(学生用品)	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	/	浙江德诚工艺品有限公司	诸暨市安华镇安华村	/	货号:DJ11-8002	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
25	橡皮擦	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	/	漯河市双叶文具有限公司	漯河经济技术开发区桐柏山路与珠江路交叉口向南200米路西	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
26	无限可能手提笔袋	纳雍县宾隆购物有限公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇县府街	/	宁波图米文具用品有限公司	浙江省宁波高新区星光路299号030幢四楼404	/	货号:TM-G67128	可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
27	机甲先锋系列削笔机	远东文具书店	贵州省六盘水市水城县双水水之苑一楼	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	本味系列圆规	远东文具书店	贵州省六盘水市水城县双水之苑一楼	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
29	软头水彩笔	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	温州中锐文具有限公司	温州高新技术产业开发区兴云路17号第三层东首	/	2023年03月07日	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
30	书写铅笔	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
31	绘图铅笔	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
32	晨光简系列直尺学期袋	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
33	削笔机	贵州普定好又多购物有限公司	贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场	/	义乌市鼎邦文体用品有限公司	浙江省义乌市义南工业园区	型号:二代纪念款	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	不合格	耳朵软胶: DBP 未检出(检出限:50.0)BBP 未检出(检出限:50.0)DEHP 6.14×10 (检出限:50.0) 总量 (DBP+BBP+DEHP) 6.14×10	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 总量 (DBP+BBP+DEHP) ≤1.00×10 (GB 21027-2020)	
34	磨砂橡皮擦	贵州普定好又多购物有限公司	贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场	/	河南辉虎文化用品有限公司	河南省漯河市召陵区阳山路与黄河东路交叉口北200米阳山路西侧	型号:H-195	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
35	16K60型缝线纠错本/牛卡	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	/	永吉纸品有限公司	湖南省邵阳市邵东市两市塘街道涿汀大道与利隆路交叉口	258mm×188mm	/	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
36	牛皮笔记本	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	/	河南弘都文化用品有限公司	洛阳市洛龙区龙门镇龙门村广华北路上段	142×205mm	货号:32k-080	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
37	18K平摊牛卡数学	镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼	/	永吉纸品有限公司	湖南省邵阳市邵东市两市塘街道涿汀大道与利隆路交叉口	175×253mm	货号:HM-24页(含封面)	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
38	2B圆杆铅笔	镇宁自治县富丽商贸有限公司镇宁一店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路文化广场负一楼	/	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	浙江省义乌市廿三里街道春潮路11号	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
39	24K大横格簿	安顺市平坝区利华文体办公批发商行	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处中山南路49号	/	武汉四方伙伴文具用品有限公司	武汉市东西湖区二雅路66号(6)	188mm×142mm	货号:HB24-016	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
40	中性签字笔	安顺市平坝区利华文体办公批发商行	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处中山南路49号	/	广东宝克文具有限公司	汕头市潮阳区和平镇新和居委桥下洋	/	(2022/01/25)	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	密码文具盒	普安全家福购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1单元负一层	/	揭阳市欣品美塑胶有限公司	揭阳市榕城区仙桥淇美花园工业区	型号:No.:XPM-9918-1	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端、粘合、磁性、跌落强度、安全要求、外观要求	未发现不合格	/	/	
42	2B 洞洞笔	普安全家福购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1单元负一层	/	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	浙江省义乌市廿三里街道春潮路11号	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
43	HB学生专用铅笔	晴隆县福满多购物有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县连城街道蔡家社区F1-1-97至F1-1-119 F1-1-148至F1-1-151 F1-1-154至F1-1-162	/	浙江义乌市宏骏文具有限公司	浙江省金华市义乌市北苑街道北苑工业园区拥军路18号（义乌市康婷纺织品有限公司内厂房三楼）（自主申报）	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
44	六角杆铅笔	晴隆县福满多购物有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县连城街道蔡家社区F1-1-97至F1-1-119 F1-1-148至F1-1-151 F1-1-154至F1-1-162	/	浙江义乌市宏骏文具有限公司	浙江省金华市义乌市北苑街道北苑工业园区拥军路18号（义乌市康婷纺织品有限公司内厂房三楼）（自主申报）	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
45	超赞3支中性笔	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	广博集团股份有限公司	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何	0.5mm	20220610/货号:B72002D	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
46	洞洞铅笔 HB	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	/	广博集团股份有限公司	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何	/	货号:H05011	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
47	12支装皮头铅笔	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	中山市思牧文具有限公司	中山市东升镇兆隆路兆富街34号三楼	/	品号:SM027	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
48	12支大皮头铅笔	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	中山市卓艺文具有限公司	中山市小榄镇同益街（何丽静、李泽芬厂房B幢二楼）	/	品号:ZY1010-2	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
49	1630单行缝线本32页	贞丰县行知书城	贞丰县永丰街道中大街6栋1层16号记2层门面	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼	187×258mm 页数:32页	货号:F16360B	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
50	24开牛皮防近视作文簿	贞丰县行知书城	贞丰县永丰街道中大街6栋1层16号记2层门面	/	江苏长江纸业股份有限公司	常熟市古里镇工业开发区（原白茆芙蓉村）	190mm×142mm	货号:GZZW2420	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
51	原木皮头书写铅笔	钟山开发区国镜生活超市	六盘水高新区鱼塘易扶安置区4栋4单元1楼	/	安硕文教用品(上海)股份有限公司	上海市青浦区香花桥街道学子南路111号	/	产品编号:6000E-12CB	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
52	高级书写铅笔	钟山开发区国镜生活超市	六盘水高新区鱼塘易扶安置区4栋4单元1楼	/	安硕文教用品(上海)股份有限公司	上海市青浦区香花桥街道学子南路111号	/	产品编号:8000E-12CB	可迁移元素的限量、可触及的塑料件 中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
53	30cm波浪折尺	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场商业广场	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	/	(2022/05/16)	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
54	美术橡皮擦	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场商业广场	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
55	优颂按动中性笔5支	贵州永辉超市有限公司盘州分公司	贵州六盘水盘州市亦资街道德远新天地负一层	/	南昌乐玛文具实业有限公司	江西省南昌市进贤县温圳工业园（316国道）	0.5mm/产品型号:K135	(2022/10/10)	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
56	12支彩盒装皮头洞洞笔(斗罗大陆动画)	贵州永辉超市有限公司盘州分公司	贵州六盘水盘州市亦资街道德远新天地负一层	/	中山市佳美文具有限公司	中山市三乡镇鸦岗村西边岭二巷6号第三栋4楼（住所申报）	/	产品编号:DL8010	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
57	24K 单行簿	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道衍生源时代广场1/2/5栋1号至4号	/	永吉纸品有限公司	湖南省邵阳市邵东两市塘街道涿汀大道与利隆路交叉口	187×142	货号:HM-牛皮	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
58	双笔刨塑料笔盒	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道衍生源时代广场1/2/5栋1号至4号	/	东莞市冠艺金属彩印包装有限公司	东莞市横沥镇裕宁工业区	/	NO.:35291	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端、粘合、磁性、跌落强度、安全要求、外观要求	未发现不合格	/	/	
59	AIR-IN 橡皮擦	桐梓县屹轩百货经营部	贵州省桐梓县娄山关街道人民路195号	/	普乐士文具（上海）有限公司	上海市浦东新区祝桥镇金亮路69号	长43宽18高13mm	2023.02	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
60	削笔机	桐梓县屹轩百货经营部	贵州省桐梓县娄山关街道人民路195号	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	/No.0744	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
61	HB无铅铅笔	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	/	浙江义乌市宏骏文具有限公司	浙江省金华市义乌市北苑街道北苑工业园区拥军路18号（义乌市康婷纺织品有限公司内厂房三楼）（自主申报）	12支铅笔	货号:DJ09-8503	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
62	双头儿童马克笔	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	/	温州福达文教用品有限公司	温州农业对外综合开发区兴平路18号	18COLORS	2022.12.15/产品型号:705	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
63	中号易擦净橡皮×2卡装	贵州合力购物有限责任公司遵义汇川分公司	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城B03区一层、二层、三层	/	苏州马培德办公用品制造有限公司	江苏省昆山开发区南浜路539号	×2块	105822CH	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
64	30支桶装沾顶洞洞HB铅笔	贵州合力购物有限责任公司遵义汇川分公司	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城B03区一层、二层、三层	/	中山市联众文具有限公司	中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二	/	品名:DM21344S	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
65	蔬菜开合橡皮擦	红花岗区吾悦广场绿色派队百货经营部	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层1075号商铺	/	浙江奇好文具用品有限公司	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路25号（自主申报）	/	QH-8309	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
66	24色大四角杆马克笔	红花岗区吾悦广场绿色派队百货经营部	贵州省遵义市红花岗区共青一路遵义新城吾悦广场第一层1075号商铺	/	广博集团股份有限公司	浙江省宁波市海曙区石碇街道车何	24COLORS	20230320/货号:H02253	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
67	专业技术600橡皮（卡装）	遵义市播州区合力惠民商贸有限公司	贵州省遵义市播州区南白街道娄山社区兴茂财富中心负一楼	/	苏州马培德办公用品制造有限公司	江苏省昆山开发区南浜路539号	二块装	011722CH	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
68	作文本(GuangZhou)	遵义市播州区合力惠民商贸有限公司	贵州省遵义市播州区南白街道娄山社区兴茂财富中心负一楼	/	武汉玛丽文化用品有限公司	武汉市东西湖区吴家山六支沟（8）	188×142mm	货号:73312	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
69	高级绘图橡皮	江口县嘉惠超市	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处综合市场负一层	/	中国第一铅笔有限公司	上海市松江区新浜镇文浜路120号A1-A6	/	EC0023-2	可迁移元素的限量、邻苯二甲酸酯的含量	不合格	橡皮擦主体：DBP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)BBP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DEHP 30.7(检出限:5.00×10 ⁻³)DNOP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DINP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³)DIDP 未检出(检出限:5.00×10 ⁻³) 总量(DBP+BBP+DEHP) 30.7总量(DINP+DNOP+DIDP) 未检出	邻苯二甲酸酯的含量，总量(DBP+BBP+DEHP) ≤0.1总量(DINP+DNOP+DIDP) ≤0.1(QB/T 2309-2020)	
70	2B橡皮	江口县嘉惠超市	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处综合市场负一层	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	/	No.12085	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
71	玉米橡皮擦	玉屏德利购物广场	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处东市路	/	浙江一正文化用品有限公司	浙江省金华市浦江县仙华街道永在大道668号	/	货号:YZ1526	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
72	30支装洞洞笔	玉屏德利购物广场	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处东市路	/	中山市思牧文具有限公司	中山市东升镇兆隆路兆富街34号三楼	/	品号:SM3012	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
73	一正橡皮联盟	铜仁梵净山珍惠民生鲜超市有限公司	贵州省铜仁市万山区仁山办事处国信路华联玛客大楼	/	浙江一正文化用品有限公司	浙江省金华市浦江县仙华街道永在大道668号	数量:4个	货号:YZ2292	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
74	妙德圆珠笔（12）	铜仁梵净山珍惠民生鲜超市有限公司	贵州省铜仁市万山区仁山办事处国信路华联玛客大楼	/	上海妙德文具有限公司	上海市金山区海丰路65号4118室	0.5	(2022/02/23)/品号:M926	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
75	动物橡皮擦	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路（锦江宾馆负一楼）	/	东阳市奇好文具用品有限公司	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路25号（自主申报）	/	QH-8381	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
76	HB三角杆原木铅笔	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路（锦江宾馆负一楼）	/	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	浙江省义乌市廿三里街道春潮路11号	30pcs	NO.3283	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
77	双头三角马克笔	贵州省华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区开发区智慧产业园4号楼3楼	/	汕头市百通文具有限公司	汕头市潮南区峡山科技工业园2-08B1幢	24COLORS	BT-997-24	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
78	田字本 (HuNan)	贵州省华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区开发区智慧产业园4号楼3楼	/	武汉玛丽文化用品有限公司	武汉市东西湖区吴家山六支沟(8)	209×148mm	货号:66105	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
79	丙烯马克笔	松桃翰林办公文体商行	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处金阳广场12栋13号门面	/	温州天骄笔业有限责任公司	浙江省温州瓯江口产业集聚区昆鹏街道瓯帆路1239号	36COLORS	(2023/07/17) /TK83120	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、软化点、书写性能	未发现不合格	/	/	
80	2B考试用橡皮	松桃翰林办公文体商行	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道办事处金阳广场12栋13号门面	/	漯河市双叶文具有限公司	漯河经济技术开发区桐柏山路与珠江路交叉口向南200米路西	/	ER2518	可迁移元素的限量、邻苯二甲酸酯的含量	不合格	橡皮擦主体: DBP 8.24×10 (检出 限:5.00×10)BBP 未检出 (检出限:5.00×10)DEHP 25.8(检出 限:5.00×10)DNOP 未检出(检出限:5.00×10)DINP 未检出(检出 限:5.00×10)DIDP 未检出 (检出限:5.00×10) 总量 (DBP+BBP+DEHP) 25.9总量 (DINP+DNOP+DIDP) 未 检出	邻苯二甲酸酯的含量, 总量 (DBP+BBP+DEHP) ≤0.1总量 (DINP+DNOP+DIDP) ≤ 0.1(QB/T 2309-2020)	
81	双头磨砂橡皮	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第八分公司	贵阳市白云区白金大道中段云城尚品A1-1组团11栋负一层	马培德	苏州马培德办公用品制造有限公司	江苏省昆山开发区南浜路539号	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
82	草稿本-3220 (003) (上翻)	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第八分公司	贵阳市白云区白金大道中段云城尚品A1-1组团11栋负一层	/	武汉玛丽文化用品有限公司	武汉市东西湖区吴家山六支沟(8)	130×187mm 18页(含封面)	货号: 57044	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
83	缝线本	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第八分公司	贵阳市白云区白金大道中段云城尚品A1-1组团11栋负一层	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	187mm×258mm	货号:FB532GZ	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
84	巨能写中性笔10支	贵州永辉超市有限公司凯里分公司	贵州省凯里市棉纺厂片区佳和盛世住宅小区北侧迎宾大道南侧负二层	/	重庆英雄文化用品有限公司	重庆市渝中区朝天路101号8楼(日杂大厦)	规格:0.5mm/ 型号:K986	2023年03月15日	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
85	手摇式自动进退笔削笔机	黄平县惠民心连心生活超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县旧州镇马旋街	/	宁波三众文具有限公司	浙江省慈溪滨海经济开发区观厝北路222号	SZ-829	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	不合格	1.不适用2.刃口为功能性锐利边缘，未设警示说明3.符合要求4.符合要求5.不适用	边缘、尖端 1.文具剪刀、刀片顶端应为圆弧顶端，不应为锐利尖端。2.文具剪刀、手动削笔机、卷笔刀、学生圆规、绘图仪尺、美工刀等如因功能性必不可少而存在功能性锐利边缘和锐利尖端时，则应设警示说明，且不应存在其他非功能性锐利边缘和锐利尖端。3.文具盒等的可触及边缘、边角或分模线不应有锐利毛边、尖端或溢边，或加以保护使之不可触及。4.学生用品可触及边缘，包括孔和槽，不应含有危险的毛刺或斜薄边，或将其作为折边、卷边或形成曲边，或用永久保护件或涂层予以保护。5.外露螺栓或螺纹杆可触及的末端不应有外露的锐利边缘或毛刺，或其端部应有光滑的螺帽覆盖，使锐利的边缘和毛刺不可触及。（GB 21027-2020）	
											耳朵软胶：DBP 未检出(检出限:50.0)BBP 未检出(检出限:50.0)DEHP 2.16×10 (检出限:50.0) 总量 (DBP+BBP+DEHP) 2.16×10	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 总量 (DBP+BBP+DEHP) ≤1.00×10 (GB 21027-2020)	
86	直尺系列	施秉县福一村购物广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇东大街老汽车站	/	义乌市廿三里东超文具厂	义乌市义东工业园区	刻度20cm	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
87	2B高级橡皮	镇远县三联书社三小店	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇和平街城关三小门面	/	漯河市罗弗文具制造有限公司	河南省漯河市经济技术开发区轻工食品工业园燕山路56号	/	/	可迁移元素的限量、邻苯二甲酸酯的含量	不合格	橡皮擦主体：DBP 4.42×10 (检出限:5.00×10)BBP 未检出(检出限:5.00×10)DEHP 27.3(检出限:5.00×10)DNOP 未检出(检出限:5.00×10)DINP 未检出(检出限:5.00×10)DIDP 未检出(检出限:5.00×10) 总量 (DBP+BBP+DEHP) 27.3总量 (DINP+DNOP+DIDP) 未检出	邻苯二甲酸酯的含量，总量 (DBP+BBP+DEHP) ≤0.1总量 (DINP+DNOP+DIDP) ≤0.1(QB/T 2309-2020)	
88	独角兽子母铁笔盒	贵州金丹阿娇购物中心经营投资有限责任公司	贵州省黔东南州台江县苗疆东大道大厦、台江县朗等大坝（老建材厂）3栋楼7-8号门面	/	东莞市冠艺金属彩印包装有限公司	东莞市横沥镇裕宁工业区	/	/	可迁移元素的限量、边缘、尖端、外观、紧松、铰链、盒及卷切口边	未发现不合格	/	/	
89	语文本	雷山县丹江镇文一文具店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇解放路	/	邵东市宋家塘创利彩印厂	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道湖北路123号	210×148mm	/	可迁移元素的限量、可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
90	水族馆橡皮擦	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	/	漯河市罗弗文具制造有限公司	河南省漯河市经济技术开发区轻工食品工业园燕山路56号	型号:ER-5375	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
91	H1002削笔机	贵州合力购物有限责任公司榕江分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县滨河大道常驰财富广场负一层	/	中国第一铅笔有限公司	上海市松江区新浜镇文兵路120号A1-A6	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
92	小红帽削笔机	从江县星港百货超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇北上农贸市场正负第一层	/	义乌市腾高文具有限公司	浙江省义乌市上溪镇聚贤路27号(义乌市鑫源玩具厂内)	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
93	32开防近视缝线本	黎平县辰林文具店	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇南泉社区平街综贸市场对面	/	江苏长江纸业有限公司	常熟市古里镇工业开发区(原白茆芙蓉村)	205mm×142mm	货号:FB3260-303N	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
94	24K汉语拼音簿	贵定县星港百货商贸有限公司	贵州省黔南州贵定县金南街道办事处环城北路(原机械厂)商铺二层	/	永吉纸品有限公司	湖南省邵阳市邵东市两市塘街道涑汀大道与利隆路交叉口	142×187	HM-02	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
95	手摇式自动进退笔削笔机	贵定县星港百货商贸有限公司	贵州省黔南州贵定县金南街道办事处环城北路(原机械厂)商铺二层	/	宁波三众文具有限公司	浙江省慈溪滨海经济开发区观厦北路222号	SZ-822	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	不合格	耳朵软胶: DBP 未检出(检出限:50.0)BBP 未检出(检出限:50.0)DEHP 1.39×10 (检出限:50.0) 总量 (DBP+BBP+DEHP) 1.39×10	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 总量 (DBP+BBP+DEHP) ≤1.00×10 (GB 21027-2020)	
96	全针管中性笔20支	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	南昌乐玛文具实业有限公司	江西省南昌市进贤县温圳工业园(316国道)	0.5mm/K180	(2023/03/30)	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
97	大容量笔袋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	宁波甬峰文具有限公司	浙江省宁波市鄞州区云龙镇云辉路428号	220×90×65mm	YFWG3121	可迁移元素的限量、游离甲醛含量、可分解有害芳香胺染料、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
98	puppyo的快乐准则透明文具盒	福泉市普乐文具店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处酒金北路福泉花园七星泉5栋-1层21号门面	/	杭州青壹坊文化创意设计有限公司	中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道科技园路1号1幢1-2001-2029室	215*80mm	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端、粘合、磁性、跌落强度、安全要求、外观要求	未发现不合格	/	/	
99	16K英语簿	福泉市普乐文具店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处酒金北路福泉花园七星泉5栋-1层21号门面	/	武汉四方伙伴文具用品有限公司	武汉市东西湖区二雅路66号(6)	260×185mm	/	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
100	20cm直尺	瓮安县心缘斋文具店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处长征路侯爵豪苑A1幢5号门面	/	泉州市鲤城雅思文具有限公司	泉州市鲤城区金龙玉霞社区元泰一路25-33号	20cm	20023003031	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
101	田字拼音簿 (GuangZhou)	瓮安县心缘斋文具店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处长征路侯爵豪苑A1幢5号门面	/	武汉玛丽文化用品有限公司	武汉市东西湖区吴家山六支沟(8)	188×142mm	73008	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	
102	软胶护套中性笔	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路(龙城国际)	/	深圳齐心集团股份有限公司	深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园	0.5mm	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、笔套安全、间歇书写、抗漏性、书写性能	未发现不合格	/	/	
103	太空人削笔机	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路(龙城国际)	/	义乌市鼎邦文体用品有限公司	浙江省义乌市义南工业园区	型号:8611	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
104	切切乐橡皮擦	贵州永辉超市有限公司会展城分公司	贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心A、B区B1地下商业1号	图形	浙江奇好文具用品有限公司	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路25号(自主申报)	/	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	
105	学生剪刀	贵州永辉超市有限公司会展城分公司	贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心A、B区B1地下商业1号	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	规格:121mm	/	可迁移元素的限量、可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量、边缘、尖端	未发现不合格	/	/	
106	无线装订本	贵州永辉超市有限公司会展城分公司	贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际会议展览中心A、B区B1地下商业1号	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	规格:210mm×148mm	货号:WA520	可迁移元素的限量、D 亮度、D 荧光亮度	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域眼镜类产品及其零部件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	配装眼镜	贵州星创视界 眼镜有限公司 贵乌北路分公 司	贵州省贵阳市云岩 区贵乌北路199号 中大国际购物中心 L133号商铺	/	贵州星创视界 眼镜有限公司 贵乌北路分公 司	贵州省贵阳市云 岩区贵乌北路199 号中大国际购物 中心L133号商铺	见报告备注	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度 偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜 轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外 A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中 心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中 心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、 水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现 不合格	/	/	
2	配装眼镜	深圳市乐活电 子商务有限公 司贵阳分公司	贵州省贵阳市南明 区解放路100号贵 阳鸿通运输开发有 限公司购物中心 L2B24[遵义社区]	/	深圳市乐活电 子商务有限公 司贵阳分公司	贵州省贵阳市南 明区解放路100号 贵阳鸿通运输开 发有限公司购物 中心L2B24[遵义 社区]	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度 偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜 轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外 A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中 心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中 心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、 水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现 不合格	/	/	
3	配装眼镜	威宁县万亨得 利眼镜店人民 中路店	贵州省毕节市威宁 县六桥街道人民中 路	/	威宁县万亨得 利眼镜店人民 中路店	贵州省毕节市威 宁县六桥街道人 民中路	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度 偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜 轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外 A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中 心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中 心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、 水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现 不合格	/	/	
4	配装眼镜	金沙光明眼镜 店	贵州省毕节市金沙 县鼓场街道城治路 129号	/	金沙光明眼镜 店	贵州省毕节市金 沙县鼓场街道城 治路129号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度 偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜 轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外 A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中 心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中 心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、 水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现 不合格	/	/	
5	配装眼镜	水城县宝明眼 镜总店	贵州省六盘水市水 城县双水凉都大道	/	水城县宝明眼 镜总店	贵州省六盘水市 水城县双水凉都 大道	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度 偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜 轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外 A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中 心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中 心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、 水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现 不合格	/	/	
6	配装眼镜	水城县宝明眼 镜总店	贵州省六盘水市水 城县双水凉都大道	/	水城县宝明眼 镜总店	贵州省六盘水市 水城县双水凉都 大道	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度 偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜 轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外 A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中 心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中 心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、 水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	配装眼镜	康达眼镜店	贵州省六盘水市六枝特区人民南路	/	康达眼镜店	贵州省六盘水市六枝特区人民南路	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
8	配装眼镜	康达眼镜店	贵州省六盘水市六枝特区人民南路	/	康达眼镜店	贵州省六盘水市六枝特区人民南路	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
9	配装眼镜	钟山开发区太平洋眼镜旗舰店	贵州省六盘水市钟山区中路67号泰瑞大厦一层临街门面13-C	/	钟山开发区太平洋眼镜旗舰店	贵州省六盘水市钟山区中路67号泰瑞大厦一层临街门面13-C	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
10	配装眼镜	钟山开发区太平洋眼镜旗舰店	贵州省六盘水市钟山区中路67号泰瑞大厦一层临街门面13-C	/	钟山开发区太平洋眼镜旗舰店	贵州省六盘水市钟山区中路67号泰瑞大厦一层临街门面13-C	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
11	配装眼镜	黔西水茜雪亮眼镜视觉训练馆	贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城大道173号	/	黔西水茜雪亮眼镜视觉训练馆	贵州省毕节市黔西市莲城街道莲城大道173号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
12	配装眼镜	织金县博观视光中心店	贵州省毕节市织金县文腾街道金西商贸城4号门面	/	织金县博观视光中心店	贵州省毕节市织金县文腾街道金西商贸城4号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
13	配装眼镜	纳雍县陈光华销售店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道中华路大十字针纺2楼	/	纳雍县陈光华销售店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道中华路大十字针纺2楼	R.S: -4.25D L.S: -4.50D PD: 65mm	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	配装眼镜	赫章精益眼镜视觉体验馆	贵州省毕节市赫章县前河路碧水蓝庭小区一楼	/	赫章精益眼镜视觉体验馆	贵州省毕节市赫章县前河路碧水蓝庭小区一楼	R:S: - 3.50D L:S: - 3.25D PD:66mm	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
15	配装眼镜	七星关亨得利眼镜视光中心	贵州省毕节市七星关区市西街道联通大道黔西北商贸城B2栋左侧二楼商铺	/	七星关亨得利眼镜视光中心	贵州省毕节市七星关区市西街道联通大道黔西北商贸城B2栋左侧二楼商铺	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
16	配装眼镜	盘州市明视达眼镜店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道（鸿都大酒店二楼商场）	/	盘州市明视达眼镜店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道（鸿都大酒店二楼商场）	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
17	配装眼镜	盘州市明视达眼镜店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道（鸿都大酒店二楼商场）	/	盘州市明视达眼镜店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道（鸿都大酒店二楼商场）	见报告备注	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	不合格	右眼 左眼: -0.74 + 1.53	光学中心单侧水平偏差, 光学中心单侧水平偏差不应大于: ±1.0	
18	配装眼镜	镇宁自治县袁庆云眼镜店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路物资局门面	/	镇宁自治县袁庆云眼镜店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道人民路物资局门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
19	配装眼镜	镇宁自治县大光明眼镜店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道黄果树商贸中心	/	镇宁自治县大光明眼镜店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道黄果树商贸中心	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
20	配装眼镜	镇宁自治县大光明眼镜店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道黄果树商贸中心	/	镇宁自治县大光明眼镜店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道黄果树商贸中心	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	配装眼镜	镇宁自治县大光明眼镜店关岭分店	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河东路49号#1楼	/	镇宁自治县大光明眼镜店关岭分店	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河东路49号#1楼	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
22	配装眼镜	镇宁自治县大光明眼镜店关岭分店	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河东路49号#1楼	/	镇宁自治县大光明眼镜店关岭分店	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道滨河东路49号#1楼	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
23	配装眼镜	晴隆县大光明眼镜一店	贵州省黔西南州晴隆县北街县政府对面	/	晴隆县大光明眼镜一店	贵州省黔西南州晴隆县北街县政府对面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
24	配装眼镜	晴隆县大光明眼镜一店	贵州省黔西南州晴隆县北街县政府对面	/	晴隆县大光明眼镜一店	贵州省黔西南州晴隆县北街县政府对面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
25	配装眼镜	江口县信果眼镜店	贵州省铜仁市江口县双江街道商业街转盘东北角	/	江口县信果眼镜店	贵州省铜仁市江口县双江街道商业街转盘东北角	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
26	配装眼镜	松桃明视科达眼镜有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道县府路金阳商业广场18号楼一楼9/10号	/	松桃明视科达眼镜有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道县府路金阳商业广场18号楼一楼9/10号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
27	配装眼镜	松桃明视科达眼镜有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道县府路金阳商业广场18号楼一楼9/10号	/	松桃明视科达眼镜有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道县府路金阳商业广场18号楼一楼9/10号	见报告备注	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	不合格	+ 3.70	光学中心水平偏差,光学中心水平距离允差: ± 3.0	
											右眼 左眼: + 1.11 + 2.59	光学中心单侧水平偏差,光学中心单侧水平偏差不应大于: ± 1.5	
											1.26	光学中心垂直互差,光学中心垂直互差: ≤ 1.0	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	配装眼镜	松桃仁明眼镜有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道兴松大道中路195-197号	/	松桃仁明眼镜有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道兴松大道中路195-197号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
29	配装眼镜	铜仁市万山区小唐配镜中心	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处南溪苑A栋1层13号	/	铜仁市万山区小唐配镜中心	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处南溪苑A栋1层13号	见报告备注	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	不合格	+ 2.75	光学中心水平偏差，光学中心水平距离允差：± 2.0	
											右眼 左眼：+ 1.15 + 1.60	光学中心单侧水平偏差，光学中心单侧水平偏差不应大于：± 1.0	
30	配装眼镜	铜仁市大光明眼镜有限责任公司碧江区分公司	贵州省铜仁市碧江区解放路1号门面（福霖大厦门面）	/	铜仁市大光明眼镜有限责任公司碧江区分公司	贵州省铜仁市碧江区解放路1号门面（福霖大厦门面）	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
31	配装眼镜	铜仁市大光明眼镜有限责任公司碧江区分公司	贵州省铜仁市碧江区解放路1号门面（福霖大厦门面）	/	铜仁市大光明眼镜有限责任公司碧江区分公司	贵州省铜仁市碧江区解放路1号门面（福霖大厦门面）	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
32	配装眼镜	铜仁市碧江区直通车眼镜店	铜仁市碧江区大十字福霖大厦二楼	/	铜仁市碧江区直通车眼镜店	铜仁市碧江区大十字福霖大厦二楼	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
33	配装眼镜	南部新区同仁眼镜店	贵州省遵义市南部新区忠庄镇东欣彩虹城E02-E04-1-4	/	南部新区同仁眼镜店	贵州省遵义市南部新区忠庄镇东欣彩虹城E02-E04-1-4	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
34	配装眼镜	南部新区同仁眼镜店	贵州省遵义市南部新区忠庄镇东欣彩虹城E02-E04-1-4	/	南部新区同仁眼镜店	贵州省遵义市南部新区忠庄镇东欣彩虹城E02-E04-1-4	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	配装眼镜	贵州滕医师光学眼镜有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青大道吾悦广场SY4楼栋2层13号	/	贵州滕医师光学眼镜有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青大道吾悦广场SY4楼栋2层13号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
36	配装眼镜	施秉县精益眼镜	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇环东路	/	施秉县精益眼镜	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇环东路	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
37	配装眼镜	镇远县精益眼镜店视光部	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇盘龙社区龙庭苑二栋一号门面	/	镇远县精益眼镜店视光部	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇盘龙社区龙庭苑二栋一号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
38	配装眼镜	台江县佳视爱康眼视光	台江县台拱镇秀眉大道201100314号门面	/	台江县佳视爱康眼视光	台江县台拱镇秀眉大道201100314号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
39	配装眼镜	贵州黎平华利达眼镜店	贵州省黔东南州黎平县德凤街道城关镇左平街老日杂公司4-5号门面	/	贵州黎平华利达眼镜店	贵州省黔东南州黎平县德凤街道城关镇左平街老日杂公司4-5号门面	见报告备注	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
40	配装眼镜	贵州睛典眼镜有限责任公司第一分公司	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区长征路57号楼2栋3号门面	/	贵州睛典眼镜有限责任公司第一分公司	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区长征路57号楼2栋3号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
41	配装眼镜	贵州睛典眼镜有限责任公司第一分公司	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区长征路57号楼2栋3号门面	/	贵州睛典眼镜有限责任公司第一分公司	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区长征路57号楼2栋3号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	配装眼镜	龙里县好视二立眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道正大街名门时代B栋二层42-1号商铺	/	龙里县好视二立眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道正大街名门时代B栋二层42-1号商铺	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
43	配装眼镜	贵定县笃越视力眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道环城北路隆福花园A栋1~3号	/	贵定县笃越视力眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道环城北路隆福花园A栋1至3号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
44	配装眼镜	麻江县博士眼镜有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾北路中段	/	麻江县博士眼镜有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾北路中段	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
45	配装眼镜	福泉晴美眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇东南街八角岩2号	/	福泉晴美眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市牛场镇东南街八角岩2号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
46	配装眼镜	贵州云鹏眼视光有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道剑江中路98号御庭苑商住综合楼1栋1层4号门面	/	贵州云鹏眼视光有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道剑江中路98号御庭苑商住综合楼1栋1层4号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
47	配装眼镜	贵州云鹏眼视光有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道剑江中路98号御庭苑商住综合楼1栋1层4号门面	/	贵州云鹏眼视光有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠街道剑江中路98号御庭苑商住综合楼1栋1层4号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
48	配装眼镜	榕江县科一技眼镜店	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州北路7号	/	榕江县科一技眼镜店	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州北路7号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	配装眼镜	榕江县科一技眼镜店	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州北路7号	/	榕江县科一技眼镜店	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州北路7号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
50	配装眼镜	从江县爱成眼科明月视力矫正中心	从江县丙梅街道北上商贸综合4号楼一层4号商铺	/	从江县爱成眼科明月视力矫正中心	从江县丙梅街道北上商贸综合4号楼一层4号商铺	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
51	配装眼镜	贵州佳宸视光科技有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处佳鑫国际摩尔城5-1-9号	/	贵州佳宸视光科技有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处佳鑫国际摩尔城5-1-9号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
52	配装眼镜	贵州遵义爱眼眼镜店二分店	贵州省遵义市播州区南白街道南白公园大门9-10号门面	/	贵州遵义爱眼眼镜店二分店	贵州省遵义市播州区南白街道南白公园大门9-10号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
53	配装眼镜	贵州遵义爱眼眼镜店二分店	贵州省遵义市播州区南白街道南白公园大门9-10号门面	/	贵州遵义爱眼眼镜店二分店	贵州省遵义市播州区南白街道南白公园大门9-10号门面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
54	配装眼镜	贵州彬晟商贸有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路街道珠海路珠海广场附楼BC栋1楼22号商业用房	/	贵州彬晟商贸有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路街道珠海路珠海广场附楼BC栋1楼22号商业用房	R:S: - 4.25D C: - 0.50D A:100 ° L:S: - 4.50D C: - 0.50D A:	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
55	配装眼镜	精益眼镜（遵义）有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路街道珠海路凯旋时代广场三楼商业用房	/	精益眼镜（遵义）有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路街道珠海路凯旋时代广场三楼商业用房	R:S: - 3.50D C: - 0.50D A:75° L:S: -3.25D C: -0.50D A:90	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
56	配装眼镜	精益眼镜（遵义）有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路街道珠海路凯旋时代广场三楼商业用房	/	精益眼镜（遵义）有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路街道珠海路凯旋时代广场三楼商业用房	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
57	配装眼镜	贵州黔亨得利眼镜有限公司息烽分公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化东路深巷商贸城6幢1层1-5号	/	贵州黔亨得利眼镜有限公司息烽分公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化东路深巷商贸城6幢1层1-5号	R:S: - 3.50D C: - 0.50D A:75° L:S: - 3.25D C: - 0.50D A:90	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
58	配装眼镜	修文县亨得眼镜店	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇河滨大道（现河滨路12号）	/	修文县亨得眼镜店	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇河滨大道（现河滨路12号）	R:S: - 3.50D C: - 0.50D A:75° L:S: - 3.25D C: - 0.50D A:90	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
59	配装眼镜	紫云县大光明眼镜店	紫云县松山街道商业街63号	/	紫云县大光明眼镜店	紫云县松山街道商业街63号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
60	配装眼镜	紫云县大光明眼镜店	紫云县松山街道商业街63号	/	紫云县大光明眼镜店	紫云县松山街道商业街63号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
61	配装眼镜	安龙县天明眼镜店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西区开发大道上大坪39号	/	安龙县天明眼镜店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西区开发大道上大坪39号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
62	配装眼镜	贵州祝氏精益眼镜销售有限公司花溪清溪路分公司	贵州省贵阳市花溪区朝阳村1栋一单元5号	/	贵州祝氏精益眼镜销售有限公司花溪清溪路分公司	贵州省贵阳市花溪区朝阳村1栋一单元5号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
63	配装眼镜	贵州祝氏精益眼镜销售有限公司花溪清溪路分公司	贵州省贵阳市花溪区朝阳村1栋一单元5号	/	贵州祝氏精益眼镜销售有限公司花溪清溪路分公司	贵州省贵阳市花溪区朝阳村1栋一单元5号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
64	配装眼镜	惠水兴徐明眼镜有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道凤山东路	/	惠水兴徐明眼镜有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道凤山东路	见报告备注	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	不合格	右眼 左眼: +0.12 +1.40	光学中心单侧水平偏差，光学中心单侧水平偏差不应大于： ± 1.0	
65	配装眼镜	开阳县直通车眼镜有限公司	贵州省开阳县城关镇开州大道二小对面	/	开阳县直通车眼镜有限公司	贵州省开阳县城关镇开州大道二小对面	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	
66	配装眼镜	白云区黔诚眼镜店大山洞店	贵州省贵阳市白云区白云中路6号温州城4栋负2层1号	/	白云区黔诚眼镜店大山洞店	贵州省贵阳市白云区白云中路6号温州城4栋负2层1号	/	/	球镜顶焦度偏差（主子午面一）、球镜顶焦度偏差（主子午面二）、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、可见光谱区透射比、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、装配质量、光透射比相对偏差、水平棱镜度偏差、垂直棱镜度偏差	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域婴儿纸尿裤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	安儿乐牌婴儿纸尿裤	贵阳云岩合力商贸有限公司第六分店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号万达广场B1F层B1-A号	/	恒安（中国）卫生用品有限公司	晋江市五里工业园区	L号	货号:L6018B+4N	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
2	婴儿纸尿裤	赫章县福欣宝贝母婴店	赫章县六曲河镇老场坝村新街组	/	佛山市久驰卫生用品有限公司	佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山电子电器产业基地南区179F1及F2首层	L	2023-05-13/货号:AJM-003	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
3	开心树婴儿纸尿裤	威宁县福乐多商贸有限公司	威宁县六桥街道广园路和风世纪购物中心	图形	湖南省霖辉高新材料科技有限公司	浏阳经济技术开发区康万路745号	XL	货号:K1009XL	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
4	淘气牛腰贴型婴儿纸尿裤	百里杜鹃新生贵族母婴店	百里杜鹃管理区百纳乡百纳社区平街组	图形	东莞市天正纸业有限公司	广东省东莞市麻涌镇麻涌兴南路19号	XL码	货号:2992	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
5	卡比布®国潮裤型婴儿纸尿裤	水城区爱爱心园母婴用品雨田店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界	/	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	加加加大号(XXXL)	货号:C-GC5110	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
6	抱抱乐极薄棉柔婴儿纸尿裤 大码	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	图形	广东顺德新感动卫生用品有限公司	佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会智安北路13号之一	大码	货号:B032	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
7	敏感肌特大号30片裤型婴儿纸尿裤	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	特大号	货号:GMX-XXL30	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
8	婴之良品金牛系列婴儿纸尿裤	普定县金牛母婴用品店	贵州省安顺市普定县玉秀街道凯旋城三区DE栋3-6号商铺	/	广东昱升个人护理用品股份有限公司	佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园广兴路1号	初生儿(NB号)	货号:K405	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
9	妈咪宝贝®小内裤式婴儿纸尿裤	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	图形	尤妮佳生活用品（江苏）有限公司	扬州市吴州东路168号	特大号(XXL)	2022-05-30/E1582	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	英巴利婴儿纸尿裤	盘州市攀朵拉母婴生活馆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路奥园广场二楼	英巴利	佛山巴利卫生用品有限公司	佛山市三水区乐平镇南丰大道东侧F2	NB	2022-10-13/批号:YBL001/货号:Y-636	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
11	BBP牌腰贴型婴儿纸尿裤	盘州市攀朵拉母婴生活馆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路奥园广场二楼	BBP	广东贝禧护理用品有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇官窑粤众北路2号-1（住所申报）	S码	2023-07-29/货号:BBP-05S	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
12	春藤春素®蓝宝石系列腰贴型婴儿纸尿裤	安顺市西秀区琨宝贝孕婴生活馆国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号安顺国贸负二层A04-108-106号	春藤春素	广东玛喜儿卫生用品有限公司	佛山市南海区狮山镇科技工业园A区科达东路（厂房B栋）首层	初生儿(NB)	20230318	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
13	婴之良品牌河马小果婴儿纸尿裤	安顺市西秀区金牛孕婴用品壹店	贵州省安顺市西秀区凤凰社区万绿城国际广场第C47-C52号	图形	广东昱升个人护理用品股份有限公司	佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园广兴路1号	初生儿(NB)号	GD220141M/货号:K3126	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
14	妈宝乐婴儿纸尿裤	凤冈县孕之爱母婴用品店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇凤凰街	/	广东卫婴康卫生用品有限公司	佛山市三水区乐平镇基业大道6号之2F3首层自编1号	L码	货号:MBL-3702	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
15	婴儿纸尿裤	凤冈县孕之爱母婴用品店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇凤凰街	图形	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	加大号(XL)	20230601/货号:KA-152	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
16	爹地宝贝牌婴儿纸尿裤(腰贴型)	印江土家族苗族自治县阳光苗苗母婴店	印江土家族苗族自治县龙津街道多维国际	/	爹地宝贝股份有限公司	福清市新厝镇蒜岭村蒜岭308号	L号(9-14kg)	20230504/货号:DL3552	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
17	亲抚®中国芯纸尿裤	思南县贝心园孕婴中医院店	思南县思唐街道办事处城北社区星月花园14号门面	图形	江西一个苹果实业有限责任公司	江西省吉安市新干县河西工业园区机电产业园	XL	生产批号:32310117JX 货号:GF-ZGX-K-442	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
18	兜兜树巴利系列婴儿纸尿裤	石阡县优康宝贝广场店	石阡县汤山街道万寿社区新华街32号	图形	佛山巴利卫生用品有限公司	佛山市三水区乐平镇南丰大道东侧F2	L	货号:D-903	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
19	卡布®e护炫彩小裤婴儿纸尿裤	江口县优康宝贝杨澜桥店	贵州省铜仁市江口县双江街道杨澜桥小区	图形	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	初生儿(NB)	2023-05-15/货号:KB-EH175	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	TM麦酷酷牌 Sugar Fruity 果果堂系列 婴儿纸尿裤	绥阳县李彪母 婴店	绥阳县洋川镇解 放南路诗乡广场 二期117号	图形	浙江昱升个人 护理用品有限 公司	浙江省湖州市长 兴县经济开发区 太湖街道太湖大 道2255号	型 号:XXXL 号	生产批 号 :ZJ220350	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	
21	TM麦酷酷牌 Sugar Fruity 果果堂系列 婴儿纸尿裤	绥阳县李彪母 婴店	绥阳县洋川镇解 放南路诗乡广场 二期117号	图形	浙江昱升个人 护理用品有限 公司	浙江省湖州市长 兴县经济开发区 太湖街道太湖大 道2255号	NB号	/	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	
22	卡比布®国 潮婴儿纸尿裤	黄平县旧州镇 福娃娃母婴生 活馆	黄平县旧州镇步 行街	图形	贵州卡布国际 生物科技有限 公司	贵州省黔南布依 族苗族自治州龙 里县高新技术产 业园	初生儿 (NB)	货号: C- GC514	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	
23	婴儿纸尿裤	施秉县乐贝儿 母婴生活馆	贵州省黔东南苗 族侗族自治州施 秉县城关镇环东 路	/	佛山市乐点日 用品有限公司	佛山市南海区狮 山镇狮山科技工 业园A区科技东路 1号(达洋宠物用 品制造有限公司 厂房C)	大码 9- 14kg	检 :2023/03/01 、 2023/04/08 备 :2023/04/08 /货号:F-L50	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	
24	帮宝适®奢 宠黑金刚拉 拉裤®裤型 婴儿纸尿裤	贵州省都匀市 大润发商业有 限公司	贵州省黔南州都 匀市文峰大龙大 道迎宾路与环东 路交叉口南州国 际广场	图形	广州宝洁有限 公司天津西青 分公司	天津市西青经济 开发区兴华七支 路12号	XL号	2023-05- 06/3126186 4B0	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	
25	一片爽小清 新婴儿纸尿裤	贵州省都匀市 大润发商业有 限公司	贵州省黔南州都 匀市文峰大龙大 道迎宾路与环东 路交叉口南州国 际广场	一片爽	东莞市常兴纸 业有限公司	广东省东莞市石 排镇石洲大道288 号	XL号	24A23004	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	
26	卡比布®婴 儿纸尿裤	雷山县贝心园 爱多多母婴品 质生活馆一店	贵州省黔东南苗 族侗族自治州雷 山县丹江镇教厂 坝(万生华家门 面)	图形	贵州卡布国际 生物科技有限 公司	贵州省黔南布依 族苗族自治州龙 里县高新技术产 业园	小号(S)	20230504/C -578	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	
27	Bc Babycare®皇 室狮子王国 婴儿纸尿裤	贵州孩子王儿 童用品有限公司 清镇吾悦店	贵州省贵阳市清 镇市白马大道与 清州大道交汇处 清镇吾悦广场三 层Z11铺	Bc Babycare	杭州豪悦护理 用品股份有限 公司	浙江省杭州市余 杭经济技术开发区 红丰路655号	L码 /BC200233 8	/	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	Bc Babycare®皇室狮子王国短裤式婴儿纸尿裤	贵州孩子王儿童用品有限公司清镇吾悦店	贵州省贵阳市清镇市白马大道与清州大道交汇处清镇吾悦广场三层Z11铺	Bc Babycare	杭州豪悦护理用品股份有限公司	浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路655号	XXL码/BC2009011	/	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
29	七贝乐腰贴型婴儿纸尿裤	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	七贝乐	湖南康氏卫生用品有限公司	浏阳经济技术开发区灵圣寺路29号1栋一层	XXL	检样:2023-03-24 2023-04-08 备 样:2023-04-08/QBK-XXL40	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
30	森系绵柔婴儿纸尿裤	安龙县天下一朵母婴生活馆	安龙县春潭街道西河社区（市府大道县法院旁边）	恰贝儿	广东卫婴康卫生用品有限公司	佛山市三水区乐平镇基业大道6号之2F3首层自编1号	S	2023-07-14/QB-6330	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
31	Baby Diapers/婴儿学步裤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	图形	佛山市南海百洁卫生用品有限公司	佛山市南海区丹灶镇新山美村牛角岭徐杰旋厂房之一	XL	2022-05-03/YM10	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
32	抖乐裤婴儿学步裤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	图形	晋江市皇允卫生用品有限公司	福建省泉州市晋江市永和镇英墩村沪坑西区25号	XXXL	2023-03-02/货号:TYBJP-XXXL38	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
33	灰树熊婴儿纸尿裤	贵安新区爱婴优品母婴店	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园C26号地块8-10号楼一层SZ-26-9-06号	灰树熊	佛山幸运儿卫生用品有限公司	佛山市南海区狮山镇永安村谭南股份合作经济社厂房自编3号（住所申报）	XL	2023-08-26/货号H5154	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
34	优宝奇®动物园纸尿裤	贵安新区爱婴优品母婴店	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园C26号地块8-10号楼一层SZ-26-9-06号	优宝奇	江西一个苹果实业有限责任公司	江西省吉安市新干县河西工业园区机电产业园	XL	生产批号:32310185JX	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	
35	迈菲婴儿纸尿裤	平塘县许亚兰母婴坊	平塘县金盆街道办事处中央大街1-1-53号。	迈菲	佛山巴利卫生用品有限公司	佛山市三水区乐平镇南丰大道东侧F2	XL	2022-11-14/MF001	pH值、渗透性能、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	婴儿纸尿裤 (实物未标注)	荔波县玉屏爱 婴宝孕婴童生 活馆	贵州省黔南布依 族苗族自治州荔 波县镇财富广场7 号铺	图形	佛山市久驰卫 生用品有限公司	佛山市三水区白 坭镇国家火炬计 划佛山电子电器 产业基地南区 179F1及F2首层	NB/S	2022-09- 21/货 号:ZYM- 001	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	
37	婴儿纸尿裤	三都水族自治 县孕婴世界母 婴用品分店	三都县三合街道 国资公司综合楼 1-2号门面	/	广东佰分爱卫 生用品有限公司	佛山市高明区更 合镇更合大道西 149号之二厂房 (住所申报)	XL	3F2301A25 M	pH值、渗透性能、大肠菌群 、细菌菌落总数、真菌菌落总 数、溶血性链球菌、金黄色葡 萄球菌、绿脓杆菌	未发现 不合格	/	/	

贵州省市场监管局 2023 年流通领域婴幼儿用奶瓶(含奶嘴)产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	母乳实感奶嘴（圆孔）	赫章县湘遇优美生鲜超市	贵州省毕节市赫章县六曲河镇老场坝社区农场组	图形	台州市黄岩欧亚塑料厂	浙江省台州市黄岩区高桥街道三童岙里村	M	/	总迁移量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（4%乙酸（体积分数）、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、40℃、24h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）	未发现不合格	/	/	
2	240ml高硼硅玻璃宽口奶瓶	威宁县孕婴世界母婴用品经营部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处人民中路（城）	图形	永辉（惠州）轻工实业有限公司	惠州市仲恺高新区惠风东一路8号	1个装	（2019/05/13）/货号:KR-162	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、铅（Pb）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）[奶瓶]、镉（Cd）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	
3	240ml恐龙奶瓶	六枝特区孕婴世界母婴用品店	贵州省六盘水市六枝特区交通路(同心圆超市入口)	图形	东莞市鼎发塑胶制品模具有限公司	广东省东莞市虎门镇虎门南北路8号3栋	型号:LGB172	/	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）[奶瓶]、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	
4	360° 畅吸奶瓶	黔西市伊家宝贝母婴用品三分店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路福临国际小区门口	图形	东莞市简爱母婴用品有限公司	东莞市长安镇上角社区新居路212号	300ml	20230325/产品编码:ES976	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	
5	企鹅自动奶瓶	黔西市伊家宝贝母婴用品三分店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路福临国际小区门口	图形	东莞市简爱母婴用品有限公司	东莞市长安镇上角社区新居路212号	260ml	20230309/产品编码:ES954	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	
6	玻璃宽口径奶瓶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	厦门帝尔特企业有限公司	厦门市思明区湖滨北路金星路61-69号	容量:240ml	20230330/货号:Y1023	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、铅（Pb）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）[奶瓶]、镉（Cd）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	
7	贝亲自然实感宽口径玻璃奶瓶	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	贝亲母婴用品（上海）有限公司	上海市青浦工业园区北盈路405号	1只装/240ml	20220122/货号:AA70	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、铅（Pb）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）、镉（Cd）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）	未发现不合格	/	/	
8	翻盖奶瓶	盘州市攀朵拉母婴生活馆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路奥园广场二楼	/	佛山市奶爸科技有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇设计城社区三乐路北1号设计城二期西座1楼101B室（住所申报）	超宽口径/240ml/8oz/型号:RM-P2127	/	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）[奶瓶]、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	23° 护齿学饮期奶瓶	安顺市西秀区琨宝贝孕婴生活馆国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号安顺国贸负二层A04-108-106号	图形	珠海市胖孩儿孕婴用品有限公司	珠海市金湾区三灶镇金海岸大道东830号综合楼1楼A区和厂房C栋西面	240ml 型号/港S-003	(2023/02/20)	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[非鸭嘴奶嘴]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[鸭嘴奶嘴]、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）[奶瓶]、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	
10	断奶奶瓶	安顺市西秀区琨宝贝孕婴生活馆国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号安顺国贸负二层A04-108-106号	图形	中山市康智宝城婴儿用品有限公司	中山市神湾镇神湾大道南神溪村利民路7号厂房B首层之一	240ml 型号:TB21	/	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、0.5h）[奶瓶]、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、0.5h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	
11	宽口PPSU奶瓶	西秀区金笨笨牛母婴用品国贸店	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场F1-04、F1-07号	GUGU咕咕	汕头市德丰盛妇幼用品有限公司	汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区	280ml	20220314/货号:GA163	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	
12	宽口径液态硅胶奶嘴	赤水市泓儿堡母婴用品一店	赤水市文华人和广场福乐多购物中心内	囡博丸®	珠海市胖孩儿孕婴用品有限公司	珠海市金湾区三灶镇金海岸大道东830号综合楼1楼A区和厂房C栋西面	1PCS	(2021/10/26) / 货号:W-016	总迁移量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（4%乙酸（体积分数）、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、40℃、24h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）	未发现不合格	/	/	
13	宽口舒适奶嘴	赤水市泓儿堡母婴用品一店	赤水市文华人和广场福乐多购物中心内	/	广州吴越婴童用品有限公司	广州市花都区新雅街广塘村大坑口一街8号1栋101房（空港花都）	/	货号:Q-8084	总迁移量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（4%乙酸（体积分数）、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、40℃、24h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）	未发现不合格	/	/	
14	大宝宝奶瓶	德江县优康宝贝母婴生活馆	贵州省铜仁市德江县世纪明珠A区	图形	中山市康智宝城婴儿用品有限公司	中山市神湾镇神湾大道南神溪村利民路7号厂房B首层之一	300ml 型号:TB34	/	总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）[奶瓶]、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]	未发现不合格	/	/	
15	240ML宽口径玻璃奶瓶	沿河优康宝贝三桥旗舰店	贵州省沿河土家族自治县团结街道三桥乌江丽都18-3-2号	/	宁波爱乐宝婴儿用品有限公司	浙江省宁波市北仑区霞浦街道荣霞路27号1-5幢	240ML	(2022/08/03) / 产品编号:NP331	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、铅（Pb）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）、镉（Cd）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）	未发现不合格	/	/	
16	小天才宽口奶瓶	思南县贝心园孕婴中医院店	思南县思唐街道办事处城北社区星月花园14号门面	图形	广州吴越婴童用品有限公司	广州市花都区新雅街广塘村大坑口一街8号1栋101房（空港花都）	容量:300ml	货号:D013	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）[奶瓶]、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	贝亲 自然离乳重力球吸管奶瓶	黎平县贝蓓屋母婴连锁店一店	黎平县德凤街道坚强村综合楼5号	/	贝亲母婴用品（上海）有限公司第一分公司	上海市青浦区北盈路455号	240ml/经典款	20230525/生产批号:GE24A货号:AA252	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）[奶瓶]、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	
18	贝亲 自然实感Ⅲ专供款宽口径玻璃奶瓶	福泉市金德丽婴之坊商店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处金钟路5号门面	/	贝亲母婴用品（上海）有限公司	上海市青浦工业园区北盈路405号	240ml	20211028/EJ26A	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、铅（Pb）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）、镉（Cd）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）	未发现不合格	/	/	
19	玻璃奶瓶	瓮安县金牛宝贝母婴用品店一分店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处金龙豪城小区1栋1层27-32号	/	东莞市虎门竣科塑胶有限公司	东莞市虎门镇南栅第三工业区南丰路2巷16号	240毫升	（2019/08/26）	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、铅（Pb）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）、镉（Cd）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）	未发现不合格	/	/	
20	萌萌哪宽口径梦幻巧克力奶瓶礼盒套装	贵定阳光苗苗用品分店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道金丰商住楼4号门面	/	广东贝贝乐日用品有限公司	新兴县新城镇新城工业园北园05-01-01地块5栋	300ml	J6639	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	
21	宽口有柄PPSU奶瓶	从江县家有宝贝母婴店	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇星港超市对面	/	浙江日康婴儿用品有限公司	台州市黄岩经济开发区北院大道12号	240ml	（2023/01/02）	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	
22	纯玻璃奶瓶	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	图形	上海家化联合股份有限公司	上海市保定路527号	250毫升	/	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、铅（Pb）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）、镉（Cd）（4%乙酸（体积分数）、22℃、24h）	未发现不合格	/	/	
23	菲尼贝贝®“臻”畅吸宽口径PPSU奶瓶300ml	望谟县孕婴世界连锁天马大道店	望谟县王母街道办事处天马大道西侧01幢1楼	菲尼贝贝	广州菲莱宝婴儿用品有限公司	广州市花都区新雅街朝胜路15号之一201	/	见备注/B8609	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	
24	280ml宽口径PPSU奶瓶	望谟县星星宝贝孕婴服务连锁店	望谟县王母街道办事处天马大道广电大楼旁	GUGU 咕咕	汕头市德丰盛妇幼用品有限公司	汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区	280ml	20230601/GA107	高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）[奶嘴]、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）[奶瓶]、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）[奶瓶]、重金属（以Pb计、4%乙酸、60℃、2h）[奶瓶]	未发现不合格	/	/	
25	小熊PPSU宽口径奶瓶	贵安新区爱婴优品母婴店	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园C26号地块8-10号楼一层SZ-26-9-06号	图形	浙江瑞翔婴童用品有限公司	浙江省义乌市佛堂镇朝阳东路59号	300ml	20230420/SU10695-B	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	广口PPSU奶瓶	三都县贝蓓屋母婴连锁一店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县黔南州三都县三合街道小河社区县府路金谷帝都30号门面	/	广州皇星婴童用品有限公司	东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园二期DYSY-C3-01地块（宿舍楼207）（仅供办公场所使用）	240ML	2018 01 03/货号:HF-6311	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	
27	断奶奶瓶 吸管杯（喝奶专用）	开阳县婴之坊正街店	贵州省贵阳市开阳县城关镇正街8号	/	广东皇星婴童用品有限公司	东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园	240ml	（2022/09/06）/货号:HX-2775	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	
28	世喜大宝宝奶瓶	白云区孕婴世界母婴用品店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路613号B栋B一层19、20、21、22、23、43、44、45、46、47号	/	中山市康智宝城婴儿用品有限公司	中山市神湾镇神湾大道南神溪村利民路7号厂房B首层之一	型号:TB31	20220906	总迁移量、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、40℃、24h）、总迁移量（50%乙醇（体积分数）、70℃、2h）、高锰酸钾消耗量（蒸馏水、60℃、2h）、重金属（以Pb计、4%乙酸（体积分数）、60℃、2h）	未发现不合格	/	/	