

贵州省市场监管局2024年流通领域电线电缆产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵阳市南明区永惠津成电线电缆经营部	贵州省贵阳市南明区太升五金市场一楼特5号	津成	天津市津成电线电缆有限公司	天津市静海经济开发区和山路6号	60227IEC 01(BV)-450/750 1×2.5	2019-08-29	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
2	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线电缆	贵阳榕仕康盛电线电缆经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场S栋1层15号	GZATG（图形商标）	贵阳中安科技集团有限公司	中国•贵州•贵阳观山湖数谷大道77号	ZR-BV-450/750 1×1.5	2024-03-19	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
3	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆	贵州贵美星电线电缆有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道办事处贵阳西南国际商贸城一期4号广场D区1层13号	安众成CABLE	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	ZC-BV-450/750 1×2.5	2023-03-29	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
4	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线	贵州优智星线缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司A11-5号	中科线缆（图形商标）	贵州中科线缆有限公司	贵州省贵安新区夏云工业园/贵州省安顺市平坝区夏云工业园	ZC-BV-450/750 1×2.5	2024-03-27	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
5	一般用途单芯硬导体无护套电缆	安顺开发区郑秀林五金商行	贵州省安顺开发区黄果树大街西段黔中商贸城1栋1楼7号铺面	图形商标（穿山牌）	桂林国际电线电缆集团有限责任公司	桂林市七星区英才路创业一道12号（3C厂号A062274）桂林市区临桂区临桂镇临苏路南侧（3C工厂号A006594）	60227IEC 01(BV)-450/750 1×1.5	2023-12-15	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
6	一般用途单芯硬导体无护套电缆	曾飞刚（92520423MA6GNPBC4J）	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道交通街71号	图形商标（黔源）	贵州黔源电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司2号厂房	60227IEC 01(BV)-450/750 1×1.5	2023-11-30	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
7	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	南明区胜月物资经营部	贵州省贵阳市南明区湘雅街道办事处花溪大道北段128段太升五金机电市场贵铁花园一、二期一期对面A5-1号【湘雅办事处】	中邦电缆集团（图形商标）	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族自治州长顺县	BVR-450/750 1×4	2024-03-09	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
8	阻燃家装电线	安顺市平坝区张记五金百货店	安顺市平坝区夏云镇云湖广场1-7,1-8号	图形商标（固达）	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04, 02-06	ZB-BVR-450/750 1×2.5	2024-03-26	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电线电缆	昆明电缆集团贵州销售有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道西侧。环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢D单元1层3号	昆缆	昆明电缆集团有限公司	云南省昆明市高新区新城高新技术产业基地魁星街1766号	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2024-02-29	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
10	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	安顺市开发区郑秀林五金商行	贵州省安顺开发区黄果树大街西段黔中商贸城1栋1楼7号铺面	图形商标（金龙电缆）	金龙电缆科技有限公司	湖南省长沙市望城经济技术开发区腾飞路二段888号	BVR-450/750 1×4	2023-05-27	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
11	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	云岩区上特五金建材经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场6栋1层21号	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	BLVVB-300/500 2×2.5	2023-09-12	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、护套老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
12	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	镇宁金龙五金店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县交通街80号	图形商标（昆电立）	昆明电立电缆有限公司	云南省滇中产业新区电缆科研制造中心	ZC-BVR-450/750 1×4	2023-10-07	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
13	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线	南明区胜月物资经营部	贵州省贵阳市南明区湘雅街道办事处花溪大道北段128段太升五金机电市场贵铁花园一、二层一期对面A5-1号【湘雅办事处】	中邦电缆（图形商标）	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	ZB-RVS 300/300 2X1.5	2023-09-17	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
14	聚氯乙烯绝缘护套电线电缆	安顺开发区林杰建材经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城C1-1-13号商铺	图形商标（鑫胜华）	重庆胜华电缆科技集团有限公司	重庆荣昌区板桥工业园	BLVVB-300/500 2×4	2024-03-25	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、护套老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
15	轻型聚氯乙烯护套软线	贵州华西摩天电线电缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村金石五金机电城F1-28号	摩天	重庆摩天电缆有限公司	重庆市潼南工业园区B6-5/01地块	60227IEC 52(RVV)-300/300 2×0.75	2023-06-13	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、护套老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、曲挠试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
16	普通强度橡胶套软线	贵州华威塑力电线电缆有限公司	贵阳市观山湖区宾阳大道西侧,环城高速东侧贵阳西南商贸城一期地面工程第4幢B单元1层4号	虹伟	华威线缆有限公司	/	YZ-300/500 3×1.5	/	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、护套热延伸试验、曲挠试验、曲挠试验后浸水电压试验	未发现不合格	/	/	/
17	无卤低烟阻燃B级交联聚烯烃绝缘电线	贵州黔通利达线缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司如意楼21-22号	图形商标【中缆科技(集团)】	贵州中缆科技(集团)有限公司	贵州省黔南州长顺广顺服务中心装配式产业园	WDZB-BYJ-450/750 1×4	2024-01-20	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、热延伸试验、热收缩试验、单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆电线	播州区龙坑解飞五金经营部	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际A区005号门面	中安电缆(集团)	贵阳中安科技集团有限公司	中国·贵州·贵阳观山湖区数谷大道77号	ZR-BV-450/750 1×2.5	2023-04-10	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
19	一般用途单芯硬导体无护套电缆	播州区龙坑嘉怡日丰管批发部	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五交化机电城1栋13号	坚宝电缆	广东坚宝电缆有限公司	广州市增城区江街塔山大道100号	60227IEC 01(BV)-450/750 1×1.5	/	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
20	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线	红花岗区添程电力物资经营部	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城二区市场负一层1-1、1-9号	贵添程	贵州亿华线缆有限公司	贵州省遵义市播州区苟江经济开发区	ZC-BV-450/750 1×1.5	2023-07-02	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
21	一般用途单芯硬导体无护套阻燃B类电缆	遵义友恒机电物资贸易有限公司	贵州省遵义市红花岗区延安路423号门面	金福友电缆	广东华洋电缆实业有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇沙头村红沙高新技术开发区惠国路东	ZB-BV-450/750 1×1.5	2023-12-23	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
22	聚氯乙烯绝缘阻燃C类无护套电线电缆	花溪区江右物资经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勾村贵州天利机电市场有限公司第A1-47-48号	国友线缆	国友线缆集团(河南)有限公司	河南省济源市高新区新明路与科研路交叉口	ZC-BV-450/750 1×1.5	2024-03-17	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
23	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线	播州区龙坑嘉怡日丰管批发部	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五交化机电城1栋13号	坚宝电缆	广东坚宝电缆有限公司	广州市增城区增塔山大道100号	ZC-RVS-300/300 2×1	/	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
24	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线	贵州金能源商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇贵州省贵安高速公路以北贵阳市金石产业园区内天利机电市场C9栋5号	晟森	贵州摩天电缆有限公司	贵州省安顺市夏云工业区	ZC-BV-450/750 1×2.5	2022-02-26	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
25	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线	贵州鸽德建材有限公司	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地-1-13号	鸽牌	重庆鸽牌电线电缆有限公司	重庆市渝北区空港大道998号	ZC-RVS-300/300 2×1	2023-07-17	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
26	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类软电缆	遵义友恒机电物资贸易有限公司	贵州省遵义市红花岗区延安路423号门面	金福友电缆	广东华洋电缆实业有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇沙头村红沙高新技术开发区惠国路东	ZB-BVR-450/750 1×2.5	2023-03-13	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
27	普通强度橡胶套软线	贵州国安电缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勾村贵州天利机电市场集团有限公司A4栋17-18号	中邦电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族自治州长顺县	60245IEC 53(YZ)-300/500 3×2.5	2023-11-12	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、护套厚度、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘空气弹老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验、曲挠试验、曲挠试验后浸水电压试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	聚氯乙烯绝缘护套电线电缆	宏发矿山机电物资经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨交通路(四中对面)	图形商标(中为电缆)	广西中为电缆有限公司	广西-东盟经济技术开发区安平路42号	BLVVB-300/500 2×6	2024-02-28	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
29	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	盘州市城关镇大众五金经营部	贵州省六盘水市盘州市双凤镇解放北路346号	图形商标(松发线缆)	广西松发线缆有限公司	中国广西壮族自治区柳州市柳江区新兴工业园顺业路10号	BLVVB-300/500 2×6	2023-11-25	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
30	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	纳雍县诚鑫五金机电物资部	贵州省毕节市纳雍县宣慰街道宣慰社区大商汇A5栋9号门面	图形商标(中安)	贵阳中安科技集团有限公司	中国贵州贵阳观山湖区数谷大道77号	BLVVB-300/500 2×2.5	2023-11-06	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
31	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	百里杜鹃管理区三期李老三五金店	贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程管理区下寨路97号	图形商标(固达)	固达电线电缆(集团)有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	BLVVB-300/500 2×6	2024-02-27	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
32	阻燃B类聚氯乙烯绝缘无护套软电线	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	图形商标(中缆)	贵州中缆科技(集团)有限公司	贵州省黔南州长顺广顺服务中心装配式产业园	ZB-BVR-450/750 1×2.5	2024-01-06	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
33	聚氯乙烯绝缘护套电线电缆	赫章矿山机电经营部	贵州省毕节市赫章县城关镇解东路	图形商标(中为电缆)	广西中为电缆有限公司	广西-东盟经济技术开发区安平路42号	BLVVB-300/500 2×4	2023-02-19	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
34	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	图形商标(安众成)	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	ZR-BVR-450/750 1×2.5	2023-03-06	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
35	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	六盘水高新区涵帅物资经营部(个体工商户)	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际20栋125号	图形商标(中科线缆)	贵州中科线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	ZC-BVR-450/750 1×1.5	2024-01-29	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
36	聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电缆电线	红桥新区晨翔五金店	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区领翔五金建材商贸城8栋120号	图形商标(人民电缆)	重庆人民电线电缆有限公司	重庆市巴南区一品街道乐遥村四社	ZR-IVC-BVR-450/750 1×2.5	2024-03-17	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
37	阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	盘州市双凤宏达五金建材批发部	贵州省六盘水市盘州市双凤镇人民北路232号	图形商标(金杯)	金杯电工衡阳电缆有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲电村6号(雁峰区工业项目集聚区)	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2023-07-04	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
38	聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电缆电线	纳雍县东木五金建材销售处	贵州省毕节市纳雍县宣慰街道办事处宣慰社区鼎新大商汇A7-1-1	图形商标(昆缆)	昆明电缆集团有限公司	云南省昆明市高新区新城高新技术产业基地魁街1766号	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2024-03-12	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	阻燃IVB级铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	七星关区中安五金电线批发部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城一期广场街2#109号门面	图形商标(兴杭牌)	贵州兴杭电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道205号	ZR-IVB-BVR-450/750 1×2.5	2024-03-23	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
40	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	威宁县恒达五金批发部	威宁县六桥街道人民北路毛家山	图形商标(中邦)	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BLVVB-300/500 2×4	2023-12-08	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
41	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线电缆	赫章矿山机电经营部	贵州省毕节市赫章县城关镇解东路	图形商标(中为电缆)	广西中为电缆有限公司	广西-东盟经济技术开发区安平路42号	ZC-BVR-450/750 1×4	2024-01-13	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
42	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆电线	威宁县威航五金店	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处人民北路(城)已验	图形商标(中安)	贵阳中安科技集团有限公司	贵阳观山湖区分谷大道77号	ZR-BVR-450/750 1×2.5	2023-12-21	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
43	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆	威宁县广州壹缆电缆五金经营部	威宁县六桥街道环城路五金机电城	图形商标(广州壹缆)	广州市壹缆电缆实业有限公司	广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房)	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2023-07-10	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
44	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	六枝特区正泰五金销售部	贵州省六盘水市六枝特区交通路(同心家园)	图形商标(玉蝶)	贵州华强电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园01-14-15-32地块	60227IEC 01(BV)-450/750 1×1.5	2024-01-09	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
45	阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线	钟山开发区东大五金机电批发部	六盘水钟山开发区领翔国际五金城16栋23号	图形商标(金杯)	金杯电工衡阳电缆有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号(雁峰区工业项目集聚区)	ZC-BV(第2类导体)-450/750 1×1.5	2023-07-19	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
46	普通硬导体阻燃IVB级聚氯乙烯绝缘电线	百里杜鹃众合五金店	百里杜鹃管理区鹏程管理区格佐新村	图形商标(玉蝶)	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠大道西侧	ZR-IVB-BV-450/750 1×1.5	2024-04-18	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
47	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	七星关区刚勇建材经营部	七星关区鸭池镇万丰商贸城3#106商铺	图形商标(昆电立)	昆明电立电缆有限公司	云南省滇中产业新区电缆科研制造中心	ZC-BV-450/750 1×1.5	2023-07-12	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
48	聚氯乙烯绝缘软电缆电线	七星关区刚勇建材经营部	七星关区鸭池镇万丰商贸城3#106商铺	图形商标(昆电立)	昆明电立电缆有限公司	云南省滇中产业新区电缆科研制造中心	RVV-300/500 2×1.5	2024-02-01	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、曲扰试验	未发现不合格	/	/	/
49	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃B类软电线	安顺市平坝区夏云镇吴洪超五交化经营部	贵州省安顺市平坝区夏云镇钻石广场A1-6号	图形商标(固达)	固达电线电缆(集团)有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	ZB-RVS-300/300 2×1.5	2023-12-27	导体电阻(20℃)、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
50	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	罗甸县边阳闽航物资经营部（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇边阳大道富安商业街C号楼55-56号	图形商标（黔源）	贵州黔源电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司2号厂房	BVR-450/750 1×2.5	2024-01-20	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
51	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	都匀市墨冲公牛五金店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇墨冲村三组	图形商标（公牛）	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	BVR-450/750 1×4	2023-08-14	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
52	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	石正云（92522723 MA6E1XR8 3N）	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道新桥街83号	图形商标（金森羽）	广东金森羽电缆有限公司	广东省普宁市大坝湖美工业区3栋2-3号	ZC-BVR-450/750 1×4	2024-03-10	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
53	阻燃家装电线	凤冈县长春五金店	凤冈县龙泉镇凤翔社区26号楼负一楼	固达电缆（集团）	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	ZB-BVR-450/750 1×1.5	2024-05-13	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
54	阻燃A类铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	凤冈县忠祥五金批发部	凤冈县龙泉街道三坝社区嘉和茗城2幢	金杯	金杯电工衡阳电缆有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙大道68号(雁峰区工业项目集聚区)	ZA-BVR-450/750 1×2.5	2024-04-19	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
55	聚氯乙烯阻燃绝缘无护套电线	湄潭县富元五金机电销售店	湄潭县黄家坝街道办鑫源汽车检测站旁18-19号	智轩线缆	贵州勇斌电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	ZC-BVR-450/750 1×1.5	2024-05-03	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
56	聚氯乙烯阻燃绝缘无护套电线	湄潭县富元五金机电销售店	湄潭县黄家坝街道办鑫源汽车检测站旁18-19号	智轩线缆	贵州勇斌电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2024-01-09	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
57	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	石正云（92522723 MA6E1XR8 3N）	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道新桥街83号	图形商标（金森羽）	广东金森羽电缆有限公司	广东省普宁市大坝湖美工业区3栋、2-3号	ZC-BV-450/750 1×1.5	2023-11-12	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
58	一般用途单芯铜导体IVB级阻燃无护套电缆	贵州翰林雨商贸有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区高新大道兴园广场B9-1-1	图形商标（兴杭牌）	贵州兴杭电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道205号	ZR-IVB-BV-450/750 1×1.5	2024-04-23	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
59	聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线电缆	遵义市播州区壹缆五金机电经营部	遵义市播州区桂花桥街道桂花社区互豪世贸城三楼5栋14-3号门面	广州壹缆	广州市壹缆电缆实业有限公司	广州市增城新塘镇太平洋工业区内127、128号(厂房)	ZC-BV-450/750 1×2.5	2023-04-04	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
60	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	湄潭县富元五金机电销售店	湄潭县黄家坝街道办鑫源汽车检测站旁18-19号	山城鸽皇	重庆鸽皇电线电缆集团有限公司	重庆市九龙坡区西彭工业园区	ZR-BV-450/750 1×1.5	2020-04-21	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
61	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	长顺县朝林五金经营部	长顺县长寨镇和平西路顺发商住楼A单元一层1号	图形商标（视贝）	广东视贝电气实业有限公司	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区清林路城投商务中心209	RVS-300/300 2×1	2024-03-21	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、不延燃试验（单根垂直燃烧试验）、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
62	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	长顺县朝林五金经营部	长顺县长寨镇和平西路顺发商住楼A单元一层1号	图形商标（公牛）	慈溪市公牛电器有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	60227IEC 53(RVV)-300/500 2×0.75	/	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、护套老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、曲扰试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
63	聚氯乙烯绝缘电线电缆	都匀市墨冲德力五金店	都匀市墨冲镇布依城YB1-06-03	黔陵	湖南黔陵电线电缆科技有限公司	湖南省怀化市鹤城区盈口乡潭口村（怀化绕城高速）	BLVVB-300/500 2×6.0	2023-08-09	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、护套老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
64	聚氯乙烯绝缘电线电缆	惠水县昱成五金经营部	惠水县涟江街道惠兴路	图形商标（中为电缆）	广西中为电缆有限公司	广西东盟经济技术开发区安平路4号	BLV-450/750 1×10	2023-06-05	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
65	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	龙玉黎（92522731MA6G7MDA57）	惠水县涟江街道人民南路	图形商标（固达）	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04,02-06	BLV-450/750 1×16	2024-03-15	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
66	高端阻燃家装电线	罗甸县边阳闽航物资经营部（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇边阳大道富安商业街C号楼55-56号	图形商标	揭西县棉湖龙泰宇电缆厂	广东省揭阳市揭西县棉湖镇后埔村委会金田工业区	ZC-BLV-450/750 1×16	2023-05-29	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
67	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	龙里县闽乐五金经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道环北路21号天安阁114	图形商标（中安）	贵阳中安科技集团有限公司	中国·贵州·贵阳·观山湖区数谷大道77号	BLV-450/750 1×10	2023-06-08	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
68	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电线	铜仁市碧江区翠云五金店	贵州省铜仁市碧江区金滩A6栋4号	湘鹤	湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司	湖南怀化高新区财富路1号	ZC-BVR-450/750 1×4	2024-03-21	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
69	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线	铜仁市碧江区翠云五金店	贵州省铜仁市碧江区金滩A6栋4号	湘鹤	湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司	湖南怀化高新区财富路1号	ZC-BV-450/750 1×2.5	2024-03-20	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
70	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线	铜仁市碧江区翠云五金店	贵州省铜仁市碧江区金滩A6栋4号	湘鹤	湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司	湖南怀化高新区财富路1号	ZC-BV-450/750 1×1.5	2024-01-20	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
71	阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘电线	铜仁市碧江区鹏程五金机电批发部	贵州省铜仁市碧江区金滩批发市场10栋3号	金杯	金杯电工衡阳电缆有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙大道68号(雁峰区工业项目集聚区)	ZC-BV-450/750 1×2.5	2023-09-25	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
72	阻燃家装电线	铜仁市碧江区鹏程五金机电批发部	贵州省铜仁市碧江区金滩批发市场10栋3号	图形商标（固达电缆集团）	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	ZB-BVR-450/750 1×4	2024-05-22	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
73	阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	铜仁市碧江区周检华五金店	贵州省铜仁市碧江区金滩批发城6栋2号	金杯	金杯电工衡阳电缆有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号（雁峰区工业项目集聚区）	ZC-BVR-450/750 1×4	2023-04-07	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
74	阻燃C级铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	铜仁市碧江区周检华五金店	贵州省铜仁市碧江区金滩批发城6栋2号	金杯	金杯电工衡阳电缆有限公司	湖南省衡阳市雁峰区白沙洲塑电村6号（雁峰区工业项目集聚区）	ZC-BVR-450/750 1×6	2024-01-16	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
75	橡套软电缆电线	江口县凯盛五金机电商贸	贵州省铜仁市江口县双江街道杨澜桥花园4栋4号门面	华旗	重庆华旗线缆有限公司	重庆市铜梁区大庙镇金汇大道7号	60245IEC 53(YZ)-300/500 3×2.5	/	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、护套热延伸试验、曲挠试验、曲挠试验后浸水电压试验	未发现不合格	/	/	/
76	橡套软电缆电线	江口县凯盛五金机电商贸	贵州省铜仁市江口县双江街道杨澜桥花园4栋4号门面	华旗	重庆华旗线缆有限公司	重庆市铜梁区大庙镇金汇大道7号	60245IEC 53(YZ)-300/500 2×1.5	/	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘空气弹老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、护套热延伸试验、曲挠试验、曲挠试验后浸水电压试验	未发现不合格	/	/	/
77	聚氯乙烯绝缘电缆电线	贵州铜仁西南建材有限公司	贵州省铜仁市万山区西南国际商贸城一组团一层7、8、9号	金凤	湖南华菱线缆股份有限公司	湘潭市高新区建设南路1号	ZC-BV-450/750 1×2.5	2024-03-01	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
78	聚氯乙烯绝缘电缆电线	贵州铜仁西南建材有限公司	贵州省铜仁市万山区西南国际商贸城一组团一层7、8、9号	金凤	湖南华菱线缆股份有限公司	湘潭市高新区建设南路1号	ZC-BV-450/750 1×4	2023-09-03	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
79	聚氯乙烯绝缘电缆电线	贵州铜仁西南建材有限公司	贵州省铜仁市万山区西南国际商贸城一组团一层7、8、9号	金凤	湖南华菱线缆股份有限公司	湘潭市高新区建设南路1号	ZC-BV-450/750 1×1.5	2023-02-18	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
80	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型连接用软电线	晴隆县江城五金经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道办事处社区光明路	图形商标（中安）	贵阳中安科技集团有限公司	中国贵州贵阳观山湖区数谷大道77号	ZR-RVS-300/300 2×0.75	2024-02-21	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
81	聚氯乙烯绝缘阻燃电线	晴隆县大伦五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区南街	春城	云南春城线缆制造有限公司	昆明市官渡区大板桥工业园	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2023-07-22	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
82	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线	兴义市元萍五金文化经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城E区4栋101-102号	图形商标（多宝）	云南多宝电缆集团股份有限公司	云南省昆明市高新技术产业开发区马金铺街道办事处文兴路88号	ZC-RVS-300/300 2×1	2023-09-22	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
83	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	兴义市元萍五金文化经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城E区4栋101-102号	图形商标（多宝）	云南多宝电缆集团股份有限公司	云南省昆明市高新技术产业开发区马金铺街道办事处文兴路88号	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2024-03-18	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	
84	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	兴义市元萍五金文化经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城E区4栋101-102号	图形商标（多宝）	云南多宝电缆集团股份有限公司	云南省昆明市高新技术产业开发区马金铺街道办事处文兴路88号	BLV-450/750 1×6	2023-12-17	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
85	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	兴义市兴帆电缆五金经营部	兴义市木贾办木贾物流城E区五栋102一楼	图形商标（坚宝）	广东坚宝电缆有限公司	广州市增城区增江街塔山大道100号	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2024-02-21	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
86	轻型聚氯乙烯护套软线	兴义市兴帆电缆五金经营部	兴义市木贾办木贾物流城E区五栋102一楼	金联宇	广东金联宇电缆实业有限公司	佛山市南海区里水镇沙步工业区	60227IEC 52(RVV)-300/300 2×0.5	2023-11-04	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、曲扰试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
87	一般用途单芯硬导体无护套电缆	兴义市毛晓娟灯饰批发部	兴义市木贾办东贡社区商品批发物流城D区13栋104号	图形商标（金筑）	贵州金筑电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司3号厂房	60227IEC 01(BV)-450/750 1×1.5	2024-03-15	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
88	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	兴义市毛晓娟灯饰批发部	兴义市木贾办东贡社区商品批发物流城D区13栋104号	图形商标（金筑）	贵州金筑电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司3号厂房	BVR-450/750 1×4	2024-01-20	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
89	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	黔西南州德安贸易有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办笔山社区(金桥五金机电市场F区5号)	图形商标（坚宝）	广东坚宝电缆有限公司	广州市增城区增江街塔山大道100号	BVR-450/750 1×2.5	2024-03-14	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
90	聚氯乙烯绝缘阻燃电线	兴义市茂源五金文化经营部	兴义市桔山办金笔二街14号	春城	云南春城线缆制造有限公司	昆明市官渡区大板桥工业园	ZC-BV-300/500 1×1.5	2023-08-20	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
91	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	麻江县五金机电供应站	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县回龙路	图形商标（中邦电缆）	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BLVVB-300/500 2×2.5	2023-06-06	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
92	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	麻江县五金机电供应站	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县回龙路	图形商标（中邦电缆）	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BLVVB-300/500 2×6	2024-02-27	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
93	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	麻江县五金机电供应站	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县回龙路	中邦电缆集团	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BVR-450/750 1×2.5	2024-03-05	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
94	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆	凯里市黔开电力物资销售中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯开大道农机五金机电大市场13栋1层1-132号	贵缆	贵州长通线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区F-01区	ZR-BV-450/750 1×6	2018-09-08	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
95	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	凯里市三林电器有限公司	贵州省凯里市新生路16号华亿大西部国际商贸城A1区5栋-1-5号门面	图形商标（中邦电缆）	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BLV-450/750 35	2023-11-07	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
96	阻燃IV级铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	贵州轩豪家居建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市洗马河街道新生路16号华亿商贸城	图形商标（兴杭牌）	贵州兴杭电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道205号	ZR-IVB-RVV-300/500 2×4	2021-12-21	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验、不延燃试验、曲扰试验	未发现不合格	/	/	/
97	阻燃IV级聚氯乙烯绝缘软电线	贵州轩豪家居建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市洗马河街道新生路16号华亿商贸城	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZR-IVB-BVR-450/750 1×2.5	2024-05-17	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
98	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆	贵州轩豪家居建材有限公司	贵州省黔东南州凯里市洗马河街道新生路16号华亿商贸城	图形商标（安众成电缆）	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	ZR-BV-450/750 1×4	2023-12-13	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
99	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电缆	凯里市兄弟粤缆电缆营销中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道凯开大道73号农机五金机电大市场11幢1层116号	图形商标（玉马）	贵州天虹志远电线电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县经济开发区	ZR-IIIB-BV-450/750 1×1.5	2024-02-26	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
100	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电缆	凯里市兄弟粤缆电缆营销中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城西街道凯开大道73号农机五金机电大市场11幢1层116号	广东粤缆电缆	广东粤缆电线电缆有限公司	广州市增城国家级经济技术开发区创强路128号	ZC-BV-450/750 1×4	2024-04-19	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
101	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电缆	凯里市兄弟粤缆电缆营销中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城石街道凯开大道73号农机五金机电大市场11幢1层116号	广东粤缆电缆	广东粤缆电线电缆有限公司	广州市增城国家级经济技术开发区创强路128号	ZC-BV-450/750 1×2.5	2023-10-20	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
102	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电缆	凯里市兄弟粤缆电缆营销中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城石街道凯开大道73号农机五金机电大市场11幢1层116号	广东粤缆电缆	广东粤缆电线电缆有限公司	广州市增城国家级经济技术开发区创强路128号	ZC-BV-450/750 1×1.5	2023-11-08	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	未发现不合格	/	/	/
103	橡套软电缆	花溪鑫泰华电缆经营部（个体工商户）	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司A2栋楼45号	太华电缆	成都太华电缆有限公司	成都市青白江区大同工业发展区西林路27号	60245IEC 53(YZ)-300/500 2×1.5	2024-04-20	绝缘厚度、护套厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、护套热延伸试验、曲挠试验、曲挠试验后浸水电压试验、绝缘空气弹老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	/
104	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	普定县英发五金店	贵州省安顺市普定县穿洞街道文明路133号	黔三牛	贵州黔三牛电线电缆有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业区D区	ZC-BLVVB-450/750 2×4	/	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验	不合格	0.9	护套厚度：平均厚度最小1.0	/
											8.66 8.50	导体电阻：最大7.41	
											7.3 6.9	绝缘老化前拉力试验：抗张强度最小12.5	
											抗张强度：7.9 7.6 断裂伸长率：103 109	绝缘老化后拉力试验：抗张强度最小12.5；断裂伸长率最小125	
105	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃软电线	安顺开发区林杰建材经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城C1-1-13号商铺	图形商标（域阳）	江西域阳电线电缆有限公司	/	ZC-RVS 300/300 2X1	2024-03-06	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	不合格	39.4 37.5	导体电阻：最大19.5	/
											8.0	绝缘老化前拉力试验：抗张强度最小10.0	
											8.3	绝缘老化后拉力试验：抗张强度最小10.0	
106	通用橡套软电缆	贵阳谢勇五金经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号三桥五金市场北区24栋1218号	中汇业晟电缆	中汇业晟电缆科技有限公司	河北省宁晋县司马工业区	YZ-300/500 2×1.5	2024年2月	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、护套厚度、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘空气弹老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验、曲挠试验、曲挠试验后浸水电压试验	不合格	-39	绝缘空气弹老化后拉力试验：断裂伸长率变化率最大±30	/
											短路	曲挠试验：不发生导体间短路	
107	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线	普定县英发五金店	贵州省安顺市普定县穿洞街道文明路133号	黔三牛	贵州黔三牛电线电缆有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业区D区	ZC-RVS-450/750 2X1.5	/	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、不延燃试验、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验	不合格	20.4 20.8	导体电阻：最大13.3	/
											7.2 7.8	绝缘老化前拉力试验：抗张强度最小10.0	
											8.8 8.9；+22	绝缘老化后拉力试验：抗张强度最小10.0；抗张强度变化率最大±20	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
108	通用橡胶软电缆	红花岗区名详五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地2幢1单元1038号	恒飞电缆	长沙恒飞电缆有限公司	湖南省长沙市望城经济技术开发区普瑞西路一段888号	60245IEC 53(YZ)-300/500 2×1	2023-08-11	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、护套厚度、绝缘老化前拉力试验、绝缘空气烘箱老化后拉力试验、绝缘空气弹老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套空气烘箱老化后拉力试验、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验、曲挠试验、曲挠试验后浸水电压试验	不合格	248	护套老化前拉力试验：断裂伸长率最小300	销售者丢失备用样品，终止复检，以初检结论为最终结论。
											228	护套空气烘箱老化后拉力试验：断裂伸长率最小250	
109	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	钟山开发区东大五金机电批发部	六盘水钟山开发区领翔国际五金城16栋23号	图形商标（太华电缆）	成都太华电缆有限公司	成都市青白江区大同工业发展区西林路27号	ZC-BLVVB-450/750 2×2.5	2024-01-05	导体电阻（20℃）、绝缘厚度、绝缘老化前拉力试验、护套厚度、不延燃试验、绝缘老化后拉力试验、护套老化前拉力试验、护套老化后拉力试验	不合格	0.6 0.6；0.58 0.69	绝缘厚度：平均厚度最小0.8；最薄处厚度最小0.62	/
											0.7 0.63	护套厚度：平均厚度最小1.0；最薄处厚度最小0.75	
											8.0 7.9	绝缘老化前拉力试验：抗张强度最小12.5	
											10.3 10.0；108 117；+29 +27；-44 -39	绝缘老化后拉力试验：抗张强度最小12.5；断裂伸长率最小125；抗张强度变化率最大±20；断裂伸长率变化率最大±20	
											93；-63	护套老化后拉力试验：断裂伸长率最小125；断裂伸长率变化率最大±20	
110	聚氯乙烯绝缘阻燃电线	兴义市茂源五交化经营部	兴义市桔山办金笔二街14号	春城	云南春城线缆制造有限公司	昆明市官渡区大板桥工业园	ZC-RVS-300/300 2×2.5	2023-11-23	绝缘厚度、导体电阻（20℃）、绝缘老化前拉力试验、绝缘老化后拉力试验、不延燃试验	不合格	8.31 8.31	导体电阻最大7.98	/

贵州省市场监管局2024年流通领域电热毯产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	调温型电热毯	水城区百众百货超市	水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室	恒发	上海美乐浦电器有限公司	上海市松江新闵经济开发区新北街402号	TT160X80-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
2	全线路安全保护调温电热毯	贵阳观山湖阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×100-8X	2023-02-20	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
3	全线路安全保护双控双温电热毯	贵阳观山湖阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×130-4X	2024-05-09	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
4	全线路安全保护双控双温电热毯	贵阳观山湖阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT180×150-10X	2022-10-14	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
5	调温电热毯安全保护多功能单人	贵阳观山湖阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园	TT160×80-9XD 70W	2020-09-02	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
6	调温电热毯安全保护多功能双人加宽	贵阳观山湖阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园	TT195×150-9XD 120W	2023-08-05	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	调温电热毯安全保护双人双控特宽	贵阳观山湖阳洋家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园	TT200×180-9X/SF4160W	2023-08-06	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
8	全线路安全保护调温电热毯	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）有限公司/成都彩虹电器（集团）中南有限公司	成都市武侯大道顺江段73号/湖北省武穴市民主路特888号	TT160×120-4XB	2024-08-29	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
9	全线路安全保护调温电热毯	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT150×70-5XB	2024-05-02	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
10	全线路安全保护调温电热毯	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT150×120-4XB	2024-05-23	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
11	全线路安全保护调温电热毯	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×70-4X	2023-04-24	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
12	调温电热毯	威宁宾隆商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道乌江源大道与乌撒大道交叉口梦想城负一楼	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×75-8X	2021-04-07	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
13	调温电热毯	威宁宾隆商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道乌江源大道与乌撒大道交叉口梦想城负一楼	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	TT150×120-8X	2023-09-07	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目	不合格项目	备注
		名称	所在地		名称	所在地					实测值	标准值	
14	全线路自动控温电热毯	贵州合力购物有限责任公司平塘分公司	贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TK160×100-4X	2023-11-29	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
15	调温电热毯安全保护双人双控	遵义市播州区合力惠民商贸有限公司	贵州省遵义市播州区南白街道娄山社区兴茂财富中心负一楼	彩阳(图形商标)	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州遵义娄山关经济开发区彩阳产业园	TT160×130-9X/SF4-110W	2024-07-08	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
16	全线路安全保护调温电热毯	遵义市众赢食品商贸有限公司	贵州省遵义市桐梓县燎原镇蟠龙大道骏逸天下1号裙楼商业负一层	彩虹	成都彩虹集团生活电器有限公司	新津工业园A区兴园12路	TT150×120-4XA	2023-02-20	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
17	全线路安全保护调温电热毯	贵州永辉超市有限公司绥阳分公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道璐源城市广场负一层	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	四川省成都市武侯大道顺江段73号	TT150×70-5XA	2023-09-06	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
18	全线路安全保护双控双温电热毯	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山街道万寿社区泉都商城	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT180×150-2X	2024-07-15	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
19	调温型电热毯	水城区百众百货超市	水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室	黛菲妮	石家庄光宇电器有限公司	/	TT150X120-8X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构:无防折皱措施	结构:应带有防折皱的措施	/
											电源连接和外部软线:0.1mm²	电源连接和外部软线:电源线标称横截面积≥0.5mm²	/
20	电热毯	独山多多爱家纺店(个体工商户)	独山县井城街道中华南路福林铭城B幢负一层F57号	夢婷	石家庄德邦电器有限公司	石家庄新乐市承安镇三合铺村迎春路86号	TT150×70-10X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线:0.1mm²	电源连接和外部软线:电源线标称横截面积≥0.5mm²	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目	不合格项目	备注
		名称	所在地		名称	所在地					实测值	标准值	
21	水暖电热毯	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	红双喜	定州市暖可达电器有限公司	河北省定州市明月店镇十家疃村村北开发区	TT150×180-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	/
											电源连接和外部软线：0.2mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	/
22	电热毯	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	红豆	石家庄相思豆电器有限公司	石家庄新乐市承安镇木运铺村木南街24排3号	TT150×160-9X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	涉嫌假冒
											电源连接和外部软线：0.13mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	
23	电热毯	双龙航空港经济区鸿鹄生鲜超市（个体工商户）	贵州省贵州双龙航空港经济区谷脚镇空港产业园A3地块1号	红豆奥佳	上海美乐浦电器有限公司	上海市松江新闵经济开发区新北街402号	TT180×150	2024-05-10	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-22%/+22%	输入功率和电流：-20%~+10%	/
											结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	/
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	/
24	调温型电热毯	双龙航空港经济区鸿鹄生鲜超市（个体工商户）	贵州省贵州双龙航空港经济区谷脚镇空港产业园A3地块1号	情暖红豆	无锡红一豆电暖科技有限公司	/	TT150×70	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-25%/+22%	输入功率和电流：-20%~+10%	/
											结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	/
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	/
25	调温型电热毯	双龙航空港经济区鸿鹄生鲜超市（个体工商户）	贵州省贵州双龙航空港经济区谷脚镇空港产业园A3地块1号	雅雅红豆	佳木斯市荣昌家用电器厂	黑龙江省佳木斯市郊区长胜村	TT150×70-3X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-24%/+15%	输入功率和电流：-20%~+10%	涉嫌假冒
											结构：无防折皱措施	结构：应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.5mm²	

贵州省市场监管局 2024 年流通领域电取暖手器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电取暖手宝	贵阳观山湖 阳家纺店	贵州省贵阳市观山 湖区西南国际商贸 城3幢C单元4层 326A号	彩虹	成都彩虹电器 (集团)股份 有限公司	成都市武侯大 道顺江段73号	DR40-1B	2023.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、 发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、 非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳 定性和机械危险、机械强度(不包括第 21.102、21.103条的试验)、结构(不包括 第22.46条试验)、内部布线、元件、电源连 接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉 和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
2	电暖袋	贵州易传盛 商贸有限公司	贵州省贵阳市贵阳 国家高新技术产业 开发区沙文镇白沙 路340号绿地新都 会2、3、4、5号楼 负二层	图形商标 (启迪 星)	慈溪市新浦海 升电器厂	慈溪市新浦镇 高桥村高桥路 31号	QDX-01	2402	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、 发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、 非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳 定性和机械危险、机械强度(不包括第 21.102、21.103条的试验)、结构(不包括 第22.46条试验)、内部布线、元件、电源连 接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉 和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
3	电热水袋	贵州易传盛 商贸有限公司	贵州省贵阳市贵阳 国家高新技术产业 开发区沙文镇白沙 路340号绿地新都 会2、3、4、5号楼 负二层	图形商标 (手护 神)	慈溪市恒暖电 器有限公司	慈溪市新浦镇 东工业区	SY系列	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、 发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、 非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳 定性和机械危险、机械强度(不包括第 21.102、21.103条的试验)、结构(不包括 第22.46条试验)、内部布线、元件、电源连 接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉 和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
4	储热式电热 暖手器	清镇佳慧超 市有限责任公司中 环店	贵州省贵阳市清镇 市红新社区三星村 棚户区(城中村)改 造项目中环国际项 目一期E5、E6、 E7栋裙楼负一层、 负二层部分	图形商标 (乐雪 儿)	浙江乐雪儿家 居用品有限公司	浙江省台州市 椒江洪西工业 区	LXE102	2024-09-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、 发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、 非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳 定性和机械危险、机械强度(不包括第 21.102、21.103条的试验)、结构(不包括 第22.46条试验)、内部布线、元件、电源连 接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉 和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
5	暖水袋	清镇佳慧超 市有限责任公司中 环店	贵州省贵阳市清镇 市红新社区三星村 棚户区(城中村)改 造项目中环国际项 目一期E5、E6、 E7栋裙楼负一层、 负二层部分	图形商标 (妍柔)	佛山妍柔日用 品有限公司	佛山市顺德区 勒流街道宝城 工业区	YR-811	2024.9	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、 发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、 非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳 定性和机械危险、机械强度(不包括第 21.102、21.103条的试验)、结构(不包括 第22.46条试验)、内部布线、元件、电源连 接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉 和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
6	电暖袋	贵阳花溪乐 品鲜活商贸 有限公司	贵州省贵阳市花溪 区霞晖路100号	天虹暖宝	义乌市天虹日 用品有限公司	义乌市后宅工 业园区渠成街 18号	THNB-788	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、 发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、 非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳 定性和机械危险、机械强度(不包括第 21.102、21.103条的试验)、结构(不包括 第22.46条试验)、内部布线、元件、电源连 接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉 和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	电热暖手宝	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	彩虹	佛山市顺德区乐雪儿电器有限公司/成都彩虹电器（集团）股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道光大社区永新南路4号二楼/成都市武侯大道顺江段73号	DRB40-2	2024-08-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
8	电热暖手宝	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR30-1A	2024-08-01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
9	电热暖手宝	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR30-3	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
10	电热暖手器	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR30-2	202304	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
11	电热水袋	贵州煜钦商贸有限责任公司	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区长征街137号	淘小沐（图形商标）	慈溪市简爱电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇北区建附路538号	JA	2024.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
12	彩虹智能发热暖手宝	贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处华都佳苑1、2号楼二层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	CH-005	2023.08	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
13	电暖宝	瓮安县爱尚优品百货店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处广场社区华都嘉苑(华都百货一楼)	好极行（图形商标）	宁波奇宇生活电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市新浦镇环镇南路118号	HJX008-02	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	电热暖手宝	金沙县世纪华联超市连锁有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1C	2022.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
15	电热暖手宝	金沙县世纪华联超市连锁有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
16	电热暖手宝	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR30-3	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
17	电热热水袋	凯里市和天超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河东门景园二楼	图形商标（炫迪）	慈溪市简爱电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇北工业区建附路538号	JA	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
18	电暖袋	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	图形商标（皮卡丘）	慈溪市普卡智能科技有限公司	慈溪市附海镇工业区	BMJ-G	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
19	电热热水袋	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	图形商标（荣事达）	合肥荣事达小家电有限公司	合肥双凤开发区荣事达第六工业园	RSD-N116	2022.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	电热水袋	贵定县麦特商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道南华购物中心	简单熊	慈溪市简爱电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇北工业区建附录538号	JA	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
21	电暖手宝	余庆县彩虹精品店	余庆县子营街道中华中路248号	叮伶伶（图形商标）	慈溪市可心电器厂	浙江省慈溪市新浦镇中心路149号	KX808	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
22	暖手器（电暖袋）	遵义市大尔多商贸有限公司	贵州省遵义市新蒲新区新蒲街道新遵大道与播州大道交汇处新蒲汇一楼	圆梦（图形商标）	慈溪市圆梦电器有限公司	慈溪市新浦东工业区（浙江省慈溪市新浦镇双庆浦路61号）	YM-001	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
23	电热水袋	贵州壹佳壹购物广场有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道香江半岛项目20栋1和2层20-1-1~319和20-2层号商铺	开欣熊	慈溪市暖心电器有限公司	慈溪市新浦镇东工业区	SY系列	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
24	双插手电热水袋	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山街道万寿社区泉都商城	图形商标（暖之星）	台州市暖之星生活用品有限公司	浙江省台州市黄岩北城西工业园区	CD-6006	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
25	电暖宝	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	乖乖兔	慈溪市欧烨电器厂	浙江省慈溪市庵东镇虹桥村江北路49号	OY-18A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	储热式电热暖手器	贵州洪林华联商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道那平路洪林万象商城负一层	乐雪儿	浙江乐雪儿家居用品有限公司	浙江台州市椒江洪家洪西工业区	LXE101	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
27	电热水袋	修文县裕兴便利店	贵州省贵阳市修文县龙场街道人民南路华晟商贸1栋1单元1层11-12-13-14-15号	诺吉雅	慈溪市恒暖电器有限公司	慈溪市新浦镇东工业区	SY系列	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
28	电暖宝	双龙航空港经济区欧世鑫联生活超市	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区谷脚镇空港工业园区金维蒂生物科技有限公司内1楼1-2-3-4-5门面	福永	慈溪市福永电器有限公司	浙江省慈溪市新浦东工业区	FY008-02	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
29	水电分离电暖袋	双龙航空港经济区欧世鑫联生活超市	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区谷脚镇空港工业园区金维蒂生物科技有限公司内1楼1-2-3-4-5门面	愉鑫	平阳县应鑫电器有限公司	浙江省平阳县水头镇鹤翔北路35-11号	YX203	2024-09-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
30	电暖宝	贵安新区乐优乐百货超市	贵州省贵安新区党武镇大学城贵州师范大学三号公租房及商业配套服务用房一楼独立门面37号	好极行	宁波奇宇生活电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市新浦工业开发区	HJX008-03	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
31	电暖宝	贵安新区乐优乐百货超市	贵州省贵安新区党武镇大学城贵州师范大学三号公租房及商业配套服务用房一楼独立门面37号	天佳富	慈溪市美婴姿电器厂	浙江省宁波市慈溪市附海镇附海工业园区	TJF-001	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	电热水袋	贵阳市观山湖区院黔电器商行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城2幢E单元4层150号	图形商标（美贝）	慈溪市东衫电器厂	慈溪市观海卫工业开发区	MB-08	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
33	电暖手宝	贵阳市观山湖区锦荣小百货经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城2号广场4楼C区156号	凯允	慈溪市可心电器厂	浙江省慈溪市新浦镇中心路149号	KX808	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
34	电热暖手器	贵州华联综合超市有限公司诚信南路分公司	贵州省贵阳市观山湖区诚信路金阳文化商业步行街C区负1层24号	图形商标（彩虹）	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR60-1	202304	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
35	电暖袋（暖手器）	华润万家商业（重庆）有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市观山湖区兴筑西路88号贵阳华润国际社区二期贵阳万象汇B125号商铺	图形商标（爱登）	广东顺德爱登创意日用品有限公司	顺德区勒流镇港口路以西工业区分永路1号6栋	PM1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
36	电热水袋	金沙县世纪华联超市连锁有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场A栋	百胜达	横峰县红鹰电器厂	横峰县司铺乡宋村	HY-	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +34%/+32%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
37	暖手器（电暖袋）	凯里市和天超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河东门景园二楼	图形商标（天虹暖宝）	义乌市稠城夏宝日化厂	浙江省义乌市宗泽北路537号	TH-08	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -29%/-31%	输入功率和电流： -10%~+5%或20W(选较大的值)	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.3/0.3mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
38	电热水袋	凯里市和天超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河东门景园二楼	米乐奇	宁波米乐奇电器有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇开发区	MLQ-500	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -38%/-40%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
39	储热式电暖手器（电热水袋）	余庆县衣海洋服装批发城	余庆县子营街道中华中路138号	/	慈溪市沃亿电器科技有限公司	慈溪市新浦镇上舍村新胜东路208号	WS-01	2024.9	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线： 0.3/0.3mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
40	储热式电取暖手器	湄潭县唯真百货店	贵州省遵义市湄潭县湄江街道天文大道南侧原种子分公司湄潭国贸综合大楼A栋一楼3号	百胜达	福鼎市长润电器有限公司	福鼎市山前街道朝晖路1388号泰禾红郡7栋801室	YS203	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -21%/-21%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.3mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	电暖手宝	湄潭县唯真百货店	贵州省遵义市湄潭县湄江街道天文大道南侧原种子分公司湄潭国贸综合大楼A栋一楼3号	佳豪	成瑞佳豪日用品厂		JH-330	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -40%/-40%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
42	暖手袋 电暖袋	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	图形商标（超佳）	慈溪市智翔电器厂	慈溪市新浦镇高桥工业区	220V 50Hz 450W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -19%/-26%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
43	电暖宝	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	辰坤	安国市禹诺电器有限公司	安国市东方工业区	220V 50Hz 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -36%/-33%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
44	储热式电热暖手器	石阡县聚凤乡华龙万家购物中心	贵州省铜仁市石阡县聚凤乡走马坪村街上	正立得	福鼎市长润电器有限公司	福鼎市山前街道朝晖路1388号泰禾红郡7栋	YS203	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -25%/-23%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
45	暖手袋电暖袋	大方县猫场万众百货超市	贵州省毕节市大方县猫场镇交通路18号	开欣熊	安国市禹诺电器有限公司	安国市东方药城仙姑路2号	YC-系列	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -30%/-28%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
46	电暖袋	开阳县亿货优品百货店	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇新街88号	图形商标（新纤爱）	义乌市康纳电器有限公司	浙江省义乌市佛堂工业区	220V 450W 50HZ	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -28%/-28%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.3/0.3mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
47	储热式电热暖手器	双龙航空港经济区鸿鹄生鲜超市（个体工商户）	贵州省贵州双龙航空港经济区谷脚镇空港产业园A3地块1号	鼎盛	海口市焕能电器有限公司	海口市海口市龙华工业区	YS203	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -34%/-28%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.1/0.1mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
48	电暖袋	双龙航空港经济区鸿鹄生鲜超市（个体工商户）	贵州省贵州双龙航空港经济区谷脚镇空港产业园A3地块1号	鑫佳热	长江塑胶厂	温州市苍南	220V 500W 50HZ	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -44%/-42%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	储热式电热暖手器	贵阳国家高新技术产业开发区孟伟好又多综合零售超市	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇科创南路750号商业1号楼1单元1层8号	图形商标（新纤爱）	义乌市康纳电器有限公司	浙江省义乌市佛堂工业区	YS203	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -34%/-34%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.1/0.1mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
50	储热式电热暖手器	贵阳花溪丽莎风彩化妆品店	贵州省贵阳市花溪区将军路1层10号	永字	海口市焕能电器有限公司	海南省海口市龙华区金宇街道金巷路97-16号	YS203	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度（不包括第21.102、21.103条的试验）、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： -32%/-29%	输入功率和电流： -10%~+5%	/
											结构：不符合	结构：应有防止暖手器内气压过高的保护装置；易触及的导电性液体不应与带电部件直接接触；电极不能用于加热液体	/
											元件：无非自复位型热断路器	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
											电源连接和外部软线： 0.2/0.2mm ²	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

贵州省市场监管局2024年流通领域室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	室内加热器（PTC陶瓷暖风机）	开阳县元慧电器经营部	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道开州大厦1幢1-14号1-3层	图形商标（艾美特）	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	WP20-X17P-2	2021-09-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
2	取暖器	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	美的（图形商标）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NFU-T	2309260000	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
3	室内加热器（取暖器）	贵州合力超市有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	帅格（图形商标）	上海帅格电器有限公司/慈溪市帅格电器厂	浙江慈溪市掌起工业园区	XZ-NSB-150Q	2022年12月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
4	室内加热器（PTC陶瓷暖风机）	贵州省贵阳市云岩区乐品鲜活商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区毓秀路街道办事处中华北路云岩广场地下车库商场负1层1号、负2层1号	图形商标（艾美特）	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HP21-K28	2024-09-14	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
5	室内加热器	贵州省贵阳市云岩区乐品鲜活商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区毓秀路街道办事处中华北路云岩广场地下车库商场负1层1号、负2层1号	图形商标（立奇）	宁波立奇电器有限公司	浙江省慈溪市周巷镇开发东路758号	FH-06W	2023年10月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
6	室内加热器（反射型取暖器）	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	图形商标（先峰）	慈溪市迈南电器有限公司	慈溪市附海镇	DTY-X3	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
7	室内加热器	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	图形商标（先峰）	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	HN2035PS-22	0602220124	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	PTC取暖器	贵阳花溪乐品鲜活商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区霞晖路100号	图形商标（彩虹）	成都彩虹电器（集团）股份有限公司/佛山市顺德区海高电器股份有限公司	广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新辉路7号之五厂房/四层之二	R700W-01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
9	取暖器	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	图形商标（美的）	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NFU-H	2409037902	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
10	室内加热器（PTC陶瓷暖风机）	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	图形商标（艾美特）	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HP20-K107	2024-09-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
11	室内加热器	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	（先锋）图形商标	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市滨海镇工业开发区	HN2033RT-22	0405230824	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
12	鸟笼型取暖器	威宁宾隆商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道乌江源大道与乌撒大道交叉口梦想城负一楼	图形商标（钻石）	宜昌杰宝电器制造有限公司	当阳市王店镇双莲村六组	JB-100DQD	2022-11-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
13	鸟笼型取暖器	威宁宾隆商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道乌江源大道与乌撒大道交叉口梦想城负一楼	图形商标（钻石）	宜昌杰宝电器制造有限公司	当阳市王店镇双莲村六组	JB-604	2023-09-13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
14	室内加热器（PTC陶瓷暖风机）	罗甸睿桦超市有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇佳禾时代广场（3）负1-1号商铺	图形商标（艾美特）	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HP20-K5P	2021-09-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	取暖器	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	图形商标（湘天乐）	邵东市周官桥乡湘天乐电器厂	湖南省邵阳市邵东市周官桥乡周祝村宴家组14号	XTL-100	2023-11-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
16	室内加热器	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	骆驼	长沙乘力电器有限公司	长沙市榔梨镇索普科技产业园2栋3楼	TDX-228	2023年9月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
17	室内加热器	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	图形商标（凯悦）	宁波大松电器科技有限公司	浙江宁波市慈溪新浦西工业区	NSB-08J	2023-09-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
18	PTC取暖器	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	图形商标（吉毅）	宁波吉毅电器有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区桃园东路8号	PF01-G	2023-09-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
19	室内加热器（碳素管电暖器）	黎平县福一村购物广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德风街道成德社区老汽车站门面	昌石	宁波海石电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	FE21-6A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
20	室内加热器（PTC陶瓷暖风机）	贵州省安顺市平坝区聚美佳商贸有限公司	贵州省安顺市平坝区安平街道中山南路东风大厦1号门面负一层	艾美特	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HP20-K5P	2021-09-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
21	室内加热器	贵州省安顺市平坝区聚美佳商贸有限公司	贵州省安顺市平坝区安平街道中山南路东风大厦1号门面负一层	先锋	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	HNT6PT-18	0405151022	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	取暖器	安顺市大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NFU-P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
23	取暖器	安顺市大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NFT-LSY	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
24	室内加热器（碳素管电暖器）	贵州煜钦商贸有限公司	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区长征街137号	昌石（图形商标）	宁波海石电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	FE21-9A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
25	室内加热器	贵州华联综合超市有限公司龙里分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金龙路(龙城国际)	亚都（图形商标）	启迪亚都（北京）科技有限公司	北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑东侧100米	YD-QNF0701	2024.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
26	室内加热器	贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处华都佳苑1、2号楼二层	艾美特	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HP20-K23	2024-07-23	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
27	电暖器	贵州合力购物有限责任公司瓮安分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处华都佳苑1、2号楼二层	小熊	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DNQ-D04X1	2024-01-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
28	室内加热器	汇川区多美多超市（个体工商户）	贵州省遵义市汇川区汇川大道桃源小区负一楼29号商业门面	骆驼（图形商标）	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	NSB-160	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	取暖器	遵义市播州区合力惠民商贸有限公司	贵州省遵义市播州区南白街道娄山社区兴茂财富中心负一楼	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NSB-15D	2024-09-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
30	室内加热器	新蒲新区苏尔玛超市	贵州省遵义市新蒲新区礼仪街道礼仪办五号还房小区(原礼仪指挥部)1层1号、2层1号商业用房	凯悦（图形商标）	宁波大松电器科技有限公司	浙江慈溪市新浦西工业区	NSB-60T	2023-09-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
31	室内加热器	贵州省仁怀市合力生鲜超市有限公司	仁怀市国酒南路与甘醇路交汇处超一世纪广场项目负一楼	小熊（图形商标）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DNQ-P20Y5	2024-09-06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
32	取暖器	桐梓县泰飞电器销售店	桐梓县燎原镇花园移民新村23栋3-4号	先科（图形商标）	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海晏家电园（21-22幢）	NSB-211	2022-08-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
33	取暖器	绥阳县联辉电器有限公司	贵州省遵义市绥阳县洋川街道西环路(原老体育馆片区)“南鸿中央城”1-1-91	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	NS12-15B	2410090000	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
34	电暖器	正安县瑞杰家电销售有限公司	贵州省正安县凤仪镇北苑社区	格力（图形商标）	珠海格力电器股份有限公司	/	NTFD-18-WG	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
35	室内加热器（PTC陶瓷暖风机）	湄潭县颜福进家电经营部	湄潭县湄江街道大山社区湄江豪苑太子湾精品家装城外商铺一楼-2-148、-2-149、-2-150号商铺	艾美特（图形商标）	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HP20-K42	2024-07-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	室内加热器（碳素管电暖器）	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	昌石	宁波海石电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	HFE21-8C	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
37	室内加热器	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	扬子	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	NSB-150	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
38	室内加热器（辐射式电暖器）	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	昌石	宁波海石电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	FE20-9A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
39	取暖器	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山街道万寿社区泉都商城	先科	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海晏家电园（21-22幢）	NSB-210	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
40	暖风机	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	图形商标（小熊）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DNQ-A05X1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
41	电暖器	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	图形商标（小熊）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DNQ-C05F1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
42	室内加热器（PTC暖风机）	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	图形商标（亚摩斯）	合肥亚摩斯电气有限公司	安徽省合肥市肥东经济开发区临泉东路北	NS-101	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	电暖器	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	三角牌	佛山市吉星家电有限公司	广东省佛山市南海区小塘新境奇石工业区(土名:深坑)	DNQ-100-N12	2024-10-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
44	室内加热器	石阡县华联玛客超市	石阡县泉都街道大关社区佛顶山南路上段	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	/	FGW-60K	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
45	取暖器	大方县猫场镇王天福超市	大方县猫场镇长征村桥边组	先科	宁波川格电器有限公司	慈溪市观海卫镇海晏家园(21-22幢)	NSB-206	2024-08-29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
46	暖风机	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山区钟山中路太阳商业广场分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	图形商标(PHILIPS)	宁波凡浦智能科技有限公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路46号	AHR2242FA	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
47	塔式暖风机	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山区钟山中路太阳商业广场分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	图形商标(PHILIPS)	宁波凡浦智能科技有限公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路46号	AHR3142FD	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
48	取暖器	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山区钟山中路太阳商业广场分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	图形商标(美的)	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	HDW20MFK	211004	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
49	室内加热器	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山区钟山中路太阳商业广场分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	图形商标(艾美特)	艾美特电器(九江)有限公司	江西省九江经济技术开发区城西港区	HF10078T	2021-09-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
50	冷暖风扇（机械）	贵州洪林华联商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道那平路洪林万象商城负一层	图形商标（钻石牌）	慈溪市健辉电器科技有限公司	慈溪市新浦镇荣誉村	NPT-QN2308F	2024-09-14	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
51	室内加热器（碳素管电暖器）	贵州洪林华联商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道那平路洪林万象商城负一层	图形商标（昌石）	宁波海石电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	FF21-800	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
52	冷暖风扇（机械）	贵州洪林华联商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道那平路洪林万象商城负一层	图形商标（钻石牌）	慈溪市健辉电器科技有限公司	慈溪市新浦镇荣誉村	NPT-QN816F	2024-09-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
53	冷暖风扇	贵州洪林华联商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道那平路洪林万象商城负一层	图形商标（钻石牌）	慈溪市健辉电器科技有限公司	慈溪市新浦镇荣誉村	NPT-QN816FR-LX	2024-09-29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
54	暖脚器	杨再军（92522627MA6GK060XN）	天柱县凤城街道龙泉尚城二期1-1-20号门面	诚兴	靖州县怡林木材经营部	湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳镇断桥村戈下组	CX50-40	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
55	暖脚器	天柱县星日希烤火箱店	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇正中街灯光球场	诚兴	靖州县怡林木材经营部	湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳镇断桥村戈下组	CX100-50	2024-11-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
56	实木箱式暖脚器	剑河县金泰鑫百货店	剑河县仰阿莎街道金泰世纪广场转A1	百顺火箱	中方县百顺电器厂	湖南省怀化市中方县牌楼镇	BS-220	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
57	实木箱式暖脚器	剑河县金泰金鑫百货店	剑河县仰阿莎街道金泰世纪广场转A1	百顺火箱	中方县百顺电器厂	湖南省怀化市中方县牌楼镇	BS-800	2023.9	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
58	实木箱式暖脚器	剑河县金泰金鑫百货店	剑河县仰阿莎街道金泰世纪广场转A1	百顺火箱	中方县百顺电器厂	湖南省怀化市中方县牌楼镇	BS-350	2023.9	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
59	室内加热器	剑河县陈芸建材店	剑河县革东镇杏花小区杏花巷14号门面	/	贵州逸彬电器卫浴有限公司	贵州省罗甸县边阳镇逢亭工业区	LN-100N	2023年3月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
60	鸟笼型取暖器	剑河县先锋音像电器店	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县15号区杏花小区18号门面	/	宜昌杰宝电器制造有限公司	/	JB-TP02	2023-12-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
61	室内加热器	贵州中购大永超市有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道观清路(凉水井村)杉杉广大奥特莱斯1-9号楼组团2层2号Z201号商铺	新飞	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海晏家电园（21-22幢）	NSB-150	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
62	室内加热器	修文县裕英便利店	贵州省贵阳市修文县龙场街道人民南路华晟商贸1栋1单元1层11-12-13-14-15号	扬子	慈溪市航佳电器有限公司	慈溪市附海镇振海路94号	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
63	取暖器	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	图形商标（彪道）	安顺市西秀区海纳取暖电器厂	/	NSB-200	2023年1月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +16%	输入功率和电流：-10% ~+5%	/
											结构：有此类螺钉和尖端	结构：不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外的尖端。	/
											电源连接和外部软线：0.33mm²	电源连接和外部软线： ≥0.75mm²	/
											接地措施：不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动。	/
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉，则自攻螺钉和宽螺距螺钉可以用来提供接地连续性的连接。	/
64	室内加热器	天柱县鲜润发超市有限责任公司环城路分公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道环城东路(老农贸市场二楼)	韩派	邵东廉桥镇玫花电器厂	湖南省邵东市廉桥镇民丰村坳峰1组1号	HD-100	2024年10月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：无黄/绿芯线	电源连接和外部软线：Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线，它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第 27 章要求	/
65	暖风机	黎平县世纪华联购物中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道南泉社区平街翘都商业广场	戴格斯	揭阳空港经济区京冈戴格斯家用电器厂	揭阳空港经济区京冈办事处新王村榕新路东侧	6699	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.31mm²	电源连接和外部软线： ≥0.75mm²	涉嫌假冒
66	暖风机	黎平县福一村购物广场	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道成德社区老汽车站门面	图形商标（AIR HEATER）	温州豪帅电子科技有限公司	浙江省温州市平阳县万全镇郑楼工业区14号	HS689	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：<0.75mm²	电源连接和外部软线： ≥0.75mm²	/
67	取暖器	贵州新世纪联华贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山中路3号21号铺面	/	鹤城区迎洪电器厂	怀化市鹤城区锦绣南城17栋库1	YH-100A1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.31mm²	电源连接和外部软线： ≥0.75mm²	/
											接地措施：不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动。	/
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉，则自攻螺钉和宽螺距螺钉可以用来提供接地连续性的连接。	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
68	室内加热器	安顺市平坝区比可两元超市（个体工商户）	安顺市平坝区鼓楼街道中山中路25号	霞光	邵东市宋家塘霞光电器厂	湖南省邵阳市邵东市宋家塘街道檀山村13组	NSB-90	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	对触及带电部件的防护：无防护	对触及带电部件的防护：器具的结构和外壳应使其对意外触及带电部件有足够的防护。	涉嫌假冒
											输入功率和电流：-11%	输入功率和电流：-10%~+5%	
											结构：有触及带电部件的孔眼	结构：便携式加热器的底部应没有允许小物件进入和触及带电部件的孔眼，要求距离20mm。	
											电源连接和外部软线：0.35mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第 27 章要求	
69	室内加热器	安顺市平坝区比可两元超市（个体工商户）	安顺市平坝区鼓楼街道中山中路25号	联航电器	联航电器有限公司	广西桂林市灵川县	BSB-120	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：无黄/绿芯线	电源连接和外部软线：I类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线，它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第 27 章要求	/
70	暖风机	贵定县麦特商贸有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道南华购物中心	夏新（图形商标）	宁波市莘生环保科技有限公司	/	XS-1500	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-18%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
71	暖风机	贵定县麦特商贸有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道南华购物中心	扬子（图形商标）	宁波市莘生环保科技有限公司	/	XS-2000A	2023-10-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-17%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
72	室内加热器	风冈县惠宜多购物广场	风冈县龙泉镇三坝社区顺风雅居商住楼一楼	富厚日升（图形商标）	大方县裕丰电器有限公司	贵州省大方县循环经济产业园区10号	YF-18T	2024.9	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.31mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
73	室内加热器	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	骆驼	慈溪市航佳电器有限公司	/	NSB-150	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-18%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
74	室内加热器（取暖器）	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	图形商标（金双菱）	重庆浩正电器有限公司	/	NSB-9	2023-09-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+6%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
											电源连接和外部软线：0.35mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第 27 章要求	/
75	室内加热器（取暖器）	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	红岩松	重庆浩正电器有限公司	/	NSB-6	2023-09-13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.31mm²；无黄/绿芯线	电源连接和外部软线：≥0.75mm²；Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线，它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间。	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第 27 章要求	/
76	取暖器	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	涵晟	慈溪市奇超电器厂	/	NSB-200	2023.12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-35%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
											结构：有此类螺钉和尖端	结构：不应有易触到的自攻螺钉或其他紧固件暴露在外的尖端。	/
											电源连接和外部软线：0.38mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/
											接地措施：不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动。	/
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉，则自攻螺钉和宽螺距螺钉可以用来提供接地连续性的连接。	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
77	大五面取暖器	安龙县亿佳购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处西河停车场	如意明珠	慈溪市附海俊达电器厂	慈溪市附海镇南园村新塘路200号	NSB-A1、B1、C1	2023-11-10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +7%	输入功率和电流：-10% ~+5%	/
											电源连接和外部软线：0.33mm²	电源连接和外部软线： ≥0.75mm²	/
											接地措施：不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动。	/
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉，则自攻螺钉和宽螺距螺钉可以用来提供接地连续性的连接。	/
78	室内加热器	安龙县半城街酒店用品店	安龙县招堤街道办事处金龙小区南明大道仙鹤路	/	贵州省黔南罗甸县忠哲电子加工有限公司	/	ZZ-1000	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-12%	输入功率和电流：-10% ~+5%	/
											电源连接和外部软线：0.41mm²；无黄/绿芯线	电源连接和外部软线： ≥0.75mm²；Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线，它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间。	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第27章要求	/
79	室内加热器	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山街道万寿社区京都商城	裕丰美品	大方县裕丰电器有限公司	贵州省大方县循环经济产业园区10号	YF-20N	2024.7	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.38mm²	电源连接和外部软线： ≥0.75mm²	/
80	室内加热器	石阡县聚凤乡万家旺购物广场	石阡县聚凤乡走马坪村新街（十字路口）	钻石科	邵东金釜电器有限公司	/	JF-002	2021年11月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.28mm²；无黄/绿芯线	电源连接和外部软线： ≥0.75mm²；Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线，它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间。	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第27章要求	/
81	取暖器	石阡县聚凤乡万家旺购物广场	石阡县聚凤乡走马坪村新街（十字路口）	图形商标（万宝）	湖南省三才电器有限公司	/	NSB-90	2022.8	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.39mm²；无黄/绿芯线	电源连接和外部软线： ≥0.5mm²；Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线，它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间。	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第27章要求	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
82	室内加热器	大方县家乐多百货超市	贵州省毕节市大方县马场镇新街市场监管局马场分局旁	邵野	邵东市野鸡坪镇新才电器加工厂	/	NSB-90	2024.07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.39mm²；无黄/绿芯线	电源连接和外部软线：≥0.75mm²；Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线，它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间。	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第27章要求	/
83	取暖器	大方县家乐多百货超市	贵州省毕节市大方县马场镇新街市场监管局马场分局旁	/	邵东市前程电器厂	/	NSB-90	2024.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.28mm²；无黄/绿芯线	电源连接和外部软线：≥0.75mm²；Ⅰ类器具的电源软线应有一根黄/绿芯线，它连接在器具的接地端子和插头的接地触点之间。	/
											接地措施：无接地措施	接地措施：应符合GB 4706.1-2005，GB 4706.23-2007第27章要求	/
84	室内加热器	大方县猫场镇王天福超市	大方县猫场镇长征村桥边组	裕丰美品	大方县裕丰电器有限公司	贵州省大方县循环经济产业区10号	YF-22D	2024.9	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	工作温度下的泄漏电流和电气强度：击穿	工作温度下的泄漏电流和电气强度：基本绝缘1000V，加强绝缘：3000V，1min不击穿	/
											泄漏电流和电气强度：击穿	泄漏电流和电气强度：基本绝缘：1250V，加强绝缘：3000V，1min不击穿	/
											电源连接和外部软线：0.31mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/
85	室内加热器	大方县猫场镇王天福超市	大方县猫场镇长征村桥边组	裕丰美品	大方县裕丰电器有限公司	贵州省大方县循环经济产业区10号	YF-22N	2023.12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.31mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/
86	实木箱式暖脚器	杨云芳（92522627MA6G4BDJ2Q）	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇西门路	/	靖州日泉达特电器	湖南省靖州县江东田铺村三组篁箕湾	RQ5346	2024-10-21	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：1174W	输入功率和电流：-10%~+5%或20W(选较大的值)	/
87	取暖器	剑河县颜学军永发电器行	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇杏花小区17号门面	湘天乐	湖南湘添乐电器科技有限公司	/	TL90B	2024-09-01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+8%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
											电源连接和外部软线：0.53mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
88	室内加热器	贵州中购大永超市有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道观清路(凉水井村)杉杉广大奥特莱斯1-9号楼组团2层2号Z201号商铺	骆驼	宁波市金钻智能科技有限公司	宁波慈溪市附海工业开发区	NSB-100	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.5mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/
											接地措施：不牢固	接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动。	/
											螺钉和连接：仅用一颗自攻螺钉用于接地连接	螺钉和连接：每个连接处至少使用两个螺钉，则自攻螺钉和宽螺距螺钉可以用来提供接地连续性的连接。	/
89	室内取暖器（室内加热器）	贵州中购大永超市有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道观清路(凉水井村)杉杉广大奥特莱斯1-9号楼组团2层2号Z201号商铺	骆驼	慈溪市科健电器有限公司	慈溪市附海镇工业区	NSB-200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-26%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
90	室内取暖器（室内加热器）	贵州中购大永超市有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道观清路(凉水井村)杉杉广大奥特莱斯1-9号楼组团2层2号Z201号商铺	扬子	慈溪市科健电器有限公司	宁波慈溪市附海工业开发区	NSB-80	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-19%	输入功率和电流：-10%~+5%	/

贵州省市场监管局2024年流通领域肥料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	复合肥料	息烽黑神庙开乾农机店	贵州省贵阳市息烽县黑神庙新街	晶泰克	贵州施泰美肥业有限公司	贵州省息烽县西山镇	总养分≥29%，23-0-6，40kg/袋，含缩二脲，含氯（高氯）	2024/10/19	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
2	复合肥料	息烽县李阳红农资店	贵州省贵阳市息烽县养龙司镇幸福路9号	好苗子	中化重庆涪陵化工有限公司	重庆市涪陵黎明路2号	总养分≥45%，15-15-15，50kg/袋，含氯（高氯），含缩二脲	2022/11/26	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
3	复合肥料	息烽县李阳红农资店	贵州省贵阳市息烽县养龙司镇幸福路9号	芭田	深圳市芭田生态工程股份有限公司（生产地：贵州芭田生态工程有限公司）	深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30、31楼（生产地址：贵州省黔南州瓮安工业园区）	总养分≥49%，27-10-12，25kg/袋，含氯（低氯），含缩二脲	D20240321 GTBA01	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（低氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
4	复合肥料	镇宁自治县跃红化肥店（个体工商户）	贵州省安顺市镇宁布依族自治县白马湖街道交通街82号	大顺	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州•桐梓•娄山关经开区	总养分≥45%，15-15-15，40kg/袋，硫酸钾型	20240427	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	复合肥料	肖荣权	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县永宁镇工农路5号	与泥	遵义与泥生物科技有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道贵州湄潭经济开发区B区富国路	总养分≥40.0%，20-10-10，40kg/袋，硫酸钾型	2024/5/29	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
6	复合肥料	于国华	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县紫云自治县猫营镇龙场村一组	畢雲	四川宏达股份有限公司	四川省什邡市洛水镇	总养分≥45%，15-15-15，25kg/袋，含氯（中氯）	20240521	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
7	复合肥料	于国华	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县紫云自治县猫营镇龙场村一组	图形商标	云南云天化股份有限公司；生产商：云南云天化云峰化工有限公司	云南省昆明市滇池路1417号；生产地址：云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司	总养分≥55.0%，15-30-10，40kg/袋，含氯（中氯）	YF2310032A	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
8	复合肥料	普定县明祥农资经营部	贵州省安顺市普定县马官镇马堡社区双黄路	甜城	四川科沃丰肥料有限公司；生产商：自贡绿源复混肥有限公司漆树分公司	生产地址：四川省自贡市自流井区漆树乡星火村7组	总养分≥25.0%，15-5-5，50kg/袋，含氯（高氯），枸溶性磷	2024/3/12	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	复合肥料	普定县登发农资经营部（个体工商户）	贵州省安顺市普定县马官镇马堡村瑞金路	鄂中	湖北鄂中生态工程股份有限公司；生产商：宜昌鄂中生态工程有限公司	湖北省钟祥市磷矿镇鄂中磷化工业园；生产地址：湖北省宜都市枝城镇滨江大道82号	总养分≥45%，14-16-15，25kg/袋，纯硫酸钾	2024081412YC	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（未标“含氯”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	
10	复合肥料	肖荣权	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县永宁镇工农路5号	与泥	遵义与泥生物科技有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道贵州湄潭经济开发区B区富国路	总养分≥40.0%，25-6-9，40kg/袋，含氯（低氯）	2024/7/31	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（标识“含氯（低氯）”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	
11	复合肥料	镇宁自治县跃红化肥店（个体工商户）	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道交通街82号	史丹利	史丹利农业集团股份有限公司；生产商：松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	山东省临沂市临沭县沂蒙创业园；生产地址：湖北省荆州市松滋市乐乡街道临港工业园滨湖大道	总养分≥45%，14-16-15，40kg/袋，硫酸钾型	24051001S	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（未标“含氯”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	
12	复合肥料	息烽县磷垦惠农服务站（个体工商户）	贵州省贵阳市息烽县温泉镇温泉村石头田街上	/	贵州福农宝农业科技有限公司（生产商：贵州施泰美肥业有限公司）	贵州省贵阳市市南路57号瓮福大厦商办楼18层1号（生产地址：贵州省贵阳市息烽县西山镇金星村厂房）	总养分≥30.0%，20-5-5，40kg/袋，含氯（高氯）	2024/3/27	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	复合肥料	修文县扎佐刘祥商贸经营部	贵州省贵阳市修文县扎佐镇襄阳大道中营转盘处	图形商标	河南心连心化学工业集团股份有限公司	河南省新乡市新乡县经济开发区	总养分≥45%，15-15-15，50kg/袋，硫酸钾复合肥，含缩二脲，总硫≥11%	2024/9/29	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
14	复合肥料	修文县扎佐刘祥商贸经营部	贵州省贵阳市修文县扎佐镇襄阳大道中营转盘处	图形商标	四川金象赛瑞化工股份有限公司	四川省眉山高新技术产业园区（西区）	总养分≥45%，15-4-26，40kg/袋，含硝态氮≥6%	2024/10/27	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
15	复合肥料	修文县扎佐镇盛远农资店	修文县扎佐镇和平村五组	图形商标	重庆富源化工有限公司	重庆市垫江县砚台镇	总养分≥40%，22-9-9，40kg/袋，高塔硝硫基，硝态氮≥10%，硼≥0.02%，锌≥0.02%	2024/10/25	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
16	复合肥料	望谟县城南海生农资有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县高车桥头	史丹利	史丹利农业集团股份有限公司；生产商：史丹利化肥贵港有限公司	山东省临沂市临沭县经济开发区225省道与朝阳街交汇处东北侧；生产地址：广西壮族自治区贵港市江南工业园	总养分≥51%，17-17-17，40kg/袋，纯硫酸钾	2.0241E+10	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	复合肥料	王益凤	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县冗渡镇岔路口	西洋	贵州西洋实业有限公司	贵州省息烽县温泉镇	总养分≥40%，20-10-10，25kg/袋，含氯（中氯）	20241021	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
18	复合肥料	册亨县冗渡镇胜英农资店	册亨县冗渡镇冗渡村水井组	赤牌	贵州赤天化集团有限责任公司；生产商：四川丰年来肥料科技有限责任公司	贵阳市观山湖区赤天化大厦；生产地址：四川省自贡市自流井区蜀盐街32号	总养分≥25.0%，13-5-7，40kg/袋，含氯（高氯），枸溶性磷	20241013	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
19	脲醛缓释复合肥料	安龙县益惠农农资经营部	安龙县招堤街道办事处兴隆街上	住商肥料	佛山住商肥料有限公司	佛山市三水工业区大塘园72-2号	总养分≥35%，30-0-5，25kg/袋，UFN≥2.0%	20240405	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
20	复合肥料	安龙县杨雪云农资批发兴隆分店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处兴隆街上	/	云南大庄园肥业有限公司；生产商：云南通海锦达穗丰好复合肥有限公司	云南省昆明市官渡区世纪城华春苑15栋13楼1131室；生产地址：云南省玉溪市通海县兴蒙乡	总养分≥33%，28-0-5，40kg/袋，含氯（高氯）	2.023E+10	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	复合肥料	黔西南州金贵农资有限公司	贵州省黔西南州兴义市顶效街道老街中路98号	澳特尔	湖北澳特尔化工有限公司；生产商：荆门市新洋丰中磷肥业有限公司	湖北省荆门市石桥驿站；生产地址：湖北省荆门市钟祥市胡集镇放马山工业放马山社区第6网格号	总养分≥45%，15-15-15，40kg/袋，含氯（高氯）	20241007030109（ZX）	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
22	复合肥料	义龙新区梅丹丹农资经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市雨樟镇雨府路武装部旁	龙润丰	楚雄龙润丰农业科技有限公司	云南省楚雄彝族自治州禄丰市勤丰镇禄丰产业园	总养分≥51.0%，17-17-17，40kg/袋，硫酸钾型	2024/10/21	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
23	复合肥料	义龙新区梅丹丹农资经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市雨樟镇雨府路武装部旁	图形商标	昆明施特佳化肥有限公司	云南·昆明·晋宁·二街工业园区	总养分≥25%，13-5-7，40kg/袋，含氯（高氯），枸橼溶性磷	20231215	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
24	硝基复合肥料	黔西南州金贵农资有限公司	贵州省黔西南州兴义市顶效街道老街中路98号	图形商标	宜昌富升化工有限公司	枝江市姚家港三宁大道308号	总养分≥45%，15-15-15，40kg/袋，硝硫基型，硝态氮含量≥2.0%，硫≥11%	20231026	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	复合肥料	望谟县城南海生农资有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州望谟县高车桥头	开磷	贵州开磷集团股份有限公司；生产商：贵阳开磷化肥有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇金其路23号；生产地址：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	总养分≥45%，15-15-15，40kg/袋，含氯（中氯）	2024100802	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
26	复合肥料	遵义市新蒲新区永乐镇梁治敏农资店	贵州省遵义市新蒲新区永乐镇茅坡社区下街组	科施福	四川科施福农业科技有限公司	四川省自贡市荣县长山镇五通工业园区1-3号	总养分≥40.0%，28-6-6，40kg/袋，硫酸钾型，硼≥0.02%，锌≥0.02%，锌硼≥0.04%	2024/11/21	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
27	复合肥料	遵义市新蒲新区永乐镇化肥零售店	贵州省遵义市新蒲新区永乐镇枫林街	建峯	重庆富源化工有限公司	重庆市垫江县砚台镇	总养分≥45%，15-5-25，50kg/袋，高塔硝硫基，硝态氮≥6%，硼≥0.02%，锌≥0.02%，锌硼≥0.04%	2024/9/30	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	复合肥料	杨茂琴	贵州省遵义市凤冈县进化镇上街	816	重庆建峰工业集团有限公司；生产商：重庆富源化工有限公司	生产地址：重庆市垫江县砚台镇	总养分≥40%，22-8-10，40kg/袋，高塔硝硫基，硝态氮≥10%，锌≥0.02%，硼≥0.02%，锌硼≥0.04%	20241013	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
29	复合肥料	杨茂琴	贵州省遵义市凤冈县进化镇上街	宏福	瓮福（集团）有限责任公司；生产商：贵阳开磷化肥有限公司	贵州省贵阳市市南路57号；生产地址：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	总养分≥40.0%，23-9-8，40kg/袋，硫酸钾型	2024102520	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
30	复合肥料	管云吉	贵州省凤冈县进化镇黄荆村管云吉门面	九禾、喜悦大地	九禾股份有限公司；生产商：重庆九禾测土配肥有限责任公司	重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号第5层；生产地址：重庆市江津区德感工业园区	总养分≥52%，26-10-16，40kg/袋，含氯（低氯）	JJ2024092215	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（低氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
31	复合肥料	管云吉	贵州省凤冈县进化镇黄荆村管云吉门面	图形商标、底追合1	四川泸天化股份有限公司；生产商：重庆九禾测土配肥有限责任公司	四川省泸州市纳溪区李子林路38号；生产地址：重庆市江津区德感工业园区	总养分≥42%，26-7-9，40kg/袋，含氯（中氯）	JJ2024100606	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	复合肥料	湄潭县王洪军农资经营部	贵州省遵义市湄潭县湄江镇金花村	卡富尔	昆明施特佳化肥有限公司	云南省昆明市二街工业区	总养分≥36%，32-0-4，40kg/袋，纯硫酸基	2.024E+10	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
33	复合肥料	杨明江	贵州省遵义市湄潭县天城乡街上	劲驼	沃稷生物科技（大连）有限公司监制；生产商：汉枫缓释肥料（江苏）有限公司	生产地址：江苏省姜堰经济开发区天目西路88号	总养分≥40%，28-6-6，40kg/袋，硫酸钾型	20240907	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
34	复合肥料	湄潭县兴隆供销合作社胡世琴农资经营部	贵州省遵义市湄潭县天城镇天城街上	美丰美	四川美丰化工股份有限公司；生产单位：四川美丰化工科技有限责任公司	四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号；生产地址：四川省绵阳市绵州大道南段556号	总养分≥40%，24-7-9，40kg/袋，硝硫酸基型，含硝态氮≥10%	20240731	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
35	复合肥料	湄潭县兴隆供销合作社胡世琴农资经营部	贵州省遵义市湄潭县天城镇天城街上	三环	云南云天化股份有限公司；生产单位：青海云天化国际化肥有限公司	云南省昆明市滇池路1417号；生产地址：西宁经济技术开发区甘河工业园区	总养分≥40.0%，24-6-10，40kg/袋，硫酸钾型	QH240827	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	复合肥料	余庆县敖溪镇喻氏农资	敖溪镇胜利居江北商贸城4号楼1-1-7号门面	鄂中	湖北鄂中生态工程股份有限公司	湖北省钟祥市磷矿镇鄂中磷化工业园	总养分≥42%，14-14-14，40kg/袋，含氯（高氯）	20230924	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
37	复合肥料	余庆县敖溪镇喻氏农资	敖溪镇胜利居江北商贸城4号楼1-1-7号门面	泸天化	四川泸天化股份有限公司；生产单位：重庆九禾测土配肥有限责任公司	四川省泸州市纳溪区李子林路38号；生产地址：重庆市江津区德感工业园区	总养分≥40.0%，27-6-7，40kg/袋，含氯（中氯），黄腐酸≥0.1%	JJ20241016	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
38	复合肥料	余庆县敖溪镇陈家化肥销售店	余庆县敖溪镇官仓村79号	鹤力	四川禾中王肥业有限公司；生产商：四川省金久肥业有限公司	四川省自流井区舒坪工业园区；生产地址：四川省自流井区舒坪工业园区	总养分≥25%，20-0-5，40kg/袋，含氯（高氯）	20240730	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
39	复合肥料	清镇市站街镇赵斌华农资经营部	贵州省贵阳市清镇市站街镇站街村农贸市场片区棚户区改造项目（B-3）1-6号	图形商标	四川金象赛瑞化工股份有限公司	四川省眉山高新技术产业园区（西区）	总养分≥31%，26-0-5，40kg/袋，硝磺基，含硝态氮≥10%，Zn≥0.02%，B≥0.02%	2024/6/4	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)、氯离子(未标“含氯”的产品)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	复合肥料	清镇市愿农种子经营部	贵州省贵阳市清镇市站街镇中路102号	图形商标	应城市新都化工复合肥料有限公司（生产商：嘉施利（荆州）化肥有限公司）	湖北省应城市四里棚蒲阳大道（生产地址：松滋市临港工业园疏港大道北边）	总养分≥45%，15-15-15，40kg/袋，硫酸钾复合肥，总硫≥10%，含缩二脲	2023/12/25	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（未标“含氯”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	
41	复合肥料	清镇市黔颂耘农事服务有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇犀牛村桐林组118号	图形商标	新洋丰农业科技股份有限公司	湖北省荆门市月亮湖北路附7号（生产地址：湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区）	总养分≥51%，25-10-16，25kg/袋，含氯（低氯），含缩二脲	2024/3/12	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（标识“含氯（低氯）”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	
42	复合肥料	开阳县康农农资经营部	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇新街54号	鄂中	湖北鄂中生态工程股份有限公司（广西鄂中肥业有限公司）	湖北省钟祥市磷矿镇鄂中磷化工业园（广西来宾市河南工业园兴宾区园中园）	总养分≥45%，15-15-15，25kg/袋，含氯（高氯），含缩二脲	2023/10/30	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	
43	复合肥料	开阳县龙岗镇王洪军经营部	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇新街	图形商标	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州·桐梓·娄山关经济开发区	总养分≥35%，23-5-7，40kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲，褐藻寡糖≥100mg/kg	2024/8/20	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（未标“含氯”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	复合肥料	开阳县龙岗镇王洪军经营部	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇新街	图形商标	宜昌富升化工有限公司	枝江市姚家港三宁大道308号	总养分≥45%，14-16-15，40kg/袋，高浓度硫酸钾，含缩二脲	2023/11/9	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
45	硝基复合肥料（复合肥料）	贵州丰盛达供销有限公司龙岗配送中心	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇玉兰中路原汽修厂内	图形商标	湖北三宁化工股份有限公司	枝江市姚家港沿江路9号	总养分≥36%，30-6-0，40kg/袋，硝态氮含量≥13%，硝基型	2024/1/11	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
46	复合肥料	龙里县丰禾农资经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道金鹏花园C栋一层第3号门面	美福	中盐美福生态肥业有限公司	湖南省株洲市醴陵市经开区东富工业园城市外环线6号	总养分≥45%，15-15-15，50kg/袋，硫酸钾复合肥，含缩二脲	2022/6/17	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
47	复合肥料	龙里县良裕农资供销经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道环城路106号108	美源 MEIYUAN	四川美丰化工股份有限公司（生产厂：四川美丰化工科技有限责任公司）	四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号（生产地址：四川省绵阳市绵州大道南段556号）	总养分≥36%，30-6-0，40kg/袋，硝态氮含量≥12%	2024/8/10	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
48	复合肥料	贵定县凯美农资有限公司	贵州省黔南州贵定县昌明镇秀河村芒顶66号	史丹利	史丹利农业集团股份有限公司（生产商：史丹利化肥当阳有限公司）	山东省临沂市临沭县史丹利路（厂址：湖北省宜昌市当阳市湖北当阳经济开发区垸陵工业园）	总养分≥45%，15-15-15，40kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲	2024/1/3	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
49	复合肥料	贵定县凯美农资有限公司	贵州省黔南州贵定县昌明镇秀河村芒顶66号	史丹利	史丹利农业集团股份有限公司（生产商：史丹利化肥贵港有限公司）	山东省临沂市临沭县史丹利路（厂址：广西壮族自治区贵港市江南工业园）	总养分≥49%，16-5-28，40kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲	2024/4/6	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
50	复合肥料	余庆县敖溪镇胜利村农家肥销售部	余庆县敖溪镇胜利村新街	赤牌	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州•桐梓•娄山关经济开发区	总养分≥40.0%，22-6-12，40kg/袋，硫酸钾型	20241012	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
51	尿素	黄平县谷丰农资经营部	贵州省黄平县谷陇镇工业大道B段王启华家门面	图形商标	湖北三宁化工股份有限公司	枝江市姚家港沿江路9号	总氮含量≥46.0%，40kg/袋，粒径范围：d1.18mm-3.35mm，含缩二脲	2024/9/1	总氮（N）的质量分数、缩二脲的质量分数、水分、粒度（d 1.18mm~3.35mm）、亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数、总砷、总汞、总镉、总铬、总铅、总铊、标识(养分含量，警示语，其他，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
52	复合肥料	黄平县谷陇镇供销社工业大道分销店	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇	图形商标	湖北三宁化工股份有限公司	枝江市姚家港沿江路9号	总养分≥54%，18-18-18，40kg/袋，含氯（低氯），含缩二脲	2024/4/20	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（低氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
53	复合肥料	施秉县中沙化肥经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇中沙大道（南侧）	蓝天宝丰	贵州天宝丰生态农业科技有限公司	贵阳市修文县阳明洞街道普陀村	总养分≥40%，10-14-16，40kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲	2024/9/26	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
54	复合肥料	施秉县洪坤农资店（个体工商户）	施秉县城关镇中沙路240号	迈普丰	中化现代农业（云南）有限公司（制造商：中化现代农业有限公司测土配肥中心）	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城仓储二期36幢2层204室	总养分≥52%，18-16-18，40kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲	2024/5/22	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
55	复合肥料	镇远县马选兵农药种子经营店（个体工商户）	贵州省黔东南州镇远县青溪镇大桥头	禾美瑞	宝禾国际贸易有限公司（生产商：重庆宝禾实业有限公司）	重庆市渝北区双龙大道79号（生产地址：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道9号）	总养分≥40%，24-6-10，40kg/袋，含氯（中氯），螯合锌≥0.02%，硼≥0.02%，硫≥2%，QB/T5189-2017，含缩二脲	2024/11/2	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
56	复合肥料	镇远县泽英化肥销售部	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县青溪镇新农贸市场入口处	图形商标	安顺市映山红兴农肥业有限公司	贵州省安顺市西秀区第三建筑工程总公司建材厂内	总养分≥25%，20-0-5，25kg/袋，含氮（高氮），含缩二脲	2024/9/11	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氮标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
57	复合肥料	贵州三穗辉腾供销集团有限公司	贵州省黔东南州三穗县八弓镇新穗街	图形商标	重庆江北化肥有限公司（生产商：重庆宝禾实业有限公司）	重庆市渝北区（生产地址：重庆市潼南区桂林街道办事处产业大道9号）	总养分≥45%，15-15-15，25kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲，硫含量≥9%	2023/12/24	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氮标识，警示语，名称中的禁用语)	不合格	12.5	有效磷(P ₂ O ₅): ≥13.5%	
58	复合肥料	三穗县长途化肥农药销售店（个体工商户）	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县武笔街道文昌路延长线吴西元自建房一楼门面	图形商标	四川省金久肥业有限公司	四川省自流井区舒坪工业园区	总养分≥25%，13-5-7，25kg/袋，含氮（高氮），枸溶性磷，含缩二脲	2024/4/25	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氮标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
59	复合肥料	台江县革一镇农资服务经营部	台江县革一镇革一村革一大道	诺泰晶	贵州福满地生物科技有限公司（生产企业：贵州施泰美肥业有限公司）	贵州省贵阳市息烽县（生产地址：贵州省贵阳市息烽县西山镇）	总养分≥41%，16-10-15，25kg/袋，纯硫酸钾型，含缩二脲	2024/5/21	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氮标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
60	复合肥料	台江县革一镇百姓农资经营部	贵州省台江县革一镇老信用社下来50米	图形商标	重庆乡亲农资有限公司	重庆市九龙坡区铜罐驿镇	总养分≥25.0%，13-5-7，25kg/袋，含氮（高氮），枸溶性磷	2024/8/14	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氮标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
61	复合肥料	麻江县金竹街道杨秀云农资部（个体工商户）	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县国营农场国资3号门面（林业局旁）	第四元素	史丹利农业集团股份有限公司（生产商：史丹利化肥当阳有限公司）	山东省临沂市临沭县史丹利路（厂址：湖北省宜昌市当阳市湖北当阳经济开发区坝陵工业园）	总养分≥41%，26-7-8，40kg/袋，含氯（中氯），硼（B）≥0.05%，锌（Zn）≥0.1%，含缩二脲	2024/5/8	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（标识“含氯（中氯）”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）、水溶性磷占有有效磷百分率	未发现不合格	/	/	
62	复合肥料	麻江县金竹街道杨秀云农资部（个体工商户）	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县国营农场国资3号门面（林业局旁）	乐开怀	湖北乐开怀肥业有限公司（生产商：广西新洋丰肥业有限公司）	荆门市石桥驿工业区06幢（生产地址：：广西壮族自治区南宁市宾阳县黎塘工业集中区东部产业园）	总养分≥35%，30-0-5，40kg/袋，含氯（中氯），含缩二脲	2024/10/25	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（标识“含氯（中氯）”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	
63	复合肥料	都匀市墨冲香叶肥料店	都匀市墨冲镇墨冲村三组	图形商标	新洋丰农业科技股份有限公司	湖北省荆门市月亮湖北路附7号（生产地址：：湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业小区）	总养分≥40.0%，26-6-8，40kg/袋，含氯（中氯），含缩二脲	2023/9/2	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（标识“含氯（中氯）”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	
64	复合肥料	都匀市墨冲罗华化肥销售店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇墨冲布依城Y131-01-31	凯尔国际	四川眉山凯尔化工有限公司	眉山金象化工产业园区	总养分≥32%，27-0-5，40kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲	2024/10/23	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子（未标“含氯”的产品）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识（养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
65	复合肥料	织金贤群化肥经营部	贵州省毕节市织金县双堰街道金南路244号	图形商标	江西心连心化学工业有限公司	江西省九江市彭泽县矶山工业园区	40kg/袋, 30-5-5, 总养分≥40%, 含氯(中氯)	20231029010523F01XX	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.75mm)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)、氯离子(标识“含氯(中氯)”的产品)	未发现不合格	/	/	
66	复合肥料	黔西市盛延伦化肥店	贵州省毕节市黔西市双星村十二组	图形商标	四川泸天化股份有限公司(生产厂: 重庆九禾测土配肥有限责任公司)	四川省泸州市纳溪区李子林路38号(厂址: 重庆市江津区德感工业园区)	40kg/袋, 20-0-5, 总养分≥25.0%, 含氯(高氯)	JJ2024092422A	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、钾(K ₂ O)、粒度(1.00mm~4.75mm)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
67	复合肥料	黔西米乐农资部	贵州省毕节市黔西市水西街道城北村第3组	图形商标	重庆富源化工有限公司	重庆市垫江县砚台镇	40kg/袋, 30-6-0, 总养分≥36.0%, 高塔硝基, 硝铵磷, 硝态氮≥13.0%	2024/4/13	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
68	复合肥料	大方县黄光全化肥店	大方县八堡乡长新村	图形商标	贵州驊龙农业科技有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇贵阳煤矿(小河沟)	40kg/袋, 22-8-10, 总养分≥40%, 含氯(中氯)	2024/11/22	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(标识“含氯(中氯)”的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
69	复合肥料	七星关区唐哥农资经营部	贵州省毕节市七星关区竹园乡老街村卫生院对面	图形商标	贵州润沣农业科技有限公司（生产商：山东欣沃生物科技有限公司）	山东省济宁市邹城市香城镇不乱沟村村西	40kg/袋，20-7-7，总养分≥34%，含氯（高氯），含黄腐酸钾	2024/8/16	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	不合格	4.4	有效磷(P ₂ O ₅): ≥5.5%	
70	复合肥料	七星关区唐哥农资经营部	贵州省毕节市七星关区竹园乡老街村卫生院对面	图形商标	贵州润沣农业科技有限公司（生产商：四川旭森生物科技有限公司）	四川省自贡市自流井区漆树乡星火村村民委员会7组	40kg/袋，20-5-5，总养分≥30%，含氯（高氯），含黄腐酸钾肥料	2024/8/16	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
71	复合肥料	大方县瓢井镇开伦食杂店	贵州省毕节市大方县瓢井镇坪兴村塘边组	图形商标	贵州开磷集团股份有限公司（生产商：贵阳开磷化肥有限公司）	贵州省贵阳市开阳县金中镇金其路23号（生产地址：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇）	40kg/袋，18-18-18，总养分≥54%，含氯（低氯）	20240201	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（低氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
72	复合肥料	黔西县金丰公社农业服务有限公司	黔西县杜鹃街道牌庄社区3组	金正大3 三	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省黔南州瓮安县工业园区	50kg/袋，15-15-15，总养分≥45%，硫酸钾型	20240903	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
73	复合肥料	黔西县金丰公社农业服务有限公司	黔西县杜鹃街道牌庄社区3组	金正大3 三	金正大诺泰尔化学有限公司	贵州省黔南州瓮安县工业园区	35kg/袋, 26-6-8, 总养分≥40.0%, 含氯(中氯)	20220616	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(标识“含氯(中氯)”)的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
74	复合肥料	纳雍县洪亮化肥种子经营部	贵州省毕节市纳雍县寨乐镇戈落社区岳家湾组(丰洪亮门面)	/	贵州开磷集团股份有限公司(生产商: 贵阳开磷化肥有限公司)	贵州省贵阳市开阳县金中镇金其路23号(贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇)	50kg/袋, 15-15-15, 总养分≥45%, 硫酸钾型	20240708	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
75	复合肥料	纳雍县洪亮化肥种子经营部	贵州省毕节市纳雍县寨乐镇戈落社区岳家湾组(丰洪亮门面)	九禾喜悦大地	九禾股份有限公司(重庆九禾测土施肥有限责任公司)	重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号第5层(重庆市江津区德感工业园区)	40kg/袋, 30-5-5, 总养分≥40.0%, 含氯(中氯)	JJ2023070819	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(标识“含氯(中氯)”)的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
76	复合肥料	瓮安县珠藏镇林春农产品经营店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县珠藏镇长征东路	与泥全价	遵义与泥生物科技有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道贵州湄潭经济开发区B区富国路	总养分≥42.0%, 25-7-10, 40kg/袋, 含氯(低氯), Zn≥0.02%, B≥0.02%, 含缩二脲	2024/9/13	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(标识“含氯(低氯)”)的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
77	复合肥料	瓮安县汤官碧农资店(个体工商户)	贵州省黔南州瓮安县珠藏镇珠藏社区长征北路组道班坡门面	住商肥料	佛山住商肥料有限公司	佛山市三水工业区分园72-2号	总养分≥48%，20-8-20，40kg/袋。脲醛缓释，含缩二脲，高浓度硫酸钾型，锌≥0.02%，硼≥0.02%	2024/6/12	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
78	复合肥料	贵州省瓮安县农业生产资料公司珠藏镇长征北路农家店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县珠藏镇珠藏村	好苗子	中化吉林长白山化工有限公司	吉林省松原市前郭县长山镇长化街8号	总养分≥40%，20-5-15，40kg/袋，含氯（中氯），含缩二脲	2023/4/6	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	不合格	10.7	钾（K ₂ O）：≥13.5%	
79	复合肥料	织金贤群化肥经营部	贵州省毕节市织金县双堰街道金南路244号	乐开怀	湖北乐开怀肥业有限公司	湖北省荆门市东宝区石桥驿镇工业区分园06幢	40kg/袋，14-16-15，总养分≥45%，纯硫基	20230914S521380（JM）	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
80	复合肥料	思南县李文杰农资经营部	思南县塘头镇甲秀社区商业街74号	壹米道	四川壹米诺生物科技有限公司（生产商：四川鸿熙肥业有限公司）	四川省自贡市贡井区长土镇洞桥村1组贡舒路65号生产车间	总养分≥25%，20-0-5，40kg/袋，含氯（高氯）	2024/11/29	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
81	复合肥料	江口县永红种子经营部	江口县双江街道江城国际112号、113号	力普加	湖北宜化化工股份有限公司（制造商：湖北大江化工集团有限公司）	湖北省宜昌市猇亭大道399号（湖北省宜都市枝城镇滨江路70号）	总养分≥45.0%，14-16-15，25kg/袋，高浓度硫酸钾制造，含缩二脲，聚谷氨酸≥140mg/kg	2.024E+11	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)、氯离子(未标“含氯”的产品)	未发现不合格	/	/	
82	复合肥料	江口县永红种子经营部	江口县双江街道江城国际112号、113号	图形商标	湖北三宁化工股份有限公司	枝江市姚家港沿江路9号	总养分≥45%，15-15-15，25kg/袋，高浓度硫酸钾，含缩二脲	2024/10/22	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
83	复合肥料	铜仁市丰收化肥有限责任公司化肥经营部	贵州省铜仁市碧江区火车站（东站）	图形商标	四川丰年来肥料科技有限责任公司	四川省自贡市自流井区蜀盐街32号	总养分≥25%，20-0-5，25kg/袋，含氯（高氯），含缩二脲	2024/10/13	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
84	复合肥料	玉屏县熊萍农资经营部	玉屏侗族自治县田坪镇田坪村上街组	正统	四川正统肥料科技集团有限公司（生产商：四川凯基化工集团有限公司）	四川自贡贡舒大道68号（自贡市贡舒路65号）	总养分≥25%，20-0-5，25kg/袋，含氯（高氯），含缩二脲	2024/9/16	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
85	复合肥料	玉屏县熊萍农资经营部	玉屏侗族自治县田坪镇田坪村上街组	/	新晃舞水化肥有限公司	湖南省新晃县火车站旁	总养分≥25%，15-5-5，25kg/袋，含氯（高氯），含缩二脲	2024/7/12	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
86	复合肥料	松桃乌罗陈安农资副食部	松桃苗族自治县乌罗镇前进村潜龙大道	图形商标	中盐安徽红四方肥业股份有限公司（制造商：中盐美福生态肥业有限公司）	湖南省株洲市醴陵市经开区东富工业园城市外环线6号	总养分≥54%，18-18-18，40kg/袋，含氯（低氯），含缩二脲，黄腐酸≥1000mg/kg	2024/8/19	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（低氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
87	复合肥料	松桃乌罗陈安农资副食部	松桃苗族自治县乌罗镇前进村潜龙大道	诺维尔	湖北省黄麦岭集团诺维尔化肥有限公司	湖北随州市曾都区星光工业园	总养分≥30%，15-6-9，25kg/袋，含氯（高氯），含缩二脲	2023/11/27	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
88	复合肥料	福泉市陈秀英农资经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处磷都西路148号	图形商标	瓮福（集团）有限责任公司（生产商：贵阳开磷化肥有限公司）	贵州省贵阳市市南路57号（生产地址：贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇）	总养分≥51%，17-17-17，40kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲	2024/7/25	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷（P ₂ O ₅ ）、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
89	复合肥料	福泉市陈秀英农资经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处磷都西路148号	金赛瑞	四川金象赛瑞化工股份有限公司	四川省眉山高新技术产业园区（西区）	总养分≥36%，29-7-0，40kg/袋，含硝态氮≥13%	2024/9/13	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、水溶性磷占有有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
90	复合肥料	福泉市都福肥业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪石板河	图形商标	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州·桐梓·娄山关经济开发区	总养分≥40.0%，23-9-8，40kg/袋，硫酸钾型，含缩二脲，褐藻寡糖≥100mg/kg	2023/12/14	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
91	复合肥料	思南县陈儒芬农资经营店	思南县塘头镇三街099号（商业街）	专功	湖北浩斯特农业科技有限公司	湖北省钟祥市磷矿镇磷化工业园	总养分≥46%，13-7-26，40kg/袋，纯硫酸基，含硝态氮，B≥0.02%，Zn≥0.02%	2024/9/26	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
92	复合肥料	贵州省铜仁亿农农业科技有限公司	贵州省铜仁市碧江区大庆路3-5号	图形商标	湖北三宁化工股份有限公司	枝江市姚家港沿江路9号	总养分≥45%，15-15-15，25kg/袋，硝硫酸基，硝态氮含量≥2.0%，硫含量≥11%	2024/7/8	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
93	复合肥料	盘州市季季好种子店	盘州市鸡场坪镇新村村	九禾九谷	九禾股份有限公司（生产商：重庆九禾测土配肥有限责任公司）	重庆市九龙坡区杨家坪西郊路33号第5层（厂址：重庆市江津区德感工业园区）	40kg/袋，24-0-5，总养分≥29%，含氯（高氯）	JJ2024062205A	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、钾（K ₂ O）、粒度（1.00mm~4.75mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
94	磷酸二铵	盘州市季季好种子店	盘州市鸡场坪镇新村村	图形商标	云南云天化股份有限公司（云南天安化工有限公司）	云南省昆明市滇池路1417号（云南省昆明市安宁市草铺街道办事处）	50kg/袋，15-42-0，总养分≥57.0%	TA2408191B	总养分（N+P ₂ O ₅ ）、总氮（N）、有效磷（以P ₂ O ₅ 计）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00~4.00mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、标识(养分含量-总养分、单养分，产品类别，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
95	磷酸二铵	盘州市言禾农资店	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇坪子居委会桂花路（仁惠医院旁）	图形商标	湖北鄂中生态工程股份有限公司	湖北省钟祥市磷矿镇鄂中磷化工业园	40kg/袋，13-44-0，总养分≥57.0%，料浆法，粒状，生物高分子肥料，分子量≥2000000道尔顿（长效），分子量≥2000000道尔顿（速效）	24/12/05/31/HB	总养分（N+P ₂ O ₅ ）、总氮（N）、有效磷（以P ₂ O ₅ 计）、水溶性磷占有效磷百分率、粒度（1.00mm~4.00mm）、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、标识(养分含量-总养分、单养分，产品类别，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
96	复合肥料	水城县祖会经营部	贵州省六盘水市水城县玉舍乡街上	图形商标	云南云天化股份有限公司（生产商：云南云天化云峰化工有限公司）	云南省昆明市滇池路1417号（云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司）	50kg/袋，15-15-15，总养分≥45.0%，含氯（中氯），含硝态氮	YF2411183C	总养分（N+P ₂ O ₅ +K ₂ O）的质量分数、总氮（N）、有效磷(P ₂ O ₅)、钾（K ₂ O）、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度（1.00mm~4.75mm）、氯离子(标识“含氯（中氯）”的产品)、总砷（As）、总汞（Hg）、总镉（Cd）、总铬（Cr）、总铅（Pb）、总铊（Tl）、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素，含氯标识，警示语，名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
97	复合肥料	水城县祖会经营部	贵州省六盘水市水城县玉舍乡街上	图形商标	云南云天化股份有限公司(生产商:云南云天化云峰化工有限公司)	云南省昆明市滇池路1417号(云南省曲靖市宣威市板桥街道云峰公司)	50kg/袋, 15-15-15, 总养分 $\geq$ 45.0%, 含氯(中氯)	YF2403053C	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、硝态氮、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(标识“含氯(中氯)”)的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
98	复合肥料	水城县蟠龙礼常农资店	贵州省六盘水市水城县蟠龙镇蟠龙街上	图形商标	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州•桐梓•娄山关经开区	40kg/袋, 17-17-17, 总养分 $\geq$ 51%, 硫酸钾型	2.0241E+11	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
99	复合肥料	顺发化肥经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨新客车站	图形商标	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州•桐梓•娄山关经济开发区	40kg/袋, 30-0-5, 总养分 $\geq$ 35%, 硫酸钾型	2.0241E+12	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、钾(K ₂ O)、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	
100	复合肥料	顺发化肥经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨新客车站	图形商标	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州•桐梓•娄山关经济开发区	40kg/袋, 15-5-25, 总养分 $\geq$ 45%, 硫酸钾型	2.0241E+11	总养分(N+P ₂ O ₅ +K ₂ O)的质量分数、总氮(N)、有效磷(P ₂ O ₅)、钾(K ₂ O)、水溶性磷占有效磷百分率、粒度(1.00mm~4.75mm)、氯离子(未标“含氯”的产品)、总砷(As)、总汞(Hg)、总镉(Cd)、总铬(Cr)、总铅(Pb)、总铊(Tl)、缩二脲、标识(养分含量-总养分、单养分、中、微量元素, 含氯标识, 警示语, 名称中的禁用语)	未发现不合格	/	/	