

贵州省市场监管局2024年流通领域制动软管产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	制动软管	花溪区鑫铁马三利汽配经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵阳金石产业园汽车配件市场4栋1-29号	铁马	浙江铁马科技股份有限公司	临海市创业大道288号	Φ10	2020.6	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM903标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
2	制动软管	云岩区王亨汽车配件零售店(个体工商户)	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村后坝路13号	兴华	兴华油管厂	/	Φ10	2024.04	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM904标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
3	制动软管	修文县兄弟重汽维修部	贵州省贵阳市修文县景阳街道扎佐物流园贵州智慧商贸物流港大门左侧7号商铺	金瑞	东莞市金瑞管业有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪清凤路247号3号楼203室	Φ10	2023.2	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM905标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
4	制动软管	贵阳市南明区智弘宇重型汽车配件个体经营部	贵阳市南明区花溪大道北段216号	鑫锦	店口华东软管厂	店口华东汽配城18幢05号	Φ10	2024.03	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM906标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
5	制动软管	安顺市西秀区鸿运液压配件经营部	贵州省安顺市西秀区运输路改1号	双华	浙江双华汽车零部件有限公司	/	Φ10-500	2024.4.18	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM907标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
6	制动软管	安顺市西秀区鸿运液压配件经营部	贵州省安顺市西秀区运输路改1号	双华	浙江双华汽车零部件有限公司	/	Φ10-800(客车用)	2023.3.15	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM908标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
7	制动软管	仁怀市程跃汽车配件门市部	仁怀市中枢街道东门社区槽子组1-11(玉液北路34号)门面	SORL	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	浙江省瑞安经济开发区开发区大道2666号	Φ10	2024-05-20	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM909标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
8	制动软管	仁怀市启国汽车销售有限公司	仁怀市鲁班镇生界村	四通	临海市四通钢管有限公司	临海市江南塘渡工业区	Φ10	19.10.28	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM910标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	制动软管	习水县闽顺汽配店	贵州省遵义市习水县东单镇伏龙村	图形商标	浙江省诸暨市铭狮管业	/	Φ10	2024.5	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM911标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
10	制动软管	罗晓林	赤水市人民南路大修厂对面	虎跃	上海车宝管业有限公司	青浦区东天园区68号	Φ10	2023.5	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM912标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
11	制动软管	贞丰县王军汽配店	贞丰县永丰街道牛坪社区兴隆组	皓杰	浙江省诸暨市皓杰汽配有限公司	诸暨市店口镇工业区	Φ10	2024.1	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM913标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
12	制动软管	普安县鸿发汽配门市	普安县盘水街道小关岭	辉南	河间市辉南油管厂	河北沧州河间	Φ10	2024.5	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM914标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
13	制动软管	六盘水兴盛利达汽车服务有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处以朵居民委员会白马洞组	亚大	长春亚大汽车零件制造有限公司	长春市高新开发区达新路797号	Φ10	2023.09.02	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM915标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
14	制动软管	六盘水兴盛利达汽车服务有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处以朵居民委员会白马洞组	亚大	长春亚大汽车零件制造有限公司	长春市高新开发区达新路797号	Φ12	2023.07.02	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM916标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
15	制动软管	六盘水勇飞汽配有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道双水社区瑞安路	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口镇工业园区	Ø10	2024.2	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM917标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
16	制动软管	长顺县汇丰汽配店	长顺县城南社区麦拱组	皓杰	浙江省诸暨市皓杰汽配有限公司	诸暨市店口镇工业区	Φ10	2024.4.15	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM918标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
17	制动软管	龙里县晓罗汽配经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路伯爵阳光里1-1-16号	浩杰	浙江浩杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口镇工业区	Φ10	2024.7	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM919标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
18	制动软管	龙里县华隆汽配店	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路41号101	四通	临海市四通钢管有限公司制造	临海市江南塘渡工业区	Φ10	2023.8	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM920标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	制动软管	福泉市三英汽配店	福泉市马场坪办事处水井巷公路大道临街三门面	轩耐尔	泽诚管业有限公司	/	Φ10	2024.7	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM921标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
20	制动软管	凯里市远征汽车配件经营部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城(一期)第B1区4栋1层1-4号	越王	上海越王管业有限公司	店口工业区	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM922标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
21	制动软管	台江县老唐重车配件店	台江县丈帮寨320道旁边	YANGSHUA I	东莞市金瑞管业有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪清凤路247号3号楼203室	Φ10	2023.5	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM923标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
22	制动软管	铜仁市万山区双华汽配销售部	贵州省铜仁市万山区亿通汽配城5栋7号	瑞立	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	浙江省瑞安经济开发区开发区大道2666号	Φ10-700	2024.5.5	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM924标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
23	制动软管	铜仁市万山区双华汽配销售部	贵州省铜仁市万山区亿通汽配城5栋7号	图形商标	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	浙江省瑞安经济开发区开发区大道2666号	Φ10-1000	202405	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM925标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
24	制动软管	德江县贵鹏汽车销售部	贵州省铜仁市德江县青龙镇三十二米大街	YANGSHUA I	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	浙江省瑞安经济开发区开发区大道2666号	Φ10	2024.7	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM926标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
25	制动软管	范春华	贵州省毕节市黔西县清毕路五里牌(十小对面)	HAO JIE	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口镇工业区	Φ10	2024.5	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM927标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
26	制动软管	七星关区彬煜汽配经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道茶亭社区顺河组	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口镇工业区	Φ10	2024.6	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM928标准油体积变化率、屈挠疲劳	未发现不合格	/	/	
27	制动软管	白云区广汽配店	贵州省贵阳市白云区沙文沙子哨下街302号	皓杰	浙江皓杰汽车配件厂	浙江诸暨市店口镇工业园区	Φ10	2023.7	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM929标准油体积变化率、屈挠疲劳	不合格	黏合强度1.3kN/m	黏合强度≥1.5kN/m	
										不合格	耐IRM903 标准油体积变化率: 117.6%	耐IRM903 标准油体积变化率≤100%	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	制动软管	兴仁市顺发汽配批发部	兴仁市城北街道办事处团坡三枯井	JD	九鼎汽车配件批发部	海亮汽配水暖城6幢129号	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM930标准油体积变化率、屈挠疲劳	不合格	缩颈后的内孔通过量：量规在不施加外力的情况下3s内未全程通过	缩颈后的内孔通过量：量规在不施加外力的情况下3s内全程通过	
										不合格	耐IRM903 标准油体积变化率：122.6%	耐IRM903 标准油体积变化率≤100%	
										不合格	出现泄漏	屈挠疲劳：不泄露	
29	制动软管	龙三汽配门市部	麻江县鄞州路138号	天马制管	诸暨市天马车辆管件有限公司	浙江省诸暨市店口工业区	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM931标准油体积变化率、屈挠疲劳	不合格	黏合强度：1.3kN/m	黏合强度≥1.5kN/m	
										不合格	耐IRM903 标准油体积变化率：115.7 %	耐IRM903 标准油体积变化率≤100%	
30	制动软管	大方县安鑫汽车配件零售店	大方县方沙路口上行800米	金瑞	巨鹿县福通汽车配件店	河北省邢台市巨鹿县巨鹿镇柳林村23号	Φ10	/	缩颈后的内孔通过量、气密性、爆裂强度、抗拉强度、黏合强度、耐热性、耐寒性、耐臭氧性、耐IRM932标准油体积变化率、屈挠疲劳	不合格	黏合强度：1.3kN/m	黏合强度≥1.5kN/m	
										不合格	耐IRM903 标准油体积变化率：127.6 %	耐IRM903 标准油体积变化率≤100%	

贵州省市场监管局2024年流通领域汽车用离合器面片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车用离合器面片	贵阳花溪老游汽配店	贵州省贵阳市花溪区清溪路A栋	铁流	浙江铁流离合器股份有限公司	浙江省杭州市余杭经济开发区兴国路398号	Φ254	2021.12	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
2	汽车用离合器面片	贵阳金阳汇乾汽配经营部	贵州省贵阳市观山湖区金阳二铺汽车配城5-1-7号	鑫冶	无锡禹德机械制造有限公司	无锡惠山经济开发区玉祁配套区(蓉塘路)	Φ275	2211	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
3	汽车用离合器面片	云岩区贵福汽配经营部	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村后坝路263附3号	鑫大金	重庆鑫玲木汽车配件有限公司	重庆市渝北区龙塔街道荷塘路	Φ190	21.04	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
4	离合器面片	白云区州广汽配店	贵州省贵阳市白云区沙文沙子哨下街302号	辛世达	湖北华津工贸有限公司	湖北省黄石市铁山区九龙洞社区	Φ255	/	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
5	汽车用离合器面片	安顺市西秀区煌达汽配经营部	贵州省安顺市西秀区蔡官镇两六路皇府汽配城	品驰	品驰(杭州)汽车配件有限公司	杭州市拱墅区康贤路43号	Φ200	072401	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
6	汽车用离合器面片	普定县黔鑫顺汽车配件经营部	贵州省安顺市普定县定南街道文明路98-3号铺面	车脉	杭州车脉汽车零部件有限公司	杭州市余杭区五叉路108号	Φ255	23/07Y	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
7	汽车用离合器面片	仁怀市同锦汽车配件销售部	贵州省遵义市仁怀市中板街道办事处交警队旁	茂茂	重庆长安离合器制造有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	Φ215	24255	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
8	汽车用离合器面片	仁怀市同锦汽车配件销售部	贵州省遵义市仁怀市中板街道办事处交警队旁	爱卡仕	广州爱卡仕汽车零部件有限公司	广州市花都区炭步镇温屋路6号之一自编207	Φ180	AO93001	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
9	汽车用离合器面片	习水县宏胜汽配店	贵州省遵义市习水县九龙街道长江中路217号	新昌安	上海佳朗多汽车部件有限公司	上海市奉贤区青村镇南奉公路385号	Φ190	23.04	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
10	汽车用离合器面片	赤水市快准汽车配件销售部	赤水市市中锦绣小区三单元532附134号门市	高通	杭州高通车用零部件有限公司	杭州市余杭区崇贤街道沾驾桥西24号	Φ215	232403	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	汽车用离合器面片	贞丰县王军汽配店	贞丰县永丰街道牛坪社区兴隆组	车脉	杭州车脉汽车零部件有限公司	杭州市余杭区五叉路108号	DS275/24	22/06Y	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
12	汽车用离合器面片	贞丰县王军汽配店	贞丰县永丰街道牛坪社区兴隆组	图形商标	杭州 锐悦汽车零部件有限公司	杭州市余杭经济开发区	140离合器片	20230904	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
13	汽车用离合器面片	兴仁市顺发汽配批发部	兴仁市城北街道办事处团坡三枯井	杭万	浙江杭万汽车零部件实业有限公司	浙江海宁对外综合开发区	Φ300	2019.7.2	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
14	汽车用离合器面片	盘州市芳琴汽配店	贵州省六盘水市盘州市两河街道旧铺居委会小岩三组	LTK	阳江市东腾汽车配件有限公司	广东省阳江市阳东万象工业园赤城八路3号	Φ275	2014-12-26	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
15	汽车用离合器面片	盘州市芳琴汽配店	贵州省六盘水市盘州市两河街道旧铺居委会小岩三组	图形商标	江苏晨兴和汽车零部件有限公司	开放大道南路158号	Φ300	170815	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
16	汽车用离合器面片	六枝特区建欣汽配销售有限公司	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道九龙路六卡四加油站出口对面	德萨	浙江铁流离合器股份有限公司	浙江省杭州市临平区临平街道兴国路398号	Φ220	2024.3	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
17	汽车用离合器面片	长顺县汇丰汽配店	长顺县城南社区麦拱组	纯正	北汽福田汽车股份有限公司	北京市昌平区沙河镇沙阳路	Φ275	JA208W0450 202007	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
18	汽车用离合器面片	龙里县晓罗汽配经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路伯爵阳光里1-1-16号	奥德华	浙江奥德华汽配有限公司	浙江省玉环市珠港镇后湾工业区	Φ255	2311	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
19	汽车用离合器面片	段培丽	贵定县宝山街道环城东路111号	茂茂	茂茂(重庆)汽车驱动系统有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	Φ188	4D150227	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
20	汽车用离合器面片	段培丽	贵定县宝山街道环城东路111号	图形商标	茂茂(重庆)汽车驱动系统有限公司	重庆市铜梁区旧县工业园区	Φ200	3B130180	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
21	汽车用离合器面片	凯里市远征汽车配件经营部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城(一期)第B1区4栋1层1-4号	ACCEL	广东亚新汽车传动有限公司	广东省佛山市顺德高新区(容桂)新发路9号	Φ255	2021.11.2	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	汽车用离合器面片	岑巩县正东汽配店	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑县新兴大园北路	CNC	珠海华粤传动科技有限公司	珠海市金湾区三灶镇定湾十三路109号	Φ190	2023/03/29	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
23	汽车用离合器面片	铜仁市万山区润兴重汽汽配店	贵州省铜仁市万山区仁山亿通汽配城8幢1层17号	红岩	上汽依维柯红岩商用车有限公司配件销售分公司	重庆市北部新区黄环北路1号19栋	Φ430	B-8090 3.6	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
24	汽车用离合器面片	织金县快准汽车配件销售店	织金县文腾街道外环路51户-26号门面	重庆大金	重庆大金汽车工业有限公司	中国重庆大渡口区建胜镇	Φ200	050624	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
25	汽车用离合器面片	纳雍县乐航桀商贸有限公司	贵州省毕节市纳雍县文昌街道文昌社区大坪地组	品驰	品驰(杭州)汽车配件有限公司	杭州市拱墅区康贤路43号	Φ190	022401	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
26	汽车用离合器面片	威宁县志腾汽配经营部	威宁县五里岗街道环城路五金机电城1栋8号	科圣	上海扬昊汽车零部件有限公司	上海市松江区松闵路258号6幢	Φ228	2022.09.06	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	未发现不合格	/	/	
27	汽车用离合器面片	乌当区宏达汽车配件经营部	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道松溪路21号康城花园A栋负1层2号	LADL	晋江市鑫煌汽车配件制造有限公司	晋江市池店镇潘湖村东环南区79号	Φ190	/	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	不合格	面片的非工作面上未印有生产年月或批号	面片的非工作面上应印有制造厂名或商标、生产年月或批号	
28	汽车用离合器面片	龙三汽配门市部	麻江县鄞州路138号	金建龙	济南金建龙汽车配件有限公司	山东省济南市天桥区纬北路9号5号楼西218-1	Φ325	/	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	不合格	面片的非工作面上未印有生产年月或批号	面片的非工作面上应印有制造厂名或商标、生产年月或批号	
29	汽车用离合器面片	铜仁市碧江区林运汽配经营部	铜仁市碧江区河西鹭鸶岩路侨泰汽配城3幢一层4号	御华鼎	重庆华鼎离合器制造有限公司	重庆璧山璧城工业区	VDTYB36001	23K2203	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	不合格	摩擦系数 μ : (300°C) 0.19	摩擦系数 μ : (300°C) 0.20-0.60	
										不合格	指定摩擦系数允许偏差 $\Delta\mu$: (300°C) -0.19	指定摩擦系数允许偏差 $\Delta\mu$: (300°C) ±0.14	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	汽车用离合器面片	松桃金和皮卡汽配	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼街道市场AB-6号门面	御华鼎	重庆华鼎离合器制造有限公司	重庆璧山璧城工业区	VDTYB50030	YYY20210512D	外观、尺寸偏差、平面度、摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差、磨损率、标志包装	不合格	指定摩擦系数允许偏差 $\Delta\mu$: (300°C) -0.16	指定摩擦系数允许偏差 $\Delta\mu$: (300°C) ± 0.14	

贵州省市场监管局2024年流通领域汽车用制动器衬片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车用制动器衬片	贵阳市观山湖区勇达仓储服务	贵州省贵阳市观山湖区金华镇贵州陆航物流园8栋26、27号	永菲	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术产业开发区百川路82号	PS0.310/0.250	240103	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
2	汽车用制动器衬片	云岩区贵福汽配经营部	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村后坝路263附3号	鑫大金	德州金沃汽车配件有限公司	德州市德城区解放北路2号	D704	24 2-5	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
3	汽车用制动器衬片	白云区鹏宏汽配销售部	贵州省贵阳市白云区农民创业园17号楼7号	CAC	珠海格莱利摩擦材料股份有限公司	珠海市斗门区斗门镇龙山工业区龙山三路6号	D2605	2024.01.19	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
4	汽车用制动器衬片	乌当区宏达汽车配件经营部	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道松溪路21号康城花园A栋负1层2号	辛冠全益	衡水佳航摩擦材料有限公司	河北省衡水市故城县郑口镇高新技术产业开发区美杉路4号	PS0.325	20230926	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
5	汽车用制动器衬片	贵安新区盛丰汽配店	贵州省贵安新区湖潮乡芦村茶翻寨	群益	湖北群益汽车配件有限公司	湖北省枣阳市西二环	176*220*18/14孔	0109CD	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
6	汽车用制动器衬片	镇宁青创发展化主贸易有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道北关社区大窝田小区	马顿	东营市康信摩擦材料有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇青垦路以西淄河店村	MP076	20240310K X1	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
7	汽车用制动器衬片	仁怀市程跃汽车配件门市部	仁怀市中枢街道东门社区槽子组1-11(玉液北路34号)门面	图形商标	枣阳市华联摩擦材料有限公司	枣阳市新华路北段北关工业园区内(一照多址)	EQ145后	240302	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
8	汽车用制动器衬片	习水县宏胜汽配店	贵州省遵义市习水县九龙街道长江中路217号	中矿制豹	山东恒驿通汽车配件有限公司	山东省淄博市高新区四宝山民营科技工业园民祥路202号	ZK-01002	240618	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	汽车用制动器衬片	习水县宏胜汽配店	贵州省遵义市习水县九龙街道长江	ZICZB	山东恒驿通汽车配件有限公司	山东省淄博市高新区四宝山民营科技工业	ZK-11003	231026	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
10	汽车用制动器衬片	罗晓林	赤水市人民南路大修厂对面	杭盛	杭州杭盛科技有限公司	杭州市余杭区余杭街道禹航路66-3号1幢1007-1室	201×175×165mm	2022年1月21	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
11	汽车制动器衬片	普安县鸿发汽配门市	普安县盘水街道小关岭	欣星	上海毅元汽车零部件有限公司	湖北省枣阳市兴隆工业区	1070后	/	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
12	汽车制动器衬片	普安县鸿发汽配门市	普安县盘水街道小关岭	虔信	虔信汽车配件有限公司	福建省泉州经济技术开发区德泰路	1062后142*95*11.5	5/230219	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
13	汽车制动器衬片	晴隆县金华汽车配件经营部	贵州省西南依族苗族自治州晴隆县晴隆县莲城镇南街社区远征路	欧信	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术产业开发区百川路82号	210*200*14.5	2023-12-08	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
14	汽车用制动器衬片	盘州市兆荣汽配店(个体工商户)	贵州省六盘水市盘州市两河街道旧铺居委会十二网格小岩	菲英	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术产业开发区百川路82号	157*100*14.5	2023-11-17	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
15	汽车用制动器衬片	盘州市兆荣汽配店(个体工商户)	贵州省六盘水市盘州市两河街道旧铺居委会十二网格小岩	重冠	杭州中力摩擦器材有限公司	杭州市余杭区塘栖镇工业园区	CA9T后	2021.01.01	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
16	汽车用制动器衬片	钟山区宇轩汽配经营部	贵州省六盘水市钟山区源禧国经营者李学际五金机电市场7栋105号	图形商标	湖北群益汽车配件有限公司	枣阳市南城西环二路东	176*220*16.7	0407CE	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
17	汽车用制动器衬片	都匀市强盛微车配件经营部	贵州省黔南州都匀市剑江北路139号黔南州老年公寓8栋1层74号	川宇	重庆红宇摩擦制品有限公司	重庆市璧山区璧城街道景山路110号	0042	231101	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
18	汽车用制动器衬片	龙里县华隆汽配店	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路41号101	白水	湖北龙运汽车配件有限公司	湖北省枣阳市和谐东路	186×160×14.5	230525	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	汽车用制动器衬片	福泉市三英汽配店	福泉市马场坪办事处水井巷公路大道临街三门面	菲英	黄山菲英汽车零部件有限公司	安徽省黄山高新技术产业开发区百川路82号	208×178×225	2023-9-15	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
20	汽车用制动器衬片	罗甸县永鸿汽配汽修店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县迎宾路(李廷艳家一楼)	惠众	衡水众成摩擦材料有限公司	故城县西苑工业项目园区众成路	ZCP0142-H73	2021/10/07	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
21	汽车用制动器衬片	凯里市远征汽车配件经营部	凯里市洗马河华亿大西部国际商贸城(一期)第B1区4栋1层1-4号	图形商标	河北正大摩擦制动材料有限公司	故城县新开发区西苑工业园区	D822	2024.5.11	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
22	汽车用制动器衬片	凯里市康佳达汽配汽修店(个体工商户)	凯里市华亿商贸城B1区6栋1、2、3号	图形商标	浙江冠英汽车零部件有限公司	浙江省湖州经济技术开发区石林路398号	195*220*17	GY220504A BS	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
23	汽车用制动器衬片	三穗县穗盛达汽配店	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县文笔街道东北环路(文昌路)	纳摩特	山东纳摩特制动系统有限公司	德州市经济技术开发区袁桥镇庄科村2112号	D1939	071023	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
24	汽车用制动器衬片	铜仁市万山区润兴重汽汽配店	贵州省铜仁市万山区仁山亿通汽配城8幢1层17号	恒盛	江苏协盛摩擦材料有限公司	江苏省淮安市盱眙县经济开发区玉兰大道	175/215*160*16.5	2023.12.26	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
25	汽车用制动器衬片	松桃杨金和汽配	松桃县蓼皋街道汽车北站大市场A13栋7号门面	FEIODO	重庆菲罗多汽车配件有限公司	重庆市巴南区鱼洞石子坪252号5幢11-3	D484	324YearWee K	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
26	汽车用制动器衬片	大方县安鑫汽车配件零售店	大方县方沙路口上行800米	白水	湖北龙运汽车配件有限公司	湖北省枣阳市和谐东路	137×130×13.5	2024.03.08	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
27	汽车用制动器衬片	七星关区阿六汽配店	七星关区洪山街道贵毕路通联门市5号	安途达	衡水书润摩擦材料有限公司	河北省衡水市故城县青罕镇第什村工业路6号	GDB7949	2024-03-02	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	汽车用制动器衬片	赫章鸿翔汽配	贵州省毕节市赫章县城关镇小山村	正大摩王	河北正大摩擦制动材料有限公司	故城县新开区西苑工业园区	D1157	2023.10.13	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	未发现不合格	/	/	
29	汽车用制动器衬片	安顺市平坝区佳诚汽配汽修店	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道迎宾西路迎宾城峰景2幢负一层8号和9号门面	赢世	河北鸿欧汽车科技集团有限公司	山东省广饶县开发区广锦路以南、文安路以西	D1624	20210226	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	不合格	摩擦性能：不符合设定摩擦系数值	摩擦性能：工作摩擦系数 μ 工作在设定摩擦系数 $\pm 15\%$ 内	
										不合格	不符合设定摩擦系数值	衬片包装箱（盒）应标有产品名称、型号规格、制造厂名、地址、产品数量和本标准号。摩擦系数级别代号或设定摩擦系数值。	
30	汽车用制动器衬片	铜仁市碧江区南亚汽配经营部	铜仁市碧江区南亚汽配经营部	飞力摩	广东好美特信息科技有限公司	中国广东省广州市白云区尖彭路397号天瑞广场A-10层	A919	DS220526-32	摩擦性能、剪切强度、标志包装、有害成分限量	不合格	不符合设定摩擦系数值	衬片包装箱（盒）应标有产品名称、型号规格、制造厂名、地址、产品数量和本标准号。摩擦系数级别代号或设定摩擦系数值。	

贵州省市场监管局2024年流通领域汽车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车轮胎	花溪区朝勇轮胎批发部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵阳金石产业园汽车配件市场4栋1-5号	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	6.50R16	1624	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
2	汽车轮胎	贵阳乌当正林轮胎经营部	贵州省贵阳市乌当区新添寨顺海南山商住楼1号楼五号门面	力贝德	雄鹰橡胶科技(东营)有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇西水工业园	185/70R14	1524	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
3	汽车轮胎	修文县扎佐镇乾睿轮胎店	贵州省贵阳市修文县扎佐镇贵州景阳森林公园饮食文化街区A栋10号	福瑞驰	山东丰源轮胎制造股份有限公司	山东省枣庄峄城区经济开发区	185/65 R15	2223	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
4	汽车轮胎	开阳县星力轮胎店	贵州省贵阳市开阳县硒城街道环城西路280号	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	175/70 R14	5223	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
5	汽车轮胎	贵阳陈光祥汽车修理有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇富民路7号(一照多址,世州省信贵阳市息烽县小寨坝镇中心村黄连沟组22号)	ANCHEE	山东兴鸿源轮胎有限公司	蒙阴县经济开发区临工路	175/70 R14	2124、2124、1724、1724 (备)	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
6	汽车轮胎	紫云自治县小陈轮胎服务中心	贵州省安顺市紫云自治县团坡小区	玲珑	德州玲珑轮胎有限公司	中国山东省德州市武城县经济开发区	175R14LT	1723	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
7	汽车轮胎	关岭车之盈汽车维修中心	贵州省安顺市关岭自治县龙道办龙潭新村关岭国际商贸城一期20栋1单元1-2层16号商铺	成山	浦林成山(山东)轮胎有限公司	中国山东省威海市荣成市南山北路98号	165/70R13	0724	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
8	汽车轮胎	仁怀市胜涛轮胎经营部	仁怀市中枢街道鹿鸣社区玉液中路247号门面	朝阳	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	175/70R14	1124	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	汽车轮胎	习水县曾均轮胎店	贵州省遵义市习水县九龙街道伏龙村牌坊组长江东路345号	图形商标	山东玲珑轮胎股份有限公司	中国山东省招远市金龙路777号	6.00R15LT	1224	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
10	汽车轮胎	习水县田三轮胎店	贵州省遵义市习水县东皇镇丹霞南路541号	佳通	福建佳通轮胎有限公司	福建省莆田市秀屿区笏石红埔工业区	175/70R14	2224	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
11	汽车轮胎	赤水市快准汽车配件销售部	赤水市市中锦绣小区三单元532附134号门市	应诺	寿光福麦斯轮胎有限公司	山东省潍坊市寿光市羊口临港工业园东环路滨海大厦	165/70R13	3223	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
12	汽车轮胎	册亨县快车道汽车美容养护中心	贵州省黔西南州册亨县者楼街道东风路中景花园小区出口处右侧	力贝德	雄鹰橡胶科技(东营)有限公司	山东省东营市广饶县稻庄镇西水工业园	205/55R16	2024 (备)、2024、1524、1524	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
13	汽车轮胎	望谟县圣源轮胎总汇	望谟县王母街道纳汉丫口	GOODYEAR	固铂(昆山)轮胎有限公司	江苏省昆山开发区百灵路168号	185/60R14	2823	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
14	汽车轮胎	望谟县圣源轮胎总汇	望谟县王母街道纳汉丫口	科达	东营市展高橡胶有限公司	山东省东营市广饶县大王镇复兴王村	195/65R15	0324	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
15	汽车轮胎	六枝特区建欣汽配销售有限公司	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道九龙路六卡四加油站出口对面	安捷斯达	青岛安捷斯达轮胎有限公司	山东省青岛市黄岛区	185/60R14	0623、0321、0221、0221 (备)	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
16	汽车轮胎	六盘水市钟山区助跃通汽车配件销售有限公司	贵州省六盘水市钟山区人民中路140号	图形商标	大陆马牌轮胎(中国)有限公司	合肥市高新区南岗科技园大别山路1588号	185/65R15	4323 (备)、4323、4323、5022	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
17	汽车轮胎	六盘水市钟山区助跃通汽车配件销售有限公司	贵州省六盘水市钟山区人民中路140号	德安通	陕西延长石油集团橡胶有限公司	陕西省西咸新区沣东新城统一大道东段1号	205/50R17	2424	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
18	汽车轮胎	周星宇	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红镇崇学村公路旁	双丰	山东昌丰轮胎有限公司	中国山东省东营市广饶县高新技术开发区	185/65R14	4723	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
19	汽车轮胎	龙里县蒋四轮胎店	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路35号101	玲珑	广西玲珑轮胎有限公司	中国广西壮族自治区柳州市鱼峰区曙光大道9号	175/70R14LT	0524	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	汽车轮胎	三都县力成轮胎店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇环城北路	利奥	广西玲珑轮胎有限公司	中国广西壮族自治区柳州市鱼峰区曙光大道9号	185R14LT	1824	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
21	汽车轮胎	独山县黄鸳鸳邓禄普轮胎经营店	独山县麻万镇贵州独山经济开发区毋敛大道西侧碧贵州第2栋负1层1-31号	米耐尔	安徽吉驰轮胎股份有限公司	安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道17号	195/65R15	0324	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
22	汽车轮胎	凯里市黔龙轮胎经营部	贵州省黔东南族自治州凯里市二龙路黔龙停车场	EADA	山东丰源轮胎制造股份有限公司	山东省枣庄市峄城经济开发区	175/70R14LT	0624 (备)、0624、0624、0524	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
23	汽车轮胎	天柱县黄弟汽车养护中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城街道中山路汉阳光城9栋2号	佳安	福建佳通轮胎有限公司	福建省莆田市秀屿区笏石红埔工业区	195/65R15	0324、0324、1124、1324 (备)	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
24	汽车轮胎	时晓雷	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇中沙路	韩泰	江苏韩泰轮胎有限公司	江苏省淮安市经济技术开发区韩泰南路1号	175/70R14C	4723、0424、0424、1424 (备)	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
25	汽车轮胎	玉屏县邓禄普轮胎店	玉屏侗族自治县平溪办事处中山路24号门面(养护段对面)	瑞思通	安徽吉驰轮胎股份有限公司	安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道17号	195/65R15	0924、0924、0924、2024 (备)	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
26	汽车轮胎	铜仁高新区恒通轮胎专卖店	贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴街道机场路口	路极	赛轮(东营)轮胎股份有限公司	山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号	185/70R14	2823、2823、4023、1124 (备)	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
27	汽车轮胎	大龙经济开发区黄阳汽车维修中心	贵州省铜仁市大龙经济开发区龙坪	ANCHEE	山东兴鸿源轮胎有限公司	中国.蒙阴经济开发区临工路	175/70R14	1724	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
28	汽车轮胎	黔西县皮伟轮胎保养服务中心	黔西县五里牌运煤大道加油站旁边	利好	陕西延长石油集团橡胶有限公司	陕西省西咸新区沣东新城统一一路1号	175/70R14	2324	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
29	汽车轮胎	金沙县诚远轮胎店(个体工商户)	金沙县鼓场街道玉屏社区五组四网格(小水公交车站台)	诚远	四川远星橡胶有限责任公司	四川省成都市大邑县王泗镇惠通路99号	165/70R13	2524	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
30	汽车轮胎	纳雍县乐航桀商贸有限公司	贵州省毕节市纳雍县文昌街道文昌社区大坪地组	索飞耐	广东三头六臂信息科技有限公司	广州市白云区机场路31号三元里中心写字楼22楼	175/70R14	2312	断面宽度、外直径、强度性能、胎面磨耗标志、外观质量、标志、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域充气轮胎内胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	充气轮胎内胎	贵州开阳升贝汽车服务有限公司	开阳县城关镇城西村磨子冲2-1-1	万得利	朝阳华兴万达轮胎有限公司	北票市经济开发区轻纺工业园区	900R20	2020.05.23	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
2	充气轮胎内胎	经济开发区杜勇轮胎店	贵阳经济开发区毛寨村761号	中超	广东陆华贸易有限公司	/	8.25R16 丁基内胎	20240428	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
3	充气轮胎内胎	贵阳南明金特利轮胎经营部	贵阳市南明区太慈桥汽配城68号	CST	厦门正新橡胶工业有限公司	/	12.00R20	27050061-75	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
4	充气轮胎内胎	安顺市西秀区张利补胎店	贵州省安顺市西秀区运输路	佳通	安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区始信路18号	25R16 (丁基内胎)	A231306C096F	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
5	充气轮胎内胎	仁怀市小奚轮胎经营部	贵州省遵义市仁怀市盐津街道二桥小区	(配套专用)	朝阳华兴万达轮胎有限公司	北票市经济开发区轻纺工业园区	1200R20	20231110A	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
6	充气轮胎内胎	田小勇	贵州省遵义市习水县九龙街道办事处伏龙村	鲁昆	贵州博达长兴科技有限公司	中国·贵州	1200R20	20240611	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
7	充气轮胎内胎	赤水市斯勇轮胎销售店	赤水市文华工业大道临时货运停车场内	兴凯伦	广东陆华贸易有限公司	/	1200R20	20231122	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
8	充气轮胎内胎	兴义市顺旭内胎经营部	兴义市坪东办新联村西湖西路113号	滇明珠	广东陆华贸易有限公司	/	11.00R20	20240114D	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
9	充气轮胎内胎	兴义市顺旭内胎经营部	兴义市坪东办新联村西湖西路113号	安联	奉新县安基橡胶有限公司	江西省宜春市奉新县高新技术产业园区应星南大道2039号	14.00R25	930417	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
10	充气轮胎内胎	六盘水致诚轮胎服务有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区红桥新区汽配城A16#楼133铺	OLDEN CROW	中策橡胶集团股份有限公司	浙江省杭州市钱塘区1号大街1号	12.00R20	0410425193	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
11	充气轮胎内胎	六盘水泽弘源汽车服务有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道建业社区金山组龙泉路3号门面	长翔	朝阳华兴万达轮胎有限公司	北票市经济开发区轻纺工业园区	10.00R20	20240602	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
12	充气轮胎内胎	贵定县龙记轮胎经营部	贵定县宝山街道东兴北路桃花新村98号	HQC	江阴市安基橡胶工业有限公司	江阴市经济开发区南区车站西路18号	7.00R16	2120751068	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
13	充气轮胎内胎	凯里市黔龙轮胎经营部	贵州省黔东南族自治州凯里市二龙路黔龙停车场	长翔	朝阳华兴万达轮胎有限公司	辽宁省北票市轻纺工业园区	10.00R20	2022 10 15	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	充气轮胎内胎	台江县老唐重车配件店	台江县丈帮寨320道旁边	万得利	朝阳华兴万达轮胎有限公司	中国北票	8.25R16	20230228	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
15	充气轮胎内胎	沿河秀明汽车修理厂	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平街道办事处枫香村(二桥下)	安捷运	重庆鸣金橡胶制品有限公司	重庆市南川区鸣玉镇明月村1组	10.00R20	A012	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
16	充气轮胎内胎	赫章犇犇轮胎一分店	赫章县汉阳街道小山村小山组	三角	三角轮胎股份有限公司	威海市青岛中路56号	7.50R16	2023.07.14	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	未发现不合格	/	/	/
17	充气轮胎内胎	白云区中策橡胶经营部	贵州省贵阳市白云区沙文镇农民创业园15号楼11号	地之蓝	奉新县安基橡胶有限公司	江西省奉新县高新技术产业园	8.25R16	511104	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：5.9MPa	≥ 8.4 MPa	/
										不合格	拉断伸长率：416%	≥ 450 %	/
18	充气轮胎内胎	贵阳南明金特利轮胎经营部	贵阳市南明区太慈桥汽配城68号	丰固	上海万祥商贸有限公司	上海市奉贤区目华北路388号	12.00R20	2023.12.25	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：6.2MPa	≥ 8.4 MPa	/
										不合格	拉断伸长率：329%	≥ 450 %	/
19	充气轮胎内胎	紫云自治县小陈轮胎服务中心	贵州省安顺市紫云自治县团坡小区	厚道	奉新曼尧橡胶有限公司	江西省宜春市奉新县工业区应星南大道2039号	12.00R20	1224	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：6.3MPa	≥ 8.4 MPa	/
										不合格	拉断伸长率：363%	≥ 450 %	/
20	充气轮胎内胎	田小勇	贵州省遵义市习水县九龙街道办事处伏龙村	建固	朝阳嘉鸿橡胶制品有限公司	辽宁·朝阳·二十家子工业园	1200R20	0611W	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：6.9MPa	≥ 8.4 MPa	/
										不合格	拉断伸长率：420%	≥ 450 %	/
21	充气轮胎内胎	安龙县张恩灵轮胎店	安龙县栖凤街道办事处响乐村十三组	路麒麟	奉新显橡有限公司	江西省宜春市奉新县工业区应星南大道2039号	11.00R20	0317	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：6.0MPa	≥ 8.4 MPa	/
22	充气轮胎内胎	贵定县龙记轮胎经营部	贵定县宝山街道东兴北路桃花新村98号	图形商标	奉新曼尧橡胶有限公司	江西省宜春市奉新县工业园区应星南大道2039号	12.00R20	/	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：6.8MPa	≥ 8.4 MPa	/
										不合格	拉断伸长率：402%	≥ 450 %	/
23	充气轮胎内胎	丘德润	荔波县朝阳镇小丘轮胎店	路麒麟	奉新曼尧橡胶有限公司	江西省宜春市奉新县工业区应星南大道2039号	12.00R20	/	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：7.8MPa	≥ 8.4 MPa	/
24	充气轮胎内胎	平塘县小蒋补胎店	平塘县金盆街道新寨村(马坡脚)	安泰固	锦州鉴翔橡胶有限公司	锦州七里河工业园区	1200R20	2022824	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：6.3MPa	≥ 8.4 MPa	/
										不合格	拉断伸长率：407%	≥ 450 %	/
25	充气轮胎内胎	岑巩县从武轮胎经营部	岑巩县思阳镇桐木村后坝组	厚道	奉新曼尧橡胶有限公司	江西省宜春市奉新县工业区	10.00R20	1225	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：6.1MPa	≥ 8.4 MPa	/
										不合格	拉断伸长率：394%	≥ 450 %	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	充气轮胎内胎	德江县冯江轮胎行	德江县堰塘乡清水塘	鸣兴	重庆鸣金橡胶制品有限公司	重庆市南川区鸣玉镇明月村1组	8.25R16	/	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：5.7MPa	≥8.4MPa	/
										不合格	拉断伸长率：419%	≥450%	/
27	充气轮胎内胎	织金县浙洪轮胎修补店	织金县文腾街道登高楼家山路口	鸣金	重庆鸣金橡胶制品有限公司	重庆市南川区鸣玉镇明月村1组	12.00R20	/	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：5.9MPa	≥8.4MPa	/
										不合格	拉断伸长率：393%	≥450%	/
28	充气轮胎内胎	威宁县金柱轮胎经营部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处鸭子塘社	翔固	重庆鸣金橡胶制品有限公司	重庆市南川区鸣玉镇明月村1组	11.00R20	/	外观质量、厚度、拉伸强度、拉断伸长率、接头强度、胶垫气门嘴与胎身粘合强度	不合格	拉伸强度：5.6MPa	≥8.4MPa	/
										不合格	拉断伸长率：349%	≥450%	/

贵州省市场监管局2024年流通领域摩托车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	摩托车轮胎	花溪区大成电动车配件批发商行	贵州省贵阳市花溪区花溪南大街汽车维修	YOSUN	四川远星橡胶有限责任公司	/	3.00-10	1824	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
2	摩托车轮胎	观山湖区速捷电动车配件经营部	贵州省贵阳市观山湖区金麦花园内第八组团第8-31M号	双钱	江苏东昊橡胶有限公司	江苏沐阳县北经济开发区海宁路26号	3.00-12	1523	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
3	摩托车轮胎	云岩区昭能电动车经营部	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇改茶村改茶大道130号1层附5号	YANG	中策橡胶(安吉)有限公司	浙江省湖州市安吉县临港经济区疏港大道1号	3.00-10	0420	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
4	摩托车轮胎	白云区小徐摩托车经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红镇刘庄村猫山组9号	黑猫	黑猫轮胎(福建)有限公司	福建省漳平市西园工业区	3.00-10	4123	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
5	摩托车轮胎	安顺市平坝区三和摩配经营部	安顺市平坝区鼓楼街道办事处泥石岩路18号	正新	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石路15号	3.00-10	2203	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
6	摩托车轮胎	习水县豪悦商贸有限公司	贵州省遵义市习水县九龙街道伏龙村15单元09栋699号-701号、703-705号	豪爵	江门市大长江集团有限公司	广东省江门市建达北路5号	90/90-10	4219	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
7	摩托车轮胎	赤水市杨氏车行	贵州省遵义市赤水市文华街道人民南路绿洲苑小区B型1号楼1层6号门市	李元霸	安徽艾斯顿新材料科技有限责任公司	安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道13号	3.00-10	1524	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	摩托车轮胎	王红球	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县晴隆县莲城镇北街(北环路)	图形商标	高州市飞碟轮胎工业有限公司	广东省高州市城西江坡	3.00-10	8.24	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
9	摩托车轮胎	兴义市爱民摩配总汇	兴义市桔山办神奇西路	建大	建泰橡胶(深圳)有限公司	深圳市龙华区大浪街道龙胜路343号	3.00-10	3822	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
10	摩托车轮胎	兴义市爱民摩配总汇	兴义市桔山办神奇西路	正新	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石路15号	3.50-10	4922	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
11	摩托车轮胎	钟山区亿兴达电动车配件经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园汽配城商业门面三号楼20号	建达王	安徽艾斯顿轮胎有限公司	安徽省蚌埠市怀远县经济开发区世纪大道13号	3.00-12	X2721	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
12	摩托车轮胎	钟山区亿兴达电动车配件经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园汽配城商业门面三号楼20号	图形商标	四川远星橡胶有限责任公司	四川省成都市大邑县王泗镇飞羊村2组5号	3.50-10	2124	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
13	摩托车轮胎	钟山区亿兴达电动车配件经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园汽配城商业门面三号楼20号	图形商标	徐州汉邦橡胶有限公司	江苏省邳州市经济开发区平果西路	90/90-10	C2102C04	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
14	摩托车轮胎	长顺县兴大华摩配经营部	长顺县城关和平西路(新车站)	诚远	四川远星橡胶有限责任公司	四川省成都市大邑县王泗镇惠通路99号	3.00-10	2124	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	摩托车轮胎	龙里县一路顺风摩托车配件零售店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道三林路39号附103号	桂锦	山东白龙轮胎有限公司	山东莒南经济开发区岚济路西段	3.00-10	4223	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
16	摩托车轮胎	凯里市大杨电动车配件批发部	凯里市迎宾大道22号富源天地负一层11号门面	皇泰	上海皇泰轮胎有限公司	上海市徐汇区冠生园路223号	3.00-10	4007	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
17	摩托车轮胎	凯里市大杨电动车配件批发部	凯里市迎宾大道22号富源天地负一层11号门面	正新	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石路15号	3.00-10	010642653	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
18	摩托车轮胎	剑河县顺意摩配店	贵州省黔东南州剑河县革东镇革东寨村四组	CST	正新(漳州)橡胶工业有限公司	福建省漳州市龙海区港尾镇青石路15号	3.50-10	1124	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
19	摩托车轮胎	宝马摩配	贵州省铜仁市印江家族苗族自治县峨岭镇梵净山路	钻石	广州钻石车胎有限公司	广州从化鳌头镇万力路3号	3.00-10	1422	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
20	摩托车轮胎	沿河夏天宝马摩配店	沿河县和平街道城南惠得22栋16号	图形商标	高州市飞碟轮胎工业有限公司	广东省高州市城西江坡	3.00-10	8.24	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	
21	摩托车轮胎	黔西县亚新车行	贵州省毕节市黔西县清毕路925号	KENDA	建泰橡胶(深圳)有限公司	深圳市龙华区大浪街道龙胜路343号	2.75-18	20213306	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	摩托车轮胎	观山湖区速捷电动车配件经营部	贵州省贵阳市观山湖区金麦花园内第八组团第8-31M号	正舆	巨武新艺橡胶制品厂	河北省巨鹿县朝阳路工业区36号	3.00-10	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
23	摩托车轮胎	贵阳市经济开发区小郭电动车维修服务部	贵阳市经济开发区盘江南路盘江花园1幢28号	金顶耐	巨武橡胶制品厂	河北省巨鹿县朝阳路工业区36号	3.00-10	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
										不合格	耐久性能未通过试验	耐久性能通过试验	
24	摩托车轮胎	黄朝龙	贵州省安顺市普定县城关镇文明路	路霸金盾王	巨鹿县万昂橡胶制品有限公司	中国河北省邢台市巨鹿县官厅镇鱼营村村北	3.00-10	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
										不合格	强度性能未通过试验	强度性能通过试验	
25	摩托车轮胎	仁怀市宝马摩配店	仁怀市中枢街道办事处符阳路249号	路霸金盾王	巨鹿县万昂橡胶制品有限公司	中国河北省邢台市巨鹿县官厅镇鱼营村村北	3.00-10	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
26	摩托车轮胎	赤水市杨氏车行	贵州省遵义市赤水市文华街道人民南路绿洲苑小区B型1号楼1层6号门市	金府	成都安迈轮胎有限公司(监制)	中国·四川·成都	3.00-12	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
										不合格	强度性能未通过试验	强度性能通过试验	
27	摩托车轮胎	长顺县兴大华摩配经营部	长顺县城关和平西路(新车站)	祥运来	杭州技术制造祥运来好轮胎	广宗经济开发区	3.00-10	0303	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	强度性能未通过试验	强度性能通过试验	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	摩托车轮胎	周星宇	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红镇崇学村公路旁	红甲骑士	深圳市丰源互动信息技术有限公司	深圳市福田区南园街道上步工业区302栋	350-10	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
										不合格	强度性能未通过试验	强度性能通过试验	
29	摩托车轮胎	罗甸县东豪摩配行	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇际	霸轮特	巨武橡胶制品厂	河北省巨鹿县朝阳路工业区36号	3.50-10	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
30	摩托车轮胎	德江县万昌电动车配件店	德江县青龙街道香树园198号	鑫巨优	河北巨优科技有限公司	河北省巨鹿经济开发区	3.00-10	XJY0902	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	强度性能未通过试验	强度性能通过试验	
31	摩托车轮胎	大方县万源摩配商行	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处路塘村一	丰百利	上海朝骑橡胶有限公司	上海市长宁区天山路18号901室	3.00-10	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
32	摩托车轮胎	七星关区余婧怡电动自行车配件经营部(个体工商户)	七星关区碧阳街道流仓村与鸭池镇甘海子村交界处远航综合专业市场7幢1层18-19号门面	郡牛	贵州全新奥斯橡胶制品有限公司	贵州省贵阳市南明区醒狮路42号3单元5层3号[中南社区]	3.50-12	/	标志、外直径、断面宽度、胎面磨耗标志、强度性能、耐久性能、高速性能	不合格	标志：生产编号无永久性标志	标志：生产编号永久性标志	
										不合格	强度性能未通过试验	强度性能通过试验	

贵州省市场监管局2024年流通领域汽车内饰材料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	汽车内饰材料	贵阳老司机名车内饰有限公司	贵州省贵阳市白云区云城街道办事处白云南路921号	LDYW	天海皮革制品(重庆)有限公司	/	座椅套(火山红星空皮)	2024.6.27	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
2	汽车内饰材料	乌当区金诺汽车饰品经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区新光路街道顺海村顺海中路71号1号厂房附46号一层	/	重庆盛大达菲汽车用品有限公司	重庆市江津区双福新区福安路1号盛大集团	脚垫(纳帕酒红)	2024.6.28	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
3	汽车内饰材料	修文县汽车脚垫加工厂	贵州省贵阳市修文县扎佐街道林场对面(新柱村一组15号)	图形商标	修文县汽车脚垫加工厂	贵州省贵阳市修文县扎佐街道林场对面(新柱村一组15号)	茶多酚(米色)	2024.2	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
4	汽车内饰材料	开阳汇铭扬汽车装饰维修保养中心	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处干田坝发小区15栋3号	/	开阳汇铭扬汽车装饰维修保养中心	贵州省贵阳市开阳县硒城街道办事处干田坝发小区15栋3号	人造革(灰色)	2023.10	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
5	汽车内饰材料	张明杰	贵州省贵阳市南明区太慈桥升华汽配城C-2号	/	张明杰	贵州省贵阳市南明区太慈桥升华汽配城C-2号	金砖(咖色)	2024.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
6	汽车内饰材料	安顺开发区装车坊汽车用品经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街510-1号一楼商铺	/	安顺开发区装车坊汽车用品经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街510-1号一楼商铺	脚垫纳帕皮(棕色)	2024.7.2	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
7	汽车内饰材料	安顺市西秀区张犇汽车饰品店	贵州省安顺市西秀区新安街道嘉和建材城C6栋	万化镜辉	贵州省安顺市西秀区新安街道嘉和建材城C6栋	贵州省安顺市西秀区新安街道嘉和建材城C6栋	脚垫纳帕皮(黑色)	2024.07.02	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	汽车内饰材料	仁怀市彬伟汽车装饰部	仁怀市中枢街道鹿鸣社区玉液中路162号门面	/	四川宏瑞达科技有限公司	成都市双流区彭镇羊坪八组123号	360航空软包(黑色)	2024.7.23	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
9	汽车内饰材料	习水县金隆汽车装饰经营部	习水县九龙街道伏龙村三岔路城东派出所隔壁	/	重庆盛大达菲有限公司	重庆市江津区双福街道福安路1号2幢厂房	5D艺绣	2024.7.24	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
10	汽车内饰材料	辛小红	贵州省遵义市赤水市文华街道人民南路长岭埂组绿洲缘17号门市	/	成都市星道科技有限公司	成都市新都区新民镇石庵村10社168号	脚垫菱形(绿色)	2024.7.25	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
11	汽车内饰材料	辛小红	贵州省遵义市赤水市文华街道人民南路长岭埂组绿洲缘17号门市	/	成都市星道科技有限公司	成都市新都区新民镇石庵村10社168号	脚垫菱形(酒红)	2024.7.25	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
12	汽车内饰材料	兴仁市豫黔汽车装饰美容中心	兴仁市城南街道办事处城南社区流水沟大众修理厂门面	地胶垫	兴仁市豫黔汽车装饰美容中心	兴仁市城南街道办事处城南社区流水沟大众修理厂门面	红色	2023.12	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
13	汽车内饰材料	安龙县小波汽车脚垫加工厂	安龙县栖凤街道办事处黄泥寨	冰盾	安龙县小波汽车脚垫加工厂	安龙县栖凤街道办事处黄泥寨	蓝色	2024.6.1	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
14	汽车内饰材料	安龙县小波汽车脚垫加工厂	安龙县栖凤街道办事处黄泥寨	星绒宝	安龙县小波汽车脚垫加工厂	安龙县栖凤街道办事处黄泥寨	黑色	2024.6.1	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
15	汽车内饰材料	六盘水高新区艳姐脚垫加工厂(个体工商户)	贵州省六盘水市高新区技术产业开发区国际汽配城B11楼119铺	TTC	六盘水高新区艳姐脚垫加工厂(个体工商户)	贵州省六盘水市高新技术产业开发区国际汽配城B11楼119铺	棕色	2024.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
16	汽车内饰材料	六枝特区艺道汽车装饰店	贵州省六盘水市六特区交通东路(天顺汽摩城)	9D韩绣	六枝特区艺道汽车装饰店	贵州省六盘水市六特区交通东路(天顺汽摩城)	咖啡色	2024.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	汽车内饰材料	六枝特区艺道汽车装饰店	贵州省六盘水市六特区交通东路(天顺汽摩城)	9D花纹	六枝特区艺道汽车装饰店	贵州省六盘水市六特区交通东路(天顺汽摩城)	棕色	2024.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
18	汽车内饰材料	张廷岑	都匀市美卡汽车装饰店	/	重庆盛大达菲	/	脚垫(菱形黑色)	2024.8.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
19	汽车内饰材料	张廷岑	都匀市美卡汽车装饰店	/	重庆盛大达菲	/	咖啡色(脚垫铠甲)	2024.8.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
20	汽车内饰材料	福泉市小邹篷布加工店	福泉市马场坪办事处金山南路	/	广州卓新汽车用品有限公司	广州市增城区石滩镇三江社区居委会荔三路395之一号首层	脚垫(蓝黑色)	2024.8.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
21	汽车内饰材料	凯里市唯美世佳汽车脚垫工厂店(个体工商户)	凯里市环城西路(高溪公路段对面)150号门面	/	凯里市唯美世佳汽车脚垫工厂店(个体工商户)	凯里市环城西路(高溪公路段对面)150号门面	冰盾(黑色)	2024.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
22	汽车内饰材料	凯里市唯美世佳汽车脚垫工厂店(个体工商户)	凯里市环城西路(高溪公路段对面)150号门面	/	凯里市唯美世佳汽车脚垫工厂店(个体工商户)	凯里市环城西路(高溪公路段对面)150号门面	阻燃平板(红色)	2024.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
23	汽车内饰材料	凯里市唯美世佳汽车脚垫工厂店(个体工商户)	凯里市环城西路(高溪公路段对面)150号门面	/	凯里市唯美世佳汽车脚垫工厂店(个体工商户)	凯里市环城西路(高溪公路段对面)150号门面	小荔枝(咖色)	2024.5	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
24	汽车内饰材料	德江县鸿运汽车脚垫加工厂	德江县青龙街道三十二米大街转盘	/	德江县鸿运汽车脚垫加工厂	德江县青龙街道三十二米大街转盘	红色亮皮	2024.2	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
25	汽车内饰材料	印江县梁先生三六零汽车服务站	印江县龙津街道北环路	/	印江县梁先生三六零汽车服务站	印江县龙津街道北环路	纳帕咖啡(方块)	2023.4	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
26	汽车内饰材料	沿河田氏汽车美容中心	沿河县和平街道二桥旁边	/	沿河田氏汽车美容中心	沿河县和平街道二桥旁边	黑色超纤	2023.6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
27	汽车内饰材料	金沙县车美佳汽车装饰服务部(个体工商户)	贵州省毕节市金沙县鼓场街道安英副食店对面	/	金沙县车美佳汽车装饰服务部(个体工商户)	贵州省毕节市金沙县鼓场街道安英副食店对面	脚垫	2024.8.23	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	汽车内饰材料	织金县兴达汽车美容装饰材料经营部	贵州省毕节市织金县文腾街道办事处西环路烂田冲	/	织金县兴达汽车美容装饰材料经营部	贵州省毕节市织金县文腾街道办事处西环路烂田冲	(脚垫)茶多酚方格	2024.8.22	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
29	汽车内饰材料	织金县兴达汽车美容装饰材料经营部	贵州省毕节市织金县文腾街道办事处西环路烂田冲	/	安徽天之德汽车用品有限公司	安徽省宣城市郎溪县郎溪经济开发区伍牙山路与双塘路交叉口	(脚垫)弹力圈	2024.8.22	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	未发现不合格	/	/	/
30	汽车内饰材料	福泉市小邹篷布加工店	福泉市马场坪办事处金山南路	/	福泉市小邹篷布加工店	福泉市马场坪办事处金山南路	座椅套(红色)	2024-8-6	燃烧特性(燃烧距离、燃烧时间、燃烧速度)	不合格	燃烧特性(燃烧速度): D-145	燃烧特性(燃烧速度)≤100mm/min	/

贵州省市场监管局2024年流通领域摩托车乘员头盔产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	摩托车乘员头盔	清镇市站街镇双庆三轮车行	贵州省贵阳市清镇市站街镇太平村毛栗坡组	/	滑县博冠防护用品有限公司	河南省安阳市滑县高坪镇葛村162号	518	2024-04-12	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	
2	摩托车乘员头盔	乌当区都都电动车销售经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村4组	/	温州哈罗户外运动用品有限公司	浙江省温州市乐清市城东产业功能区永兴一路12号3号楼4楼	HL-801	2024-03-01	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	
3	摩托车乘员头盔	贵安新区芮泽电动车销售店(个体工商户)	贵州省贵安新区马场镇贵安云谷综合体B区B1栋1层B1-1-10号	Andiya 安迪亚	贵州迪亚塑料制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道赤土村二组	DY-618	2024-04-04	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	
4	摩托车乘员头盔	播州区李恒摩托车经营部	贵州省遵义市播州区鸭溪镇东升社区府岩路6号	/	平乡县邦达塑料制品厂	河北省邢台市平乡县河古庙镇路庄村禾顺街25号	BD002 中	2024-04-01	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	19mm 3013mm ² ,左、右、后三个方向可见 36.5% 试验时搭扣断裂 钢锥穿透头盔与头型产生接触	结构-佩戴装置-2:如果佩戴装置包括下颌系带,该系带宽度应不小于20 mm 结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见 性能-护目镜-可见光透过率:按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85% 性能-固定装置稳定性:按照6.9规定的方法进行测试,A1类型、A2类型、A3类型头盔的转动角度不大于30°;B1类型、B2类型、B3类型头盔不应从头型上脱落 性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	摩托车乘员头盔	红花岗区泽容电动车经营部	红花岗区长征镇二职高富丽东方摩托车电摩城	/	温州嘉德运动用品有限公司	乐清市石帆街道宁康东路2555号	JD610X 大	2024-06	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	19mm	结构-佩戴装置-2:如果佩戴装置包括下颌系带,该系带宽度应不小于20 mm	
											37.8%	性能-护目镜-可见光透过率:按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85%	
											佩戴装置损坏(搭扣断裂)	性能-佩戴装置强度:按照6.9规定的方法进行测试,系带伸长量不应超过25mm、不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象	
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
6	摩托车乘员头盔	遵义胜山商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区河上坡路二职高富丽东方D区1-4栋一层	/	乐清市捷凯运动用品有限公司	浙江省温州市乐清市城东街道振海村	JK-301 大	2024-02-26	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	破碎后碎片边缘最小尖角38°	性能-护目镜-冲击强度:按照6.5.1规定的方法进行测试,护目镜应不破碎或破碎后的碎片边缘无小于60°的尖角	涉嫌假冒
											22.4%	性能-护目镜-可见光透过率:按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85%	
											1#576g 2#532g 3#583g	性能-吸收碰撞能量-1:按照6.11的规定方法进行实验,加速度峰值不超过400g	
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
											19mm	结构-佩戴装置-2:如果佩戴装置包括下颌系带,该系带宽度应不小于20 mm	
7	摩托车乘员头盔	钟山区建东摩托车店	贵州省六盘水市钟山区人民路大成湖滨公寓7#楼2#门面	/	乐清市中显运动用品有限公司	浙江省温州市乐清市城东街道产业工业区永和三路9号三楼	ZY-201 大	2023-09-27	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	铆钉处系带撕裂	性能-佩戴装置强度:按照6.9规定的方法进行测试,系带伸长量不应超过25mm、不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象	涉嫌假冒
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
											/	/	
8	摩托车乘员头盔	六盘水道骑商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区荷城街道人民路中段1005号	ninebot 九号	赣州溢联科技有限公司	江西省赣州市上犹县黄埠镇上犹工业园区	ML-119L/大	2024-04	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	摩托车乘员头盔	安顺市迅峰商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路12-2号门面	YUNQIAN	邢台勤昊塑料制品有限公司	河北省邢台市任县辛店镇双蓬头村893号	301/中	20240615	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	18mm	结构-佩戴装置-2:如果佩戴装置包括下颌系带,该系带宽度应不小于20 mm	
											试验时搭扣断裂	性能-固定装置稳定性:按照6.9规定的方法进行测试,A1类型、A2类型、A3类型头盔的转动角度不大于30°;B1类型、B2类型、B3类型头盔不应从头型上脱落	
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
10	摩托车乘员头盔	安顺蔡阳光电动车销售有限公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路西苑巷路口	/	南宁市邦力德塑业有限公司	南宁市西乡塘区金陵镇陆平村公鸡坡二队	616 大	2024-06	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
11	摩托车乘员头盔	安顺市鑫启业商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道塔山西路170号	/	乐清市京浙摩配有限公司	浙江省温州市乐清市城东街道城东功能产业园区永和四路11号5楼北侧	C06 中	2024-02-15	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	
12	摩托车乘员头盔	七星关区汐腾电动车行	毕节市七星关区德溪街道翰林路远航综合市场1栋42,43号门面	图形商标	浙江珠峰工贸有限公司	浙江省衢州市龙游县模环乡浙江龙游经济开发区北斗大道1号	TK27 大	2024-06-01	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	
13	摩托车乘员头盔	金沙县世纪车城	贵州省毕节市金沙县建安一号34号	/	南宁鑫安吉体育用品有限公司	南宁市西乡塘区金陵镇陆平村公鸡坡二队	106 大码	2023-11	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	
											佩戴装置损坏(搭扣断裂)	性能-佩戴装置强度:按照6.9规定的方法进行测试,系带伸长量不应超过25mm、不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象	
14	摩托车乘员头盔	大方县豪爵摩托车销售部	大方县红旗街道丰登大道南侧文惠中学对面门面	豪爵	佛山市天翔运动用品有限公司	佛山市南海区九江龙高公路敦根工业区	A828-1 中	2023-09	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	摩托车乘员头盔	玉屏县发哥摩托车销售店	玉屏侗族自治县平溪街道人民路147号门面	HX ZKK	乐清市宏讯科技有限公司	浙江省乐清市宁康东路2555号B-2栋	ZKK-701中	2023-07-31	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	24.7%	性能-护目镜-可见光透过率:按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85%	
16	摩托车乘员头盔	铜仁市碧江区东太大道商贸城2栋108号门面	铜仁市碧江区周氏车行	图形商标	山东金钟罩防护用品有限公司	山东省聊城市高新区九州街道高端智能装备信息产业园二期7栋2楼201室	JZZ-8967-1 特大	2023-09	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	
17	摩托车乘员头盔	思南县小刀电动车经营部	思南县思唐街道办事处安化社区腾龙国际6栋1-4号门面	XAJ	南宁鑫安吉体育用品有限公司	南宁市西乡塘区金陵镇陆平村公鸡坡二队	518-中码	2024-01	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	
											破碎后碎片边缘最小尖角42°	性能-护目镜-冲击强度:按照6.5.1规定的方法进行测试,护目镜应不破碎或破碎后的碎片边缘无小于60°的尖角	
											23.5%	性能-护目镜-可见光透过率:按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85%	
											试验时搭扣断裂	性能-固定装置稳定性:按照6.9规定的方法进行测试,A1类型、A2类型、A3类型头盔的转动角度不大于30°;B1类型、B2类型、B3类型头盔不应从头型上脱落	
											1#513g 2#498g 3#532g	性能-吸收碰撞能量-1:按照6.11的规定方法进行实验,加速度峰值不超过400g	
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
18	摩托车乘员头盔	贵州玛尚电动车贸易有限公司	贵州省黔东南州凯里市迎宾大道22号富源天地1层16号	/	河南程鸿防护用品有限公司	河南省安阳市滑县高平镇工业园	PA-869 中	2024-06-05	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	43.4%	性能-护目镜-可见光透过率:按照6.5.2规定的方法进行测试,护目镜视野区域内的可见光透过率不小于85%		
											佩戴装置损坏(搭扣断裂)	性能-佩戴装置强度:按照6.9规定的方法进行测试,系带伸长量不应超过25mm、不应出现系带撕裂撕断、系带滑脱、连接件脱落、搭扣松脱、佩戴装置损坏等现象		
											1#578g 2#592g 3#565g	性能-吸收碰撞能量-1:按照6.11的规定方法进行实验,加速度峰值不超过400g		
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触		
19	摩托车乘员头盔	凯里市达飞电动车配件批发部	凯里市鸭塘镇中坝村六组马坡井(金凯驾校正对面)1楼门面	AK/艾凯	温州市艾凯汽摩配科技有限公司	温州经济技术开发区滨海园区滨海三道十二路588号	655 大	2023-12-02	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/	
20	摩托车乘员头盔	凯里市达飞电动车配件批发部	凯里市鸭塘镇中坝村六组马坡井(金凯驾校正对面)1楼门面	XUM	温州市凯昌电子有限公司	浙江省温州市乐清市石帆街道盛业路66号	KC-X02 特大	2024-05-08	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/	
21	摩托车乘员头盔	三都县廷牌泽考车行	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道小河社区七组小河边	/	乐清市天壹摩配有限公司	浙江省乐清市城东街道城东产业功能区永兴二路19号2楼	DBS-616 L/M/S(大小可调节)	2024-07-06	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	/	
22	摩托车乘员头盔	荔波县小杨电动车行	荔波县玉屏街道兴旺大道3号B2-2-14号	/	贵阳市荣烁塑业有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村贵阳三汇电商仓储物流配送中心14号楼1层27号	616 大	2024-06	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见		
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触		
23	摩托车乘员头盔	平塘县万昌电动车配件批发部	平塘县金盆街道迎宾大道一段266号	/	玉林市隆凯塑料制品有限公司	广西壮族自治区玉林市玉州区城西印刷工业园美好织造厂内	A10 小	2023-12-05	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见		

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	摩托车乘员头盔(电动自行车乘员头盔)	兴义市万顺电动车配件店	兴义市黄草办南环中路46号	/	温州锐利运动用品有限公司	浙江省温州市乐清市城北街道南虹9路8号	777 L/M/S	2024-04	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	不合格	19mm	结构-佩戴装置-2:如果佩戴装置包括下颌系带,该系带宽度应不小于20 mm	
											外表面无反光材料	结构-壳体-4:外表面有总面积不小于3200mm ² 的反光材料,且在左、右、后三个方向可见	
											试验时搭扣断裂	性能-固定装置稳定性:按照6.9规定的方法进行测试,A1类型、A2类型、A3类型头盔的转动角度不大于30°;B1类型、B2类型、B3类型头盔不应从头型上脱落	
											钢锥穿透头盔与头型产生接触	性能-耐穿透:按照6.12规定的方法进行试验,钢锥不应穿透头盔与头型产生接触	
25	摩托车乘员头盔	兴义市运星汽配批发店	兴义市黄草办南环路52号1楼门面	/	平乡县思木塑料制品厂	河北省邢台市平乡县河古庙镇西城铺村161号	SM-371(中)	2024-03-17	结构(佩戴装置,壳体,缓冲层),性能(质量,视野,护目镜-冲击强度,护目镜-可见光透过率,刚度性能,固定装置稳定性,佩戴装置强度,吸收碰撞能量,耐穿透),表面摩擦力	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域纸巾纸产品质量监督抽查企业及产品名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	纸巾(清风牌面巾纸)	贵安新区银沣优玛购物超市	贵州省贵安新区马场镇黔中大道中段贵安数字产业园区二期19栋地下商业店铺	清风	遂宁金红叶纸业有限公司	遂宁市经济技术开发区明星大道500号	190mm×120mm(3层) 12包/提	2024-03-07	可迁移性荧光物质、灰分、D65亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
2	纸巾(面巾纸)	清镇市华联万家购物超市	清镇市站街镇站街村一组	柔贝佳 ROUBEIJIA	成都洁仕生活用品有限公司	四川省成都市彭州市军乐镇银定村八组	195mm×205mm 4层 10包/提	2024-01-02	可迁移性荧光物质、灰分、D66亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
3	纸巾(洁柔牌纸面巾(Face粉软抽))	贵州德旺佳商贸有限公司	贵州省贵阳市白云区曹关收费站旁北尚华城负一层地下室	图文商标	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	195mm×172mm 3层 8包/提	2023-09-07	可迁移性荧光物质、灰分、D67亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
4	纸巾(心相印牌纸面巾)	乌当区邹玲生活超市(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区高新路街道新庄幸福小区凤煌天街第2号楼一层	图文商标	湖南恒安纸业有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山镇莲心居委	132mm×190mm 3层 6包/提	2024-01-10	可迁移性荧光物质、灰分、D68亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	纸巾(千润强韧厚实面巾纸)	修文县赵明鹏便利店(个体工商户)	贵州省贵阳市修文县龙场街道河滨路新都口岸7幢1层1号	/	贵州千润纸业有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田村贵州精诚汽车零部件制造科技产业园	200mm×1 95mm 4层 3包/提	2024-01-01	可迁移性荧光物质、灰分、D69亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
6	纸巾(心雨薇·焕彩面巾纸)	播州区好客来生活超市	贵州省遵义市播州区鸭溪镇长征社区帝标大厦一楼商铺	/	贵州遵义薇娜纸业有限公司	遵义市新蒲新区板山村	155mm×1 80mm 4层 10包/提	2024-05-03	可迁移性荧光物质、灰分、D70亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
7	纸巾(心相印牌纸面巾)	桐梓县启动华联万家超市	桐梓县楚米镇元田社区南山组骏才路129号(加油站对面)	图文商标	湖南恒安纸业有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山镇莲心居委会2组桃林路	161mm×1 90mm 3层 3包/提	2024-02-17	可迁移性荧光物质、灰分、D71亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
8	纸巾(知韧湿水面巾纸)	桐梓县启动华联万家超市	桐梓县楚米镇元田社区南山组骏才路129号(加油站对面)	知韧 ZHIREN	赤水贵缘纸业有限公司	贵州省遵义市赤水市工业大道东段	135mm×1 90mm (4层) 6包/提	2024-03-28	可迁移性荧光物质、灰分、D72亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
9	纸巾(面巾纸)	湄潭县福升生活超市	湄潭县太阳海岸C2栋一楼21-24号	柔贝佳 ROUBEIJI A	成都洁仕生活用品有限公司	四川省成都市彭州市军乐镇银定村八组	200mm×2 05mm 4层	2023-05-11	可迁移性荧光物质、灰分、D73亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	纸巾(柔贝佳®面巾纸)	钟山区广汇超市安居小区店	贵州省六盘水市钟山区人民东路101、102、103室	柔贝佳	贵州洁仕生活用品有限公司	贵州省遵义市赤水市金华街道沙湾社区冉寨组	170mm×1 24mm 4层 8包/提	2024-07-05	可迁移性荧光物质、灰分、D74亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
11	纸巾(得宝牌抽取式纸面巾)	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	图文商标	维达护理用品(中国)有限公司	湖北省孝感市湖北孝南经济开发区316国道复线	133mm×1 95mm 4层 4包/提	2024-03-21	可迁移性荧光物质、灰分、D75亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
12	纸巾(维达牌抽取式纸面巾)	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	图文商标	维达纸业(四川)有限公司	四川省德阳市区龙泉山南路三段19号	133mm×1 95mm 三 层 8包/提	2024-07-08	可迁移性荧光物质、灰分、D76亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
13	纸巾纸(家洁丝-丝柔面巾纸)	安顺市平坝区优品汇精品百货超市	安顺市平坝区安平街道华泰壹品一楼1号	/	成都市优竹源纸业有限公司	四川省彭州市丽春镇谭家场社区3组	195mm×1 86mm×40 2张 (±2%)	2023-11-20	可迁移性荧光物质、灰分、D77亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
14	纸巾(桔子姑娘奢柔488张172抽取式面巾)	安顺市平坝区百联购物中心(个体工商户)	贵州省安顺市平坝区安平街道华泰壹品小区一楼商业铺面	图文商标	彭州市玖峰纸业有限公司	彭州市致和镇五贤南路76号	172mm×1 90mm 4层 3包/提	2023-10-08	可迁移性荧光物质、灰分、D78亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	纸巾(黔惠牌纸面巾)	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	/	竹态(重庆)生活用品有限公司	重庆市港南区梓潼街道办事处创业大道88号(技术中心2楼)	134mm×175mm(3层) 8包/提	2023-11-15	可迁移性荧光物质、灰分、D79亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
16	纸巾(幸福美满牌面巾纸)	赫章县佳家惠生活超市	赫章县野马川镇园区大道瀚香苑	图文商标	保定市爽悦卫生用品有限公司	保定市满城区大册营镇方上村	170mm×116mm 5层 10包/提	2024-01-06	可迁移性荧光物质、灰分、D80亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
17	纸巾(开心朵朵牌纸面巾(四边压花))	纳雍聚资源商贸有限公司	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处和瑞社区和瑞项目三号楼一层	图文商标	贵州阳阳喵众纸业有限公司	赤水市金华办事处沙湾社区冉寨组	190mm×138mm 4层 6包/提	2024-01-10	可迁移性荧光物质、灰分、D81亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
18	纸巾(自由心情系列软抽)	织金县王绍珍便利店	织金县双堰街道官塘桥2号门面	图文商标	贵州春安纸业有限公司	贵州省织金县双堰街道大寨	133mm×180mm 3层 10包/提	2023-10-03	可迁移性荧光物质、灰分、D82亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
19	纸巾(嘉柔·柔韧抽纸)	黔西市万盛百货店	贵州省毕节市黔西市莲城街道明德新城9号楼	图文商标	贵州鑫融发纸业有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县县城关镇轻工业产业园区	140mm×180mm(四层) 10包/提	2024-06-16	可迁移性荧光物质、灰分、D83亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	纸巾(优颂牌竹纤维抽取式面巾纸)	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	/	泰盛(江西)生活用品有限公司	江西省九江市九江经济技术开发区春江路26号	130mm×175mm 三层 8包/提	2024-06-03	可迁移性荧光物质、灰分、D84亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
21	纸巾(卡若随心系列面巾纸)	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道城北大道天街	图文商标	贵州省千芊纸业有限公司	贵州省黔西县钟山镇返乡工业园区1号	180mm×155mm×4层 10包/提	2023-08-01	可迁移性荧光物质、灰分、D85亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
22	纸巾(飞顺牌可湿水系列精致压花面巾纸)	思南县双塘美佳乐超市	思南县双塘街道办事处西南商贸城28栋	飞顺	贵州飞顺纸业有限责任公司	贵州省遵义市赤水市文华办经开区高新产业园内	152mm×180mm(5层) 14包/提	2024-03-29	可迁移性荧光物质、灰分、D86亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
23	纸巾(天月牌原生竹浆系列面巾纸)	思南县双塘美佳乐超市	思南县双塘街道办事处西南商贸城28栋	/	赤水市天月纸业有限公司	贵州省遵义市赤水市经济开发区高新产业园6号楼	138mm×180mm(4层) 12包/提	2024-01-30	可迁移性荧光物质、灰分、D87亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
24	纸巾(小多熊本甄新享系列抽取式面巾L码)	岑巩县鲜农惠生鲜有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县舞水街道第三农贸市场整体	小多熊	湖南超越纸业有限公司(冷水江分公司)	湖南省冷水江市禾青镇	153mm×180mm 四层 10包/提	2024-01-20	可迁移性荧光物质、灰分、D88亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	纸巾(娇润10包抽取式面巾纸)	岑巩县鲜农惠生鲜有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县舞水街道第三农贸市场整体	图文商标	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板工业园区	115mm×180mm 5层 10包/提	2024-03-19	可迁移性荧光物质、灰分、D89亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
26	纸巾(YJ36大肥象10连包M)	凯里市兴永慧生鲜超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰南路6号锐馨鑫园A栋一层	大肥象 Dafeixiang	新邵县友洁纸品厂	新邵县严塘镇湖城村	139mm×180mm 4层 10包/提	2024-07-11	可迁移性荧光物质、灰分、D90亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
27	纸巾(靓兔(欢乐)抽取式纸巾)	凯里市刚朵拉大诚生鲜超市	凯里市永丰西路2号刚朵拉购物中心金街第1层自编号LGO1A	图文商标	惠阳区秋长金鑫纸品加工厂	惠阳区秋长镇岭湖村发湖村小组	125mm×175mm 4层 18包/提	2023-09-19	可迁移性荧光物质、灰分、D91亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
28	纸巾(幸运家山水抽取式纸巾)	独山县新世纪生活超市	独山县麻尾镇象山社区三段436号	图文商标	柳州市柳江区桂龙纸品厂	柳州市柳江区第一工业开发区远东路14号	155mm×175mm 4层 12包/提	2023-09-08	可迁移性荧光物质、灰分、D92亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
29	纸巾(桂恋一抽纸)	独山县新世纪生活超市	独山县麻尾镇象山社区三段436号	桂恋	广西众盈纸业有限公司	南宁市新桥镇昆仑路(阮村路口对面)	120mm×180mm 3层 10包/提	2023-12-11	可迁移性荧光物质、灰分、D93亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	纸巾(盛远面巾纸)	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	图文商标	贵州娇兰卫生用品有限公司	贵州省黔南州惠水县好花红镇三都村龙苑新农产品交易市场	160mm×180mm 3层6包/提	2024-07-02	可迁移性荧光物质、灰分、D94亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
31	纸巾(盛远牌面巾纸)	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	图文商标	贵州娇兰卫生用品有限公司	贵州省黔南州惠水县好花红镇三都村龙苑新农产品交易市场	115mm×180mm 3层10包/提	2024-05-23	可迁移性荧光物质、灰分、D95亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
32	纸巾(维邦牌面巾纸)	兴仁市好吃喵超市(个体工商户)	兴仁市城北街道外环西路团坡加油站对面	图文商标	维邦纸业(重庆)有限公司	重庆市永川区朱沱镇(重庆永川工业园区港桥工业园)	190mm×152mm 4层10包/提	2024-05-25	可迁移性荧光物质、灰分、D96亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
33	纸巾(娇婵丝柔系列)	兴仁市好吃喵超市(个体工商户)	兴仁市城北街道外环西路团坡加油站对面	图文商标	贵州优沐纸业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	107mm×180mm 3层	2024-01-21	可迁移性荧光物质、灰分、D97亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	
34	纸巾(清风牌面巾纸(清馨花香))	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	图文商标	金红叶纸业(南通)有限公司	江苏省南通市如东县长沙站临港大道1号	190mm×154mm 4层6包/提	2023-12-27	可迁移性荧光物质、灰分、D98亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	纸巾(狮子王巴布云感甄柔面巾纸)	兴义市大尔斯多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	狮子王巴布 LIONKING	贵州中济恩鑫 高新技术开发有限公司	贵州省赤水市天台镇工业大道高新产业园16号厂房	153mm×175mm 5层 10包/提	2024-07-15	可迁移性荧光物质、灰分、D99亮度、横向吸液高度、柔软度(纵横向平均)、横向抗张强度、纵向湿抗张强度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、致病性化脓菌(溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域卫生纸产品质量监督抽查企业及产品名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	卫生纸（雍华纯品牌卫生卷纸）	清镇市华联万家购物超市	清镇市站街镇站街村一组	图文商标	贵州中济恩鑫高新技术开发有限公司	贵州省赤水市天台镇工业大道高新产业园16号厂房	138mm×125mm/节(6层)	2022-11-28	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
2	卫生纸（洁柔牌卫生纸（布艺无芯））	贵州德旺佳商贸有限公司	贵州省贵阳市白云区曹关收费站旁北尚华城负一层地下室	图文商标	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	172mm×138mm/节3层	2023-06-15	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
3	卫生纸（桔子姑娘牌奢柔12卷2400克卫生纸）	息烽岛内价商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化东路深港商贸城1幢2层2-1号	图文商标	四川省盛峰生活用品有限公司	四川省乐山市沐川县沐溪镇沐溪北路170号	138mm×120mm/节(5层)12卷/提	2024-05-19	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
4	卫生纸（原木日记卫生纸）	贵安新区银沣优玛购购物超市	贵州省贵安新区马场镇黔中大道中段贵安数字产业园区二期19栋地下商业店铺	原木日记	亚太森博（山东）浆纸有限公司	山东省日照市经济开发区北京路	115mm×165mm/节4层	2023-08-29	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
5	卫生纸（雨娇尊贵12卷1750）	播州区好客来生活超市	贵州省遵义市播州区鸭溪镇长征社区帝标大厦一楼商铺	图文商标	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板工业园	140mm×115mm/节(6层)12卷/提	2024-06-03	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
6	卫生纸（洁柔卫生纸）	红花岗区新景和生活超市	贵州省遵义市红花岗区新店子	图文商标	中顺洁柔（云浮）纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	108mm×138mm四层12卷/提	2021-12-15	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	卫生纸(洁柔牌卫生纸(Face黑无芯))	汇川区惠益多生活超市	贵州省遵义市汇川区香港路鑫泰广场一楼扶梯左侧	/	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双木居委会龙保路168号	172mm×138mm(4层)	2023-01-04	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
8	卫生纸(原纸源·福系列卷纸)	汇川区惠益多生活超市	贵州省遵义市汇川区香港路鑫泰广场一楼扶梯左侧	/	贵州原纸源纸业有限公司	贵州省遵义市赤水市天台镇工业大道旁高新产业园18号厂房	138mm×130mm(5层)	2024-04-07	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
9	卫生纸(神韵新生初柔系列卫生纸)	六盘水馨爱家商贸有限责任公司	贵州省六盘水市水城县双水街道栖凤东路祥和人家3-5号楼负一楼	神韵	河北姬发造纸有限公司	保定市满城区大册营工业区	175mm×125mm 四层	/	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
10	卫生纸(维邦牌卫生纸)	安顺市平坝区百联购物中心(个体工商户)	贵州省安顺市平坝区安平街道华泰壹品小区一楼商业铺面	图文商标	维邦纸业(重庆)有限公司	重庆市永川区朱沱镇(重庆永川工业园区港桥工业园)	138mm×125mm/节(5层) 12卷/提	2023-09-08	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
11	卫生纸(黔惠牌卫生纸(无芯))	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	/	中顺洁柔(云浮)纸业有限公司	广东省云浮市罗定市双东街道双东居委会龙保路168号	156mm×138mm/节(4层) 14卷/提	2024-02-18	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
12	卫生纸(维达卫生纸)	贵州合力超市采购有限公司安顺分公司	贵州省安顺市西秀区塔山西路与市西路交汇处贵航塔山小区项目负二层	图文商标	维达纸业(四川)有限公司	四川省德阳市区龙泉山南路三段19号	138mm×175mm/节 4层 12卷/提	2024-01-18	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
13	卫生纸(布同卫生纸)	赫章县佳家惠生活超市	赫章县野马川镇园区大道翰香苑	布同 BUTONG	保定市满城永兴纸业有限公司	满城区大册造纸工业区	185mm×125mm(四层)	2024-06-13	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	卫生纸(添福•超实惠卷纸)	纳雍聚资源商贸有限公司	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处和瑞社区和瑞项目三号楼一层	图文商标	贵州汇景纸业有限公司	贵州省镇宁自治县产业园区	148mm×120mm 5层	2024-04-25	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
15	卫生纸(顺发卷纸)	百里杜鹃好优多购物广场	贵州省毕节市百里杜鹃管理区鹏程管理区石牛新村	帛雅	泸州中源纸制品厂	四川省泸州市鱼塘镇东升路7号	140mm×120mm 4层 1×10卷/提	2023-06-17	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
16	卫生纸(优颂牌竹纤维无芯卫生纸)	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	/	泰盛(江西)生活用品有限公司	江西省九江市九江经济技术开发区春江路26号	105mm×138mm/节 4层	2024-06-03	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
17	卫生纸(心相印牌卫生纸)	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇东城大道1888号	105mm×140mm/节 4层 10卷/提	2023-12-03	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
18	卫生纸(飞顺牌精致压花卫生纸)	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道城北大道天街	飞顺	贵州飞顺纸业有限责任公司	贵州省遵义市赤水市文华办经开区高新产业园内	138mm×110mm (5层) 12卷/提	2024-05-16	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
19	卫生纸(小多熊本甄新享系列实芯卷纸)	岑巩县鲜农惠生鲜有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县舞水街道第三农贸市场整体	小多熊	湖南超越纸业有限公司(冷水江分公司)	湖南省冷水江市禾青镇	136mm×125mm 四层 18卷/提	2024-02-06	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
20	卫生纸(维贝佳超柔卷纸系列)	凯里市刚朵拉大诚生鲜超市	凯里市永丰西路2号刚朵拉购物中心金街第-1层自编号LGO1A	图文商标	凯里市亿直旺纸品加工厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市沿江路10号	165mm×105mm 5层 14卷/提	2024-04-30	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	卫生纸(六只羊牌2000系列14卷)	凯里市刚朵拉大诚生鲜超市	凯里市永丰西路2号刚朵拉购物中心金街第1层自编号LGO1A	六只羊	新邵县咩咩羊纸品厂	邵阳市新邵县酿溪镇新阳路	160mm×140mm 5层 14卷/提	2024-03-27	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
22	卫生纸(柔影牌卫生纸)	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇富城路88号	182mm×140mm 4层 12卷/提	2024-01-27	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
23	卫生纸(心相印牌卫生纸)	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	图文商标	重庆恒安心相印纸制品有限公司	重庆市巴南区界石镇富城路88号	109mm×140mm 4层 10卷/提	2023-07-25	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
24	卫生纸(柔贝佳®卫生纸)	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	柔贝佳 ROUBEIJIA	贵州洁仕生活用品有限公司	贵州省遵义市赤水市金华街道沙湾社区丹寨组	184mm×120mm 6层 10卷/提	2024-02-28	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	
25	卫生纸(狮子王巴布卷纸)	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	狮子王巴布 LIONKING	贵州中济恩鑫高新技术开发区有限公司	贵州省赤水市天台镇工业大道高新产业园16号厂房	138mm×130mm 6层 12卷/提	2024-07-11	横向吸液高度(成品层)、抗张指数(横向)、抗张指数(纵向)、柔软度(成品层纵横平均)、尘埃度、大肠菌群、细菌菌落总数、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域烟花爆竹产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	爆竹(富贵大地红)	贵州省清镇市农资日杂公司	贵州省贵阳市清镇市新华路	祖师	湖南省醴陵市富利轻工有限公司	醴陵市李畋镇漳塘村	1200响	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
2	组合烟花(银龙蕾)	贵州省清镇市农资日杂公司	贵州省贵阳市清镇市新华路	榜山烟花	浏阳市榜山烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇李畋社区	20发	2023-05(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
3	爆竹(喜洋洋发财炮)	贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司	贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡关口村大寨组79号	黔盛景	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省长顺县白云山镇改尧村	/	2024-06-12(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
4	组合烟花(闪光蕾)	贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司	贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡关口村大寨组79号	中洲烟花	醴陵市平盛烟花制造有限公司	醴陵市李畋镇	100发	2023-11(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
5	组合烟花(财神蕾)	贵阳花溪金盛泰烟花爆竹有限公司	贵州省贵阳市花溪区黔陶布依族苗族乡关口村大寨组79号	银洋焰工	浏阳市太平复兴花炮厂	浏阳市集里街道办事处合盛村	100发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
6	爆竹(中洲全红炮)	贵安新区许传凯便利店(个体工商户)	贵州省贵安新区湖潮乡平寨村韭菜塘组18号	中洲烟花	浏阳市中洲烟花集团有限公司	金刚镇金声社区	490响	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
7	组合烟花(笛音闪光蕾)	贵安新区湖潮乡小琴五金店	贵州省贵安新区湖潮乡湖潮村五组	金圆	上栗县金圆花炮制造有限公司	上栗县金山镇樟坊村、桥塘村	100发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
8	爆竹(喜洋洋发财炮)	贵安新区湖潮乡小琴五金店	贵州省贵安新区湖潮乡湖潮村五组	黔盛景	长顺县白云山镇亿景爆竹厂	贵州省长顺县白云山镇改尧村	/	2023-09(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
9	爆竹(万慧发财闪光炮)	贵州省息烽县农资日杂公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道玄天东路22号	万慧烟花	上栗县东源出口花炮厂	上栗县东源乡新益村	/	2023-11(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
10	爆竹(万慧发财闪光炮)	贵州省息烽县农资日杂公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道玄天东路22号	万慧烟花	万载县宏刚花炮制造有限公司	万载县白水乡白水村	/	2023-12(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
11	组合烟花(笛音喜庆蕾)	贵州省息烽县农资日杂公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道玄天东路22号	万慧烟花	浏阳市万慧烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇上升村	100发	2024-05(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
12	爆竹(乌江大地红)	息烽开源贸易有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村管田组	星灿	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	1540响	2024-03(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	爆竹(乌江电光炮)	息烽开源贸易有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村管田组	星灿	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	1100响	2024-01(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
14	组合烟花(黄金万两)	息烽开源贸易有限责任公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇管田村管田组	星灿	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	100发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
15	组合烟花(笛音闪光雷)	贵州省修文县日用杂品公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇翠屏西路	富翁牌	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	100发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
16	组合烟花(开门红)	贵州省修文县日用杂品公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇翠屏西路	一鸣	上栗县西河花炮制造有限公司	上栗县金山镇山明村	60发	2023-05(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
17	爆竹(冠鼎红炮)	贵州省修文县日用杂品公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇翠屏西路	冠鼎	上栗县何家冲出口花炮厂	上栗县鸡冠山乡横下村	/	2023-11	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
18	爆竹(冠鼎红炮)	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	冠鼎	上栗县何家冲出口花炮厂	上栗县鸡冠山乡横下村	/	2023-11(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
19	组合烟花(怪叫闪光雷)	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	富翁牌	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	168发	2024-06(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
20	组合烟花(中国好声音)	贵阳市修文县安雄烟花爆竹贸易有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇阳明大道	一鸣	上栗县西河花炮制造有限公司	上栗县金山镇山明村	100发	2024-04(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
21	组合烟花(笛音闪光雷)	贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司	贵州省贵阳市云岩区延安中路105号	金圆	上栗县金圆花炮制造有限公司	上栗县金山镇樟坊村、桥塘村	168发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
22	组合烟花(大吉大利)	贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司	贵州省贵阳市云岩区延安中路105号	银洋焰工	浏阳市太平复兴花炮厂	浏阳市集里街道办事处合盛村	100发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
23	爆竹(中洲全红炮)	贵州省供销社烟花爆竹连锁有限公司	贵州省贵阳市云岩区延安中路105号	中洲烟花	浏阳市中洲烟花集团有限公司	金刚镇金声社区	990响	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
24	组合烟花(年年发财)	贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司	贵州省贵阳市白云区牛场乡红锦村	泰源烟花	上栗县泰源出口花炮厂	上栗县金山镇山口村	100发	2022-12(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	组合烟花(红红火火)	贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司	贵州省贵阳市白云区牛场乡红锦村	泰源烟花	上栗县泰源出口花炮厂	上栗县金山镇山口村	100发	2022-11(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
26	爆竹(福星大地红)	贵阳市白云区华强烟花爆竹销售有限公司	贵州省贵阳市白云区牛场乡红锦村	福星	醴陵市浦口福星烟花制造有限公司	醴陵市浦口镇	2050响	2023-05(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
27	组合烟花(金玉满堂)	贵阳多彩烟花鞭炮有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇水田街路1幢2层1号	东宇烟花	浏阳市大瑶棠花出口花炮厂	浏阳市大瑶镇天和社区	98发	2023-03(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
28	组合烟花(米兰之夜)	贵阳市乌当区土产副食杂品公司	贵州省贵阳市乌当区新天办事处新天路28号	德顺烟花	浏阳市德顺鞭炮烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇山虎村	100发	2024-04(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
29	爆竹(万慧闪光炮)	开阳县隆庆日杂有限责任公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇人民中路44号	万慧烟花	上栗县东源出口花炮厂	上栗县东源乡新益村	/	2023-11	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
30	组合烟花(金碧辉煌)	开阳县隆庆日杂有限责任公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇人民中路44号	万慧烟花	浏阳市万慧烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇上升村	60发	2024-05(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
31	爆竹(精品啄木鸟)	余庆宇杭烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇西街	鼎盛	余庆县鼎盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇红军村	1180响	2024-02-28(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
32	组合烟花(笛音发财蕾)	余庆县农资日杂公司	贵州省遵义市余庆县白泥镇文峰路	官渡	浏阳市官渡烟花集团有限公司	湖南省浏阳市官渡镇竹联村	36发	2023-02(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
33	爆竹(吉祥大地红)	绥阳县顺利烟花爆竹批发销售有限责任公司	贵州省遵义市绥阳县郑场镇卧龙村先锋组	明生	上栗县金山九鼎出口花炮厂	萍乡市上栗县金山镇金山村	2560响	2023-08-08(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
34	组合烟花(星空画卷)	绥阳县顺利烟花爆竹批发销售有限责任公司	贵州省遵义市绥阳县郑场镇卧龙村先锋组	湘盛	浏阳市太平桥湘盛烟花制造厂	浏阳市集里街道合盛村	64发	2024-01	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
35	爆竹(精品富贵红)	正安县金源烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市正安县凤仪镇胜利街	/	醴陵市大发花炮有限公司	醴陵市李畋镇塘坊村	560响	2024-01(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
36	组合烟花(吉祥礼炮)	正安县正鑫烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市正安县凤仪镇楼台村银凤组	东瑞烟花	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	100发	2024-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
37	爆竹(龙兴大地红)	道真仡佬族苗族自治县吉祥烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇城关村朱家沟组	龙兴	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	1000响	2023-04(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	组合烟花（黄金万两）	道真仡佬族苗族自治县顺达烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇城关村双碑组山家塘	泰源烟花	上栗县泰源出口花炮厂	上栗县金山镇山口村	100发	2024-05-28	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
39	组合烟花（财神蕾）	务川仡佬族苗族自治县农资日杂公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县都濡街道	星吉星	临澧县吉星烟花鞭炮有限责任公司	刻木山乡黄鳌村同三组	25发	2024-06(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
40	组合烟花（七彩浏阳河）	务川自治县雷鸣烟花爆竹批发有限公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县镇南镇桃符村	兴胜	湖南省兴胜烟花制造有限公司	停弦渡镇九龙村铁一组	100发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	8.5s~11.9s(实测不合格数:4)	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s(接收判定数Ac: ≤1)	
41	组合烟花（迎宾礼炮）	仁怀市天正商业贸易有限责任公司	贵州省遵义市仁怀市中枢镇苍龙办苍头坝村	世纪红	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	100发	2024-04	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
42	爆竹（贵族发财炮）	仁怀市鹿鸣烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市仁怀市坛厂街道关田村	同心	萍乡市上栗同心出口花炮厂	江西省萍乡市上栗县金山镇黎塘村	1500响	2023-11	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
43	爆竹（浏阳大地红）	习水县顺达烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市习水县东皇镇伏龙村	跃龙	浏阳市跃龙烟花鞭炮厂	镇头镇跃龙村	2100响	2024-05-25(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
44	组合烟花（笛音蕾）	习水县惠升烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市习水县民化乡三元村街上组	金圆	上栗县金圆花炮制造有限公司	上栗县金山镇樟坊村、桥塘村	100发	2023-12(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
45	爆竹（大地红）	赤水市联发有限责任公司	贵州省遵义市赤水市南桥路荷塘晓月彩虹苑1层1-11号	中泰	上栗县中泰花炮制造有限公司	上栗县金山镇南华村	1480响	2023-06(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
46	组合烟花（笛音好运蕾）	赤水市吉祥烟花爆竹经营有限公司	贵州省遵义市赤水市天台镇凤凰村	美美烟花	醴陵市金利来烟花有限公司	醴陵市李畋镇	48发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
47	组合烟花（星光灿烂）	贵州亿吉辉商贸有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑镇桂花社区锦龙花园A栋3-5-1号	富久久烟花	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	80发	2024-03-18(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
48	组合烟花（如意花蕾）	凤冈县鸿发烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市凤冈县何坝镇水河村坪上组	浏阳花炮	浏阳花炮连锁烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇平湾村	36发	2023-12(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
49	爆竹（吉祥发财炮）	凤冈县兴达烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市凤冈县何坝镇林光村	中意	醴陵市中意鞭炮制造有限公司	醴陵市王仙镇司徒村黄土冲组	720响	2024-06(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
50	组合烟花（观悦）	湄潭县平安烟花爆竹有限公司	贵州省遵义市湄潭县鱼泉镇新石村	文竹	浏阳市金富大出口烟花制造有限公司	浏阳市高坪镇双江村	100发	2023-11(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	爆竹(五彩炮)	贵州湄潭恒嘉立商贸有限责任公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道观音村烟花爆竹仓库	龙兴	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	225响	2024-09(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
52	爆竹(乌江电光炮)	贵州佳佳红商贸有限公司	贵州省遵义市新蒲新区遵义市新蒲新区虾子镇	星灿	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	2480响	2024-08(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
53	组合烟花(抱富)	贵州佳佳红商贸有限公司	贵州省遵义市新蒲新区遵义市新蒲新区虾子镇	百裕泰	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	100发	/	标志,包装、外观,部件—引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
54	爆竹(龙兴地毯红)	遵义烟花爆竹(集团)有限责任公司	贵州省遵义市余庆县白泥镇下里社区前方大桥至外环路大桥6号商业房	龙兴	余庆县龙兴烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业集聚区花炮产业园区	1480响	2024-09(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
55	组合烟花(彩云之舞)	遵义烟花爆竹(集团)有限责任公司	贵州省遵义市余庆县白泥镇下里社区前方大桥至外环路大桥6号商业房	虎城	浏阳市山虎花炮厂	浏阳市金刚镇山虎村	48发	2024-06(内标合格证)	标志,包装、外观,部件—引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
56	爆竹(乌江电光炮)	遵义市播州区农业生产资料公司	贵州省遵义市播州区火车站社区(农资公司仓库内)	星灿	贵州百裕泰工贸有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区村委办公楼	850响	2024-08(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
57	爆竹(思源发财炮)	贵州桐梓县日杂废旧物资公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇小康城	思源	醴陵市思源烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市李畋镇华埠村	/	2024-01(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
58	爆竹(精品啄木鸟)	桐梓县福贵烟花爆竹销售有限公司	贵州省桐梓县娄山关街道峰岩村沙坝组130号	东瑞鞭炮	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪镇花炮产业园	600响	2024-08(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
59	爆竹(中国红)	遵义市汇川区合展烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺交通村丁家沟组	恒彩	醴陵市楚丰出口烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市沩山镇大林村潭湾组	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	无总药量 无生产日期 无响数(实测不合格数:3)	标志—销售包装标志: 1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量(总药量和单发药量)、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量(接收判定数Ac: ≤2)	
60	组合烟花(笛音闪光雷)	遵义市汇川区合展烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺交通村丁家沟组	百裕泰	余庆县大合烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪镇花炮产业园区	168发	/	标志,包装、外观,部件—引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
61	爆竹(如意红银光炮)	石阡县日杂有限公司	贵州省铜仁市石阡县龙塘镇神仙庙村枹木山组	如意	万载县利群花炮制造有限公司	宜春市万载县潭埠镇茵果村	/	2023-10(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
62	组合烟花(震天雷)	石阡县日杂有限公司	贵州省铜仁市石阡县龙塘镇神仙庙村枹木山组	致富	上栗县致富出口花炮厂	上栗县金山镇黎塘村	48发	2024-06(内标合格证)	标志,包装、外观,部件—引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
63	组合烟花(笛音惊天雷)	石阡县永顺烟花爆竹销售有限公司	贵州省铜仁市石阡县枫香乡茶耳岩	球星	湖南球星烟花爆竹有限公司	刻木山乡群玉社区	36发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	断火(实测不合格数:2)	燃放性能-2:燃放时不应出现炸筒、散筒、倒筒、冲底、断火、烧筒等现象,发射升空的效果件不应出现低炸现象(接收判定数Ac:≤1)	
64	爆竹(开门红)	石阡县永顺烟花爆竹销售有限公司	贵州省铜仁市石阡县枫香乡茶耳岩	润达	万载县润达花炮制作有限公司	万载县株潭镇后槎村	2100颗	2024-06(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
65	组合烟花(幻蓝三分钟)	玉屏方兴烟花爆竹经营有限公司	玉屏县朱家场镇水田村青龙上湾	中桥	浏阳市中桥出口花炮厂	浏阳市集里街道办事处宏源村	100发	2024-02(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
66	爆竹(福满人家)	玉屏县见玉烟花爆竹有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪镇舞阳村	冠鼎	上栗县何家冲出口花炮厂	上栗县鸡冠山乡横下村	1000响	2024-04(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
67	组合烟花(百花争艳)	铜仁市万山区合利烟花有限公司	贵州省铜仁市万山区镇十八坑	忆童年	浏阳市源泰烟花制造有限公司	浏阳市社港镇清江村	100发	2024-05(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
68	组合烟花(紫罗之花)	铜仁市为农日用杂品有限公司	贵州省铜仁市碧江区解放路2号附3号	富久久烟花	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	88发	2023-09-18(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	1.7mm(实测不合格数:4)	结构和材质-10: C级小礼花单个筒体规格:壁厚≥2.0mm(接收判定数Ac:≤1)	
69	爆竹(财富民祥精品电光炮)	铜仁市碧江区日用杂品公司	贵州省铜仁市碧江区解放路2号附4号	民祥	宜春市袁州区慈化民祥花爆厂	江西省宜春市袁州区慈化镇石下村路边组	/	2024-01(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
70	爆竹(锦绣红)	松桃四季红烟花爆竹批发有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇公园路97号	中佳	宜春市袁州区中佳花爆制作有限公司	宜春市袁州区慈化镇曾坊村	1000响	2023-04-12(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
71	组合烟花(路路发)	松桃四季红烟花爆竹批发有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇公园路97号	富久久烟花	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	100发	2023-11-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
72	组合烟花(发财雷)	松桃苗族自治县供销合作社联合社日杂公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇人民路2号	鸿旺	醴陵市金旺出口烟花厂	醴陵市李畋镇凤形村	19发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
73	爆竹(茶花福炮)	松桃苗族自治县供销合作社联合社日杂公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇人民路2号	贵山花炮(茶花牌)	万载县黄茅贵山花炮制造有限公司	江西省宜春市万载县黄茅镇源头村	/	2024-01(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
74	组合烟花(笛音雷)	铜仁民丰烟花爆竹有限公司	贵州省铜仁市碧江区清水塘黑岩湾	富翁牌	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇平湾村	45发	2024-02	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
75	组合烟花(财富旺)	江口县仁富烟花爆竹经营有限公司	贵州省铜仁市江口县双江镇沙子坳	虎城烟花	浏阳市山虎花炮厂	浏阳市金刚镇山虎村	100发	2024-04(内标合格证)	标志,包装,外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
76	爆竹(财神到银光炮)	江口县日杂废旧物资公司	贵州省铜仁市江口县双江镇三星路27号	建德	醴陵市建德花炮厂	醴陵市李畋镇潼塘村	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	无生产日期 无响数 无总药量 (实测不合格数: 3)	标志-销售包装标志: 1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量(总药量和单发药量)、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量(接收判定数Ac: ≤2)	
77	组合烟花(笛音惊天雷)	印江土家族苗族自治县宏祥烟花爆竹销售有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县朗溪镇张家村	狮祥牌	临澧县吉祥烟花有限公司	湖南省常德市临澧县刻木山乡彭市社区马三组	25发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
78	爆竹(发财银光炮)	印江土家族苗族自治县同盛贸易有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县中兴街道大坑村	科富	醴陵市科富利群花炮有限公司	醴陵市李畋镇	1400响	2023-09(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
79	爆竹(茶花福炮)	思南县日用杂品废旧物资公司	贵州省铜仁市思南县思唐镇中和街	茶花牌	万载县黄茅贵山花炮制造有限公司	江西省万载县黄茅镇源头村	4844响	2024-05-04(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
80	组合烟花(雀舞飞花)	思南县永承花炮贸易有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐镇白沙井	颐和隆	浏阳市颐和隆烟花制造有限公司	浏阳市官渡镇田郊村	100发	2024-01(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
81	爆竹(好响特红炮)	沿河土家族自治县广发烟花爆竹批发有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县黑水镇朝阳村	中洲烟花	浏阳市中洲烟花集团有限公司	金刚镇金声社区	1958响	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
82	组合烟花(金丝银柳)	沿河土家族自治县广发烟花爆竹批发有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县黑水镇朝阳村	中洲烟花	浏阳市中洲烟花集团有限公司	金刚镇金声社区	80发	2024-01(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	有垫板 (实测不合格数: 4)	结构和材质-12: 产品与包装(含运输包装和销售包装)之间不应增加垫板, 筒体之间不应安装隔板 (接收判定数Ac: ≤1)	
83	组合烟花(福满乾坤)	沿河土家族自治县兴农贸易有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇解放南路89	富翁牌	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇平湾村	80发	2023-11(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	有垫板 (实测不合格数: 4)	结构和材质-12: 产品与包装(含运输包装和销售包装)之间不应增加垫板, 筒体之间不应安装隔板 (接收判定数Ac: ≤1)	
84	爆竹(财盈门全红银花炮)	沿河土家族自治县兴农贸易有限责任公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇解放南路89	义学鞭炮	浏阳市义学鞭炮烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇丹桂村	6030响	2024-01-02(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
85	组合烟花(财神发财雷)	德江县全红烟花爆竹销售有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙镇迎宾路	致富	上栗县致富出口花炮厂	上栗县金山镇黎塘村	25发	2023-07(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
86	爆竹(财源广进)	德江吉隆烟花爆竹经营有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙镇迎宾路	喜之光	醴陵市吉安花炮厂	醴陵市东富镇森冲村牛牯组15号	750响	2023-04-20(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
87	组合烟花 (皇家礼炮)	晴隆县双晴商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县东观街道五里社区应家沟审计局旁	颐和隆	浏阳市颐和隆烟花制造有限公司	浏阳市官渡镇田郊村	36发	2024-01	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
88	爆竹(九鼎吉庆红炮)	晴隆县双晴商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县东观街道五里社区应家沟审计局旁	明生	江西省萍乡市上栗县金山九鼎出口花炮厂	上栗县金山镇	/	2024-07-13	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
89	组合烟花 (如意果)	晴隆县双龙烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道文丰社区文丰茶场内	世纪红烟花	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	48发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
90	爆竹(星宇吉祥喜炮)	晴隆县双龙烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道文丰社区文丰茶场内	星宇烟花	星宇烟花爆竹有限公司	新化乡密寨村	/	2022-09-15(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
91	组合烟花 (绚丽多彩)	普安县农业生产资料公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇东街69号	美美烟花	浏阳市美美烟花有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	100发	2022-12(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
92	爆竹(富贵888大地红)	普安县农业生产资料公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇东街69号	龙溪飞龙	余庆县飞龙烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业集聚区花炮产业园区	900响	2024-06-08(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
93	爆竹(精品特级电光炮)	普安县烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇环城北路79号	荣兴鞭炮	醴陵市荣兴花炮有限公司	醴陵市白兔潭镇泉沅村	/	2023-09(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
94	组合烟花 (笛音闪光蕾王)	普安县烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水镇环城北路79号	湘龙牌	浏阳市文家市镇湘龙鞭炮烟花厂	浏阳市文家市镇湘龙村	100发	2024-07-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
95	爆竹(天心大地红)	兴仁市盛民日用杂品有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城关镇解东路256号	榕树牌	兴仁市天心烟花炮竹厂	贵州省黔西南州兴仁市城北街道办事处大河桥	740响	2024-05-22(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
96	组合烟花 (威震天吉祥蕾)	兴仁市盛民日用杂品有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城关镇解东路256号	博鑫烟花	长沙博鑫出口烟花有限公司	湖南省宁乡市双凫铺镇月华村双峯组	100发	2024-05-25(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
97	组合烟花(钛花蕾)	兴仁市湘鑫烟花爆竹经营有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处环西路5号	球星	湖南球星烟花爆竹有限公司	湖南省临澧县刻木山乡群玉社区五组	49发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
98	组合烟花(精彩华夏)	兴仁市湘鑫烟花爆竹经营有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市城北街道办事处环西路5号	博鑫烟花	长沙博鑫出口烟花有限公司	湖南省宁乡市双凫铺镇月华村双峯组	100发	2024-04-13(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
99	组合烟花(福旺旺)	贞丰县吉荣烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇贞丰县者相镇平桥村高龙坡组	万景	浏阳市德顺鞭炮烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇山虎村	36发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
100	爆竹(浏阳恭喜发财银光炮)	贞丰县吉荣烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县者相镇贞丰县者相镇平桥村高龙坡组	乐旺	浏阳市金刚云岩鞭炮烟花厂	浏阳市金刚镇南岳村	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	无总药量、无生产日期、无响数(实测不合格数: 3)	标志-销售包装标志: 1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量(总药量和单发药量)、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量(接收判定数Ac: ≤2)	
101	组合烟花(财运好)	贞丰县平安烟花爆竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇建设路财富中心1栋2单元14楼	庆泰	湖南庆泰烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	100发	2023-12(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
102	爆竹(白纸炮)	贞丰县平安烟花爆竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇建设路财富中心1栋2单元14楼	科富	醴陵市科富利群花炮有限公司	醴陵市李畋镇	1336响	2023-03(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
103	爆竹(中国红银光炮)	贵州省黔西南州安龙县凯胜烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔西南州安龙县招堤街道阳方村巧凹组	玖兴	醴陵市众兴烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市王仙镇灌冲村	/	2024-03(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
104	组合烟花(财源兴旺)	贵州省黔西南州安龙县凯胜烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔西南州安龙县招堤街道阳方村巧凹组	华嘉烟花	浏阳华嘉烟花有限公司	浏阳市高坪镇向阳村	60发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	9.8s~10.4s(实测不合格数: 4)	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s(接收判定数Ac: ≤1)	
105	组合烟花(GOOD财富天下)	安龙县鹏程烟花炮竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处阳方村巧凹组	金利	浏阳市金利烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇太子湖	100发	2024-07-10(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
106	爆竹(鹏程特效电光炮)	安龙县鹏程烟花炮竹有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处阳方村巧凹组	荣兴	醴陵市白兔潭荣兴出口花炮厂	醴陵市白兔潭镇泉源村	/	2023-12(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
107	组合烟花(绚丽花)	贵州义龙吉泰烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路295号	浏阳花炮	浏阳花炮连锁烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇平湾村	100发	2023-12(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
108	组合烟花(闪光蕾)	兴义市丰庆烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道酸枣村烂滩二组	德顺	浏阳市德顺鞭炮烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇山虎村	100发	2024-05	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
109	组合烟花(中国梦)	兴义市日杂公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道普子村兴合组	湘龙	浏阳市文家市镇湘龙鞭炮烟花厂	湖南省浏阳市文家市镇湘龙村	100发	2023-04-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
110	爆竹(锦上添花)	黔西南州日杂废旧物资公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办木贾商品批发物流城C区1栋102号	排上	万载排上花炮制造有限公司	万载县黄芳镇南岭村	/	2023-04(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
111	组合烟花(万事大发)	长顺县星耀烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇改尧村连二关	艳阳天	浏阳市艳阳天烟花制造有限公司	澄潭江镇槐树社区	100发	2024-03-01(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
112	组合烟花(财运旺)	贵州省长顺县农资日杂公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县城关和平西路	强隆烟花	万载县万永祥烟花制造有限公司	万载县三兴镇闹坪村	45发	2024-03-29	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	10.6s~11.1s (实测不合格数: 5)	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s (接收判定数Ac: ≤1)	
											1.7mm (实测不合格数: 5)	结构和材质-10: C级小礼花单个筒体规格: 壁厚≥2.0mm (接收判定数Ac: ≤1)	
											有垫板 (实测不合格数: 5)	结构和材质-12: 产品与包装(含运输包装和销售包装)之间不应增加垫板, 筒体之间不应安装隔板 (接收判定数Ac: ≤1)	
113	组合烟花(奠)	平塘县供销日用杂品有限责任公司	贵州省黔南州平塘县平舟镇基哈村落鸟组水井湾	大风车	浏阳市盛虹国泰烟花制造有限公司	浏阳市沙市镇莲塘村	48发	2024-07(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
114	组合烟花(暴富蕾)	平塘县宇健烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平湖镇三棵树	兄弟	上栗县兄弟出口烟花鞭炮制造有限公司	萍乡市上栗县桐木镇湖塘村	80发	2024-05-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	15.9s~18.7s (实测不合格数: 4)	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s (接收判定数Ac: ≤1)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
115	组合烟花(大喜日子)	独山县农资日杂公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇双桥村上组	凯锋	浏阳市凯锋烟花制造有限公司	浏阳市集里街道办事处	81发	2023-11(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
116	爆竹(浏阳开门红喜炮)	独山百惠贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇高塘村拉然组	建盛	浏阳市森达出口烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇沙螺村	2400响	2024-03(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
117	组合烟花(缤纷世界)	独山百惠贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县基长镇高塘村拉然组	红利	浏阳市正兴烟花制造有限公司	浏阳市集里街道办事处	48发	2023-12(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
118	组合烟花(富贵人家)	荔波供销烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道万悦小区8幢4楼	大风车	浏阳市盛虹国泰烟花制造有限公司	浏阳市沙市镇莲塘村	60发	2024-06(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
119	组合烟花(花之彩)	荔波供销烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道万悦小区8幢4楼	天禧	湖南银意烟花燃放制造有限公司	宁乡市大成桥镇成功塘村朗家冲组	100发	2024-03(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
120	爆竹(传统特红发财炮)	荔波供销烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道万悦小区8幢4楼	永春	醴陵市美丰花炮有限公司	醴陵市浦口镇仙石村	1180响	2023-01-05(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
121	爆竹(光明特红炮)	都匀市佳信烟花鞭炮销售有限公司	贵州省黔南州都匀市西山大道23号观澜盛鼎城12栋1层12号	光明	宜春市袁州区慈化镇光明花爆厂	宜春市袁州区慈化镇余坊村	1540响	2023-06(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
122	组合烟花(财福临门)	黔南州供销祥瑞烟花爆竹贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路171号	颐和隆	浏阳市颐和隆烟花制造有限公司	浏阳市官渡镇田郊村	100发	2024-01(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
123	爆竹(光明特红炮)	黔南州供销祥瑞烟花爆竹贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路171号	光明	宜春市袁州区慈化镇光明花爆厂	宜春市袁州区慈化镇余坊村	2300响	2023-10(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
124	组合烟花(花开富贵)	三都县光华烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇解放路(帝都广场三号楼9-2门面)	云泰	浏阳市云泰出口鞭炮烟花有限公司	浏阳市金刚镇南岳村	80发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
125	爆竹(清江888大地红)	三都水族自治县三湘烟花爆竹有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县普安镇交梨社区交梨村九组(原高屯村九组)	名许清江	名许清江花炮厂	宜春市慈化镇楚村天龙岩	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	无总药量 无生产日期 无响数(实测不合格数: 3)	标志-销售包装标志: 1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量(总药量和单发药量)、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量(接收判定数Ac: ≤2)	
126	爆竹(富贵圆炮)	贵定县达乐烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道南平村平寨沙沟	科富	醴陵市科富利群花炮有限公司	醴陵市李畋镇利群村	3050响	2022-03(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
127	组合烟花(吉祥花)	贵定县达乐烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道南平村平寨沙沟	浏阳花炮	浏阳花炮连锁烟花制造有限公司	浏阳市金港镇平湾村	100发	2023-12(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
128	爆竹(财进福来炮)	龙里县云海烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道南门街4号	恒力	醴陵市恒力烟花鞭炮有限公司	醴陵市国瓷街道姜东村蛇形组	1400响	2024-04-22	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
129	组合烟花(招财进宝福满堂)	贵州省龙里县桂福日杂副食有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道光明路11号	千色	浏阳市太平复兴花炮厂	浏阳市集里街道办事处合盛村	100发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
130	组合烟花(笛音闪光雷)	黔南州供销祥瑞烟花爆竹贸易有限公司罗甸县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇兴隆村农场组13号	七彩东南	湖南省国奇花炮实业有限公司	醴陵市李畋镇	168发	2024-08(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
131	组合烟花(开门红)	罗甸县日用杂品公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇生产路5号	鸿旺	醴陵市金旺出口烟花厂	醴陵市李畋镇凤形村	100发	2023-10(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	11.6s~13.7s (实测不合格数: 4)	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s~8s (接收判定数Ac: ≤1)	
132	爆竹(浏阳建盛精品大地红)	罗甸县日用杂品公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇生产路5号	建盛	浏阳市森达出口烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇沙螺村	1750响	2024-06(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
133	组合烟花(年年大发)	惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道双庆村	国冠烟花	浏阳市神洲出口烟花制造有限公司	古港镇范市村	100发	2024-01-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
134	组合烟花(满堂红)	惠水县应诚烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道双庆村	庆泰	湖南庆泰烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	100发	2023-12(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
135	组合烟花 (最美烟花)	瓮安县土产 日杂公司烟花 爆竹批发部	贵州省黔南布依 族苗族自治州瓮 安县雍阳镇西街	吉松	浏阳文杰烟花 制造有限公司	浏阳市集里办事 处太和村	100发	2023-12 (合 格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃 装置, 结构和材质、主体稳定 性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
136	爆竹(精品 中国红)	瓮安县土产 日杂公司烟花 爆竹批发部	贵州省黔南布依 族苗族自治州瓮 安县雍阳镇西街	金旺福	醴陵市隆祥花 炮厂	醴陵市白兔潭镇 田心村	880响	2023-02 (合 格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
137	组合烟花 (金椰王)	福泉市春发 烟花爆竹有限责 任公司	福泉市龙昌镇龙 井村半边街组	南木	浏阳市大瑶南 木花炮厂	浏阳市大瑶镇南 山村	49发	2024-04 (合 格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃 装置, 结构和材质、主体稳定 性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
138	组合烟花 (浪漫之 夜)	福泉市春发 烟花爆竹有限责 任公司	福泉市龙昌镇龙 井村半边街组	科富花炮	湖南省科富花 炮实业有限公 司	醴陵市李畋镇	100发	2023-12 (合 格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃 装置, 结构和材质、主体稳定 性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
139	爆竹(兴隆 发)	福泉市春发 烟花爆竹有限责 任公司	福泉市龙昌镇龙 井村半边街组	新华花炮	萍乡市新华花 炮厂	江西省萍乡市湘 东区	1480响	2024-09 (合 格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
140	爆竹(吉祥 如意)	瓮安县喜洋洋 烟花爆竹销售有 限责任公司	贵州省黔南布依 族苗族自治州瓮 安县银盏镇银盏 村新寨村民组火 烧寨	龙舟	浏阳市普迹镇 龙洲鞭炮厂	浏阳市普迹镇书 院新村	740响	2023-06 (合 格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
141	组合烟花 (吉利蕾)	黄平君乐烟 花爆竹销售有 限责任公司	贵州省黔东南苗 族侗族自治州黄 平县新州镇四屏 路农资宾馆四楼	黔盛景	长顺县亿盛烟 花厂	广顺镇南场村8 组	36发	/	标志, 包装、外观, 部件-引燃 装置, 结构和材质、主体稳定 性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
142	组合烟花 (发财礼 炮)	施秉县六林 实业工贸有 限公司	贵州省黔东南苗 族侗族自治州施 秉县城关镇杉木 河大道	世纪红	浏阳世纪红烟 花制造销售有 限公司	湖南省浏阳市达 浒镇	60发	2024-04 (内 标合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃 装置, 结构和材质、主体稳定 性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
143	组合烟花 (吉祥礼 炮)	镇远县宏达 烟花爆竹有限责 任公司	贵州省黔东南苗 族侗族自治州镇 远县舞阳镇思南 塘村李山屯组大 山湾	创瑞烟花	上栗县创瑞花 炮制造有限公 司	上栗县东源乡民 主村	20发	/	标志, 包装、外观, 部件-引燃 装置, 结构和材质、主体稳定 性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
144	爆竹(富贵 圆炮)	镇远县宏达 烟花爆竹有限责 任公司	贵州省黔东南苗 族侗族自治州镇 远县舞阳镇思南 塘村李山屯组大 山湾	科富	醴陵市科富利 群花炮有限公 司	醴陵市李畋镇利 群村	2380响	2023-03 (合 格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	
145	爆竹(龙凤 星祥发财 炮)	剑河县新鑫 烟花爆竹有限责 任公司	贵州省黔东南苗 族侗族自治州剑 河县柳川镇望城 坳杨秀桃自建房	泰龙祥	万载县泰麟花 炮制造有限公 司	双桥镇柏树村	936响	2024-06 (合 格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
146	组合烟花 (大吉礼炮)	贵州省台江县农资日杂有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇萃文路4号	聚虹烟花	浏阳市枨冲久丰鞭炮烟花厂	浏阳市枨冲镇才常村	48发	2023-4-30 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
147	组合烟花 (焰火)	台江县鸿运烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县浙华二期19号门面	东庆烟花	上栗市福乐出口花炮厂	萍乡市上栗县上栗镇万石村	25发	2024-03 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
148	组合烟花 (笛音雷王)	雷山县湘黔实业贸易有限公司	贵州省黔东南州雷山县丹江镇雷公山大道426号附1号	世纪红	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	100发	2023-09 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
149	爆竹(东品全红炮)	贵州省麻江县金达烟花爆竹有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道凤凰大道东段北侧	启南花炮	宜春市袁州区慈化镇启南花炮制作有限公司	宜春市袁州区慈化镇石岭村	/	2024-04 (合格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
150	组合烟花 (大吉大利)	凯里经济开发区添喜日杂贸易有限公司	凯里经济开发区金源东大道合创公园一号(二期)A区1栋-1层1号门面	庆泰	湖南庆泰烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	80发	2024-04 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	不合格	大筒1.7mm 小筒1.6mm (实测不合格数: 4)	结构和材质-10: C级小礼花单个筒体规格: 壁厚≥2.0mm (接收判定数Ac: ≤1)	
151	爆竹(石门银光炮)	黔东南州日杂有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐路57号	石门花炮	万载县石门花炮制造有限公司	万载县株潭镇长和村	/	2024-03 (合格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
152	组合烟花 (星光闪耀)	丹寨县永吉烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔东南州丹寨县龙泉镇展良新村老321国道旁	金刚	湖南省浏阳市清江出口烟花爆竹制作销售有限公司	浏阳市金刚镇清江	80发	2024-05-15 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	不合格	有隔板 (实测不合格数: 4)	结构和材质-12: 产品与包装(含运输包装和销售包装)之间不应增加垫板, 筒体之间不应安装隔板 (接收判定数Ac: ≤1)	
153	爆竹(吉祥红炮)	榕江县利榕商贸有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县台州南路4号	科富	醴陵市科富利群花炮有限公司	醴陵市李畋镇	3000响	2023-08 (合格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
154	组合烟花 (笛音花雨)	榕江县海天有限责任公司	贵州省榕江县锦州新城B区商业步行街F栋1层34-35号门面	中洲烟花	醴陵高鹏实业有限公司	醴陵市李畋镇南桥社区	60发	2024-04 (内标合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	不合格	有隔板 (实测不合格数: 4)	结构和材质-12: 产品与包装(含运输包装和销售包装)之间不应增加垫板, 筒体之间不应安装隔板 (接收判定数Ac: ≤1)	
155	组合烟花 (龙凤呈祥)	从江县盛禾供销农资日杂有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙梅街道江东中路2号	鑫祥烟花	浏阳市鑫祥烟花制作有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	36发	2023-10 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
156	爆竹（精装大地红）	从江县永兴烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇江东中路28号	荣兴	醴陵市荣兴花炮有限公司	醴陵市白兔潭镇泉沅村四组	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	无总药量 无生产日期 无响数 (实测不合格数: 3)	标志-销售包装标志: 1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量(总药量和单发药量)、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量(接收判定数Ac: ≤2)	
											无绿色安全引线 (实测不合格数: 5)	部件-引燃装置-引火线: 点火引火线应为绿色安全引线, 点火部位应有明显标识 (接收判定数Ac: ≤1)	
											1.5s ~ 1.9s (实测不合格数: 5)	部件-引燃装置-引燃时间:产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s (接收判定数Ac: 0)	
157	爆竹（好日子特红炮）	黎平县广源烟花爆竹经营有限责任公司	贵州省黔东南州黎平县德凤镇西门冲饮食一条街05985	庆泰花炮	浏阳花炮连锁烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇平湾村	870响	2024-01-08 (合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
158	组合烟花（闪光雷）	黎平县广源烟花爆竹经营有限责任公司	贵州省黔东南州黎平县德凤镇西门冲饮食一条街05985	庆泰烟花	湖南庆泰烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇金声社区	100发	2024-04 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
159	组合烟花（笛音惊天雷）	锦屏县富民供销有限公司	贵州省黔东南州锦屏县	星宇	贵州星宇烟花爆竹有限公司	贵州省黔东南州锦屏县新化乡密寨村	20发	2024-06 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
160	爆竹（星宇吉祥喜炮）	锦屏县星宇烟花爆竹销售有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇排洞社区	星宇	星宇烟花爆竹有限公司	新化乡密寨村	810响	2024-08 (合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
161	组合烟花（花开好运）	天柱县烟花爆竹专营有限责任公司	贵州省天柱县联山街道联山村煤洞组	世纪红	浏阳世纪红烟花制造销售有限公司	湖南省浏阳市达浒镇	99发	2024-01 (内标合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	不合格	有垫板 (实测不合格数: 4)	结构和材质-12: 产品与包装(含运输包装和销售包装)之间不应增加垫板, 筒体之间不应安装隔板 (接收判定数Ac: ≤1)	
162	爆竹（经典防水炮）	天柱县烟花爆竹专营有限责任公司	贵州省天柱县联山街道联山村煤洞组	玉兰花	万载县赣中花炮制造有限公司	江西省万载县双桥镇尚庄村	/	2024-04 (合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
163	爆竹（至尊大地红）	三穗县宏泰烟花爆竹专营有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇政府东路	金刚	浏阳市清江出口烟花爆竹制作销售有限公司	浏阳市金刚镇丹桂村	2000响	2024-05-23 (合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
164	组合烟花（吉祥雷）	贵州省岑巩县舞阳河工业品公司	贵州省岑巩县舞阳河新兴大道152号	德顺烟花	浏阳市德顺鞭炮烟花制作有限公司	浏阳市金刚镇山虎村	20发	2024-04 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
165	爆竹（十全十美）	盘州市日用杂品有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川西路83号	美美烟花	浏阳市美美烟花有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	1040响	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
166	爆竹(发财炮)	盘州市日用杂品有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川西路83号	美美烟花	万载县友胜花炮制造有限公司	江西省宜春市万载县株潭镇亭下村上光组	1900响	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
167	组合烟花(轰天雷)	盘州市日用杂品有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川西路83号	美美烟花	醴陵市平盛烟花制造有限公司	醴陵市李畋镇	168发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
168	组合烟花(雷王)	盘州市日用杂品有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川西路83号	美美烟花	浏阳市美美烟花有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	48发	2023-05-27(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
169	组合烟花(浏阳特效)	水城县日用杂品公司	贵州省六盘水市水城县纸厂乡前进路磨石丫口	绽放烟花	浏阳市艳阳天烟花制造有限公司	浏阳市澄潭江镇槐树社区	60发	2024-03-16(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	9.7s~10.2s(实测不合格数:4)	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间:5s~8s(接收判定数Ac:≤1)	
170	组合烟花(笛音闪光雷)	水城县日用杂品公司	贵州省六盘水市水城县纸厂乡前进路磨石丫口	富翁牌	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	200发	2024-07(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
171	爆竹(富贵吉祥)	水城县日用杂品公司	贵州省六盘水市水城县纸厂乡前进路磨石丫口	黑龙鞭炮	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	700响	2023-08-06(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
172	爆竹(富贵吉祥)	水城县日用杂品公司	贵州省六盘水市水城县纸厂乡前进路磨石丫口	黑龙鞭炮	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	500响	2024-09-09(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
173	组合烟花(焰火流星)	六盘水市日用杂品公司	贵州省六盘水市钟山区水西南路1号广安大厦三楼	富翁牌	浏阳市大吉烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇余湾村	100发	2024-09(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
174	组合烟花(财富多)	六盘水市日用杂品公司	贵州省六盘水市钟山区水西南路1号广安大厦三楼	东瑞烟花	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	80发	2024-05(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
175	爆竹(富贵吉祥)	六盘水市钟山区日杂公司	贵州省六盘水市钟山区新生南路	黑龙鞭炮	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	1600响	2023-07-15(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
176	爆竹(富贵吉祥)	六盘水市钟山区日杂公司	贵州省六盘水市钟山区新生南路	黑龙鞭炮	兴义市国兴烟花爆竹厂	兴义市乌沙镇泥麦古村	2150响	2023-07-17(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
177	组合烟花(高级礼炮)	水城县宏运烟花爆竹销售有限公司	贵州省六盘水市水城县滥坝镇发都村	艳阳天	浏阳市艳阳天烟花制造有限公司	浏阳市澄潭江镇槐树社区	100发	2024-04-24(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
178	组合烟花(事事顺)	水城县宏运烟花爆竹销售有限公司	贵州省六盘水市水城县滥坝镇发都村	东瑞烟花	余庆县东瑞烟花爆竹有限责任公司	余庆县龙溪烟花爆竹产业园	48发	2023-05-07(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
179	爆竹(浏阳大地红)	六枝特区日用杂品公司	贵州省六盘水市六枝特区公园路4号	文武花炮	醴陵市文武出口花炮厂	醴陵市浦口镇荷花垅村	/	2024-06	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
180	组合烟花(雷响发财到)	六枝特区日用杂品公司	贵州省六盘水市六枝特区公园路4号	金利烟花	浏阳市金利烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇太子湖村	36发	2023-10-05	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
181	组合烟花(彩烟漫舞)	六枝特区金盛烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省六盘水市六枝特区新窖镇上云盘村高坡组	金利烟花	浏阳市金利烟花集团有限公司	浏阳市金刚镇太子湖村	48发	2024-01-03(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
182	爆竹(发财炮)	六枝特区金盛烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省六盘水市六枝特区新窖镇上云盘村高坡组	天禧	长沙市天禧烟花鞭炮有限公司	宁乡县大屯营镇河西村肖家咀组	1720响	2023-01-05(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
183	爆竹(发财炮)	六枝特区金盛烟花爆竹批发有限责任公司	贵州省六盘水市六枝特区新窖镇上云盘村高坡组	天禧	长沙市天禧烟花鞭炮有限公司	宁乡县大屯营镇河西村肖家咀组	2250响	2023-01-05(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
184	组合烟花(美丽100)	盘州市日用杂品有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道平川西路83号	美美烟花	浏阳市美美烟花有限公司	浏阳市澄潭江镇吾田村	100发	2024-06(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
185	爆竹(恭喜发财)	威宁县烟花爆竹批发有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道设东路	明生	上栗金山九鼎出口花炮厂	萍乡市上栗县金山镇金山村	/	2024-05(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
186	组合烟花(金枝玉叶)	威宁彝族回族苗族自治县供销合作社联合社日用杂品公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道解放路119号	金圆	上栗县金圆花炮制造有限公司	上栗县金山镇樟坊村、桥塘村	100发	2024-04-22	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
187	爆竹(恭喜发财)	威宁彝族回族苗族自治县供销合作社联合社日用杂品公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道解放路119号	先发	上栗县先发出口花炮厂	上栗县杨岐乡卯田村	520响	2023-10	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
188	爆竹(万象回春)	赫章县同欣烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市赫章县城关镇建设路1号	浏阳花炮	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	2240响	2024-01(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
189	组合烟花(金碧辉煌)	赫章县同欣烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市赫章县城关镇建设路1号	浏阳花炮	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	60发	2024-06(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
190	爆竹(浏阳中国红)	赫章县飞亚商贸有限责任公司	贵州省毕节市赫章县野马川镇野马川镇车浪社区一组	浏阳花炮	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	2000响	2024-02(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
191	组合烟花(皇家礼炮)	赫章县飞亚商贸有限责任公司	贵州省毕节市赫章县野马川镇野马川镇车浪社区一组	武圣烟花	毕节市万象烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇阿哪寨村	100发	2024-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
192	爆竹（财神到银光炮）	毕节市日用杂品贸易公司	贵州省毕节市七星关区路10号	荣鹏	上栗县华良花炮制造有限公司	上栗县金山镇小水村	/	2023-11 (合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	无总药量、无单发药量、无响数(实测不合格数: 3)	标志-销售包装标志: 1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量(总药量和单发药量)、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量(接收判定数Ac: ≤2)	
											引火线脱落(实测不合格数: 6)	部件-引燃装置-引火线牢固性: 点火引火线应安装牢固,可承受产品自身重量2倍或200g的作用力而不脱落或损坏(接收判定数Ac: 0)	
											1.7s ~ 2.2s(实测不合格数: 6)	部件-引燃装置-引燃时间:产品引火线引燃时间: 3s ~ 8s(接收判定数Ac: 0)	
193	组合烟花(黄金100)	毕节市日用杂品贸易公司	贵州省毕节市七星关区路10号	宏佳	浏阳市金辉出口烟花制造厂	浏阳市葛家镇金源村	100发	/	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
194	组合烟花(招财万利)	毕节市七星关区灵星烟花爆竹有限公司	贵州省毕节市七星关区何官屯镇啊哪寨村上寨组6号门面	官渡集团	浏阳市官渡烟花集团有限公司	湖南省浏阳市官渡镇竹联村	100发	2024-03	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
195	组合烟花(米兰之夜)	毕节市祥莹烟花爆竹经营有限公司	贵州省毕节市七星关区天河路	佳友烟花	上栗县佳友烟花制造有限公司	上栗县金山镇高山村	100发	2024-05 (内标合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	不合格	11.7s ~ 14.5s(实测不合格数: 4)	部件-引燃装置-引燃时间: 第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间: 5s ~ 8s(接收判定数Ac: ≤1)	
196	组合烟花(龙腾喜庆)	大方县吉祥烟花爆竹批发有限公司	贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道北段检察院对面	金圆	上栗县金圆花炮制造有限公司	上栗县金山镇樟坊村、桥塘村	80发	2024-05-04	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
197	爆竹(旺金龙大地红)	大方县吉祥烟花爆竹批发有限公司	贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道北段检察院对面	旺金龙	万载县龙田花炮实业有限公司	宜春市万载县双桥镇山溪村	/	2024-04 (合格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
198	爆竹(旺金龙大地红)	大方县吉祥烟花爆竹批发有限公司	贵州省毕节市大方县大方镇奢香大道北段检察院对面	旺金龙	万载县龙田花炮实业有限公司	宜春市万载县双桥镇山溪村	/	2024-03 (合格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
199	爆竹(九鼎全红炮)	纳雍县祥宇花炮经营有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇毕纳路223号	明生	上栗金山九鼎出口花炮厂	萍乡市上栗县金山镇金山村	/	2024-01	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
200	爆竹(九鼎至尊银光炮)	纳雍县烟花爆竹经营有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县文昌街道桂花社区大草坝	明生	上栗县金山九鼎出口花炮厂	上栗县金山镇	/	2023-11 (合格证)	标志, 包装, 外观, 部件, 结构和材质, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	
201	组合烟花(轰天雷)	纳雍县烟花爆竹经营有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县文昌街道桂花社区大草坝	南国红豆	浏阳市红果烟花制造有限公司	浏阳市集里街道锦美社区	100发	2024-05 (合格证)	标志, 包装、外观, 部件-引燃装置, 结构和材质、主体稳定性, 药种, 药量, 燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
202	爆竹(开门红红炮6号)	织金县荣庆商贸有限责任公司	贵州省毕节市织金县双堰街道碧桂园商业街2-1	浏阳花炮	浏阳花炮连锁烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇平湾村	4500响	2023-05(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
203	组合烟花(发财花)	织金县潜发日杂贸易有限公司	贵州省毕节市织金县城关镇沿河路101-56号	激情烟花	湖南激情烟花有限公司	浏阳市澄潭江镇集镇社区	100发	2024-03(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	不合格	13.4s~14.2s(实测不合格数:4)	部件-引燃装置-引燃时间:第一发为小礼花效果的个人燃放类产品引燃时间:5s~8s(接收判定数Ac:≤1)	
204	爆竹(钱多多闪光炮)	织金县潜发日杂贸易有限公司	贵州省毕节市织金县城关镇沿河路101-56号	钱多多	万载县利群花炮制造有限公司	宜春市万载县潭埠镇苗果村	/	2023-11(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
205	组合烟花(响雷)	黔西县永盛烟花爆竹经营部	黔西县莲城办事处金凤大道30米街中段	金阳红	浏阳市金阳红出口烟花制造有限公司	大瑶镇杨花村	100发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
206	组合烟花(中国红)	贵州省黔西南市农资日杂公司	贵州省毕节市黔西南市城关镇县南路188号	金阳红	浏阳市金阳红出口烟花制造有限公司	大瑶镇杨花村	66发	2023-09(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
207	组合烟花(月月红)	贵州省黔西南市农资日杂公司	贵州省毕节市黔西南市城关镇县南路188号	金阳红	浏阳市金阳红出口烟花制造有限公司	大瑶镇杨花村	88发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
208	组合烟花(富贵蕾)	金沙县日用杂品公司	贵州省毕节市金沙县城关镇河滨路99号	富久久	浏阳市九龙烟花玩具厂	浏阳市澄潭江镇渠城村	49发	2024-03-18(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
209	组合烟花(浪漫花海)	金沙县乐民家烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道太极村张家湾铁厂	三湘	浏阳市金琥三力出口鞭炮烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇山虎村	100发	2024-01(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
210	组合烟花(紫罗兰)	金沙县乐民家烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道太极村张家湾铁厂	三湘	浏阳市金琥三力出口鞭炮烟花制造有限公司	浏阳市金刚镇山虎村	81发	2024-06(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
211	组合烟花(福财满堂)	贵州省安顺市霖鹏烟花爆竹销售有限公司	贵州省安顺市轿子山镇大寨村	焰匠	浏阳市华力烟花制造有限公司	湖南省浏阳市澄潭江镇荆坪村	100发	2024-05-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
212	爆竹(万慧发财闪光炮)	安顺市佳诚烟花爆竹有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办小坡村格斗洼	/	浏阳市万慧烟花制造有限公司	浏阳市大瑶镇上升村	/	2023-09(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
213	组合烟花(恭喜发财)	镇宁市布依族苗族自治县烟花爆竹经营有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道镇坝路	龙鸣	贵州省红鑫烟花爆竹有限公司	余庆县龙溪镇工业园区	100发	2024-06	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
214	爆竹(吉盛大地红)	镇宁市布依族苗族自治县烟花爆竹经营有限公司	贵州省安顺市镇宁市布依族苗族自治县白马湖街道镇坝路	吉盛花炮	余庆县吉盛烟花爆竹有限责任公司	贵州省遵义市余庆县龙溪工业园	1450响	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
215	爆竹(金闪闪)	关岭自治县鸿丽烟花爆竹经营有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇世纪路	兴星	上栗县金渝出口花炮厂	上栗县金山镇白鹤村	1180响	2024-07(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
216	组合烟花(笛音财神蕾)	紫云自治县吉祥烟花爆竹销售有限公司	贵州省安顺市紫云县五峰街道大塘小区私人住房一楼门面	东信烟花	湖南东信烟花股份有限公司	湖南省浏阳市古港镇白露村	81发	2024-03(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
217	爆竹(如意银光炮)	紫云苗族布依族自治县烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市紫云县松山街道教场路13号	庆泰	浏阳花炮连锁烟花制造有限公司	浏阳市金港镇坪山村	4480响	2023-03-10(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
218	组合烟花(报喜花)	紫云苗族布依族自治县烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市紫云县松山街道教场路13号	泰源烟花	上栗县泰源出口花炮厂	上栗县金山镇山口村	100发	2024-05-20	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
219	爆竹(银光炮)	安顺市合展烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市西秀区小坡村	锦三沅	宜春市锦三沅花爆有限公司	宜春市袁州区慈化镇文丰村	/	2023-10	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
220	组合烟花(兰芯闪柳)	安顺开发区美源烟花爆竹批发部	贵州省安顺开发区宋旗镇新屯村黄铺大道北侧268号一层铺面	颐和隆	浏阳市颐和隆烟花制造有限公司	浏阳市官渡镇田郊村	100发	2024-01(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
221	爆竹(开门红电光炮)	安顺经济技术开发区鸿发日杂有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇新屯村	嘉信鞭炮	宜春市嘉信烟花爆竹制造有限公司	江西省宜春市袁州区慈化镇模山村	/	2024-04-15(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
222	组合烟花(轰天雷)	安顺经济技术开发区鸿发日杂有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇新屯村	美美烟花	醴陵市平盛烟花制造有限公司	醴陵市李畋镇	168发	2024-04(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
223	组合烟花(米兰春天)	普定县吉顺烟花爆竹有限公司	贵州省安顺市普定县黄桶办后寨村长坡	官渡集团	浏阳市官渡烟花集团有限公司	湖南省浏阳市官渡镇竹联村	80发	2024-06(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
224	组合烟花(笛音闪光蕾王)	普定县健全烟花炮竹贸易有限公司	普定县定南街道办事处天王旗社区石头堡石丫口	创瑞烟花	上栗县创瑞花炮制造有限公司	上栗县东源乡民主村	168发	/	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
225	爆竹(中洲闪亮炮)	普定县健全烟花炮竹贸易有限公司	普定县定南街道办事处天王旗社区石头堡石丫口	中洲烟花	万载县合胜花炮制作有限公司	江西省宜春市万载县株潭镇丰林村下燕组	2860响	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
226	组合烟花(闪光雷)	关岭自治县鸿丽烟花爆竹经营有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇世纪路	港泰	港泰烟花有限公司	双桥镇绍江村	168发	2024-07(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
227	爆竹(恭喜发财富贵炮)	安顺市平坝区日杂有限责任公司	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处塔山路1号	/	醴陵市王仙兴发烟花鞭炮厂	醴陵市王仙镇三狮村	/	2023-09(合格证)	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
228	组合烟花(惊天雷)	安顺市平坝区日杂有限责任公司	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处塔山路1号	征洲	浏阳市大瑶志源花炮厂	浏阳市大瑶镇李畋村	100发	2023-08(内标合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	
229	爆竹(恭喜发财银光炮)	关岭天彩烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道办事处农产品批发市场美食城5-1-1、2、3	思源	醴陵市思源烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市李畋镇华埠村	/	/	标志,包装,外观,部件,结构和材质,药种,药量,燃放性能	不合格	无总药量、无生产日期、无响数(实测不合格数:3)	标志-销售包装标志:1.消费类别、2.产品级别、3.产品类别、4.含药量(总药量和单发药量)、5.生产日期、6.保质期、7.计数类产品应标注数量(接收判定数Ac:≤2)	
230	组合烟花(惊天雷)	关岭天彩烟花爆竹销售有限责任公司	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道办事处农产品批发市场美食城5-1-1、2、3	思源	醴陵市思源烟花鞭炮制造有限公司	醴陵市李畋镇华埠村	100发	2024-03(合格证)	标志,包装、外观,部件-引燃装置,结构和材质、主体稳定性,药种,药量,燃放性能	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域运动头盔产品质量监督抽查企业及产品名单

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	运动头盔 (自行车头 盔)(安全 帽)	乌当区传骑 自行车专卖 店(个体工 商户)	贵州省贵阳市 乌当区新创路 街道新添寨新 创路天骄豪园 11幢1层	/	广东信诺体育 用品有限公司	广东省东莞市横 沥镇育才路32号 15号楼505号	MXN-7701	2023-11-26	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
2	运动头盔 (自行车头 盔)	乌当区欧兵 自行车零售 店	贵州省贵阳市 乌当区新光路 街道办事处新 添寨温泉花园 西区C幢1层17	/	广东信诺体育 用品有限公司	广东省东莞市横 沥镇水边工业园 7栋	GIANTX7	2024-04-05	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
3	运动头盔 (自行车头 盔)	息烽县黄记 自行车经营 店	贵州省贵阳市 息烽县永阳街 道筑北商业大 厦	/	惠州市品美特 运动用品有限 公司	惠州市博罗县百 湾镇东部工业大 道与江滨西路交 汇路口西	M-12	2024-04	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
4	运动头盔 (自行车用 防护头盔)	观山湖区青 昀自行车车 店	贵州省贵阳市 观山湖区金华 园街道金朱东 路与金阳北路 交叉口金龙国 际花园42栋1层	/	东莞市悦野体 育用品有限公 司	广东省东莞市麻 涌镇新基工业路 3号14栋	HS-R15 L 56-62CM	2024-07-20	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
5	运动头盔 (自行车用 防护头盔)	观山湖区青 昀自行车车 店	贵州省贵阳市 观山湖区金华 园街道金朱东 路与金阳北路 交叉口金龙国 际花园42栋1层	/	东莞市悦野体 育用品有限公 司	广东省东莞市麻 涌镇新基工业路 3号14栋	HS-092 L 56-62CM	2024-07-23	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
6	运动头盔	白云区帕拉 丁车行	贵州省贵阳市 白云区泉湖街 道龙井路1号“ 贵阳梵华里东 华里”10#-	/	北京崔克自行 车经销有限公 司	北京顺义区空港 B区裕华路融慧 园26-3	M/L 55- 61cm	2024	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
7	运动头盔 (自行车头 盔)	白云区骑行 客自行车经 营部(个体 工商户)	贵州省贵阳市 白云区大山洞 街道白云北路 139号4幢1层1 号	/	广东信诺体育 用品有限公司	广东省东莞市横 沥镇水边工业园 7栋	TS-52 S/M (53cm- 58cm)	2023-12-30	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	运动头盔(自行车头盔)	汇川区雄雄自行车经营部	贵州省遵义市汇川区南京路A3A4号门面	/	岳阳市思博尔运动用品有限公司	湖南省岳阳市君山区景明路印刷工业园	G833 M/L (54-58cm)	2024-03	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	
9	运动头盔(自行车头盔)	安顺开发区黔龙全自行车行	贵州省安顺开发区秦翔大厦1幢1层3号商铺	/	惠州市品美特运动用品有限公司	惠州市博罗县石湾镇东部工业大道与江滨西路交汇路口西	Hayes 2.0 L (58-61cm)	2023-12	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	
10	运动头盔(骑行头盔)	安顺市西秀区官志自行车经营部	贵州省安顺市西秀区新天地龙青路安置小区42号商铺	/	捷安特(昆山)有限公司	江苏省昆山市洪湖路899号	G833 L/XL (58-62cm)	2023-03	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	
11	运动头盔(自行车头盔)	黔西市喜德盛自行车店	贵州省毕节市黔西市莲城街道阳光大道明德新城10号楼2-1-10号门面	/	惠州市品美特运动用品有限公司	惠州市博罗县石湾镇东部工业大道与江滨西路交汇路口西	M-12 L 58cm-62cm	2024-07	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	
12	运动头盔(自行车头盔)	七星关区轨迹运动车行	贵州省毕节市七星关区碧阳街道碧阳国际城C3栋-1-45号门面	/	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇横沥育才路32号15号楼505房	X6 M/L (54cm-58cm)	2021-09-19	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	
13	运动头盔(自行车头盔)	铜仁市碧江区敏刚自行车销售店	铜仁市碧江区环北清水小区铜仁市交警支队职工宿舍一楼门面	/	中山恒欣体育器材有限公司	中山市坦洲镇彩虹路15号二栋	Y11 XS/S 52-56cm	2023-08	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	
14	运动头盔(自行车头盔)	铜仁市碧江区美丽达自行车行	铜仁市碧江区河西南长城路2号四季花城一层(国际大超市)	/	杭州华策工贸有限公司	浙江省杭州市余杭区崇贤街道吴下庙桥98号	MJL-8010-大白鲨 58-62cm	2023	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	
15	运动头盔(安全帽)	凯里市光翊单车维修销售批发部(个体工商户)	凯里市体育场24号门面	/	广东信诺体育用品有限公司	广东省东莞市横沥镇育才路32号15号楼505房	MXN-7601 54-57cm	2024-04-26	结构-佩戴装置、头盔质量(含附件)、头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	运动头盔 (喜德盛自行 车头盔)	凯里市吴军 自行车经营 部	贵州省凯里市 体育场13号门 面	/	深圳市喜德盛 自行车股份有 限公司	深圳市光明新区 公明办事处楼村 社区振兴路26号	ZX05 M 55-59cm	2024-03	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
17	运动头盔 (自行车头 盔)	福泉市千里 车行	贵州省黔南布 依族苗族自治 州福泉市金山 办事处建设路 金山派出所办公 公楼1层5号门	/	惠州市顺利体 育用品有限公 司	惠州市博罗县石 湾镇永石大道96 号	M009 L (56- 60cm)	2023-07	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
18	运动头盔 (自行车头 盔)	都匀市富利 达百货商行	贵州省黔南州 都匀市剑江中 路西苑伊甸园1 层20号门面	/	东莞市威马运 动器材有限公 司	广东省东莞市沙 田镇临海南路12 号	MJL-7607 58-62cm	2024	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
19	运动头盔 (喜德盛自行 车头盔)	兴义市飞虎 精英自行 车行	兴义市桔山街 道办体育中心 足球场4号门1- 17号商铺	/	广东信诺体育 用品有限公司	广东省东莞市横 沥镇育才路32号 15号楼505房	祥云 M (54- 57cm)	2024-05	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	
20	运动头盔 (喜德盛自行 车盔)	兴义市飞虎 精英自行 车行	兴义市桔山街 道办体育中心 足球场4号门1- 17号商铺	/	深圳市喜德盛 自行车股份有 限公司	深圳市光明区新 湖街道楼村振兴 路26号	ZX15 L 58-61cm	2024-03	结构-佩戴装置、头盔质量(含 附件)、头盔视野、头盔佩戴 装置稳定性、头盔佩戴装置强 度性能、头盔吸收碰撞能量性 能(低温)	未发现 不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域防爆电气产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	燃气紧急切断阀	贵州鑫燃天然气有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇乐理村黔明组	/	重庆三索阀门有限公司	/	DRQF-DN25-0.4KTLA 24V	/24020135	结构检查、抗冲击试验、电缆拔脱试验、温度测定、介电强度试验	合格	/	/	
2	电磁式燃气紧急切断阀	遵义海特燃气有限公司	贵州省遵义市红花岗区长征街道长征镇政府临街1号2号门面	/	成都中久阀门制造有限公司	四川省成都市金堂县成都-阿坝工业集中发展区广东路1号金旺节能环保产业园202-4栋	DRQF-15-0.1/KTL/ZJ2 DC9-12V(脉冲)	2024/1/1	结构检查、抗冲击试验、电缆拔脱试验、温度测定、介电强度试验	合格	/	/	