

贵州省市场监管局2021年流通领域消防产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	消防应急照明灯具	贵阳安必达物资经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号贵阳花果园太升五金机电市场有限公司沿街大门口特-2号【花果园社区】	一安光电	中山市一安电子厂	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋四楼	YA-ZFZD-E5W-A01-2	2021-06-26	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
2	消防应急照明灯具	贵阳市南明区天广消防器材经营部	贵州省贵阳市南明区太升五金机电市场一层A-B24号湘雅社区	鑫朝邦	江门市蓬江区朝邦照明加工厂	江门市蓬江区荷塘镇霞桑路2号1幢二三层厂房	CB-ZFZD-E3W-Z16	2020-01	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	49, 29	基本功能试验：系统的应急工作时间不应小于90min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间（90min）	
3	消防应急照明灯具	都匀市金森电力建材批发部	贵州省黔南州都匀市广惠办事处平桥京都广场B座1层P11号	艺冠	江门市明劲照明电器有限公司	江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二楼	MJ-ZFZD E3WD	2020-06	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	78, 82	基本功能试验：系统的应急工作时间不应小于90min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间（90min）	
4	消防应急照明灯具	黔南州消防器材服务部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市开发区消防大队对面锦隆园9号门面	艺光消防	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海麻三工业区	YG-ZFZD-E1W-2C1	20210424	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
5	消防应急照明灯具	都匀市江安消防器材服务部	都匀市开发区龙山大道东升公寓26号门面	艺光消防	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海麻三工业区	YG-ZFZD-E1W-1605	20210316	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
6	消防应急照明灯具	福泉市黔通消防器材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路	一安光电	中山市一安电子厂	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋四楼	YA-ZFZD-E5W-A01-2	2021-06-23	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
7	消防应急照明灯具	安顺开发区鑫隆劳保用品经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城1幢1层20-1-2号铺面	一安光电	中山市一安电子厂	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋四楼	YA-ZFZD-E5W-A04-2	2021-07-12	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	

8	消防应急照明灯具	安顺市西秀区贵安消防器材经营部	贵州省安顺市西秀区东关办青苑村马军屯组	展元照明	蓬江区科泓照明电器厂	江门市蓬江区荷塘镇霞阳路42号1幢第五层之二	KH-ZFZD-E3W-610	2021-05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	不符合	转换电压试验：由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%~85%范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%；系统电压处在主电电压60%~85%范围内的任一电压时，不应发生状态指示灯和继电器多次跳动等切换现象，非闪亮式的光源不应发生光源闪烁的状态	
9	消防应急照明灯具	钟山开发区鸿安消防水暖电子经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园汽配城商业门面四号楼14号	艺光消防	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市外海麻三工业区	YG-ZFZD-E1W-2C1	20210604	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
10	消防应急照明灯具	钟山区俊杰安全设施器材经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路荷段275号	展元照明	蓬江区科泓照明电器厂	江门市蓬江区荷塘镇霞阳路42号1幢第五层之二	KH-ZFZD-E3W-608	2020-08	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	不符合	转换电压试验：由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%~85%范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%；系统电压处在主电电压60%~85%范围内的任一电压时，不应发生状态指示灯和继电器多次跳动等切换现象，非闪亮式的光源不应发生光源闪烁的状态	
11	消防应急照明灯具	钟山区人民中路通达交通器材经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路217号门面	领航之星	河南富久电器有限公司	河南省上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-ZFZD-E3W A	2021-04	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
12	消防应急照明灯具	钟山区春文劳保经营部	钟山区荷城花园凤凰路2号1号门面	一安光电	中山市一安电子厂	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋四楼	YA-ZFZD-E5W-A01-2	2021-05-14	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
13	消防应急照明灯具	安顺冠林安防有限公司	贵州省安顺市西秀区两六路嘉和建材城内	敏华电工	江门市敏华电器有限公司	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区	M-ZFZD-E5W3002	2019-07-25	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
14	消防应急照明灯具	安顺市平坝区国宏消防器材服务部	安顺市平坝区安平街道办事处尧南迎宾大道34号	展元照明	蓬江区科泓照明电器厂	江门市蓬江区荷塘镇霞阳路42号1幢第五层之二	KH-ZFZD-E3W-608	2020-10	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	

15	消防应急照明灯具	贵州瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司B6-38号	卓而信	中山市卓而信照明电器有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋三楼	ZX-ZFZD-E5W-A04-2	2021-09-04	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
16	消防应急照明灯具	贵阳银贝商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇瓮贡村一组黄土坡30号	金富羊	河南富久电器有限公司	河南省上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-ZFZD-E3WA	2021-04	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
17	消防应急照明灯具	贵阳天兴鑫隆消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城D2-6号	艺光消防	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海麻三工业区	YG-ZFZD-E1W-2C1	20210607	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
18	消防应急标志灯具	贵州庭兴旺消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇花鱼井村丰源劳动创业基地项目A11-1	LOSE 劳士	江门劳士国际电气有限公司	广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区广场	L-BLZD-1LROEI5WDAC	2021-04-15	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
19	消防应急照明灯具	大方县鑫隆劳保用品批发部	大方县北门老花果信用社对面	锐辉	中山市锐辉照明有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋五楼	RH-ZFZD-E5W	2019-10-22	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
20	消防应急照明灯具	大方县鑫源消防器材经营部	贵州省毕节市大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场B1-1-22号	/	中山市一安电子厂	中山市横栏镇乐丰八路2号新力士科技园	YA-ZFZD-E5W-A01-2	2020-05-12	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
21	消防应急照明灯具	七星关区消安消防器材经营部	贵州省毕节市七星关区洪山街道办洪南路消防支队7号	/	中山市一安电子厂	中山市横栏镇乐丰八路2号新力士科技园	YA-ZFZD-E5W-A01-2	2021-04-18	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
22	消防应急标志灯具	毕节市警安消防器材销售维修中心	贵州省毕节市七星关区洪南路	东君	广东东君照明有限公司	广东省江门市高新区横海路7号2幢车间一第四层	DJ-BLZD-1LROE3W-01B-S	2020-08	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
23	消防应急照明灯具	毕节市警安消防器材销售维修中心	贵州省毕节市七星关区洪南路	图形	江门市蓬江区迈特光电有限公司	江门市蓬江区荷塘镇霞桑路2号1幢首层自编之一	MT-ZFZD-E3W-M16	2021-04	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
24	消防应急照明灯具	遵义市红花岗区广发消防器材站	贵州省遵义市红花岗区延安路459号	领航之星	河南富久电器有限公司	河南省上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-ZFZD-E3WA	2020-12	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	

25	消防应急标志灯具	红花岗区金胤消防器材经营部	红花岗区遵义钛厂建材市场D-A-07号	领航之星	河南富久电器有限公司	河南省上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-BLZD-I11LROE3W	2020-05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
26	消防应急照明灯具	红花岗区白晋武消防器材经营部	红花岗区舟水办遵义钛厂建材市场C-A-13-1	卓睿	中山市锐辉照明有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区（贴边）乐丰八路2号20栋五楼	RH-ZFZD-E5W-B02	2021-07-14	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
27	消防应急标志灯具	红花岗区白晋武消防器材经营部	红花岗区舟水办遵义钛厂建材市场C-A-13-1	卓睿	江门市索辉照明电器有限公司	江门市江海区南山路337号1幢三楼之一（一址多照）（XF01）	SH-BLZD-I1LROEI3W	20209001	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	不符合	转换电压试验：由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%~85%范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%；系统电压处在主电电压60%~85%范围内的任一电压时，不应发生状态指示灯和继电器多次跳动等切换现象，非闪亮式的光源不应发生光源闪烁的状态	
28	消防应急照明灯具	贵州鼎辰消防设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义钛厂建材市场A-B-03A-B-04号商铺	井伦	江门市井伦照明有限公司	广东省江门市江海区江睦路133号3幢4楼	JL-ZFZD-E3W-02B	2021-05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	85, 81	基本功能试验：系统的应急工作时间不应小于90min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间（90min）	
											不符合	转换电压试验：由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%~85%范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%；系统电压处在主电电压60%~85%范围内的任一电压时，不应发生状态指示灯和继电器多次跳动等切换现象，非闪亮式的光源不应发生光源闪烁的状态	
29	消防应急标志灯具	兴义市福友发消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城6-3-11-4、115、124号	领航之星	河南富久电器有限公司	河南省上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-BLZD-I11LROEI3W-1	2021-04	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
30	消防应急标志灯具	兴义市天安消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8-8-101、102、103	领航之星	河南富久电器有限公司	河南省上蔡县黄埠镇周庄村	FJ-BLZD-I11LROEI3W-1	2021-06	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
31	消防应急照明灯具	兴义市豫诚消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸城8号馆16栋113-114号	合谐之光	中山市古镇光霁照明电器厂	广东省中山市古镇镇教昌大道53号第四层	GJ-ZFZD-E3WAA	2021-01-08	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	

32	消防应急照明灯具	贵州中安湘联消防器材有限公司	贵州省黔东南州凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	展元照明	蓬江区科泓照明电器厂	广东省江门市蓬江区荷塘镇霞阳路42号1幢第五层之二	KH-ZFZD-E3W-610	2021-09-22	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	不符合	转换电压试验：由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%~85%范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%；系统电压处在主电电压60%~85%范围内的任一电压时，不应发生状态指示灯和继电器多次跳动等切换现象，非闪亮式的光源不应发生光源闪烁的状态	
33	消防应急照明灯具	贵州鸿翔平安消防设备有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰路东侧、迎宾大道北侧丰球黔城30栋1单元1-2层1-1-4号	艺光消防	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海麻三工业区	YG-ZFZD-E1W-2C1	2021-08-30	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
34	消防应急照明灯具	凯里万兴消防设备有限公司	贵州省凯里市凯开大道73号凯里五金农机机电大市场8栋111号	启成	中山市冠安照明科技有限公司	中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-ZFZD-E3W-35	2021-06-02	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
35	消防应急照明灯具	凯里市闽安消防器材销售部	凯里市农机五金机电大市场1栋1-06号	中消电子	广东中消电子科技有限公司	中山市古镇镇曹二东岸北路458号D1栋8楼	ZX-ZFD-E3W-0111	20-09-25	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
36	消防应急标示灯具	铜仁市碧江区东恒建材经营部	铜仁市碧江区灯塔街道万丰国际商贸城A1栋101号	图型	中山市冠安科技照明有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-BLZD-1LROEL2W-16	2019-09	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
37	消防应急照明灯具	铜仁市碧江区中易安贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区川硐麒龙国际写字楼D1栋14-6号	合谐之光	中山市古镇光霁照明电器厂	中山市古镇镇教昌大道53号第四层	GJ-ZFZD-E3WAA	2020-09-05	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	
38	消防应急标志灯具	铜仁市碧江区中易安贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区川硐麒龙国际写字楼D1栋14-6号	泽上电子	中山市泽上电子有限公司	中山市古镇镇信恒路42号5楼	Z-BLZD-1LROEI3W-BO311	2020-12-20	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	合格	/	/	

39	消防应急照明灯具	铜仁市万山区贸康消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处义乌城28栋1单元5-6号门面	杰初	佛山市安特利电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区勒流街道冲鹤村支流北岸D-XB-03-02-04-05-1号地块二栋五楼二单元	A-ZFZD-E3WB	2021	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	不符合	转换电压试验：由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%~85%范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%；系统电压处在主电电压60%~85%范围内的任一电压时，不应发生状态指示灯和继电器多次跳动等切换现象，非闪亮式的光源不应发生光源闪烁的状态	
40	消防应急照明灯具	水城县达安消防器材经营部	水城县双水新区高林路	明淞	江门市荷塘科特电器厂	广东省江门市蓬江区荷塘镇霞村霞阳东路5号二层	KT-ZFZD-E3W-B1	2020-12-15	试验前检查、基本功能试验、充、放电试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验、结构	不合格	87, 79	基本功能试验：系统的应急工作时间不应小于90min，且不小于灯具本身标称的应急工作时间（90min）	
											不符合	转换电压试验：由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%~85%范围内。由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%；系统电压处在主电电压60%~85%范围内的任一电压时，不应发生状态指示灯和继电器多次跳动等切换现象，非闪亮式的光源不应发生光源闪烁的状态	
41	室内消防栓	贵阳安必达物资经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号贵阳花果园太升五金机电市场有限公司沿街大门口特-2号【花果园社区】	三辉	福建省三辉消防器材有限公司	南安市柳城街道办事处露江工业项目区	SN50	2019-10-22	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
42	室内消防栓	贵阳捷英物资供应站	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号灵达新苑裙楼壹楼B档60号0联	龙飞	福建省龙飞消防科技有限公司	福建省泉州市南安市东田镇兰溪村	SN65	2021-05	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
43	有衬里消防水带	贵阳捷英物资供应站	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号灵达新苑裙楼壹楼B档60号0联	雨洋	扬州一帆消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇工业园区	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-05-16	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
44	手提式干粉灭火器	贵阳捷英物资供应站	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号灵达新苑裙楼壹楼B档60号0联	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFCZ/ABC2型	2021-06	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	15.8	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）%：75%±（0.75+2.5×75%）%	

45	手提式干粉灭火器	贵阳市南明区天广消防器材经营部	贵州省贵阳市南明区太升五金机电市场一层A-B24号【湘雅社区】	天广	福建天广消防有限公司	福建省南安市成功科技工业区	MFZ/ABC4	2021-04-28	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
46	室内消火栓	贵州正全正物资贸易有限公司	贵州正全正物资贸易有限公司贵州省贵阳市花溪区石板镇天利城A区7-4/5号	鑫祥龙	福建省贵峰消防科技有限公司	福建省泉州市南安市美林街道西美村竖旗187号	SNZ65	2020-04-05	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
47	有衬里消防水带	贵州正全正物资贸易有限公司	贵州正全正物资贸易有限公司贵州省贵阳市花溪区石板镇天利城A区7-4/5号	鑫祥龙	福建省贵峰消防科技有限公司	福建省泉州市南安市美林街道西美村竖旗187号	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020年	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
48	室内消火栓	贵州金嘉禾物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司A4栋楼7-8-9号	广威	福建省南安市广威消防器材有限公司	南安市成功科技工业区	SN65	2020-12-03	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
49	有衬里消防水带	贵州金嘉禾物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司A4栋楼7-8-9号	广威	广威消防科技有限公司	福建省南安市成功科技工业区	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-07	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
50	室内消火栓	都匀市云祥商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥京都广场5-4号门面	闽顺	福建闽顺消防科技有限公司	福建南安贵峰工业区	SN65	2020-05-23	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
51	手提式干粉灭火器	黔南州消防器材服务部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市开发区消防大队对面锦隆园9号门面	洪湖	南京洪湖消防器材制造有限公司	南京市溧水区永阳镇中大街58号	MFZ/ABC2型	2021-07-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
52	室内消火栓	黔南州消防器材服务部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市开发区消防大队对面锦隆园9号门面	江郎峰	江山市江郎峰消防设备有限公司	浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤头岗自然村50号	SN65	2020-11-26	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	

53	手提式干粉灭火器	独山县百泉镇大飞消防器材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇北集路	速零	江西进贤消防化工实业有限公司	江西省南昌市进贤县工业开发区	MFZ/ABC4	2021-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	29.8	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
54	有衬里消防水带	福泉市黔通消防器材经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	泰州市医药高新区寺巷街道科创路58号(泰州亮晖壁纸有限公司0007幢)	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-06-19	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
55	室内消火栓	福泉市银盾消防交通设施服务中心	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路天利新城14号门面	三辉	福建省三辉消防器材有限公司	南安市柳城街道办事处露江工业项目区	SN65	2019-08-06	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
56	有衬里消防水带	贵定县源安消防器材贸易有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南大道金南批发市场16号门面	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	泰州市寺巷镇人民路西首	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-03-02	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
57	手提式干粉灭火器	安顺开发区林瑶劳保用品经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城C区6栋1层79号	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFZ/ABC4型	2021-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
58	手提式干粉灭火器	贵州安顺升祥盈物资有限公司	贵州省安顺市开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心1幢13单元1层4号	速零	江西进贤消防化工实业有限公司	江西省南昌市进贤县工业开发区	MFZ/ABC4	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	25.6	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
59	室内消火栓	安顺开发区盛华钢管物资供应站	贵州省安顺市经济技术开发区贵黄路黔中商贸批发城1层4栋18-19号铺	富新消防	福建省富新消防科技有限公司	福建省泉州市南安市溪口工业区	SN65	2021-03	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
60	手提式干粉灭火器	安顺开发区石达劳保用品经营部	贵州省安顺开发区黔中商贸城8幢一层1号铺面	北洋	天津市北洋消防器材有限公司	天津市武清区石各庄镇定子务村/河北省衡水市阜城县经济开发区北区（霞口）	MFZ/ABC2型	2021-07	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	18.1	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	

61	有衬里消防水带	安顺开发区香军五金经营部	贵州省安顺开发区黔中商贸城一楼2栋1-13号商铺	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	高邮市三垛镇工业集中区	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-06	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
62	手提式干粉灭火器	安顺开发区香军五金经营部	贵州省安顺开发区黔中商贸城一楼2栋1-13号商铺	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC4型	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	17.3	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
63	手提式干粉灭火器	钟山开发区鸿安消防水电电子经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园汽配城商业门面四号楼14号	玉冰	山西玉冰消防科技有限公司	山西省运城市盐湖区开元大道23号	MFZ/ABC4型	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	47.0	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
64	有衬里消防水带	钟山开发区鸿安消防水电电子经营部	贵州省六盘水市钟山区荷城花园汽配城商业门面四号楼14号	扬消	扬州扬子消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇扬子路92号	13-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯	2018-05-26	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
65	室内消火栓	钟山区俊杰安全设施器材经营部	贵州省六盘水市钟山区人民中路荷段275号	陕消	陕西远峰云消防科技有限公司	陕西省西安市高陵区泾渭街道梁村二组	SN65	2020-11-26	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
66	室内消火栓	钟山区黔飞交通消防器材批发部	贵州省六盘水市钟山区人民中路128号	锐达	锐达消防设备有限公司	南安市溪美贵峰村工业路	SN65	2021-03-12	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
67	手提式干粉灭火器	钟山区春文劳保用品经营部	钟山区荷城花园凤凰路2号1号门面	玉冰	山西玉冰消防科技有限公司	山西省运城市盐湖工业园开元大道23号	MFZ/ABC1	2021-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	43.0	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
68	有衬里消防水带	贵州佰仕安消防工贸有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区领翔国际16栋105号	林海雪原	扬州林海消防器材有限公司	宝应县望直港镇牌楼村委会	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020-07-15	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
69	室内消火栓	六盘水贵荣消防水电有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山大道轻工业集中区	恒盾	恒盾消防科技有限公司	福建省南安市美林街道白沙工业区	SNZW65-I	2020-12	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	

70	有衬里消防水带	六盘水贵荣消防水暖有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山大道轻工工业集中区	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	高邮市三垛镇工业集中区	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯	2021-04	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
71	有衬里消防水带	六盘水金圣元消防管件贸易有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山大道六盘水恒森钢材有限公司内	聚梁氏	山东鼎梁消防科技有限公司	潍坊市坊子区九龙街办前车留庄村以东	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯	2021-07-06	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
72	室内消火栓	安顺市西秀区世纪天诚消防器材经营部	贵州省安顺市西秀区嘉和建材市场4-2-10号	恒盾	福建省南安市恒盾消防配套厂	福建省南安市梅林街道白沙工业区	SN65	2020-08	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
73	有衬里消防水带	安顺冠林安防有限公司	贵州省安顺市西秀区两六路嘉和建材城内	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	高邮市三垛镇工业集中区	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-04-20	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
74	室内消火栓	安顺市平坝区国宏消防器材服务部	安顺市平坝区安平街道办事处尧南迎宾大道34号	泰尔	高邮市泰尔消防安全设备有限公司	江苏省高邮市三垛镇工业园区康庄路3号	SN65	2019-06-11	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
75	室内消火栓	安顺市西秀区闽安消防设备经营部	贵州省安顺市西秀区塔山东路15号铺	三辉	福建省三辉消防器材有限公司	南安市柳城街道办事处露江工业项目区	SN65	2020-05-22	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
76	有衬里消防水带	安顺市西秀区闽安消防设备经营部	贵州省安顺市西秀区塔山东路15号铺	三辉	福建省三辉消防器材有限公司	福建省南安市柳城街道办事处露江工业项目区	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯	2019-12-27	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	9	附着强度/(N/25mm): 织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm	
77	有衬里消防水带	贵阳花溪鑫荣消防物资经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村西部建材城B2栋3楼5号	姜龙	泰州市姜龙消防器材有限公司	泰州市姜堰区沈高镇超幸村	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-09-07	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	9	附着强度/(N/25mm): 织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm	
78	有衬里消防水带	贵州东煌贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区睿力上城第A1栋1单元13层1号房	恒龍+图形	福建省恒龙消防科技有限公司	福建省泉州市南安市省新镇油园	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-05-06	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
79	有衬里消防水带	贵州东煌贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区睿力上城第A1栋1单元13层1号房	天广	福建天广消防有限公司	福建南安市成功科技工业区	10-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-03-05	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	

80	有衬里消防水带	贵州贸康消防器材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C-1-2号	天广	福建天广消防有限公司	福建南安市成功科技工业区	10-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-07	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
81	有衬里消防水带	紫云县勇安消防器材服务部	贵州省安顺市紫云县松山镇新城区东紫门3-1-14号	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	江苏省高邮市三垛镇工业集中区	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021年	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
82	手提式干粉灭火器	织金县城美消防器材经营部	织金县文腾街道万都时代广场A2-2-229号商铺	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC 4型	2021-04	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	17.3	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
83	手提式干粉灭火器	宏发矿山机电物资经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨交通路(四中对面)	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC 4型	2021-07	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	18.9	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
84	手提式干粉灭火器	贵州众海消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵阳金石天合经贸有限公司门面D区18号	LESSO 联塑	广东联塑安防科技有限公司	广东省江门市鹤山市鹤山工业城和顺路647号	MFZ/ABC 4A	2021-06	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
85	手提式干粉灭火器	贵州天帅管件贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村天利机电市场B9栋20号	天顺	来安县誉强消防科技有限公司	安徽省滁州市来安县经济开发区环城西路北16号	MFZ/ABC 1	2020-06	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	41.7	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	涉嫌假冒
86	有衬里消防水带	贵州天广丰茂林贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C9-5号	天广	福建天广消防有限公司	福建省南安市成功科技工业区	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-04-06	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
87	室内消火栓	贵州天广丰茂林贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C9-5号	天广	福建天广消防有限公司	福建省南安市成功科技工业区	SN65	2021-03	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	

88	手提式干粉灭火器	贵州佳荣商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司财源楼11号	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区龙山工业园	MFZ/ABC4型	2020-10	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
89	手提式干粉灭火器	贵州安筑华阳消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C6-33号	华潍	潍坊华宝消防器材有限公司	潍坊昌邑市柳疃沿海开发区昌灶路	MFZ/ABC1型	2021-06	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
90	手提式干粉灭火器	兴义市天安消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8-8-101、102、103	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园	MFCZ/ABC1型	2021-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	33.2	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）1%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
91	手提式干粉灭火器	兴义市豫诚消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸城8号馆16栋113-114号	华宝	潍坊华宝消防器材有限公司	潍坊昌邑市柳疃沿海开发区昌灶路	MFZ/ABC4型	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	34.3	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）1%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
92	室内消火栓	兴义市豫诚消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸城8号馆16栋113-114号	添兴	福建泉州添兴消防设备有限公司	福建省南安市贵峰村大麓119号	SNW65-I	/	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
93	手提式干粉灭火器	兴义市福消消防设备销售经营部	兴义市桔山街道办浙兴商贸博览城6号馆2栋110	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC4型	2021-06-22	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	17.7	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）1%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
94	室内消火栓	兴义市福消消防设备销售经营部	兴义市桔山街道办浙兴商贸博览城6号馆2栋110	吉威	福建省南安市天威消防设备有限公司	南安市溪美街道崎峰村	SN65	2020-04-08	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
95	有衬里消防水带	兴义市福消消防设备销售经营部	兴义市桔山街道办浙兴商贸博览城6号馆2栋110	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	高邮市三垛镇工业集中区	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	21.4.20	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	

96	室内消火栓	兴义市中远建材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城9-12-16号	邦消	福建省邦消防科技有限公司	福建省南安市康美镇团结项目工业区	SN65	2021-03-05	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
97	有衬里消防水带	兴义市中远建材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城9-12-16号	荣安	扬州荣安消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇汉东村	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-08-21	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	11	附着强度/(N/25mm): 织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm	
98	室内消火栓	兴义市振海五金经营部	兴义市桔山办浙兴商贸城9号馆9栋118号	天申	福建南安天航消防设备有限公司	南安市美林镇溪洲村东仔底50号	SNZ65	2020-10-13	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
99	手提式干粉灭火器	贵州中安湘联消防器材有限公司	贵州省黔东南州凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	龙威消防	四川龙威消安科技有限公司	成都市新都工业东区永达路2303号	MFZ/ABC 1型	2021-07-19	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵)	不合格	29.6	灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵) %: 75%±(0.75+2.5×75%) %	
100	有衬里消防水带	贵州中安湘联消防器材有限公司	贵州省黔东南州凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	高邮市三垛镇工业集中区	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-04-30	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
101	室内消火栓	贵州中安湘联消防器材有限公司	贵州省黔东南州凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	禾源	泰州市泓源消防装备制造有限公司	泰州市姜堰区华港镇溪东村	SNW65-I	2020-08	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
102	手提式干粉灭火器	贵州鸿翔平安消防设备有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰路东侧、迎宾大道北侧丰球黔城30栋1单元1-2层1-1-4号	民安	江山市民安消防设备有限公司	浙江省江山市淤头消防工业园区	MFZ/ABC 1A	2021-03-18	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵)	不合格	-8.4, -14.6	灭火剂充装总量误差/%: ±5	
103	有衬里消防水带	贵州鸿翔平安消防设备有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰路东侧、迎宾大道北侧丰球黔城30栋1单元1-2层1-1-4号	年成	扬州市东盛消防救生装备有限公司	高邮三垛镇少游村	13-65-20-涤纶长丝-涤纶长丝-聚氨酯	2021-01	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
104	室内消火栓	贵州鸿翔平安消防设备有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永丰路东侧、迎宾大道北侧丰球黔城30栋1单元1-2层1-1-4号	禾广	福建禾广消防科技有限公司	福建省南安市溪美街道聚贤路1号	SN65	2021-07-19	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	

105	室内消火栓	凯里万兴消防设备有限公司	贵州省凯里市凯开大道73号凯里五金农机机电大市场8栋111号	美消	福建省南安美消消防设备制造有限公司	福建省泉州市南安市柳城街道露江开发区	SNW65-I	/	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
106	手提式干粉灭火器	凯里万兴消防设备有限公司	贵州省凯里市凯开大道73号凯里五金农机机电大市场8栋111号	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔东南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFCZ/ABC1型	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	18.7	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
107	有衬里消防水带	凯里万兴消防设备有限公司	贵州省凯里市凯开大道73号凯里五金农机机电大市场8栋111号	盛宇	泰州市众安消防科技有限公司	泰州市姜堰区娄庄镇李庄村	10-65-25 涤纶长丝-涤纶长丝-聚氨酯	2021-05	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
108	手提式干粉灭火器	凯里市闽安消防器材销售部	凯里市农机五金机电大市场1栋1-06号	华潍	潍坊华宝消防器材有限公司	潍坊昌邑市柳疃沿海开发区昌灶路	MFZ/ABC1型	/	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
109	室内消防栓	凯里市闽安消防器材销售部	凯里市农机五金机电大市场1栋1-06号	美消	福建省南安美消消防设备制造有限公司	福建省泉州市南安市柳城街道露江开发区	SNW65-I	2020-10-20	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
110	有衬里消防水带	凯里市闽安消防器材销售部	凯里市农机五金机电大市场1栋1-06号	天星	泉州市三星消防设备有限公司	南安市成功科技工业园	8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020-05-10	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
111	室内消火栓	铜仁市碧江区东恒建材经营部	铜仁市碧江区灯塔街道万丰国际商贸城A1栋101号	恒盾	恒盾消防科技有限公司	福建省南安市美林街道白沙工业区	SNZ65-Y	2021-06	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
112	1型手提式干粉灭火器	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	湖消	湖南省蓝盾消防有限公司	宁乡县金洲开发区金洲大道廖叶坡路	MFZ/ABC1	2021-10	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	6.4	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
113	手提式干粉灭火器	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	临消	山东沃通消防装备有限公司	临沂高新区沂河路与俄黄路交汇向北一公里路西	MFZ/ABC4	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	

114	室内消火栓	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	颖龙	颖龙消防科技有限公司	南安市溪美街道莲塘村十中354-1号	SN65-B	2021-07-09	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
115	有衬里消防水带	铜仁市永成消防设备有限公司	贵州省铜仁市碧江区五金机电城D栋负1-89号门面	湖消	湖南省蓝盾消防有限公司	宁乡县金洲开发区金洲大道廖叶坡路	13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-05-09	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
116	室内消火栓	铜仁市碧江区中易安贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区川铜麒龙国际写字楼D1栋14-6号	广龙消防	福建省广龙消防阀门有限公司	福建省泉州市南安市溪美莲塘村七中320号	SNW65-I	2021-05	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
117	室内消火栓	铜仁市碧江区兴建消防器材经营部	铜仁市碧江区国投阳光商住区南区3号门面	/	泉州市闽航消防设备有限公司	福建省泉州市南安市省新镇扶茂岭开发区	SN65	2021-06-21	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
118	有衬里消防水带	铜仁市碧江区兴建消防器材经营部	铜仁市碧江区国投阳光商住区南区3号门面	苏扬	苏扬消防器材（宝应）有限公司	宝应县望直港镇牌楼村牌楼路9号	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
119	有衬里消防水带	铜仁市万山区贸康消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处义乌城28栋1单元5-6号门面	禾源	泰州市泓源消防装备制造有限公司	泰州市姜堰区华港镇溪东村	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	6	附着强度/(N/25mm): 织物层与衬里（或外覆层）之间的附着强度不应低于20N/25mm	
120	有衬里消防水带	铜仁市万山区铜安消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处义乌城27栋1层1-2号	湖消	湖南省蓝盾消防有限公司	宁乡县金洲开发区金洲大道廖叶坡路	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-06-16	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
121	有衬里消防水带	铜仁市万山区铜安消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处义乌城27栋1层1-2号	华泰	扬州市太平洋消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇东元工业园区	10-65-20-涤纶长丝-涤纶长丝-聚氨酯	2021-03-01	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
122	手提式干粉灭火器	大方县鑫隆劳保用品批发部	大方县北门老花果信用社对面	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区龙山工业园	MFZ/ABC 1型	出厂日期: 2021-05	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
123	室内消火栓	大方县鑫源消防器材经营部	贵州省毕节市大方县大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场B1-1-22号	龙飞	福建省龙飞消防科技有限公司	福建省泉州市南安市东田镇兰溪村	SN65	2021-01	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	

124	手提式干粉灭火器	大方县鑫源消防器材经营部	贵州省毕节市大方县大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场B1-1-22号	龙威消防	四川龙威消安科技有限公司	成都市新都工业东区永达路2303号	MFZ/ABC4型	2021-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	34.2	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
125	有衬里消防水带	七星关区消安消防器材经营部	贵州省毕节市七星关区洪山街道办洪南路消防支队7号	盛宇	泰州市众安消防科技有限公司	泰州市姜堰区委镇李庄村	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-09	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
126	有衬里消防水带	毕节市警安消防器材销售维修中心	贵州省毕节市七星关区洪南路	晨消	扬州市晨鑫消防设备有限公司	扬州市江都区浦头镇巷口村	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-05-06	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	14	附着强度/(N/25mm)：织物层与衬里（或外覆层）之间的附着强度不应低于20N/25mm	
127	室内消火栓	毕节市七星关区聚梁氏消防阀门经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城六栋129号	添兴	福建泉州添兴消防设备有限公司	福建省南安市贵峰工业区大麓119号	SN65	2021-05-11	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
128	稳压减压消火栓	毕节市七星关区聚梁氏消防阀门经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城六栋129号	添兴	福建泉州添兴消防设备有限公司	福建省南安市贵峰工业区大麓119号	SNW65-I	2021-07-14	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
129	室内消火栓	七星关区张颖消防器材经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城14栋113号	/	泉州市闽航消防设备有限公司	福建省泉州市南安市扶茂岭工业区	SN65	2021-07-10	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
130	有衬里消防水带	七星关区娅航水暖批发部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城42幢114号	苏扬	苏扬消防器材（宝应）有限公司	宝应县望直港镇牌楼村牌楼路9号	10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-07-06	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	8	附着强度/(N/25mm)：织物层与衬里（或外覆层）之间的附着强度不应低于20N/25mm	
131	室内消火栓	七星关区娅航水暖批发部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城42幢114号	/	泉州市闽航消防设备有限公司	福建省泉州市南安市扶茂岭工业区	SN65	2021-06-09	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
132	手提式干粉灭火器	红花岗区创晔五金经营部	红花岗区珍珠路中环花园A区1栋1-24号	龙威消防	四川龙威消安科技有限公司	成都市新都工业东区永达路2303号	MFZ/ABC4型	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	36	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	

133	手提式干粉灭火器	遵义市红花岗区广发消防器材站	贵州省遵义市红花岗区延安路459号	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFCZ/ABC2型	2021-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	18.9	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
134	室内消火栓	遵义市红花岗区广发消防器材站	贵州省遵义市红花岗区延安路459号	及广	福建省及广消防器材有限公司	福建省泉州市南安市溪美镇山工业区	SN65	2020-07-31	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
135	室内消火栓	红花岗区旭升消防器材经营部	红花岗区双瑞钢材市场A区122号	闽安	福建省南安市闽安消防设备厂	南安市美林街道李西港仔口	SN65	2021-03-17	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
136	减压稳压室内消火栓	红花岗区金胤消防器材经营部	红花岗区遵义钛厂建材市场D-A-07号	三消	南安市三安消防设备有限公司	福建省南安市溪美贵峰工业区	SNW65-I	2019-08-08	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
137	室内消火栓	红花岗区白晋武消防器材经营部	红花岗区舟水办遵义钛厂建材市场C-A-13-1	骏洋	福建省南安市远洋消防器材厂	福建省南安市美林李西村后垄开发区	SN65	2021-09-07	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
138	手提式干粉灭火器	贵州鼎辰消防设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义钛厂建材市场A-B-03A-B-04号商铺	金芙蓉	中商巨建消防装备科技有限公司	四川省南充市嘉陵工业集中区	MFZ/ABC4	2021-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	22.1	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
139	室内消火栓	贵州鼎辰消防设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区遵义钛厂建材市场A-B-03A-B-04号商铺	禾源	泰州市泓源消防装备制造有限公司	江苏省泰州市海陵区华港镇龙溪工业园	SN65	2021-07-07	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
140	手提式干粉灭火器	红花岗区文虎五金机电经营部	遵义市红花岗区国际商贸城B区负一层307号	北洋	天津市北洋消防器材有限公司	天津市武清区石各庄镇定子务村	MFCZ/ABC1型	2021-03	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	25.5	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
141	有衬里消防水带	贵阳金利民安消防器材经营部	贵州省贵阳市云岩区东新路门面28号	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	泰州市寺巷镇人民路西首	10-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-01-19	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	

142	室内消火栓	贵州金谷通达商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场有限公司B10栋1号	泉航	泉州市声珈源消防设备有限公司	南安市溪美镇贵峰工业区	SN65-Y	2020-05-19	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
143	有衬里消防水带	贵州港华隆物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电有限公司B8栋楼36号门面	禹晟	扬州奔马消防器材有限公司	扬州市江都区大桥镇扬靖路67号	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-03-02	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
144	有衬里消防水带	贵阳鼎永兴消防器材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C11-4号	荣安	扬州荣安消防器材有限公司	扬州市江都区浦头镇汉东村	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021年	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	5	附着强度/(N/25mm): 织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm	
145	手提式干粉灭火器	六枝特区江安消防器材经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇安水路(特区职校对面)	绿消	潍坊华宝消防器材有限公司	潍坊昌邑市柳疃沿海开发区昌灶路	MFZ/ABC4-A型	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵)	不合格	59.1	灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵)/%: 75%±(0.75+2.5×75%) %	
146	手提式干粉灭火器	六枝特区富民五金物资供应站	贵州省六盘水市六枝特区交通路(七治华府旁)	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区龙山工业园	MFZ/ABC2型	2021-05	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵)	合格	/	/	
147	有衬里消防水带	水城县达安消防器材经营部	水城县双水新区高林路	恒龙	福建省恒龙消防科技有限公司	福建省泉州市南安市省新镇油园村	8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
148	有衬里消防水带	水城区国宏消防器材经营部	水城区黄家桥社区消防大队对面	苏星	江苏依诺消防科技有限公司	泰州市姜堰区大伦镇太平村十七组6号	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	8	织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm	
149	手提式干粉灭火器	贵州新佳盛物资有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢A单元1层18号	图形商标	山东鼎盛消防科技有限公司聊城分公司	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯办事处泰山路86号	MFZ/ABC4型	20210802	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵)	不合格	28.4	灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵)/%: 75%±(0.75+2.5×75%) %	

150	手提式干粉灭火器	贵州浙天伟业贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期4号楼A-1-103号	天平地安	广东天安消防科技有限公司上饶分公司	江西省上饶市广信区石人乡苏桥村棉花岗288号	MFZ/ABC4	2021-10	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	1.4	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
151	手提式干粉灭火器	贵州浙天伟业贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期4号楼A-1-103号	速零	江西进贤消防化工实业有限公司	江西省南昌市进贤县工业开发区	MFZ/ABC2	2021-10	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	不合格	53.6	灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）/%：75%±（0.75+2.5×75%）%	
152	室内消火栓	贵州金晟鑫宇物资有限公司	贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期地面工程第6幢B单元1层53号	常春藤	泉州常春藤消防设备有限公司	福建省南安市美林街道办事处溪一工业区41号	SNZW65-I	2020-12-22	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
153	有衬里消防水带	贵州鑫德发物资有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电市场第5栋1层37号	双捌	江苏四海消防器材有限公司	泰州市寺巷镇小王村六组	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A	2020-04	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
154	手提式干粉灭火器	贵州荷塘半夏贸易有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场7栋1层12号	海润+图形商标	兰州天河消防器材有限公司	兰州市七里河区彭家坪236号	MFZ/ABC1	2020-08	灭火剂充装总量误差、20℃±5℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、喷射软管、灭火器开启结构、灭火器压力指示器要求、灭火剂主要组分含量（磷酸二氢铵）	合格	/	/	
155	室内消火栓	贵阳鑫秀物资供应站	贵州省贵阳市云岩区金关村(贵阳金关钢材市场C区23号)	泉南	南安市泉南消防阀门有限公司	南安市美林街道办事处白沙村	SNW65-I	2020-09	外观质量、基本尺寸与公差、固定接口、开启高度、手轮、螺纹、水压强度、材料、密封性能	合格	/	/	
156	有衬里消防水带	四川赣海建筑工程集团有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市云岩区金关村金关钢材市场D区52号	劲源	劲源科技发展有限公司	泉州市南安市溪美成功科技开发区三期	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021-03	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	合格	/	/	
157	有衬里消防水带	贵州汇鑫源物资有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村钢材市场D-1-64、65	九消	泰州江山消防器材有限公司	泰州市海陵区九龙台商工业园区世纪大道5号	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021	试验压力、最小爆破压力、黏附性、附着强度、热空气老化	不合格	6	织物层与衬里（或外覆层）之间的附着强度不应低于20N/25mm	

158	手提式 干粉灭 火器	贵州鑫盛兴一 帆消防设备有 限公司	贵州省贵阳市云 岩区金关金关钢 材市场B区79-80 号	淮海	徐州市淮海消 防器材有限公 司	徐州市经济技术 开发区荆山路3 号	MFCZ/AB C1型	2020-09	灭火剂充装总量误差、20℃ ±5℃喷射性能、筒体水压 试验、筒体爆破试验、密封 性能、喷射软管、灭火器开 启结构、灭火器压力指示器 要求、灭火剂主要组分含量 (磷酸二氢铵)	合格	/	/	
159	手提式 干粉灭 火器	贵州鑫盛兴一 帆消防设备有 限公司	贵州省贵阳市云 岩区金关金关钢 材市场B区79-80 号	淮海	徐州市淮海消 防器材有限公 司	徐州市经济技术 开发区荆山路3 号	MFZ/ABC 4型	2021-09	灭火剂充装总量误差、20℃ ±5℃喷射性能、筒体水压 试验、筒体爆破试验、密封 性能、喷射软管、灭火器开 启结构、灭火器压力指示器 要求、灭火剂主要组分含量 (磷酸二氢铵)	合格	/	/	
160	手提式 干粉灭 火器	铜仁市万山区 铜安消防器材 经营部	贵州省铜仁市万 山区仁山办事处 义乌城2栋1层1- 2号	临科创	临沂科创消防 器材有限公司	山东省临沂市经 济技术开发区芝 麻墩街道后杨墩 工业园	MFZ/ABC 1	2021-08	灭火剂充装总量误差、20℃ ±5℃喷射性能、筒体水压 试验、筒体爆破试验、密封 性能、喷射软管、灭火器开 启结构、灭火器压力指示器 要求、灭火剂主要组分含量 (磷酸二氢铵)	不合格	5.6	灭火剂主要组分含量(磷酸二氢 铵)1%: 75%± (0.75+2.5×75%) %	涉嫌 假冒