

贵州省市场监管局2021年流通领域电热暖手器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热暖手宝	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1B	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第9.11.4条的试验)、稳定性和机械危险机械强度(不包括第21.102、21.103条的试)、结构(不包括第22.46条的试验)内部布线、元件(仅做第24.102条的试验)、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
2	电热暖手宝	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第9.11.4条的试验)、稳定性和机械危险机械强度(不包括第21.102、21.103条的试)、结构(不包括第22.46条的试验)内部布线、元件(仅做第24.103条的试验)、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
3	电热暖手宝	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1C	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第9.11.4条的试验)、稳定性和机械危险机械强度(不包括第21.102、21.103条的试)、结构(不包括第22.46条的试验)内部布线、元件(仅做第24.104条的试验)、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

4	柔性暖手器（电热暖手宝）	贵州永辉超市有限公司惠水钻石城分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道县府南路东侧负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.105条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
5	电暖袋	贵阳市云岩区群日用百货经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处贵阳市云岩区白云大道53号	天虹暖宝	义乌市天虹日用品有限公司	义乌市后宅工业园区渠成街18号	THNB-688	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.106条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
6	电热水袋	贵定县冬冬百货二店	贵定县金南街道环城北路新港百货超市一楼7号商铺	简单熊	慈溪市简爱电器科技有限公司	浙江省慈溪市附海镇北工业区建附路538号	JA	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.107条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
7	柔性暖手器（电热暖手宝）	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR30-3	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.108条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

8	储热式 电热暖 手器	贵州合力 购物有限 责任公司 凯里分公 司	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	乐雪 兒	浙江乐雪 儿家居用 品有限公 司	浙江省 台州市 椒江洪 家洪西 工业区	LXE10 1	2020-08-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.109条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
9	储热式 电热暖 手器	贵州合力 购物有限 责任公司 凯里分公 司	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	乐雪 兒	浙江乐雪 儿家居用 品有限公 司	浙江省 台州市 椒江洪 家洪西 工业区	LXE10 2	2021-09-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.110条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
10	暖手袋	福泉市越 福超市	福泉市金山办事处中心城天街F2-5、6、9、10号门面	妍柔	广东妍柔 日用品有 限公司	佛山市 顺德区 勒流街 道宝城 工业区	YR- 812	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.111条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
11	电暖袋	福泉市越 福超市	福泉市金山办事处中心城天街F2-5、6、9、10号门面	顾好 家	佛山市顾 好家电器 有限公司	广东省 佛山市 顺德区 勒流镇 江村工 业区众 南路1号	G 220V 350W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.112条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

12	暖水袋	福泉市越福超市	福泉市金山办事处中心城天街F2-5、6、9、10号门面	妍柔	广东妍柔日用品有限公司	佛山市顺德区勒流街道宝城工业区	YR-811	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.113条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
13	暖水袋	福泉市越福超市	福泉市金山办事处中心城天街F2-5、6、9、10号门面	妍柔	广东妍柔日用品有限公司	佛山市顺德区勒流街道宝城工业区	YR-810	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.114条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
14	电暖袋	孙智优（92520115MA6GRHA93G）	贵州省贵阳市观山湖区世纪城世纪金源购物中心永辉超市外租区	天虹暖宝	义乌市天虹日用品有限公司	0	THNB-688	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.115条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
15	电暖袋	孙智优（92520115MA6GRHA93G）	贵州省贵阳市观山湖区世纪城世纪金源购物中心永辉超市外租区	天虹暖宝	义乌市天虹日用品有限公司	0	TH-2020	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.116条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/

16	电暖宝	贵阳市观山湖区千色潮品百货店	贵阳市观山湖西南国际商贸城2幢E单元3层13-18号	好极行	宁波奇宇生活电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市新浦镇环镇南路118号	HJX008-02	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.117条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	/
17	电暖袋	盘州市保田红太阳购物中心	贵州省六盘水市盘州市保田镇下保田村街上	远泽	慈溪市观海卫建国电器厂	慈溪市观海卫工业开发区	JG-1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.118条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ²	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
18	电暖手宝	大方县马场华联超市	大方县马场镇新街	楚迪	上海杨磊电器有限公司	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄	YL-	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.119条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ²	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

19	电暖袋	毕节金海湖新区新亿家超市	贵州省毕节市金海湖新区竹园乡彝族苗族风情街1号楼二三层	开欣熊	辰坤电器厂	浙江慈溪新浦工业区	220V 50HZ 450W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.120条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-18% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
20	暖水袋	江口县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处宏远商汇城	卡丹美思	广东鑫宜家实业有限公司	佛山市顺德区杏坛镇南朗工业区一路1号	XYJ-118	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.121条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-37% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.4mm ²	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
21	暖水袋	江口县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处宏远商汇城	妍柔	广东妍柔日用品有限公司	佛山市顺德区勒流街道宝城工业区	YR-204	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.122条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-29% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/

22	暖水袋	江口县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处宏远商汇城	妍柔	广东妍柔日用品有限公司	佛山市顺德区勒流街道宝城工业区	YR-202	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.123条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-25% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：不符合	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：电源软线不轻于相关规格	/
23	电暖袋	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区民主街	未来之星	佛山市米拉多电器有限公司	佛山市顺德区杏坛镇北水工业区1路6号	WL-116	2020-11-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.124条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-45% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.3mm ²	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
24	电暖袋	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区民主街	未来之星	佛山市米拉多电器有限公司	佛山市顺德区杏坛镇北水工业区1路6号	WL-103	2019-09-06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.125条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-19% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.3mm ²	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

25	电暖袋	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区民主街	未来之星	佛山市米拉多电器有限公司	佛山市顺德区杏坛镇北水工业区1路6号	WL-106	2020-11-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.126条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-20% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
26	电暖袋	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区民主街	未来之星	佛山市米拉多电器有限公司	佛山市顺德区杏坛镇北水工业区1路6号	WL-101	2020-11-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.127条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-16% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
27	楚迪电暖宝	太和超市	贵州省铜仁市石阡县汤山办事处万寿社区民主街	楚迪	横峰县红鹰电器厂	江西省横峰县司铺乡宋村	YC	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.128条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ²	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

28	电暖宝	大方县兴隆家家乐购物中心	贵州省毕节市大方县兴隆乡兴隆街上	图形商标（红雀）	义乌市至真电子科技有限公司	浙江省义乌市上溪镇将军路12号	420W 220V 50HZ	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.129条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+12% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
29	暖手器（电暖袋）	云岩静英电器经营部	贵州省贵阳市云岩区白云大道53号三桥综合批发部市场南区M座2036号	天虹暖宝	义乌市稠城夏宝日化厂	浙江省义乌市宗泽北路537号	TH-21	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.130条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+21% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
30	暖手器（电暖袋）	云岩静英电器经营部	贵州省贵阳市云岩区白云大道53号三桥综合批发部市场南区M座2036号	天虹暖宝	义乌市稠城夏宝日化厂	浙江省义乌市宗泽北路537号	TH-14	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.131条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ²	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

31	电暖宝	白云区顺丰超市沙文店	贵州省贵阳市白云区沙文镇商业街	图形商标	慈溪观海卫聚朋电器厂	浙江省慈溪市观海卫工业区	220V 50Hz 550W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.132条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-21% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
32	储热式电暖手器	修文县心连心超市	贵州省修文县扎佐镇襄阳路142号（原扎佐镇襄阳北路1单元1层1号）	图形商标（愉鑫）	平阳县通鑫民器有限公司	浙江省温州市平阳县水头镇鹤翔北路35-11号	YS203	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.133条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-13% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.3mm ²	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
33	电热水袋	黄梦玲（92522702MAJW0Q458）	福泉市金山办事处建设路4号	米乐奇	宁波米乐奇电器有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇开发区	MLQ-500	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.134条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-15% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ²	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

34	电暖手宝	李维 (925270 2MA6H9AR P6E)	福泉市金山 办事处金山 北路90号	凯允	慈溪市新 浦晨梦电 器厂	新浦镇 西工业 区	CM- 808	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.135条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和 电流：-35% 结构：不符 合 元件：不符 合 电源连接和 外部软线： 0.2mm ²	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为 易触及的导电性液体，不应 与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储 热芯体温度的热断路器是非 自复位型的 电源连接和外部软线：标称 横截面积≥0.5mm ²	/
35	电暖宝	李维 (925270 2MA6H9AR P6E)	福泉市金山 办事处金山 北路90号	卡菲 儿	慈溪市卡 菲尔电器 厂	浙江省 慈溪市 新浦工 业区	KFR00 1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.136条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和 电流：-16% 结构：不符 合 元件：不符 合 电源连接和 外部软线： 0.2mm ²	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为 易触及的导电性液体，不应 与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储 热芯体温度的热断路器是非 自复位型的 电源连接和外部软线：标称 横截面积≥0.5mm ²	/
36	电暖袋	郑少林 (925226 01MA6FJX MN3K)	贵州省黔东南州苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城3栋6号门面	纤爱	宁波市喜 佳嘉电器 有限公司	浙江省 宁波杭 州湾新 区庵东 镇江南 村	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.137条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和 电流：-16% 结构：不符 合 电源连接和 外部软线： 0.2mm ² 元件：不符 合	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为 易触及的导电性液体，不应 与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称 横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储 热芯体温度的热断路器是非 自复位型的	/

37	卡通玩具暖手袋	彭金燕 (92522601MA6GXTNLXR)	贵州省凯里市隆丰商贸城2座1楼16号	/	平阳县富嘉电器有限公司	平阳县水头镇鹤翔北路241号后	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.138条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-35% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.3mm ²	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
38	精品电暖袋	凯里市依实惠服装批发店	凯里市韶山北路7号1幢1层商1号	柯尼亚	瑞金市瑞林镇新晨梦电器厂	赣州市瑞金市瑞林镇瑞红村上长洲	CM-808	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.139条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 电源连接和外部软线：不符合 元件：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：电源软线不轻于相关规格 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
39	电暖宝	福泉市淘衣库服装城	福泉市金山办事处洒金北路421号峰邻天下平街3层20-84#商业	暖管家	义乌市荣多日用品厂	浙江义乌市城西工业区	220V 420W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.140条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-15% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ²	输入功率和电流：+5%~-10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/

40	电暖袋	贵州学武商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳大道西侧环城高速 东侧贵阳西南国际商贸城 一期地面工程第5幢C 单元1层154号	纤爱	康纳电器有限公司	广东 佛山市 大门工业 区	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.141条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-31% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
41	电暖袋	贵州学武商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳大道西侧环城高速 东侧贵阳西南国际商贸城 一期地面工程第5幢C 单元1层154号	凯歌	宁波鼎岩电器有限公司	浙江省 慈溪市 新浦工业 区	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.142条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-26% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/
42	电暖袋	观山湖区 长坤针织 品店	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳街道办事处西南国 际商贸城2幢C单元4层 36号47号	梓晓	筠连县大 雪山镇盛 腾电器厂	四川省 宜宾市 筠连县 大雪山 镇四景 村8组	220V 50Hz	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.143条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/

43	暖水器 (电热 水袋)	贵州鑫洋 阳贸易有 限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳宾阳大道西侧环城高速东侧贵阳西南商贸城一期工程2号楼地面工程C单元4层233号	开欣熊	安国市禹诺电器有限公司	安国市东方药城仙姑路2号	YC	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.144条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-21% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.3mm ²	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
44	暖手器 (电热 水袋)	贵州鑫洋 阳贸易有 限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳宾阳大道西侧环城高速东侧贵阳西南商贸城一期工程2号楼地面工程C单元4层233号	开欣熊	安国市禹诺电器有限公司	安国市东方药城仙姑路2号	KN	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.145条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-20% 结构：不符合 元件：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ²	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ²	/
45	电暖宝	贵州鑫洋 阳贸易有 限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳宾阳大道西侧环城高速东侧贵阳西南商贸城一期工程2号楼地面工程C单元4层233号	妙普	慈溪市沃尚电子厂	浙江慈溪市新浦镇东工业区	ZY-01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第9.11.4条的试验）、稳定性和机械危险机械强度（不包括第21.102、21.103条的试）、结构（不包括第22.46条的试验）内部布线、元件（仅做第24.146条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-60% 结构：不符合 电源连接和外部软线：0.2mm ² 元件：不符合	输入功率和电流：+5%~ -10% 结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触 电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm ² 元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	/