

贵州省市场监管局2021年流通领域延长线插座产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	延长线插座	凯里市万源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	S03-2303	2020-07-23	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
2	延长线插座	凯里市晏静建材经营部	凯里市新生路华亿大西部国际商贸城B1区3栋-1层4号	CHNT(图形商标)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise1-1130U	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
3	延长线插座	黎平县凯旋五金建材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇黎阳大道凯旋名门负一楼10号门面	图形商标(嘉宝象)	余姚盛泰电子厂/贵阳金元昌商贸有限公司	浙江省余姚市低塘街道西郑巷村陈蔡/贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城A组团10楼1单元3层4号	XBX-J-B11	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
4	延长线插座	黎平县凯旋五金建材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇黎阳大道凯旋名门负一楼10号门面	图形商标(公牛)	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-612	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
5	延长线插座	铜仁市碧江区宁雅物资有限公司	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶岩路10幢2-12号	图形商标(拳王)	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A521	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
6	延长线插座	江口县鑫旺商行	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处龙家寨片区综合市场门面107号	图形商标(公牛)	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区	GN-407W	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
7	移动式插座	江口县家发五金交电批发部	贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际综合市场119号	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise1-K1122	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	延长线插座	江口县家发五金交电批发部	贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际综合市场119号	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise1-K1233	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
9	移动式插座	仁怀市豫丰五金店	仁怀市中枢街道办事处青杠园社区符阳路	图形商标（公牛）	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GNC3D	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
10	移动式插座	袁显玉（92520402MA6HM8RC56）	安顺市西秀区96-1-3号铺	图形商标（润阳金牛）	北京润阳金牛电气有限公司	北京市丰台区南四环西路128号院3号楼4层508	XN-A02	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
11	移动式插座	袁显玉（92520402MA6HM8RC56）	安顺市西秀区太平小区96-1-3号铺	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-406D	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
12	移动式插座	胡细升（92520402MA6FBW3LXR）	贵州省安顺市西秀区太平小区95-7-117号铺	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-413K	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
13	延长线插座	贵州铭灏机电设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司门面B1-57号	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-B733	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
14	延长线插座	贵州铭灏机电设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司门面B1-57号	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-B522	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
15	延长线插座	樊西中（92520382MA6E0FL137）	贵州省遵义市仁怀市中枢街道办事处兴茅路	图形商标（兴叶）	慈溪市三叶电器有限公司	浙江省慈溪市掌起镇古窑工业区	SY-T112	2022-03-29	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	延长线插座	胡细升 (92520402 MA6FBW3 LXR)	贵州省安顺市 西秀区太平小 区95-7-117号 铺	公牛	公牛集团股份 有限公司	浙江省慈溪市观 海卫镇工业园东 区	GN-212	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
17	延长线插座	紫云县闽 发五金建 材经营部	贵州省安顺市 紫云县松山镇 格凸大道宏泰 商贸城E幢壹单 元E-109-110 号	公牛	公牛集团股份 有限公司	浙江省慈溪市观 海卫镇工业园东 区	GN-606 (3- 1.8)	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
18	延长线插座	清镇市站 街镇建川 五交建材 经营部	贵州省贵阳市 清镇市站街镇 站街南路	图形 商标（吉 羊）	慈溪市吉羊电 器有限公司	浙江省宁波市慈 溪市观海卫镇塘 下村	JY-H05	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
19	移动式插座	清镇市站 街镇建川 五交建材 经营部	贵州省贵阳市 清镇市站街镇 站街南路	图形 商标（吉 羊）	慈溪市吉羊电 器有限公司	浙江省宁波市慈 溪市观海卫镇塘 下村	JY-H03	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
20	移动式插座	六枝特区 品质开关 经营部	贵州省六盘水 市六枝特区九 龙街道前进路 梅花苑1层28号	正泰	浙江正泰建筑 电器有限公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	Sunrise 1-0122	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
21	延长线插座	贵州永辉 超市有限 公司遵义 分公司	贵州省遵义市 汇川区大连路 街道昆明路唯 一国际1、2号 楼裙楼1层2层3 层部分	南孚	福建南平南孚 电池有限公司	福建省南平市工 业路109号	NF318	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
22	延长线插座	贵州合力 购物有限 责任公司 遵义新浦 新区分公 司	贵州省遵义市 新蒲新区长征 大道“中建方 圆荟购物广场 ”负一层	图形 商标（公 牛）	公牛集团股份 有限公司	浙江省慈溪市观 海卫镇	GN- S1080	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
23	延长线插座	贵州合力 购物有限 责任公司 遵义新浦 新区分公 司	贵州省遵义市 新蒲新区长征 大道“中建方 圆荟购物广场 ”负一层	图形 商标（公 牛）	公牛集团股份 有限公司	浙江省慈溪市观 海卫镇工业园东 区	GNS1043	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	延长线插座	威宁县程凯超市	威宁县五里岗街道阳光大道阳光商贸城A区8号门面	宏创	慈溪市三叶电器有限公司	中国•浙江省慈溪市掌起镇古窑工业区	SY-T103	2020-07-18	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
25	延长线插座	大方县国泰五金矿山设备店	贵州省毕节市大方县顺德街道佳鑫B区9栋1-3号	图形商标（公牛）	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-618	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
26	飞科延长线插座	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	飞科	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FS2008	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
27	延长线插座	六盘水华夏幸福电力设备有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区领翔国际五金建材商贸城30号楼1层第8第9号	图形商标	北京润阳金牛电气有限公司	北京丰台区南四环西路128号院3号楼4层508	XN-110	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
28	延长线插座	六盘水万和盛商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区人民中路32号附169、171号	视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号	A12	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
29	飞雕插座	六盘水万和盛商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区人民中路32号附169、171号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	FD-F2031BW	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
30	移动式插座	福泉市顺大五金经营部	福泉市马场坪办事处金山南路42号	BULL公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GW-B09	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	移动式插座	贵州伍福建材商贸有限公司	贵州省黔南州贵定县金南街道办事处新桥街115号	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A540 (无线)	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
32	延长线插座	夏杰雄 (92522723 MA6E4NY L34)	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道新桥街78号B11-B12号门面	BULL公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区	GN-R5330	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
33	移动式插座	龙里县新多牌防盗门专卖店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道环城路(西)	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫	GN-A03 (无线)	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
34	移动式插座	兴义市乐尔惠烟酒超市	兴义市黄草办南环西路一巷12号门面	图形商标(拳王)	宁波拳王电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑开发区	G020D	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
35	移动式插座	兴义市乐尔惠烟酒超市	兴义市黄草办南环西路一巷12号门面	图形商标(拳王)	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦古窑公路242号	Q522	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
36	移动式插座	盘州市金指数五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道弘达御品1-2、1-3、1-4、1-5号门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑公路242号	A511	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
37	移动式插座	瓮安县华众五金机电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处贵州天农饲料有限公司门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	QW-J030BD (无线)	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
38	移动式插座	瓮安县鸿丰矿用物资经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处七星村	喜宝象	贵阳金元昌商贸有限公司	贵阳市观山湖区金阳南路6号	XBX-S-A02D	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	延长线插座	李铁云 (92522628 MA6EYFP 06T)	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇六街3栋5号门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A733-5	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
40	移动式插座	李铁云 (92522628 MA6EYFP 06T)	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇六街3栋5号门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A522 (无线)	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
41	移动式插座	张德忠 (92520103 MA6DRF3 L94)	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号三桥综合批发市场14栋994、995号门面	康健时代	浙江省临海市康健电器有限公司	浙江省临海市邵家渡街道	KJ-301	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
42	移动式插座	张德忠 (92520103 MA6DRF3 L94)	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号三桥综合批发市场14栋994、995号门面	康健时代	浙江省临海市康健电器有限公司	浙江省临海市邵家渡街道	KJ-517	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
43	延长线插座	铜仁市碧江区文笔峰佰惠超市	贵州省铜仁市碧江区侨泰嘉逸花苑七号楼	鑫豹	余姚市鑫豹电器厂	浙江省宁波市余姚市三七市镇二六市村	XB-168	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：不符合	延长线插座的结构：导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$	
											温升：51K	温升： $\leq 45\text{K}$	
44	延长线插座	铜仁市碧江区文笔峰佰惠超市	贵州省铜仁市碧江区侨泰嘉逸花苑七号楼	鑫豹	余姚市鑫宝电器厂	浙江省余姚市三七市镇二六市村	XB-125	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	接地措施：不符合	接地措施：拔出插头时，载流插销应在接地插销断开之前断开	
											延长线插座的结构：0.1 mm^2	延长线插座的结构：导体横截面积 \geq	
45	延长线插座	仁怀市乐泰五金经营部	仁怀市中枢街道一转盘玉壶西路52号	长舟	深圳市诺优胜电器厂	深圳市宝安区沙井街道和一社区和一和二工业区第26栋202	CZ334	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：5.7 mm	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离不小于6.5 mm	
											接地措施：不符合	接地措施：拔出插头时，载流插销应在接地插销断开之前断开	
											延长线插座的结构：不符合	延长线插座的结构：制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	
											耐热：不符合	耐热：试验后，标志仍清晰可辨	
											爬电距离、电气间隙：2mm	爬电距离、电气间隙： $\geq 3\text{mm}$	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	延长线插座	紫云县闽发五金建材经营部	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道宏泰商贸城E幢壹单元E-109-110号	奥格	深圳市嘉洲电缆电器有限公司	深圳市光明区公明街道振明路301-2号	A633-3	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：6.0 mm	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离不小于6.5 mm	
											延长线插座的结构：0.3 mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
47	延长线插座	汇川区王富华日杂副食店	贵州省遵义市汇川区董公寺镇农贸市场43、44号门面	金蛙	慈溪市蓝成电器有限公司	浙江慈溪市龙山镇镇南河头开发区	XC-2291A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：0.43 mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
											温升：55K	温升：≤45K	
48	延长线插座	陈寿英(92520301MA6EQ0HHXA)	贵州省遵义市汇川区开发区上海路荷花池旁	图形商标（春發）	慈溪市观海卫春雷电子配件厂	浙江省慈溪市观海卫镇工业区	CF-831	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：<0.5mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
											耐热：3.8mm	耐热：压痕直径≤2mm	
49	延长线插座	金沙县惠选精致生鲜店	金沙县鼓场街道玉屏社区2号路3-4号门面	图形商标（广欣）	深圳市君臣电器有限公司	深圳市罗湖区桂园街道深圳罗湖区松园西街30号	GX-C202	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：0.5mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
											耐热：5mm	耐热：压痕直径≤2mm	
50	延长线插座	贵州黔市鲜生超市有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道百里杜鹃路国贸中心一楼9号门面	鑫豹	鑫豹电器厂	浙江省余姚市三七镇工业区	XB-196	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：用量规测量插头应符合GB/T 1002的要求	
											延长线插座的结构：<0.5mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
51	延长线插座	黔西市弘网购物超市	黔西市水西社区城东路1号	新雅明	深圳市辉铭翔科技有限公司	深圳市罗湖区黄贝街道工业区	XYM-627	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：5.8 mm	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离不小于6.5 mm	
											延长线插座的结构：0.05mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
52	延长线插座	姚新春（92520522MA6J6XD D7K）	黔西县城东路54号	图形商标（海老大）	临海市康健电器有限公司	浙江省临海市邵家渡街道	H-3380	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：6.4 mm	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离不小于6.5 mm	
											延长线插座的结构：0.5mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
53	移动式插座	义龙新区杨意兵五金经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇石梁杠安置区	佳杭	揭西县京溪园镇京胡低压电器厂	广东省揭阳市揭西县京溪园镇岭溪村	JH2114	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：用量规测量插头应符合GB/T 1002的要求	
											延长线插座的结构：不符合	延长线插座的结构：插头应符合GB/T 2099.1要求。插座应符合GB/T 2099.1的要求，但其尺寸也可符合本部分第9章的要求	
											耐热：5mm	耐热：压痕直径≤2mm	
54	延长线插座	义龙新区杨意兵五金经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇石梁杠安置区	图形商标（奥格）	深圳市嘉洲电缆电器有限公司	深圳市光明区公明街道振明路301-2号	AG-A639-1.8	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：0.41mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
											温升：49K	温升：≤45K	
55	延长线插座	望谟县湘黔佳家福购物中心	望谟县新屯街道办事处新屯桥头	多宝格	普宁市占陇皇马电器厂	广东省普宁市占陇镇桥柱工业区	DBG-1215	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：4.0 mm	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离不小于6.5 mm	
											接地措施：不符合	接地措施：拔出插头时，载流插销应在接地插销断开之前断开	
											延长线插座的结构：0.31mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
											温升：107K	温升：≤45K	
											耐热：不符合	耐热：试验后，标志仍清晰可辨	
56	延长线插座	望谟县湘黔佳家福购物中心	望谟县新屯街道办事处新屯桥头	金立方	慈溪市蓝成电器有限公司	浙江慈溪市龙山镇镇南河头开发区	XC-2279	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：0.3mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.5mm ²	
57	延长线插座	张德忠（92520103MA6DRF3L94）	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号三桥综合批发市场14栋994、995号门面	康健	浙江省临海市康健电器有限公司	临海市邵家渡街道	KJ-106	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：0.3mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
58	延长线插座（移动插座）	云岩喜莲五金电器经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处新街18号贵海五金市场北区15栋999号	永得信	广东省普宁市占陇名汇电器厂	广东省普宁市占陇工业区	MH-106	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：0.5mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
59	延长线插座	云岩喜莲五金电器经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处新街18号贵海五金市场北区15	永得信	广东省普宁市占陇名汇电器厂	广东省普宁市占陇工业区	MH-105	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐	不合格	延长线插座的结构：0.5mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
											耐热：5mm	耐热：压痕直径≤2mm	
60	移动插座	云岩喜莲五金电器经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处新街18号贵海五金市场北区15栋999号	永得信	广东省普宁市占陇名汇电器厂	广东省普宁市占陇工业区	MH103D16A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：符合规定的 不接触规插入插座后，不接触规的插脚不应与带电部件接触。	
											接地措施：不符合	接地措施：拔出插头时，载流插销应在接地插销断开之前断开。	
											延长线插座的结构：不符合	延长线插座的结构：插头的额定电流不应低于插座的额定电流。	