

贵州省市场监管局2023年流通领域洗衣粉产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	柔软洗衣粉	石阡县乐忧忧生活超市	石阡县泉都街道大关社区福天领秀城二期9-10号	家家宜	东莞市家家宜洗涤用品有限公司	东莞市望牛墩镇洲湾村古塔路立顿工业园B栋	408克/袋 HL-A	-- /20241209S	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 25℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
2	超洁清新无磷型洗衣粉	德江县欢雷购物超市	德江县玉水街道新寨社区水余坝二组7号	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	408克/袋 WL-A	-- /20260326MZ7	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 26℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
3	洁霸深层去渍无磷洗衣粉	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	上海花王有限公司	上海市闵行区花王路333号	1.1千克/袋 WL-A	20230402/ AOF10923	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 27℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
4	薰衣草精油洗衣粉	息烽美信贸易有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道虎城大道开磷城D1, D2, D3, D4栋一至二层商业用房	澳奇	重庆佳洁实业(集团)有限公司成都分公司(制造商)	成都市郫都区三道堰镇	508g/袋 WL-A	20260304. 6	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 28℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
5	超效加酶无磷洗衣粉	贵州永辉超市有限公司观山湖万达广场分公司	贵州省贵阳市观山湖区万达广场购物中心	雕	纳爱斯集团有限公司	浙江省丽水市上水南3号	560g/袋 WL-A	20260601X 09	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 29℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
6	无磷型亲肤洗衣粉	贵州农源达企业管理有限公司	贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园26号地块S-11	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	1.5kg/袋 WL-A	20250303 MZ1306	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 30℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
7	奥妙深层洁净洗衣粉	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	奥妙	联合利华(中国)有限公司	安徽省合肥经济技术开发区锦绣大道88号	1.1千克/袋	限用日期: 20260615/ 20260615A E10	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 31℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
8	汰渍2合1洁净透亮洗衣粉	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	汰渍	广州宝洁有限公司	广州市经济技术开发区滨河路一号	1.65千克/袋, A型	20230719/ --	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 32℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
9	动力100香氛洗衣粉	册亨县纳福乐购食品经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇红旗村	/	纳爱斯集团有限公司	浙江省丽水市上水南3号	1千克/袋 WL-A	-- /20240911X23	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 33℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	奇强速效洗衣粉	望谟县源源生活超市	望谟县王母街道办事处思源路	/	贵州南风日化有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩	1.058千克/袋WL-A	-- /GZ202503045	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 34°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
11	立白除菌去渍无磷型洗衣粉	赫章县好乐多购物超市	贵州省毕节市赫章县妈姑镇拱桥村	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	450g/袋, WL-A	限用日期及批号: 20260225MZ6	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 35°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
12	浪漫熏香无磷洗衣粉	贵州星力乐品鲜活商贸有限公司南厂路分店	贵州省贵阳市南明区南厂路都市新天地(兴关社区)	榄菊	中山榄菊日化实业有限公司	广东省中山市小榄镇乐丰路	1.468kg/袋WL-A	20241206YY	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 36°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
13	花漾柠露香氛无磷型洗衣粉	台江县佳华购物中心百货部	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县佳安苗都锦城二楼	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	800克/袋WL-A	-- /20250918	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 37°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
14	全效去渍亮白洗衣粉	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	/	上海和黄白猫有限公司	上海市徐汇区平福路188号3幢第2层	500g/袋WL-A	20230603/ --	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 38°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
15	无磷型洗衣粉	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司鑫源加油站	贵州省六盘水市水城县双水开发区	汰渍	广州宝洁有限公司	广州市经济技术开发区滨河路一号	1.15千克/袋	20230504/ --	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 39°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
16	立白大师香氛天然洗衣粉	张贵明	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道观音洞路2号门面	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	800g/袋WL-A	限用日期: 20260102	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 40°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
17	除菌无磷洗衣粉	贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树汇远生活馆(黄果树安利小学旁)	雕牌	纳爱斯集团有限公司	浙江省丽水市上水南3号	408克/袋WL-A	限用日期: 2025.06.21	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 41°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
18	速溶高效洗衣粉	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	/	上海和黄白猫有限公司	上海市徐汇区平福路188号3幢第2层	5千克/袋WL-A	20230627/ --	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 42°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
19	薰衣芬芳洗衣粉	百里杜鹃哥俩购物中心	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区锦泰华庭	活力28	湖北活力集团有限公司	荆州市沙市区江津东路99号	1kg/袋, WL-A	限用日期: 20251112/20251112Y	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 43°C)、总活性物质质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	红玫瑰领袖净洗衣粉	百里杜鹃哥俩购物中心	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区锦泰华庭	红玫瑰	成都蓝风(集团)股份有限公司	成都市青白江区大湾镇青江南路	4kg/袋, WL-A	限用日期: 2026年07月27日/31	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 44℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	
21	谜情花香洗衣粉	瓮安县珠藏友家生活超市	瓮安县珠藏镇珠藏社区江中街(同鑫家园2-2层)	联合博士	佛山市南海区旭展洗涤用品厂	佛山市南海区大沥镇盐步东秀聚龙村工业区中心路一横自编2号	5kg/袋	20230227/W15	规定污布的去污力、游离碱(以NaOH计)质量分数、表观密度、pH(0.1%溶液, 45℃)、总活性物质量分数、总五氧化二磷质量分数	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域衣料用液体洗涤剂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	天然洗衣液	德江县欢雷购物超市	德江县玉水街道新寨社区水余坝二组7号	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	2千克/瓶普通型	— /20260519 MZ605	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
2	亮白除菌洗衣液	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	3kg/瓶	— /202207141 05S	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
3	蓝月亮深层洁净护理洗衣液	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	蓝月亮	蓝月亮(中国)有限公司	广州市黄埔区云埔工业区埔南路36号	1kg/袋, 洗衣液(普通型)	限用日期: 20260307/ AEM1	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
4	婴儿酵素洗衣液	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	/	康柏利科技(苏州)有限公司	苏州市相城区太平工业园	900ml/瓶, 洗衣液(普通型)	限用日期: 20251129/ BNZJAA	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
5	柔顺护理洗衣液	望谟县源源生活超市	望谟县王母街道办思源路	奇强	贵州南风日化有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩	900克100克/袋	— /GZ202502 16	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
6	榄菊全效洗护洗衣液	册亨县纳福乐购食品经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇红旗村	/	中山榄菊日化实业有限公司	广东省中山市小榄镇乐丰路	908克/袋	— /20250813 XABA0D	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
7	茶皂素洗衣液	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	心相印	江西省恒安生物科技有限公司	江西省吉安市井冈山经济技术开发区建设大道302号	1kg/袋, 洗衣液(普通型)	限用日期: 20240807/ 0210808C	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
8	全效护色洗衣液	开阳万家乐生活超市	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道博雅欣园一期8、9、10号负一层地下商场	潔力威	东莞市建文洗涤用品有限公司	广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技三路1号	4kg/桶	202511242 0221125J1 16	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
9	香氛洗衣液	贵州合力超市采购有限公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇白龙路7号凯悦鑫城A区一层、二层	浣馨	重庆蓝漂生物科技有限公司	重庆市永川区朱沱镇港桥路399号1幢	2kg/瓶	20230408/ 02304081C	总活性物、PH(25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH(25° C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	抑菌内衣洗衣液	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	邦倍	贵州中永日化有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇	2L/瓶普通型	20221009/-	总活性物、PH (25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH (25°C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
11	深层洁净洗衣凝珠	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司平寨加油站	贵州省六盘水市六枝特区致富路	/	广东易捷优凯日化有限责任公司	佛山市南海区里水镇胜利社区里水东部工业园33号新材料产业园E座首层102号	500g/袋浓缩型	20221003/-	总活性物、PH (25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH (25°C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
12	柔软洗衣液	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	芭菲	维布络日用品(广东)有限公司	广州市增城区永宁街创强路98号	2kg/袋	限用日期: 2027/07/04/20230705K1	总活性物、PH (25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH (25°C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
13	超能植沐悦色洗衣液	贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树汇远生活馆(黄果树安利小学旁)	超能	纳爱斯集团有限公司	浙江省丽水市上水南3号	2千克/瓶	限用日期: 2026.02.23	总活性物、PH (25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH (25°C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
14	香氛洗衣液	贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树汇远生活馆(黄果树安利小学旁)	超能	纳爱斯集团有限公司	浙江省丽水市上水南3号	900g/袋	限用日期: 2026.07.04	总活性物、PH (25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH (25°C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
15	生物活性酶除螨洗衣液	从江县福一村农产品超市有限责任公司	贵州省黔东南州从江县丙妹镇江东南路货运站负一楼商铺	绝代红颜	广州居美日用品有限公司	广州市白云区江高镇夏荷路2号之一101厂	1.5kg/瓶	20220818/-	总活性物、PH (25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH (25°C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	
16	去渍净柔花香洗衣液	瓮安县珠藏友家生活超市	瓮安县珠藏镇珠藏社区江中街(同鑫家园2-2层)	澳洛澜	广州澳慈生物科技有限公司	广州市花都区花山镇华辉路12号4栋	2kg/瓶	限用日期: 2025.03.09/2025/03/09ACH	总活性物、PH (25° C,1%水溶液)、总五氧化二磷、规定污布的去污力、pH (25°C, 1%水溶液)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域皂类产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	立白除菌去渍洗衣皂	贵州农源达企业管理有限公司	贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园26号地块S-11	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	200g/块 I 型	20251111MZ1	干钠皂、发泡力(5min)、氯化物(以NaCl计)、游离苛性碱(以NaOH计)、总五氧化二磷	未发现不合格	/	/	
2	婴幼儿洗衣皂	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	天使	南风集团山西日化销售有限公司	山西省运城市运城经济技术开发区南风工业园	128克/块 I 型	— /YC202506027	干钠皂、发泡力(5min)、氯化物(以NaCl计)、游离苛性碱(以NaOH计)、总五氧化二磷	未发现不合格	/	/	
3	汰渍全效360°无磷洗衣皂	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	汰渍	广州宝洁有限公司	广州市经济技术开发区滨河路一号	116克/块, I 型	20230602/—	干钠皂、发泡力(5min)、氯化物(以NaCl计)、游离苛性碱(以NaOH计)、总五氧化二磷	未发现不合格	/	/	
4	APG香水透明皂	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	超能	纳爱斯集团有限公司	浙江省丽水市上水南3号	160克/块 II 型	— /20260410A3432	干钠皂、发泡力(5min)、氯化物(以NaCl计)、游离苛性碱(以NaOH计)、总五氧化二磷	未发现不合格	/	/	
5	青花椒除螨除菌内衣皂	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	满婷	山东九鑫生物工程有限公司	山东省泰安市东平经济开发区兴园路013号	115g/块, I 型	限用日期: 20260228/M T23030111	干钠皂、发泡力(5min)、氯化物(以NaCl计)、游离苛性碱(以NaOH计)、总五氧化二磷	未发现不合格	/	/	
6	红酒微醺内衣皂	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	/	上海和黄白猫有限公司	上海市徐汇区平福路188号3幢第2层	100g/块 I 型	— /20250511KD21	干钠皂、发泡力(5min)、氯化物(以NaCl计)、游离苛性碱(以NaOH计)、总五氧化二磷	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域家居清洁剂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	6合1洁厕液	贵州永辉超市有限公司贵安新区分公司	贵州省贵安新区花溪大学城群升大智汇29号地块1号楼负一层	兔の力	广州珺凯清洁剂有限公司(制造商)	广州市南沙区东涌镇万泰路49号8栋101室	(600 600)g/组 便池和马桶专用型	D17A20260420	总酸度、表面活性剂含量、总有效物含量、腐蚀性	未发现不合格	/	/	
2	优颂除菌洁厕灵	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	优颂	广州市加茜亚化妆品有限公司	广州市白云区神山工业园振华北路128号	620克/瓶, 便池和马桶专用型	限用日期: 20260721/2023072213	总酸度、表面活性剂含量、总有效物含量、腐蚀性	未发现不合格	/	/	
3	强效洁厕灵	兴义市惠客连锁超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市兴泰街道民航大道万峰郡府3号楼负二层	威力王子	妙管家(苏州)日用品有限公司	江苏省苏州市太仓市岳王镇工业园区	600克/瓶	— /20241222T080221	总酸度、表面活性剂含量、总有效物含量、腐蚀性	未发现不合格	/	/	
4	强力洁厕灵	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	居美完美好太太	广州居美日用品有限公司	广州市白云区江高镇夏荷路2号之一101厂	600克/瓶	20260310/—	总酸度、表面活性剂含量、总有效物含量、腐蚀性	未发现不合格	/	/	
5	超凡洁净香氛洁厕液	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	卫诺	蓝月亮(中国)有限公司	广州市黄埔区云埔工业区	500/瓶*2瓶/套	— /20251025	总酸度、表面活性剂含量、总有效物含量、腐蚀性	未发现不合格	/	/	
6	洁厕王(柠檬草香)	瓮安县珠藏友家生活超市	瓮安县珠藏镇珠藏社区江中街(同鑫家园2-2层)	雅狮	重庆碧海源日化用品有限公司	重庆市巴南经济园区界石组团A区石桂大道厂房	1升/瓶, 便池和马桶专用型	限用日期: 20240909/JC2021091008	总酸度、表面活性剂含量、总有效物含量、腐蚀性	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域打火机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	打火机	凯里市秋岑副食品	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐路饮食服务公司门面	/	杜贝纳(上海)烟具有限公司	上海市奉贤区大叶公路8188号8楼	KT-DZ02	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在50mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
2	卡塔打火机	贵州众祥盛连锁超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中央城11栋、12栋、15栋、16栋负一楼	/	深圳鲸孚科技有限公司	深圳市龙岗区坂田街道中浩工业城C5	KT-DZ01	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在51mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
3	打火机	平塘县家乐超市	平塘县金盆街道办事处回龙村打完寨	/	江西福莱仕打火机制造有限公司	江西省九江市永修县燕坊镇福莱仕工业园	F-78	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在52mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
4	打火机	三都水族自治县心连心购物超市	三都县三合街道腾龙世纪6号楼	不凡	重庆市荣昌区龙昊打火机厂/陕西玉满坤商贸有限公司	陕西省西安未央区凤凰城二路10号天地时代广场1幢32008室	BF-18	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在53mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
5	打火机	岑巩县步步高超市	贵州省黔东南州岑巩县舞水街道新兴大道下段199号门面	正达	湖南沃斯电子科技有限公司	湖南省邵东县团山镇打火机工业园	708	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在54mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
6	打火机	岑巩县东成日杂店	岑巩县舞水路团结巷中央华府门口	文信	湖南正奇电气有限公司	团山镇工业园	179	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在55mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	功能要求-抗溅火、爆火或跳火-3;任何火焰高度变化超过50mm或火焰高度超过标准规定最大值,视为不合格。	最大火焰高度:152mm	
											结构整体性要求-抗高温-气体打火机:气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空,视为不合格	试验后,4个试件燃料箱炸裂	
											功能要求-抗溅火、爆火或跳火-2:在5s内的任何时间段火焰高度不应超过稳定状态火焰高度50mm,或最大火焰高度不应超过标准规定的最大值。	最大火焰高度:169mm	
											功能要求-火焰高度-可调式打火机-后混式打火机-2:使用者特意调节到制造商的最大火焰的设计极限,火焰高度不应超过20mm	194	
										功能要求-抗溅火、爆火或跳火-1:不应有溅火、爆火或跳火	2个试件出现跳火现象		

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	打火机	凯里市货满易百货店	凯里市永乐路30号大地永乐园1幢1层3号商铺	/	邵东彪牌科技有限公司	湖南省邵东县团山镇打火机工业园区	606	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在56mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
8	打火机	安顺市黄果树旅游区惠众购物超市	贵州省安顺市黄果树旅游区酒把村新村	文信	湖南省正奇电气有限公司	团山镇工业园	519	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在57mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	功能要求-火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1:正常使用状态下,使用者应需要特意的动作才能够减少或者增加火焰高度。可调节式打火机应当设有标记,表示要减少或增加火焰高度调节装置所需运动的方向	无调节标记	
											功能要求-火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.2:对于火焰高度调节装置符合3.3.3条款和3.3.4条款的打火机,调节装置的指示方向应永久刻在或印在打火机上,这些标记应位于打火机火焰调节装置附近,使用者应清楚看到并理解	无调节指示标记	
											结构整体性要求-抗高温-气体打火机:气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空,视为不合格	试验后,2个试件燃料箱炸裂,2个试件液体燃料完全泄漏	
9	打火机	安顺市黄果树风景区湘黔洁廉购物店	贵州省安顺市黄果树风景区白水镇酒把新村	/	宇阳五金塑胶有限公司	/	YY-998	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在58mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	一次性打火机	罗甸县辣妹便利店	贵州省黔南州布依族苗族自治州罗甸县罗坪镇罗斛大道(黄国章房屋)	/	邵东市环兴打火机制造有限公司	/	E309	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在59mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
11	一次性打火机	贵州永辉超市有限公司绥阳分公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道路源城市广场负一层	百乐	赣州市卫诚打火机制造有限公司	江西省赣州市湖边镇湖边大道8号	50PCSWK30	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在60mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
12	百乐防风打火机	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负	/	赣州市卫诚打火机制造有限公司	江西省赣州市湖边镇湖边大道8号	50PCSFV12	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在61mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	CP22L火石打火机	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负	可利福	上海帝步禄贸易有限公司	上海市闵行区紫秀路100号1号楼5楼A座	系列：招财猫3	/	功能要求(火焰产生，火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机，火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3，抗溅火、爆火或跳火-1、2、3，火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机，抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机，抗跌落-火焰高度设定在62mm-气体打火机，抗高温-气体打火机，抗内压(仅适用气体打火机)，燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机，抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
14	HD-302直冲打火机	绥阳合力商业有限公司第一分公司	绥阳县洋川镇解放中路鑫港国际购物中心B1层	好的	慈溪市极弘电子有限公司	浙江省慈溪市掌起镇打火机工业园	HD-302	/	功能要求(火焰产生，火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机，火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3，抗溅火、爆火或跳火-1、2、3，火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机，抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机，抗跌落-火焰高度设定在63mm-气体打火机，抗高温-气体打火机，抗内压(仅适用气体打火机)，燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机，抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
15	可充气打火机	兴义市张方祥便利店	兴义市桔山办笔山社区笔山安置区3组	/	慈溪市现代打火机有限公司	/	Lt9	/	功能要求(火焰产生，火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机，火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3，抗溅火、爆火或跳火-1、2、3，火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机，抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机，抗跌落-火焰高度设定在64mm-气体打火机，抗高温-气体打火机，抗内压(仅适用气体打火机)，燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机，抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
16	一次性打火机	兴义市品尊烟酒店	兴义市桔山办笔山社区二组安置区1号	/	重庆市荣昌区龙昊打火机厂	/	BF-18	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在65mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/		
17	可充气打火机	兴仁市刘延云食品经营部	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路里仁广场17号	正达	湖南沃斯电子科技有限公司	/	208	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在66mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	结构整体性要求-抗高温-气体打火机;气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空,视为不合格	试验后,4个试件液体燃料完全泄漏		
18	可充气打火机	兴仁市兴隆食品经营部	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路	/	邵东县团山镇新兴打火机厂	/	滨发159	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在67mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	功能要求-火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1正常使用状态下,使用者应需要特意的动作才能够减少或者增加火焰高度。可调节式打火机应当设有标记,表示要减少或增加火焰高度调节装置所需运动的方向	无指示标记	试验后,4个试件液体燃料完全泄漏	
											功能要求-火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.2对于火焰高度调节装置符合3.3.3条款和3.3.4条款的打火机,调节装置的指示方向应永久刻在或印在打火机上,这些标记应位于打火机火焰调节装置附近,使用者应清楚看到并理解	无调节装置指示标记		
											结构整体性要求-抗高温-气体打火机;气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空,视为不合格			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	一次性打火机	盘州市尹恋便利店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道星云北路2号	鑫博美	新跃电子科技有限公司	/	XBM-920	/	功能要求(火焰产生, 火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机, 火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3, 抗溅火、爆火或跳火-1、2、3, 火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机, 抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在68mm-气体打火机, 抗高温-气体打火机, 抗内压(仅适用气体打火机), 燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机, 抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	任何火焰高度变化超过50mm或火焰高度超过标准规定最大值, 视为不合格。 气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空, 视为不合格 在5s内的任何时间段火焰高度不应超过稳定状态火焰高度50mm, 或最大火焰高度不应超过标准规定的最大值。 使用者特意调节到制造商的最大火焰的设计极限, 火焰高度不应超过120mm	最大火焰高度: 155mm 试验后, 4个试件液体燃料完全泄漏 最大火焰高度: 162mm 155	
20	一次性打火机	钟山区刘东百货批发部	贵州省六盘水市钟山区荷城批发市场A区56号	/	能全电气科技(西畴)有限公司	/	NQM-03	/	功能要求(火焰产生, 火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机, 火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3, 抗溅火、爆火或跳火-1、2、3, 火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机, 抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在69mm-气体打火机, 抗高温-气体打火机, 抗内压(仅适用气体打火机), 燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机, 抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	任何火焰高度变化超过50mm或火焰高度超过标准规定最大值, 视为不合格。 气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空, 视为不合格 在5s内的任何时间段火焰高度不应超过稳定状态火焰高度50mm, 或最大火焰高度不应超过标准规定的最大值。 使用者特意调节到制造商的最大火焰的设计极限, 火焰高度不应超过120mm 不应有溅火、爆火或跳火	最大火焰高度: 147mm 试验后, 2个试件燃料箱炸裂, 1个试件液体燃料完全泄漏 最大火焰高度: 148mm 149 3个试件出现跳火现象	
21	可充气打火机	六枝特区开心心食品便利店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(电力宾馆旁)	/	宁波众为电子有限公司	/	H100	/	功能要求(火焰产生, 火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机, 火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3, 抗溅火、爆火或跳火-1、2、3, 火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机, 抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在70mm-气体打火机, 抗高温-气体打火机, 抗内压(仅适用气体打火机), 燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机, 抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空, 视为不合格	试验后, 2个试件燃料箱炸裂, 2个试件液体燃料完全泄漏	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	一次性打火机	纳雍县欧帘雅窗帘店	贵州省毕节市纳雍县居仁办事处大商汇	/	湖南恒图科技有限公司	/	309	/	功能要求(火焰产生, 火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机, 火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3, 抗溅火、爆火或跳火-1、2、3, 火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机, 抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在71mm-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在71mm-气体打火机, 抗高温-气体打火机, 抗内压(仅适用气体打火机), 燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机, 抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	任何火焰高度变化超过50mm或火焰高度超过标准规定最大值, 视为不合格。	最大火焰高度: 141mm	
											气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空, 视为不合格	试验后, 4个试件燃料箱炸裂	
											在5s内的任何时间段火焰高度不应超过稳定状态火焰高度50mm, 或最大火焰高度不应超过标准规定的最大值。	最大火焰高度: 143mm	
											使用者特意调节到制造商的最大火焰的设计极限, 火焰高度不应超过120 mm	160	
23	一次性打火机	织金县熊恩明超市	织金县绮陌街道金玉龙城3栋1-2号门面	/	贵州中焰(环兴)实业有限公司	/	AC357	/	功能要求(火焰产生, 火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机, 火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3, 抗溅火、爆火或跳火-1、2、3, 火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机, 抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在72mm-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在72mm-气体打火机, 抗高温-气体打火机, 抗内压(仅适用气体打火机), 燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机, 抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
24	打火机	石阡县汤山镇甘国翠副食店	石阡县泉都街道办事处临江社区河西下段	/	湖南恒图科技有限公司	/	A02	/	功能要求(火焰产生, 火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机, 火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3, 抗溅火、爆火或跳火-1、2、3, 火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机, 抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在73mm-气体打火机, 抗跌落-火焰高度设定在73mm-气体打火机, 抗高温-气体打火机, 抗内压(仅适用气体打火机), 燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机, 抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	正常使用状态下, 使用者应需要特意的动作才能够减少或者增加火焰高度。可调节式打火机应当设有标记, 表示要减少或增加火焰高度调节装置所需运动的方向	无调节标记	
											对于火焰高度调节装置符合3.3.3条款和3.3.4条款的打火机, 调节装置的指示方向应永久刻在或印在打火机上, 这些标记应位于打火机火焰调节装置附近, 使用者应清楚看到并理解	调节装置无指示标记	
											气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空, 视为不合格	试验后, 2个式样燃料箱炸裂	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	打火机	铜仁市万山区铜之美便利店	贵州省铜仁市万山区丹都办事处西南商贸物流园大底盘(吊层商业)-3层14号门面	浪客	慈溪市掌起镇发达打火机五金厂	慈溪市掌起镇直江北路87号	K13	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在74mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
26	打火机	铜仁市万山区铜之美便利店	贵州省铜仁市万山区丹都办事处西南商贸物流园大底盘(吊层商业)-3层14号门面	ZHUOYE	广东卓业打火机制造有限公司	广东省肇庆市德庆县官圩镇县打火机生产基地	ZY-218S1	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在75mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
27	打火机	金沙县顺邦文具超市	金沙县鼓场街道黎明社区长江大道8-9号	正达	湖南沃斯电子科技有限公司	湖南省邵东县团山镇打火机工业园	818-1	未标注	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在76mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	不合格	任何火焰高度变化超过50mm或火焰高度超过标准规定最大值,视为不合格。	最大火焰高度: 133mm	3个试件出现跳火现象
											气体燃料泄露率超过15mg/min或者打火机液体燃料为空,视为不合格	试验后, 2个试件燃料箱	
											在5s内的任何时间段火焰高度不应超过稳定状态火焰高度50mm,或最大火焰高度不应超过标准规定的最大值。	最大火焰高度: 131mm	
											使用者特意调节到制造商的最大火焰的设计极限,火焰高度不应超过120mm	142	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	打火机	石阡县益家超市	石阡县泉都街道临江社区临江楼1楼门面	/	宁波市诺曼电子科技有限公司	余姚市低塘街道历山光明西路63号	B26	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在77mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
29	一次性打火机	六枝特区家佳福果蔬超市	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(国际建材城)	/	湖南省豪牌电气有限公司	/	169	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在78mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
30	可充气打火机	贵阳乌当区小福仙便利店	贵州省贵阳市乌当区新天寨防疫站门面	/	宁波市诺曼电子科技有限公司	/	39080	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在79mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	可充气打火机	黄鹏	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处白云大道53号三桥综合批发市场A座2066号	/	慈溪市新隆打火机有限公司	/	THC-626	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在80mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
32	可充气打火机	黄鹏	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处白云大道53号三桥综合批发市场A座2066号	/	慈溪市新隆打火机有限公司	/	T5	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在81mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
33	打火机	黔西市新世纪百货超市	贵州省毕节市黔西市金凤社区金凤大道20号	/	湖南恒图科技有限公司	/	519	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在82mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	打火机	安顺开发区柳氏百货店	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸城物流中心负1层C18号商铺	/	慈溪市今日电讯有限公司	慈溪市掌起镇直江北路128号	JBH-211	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在83mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	
35	打火机	安顺开发区柳氏百货店	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸城物流中心负1层C18号商铺	博众	神鹰打火机厂	团山镇打火机工业园	998	/	功能要求(火焰产生,火焰高度-不可调式打火机-后混式打火机,火焰高度调节-可调式打火机-序号3.3.1、序号3.3.2、序号3.3.5、序号3.3.3,抗溅火、爆火或跳火-1、2、3,火焰熄灭-不可调式后混式打火机)、结构整体性要求(抗燃料泄露-可重复充罐式气体打火机,抗跌落-最大火焰高度位置-气体打火机,抗跌落-火焰高度设定在84mm-气体打火机,抗高温-气体打火机,抗内压(仅适用气体打火机),燃烧行为-火焰高度在永久设定的火焰高度位置不可调式打火机,抗持续燃烧-不可调式气体打火机)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域餐具洗涤剂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	冷水洗洁精	石阡县乐忧忧生活超市	石阡县泉都街道大关社区福天领秀城二期9-10号	家家宜	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	500克/瓶	— /20221106S103	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
2	盐洁洗洁精	思南县纪万超市	思南县关中坝街道江东社区多维国际一期2-2-24-2-2-26	/	四川立白实业有限公司	眉山市青神县黑龙镇	1.1千克/瓶	— /20260117MZ709	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
3	海盐除菌洗洁精	印江自治县海马百货总店	印江自治县峨岭街道浙江商贸城	激浪	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道南段702号	3千克 800克/瓶	— /20230529S102	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
4	全效加浓洗洁精	中国石化销售有限公司贵州黔西南兴义桔山大道加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山新区桔山大道	雕牌	纳爱斯集团有限公司	浙江省丽水市上水南3号	500克/瓶	— /20250912A1215	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
5	小苏打果蔬餐具净	贵州合力超市采购有限公司遵义第三分公司	贵州省遵义市汇川区遵义古城项目3-1号楼一层入口及负一层商业部分	兔力	广州碧凯清洁剂有限公司	广州市南沙区东涌镇万泰路49号8栋101室	1.018kg/瓶	— /D17A20260223	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
6	黔惠生姜洗洁精	贵州合力超市采购有限公司遵义第三分公司	贵州省遵义市汇川区遵义古城项目3-1号楼一层入口及负一层商业部分	/	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	3千克/瓶	20230520S402	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
7	惠相随金桔洗洁精	贵州永辉超市有限公司观山湖万达广场分公司	贵州省贵阳市观山湖区万达广场购物中心	/	安徽亚太洗涤用品有限公司	安徽省淮北市烈山经济开发区雷山工业园纬二路	1.46kg/瓶	20230527	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
8	餐饮专供洗洁精	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	白猫	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	4千克/桶	— /20260624R102	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
9	生姜速效洗洁精	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	奇强	贵州南风日化有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩	4千克/桶	— /20260523GZ	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	茶清天然绿茶洗洁精	贵州省铜仁市锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	蓝月亮	蓝月亮(广州)有限公司	广东省广州市黄埔区斗塘路45号	500g/瓶	—/20251219	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
11	香橙除油洗洁精	玉屏德利购物广场	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处东市路	洁劲	四川洁仕曼生物科技有限公司	四川省眉山市彭山区青龙街道工业西一路南段628号	5.108千克/桶	—/20251215E406	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
12	柠檬洗洁精	贵州省铜仁市鑫喜多商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路11号百盛桃苑大底盘负一层15号门面	活力28	成都意中洗涤用品有限公司	四川省成都市青白江区青江南路688号14栋1-4层	1.1kg/桶	—/12Y220251205E1Z	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
13	清新柠檬洗洁精	贵州省铜仁市鑫喜多商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区西外环路11号百盛桃苑大底盘负一层15号门面	雕牌	纳爱斯成都有限责任公司	四川新津工业园区(五津)希望路428号	4.68千克/桶	—/20260529X0135WE3301HWF6	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
14	青柠精华洗洁精	新蒲新区蒲蒲小丁超市	新蒲新区新中街道天都8幢1-5号商铺	激浪	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙镇工业大道南段702号	500克/瓶	—/20221008S202	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
15	绿茶精华洗洁精	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	高富力	广州浪奇日用品有限公司	广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路8号	3.5kg/瓶	限用日期20260723/20260723A	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
16	超能食品用洗洁精	新蒲新区蒲蒲小丁超市	新蒲新区新中街道天都8幢1-5号商铺	超能	纳爱斯成都有限责任公司	四川新津工业园区(五津)希望路428号	508克/瓶	—/20250109X01	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
17	好爸爸0添加食品用果蔬餐具净	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	广州立白(番禺)有限公司	广州市番禺区新造镇永兴工业区	1千克/瓶	限用日期20260311/A0908	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
18	天然护手餐具净	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	浪奇	广州浪奇日用品有限公司	广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路8号	1.5kg/瓶	限用日期20251214/20251214A	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
19	雕牌高效洗洁精	新蒲新区蒲蒲小丁超市	新蒲新区新中街道天都8幢1-5号商铺	雕牌	纳爱斯成都有限责任公司	四川新津工业园区(五津)希望路428号	500克/瓶	—/20260128X01	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
20	米醇素餐具净	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	澳雪 家务	广东嘉丹婷日用品有限公司	肇庆高新区正隆一街2号	1.28kg/瓶	限用日期20260801/B02042	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	白猫经典配方洗洁精	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	白猫	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	2千克/瓶	限期日期：20260701/20260701R201	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
22	优颂柠檬护手洗洁精	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	优颂	广州市加茜亚化妆品有限公司	广东省广州市白云区神山工业园振华北路128号	1.38千克/瓶	限期日期：20260707/2023070815	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
23	强效去油洗洁精	兴义市惠客连锁超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市兴泰街道民航大道万峰郡府3号楼负二层	洁多芬	四川立白实业有限公司	眉山市青龙县黑龙镇	5千克/桶	— /20240703MZ4049	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
24	柠檬洗洁精	黔西南州美高美商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市坪东街道双龙路14号幸福顾家 MAALLB1250-B1261首一层	活力28	成都意中洗涤用品有限公司	四川省成都市青白江区清江南路688号14栋1-4层	4.88kg/瓶	— /10YZ20251031E1Z	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
25	茶籽植萃餐具净	黔西南州美高美商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市坪东街道双龙路14号幸福顾家 MAALLB1250-B1261首一层	狮子汪	贵州黔灵百草生物科技有限公司	贵州省黔南州贵定县昌明镇昌明经济开发区七号路贵州鑫森德厂区2号厂房	1.1kg/瓶	2021/03/15/-	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群、砷（As）、甲醇含量、甲醛含量	不合格	13%	总活性物含量：≥15%	
26	柠檬超洁洗洁精	黔西南州美高美商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市坪东街道双龙路14号幸福顾家 MAALLB1250-B1261首一层	奇强	贵州南风日化有限公司	贵州省安顺市经济开发区歇凉岩	450克/瓶	限制使用日期：20240722/GZ05	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
27	柠檬红茶洗洁精	兴义市惠客连锁超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市兴泰街道民航大道万峰郡府3号楼负二层	威力王子	广州奇顺日化科技有限公司	广州市花都区花东镇金田路14号	1.308千克/桶	限制使用日期：2026-02-04/2302050501	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
28	绿劲天然餐具净	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道恒立大世界负一楼	妈妈壹选	威莱（广州）日用品有限公司	广东省广州市从化区明珠工业区伟业路8号	1.28kg/瓶	20230426/—	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	小苏打柠檬洗洁精	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	胖渍小黄鸭	河南品惠日用品有限公司	河南省新乡市凤泉区大块镇陈堡村新辉路东102号	1.2L/瓶	限用日期：20250208/—	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
30	立白新金桔洗洁精	赫章县好乐多购物超市	贵州省毕节市赫章县妈姑镇拱桥村	/	四川立白实业有限公司	眉山市青神县黑龙镇	2.188千克/瓶	限用日期及批号：20260512MZ220	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
31	真功夫除腥祛味果蔬餐具净	纳雍县聚资源百货店	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处和瑞社区和瑞项目三号楼	真功夫	云南沙曼露日化洗涤用品有限公司	昆明中豪新册产业城B6幢	5.108L/瓶	限用日期：2026/07/10/2023/07/11	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
32	清新除菌洗洁精	贵州世纪好又多商贸有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处淮河路1号龙湾国际A地块1.2.3号楼负1层2、3号	强生	鹿邑县强生洗涤用品有限公司	鹿邑县生铁家经济开发区黄台	500g/瓶	WED2024/09/26	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	不合格	9%	总活性物含量：≥15 %	
33	柠檬护手洗洁精	贵州合力超市采购有限公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇白龙路7号凯悦鑫城A区一层、二层	/	四川立顿洗涤用品有限公司（制造商）	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	1.5kg/瓶A类	20230403102S/—	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
34	高效洗洁精	贵州星力乐品鲜活商贸有限公司南厂路分店	贵州省贵阳市南明区南厂路都市新天地（兴关社区）	奥妙	江苏赞宇科技有限公司	江苏省镇江市镇江新区金港大道168号	480g/瓶A类	20250720115J	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
35	榄菊强效去油洗洁精	云岩盛世好又多百货超市	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处中坝路高地天城1号楼1层1号	/	重庆榄菊实业有限公司	重庆市璧山区丁家街道渝隆路133号附2号	410g/瓶A类	20250601RDA0A	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
36	冷水洗洁精	剑河好优多商贸有限责任公司	贵州省黔东南州剑河县革东镇广场路1号	图形商标	成都市双熊猫洗涤剂厂	成都市新都区大丰街道王桥路203号	5千克/桶	—/20260506SXM03	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
37	餐具净	雷山县鲜润发超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇苗疆盛世内	绿劲	威莱（广州）日用品有限公司	广东省广州市从化区明珠工业区伟业路8号	1.28千克/瓶A类	20210111/20240110	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
38	柠檬红茶洗洁精	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	白猫	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	408克/瓶	20230404/20260403R203	总活性物含量、pH（25℃，1%溶液）、甲醛、甲醇、总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	绿茶薄荷洗洁精	水城区生鲜超市	贵州省六盘水市水城区双水街道沙龙社区35栋103_104号门面	白猫	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	1.02千克/瓶	PD20230204R/—	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
40	白猫高效去油洗洁精	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司红山加油站	贵州省六盘水市高新区红山大道东段北侧	白猫	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	2千克/瓶	PD20230430R/—	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
41	柠檬超洁洗洁精	大方县步步高生鲜超市	大方县东关乡工业园区路口大纳路旁	奇强	贵州南风日化有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区歇凉岩	1.028千克/瓶	限用日期:20250614/GZ11	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
42	柠檬洗洁精	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	沙曼露	沙曼露日化洗涤用品有限公司	昆明中豪新册产业园C区12幢	5千克/桶	2023/08/03	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
43	柠檬酵素植萃洗洁精	从江县福一村农产品超市有限责任公司	贵州省黔东南州从江县丙妹镇江东南路货运站负一楼商铺	红运大公鸡	广州文强化妆品有限公司	广州市白云区均禾街罗岗村环岗一路16号	1L/瓶A类	20220620/—	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
44	青柠洗洁精	从江县福一村农产品超市有限责任公司	贵州省黔东南州从江县丙妹镇江东南路货运站负一楼商铺	慕容家	广州洁宜日化用品有限公司	广州市白云区江高镇神山工业园振华北路70号101房	1.3kg/瓶A类	—/JY23H02001	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
45	柠檬洗洁精	贵州合力购物有限责任公司平塘分公司	贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层	/	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	5kg/桶	—/20230403102S	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
46	蔬果园·海盐生姜餐具净	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南北通透路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	图形商标	东莞市立顿洗涤用品实业有限公司	广东省东莞市望牛墩镇古塔路立顿工业园	800g/瓶	—/20260325D104	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
47	优颂活力香橙洗洁精	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南北通透路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	/	安徽亚太洗涤用品有限公司	安徽省淮北市烈山经济开发区雷山工业园纬二路	1kg/瓶*2瓶/组	20230130/—	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
48	绿茶洗洁精	三都县金桥生活超市	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道金桥商业街地下一楼	活力28	宜昌绿牌环境技术有限公司	湖北省宜昌市当阳市玉阳办事处金桥工业园区	1.2kg/瓶	—/08LP20250806G1P	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	清新柠檬洗洁精	安顺开发区陈奕金日用百货店	贵州省安顺市经济技术开发区新阳村对门组	雕牌	纳爱斯成都有限责任公司 (X)	四川新津工业园区 (五津) 希望路428号	408克/瓶	限用日期: 20251228	总活性物含量、pH (25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷 (以As计)、重金属 (以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
50	强去油洗洁精	安顺开发区陈奕金日用百货店	贵州省安顺市经济技术开发区新阳村对门组	雕牌	纳爱斯成都有限责任公司 (X)	四川新津工业园区 (五津) 希望路428号	2千克/桶	限用日期: 20260119	总活性物含量、pH (25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷 (以As计)、重金属 (以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域食品接触用相关产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	分享杯（一次性塑料餐饮具）	贵州华联综合超市有限公司富水北路分公司	贵州省贵阳市云岩区富水北路6号	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	240ml	2022.12.1	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
2	一次性餐碗	贵州华联综合超市有限公司富水北路分公司	贵州省贵阳市云岩区富水北路6号	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技有限公司	390ml	2023.2.7	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
3	精品饮水杯	贵阳乌当宾隆百货销售有限公司	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层	/	中方宏泰工贸有限公司	湖南省中方县中方大道中小企业孵化园园内	170ml 80只装	2023/04/12	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
4	茶叶塑料包装袋(空白袋)	贵阳市南明区茗飞包装销售部	贵州省贵阳市南明区沙坡路12号花果园太升茶叶市场三期一楼B档8号【花果园社区】	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
5	茶叶塑料包装袋(遵义红袋)	贵阳市南明区茗飞包装销售部	贵州省贵阳市南明区沙坡路12号花果园太升茶叶市场三期一楼B档8号【花果园社区】	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
6	茶叶包装塑料袋(古树红茶袋)	贵阳市南明区鑫艺个体包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期A区11号【湘雅社区】	/	南安市源鑫纸塑彩印有限公司	福建省泉州市南安市省新镇福宝路55号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
7	茶叶包装塑料袋(高级绿茶袋)	贵阳市南明区鑫艺个体包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期A区11号【湘雅社区】	/	桐城市翔武包装有限公司	桐城市双港镇长枫工业集中区双港大道79号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
8	茶叶包装纸塑袋(白色空白袋)	贵阳市南明区鑫艺个体包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期A区11号【湘雅社区】	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	茶叶包装塑料袋(茶袋)	贵阳市南明区鑫艺个体包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期A区11号【湘雅社区】	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
10	茶叶包装纸塑袋(都匀毛尖袋)	贵阳市南明区鑫艺个体包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期A区11号【湘雅社区】	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
11	茶叶包装塑料袋(贵州白茶袋)	贵阳市南明区鑫艺个体包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期A区11号【湘雅社区】	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
12	茶叶包装塑料袋(空白袋)	贵阳市南明区鑫艺个体包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期A区11号【湘雅社区】	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
13	茶叶包装纸塑袋(贵州茗茶)	南明区九品轩茶业经营部	贵州省贵阳市南明区湘雅街道办事处花果园沙坡路12号太升茶叶市场二期一楼B档25号【湘雅办事处】	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
14	茶叶包装塑料袋(都匀毛尖)	南明区九品轩茶业经营部	贵州省贵阳市南明区湘雅街道办事处花果园沙坡路12号太升茶叶市场二期一楼B档25号【湘雅办事处】	/	温州乐创包装有限公司	浙江省温州市龙港市黄河产业园13幢4层401号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
15	茶叶包装纸塑袋(贵定云雾贡茶黑字)	南明区九品轩茶业经营部	贵州省贵阳市南明区湘雅街道办事处花果园沙坡路12号太升茶叶市场二期一楼B档25号【湘雅办事处】	/	浙江奥光实业有限公司	浙江省温州市平阳县鳌江镇垂杨工业园区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	茶叶包装纸塑袋(贵定云雾贡茶)	南明区九品轩茶业经营部	贵州省贵阳市南明区湘雅街道办事处花果园沙坡路12号太升茶叶市场二期一楼B档25号【湘雅办事处】	/	温州乐创包装有限公司	浙江省温州市龙港市黄河产业园13幢4层401号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
17	茶叶塑料包装袋(空白袋)	贵州中煜科技有限公司	贵州省贵阳市南明区湘雅街道沙坡路12号太升茶叶专营市场三期一层B3, B4号【湘雅办事处】	/	温州乐创包装有限公司	浙江省温州市龙港市黄河产业园13幢4层401号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
18	茶叶塑料包装袋(善茶上品质袋)	贵州中煜科技有限公司	贵州省贵阳市南明区湘雅街道沙坡路12号太升茶叶专营市场三期一层B3, B4号【湘雅办事处】	/	广东丹青印务有限公司	广东省潮州市潮安区东山湖现代产业园桑浦二路	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
19	茶叶纸塑包装袋(白色空白袋)	贵州中煜科技有限公司	贵州省贵阳市南明区湘雅街道沙坡路12号太升茶叶专营市场三期一层B3, B4号【湘雅办事处】	/	南安市源鑫纸塑彩印有限公司	福建省泉州市南安市省新镇福宝路55号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
20	茶叶塑料包装袋(白色空白袋)	贵阳市南明区茗飞包装销售部	贵州省贵阳市南明区沙坡路12号花果园太升茶叶市场三期一楼B档8号【花果园社区】	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
21	茶叶塑料包装袋(空白袋)	贵阳市南明区茗飞包装销售部	贵州省贵阳市南明区沙坡路12号花果园太升茶叶市场三期一楼B档8号【花果园社区】	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、感官要求(感官, 浸泡液)	未发现不合格	/	/	
22	茶叶塑料包装袋(风岗锌硒茶袋)	贵阳市南明区茗飞包装销售部	贵州省贵阳市南明区沙坡路12号花果园太升茶叶市场三期一楼B档8号【花果园社区】	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	茶叶塑料包装袋(苦丁茶袋)	贵阳市南明区茗飞包装销售部	贵州省贵阳市南明区沙坡路12号花果园太升茶叶市场三期一楼B档8号【花果园社区】	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
24	茶叶塑料包装袋(湄潭翠芽袋)	贵阳市南明区茗飞包装销售部	贵州省贵阳市南明区沙坡路12号花果园太升茶叶市场三期一楼B档8号【花果园社区】	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
25	茶叶塑料包装袋(黄金芽袋)	贵阳市南明区正大包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期B-12号	/	南安市源鑫纸塑彩印有限公司	福建省泉州市南安市省新镇福宝路55号	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
26	茶叶塑料包装袋(茗茶袋)	贵阳市南明区正大包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期B-12号	/	南安市源鑫纸塑彩印有限公司	福建省泉州市南安市省新镇福宝路55号	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
27	茶叶塑料包装袋(精选茗茶袋)	贵阳市南明区正大包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期B-12号	/	南安市源鑫纸塑彩印有限公司	福建省泉州市南安市省新镇福宝路55号	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
28	茶叶金属罐(遵义红茶罐)	贵阳市南明区鑫艺个体包装经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升茶叶市场二期A区11号【湘雅社区】	/	安徽义良罐业科技有限公司	安徽省芜湖市繁昌经济开发区	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
29	康溢大号塑料杯250ml(60个)	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	康溢	武汉市新博利生活用品有限公司	武汉市蔡甸区麦山街龙王二路81号	250ml	2023.7.14	总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
30	惠宜牌大号塑料杯	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	/	佛山市南海盈丹日用品有限公司	广东省佛山市南海丹灶镇金沙新安工业开发区	250毫升	2023.4.25	总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
31	机压杯(玻璃杯)	开阳县众力超市	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街83号	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园	270ml	/	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	手把内纹杯(玻璃杯)	开阳县众力超市	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街83号	/	河南玉晶玻璃器皿有限公司	河南省新乡市新乡县大召营镇工业聚集区	/	/	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	
33	巴洛克高脚杯(玻璃杯)	息烽县万家生活超市	息烽县石碓镇石碓村街上组	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园	180ml	/	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	
34	20cm不锈钢汤盆	息烽县万家生活超市	息烽县石碓镇石碓村街上组	/	潮州市潮安区恒康不锈钢制品有限公司	广东省潮州市潮安区东凤镇德修村东彩路中段	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
35	惠相随不锈钢汤盆	贵州永辉超市有限公司花溪分公司	贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园北路十字路口西侧地下负一层	/	深圳市环球兴达实业有限公司	广东省深圳市宝安区石岩街道办水田第一工业区捷家宝路5号	22cm	2023.4.18	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
36	航空杯(塑料一次性餐饮具)	修文县世纪华联购物广场	贵州省贵阳市修文县景阳街道襄阳大道利尔珍珠湾星城D1栋一层1-1、1-2、1-4至1-31号商铺	/	广东巧妙家居用品有限公司	佛山市南海区里水镇逢涌逢西村南水路自编20号	165ml	2023.4.22	总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	
37	波匠景光杯(玻璃杯)	修文县世纪华联购物广场	贵州省贵阳市修文县景阳街道襄阳大道利尔珍珠湾星城D1栋一层1-1、1-2、1-4至1-31号商铺	/	安徽康泰玻业科技有限公司	中国安徽省六安市经济技术开发区许继镇路	295ml	/	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	
38	1510喜庆塑杯	播州区欧世文禾生活超市	贵州省遵义市播州区鸭溪镇东升社区府岩路	/	株洲攸县康怡纸塑包装厂	株洲攸县菜花坪	180ml	2023.2.19	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	
39	塑杯	播州区欧世文禾生活超市	贵州省遵义市播州区鸭溪镇东升社区府岩路	/	孝感市鑫福星纸塑科技有限公司	湖北省孝感市孝南区三汉镇工业园	200ml	2022.10.2	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	
40	菜碟(食品接触用金属制品)	清镇市站街世纪好多购物中心	贵州省贵阳市清镇市站街镇甘坝村一组67号	/	揭阳市庆展不锈钢有限公司	广东省揭阳市梅云何厝工业园	20cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
41	285ml波弗特水杯	清镇市站街镇黔城购物超市	贵州省贵阳市清镇市站街镇甘坝村	/	安徽鑫民玻璃股份有限公司	安徽省凤阳县门台工业园凤翔大道中段北侧	285ml	/	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	390塑碗	兴仁市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处广场地下室	/	泉州市科乐日用品有限公司	福建省泉州市晋江市磁灶镇中国包装印刷产业（晋江）基地	390ml	2023.1.14	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
43	水晶碗（一次性塑料碗）	兴仁市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处广场地下室	/	河源市源城区河塑塑料制品厂	广东省河源市源城区河埔大道北面明珠工业区内	330ml	2023.2.14	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
44	拓佰TB-60138水杯	兴仁市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处广场地下室	/	景德镇拓佰家居有限公司	江西省景德镇市昌江区鱼丽工业园	215ml	/	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
45	一次性水杯	兴仁市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处广场地下室	/	佛山市顺德区键业五金塑料有限公司	佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号	170ml	2023.2.6	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
46	佳胜雅一次性航空茶语杯（一次性塑料杯）	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	福建省佳胜雅工贸有限公司	福建省漳州台商投资区角美镇福龙工业园幸福路6号	58ml	2022.10.18	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
47	云蕾菱形塑杯	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	漳州双枫容器科技有限公司	福建省漳州台商投资区角美镇龙池大道23号	190ml	2023.6.2	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
48	康溢智选航空杯200ml(100个)	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	康溢	广州市新博利塑料制品有限公司	广州市番禺区乔南街银河工业南区南五排2号	200ml	2022.11.16	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
49	团圆塑杯（60只）	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道开发东路14号	/	衢州民达卫生用品厂	浙江省衢州市衢江区沈家高塘路15号	217ml	2022.8.2	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
50	一次性餐饮具(塑碗)	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道开发东路14号	新鲜生活	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	350ml	2023.2.16	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
51	时尚饮杯A4	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道开发东路14号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园一号	160ml	2023.5.20	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
52	百合碗18cm	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道开发东路14号	/	潮州市潮安区创丰不锈钢制品有限公司	潮州市潮安区彩塘镇彩金路西	/	2022.1.20	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
53	200ml特厚航旅杯	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	绿色密码	富岭科技股份有限公司	浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号	200mL	2022.7.24	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
54	富美家A-4精品塑杯	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	富美家	贵州鑫越新材料科技有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇川渝工业园6号厂房	160ml	2023.3.2	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
55	220航空杯(一次性塑料杯)	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	/	株洲百富日用品有限公司	湖南省株洲市荷塘区金乐路299号A栋2楼和B栋2楼	215mL	2023.5.23	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
56	高级航空杯	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	/	贵州心雨塑料有限公司	贵州省兴义市坪东办洒金手工产业园一标段厂房4号	230ml	2023.6.5	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
57	雅致生活塑杯	贵州罗甸永惠福商贸有限公司	罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一单元2层1-2号房的门面	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	160ml	2023.2.20	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
58	1510优选100饮杯	贵州罗甸永惠福商贸有限公司	罗甸县龙坪镇永龙玉石城一期第一期玉幢1单元2层1-2号房的门面	/	株洲攸县康怡纸塑包装厂	株洲攸县菜花坪	165ml	2022.9.5	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
59	一次性塑料碗	兴义市亿客缘生鲜超市	兴义市黄草办南环路嘉华城市购物广场二楼	/	佛山市顺德区海汇山塑料制品有限公司	广东省佛山市顺德区勒流西华工业区	/	2022.8.5	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
60	机压杯(玻璃杯)	兴义市亿客缘生鲜超市	兴义市黄草办南环路嘉华城市购物广场二楼	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园	220ml	2023.1.12	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	
61	不锈钢汤盆	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	广东省潮州市潮安区东江湖农场(金石片)	20cm	2023.1.1	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
62	分享杯(一次性塑料餐具)	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	190ml	2023.6.5	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
63	妙洁塑料杯	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	苏州市苏容塑料制品有限公司	苏州市相城区太平街道金泰路99号	240ml	2023.4.26	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
64	优颂牌一次性航空杯	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	220ml	2023.5.4	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
65	千玺杯(一次性塑料杯)	兴义市亿客缘生鲜超市	兴义市黄草办南环路嘉华城市购物广场二楼	/	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	200ml	2023.4.11	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
66	茶叶塑料包装袋(都匀毛尖茶袋)	都匀市正大包装	贵州省黔南州都匀市灵智广场F区Z-1-A-12(1)号商铺	/	南安市源鑫纸塑彩印有限公司	福建省泉州市南安市省新镇福宝路55号	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
67	茶叶塑料包装袋(都匀毛尖茶袋绿色)	都匀市正大包装	贵州省黔南州都匀市灵智广场F区Z-1-A-12(1)号商铺	/	南安市源鑫纸塑彩印有限公司	福建省泉州市南安市省新镇福宝路55号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
68	茶叶包装袋(都匀毛尖小袋)	都匀市正大包装	贵州省黔南州都匀市灵智广场F区Z-1-A-12(1)号商铺	/	温州汇新印刷有限公司	浙江省温州市苍南县钱库镇万洋创业园50幢4、5楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
69	茶叶纸塑复合包装袋(都匀毛尖袋)	都匀市正大包装	贵州省黔南州都匀市灵智广场F区Z-1-A-12(1)号商铺	/	温州汇新印刷有限公司	浙江省温州市苍南县钱库镇万洋创业园50幢4、5楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
70	茶叶纸塑复合包装袋(都匀毛尖茶袋)	都匀市正大包装	贵州省黔南州都匀市灵智广场F区Z-1-A-12(1)号商铺	/	东光县亿源塑料包装有限公司	河北省沧州市东光县东光镇西安屯村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
71	茶叶塑料包装袋(都匀毛尖茶小袋)	都匀市正大包装	贵州省黔南州都匀市灵智广场F区Z-1-A-12(1)号商铺	/	东光县亿源塑料包装有限公司	河北省沧州市东光县东光镇西安屯村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
72	茶叶包装金属罐(都匀毛尖茶罐金色磨砂)	都匀市贵仁天时茶品经营部	贵州省都匀市灵智广场Z-1A区-19号商铺	/	安徽义良罐业科技有限公司	安徽省芜湖市繁昌经济开发区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
73	茶叶包装袋(空白茶叶袋)	都匀市贵仁天时茶品经营部	贵州省都匀市灵智广场Z-1A区-19号商铺	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
74	茶叶包装袋(都匀毛尖茶叶袋)	都匀市贵仁天时茶品经营部	贵州省都匀市灵智广场Z-1A区-19号商铺	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
75	茶叶包装袋(都匀毛尖茶叶袋绿色小袋)	都匀市贵仁天时茶品经营部	贵州省都匀市灵智广场Z-1A区-19号商铺	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段(新科达实业有限公司南侧)	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
76	茶叶包装金属罐(都匀毛尖茶罐绿色)	都匀市贵仁天时茶品经营部	贵州省都匀市灵智广场Z-1A区-19号商铺	/	安徽义良罐业科技有限公司	安徽省芜湖市繁昌经济开发区	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
77	茶叶包装袋(都匀毛尖茶袋)	都匀市金平茶业有限公司第一分公司	贵州省黔南州都匀市文峰街道文峰小区昌匀13号36.37号门面	/	东光县亿源塑料包装有限公司	东光县东光镇西安屯村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
78	茶叶包装袋(都匀红茶袋)	都匀市金平茶业有限公司第一分公司	贵州省黔南州都匀市文峰街道文峰小区昌匀13号36.37号门面	/	东光县亿源塑料包装有限公司	东光县东光镇西安屯村	/	/	感官要求(浸泡液, 感官)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
79	国风铂金深盘22CM	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	/	2021.10.12	感官要求(感官, 浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
80	国风聚宝20CM汤盆	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	/	2022.4.7	感官要求(感官, 浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
81	国风304尚厨砂光18cm汤盆	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	/	2022.4.7	感官要求(感官, 浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
82	优颂萌宝餐盘500mL	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	/	潮州市潮安区东风家典美不锈钢制品厂	潮州市潮安区东风镇洋东村工业区(康乐园斜对面)	500mL	2022.12.5	感官要求(感官, 浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
83	不锈钢饭碗	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	/	广州市番禺区南村希艺欧塑料制品厂	广州市番禺区南村镇金坑工业区路19号1栋101、1栋201	11.5cm	2022.1.10	感官要求(感官, 浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
84	分酒器(食品用玻璃制品)	贵州永辉超市有限公司凯里东方广场分公司	贵州省黔东南州凯里市北京西路南、韶山南路西方广场负一层	/	广东紫丁香实业股份有限公司	广东省中山市小榄镇华成路1号	100ml	2023.3.23	感官要求、铅、镉	未发现不合格	/	/	
85	惠相随不锈钢圆盘24cm	贵州永辉超市有限公司凯里东方广场分公司	贵州省黔东南州凯里市北京西路南、韶山南路西方广场负一层	/	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	广东省潮州市潮安区东山湖农场(金石片)	24cm	2021.9.28	感官要求(感官, 浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
86	20CM欧式多用盆	榕江县大众购物广场江景名城店	榕江县古州镇江景名城1号楼1-3层门面	/	潮州市潮安区彩塘永星五金器械厂	潮州市潮安区彩塘镇东寨南路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
87	如意碗（一次性塑料碗）	榕江县大众购物广场江景名城店	榕江县古州镇江景名城1号楼1-3层门面	/	浙江台州亿贺塑业有限公司	浙江省台州市黄岩区北洋镇前蒋村761号	400ml	2023.2.1	0	未发现不合格	/	/	
88	304无磁汤盆	黎平县鑫富华超市天籟店	贵州省黔东南州黎平县德凤街道上五开社区五开南路茶叶综合市场D栋一层	/	潮州市潮安区浩文不锈钢制品有限公司	潮州市潮安区彩塘镇宏一工业区（敦后）	18CM	2022.1.10		未发现不合格	/	/	
89	304无磁汤盆	黎平县鑫富华超市天籟店	贵州省黔东南州黎平县德凤街道上五开社区五开南路茶叶综合市场D栋一层	/	潮州市潮安区浩文不锈钢制品有限公司	潮州市潮安区彩塘镇宏一工业区（敦后）	16cm	/		未发现不合格	/	/	
90	康洁诺超炫饮杯	松桃新利华生活超市	松桃县蓼皋街道马田龙社区九龙大道旁移民安置房C、D栋一层	/	株洲攸县康怡纸塑包装厂	株洲攸县菜花坪	210ml	2021.12.10		未发现不合格	/	/	
91	亮晶塑杯	松桃新利华生活超市	松桃县蓼皋街道马田龙社区九龙大道旁移民安置房C、D栋一层	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	180ml	2023.2.20		未发现不合格	/	/	
92	福到系列航空杯	沿河一百超市	贵州省沿河土家族自治县团结街道滨江大道138号	/	浙江天天向上无纺布科技有限公司	浙江省台州市路桥区桐屿街道塑胶工业园区	180ml	2022.11.24		未发现不合格	/	/	
93	一次性塑料杯	沿河一百超市	贵州省沿河土家族自治县团结街道滨江大道138号	/	邵东市家乐纸塑制品厂	湖南省邵东市宋家塘办街道邵东大道103号	180ml	2023.4.16		未发现不合格	/	/	
94	220航空杯	贵州华联综合超市有限公司遵义播州分公司	贵州省遵义市播州区南白街道象山社区阳光花园B栋负一楼	/	广州市邦太日用品有限公司	广州市番禺区沙头街禺山西路莲湖村南庄路3号	215ml	2022.10.24		未发现不合格	/	/	
95	大吕&小吕加厚塑杯	贵州湘黔瑞丰商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道公园华府-1-15-16	/	中方宏泰工贸有限公司	湖南省中方县中方大道旁中小企业孵化园内	180ml	2023.1.5		未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
96	塑碗	贵州湘黔瑞丰商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道公园华府-1-15-16	/	台州市路桥瑞康家庭用品厂	浙江省台州市路桥区桐屿塑胶工业园区	350ml	2022.4.12	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
97	金尊碗	江口县太顺发时代超市	江口县双江街道凯旋国际30-31号门面	/	广东德匠不锈钢实业有限公司	广东省(揭阳)普宁市南溪镇陈畔村村道西侧	11.5cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
98	16加深加厚圆盘	贵州华联综合超市有限公司遵义播州分公司	贵州省遵义市播州区南白街道象山社区阳光花园B栋负一楼	/	潮州市潮安区彩塘镇创诚发不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区彩塘镇仙一鰲场工业区	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
99	鑫净康一次性胶杯	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	东莞市寮步点金塑胶制品厂	广东省东莞市寮步镇鳧山长富工业区兴山路31-A	170ml	2021.7.12	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
100	天之蓝0206航空杯	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	湖南世容纸塑包装有限公司	湖南省浏阳市镇头镇环保科技示范园	180ml	2023.6.21	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
101	艺术吸管	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	福建新铭日用品有限公司	福建省莆田市涵江区国欢镇码头村励浦路80号	/	2022.7.12	感官要求(感官,浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、脱色试验(植物	未发现不合格	/	/	
102	弯头吸管	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	浙江俊发日用品有限公司	浙江省金华市金东区孝顺镇低田功能区H地块	可弯吸管5×210mm	2023.5.27	感官要求(感官,浸泡液)、总迁移量(4%乙酸,70℃,2h,50%乙醇,70℃,2h,95%乙醇,70℃,2h)、高锰酸钾消耗量(水,60℃,2h)、重金属(以Pb计,4%乙酸,60℃,2h)、脱色试验(植物	未发现不合格	/	/	
103	无磁致美无边多用深盘	玉屏肆季超市有限公司现代城分店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处现代城CD栋商场一楼、二楼	/	潮州市潮安区彩塘镇奋华不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区彩塘镇林坞工业区	22cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
104	加厚航空杯	玉屏肆季超市有限公司现代城分店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处现代城CD栋商场一楼、二楼	/	长沙福之格环保科技有限公司	湖南省长沙县黄兴镇干杉社区2#厂房	200ml	2023.4.6	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
105	皇室贵族·铂金碗	铜仁市万山区物美生活超市	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处冲广坪安置点A-1-1号	/	潮州市潮安区彩塘华励不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘华桥工业区	18cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
106	大家幸福碗	铜仁市万山区物美生活超市	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处冲广坪安置点A-1-1号	/	潮安区彩塘镇力翔五金制品厂	广东省潮安区彩塘镇南方工业区	14cm	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
107	9cm口杯	江口县太顺发时代超市	江口县双江街道凯旋国际30-31号门面	/	揭阳市庆展不锈钢有限公司	广东省揭阳市梅云何厝工业区	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
108	典雅深圆盘18cm	台江县三合购物广场	台江县文昌东路	/	广东德匠不锈钢实业有限公司	广东省(揭阳)普宁市南溪镇陈畔村村道西侧	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
109	典雅深圆盘20cm	台江县三合购物广场	台江县文昌东路	/	广东德匠不锈钢实业有限公司	广东省(揭阳)普宁市南溪镇陈畔村村道西侧	/	/	感官要求(感官,浸泡液)、铅、镉、铬、镍、砷	未发现不合格	/	/	
110	航空饮杯中号(一次性塑料杯)	镇远县鲜润发超市	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇共和社区鸿盛旺角金街1-3栋一二层	/	衢州民达卫生用品厂	浙江省衢州市衢江区沈家高塘路15号	260ml	2021.11.2	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
111	利兵一次性餐碗(一次性塑料碗)	镇远县鲜润发超市	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇共和社区鸿盛旺角金街1-3栋一二层	利兵	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技有限公司	600ml	2022.12.2	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
112	加厚透明胶碗	贵州华联综合超市有限公司遵义播州分公司	贵州省遵义市播州区南白街道象山社区阳光花园B栋负一楼	/	广东省河源市源城区河塑塑料制品厂	广东省河源市源城区河埔大道北面明珠工业区内	270ml	2022.8.5	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
113	美家汤盆	从江县福一村百货超市有限责任公司	贵州省黔东南州从江县丙妹镇瑞金花园C区2号楼1层4号商铺	/	潮州市英匠不锈钢制品有限公司	广东省潮州市潮安区彩塘镇华美二村华埠路中段	18cm	2019.11.27	砷、铬、铅、镉、镍、感官要求(感官,浸泡液)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
114	30CM欧式鱼菜蛋盘	从江县福一村百货超市有限责任公司	贵州省黔东南州从江县两妹镇瑞金花园C区2号楼1层4号商铺	/	潮州市英匠不锈钢制品有限公司	广东省潮州市潮安区彩塘镇华美华埠路英匠工业园	/	2021.3.3	砷的迁移量、铬的迁移量、铅的迁移量、镉的迁移量、镍的迁移量、感官要求(感官, 浸泡液)、砷、铬、铅、镉、镍	未发现不合格	/	/	
115	一次性塑料杯	赫章兴客隆购物中心	赫章县双河街道碧水兰庭	伟鸿	浙江台州亿贸塑业有限公司	浙江省台州市黄岩区北洋镇前蒋村761号	200ml	2023.4.1	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
116	塑杯	赫章兴客隆购物中心	赫章县双河街道碧水兰庭	伟鸿	浙江台州亿贸塑业有限公司	浙江省台州市黄岩区北洋镇前蒋村761号	230ml	2022.5.6	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
117	20cm高边欧式调料缸	贵州威宁宾隆购物有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路	/	广东省潮州市潮安区彩塘镇万胜五金制品厂	潮安区彩塘镇金西工业区	/	2023.5.6	砷、铬、铅、镉、镍、感官要求(感官, 浸泡液)	未发现不合格	/	/	
118	20cm铂金汤盘(304#磨砂)	贵州威宁宾隆购物有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路	海科特	潮州市潮安区金石镇海科特不锈钢制品厂	潮州市潮安区金石大道北纵路南侧	/	2020.3.20	砷、铬、铅、镉、镍、感官要求(感官, 浸泡液)	未发现不合格	/	/	
119	18cm加深味斗(不锈钢餐具)	贵州威宁宾隆购物有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路	海科特	潮州市潮安区金石镇海科特不锈钢制品厂	潮州市潮安区金石大道北纵路南侧	/	2021.8.4	砷、铬、铅、镉、镍、感官要求(感官, 浸泡液)	未发现不合格	/	/	
120	家丽达一次性塑碗	贵州首郡商贸有限公司	贵州省思南县思唐办事处安化街177号	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	600ml	2023.1.2	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
121	一次性塑料杯	贵州首郡商贸有限公司	贵州省思南县思唐办事处安化街177号	/	泉州市科乐日用品有限公司	福建省泉州市晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	170ml	2023.3.1	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
122	航空杯(一次性塑料杯)	印江自治县壹佳购物广场	印江自治县龙津街道荣昌路	/	广东盛锋纸塑制品有限公司	紫金县紫城镇林田村上宝组	180ml	2023.3.2	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
123	吉祥杯（一次性塑料杯）	印江自治县壹佳购物广场	印江自治县龙津街道荣昌路	/	邵东市宋家塘鑫尔佳纸塑制品厂	邵东市宋家塘长虹路7号	200ml	2023.5.21	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
124	禧天龙一次性晶莹航空杯	石阡县华联玛客超市	贵州省铜仁市石阡县泉都办事处大关社区佛顶山南路上段	/	台州富岭塑胶有限公司	浙江省台州市温岭市金塘南路88号	210ml	2021.12.17	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
125	庄园水杯（玻璃杯）	钟山开发区生意兴隆佳合食品超市商行	贵州省六盘水市钟山开发区凉都大道红桥公寓B栋1至3层商业门面	/	安徽德力日用玻璃股份有限公司	安徽省滁州市凤阳工业园	280ml	/	铅、镉、感官要求	未发现不合格	/	/	
126	玻璃杯	钟山开发区生意兴隆佳合食品超市商行	贵州省六盘水市钟山开发区凉都大道红桥公寓B栋1至3层商业门面	/	重庆玻星玻璃制品厂	重庆市合川区清平镇杨柳坝玻璃工业园区	280ML	/	铅、镉、感官要求	未发现不合格	/	/	
127	BW彬伟06#无磁菜盘（不锈钢餐具）	钟山开发区生意兴隆佳合食品超市商行	贵州省六盘水市钟山开发区凉都大道红桥公寓B栋1至3层商业门面	NNN	潮州市潮安区彩塘镇彬伟五金厂	潮州市潮安区彩塘镇新潮汕公路曾村路口	/	/	砷、铬、铅、镉、镍、感官要求(感官, 浸泡液)	未发现不合格	/	/	
128	05无磁汤盆16cm	六盘水馨爱家商贸有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道栖凤东路祥和人家3-5号楼负一楼	/	潮州市潮安区彩塘镇明伟五金制品厂	潮安区彩塘镇东里工业区	/	/	砷、铬、铅、镉、镍、感官要求(感官, 浸泡液)	未发现不合格	/	/	
129	1.0无磁特厚圆盘18cm	六盘水馨爱家商贸有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道栖凤东路祥和人家3-5号楼负一楼	/	潮州市潮安区彩塘镇明伟五金制品厂	潮安区彩塘镇东里工业区	/	/	砷、铬、铅、镉、镍、感官要求(感官, 浸泡液)	未发现不合格	/	/	
130	塑杯（一次性塑料杯）	六盘水馨爱家商贸有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道栖凤东路祥和人家3-5号楼负一楼	清纯	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9号	180ml	2022.3.1	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	
131	畅饮杯（一次性塑料杯）	六盘水馨爱家商贸有限公司	贵州省六盘水市水城县双水街道栖凤东路祥和人家3-5号楼负一楼	清纯	台州市正丰日用品有限公司	台州市黄岩区澄江街道华昌路9号	220ml	2023.3.1	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验（限添加了着色剂的产品）、特定迁移量（以镉计）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
132	透明胶碗 (一次性塑料碗)	湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠景新店	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼	/	佛山市南海盈丹日用品有限公司	广东省佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业开发区	25只 × 400ml	2023.3.3	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
133	一次性航空杯(一次性塑料杯)	湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠景新店	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼	/	佛山市南海盈丹日用品有限公司	广东省佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业开发区	60只 × 200ml	2023.4.25	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
134	惠享水晶杯 (一次性塑料杯)	湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠景新店	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼	/	攸县康怡纸塑包装厂	湖南省株洲市攸县菜花坪镇	80只 × 170ml	2023.4.23	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
135	佳惠一次性塑料杯	湖南佳惠百货有限责任公司六盘水佳惠景新店	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰大道景新一品一号楼	/	攸县康怡纸塑包装厂	湖南省株洲市攸县菜花坪镇	80个 × 210ml	2022.8.30	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	
136	唐宗大号防滑砧板	镇宁自治县富丽商贸有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道南北大街民族文化广场A幢负2-2	唐宗筷	漳州唐宗家居用品有限公司	漳州市平和县小溪镇大坂洋工业园区	38 × 25.6 × 0.8cm	2020.11.15	总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
137	时尚切剁塑料砧板	镇宁自治县富丽商贸有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道南北大街民族文化广场A幢负2-2	家普生	台州市路桥合创日用品厂	台州市路桥区蓬街镇联东村二区	400 × 270 × 10mm	/	总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
138	狄尚时尚电镀杯	镇宁自治县悦购福连锁超市有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西段南侧金兰湾	/	安徽云冉玻璃制品有限公司	安徽省滁州市凤阳县临淮镇创业路东侧乐宝氏公司院内2号仓库	335ml	2023.5.10	铅、镉、感官要求	未发现不合格	/	/	
139	冰球制冰盒33格	贵州普定好又多购物有限公司	贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场	/	台州市隆得生活用品有限公司	浙江省台州市路桥区路南街道上张村	/	2023.2.7	总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
140	圆形打包盒	贵州普定好又多购物有限公司	贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场	图家	新源(福建)塑胶有限公司	福建省南安市省新镇扶茂开发区	630ml*18只	2023.4.27	总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
141	司太宁直身杯	关岭品汇尚购购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	/	弓箭玻璃器皿(中国)有限公司	江苏省南京市南京经济技术开发区仙新路88号	300ml	2019.12.27	铅、镉、感官要求	未发现不合格	/	/	
142	一次性保鲜盒	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	金华市传美家居用品有限公司	浙江省金华市金东区傅村镇上柳家村同德街2号	10套×1000ml	2022.12.1	总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
143	圆形一次性打包餐盒	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	家丽欣	浙江红达塑业股份有限公司	浙江省台州市椒江区(洪家街道)经中路2285号	5套装(1000ml)	2023.3.6	总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
144	国风家居砧板大号	贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树汇远生活超市	国风	揭阳市盛运塑胶有限公司	广东省揭阳市榕城区东山停车场东侧	GF-J1047#	2022.9.16	总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
145	茶叶包装袋(遵义红)	湄潭县坚瑞茶叶包装经营部	湄潭县湄江街道中国茶城5区83号	/	龙港市融耀包装有限公司	浙江省温州市龙港市纺织一街55号一层	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
146	茶叶包装袋(红中国)	湄潭县坚瑞茶叶包装经营部	湄潭县湄江街道中国茶城5区83号	/	龙港市融耀包装有限公司	浙江省温州市龙港市纺织一街55号一层	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
147	茶叶包装袋(明前毛尖)	湄潭县坚瑞茶叶包装经营部	湄潭县湄江街道中国茶城5区83号	/	龙港市融耀包装有限公司	浙江省温州市龙港市纺织一街55号一层	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
148	茶叶包装袋(白茶)	湄潭县坚瑞茶叶包装经营部	湄潭县湄江街道中国茶城5区83号	/	龙港市融耀包装有限公司	浙江省温州市龙港市纺织一街55号一层	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
149	茶叶包装袋(湄潭翠芽)	湄潭县坚瑞茶叶包装经营部	湄潭县湄江街道中国茶城5区83号	/	龙港市融耀包装有限公司	浙江省温州市龙港市纺织一街55号一层	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
150	茶叶包装袋(湄潭翠芽)	贵州湄潭雅立包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道办事处中国茶城4区4-1-9号	/	温州德龙包装制品有限公司	浙江省温州市龙港市海西路9-99号第1号楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
151	茶叶包装袋(贵州茗茶)	贵州湄潭雅立包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道办事处中国茶城4区4-1-9号	/	温州德龙包装制品有限公司	浙江省温州市龙港市海西路9-99号第1号楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
152	茶叶包装袋(湄潭毛峰)	贵州湄潭雅立包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道办事处中国茶城4区4-1-9号	/	温州德龙包装制品有限公司	浙江省温州市龙港市海西路9-99号第1号楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
153	茶叶包装袋(石阡苔茶)	贵州湄潭雅立包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道办事处中国茶城4区4-1-9号	/	温州德龙包装制品有限公司	浙江省温州市龙港市海西路9-99号第1号楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
154	茶叶包装袋(贵州毛峰)	贵州湄潭雅立包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道办事处中国茶城4区4-1-9号	/	温州德龙包装制品有限公司	浙江省温州市龙港市海西路9-99号第1号楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
155	茶叶包装袋(贵州绿茶)	贵州湄潭雅立包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道办事处中国茶城4区4-1-9号	/	温州德龙包装制品有限公司	浙江省温州市龙港市海西路9-99号第1号楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
156	茶叶包装袋(明前绿茶)	湄潭县萍乡荣富包装店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇中国茶城五区1-77号	/	南安市源鑫纸塑彩印有限公司	福建省泉州市南安市省新镇福宝路55号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
157	塑料茶叶包装袋(湄潭翠芽)	湄潭县萍乡荣富包装店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇中国茶城五区1-77号	/	温州市金明印业有限公司	浙江省温州市龙港市金田工业园区2幢119号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
158	塑料茶叶包装袋(贵州毛峰)	湄潭县萍乡荣富包装店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇中国茶城五区1-77号	/	温州市金明印业有限公司	浙江省温州市龙港市金田工业园区2幢119号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
159	茶叶包装袋(湄潭毛峰)	湄潭县萍乡荣富包装店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇中国茶城五区1-77号	/	温州市金明印业有限公司	浙江省温州市龙港市金田工业园区2幢119号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
160	茶叶包装袋(湄潭翠芽)	湄潭县萍乡荣富包装店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇中国茶城五区1-77号	/	温州市金明印业有限公司	浙江省温州市龙港市金田工业园区2幢119号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
161	茶叶包装袋(贵州毛峰)	湄潭县萍乡荣富包装店	贵州省遵义市湄潭县湄江镇中国茶城五区1-77号	/	温州市金明印业有限公司	浙江省温州市龙港市金田工业园区2幢119号	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
162	茶叶包装袋(苦丁茶)	湄潭县华夏包装销售有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江办事处中国茶城五区5-40号	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
163	茶叶包装袋(遵义红)	湄潭县华夏包装销售有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江办事处中国茶城五区5-40号	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
164	茶叶包装袋(贵州毛峰)	湄潭县华夏包装销售有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江办事处中国茶城五区5-40号	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
165	茶叶包装袋	湄潭县华夏包装销售有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江办事处中国茶城五区5-40号	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
166	茶叶包装袋(茶)	贵州省正顺包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道中国茶城五区1-18号	/	潮州市潮安区博胜包装有限公司	潮州市潮安区庵埠镇刘陇村前沟路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
167	茶叶包装袋(贵州白茶)	贵州省正顺包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道中国茶城五区1-18号	/	潮州市潮安区博胜包装有限公司	潮州市潮安区庵埠镇刘陇村前沟路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
168	茶叶包装袋(锌硒毛峰)	贵州省正顺包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道中国茶城五区1-18号	/	潮州市潮安区博胜包装有限公司	潮州市潮安区庵埠镇刘陇村前沟路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
169	茶叶包装袋(雀舌茶片)	贵州省正顺包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道中国茶城五区1-18号	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
170	茶叶包装袋(空白袋)	贵州省正顺包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道中国茶城五区1-18号	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
171	茶叶包装袋(遵义红)	贵州省正顺包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道中国茶城五区1-18号	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
172	(绿茶)复合袋	凤冈明轩包装制品有限公司	凤冈县龙泉镇兴阳花园9、10号门面	/	潮州市潮安区博胜包装有限公司	潮州市潮安区庵埠镇刘陇村前沟路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
173	(凤冈锌硒茶)复合袋	凤冈明轩包装制品有限公司	凤冈县龙泉镇兴阳花园9、10号门面	/	贵州盒动力包装服务有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道翠芽路中国茶城13区习水馆二楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
174	(贵州毛峰)复合袋	凤冈明轩包装制品有限公司	凤冈县龙泉镇兴阳花园9、10号门面	/	贵州盒动力包装服务有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道翠芽路中国茶城13区习水馆二楼	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
175	(红茶)复合袋	凤冈明轩包装制品有限公司	凤冈县龙泉镇兴阳花园9、10号门面	/	潮州市潮安区博胜包装有限公司	潮州市潮安区庵埠镇刘陇村前沟路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
176	茶叶包装袋	湄潭县鑫艺茶文化创意包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县中国茶城4区1-4	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
177	兰色茶叶包装袋(湄潭翠芽)	湄潭县鑫艺茶文化创意包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县中国茶城4区1-4	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
178	茶叶包装袋(湄潭翠芽)	湄潭县鑫艺茶文化创意包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县中国茶城4区1-4	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
179	茶叶包装袋(遵义红茶)	湄潭县鑫艺茶文化创意包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县中国茶城4区1-4	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
180	茶叶包装袋(明前翠芽)	湄潭县鑫艺茶文化创意包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县中国茶城4区1-4	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
181	茶叶包装袋(遵义红)	湄潭县鑫艺茶文化创意包装有限公司	贵州省遵义市湄潭县中国茶城4区1-4	/	芜湖市天姿印务有限责任公司	安徽省芜湖市三山区峨桥镇浮山村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
182	茶叶包装袋(白茶)	贵州盒动力包装服务有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道翠芽路中国茶城13区习水馆二楼	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
183	茶叶包装袋(红色)	贵州盒动力包装服务有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道翠芽路中国茶城13区习水馆二楼	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
184	塑料茶叶包装袋	贵州盒动力包装服务有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道翠芽路中国茶城13区习水馆二楼	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
185	茶叶包装袋(悠然自得)	贵州盒动力包装服务有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道翠芽路中国茶城13区习水馆二楼	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
186	茶叶包装袋(黄金芽)	贵州盒动力包装服务有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道翠芽路中国茶城13区习水馆二楼	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
187	茶叶包装袋	贵州盒动力包装服务有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江街道翠芽路中国茶城13区习水馆二楼	/	温州满顺包装有限公司	浙江省温州市平阳县萧江镇后林新村	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
188	水晶分酒器	石阡县华联玛客超市	贵州省铜仁市石阡县泉都办事处大关社区佛顶山南路上段	/	祁县东玉玻璃有限责任公司	山西省晋中市祁县温曲工业园区	150ml	/	铅、镉、感官要求	未发现不合格	/	/	
189	茶叶包装袋(凤冈锌硒茶)	湄潭县华夏包装销售有限公司	贵州省遵义市湄潭县湄江办事处中国茶城五区5-40号	/	广东乐焙包装有限公司	潮州市潮安区城区龙华路中段	/	/	感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计)(4%乙酸, 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	
190	一次性航旅杯	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	/	长沙福之格环保科技有限公司	湖南省长沙县黄兴镇干杉社区2#厂房	180ml	2023.8.2	感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验(限添加了着色剂的产品)、特定迁移量(以镉计)、特定迁移总量(以对苯二甲酸计)、特定迁移	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域一次性竹木筷产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	一次性竹筷	贵州华联综合超市有限公司富水北路分公司	贵州省贵阳市云岩区富水北路6号	/	浙江优百佳家居用品有限公司	浙江省丽水市庆元县庆元工业区东山垟工业园4号	40双装	2022/10/05	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
2	一次性竹筷	贵阳乌当宾隆百货销售有限公司	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层	/	台州市伟鸿家居有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路1号	195×5.5mm	2023.4.2	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
3	一次性圆头竹筷	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	江西竹楠木环保科技有限公司	江西省宜春市奉新县高新技术产业园区应星大道668号	/	2023.6.5	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
4	小圆筷	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特公园里	/	厦门唐中家居用品有限公司	厦门市同安区西柯镇美溪道思明工业园35#-36#楼3层	195mm	2022.11.28	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
5	小圆卫生筷	清镇佳惠超市有限责任公司中环店	贵州省贵阳市清镇市红新社区三星村棚户区(城中村)改造项目中环国际项目一期E5、E6、E7栋裙楼负一层、负二层部分	/	福建味家生活用品制造有限公司	福建省邵武市经济开发区紫金大道20号	50双装	2023.3.19	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
6	一次性筷子	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道开发东路14号	/	江西沪航家居有限公司	江西省宜春市袁州区城南工业园环城路591号	/	2023.2.20	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
7	烧烤野餐方便筷(一次性竹木筷)	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	/	广州俏妮日用品有限公司	广州市番禺区南村镇坑头南园大道12号103	19cm	2022.9.15	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	50双卫生竹筷	安龙县世纪大鸿发购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城小区11-13栋二楼	/	金华市传美家居用品有限公司	浙江省金华市金东区傅村镇上柳家村同德街2号	50双装	2023.4.2	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
9	竹卫生筷	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	/	浙江双枪竹木有限公司	浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号	/	2022.11.1	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
10	法帕一次性工艺竹筷	兴义市亿客缘生鲜超市	兴义市黄草办南环路嘉华城市购物广场二楼	/	昆明水映商贸有限公司	昆明市官渡区双凤路	/	/	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
11	一次性天然竹筷	播州区欧世文禾生活超市	贵州省遵义市播州区鸭溪镇东升社区府岩路	/	长沙市金兵日用品有限公司	湖南省浏阳市环保科技示范园	/	2023.5.28	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
12	1510一次性团圆筷	播州区欧世文禾生活超市	贵州省遵义市播州区鸭溪镇东升社区府岩路	/	长沙市伟迅餐具有限公司	长沙县榔梨工业园	19.5cm 3cm	2022.12.12	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
13	一次性竹筷	龙里中购超市有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇王关社区中铁大道白晶谷	鑫峰	南昌熊竹坊实业有限公司	江西省南昌市新建区工业大道215号	/	2023.01.30	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
14	卫生竹筷	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	/	浙江味老大大工贸有限公司	仙居县横溪镇环镇南路5号	200mm×5.5mm×3.8mm	/	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
15	一次性天然竹筷	贵州合力超市采购有限公司丹寨分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇龙泉时代项目一层	/	漳州三通家居用品有限公司	福建省漳州市长泰区岩溪镇盛旺东路2号	21cm长×50双装	2023.2.27	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	竹卫生筷	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南北通透路盛源国际商住小区负二层(广场下一层)	/	浙江双枪竹木业有限公司	浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号	30双装	2022.3.26	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
17	三江森活一次性幸福筷	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	/	长沙市伟迅餐具有限公司	长沙县榔梨工业园	20cm 3cm	2023.2.12	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
18	一次性筷子	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	/	广州市明达日用品有限公司	广州市番禺区大石街猛涌石南路1号	/	2023.2.4	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
19	一次性竹筷	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	/	台州市黄岩天润塑料有限公司	浙江省台州市黄岩南城药山	4.8×20.5×25双	2021.8.10	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
20	一次性竹筷	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	鑫峰	南昌熊竹坊实业有限公司	江西省南昌市新建区工业大道215号	/	2023.1.30	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
21	一次性竹筷	贵州湘黔瑞丰商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道公园华府-1-15-16	/	广州俏妮日用品有限公司	广州市番禺区南村镇坑头南园大道12号103	38双×19.5cm/双	2023.1.1	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
22	一次性筷子	贵州湘黔瑞丰商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道公园华府-1-15-16	/	广州市番禺区南村希艺欧塑料制品厂	广州市番禺区南村镇金坑工业区路19号1栋101、1栋201	30双装	2022.11.11	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
23	永辉优选优颂一次性竹筷50双装	贵州永辉超市有限公司遵义吾悦广场分公司	贵州省遵义市红花岗区共青一路(新城吾悦广场)一层、负一层	/	浙江艾米家居用品有限公司	浙江庆元工业园区五都工业园曙光路5号	50双装	2023.2.1	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	一次性竹筷	贵州永辉超市有限公司遵义吾悦广场分公司	贵州省遵义市红花岗区共青一路(新城吾悦广场)一层、负一层	/	四川鸿昌塑胶工业有限公司	成都市新都工业东区君跃路999号	40双装	2023.6.1	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
25	一次性竹筷	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	南昌熊竹坊实业有限公司	江西省南昌市新建区工业大道215号	/	2023.7.7	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
26	黔惠一次性双生竹筷	铜仁合力超市有限公司沿河分公司	沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都	/	漳州三通家居用品有限公司	福建省漳州市长泰县岩溪镇工业集中区	21cm	2023.7.30	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
27	一次性竹筷	赫章兴客隆购物中心	赫章县双河街道碧水兰庭	/	台州市绿派日用品有限公司	浙江省台州市仙居县白塔镇金店村	200mm×5mm×100双	2023.3.3	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
28	顶之选双笙筷(一次性竹筷)	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	/	漳州三通家居用品有限公司	福建省漳州市长泰县岩溪镇工业集中区	20.5cm	2022.2.21	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
29	一次性小圆竹筷	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层,二层	/	漳州三通家居用品有限公司	福建省漳州市长泰县岩溪镇盛旺东路2号	19.5cm长×50双装	2023.5.11	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
30	一次性圆头竹筷	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	浙江优百佳家居用品有限公司	浙江省丽水市庆元县庆元工业东区东山垟工业园4号	80双装	2023.5.22	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	
31	卫生竹筷	六枝特区新全盛连锁超市有限公司	贵州省六盘水市六枝特区人民路(印刷厂)	/	浙江一帆日用品有限公司	浙江省义乌市赤岸镇赤岸工业区小乔路5号	30双装	2023.2.1	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率,%	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	竹卫生筷	贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树汇远生活超市	/	浙江双枪竹木有限公司	浙江省丽水市庆元县松源街道会溪工业园路57号	15双装	2021.11.6	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
33	一次性竹筷	贵州安顺黄果树旅游区芊秋实业有限责任公司	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树汇远生活超市	鑫峰	南昌熊竹坊实业有限公司	江西省南昌市新建区工业大道215号	30双装	2023.2.1	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
34	惠爱家一次性卫生圆竹筷	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	/	中商百润(厦门)实业有限公司	福建省厦门市海沧区坪埕北路敦海工业园	5.5mm×195mm	2022.11.4	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
35	卫生筷子(一次性竹筷)	安顺市平坝区百联生商贸有限公司	贵州省安顺市平坝区安平办事处天台大道1-3号	卡妮莎	深圳增永康竹木制品贸易有限公司	深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区凉帽工业区4幢1楼部分	/	2022.8.9	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
36	卫生筷(一次性竹筷)	安顺市平坝区百联生商贸有限公司	贵州省安顺市平坝区安平办事处天台大道1-3号	/	浙江耀翔环保科技有限公司	浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路1号	/	2022.8.28	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
37	一次性竹筷	百里杜鹃春润便利店	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区鹏程国际3-1-14	/	山东省王牌家居用品有限公司	山东省临沂市兰山区兰山街道临西九路与涑河南街交汇南200米华森工业园36号	/	2022.6.16	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
38	一次性竹筷	金沙县世纪华联购物广场有限公司	贵州省毕节市金沙县民兴街道金民社区易地扶贫搬迁安置点光明小镇	/	台州市黄岩腾迪日用品有限公司	浙江省台州市黄岩区经济开发区拱新大道32号	50双	2023.2.3	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
39	一次性竹筷	贵州旺玛特商贸有限公司	贵州省黔南州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼	/	浙江家思雅工贸有限公司	浙江省庆元竹口工业园区11号	50双装	2022.9.16	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌,β型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	竹制筷子	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城办事处文化路中段	玫瑰	信丰县远建竹业有限公司	江西省赣州市信丰县虎山乡隘高圩白仔坑	30双装	2022.12.16	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌, 志贺氏菌, 金黄色葡萄球菌, β 型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	
41	一次性竹筷 50双装	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城办事处文化路中段	/	福建邵武福临日用品制造有限公司	福建省邵武市张三丰大道373-11号	50双装	2023.3.25	大肠菌群、霉菌、致病菌(沙门氏菌, 志贺氏菌, 金黄色葡萄球菌, β 型溶血性链球菌)、噻苯咪唑、邻苯基苯酚、联苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量、含水率, %	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域儿童餐具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	机器人水杯	贵阳市云岩袁竹慧便利店	贵州省贵阳市云岩区中华中路14号	/	东莞市简爱母婴用品有限公司	东莞市长安镇上角社区新居路212号	320ml	2023.3.22	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
2	小猪佩奇深碗	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	五和	惠州五和实业有限公司	广东省惠州市镇隆镇黄洞工业区	11.5×6.5cm	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
3	兔子造型盘D2344	贵州永辉超市有限公司花溪分公司	贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园北路十字路口西侧地下负一层	五和	惠州五和实业有限公司	广东省惠州市镇隆镇黄洞工业区	27×18.7×2.8cm	2023.2.16	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
4	4.5" 帽形碗	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	福州帝永工贸有限公司福安分公司	福建省福安市溪柄镇下邑村52号	12.9×11.2×4.3cm	2022.4.1	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
5	鱼形碗	安顺市平坝区兴隆百货店	贵州省安顺市平坝区夏云镇集贸市场负一楼C区	/	莆田市群力仿瓷餐具有限公司	莆田市涵江区江口镇镇府路秀北街298号	/	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	四格餐盘	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	福州帝永工贸有限公司福安分公司	福建省福安市溪柄镇下邑村52号	28×20.5×2cm	2022.9.12	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
7	库洛米双色饭碗	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	五和	惠州五和实业有限公司	广东省惠州市镇隆镇黄洞工业区	12×6.1cm	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
8	卡通碗	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	台州市希尔家庭用品有限公司	浙江省台州市黄岩区澄江街道风光路86号	/	2023.7.27	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
9	淘气双耳碗	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	/	福州帝永工贸有限公司福安分公司	福建省福安市溪柄镇下邑村52号	14.8×13.4×4.5cm	2023.4.2	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
10	造型盘	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	/	东莞万善美耐皿制品有限公司	广东省东莞市桥头镇邓屋管理区友谊路480号	14.3×14.2×3.4cm	2017.6.26	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	霞萌猫苹果碗	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	/	福州帝永工贸有限公司福安分公司	福建省福安市溪柄镇下邑村52号	15×12×5.3cm	2022.9.10	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
12	粉萌兔有盖单柄杯	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	五和	惠州五和实业有限公司	广东省惠州市镇隆镇黄洞工业区	210ml	2023.4.10	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
13	小猪甜甜直边碗	贵州大诚友企业管理有限公司	凯里经济开发区春晖大道一号万国城一楼	/	福州帝永工贸有限公司福安分公司	福建省福安市溪柄镇下邑村52号	12×11.5×8.4cm	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
14	小恐龙有盖单柄杯	贵州合力购物有限责任公司遵义大恒名城分公司	贵州省遵义市播州区桂花桥街道天池大街大恒名城	/	惠州五和实业有限公司	广东省惠州市镇隆镇黄洞工业区	250ml	2022.10.10	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
15	分格餐盘	贵州合力购物有限责任公司遵义大恒名城分公司	贵州省遵义市播州区桂花桥街道天池大街大恒名城	/	台州市希尔家庭用品有限公司	浙江省台州市黄岩区澄江街道风光路86号	22.7*20.7*2.2(cm)	2021.1.21	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	麦香儿童碗	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	/	广东海兴塑胶有限公司	揭阳市揭东经济开发区诸美片3号路	17.3×13.6×5.3cm	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
17	3.9寸单耳高杯	遵义市大润发商业有限公司	贵州省遵义市红花岗区东欣大道处	/	广州简米餐具有限公司	广州市番禺区洛浦街恒盛工业园19号厂房	9.8×7.6×9.2cm	2022.5	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
18	夏萌猫托盘	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	/	福州帝永工贸有限公司福安分公司	福建省福安市溪柄镇下邑村52号	24.7×16.6×1.4cm	2019.9.7	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
19	喵宝宝饭碗	铜仁市万山区物美生活超市	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处冲广坪安置点A-1-1号	/	潮州市潮安区东风家典美不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区东风镇洋东村工业区	300ml	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
20	儿童碗	铜仁市万山区物美生活超市	贵州省铜仁市万山区谢桥办事处冲广坪安置点A-1-1号	/	广东顺胜工贸有限公司	广东省揭阳市揭东经济开发区三号路南	/	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	5.9寸儿童圆碗大号	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区大道与钢城大道交汇处	/	广州简米餐具有限公司	广州市番禺区洛浦街恒盛工业园19号厂房	/	2022.5	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
22	儿童磨砂四方碗	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	/	江西玉源环保科技有限公司	江西省宜春市袁州区彬江工业园	/	2018.8.25	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
23	小黄鸭双耳杯	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	/	惠州五和实业有限公司	广东省惠州市镇隆镇黄洞工业区	180ml	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
24	国风G宝零食碟6个装	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	国风	揭阳市国丰五金实业有限公司	广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北	GF-J0729#	2022.10.10	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
25	竹纤维恐龙碗	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	浙江悠笙态家居用品有限公司	浙江省义乌市城西街道荷花南街508号	/	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	萌猴有盖儿童杯	施秉县孕婴母婴馆	贵州省施秉县城关	/	惠州五和实业有限公司	广东省惠州市政镇隆镇黄洞工业区五和工业园	MH-13	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
27	单耳碗	贵州旺玛特商贸有限公司	贵州省黔南州瓮安县雍阳办事处城北社区七星农贸市场二楼	/	上海薇美家居有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	11.8×16×4cm	2023.2.25	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
28	儿童带盖双耳碗	金沙县万家惠超市	金沙县岩孔街道大水社区鸿盛玻璃厂3-4、5、6号	/	广东金达五金制品有限公司	佛山市三水区西南街三水大道南78号	14.3*12.4*5.6cm	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
29	5.5寸带盖泡面杯	赫章兆发福万家夜朗商贸有限公司	贵州省毕节市赫章县双河街道龙泉社区夜郎广场	YULONG	浙江运隆塑业有限公司	浙江省临海市义城路288号	/	/	总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	
30	狮子玉碗	贵州众力佳诚超市七星关有限公司爱民广场店	贵州省毕节市七星关区洪山街道爱民广场滨河天街负二层	/	台州市希尔家庭用品有限公司	浙江省台州市黄岩区澄江街道风光路86号	13.9×13.2×5cm	2022.3.3	感官要求(感官, 浸泡液)、总迁移量/4%乙酸(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/50%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、总迁移量/95%乙醇(70℃, 2h)(第一次, 第二次, 第三次)、高锰酸钾消耗量/水(60℃, 2h)、重金属(以Pb计)/4%乙酸(60℃, 2h)、脱色试验(浸泡液, 植物油, 无水乙醇)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域纸杯纸碗等网络销售产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	哇益库纸杯	观山湖区文西日用百货店	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道交警六大队生活区上寨村新桥组129号1层2号	/	北京世纪银洁工贸有限公司	北京市房山区石楼镇坨头村西镇府北侧50米	200ml	2021年4月15日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
2	特惠型纸杯	邵武市万家美家居用品制造有限公司	福建省邵武市城郊镇紫金大道17号	/	贵州中美龙包装有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道智能终端产业园C1栋	230ml	2023年3月2日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
3	本色纸杯	贵州正联邦贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城J组团4A号	千玺	贵州万军千玺包装有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	245ml	2023年01月05日 2022年9月14日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
4	特惠装纸杯	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	/	成都悦沐桂枫纸业有限公司	成都市青白江区工业集中发展区万年路1150号	210ml	2023/06/06	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
5	永辉优选优颂牌一次性纸杯	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	/	湖南省维克奇纸塑包装有限公司	湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号	250ml	2023/01/30	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
6	尚岛宜家增厚纸杯	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	安徽星光纸业纸业有限公司	安徽省安庆市怀宁县工业园雄山东路	250ml	2023/06/01	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	一次性纸碗	贵州合力购物有限责任公司观山湖区分公司	贵州省贵阳市观山湖区观山小区1#2#楼第一层	开普特	浙江羽鑫纸业有限公司	浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路21号	550ml	2023/05/02	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、	不合格	有渗漏现象	渗漏性能-(95±5)℃油: 不应有渗漏现象	
											267	抗压强度≥360N	
8	黔惠青花纸杯	贵州合力购物有限责任公司观山湖区分公司	贵州省贵阳市观山湖区观山小区1#2#楼第一层	/	台州市瑞康日用品科技有限公司	浙江省台州市路桥区新桥镇新柳路333号	250ml	2023/01/03	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
9	盒马竹纤维本色纸杯	上海塑富商贸有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	/	重庆嘉海纸制品有限公司	重庆市江津区路璜镇马南大道28号附2号	260ml	2023年05月04日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
10	二号碗	安顺市平坝区美食美盒一次性餐具经营部	贵州省安顺市平坝区夏云镇贵安第一城33号楼3单元2503	富强	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园一号	590ml	2023年7月27日	渗漏性能((95±5)℃水, (95±5)℃油)、抗压强度、感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长	不合格	有渗漏现象	渗漏性能-(95±5)℃油: 不应有渗漏现象	
											244	抗压强度≥360N	
11	时尚饮杯C2	安顺市平坝区美食美盒一次性餐具经营部	贵州省安顺市平坝区夏云镇贵安第一城33号楼3单元2503	富强	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	160ml	2023年5月22日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
12	时尚饮杯B7	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	富强	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	195ml	2023年7月14日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)、1,3-二氯-2-丙醇、3-氯-1,2-丙二醇	未发现不合格	/	/	
13	一号碗	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园	富强	贵州富强科技包装有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云科技园一号	690ml	2023年8月6号	渗漏性能((95±5)℃水, (95±5)℃油)、抗压强度、感官要求(感官, 浸泡液)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长	不合格	有渗漏现象	渗漏性能-(95±5)℃油: 不应有渗漏现象	
											256	抗压强度≥360N	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	今黔木特厚纸杯50只装	贵阳市国家高新技术产业开发区翔捷便利店	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇金苏大道342号绿地新都会第12栋(12)1层57号	/	云南锦途纸业有限公司	曲靖市麒麟区农业生产资料有限公司麻黄仓库	248ml	23年06月02日23年05月02日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
15	格子杯	观山湖立耀百货店	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道中天会展城B区中小学负1-06号	福之格	长沙福之格环保科技有限公司	湖南省长沙县黄兴镇干杉社区2#厂房(湖南同心干杉车身制造有限公司内)	220ml	2023/05/03	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
16	纸杯	观山湖立耀百货店	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道中天会展城B区中小学负1-06号	/	重庆嘉海纸制品有限公司	重庆市江津区珞璜镇马南大道28号附2号	250ml	2022年12月18日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
17	一次性纸碗	贵州木木文创百货有限公司会展城分店	贵州省贵阳市观山湖区中天会展城B区中小学负1-06	企鹅团团	长沙福之格环保科技有限公司	湖南省长沙县黄兴镇干杉社区2#厂房	575ml	2023年05月12日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、微生物指标(大肠菌群, 沙门氏菌, 霉菌)、渗漏性能((95±5)℃水, (95±5)℃油)、抗压强度	未发现不合格	/	/	
18	妙洁纸杯	贵州木木文创百货有限公司会展城分店	贵州省贵阳市观山湖区中天会展城B区中小学负1-06	妙洁	四川宏浩纸塑有限公司	四川省德阳市广汉市新平镇永红村二社	270ml	20230112	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
19	丽必政特惠装纸杯	白云区鑫众力便利店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路628号1栋负1层13号	丽必政	安徽展盛包装有限公司	安徽省桐城市双新经济开发区经一路以东纬九路以南	200ml	2022年5月10日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	时尚饮杯	白云区鑫众力便利店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路628号1栋负1层13号	/	贵州富强科技包装有限公司	贵州省平坝区夏云科技园一号	230ml	2022年12月17日	感官要求(感官, 浸泡液)、铅(Pb)、砷(As)、甲醛、荧光性物质(波长254nm和365nm)、总迁移量(4%乙酸, 70℃, 2h, 95%乙醇, 70℃, 2h, 50%乙醇, 70℃, 2h)、高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h)、重金属(以Pb计, 4%乙酸, 60℃, 2h)、感官指标、渗漏性能、杯身挺度、微生物指标(大肠菌群, 致病菌(沙门氏菌), 霉菌)	未发现不合格	/	/	
21	艾纳香天然洗衣液	罗甸黔快电子商务	贵州省黔南州罗甸县龙平镇艾力康商贸城1号楼1-2-28、29号商铺	阿娜香	贵州艾力康中草药开发有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙坪镇城西医药园区1号	2kg/瓶	2023年05月17日、2023年05月19日	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
22	超洁熏衣香洗衣液	贵州日建晟商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区中华南路街道办事处都司路北斗星公寓28层4号【中南办事处】	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	950g/瓶袋	20260424 MZ701/20260331MZ713/20260603C0516	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
23	伊倍净皂角精华洗衣液	贵州伊诺佳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区青云路117号贵阳特兴商业中心(青云都汇)A栋2单元7层1号[新华办事处]	伊倍净	贵州伊美净日化有限公司	贵阳市沙冲中路45号	2千克/瓶	YYGTZ31/120220817/5	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
24	洁世界邂逅香水洗衣液	贵州华之美贸易有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区浣纱路7号	洁世界	贵州苗源恒辉实业有限公司	贵州双龙航空港经济区	2kg/瓶	6Z2023/04/04YJ2026/04/03	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
25	舒美达内衣护理洗衣液	贵州枫源佰林商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道办事处延安东路117号	舒美达	广州纳薇美容生物科技有限公司	广州市白云区均禾街石马花果山大街13号B栋四、五楼	500mL/瓶	2026/06/2623/NW/L/027	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
26	净衣清扬去污洗衣液	福州翔利传媒有限公司	福建省闽侯县上街镇高新大道89号B栋楼802室	衣新时期	贵州苗源恒辉实业有限公司	贵州双龙航空港经济区	450ml/袋普通型	20260514X1	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
27	除菌洗衣液	广州华之美科技有限公司	广州市花都区新华街莲塘村迎宾大道163号之一806室	丁家宜	贵州雅洁日用品有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇岩后社区岩后组(同康药业内)	2kg/袋普通型	2023-07-18/限用日期: 2025-07-17	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
28	五羊花漾香氛净护祛螨洗衣液	贵州艾贝生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区建材路旁	五羊	广州博语生物科技有限公司	广州市白云区太和镇永兴西环路22号A栋101	2kg/瓶	2023/07/2102026/07/20	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
29	香氛酵素洗衣液	贵阳巴士快运旅游有限公司	贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路181号3号楼	生机森林	贵州优创日用品有限责任公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇双龙社区岩后	2.5kg/袋	2023/05/09/2026/05/08	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	微胶囊香氛洗衣液	贵州华之美贸易有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区浣纱路7号	JIEWORLD	贵州雅洁日用品有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇岩后社区岩后组(同康药业内)	2kg/桶	2023-04-07/限期日期: 2026-04-06	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
31	茶皂素洗衣液	贵州乔盛生物科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇(洛贯经济开发区贯洞村)	侗坊	贵州乔盛生物科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇(洛贯经济开发区贯洞村)	2.5kg/瓶	2023/07/08	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	不合格	0.13	总活性物≥15%	
32	柠檬洗洁精	贵阳云岩合力商贸有限公司第六分店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号万达广场B1F层B1-A层	家家宜	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	500g/瓶	— /20230411S103(20230411S203)	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
33	茶皂素洗洁精	贵州乔盛生物科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇(洛贯经济开发区贯洞村)	侗坊	贵州乔盛生物科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇(洛贯经济开发区贯洞村)	1L/瓶	4瓶 2023/02/13 / (2瓶 2022/12/16) /—	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
34	柠檬味洗洁精	遵义市亮洁洗化厂	贵州省遵义市习水县温水镇娄底村石龙组17号	博睿亮洁	遵义市亮洁洗化厂	贵州省遵义市习水县温水镇娄底村石龙组17号	1千克/瓶	2033/07/27 /—	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
35	檸檬洗洁精	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	/	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	1.28千克/瓶	— /20221102302S	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
36	立白茶籽洗洁精	贵阳巴士快运旅游有限公司	贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路181号3号楼	/	广州立白企业集团有限公司	广州市荔湾区陆居路2号	1千克/瓶	— /20260617MZ303	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
37	白猫经典配方洗洁精	白云区鑫众力便利店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路628号1栋负1层13号	白猫	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	2kg/桶	— /20250918R101	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
38	超能离子去油洗洁精柠檬护手	贵州云岩合力商贸有限公司第六分店	贵州省贵阳市云岩区新添大道南段606号万达广场B1F层B1-A层	超能	纳爱斯成都有限责任公司	四川新津工业园区(五津)希望路428号	500克/瓶	— /20260322X02、 20260217X01、 20260414X02	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
39	立白生姜洗洁精	贵州日建晟商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区中华南路街道办事处都星公寓28层4号【中南办事处】	/	昆明立白日化工业有限公司	云南省昆明市晋宁区工业园区二街基地	2.5千克/桶	— /20260605C0418	总活性物含量、pH(25℃, 1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	除菌留香洗衣皂液	清镇市紫铜工艺品网店	/	糖糖妈咪	植护家化(安徽)日用品有限公司	安徽省马鞍山市当涂县经济开发区隆昌大道73号、66号	2kg/瓶	20230729ZH0620230710ZH06	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	不合格	0.07	总活性物≥15%	
41	维妙西柚护肤洗洁精	东莞市格域贸易有限公司	广东省东莞市桥头镇莲城广场路2号1号楼	维妙	贵州华波日化有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区谷脚工业区	800g/瓶	限用日期2026.04.14/HB20230415	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
42	白猫柠檬红茶洗洁精	白云区鑫众力便利店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路628号1栋负1层13号	白猫	四川立顿洗涤用品有限公司	四川省眉山市彭山区青龙经济开发区	500克/瓶	/PD20230620R	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
43	柠檬清香餐具净	贵州薰后贸易有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇金苏大道2640号绿地新都会10栋4层4号	好太太	贵州黔灵百草生物科技有限公司	贵州昌明经济开发区七号路	1.35kg/瓶	限用日期2026.07.01/GD20230702(2026.05.20/GD20230521)	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
44	雕牌清新柠檬洗洁精	白云区鑫众力便利店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路628号1栋负1层13号	雕牌	纳爱斯正定有限公司	河北省石家庄市正定县经济园区	408克/瓶	/20250627Z01	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
45	蓝月亮茶清天然绿茶洗洁精	观山湖区齐琪小柴购生活超市	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B区B7组团B7-1-44(02)号商铺	蓝月亮	蓝月亮(重庆)有限公司	重庆市巴南区经济园区石象路1号	1kg/瓶	/GAE120260426	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
46	超能柠檬护手离子去油洗洁精	观山湖区齐琪小柴购生活超市	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B区B7组团B7-1-44(02)号商铺	超能	纳爱斯益阳有限公司	湖南省益阳市高新区金山南路8号	1千克/瓶	/20260724H12	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
47	立白盐洁洗洁精	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	/	四川立白实业有限公司	眉山市青神县黑龙镇	460克/瓶	限用日期20260319/MZ715(20251212/MZ717)	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
48	爱恩倍酵素洗衣液	清镇市紫铜工艺品网店	淘宝: http://snop279346172.taobao.com/	爱恩倍	凌海市展望生物科技有限公司	辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区7-2号	2kg/瓶	LH070375BAX0220260720	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	爱恩倍有效除螨洗衣液	清镇市紫铜工艺品网店	淘宝网 :http://snop279346172.taobao.com/	爱恩倍	凌海市展望生物科技有限公司	辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区7-2号	2kg/瓶	LH070375 BAX02202 60720	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
50	爱恩倍薰衣草洗衣液	清镇市紫铜工艺品网店	淘宝网 :http://snop279346172.taobao.com/	爱恩倍	凌海市展望生物科技有限公司	辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区7-2号	2kg/瓶	LH070375 BAX02202 60720	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
51	立浪洗衣液	贵州洁宝日化有限公司	云岩区茶店村试验地组17号	立浪	贵州洁宝日化有限公司	贵州省贵阳市云岩区茶店村试验地组17号	2千克/瓶 无磷	2023/04/01	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
52	葛里芬高效洁净洗衣液	贵州万华纸业	龙里县谷脚镇大坡村千家卡(空港)	/	贵州万华纸业	龙里县谷脚镇大坡村千家卡(空港)	2L/瓶	20230723 Y404	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
53	香氛洗衣液	贵州伊徕日化用品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道草原路70号11单元201	芬佰丽	贵州广恩实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇空港经济产业园	2kg/瓶	2023/04/72 026/04/06P	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	不合格	0.03	总活性物≥15%	
54	榄菊果蔬餐具净	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市南明区花果园R1区1-6楼L6层【花果园社区】	榄菊	中山雅黛日用化工有限公司	广东省中山市阜沙镇大有开发区	1.318kg/瓶	20260102 YABA0A	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
55	惠寻柠檬洗洁精	贵州电子商务云运营有限责任公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路33号天一国际广场第11-12栋(11)1单元11层1-3号房	/	四川洁仕曼生物科技有限公司	四川省眉山市彭山区青龙街道工业西一路南段628号	1kg/袋	2023/05/28 JSM3A	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
56	黔惠生姜洗洁精	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市南明区花果园R1区1-6楼L6层【花果园社区】	黔惠	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路一号白云大厦负一楼	1.28kg/瓶	202201034 025202205 251036	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
57	冷水去油洗洁精	贵阳巴士快运旅游有限公司	贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路181号3号楼	巧妇优生活	河北朴源日用化学品有限公司	定州市北方循环经济示范园区	1.3kg/瓶	2023、07、22	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
58	超洁薰衣草洗衣液	洁柔国际贸易(广州)有限公司	广州市天河区灵山东路4号第六层614房B40	洁柔	贵州优创日用品有限责任公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇双龙社区艳岩后	2kg/袋	YC202308 07	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	
59	洁净柔护洗衣液	贵阳云岩合力商贸有限公司第五分店	贵州省贵阳市云岩区鹿冲关路-1号负一层	超能	纳爱斯集团有限公司	浙江省丽水市上水南3号	1kg/袋	20260618 X11	总活性物含量、pH(25℃,1%溶液)、甲醛、甲醇、总砷(以As计)、重金属(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域毛巾产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	方巾	云岩区衣聚 汇服装批发 部	贵州省贵阳市云岩 区文昌阁街道富水 北路6号北京华联 贵阳贵山店 10068-F1-0058-F	/	河北立浩纺织 品制造有限公 司	河北省保定市 高阳县西演镇 延福村3区13号	35cm×35c m	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含 量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾 色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩 擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色) 、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾 色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、 使用说明	未发现 不合格	/	/	
2	斯蒂安方巾	贵阳乌当宾 隆百货销售 有限公司	贵州省贵阳市乌当 区观溪路街道新天 卫城红景街区负一 层	/	孚日集团股份 有限公司	山东省高密市 孚日街1号	36cm×36c m	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含 量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾 色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩 擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色) 、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾 色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、 使用说明	未发现 不合格	/	/	
3	启航素色缎 档面巾粉 (毛巾)	深圳沃尔玛 百货零售有 限公司贵阳 人民广场分 店	贵州省贵阳市南明 区遵义路人民广场 地下商场	/	滨州亚光家纺 有限公司	山东省滨州市 滨城区滨北办 事处梧桐六路 87号	34cm×75c m	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含 量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾 色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩 擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色) 、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾 色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、 使用说明	未发现 不合格	/	/	
4	面巾	开阳县众力 超市	贵州省贵阳市开阳 县城关镇南街83 号	/	浙江洁丽雅股 份有限公司	浙江省诸暨市 迎宾路6号	80×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含 量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾 色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩 擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色) 、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾 色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、 使用说明	未发现 不合格	/	/	
5	启航素色缎 档面巾绿	沃尔玛(贵 州)商业零 售有限公司 花溪甲秀南 路分店	贵州省贵阳市花溪 区甲秀南路16号 亨特公园里	/	滨州亚光家纺 有限公司	山东省滨州市 滨城区滨北办 事处梧桐六路 87号	34cm×75c m	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含 量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾 色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩 擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色) 、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾 色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、 使用说明	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	童巾	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀国酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国酒大道超时代广场负一楼	/	山东金号家纺集团有限公司	山东茌平中心街3579号	60cm×30cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
7	竹纤维毛巾	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀国酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国酒大道超时代广场负一楼	/	山东三竹数字科技有限公司	山东邹平经济开发区月河四路与会仙一路交叉口向北200米路西	34cm×76cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
8	竹纤维毛巾	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀国酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国酒大道超时代广场负一楼	/	天源家纺有限公司	山东邹平经济开发区月河4路	26cm×50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
9	面巾	清镇市站街世纪好又多购物中心	贵州省贵阳市清镇市站街镇甘坝村一组67号	/	保定天天美纺织品制造有限公司	河北保定高阳徐果庄工业园	35×75cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
10	超细纤维面巾	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	保定明煌针织品制造有限公司	河北省保定市高阳斗洼工业区	35×75±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
11	毛巾	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	河北保定军良纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县南圈头工业区	74cm×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	面巾	贵州美嘉乐购物有限责任公司	贵州省遵义市赤水市红军大道375号	/	河北立浩纺织品有限公司	河北省保定市高阳县西演镇延福村3区13号	35×74cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
13	毛巾	望谟县喜洋洋购物中心	贵州省黔东南布依族苗族自治州望谟县望江新城	爱尚达	保定尚达纺织品制造有限公司	高阳县徐果庄村温泉路177号	75cm×35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	项目: 纤维含量(缎档级装饰部分除外) 棉: 68.1% 聚酯纤维: 31.9%	棉: 75%-85% 聚酯纤维: 15%-25%	
14	花样年华方巾	贵州望谟大众购物商城有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州望谟县天名城二楼	/	保定梵锦纺织科技有限公司	河北省保定市高阳县小王果庄镇	34cm×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
15	毛巾	贵州望谟大众购物商城有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州望谟县天名城二楼	MILANSPRING	保定杰邦纺织品制造有限公司	高阳县赵通村西	74×34±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	项目: 纤维含量(缎档级装饰部分除外) 棉: 47.7% 聚酯纤维: 52.3%	棉: 65%-75% 聚酯纤维: 25%-35%	
16	面巾	黔东南州金福商贸有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路(原电影院)	沫蓝	保定苏恩纺织品制造有限公司	保定市高阳县徐果庄村高保路108号	75×35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
17	面巾	册亨县悠乐福购物广场	册亨县丫他镇农贸市场(册亨县者楼街道办事处环城路金利商住城2、3#负一层)(一照多址)	梦华鑫	上海华鑫纺织品有限公司	上海市松江区新浜镇叶新公路1370号第8幢302室	33×75±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	薇莱迪毛巾	册亨县悠乐福购物广场	册亨县丫他镇农贸市场(册亨县者楼街道办环城路金利商住城2、3#负一层)(一照多址)	薇莱迪	上海施幔纺织品有限公司	上海市金山区枫泾镇贵泾村兴坊路1079号2号楼106室	33cm×74cm±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	项目:纤维含量(缎档级装饰部分除外)棉:41.1% 聚酯纤维:58.9%	棉100%	
19	浴巾	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	金肤雅	齐河县金丽涵织业有限公司	山东省德州市齐河县仁里集镇张铺村	70×140cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
20	面巾	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	/	山东金号家纺集团有限公司	山东省聊城市茌平区冯屯镇依诗家大街9号	74cm×35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
21	双喜迎门面巾	龙里县喜多圆生活超市	龙里县谷脚镇岩后社区空港经济产业园K区26号	永亮	河北永亮纺织品有限公司	河北省保定市高阳县锦华街道三利大街377号	74cm×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
22	有机棉勾边面巾	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市场C区负一层	三利	三利集团服饰有限公司	上海市闵行区黎安路968号	30×55cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
23	阿凡提长绒棉方巾(深咖)	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉路口南州国际广场	/	保定图强纺织股份有限公司	河北省高阳县纺织工业物流园区	34×34CM	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	简泰快乐园面巾	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉路口南州国际广场	/	河北永亮纺织品有限公司	河北省保定市高阳县锦华街道三利大街377号	72cm×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
25	方巾	贵州合力超市采购有限公司丹寨分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇龙泉时代项目一层	/	河北美颜纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县高陶公路188号	34×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
26	锦棉面巾	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市广场C区负一层	/	四川兴东盛世纺织有限公司	四川省成都市彭州市牡丹大道南段青白江东路111号	25×50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
27	时光谣毛巾	贵州永辉超市有限公司凯里东方广场分公司	贵州省黔东南州凯里市北京西路南、韶山南路西东方广场负一层	/	孚日集团股份有限公司	山东省高密市孚日街1号	34cm×74cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
28	方巾	榕江县大众购物广场江景名城店	榕江县古州镇江景名城1号楼1-3层门面	/	河北三伟纺织有限公司	高阳县晋庄乡南尖村村西	35cm×35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
29	面巾	榕江县大众购物广场江景名城店	榕江县古州镇江景名城1号楼1-3层门面	云腾	保定旭腾纺织品有限公司	高阳县北于八村	70×33cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	面巾	黎平县福一村生鲜超市有限责任公司	贵州省黔东南州黎平县德凤街道生望国际一楼商铺	/	保定品彩纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县锦华街道高安路58号	71cm×33cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
31	面巾	沿河一百超市	贵州省沿河土家族自治县团结街道滨江大道138号	/	上海品黛纺织品有限公司	上海浦东新区宣桥镇共舞台创业园E区1867室	34×76cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
32	面巾	沿河一百超市	贵州省沿河土家族自治县团结街道滨江大道138号	/	河北宏拓纺织品有限公司	河北省保定市高阳县岳家佐工业区朝阳路7胡同	76×34±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
33	面巾	贵州湘黔瑞丰商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道公园华府-1-15-16	/	上海雅尔滋纺织品有限公司	上海浦东新区唐6路109号	33×75±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	项目:纤维含量(缎档级装饰部分除外)棉:41.1%聚酯纤维:58.9%	棉100%	
34	面巾	镇远县鲜润发超市	贵州省黔东南州镇远县舞阳镇共和社区鸿盛旺角金街1-3栋一、二层	/	河北龙仁纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县小王果庄乡长果庄村3区4号	73cm×33cm±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	项目:纤维含量(缎档级装饰部分除外)棉:87.0%聚酯纤维:13.0%	棉100%	
35	小面巾	贵州湘黔瑞丰商贸有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道公园华府-1-15-16	/	保定瑞江纺织品制造有限公司	保定市高阳县路台营村东北角	50cm×26cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	项目:纤维含量(缎档级装饰部分除外)棉:71.1%聚酯纤维:28.9%	棉100%	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	恒羽鱼骨断档毛巾	贵州威宁宾隆购物有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路	/	中山市恒羽服饰有限公司	广东省中山市绩西东生中路106号	73 × 33.5cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
37	面巾(毛巾)	钟山开发区生意兴隆佳合食品超市商行	贵州省六盘水市钟山开发区凉都大道红桥公寓B栋1至3层商业门面	/	洁丽雅新越丝路有限公司	浙江诸暨市迎宾路6号	76 × 34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
38	插画系列方巾	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层, 二层	三利	三利集团服饰有限公司	上海市闵行区黎安路968号	34 × 34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
39	黔惠素色多臂银丝缎抗菌毛巾/粉	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层, 二层	/	孚日集团股份有限公司	山东省高密市孚日街1号	33cm × 70cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
40	棉之爱提花割绒面巾灰绿(毛巾)	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区大道与钢城大道交汇处	/	河北华恩纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县北柳庄工业区	34 × 74cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
41	面巾	关岭品汇尚购购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	红飘飘	山东阳谷祥源纺织有限公司	山东省阳谷县骆驼巷	74cm × 34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	衡泰超柔浴巾	六枝特区新全盛连锁超市有限公司	贵州省六盘水市六枝特区人民路(印刷厂)	衡泰	山东衡泰织业有限公司	山东莘县工业园区	160×80cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
43	童巾	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	苹果	武汉市康泰苹果毛巾有限公司	武汉市蔡甸区蔡甸街铁铺村	25.5×51cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
44	黔惠雍福方巾灰色	贵阳云岩合力商贸有限公司盘州分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场内	/	滨州亚光家纺有限公司	山东省滨州市滨城区滨北办事处梧桐六路87号	34cm×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
45	花花公子毛巾	安顺惠宜佳商贸有限公司	贵州省安顺市开发区多彩万象旅游城内奥特莱斯商业C1跃4-1,1F区	/	高阳县其季纺织品科技有限公司	河北省保定市高阳县高安路249号	260×500(mm)	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
46	浴巾	安顺惠宜佳商贸有限公司	贵州省安顺市开发区多彩万象旅游城内奥特莱斯商业C1跃4-1,1F区	/	浙江洁丽雅股份有限公司	浙江省诸暨市迎宾路6号	135×70(cm)	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
47	毛巾	思南凌宇百货有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北街金丰市场	/	高阳县大轩毛巾厂	河北省保定市高阳县路台营工业区	75×35±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
48	毛巾	思南凌宇百货有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北街金丰市场	/	春泉纺织品制造有限公司	高阳县布里村西	75×35cm(±2cm)	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
49	小毛巾	印江自治县壹佳购物广场	印江自治县龙津街道荣昌路	/	高阳县柏顿毛巾厂	河北省高阳县史家佐工业区	25×50±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	聚酯纤维	棉 100%	
50	宜朵面巾	印江自治县壹佳购物广场	印江自治县龙津街道荣昌路	/	河北金琴韵纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县苏果庄村南	50×25cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
51	毛巾	金沙县万家惠超市	金沙县岩孔街道大水社区鸿盛玻璃厂3-4、5、6号	/	河北京腾博悦纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县南圈头工业区	34×74cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
52	素色浮点宽缎方巾	瓮安县鑫财源商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美河畔阳光商业楼S1栋4	/	三利集团服饰有限公司	上海市闵行区黎安路968号	33*33cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
53	千鸟熊毛巾	瓮安县鑫财源商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处锦美河畔阳光商业楼S1栋4	/	中山市恒羽服饰有限公司	广东省中山市绩西东生中路106号	74*34(±2)cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	聚酯纤维	棉 75%~85% 聚酯纤维 15%~25%	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	白色千艺童巾	贵州德旺佳商贸有限公司	贵州省贵阳市白云区曹关收费站旁北尚华城负一层地下室	/	河北千艺纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县邢家南镇季朗村(汽车站南行第二个胡同西行314米路南)	50cm×25cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
55	小面巾(毛巾)	赫章兆发福万家夜朗商贸有限公司	贵州省毕节市赫章县双河街道龙泉社区夜郎广场	/	保定家喻纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县晋庄镇徐果村高保路109号	50×25cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
56	面巾	百里杜鹃宝远福超市	贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡跑马村	/	北京九条鱼纺织品有限公司	北京市西城区茶马南街1号	34×75±2cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	不合格	聚酯纤维	棉100%	
57	面巾	贵州威尔斯商贸有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道西南社区杜鹃广场一楼	奔跑吧兄弟	保定百顺纺织有限公司	河北省保定市高阳县西演镇苏果庄村	73cm×35cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
58	方巾	贵州威尔斯商贸有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道西南社区杜鹃广场一楼	/	高阳县凌峰纺织品制造有限公司	河北省保定市高阳县北陶口村村南	30×30cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
59	竹纤维童巾	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城办事处文化路中段	/	山东滨州豪盛巾被有限公司	山东省邹平县豪盛工业园	26×50cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色,沾色)、耐皂洗色牢度(变色,沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色,湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色,耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
60	方巾	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城办事处文化路中段	俏佳人	河北华彩纺织品制造有限公司	河北省高阳县南沙窝工业区	33×34cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	
61	包边绣花毛巾	贵州众力佳诚超市七星关有限公司爱民广场店	贵州省毕节市七星关区洪山街道爱民广场滨河天街负二层	稻草人	广州稻草人服饰有限公司	广州市天河区沙和路江园街天河山庄160-168号	33×72cm	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、甲醛含量、纤维含量、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐皂洗色牢度(变色, 沾色)、耐摩擦色牢度(干摩擦-沾色, 湿摩擦-沾色)、耐汗渍色牢度(耐酸汗渍-变色、沾色, 耐碱汗渍-变色、沾色)、吸水性、使用说明	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域老人鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	女士休闲鞋	贵阳友谊(集团)股份有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路14号	/	名朗(中国)有限公司	中国泉州台商投资区名朗工业园	230; 240; 225	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
2	老年鞋(休闲鞋)	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀国酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国酒大道超一时代广场负一楼	/	努丹尔休闲鞋有限公司	成都市双流区九江街道大井东路67号	/	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
3	361°男复古文化鞋	仁怀市智陈服装店	仁怀市盐津街道办事处融亿金街永辉超市内	/	三六一度(中国)有限公司	中国福建晋江市五里工业区	245; 265; 250	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
4	女缓震型跑鞋	赤水市烽菲服装店	赤水市文华街道人民东路金赤世家A区2幢1层1-8号门市	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区	35码, 36码, 38码	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
5	男生活跑鞋	赤水市如慈服装店	赤水市文华赤水大道金赤世家A区2幢1层1-7号门市	/	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38-50号	44码, 39码	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
6	旅游鞋	黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道开发东路14号	/	福建纽踏伦体育用品有限公司	福建省晋江市陈埭五七路127号	245; 255; 260	/	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
7	女休闲鞋	安龙县杨胜玉皮鞋店	安龙县招堤街道办事处顺城街	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙敖公路A-888号	245	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	商务男鞋 (老年鞋)	龙里县京城印象布鞋店	龙里县冠山街道铁龙路中兴嘉园105号A栋101	/	北京汉唐鞋业有限公司	北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧	265; 250; 245	/	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋1-折后裂口长度、新裂纹、其他, 左鞋2-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋2-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、成型底鞋跟硬度(邵尔A)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料含量、游离或可部分水解的甲醛含量	未发现不合格	/	/	
9	男鞋	兴义市婷梦鞋店	兴义市桔山办桔丰路大尔多超市一楼	/	广州油高鞋业有限公司	广州市白云区白云大道北1368号第一幢物业三层J267	235; 245; 255	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
10	罗蜜莉休闲女鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	深圳市奥林康商贸有限公司	深圳市宝安区洲石路宝州工业区1栋3楼	383940	2023.5.5	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
11	中老年女鞋	龙里县京城印象布鞋店	龙里县冠山街道铁龙路中兴嘉园105号A栋101	/	北京汉唐鞋业有限公司	北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧	230; 225	/	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋1-折后裂口长度、新裂纹、其他, 左鞋2-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋2-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、成型底鞋跟硬度(邵尔A)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料含量、游离或可部分水解的甲醛含量	未发现不合格	/	/	
12	休闲男鞋	龙里中购超市有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇王关村社区中铁大道白晶谷	/	泉州龙尚鞋业鞋服有限公司	福建省晋江市陈埭岸兜北工业区5号	394041	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
13	男鞋	贵定县哈哈人鞋垫五分店	贵定县金南街道天源花园C1栋15号甲门面	/	广州油高鞋业有限公司	广州市白云区白云大道北1368-1392号第一幢物业三层J267	25526026 5	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	九防健步鞋	凯里市楠子服饰鞋行	凯里市合力超市国贸店1040-A-176商铺	/	晋江九防健步鞋业有限公司	福建省晋江市陈埭镇坊脚工业区中路88号	37; 40	/	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	外底耐磨性能(磨痕长度) ≤12mm	左鞋: 16.8mm 右鞋: 16.7mm	
15	男休闲鞋(老人鞋)	德江县惠客服装店	德江县安化街道步行街	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	240、245、250	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
16	男休闲鞋(老人鞋)	沿河新时代服装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	/	泉州龙发鞋业有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇梧埭村鞋都路499号	260、265、245	2023.3.29	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
17	散步鞋(老人鞋)	思南县足力健老人鞋店	思南县思唐街道办事处城北凌宇超市内	/	足力健老龄产业发展有限公司	睢县产业集聚区世纪大道88号(恒山路与世纪大道交叉口向北200米)	230、225、240	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
18	帅克龙男休闲运动鞋(老人鞋)	瓮安县衣世界服装批发城	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处花竹社区华都嘉苑5号楼1楼	/	福建省晋江市创新鞋业有限公司	福建省晋江市陈埭镇涵口五四路88号	250、245	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
19	女休闲鞋	水城县双水郑绍军皮鞋店	贵州省六盘水市水城县双水水黄路边	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	240; 245; 250	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
20	运动休闲男鞋	贵州普定好多购物有限公司	贵州省安顺市普定县城关镇中轴大道凯旋城凯旋广场	鹭威	山东鑫星鞋业有限公司	中国山东临沂兰山西蒋工业园	255; 255; 260	2023.6.10	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
21	男鞋	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	/	广东艺潮鞋业有限公司	广州市白云区石井工业区	424039	/	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	抗菌防臭运动休闲鞋	盘州市方芳鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道（合力生活广场2层）	/	泉州欧瑟士体育用品有限公司	福建省晋江市陈埭镇鹏青工业北路皇景大厦	38；39；41	/	帮底剥离强度(左鞋，右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1，右鞋1，左鞋2，右鞋2)、外底耐磨性能（磨痕长度）(左鞋，右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
23	足语玲珑女鞋	西秀区潮宇尚服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道南华路6号	/	浙江骊人阁鞋业有限公司	温州市中国鞋都产业园三期26号	235、230、245	/	剥离强度(左鞋，右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他，右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能（磨痕长度）(左鞋，右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
24	休闲运动鞋	西秀区潮宇尚服装店	贵州省安顺市西秀区南街街道南华路6号	华世宇	广州华世宇体育用品有限公司	广州市天河区广棠路23号3楼C360	42；43；40	/	帮底剥离强度(左鞋，右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1，右鞋1，左鞋2，右鞋2)、外底耐磨性能（磨痕长度）(左鞋，右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
25	运动鞋	施秉县尹红鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关白家塘镇步行街16栋5号	脚王	福建省智博商贸有限责任公司	福建省泉州晋江市曼哈顿第九湾区M2栋39层	40，38，39	/	剥离强度(左鞋，右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他，右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能（磨痕长度）(左鞋，右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
26	男休闲鞋	施秉县蜘蛛王皮鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇步行街10栋3号门面，4栋3号	蜘蛛王	蜘蛛王集团有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	245(2.5)	/	剥离强度(左鞋，右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他，右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能（磨痕长度）(左鞋，右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
27	男鞋	金沙县福禄桐鞋店	金沙县鼓场街道工农社区城治路139号	/	广州福萨商贸有限公司	广州市海珠区南洲路南燕中街	250、260、270	/	剥离强度(左鞋，右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他，右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能（磨痕长度）(左鞋，右鞋)、游离或部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
28	女单（老年鞋）	黔西市如祥鞋店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路世纪莲城D区一楼1号	/	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	240；245；235	2023.4.9	剥离强度(左鞋，右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他，右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能（磨痕长度）(左鞋，右鞋)、鞋帮拉出强度、游离或部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
29	男生活跑鞋（老年鞋）	大方县寿平服装店	贵州省毕节市大方县红旗街道人民中路农业银行对面	/	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区（新塘园）泰达路38-50号	40；39；41	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋，右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1，右鞋1，左鞋2，右鞋2)、外底耐磨性能（磨痕长度）(左鞋，右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 标准值	不合格项目 实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	休闲运动鞋	七星关区繁 利鞋店	贵州省毕节市七 星关区洪山街道 爱民广场负二层 F2-105号	/	上海回力鞋业 有限公司	上海市杨浦区 昆明路1100号	245; 225; 250	2022.7.18	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成 鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右 鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左 鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游 离或可部分水解的甲醛	未发现 不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域老年服装产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值		不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地					纤维含量	纤维含量		
1	短袖上衣	贵阳友谊(集团)股份有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华中路14号	/	深圳市阔太服装有限公司	广东省深圳市罗湖区梧桐山赤水洞18号	175/96B;165/88B	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/		
2	男棉麻圆领T	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	185/100A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/		
3	T恤	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀国酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国酒大道超一时代广场负一楼	/	星期果制衣服饰有限公司	广州市环西路166号	/	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/		
4	休闲衫	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀国酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国酒大道超一时代广场负一楼	/	武汉海涵百川商贸有限公司	武汉市盘龙经济开发区巨龙大道卓尔总部soho2B-2单元1201-1204#	/	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	不合格	项目:纤维含量 再生纤维素纤维 54.1% 聚酯纤维 45.9%	棉 75%-85% 聚酯纤维 15%-25%		
5	中袖衬衣	清镇市迪米凯莱服装店	贵州省贵阳市清镇市中环国际店负一楼招商区01号	锦雨鑫	东阳市锦雨鑫服装厂	东阳市青春路367号	165/88A;170/92A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/		
6	衬衫	赤水市衣世佳服装店	赤水市市中美嘉乐购物有限责任公司负二楼商铺	/	上海洋博服饰有限公司	上海市青浦区朱家角镇福田路12号2-520室	165/80A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/		
7	精品男装	赤水市衣世佳服装店	赤水市市中美嘉乐购物有限责任公司负二楼商铺	/	上海缪焱服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇蒋泾7025号149室	165/80A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	不合格	项目:纤维含量	深蓝色区域 聚酯纤维 63.8% 再生纤维素纤维 33.1% 格子蓝色区域 聚酯纤维 63.7% 再生纤维素纤维 33.2% 氨纶 3.1%	深蓝色区域 棉 75%-85% 聚酯纤维 7%-17% 氨纶 5%-11% 格子蓝色区域 棉 75%-85% 聚酯纤维 7%-17% 氨纶 5%-11%	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	圆领短袖T恤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	/	中山市霞湖世家服饰有限公司	广东省中山市沙溪镇隆兴工业区霞湖世家工业园	170/88A;165/84A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
9	女装(老年服装)	龙里县家汇服装店	龙里县冠山街道青龙路6号106	/	上海思琪服饰有限公司	上海市金山区山阳镇华山路3012号	XXXL;XXXXL	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
10	YCT(T恤)	黔西南佳惠百货有限责任公司	贵州省兴仁市东湖街道办事处市府中路长兴花园	/	YCT精品服饰有限公司	广州天河工业园	/	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	不合格	项目: 纤维含量 棉 11.9% 聚酯纤维 88.1%	棉 60%-70% 聚酯纤维 30%-40%	
11	女上衣	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	雅百威	浙江省东阳市雅百威服饰有限公司	浙江省东阳市歌山路9号	185/104A;180/100A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
12	女印花长袖衬衣绿白(老年服装)	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	EAGLEFLY 宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	170/92A(XL) 160/84A(M)	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
13	T恤(老年服装)	贵定县服鸿服装批发城	贵定县金南街道天源花园A幢7-22-23-35号门面	/	桐乡市濮院听创服装厂	浙江省桐乡市濮院镇毛衫工业园区	180/96A;185/100A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	不合格	项目: 纤维含量 聚酯纤维 52.0% 再生纤维素纤维 48.0%	棉 60%-70% 聚酯纤维 30%-40%	
14	T恤(老年服装)	贵定县服鸿服装批发城	贵定县金南街道天源花园A幢7-22-23-35号门面	/	桐乡市锦锋羊毛衫厂	桐乡市振兴东路开发区伍玖号	165/84A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	不合格	项目: 纤维含量 棉 30.3% 聚酯纤维 69.7%	棉 100%	
15	木糖醇速冰POLO	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	/	杭州酷锐服饰有限公司	浙江杭州西湖区文二西路669号	180/105;175/100	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
16	T恤	沿河新时代服装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	/	普宁市弗西尼制衣有限公司	广东省揭阳市普宁市流沙东街道	190/104A;180/96A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	针织T恤衫	德江县惠客服装店	德江县安化街道步行街	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	165/84A、170/88A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
18	休闲裤	威宁县伟翔男装店	威宁县六桥街道威昭路(城)	/	杭州猴王服饰有限公司	西湖区龙坞镇长埭村	30; 34	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	不合格	项目: 纤维含量 聚酯纤维 52.7% 粘胶纤维 42.3% 氨纶 5.0%	棉 75%-85% 氨纶 15%-25%	
19	针织T恤衫	赫章初棕服装店	赫章县双河街道九0号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	175/92A(50)	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
20	翻领满印衫红色(服装)	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	广州市辰诺服饰有限公司	广州市海珠区宝岗大道277号4-9楼505-2室	180/100A;160/84A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
21	T恤	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	AOMLNIR	上海布雷服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇徐泾村2144号	190/104A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
22	老年服装(男式衬衫)	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	名林	普宁市占陇名林服装厂	普宁市占陇镇桥柱新寮工业区	185/100A、XXL; 180/96A、XL	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	不合格	项目: 纤维含量 棉 25.4% 聚酯纤维 74.6%	棉 35.5%-45.5% 聚酯纤维 54.5%-64.5%	
23	老年服装(衣邦客上衣)	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	馥莱萌	上海玉利服饰有限公司	上海市吴中路397弄4号102室	185XXXL; 190XXXL	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
24	男翻领短袖护颈T(T恤)	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	/	中山市霞湖世家服饰有限公司	广东省中山市沙溪镇隆兴工业区霞湖世家工业园	175/92A;190/104A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
25	女上衣	施秉县韩衣公馆服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇白家塘步行街	/	浙江省东阳市雅百威服饰有限公司	浙江省东阳市歌山路9号	XXXL	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	绣花翻领衬衫	施秉县韩衣公馆服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇白家塘步行街	金科	东阳市金科服饰有限公司	浙江省东阳市汉宁东路458号	XXXL	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
27	女式中袖衬衣	镇宁自治县金湘龙百货服装批发城	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马路街道民族文化广场A栋负2-3	巧贵人	武汉巧贵人服饰有限公司	盘龙城佳海工业园F区佳海二巷15号	3XL (180/100A)、5XL (190/108A)	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
28	羊绒棉男套装	思南凌宇百货有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北街金丰市场	/	汕头市潮南区润盛制衣厂	汕头市潮南区峡山街道东溪村咬兰洋	上装(170/88A)下装(170/74A); 上装(180/96A)下装(180/82A)	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
29	女外套(老年服装)	瓮安县衣世界服装批发城	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处花竹社区华都嘉苑5号楼1楼	/	浙江东阳红霞服装厂	东阳市吴宁街道工人路103号	165、170	/	可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
30	长袖T恤	织金县世伟男装店	织金县文腾街道山禾源商都3#楼一层5号商铺	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	175; 170	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	
31	针织短袖T恤衫	吴荣珠(个体工商户)	纳雍县雍熙街道办大十字百货大楼一楼	/	中乔体育股份有限公司	中国厦门湖里区五缘湾安岭二路82号	170/88A; 165/84A	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色, 沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色, 沾色)、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域鞋（靴）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	休闲鞋	云岩区衣聚汇服装批发部	贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道富水北路6号北京华联贵阳贵山店10068-F1-0058-F	/	福建泉州洛江超盛鞋业有限公司	福建省泉州市洛江马甲大埔工业区	250mm, 260mm, 265mm	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
2	休闲鞋	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	温州市康益达鞋业	浙江省温州市瓯海区仙岩街道竹溪工业区三栋	260; 240; 250	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
3	跑鞋	赵文白	贵州省遵义市仁怀市盐津街道陈香南路	/	福建省南安来发鞋服有限公司	福建南安市玉叶工业园	235; 245; 240	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
4	运动休闲鞋	赵文白	贵州省遵义市仁怀市盐津街道陈香南路	/	安新县涑城有财富鞋厂	安新县三台涑城工业区	255; 260; 245	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	单鞋	赤水市衣世佳服装店	赤水市市中美嘉乐购物有限责任公司负二楼商铺	/	温州市旺祥鑫鞋业	温州市瓯海仙岩横坑村二产工业区3幢	38码, 37码	/	感官质量(尺寸-同双鞋前帮长度允差、同双鞋后帮高度允差、同双鞋外底长度允差、同双鞋厚度允差、同双鞋鞋后跟高度允差、同双鞋前翘允差、后缝歪斜(左鞋)、后缝歪斜(右鞋)、外底前掌着地部位最薄处厚度、外底后掌着地部位最薄处厚度、同双鞋宽度允差,整体外观,帮面,鞋跟,子口,折边沿口,缝线,外底,附件)、帮底剥离强度(左鞋,右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他,右鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他,左鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他,右鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度(沾色)(衬里,内垫)、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
6	女鞋	赤水市衣世佳服装店	赤水市市中美嘉乐购物有限责任公司负二楼商铺	/	浙江豪雨鞋业有限公司	祝洋鞋业园区	38码, 39码	/	感官质量(尺寸-同双鞋前帮长度允差、同双鞋后帮高度允差、同双鞋外底长度允差、同双鞋厚度允差、同双鞋鞋后跟高度允差、同双鞋前翘允差、后缝歪斜(左鞋)、后缝歪斜(右鞋)、外底前掌着地部位最薄处厚度、外底后掌着地部位最薄处厚度、同双鞋宽度允差,整体外观,帮面,鞋跟,子口,折边沿口,缝线,外底,附件)、帮底剥离强度(左鞋,右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他,右鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他,左鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他,右鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、勾心纵向刚度(左鞋,右鞋)、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度(沾色)(衬里,内垫)、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	男休闲鞋	安龙县杨胜玉皮鞋店	安龙县招堤街道办事处顺城街	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	250; 255	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
8	女鞋	兴义市婷梦鞋店	兴义市桔山办桔丰路大尔多超市一楼	/	广州迪高鞋业有限公司	广州市白云区白云大道北1368号第一幢物业三层J267	235; 230; 225	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
9	男鞋	兴义市卢玉春鞋店	兴义市桔山办大尔多超市11号门面	/	龙帝欧鞋业有限公司	浙江省温州市瓯海经济开发区牛山北路2号	245; 240; 260	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
10	女式休闲鞋	福泉市公牛世家休闲鞋专卖店	福泉市金山办事处中心城天街5号楼1层7号	G.N.SHIJIA	公牛世家(福建)鞋业发展有限公司	石狮市后花延盛路5-8号	230; 235; 245	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
11	鞋	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉路口南州国际广场	/	北京禄联升贸易有限公司	北京市通州区漷县镇漷兴一街1142号	37; 36; 38	/	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
12	休闲运动鞋	紫云县国潮回力鞋服店	紫云自治县商业街3号楼铺面43号	回力	浙江比迪比鞋业有限公司	浙江省瑞安市仙降街道仙降村	225225230	2023.5.13	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	双星名人八超男鞋	凯里市楠子服饰鞋行	凯里市合力超市国贸店1040-A-176商铺	/	青岛双星名人集团股份有限公司橡塑分公司	青岛市即墨双星鞋业工业园	42; 43	/	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
14	男休闲鞋	德江县惠客服装店	德江县安化街道步行街	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	240、255、250	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
15	皮鞋	沿河新时代服装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道乌江丽都合力超市内2号	/	浙江华冠鞋业有限公司	温州市瓯海区三溪工业园富泉路17号	255、265、245	2022.3.30	感官质量(尺寸-同双鞋前帮长度允差、同双鞋后帮高度允差、同双鞋外底长度允差、同双鞋厚度允差、同双鞋鞋后跟高度允差、同双鞋前翘允差、后缝歪斜(左鞋)、后缝歪斜(右鞋)、外底前掌着地部位最薄处厚度、外底后掌着地部位最薄处厚度、同双鞋宽度允差, 整体外观, 帮面, 鞋跟, 子口, 折边沿口, 缝线, 外底, 附件)、帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他, 左鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	女鞋	观山湖区衣购思服装店（贵州永辉超市有限公司新世界花园分公司）	贵州省贵阳市观山湖区金华园街道贵金阳新世界碧潭园2A、2C地块珑组团G4栋一层LG0380023号	/	浙江德尼尔森鞋业有限公司	温州经济技术开发区永安江路25号	225 235 240	/	感官质量(尺寸-同双鞋前帮长度允差、同双鞋后帮高度允差、同双鞋外底长度允差、同双鞋厚度允差、同双鞋鞋后跟高度允差、同双鞋前翘允差、后缝歪斜(左鞋)、后缝歪斜(右鞋)、外底前掌着地部位最薄处厚度、外底后掌着地部位最薄处厚度、同双鞋宽度允差,整体外观,帮面,鞋跟,子口,折边沿口,缝线,外底,附件)、帮底剥离强度(左鞋,右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他,右鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他,左鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他,右鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、成型底鞋跟硬度(邵尔A)(左鞋,右鞋)、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度(沾色)(衬里,内垫)、可分解有害芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
17	时尚健步3.0女鞋	思南县足力健老人鞋店	思南县思唐街道办事处城北凌宇超市内	/	上海舒悦人生贸易有限公司	上海市崇明区新河镇新开河路825号	245、235、240	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋,右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1,右鞋1,左鞋2,右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
18	奥林康休闲鞋119#	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	深圳市奥林康商贸有限公司	深圳市宝安区洲石路宝洲工业区1栋3楼	245; 270; 250	/	帮底剥离强度(左鞋,右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1,右鞋1,左鞋2,右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
19	时尚运动休闲鞋	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	步步康	新秋鞋服有限公司	福建省晋江市陈埭镇西坂工业路招综路26号	424141	/	帮底剥离强度(左鞋,右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1,右鞋1,左鞋2,右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	高端运动跑鞋	盘州市方芳鞋店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道(合力生活广场2层)	/	泉州欧瑟士体育用品有限公司	福建省晋江市陈埭镇鹏青工业北路皇景大厦	40; 43; 39	/	帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
21	休闲商务鞋	施秉县尹红鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关白家塘镇步行街16栋5号	脚王	福建省智博商贸有限公司	福建省泉州晋江市曼哈顿第九湾区M2栋39层	41, 39, 40	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
22	男休闲鞋	施秉县蜘蛛王皮鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇步行街10栋3号门面, 4栋3号	蜘蛛王	蜘蛛王集团有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	260, 255, 265	/	剥离强度(左鞋, 右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
23	女鞋	镇宁自治县金湘龙百货服装批发城	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道民族文化广场A栋负2-3	奇迪	浙江迪索鞋业有限公司	温州市中国鞋都产业园区三期48号	235; 240; 245	/	感官质量(尺寸-同双鞋前帮长度允差、同双鞋后帮高度允差、同双鞋外底长度允差、同双鞋厚度允差、同双鞋鞋后跟高度允差、同双鞋前翘允差、后缝歪斜(左鞋)、后缝歪斜(右鞋)、外底前掌着地部位最薄处厚度、外底后掌着地部位最薄处厚度、同双鞋宽度允差, 整体外观, 帮面, 鞋跟, 子口, 折边沿口, 缝线, 外底, 附件)、帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他, 左鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	男鞋	镇宁自治县金湘龙百货服装批发城	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道民族文化广场A栋负2-3	巨邦	温州市巨特鞋业有限公司	温州市瓯海区瞿溪街道瞿南路123号	260; 265; 255	/	感官质量(尺寸-同双鞋前帮长度允差、同双鞋后帮高度允差、同双鞋外底长度允差、同双鞋厚度允差、同双鞋鞋后跟高度允差、同双鞋前翘允差、后缝歪斜(左鞋)、后缝歪斜(右鞋)、外底前掌着地部位最薄处厚度、外底后掌着地部位最薄处厚度、同双鞋宽度允差,整体外观,帮面,鞋跟,子口,折边沿口,缝线,外底,附件)、帮底剥离强度(左鞋,右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他,右鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他,左鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他,右鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度(沾色)(衬里,内垫)、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
25	男休闲鞋	金沙县蜘蛛王皮鞋店	贵州省毕节市金沙县城关镇城治路135号	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	245、240	/	剥离强度(左鞋,右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他,右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里,内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	
26	男鞋	黔西市如祥鞋店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路世纪莲城D区一楼1号	/	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	245; 250; 255	2023.4.25	剥离强度(左鞋,右鞋)、耐折性能(左鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他,右鞋-折后裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋,右鞋)、鞋帮拉出强度、衬里和内垫摩擦色牢度(沾色)(衬里,内垫)、游离或可部分水解的甲醛、可分解有害芳香胺	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	商务休闲鞋	贵州德旺佳商贸有限公司	贵州省贵阳市白云区曹关收费站旁北尚华城负一层地下室	/	深圳市佐派鞋业有限公司	深圳市罗湖区清水河街道红岗北路金祥都市花园金馨苑10栋702	39码, 40码, 42码	/	感官质量(尺寸-同双鞋前帮长度允差、同双鞋后帮高度允差、同双鞋外底长度允差、同双鞋厚度允差、同双鞋鞋后跟高度允差、同双鞋前翘允差、后缝歪斜(左鞋)、后缝歪斜(右鞋)、外底前掌着地部位最薄处厚度、外底后掌着地部位最薄处厚度、同双鞋宽度允差, 整体外观, 帮面, 鞋跟, 子口, 折边沿口, 缝线, 外底)、帮底剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋1-割口裂口长度、新裂纹、其他, 左鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他, 右鞋2-割口裂口长度、新裂纹、其他)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度(沾色)(衬里, 内垫)、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
28	男跑步鞋	吴荣珠(个体工商户)	纳雍县雍熙街道办大十字百货大楼一楼	/	中乔体育股份有限公司	中国·厦门湖里区五缘湾安岭二路82号	265; 275; 275	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
29	男生活跑鞋	大方县寿平服装店	贵州省毕节市大方县红旗街道人民中路农业银行对面	/	福建意尔康体育用品有限公司	福建省泉州市晋江市经济开发区(新塘园)泰达路38-50号	40; 41	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
30	特步街头鞋	大方县叶德初特步服装店	大方县红旗街道人民中路小十字	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园7号街坊9(C)地块	40; 42	/	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	
31	休闲运动鞋	七星关区繁利鞋店	贵州省毕节市七星关区洪山街道爱民广场负二层F2-105号	/	上海回力鞋业有限公司	上海市杨浦区昆明路1100号	265; 260; 250	2022.9.25	底墙与帮面剥离强度(左鞋, 右鞋)、成鞋耐折性能(左鞋1, 右鞋1, 左鞋2, 右鞋2)、外底耐磨性能(磨痕长度)(左鞋, 右鞋)、可分解致癌芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域中小学校服产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	针织校服(上衣)	贵阳市云岩区为明小学	贵阳市云岩区新添大道南段杨柳湾万科翡翠传奇小区	/	深圳市思贝特服饰用品有限公司	深圳市坪山区龙田街道老坑社区丹祥大道106号新南天工业厂区3号厂房201	135/60	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、纤维成分含量、附件锐利性、残留金属针	未发现不合格	/	/	
2	学生服装	贵阳市乌当区实验小学	贵阳市乌当区篷山路2号	/	泉州沃蒙服装有限公司	福建省泉州市惠安县螺阳镇侨群村工业区53号	150	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、纤维成分含量、绳带(裤子)、附件锐利性(裤子)、残留金属针(裤子)	未发现不合格	/	/	
3	中小學生校服(秋裝)	龙里县双龙外国语学校	龙里县谷脚镇贵龙社区	/	贵州伊科达制衣有限公司	贵州省黔南州惠水县明田街道新社区27-1	130	/	甲醛含量(上衣,裤子)、可分解致癌芳香胺染料(上衣,裤子)、pH值(上衣,裤子)、染色牢度(耐水(上衣)-变色、沾色,耐水(裤子)-变色、沾色,耐酸汗渍(上衣)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子)-沾色、变色,耐碱汗渍(上衣)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子)-变色、沾色,耐干摩擦-上衣、裤子)、纤维含量(上衣,裤子)、绳带(裤子)、附件锐利性(上衣,裤子)、残留金属针(上衣,裤子)	未发现不合格	/	/	
4	中小學生校服(夏裝)	龙里县双龙外国语学校	龙里县谷脚镇贵龙社区	/	弘博士服饰集团有限公司	广安市广安区官盛新区临港园区凯源路弘博士工业园	190/104A	/	甲醛含量(上衣,裤子)、可分解致癌芳香胺染料(上衣,裤子)、pH值(上衣,裤子)、染色牢度(耐水(上衣)-变色、沾色,耐水(裤子)-变色、沾色,耐酸汗渍(上衣)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子)-沾色、变色,耐碱汗渍(上衣)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子)-变色、沾色,耐干摩擦-上衣、裤子)、纤维含量(上衣,裤子)、绳带(裤子)、附件锐利性(上衣,裤子)、残留金属针(上衣,裤子)	未发现不合格	/	/	
5	中小學生校服(冬裝)	龙里县双龙外国语学校	龙里县谷脚镇贵龙社区	/	贵州伊科达制衣有限公司	贵州省黔南州惠水县明田街道新社区27-1	150	/	纤维含量(上衣,裤子)、甲醛含量(上衣,裤子)、可分解致癌芳香胺染料(上衣,裤子)、pH值(上衣,裤子)、附件锐利性、绳带、残留金属针、染色牢度(耐水(上衣)-变色、沾色,耐水(裤子)-变色、沾色,耐酸汗渍(上衣)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子)-沾色、变色,耐碱汗渍(上衣)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子)-变色、沾色,耐干摩擦-上衣、裤子)	未发现不合格	/	/	
6	中小學生校服(褲子)	贵阳市正谊学校	贵州省贵阳市南明区见龙洞路55号	/	贵州金福如林实业有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路55号贵州金融城一期10号楼12层1332号	170;175	/	甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、pH值、耐水色牢度(变色,沾色)、耐(酸)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐(碱)汗渍色牢度(变色,沾色)、耐干摩擦色牢度、纤维成分含量、绳带(裤子)、附件锐利性(裤子)、残留金属针(裤子)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	春秋校服	安顺市西秀区高级中学	安顺市西秀区东关办事处新寨村	/	安顺市西秀区民发实业有限公司	安顺市西秀区工业园	175/80A	2023.5	甲醛含量(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域), 裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-变色、沾色, 耐水(裤子 面料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐干摩擦(上衣 里料), 耐干摩擦(裤子 面料)), 纤维含量(上衣(面料)-区域, 裤子(面料)), 附件锐利性(上衣、裤子)、残留金属针(上衣、裤子)	未发现不合格	/	/	
8	中小學生校服(秋裝)	铜仁市第五小学	铜仁中华路43号	/	铜仁市合益服装有限公司	/	145	/	甲醛含量(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域), 裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-变色、沾色, 耐水(裤子 面料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐干摩擦(上衣 里料), 耐干摩擦(裤子 面料)), 纤维含量(上衣(面料)-区域, 裤子(面料)), 附件锐利性(上衣、裤子)、残留金属针(上衣、裤子)	未发现不合格	/	/	
9	中小學生校服(夏裝)	铜仁市第五小学	铜仁中华路43号	/	铜仁市合益服装有限公司	/	160	/	甲醛含量(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域), 裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-变色、沾色, 耐水(裤子 面料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-区域, 耐干摩擦(裤子 面料)), 纤维含量(上衣(面料)-区域, 裤子(面料)), 附件锐利性(上衣、裤子)、残留金属针(上衣、裤子)	未发现不合格	/	/	
10	中小學生校服(夏裝)	铜仁市逸群小学	铜仁环西路45号	/	铜仁市万山区校园博士服装有限公司	/	155	/	甲醛含量(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域), 裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-变色、沾色, 耐水(裤子 面料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-区域, 耐干摩擦(裤子 面料)), 纤维含量(上衣(面料)-区域, 裤子(面料)), 附件锐利性(上衣、裤子)、残留金属针(上衣、裤子)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	学生服装(夏装)	铜仁市第八中学	铜仁市万山区谢桥街道办事处冲广坪	/	铜仁市万山区校园博士服装有限公司	/	175	/	甲醛含量(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域), 裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-变色、沾色, 耐水(裤子 面料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-区域, 耐干摩擦(裤子 面料))、纤维含量(上衣(面料)-区域, 上衣(里料))、附件锐利性(上衣, 裤子)、残留金属针(上衣, 裤子)	未发现不合格	/	/	
12	学生服装(秋装)	铜仁市第八中学	铜仁市万山区谢桥街道办事处冲广坪	/	铜仁市万山区校园博士服装有限公司	/	185	/	甲醛含量(上衣-面料(区域)、里料, 裤子-面料、里料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域)、里料, 裤子-面料、里料)、pH值(上衣-面料(色区域)、里料, 裤子-面料、里料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-变色、沾色, 耐水(上衣 里料)-变色、沾色, 耐水(裤子 面料)-变色、沾色, 耐水(裤子 里料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(上衣 里料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(上衣 里料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 里料)-变色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-区域、色区域, 耐干摩擦(上衣 里料), 耐干摩擦(裤子 面料), 耐干摩擦(裤子 里料))、纤维含量(上衣(面料)-区域, 上衣(里料), 裤子(面料), 裤子(里料))、附件锐利性(上衣, 裤子)、残留金属针(上衣, 裤子)	未发现不合格	/	/	
13	中小學生校服(夏装)	遵义市播州区第一小学	贵州省遵义市播州区人民路63号	/	贵州丽文服装有限公司	贵州省遵义市播州区遵南大道西侧251号	150; 165	/	甲醛含量(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域), 裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域), 裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-变色、沾色, 耐水(裤子 面料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐酸汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(上衣 面料)-变色、沾色, 耐碱汗渍(裤子 面料)-变色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-区域, 耐干摩擦(裤子 面料))、纤维含量(上衣(面料)-区域, 裤子(面料))、附件锐利性(上衣, 裤子)、残留金属针(上衣, 裤子)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	中小學生校服(冬裝上衣)	遵義市播州區第六小學	貴州省遵義市播州區桂花橋街道遵南社區象山北街	/	貴州麗文服裝有限公司	貴州省遵義市播州區遵南大道西側251號	130	/	甲醛含量(上衣-面料(區域)、里料)、可分解致癆芳香胺染料(上衣-面料(區域)、里料)、pH值(上衣-面料(色區域)、里料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-變色、沾色, 耐水(上衣 里料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(上衣 里料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(上衣 里料)-變色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-區域, 耐干摩擦(上衣 里料)、纖維含量(上衣(面料)-區域, 上衣(里料))、繩帶(褲子)、附件銳利性(上衣, 褲子)、殘留金屬針(上衣, 褲子)	未發現不合格	/	/	
15	校服(秋裝)	威寧梁才學校	威寧自治縣海邊街道鳳山大道	/	晉江市校園時光服飾有限公司	晉江市永和玉湖村	17	/	甲醛含量(上衣-面料(區域)、面料(色區域)), 褲子-面料、可分解致癆芳香胺染料(上衣-面料(區域)、面料(色區域)), 褲子-面料、pH值(上衣-面料(色區域)、面料(區域)), 褲子-面料、染色牢度(耐水(上衣 面料)-變色、沾色, 耐水(褲子 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(褲子 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(褲子 面料)-變色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-區域、色區域, 耐干摩擦(褲子 面料)), 纖維含量(上衣(面料)-區域、色區域, 褲子(面料))、附件銳利性(上衣, 褲子)、殘留金屬針(上衣, 褲子)	未發現不合格	/	/	
16	校服(冬裝)	威寧梁才學校	威寧自治縣海邊街道鳳山大道	/	晉江市校園時光服飾有限公司	晉江市永和玉湖村	13	/	甲醛含量(上衣-面料(區域)、面料(色區域)、里料, 褲子-面料、里料)、可分解致癆芳香胺染料(上衣-面料(區域)、面料(色區域)、里料, 褲子-面料、里料)、pH值(上衣-面料(色區域)、面料(區域)、里料, 褲子-面料、里料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-變色、沾色, 耐水(上衣 里料)-變色、沾色, 耐水(褲子 面料)-變色、沾色, 耐水(褲子 里料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(褲子 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(褲子 里料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(褲子 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(褲子 里料)-變色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-區域、色區域, 耐干摩擦(上衣 里料), 耐干摩擦(褲子 面料), 耐干摩擦(褲子 里料)), 纖維含量(上衣(面料)-區域、色區域, 上衣(里料), 褲子(面料), 褲子(里料))、附件銳利性(上衣, 褲子)、殘留金屬針(上衣, 褲子)	未發現不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值			不合格项目标准值	备注		
		名称	所在地		名称	所在地					绿色区域	灰色区域	裤子 (面料)				
17	幼儿园校服(秋装)	威宁梁才学校	威宁自治县海边街道凤山大道	/	晋江市校园时光服饰有限公司	晋江市永和玉湖村	10	/	甲醛含量(上衣-面料(区域)、面料(色区域)、裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域)、面料(色区域)、裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域)、面料(区域)、裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣-面料)-变色、沾色,耐水(裤子-面料)-变色、沾色,耐酸汗渍(上衣-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(上衣-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子-面料)-变色、沾色,耐摩擦(上衣-面料)-区域、色区域,耐摩擦(裤子-面料)-区域、色区域、纤维含量(上衣(面料)-区域、色区域、裤子(面料))、附件锐利性(上衣、裤子)、残留金属针(上衣、裤子)	不合格	项目:纤维含量	上衣(面料)	棉 48.1% 聚酯纤维 51.9%	棉 48.0% 聚酯纤维 52.0%	棉 49.2% 聚酯纤维 50.8%	棉 57%-67% 聚酯纤维 33%-43%	
18	学生服(校服)	赫章新纪元学校	赫章县白果街道大营村王家院组	/	贵州胜祥服装贸易有限公司	赫章县野马川工业园区	150	/	甲醛含量(上衣-面料(区域)、裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域)、裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域)、裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣-面料)-变色、沾色,耐水(裤子-面料)-变色、沾色,耐酸汗渍(上衣-面料)-变色、沾色,耐酸汗渍(裤子-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(上衣-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子-面料)-变色、沾色,耐摩擦(上衣-面料)-区域、耐摩擦(裤子-面料))、纤维含量(上衣(面料)-区域、裤子(面料))、附件锐利性(上衣、裤子)、残留金属针(上衣、裤子)	未发现不合格	/	/	/	/			
19	学生服(校服冬装)	赫章新纪元学校	赫章县白果街道大营村王家院组	/	贵州胜祥服装贸易有限公司	赫章县野马川工业园区	145	/	甲醛含量(上衣-面料(区域)、裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域)、裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域)、裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣-面料)-变色、沾色,耐水(裤子-面料)-变色、沾色,耐酸汗渍(上衣-面料)-变色、沾色,耐酸汗渍(裤子-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(上衣-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子-面料)-变色、沾色,耐摩擦(上衣-面料)-区域、耐摩擦(裤子-面料))、纤维含量(上衣(面料)-区域、裤子(面料))、绳带(裤子)、附件锐利性(上衣、裤子)、残留金属针(上衣、裤子)	未发现不合格	/	/	/	/			
20	中小學生校服(夏装)	遵义市第二初级中学	遵义市红花岗区中华南路181号	/	浙江乔顺服装有限公司	浙江省永康市前仓镇前仓村双丰路26号	180	/	甲醛含量(上衣-面料(区域)、裤子-面料)、可分解致癌芳香胺染料(上衣-面料(区域)、裤子-面料)、pH值(上衣-面料(色区域)、裤子-面料)、染色牢度(耐水(上衣-面料)-变色、沾色,耐水(裤子-面料)-变色、沾色,耐酸汗渍(上衣-面料)-变色、沾色,耐酸汗渍(裤子-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(上衣-面料)-变色、沾色,耐碱汗渍(裤子-面料)-变色、沾色,耐摩擦(上衣-面料)-区域、纤维含量(上衣(面料)-区域、裤子(面料))、附件锐利性(上衣、裤子)、残留金属针(上衣、裤子)	未发现不合格	/	/	/	/			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	中小學生校服(秋裝)	遵義市第二初級中學	遵義市紅花崗區中華南路181號	/	浙江喬順服裝有限公司	浙江省永康市前倉鎮前倉村雙豐路26號	170	/	甲醛含量(上衣-面料(區域)、面料(色區域)、里料, 褲子-面料、里料)、可分解致癆芳香胺染料(上衣-面料(區域)、面料(色區域)、里料, 褲子-面料、里料)、pH值(上衣-面料(色區域)、面料(區域)、里料, 褲子-面料、里料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-變色、沾色, 耐水(上衣 里料)-變色、沾色, 耐水(褲子 面料)-變色、沾色, 耐水(褲子 里料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(上衣 里料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(褲子 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(褲子 里料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(上衣 里料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(褲子 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(褲子 里料)-變色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-區域、色區域, 耐干摩擦(上衣 里料), 耐干摩擦(褲子 面料), 耐干摩擦(褲子 里料), 耐汗漬-沾色, 耐摩擦-濕摩, 耐光汗复合, 耐光, 耐皂洗-變色、沾色)、纖維含量(上衣(面料)-區域、色區域, 上衣(里料), 褲子(面料), 褲子(里料))、附件銳利性(上衣、褲子)、殘留金屬針(上衣、褲	未发现不合格	/	/	
22	中小學生校服	遵義市第二十一中學	貴州省遵義市播州區影山湖街道辦事處龍泉社區白果灣	/	貴州麗文服裝有限公司	貴州省遵義市播州區遵南大道西側251號	170	/	甲醛含量(上衣-面料(區域), 褲子-面料)、可分解致癆芳香胺染料(上衣-面料(區域), 褲子-面料)、pH值(上衣-面料(色區域), 褲子-面料)、染色牢度(耐水(上衣 面料)-變色、沾色, 耐水(褲子 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐酸汗漬(褲子 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(上衣 面料)-變色、沾色, 耐鹼汗漬(褲子 面料)-變色、沾色, 耐干摩擦(上衣 面料)-區域、色區域, 耐干摩擦(褲子 面料)), 纖維含量(上衣(面料)-區域, 褲子(面料))、附件銳利性(上衣、褲子)、殘留金屬針(上衣、褲子)	未发现不合格	/	/	