

贵州省市场监管局2024年流通领域电源适配器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	华为冰糖全能充电器	贵阳永祥通信产品销售部	贵州省贵阳市南明区台湾大厦永祥营业厅D1-D6、E1-E6、F2-F9[中南社区]	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	P0013	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
2	电源适配器	贵州诚工通讯有限公司	贵州省贵阳市南明区中华南路台湾大厦2楼A区10号[中南社区]	HOOPY	深圳市速客电子科技有限公司	广东省深圳市宝安区新桥街道岗仔大街132号岗仔工业园10栋南3楼	3C-B13(HR-C21)	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
3	旅行充电器	贵州诚工通讯有限公司	贵州省贵阳市南明区中华南路台湾大厦2楼A区10号[中南社区]	图形商标（MAiMi）	东莞市力澳电子有限公司	/	R18	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
4	适配器	黔西市游亮百货店	黔西市文峰街道莲城大道171号金石明珠2号楼一楼内AA1-1号	图形商标（携易玄）	深圳市芷琪电子科技有限公司	/	ZQ-K8	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
5	旅行充电器	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	图形商标（尊客）	广州巨快电子科技有限公司	广州市天河区黄村三联路16号B栋四楼G4241	B24H	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	旅行充电器	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	图形商标（麦储）	深圳市汇能电子科技有限公司	/	B013-X	2023-06-01	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
7	电源适配器	兴义市捷丰通讯店	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴义市黄草办幸福路老年活动中心门面	图形商标（巨海星）	深圳市速客电子科技有限公司	/	3C-A01（F1）	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
8	电源适配器	兴义市捷丰通讯店	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴义市黄草办幸福路老年活动中心门面	图形商标（骆达）	东莞市智宏电子科技有限公司	/	ZC-045Pro	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
9	公牛速充充电器	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区	GNV-AUD101+J5T10	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
10	公牛速充快充套装	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区	GNV-AUB301+JC C1103SE	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
11	安全防爆充电器（旅行充电器）	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	尚优	东莞市智宏电子科技有限公司	/	ZC-045	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	65W全兼容闪充套装	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	麦储	深圳市麦储科技有限公司	深圳市龙岗区布龙路335号龙景科技园D栋7楼	N90T	2023-09-01	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
13	电源适配器	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	巨漫	(监制商)东莞市博创优品电子科技有限公司 (制造商)深圳市速客充电电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇石鼓龙口路1号1栋3单元401室	3C-02	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
14	电源适配器	兴仁市仁米通讯设备经营部	兴仁市东湖街道办事处东湖社区振兴大道中段移动公司对面	图形商标 (小米)	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	MDY-11-EX	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
15	USB室内快充	西秀区成渝小商品百货店	贵州省安顺市西秀区北街街道若飞北路国兆小区4号楼1层102号铺面	奥力科	东莞市奥力电子科技有限公司	东莞市谢岗镇大龙大墩村奥力科技园	201	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
16	旅行充电器	西秀区成渝小商品百货店	贵州省安顺市西秀区北街街道若飞北路国兆小区4号楼1层102号铺面	图形商标 (尊客)	广州巨快电子科技有限公司	广州市天河区黄村三联路16号B栋四楼G4241	TA01	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
17	电源适配器	西秀区星锐办公用品经营部 (个体工商户)	贵州省安顺市西秀区凤凰社区龙泉路国际佳缘C幢C-78号商铺	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019层	MDY-12-EF	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	电源适配器	安顺市西秀区明佳手机店	贵州省安顺市西秀区华西街道南华路121号右侧7号铺	夏新	广东省东莞市旺亨电子有限公司	广东省东莞市凤岗镇塘沥福民路	CH-503	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
19	小米67W充电器套装	汇川区胜利通讯店	贵州省遵义市汇川区香港路港澳广场怡信数码港壹层D13席位	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	MDY-12-ES	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
20	电源适配器	汇川区木玲涵百货经营部（个体工商户）	贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际城市之光广场喷泉	图形商标（YUGAO）	深圳市速客充电电子科技有限公司	/	3C-1322（YX-Q03）	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
21	全兼容闪充套装	汇川区木玲涵百货经营部	贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际城市之光广场喷泉	码客	深圳市觅信科技有限公司	深圳市龙岗区平湖街道新木社区新木新园工业区28号E栋3楼	TM103-T	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
22	电源适配器	汇川区木玲涵百货经营部（个体工商户）	贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际城市之光广场喷泉	图形商标（码客）	东莞市衡俊电子科技有限公司	东莞市塘厦镇凤凰岗社区凤凰岗大道53号17栋三号楼	C801	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
23	PD快充	红花岗区凯达手机销售部	贵州省遵义市红花岗区北京路影剧院6-7号门面	纽曼	东莞市卡兰尼科技有限公司	广东省东莞市东坑镇东坑沿河东一路一巷2号1号楼	PD30	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	电源适配器	贵州省铜仁市锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	图形商标（刷新）	广州刷新电子科技有限公司	广州市金沙洲环洲三路7号之乐恒商务大厦409	C73	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
25	电源适配器	贵州省铜仁市锦江华联玛客超市有限公司锦江分公司	贵州省铜仁市碧江区环北伍寰商都A区二楼	图形商标（刷新）	广州刷新电子科技有限公司	广州市金沙洲环洲三路7号之乐恒商务大厦409	C33	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
26	旅行充电器	铜仁市碧江区柒拾壹电器商行	贵州省铜仁市碧江区金滩桂苑幢22号门面	图形商标（思科耐）	深圳市思科耐实业有限公司	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区求水岭工业区5号	JH020	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
27	旅行充电器	铜仁市碧江区柒拾壹电器商行	贵州省铜仁市碧江区金滩桂苑幢22号门面	图形商标（思科耐）	深圳市思科耐实业有限公司	深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区求水岭工业区5号	C18-1	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
28	旅行充电器	开阳县康妹便利店	贵州省贵阳市开阳县云开街道东街90-1号(县医院旁)	友哥	深圳市东汇通科技有限公司	深圳市宝安区福海街道稔因工业区91号	Y01H+C05	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
29	电源适配器	毕节合力惠民超市有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道博泰大厦一层部分、二层、三层	图形商标（E漫）	深圳市速客电子科技有限公司	/	3C-01	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	旅行充电器	毕节合力惠民超市有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道博泰大厦一层部分、二层、三层	图形商标（麦储）	深圳市汇能电子科技有限公司	/	G110	2023-06-01	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座和设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
31	电源适配器	毕节合力惠民超市有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道博泰大厦一层部分、二层、三层	图形商标（E漫）	深圳市速客充电子科技有限公司	/	3C-06	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座和设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
32	电源适配器	开阳县宋师手机维修店	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道134号云开福乐多超市1号门面	图形商标	深圳市臣源氏科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区清水路41号401	GS-035A	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座和设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
33	旅行充电器	开阳县宋师手机维修店	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道134号云开福乐多超市1号门面	图形商标（电迅达）	东莞市佳荷电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇永太路3号5栋902室	JH021-A3	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座和设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
34	电源适配器	大方县清华小家电批发部	贵州省毕节市大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场B-22号	火星猴	茂名市极客充电子科技有限公司	茂名市电白区坡心镇红十月坡仔村11号	EC-3C36	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座和设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
35	2.1A充电器	罗甸县希尚手机配件店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明强路明珠广场永辉超市进口处	希尚	东莞市品硕科技有限公司	东莞市沙田镇秋盛东路5号	中规 P024	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座和设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	GaN快充充电器	罗甸县希尚手机配件店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明强路明珠广场永辉超市进口处	希尚	深圳睿元实业有限公司	深圳市龙华区大浪街道新石社区嘉义源数码科技园7号4层	PY-U33A	2023-07-29	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
37	电源适配器	惠水县潮牛手机店	惠水县涟江街道人民北路金城城市广场3幢	图形商标（酷焰）	东莞市酷焰电子科技有限公司	东莞市东城莞樟路82号	JC18C	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
38	全兼容快速充电器	惠水县潮牛手机店	惠水县涟江街道人民北路金城城市广场3幢	威立讯（图形商标）	深圳市威立讯电子有限公司	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路598号富源工业城C15栋3层C区4层C区	CK11	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
39	荣耀超级快充充电器	钟山区星辉手机经营部	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路口交汇处万达广场【1A】层【1A036A】号	HONOR	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	HN-110600C00	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
40	电源适配器	思南县游松百货店	思南县思唐街道办事处文化社区民族商贸城铜遵路171号	图形商标	深圳泽奇电子有限公司	深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门工业园	ZE-3C19	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
41	电源适配器	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	MDY-14-ED	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	电源适配器	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	MDY-14-EU	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
43	电源适配器	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	MDY-14-EA	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
44	小米GaN充电器67W（2C1A）	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	赛尔康（贵港）有限公司	广西贵港市西汇产业园六路与西九路交汇处	A07ZM	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
45	电源适配器	汇川区胜利通讯店	贵州省遵义市汇川区香港路港澳广场怡信数码港壹层D13席位	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	MDY-12-EQ	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
46	智能安全充电器	白云区青萍生鲜超市	贵州省贵阳市白云区麦架镇麦家村桥头组43号	贝友佳创	深圳市科博锐科技有限公司	深圳市龙岗区平吉大道13号4栋1706	BY01-L	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
47	超级闪充套装	白云区青萍生鲜超市	贵州省贵阳市白云区麦架镇麦家村桥头组43号	图形商标	惠州市兴众电子科技有限公司	惠州市博罗县石湾镇铁场明月三路428号	TL-601	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
48	电源适配器	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道路恒立大世界负一楼	猎霸	东莞市维祥电子有限公司	东莞市大朗镇水口村东正路5街7号3楼	WX-00420A-1	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
49	公牛自动防过充USB充电器	钟山区健宇通讯器材经营部	贵州省六盘水市钟山区钟山中路香榭水岸对面西湖苑01栋一楼105号附4号商铺	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海位置工业园东区	GNV-ATB101	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
50	电源适配器V19	钟山区健宇通讯器材经营部	贵州省六盘水市钟山区钟山中路香榭水岸对面西湖苑01栋一楼105号附4号商铺	军博仕	深圳市极客充电电子科技有限公司		EC-3C26	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
51	旅行充电器	钟山区健宇通讯器材经营部	贵州省六盘水市钟山区钟山中路香榭水岸对面西湖苑01栋一楼105号附4号商铺	JBS军博仕	深圳市随时代科技有限公司	深圳市龙岗区布吉街道道德兴社区西环路138号德盛花园6栋901	C88	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
52	旅行充电器	张巧能(92520290MA6F9U141L)	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场A-10号	图形商标(聆创者)	东莞市衡俊电子科技有限公司	/	HJ-06	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
53	快速充电器	张巧能(92520290MA6F9U141L)	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场A-10号	聆创者	东莞市美坤电子科技有限公司	/	M189B01	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	电源适配器	金沙县沙土镇飞越手机店	金沙县沙土镇振兴路	NLKA	东莞市广深电子科技有限公司	/	E6312	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
55	电源充电器	金沙县沙土镇飞越手机店	金沙县沙土镇振兴路	充客	深圳前海贞泰通信技术有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	HT212	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
56	快速电源适配器	金沙县沙土镇飞越手机店	金沙县沙土镇振兴路	充客	深圳充客科技有限公司	深圳市宝安区福永街道凤凰社区广深路福永段109号锦灏大厦1102	HTQ8A	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
57	电源适配器	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	麦储	深圳市汇能电子科技有限公司		N90	2023-09-01	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
58	电源适配器	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	E漫	深圳市速客充电子科技有限公司		3C-02	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
59	电源适配器	织金县八步罗守江通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步村院子组	酷焰	东莞市极源电子科技有限公司	东莞市东城区莞樟路82号	JC31	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
60	旅行充电器	织金县鸿信手机通讯店	织金县八步街道八洪路口	聆创者	东莞市彝泰电子科技有限公司		LC-K88	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
61	电源适配器	织金县鸿信手机通讯店	织金县八步街道八洪路口	亚比仕	东莞市海陆通数码科技有限公司	东莞市黄江镇长龙新风街13号1栋301室	U80W	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
62	旅行充电器	织金县八步马玲手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步社区院子组(八洪路口)	慕里	东莞市奈斯电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇石马建设路155号5栋201室	A3	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
63	氮化充电器	织金县八步马玲手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步社区院子组(八洪路口)	慕里	东莞市奈斯电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇石马建设路155号5栋201室	H100	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
64	电源适配器	织金县八步马玲手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步社区院子组(八洪路口)	图形商标	东莞市鑫顺源科技有限公司	/	P12	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
65	电源适配器	织金县八步马玲手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步社区院子组(八洪路口)	酷焰	东莞市极源电子科技有限公司	东莞市长城区莞樟路82号	JY20-003-CA8P	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
66	电源适配器	织金县八步马玲手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步社区院子组(八洪路口)	梵之音	东莞市果丰电子有限公司	/	F240	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
67	电源适配器	织金县八步马玲手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步社区院子组(八洪路口)	夏新	广东省东莞市旺亨电子有限公司	/	CH-626	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	未发现不合格	/	/	/
68	全兼容智能超级快充	织金县八步罗守江通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步村院子组	龙奇	东莞市龙奇电子科技有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪大窝路2号	KC-20	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	不合格	抗电强度试验:击穿	抗电强度试验:施加到受试绝缘上的电压从零逐渐升高到4 kV,并在该电压值上保持60s,试验期间应无绝缘击穿	/
											交流电源端口的传导发射88.36(dB μ V)	交流电源端口的传导发射≤限值61.50(dB μ V)	
69	电源适配器	织金县八步罗守江通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步村院子组	酷焰	东莞市极源电子科技有限公司	东莞市东城区莞樟路82号	JC15A	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	不合格	交流电源端口的传导发射83.14(dB μ V)	交流电源端口的传导发射≤限值59.34(dB μ V)	/
70	多协议充电器	织金县鸿信手机通讯店	织金县八步街道八洪路口	图形商标	东莞市朋友电子科技有限公司	东莞市横沥镇三江工业路22号2栋	KC-12	/	抗电强度试验、电气间隙、爬电距离、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、安全防护的强度、导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、电能量源的防护、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、断开连接器后电容器的放电、热灼伤、输入试验、模拟的异常工作条件、模拟的单一故障条件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、平均效率能效限定值.空载状态能效限定值	不合格	交流电源端口的传导发射74.38(dB μ V)	交流电源端口的传导发射≤限值56.00(dB μ V)	/

贵州省市场监管局2024 年流通领域移动通信手持机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	5G数字移动电话机	贵州新超网络科技有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添寨镇顺海村1-2	VIVO	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2318A	2024-03-19	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
2	TD-LTE数字移动电话机	贵阳永祥通信产品销售部	贵州省贵阳市南明区台湾大厦永祥营业厅D1-D6、E1-E6、F2-F9[中南社区]	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	STG-AL00	2023CP2395	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
3	5G数字移动电话机	兴义市兴英通讯器材店	兴义市黄草办幸福路3号门面	图形商标（荣耀）	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	JOY-AN00	2024.04	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
4	5G数字移动电话机	贵州盛元亿泰科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草街道盘江路1号	图形商标（红米）	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	2312DRA ABC	2024.05	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
5	5G数字移动电话机	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	CLK-AN00	2024.02	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	5G数字移动电话机	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	LLY-AN00	2023.12	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
7	5G数字移动电话机	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PJB110	2024-05-19	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
8	5G数字移动电话机	贵阳云岩珏航通讯经营部	贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金商务大厦1层1-36号	vivo	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2230A	2023-03-24	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
9	5G数字移动电话机	贵阳观山湖宏伟利通信经营部	贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城7-S01,7-A01(S01)H-3号门面	Motorola	摩托罗拉移动通信（中国）有限公司	天津市经济技术开发区第四大街10号	XT2171-3	2022.01	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
10	5G数字移动电话机	白云区海飞通讯器材经营部	贵州省贵阳市白云区龚北路22栋1层31号	Hi 畅享	唯科终端技术（东莞）有限公司	广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋	GAR-AN60	2023.10	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
11	5G数字移动电话机	兴仁市王者一通讯店	兴仁市东湖街道办事处处振兴大道52号	ViVO	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃1号	V2343A	2024-04-25	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	TD-LTE数字移动电话机	安顺市西秀区九机通讯器材经营部	贵州省安顺市西秀区西街街道老十字荣建大厦一层A1号铺	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	CTR-AL20	2024.04	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
13	TD-LTE数字移动电话机	安顺市西秀区九机通讯器材经营部	贵州省安顺市西秀区西街街道老十字荣建大厦一层A1号铺	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	FIN-AL60	2024.05	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
14	5G数字移动电话机	西秀区星锐办公用品经营部（个体工商户）	贵州省安顺市西秀区凤凰社区龙泉路国际佳缘C幢C-78号商铺	Redmi	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西旗中路33号院6号楼9层019号	2312DRA50C	2024年5月	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
15	TD-LTE数字移动电话机	汇川区胜利通讯店	贵州省遵义市汇川区香港路港澳广场怡信数码港壹层D13席位	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	STG-AL00	2024.03	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
16	TD-LTE数字移动电话机	荔波志鑫科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县樟江中路4号三盛商贸城1号门面	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	MGA-AL40	2023.09	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
17	5G数字移动电话机	红花岗区乐智手机经营部	红花岗区大兴路8号门面	HONOR	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	WDY-AN00	2023年12月	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	5G数字移动电话机	红花岗区乐智手机经营部	红花岗区大兴路8号门面	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PJU110	2024-02-29	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
19	5G数字移动电话机	铜仁市碧江区柒拾壹电器商行	贵州省铜仁市碧江区金滩桂苑幢22号门面	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PKA110	2024-06-28	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
20	5G数字移动电话机	铜仁市碧江区柒拾壹电器商行	贵州省铜仁市碧江区金滩桂苑幢22号门面	图形商标（荣耀）	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	ALT-AN00	2024.06	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
21	5G数字移动电话机	铜仁市碧江区杰城电脑经营部	铜仁市碧江区南长城路3号	图形商标（摩托罗拉）	摩托罗拉移动技术（中国）有限公司		XT2427-4	2024年06	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
22	5G数字移动电话机	七星关区源兴翔科技经营部	七星关区麻园街道博泰大厦一楼73号商铺	图形商标	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2353A	2024-04-24	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
23	5G数字移动电话机	七星关区源兴翔科技经营部	七星关区麻园街道博泰大厦一楼73号商铺	图形商标（VIVO）	维沃移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇维沃路1号	V2354A	2024-06-05	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	TD-LTE数字移动电话机	七星关区燕兰计算机经营部	七星关区麻园街道麻园转盘处博泰大厦一楼73号商铺4号铺面	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山胡园区新城路2号	FGD-AL00	2024.05	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
25	TD-LTE数字移动电话机	七星关区燕兰计算机经营部	七星关区麻园街道麻园转盘处博泰大厦一楼73号商铺4号铺面	图形商标（荣耀）	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	KOZ-AL00	2023.06	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
26	5G数字移动电话机	贵州新蜂星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	Redmi	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	24069RA21C	2024.05	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
27	5G数字移动电话机	贵州新蜂星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	Redmi	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	23090RA98C	2024.06	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
28	5G数字移动电话机	贵州新蜂星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	Redmi	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	23113RKC6C	2024.03	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
29	5G数字移动电话机	都匀市时空通讯小围寨店	贵州省黔南州都匀市小围寨街道南苑路11号南郊广场1层7号	NZONE（图形商标）	中国移动通信集团终端有限公司	北京市西城区宣武门西大街32号中国移动创新大厦	SP200	2021.08	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	5G数字移动电话机	都匀市圣企通讯店（个体工商户）	贵州省都匀市沙包堡街道斗篷山路227号万达广场1F层1003号商铺	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	PJY110	2024-06-16	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	未发现不合格	/	/	/
31	TD-LTE数字移动电话机	六枝特区未来通信经营部一分店（个体工商户）	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道人民路22号（工矿大厦一楼）	GioniR	深圳市金美捷电子有限公司	/	WD203玉洁全网通	2024.07	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：> 5.0mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.7mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.7mm	爬电距离≥2.5mm	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
											电源端子和电信端口的传导骚扰：0.280500MHz：86.62dB _μ V	电源端子和电信端口的传导骚扰：0.280500MHz：≤60.80dB _μ V	
32	TD-LTE无线数据终端	织金县八步惟益手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道沙冲社区前街组（邮局对面）	万德利	深圳市万德利电子有限公司	深圳市福田区新闻路侨福大厦	N13	/	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：4.5mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.5mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.5mm	爬电距离≥2.5mm	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
											电源端子和电信端口的传导骚扰：0.258000MHz：85.40dB _μ V	电源端子和电信端口的传导骚扰：0.258000MHz：≤61.50dB _μ V	
33	TD-LTE数字移动电话机	六枝特区源平通讯店	贵州省六盘水市六枝特区那平路（夜郎大厦一楼）	图形商标（巨豆豆）	深圳市巨豆豆通信技术有限公司	深圳市光明新区宝塘工业区第23栋4楼	S866	2024.01	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：3.8mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.4mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.4mm	爬电距离≥2.5mm	
											抗电强度试验：施加到样品的电压从0逐渐升高到4kV，并保持60s，试验期间应无绝缘击穿	抗电强度试验：施加到样品的电压从0逐渐升高到4kV，并保持60s，试验期间应无绝缘击穿	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
											电源端子和电信端口的传导骚扰：0.307500MHz：89.42dB _μ V	电源端子和电信端口的传导骚扰：0.307500MHz：≤60.04dB _μ V	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	TD-LTE数字移动电话机	织金县八步惟益手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道沙冲社区前街组（邮局对面）	酷乐奇	深圳市金美捷电子有限公司	/	T99 4G全网通	/	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：> 5.0mm 电气间隙：1.8mm 爬电距离：1.8mm 抗电强度试验：发生绝缘击穿现象 浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失） 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.190500MHz：73.98dB μ V	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm 电气间隙：≥2.0mm 爬电距离≥2.5mm 抗电强度试验：施加到样品的电压从0逐渐升高到4kV，并保持60s，试验期间应无绝缘击穿 浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.190500MHz：≤64.01dB μ V	/
35	TD-LTE数字移动电话机	织金县八步马玲手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步社区院子组（八洪路口）	酷乐奇	深圳市金美捷电子有限公司	/	T17佩奇全网通	2024.6	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：> 5.0mm 电气间隙：1.8mm 爬电距离：1.8mm 抗电强度试验：发生绝缘击穿现象 浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失） 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.249000MHz：85.33dB μ V	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm 电气间隙：≥2.0mm 爬电距离≥2.5mm 抗电强度试验：施加到样品的电压从0逐渐升高到4kV，并保持60s，试验期间应无绝缘击穿 浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.249000MHz：≤61.79dB μ V	/
36	TD-LTE数字移动电话机	盘州市永言通讯设备经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道152号	巨盛	深圳巨盛电子有限公司	深圳市光明新区宝塘工业区23栋4楼	GUSUND72	202312	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：> 5.0mm 电气间隙：1.4mm 爬电距离：1.4mm 浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失） 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.456000MHz：84.39dB μ V	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm 电气间隙：≥2.0mm 爬电距离≥2.5mm 浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.456000MHz：≤56.77dB μ V	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
37	TD-LTE数字移动电话机	八步镇天龙通讯店	贵州省毕节市织金县八步镇鸡市	金派	深圳市金美捷电子有限公司	/	TV30好声音高配全网通	2023.09	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：4.8mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.9mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.9mm	爬电距离≥2.5mm	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
											电源端子和电信端口的传导骚扰：0.285000MHz：89.95dBμV	电源端子和电信端口的传导骚扰：0.285000MHz：≤60.67dBμV	
38	TD-LTE数字移动电话机	织金县鸿信手机通讯店	织金县八步街道八洪路口	万迪宝	深圳市万迪宝科技有限公司	深圳市福田区新闻路侨福大厦	W18	/	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：> 5.0mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.5mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.5mm	爬电距离≥2.5mm	
											抗电强度试验：发生绝缘击穿现象	抗电强度试验：施加到样品的电压从0逐渐升高到4kV，并保持60s，试验期间应无绝缘击穿	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
39	TD-LTE数字移动电话机	八步镇天龙通讯店	贵州省毕节市织金县八步镇鸡市	金派	深圳市金美捷电子有限公司	/	WS616 4G高配全网通	2024.01	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：> 5.0mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.9mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.9mm	爬电距离≥2.5mm	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
											电源端子和电信端口的传导骚扰：3.372000MHz：69.40dBμV	电源端子和电信端口的传导骚扰：3.372000MHz：≤46.00dBμV	
40	TD-LTE数字移动电话机	金沙县沙土镇飞越手机店	金沙县沙土镇振兴路	图形商标	深圳市亚创达科技有限公司	中国深圳市坂田龙璧工业区	A8红旗	/	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：4.8mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.97mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.97mm	爬电距离≥2.5mm	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
											电源端子和电信端口的传导骚扰：0.316500MHz：84.60dBμV	电源端子和电信端口的传导骚扰：0.316500MHz：≤59.80dBμV	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	TD-LTE数字移动电话机	八步镇天龙通讯店	贵州省毕节市织金县八步镇鸡市	金派	深圳市金美捷电子有限公司	/	A50锋芒4G全网通	2023.1	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：4.8mm 爬电距离：2.01mm 抗电强度试验：发生绝缘击穿现象 浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失） 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.267000MHz：87.78dB μ V	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm 爬电距离≥2.5mm 抗电强度试验：施加到样品的电压从0逐渐升高到4kV，并保持60s，试验期间应无绝缘击穿 浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.267000MHz：≤61.21dB μ V	/
42	TD-LTE无线数据终端	金沙县沙土镇飞越手机店	金沙县沙土镇振兴路	图形商标	深圳市万德利电子有限公司	深圳市福田区新闻路桥福大厦	N12	2024.7	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：>5.0mm 电气间隙：1.5mm 爬电距离：1.5mm 浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失） 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.249000MHz：82.50dB μ V	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm 电气间隙：≥2.0mm 爬电距离≥2.5mm 浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试 电源端子和电信端口的传导骚扰：0.249000MHz：≤61.79dB μ V	/
43	TD-LTE数字电话机	织金县八步罗守江通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步村院子组	摩乐	深圳市亚创达科技有限公司	深圳市坂田龙壁工业区	A6	/	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端口传导骚扰、30MHz—1000MHz辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：4.8mm 电气间隙：1.3mm 爬电距离：1.3mm 抗电强度试验：发生绝缘击穿现象 浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失） 电源端口传导骚扰：0.249000MHz：88.54dB μ V	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm 电气间隙：≥2.0mm 爬电距离≥2.5mm 抗电强度试验：施加到样品的电压从0逐渐升高到4kV，并保持60s，试验期间应无绝缘击穿 浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试 电源端口传导骚扰：0.249000MHz：≤61.79dB μ V	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	TD-LTE数字移动电话机	织金县八步马玲手机通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步社区院子组(八洪路口)	弘兴	深圳市誉国威科技有限公司	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙腾街28号2栋103	VIPMI M3	2024.4	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端口传导骚扰、30MHz—1000MHz辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：4.8mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.4mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.4mm	爬电距离≥2.5mm	
											抗电强度试验：发生绝缘击穿现象	抗电强度试验：施加到样品的电压从0逐渐升高到4kV，并保持60s，试验期间应无绝缘击穿	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
											电源端口传导骚扰：0.262500MHz：87.81dB μ V	电源端口传导骚扰：0.262500MHz：≤61.35dB μ V	
45	TD-LTE数字移动电话机	织金县鸿信手机通讯店	织金县八步街道八洪路口	万迪宝	深圳市万迪宝科技有限公司	深圳市福田区新闻路桥福大厦	W20	/	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端子和电信端口的传导骚扰、辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：>5.0mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.4mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.4mm	爬电距离≥2.5mm	
											浪涌（冲击）抗扰度：检测到不通过现象（功能丧失）	浪涌（冲击）抗扰度：应能通过线对地2kV、线对线1kV的电平测试	
46	TD-LTE数字移动电话机	织金县八步罗守江通讯店	贵州省毕节市织金县八步街道八步村院子组	摩果	深圳市亚创达科技有限公司	深圳市龙岗区坂田龙壁工业区	A6	/	导体的固定、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、热灼伤、辐射杂散骚扰、电源端口传导骚扰、30MHz—1000MHz辐射连续骚扰、静电放电抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度	不合格	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：4.4mm	直接安装导电金属零部件的热塑性零部件：≤2mm	/
											电气间隙：1.4mm	电气间隙：≥2.0mm	
											爬电距离：1.4mm	爬电距离≥2.5mm	
											电源端口传导骚扰：0.231000MHz：87.88dB μ V	电源端口传导骚扰：0.231000MHz：≤62.41dB μ V	

贵州省市场监管局2024年流通领域便携式微型计算机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	笔记本电脑	观山湖康彼特电子产品店	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道兴筑西路88号贵阳万象汇L418	图形商标（华硕）	华硕电脑股份有限公司	上海通讯地址：闵行区金都路5077号	X1502Z	2024	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/
2	便携式计算机	铜仁市碧江区杰诚电脑经营部	铜仁市碧江区南长城路3号	图形商标（联想）	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	LenovoS14G2ITL	2022-10-17	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/
3	便携式计算机	铜仁市碧江区杰诚电脑经营部	铜仁市碧江区南长城路3号	图形商标（联想）	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	LenovoV14G2IJL	2022-09-29	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/
4	笔记本电脑	七星关区金达电脑科技经营部	贵州省毕节市七星关区麻园转盘博泰数码城	图形商标（荣耀）	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	FRI-G56	2023.12	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/
5	笔记本电脑	七星关区金达电脑科技经营部	贵州省毕节市七星关区麻园转盘博泰数码城	图形商标（华硕）	华硕电脑股份有限公司	闵行区金都路5077号	PX562CG	2023	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	微型计算机	开阳万佳诚科技发展有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇胜利西路六幢十四号	Lenovo	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	V15 G4AMN	/	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/
7	笔记本电脑	清镇市许艳通讯店	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处建国路1号1层门面	图形商标（华硕）	华硕电脑股份有限公司	上海通讯地址：闵行区金郁路5077号	E510M	2021.12	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/
8	便携式计算机	汇川区一程电子产品经营部	贵州省遵义市汇川区澳门路9号怡信数码港1F层C4席位	Lenovo	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	小新15IRH9	2024-01-30	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/
9	便携式计算机	汇川区一程电子产品经营部	贵州省遵义市汇川区澳门路9号怡信数码港1F层C4席位	联想	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	IdeaPad 14s IAH8	2024-03-07	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/
10	便携式计算机	4	贵州省遵义市汇川区澳门路9号怡信数码港1F层C4席位	Lenovo	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	小新 14 IAH8	2024-04-18	导体的固定、电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、保护连接系统的电阻、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、不对称模式传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射、谐波电流、噪声、典型能源消耗(能效等级)	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2024年流通领域手持式信息处理设备产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	平板电脑	贵州盛元亿泰科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草街道盘江路1号	图形商标（红米）	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	23073RPBFC	2024.04	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
2	平板电脑	贵州盛元亿泰科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草街道盘江路1号	图形商标（红米）	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	2405CRPFD C	2024.04	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
3	HUAWEI Mate Pad SE平板电脑	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	AGS5-W00	2024.03	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
4	荣耀平板 X8 Pro	凯里市天久通讯经营部	贵州省黔东南州凯里市北京东路6号新华书店门面	荣耀	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	ELN-W09	2024.03	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
5	平板电脑	安顺市西秀区九机通讯器材经营部	贵州省安顺市西秀区西街街道老十字荣建大厦一层A1号铺	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	BTK-W00	2024.03	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
6	平板电脑	西秀区星锐办公用品经营部（个体工商户）	贵州省安顺市西秀区凤凰社区龙泉路国际佳缘C幢C-78号商铺	Xiao mi	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	23043RP34 C	2024年4月	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	平板电脑	汇川区一程电子产品经营部	贵州省遵义市汇川区澳门路9号怡信数码港1F层C4席位	联想	联想（北京）有限公司	北京市海淀区上地西路6号2幢2层201-H2-6	TB331FC	2023.12	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
8	平板电脑	红花岗区乐智手机经营部	红花岗区大兴路8号门面	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	OPD2301	2024-05-29	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
9	TDL-LTE无线数据端	七星关区塬兴翔科技经营部	七星关区麻园街道博泰大厦一楼73号商铺	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	AGS5-AL00	2024.02	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
10	TDL-LTE无线数据端	七星关区金达电子科技有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园转盘博泰数码城	图形商标（华为）	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	BAH3-AL00	2021.10	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
11	平板电脑	息烽县智翔通讯器材经营部	贵州省贵阳市息烽县永靖镇深港商贸城6栋	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	AGS6-W00	2024.06	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
12	平板电脑	都匀市时代通讯平桥店	贵州省都匀市剑江中路平桥2号1层	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	BTK-W00	2024.03	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
13	平板电脑	观山湖区万之星通讯经营部	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道贵阳万象汇L423号	图形商标（三星）	三星（中国）投资有限公司	中国北京市朝阳区景辉街31号院1号楼-6至57层101内23层、25层	SM-X510	2024.03	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	平板电脑	观山湖区万之星通讯经营部	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道贵阳万象汇L423号	图形商标（三星）	三星（中国）投资有限公司	中国北京市朝阳区景辉街31号院1号楼-6至57层101内23层、25层	SM-X210	2024.02	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
15	学生平板电脑	石阡县学霸电子产品店	石阡县汤山街道万寿社区长征北路11号	优学派	深圳市优学时代教育电子有限公司	深圳市福田区天安车公庙工业区天经大厦F3.8808	YXPE16	2024.01	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
16	平板电脑	钟山区星辉手机经营部	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路口交汇处万达广场【1A】层【1A036A】号	HONOR	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路8089号深业中城6号楼A单元3401	HEY2-W09	2023年12月	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
17	平板电脑	都匀市圣企通讯店（个体工商户）	贵州省都匀市沙包堡街道斗篷山路227号万达广场1F层1003号商铺	OPPO	OPPO广东移动通信有限公司	广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号	OPD2102	2023-03-24	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
18	平板电脑	兴义市宏亿通讯设备经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草街道盘江北路一号国龙商贸一楼1-3-5商铺	图形商标	维沃移动通信有限公司	/	PA2455	2024-06-26	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
19	平板电脑	兴义市宏亿通讯设备经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草街道盘江北路一号国龙商贸一楼1-3-5商铺	图形商标	维沃移动通信有限公司	/	iPA2453	2024-05-29	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/
20	平板电脑	兴义市百丰通讯器材经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办盘江社区盘江路国龙商场一楼1-1号	图形商标	荣耀终端有限公司	深圳市福田区香蜜湖街道东海社区红荔西路809号深业中城6号楼A单元3401	ROD-W09	2024.05	安全防护的强度、导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、直接插入电网电源输出插座的设备、直接安装导电金属零部件的热塑性零部件、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2024年流通领域路由器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	超强型300M无线路由器	贵州广来弘智科技有限公司	贵州省贵阳市南明区新华路街道办事处瑞金南路308号贵州电脑城1号楼二层C-1-3号[新华办事处]	FAST	深圳市迅捷通信技术有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号科苑西25栋1段北205	FW325R	2019DP1164	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
2	无线路由器	贵州盛元亿泰科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草街道盘江路1号	图形商标（小米）	小米通讯技术有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号科苑西25栋1段北205	RA80	202402	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
3	边缘路由器	黔东南州讯捷通讯有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州新华书店门面	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	WS7002V2	2023.11	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
4	AX3000双频WI-FI6无线路由器	刘飞（92522601MA6HFG332N）	凯里市小十字电脑城一楼	睿易	锐捷网络股份有限公司	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	RG-EW3000GX	2023AP20073	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
5	边缘路由器	刘飞（92522601MA6HFG332N）	凯里市小十字电脑城一楼	睿易	锐捷网络股份有限公司	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	RG-EW1300G	2023AP0799	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
6	AC1200双频千兆无线路由器	贵阳云岩怡鑫科技产品经营部	贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城2层D37号	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-WDR5666千兆易展版	2023AP7443	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
7	AC1200双频无线路由器	贵阳云岩怡鑫科技产品经营部	贵州省贵阳市云岩区瑞金中路51号瑞金电子商城2层D37号	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-WDR5620	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
8	华为路由AX6 new	白云区海飞通讯器材经营部	贵州省贵阳市白云区龚北路22栋1层31号	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	WS8700 V2	2024.01	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
9	1900MIIA双频千兆无线路由器	兴仁市铤鹏网络科技经营部（个体工商户）	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道振兴大道48号	FAST	深圳市迅捷通信技术有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号科苑西25栋1段205	FAC1901R千兆mesh版	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	AX1500双频千兆Wi-Fi6无线路由器	兴仁市铧鹏网络科技经营部（个体工商户）	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道振兴大道48号	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-XDR1520易展版	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
11	AX1500双频千兆Wi-Fi6无线路由器	安顺市西秀区九机通讯器材经营部	贵州省安顺市西秀区西街街道老十字荣建大厦一层A1号铺	图形商标（水星）	深圳美科星通信技术有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路1号科苑西23栋南段6楼	奇峰路由A15G	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
12	边缘路由器	安顺市西秀区九机通讯器材经营部	贵州省安顺市西秀区西街街道老十字荣建大厦一层A1号铺	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	DAYUA-BE32	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
13	无线路由器	安顺讯捷贸易有限公司	贵州省安顺市西秀区南华路房产大楼北起9号铺面	图形商标（小米）	北京小米电子产品有限公司	北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼802室	RD04	2024.05	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
14	AC1900双频千兆无线路由器	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-WDRT666	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
15	无线路由器	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	RA72	2024.05	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
16	无线路由器	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	北京小米电子产品有限公司	北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层802室	RD18	2024.06	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
17	AC1300M双频千兆无线路由器	汇川区鑫皓然电子产品经营部	贵州省遵义市汇川区澳门路怡信数码港2F层C216219号	睿易REYEE	锐捷网络股份有限公司	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	RG-EW1200G PRO	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
18	千兆双频路由器	汇川区鑫皓然电子产品经营部	贵州省遵义市汇川区澳门路怡信数码港2F层C216219号	H3C Magic	新华三智能终端有限公司	广州市黄埔区中新知识城亿创街1号406房之100	H3C Magic R1510	2023.06	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	AC1200双频千兆无线路由器	铜仁市碧江区杰诚电脑经营部	铜仁市碧江区南长城路3号	TR-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	YLWR1200 G易展版	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
20	无线路由器	白云区景恒益通讯器材经营部	贵州省贵阳市白云区泉湖街道白云南路218号七冶云泰广场第1、2、3栋200号	小米	北京小米电子产品有限公司	北京市北京经济技术开发区科创十街15号院5号楼8层802室	RD01 RD02	2024.05	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
21	边缘路由器	七星关区燕兰计算机经营部	七星关区麻园街道麻园转盘处博泰大厦一楼73号商铺4号铺面	图形商标（华为）	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	PSDN-TC3000	2024.01	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
22	边缘路由器	七星关区金达电脑科技经营部	贵州省毕节市七星关区麻园转盘博泰数码城	图形商标（睿易）	锐捷网络股份有限公司	福州市仓山区金山大道618号桔园洲工业园19#楼	RG-EW1200	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
23	千兆双频Wi-Fi6路由器	七星关区金达电脑科技经营部	贵州省毕节市七星关区麻园转盘博泰数码城	图形商标（睿易）	锐捷网络股份有限公司	福州市金山大道618号橘园洲工业园区星网悦捷科技园	RG-EW3200GX	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
24	450M千兆无线路由器	七星关区燕兰计算机经营部	七星关区麻园街道麻园转盘处博泰大厦一楼73号商铺4号铺面	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-WR886N 千兆版	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
25	千兆Wi-Fi6无线路由器	黔南州鑫越网络科技有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰街道民族路现代城B栋2层13号	H3C	新华三智能终端有限公司	广州省黄埔区中新知识城亿创街1号406房之100	R1510	2023.06	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
26	边缘路由器	黔南州鑫越网络科技有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰街道民族路现代城B栋2层13号	H3C	新华三技术有限公司	中国浙江省杭州市滨江区长河路466号	UR-3000AX	2024.05	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
27	AX1500双频千兆Wi-Fi 6无线路由器	黔南州鑫越网络科技有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰街道民族路现代城B栋2层13号	TP-LINK	普联技术有限公司	深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层	TL-XDR1520易展版	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/
28	超强型300M无线路由器	黔南州鑫越网络科技有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰街道民族路现代城B栋2层13号	水星	深圳市美科星通信技术有限公司	深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路1号科苑西23栋南段6楼	MW325R	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试验、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、热灼伤、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、1GHz以上辐射发射	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	1900M11A CQQ频千 兆无线路 由器	黔南州鑫 越网络科 技有限公 司	贵州省黔南州都匀市 文峰街道民族路现代 城B栋2层13号	水星	深圳市美科星 通信技术有 限公司	深圳市南山区高新 区高新南四通023 号高新工业村R1 号B区第三层西段	幻影路由 D196G	/	电气间隙、爬电距离、抗电强度试 验、预期的接触电压、接触电流和 保护导体电流、热灼伤、交流电源 端口的传导发射、1GHz以下辐射 发射、1GHz以上辐射发射	未发现 不合格	/	/	/
30	边缘路由 器	都匀市时 空通讯小 围寨店	贵州省黔南州都匀市 小围寨街道南苑路11 号南郊广场1层7号	华为	华为终端有限 公司	广东省东莞市松山 湖园区新城路2号	WS7206 V2	2024.05	电气间隙、爬电距离、抗电强度试 验、预期的接触电压、接触电流和 保护导体电流、热灼伤、交流电源 端口的传导发射、1GHz以下辐射 发射、1GHz以上辐射发射	未发现 不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2024年流通领域移动电源产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	公牛移动电源	贵州新超神网络科技有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添寨镇顺海村1-2	公牛	宁波公牛数码科技有限公司	慈溪市观海卫镇观附公路28号	GNV-PBD102B	2023.08	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
2	小米超薄充电宝	贵州盛元亿泰科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草街道盘江路1号	图形商标（小米）	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	PB0520MI	2024.01	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
3	小米充电宝	贵州盛元亿泰科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草街道盘江路1号	图形商标（小米）	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	PB100DZ M	2024.04	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
4	华为快充移动电源	黔东南州讯捷通讯有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州新华书店门面	HUAWEI	华为技术有限公司	深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼	CP11QC	2024.01	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
5	便捷自带四线移动电源	刘飞（92522601MA6HFG332N）	凯里市小十字电脑城一楼	HOGUO	东莞市甘纳电子科技有限公司	广东省东莞市常平镇袁山贝大道199号	P08S	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
6	移动电源	云岩爱欣日用百货经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处白云大道53号三桥综合批发市场南区A座801号	尊客	广州巨快电子科技有限公司	广州市天河区黄村三联路16号B栋四楼G4241	PN46	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
7	闪充移动电源	云岩爱欣日用百货经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处白云大道53号三桥综合批发市场南区A座801号	尊客	广州巨快电子科技有限公司	广州市天河区黄村三联路16号B栋四楼G4241	PN42H	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
8	POWERBANK快充移动电源	贵阳观山湖宏伟利通信经营部	贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城7-S01,7-A01(S01)H-3号门面	RSILOU	深圳市致乐电子产品有限公司	广东省深圳市宝安区西乡固戍一路东华工业区D栋五楼	RPB-RM21D	2023.04	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	DY08 22.5W 自带线快充移动电源	白云区海飞通讯器材经营部	贵州省贵阳市白云区龚北路22栋1层31号	ZGA	深圳市迈多多科技有限公司	中国广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路21号联创科技园8栋厂房3楼	DY08	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
10	华为多协议超级快充移动电源	凯里市新众鑫通讯经营部	凯里市北京西路25号凯里九方购物中心L1层L101-2号铺	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	P0008	20210729002	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
11	多协议双向超级快充移动电源	凯里市新众鑫通讯经营部	凯里市北京西路25号凯里九方购物中心	华为	华为终端有限公司	广东省东莞市松山湖园区新城路2号	P0001	2024.01	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
12	小米自带线充电宝10000mAh口袋版	兴仁市仁米通讯设备经营部	兴仁市东湖街道办事处东湖社区振兴大道中段移动公司对面	图形商标（小米）	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	P15ZM	2024.05	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
13	xiaomi充电宝20000mAh22.5W	兴仁市仁米通讯设备经营部	兴仁市东湖街道办事处东湖社区振兴大道中段移动公司对面	图形商标（小米）	小米通讯技术有限公司	北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号	PB2022ZM	2024.04	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
14	移动电源	西秀区成渝小商品百货店	贵州省安顺市西秀区北街街道若飞北路国兆小区4号楼1层102号铺面	ZEQI	深圳泽奇电子有限公司	深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门工业园	ZE-X1	2023.09	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
15	快充移动电源	安顺市西秀区九机通讯器材经营部	贵州省安顺市西秀区西街街道老大大十字荣建大厦一层A1号铺	图形商标（OVEVO）	深圳市尚斐曼瑞科技有限公司	/	OP-01	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
16	PD22.5W折叠直插式移动电源（充电器）600Ah	罗甸县希尚手机配件店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠路明珠广场永辉超市进口处	希尚	深圳市旅鲨数码有限公司	深圳市龙华区龙华街道富康社区宜德行工业厂区厂房B栋5层	AC02	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
17	双USB快充移动电源	石阡县辰缘通讯分店	石阡县汤山街道万寿社区长征北路50号	图形商标（龙奇）	东莞魅特实业有限公司		ZT-01	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	移动电源	思南县游松百货店	思南县思唐街道办事处文化社区民族商贸城铜遵路171号	图形商标	深圳泽奇电子有限公司	深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门工业园	ZE-X2	2023.09	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
19	捷豹移动电源	贵州达飞邦通讯设备有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路路口交汇处万达广场室内步行街1A层1A080号	图形商标（comma）	东莞市思腾电子有限公司	东莞市凤岗镇雁田村布心工业区精博工业园A栋	PB126	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
20	MINI多彩移动电源	汇川区木玲涵百货经营部	贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际城市之光广场喷泉	ZEQI	深圳泽奇电子有限公司	深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门工业园	ZE-X12	2023年10月	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
21	全兼容快充移动电源	红花岗区凯达手机销售部	贵州省遵义市红花岗区北京路影剧院6-7号门面	NEWmine 纽曼	深圳纽曼鸿业科技有限公司	深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区	P225	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
22	数显快充移动电源	红花岗区凯达手机销售部	贵州省遵义市红花岗区北京路影剧院6-7号门面	NEWmine 纽曼	深圳纽曼鸿业科技有限公司	深圳市宝安区福永街道福永社区福海工业区二区11号401	P188	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
23	移动电源	铜仁市碧江区柒拾壹电器商行	贵州省铜仁市碧江区金滩桂苑幢22号门面	图形商标（昂达）	深圳市昂达实业有限公司	广东省深圳市宝安区泳辉商务大厦	K11超级快充移动电源	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
24	移动电源	大方县清华小家电批发部	贵州省毕节市大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场B-22号	火星猴	东莞市甘纳电子科技有限公司		GN-68-1（P72）	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
25	酷电20000mAh双USB输出移动电源	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	酷电	江西乐电易联科技有限公司	中国江西抚州	KD02-2010W	2024年6月	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
26	公牛移动电源	七星关区兴旺通讯器材经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道草海大道188好评浙商城乐购广场二层F2008号商铺	图形商标（公牛）	宁波公牛数码科技有限公司	慈溪市观海位置观附公路28号	GNV-PBD102	2023.01	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	公牛移动电源	七星关区兴旺通讯器材经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道草海大道188好评浙商城乐购广场二层F2008号商铺	图形商标（公牛）	宁波公牛数码科技有限公司	慈溪市观海位置观附公路28号	GNV-PBE20EB	2024.03	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
28	22.5W快速充电移动电源	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	酷电	江西乐电易联科技有限公司	江西省抚州市乐安县前坪工业区康希产业园内厂房第5栋	KD01-1020W移动电源	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
29	全兼容超级闪充移动电源	钟山区荣添通讯部	贵州省六盘水市钟山区云巢地下商场S道F4号	LEEMOA慕里	东莞市奈斯电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇石马建设路155号5栋201室	S23	2024年5月	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
30	磁吸无线充移动电源	钟山区荣添通讯部	贵州省六盘水市钟山区云巢地下商场S道F4号	FONENG峰能	深圳市比方创展科技有限公司	广东省深圳市龙华区大浪街道华繁路110号嘉安达大厦2305	Q28	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
31	全兼容+PD快充自带线移动电源	都匀市站前通讯店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽运公司车站地段片区4-16号	亚力通	东莞市铭普电子有限公司	东莞市塘厦镇科苑城鹿苑路162号	K13	2024.04	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
32	PD+全兼容快充/无线充电移动电源	都匀市站前通讯店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽运公司车站地段片区4-16号	亚力通	东莞市铭普电子有限公司	东莞市塘厦镇科苑城鹿苑路162号	K15	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
33	移动电源	都匀市站前通讯店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽运公司车站地段片区4-16号	刷新	东莞刷新电子有限公司	东莞市石排镇石排龙腾路89号702室	PN59	2024-04-30	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
34	移动电源	都匀市站前通讯店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥汽运公司车站地段片区4-16号	刷新	东莞刷新电子有限公司	东莞市石排镇石排龙腾路89号702室	PN60	2024-04-01	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	移动电源	安顺市西秀区天兴通讯店	安顺市西秀区南街道塔山西路与南华西路之间顺兴商场一层13号商铺	密度	深圳隆深商贸有限公司	深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区环城南路5号坂田国际中心D栋七层712号	P40+	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	未发现不合格	/	/	/
36	移动电源	晴隆县珊珊手机精品店	贵州省黔东南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道办事处社区中心街	图形商标	东莞市卡镁瑞电子科技有限公司	/	K33	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 6500	2833 mA·h	/
											转换效率： $\geq 80\%$	30.6%	
37	全兼容超级闪充移动电源	黔西市亿欣通讯店（个体工商户）	黔西市水西街道水西社区商业街半岛酒店一楼348号门面	图形商标（比力士）	东莞市比力士电子科技有限公司	东莞市常平镇土塘村第一工业区玉华投资工业园A栋2楼	S-18	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 5800	3773 mA·h	/
											转换效率： $\geq 80\%$	47.8%	
38	迷你移动电源	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一层	E漫	东莞市博创优品电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇石鼓龙工路1号1栋3单元401室	Q7	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 6500 mA·h	5110 mA·h	/
39	移动电源	安顺市西秀区明佳手机店	贵州省安顺市西秀区华西街道南华路121号右侧7号铺	卡俪欧	东莞市卡俪欧电子科技有限公司	东莞市塘厦镇振兴围大地街4号	K-A138	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 66600	8626 mA·h	/
											转换效率： $\geq 80\%$	59.8%	
40	手机支架移动电源	石阡县辰缘通讯分店	石阡县汤山街道万寿社区长征北路50号	图形商标（龙奇）	东莞市龙奇电子科技有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪大窝路2号	T20	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 5500	3903 mA·h	/
											转换效率： $\geq 80\%$	51.2%	
41	移动电源	思南县游松百货店	思南县思唐街道办事处文化社区民族商贸城铜遵路171号	图形商标	深圳泽奇电子有限公司	深圳市龙岗区布吉街道吉华路399号红门工业园	ZE-X4	2023.09	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 5800	5362 mA·h	/
											转换效率： $\geq 80\%$	69.7%	
42	移动电源	思南县游松百货店	思南县思唐街道办事处文化社区民族商贸城铜遵路171号	赫之音	东莞市赫之音电子有限公司	东莞市东城区温塘工业区	GY05	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 6000	3374 mA·h	/
											转换效率： $\geq 80\%$	35.1%	
43	带线充电宝 10000mAh	开阳億发通讯	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处人民路正街7、8号	利博威	品瑞佳（东莞）科技有限公司	/	S8	24-03	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 6300	4259 mA·h	/
											转换效率： $\geq 80\%$	56.2%	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目	不合格项目	备注
		名称	所在地		名称	所在地					实测值	标准值	
44	移动电源	七星关区兴旺通讯器材经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道草海大道188号评浙商城乐购广场二层F2008	图形商标（风启）	东莞市风启时代科技有限公司	东莞市清溪镇铁松林319号	PD13	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 6000 转换效率： $\geq 80\%$	4803 mA·h 62.3%	/
45	自带线超级闪充移动电源	钟山区赛格电子通讯经营部荷城店	贵州省六盘水市钟山区人民东路32号101室	图形商标（慕里）	东莞市奈斯电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇石马建设路155号5栋201室	K30	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 5300 转换效率： $\geq 80\%$	4744 mA·h 52.5%	/
46	家用共享充电宝	钟山区荣添通讯部	贵州省六盘水市钟山区云巢地下商场S道F4号	京信	深圳市同方鑫睿科技开发有限公司	深圳市宝安区福永街道凤凰大道177号	7118	202301	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 5500 转换效率： $\geq 80\%$	3167 mA·h 65.7%	/
47	全兼容超级闪充移动电源	钟山区荣添通讯部	贵州省六盘水市钟山区云巢地下商场S道F4号	图形商标（慕里）	东莞市奈斯电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇石马建设路155号5栋201室	GT12	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 11200 转换效率： $\geq 80\%$	9836 mA·h 60.9%	/
48	移动电源	安顺市西秀区天兴通讯店	安顺市西秀区南街街道塔山西路与南华西路之间顺兴商场一层13号商铺	恒毅电子	东莞市龙奇电子科技有限公司	广东省东莞市清溪镇清溪大窝路2号	F-02	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 12000 转换效率： $\geq 80\%$	7332 mA·h 48.0%	/
49	飞翔系列移动电源	安顺市西秀区贤林尔得通讯经营部	贵州省安顺市西秀区塔山西路和南华西路之间的2号铺	强中王	深圳市惠世友通讯电子有限公司	深圳市平湖富民工业区二区3栋	FLY100S	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 5800 转换效率： $\geq 80\%$	5376 mA·h 59.9%	/
50	超级快充移动电源	安顺市西秀区贤林尔得通讯经营部	贵州省安顺市西秀区塔山西路和南华西路之间的2号铺	图形商标（凯斯奇）	东莞市尚品时代电子科技有限公司	广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道22号宝克振工业园C栋3楼	K-11	/	接触温度限值、常温下的有效输出容量、转换效率、输出电压、短路保护、碰撞、自由跌落、无线电骚扰、过充电、高温外部短路	不合格	常温下的有效输出容量： ≥ 6500 转换效率： $\geq 80\%$	3981 mA·h 34.7%	/

贵州省市场监管局2024年流通领域有源音箱产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	有源音箱	凯里市莲莲家电经营部	凯里市环城东路1265号贵州凯里万达广场室内步行街1A层1A010号、1A011号商铺	贝德	广州市天谱电器有限公司	广州市花都区花东镇金田工业区金田路8号	BD-H0567	B0567C4030184	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、电源端子骚扰电压、骚扰功率、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/
2	有源音箱	凯里市莲莲家电经营部	凯里市环城东路1265号贵州凯里万达广场室内步行街1A层1A010号、1A011号商铺	贝德	广州市天谱电器有限公司	广州市花都区花东镇金田工业区金田路8号	BD-H0879	B08794121988	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、电源端子骚扰电压、骚扰功率、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/
3	有源音箱	凯里市莲莲家电经营部	凯里市环城东路1265号贵州凯里万达广场室内步行街1A层1A010号、1A011号商铺	贝德	品优美（东莞）科技有限公司	广东省东莞市大岭山厚大路三丰源3栋7楼	BD-H2125	B21254130143	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/
4	多媒体有源音箱	兴仁市铎鹏网络科技经营部（个体工商户）	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道振兴大道48号	图形商标（漫步者）	北京爱德发科技有限公司	北京市海淀区四环西路68号	R101V	2024.04	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/
5	移动音响	贵州勤勤兴业商贸有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼A-3-6商铺	图形商标（松川国际）	松川国际电子（广东）有限公司	清远市清城区龙塘镇银盏雄兴工业园天科电子厂内1号楼406	SA5-08	/	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	2.1通道多媒体有源影响	七星关区源兴翔科技有限公司	七星关区麻园街道博泰大厦一楼73号商铺	漫步者	东莞市漫步者科技有限公司	东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号	R201T06	2023-01-11	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/
7	多媒体音箱	七星关区源兴翔科技有限公司	七星关区麻园街道博泰大厦一楼73号商铺	漫步者	东莞市漫步者科技有限公司	东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号	R201BT	2023-06-12	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/
8	便携式扩声音箱	长顺县肖记电器经营部	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处新区大道朝顺城市花园一期1号楼老售楼部1层6号	万利达	广州市天谱电器有限公司	广州市花都区花东镇金田工业区金田路8号	M+9111	/	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、电源端子骚扰电压、骚扰功率、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/
9	有源音箱	长顺县肖记电器经营部	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处新区大道朝顺城市花园一期1号楼老售楼部1层6号	万利达	广州市天谱电器有限公司	广州市花都区花东镇金田工业区金田路8号	M+9001	/	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、电源端子骚扰电压、骚扰功率、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	未发现不合格	/	/	/
10	多媒体专业有源音响	贵州高保真丽声商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期4号楼A-3-140商铺	君力	广州铭都电子有限公司	广州市白云区江高镇新楼村向北工业路45号2栋一楼	A-612	/	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、电源端子骚扰电压、骚扰功率、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	不合格	0.253500MHz（平均值）：63.84dB μ V； 0.253500MHz（准峰值）：82.61dB μ V；	电源端子骚扰电压：0.253500MHz（平均值）：51.64dB μ V； 0.253500MHz（准峰值）：61.64dB μ V；	/
11	有源音响	贵州茂迪鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道办事处西南国际商贸城一期4号楼A-3-010商铺	图形商标（钻石）	广州市金钻电器有限公司	广州市花都区花山镇华侨科技工业园	S-L10	/	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	不合格	0.222000MHz（平均值）：52.74dB μ V； 0.222000MHz（准峰值）：76.01dB μ V；	交流电源端口的传导发射：0.222000MHz（平均值）：42.38dB μ V； 0.222000MHz（准峰值）：62.74dB μ V；	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	有源音响	贵州茂迪鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳街道办事处西南国际商贸城一期4号楼A-3-010商铺	图形商标 (钻石)	广州市金钻电器有限公司	广州市花都区 花山镇华侨科技工业园	S-L08	/	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	不合格	0.181500MHz (平均值): 72.46dB μ V; 0.181500MHz (准峰值): 86.99dB μ V;	交流电源端口的传导发射: 0.181500MHz (平均值): 54.42dB μ V; 0.181500MHz (准峰值): 64.42dB μ V;	/
13	移动有源音响	贵州茂迪鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳街道办事处西南国际商贸城一期4号楼A-3-010商铺	图形商标 (科达音箱)	广州科达电器有限公司	广州市白云区 江高镇双岗村 村岗神路151号	KD-801	2024.04	导体的固定、电气间隙、爬电距离、热灼伤、抗电强度试验、断开连接器后电容器的放电、保护导体、预期的接触电压、接触电流和保护导体电流、交流电源端口的传导发射、1GHz以下辐射发射、额定声频率响应范围、幅频响应差、噪声声级	不合格	0.231000MHz (平均值): 73.45dB μ V; 0.235500MHz (平均值): 74.39dB μ V;	交流电源端口的传导发射: 0.231000MHz (平均值): 62.41dB μ V; 0.235500MHz (平均值): 62.25dB μ V;	/

贵州省市场监管局2024年流通领域自镇流LED灯产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	LED球泡灯	贵阳市观山湖区彼亚维亚五金店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元2层9-10号	图形商标（雷士照明）	珠海雷士照明有限公司	珠海市高新区唐家湾镇金凤路1号办公楼三楼301室	LED A50F	2021.07	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
2	球泡灯	黔西市森贵灯饰店	黔西市莲城街道南部新区同心大道商贸城C07幢C07-1-01-26~30号门面	图形商标（开尔照明）	杭州珠燕贸易有限公司	淳安县千岛湖镇鼓山工业园区永兴路121-9号	8W	2023.11	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
3	LED球泡灯	兴义市慧科五金店	兴义市桔山办金笔三街一号	三雄金品	广东三雄极光照明股份有限公司	广州市番禺区石壁街石洲中路240号发现广场1202	PAK542222	2024-01-01	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
4	LED柱形灯	凯里市廷炜建材经营部	凯里市洗马河街道华亿大西部国际商贸城A2区11栋1楼17号	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区西区观附南路258号	MQ-C020C-BS20W6500K E27	2024-05-09	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
5	柱形灯	凯里市廷炜建材经营部	凯里市洗马河街道华亿大西部国际商贸城A2区11栋1楼17号	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区西区观附南路258号	10W/E27 MQ-C010C-BS6500K	2024-01-13	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
6	LED灯	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区西区观附南路258号	MQ-A116316500K	2023-07-17	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
7	LED柱形灯	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区西区观附南路258号	MQ-C030C-AS	2024-01-16	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	J01柱形灯	贵阳花溪晓华五金建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场限公司B15-18	三雄金品	广东三雄极光照明股份有限公司	广州市番禺区石壁街石洲中路240号发现广场1202	PAK542211	2023-04-01	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
9	LED柱形灯	陈汝生（92520103MA6EHQCY97）	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号综合批发市场北区20栋1084号	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路238号	MQ-C015C-BS	2021-04-26	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
10	新光霸HLED球泡灯	安龙县天禧文具五金超市	安龙县栖凤街道办事处市府路065号	图形商标（新光霸）	安徽阳光照明电器有限公司	安徽省六安市金寨县现代产业园区梅山湖路阳光工业园	BPZ1800-865-18WZ/T80	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
11	LED柱型泡	安龙县平帆五金经营部	安龙县栖凤街道办事处大坪社区黄泥寨	图形商标（顺冠照明）	佛山市顺冠照明电器科技有限公司	佛山市顺德区勒流街道冲鹤村富安工业区11-3-1号地块之八	XHTPZ-18W	2024年	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
12	LED护眼系列柱灯	安龙县金源电力设备工程材料总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处东门村马路组	图形商标（开尔照明）	杭州珠燕贸易有限公司	淳安县千岛湖镇鼓山工业园区永兴路121-9号	T68	2023.07	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
13	新光霸HLED球泡灯	贵州途标贸易有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道天晟国际商贸城商铺C区3栋76号铺面	图形商标（阳光）	安徽阳光照明电器有限公司	安徽省六安市金寨县梅山湖路阳光园区	BPZ1450-865-5WZ/T50	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
14	LED球泡	帅国林(522501600089487)	贵州省安顺市西秀区北街街道中华北路四官庙商业街1号铺	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	FD/T100-25W-65K	2023.10	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
15	LED球泡	帅国林(522501600089487)	贵州省安顺市西秀区北街街道中华北路四官庙商业街1号铺	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	FD/T80-18W-65K	2023.09	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	LED球泡	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	三雄极光 Pak	广东三雄光电实业有限公司	广东省广州市南沙区榄核镇良地埠工业区（厂房A、厂房B）	PAK542223	2023-04-01	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
17	LED灯	红花岗区黄彬宸电器经营部	贵州省遵义市红花岗区遵义国际商贸城二区市场48栋二层商铺22605-22606号房	小器鬼	中山市欧帝尔电器照明有限公司	中山市小榄镇工业大道北4号	BPZ400C-830/Q	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
18	LED球泡灯	长顺县朝林五金经营部	长顺县和平西路顺发商住楼A单元一层1号	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业西区观附南路258号	MQ-A10341	2022-05-18	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
19	LED灯	长顺县朝林五金经营部	长顺县和平西路顺发商住楼A单元一层1号	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业西区观附南路258号	5W 6500K E27 MQ-A10551	2022-07-13	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
20	LED 15W 柱形灯	印江土家族苗族自治县惠民五金店	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处西环路	图形商标（佛山照明）	佛山电器照明股份有限公司	广东省佛山市汾江北路64号	BPZ1180-865T70A1	2023	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
21	LED球泡	印江土家族苗族自治县惠民五金店	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处西环路	光向标	中山市探索照明有限公司	中山市古镇镇海洲东岸西路18号	TS-QP5W	2023	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
22	LED球泡	印江土家族苗族自治县惠民五金店	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处西环路	光向标	中山市探索照明有限公司	中山市古镇镇海洲东岸西路18号	TS-QP15W	2023	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
23	LED T60柱形泡	印江土家族苗族自治县惠民五金店	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处西环路	图形商标（佛山照明）	佛山电器照明股份有限公司	广东省佛山市汾江北路64号	BPZ840-865T60D1	2024	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	LED声光控球泡	钟山开发区星辰顺建材部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际五金建材城19幢117铺	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1层	FT-ZXQ220-07	2023.02	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
25	明辉LED球泡	钟山开发区星辰顺建材部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际五金建材城19幢117铺	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1层	FT-ZXQ220-10	2023年	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
26	明辉LED球泡	钟山开发区星辰顺建材部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际五金建材城19幢117铺	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1层	FT-ZXQ220-28	2023.02	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
27	LED球泡	钟山开发区星辰顺建材部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际五金建材城19幢117铺	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1层	FT-ZXQ220-20	2023年	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
28	LED球泡	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	FD/T50-5W-65K	2023.07	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
29	LED球泡	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	FD/T140-42W-65K	2023.03	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
30	LED球泡	遵义鑫航盛成套电气设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道遵义电子商务城1期6栋A3#楼1-6号	CHNT	浙江正泰居家科技有限公司	杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号	NEP-QP3001561	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
31	LED柱形泡	红花岗区陈廷琴建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区一层1577-1580号	FZL	佛山市福之照照明电器科技有限公司	佛山市顺德区勒流街道富安工业区27-2号地块之四	XHTPF-13W	2024.01	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	LED柱形泡	红花岗区陈廷琴建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区一层1577-1580号	FZL	佛山市福之照照明电器科技有限公司	佛山市顺德区勒流街道富安工业区27-2号地块之四	XHTPF-18W	2024.01	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
33	LED柱形泡	红花岗区陈廷琴建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区一层1577-1580号	FZL	佛山市福之照照明电器科技有限公司	佛山市顺德区勒流街道富安工业区27-2号地块之四	XHTPF-28W	2024.01	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
34	LED灯	红花岗区黄彬宸电器经营部	贵州省遵义市红花岗区遵义国际商贸城二区市场48栋二层商铺22605-22606号房	图形商标（小器鬼）	中山市欧帝尔电器照明有限公司	中山市小榄镇工业大道北4号	BPZ800C-830/Q	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
35	LED球泡灯	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	图形商标（欧普）	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	LED-BPZ220/12-E27-18	2023-10-13	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
36	LED球泡灯	毕节合力惠民超市有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道博泰大厦一层部分、二层、三层	图形商标（公牛）	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西观附南路258号	MQ-A10911	2023-10-13	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
37	LED球泡灯	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	图形商标（欧普）	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	LED-BPZ220/5-E27-24	2023-10-03	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
38	LED球泡灯（经济款）	清镇市五金建材经营部	贵州省贵阳市清镇市百花新城2栋15号门面	图形商标（yourday）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	E27 28W	2024.11.03	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	普通照明用自镇流LED灯	贵州华贸购物有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道百里杜鹃路博泰仕府领地二层	图形商标	昕诺飞（中国）投资有限公司	中国上海市闵行区田林路888弄9号楼	BPZ600-Q865E27.9290019022.U	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
40	普通照明用自镇流LED灯	贵州华贸购物有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道百里杜鹃路博泰仕府领地二层	图形商标	昕诺飞（中国）投资有限公司	中国上海市闵行区田林路888弄9号楼	BPZ750-830E27.9290019153.U	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
41	LED球泡灯	凯里市华心装饰店（个体工商户）	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市鸭塘街道农机五金机电市场8栋112-113号门面	雷士照明	惠州雷士光电科技有限公司	惠州市汝湖雷士工业园	LED A65F 12W 6500K	2023.07	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/
42	LED球泡灯	凯里市华心装饰店（个体工商户）	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市鸭塘街道农机五金机电市场8栋112-113号门面	雷士照明	惠州雷士光电科技有限公司	惠州市汝湖雷士工业园	LED A120E 36W 6500K	2023.09	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、灯头温升、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2024年流通领域可移式通用灯具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	公牛爱眼台灯	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园	ML-A012C-CS	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
2	公牛爱眼台灯	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园	ML-A012A-DS	2024-04-21	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
3	可移式LED灯具	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	百利威	中山市百利威灯饰有限公司	广东省中山市小榄镇绩西联盈一路8号	B1-1023	2023-11-29	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
4	LED台灯	汇川区木玲涵百货经营部	贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际城市之光广场喷泉	崋雄	佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇众西路	HL-5348	2024-01-08	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
5	LED台灯	贵州永辉超市有限公司遵义吾悦广场分公司	贵州省遵义市红花岗区共青一路【新城吾悦广场】一层、负一层	图形商标（康铭）	江西康铭盛光电科技有限公司	江西省高安市新世纪工业城龙工大道	KM-S092	2023年4月	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
6	可移式通用灯具	贵州永辉超市有限公司遵义吾悦广场分公司	贵州省遵义市红花岗区共青一路【新城吾悦广场】一层、负一层	OPPLE欧普照明	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT-HY03T-204	2023-02-16	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
7	LED台灯	都匀市锦艺华灯饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处平桥老汽车站C5门面	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区观附南路258号	ML-E012A-CS	2023-11-16	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	可移式LED灯具	贵州迪乐多商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号楼A区3层15、16、17、113号	冠雅	广东阳光电器有限公司	广东省中山市小榄镇创益路7号	LA-V208	2024-05-19	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
9	可移式LED灯具	贵州迪乐多商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号楼A区3层15、16、17、113号	冠雅	广东阳光电器有限公司	广东省中山市小榄镇创益路7号	LA-D438	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
10	可移式LED灯具	贵州迪乐多商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号楼A区3层15、16、17、113号	冠雅	广东阳光电器有限公司	广东省中山市小榄镇创益路7号	LA-R478	2023-08-21	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
11	可移式LED灯具	贵州迪乐多商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号楼A区3层15、16、17、113号	冠雅	广东阳光电器有限公司	广东省中山市小榄镇创益路7号	LA-V605	2019-03-04	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
12	LED台灯	七星关区源兴翔科技经营部	七星关区麻园街道博泰大厦一楼73号商铺	图形商标（三思）	上海三思电子有限公司	上海市闵行区疏影路1280号	C22RL-TD06	2023-04-20	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
13	可移式LED灯具	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	图形商标（欧普）	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT001YH-14DX	2023-03-17	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
14	可移式灯具	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	广州市番禺区石壁街石洲中路240号发现广场1202	PAK420551	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
15	LED台灯	杨云招（92520625MACXF6P73B）	印江自治县龙津街道解放路	光视宝	佛山市臻蓝照明器具有限公司	佛山市顺德区均安镇天连村天连大道193号	MH-008	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	LED台灯	思南县游松百货店	思南县思唐街道办事处文化社区民族商贸城铜遵路171号	宝视达	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	/	GD-326	24.05	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
17	米家台灯1S增强版	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	图形商标（米家）	青岛易来智能科技股份有限公司	青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4	MJTD01SSYL	23年6月	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
18	LED可移式灯具	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	图形商标（米家）	飞慧智能照明（上海）有限公司	上海市闵行区田林路888弄9号2层	9290029051	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
19	可移式灯具	都匀市欧普照明经营店	贵州省都匀市剑江北路81号云都广场SC-2组团1层B2-8号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT615-D20WTT-01	2024年3月	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
20	可移式灯具	都匀市欧普照明经营店	贵州省都匀市剑江北路81号云都广场SC-2组团1层B2-8号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT001CH-1315SX	2024.03	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
21	可移式灯具	都匀市欧普照明经营店	贵州省都匀市剑江北路81号云都广场SC-2组团1层B2-8号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT002-13	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
22	可移式灯具	都匀市欧普照明经营店	贵州省都匀市剑江北路81号云都广场SC-2组团1层B2-8号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT386-D10	2023-04-03	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/
23	LED柔光学习台灯	黔东南润辉生活超市有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道环城东路1265号万达广场室内B1F层-B1-A	泰格信	广东科瑞电子有限公司	广东省广州（清远）产业园广创街5号	TGX-A955	2024-01-25	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	LED台灯	黔西市游亮百货店	黔西市文峰街道莲城大道171号金石明珠2号楼一楼内AA1-1号	图形商标（良久）	宁波市镇海良久灯具厂	骆驼工业区	999-7	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））、谐波电流限值	不合格	外部接线和内部接线：0.1mm ²	≥0.5mm ²	/
											耐热、耐火和耐起痕：> 30s(燃尽)	≤30s	
											骚扰电压（电源接口）：64.46dB（μV）	≤46dB（μV）	
25	LED台灯	贵阳市观山湖区四海新兴小家电商行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城2幢F单元3层1号	宝视达	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	/	GD-5W	2023.06	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~	不合格	外部接线和内部接线：0.1mm ²	≥0.5mm ²	/
											骚扰电压（电源接口）：59.96dB（μV）	≤48.35dB（μV）	

贵州省市场监管局2024年流通领域固定式通用灯具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商标称		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	LED吸顶灯	凯里市廷炜建材经营部	凯里市洗马河街道华亿大西部国际商贸城A2区11栋1楼17号	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	MX-B012A-AS	2024-04-06	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	/
2	LED吸顶灯	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	MX-A036G-BS	2023-10-25	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	/
3	固定式灯具	红花岗区永好建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区北大门01-765号	OPPLE欧普	苏州欧普照明有限公司	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	MX200-010	2023-07-09	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	/
4	固定式灯具	红花岗区永好建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区北大门01-765号	OPPLE	苏州欧普照明有限公司	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	MX260-D12-01	2022-09-28	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	
5	LED吸顶灯	七星关区潮盛五金批发部	贵州省毕节市七星关区草海大道商品批发市场A5栋28号商铺	图形商标（公牛）	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	MX-J048G-AS	2023-06-13	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	/
6	LED吸顶灯	七星关区潮盛五金批发部	贵州省毕节市七星关区草海大道商品批发市场A5栋28号商铺	图形商标（公牛）	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	MX-A018C-AS	2023-05-28	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	LED吸顶灯	都匀市盛宏灯饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处剑江北路81号云都广场SC-6栋1层9号	博尔美	江西积博照明科技有限公司	江西省九江市瑞昌市经济开发区西园(黄金北路168号))	BRM300-ZM2401B	2024.3	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	/
8	固定式灯具	都匀市盛宏灯饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠办事处剑江北路81号云都广场SC-6栋1层9号	博尔美	江西积博照明科技有限公司	江西省九江市瑞昌市经济开发区西园(黄金北路168号))	BRM300-ZM2408	2024.4	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	/
9	LED吸顶灯	凯里市廷炜建材经营部	凯里市洗马河街道华亿大西部国际商贸城A2区11栋1楼17号	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区观附南路258号	MX-B018A-AS	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	未发现不合格	/	/	/
10	固定式灯具	钟山开发区星辰顺建材部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际五金建材城19幢117铺	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1层	FT-MXD350-30W	/	结构、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、耐热、耐火和耐起痕、骚扰电压（电源端子）、谐波电流限值、能效限定值（光效）、显色指数、辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）（或辐射骚扰（30MHz~1GHz））	不合格	(1) 骚扰电压：不符合； (2) 谐波电流限值：不符合	(1) 骚扰电压（电源端子）：按GB/T 17743-2017(或GB/T 17743-2021)标准第4.3.1条。(2) 谐波电流限值-有功功率大于25W的灯，基波频率下输入电流百分数表示的最大允许谐波电流：3次为不超过30倍功率因数(15.0%)；5次为不超过10%。	/

贵州省市场监管局2024年流通领域电风扇产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	机械款落地扇	贵州明一电子商务有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道长兴路	图形商标（美菱）	合肥长虹美菱生活电器有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心	MPF-DA4190	2023.12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
2	落地扇电风扇	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FS40-13GR	2023-09-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
3	落地扇	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA40YE	2024-02-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
4	电风扇	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FSA40UC	2022-12-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
5	空气循环扇	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	美的	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	FGA24UM	2312300000	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电风扇	长顺县宋提香电器有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道和平西路顺景花苑98号3栋1单	图形商标 (WAHIN)	广东美的环境电器制造有限公司	广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号	WH-FSA4001	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
7	落地扇	长顺县宋提香电器有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道和平西路顺景花苑98号3栋1单元附107号(1-7号)商铺	海尔	青岛海尔智慧生活电器有限公司	青岛高科技工业园海尔工业园内	FSJ3510	2023-02-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
8	空气循环扇	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	喜丞	慈溪市健辉电子科技有限公司	浙江省慈溪市新浦镇荣誉村	FX-L20R-LX	2024-03-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
9	遥控落地扇	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	艾美特	艾美特电器（九江）有限公司	江西省九江经济开发区城西港区	FS40-R51	2024-01-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
10	电风扇（落地扇）	清镇市吴大海家用电器店	贵州省贵阳市清镇市云海家电商场内	图形商标（先科）	宁波川格电器有限公司	慈溪市附海镇海晏家电园（21-22幢）	FD-261	2023-02-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	空气循环扇	遵义市卓码灯饰电器商场	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区市场一层21174号	美菱	合肥长虹美菱生活电器有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心	MPF-X1	2023-03-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
12	电风扇	遵义市卓码灯饰电器商场	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区市场一层21174号	美菱	合肥美菱集团控股有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东、汤口路南二号主厂房	MPF-L3	2023-02-27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
13	电子款落地扇	遵义市卓码灯饰电器商场	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区市场一层21174号	美菱	合肥长虹美菱生活电器有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心	MPF-L6R	2023-03-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
14	遥控落地扇	铜仁市碧江区清宇电器经营部	铜仁市碧江区锦江广场C栋一楼(公交站台后)	先锋	宁波先锋电器制造有限公司	浙江省慈溪市附海镇工业开发区	FS40-20AR	0402240222	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
15	空气循环扇	铜仁市碧江区清宇电器经营部	铜仁市碧江区锦江广场C栋一楼(公交站台后)	创维	深圳创维智能厨电有限公司	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维科技工业园综合楼A11栋一层夹层	Q863	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	空气循环扇	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	喜丞	慈溪市健辉电器有限公司	慈溪市新浦镇荣誉村	FX-L11	2024-05-14	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
17	米家智能直流变频落地扇1X	贵州骏业科技有限公司息烽文化北路营业厅	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化北路金碧苑住楼1层1-3号	小米	造梦者（浙江）科技有限公司	浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧	BPLDS07DM	2024.03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
18	台扇	毕节合力惠民超市有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道博泰大厦一层部分、二层、三层	图形商标（美诗儿）	台州市美诗儿电器有限公司	台州市椒江区葭沚街道南洋村12号	M2-375	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
19	落地扇	贵州合力购物有限责任公司平塘分公司	贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层	图形商标（长城）	佛山市三水区长乐镇三联万达电器有限公司	佛山市三水区乐平镇拓业大道2号(F4)自编号002	FS-40	2023.02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
20	空气循环扇	盘州市汉利家电经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道鑫源商贸城1号门面	美菱	合肥长虹美菱生活电器有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心	MPF-DA2420	2023-12-12/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	台扇	安龙县蒋旺国服装店	安龙县招堤街道办事处喜洋洋超市内	图形商标	台州市美诗儿电器有限公司	台州市椒江区葭沚街道南洋村12号	MSE-180J	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：电源软线未按标准明示型号规格	电源连接和外部软线：电源软线不应轻于标准规定相关规格规格	/
22	台扇	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	图形商标（张力）	浙江张力电器有限公司	浙江省台州市台州湾新区三甲街道创业路4号3幢2楼	TS-180P	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：翻到	稳定性和机械危险：器具应有足够的稳定性 倾斜试验，倾斜角度10°，器具不应翻倒 带电元件的器具重复倾斜试验，倾斜角度增大至15°	/
											电源连接和外部软线：电源软线未按标准明示型号规格	电源连接和外部软线：电源软线不应轻于标准规定相关规格规格	
23	台扇	金沙县沙土镇大诚超市	贵州省毕节市金沙县沙土镇平江大道	图形商标	台州市美诗儿电器有限公司	台州市椒江区葭沚街道南洋村12号	MSE-190	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：翻到	稳定性和机械危险：器具应有足够的稳定性 倾斜试验，倾斜角度10°，器具不应翻倒 带电元件的器具重复倾斜试验，倾斜角度增大至15°	/
											电源连接和外部软线：电源软线未按标准明示型号规格	电源连接和外部软线：电源软线不应轻于标准规定相关规格规格	

贵州省市场监管局2024年流通领域电磁灶产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电磁炉	贵阳乌当宾隆百货销售有限公司	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH912D	2023-07-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
0	电磁炉	贵州明一电子商务有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道长兴路	图形商标（硕高）	中山市合硕高品电器有限公司	广东省中山市南头建安路1号	SK-1H35G18T2	2024-05-21	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
1	电磁炉	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-1H961	2021-12-17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
2	电磁炉	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-1H96S	2022-04-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
3	电磁炉	安龙县西南百佳惠商贸城（个体工商户）	贵州省黔东南州安龙县招堤街道办事处马场坝82号	灶乐福	中山市福森电器有限公司	中山市东凤镇吉昌村吉昌西路26号	JC-3026	2023-11-14	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
4	多功能电磁炉	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-22RB13	2023-12-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
5	电磁炉	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江绍兴市世纪西街3号	C22-IH912D	240229	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
6	多功能电磁炉	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-22RB08	240302	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
7	多功能电磁炉	六盘水苏宁易购商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山西路32号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-CCL2203	2404030301	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
8	电磁炉	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路与麒麟路交叉口西北角	SUPOR苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH28	2023-08-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	电磁炉	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	SUPOR苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH90	2024-03-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
10	电磁炉	遵义市卓码灯饰电器商城	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区市场一层21174号	SUPOR苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH965D	2022-11-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
11	多功能电磁炉	贵州华联综合超市有限公司遵义汇川澳门路分公司	贵州省遵义市汇川区澳门路1号港澳广场一楼	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C21-RT2160	2402200301	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
12	多功能电磁炉	铜仁市碧江区清宇电器经营部	铜仁市碧江区锦江广场C栋一楼(公交站台后)	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-22XA11	2404120301	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
13	多功能电磁炉	铜仁市碧江区清宇电器经营部	铜仁市碧江区锦江广场C栋一楼(公交站台后)	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-CL22M1-701	2404060101	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	多功能电磁炉	贵阳观山湖麦多佳电器经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层8号	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C22-RT2240	22.11.18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
15	多功能电磁炉	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C21-RT2171	231030	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
16	电磁灶	贵州华贸购物有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道百里杜鹃路博泰仕府领地二层	图形商标（爱仕达）	浙江爱仕达生活电器有限公司	浙江省嘉善县惠民街道黄水路69号	AI-F22C118	2023-12-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
17	电磁炉	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	图形商标（硕高）	中山市格雷智能科技有限公司	中山市南头镇建安1号之二	GL-C35	2023-09-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	
18	多功能电磁炉	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C22-WH2202	2310120301	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2024年流通领域电热水壶产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
-1	电热水壶	兴仁市谭堂鑫日用品店	兴仁市城南街道城南社区农机路	图形商标（半球）	广东福王科技有限公司	廉江市经济开发区龙华二路10号1幢	FW-1801	2024-01-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
0	电热水壶	兴仁市谭堂鑫日用品店	兴仁市城南街道城南社区农机路	图形商标（龙集）	广东龙集电器有限公司	广东廉江市九洲江大道中26号	LJ-8811	2023-04-24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
1	电热水壶	兴仁市谭堂鑫日用品店	兴仁市城南街道城南社区农机路	图形商标（长虹）	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CSH-23HC01	2024-03-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
2	电热水壶	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	格来德	江苏省格来德净水科技有限公司	淮安市淮阴区广州路599号	D2017K	230908JB2555	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
3	电水壶	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-15T716	230330	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
4	电水壶	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-17S13A	230210	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	电热水壶	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	HJ 1511a	2309040560	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
6	电热水壶（开水煲）	贵州合力购物有限责任公司花溪分公司	贵州省贵阳市花溪区将军路建国巷中钰商住楼一期二楼	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	K15-F630	2024-01-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
7	507电热水壶	贵州中购企业管理有限公司	贵阳市观山湖区北大资源梦想城梦想天街阳光驿(7)座(B1F-01)号商铺	成强	廉江市成强电器实业有限公司	广东省廉江市石城工业园春花敦	CQ-18V	2021-05-06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
8	电热水壶	安顺开发区立有电器店	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心第1幢负1层C6号铺面	质鼎	广东高博电器有限公司	广东省廉江市良垌镇西工业园高岭地块	GB-P1823-A	2022.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
9	电热水壶	安顺开发区立有电器店	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心第1幢负1层C6号铺面	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SH15Simple 201	2111048763	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
10	电热水壶	安顺开发区立有电器店	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心第1幢负1层C6号铺面	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1705	2024-02-23	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	电热水壶	安顺开发区立有电器店	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心第1幢负1层C6号铺面	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SH15Colour102	2024-01-10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
12	电热水壶	长顺县富源电器销售部	贵州省黔南州长顺县长寨街道和平西路顺景花苑98号3栋2单元附101号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-H415E2	240406	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
13	电热水壶	思南县游松百货店	思南县思唐街道办事处文化社区民族商贸城铜遵路171号	龙集	广东龙集电器有限公司	广东省廉江市九洲江大道中26号	LJ-8818	2023-11-10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
14	双层保温电水壶	六盘水苏宁易购商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山西路32号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-17S32A	2024-04-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
15	电热水壶	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HJ1522	2024-05-17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
16	电热水壶	六盘水苏宁易购商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山西路32号	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-S17H50	2024-05-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	优颂电热水壶	贵州永辉超市有限公司遵义吾悦广场分公司	贵州省遵义市红花岗区共青一路【新城吾悦广场】一层、负一层	优颂 song	江苏省格来德净水科技有限公司	淮安市淮阴区广州路599号	WKF-315G	2024-03-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
18	电热水壶	遵义市卓码灯饰电器商城	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区市场一层21174号	Haier	青岛海尔智慧生活电器有限公司	青岛高科技工业园海尔工业园内	HKT-K5M17W	2023-06-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
19	电热水壶	遵义市卓码灯饰电器商城	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区市场一层21174号	Haier	青岛海尔智慧生活电器有限公司	青岛高科技工业园海尔工业园内	K1-DP02M	2023-01-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
20	电热水壶	贵州华联综合超市有限公司遵义汇川澳门路分公司	贵州省遵义市汇川区澳门路1号港澳广场一楼	Midea	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-15MS03	2312280260	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
21	液体加热器（养生壶）	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	图形商标（帅康）	中山小智云厨信息科技有限公司	广东省中山市小榄镇文化路71号B幢225E室	YSGY-18AL	2024-03-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
22	电热水壶	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-GE1511	2404091170	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	电水壶	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-15S02A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
24	双层保温电水壶	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	图形商标（苏泊尔）	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SWF17S26A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
25	电热水壶	贵州华贸购物有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道百里杜鹃路博泰仕府领地二层	图形商标	广东顺集电器有限公司	廉江市城南街道深水垌一队羊咩岭	SJ1520-07A	2023-11-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
26	电热水壶	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂园广场	小熊	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	ZDH-R17H3	2024-04-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
27	电热水壶（开水煲）	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路太阳商业广场分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	K15FD-W330	2024-04-10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
28	电热水壶（开水煲）	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路太阳商业广场分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	K20FD-W730	2024-03-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	开水煲	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	K15FD-W950	2024-01-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
30	电水壶	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	飞科	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	EK3701	2024-03-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
31	电热水壶	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	图形商标（小熊）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	YSH-D15T3	2024-05-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
32	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-GE1711	230802	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
33	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SH15X1-102	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
34	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	图形商标（小熊）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	ZDH-Q17U7	2023-06-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义南城)	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HP1706	2311270170	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
36	电热水壶	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义南城)	图形商标（美的）	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-YS15E107	2307088853	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
37	电热水壶	兴义市惠客源超市	兴义市桔山办桔山湖B6栋负一层8.9号	万利达	廉江市名新电器有限公司	廉江市九洲江开发区龙华大道8号左侧2幢	MX15-20	2024-01-24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
38	电热水壶	晴隆县得立佳百货超市（个体工商户）	晴隆县莲城街道中心社区中心街	万利达	廉江市锐的电器厂	廉江市九洲江经济开发区32号A第四幢	RD1523-A7	2023-04-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：0.44/0.44mm²	电源连接和外部软线：电源线标称横截面积≥0.75mm²	/

贵州省市场监管局2024年流通领域电烤箱及烘烤器具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电烤箱	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇永安路6路	T1-108B二代	22.09.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
0	电烤箱	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇永安路6路	PT08A0	21.01.18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
1	电烤箱	贵州正大瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾路危旧房棚户区改造项目C区13#2层236-243号商铺[花果园社区]	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇永安路6路	T3-L326B	2020-10-07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
2	电烤箱	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	格兰仕	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区容桂大道南25号	K15	2024年5月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
3	电烤箱	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	MG38CB-AA	24/05/13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
4	电烤箱	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT35C1	2022-03-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
5	电烤箱	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	图形商标（小熊）	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	DKX-F10M6	2024-03-14	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电烤箱	汇川区精言电器经营部	贵州省遵义市汇川区上海路街道香港路宏资公寓一楼8号门面	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT1012	2023-06-06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
7	电烤箱	遵义市新华茂商贸有限公司	贵州省遵义市汇川区香港路罗庄电器市场(C-11、12A、12B、13号)	海尔	青岛海尔成套家电服务有限公司	青岛市高科技工业园海尔工业园	K-10M2F	2022-05-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
8	电烤箱	贵州永辉超市有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号九宜城负一层	图形商标（美的）	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT12B0	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
9	电烤箱	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	格兰仕	广东格兰仕微波炉电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区容桂大道南25号	KWS1532J-D2Y	2024.05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
10	空气炸烤箱	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	图形商标（七彩叮当）	广东七彩叮当智能科技有限公司	广东省佛山市顺德区大良街道北区社区绿田路12号B栋首层102号	KK01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
11	电烤炉（空气炸锅）	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	小熊	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	QZG-B14E1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
12	电烤箱	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	美的	广东美的厨房电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号	PT1511	2024-03-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
13	电烤炉（空气炸锅）	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	小熊	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	QZG-E12Z6	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	电烤炉 (空气炸锅)	福州市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	小熊	小熊电器股份有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地	QZG-E12W5	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
15	电烤炉 (空气炸锅)	贵州合力购物有限责任公司平塘分公司	贵州省平塘县中央大街项目负一层、部分一层	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	RS-AF1537	2023/5/9	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
16	电烤炉 (空气炸锅)	凯里市志合电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路15号2栋东兴大厦108号一楼	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	KL55-VF739	2023/4/9	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
17	电烤炉 (空气炸锅)	凯里市志合电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路15号2栋东兴大厦108号一楼	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	KL55-V726	2023/4/19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
18	电烤炉 (空气炸锅)	凯里市志合电器有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路15号2栋东兴大厦108号一楼	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	KL45-VF711	2023/3/26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2024年流通领域皮肤及毛发护理器具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	飞科电吹风	兴义市湘丽百货超市	兴义市木贾办木贾物流城西站出口处	图形商标（飞科）	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FH6231	202211	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
2	博锐电吹风	兴义市湘丽百货超市	兴义市木贾办木贾物流城西站出口处	图形商标（博锐）	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1622	202304	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
3	电吹风	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	PHILIPS	飞利浦（中国）投资有限公司	上海市静安区灵石路718号A1幢	BHC020	2023-03-17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
4	电吹风	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	康夫	广东华能达电器有限公司	广东省揭阳市空港经济区东三直路西侧	KF-5152	2023-07-25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
5	飞科电吹风	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒龙城市广场C区负一层	图形商标（飞科）	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FH6370公主粉	202401	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	博锐电吹风	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	POREE博锐	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1621	2024.03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
7	博锐电吹风	贵州永辉超市有限公司遵义吾悦广场分公司	贵州省遵义市红花岗区共青一路【新城吾悦广场】一层、负一层	POREE	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1625	2024.01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
8	博锐电吹风	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	POREE博锐	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1630	202405ZF04021845	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
9	电吹风	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	图形商标（康夫）	广东华能达电器有限公司	广东省揭阳市空港经济区东三直路西侧	KF-6614	2024-02-21	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
10	电吹风	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路(锦江宾馆负一楼)	图形商标（康夫）	广东华能达电器有限公司	广东省揭阳市空港经济区东三直路西侧	KF6313	2023-11-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	飞科电吹风	开阳县元惠电器经营部	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道开州大厦1幢1-14号1-3层	图形商标（飞科）	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FH6276	2023.11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
12	电吹风	修文县龙场镇惠客便利店分店	贵州省贵阳市修文县龙场镇人民北路	图形商标（永日）	广东永日科技有限公司	揭阳空港经济区凤美塘埔村工业园路南	3Q	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
13	电吹风	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	图形商标	揭阳市榕城区溪南九格电器厂	揭阳市榕城区溪南街道顶乡村天福路商住楼46号	5515	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
14	米家电吹风	贵州骏业科技有限公司息烽文化北路营业厅	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化路金碧苑住楼1层1-3号	小米	追觅（天津）信息技术有限公司	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-2112	CMJ03ZHMV	2024.03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
15	飞科电吹风	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	飞科	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FH6371	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	博锐电吹风	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	POREE博锐	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1637	202401	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
17	电吹风	水城区百众百货超市	水城区董地街道办和欣社区异地扶贫项目B区地下室	图形商标（永日）	广东永日科技有限公司	揭阳空港经济区凤美塘埔村工业园路南	6283	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
18	米家电吹风	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	图形商标（米家）	追觅（天津）信息技术有限公司	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号	CMJ03ZHMV	2024年3月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
19	杭阳电吹风	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	图形商标（超人）	浙江超人科技股份有限公司	浙江省金华市永康市经济开发区北湖路116号	HD2276	2023-12-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
20	飞科电吹风	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	飞科	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FH6277	2023.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	电吹风	金沙县沙土镇大诚超市	贵州省毕节市金沙县沙土镇平江大道	康夫	广东华能达电器有限公司	广东省揭阳市空港经济区东三直路西侧	KF-5923	2023-11-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
22	飞科电吹风	金沙县沙土镇大诚超市	贵州省毕节市金沙县沙土镇平江大道	飞科	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FH6310	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
23	博锐电吹风	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	博锐	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1638	202405	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
24	电吹风	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市广场C区负一层	完美女神	潮州市潮安区浮洋镇格新电器厂	/	HY-A1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值	/
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目	不合格项目	备注
		名称	所在地		名称	所在地					实测值	标准值	
25	电吹风	贵州众力佳诚超市大方有限公司	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处新民路北十八幢	图形商标(赛阁)	清远市清新区禾云镇捷腾电器厂	清远市清新区禾云镇下迳村委会黄沙村23号首层	2200C	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	输入功率和电流: -17%	输入功率和电流: -10%~+5%	/
											连续骚扰电压: 不符合	连续骚扰电压: 应符合GB 4343.1-2018表1限值	
											骚扰功率: 不符合	骚扰功率: 符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	

贵州省市场监管局2024年流通领域开关产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	一位双控带 荧光开关	贵阳市观山 湖区志远顺 达五金交电 经营部	贵阳市观山湖 区西南国际商 贸城4幢D单元 1层123号	公牛	宁波公牛电器 有限公司	浙江省慈溪市 龙山镇慈东滨 海区	G32K112U	2024-04-28	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
0	一位单控开 关	乌当区荣盛 五金店	贵州省贵阳市 乌当区新创路 街道新创路2 号天骄豪园72 号	seebest视贝	厦门视贝科技 有限公司	厦门火炬高新 区（翔安）产 业区翔岳路31 号	Q30-111 BB0 102 K 031	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
1	一位双控开 关	贵阳恒世荣 达照明工程 有限公司	贵州省贵阳市 南明区遵义路 95号贵阳浙江 商城首层 0928-4-5	SIEMENS	西门子（中 国）有限公司	北京市朝阳区 望京中环南路7 号	STA2513- 3NC03	2022-02-18	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
2	一位双控带 荧光开关	兴义市毛晓 娟灯饰批发 部	兴义市木贾办 东贡社区商品 批发物流城D 区13栋104号	图形商标 （公牛）	宁波公牛电器 有限公司	浙江省慈溪市 龙山镇慈东滨 海区	G09K112Y	2023-06-23	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
3	一开双	黔西县重庆 华泰建材	贵州省毕节市 黔西县同心商 贸城C5-1- 13-14-15- 16-17-18	格兰顿	温州佳典电器 科技有限公司	浙江省温州市 温州经济技术 开发区星海街 道滨海一道 1156号16栋4楼	HV28超薄肤 盛（灰）	2023-08-16	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
4	一开	黔西南州峻 隆商贸有限公司	贵州省黔西南 布依族苗族自 治州兴义市桔 山办笔山社区 (金桥五金机 电市场F区 1号)	图形商标 （美好）	温州市昌鸿电 器有限公司	浙江省温州市 龙湾区永中街 道刘宅村白水 路176弄1号	N181111	240318	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	一开单控	黔西南州涵涛商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市木贾街道木贾物流城E区6栋105-110号门面	图形商标（西野）	重庆西野电器制造有限公司	重庆市九龙坡区铜陶北路113号23栋	西野F4系列	2024年2月	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
6	四位单极带荧光开关	黔西南州涵涛商贸有限公司	贵州省黔西南州兴义市木贾街道木贾物流城E区6栋105-110号门面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G32K411	2023-12-08	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
7	三位双控开关	凯里市合利五金工具经营部	凯里市文化北路26号精康园贤哲大厦A栋一层	图形商标（威斯堡）	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业區威斯堡电气工业园	2.2MK32	1C20J30	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
8	一位双控开关	凯里市合利五金工具经营部	凯里市文化北路26号精康园贤哲大厦A栋一层	图形商标（威斯堡）	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业區威斯堡电气工业园	MK12	1A20016	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
9	二位单控开关	凯里市合利五金工具经营部	凯里市文化北路26号精康园贤哲大厦A栋一层	图形商标（威斯堡）	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业區威斯堡电气工业园	2.2MK21	1J14B26	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
10	一位双控带荧光开关	贵阳市经济技术开发区石氏五金店	贵州省贵阳市经济技术开发区翁岩村青年公寓A栋3号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G32K112	2021-08-13	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
11	一位双控大翘板开关	贵阳花溪晓华五金建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场有限公司B15-18	三雄极光	广东三雄极光智能家居有限公司	广州市南沙区榄核镇蔡新路291号106	PAK-K81/2	2023-10-03	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	一位中途掣带荧光开关	陈汝生 (92520103M A6EHQCY97)	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号综合批发市场北区20栋1084号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G32K134	2024-04-02	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
13	一位单极带荧光开关	贵阳铭盛军机电设备有限公司	贵州省贵阳市白云区铝建路2号1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09K111Y	2023-11-23	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
14	开关	锦屏县升恒五金经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇赤溪坪社区红宝石广场一期3栋1层8号门面	公牛	公牛集团宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G27K312U19	2020-09-27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
15	二位双控带荧光开关	安龙县金源电力设备工程材料总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处东门村马路组	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09K212Y	2023-11-27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
16	一位双控带荧光开关	安龙县金源电力设备工程材料总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处东门村马路组	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G25K112U18	2023-11-10	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
17	三位双控带荧光开关	安龙县金源电力设备工程材料总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处东门村马路组	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G25K312U18	2024-01-15	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
18	一位双控带荧光开关	册亨县谭星才重庆五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇顺城路61号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09K112Y	2023-12-14	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	一位双控开关	册亨县欧本电动工具经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道顺城路170号	图形商标（澳立玛）	广东顺德澳立玛光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇富安工业区10-5号	F137-01D	2023-03-24	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
20	四位双控带荧光开关	册亨县粤贵五金店（个体工商户）	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道顺城路174号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	C09K412Y	2023-05-31	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
21	10A一位双控开关	安顺开发区品彦飞利浦照明经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城15-1-3-13	佛照电工	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路19号(富湾标准车间J2)	F31H-10K1/2	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
22	FSL 10A二位双控开关	安顺开发区品彦飞利浦照明经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城15-1-3-13	FSL	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市南海区狮山镇罗村务庄工业区罗务路196号	F31H-10K2/2	2101109641767465	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
23	FSL 10A四位双控开关	安顺开发区品彦飞利浦照明经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城15-1-3-13	FSL	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市南海区狮山镇罗村务庄工业区罗务路196号	F31H-10K4/2	2110925640204763	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
24	FSL 10A三位双控开关	安顺开发区品彦飞利浦照明经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城15-1-3-13	FSL	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路19号	F31H-10K3/2	2203053326192582	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
25	16A一位双控开关	安顺开发区品彦飞利浦照明经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城15-1-3-13	佛照电工	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路19号(富湾标准车间J2)	F18A-16K1/2	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	三位单控开关	安顺开发区 王建波五金 经营部	贵州省安顺市 经济技术开发区 黄果树大街 西段黔中商贸 城14-1-6、7 、15、16号铺	BOCHO	上海博坚电 器科技有限公 司	中国上海市松 江区新浜工业 园区红牡丹路 98号	A807	2017-01-05	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
27	一位双控开关	安顺开发区 王建波五金 经营部	贵州省安顺市 经济技术开发区 黄果树大街 西段黔中商贸 城14-1-6、7 、15、16号铺	BOCHO	上海博坚电 器科技有限公 司	中国上海市松 江区新浜工业 园区红牡丹路 98号	S8-02	2022-03-21	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
28	二位双控开关	安顺开发区 王建波五金 经营部	贵州省安顺市 经济技术开发区 黄果树大街 西段黔中商贸 城14-1-6、7 、15、16号铺	博坚电器 BOCHO	上海博坚电 器科技有限公 司	中国上海市松 江区新浜工业 园区红牡丹路 98号	BOK/2/2	2021-09-13	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
29	一联双控开关	观山湖区启 航建材经营 部	贵州省贵阳市 观山湖区宾阳 街道西南国际 商贸城6栋B单 元1层39号房	正泰电工	温州正泰智能 家居科技有限 公司	浙江省温州市 乐清市柳市镇 长东路1号正泰 乐清物联网传 感器产业园2号 楼	NEW3- L00207D	220705	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
30	16AX一位中 途开关	贵州致宸建 材贸易有限公 司	贵州省贵阳市 观山湖区金阳 街道金阳北路 2号金元国际 新城一期5-9 栋负1层6号	SIEMENS	西门子（中 国）有限公司	北京市朝阳区 望京中环南路7 号	5TA3115- 3NC01	24.3.13	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
31	10AX一位中 途开关	贵州致宸建 材贸易有限公 司	贵州省贵阳市 观山湖区金阳 街道金阳北路 2号金元国际 新城一期5-9 栋负1层6号	SIEMENS	西门子（中 国）有限公司	北京市朝阳区 望京中环南路7 号	5TA2917- 3NC01-1P	24.05.09	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
32	二联单控开关	贵州赢领电 气有限公司	贵州省贵阳市 观山湖区宾阳 街道办事处贵 阳西南国际商 贸城一期4号 广场D区1层 153A号	正泰电工	浙江正泰建筑 电器有限公司	浙江省乐清市 温州大桥工业 园区	NEW1- D00300	1809081952 71720614	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	16AX二位双 控开关	长顺县和顺 五交化经营 店	贵州省黔南布 依族苗族自 治州长顺县城关 和平西路	legrand	罗格朗智能电 气（惠州）有 限公司	广东惠州市仲 恺高新区和畅 六路东39号B1- B3厂房	ERQ32/2/3C	22.04.06	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
34	10AX四位双 控开关	长顺县和顺 五交化经营 店	贵州省黔南布 依族苗族自 治州长顺县城关 和平西路	legrand	罗格朗智能电 气（惠州）有 限公司	广东惠州市仲 恺高新区和畅 六路东39号B1- B3厂房	ERQ34/2/3D	2021-10-07	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
35	16AX一位双 控开关	长顺县和顺 五交化经营 店	贵州省黔南布 依族苗族自 治州长顺县城关 和平西路	legrand	罗格朗智能电 气（惠州）有 限公司	广东惠州市仲 恺高新区和畅 六路东39号B1- B3厂房	ERQ31/2/3B 16AX 250V ~	2022-03-22	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
36	二位双控	水城区惠民 五金经营部	六盘水市水城 区新桥街道新 业社区文阁商 业广场29号门 面	双喜	上海双喜开关 有限公司	上海市奉贤区 海湾镇海兴路 518号1幢278室	M2明装	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
37	一开双	水城区惠民 五金经营部	六盘水市水城 区新桥街道新 业社区文阁商 业广场29号门 面	双喜	上海双喜开关 有限公司	上海市奉贤区 海湾镇海兴路 518号1幢278室	T90	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
38	一位双控	钟山开发区 琪迪五金机 电经营部	贵州省六盘水 市高新开发区 石桥社区红桥 新区领翔国际 30栋8-9号	AUX奥克斯	浙江奥坚电器 有限公司	浙江省温州市 龙湾区永中街 道罗东南街刘 宅段12号	G-002	2023-05-24	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
39	二位双控	钟山开发区 琪迪五金机 电经营部	贵州省六盘水 市高新开发区 石桥社区红桥 新区领翔国际 30栋8-9号	AUX奥克斯	浙江奥坚电器 有限公司	浙江省温州市 龙湾区永中街 道罗东南街刘 宅段12号	G-004	2024-05-24	防触电保护、结构要求、耐老化、开 关外壳提供的防护和防潮（防潮）、 绝缘电阻和电气强度、温升、正常操 作、机械强度、耐热、爬电距离、电 气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料 的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	三位双控	钟山开发区 琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	AUX奥克斯	浙江奥坚电器有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	G-006	2023-07-24	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
41	三位双控开关	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	中山市阜沙镇南上工业区分区威斯堡电气工业园	V9-K32 16A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
42	二位双控开关	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司（老汽车站）5-6号门面	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	中山市阜沙镇南上工业区分区威斯堡电气工业园	V9-K22 16A 250V ~	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
43	一位双控开关	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司（老汽车站）5-6号门面	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业区分区威斯堡电气工业园	V9-K12 16A 250V ~	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
44	单联双控开关	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面（老汽车站）	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T31L2_C G_C1	2024-03-28	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
45	四联双控开关	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面（老汽车站）	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T34L2_C G_C1 10AX 250V ~	2023-12-27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
46	双联双控开关	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面（老汽车站）	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T32L2_C G_C1 10AX 250V ~	2024-01-08	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
47	三联双控开关	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面（老汽车站）	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T33L2_C G_C1 10AX 250V ~	2023-04-03	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
48	一位单极开关Ⅱ	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1层-1-1号	图形商标（飞雕）	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M610Q1Ⅱ	2023-08-02	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
49	一联双控开关 10AX250V ~	遵义鑫航盛成套电气设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道遵义电子商务城1期6栋A3#楼1-6号	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-N00206	2022-09-19	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
50	CD883系列一位双控开关	红花岗区名祥五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地2幢1单元1038号	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HE86K2/SG	2024-03-22	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
51	CD883系列二位双控开关	红花岗区名祥五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地2幢1单元1038号	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HE862K2/SG	2024-04-02	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
52	CD883系列三位双控开关	红花岗名祥五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地2幢1单元1038号	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HE863K2/SG	2023-12-18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
53	一开双	红花岗区沛东五金电器经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四期汇金天地北门SP04-011F006-007号	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M7-021H	2022-03-15	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	双控大跷板一位开关	红花岗区沛东五金电器经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四期汇金天地北门SP04-011F006-007号	美加顺	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流街道黄连居委会勒流港集约工业开发区港口路之一	M1.1D/2	2024-04-03	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
55	暗装跷板式双控双极开关	红花岗区沛东五金电器经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四期汇金天地北门SP04-011F006-007号	美加顺	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流街道黄连居委会勒流港集约工业开发区港口路之一	M1.1D/3	2024-04-10	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
56	二开（双控）	红花岗区陈廷琴建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区一层1577-1580号	xinfei 新飞	温州英腾电气有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道	G-004	2023-03-20	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
57	四开（双控）带灯标	红花岗区陈廷琴建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区一层1577-1580号	XINFEI	温州英腾电气有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	G-008	2023-08-25	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
58	一开（双控）	红花岗区陈廷琴建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区一层1577-1580号	xinfei新飞	温州英腾电气有限公司	温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	G-002	2024-04-10	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
59	一开双控	红花岗区永好建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区北大门01-765号	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	KG-W52P1612A	2023-10-07	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
60	双联双控开关	红花岗区黄彬宸电器经营部	贵州省遵义市红花岗区遵义国际商贸城二区市场48栋二层商铺22605-22606号房	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T32L2-WE-C1	2023-03-16	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
61	单联双控开关	红花岗区黄彬宸电器经营部	贵州省遵义市红花岗区遵义国际商贸城二区市场48栋二层商铺22605-22606号房	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T31L2_W E_C1	2023-03-23	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
62	一位双控带荧光开关	铜仁市碧江区海力管业经营部	铜仁市碧江区锦鸿嘉园第A幢1层1-50号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G35K112U	2024-05-14	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
63	二位双控带荧光开关	铜仁市碧江区海力管业经营部	铜仁市碧江区锦鸿嘉园第A幢1层1-50号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G35K212U	2023-07-22	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
64	三位双控带荧光开关	铜仁市碧江区海力管业经营部	铜仁市碧江区锦鸿嘉园第A幢1层1-50号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G35K312U	2023-11-27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
65	二位双控开关	铜仁市碧江区海力管业经营部	铜仁市碧江区锦鸿嘉园第A幢1层1-50号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G50K212U	2024-01-19	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
66	一开双一灰	铜仁市碧江区建华五交化批发部	贵州省铜仁市碧江区煤建公司门面	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M7-021H	2023-09-14	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
67	三开双一灰	铜仁市碧江区建华五交化批发部	贵州省铜仁市碧江区煤建公司门面	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M7-023H	2023-09-14	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
68	二开双一灰	铜仁市碧江区建华五交化批发部	贵州省铜仁市碧江区煤建公司门面	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M7-022H	2024-05-06	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
69	三位双控开关	铜仁市碧江区万鸿伟五金经营部（个体工商户）	铜仁市碧江区东太大道3号新世纪综合小区2号楼-3-2号门面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G50K312U	2023-09-18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
70	一位双控开关	铜仁市碧江区万鸿伟五金经营部（个体工商户）	铜仁市碧江区东太大道3号新世纪综合小区2号楼-3-2号门面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G50K112U	2024-06-03	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
71	一开双	大方县玉蝶公牛开关装饰五金店	大方县红旗街道办事处西大街南段红旗小区组团18号楼	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M361K/2	23.01.03	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
72	二开双	大方县玉蝶公牛开关装饰五金店	大方县红旗街道办事处西大街南段红旗小区组团18号楼	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M362K/2	23.01.04	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
73	二位双控开关	毕节金海湖新区湘瑞五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标（视贝）	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号南楼	M1-122	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
74	二位双控开关	毕节金海湖新区湘瑞五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标（视贝）	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号南楼	Q5S-122	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
75	一位双控开关	毕节金海湖新区湘瑞五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标（视贝）	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号南楼	M1-112	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
76	三位双控大跷板开关	毕节金海湖新区华创建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区青龙街道办事处壕沟村八斗地	图形商标（美的）	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M1K32	2023-05-24	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
77	二位双控大跷板开关	毕节金海湖新区华创建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区青龙街道办事处壕沟村八斗地	图形商标（美的）	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M1K22	2023-05-20	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
78	一位双控大跷板开关	毕节金海湖新区华创建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区青龙街道办事处壕沟村八斗地	图形商标（美的）	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M1K12	2023-04-23	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
79	一位中途掣带荧光开关	毕节金海湖新区武兵五金店	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇小坝街农贸市场对面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G32K134U	2024-03-06	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
80	四位双控带荧光开关	铜仁市万山区贵胜电气销售部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处五金机电城26栋1-2号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G35K412U	2023-12-01	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
81	一位双控开关16A	七星关区潮盛五金批发部	贵州省毕节市七星关区草海大道商品批发市场A5栋28号商铺	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G37K112B	2024-04-18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
82	二位双控开关	清镇市五金建材经营部	贵州省贵阳市清镇市百花新城2栋15号门面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G27K212U19	2021-09-12	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
83	视贝墙壁开关	夏平 (92520123MA6FPUMF2T)	贵州省贵阳市修文县龙场镇人民北路122号	seebast视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号南楼	Q5S-112	BC0519	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
84	一位双控开关	大方县公元建材店	大方县佳鑫海音路B9-30号商铺	图形商标（公元）	公元电器（浙江）有限公司	浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路1036号	E21K102S13N1	23072515	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
85	一联双控开关	毕节金海湖新区胡二哥五金店	毕节市金海湖新区小坝镇小坝村农贸市场对面	图形商标（正泰）	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-M00206	2023-07-12	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
86	一开双控	息烽县奇彬日杂店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇花园东路157号	中渝电工	中山市中渝电器有限公司	中山市小榄镇工业大道	10AX 250V~	2021-05-30	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
87	精品开关插座	黄娟 (92520121MA6GJC9N4N)	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	美好	温州市昌鸿电器有限公司	浙江省温州市温州湾新区明珠路768号生产大楼一楼东南	N18 1112	240405	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
88	二开（双控）	钟山开发区玲瑞灯饰经营部	六盘水市钟山开发区西南家居装饰博览城建材馆三楼灯具区20号商业铺位	欧泰	温州英腾电气有限公司	温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	K12	2024-06-26	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
89	一开（双控）	钟山开发区 玲瑞灯饰经营部	六盘水市钟山 开发区西南家 居装饰博览城 建材馆三楼灯 具区20号商业 铺位	OUTAI欧泰	温州英腾电 气有限公司	温州市龙湾 区永中街道罗 东南街刘宅段 12号	G-002	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
90	10AX 250V ~一位单极 开关Ⅱ	凯里市凯来 五金店	凯里市华亿商 贸城A2区6栋 28号	飞雕	飞雕电器集 团有限公司	上海市松江 区港德路288号	MT10Q1Ⅱ	2023-10-16	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
91	一位双控开 关	凯里市凯来 五金店	凯里市华亿商 贸城A2区6栋 28号	Feidiao飞雕	飞雕电器集 团有限公司	上海市松江 区港德路288号	M610Q1/2Ⅱ	2023-07-21	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
92	三位双控开 关	凯里市凯来 五金店	凯里市华亿商 贸城A2区6栋 28号	Feidiao飞雕	飞雕电器集 团有限公司	上海市松江 区港德路288号	M710Q3/2 双控	2021-03-20	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
93	三位双控大 跷板开关	凯里市铄美 灯饰店	凯里市华亿商 贸城A1区5栋 4号2层	broway博尔 美	中山市积博 照明有限公司	广东省中山 市横栏镇乐丰 六路27号	Z2-832W	2023-11-22	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
94	二位双控大 翘板开关	凯里市铄美 灯饰店	凯里市华亿商 贸城A1区5栋 4号2层	broway博尔 美	中山市积博 照明有限公司	广东省中山 市横栏镇乐丰 六路27号	Z2-822W	2023-11-21	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/
95	一位双控大 跷板开关	凯里市铄美 灯饰店	凯里市华亿商 贸城A1区5栋 4号2层	broway博尔 美	中山市积博 照明有限公司	广东省中山 市横栏镇乐丰 六路27号	Z2-812W	2023-11-02	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
96	一位双控开关	黔东南州鹰源商贸有限公司	贵州省黔东南州凯里市温州大道6号国际商贸城三期B区第31幢1层1-31103号	legrand罗格朗	罗格朗智能电气（惠州）有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房	F6R/31/2/3B	2024-05-07	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
97	16AX二位单控开关	黔东南州鹰源商贸有限公司	贵州省黔东南州凯里市温州大道6号国际商贸城三期B区第31幢1层1-31103号	legrand罗格朗	罗格朗智能电气（惠州）有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房	F6R/32/1/2C	2023-06-30	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
98	一位双控开关	六盘水高新区沐光装饰设计工作室（个体工商户）	贵州省六盘水市六盘水高新技术产业开发区石龙街道办事处西南家居装饰博览城建材馆三楼灯具区12-2号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G27K112U	2023-12-15	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
99	一位双控开关	六盘水高新区沐光装饰设计工作室（个体工商户）	贵州省六盘水市六盘水高新技术产业开发区石龙街道办事处西南家居装饰博览城建材馆三楼灯具区12-2号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G51K112U	2023-10-19	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
100	四开双（金色）	红果鑫旺五金经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道干沟桥中石化加油站下行40米	图形商标（木林森）	中山市木林森照明科技有限公司（木林森股份有限公司全资子公司）	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-Q5G-214-2	210724	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
101	三开双（金色）	红果鑫旺五金经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道干沟桥中石化加油站下行40米	图形商标（木林森）	中山市木林森照明科技有限公司（木林森股份有限公司全资子公司）	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-Q5G-213-2	200821	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
102	二开双（金色）	红果鑫旺五金经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道干沟桥中石化加油站下行40米	图形商标（木林森）	中山市木林森照明科技有限公司（木林森股份有限公司全资子公司）	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-Q5G-212-2	210724	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
103	一开多控（金色）	红果鑫旺五金经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道干沟桥中石化加油站下行40米	图形商标（木林森）	中山市木林森照明科技有限公司（木林森股份有限公司全资子公司）	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-Q5G-211-2DP	210821	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
104	一位双控开关	盘州市渝足五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路205号门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	BL10Q1/2-A	230316	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
105	16AX250V~四位双控开关	盘州市渝足五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路205号门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	BL10Q4/2-A	190415	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
106	三位双控开关	盘州市渝足五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路205号门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	BL10Q3/2-A	190926	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
107	一位双控开关	盘州市渝足五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路205号门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	YC16Q1/2-I	240627	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
108	三位双控开关	盘州市渝足五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路205号门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	YC16Q3/2-I	230508	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
109	二位双控开关	盘州市渝足五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路205号门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	YC16Q2/2-I	240522	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
110	16AX250V~二位双控开关	盘州市渝足五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路205号门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	BL10Q2/2-A	190606	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
111	超薄三位双路大跷板开关	盘州市冷在家电经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道兴华东路64号(鑫源商贸城一楼)	美的	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M5K32	202311	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
112	四位双控开关	盘州市渝足五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣中路205号门面	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	YC16Q4/2-I	231013	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
113	超薄四位双路大跷板开关	盘州市冷在家电经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道兴华东路64号(鑫源商贸城一楼)	美的	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M5K42	202311	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
114	超薄一位双路大跷板开关	盘州市冷在家电经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道兴华东路64号(鑫源商贸城一楼)	美的	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M5K12	202311	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
115	三开双控	金沙县王静燃气具销售部	金沙县民兴街道金槐社区义乌城一期8栋1层101.114号	微尔顿	浙江微尔环保科技有限公司	浙江店口工业区	3K2	2024-01-18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
116	超薄二位双路大跷板开关	盘州市冷在家电经营部	贵州省六盘水市盘州市亦资街道兴华东路64号(鑫源商贸城一楼)	美的	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M5K22	2023-11-17	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
117	四开双控	金沙县王静燃气具销售部	金沙县民兴街道金槐社区义乌城一期8栋1层101.114号	微尔顿	浙江微尔环保科技有限公司	浙江店口工业区	4K2	2024-01-18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
118	二开双控	金沙县王静燃气具销售部	金沙县民兴街道金槐社区义乌城一期8栋1层101.114号	微尔顿	浙江微尔环保科技有限公司	浙江店口工业区	2K2	2024-01-18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
119	一开双控	金沙县王静燃气具销售部	金沙县民兴街道金槐社区义乌城一期8栋1层101.114号	微尔顿	浙江微尔环保科技有限公司	浙江店口工业区	1K2	2024-01-18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
120	一联双控开关	织金县正泰电器经营部	贵州省毕节市织金县文腾街道黔中国际C2栋1层31-32号	图形商标（正泰）	温州正泰智能家居科技有限公司	浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰乐清物联网传感器产业园2号楼	NEW2-Q00200	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
121	一开双控荧光开关	金沙县城家管道经营部	金沙县民兴街道金槐社区义乌城一期市场23号楼1层143.144号	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	Y8-02	240512	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
122	二联双控开关	织金县正泰电器经营部	贵州省毕节市织金县文腾街道黔中国际C2栋1层31-32号	图形商标（正泰）	温州正泰智能家居科技有限公司	浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰乐清物联网传感器产业园2号楼	NEW2-Q00400	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
123	四联双控开关	织金县正泰电器经营部	贵州省毕节市织金县文腾街道黔中国际C2栋1层31-32号	图形商标（正泰）	温州正泰智能家居科技有限公司	浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰乐清物联网传感器产业园2号楼	NEW2-Q00800	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
124	一开双一白	金沙县城家管道经营部	金沙县民兴街道金槐社区义乌城一期市场23号楼1层143.144号	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M2091K/2-8320	23.05.13	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
125	三联双控开关	织金县正泰电器经营部	贵州省毕节市织金县文腾街道黔中国际C2栋1层31-32号	图形商标（正泰）	温州正泰智能家居科技有限公司	浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号正泰乐清物联网传感器产业园2号楼	NEW2-Q00600	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
126	大板二位双控开关	织金县黔中五金机电超市	织金县文腾街道外环路母鸡井地段黔中国际商贸博览城上城4号下面商铺	东社	佛山市顺德区龙江镇麦朗松普五金电器厂	中国广东佛山市顺德区龙江镇麦朗工业区振兴路四街1号	DS1-04	240108	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
127	大板一位双控开关	织金县黔中五金机电超市	织金县文腾街道外环路母鸡井地段黔中国际商贸博览城上城4号下面商铺	东社	佛山市顺德区龙江镇麦朗松普五金电器厂	中国广东佛山市顺德区龙江镇麦朗工业区振兴路四街1号1-3层	DS-3002	2023-02-06	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
128	大板二位双控开关	织金县黔中五金机电超市	织金县文腾街道外环路母鸡井地段黔中国际商贸博览城上城4号下面商铺	东社	佛山市顺德区龙江镇麦朗松普五金电器厂	中国广东佛山市顺德区龙江镇麦朗工业区振兴路四街1号1-3层	DS-3004	2022-06-13	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
129	大板一位双控开关	织金县黔中五金机电超市	织金县文腾街道外环路母鸡井地段黔中国际商贸博览城上城4号下面商铺	东社	佛山市顺德区龙江镇麦朗松普五金电器厂	中国广东佛山市顺德区龙江镇麦朗工业区振兴路四街1号	DS1-02	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2024年流通领域原电池产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	无汞碱性电池	贵州合力购物有限责任公司凯里分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永乐国贸广场负一楼	双鹿电池	宁波金山双鹿电池有限公司	宁波市江北区慈城镇庆丰路600号	LR6 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
2	公牛高能电池	帅国林（个体工商户）	贵州省安顺市西秀区中华北路四官庙商业街1号铺	公牛	宁波公牛数码科技有限公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观附公路28号	GNV-PCALR6	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
3	电池	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	益圆	深圳鲸孚科技有限公司	广东省深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路489号乐荟科创中心12栋24层C1	R6P-10B 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
4	无汞5号高性能电池	思南县游松百货店	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处文化社区民族商贸城铜遵路171号	火车牌	重庆电池总厂有限公司	重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖东路5号	R6SIZEAA 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
5	高性能无汞环保电池	汇川区木玲涵百货经营部（个体工商户）	贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际城市之光广场喷泉	能量王	山东华太新能源电池有限公司	山东省临沂市河东区汤头街道长深线与工业一路交汇处	R6P	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
6	AA5号碱性电池	贵州永辉超市有限公司遵义吾悦广场分公司	贵州省遵义市红花岗区共青一路新城吾悦广场一层、负一层	金霸王	金霸王（中国）有限公司	广东省东莞市南城区宏图高新科技开发区	LR6MN1500 1.5V	2024年1月	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
7	碱性电池	贵州省铜仁锦江华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区锦江南路（锦江宾馆负一楼）	图形商标（极货）	中银（宁波）电池有限公司	浙江省宁波市高新区星光路128号	5号碱性电池AALR6 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	紫5碱性电池	白云区景恒益通讯器材经营部(个体工商户)	贵州省贵阳市白云区泉湖街道白云南路218号七冶云泰广场第1、2、3栋200号	ZI5	江苏紫米电子技术有限公司	江苏省江阴市澄江中路159号A913	AA LR6 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
9	无汞防漏型电池	清镇市惠千家百货店	贵州省贵阳市清镇市建国路135号	图形商标(嘉尚)	青岛超能量电池有限公司	青岛市城阳区正阳路160号	AA R6P 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
10	高功率锌锰干电池	兴义市大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处	555	广州市虎头电池集团股份有限公司	广州市工业大道北132号	R6P 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
11	原电池	兴义市大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	图形商标	中银(宁波)电池有限公司	浙江省宁波市高新区星光路128号	LR6 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
12	益圆好电池	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层(广场)	益圆	深圳鲸孚科技有限公司	深圳市龙岗区坂田街道中浩工业城C5	R03-10B	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
13	南孚碱性电池	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层(广场)	南孚	福建南平南孚电池有限公司	福建省南平市工业路109号	LR03-4B	2024年6月	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
14	无汞高功率锌锰电池	修文县乐销服装批发超市	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙场镇翠屏东路世华广场1栋2层1号	统一光霸	临沂金鹤电池有限公司	临沂市兰山区万泰商贸城B8号楼128号	R6P AA	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
15	华虹电池	张巧能(个体工商户)	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场A-10号	图形商标(华虹)	杭州长命电池有限公司	杭州市富阳区常安工业园区	R03	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
16	公牛高能电池	张巧能(个体工商户)	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场A-11号	公牛	宁波公牛数码科技有限公司	慈溪市观海卫镇观附公路28号	GNV-PCALR3	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
17	原电池	金沙县沙土镇大诚超市	贵州省毕节市金沙县沙土镇平江大道	益圆	深圳鲸孚科技有限公司	深圳市龙岗坂田街道中浩工业城C5栋	R03 1.5	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
18	无汞碳性电池	汇川区木玲涵百货经营部(个体工商户)	贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际城市之光广场喷泉	图形商标(金鹤)	临沂金鹤电池有限公司	临沂市兰山区万泰商贸城B8号楼128号	R6P	/	标志、外观、电池尺寸(mm)、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	无汞碱性电池	金沙县沙土镇大诚超市	贵州省毕节市金沙县沙土镇平江大道	南孚	福建南平南孚电池有限公司	福建省南平市工业路109号	LR03 1.5	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
20	原电池	兴义市惠客源超市	兴义市桔山办桔山湖B6栋负一层8.9号	凌力	东莞市凌力电池有限公司	东莞市万江街道蚬涌工业路50号	R6S 1.5	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
21	华虹电池	张巧能(个体工商户)	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场A-10号	图形商标（华虹）	杭州长命电池有限公司	杭州市富阳区常安工业园区	R6S	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
22	优颂5号碱性电池8+2粒装	贵州永辉超市有限公司独山县分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇南通北路盛源国际商住小区负二层(广场)	优颂	四川长虹新能源科技股份有限公司	四川省绵阳市高新区绵兴东路35号	LR6	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
23	无汞碱性电池	兴义市湘丽百货超市	兴义市木贾办木贾物流城西站出口处	南孚	福建南平南孚电池有限公司	福建省南平市工业路109号	LR6 1.5V	2024.01	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
24	好电池	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街黄草综合楼二楼	益圆	深圳鲸孚科技有限公司	深圳市龙岗区坂田街道中浩工业城C5栋	R6P1.5V	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
25	蓝骑士高性能碳性电池	毕节合力惠民超市有限公司	贵州省毕节市七星关区麻园街道博泰大厦一层部分、二层、三层	图形商标（蓝骑士）	中银（宁波）电池有限公司	宁波高新区星光路128号	R6P 1.5V	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/
26	华虹电池	张巧能(个体工商户)	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场A-10号	图形商标（华虹）	杭州长命电池有限公司	杭州市富阳区常安工业园区	R6P	/	标志、外观、电池尺寸（mm）、开路电压、放电性能、尺寸稳定性、泄漏	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2024年流通领域家用和类似用途插头插座产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
-1	一位三极插座（新）16A	乌当区荣盛五金店	贵州省贵阳市乌当区新创路街道新创路2号天骄豪园72号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东路滨海区	G32Z104S	2023-06-02	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
0	10A 250V~斜二/三极插座	贵阳市南明区华尔美个体照明灯具经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新王府大厦市府灯饰广场二楼26号[太慈社区]	图形商标（施耐德）	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T426_10USA_WE_C1	2024-03-13	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
1	10A二三极插座	贵阳恒世荣达照明工程有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路95号贵阳浙商城首层0928-4-5	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5UB2514-3NC03	2022-02-08	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
2	二 三极连体插座（新）	兴义市毛晓娟灯饰批发部	兴义市木贾办东贡社区商品批发物流城D区13栋104号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09Z223S	2023-07-01	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
3	固定式插座	黔西县重庆华泰建材	贵州省毕节市黔西县同心商贸城C5-1-13-14-15-16-17-18	格兰顿	温州佳典电器科技有限公司	浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海一道1156号16栋4楼	HV28超薄肤盛（灰）	2023-10-07	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
4	延长线插座	贵阳市观山湖区志远顺达五金交电经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元1层123号	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-609	2024.04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
5	延长线插座	贵阳市观山湖区贵星五金机电经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元1层9号	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-402	2023.11	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	延长线插座	兴义市慧科五金店	兴义市桔山办金笔三街一号	喜宝象	贵阳金元昌商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城A组团10号楼1单元4层3号	XBX-QL-B44W	23.11	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
7	五孔	黔西南州峻隆商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办笔山社区(金桥五金机电市场F区1号)	图形商标（美好）	温州市昌鸿电器有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道刘宅村白水路176弄1号	N181315	24.03.06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
8	二三极连体插座（新1R）	贵阳市经济技术开发区石氏五金店	贵州省贵阳市经济技术开发区翁岩村青年公寓A栋3号	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G32Z223SR	2022-10-22	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
9	单相二三极插座	贵阳花溪晓华五金建材经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场有限公司B15-18	三雄极光	广东三雄极光智能家居有限公司	广州市南沙区榄核镇蔡新路291号106	PAK-K8/10US	2023-09-03	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
10	延长线插座	云岩爱欣日用百货经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处白云大道53号三桥综合批发市场南区A座801号	Mang 玛尼	惠州市玛尼电器实业有限公司	广东省惠州市博罗县龙溪镇结窝村宝盛工业区内	DS-12020	2023-10-14	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
11	二三极连体插座	陈汝生（92520103MA6EHQCY97）	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号综合批发市场北区20栋1084号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G32Z223S	2022-11-02	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
12	双联二三极连体插座（新）	贵阳铭盛军机电设备有限公司	贵州省贵阳市白云区铝建路2号1层16号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09Z423S	2024-01-22	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
13	延长线插座	锦屏县唐师傅五金机电城	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇赤溪坪社区红宝石广场一期3栋1层1号门面	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-606（3-3）	2023.10	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	延长线插座	锦屏县唐师傅五金机电城	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇赤溪坪社区红宝石广场一期3栋1层1号门面	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-609(3-3)	2023.12	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
15	延长线插座	锦屏县唐师傅五金机电城	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇赤溪坪社区红宝石广场一期3栋1层1号门面	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-315(3-1.8)	2023.04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
16	延长线插座	安龙县平帆五金经营部	安龙县栖凤街道办事处大坪社区黄泥寨	图形商标（公牛）	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-618	2023.04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
17	延长线插座	紫云县未来万家五金机电店	紫云县松山街道东阳新城二期10栋1单元1层22号	东成	江苏东成机电工具有限公司	中国江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-C020	24.05	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
18	延长线插座	紫云县未来万家五金机电店	紫云县松山街道东阳新城二期10栋1单元1层22号	东成	江苏东成机电工具有限公司	中国江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-B012	24.04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
19	延长线插座	贵州途标贸易有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道天晟国际商贸城商铺C区3栋76号铺面	图形商标（德力西电气）	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区8号	D2K103	23.08.31	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
20	延长线插座	贵州途标贸易有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道天晟国际商贸城商铺C区3栋76号铺面	图形商标（公牛）	深圳市喜得福电器线缆有限公司	/	QN-A03	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	延长线插座	贵州途标贸易有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道天晟国际商贸城商铺C区3栋76号铺面	图形商标（德力西电气）	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区8号	D2K201B	23.07.12	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
22	延长线插座	西秀区成渝小商品百货店	贵州省安顺市西秀区北街街道若飞北路国兆小区4号楼1层102号铺面	图形商标（突飞）	安徽突飞电器有限公司	安徽省阜阳市朝阳大道盈田工业园	TF-103B	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
23	延长线插座	西秀区成渝小商品百货店	贵州省安顺市西秀区北街街道若飞北路国兆小区4号楼1层102号铺面	图形商标（突飞）	安徽突飞电器有限公司	安徽省阜阳市朝阳大道盈田工业园	TF-104C	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
24	CD130系列一位二极一位三极插座10A(新)	安龙县泉有五金机电经营部	安龙县栖凤街道办事处市府路065号	图形商标（德力西）	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	TG86ZS/X	231005	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
25	一位三极插座	安龙县金源电力设备工程材料总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处东门村马路组	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G25Z104SU	2024-03-15	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
26	二三极宽体插座	安龙县金源电力设备工程材料总汇	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县招堤街道办事处东门马路组	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G25Z223ASU	2024-03-03	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
27	三联二三极连体插座（新）	册亨县谭星才重庆五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇顺城路61号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09Z623S	2024-03-13	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
28	二三极连体插座	册亨县欧本电动工具经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼街道顺城路170号	图形商标（澳立玛）	广东顺德澳立玛光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇富安工业区10-5号	F137-08	2023-12-13	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	二 三极插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业区威斯堡电气工业园	V9XC23Y YH	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
30	16A三极插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业区威斯堡电气工业园	V9XC3-16YYH 16A250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
31	二/三极斜位插座	都匀市平桥大自然照明经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市平桥建材市场A1门面（老汽车站）	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A37426_1 0USA_CG_C1 10A 250V ~	2024-03-23	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
32	一位16A三极插	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1层-1-1号	Feidiao 飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M616B	2023-06-29	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
33	联体二三插	红花岗区宏石五金建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城汇金天地-1层-1-1号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M610ABL	2022-07-11	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
34	一联二极三极插座 10A 250V-	遵义鑫航盛成套电气设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道遵义电子商务城1期6栋A3#楼1-6号	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-M11136	2023-06-15	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
35	一联三极插座 16A 250V	遵义鑫航盛成套电气设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道遵义电子商务城1期6栋A3#楼1-6号	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW7-Q10810A	2022-08-10	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
36	一联双二极双三极插座 10A 250V	遵义鑫航盛成套电气设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关街道遵义电子商务城1期6栋A3#楼1-6号	CHiNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园内	NEW1-D11400	2022-04-17	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
37	CD883系列一位三插16A插座	红花岗区名祥五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地2幢1单元1038号	DELIXI	浙江德力西国际电气有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HE86516/SG	2023-12-13	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
38	CD158系列二位二极二位三极插座（新）	红花岗区名祥五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地2幢1单元1038号	DELIXI	浙江德力西国际电气有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	MYG1202Z2S	2024-04-07	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
39	CD883系列一位二极一位三极插座10A	红花岗区名祥五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地2幢1单元1038号	DELIXI	浙江德力西国际电气有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HET86ZS/3/SG	2023-12-02	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
40	CD158系列一位二极一位三极插座（新）	红花岗区名祥五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四区汇金天地2幢1单元1038号	DELIXI	浙江德力西国际电气有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	MYG86ZS	2024-03-20	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
41	五孔一灰	红花岗区沛东五金电器经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四期汇金天地北门SP04-011F006-007号	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M7-028H	2024-01-07	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
42	带保护门单相两极带接地暗装插座	红花岗区沛东五金电器经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四期汇金天地北门SP04-011F006-007号	美加顺	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流街道黄连居委会勒流港集约工业开发区港口路之一	M1 16V	2024-04-26	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
43	带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座	红花岗区沛东五金电器经营部	遵义市红花岗区国际商贸城四期汇金天地北门SP04-011F006-007号	美加顺	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流街道黄连居委会勒流港集约工业开发区港口路之一	M1 10UV	2022-10-30	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
44	五孔	红花岗区陈廷琴建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区一层1577-1580号	XINFEI新飞	温州英腾电气有限公司	温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	G-015	2024-05-29	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
45	错位五孔	红花岗区永好建材经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区北大门01-765号	OPPLE	欧普照明股份有限公司	上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室	KG-W52P1082B	2024-03-29	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
46	16A 250V~三极扁脚插座	红花岗区黄彬宸电器经营部	贵州省遵义市红花岗区遵义国际商贸城二区市场48栋二层商铺22605-22606号房	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T426-16S-WE-C1	2023-02-11	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
47	10A 250V~斜二/三极插座	红花岗区黄彬宸电器经营部	贵州省遵义市红花岗区遵义国际商贸城二区市场48栋二层商铺22605-22606号房	施耐德电气	施耐德电气（中国）有限公司	北京市朝阳区望京东路六号A座	A3T426_10USA_WE_C1	2024-02-28	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
48	一位三极插座	红花岗区杰凯建材经营部（个体工商户）	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区48栋二楼22612号商铺	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G56Z104X1U	2024-03-18	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
49	二三级宽体插座	红花岗区杰凯建材经营部	贵州省遵义市红花岗区南关街道国际商贸城二区48栋二楼22612号商铺	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G28Z223ASU	2024-04-15	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
50	一位三极插座	铜仁市碧江区海力管业经营部	铜仁市碧江区锦鸿嘉园第A幢1层1-50号	（图形商标）公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G35Z104U	2023-07-11	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
51	二三级连体插座	铜仁市碧江区海力管业经营部	铜仁市碧江区锦鸿嘉园第A幢1层1-50号	（图形商标）公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G35Z223U	2023-04-17	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
52	五孔一金	铜仁市碧江区建华五交化批发部	贵州省铜仁市碧江区煤建公司门面	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	YT-010J	2023-12-15	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
53	10S五孔插座	铜仁市碧江区建华五交化批发部	贵州省铜仁市碧江区煤建公司门面	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	Y820	240122	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
54	16A三孔一金	铜仁市碧江区建华五交化批发部	贵州省铜仁市碧江区煤建公司门面	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	Y7-009J	2024-03-04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
55	一位三极插座	铜仁市万山区贵胜电气销售部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处五金机电城26栋1-2号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G32Z104S U	2023-11-10	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
56	延长线插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A744-3	22-10	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
57	二三极连体插座	铜仁市万山区贵胜电气销售部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处五金机电城26栋1-2号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G28Z223S U	2023-10-22	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
58	一位三极插座	铜仁市万山区贵胜电气销售部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处五金机电城26栋1-2号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G35Z104	2024-05-26	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
59	一位三极插座	铜仁市万山区贵胜电气销售部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处五金机电城26栋1-2号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G28Z104S U	2023-12-11	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
60	延长线插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A511-1.8	23.09	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
61	延长线插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A522-3	23.06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
62	10A连体二三极插座	毕节金海湖新区湘瑞五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标（视贝）	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号南楼	M1-205	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
63	三位连体二三极插座	毕节金海湖新区湘瑞五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标（视贝）	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号南楼	M1-215	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
64	16A三扁插座	毕节金海湖新区湘瑞五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标（视贝）	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号南楼	M1-203A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
65	16A三极插座	毕节金海湖新区华创建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区青龙街道办事处壕沟村八斗地	图形商标（美的）	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M1C63	2023-04-17	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
66	二三极插座	毕节金海湖新区华创建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区青龙街道办事处壕沟村八斗地	图形商标（美的）	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M1C23	2023-04-29	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
67	延长线插座	毕节金海湖新区华创建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区青龙街道办事处壕沟村八斗地	喜宝象	贵阳金元昌商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城A组团10号楼1单元3层4号	XBX-QL-B22W	23.11	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
68	二三极连体插座	毕节金海湖新区武兵五金店	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇小坝街农贸市场对面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G32Z223S U	2024-03-01	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
69	延长线插座	毕节金海湖新区武兵五金店	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇小坝街农贸市场对面	图形商标（拳王）	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	QW-J030BD	24.01	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
70	二三级宽体插座	铜仁市碧江区万鸿伟五金经营部（个体工商户）	铜仁市碧江区东太大道3号新世纪综合小区2号楼-3-2号门面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G502Z223 AU	2023-11-25	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
71	一位三极插座	铜仁市碧江区万鸿伟五金经营部（个体工商户）	铜仁市碧江区东太大道3号新世纪综合小区2号楼-3-2号门面	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G50Z104U	2023-11-06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
72	10A连体二三插座	铜仁市碧江区华飞五金经营部	贵州省铜仁市碧江区红色28五金机电市场44号门面	图形商标（罗格朗）	罗格朗智能电气（惠州）有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东39号B1-B3厂房	K8/426/10 USLGS-C3	2023-07-07	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
73	二三级宽体插座	大方县公元建材店	大方县佳鑫海音路B9-30号商铺	图形商标（公元）	公元电器（浙江）有限公司	浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路1036号	E21Z023A S13	23072116	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
74	五孔插座	息烽县奇彬日杂店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇花园东路157号	中渝电工	重庆市渝亚电器有限公司	重庆市南岸区鸡冠石镇石龙朱家冲工业园区	ZY/2206/0 6	2023.09	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
75	二三级宽体插座	七星关区潮盛五金批发部	贵州省毕节市七星关区草海大道商品批发市场A5栋28号商铺	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G372223A	2024-04-16	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
76	移动式插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	图形商标（拳王）	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A030（无线）	2023.3	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
77	延长线插座	夏平 (92520123MA6FPUMF2T)	贵州省贵阳市修文县龙场镇人民北路122号	seebest 视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号南楼	A11 (3X1.0-1.8)	BC1205	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
78	延长线插座	七星关区小娅五金电缆经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办草海大道188号浙商城F区30号	图形商标(拳王)	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A521	23.05	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
79	延长线插座	七星关区小娅五金电缆经营部	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办草海大道188号浙商城F区30号	图形商标(正泰)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise 1-K1121	240421	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
80	延长线插座	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	PHILIPS	深圳市乔威电源有限公司	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园10号厂房一层至五层及11号厂房一层至五层	SPB2163WA193	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
81	延长线插座	毕节金海湖新区胡二哥五金店	毕节市金海湖新区小坝镇小坝村农贸市场对面	图形商标(公牛)	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-414K	2023.10	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
82	延长线插座	黄娟 (92520121MA6GJC9N4N)	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN606A	2023.12	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
83	延长线插座	水城区惠民五金经营部	六盘水市水城区新桥街道新业社区文阁商业广场29号门面	江舟	宁波市江舟电器有限公司	宁波市余姚市低塘工业园区	JZ-8133-K	2024.02	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
84	16A三极插座	贵州致宸建材贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳北路2号金元国际新城一期5-9栋负1层6号	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5UB2943-3NC01-1P	240615	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
85	10A错位二三极插座	贵州致宸建材贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳北路2号金元国际新城一期5-9栋负1层6号	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5UB2918-3NC02-1P	240606	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
86	10A二三极插座（雾沙白）	贵州致宸建材贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道金阳北路2号金元国际新城一期5-9栋负1层6号	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路7号	5UB3114-3NC01	240402	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
87	移动式插座	贵州赢领电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道办事处贵阳西南国际商贸城一期4号广场D区1层153A号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	sunrise1-k1200	230510216475410992	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
88	一联二极三极插座	贵州赢领电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道办事处贵阳西南国际商贸城一期4号广场D区1层153A号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-D11100	220524195278893045	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
89	10A连体二三插座	长顺县和顺五交化经营店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县城关和平西路	罗格朗	罗格朗智能电气（惠州）有限公司	广东省惠州市仲恺高新区和畅六路东37号B1-B3厂房	ERQ426/10USL-C3	220424	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
90	16A	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高开区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	图形商标（格兰顿）	温州佳典电器科技有限公司	浙江省温州市温州经济技术开发区星海街道滨海一道1156号16栋4楼	LJ.16	2024-04-02	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
91	五孔插座	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高开区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	AUX	浙江奥坚电器有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	X-011 G-015	2023-07-24	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
92	16A插座	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	AUX	浙江奥坚电器有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	G-014 X-009	2023-07-24	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
93	移动式插座	龙里县长乐五金建材机电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道环城路(西)	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-412K	2024.04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
94	延长线插座	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	PHILIPS	深圳市乔威电源有限公司	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园10号厂房一层至五层及11号厂房一层至五层	SPB3144WB/93	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
95	延长线插座	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	公牛	慈溪市公牛电器有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园	GN-601	2023.12	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
96	延长线插座	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-101	2024.06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
97	延长线插座	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-S1043	2024.01	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
98	延长线插座	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	PHILIPS	深圳市乔威电源有限公司	深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园10号厂房一层至五层及11号厂房一层至五层	SPB3140WB/93	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
99	延长线插座	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-316	2024.01	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
100	五孔	钟山开发区玲瑞灯饰经营部	六盘水市钟山开发区西南家居装饰博览城建材馆三楼灯具区20号商业铺位	欧泰	温州英腾电气有限公司	温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	K12	2023-02-26	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
101	10A 250V~联体二三插-II	凯里市凯来五金店	凯里市华亿商贸城A2区6栋28号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M710ABL-II	2023-02-09	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
102	家用和类似用途插头插座	凯里市铄美灯饰店	凯里市华亿商贸城A1区5栋4号2层	broway博尔美	中山市积博照明有限公司	广东省中山市横栏镇乐丰六路27号	Z2-311XW	2023-10-23	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
103	一位16A三极插座	凯里市铄美灯饰店	凯里市华亿商贸城A1区5栋4号2层	broway博尔美	中山市积博照明有限公司	广东省中山市横栏镇乐丰六路27号	Z2-352W	2023-11-21	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
104	一位三极插座	六盘水高新区沐光装饰设计工作室	贵州省六盘水市六盘水高新技术产业开发区石龙街道办事处西南家居装饰博览城建材馆三楼灯具区12-2号	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G27Z104U6	2020-09-30	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
105	一位三极插座	六盘水高新区沐光装饰设计工作室(个体工商户)	贵州省六盘水市六盘水高新技术产业开发区石龙街道办事处西南家居装饰博览城建材馆三楼灯具区12-2号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G51Z104U	2023-11-04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
106	二三级宽体插座	六盘水高新区沐光装饰工作室(个体工商户)	贵州省六盘水市六盘水高新技术产业开发区石龙街道办事处西南家居装饰博览城建材馆三楼灯具区12-2号	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G51Z223AU	2023-10-06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
107	二三级连体插座	六盘水高新区沐光装饰工作室	贵州省六盘水市六盘水高新技术产业开发区石龙街道办事处西南家居装饰博览城建材馆三楼灯具区12-2号	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路	G27Z223SU	2023-12-06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
108	延长线插座	福泉市顺芳五金经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路233号	喜宝象	余姚盛泰电子厂	浙江省余姚市低塘街道西郑巷村陈蔡	XBX-J-B33	2022.09	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
109	二三级插座	都匀市威斯堡装饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市新华办事处平桥汽运公司老汽车站5-6号门面	图形商标（威斯堡）	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业区内威斯堡电气工业园	V9XC23JYY	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
110	一联三极插座16A 250V	贵州赢领电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道办事处贵阳西南国际商贸城一期4号广场D区1层153A号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-D10810	2022-08-13	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	/
113	延长线插座	兴义市刘代红百货店	兴义市黄草办铁匠街道黄草综合楼二楼	海老大	临海市康健电器有限公司	浙江省临海市邵家渡街道	H-3340	23.06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：6.2mm	尺寸检查：单相插头插销离边缘的距离 $\geq 6.5\text{mm}$	/
											接地措施：不符合	接地措施：应有接地措施。	
											延长线插座的结构：无接地线芯； 0.3mm^2 ；无相关标识	延长线插座的结构：软缆的导线数应与插座极数相等；导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积。	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
114	延长线插座	安龙县西南百佳惠商贸城(个体工商户)	贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处马场坝82号	图形商标(拳牛)	深圳市喜得福电器线缆有限公司	/	QN-F403	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查: 6.0mm	尺寸检查: 单相插头插销离边缘的距离 $\geq 6.5\text{mm}$	/
											延长线插座的结构: 0.5mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积。	
115	延长线插座	安龙县西南百佳惠商贸城(个体工商户)	贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处马场坝82号	图形商标(川江鹰王)	慈溪市鹰王电器有限公司	慈溪市观海卫工业东区	YW-902	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.4mm ²	延长线插座的结构: 导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$	/
											软缆及其连接(弯曲试验): 不符合	软缆及其连接(弯曲试验): 软缆在进入电器附件处不会过度弯曲, 为此目的而装的护套应为绝缘材料制品, 而且应以可靠的方法固定。	
116	延长线插座	安龙县西南百佳惠商贸城(个体工商户)	贵州省黔西南州安龙县招堤街道办事处马场坝82号	图形商标(骏雅)	深圳市驰雅电器有限公司	深圳市南山区南山街道向南社区海德二道470号海德大厦A1002A	CY-606	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查: 5.6mm	尺寸检查: 单相插头插销离边缘的距离 $\geq 6.5\text{mm}$	/
											接地措施: 不符合	接地措施: 应有接地措施。	
											延长线插座的结构: 无接地线芯; 0.85mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 软缆的导线数应与插座极数相等; 导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积。	
											耐热: 2.5mm	耐热: 压痕直径 $\leq 2\text{mm}$	
117	延长线插座	西秀区成渝小商品百货店	贵州省安顺市西秀区北街街道若飞北路国兆小区4号楼1层102号铺面	邦牛	普宁市赤岗巅峰电器配件厂	普宁市赤岗镇双枝山村工业区大份底	BN-610	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查: 5.2mm	尺寸检查: 单相插头插销离边缘的距离 $\geq 6.5\text{mm}$	/
											接地措施: 不符合	接地措施: 应有接地措施。	
											延长线插座的结构: 无保护门; 无接地线芯; 0.5mm ²	延长线插座的结构: 使用在延长线插座上的插座应采用保护门; 软缆的导线数应与插座极数相等; 导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ 。	
											耐热: 2.9mm	耐热: 压痕直径 $\leq 2\text{mm}$	
118	大板明装五孔	锦屏县升恒五金经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇赤溪坪社区红宝石广场一期3栋1层8号门面	SIMQen	惠州名品欧尚电器有限公司	惠州大亚湾澳头中兴五路103号	10A 250V ~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查: 不符合	尺寸检查: 符合规定的接触规定不能接触到插座的带电插套	/
											接地措施: 不符合	接地措施: 载流插销应在接地插销断开之前断开	
											耐热: 5.0mm	耐热: 压痕直径 $\leq 2\text{mm}$	
											绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化: 产生火焰, 且在试验结束后火焰持续不熄	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化: 试验温度850℃—无可见火焰, 无持续的辉光—30s内, 火焰熄灭或辉光消失(s)—绢纸不得起火, 松木板不得烧焦	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
119	延长线插座	贵阳市观山湖区四海新兴小家电商行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城F单元3层1号	海雅	普宁市军埠海盛电器配件厂	广东省普宁市军埠镇石桥头东片工业区	HY-607S(3-5米)	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：6.0mm 延长线插座的结构：一般用途的工具能将电器附件打开；导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积；若软缆在其固定部件中滑动，载流导线比接地导线先受力。 软缆及其连接（弯曲试验）：不符合 耐热：严重变形	尺寸检查：单相插头插销离边缘的距离 $\geq 6.5\text{mm}$ 延长线插座的结构：用手或一般用途的工具无法将电器附件打开；导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积；若软缆在其固定部件中滑动，载流导线比接地导线先受力。 软缆及其连接（弯曲试验）：软缆在进入电器附件处不会过度弯曲，为此目的而装的护套应为绝缘材料制品，而且应以可靠的方法固定。 耐热：试验期间，试样不得出现影响今后使用的变化，密封胶不得流动到露出带电部件，试验后，标志仍清晰可辨。	/
120	延长线插座	清镇市建伟绿谷超市	贵州省贵阳市清镇市云岭中路百花新城2号楼1层21号	图形商标（鑫豹）	余姚市鑫豹电器厂	浙江省余姚市三七市镇二六市村	XB-129	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：5.2mm 接地措施：不符合 延长线插座的结构：无接地线芯； 0.3mm^2 ；无相关标识	尺寸检查：单相插头插销离边缘的距离 $\geq 6.5\text{mm}$ 接地措施：应有接地措施。 延长线插座的结构：软缆的导线数应与插座极数相等；导体横截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积。	/

贵州省市场监管局2024年流通领域电热食品加工设备产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热开水器	红花岗区盛源酒店用品经营部（个体工商户）	贵州省遵义市红花岗区南关镇金华村金华园公租房1楼3号	创红	中山市创红电器厂	中山市东凤镇小沥社区东富路113号二楼	CH-40L	2023-09-14	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	/
2	电热开水器	红花岗区盛源酒店用品经营部（个体工商户）	贵州省遵义市红花岗区南关镇金华村金华园公租房1楼3号	创红	中山市创红电器厂	中山市东凤镇小沥社区东富路113号二楼	CH-30L	2024-05-10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	未发现不合格	/	/	/
3	30L开水桶	贵阳观山湖金诚德酒店用品批发部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元4层9、10号	乐沛佳	潮州市潮安区彩塘镇恒青不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐一村桥柱路西侧	LPJ-101	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：不符合	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	/
											接地措施：载流导线在接地导线之后绷紧	接地措施：如果软线从软线固定装置中滑出，载流导线在接地导线之前先绷紧。	
4	电热开水桶	福泉市鹏奕酒店用品经营部（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路原福泉市种子子公司综合大楼一楼转弯处三个商铺	粤源	潮州市潮安区彩塘镇科隆五金制品厂	潮州市潮安区彩塘镇华美二村华二路中段西畔	KL-28	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置	/
											电源连接和外部软线：不符合；0.3mm²	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆；≥1.0mm²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	不锈钢电热水壶	钟山区新星厨具店	贵州省六盘水市钟山区南环中路128号-104号（凉都大道128号）	图形商标（迈迪斯）	潮州市潮安区彩塘镇迈迪斯五金电器厂	广东省潮安区彩塘镇东里工业区	MDS-20L	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合 接地措施：夹紧装置不牢固 螺钉和连接：单自攻螺钉接地固定不牢	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源软线应为耐油柔性护套电缆 接地措施：接地端子的夹紧装置应充分牢固，以防止意外松动。 螺钉和连接：只要在正常使用中不需要改变连接，并且在每个连接处至少使用两个螺钉，则自攻螺钉和宽螺距螺钉可以用来提供接地连续性的连接。	/
6	多功能电热桶	安顺市西秀区宏升厨具店	安顺市西秀区西城路12号铺	图形商标（鑫升发）	湖北升发厨具科技有限公司	/	50L	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-22% 结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合；0.75mm ²	输入功率和电流：-10%~+5% 结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆；≥1.5mm ²	/
7	多用煮桶	安顺市西秀区光明厨具店	贵州省安顺市西秀区西街道中华西路棚户区9号2-2楼1层1-2、1-3号铺	振丰	潮州市潮安区彩塘镇铭胜五金厂	广东省潮安区彩塘镇驷一工厂区	MS-40	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	/
8	不锈钢电热水桶	安顺市西秀区光明厨具店	贵州省安顺市西秀区西街道中华西路棚户区9号2-2楼1层1-2、1-3号铺	黄蜻蜓	潮安县东风镇柏利五金电器厂	/	SYC-1500	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：不符合	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	电热无磁开水桶	贵州墨诚酒店用品有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道中华西路棚户区改造项目一期9号地块2-1、2-2楼1层1-2、1-3、1-4、1-5、	伟斯盾	潮安区金石镇方盛不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区金石镇工业区	WSD-4	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流： +48%	输入功率和电流：-10% ~ +5%	/
											结构：无水位标志	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置	
											电源连接和外部软线：不符合；1.2mm²	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆；≥1.5mm²	

贵州省市场监管局2024年流通领域电动自行车充电器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	蓄电池充电器	观山湖区迅捷电动车经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城2幢C单元1层340号	晖伦达	天长市用方电子科技有限公司	安徽省天长市秦栏镇寿昌路	48V 20Ah	2023/6/28	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（仅测5.2.5.1和5.2.5.2）、超温保护、过充切断、延时切断、耐热、灼热丝。	未发现不合格	/	/	/
2	48V铅酸蓄电池充电器	贵州玛尚电动车贸易有限公司	贵州省黔东南州凯里市迎宾大道22号富源天地1层16号	爱玛	重庆力华自动化技术有限责任公司铜梁分公司	重庆市铜梁区蒲吕街道新华路8号	AMDZQ482001	/	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（仅测5.2.5.1和5.2.5.2）、超温保护、过充切断、延时切断、耐热、灼热丝。	未发现不合格	/	/	/
3	雅迪电动车充电器	江口县乖乖兔电动车行	贵州省铜仁市江口县双江办事处环城西路	图形商标（雅迪）	南京西普尔科技实业有限公司	南京市浦口区珠江工业园	DZQS4830-01	2023.12	外壳冲击、跌落、工作温度下的泄漏电流、电气强度、防触电保护、非正常工作（仅测5.2.5.1和5.2.5.2）、超温保护、过充切断、延时切断、耐热、灼热丝。	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2024年流通领域机动脱粒机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	玉米脱粒机	都匀市利民农机经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江北路107号商品房1楼门面	禄海	重庆市大足区洋洪机械有限公司	重庆市大足区龙水镇八柱村二组	5TY-50-100	/	喂入装置、防护装置、紧固件、噪声、轴承温升、空载运转、安全标志	不合格	无防护装置	防护装置：操作者可能触及的传动部件应有防护装置。	/
										不合格	无安全标志	安全标志：脱粒机安全标志应符合GB10396的规定，且至少应设置下列耐久性安全标志：1)在喂入口设置“高速旋转的脱粒滚筒产生危险”的安全标志；2)在排草(排杂、排风)口设置“抛出物产生危险”的安全标志；3)在防护装置附近设置“传动部件产生危险，禁止打开”的安全标志	

贵州省市场监管局2024年流通领域电子电器等网络销售产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电水壶	黔西南州地球仪通讯连锁有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道汇金中心BC栋17楼	图形商标	佛山市云米电器科技有限公司（小米生态链企业）	广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号十三层（住所申报）	MJDSH04Y M	202403	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
2	电热水壶	兴义嗨嗨购便利店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道办事处笔山村一组	图形商标（半球）	湛江市德丰电器有限公司	廉江市九洲江开发区工业大道北(2)幢（广东东方福盈门电器实业有限公司内）	DF-5206	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
3	飞科电吹风	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	图形商标（飞科）	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FH6276	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
4	电吹风	贵阳屈臣氏个人用品商店有限公司毕节黔西县文化路分店	贵州省毕节市黔西市文化路世纪莲城一期一层	图形商标	美康雅国际贸易有限公司	深圳市福田区农林路鹏城建筑集团鑫竹苑大厦A座201、202、205	VS0801WC N	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
5	电热水壶	兴仁市树懒先生超市（个体工商户）	兴仁市城南街道体育南路仁智家园旁	图形商标（志高）	廉江市德诚电器有限公司	廉江市经济开发区拓展路8号之二号厂房	DC-180B	2024-04-29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电热水壶	紫云县城南新区食杂超市	贵州省安顺市紫云县松山街道扶贫搬迁安置点南环路标段	图形商标（威力）	廉江市锐龙电器有限公司	廉江市九洲江经济开发区试验区32号	RL-1525	2024-05-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
7	电热水壶	贵州合力购物有限责任公司紫云分公司	紫云自治县麒麟龙城市广场C区负一层	图形商标（荣事达）	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	RSD-598	2023-06-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
8	电热水壶	安顺市西秀区旺蛟便利店	贵州省安顺市西秀区龙青路翠麓名品13号4栋1号商铺	图形商标（容声）	广东容声电器股份有限公司	广东省佛山市顺德区容桂桥东路8号	RS-150-B	2024-01-10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
9	电热水壶	安顺开发区快易马购物店（个体工商户）	贵州省安顺开发区西航路西兴居委会三组26号1、2号铺面	万利达	廉江市韩滨电器有限公司	广东省廉江市廉吉大道23号	HB253	2024-05-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
10	电磁炉	贵州合力购物有限责任公司遵义汇川分公司	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城B03区一层、二层、三层	荣事达	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	C20-L06	2023-09-13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪声	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	电磁炉	贵州省閃客蜂商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区长征街道合众路9号楼	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	DC22-TD01W	2023.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪声	未发现不合格	/	/	/
12	电水壶	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	SW-15S02A	2024-05-24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
13	电热水壶	贵州永辉超市有限公司观山湖分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-HP1507	24.01.03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
14	电热水壶	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	图形商标（优颂）	江苏省格来德净水科技有限公司	淮安市淮阴区广州路599号	D2818A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
15	落地扇	铜仁市碧江区小象购超市	铜仁市碧江区河西街道市糕点厂内集资楼1号楼1层	图形商标（韩派）	佛山市南海宜万家电子科技有限公司	佛山市南海区小塘新境工业区（金沙大桥侧）	FS-35D	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	台扇	铜仁市碧江区小象购超市	铜仁市碧江区河西街道市糕点厂内集资楼1号楼1层	图形商标（长虹）	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头同济西路2号之一	CTD16-P19	22.03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
17	落地扇	铜仁市碧江区小象购超市	铜仁市碧江区河西街道市糕点厂内集资楼1号楼1层	图形商标（韩派）	佛山市南海宜万家电子科技有限公司	佛山市南海区小塘新境工业区（金沙大桥侧）	FS-30D	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
18	飞科电吹风	贵州九机电子产品有限公司北京西路分店	贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道北京西路与金阳大道交汇处万科印象城1层第L128号商铺	飞科	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FH6295	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
19	博锐电吹风	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义老城新街A区分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	POREE博锐	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1621	2024年3月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
20	电吹风	贵州万加商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道凤凰新区山城路200号、202号	CONFU康夫	广东华能达电器有限公司	广东省揭阳市空港经济区东三直路西侧	KF-5922	2024-05-09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	电吹风	凯里市庆诚百货经营部（个体工商户）	凯里市环城西路19号恒诚帝都商业广场负一层	CONFU康夫	广东华能达电器有限公司	广东省揭阳市空港经济区东三直路西侧	KF-3095	2023-12-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
22	博锐电吹风	凯里市庆诚百货经营部（个体工商户）	凯里市环城西路19号恒诚帝都商业广场负一层	POREE博锐	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1625	202403ZC55049704	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
23	博锐电吹风	凯里市福桃便利店	凯里市文昌路上街112号1号门面	博锐	博锐电器有限公司	浙江省丽水市莲都区南明山街道富岭路901号	PH1622	2023.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
24	电吹风	凯里市美美迷化妆品店（个体工商户）	凯里市韶山南路8号大都汇商城3栋826号	AUV奥克斯	宁波霍德智能科技有限公司	浙江省宁波市奉化区溪口镇葛丰路1号	AH7800I	2023-11-04	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	未发现不合格	/	/	/
25	电热水壶	中国邮政集团有限公司贵州省凯里市分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路1号	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CSH-20CL2	2023-06-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
26	电热水壶	凯里市福桃便利店	凯里市文昌路上街112号1号门面	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	CSH-18FW3	2023-02-01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	电热水壶	观山湖区齐琪小柴购生活超市	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路中天会展城B区B7组团B7-1-44(02)号商铺	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MK-SH15Colour102	① 2024.04.02/ ② 2024.04.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
28	电磁炉	黔西市鑫众力百货店（个体工商户）	黔西市莲城街道帝豪路16号	图形商标（半球）	佛山市顺德区北导电器实业有限公司	佛山市顺德区杏坛镇二环路8号顺德智富园6栋603	BD22W-C86	2024.04	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪声	不合格	电磁灶能效等级-热效率：84%/84%	电磁灶能效等级-热效率：≥86%	/
											能效限定值-热效率：84%/84%	能效限定值-热效率：≥86%	
29	落地扇	贵州义桔万佳商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道新场社区三组安置区河西二街6号一楼	小鸭	佛山市飞俊电器有限公司	/	FS-40	2023.06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：触及	稳定性和机械危险：试验指不能触及运动部件	/
											电源连接和外部软线：0.1mm²	电源连接和外部软线：≥0.5mm²	
30	电吹风	紫云县城南新区食杂超市	贵州省安顺市紫云县松山街道扶贫搬迁安置点南环路标段12栋	图形商标（赛阁）	清远市清新区禾云镇捷腾电器厂	清远市清新区禾云镇下迳村委会黄沙村23号首层	999	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	输入功率和电流：-40%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
											电源连接和外部软线：0.28mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	电磁炉	六盘水市富煜商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道龙井路197号3栋负一楼	图形商标	中山市升亿电器有限公司	中山市东风镇和泰村安泰路6号	SY22W-A1	2024-02-28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电磁灶能效等级、能效限定值、连续骚扰电压、骚扰功率、噪声	不合格	电磁灶能效等级-热效率：83%/83%	电磁灶能效等级-热效率：≥86%	/
											能效限定值-热效率：83%/83%	能效限定值-热效率：≥86%	
32	扬子循环扇	七星关区云惠旺便利店（个体工商户）	七星关区麻园街道朱家湾150号门面	图形商标（扬子）	慈溪市齐川机电科技有限公司	浙江省慈溪市新浦镇工业区	AL01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线（不包括第23.3条的试验）、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、噪声、输出风量、能效等级-能效值、能效等级-待机功率、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	稳定性和机械危险：翻倒	稳定性和机械危险：器具应有足够的稳定性倾斜试验，倾斜角度10°（器具放置的斜面与水平面间的夹角），器具不应翻倒带电热元件的器具重复倾斜试验，倾斜角度增大至15°	涉嫌假冒
33	电吹风	万山区价探美妆护肤日用品店（个体工商户）	贵州省铜仁市万山区谢桥街道浙商大厦3栋1-14号	图形商标（圻煌）	永康市圻煌工贸有限公司	/	XH-6801	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB4343.1-2018表1限值要求	/
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
34	电吹风	贵州省闪客蜂商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区长征街道合众路9号楼	顺睿	揭阳市榕城区顺睿电器厂	揭阳市榕城区梅云街道大西村工业区	XL-2200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：0.18mm ²	电源连接和外部软线：≥0.75mm ²	/
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	得力雅电吹风	贵州省闪客蜂商贸有限公司	贵州省遵义市红花岗区长征街道合众路9号楼	图形商标（得力雅）	汕头市潮阳区金灶多多宝家用电器厂	汕头市潮阳区金灶镇玉路村米厂后五横巷6号	8020	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	/
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
36	电吹风	惠水县叶子简文具店	惠水县涟江街道文化路	得力雅	汕头市潮阳区金灶多多宝家用电器厂	汕头市潮阳区金灶镇玉路村	DLY-2200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	/
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
37	电吹风	贵州万泽云商贸经营部	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道龙井路167号门面	图形商标（依格雅）	揭阳空港经济区凤美依格雅电器厂	揭阳空港经济区凤美广美村田中园新厝中座152号	YG-8889	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	输入功率和电流：-14%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
38	电吹风	都匀市屹薇便利店（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道渡船堡桥头北侧-1层1号门面	顺睿	揭阳市榕城区顺岚电器厂	/	XL-2200	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：0.2mm²	电源连接和外部软线：≥0.5mm²	/
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
39	电吹风	都匀市屹薇便利店（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市沙包堡街道渡船堡桥头北侧-1层1号门面	顺睿	揭阳市榕城区顺岚电器厂	/	/	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：0.2mm²	电源连接和外部软线：≥0.5mm²	/
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	
40	长柄电吹风	贵州万加商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道凤凰新区山城路200号、202号	/	汕头澄海区源梦电器厂	汕头市澄海区澄华街道下窖窖头溪墘下30号之二	BM-1005	2024-06-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率	不合格	电源连接和外部软线：0.18mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/
											连续骚扰电压：不符合	连续骚扰电压：应符合GB 4343.1-2018表1限值要求	
											骚扰功率：不符合	骚扰功率：符合GB4343.1-2018表2a、表2b限值、裕量要求	

贵州省市场监管局2024年流通领域饮水机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	饮水机	紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	爱珂仕	彭州市天尚生活电器厂	成都市彭州市濛阳镇工业集中发展点	TS-W-L1	2023.11.25B	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
2	饮水机	关岭越扬家电销售部	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇太平路105号	王牌生活	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路1666号	KMS-620LD	2023-11-27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
3	美的牌YR1002S-X型温热饮水机	观山湖区雨润天成电器商行（个体工商户）	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢A单元3层Z-23号	美的	广东美的厨卫电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼	YR1002S-X	2022.04	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
4	饮水机	云岩霖兴电器经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处三桥新街18号贵海五金市场北区16栋1024号	Avgjier	贵州思源电器有限公司	贵州省毕节市毕节经济开发区小坝镇中小微企业创业园57号	SY-98	2024-03-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	饮水机（茶吧机）	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	苏泊尔	浙江苏泊尔股份有限公司	浙江省绍兴市越城区斗门街道世纪西街3号	SW-CBJ30	2024-03-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
6	饮水机	贵州畅购华联百货超市有限公司	贵州省毕节市七星关区碧阳街道樽憬财富广场3A区负一层1-1至1-5、1-6A、1-7号门面	爱珂达	彭州市天尚生活电器厂	四川省彭州市濛阳镇工业集中发展点万贯服装产业园	TS-YSJ-B-L1	2023-10-28A	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
7	饮水机	金沙县彭氏家具家电销售部	金沙县安洛乡安洛河社区上街组	茶东家	安顺市丰泽电器厂	贵州省安顺市西秀区华西街道德力物流园B区5号仓库	FZ-LB	2023-11-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
8	冷热饮水机	水城县爱成家电经营部	贵州省六盘水市水城县发耳村发耳村田家寨	图形商标（先科）	慈溪市扬电环保科技有限公司	慈溪附海工业区	YD-02	2024-03-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
9	冷热饮水机	腾飞电器商店	贵州省六盘水市六枝特区平寨交通路	新飞跃动	重庆陆顺通家用电器制造有限公司	重庆市巴南区南彭街道公路物流基地环道东路16号	LST-618	2023-08-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	饮水机	平塘县塘边永成家电	平塘县塘边镇湾子村湾子组街上	图形商标	安顺市西秀区神箭电器厂	贵州省安顺市西秀区大水沟	SJ-98	2024年3月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
11	饮水机	都匀市墨冲宜家家电	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市墨冲镇墨冲村2组	思迈特	贵州富民电器有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇军民村二组	FM-LB	2024.01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
12	饮水机	都匀市墨冲宜家家电	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市贵州省都匀市墨冲镇墨冲村2组	图形商标	贵州富民电器有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇军民村二组	FM-LB	2023.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
13	饮水机<茶吧机>	赤水市喵我家用电器经营部	贵州省遵义市赤水市文华街道金斛路丹城御景5.6号楼大底盘(裙楼)负2-4、5、6、7、8号	司迈特电器	浙江司迈特电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市龙山镇农垦场村	BM-26	2023-12-24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
14	多功能茶吧饮水机	赤水市喵我家用电器经营部	贵州省遵义市赤水市文华街道金斛路丹城御景5.6号楼大底盘(裙楼)负2-4、5、6、7、8号	深安饮水机	四川科迈斯电器有限公司	成都市青白江区工业集中发展区同辉路1666号	KMS-CB1200TK	2024-03-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	冷热饮水机 (压缩机制冷式)	仁怀市协进 电器经营店	仁怀市盐津 街道国酒南 路岭秀美宅 三期4号门 面	百年安吉尔	重庆陆顺通家 用电器制造有 限公司	重庆巴南区南 彭街道公路物 流基地环道东 路16号	LTS-106- 108#(烤 紫)	2023-12-17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
16	冷热饮水机 (压缩机制冷式)	仁怀市协进 电器经营店	仁怀市盐津 街道国酒南 路岭秀美宅 三期4号门 面	百年安吉尔	重庆陆顺通家 用电器制造有 限公司	重庆市巴南区 南彭街道公路 物流基地环道 东路16号	LTS-106	2023-09-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
17	饮水机	铜仁市碧江 区万宝生活 电器店	贵州省铜仁 市碧江区金 滩桂苑17号	Angerai	宁波众兴电器 有限公司	浙江省宁波市 慈溪市观海卫 镇	ZX-CB	2023-09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
18	饮水机	铜仁市碧江 区万宝生活 电器店	贵州省铜仁 市碧江区金 滩桂苑17号	贵威	安顺市黔创电 器有限公司	贵州省安顺市 西秀区宁谷镇 跑马地	JC-68	2024-04-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/
19	饮水机(茶 吧机)	铜仁市万山 区优嘉电器 有限公司	贵州省铜仁 市万山区仁 山街道西南 商贸城21栋 -1-9、-1- 10号门面	司迈特电器	浙江司迈特电 器有限公司	浙江省宁波市 慈溪市龙山镇 农垦场村	BM-30	2023-10-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包括第19.11.4条试验)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包括第22.46条试验)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	饮水机	麻江县杏山街道兴建电器经营部	麻江县杏山街道广建6A栋1号门面	美菱	合肥长虹美菱生活电器有限公司	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号美菱研发试验中心	MY-L107	2024-04-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
21	美的牌YD1611S-X型电制冷冷热饮水机	凯里市鸿亿电器经营部	凯里市华亿大西部国际商贸城A1区1栋4层10号商铺	美的	广东美的厨卫电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼	YD1611S-X	2024年3月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
22	美的牌YR型温热饮水机	凯里市鸿亿电器经营部	凯里市华亿大西部国际商贸城A1区1栋4层10号商铺	美的	广东美的厨卫电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居委会广乐路68号厂房三楼	MYR718S-X	2023年12月	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
23	茶吧饮水机	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	奔腾电器	中山奔腾电器有限公司	中山市南头镇沿江西路2号首层	BT-1200TK	2024-05-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
24	单热饮水机	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特•公园里	安吉尔	绍兴市安吉尔净饮水科技有限公司	浙江省绍兴滨海新城浙海镇海东路327号01幢	YR-3-X（Y1351LK-C）	2023-06-08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	饮水机	贵州明一电子商务有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道长兴路	图形商标（浪立方）	兴义市志恒电器厂	兴义市木贾街道三组辖区	ZH-66	2024-04-18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
26	饮水机	贵州顶效开发区亿客来超市吉祥店	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴义市顶效街道迎宾东路91号	怡美佳	兴义市志恒电器厂	兴义市木贾街道三组辖区	ZH-188	2023-09-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	/
27	饮水机	安顺市平坝区云湖购物广场	贵州省安顺市平坝区夏云镇集贸市场负一楼A区	爱珂仕	彭州市天尚生活电器厂	四川省彭州市濛阳镇工业集中发展点万贯服装工业园	TS-W-L1	2023-09-03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	对触及带电部件的防护：从底部能触及带电部件	对触及带电部件的防护：器具在安装或组装之前，其带电部件至少应由基本绝缘来防护。	/
28	饮水机	威宁县欧怡日用百货经营部	威宁县六桥街道人民北路昌明学府	图形商标（小霸王）	云南神彪科技有限公司	云南省昆明市富民县永定街道办事处石桥村蔬菜公司场地	SBKJ-128	2023-07-20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	电源连接和外部软线：电源软线明示规格为“60227 IEC 52(RVV)”；0.44 mm ²	电源连接和外部软线：器具质量超过3kg，应用IEC60227的53号线；标称横截面积≥0.75 mm ²	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	饮水机	水城县云贵 家电经营部	贵州省六盘 水市水城县 发耳镇发耳 村田家寨组	浩美特	义龙新区万佳 欢电器厂	贵州兴义郑屯 镇	LD58	2024-03-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作（不包括第19.11.4条试 验）、稳定性和机械危险、机械强度、 结构（不包括第22.46条试验）、内部 布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：－ 14%	输入功率和电流：－ 10%～+5%	/
											电源连接和外部软 线：0.5 mm²	电源连接和外部软 线：标称横截面积≥ 0.75 mm²	
30	冷热型饮水 机	兴义市光辉 电器经营部	贵州省黔西 南布依族苗 族自治州兴 义市木贾办 东贡社区木 贾商品批发 物流城D区3 栋 109.110.111 .112号	图形商标 （香安）	宁波安吉尔环 保科技有限公 司	浙江省宁波市 慈溪附海公路 23号	XA-1630C	2024-04-30	对触及带电部件的防护、输入功率和电 流、发热、工作温度下的泄漏电流和电 气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度 、非正常工作（不包括第19.11.4条试 验）、稳定性和机械危险、机械强度、 结构（不包括第22.46条试验）、内部 布线、电源连接和外部软线、外部导线 用接线端子、接地措施、螺钉和连接、 电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： 22%	输入功率和电流：－ 10%～+5%	/
											结构：无非自复位控 制器	结构：非自复位控制 器的复位钮，如果其 意外复位能引起危 险，则应放置或防护 使得不可能发生意外 复位	
											电源连接和外部软 线：电源软线未按标 准明示型号规格； 0.30 mm²	电源连接和外部软 线：电源软线应有型 号规格标识；标称横 截面积≥0.75 mm²	

贵州省市场监管局2024年流通领域电饭锅产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	全智能电饭煲	观山湖区雨润天成电器商行（个体工商户）	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳街道西南国际商贸城4幢A单元3层Z-23号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-AFB4049R	2312050400	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
2	电饭锅	云岩霖兴电器经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处三桥新街18号贵海五金市场北区16栋1024号	先科	广东丽智电器有限公司	廉江市廉湛公路距离市3.8公里处东侧	LZ3010-X	2023-04-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
3	机械型自动电饭煲	安顺市平坝区云湖购物广场	贵州省安顺市平坝区夏云镇集贸市场负一楼A区	图形商标（百花）	广东百花电器有限公司	廉江市九洲江经济开发区振兴路5号	CFXB40-B	2023-10-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
4	豪华智能电饭煲	贵阳南明曼琳贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区遵义路105号智亿大厦3层0号[兴关社区]	SUPOR苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	杭州市高新区（滨江）区滨安路501号	CFXB40FC5033A-75	2024-03-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	电饭煲	纳雍县惠淘百货店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处茶林社区打铁街路口昌宏公司E1-5号楼负一楼门面	图形商标（丰宝）	广东丰宝电器有限公司	广东省廉江市九洲江开发区(合江桥头附近)	FBA060-B	2023-11-05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
6	微电脑电饭煲	贵州永辉超市有限公司盘州银杏广场分公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道黔锦国际一期吊四层(负一层)	图形商标（荣事达）	合肥荣事达小家电有限公司	安徽合肥市双凤工业区荣事达第六工业园	RFB-S20F	2024-01-04	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
7	豪华型自动电饭锅	惠水县万佳汇百货店	惠水县涟江街道纸酒路美福大厦1-1-1号	图形商标（永嘉）	廉江市吉水和美电器厂	广东省廉江市吉水镇秧地坡村	CFXB30-B	2024-01-11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
8	全智能电饭煲	贵州合力购物有限责任公司遵义大恒名城分公司	贵州省遵义市播州区桂花桥街道天池大街大恒名城	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-RS4057	2403040200	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	智能电饭煲	凤冈县朋诚商贸有限公司	凤冈县龙泉镇嘉和名城	海尔	青岛海尔智慧生活电器有限公司	青岛高科技工业园海尔工业园内	HRC-C140ADZ	2023-08-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
10	全智能电饭煲	铜仁市碧江区文青商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区金滩数码城桂苑一层14号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-FS3073	230727113	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
11	全智能电饭煲	铜仁市碧江区文青商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区金滩数码城桂苑一层14号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-AFB2023R	2312207112	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
12	全智能电饭煲	麻江县杏山街道兴建电器经营部	麻江县杏山街道广建6A栋1号门面	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-FB40M1-805T	2023-11-23	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	微电脑智能电饭煲	晴隆县仁超电器店	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇中心社区光明路	图形商标（九阳）	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	F-50FY808	2024-01-16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
14	IH电磁电饭煲	晴隆县仁超电器店	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇中心社区光明路	图形商标（九阳）	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	F-50T7	2023-11-26	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
15	微电脑智能电饭煲	凯里市鸿亿电器经营部	凯里市华亿大西部国际商贸城A1区1栋4层10号商铺	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	F50FY-F575	2023-10-19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
16	豪华智能电饭煲	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	苏泊尔	浙江苏泊尔家电制造有限公司	浙江省杭州市高新(滨江)区滨安路501号	SF30FC71	2023-11-10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	全智能电饭煲	水城区莱鑫电器经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区人民路与钟山大道交叉口	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MB-FB40M171	2404207115	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	未发现不合格	/	/	/
18	电饭锅（西施锅）	镇宁张华家电维修部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇南街61号	图形商标	廉江市奔宝电器厂	/	CFXB50-B	2023-10-15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、	不合格	输入功率和电流：-22%	输入功率和电流：-10%~+5%	/
											电饭锅能效等级-保温能耗：37W·h	电饭锅能效等级-保温能耗：≤33W·h	
19	电饭煲	威宁县欧怡日用百货经营部	威宁县六桥街道人民北路昌明学府	Haolaide 好莱德	廉江市众兴电器厂	广东省廉江市吉水镇佛头大岭	CFXB30-C	2023-03-01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	不合格	电源连接和外部软线：0.50mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/
20	电饭锅	腾飞电器商店	贵州省六盘水市六枝特区平寨交通路	盈财红双喜	廉江市尖鹰电器厂	廉江市吉水镇鹤岭村委秧地坡村	JY-40B2	2023-08-14	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条	不合格	电源连接和外部软线：0.44mm²	电源连接和外部软线：≥0.75mm²	/
											接地措施：>0.3 Ω	接地措施：≤0.1 Ω	
21	电饭煲	罗甸县边阳兴阳电器店	罗甸县边阳镇富安商业街A-28、A-29	GUIBAO 贵宝	广东贵宝电器有限公司	廉江市吉水镇下大坡村陈卓红厂房	GB50-B	2024-01-22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作（不包括第19.11.4条试验）、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、电饭锅能效等级、连续骚扰电压、骚扰功率、高锰酸钾消耗量、总迁移量、砷、镉、铅	不合格	输入功率和电流：-16%	输入功率和电流：-10%~+5%	/