

# 贵州省市场监管局2022年流通领域自镇流LED灯产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	LED灯	凯里市晏静建材经营部	凯里市新生路华亿大西部国际商贸城B1区3栋-1层4号	图形商标（公牛）	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区观附南路258号	MQ-A10911	2021-07-13	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
2	LED球泡	凯里市方源五金建材经营部	凯里市静生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	LED-BPZ220/9-E27-18	2019-12-03	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
3	LED球泡灯	铜仁市碧江区闽轩建材经营部	贵州省铜仁市碧江区鹭鹭路10幢6号	图形商标	中山市红典照明有限公司	广东省中山市横栏镇新茂工业西区二路18号	HDDZ-LED6-20W（6500K	2021-01-08	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
4	LED护眼系列柱灯	安顺市平坝区张记五金百货店	安顺市平坝区夏云镇云湖广场1-7、1-8号	开尔照明	浙江旭光电子科技股份有限公司	浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路121号	15W.3000K	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
5	LED球泡灯	安顺开发区李小波五金商行	贵州省安顺开发区黔中商贸城1栋1楼9号铺面	琪月	中山市光迪照明科技有限公司	广东省中山市横栏镇乐丰六路11号	E27 6500K	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
6	LED球泡灯	修文县渝航建材经营部	贵州省贵阳市修文县景阳街道襄阳南路61号	博尔美	江西积博照明科技有限公司	江西省瑞昌市黄金北路168号	BRM-QP009	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
7	LED球泡灯	修文县渝航建材经营部	贵州省贵阳市修文县景阳街道襄阳南路61号	OPPLE	苏州欧普照明有限公司	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	LED-BPZ220/3-E27-18	2020-03-03	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	LED节能 灯泡	宏发矿山 机电物资 经营部	贵州省六 盘水市六 枝特区平 寨交通路 (四中对面)	灿美 家	广州市灿美 照明有限公 司	广州市番禺区 石基镇石炭南 路46号	CMJ-QPD- 016	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现 不合格	/	/	
9	LED柱型 泡	汇川区王 富华日杂 副食店	贵州省遵 义市汇川 区董公寺 镇农贸市场43、44号门面	顺冠	广东信华电 器有限公司	广东省佛山市 顺德区富安工 业区B区连涌 二路	XHTPZ- 5W	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现 不合格	/	/	
10	LED球泡 灯	汇川区王 富华日杂 副食店	贵州省遵 义市汇川 区董公寺 镇农贸市场43、44号门面	惠美 加	中山市新三 联光电科技 有限公司	中山市横栏镇 永兴北路4号 厂房第一幢二 至七层	BPZ50	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现 不合格	/	/	
11	LED爱眼 球泡灯	七星关区 喜莱客购 物中心	七星关区 碧阳街道 碧阳大道 万丰安置 房3号楼一 楼门面	图形 商标(金 莱特)	广东金莱特 智能科技有 限公司	广东省江门市 蓬江区棠下镇 金桐路21号	5W KN- 1005 6500K	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现 不合格	/	/	
12	LED球泡 灯	大方县强 运五金机 电批发部	贵州省毕 节市大方 县迎宾大 道佳鑫国 际商业广 场B2- 18/19号	万民 之光	中山市古镇 韬光照明电 器厂	广东中山古镇 海州胜利二路 4号	WMZG- QP10W	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现 不合格	/	/	
13	公牛爱眼 LED灯	贵州合力 购物有限 责任公司 六盘水分 公司	贵州省六 盘水市水 城县双水 街道办黄 家桥社区 钟山大道 与人民路 交汇处雨 田境界项 目一层、 二层	公牛	宁波公牛光 电科技有限 公司	浙江省慈溪市 观海卫镇工业 园西区观附南 路258号	MQ- A10551	2019-08-11	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或 批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	LED球泡	兴义市耀裕建材经营部	兴义市兴泰办南环路24号	正森	中山市企明光电有限公司	广东省中山市横栏镇乐丰六路11号	A80E-10W 6500K	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
15	LED T100柱型泡	贵州东方红照明电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇国际汽车建材城3栋1层1-1-6至13号	/	佛山电器照明股份有限公司	广东省佛山市汾江北路64号	BPZ1900-865 T 100D1	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
16	LED球泡	三都县利霞五金经营部	三都县水澜山商品房1-1、2、3号门面	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司（ZS）	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	LED-BPZ220/12-E27-18	2021-10-24	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
17	LED球泡灯	云岩区豪意电工照明经营部	云岩区三桥新街18号五金市场北区25栋1225号	图形商标（迪星）	江门市创亚照明电器有限公司	江门市江海区麻三工业区22号	DX-GY507-12	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
18	LED球泡灯	云岩区豪意电工照明经营部	云岩区三桥新街18号五金市场北区25栋1225号	好邻居	中山市古镇天乐灯饰厂	中山市古镇曹二村文明路31号	13W 6500K	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	未发现不合格	/	/	
19	LED球泡灯	铜仁市万山区新鑫源五金机电经营部	贵州省铜仁市万山区仁山办事处贵苑社区义乌城小商品城A23栋1-7	卡焰	中山市一声喊照明灯具有限公司	中山市板芙镇里溪村荣景路2号2楼	KY-QP10	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	不合格	灯头互换性：不符合	灯头互换性：为了保证互换性，灯应采用符合IEC 60061-1规定的灯头及符合IEC 60061-3的量规	
20	LED柱形灯泡	兴义市乐尔惠烟酒超市	兴义市黄草办南环西路一巷2号门面	图形商标（拳王照明）	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	QJ0128-1	/	灯头互换性、意外接触带电部件的防护、绝缘电阻、介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流测试	不合格	谐波电流限值：49%	谐波电流限值：不超过10%	