

贵州省市场监管局2023年流通领域手提式灭火器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	手提式干粉灭火器	贵州斌雪年华装饰工程有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道商贸城22栋105号	/	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC4型	2023-6	最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉>3(kg))、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
2	手提式干粉灭火器	兴义市亿隆鑫商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村	淮海	徐州市淮海消防器材有限公司	/	MFZ/ABC4型	2023.6	最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉>3(kg))、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
3	手提式水基型灭火器	兴义市福友发消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城6-3-114、115、124号	速零	江西进贤消防化工实业有限公司	/	MSWZ/3	2023.05	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-水基型)、最小有效喷射时间(水基型灭火器(2~3)L)、最小喷射距离(水基型灭火器(3L))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)	未发现不合格	/	/	
4	简易式水基型灭火器	兴义市盛大劳保百货店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城A区5栋106号	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	/	MSWJ980	2023.7	基本要求(5.1.2(20℃喷射性能试验)-有效喷射时间(水基型)、有效喷射距离(水基型)、喷射滞后时间(水基型)、喷射剩余率(水基型)、灭火剂充装误差(水基型))、机械强度(5.2.2-筒体爆破试验、筒体水压试验)	未发现不合格	/	/	
5	手提式干粉灭火器	兴仁市翔瑞轴承批发部	兴仁市陆官街道办事处陆官社区盛丰国际商贸城C19栋13-14号	江博	云南江博消防科技有限公司	/	MFZ/ABC4	F20221122	最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉>3(kg))、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	手提式干粉灭火器	红花岗区李少川联塑管道经营部	贵州省遵义市红花岗区延安路120号（原126号）	/	四川白燕消防设备有限公司	南充市嘉陵工业集中区	MFZ/ABC4	2023.06	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$)，B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A)，B类灭火器（干粉4kg）)、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量，灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 （kg）)、结构要求(筒体水压试验，筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
7	手提式干粉灭火器	贵州中安湘联消防器材有限公司	凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	黔捷安（标称）	云南顺安消防器材有限公司	云南省昆明市普宁工业园区上蒜基地	净含量：2kg	2023.3.20	最小有效喷射时间(A类灭火器(1A)，B类灭火器(21B~34B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A)，B类灭火器（干粉2kg）)、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量，灭火剂充装总量误差-干粉 $-1 \sim 3$ （kg）)、结构要求(筒体水压试验，筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
8	手提式干粉灭火器	贵州中安湘联消防器材有限公司	凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	黔捷安（标称）	贵州锐捷消防科技有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道马家桥基地	净含量：4kg	2023.7.23	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$)，B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A)，B类灭火器（干粉4kg）)、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量，灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 （kg）)、结构要求(筒体水压试验，筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
9	手提式干粉灭火器	汇川区金安消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路美佳乐广场35号门面	/	广东联塑安防科技有限公司	广东省江门市鹤山市鹤山工业城和顺路641号、643号、645号、647号、649号、651号、653号、655号	MFZ/ABC4A	2023.04.04	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$)，B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A)，B类灭火器（干粉4kg）)、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量，灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 （kg）)、结构要求(筒体水压试验，筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
10	手提式干粉灭火器	程泽华(个体)	贵州省遵义市新蒲新区镇新华路	白燕	四川白燕消防设备有限公司	南充市嘉陵区甲子沟路158号	MFZ/ABC4	2022.10	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$)，B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A)，B类灭火器（干粉4kg）)、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量，灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 （kg）)、结构要求(筒体水压试验，筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂）(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	手提式干粉灭火器	安顺市西秀区龙腾物资经营部	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村工业园钢材市场	/	贵州安能消防科技有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙园区辉龙消防2号车间西段	MFZ/ABC4	2023-8	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉>3(kg)), 最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	不合格	9.026%	#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量: 公布值±(0.75+2.5×公布值)(75±2.625)%	
12	手提式干粉灭火器	贵州耀亿安物资有限公司	贵州省安顺市西秀区欢喜岭一号门对面厂房铺面	/	贵州锐捷消防科技有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道马家桥基地(744SH)	MFZ/ABC4	2023-7	最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉>3(kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
13	手提式干粉灭火器	凯里市天盛消防器材服务处	凯里市市府路3号金龙3号金龙房产4幢1层3号车库	民安	江山市民安消防设备有限公司	浙江省块衢州市江山市贺村镇十里牌36号	MFZ/ABC4A	2023.7	最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉>3(kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
14	手提式干粉灭火器	凯里市天盛消防器材服务处	凯里市市府路3号金龙3号金龙房产4幢1层3号车库	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFZ/ABC4型	2023.8	最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉>3(kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
15	手提式干粉灭火器	紫云县勇安消防器材服务部	贵州省安顺市紫云县松山镇新城区东紫门3-1-14号	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园区振兴路旁	MFZ/ABC4型	2023-7	最小有效喷射时间(A类灭火器(≥2A), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉>3(kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	手提式干粉灭火器	新蒲新区赵国强五金店	新蒲新区四季田园生活广场15-16号摊位	/	江西天鲨消防器材有限公司	江西省上饶市玉山县高新区新320国道88号办公楼	MFZ/ABC4	2023.1	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 >3 (kg)), 最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	不合格	1.314%	#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量: 公布值 $\pm$ ($0.75+2.5 \times$ 公布值) (75 ± 2.625)%	
17	手提式干粉灭火器	大方县闽旺五金机电经营部	贵州省毕节市大方县迎宾大道佳鑫国际商业广场B1-18号	/	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园振兴路旁	MFZ/ABC2	未标注	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 $1 \sim 3$ (kg)), 最小有效喷射时间(A类灭火器(1A), B类灭火器(21B~34B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉2kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	不合格	29.452%	#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量: 公布值 $\pm$ ($0.75+2.5 \times$ 公布值) (75 ± 2.625)%	
18	手提式干粉灭火器	六盘水天日消防工程有限公司红果开发区分公司	贵州省六盘水市红果经济开发区俄哪铺村	/	重庆远迈消防设备有限公司	/	MFZ/ABC4型	2023.6	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 >3 (kg)), 最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	不合格	12.125%	#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量: 公布值 $\pm$ ($0.75+2.5 \times$ 公布值) (75 ± 2.625)%	
19	手提式干粉灭火器	红果吴鑫盛五金经营部	贵州省六盘水市盘州市红果街道办事处银杏大道原消防队1-3门面	/	山东新安消防科技有限公司	/	MFZ/ABC1型	2022.8	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 1 (kg)), 最小有效喷射时间(A类灭火器(1A), B类灭火器(21B~34B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉1kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	不合格	11.739%	#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量: 公布值 $\pm$ ($0.75+2.5 \times$ 公布值) (75 ± 2.625)%	
20	手提式干粉灭火器	钟山开发区旺达螺丝批发部	六盘水红桥新区领翔国际10栋111号门面	/	江西天鲨消防器材有限公司	/	MFZ/ABC4	2022.4	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 >3 (kg)), 最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	不合格	2.011%	#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)-第一主要组分含量: 公布值 $\pm$ ($0.75+2.5 \times$ 公布值) (75 ± 2.625)%	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	手提式干粉灭火器	钟山区奥荣交通消防器材经营部	贵州省六盘水市钟山区人民路214号5-6号门面(荷城)	/	四川星月阳消防设备有限公司	/	MFZ/ABC4型	2023.7	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
22	手提式干粉灭火器	德江县江安消防器材经营部	贵州省铜仁市德江县青龙办事处玉溪路12号	图标	湖北江荆消防科技股份有限公司	湖北省荆州市江陵县工业园区东环路	MFZ/ABC4-JJ	2023.6.20	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
23	手提式干粉灭火器	贵州博腾消防科技有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道向阳社区瑞金路中断大学城背后	白燕	四川白燕消防设备有限公司	南充市嘉陵区甲子沟路158号	MFZ/ABC5	2022.12	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)、最小喷射距离(A类灭火器(3A), B类灭火器(干粉5kg))	未发现不合格	/	/	
24	手提式干粉灭火器	思南县书昶消防器材服务部	贵州省铜仁市思南县关中坝街道江东社区二中小区	绿消	潍坊华宝消防器材有限公司	山东省昌邑市柳疃沿海开发区昌灶路	MFZ/ABC1-A型	2023-4	最小有效喷射时间(A类灭火器(1A), B类灭火器(21B~34B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉1kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉-1(kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
25	手提式干粉灭火器	万山区华湘五金店	贵州省铜仁市万山区仁山街道万山区五金机电城26栋1-11号	福临	湖南福临安防有限公司	湖南省长沙市开福区捞刀河街道高岭村新塘基组	MFZ/ABC4	2023.7	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	手提式干粉灭火器	贵州铎一工程有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪街道中山路428	/	湖南万江消防设备有限责任公司	湖南省宁乡市夏铎铺镇香山路6-8号	MFZ/ABC4	2023.8	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg))、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
27	手提式干粉灭火器	林峰消防器材经营部	金沙县鼓场街道新城社区老气象站路口	/	贵州福鑫消防设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区舟水桥街道新店子原南站信号楼	MFZ/ABC4	2023.8.26	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg))、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
28	手提式干粉灭火器	贵州鑫亮消防设备有限公司	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城46幢一层104号商铺	闽湘华隆	湖南闽湘消防设备有限公司	广东湖南省株洲市渌口区南洲镇渌口科创产业园C7栋101号	MFZ/ABC4	2023.8	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg))、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
29	手提式干粉灭火器	贵州省鑫晨建材有限公司	鸭池镇万丰国际商贸城46栋107号	白燕(标称)	四川白燕消防设备有限公司	南充市嘉陵工业集中区	MFZ/ABC4	2023.7	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg))、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
30	手提式干粉灭火器	思南县书昶消防器材服务部	贵州省铜仁市思南县关中坝街道江东社区二中小区	绿消	潍坊华宝消防器材有限公司	山东省昌邑市柳疃沿海开发区昌灶路	MFZ/ABC2-A型	2023-4	最小有效喷射时间(A类灭火器(1A), B类灭火器(21B~34B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉2kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 $-1 \sim 3$ (kg))、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	手提式干粉灭火器	平塘县袁仕恒消防器材店	平塘县金盆街道新舟花园1-1-19号	沐雪	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC8	2023.7	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器 $\geq 144B$)、最小喷射距离(A类灭火器(4A), B类灭火器(干粉8kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火器)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
32	手提式干粉灭火器	独山县诚信消防器材店	贵州省黔南布依族自治州独山县百泉镇东环北路158号(消防队旁)	/	贵州鑫雨安消防科技有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙园	MFZ/ABC4	2023.8	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火器)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
33	手提式干粉灭火器	荔波县荔安消防器材经营部	贵州省荔波县玉屏街道樟江西路122号四栋8号	/	云南江博消防科技有限公司	云南省昆明市普宁工业园区上蒜基地	MFZ/ABC2	2023.5	最小有效喷射时间(A类灭火器(1A), B类灭火器(21B~34B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉2kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 $1\sim 3$ (kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火器)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
34	手提式干粉灭火器	荔波县民安消防器材服务部	贵州省黔南布依族自治州荔波县玉屏镇阳光路1号	/	云南顺安消防器材有限公司	云南省昆明市普宁工业园区上蒜基地	MFZ/ABC4	2023.8	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg)), 使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 > 3 (kg)), 结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火器)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
35	手提式水基型灭火器	三都县宇通消防器材经营店	三都水族自治县三合街道麻光新区A-106号	ANSHUN	浙江安顺消防科技有限公司	温州市鹿城区轻工产业园区溪江路101号二号车间第二层	MSWZ/3S·(水雾型)	2023.4	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-水基型)、最小有效喷射时间(水基型灭火器(2~3)L)、最小喷射距离(水基型灭火器(3L))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	手提式干粉灭火器	贵州安筑消防有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C6-33号	/	徐州市淮海消防器材有限公司邳州分公司	江苏省邳州市议堂镇工业园张家港南路1号	MFZ/ABC5型	2023-8	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 $> 3 (kg)$)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)、最小喷射距离(A类灭火器(3A), B类灭火器(干粉5kg))	未发现不合格	/	/	
37	手提式干粉灭火器	清镇市昊天消防安全设备经营部	贵州省贵阳市清镇市鲤鱼村黑坡组半山壹號负1-31号商铺	黔安	贵州占氏消防设备制造有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区龙山工业园	MFZ/ABC4型	2023.9	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 $> 3 (kg)$)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
38	手提式水基型灭火器	修文和建安消防器材经营部	贵州省贵阳市修文县龙场镇人民北路176号(原环东路21号)	/	江西进贤消防化工实业有限公司	江西省南昌市进贤县工业开发区青岚大道	MSWZ/3	2023.06	质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-水基型)、最小有效喷射时间(水基型灭火器(2~3)L)、最小喷射距离(水基型灭火器(3L))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率、喷射滞后时间)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)	未发现不合格	/	/	
39	手提式干粉灭火器	贵州天广丰茂林贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C9-5号	天广	福建天广消防有限公司	福建省南安市成功科技工业区	MFZ/ABC4型	2023-6-2	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 $> 3 (kg)$)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	
40	手提式干粉灭火器	贵州天科盛消防科技有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司C7栋16号	福鑫泉(标称)	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	MFZ/ABC4型	2023-8	最小有效喷射时间(A类灭火器 $\geq 2A$), B类灭火器(55B~89B))、最小喷射距离(A类灭火器(1A~2A), B类灭火器(干粉4kg))、使用温度范围(20℃温度喷射性能试验-喷射滞后时间、喷射剩余率)、质量(灭火器总质量, 灭火剂充装总量误差-干粉 $> 3 (kg)$)、结构要求(筒体水压试验, 筒体爆破试验-筒体爆破口情况、筒体容积膨胀率、筒体爆破压力)、#灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)(第一主要组分含量)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域消防水带产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	有衬里消防水带	望谟县现代装饰消防器材专卖店	望谟县王母街道办事处环城路219号	/	扬州双牛消防装备有限公司	/	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
2	有衬里消防水带	兴义市盛大劳保百货店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城A区5栋106号	扬消	扬州扬子消防器材有限公司	/	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022.10	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
3	有衬里消防水带	安顺市西秀区龙腾物资经营部	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村工业园钢材市场	扬消	扬州扬子消防器材有限公司	扬州市江都区浦头工业园	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023-2	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	不合格	附着强度：水带织物层与衬里（或外覆层）之间的附着强度不应低于20N/25mm。	10N/25mm	
											最小爆破压力≥3.0 Mpa	2.7Mpa	
4	有衬里消防水带	红花岗区腾海五金经营部	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城一期B区负一层-1-20号	/	福建省中环消防科技有限公司	/	8-65-25-涤纶长丝涤纶长丝/聚氨酯	2023.06	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
5	消防水带	黎平县县城消防服务中心	黎平县德凤街道成德社区西门坡6号	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	/	13-65-20	2023.1.6	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能	未发现不合格	/	/	
6	有衬里消防水带	汇川区金安消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路美佳乐广场35号门面	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	/	10-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料	2019.3.20	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
7	消防水带	贵州中安湘联消防器材有限公司	凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	/	20-65-20	2023	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
8	消防水带	贵州中安湘联消防器材有限公司	凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	沐氏双牛	扬州双牛消防装备有限公司	/	10-65-20	2023	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	有衬里消防水带	兴仁市警安消防器材销售中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处东湖社区环湖路	/	扬州一帆消防器材有限公司	/	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2023	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
10	有衬里消防水带	六盘水天日消防工程有限公司红果开发区分公司	贵州省六盘水市红果经济开发区哦哪铺村	/	泰州市神龙消防科技有限公司	/	10-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2022.5.19	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
11	有衬里消防水带	钟山区奥荣交通消防器材经营部	贵州省六盘水市钟山区人民路214号5-6号门面（荷城）	/	泰州市三江消防器材有限公司	/	13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝/聚氨酯	2022.2.25	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能	未发现不合格	/	/	
12	有衬里消防水带	织金县警安消防器材维修销售中心	贵州省毕节市织金县双堰街道古佛路100号	/	扬州双牛消防装备有限公司	/	13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能	未发现不合格	/	/	
13	有衬里消防水带	赫章星安消防器材经营部	赫章县双河街道狮山路	/	浙江恒安消防安全设备有限公司	浙江省诸暨市江藻镇学院路200号	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-塑料	2018	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
14	有衬里消防水带	威宁县友安消防器材经营部	威宁县海边街道威双大道	图标	黄山市龙潭消防水带有限责任公司	/	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020.07.13	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
15	有衬里消防水带	德江县江安消防器材经营部	贵州省铜仁市德江县青龙办事处玉溪路12号	沱雨	泰州市三江消防器材有限公司	/	20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022.5.30	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
16	有衬里消防水带	沿河永达消防工程有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇后马路	图标	苏扬消防器材（宝应）有限公司	/	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2021年	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	不合格	附着强度：水带织物层与衬里（或外覆层）之间的附着强度不应低于20N/25mm。	9N/25mm	
											在规定压力下保压5min不应有渗漏现象。	加压至1.0MPa时出现破裂。	
											最小爆破压力≥3.0 Mpa	1.0Mpa	
17	有衬里消防水带	万山区华湘五金店	贵州省铜仁市万山区仁山街道万山区五金机电城26栋1-11号	邦消	福建省邦消防科技有限公司	/	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023.3	试验压力、最小爆破压力(爆破情况，最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	有衬里消防水带	铜仁市万山区闵安消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山街道义乌城27栋1层3号	华泰	扬州市太平洋消防器材有限公司	/	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022.10.19	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
19	有衬里消防水带	铜仁市万山区闵安消防器材经营部	贵州省铜仁市万山区仁山街道义乌城27栋1层3号	华泰	扬州市太平洋消防器材有限公司	/	13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022.10.19	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能	未发现不合格	/	/	
20	有衬里消防水带	贵州铎一工程有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪街道中山路428	苏扬	苏扬消防器材(宝应)有限公司	/	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022.11	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、扭转方向、黏附性试验、附着强度、热空气老化性能	不合格	附着强度: 水带织物层与衬里(或外层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。	5N/25mm	
											最小爆破压力≥3.0 Mpa	2.7Mpa	
21	有衬里消防水带	七星关区超卓五金经营部	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城42栋119-120号	/	扬州市扬帆消防装备科技有限公司	/	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A	2022.5.26	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	不合格	附着强度: 水带织物层与衬里(或外层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。	6N/25mm	
22	有衬里消防水带	六枝特区祥旭消防器材一分店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道贵烟路(老街新路口旁)	/	扬州扬子消防器材有限公司	/	13-65-20-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯	2023.2	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
23	有衬里消防水带	荔波县荔安消防器材经营部	贵州省荔波县玉屏街道樟江西路122号四栋8号	/	扬州佳源消防设备制造有限公司	/	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022.7.27	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
24	有衬里消防水带	开阳县万和消防器材经营部	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处东山村堡龙寨主28号	/	福建省三辉消防器材有限公司	/	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022.7.30	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
25	有衬里消防水带	贵州安筑消防有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C6-33号	/	泉州市三星消防设备有限公司	南安市成功科技工业园	16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023-4-1	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、扭转方向、黏附性试验、附着强度、热空气老化性能	未发现不合格	/	/	
26	有衬里消防水带	贵州安筑消防有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C6-33号	/	泉州市三星消防设备有限公司	南安市成功科技工业园	20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023-6-5	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、扭转方向、黏附性试验、附着强度、热空气老化性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	有衬里消防水带	清镇市消安消防设备经营部	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处延河路48号	兴隆利	兴化市方圆消防器材有限公司	/	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023.1.1	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	不合格	最小爆破压力 ≥ 3.0 Mpa	2.7Mpa	
28	有衬里消防水带	修文和建安消防器材经营部	贵州省贵阳市修文县龙场镇人民北路176号(原环东路21号)	沱雨	江苏三江消防装备有限公司	/	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022.06.2	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
29	有衬里消防水带	贵州天广丰茂林贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城C9-5号	天广	福建天广消防有限公司	福建省南安市成功科技工业区	10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2023-2-5	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	
30	有衬里消防水带	贵州翔达商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石五金机电城B1-18号	祥雨	泰州市神龙消防科技有限公司	/	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2020-4-29	试验压力、最小爆破压力(爆破情况, 最小爆破压力)、膨胀率、延伸率、黏附性试验、扭转方向、附着强度、热空气老化性能试验	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域消防应急灯具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	消防应急照明灯具	镇宁自治县消安消防器材经营部	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道东大街三桥外环南路49号	/	中山市一安电子厂	中山市横栏镇茂辉工业区(贴边)乐丰八路2号20栋四楼	YA-ZFZD-E5W-A04-2	2022-7-20	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
2	消防应急照明灯具	贵州斌雪年华装饰工程有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道商贸城22栋105号	/	广东敏华电器有限公司	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区	M-ZFZD-E5W3002	2021-11-10	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
3	消防应急照明灯具	安顺市平坝区米尼智能照明五金店	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处亿丰国际商贸城10幢210-217号商铺	/	蓬江区盛发照明电器厂	江门市蓬江区荷塘镇南华西路3号	SF-ZFZD-E2W-RY	2015-7-9	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
4	消防应急照明灯具	兴义市福全消防设备经营部	兴义市桔山办浙兴商贸城6号馆2栋1-11	/	中山市一安电子厂	/	YA-ZFZD-E5W-A01-3	2023.5.16	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
5	消防应急照明灯具	兴义市天安消防器材经营部	兴义市桔山办浙兴商贸博览城8-8-101、102、103号	/	佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂	/	GQ-ZFZD-E3WC2	2023.04	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
6	消防应急标志灯具	兴仁市警安消防器材销售中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处东湖社区环湖路	/	广东敏华电器有限公司	/	M-BLZD-1LRIEI5WCBD	2023.1.2	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
7	消防应急照明灯具	凯里市天盛消防器材服务处	凯里市市府路3号金龙3号金龙房产4幢1层3号车库	桂安(标称)	广东平安消防实业有限公司	佛山市南海区桂城街道平洲工业园永顺路	PA-ZFZD-E2W-DT1	2022.12.26	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
8	消防应急照明灯具	黎平县联城消防服务中心	黎平县德凤街道成德社区西门坡6号	/	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海区云沁路151号5栋6楼	YG-ZFZD-E5W-1703	未标注	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	消防应急照明灯具	贵州中安湘联消防器材有限公司	凯里市丰球尚品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	东君	广东东君照明有限公司	广东省江门市江海区横海路7号2幢车间-第四、第五、3栋车间二	DJ-JFZD-E2W-02K	2023.3	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
10	消防应急照明灯具	紫云县勇安消防器材服务部	贵州省安顺市紫云县松山镇新城区东紫门3-1-14号	/	江门劳士国际电气有限公司	广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房	L-ZFZD-E5W4002	2022-9-8	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
11	消防应急照明灯具	大方县敬霖劳保用品批发店	大方县佳鑫国际商业广场B6-23	/	河南富久电器有限公司	河南省上蔡县埠镇周庄村	FJ-ZFZD-E3WA	2021.5	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
12	消防应急照明灯具	顺安消防安保器材经营部	贵州省六盘水市盘州市红果街道特警大队旁一楼	/	江门春峰照明电器有限公司	/	CF-ZFZD-E3W-DA	2023.2	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
13	消防应急照明灯具	钟山开发区泉兴消防器材经营部	六盘水高新区领翔国际22栋114号	/	广东卓而信照明电器有限公司	/	ZX-ZFZD-E8W-A01-24	2023.5.16	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
14	消防应急照明灯具	六盘水鸿安消防物资有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区领翔国际一期1.2号楼1层2号商铺	/	江门市艺光科技开发有限公司	/	YG-ZFZD-E1W-1703	20220620	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
15	消防应急照明灯具	德江县江安消防器材经营部	贵州省铜仁市德江县青龙办事处玉溪路12号	敏华电工	广东敏华电器有限公司	广东省江门市荷塘镇为民闲步工业区	M-ZFZD-E5W1142	2023.7.1	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
16	消防应急照明灯具	贵州博腾消防科技有限公司	贵州省铜仁市德江县青龙街道向阳社区瑞金路中断大学城背后	图标	中山市冠安照明科技有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-ZFZD-E3W-206	2023.6.15	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
17	消防应急照明灯具	思南县书昶消防器材服务部	贵州省铜仁市思南县关中坝街道江东社区二中小区	/	中山市锐辉照明有限公司	广东省中山市横栏镇茂辉工业区(贴边)乐丰八路2号20栋五楼	RH-ZFZD-E5W-B01-36	2023-7-22	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	消防应急标志灯具	习水金佰发五金经营部	贵州省遵义市习水县东皇街道关坪村黔北商贸中心20号楼1层9号	/	广东东君照明有限公司	/	DJ-BLZD-I1LROE3W-01T-S	2021.3	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
19	消防应急标志灯具	贵州智安消防器材有限公司	贵州省遵义市习水县东皇街道四坪社区红豆康源9-1-3号	/	广东东君照明有限公司	/	DJ-BLZD-I1LROE3W-01T-S	2021.5	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
20	消防应急标志灯具	仁怀市乐泰五金经营部	仁怀市中枢街道一转盘玉壶西路52号	/	河南富久电器有限公司	/	FJ-BLZD-12LROE3W	2020.9	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
21	消防应急照明灯具	仁怀市乐泰五金经营部	仁怀市中枢街道一转盘玉壶西路52号	/	中山赛格达金属电子有限公司	/	SG-ZFZD-E3W-D	2021.9	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
22	消防应急照明灯具	贵州万巨兴消防设备有限公司	贵州省铜仁市万山区仁山办事处义乌城二期A23-1-11号门面	东君	广东东君照明有限公司	广东省江门市江海区横海路7号2幢车间一第四, 五层, 3栋车间二	DJ-ZFZD-E2W-02K	2023.5	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
23	消防应急照明灯具	林峰消防器材经营部	金沙县鼓场街道新城社区老气象站路口	/	中山市亮泰照明电器厂	广东省中山市横栏镇六沙村东一队128号三、四楼	LT-ZFZD-E5W-3A	2023.5	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
24	消防应急标志灯具	林峰消防器材经营部	金沙县鼓场街道新城社区老气象站路口	索辉	江门市索辉照明电器有限公司	江门市江海区南山路337号1幢三楼之一	SH-BLZD-1LROE13W-A	2023.8	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
25	消防应急照明灯	贵州鑫亮消防设备有限公司	七星关区鸭池镇万丰国际商贸城46幢一层104号商铺	/	南京文火电子科技有限公司中山分公司	广东省中山市恒栏镇茂辉工业区(三沙)益辉一路38号第1栋三楼之三	WH-ZFJC-E3W-JS2	2021.8.24	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
26	消防应急照明灯具	独山县陆航交通设施有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道环路安居房门市70号两间	/	中山冠安照明科技有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-ZFZD-E3W-207	2023.3.31	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	消防应急照明灯具	荔波县玉屏金安消防器材服务部	贵州省黔南布依苗族自治州荔波县玉屏办事处樟江西路122号	安尔顿	江门市蓬江区丁宇消防设备厂	广东省江门市蓬江区荷塘镇中兴四路12号之二2幢二楼二车间	DY-ZFZD-E3W-330R-36	2023.6	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
28	消防应急照明灯具	开阳县万和消防器材经营部	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处东山村堡龙寨主28号	/	中山市艾索伦照明科技有限公司	/	AS-ZFZD-E5W-A	2022.2	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
29	消防应急照明灯具	息烽县凯顺消防器材经营部	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城南商业一条街1层11号门面	/	中山市锐辉照明有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区(贴边)乐丰八路2号20栋五楼	RH-ZFZD-E5W-B02-2	2023.02.26	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
30	消防应急照明灯具	息烽县天安消防器材经营部	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城南商业一条街安置房20号门面	秦世普光	江门春峰照明电器有限公司	广东省江门市新会区睦洲镇和睦路12号6楼自编B01	CF-ZFZD-E3W-DB	2023年 II	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
31	消防应急标志灯具	清镇市昊天消防安全设备经营部	贵州省贵阳市清镇市鲤鱼村黑坡组半山壹號负1-31号商铺	/	江门市艺光科技开发有限公司	广东省江门市江海区云沁路151号5栋6楼	YG-BLZD-1LROEI5W-1603A	2023.3.10	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
32	消防应急照明灯具	清镇市消安消防设备经营部	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处延河路48号	启成(标称)	中山冠安照明科技有限公司	广东省中山市古镇东岸北路400号6栋厂房四楼之一及五楼之一	GA-ZFZD-E3W-207	2023.3.31	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	
33	消防应急照明灯具	修文和建安防器材经营部	贵州省贵阳市修文县龙场镇人民北路176号(原环东路21号)	图形商标	江门劳士国际电气有限公司	广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区厂房	L-ZFZD-E5W4002	2022.06.1	系统与整机性能(一般要求-6.3.1.1)、充、放电性能(自带电源型和子母型灯具)(6.4.1.1, 6.4.1.2)、重复转换性能、电压波动性能、转换电压性能、绝缘性能(绝缘电阻)、耐压性能	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域消火栓箱产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	消火栓箱	安顺市西秀区龙腾物资经营部	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村工业园钢材市场	/	贵州川海消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇	SG24A65	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差（5.2）(外观质量（5.2.1）-5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7，箱体尺寸和极限偏差（5.2.2）)、材料（5.3）(5.3.1，5.3.2，5.3.4，5.3.3)、箱体刚度（5.4）(5.4.3)、箱门（5.5）(5.5.1，5.5.3，5.5.4)、标志（8）(8.1，8.2，8.3，8.4)	未发现不合格	/	/	
2	消火栓箱	红花岗区腾海五金经营部	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城一期B区负一层-1-20号	/	贵州鸿鑒消防设备有限公司	/	SG24B65-J	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差（5.2）(外观质量（5.2.1）-5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7，箱体尺寸和极限偏差（5.2.2）)、材料（5.3）(5.3.1，5.3.2，5.3.4，5.3.3)、箱体刚度（5.4）(5.4.3)、箱门（5.5）(5.5.1，5.5.3，5.5.4)、标志（8）(8.1，8.2，8.3，8.4)	不合格	材料（5.3）-5.3.3：镶玻璃箱门玻璃厚度不应小于4.0mm。	3mm	
											外观质量、箱体尺寸和极限偏差（5.2）-箱体尺寸和极限偏差（5.2.2）：箱体的外形尺寸符合GB/T 14561-2019《消火栓箱》中5.2.2表1的规定。尺寸的数值小于或等于1000mm时，其极限偏差为±4mm；尺寸的数值大于1000mm时，其极限	长边尺寸：1000mm 短边尺寸：700 mm 厚度尺寸：202mm	
											标志（8）-8.1消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样，文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100mm,宽度不应小于	箱门正面以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样，文字未采用发光材料。中文字体高度为105mm,宽度为90mm。	
											箱门（5.5）-5.5.3箱门开启角度不应小于160°	107°	
											标志（8）-8.3消火栓箱的明显部位应采用耐久性文字或图形标注其操作说明。操作说明至少应包括以下内容：a）箱门的开启方法；b）消火栓按钮的开启方法；c）箱内消防器材的取出及连接步骤；d）室内消火栓的开启方法；e）操作消防软管卷盘时必要的动作；f）描述箱内消防器材使用时的	消火栓箱的明显部位未采用耐久性文字或图形标注其操作说明。	
											标志（8）-8.2箱体正面上应设置耐久性铭牌，铭牌至少应包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号；c）注册商标或生产厂名；d）生产厂地址；e）生产日期或产品批号；f）执行标准编号。	箱体正面未设置耐久性铭牌。	
											箱体外表各平面对角线尺寸偏差均不应大于3.0mm	6.6mm	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
3	消火栓箱	贵州中安湘联消防器材有限公司	凯里市丰球商品第1-8幢6单元1层6-1-21号门面	/	遵义市百安合消防设备有限公司	/	800*650*240	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差(5.2)(外观质量(5.2.1)-5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7,箱体尺寸和极限偏差(5.2.2))、材料(5.3)(5.3.1,5.3.2,5.3.4,5.3.3)、箱体刚度(5.4)(5.4.3)、箱门(5.5)(5.5.1,5.5.3,5.5.4)、标志(8)(8.1,8.2,8.3,8.4)	不合格	材料(5.3)-5.3.3:镶玻璃箱门玻璃厚度不应小于4.0mm。	2.8mm	
											外观质量、箱体尺寸和极限偏差(5.2)-箱体尺寸和极限偏差(5.2.2):箱体的外形尺寸符合GB/T14561-2019《消火栓箱》中5.2.2表1的规定。尺寸的数值小于或等于1000mm时,其极限偏差为±4mm;尺寸的数值大于1000mm时,其极限偏差为±6mm。	长边尺寸:800mm 短边尺寸:649mm 厚度尺寸:235mm	
											标志(8)-8.1消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100mm,宽度不应小于80mm。	箱门正面以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样,文字未采用发光材料。中文字体高度为110mm,宽度为85mm。	
											标志(8)-8.3消火栓箱的明显部位应采用耐久性文字或图形标注其操作说明。操作说明至少应包括以下内容:a)箱门的开启方法;b)消火栓按钮的开启方法;c)箱内消防器材的取出及连接步骤;d)室内消火栓的开启方法;e)操作消防软管卷盘时必要的动作;f)描述箱内消防器材使用时的操作程序。	消火栓箱的明显部位未采用耐久性文字或图形标注其操作说明。	
											标志(8)-8.2箱体正面上应设置耐久性铭牌,铭牌至少应包括以下内容:a)产品名称;b)产品型号;c)注册商标或生产厂名;d)生产厂地址;e)生产日期或产品批号;f)执行标准编号。	箱体正面未设置耐久性铭牌。	
											材料(5.3)-5.3.1箱体应使用厚度≥1.2mm的薄钢板材料制造,也可使用符合GB/T14561-2019中5.4要求的其他材料。	箱体使用薄钢板材料,厚度为0.8mm。	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
4	消火栓箱	汇川区金安消防器材销售部	贵州省遵义市汇川区大连路美佳乐广场35号门面	/	遵义市百安合消防设备有限公司	/	SG24A65	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差（5.2）（外观质量（5.2.1）-5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7，箱体尺寸和极限偏差（5.2.2））、材料（5.3）（5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.3.3）、箱体刚度（5.4）（5.4.3）、箱门（5.5）（5.5.1、5.5.3、5.5.4）、标志（8）（8.1、8.2、8.3、8.4）	不合格	材料（5.3）-5.3.3：镶玻璃箱门玻璃厚度不应小于4.0mm。	3mm	
											外观质量、箱体尺寸和极限偏差（5.2）-箱体尺寸和极限偏差（5.2.2）：箱体的外形尺寸符合GB/T 14561-2019《消火栓箱》中5.2.2表1的规定。尺寸的数值小于或等于1000mm时，其极限偏差为±4mm；尺寸的数值大于1000mm时，其极限	长边尺寸：801mm 短边尺寸：650mm 厚度尺寸：235mm	
											标志（8）-8.1消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样，文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100mm,宽度不应小于	箱门正面以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样，文字未采用发光材料。中文字体高度为105mm,宽度为90mm。	
											标志（8）-8.3消火栓箱的明显部位应采用耐久性文字或图形标注其操作说明。操作说明至少应包括以下内容：a）箱门的开启方法；b）消火栓按钮的开启方法；c）箱内消防器材的取出及连接步骤；d）室内消火栓的开启方法；e）操作消防软管卷盘时必要的动作；f）描述箱内消防器材使用时的	消火栓箱的明显部位未采用耐久性文字或图形标注其操作说明。	
											标志（8）-8.2箱体正面上应设置耐久性铭牌，铭牌至少应包括以下内容：a）产品名称；b）产品型号；c）注册商标或生产厂名；d）生产厂地址；e）生产日期或产品批号；f）执行标	箱体正面未设置耐久性铭牌。	
											材料（5.3）-5.3.1箱体应使用厚度≥1.2mm的薄钢板材料制造，也可使用符合GB/T14561—2019中5.4要求的其他材料。	箱体使用薄钢板材料，厚度为0.6mm。	
5	消火栓箱	安顺开发区宏盛消防水暖经营部	贵州省安顺市经济开发区黔中商贸城1幢1层20-1-5号铺	/	贵州金泰鸿消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区董家堰村塘边寨五组集体产业房	SG24A65-P	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差（5.2）（外观质量（5.2.1）-5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7，箱体尺寸和极限偏差（5.2.2））、材料（5.3）（5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.3.3）、箱体刚度（5.4）（5.4.3）、箱门（5.5）（5.5.1、5.5.3、5.5.4）、标志（8）（8.1、8.2、8.3、8.4）	未发现不合格	/	/	
6	消火栓箱	万山区华湘五金店	贵州省铜仁市万山区仁山街道万山区五金机电城26栋1-11号	城安	贵阳花溪城安消防器材厂	贵阳花溪区金竹镇	SG24A65	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差（5.2）（外观质量（5.2.1）-5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7，箱体尺寸和极限偏差（5.2.2））、材料（5.3）（5.3.1、5.3.2、5.3.4、5.3.3）、箱体刚度（5.4）（5.4.3）、箱门（5.5）（5.5.1、5.5.3、5.5.4）、标志（8）（8.1、8.2、8.3、8.4）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	消火栓箱	贵州起辰科技有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西文笔峰机电城A栋16, 17号	江龙	贵阳云岩江龙消防设备厂	/	/	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差 (5.2) (外观质量 (5.2.1) -5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7, 箱体尺寸和极限偏差 (5.2.2))、材料 (5.3) (5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.3)、箱体刚度 (5.4) (5.4.3)、箱门 (5.5) (5.5.1, 5.5.3, 5.5.4)、标志 (8) (8.1, 8.2, 8.3, 8.4)	不合格	材料 (5.3) -5.3.3: 镶玻璃箱门玻璃厚度不应小于4.0mm。	2.8mm	
											标志 (8) -8.1消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样, 文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100mm,宽度不应小于80mm。	箱门正面以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样, 文字未采用发光材料。中文字体高度为110mm,宽度为95mm。	
											标志 (8) -8.3消火栓箱的明显部位应采用耐久性文字或图形标注其操作说明。操作说明至少应包括以下内容: a) 箱门的开启方法; b) 消火栓按钮的开启方法; c) 箱内消防器材的取出及连接步骤; d) 室内消火栓的开启方法; e) 操作消防软管卷盘时必要的动作; f) 描述箱内消防器材使用时的操作程序。	消火栓箱的明显部位未采用耐久性文字或图形标注其操作说明。	
											标志 (8) -8.2箱体正面上应设置耐久性铭牌, 铭牌至少应包括以下内容: a) 产品名称; b) 产品型号; c) 注册商标或生产厂名; d) 生产厂地址; e) 生产日期或产品批号; f) 执行标准编号。	箱体正面未设置耐久性铭牌。	
											材料 (5.3) -5.3.1箱体应使用厚度 ≥ 1.2 mm的薄钢板材料制造, 也可使用符合GB/T14561—2019中5.4要求的其他材料。	箱体使用薄钢板材料, 厚度为0.8mm。	
8	消火栓箱	贵州省鑫晨建材有限公司	鸭池镇万丰国际商贸城46栋107号	/	贵州金佳安消防器材设备有限公司	贵阳市南明区摆朗村立交桥下富源路路两侧富支14号地块1号门面	650*240*800 (mm) 、SG24A65	未标注	外观质量、箱体尺寸和极限偏差 (5.2) (外观质量 (5.2.1) -5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7, 箱体尺寸和极限偏差 (5.2.2))、材料 (5.3) (5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.3)、箱体刚度 (5.4) (5.4.3)、箱门 (5.5) (5.5.1, 5.5.3, 5.5.4)、标志 (8) (8.1, 8.2, 8.3, 8.4)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	消火栓箱	毕节全亚消防器材有限公司	七星关区鸭池镇头二堡村万丰国际商贸城万丰四街105号	/	贵州鸿盛消防设备有限公司	/	SG24B65-J、700*240*1000 (mm)	未标注	外观质量、箱体尺寸和极限偏差 (5.2) (外观质量 (5.2.1) -5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7, 箱体尺寸和极限偏差 (5.2.2))、材料 (5.3) (5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.3)、箱体刚度 (5.4) (5.4.3)、箱门 (5.5) (5.5.1, 5.5.3, 5.5.4)、标志 (8) (8.1, 8.2, 8.3, 8.4)	不合格	材料 (5.3) -5.3.3: 镶玻璃箱门玻璃厚度不应小于4.0mm。	3mm	
											外观质量、箱体尺寸和极限偏差 (5.2) -箱体尺寸和极限偏差 (5.2.2) : 箱体的外形尺寸符合GB/T 14561-2019 《消火栓箱》中5.2.2表1的规定。尺寸的数值小于或等于1000mm时, 其极限偏差为 ± 4mm; 尺寸的数值大于1000mm时, 其极限	长边尺寸: 1000 短边尺寸: 700 厚度尺寸: 235	
											标志 (8) -8.1消火栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样, 文字应采用发光材料。中文字体高度不应小于100mm,宽度不应小于	箱门正面以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”和英文“FIRE HYDRANT”字样, 文字未采用发光材料。中文字体高度为101mm,宽度为90mm。	
											标志 (8) -8.3消火栓箱的明显部位应采用耐久性文字或图形标注其操作说明。操作说明至少应包括以下内容: a) 箱门的开启方法; b) 消火栓按钮的开启方法; c) 箱内消防器材的取出及连接步骤; d) 室内消火栓的开启方法; e) 操作消防软管卷盘时必要的动作; f) 描述箱内消防器材使用时的	消火栓箱的明显部位未采用耐久性文字或图形标注其操作说明。	
											标志 (8) -8.2箱体正面上应设置耐久性铭牌, 铭牌至少应包括以下内容: a) 产品名称; b) 产品型号; c) 注册商标或生产厂名; d) 生产厂地址; e) 生产日期或产品批号; f) 执行标	箱体正面未设置耐久性铭牌。	
											材料 (5.3) -5.3.1箱体应使用厚度≥1.2mm的薄钢板材料制造, 也可使用	箱体使用薄钢板材料, 厚度为0.7mm。	
10	消火栓箱	息烽县天安消防器材经营部	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城南商业一条街安置房20号门面	/	贵州金泰鸿消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区董家堰村塘边寨五组集体产业房	JD-002	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差 (5.2) (外观质量 (5.2.1) -5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7, 箱体尺寸和极限偏差 (5.2.2))、材料 (5.3) (5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.3)、箱体刚度 (5.4) (5.4.3)、箱门 (5.5) (5.5.1, 5.5.3, 5.5.4)、标志 (8) (8.1, 8.2, 8.3, 8.4)	未发现不合格	/	/	
11	消火栓箱	威宁县鸿清建材批发部	威宁县五里岗街道环城路五金机电城12-9号	/	贵州金泰鸿消防设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区董家堰村塘边寨五组集体产业房	SG24A65-P	/	外观质量、箱体尺寸和极限偏差 (5.2) (外观质量 (5.2.1) -5.2.1.2、5.2.1.3、5.2.1.4、5.2.1.5、5.2.1.6、5.2.1.7, 箱体尺寸和极限偏差 (5.2.2))、材料 (5.3) (5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.3)、箱体刚度 (5.4) (5.4.3)、箱门 (5.5) (5.5.1, 5.5.3, 5.5.4)、标志 (8) (8.1, 8.2, 8.3, 8.4)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域机动车制动液产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	全合成制动液	德江县匠人汽修厂	德江县玉水街道城北新农村	图形商标	山东驰湃石油化工有限公司	中国.章丘龙山工业园潘王路	800g/瓶 DOT-4	20230605/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
2	全合成制动液	德江县改车坊俱乐部	德江县青龙街道民族风情街路口	图形商标	山东零公里润滑科技有限公司	济南市天桥区药山张庄工业园蓝翔路1号	800g/瓶 DOT-4	20220627/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
3	高级制动液	沿河县小兵汽配部	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道二桥车站门口	車仆	江西车仆实业有限公司	南昌市青山湖区昌东工业园东升大道1866号南昌车仆工业园内	DOT4HZY 4500g/瓶	20230209/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
4	全合成车辆制动液	沿河喜运来汽车配件销售有限公司	沿河土家族自治县和平街道枫香村	安赛途	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山区经济开发区	DOT4500g/瓶	20233011/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
5	高性能合成制动液	普安县兴合发汽车修理厂	贵州省黔东南州普安县盘水街道文笔社区城东新区职业中学路口	狮魔	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山经济开发区	1kg/瓶 HZY4	2022.12.01/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 标准值	不合格项目 实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	求士合成制动液	贵州锐安达贸易有限公司	贵州省黔东南州兴义市桔山街道浙商商贸城8号馆24栋101号	求士	浙江浙大方圆化工有限公司	浙江省杭州市余杭区良渚七贤桥（大陆工业园区）	450g/瓶 HZY3	23.02/7/23020	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
7	全合成制动液	晴隆县景源汽车服务有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道蔡家社区印象莲城1栋2-4号房	Deble	德比勒（天津）新能源科技有限公司	天津市武清开发区福源道北	1L/瓶	2023.04.24/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
8	高级制动液	兴义市恒达汽车贸易有限公司兴仁分公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴仁县红井田普安路口往下300米	/	张家港迪克汽车化学品有限公司（中日合资）	江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	350g/瓶	20230221/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
9	力士制动液	赤水市佑联汽车服务有限公司	贵州省遵义市赤水市工业大道电子信息产业园A区17号厂房一层	Hercules	中国船舶重工集团公司第七一八研究所/派瑞科技有限公司	河北省邯郸市 中船路5号	HZY4， 1kg/瓶	20211121/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
10	高级制动液	赤水市晟宇汽车销售有限公司	贵州省遵义市赤水市城工大道桂源酒店4-9号门市	TEEC	张家港迪克汽车化学品有限公司（中日合资）	江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	700g/瓶， HZY4	2022.10.27/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
11	DOT4（HZY4）机动车辆制动液	遵义通源美克汽车销售有限公司	贵州省遵义市红花岗区高新技术产业园内	/	上海德联化工有限公司	上海嘉定区安亭镇泰涛路199号	1L/瓶， HZY4	20230704/20230705	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	丰田纯牌机动车辆制动液	贵州通源金阳汽车有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金西大道以东、迎宾大道以南	/	禧禧艾（南通）化工有限公司	江苏南通市经济技术开发区通达路93-5号	354mL/瓶 HZY3	230608/230612	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
13	高级合成制动液	松桃猛狮润滑油经销店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇徐家坳二中斜对面下行100米	可耐驰	湖南洞口鼎盛油脂科技有限公司	洞口县工业园区	500g/瓶 DOT4HZY4	2022.12.03/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	不合格	运动黏度—40℃：不大于1500 mm2/s	1732	
											pH值：7.0~11.5	3.9	
											平衡回流沸点（ERBP）不低于230℃	200.8	
14	高级合成制动液	松桃苗族自治县三头六臂汽配	松桃苗族自治县蓼皋街道客运北站2-1-28-29号门面	狮魔	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山经济开发区	500g/瓶 HZY4	2023.02.12/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
15	机动车辆制动液	遵义市和骏汽车贸易有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道遵南大道1917号	/	禧禧艾（南通）化工有限公司	江苏省南通市经济技术开发区通达路93-5号	500毫升/瓶，HZY3	230629/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
16	机动车辆制动液	贵州省仁怀市锦弘汽车维修服务有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道誉府世家20-1商业1层44号	FERODO	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山区经济开发区戈九路与龙盛路交汇向东100米路北	1L/瓶，DOT4	08/11/2022/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
17	高性能机动车辆制动液	贵州省仁怀市锦弘汽车维修服务有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道誉府世家20-1商业1层44号	BOSCH	光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司	江苏省昆山市开发区吴淞江南路168号	1升/瓶，DOT4	20230318/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 标准值	不合格项目 实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	DOT4PLUS 制动液	贵州车工坊 汽车服务有 限责任公司	贵州省黔西 南州安龙县 栖凤街道四 头坡路口学 府一号对面 A6-A10门面	胜牌	山东莱克科技 有限公司	山东省临沂市 兰山区经济开 发区戈九路与 龙盛路交汇向 东100米路北	500g/瓶 DOT4	2023.03.03/ LKSD00529 7	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）- 蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP） 、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃ ±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发 性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余 物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平 衡回流沸点（ERBP）	未发现 不合格	/	/	
19	全合成制动 液	盘州市盘州 汽车贸易有 限公司	贵州省六盘 水市盘州市 翰林街道蛾 螂铺村	DERUS	东莞市箭冠汽 车配件制造有 限公司	东莞市茶山镇 超朗村超朗工 业区	800g/瓶 HZY4	202210008/ —	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）- 蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP） 、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃ ±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发 性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余 物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平 衡回流沸点（ERBP）	未发现 不合格	/	/	
20	海森成型 制动液	织金荣贵尚 吉汽车服务 有限公司	贵州省毕节 市织金县双 堰街道北门 村三甲大道 尚吉汽车城	/	深圳市海森润 滑油有限公司	广东·深圳·龙华 观澜白鸽湖路 75号	800g/瓶， DOT4	20210911/- —	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）- 蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP） 、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃ ±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发 性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余 物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平 衡回流沸点（ERBP）	未发现 不合格	/	/	
21	机动车制动 液	纳雍车多多 汽车服务有 限公司	贵州省毕节 市纳雍县文 昌街道温州 商贸城负一 层	优瑞	山东莱克科技 有限公司	山东省临沂市 兰山区经济开 发区戈九路与 龙盛路交汇向 东100米路北	1L/瓶， DOT5.1	2022.11.17/ —	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）- 蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP） 、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃ ±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发 性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余 物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平 衡回流沸点（ERBP）	未发现 不合格	/	/	
22	机动车制动 液	贵阳乌当凯 源汽车服务 有限公司	贵州省贵阳市 乌当区高新 办事处新庄 村（0八三 半边街）小 团坡	/	光洋化学应用 材料科学（昆 山）有限公司 调配	江苏省昆山市 开发区吴淞江 南路168号	1L/瓶 HZY4	2023052437 3	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）- 蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP） 、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃ ±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发 性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余 物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平 衡回流沸点（ERBP）	未发现 不合格	/	/	
23	机动车制动 液	贵阳花溪星 达运输有限 公司	贵州省贵阳市 花溪区清溪 社区桐木岭 村四组	AUTOGUA RD	沃特加（上 海）石油化工 有限公司	上海闵行区元 江路5500号	1L/瓶 DOT4/HZY 4	2023/02/27 DOT4/20/27	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）- 蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP） 、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃ ±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发 性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余 物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平 衡回流沸点（ERBP）	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	制动液	贵州中星信汽车服务有限公司	贵州省贵阳市南明区小车河街道办事处花果园Q区1栋L101-14.15号门面（五里冲加油站旁）【小车河办事处】	/	长春德联化工有限公司（分装企业）	长春经济技术开发区昆山路4518号	1L/瓶DOT4	20230228/20230233	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
25	HZY4（DOT4）机动车辆制动液	贵州华通华特汽车贸易服务有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳大道南段118号华通汽车城内	/	上海德联化工有限公司	上海嘉定区安亭镇泰涛路199号	1L/瓶	20230516/20230517	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
26	BrakeFluid制动液	修文县鑫盛达汽车服务部	贵州省贵阳市修文县龙场镇民主路189号（现油萝街206号）	/	天合汽车部件技术服务（上海）有限公司	上海市浦东新区希雅路33号2楼	1L/瓶DOT4	L/N：02112204105 MFD：07, Nov, 22P21	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
27	全合成制动液	剑河县剑峰汽车专业养护中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇展架村高速公路桥下	KDN	浙江嘉富力环保科技有限公司	/	1kg/瓶DOT4HZY4	—/26062304090	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
28	高级制动液	凯里经济开发区颖峰汽车销售服务有限责任公司	凯里经济开发区第二工业园区延伸段、开元路西段北侧	TEEC	张家港迪克汽车化学品有限公司	江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	700g/瓶DOT4HZY4	20221027/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	液压制动液	凯里汇领汽车销售服务有限公司	贵州省凯里经济开发区金汇大道经纬汽车城长城4S店-1-2层1号	/	上海德联化工有限公司	上海嘉定区安亭镇泰涛路199号	1L/瓶 DOT4HZY4	20230512/20230514	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-蒸发损失、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度-100℃、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点、运动黏度-40℃、pH值、平衡回流沸点(ERBP)	未发现不合格	/	/	
30	高级合成制动液	凯里经济开发区茂润汽配销售店	凯里经济开发区经纬国际汽车城16栋1层123号	奥利威	天津奥利威润滑油贸易有限公司	天津市河北区光复道街自由道69号8417-26	500g/瓶 HZY4DOT4	2021/10/06/—	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-蒸发损失、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度-100℃、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点、运动黏度-40℃、pH值、平衡回流沸点(ERBP)	未发现不合格	/	/	
31	高级合成制动液	六枝特区安达汽修服务部	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(天顺汽摩城)	三和	广东三和控股有限公司	中山黄圃新柳西路5号	800g/瓶 HZY3	有效期: 2024110204/—	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-蒸发损失、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度-100℃、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点、运动黏度-40℃、pH值、平衡回流沸点(ERBP)	未发现不合格	/	/	
32	DOT-3合成型制动液	水城县广来汽车用品店	贵州省六盘水市水城县双水街道织金街社区诚信路南侧十号楼	彪牌	厦门市骏克汽车用品有限公司	厦门市思明区塔塘西路3号1402室之一	800g/瓶 HZY3	2021/08/28/—	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-蒸发损失、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度-100℃、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点、运动黏度-40℃、pH值、平衡回流沸点(ERBP)	未发现不合格	/	/	
33	尼歌汽车制动液	钟山开发区车汇聚汽车养护中心	贵州省六盘水市高新区石桥安置点红桥中路13号20栋三单元	EKO	奕欧(厦门)石化有限公司	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座	800克/瓶 DOT4	2022/07/01/—	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-蒸发损失、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度-100℃、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点、运动黏度-40℃、pH值、平衡回流沸点(ERBP)	未发现不合格	/	/	
34	DOT汽车制动液	贵州万友汽车销售服务有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山路5号宏瑞汽车4S店办公楼	长安汽车	光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司	昆山市经济技术开发区吴淞江南路168号	1kg/瓶 HZY4	20221111/-	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-蒸发损失、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度-100℃、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物性质、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)-残余物倾点、运动黏度-40℃、pH值、平衡回流沸点(ERBP)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	汽车用制动液	贵州六盘水东风南方汽车销售服务有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山大道	/	张家港迪克汽车化学有限公司	江苏省江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	1L/瓶 HZY3	20230512/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
36	红旗制动液	贵州毕节丽安汽车销售服务有限公司	贵州省毕节市金海湖新区小瓦路（国际汽车城1-7）	/	长春德联化工有限公司	长春经济技术开发区昆山路4518号	1L/瓶， HZY4	202305012023-05-17	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
37	汽车制动液	金沙县三头六臂汽车零配件销售店	金沙县鼓场街道玉屏社区开明同心城一号门往电厂方向150米处	福安达	山东莱克科技有限公司	山东临沂市兰山经济开发区	800g/瓶， HZY4	20230702/-	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
38	高级合成制动液	大方县腾达汽车配件销售店	贵州省毕节市大方县东关乡朝中村（德隆医院对面）	/	长春一汽实业德奥原装备件有限公司	经济开发区东南湖大路1958号	800g/瓶， HZY4	2022/03/26/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	不合格	pH值：7.0~11.5	4.4	涉嫌假冒
											平衡回流沸点（ERBP）不低于230℃	183	
39	鹰旗S8高性能合成制动液	罗甸县顺腾汽车装饰美容养护中心	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇际恒五金建材城三期51号楼1-2号第14-18号门面	VICEAGLE	统一石油化工有限公司	北京市大兴区芦城开发区创新路1号	1千克/瓶 DOT4HZY4	2023.04.18/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	高性能合成制动液	罗益新	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇建设南路（交警队后面）	求士	浙江浙大方圆化工有限公司	浙江省杭州市余杭区良渚七贤桥（大陆工业园区）	450g/瓶 HZY4DOT4	22.02.28/—	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
41	合成制动液	贵州城中汽车服务有限公司	贵州省安顺市平坝区安平街道大碓村51号	沃丹	东莞市海纳润滑油有限公司	东莞市凤岗镇五联村新塘工业路2-6号	500g/瓶 DOT3	HN20210305	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
42	车用合成制动液	安顺市平坝区汇友汽车修理厂	贵州省安顺市平坝区安平街道尧南村夹马关47号	奇仕润滑油	广州市正誉润滑油有限公司	广州市朱村街横塑工业一路3号	500g/瓶 DOT3	2023/02/17	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
43	机动车辆制动液	贵州王永华汽车修理厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场社区加油站对面	/	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	800g/瓶 HZY4	D202104141512-1405	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
44	制霸全合成制动液	贵州省盛势汽车维修服务有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇谷脚社区物流园B区1号商铺	/	张家港迪克汽车化学品有限公司	江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	500g/瓶 HZY4	T2022011130	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
45	机动车刹车系统制动液	贵州骏逸汽车配件销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道惠明东路20号	安驰龙	广东好美特信息科技有限公司	广州市白云区尖彭路397号天瑞广场A10层	1kg/瓶 DOT4	2023/05/16/6924-9	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 标准值	不合格项目 实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	高性能合成制动液	普定县汪珍琼汽车配件经营部	普定县穿洞街道文昌路15号	捷尔特	上海捷护石油化工有限公司	上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼D-319	500g/瓶 DOT4	2022.12.15	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
47	制动液	安顺海常盛汽车贸易有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道两六路恒信汽车A1-A2商铺	/	张家港迪克汽车化学有限公司	江苏省江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	1L/瓶 HZY6	20230713	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	
48	机动车辆制动液	通联航天工业有限公司安顺汽车分公司	贵州省安顺市西秀区西秀工业园区大道旁26号地B3-D4-D5-D6	/	中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司	重庆市大渡口区祥福路529号	1kg/瓶 HZY6	20230522	蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-蒸发损失、湿平衡回流沸点（WERBP）、运动黏度-100℃、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物性质、蒸发性能（100℃±2℃，168h±2h）-残余物倾点、运动黏度—40℃、pH值、平衡回流沸点（ERBP）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目	不合格项目	备注
		名称	所在地		名称	所在地					标准值	实测值	
49	高级合成离合器液	黔西市协和加油站	贵州省毕节市黔西市钟山镇地庙村文化组	CAY	湖南路驰能源科技有限公司	长沙县黄兴镇蓝田工业园	800g/瓶, DOT3	2022.02.27/—	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–蒸发损失、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度–100℃、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–残余物性质、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–残余物倾点、运动黏度–40℃、pH值、平衡回流沸点(ERBP)	不合格	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–蒸发损失: 不大于80 %	该样品72h已蒸干, 无法进行实验。	
											湿平衡回流沸点(WERBP): 不低于140℃	90.2	
											运动黏度–100℃: 不小于1.5 mm ² /s	该样品100℃已沸腾	
											蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–残余物性质: 用指尖摩擦时, 沉淀中不含有颗粒性砂粒和磨蚀物	该样品72h已蒸干, 无法进行实验。	
											蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–残余物倾点: 不高于–5℃	该样品72h已蒸干, 无法进行实验。	
											运动黏度–40℃、: 不大于1500 mm ² /s	该样品–40℃已凝固	
											平衡回流沸点(ERBP): 不低于205℃	93.6	
50	机动车辆制动液	瓮安县熊飞汽车维修服务有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县珠藏镇生态移民安置房	昆仑之星	无锡中石油润滑油有限责任公司	无锡市锡山区东港镇新材料产业园锡港南路80号	500g/瓶, HZY4	2023-03-01052WX	蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–蒸发损失、湿平衡回流沸点(WERBP)、运动黏度–100℃、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–残余物性质、蒸发性能(100℃±2℃, 168h±2h)–残余物倾点、运动黏度–40℃、pH值、平衡回流沸点(ERBP)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域车用防冻液产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	机动车发动机防冻液	江口县关爱之家养车侠科技服务有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道和谐小区1-7、1-14号门面	/	上海宝山区长江西路988号分装公司	/	4kg/瓶乙二醇型轻负荷型-25	2023年6月15日/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	不合格	冰点-原液≤-25.0℃	-7.5	
2	长效发动机冷却液	印江自星博汽车维修保养中心	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道办事处普同村	普洛佳	盖茨汽车零件(苏州)有限公司	苏州工业园区钟园路128号	4千克/瓶LEC-II-25	— /11671128K2206	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
3	荣耀防冻冷却液	印江自治县博伦斯名车维修保养中心	印江自治县龙津街道板田沟	/	广东好顺欧迪科技股份有限公司	广东省肇庆国家高新技术产业开发区迎宾大道12A号	2kg/瓶-15LEC-II	20230324/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
4	长效防冻液	江口特福莱全球汽车连锁服务商有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际3区3-4号楼1-13(2号门面)	卫斯理	广东卫斯理化工科技有限公司	英德市东华镇英华茶场(清远华侨工业园)	4kg/瓶LEC-II-15	20220330/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
5	冷却防冻液	兴义市永晶加油站	贵州省黔西南州兴义市木贾街道活跃村	/	上海宝山区长江西路988号分装公司	/	2kg/桶乙二醇型-25℃	2022年9月1日/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	不合格	冰点-原液≤-25.0℃	-7.9	
6	长效有机冷却液	兴义市圣罗萨装饰服务中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办浙兴商贸博览城8-1-111、112、113	ZEROMILE AGE	山东零公里润滑科技有限公司	山东省济南市天桥区德兴路588号	4千克/桶LEC-II-25℃	2023/04/24/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格			

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	全有机酸防冻液	兴义市恒达汽车贸易有限公司兴仁分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县红井田普安路口往下300米	/	张家港迪克汽车化学有限公司（中日合资）	江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	1.5L/瓶	20230506/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格			
8	长效防冻冷却液	晴隆县景源汽车服务有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道蔡家社区印象莲城 I 栋2-4号房	百适通	百适通汽车零部件贸易（上海）有限公司	上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦705室201204	4kg/桶	20220523/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
9	求士高品质防冻液	贵州锐安达贸易有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道浙商商贸城8号馆24栋101号	求士	浙江浙大方圆化工有限公司	浙江省杭州市余杭区良渚七贤桥（大陆工业园区）	4kg/桶 LEC-25	2023/02/08/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
10	长效防冻液	赤水市佑联汽车服务有限公司	贵州省遵义市赤水市工业大道电子信息产业园A区17号厂房一层	爱加	重庆朋临汽车养护用品有限公司	重庆市沙坪坝区梨树湾工业园	2kg/瓶	2023.03.07/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	不合格	冰点-原液≤-25.0℃	-1.1	
11	防冻液	赤水市晟宇汽车销售有限公司	贵州省遵义市赤水市城工大道桂源酒店4-9号门市	TEEC	张家港迪克汽车化学有限公司（中日合资）	江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	4kg/瓶, LEC-II-35	2023.03.22/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
12	发动机冷却液	遵义通源美克汽车销售有限公司	贵州省遵义市红花岗区高新技术产业园内	DEX-COOL	上海高桥加德士润滑油有限公司	上海市浦东北路3759弄97号	4升/瓶, LEC-II-35	20230517/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
13	乙二醇机动车发动机通用型冷却液	贵阳高鑫天鼎加油站有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文园区中部二十六大道南侧、科新南街东侧	AOV	河南帅成石化有限公司	河南省新乡市封丘县产业集聚区	2kg/瓶冰点-25度沸点110度	2023/02/20	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	防冻液	贵州匠芯汽车服务有限公司	贵州省贵安新区党武镇思孟路9号群升大智慧20号地块思杨郡E区E5-1-2号	胜牌	胜牌（张家港）润滑油有限公司	江苏扬子江国际化学工业园长江北路（东侧）22号	4L/桶LEC-II-25	20220615/2154449	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
15	发动机防冻冷却液	玉屏县鑫程汽车配件销售中心	玉屏县平溪街道办事处七里塘	狮魔	派瑞科技有限公司	河北省邯郸市丛台区高开区中船路5号派瑞科技园	4L/瓶LEC-II-25	— /20230704PR02	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
16	有机合成防冻液	玉屏友谊名车汽车销售有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪街道办事处七里塘320国道旁	/	香港聚能仕科技有限公司	广州市增城区安良工业区	4kg/瓶LEC-II-15	20220708/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
17	机动车发动机冷却液	遵义市和骏汽车贸易有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道遵南大道1917号	/	天津日石润滑油有限公司	天津市滨海新区寨上街化工街5号	4升/瓶，LEC-II-35	20230611/6-5	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
18	长效防冻冷却液	贵州省仁怀市锦弘汽车维修服务有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道誉府世家20-1商业1层44号	百适通	百适通汽车零件贸易（上海）有限公司	上海市浦东新区龙阳路2277号永达国际大厦705室	4kg/瓶，乙二醇型	20230206/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
19	长效防冻冷却液	贵州省仁怀市锦弘汽车维修服务有限公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道誉府世家20-1商业1层44号	驾驰	张家港迪克汽车化学有限公司	江苏省江苏扬子江国际化学工业园华达路90号	4kg/瓶，LEC-II-25	20230223/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
20	长效防冻液	盘州市盘州汽车贸易有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道峨螂铺村	车仆	江西车仆实业有限公司制造	南昌市东升大道1866号车仆工业园	4L/瓶乙二醇型LEC-II-25℃	20230626/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	有机防冻冷却液	威宁县途安汽车用品服务中心	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处建设东路（城）	德联	青岛德联车用养护品有限公司	山东省青岛市即墨区青岛汽车产业新城大众一路122号	4L/桶，LEC-II-25	2023.02.11/2023.02.01	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
22	全有机型发动机冷却液	赫章同达微型车汽配商行	贵州省毕节市赫章县城关镇小山村	密牌	天津密牌石油化工有限公司	天津市蓟州区东赵各庄工业区	4kg/瓶 LEC-II-25	2023.03.22/-	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
23	美孚-30℃防冻冷却液	贵州多宝利汽车养护有限责任公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道博雅欣园负一层超市边4号通道两侧场地、负二层20号商铺	Mobil	润科发动机冷却液（天津）有限公司	天津大港南港工业区创业路5号	4L/桶	2021.02.22/21022202	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
24	长效防冻液	贵阳市南明区陈事明食品便利店	贵州双龙航空港经济区西南环线北侧沙冲大桥旁【双龙区】	/	益阳卡洛斯环保科技有限公司	益阳市赫山区石壁湖创业园五号栋	4kg/桶 LEC-II-15℃	2025092620220927	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
25	发动机冷却液	贵州誉丰汽车服务有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区清水江路40号	至尊统一	统一石油化工有限公司	中国北京大兴芦城开发区	4kg/桶 LEC-II-45℃	2021.06.22/-	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
26	有机长效型防冻/冷却液	清镇市王海汽车养护中心	贵州省贵阳市清镇市庙儿山塔峰路29号	凯升	山东品多能源科技有限公司	山东省济宁市邹城市太平镇荣信路566号	4kg/桶-25℃	2022/10/10P W05	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
27	发动机长效防冻冷却液	剑河县剑峰汽车专业养护中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇展架村高速公路桥下	KDN	广东卫斯理化工科技有限公司	/	4kg/瓶 LEC-II-45	—/C20230215	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积，泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀（88℃±2℃，336h±2h）(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	防冻液	凯里经济开发区颖峰汽车销售服务有限责任公司	凯里经济开发区第二工业园区延伸段、开元路西段北侧	/	长春德联化工有限公司	长春经济技术开发区昆山路4518号	4L/桶LEC-II-35	20230304/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
29	采埃孚有机长效防冻冷却液	凯里经济开发区茂润汽配销售店	凯里经济开发区经纬国际汽车城16栋1层123号	/	采埃孚销售服务(中国)有限公司	上海市徐汇区罗秀路162号	4kg/桶LEC-II-25	— /ZF20230504C02859	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
30	高级防冻液	凯里汇领汽车销售服务有限公司	贵州省凯里经济开发区金汇大道经纬汽车城长城4S店-1-2层1号	/	上海德联化工有限公司	上海嘉定区安亭镇泰涛路199号	4L/瓶LEC-II	20230329/20230304	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
31	发动机冷却液	六枝特区锦睿快修快保服务中心	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(天顺汽摩城)	杰明顿	北京盛鑫和谐润滑油有限公司	北京市顺义区北小营镇后鲁村福兴路17号	4kg/瓶-25℃乙二醇型	2022/10/08/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
32	发动机冷却液	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城县石油分公司华明加油站	贵州省六盘水市水城县滥坝镇明洞村	长城	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	4kg/桶HEC-II-25乙二醇型重负荷	R202308031442/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝, 试验后溶液性能-PH、PH变化值)、亚硝酸盐(以NO2-计)和钼酸盐(以MoO42-计) (总量, 单组分含量-亚硝酸盐(以NO2-计)、钼酸盐(以MoO42-计))	未发现不合格	/	/	
33	发动机冷却液	贵州万友汽车销售服务有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山路5号宏瑞汽车4S店办公楼	长安汽车	广东德联集团股份有限公司	广东省佛山市南海区小塘狮山新城开发区	4kg/瓶LEC-II-40	FS20230217/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
34	发动机冷却液	钟山开发区车汇聚汽车养护中心	贵州省六盘水市高新区石桥安置点红桥中路13号20栋三单元	德仕特	郑州顺义润滑油有限公司	河南润滑油物流园E座	4kg/瓶乙二醇型-25℃	2023/07/22/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	防冻防锈液	贵州六盘水东风南方汽车销售服务有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山大道	/	禧喜艾(佛山)汽车部品有限公司	佛山市顺德区大良街道五沙顺园南路3号	4L/瓶LEC-II-35	20230512/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃, 336h±2h)(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
36	红旗发动机防冻液	贵州毕节丽安汽车销售服务有限公司	贵州省毕节市金海湖新区小瓦路(国际汽车城1-7)	/	长春德联化工有限公司	长春经济技术开发区昆山路4518号	1.5L/瓶, LEC-II-40	202303012023-03-06	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃, 336h±2h)(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
37	发动机防冻冷却液	金沙县三头六臂汽车配件销售店	金沙县鼓场街道玉屏社区开明同心城一号门往电厂方向150米处	狮魔	派瑞科技有限公司	河北省邯郸市丛台区高开区中船路5号派瑞科技园	4kg/瓶, LEC-II-25	20230814/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃, 336h±2h)(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
38	道达尔酷埃福防冻液	镇宁自治县好运汽车服务有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县城关镇五里坪村	/	上海傲而特冷却液科技有限公司	江苏省靖江市江阴经济开发区靖江园区八圩联沁路8号	4千克/桶 LEC-II-25℃	2022/08/26	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃, 336h±2h)(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
39	长效防冻液	关岭自治县鸿安汽车修理厂	贵州省安顺市关岭自治县关索街道办事处观音洞路14号	车仆	江西车仆实业有限公司	南昌市东升大道1866号车仆工业园	2kg/桶 LEC-II-15℃	2021.10.29	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃, 336h±2h)(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
40	有机型高效防冻液	关岭自治县鸿安汽车修理厂	贵州省安顺市关岭自治县关索街道办事处观音洞路14号	三和	广东三和控股有限公司	中山黄圃新柳西路5号	4kg/桶乙二醇型-15℃	有效期: 2025.12.14	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃, 336h±2h)(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
41	康普顿纳米防冻冷却液	镇宁通达汽车修理厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道岩关口新武装部对面	COPTON	青岛康普顿石油化工有限公司	青岛市黄岛区龙首山路192号	4千克/桶 LEC-II-20℃	2022/07/25	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃, 336h±2h)(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	
42	长效防冻液	罗益新	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇建设南路(交警队后面)	图形商标	山东一和润滑油有限公司	高唐县赵寨子工业园北区6号	4kg/瓶 LEC-II-20	20221004/—	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀(88℃±2℃, 336h±2h)(质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目标准值	不合格项目实测值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	多效防冻冷却液	长顺县鑫成汽车服务有限公司	贵州省黔南州长顺县广顺镇北场小东坡	瑞特佳	深圳百事汇洁汽车用品有限公司	广东省深圳市龙华新区沿河路56号	4kg/瓶 LEC-II-25℃	2023/06/09	冰点(原液)、沸点(原液)、pH值(原液)、泡沫倾向(泡沫体积, 泡沫消失时间)、玻璃器皿腐蚀 (88℃±2℃, 336h±2h) (质量变化/试片-紫铜、黄铜、钢、铸铁、焊锡、铸铝)	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域车用尿素水溶液产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	车用尿素溶液	贵州泉都能源有限公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道河西城南居住新区B41地块（西外环）	纯颈	石阡县纯洁汽车用品有限公司	石阡县泉都街道荆坪村胡浮桥口	10kg/桶	2023.5.18/—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
2	车用尿素溶液	印江土家族苗族自治县南环加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道甲山村	金美途	贵州金美途汽车用品有限公司	贵州省黔南州瓮安县平定营镇	10kg/桶	20230402/—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
3	柴油车尾气处理液	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南兴义云贵加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南环路	悦泰海龙	重庆逸合峰生物科技有限公司	重庆市涪陵区白涛街道巴王路43号	20kg/桶	2023/06/23/—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
4	车用尿素溶液	兴仁市陆关工业园区瓦窑寨加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市陆关工业园区（经济开发区）	好车同享	湖北好车同享科技发展有限公司	贵州省兴仁市真武山街道长耳营村	20kg/桶	2023/7/11/—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
5	车用尿素液柴油车尾气处理液	白云区阿联利民便利店	贵州省贵阳市白云区艳山红镇规划大氧路西侧、云环中路南侧（贵州中茂石化有限公司内）	黔中游	贵州黔兴汽车养护用品制造有限公司	贵州贵阳白云中小企业创业园	20kg/桶	2023-08-01	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
6	柴油尾气净化液	贵安新区中油能源有限公司京安大道加油站	贵州省贵安新区湖潮乡GA（20）019（ZF-05-05）地块	昆仑之星	四川美丰加蓝环保科技有限公司	成都高新区益州大道北段388号8栋11楼1109号	20kg/桶	2023042023243/2023042023303	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	柴油尾气净化液（车用尿素溶液）	贵州松桃恒泰鑫业矿业有限公司太平营互通加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县太平营街道办事处互通与花鼓大道交叉路口	/	长春一汽三联汽车油品有限公司	长春市正阳街汽贸城86栋218号	10kg/桶	2023/05/22 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
8	柴油车尾气吸收液	遵义新蒲加油站	贵州省遵义市新蒲新区镇新社区	歌洁	长沙飘洁国际贸易有限公司	长沙市经济技术开发区人民东路二段189号	20kg/桶	2023.04.08 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
9	柴油车用尿素溶液	贵州安泰湘江能源有限公司遵义市红花岗区桑木桠村民组黔渝高铁以东，遵义大道南侧	贵州省遵义市红花岗区南关街道镇隆村桑木桠村民组黔渝高铁以东，遵义大道南侧	/	遵义红柏涵科技有限公司	贵州省遵义市播州区遵南社区华南胜景B1栋	10L/桶	2023.07.05 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
10	柴油车尾气处理液	遵义市南关加油站（普通合伙）	贵州省遵义市红花岗区经济开发区深溪镇龙江村内	众泰瑞格	贵州师涛商贸有限公司	遵义市红花岗区南关街道护城村汤家坝组53号	10L/桶	2023.08.03 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
11	柴油发动机氮氧化物还原剂	中海油贵州销售有限公司盘州威红加油站	贵州省六盘水市盘州市亦资街道威红公路旁（下西铺村）	/	山东可兰素环保科技有限公司	山东省菏泽市鄄城县长城街1999号	10kg/桶	供货日期：2023-08-07/—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
12	车用尿素溶液	威宁县海丰加油站	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县小海镇小海村小海组	联睿	云南巨恒金属结构有限公司	云南省昭通市昭阳区小龙洞乡小龙洞村20社	10L/桶	2023.02.10 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
13	车用尿素水溶液	中国石化销售股份有限公司贵州毕节赫章石油分公司嗣上加油站	贵州省毕节市赫章县双河街道嗣上村	/	云南水富云天化有限公司	/	1L/桶	进货日期：2023.08.20	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	柴油尾气净化液	贵州省遵义三力石油化工有限公司凤鸣加油站	贵州省贵阳市花溪区溪北社区竹林村、甲秀南路西侧	艾米特	贵州城洁环境实业有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇马堰村格朗组52号	10kg/桶	2023/06/02 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	不合格	33.60%	尿素含量（质量分数）31.8~33.2%	
											1094.6	密度（20℃）1087.0~1093.0 kg/m3	
											1.3855	折光率20 nd 1.3814~1.3843	
15	车用尿素溶液	黔东南州宏达林业汽车运输有限公司加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市赵家村	好车同享	湖北好车同享科技发展有限公司	贵州省凯里市	10L/桶	2023/06/18 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
16	杰效车用尿素水溶液	凯里经济开发区颖峰汽车销售服务有限公司	凯里经济开发区第二工业区延伸段、开元路西段北侧	可兰素	四川可兰素环保科技有限公司	四川省遂宁市蓬溪经济开发区金马河路1号	10kg/桶	20230713/ —	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
17	柴油车尾气处理液	六盘水嵩阳商贸有限公司六枝店子加油站	贵州省六枝特区那玉村群柯大道延长线东南侧紧邻西互通收费站	逸蓝特	珠海灏华润滑油科技有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号	20kg/桶	2023-04-28/—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
18	柴油尾气净化液	六盘水华栋瑞源加油站	贵州省六盘水市水城县水城经济开发区一号大道	艾米特	贵州诚洁环境实业有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇马堰村格朗组52号	20kg/桶	2023/04/11 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
19	柴油发动机尾气处理液	黎平县中心加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇机场专线K0 500-K0 580工商局旁	/	桂林市海蓝素环保科技有限公司	桂林市七星区金鸡路挂子山村168号	20kg/桶	20230402/ —	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
20	车用尿素溶液	贵州粤顺置业有限公司毛尖大道加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市绿茵湖街道文明村毛尖大道南侧	金美途	贵州金美途汽车用品有限公司	贵州省黔南州瓮安县平定营镇	20kg/桶	20230828/ —	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	车用尿素	三都县下巴棉加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道猴场经济开发区滨江路口	奕捷	宝丽洁（北京）科技有限公司	北京房山区翠枫路7号	20kg/桶	2023年1月06日	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	不合格	27.90%	尿素含量（质量分数）31.8~33.2 %	
											1077.7	密度（20℃）1087.0~1093.0 kg/m3	
											1.3756	折光率20 nd 1.3814~1.3843	
22	车用尿素溶液	荔波县联营加油站	贵州省黔南州荔波县玉屏街道办事处环城西路18号	黔之蓝	贵州创蓝环保科技有限公司	贵州省遵义市湘江大道和平工业园区	10kg/桶	20230530/QZL001	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
23	车用尿素溶液	玖燃能源有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道双线路与二环路交叉口北侧	途优能	锦宏兴业公司	贵阳市观山湖区金华工贸产业园	20kg/桶	20230515	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
24	柴油车尾气处理液	安顺市幺铺镇周全电脑加油站	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇	/	珠海灏华润滑油科技有限公司	珠海市横琴新区宝华路6号	10kg/桶	2022-10-27	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	
25	车用尿素溶液	黔西市协和加油站	贵州省毕节市黔西市钟山镇地庙村文化组	/	贵州玉速洁科技有限公司	贵州省毕节市金沙县安底镇桃园村岩脚组58号	10kg/桶	2022.12.28 /—	尿素含量（质量分数）、密度（20℃）、折光率20nD、杂质含量、碱度（以NH3计）（质量分数）、缩二脲（质量分数）、醛类（以HCHO计）、不溶物磷酸盐（以PO4计）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域车用柴油产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	车用柴油	沿河土家族自治县官舟加油站	沿河土家族自治县官舟镇黄龙村吴家湾组与马脑村交界处	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023年08月03日	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
2	车用柴油	沿河土家族自治县土地坳竹花加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县土地坳镇竹花村	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.07.27	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
3	车用柴油	沿河官舟枣树加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇官舟村五组	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023年07月11日	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
4	车用柴油	安顺黄铺石油化工贸易有限公司沿德高速公路官舟服务区加油武站	沿河至德江高速公路官舟服务区	/	中国石化销售股份有限公司重庆西阳石油分公司	/	0号（VI）	供货日期：2023年07月20日	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
5	车用柴油	沿河黑水加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县黑水乡山王店	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.07.22	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
6	车用柴油	沿河土家族自治县山峡加油站	沿河土家族自治县山峡生态工业园区	/	中国石化销售股份有限公司重庆西阳石油分公司	/	0号（VI）	供货日期：2023年08月03日	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
7	车用柴油	印江自治县刀坝乡加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县印江自治县刀坝乡街上	/	湘西乾州油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.01	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
8	车用柴油	沿河黑水麻竹溪加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县黑水乡麻竹溪	/	158油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.07.22	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
9	车用柴油	沿河土家族自治县月亮岩加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇月亮岩	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.05	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
10	车用柴油	印江土家族苗族自治县南环加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道甲山村	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023/08/06	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
11	车用柴油	印江土家族苗族自治县峨岭加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道东郊新车站东侧	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	车用柴油	贵州铜仁北威能源发展有限公司印江南环路加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道坪兴村后头坡南环线南侧、安置户西侧、粮食直库东北方向	/	灯塔油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.02	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
13	车用柴油	兴义市纳录加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯办纳录村四组	/	中国石化销售公司广西石油分公司百色平班直批站	/	0号（Ⅵ）	2023.07.24/ —	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
14	车用柴油	兴义市兴茂加油站	贵州省黔西南州兴义市敬南镇高山村（兴陇公路旁）	/	晴隆油库	/	0号（Ⅵ）	2023.04.28/ —	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
15	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司兴义坪东加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇贵醇西路	/	贵州贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	2023.08.04/ —	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
16	车用柴油	兴义市东贡加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办坝美村（西南环线旁）	/	郑屯油库	/	0号（Ⅵ）	2023.07.15/ —	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
17	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南兴义桔山大道加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山新区桔山大道	/	郑屯油库	/	0号（Ⅵ）	2023.08.03/ —	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
18	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州黔西南销售分公司黄河加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇贵醇西路	/	郑屯油库	/	0号（Ⅵ）	2023.06.21/ —	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
19	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南兴义云贵加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南环路	/	郑屯油库	/	0号（Ⅵ）	2023.08.01/ —	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
20	车用柴油	兴义市四联加油站	兴义市下五屯办坝佑村	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	未提供/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
21	车用柴油	兴仁市蓝天加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市兴仁大道中段	/	中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023年7月14日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
22	车用柴油	兴义市家鹏加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇光辉村	/	中海油云南销售有限公司罗平油库-A	/	0号（Ⅵ）	2023年8月6日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
23	车用柴油	兴义市幸福加油站（普通合伙）	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办幸福路幸福小区斜对面	/	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南石油分公司	/	0号（Ⅵ）	2023年07月26日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	车用柴油	兴义市桔山镇双凤加油站	兴义市黄草街道七星路	/	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南石油分公司	/	0号（VI）	2023.07.28/ —	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
25	车用柴油	兴义市中源石化有限公司威舍加油站	贵州省黔西南州兴义市威舍镇货场路88号	/	郑电油库	/	0号（VI）	2023年8月5日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
26	车用柴油	兴仁市陆关工业园区瓦窑寨加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市陆关工业园区（经济开发区）	/	郑电油库	/	0号（VI）	供货日期：2023/7/30/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
27	车用柴油	兴义市龙井加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村纬五路北侧	/	郑电油库	/	0号（VI）	2023年08月08日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
28	车用柴油	兴仁市侨兴石化经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市真武山街道办事处真武山社区6组	/	郑电油库	/	0号（VI）	供货日期：2023年7月18日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
29	车用柴油	兴义市永晶加油站	贵州省黔西南州兴义市木贾街道活跃村	/	中国石化销售公司广西石油分公司百色平班直批站	/	0号（VI）	2023/7/29/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
30	车用柴油	兴义市天和加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖路68号	/	郑电油库	/	0号（VI）	2023/7/15/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
31	车用柴油	赤水市夹子口加油站	贵州省遵义市赤水市文华办望城村夹子口	/	重庆市江顺石油有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.20	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
32	车用柴油	广西高原化工有限公司赤水市赤水叙加油站	贵州省遵义市赤水市大同镇大同大道西侧处	/	中国石化销售公司四川石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.30	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
33	车用柴油	赤水市宝源乡回龙加油站	贵州省遵义市赤水市宝源乡回龙村	/	中国石化重庆石油化工股份有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.04.27	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
34	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州遵义赤水石油分公司贵州遵赤高速公路匝道口（城工大道）加油站	贵州省遵义市赤水市金华街道高速公路下线口处	/	中国石化销售分公司四川石油分公司四川泸州油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.07	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
35	车用柴油	桐梓县新站镇下元堡加油站	贵州省遵义市桐梓县新站镇下元堡	/	重庆德能石油有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.22	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	车用柴油	凤冈县土溪加油站	贵州省遵义市凤冈县土溪镇大连村双龙组	/	中国石化化工股份有限公司重庆石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.06.27	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
37	车用柴油	遵义市利丰隆贸易有限公司遵龙大道加油一站	贵州省遵义市汇川区董公寺街道董公寺收费站西北侧	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.08	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
38	车用柴油	遵义市永嘉石油经营管理有限公司汇川区永嘉加油站	遵义市汇川区红河北路	/	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.02	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
39	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州遵义凤冈石油分公司三坝加油站	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.05	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
40	车用柴油	贵州省遵义三力石油化工有限公司团泽加油站	贵州省遵义市汇川区团泽镇	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.20	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
41	车用柴油	遵义市黔航石油有限公司汇川区河溪坝加油站	贵州省遵义市汇川区董公寺街道河溪坝	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.31	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
42	车用柴油	凤冈何坝高速公路匝道口加油站（普通合伙）	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇茶海之心大道中段	/	中国石化化工股份有限公司重庆石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.24	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
43	车用柴油	桐梓县燎原加油站（普通合伙）	贵州省遵义市桐梓县燎原镇蟠龙洞洞口南侧	/	中国石化化工股份有限公司重庆石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.03	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
44	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州遵义桐梓石油分公司城内加油站	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇环西南路25#	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.07	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
45	车用柴油	桐梓县沙岗加油站	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道沙坪村210国道杉坪段东侧	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.01	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
46	车用柴油	赤水市海和石油化工有限责任公司赤水加油站	赤水市文华办事处双龙村教育园区斜对面	/	中国石化化工股份有限公司重庆石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.18	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
47	车用柴油	凤冈县凤阳石油销售有限公司新建加油站	贵州省遵义市凤冈县新建镇	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司遵义油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.25	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
48	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司黔丰加油站	贵州省遵义市汇川区高坪镇清溪村	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司久长油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
49	车用柴油	贵州红石能源有限责任公司城北加油站	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇河滨北路	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司遵义油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.08	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
50	车用柴油	贵州省凤冈县龙凤南方石化有限责任公司柏梓加油站	遵义市凤冈县凤岭街道柏梓村杨洪坝组	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.18	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
51	车用柴油	息烽坪泉加油站有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇马当田村龙泉大道中段	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
52	车用柴油	息烽瑞兴加油站有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇下阳朗村	/	158油库	/	0号（VI）	进货日期：2023-8-3	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	不合格	52.5℃	闪点（闭口）：不低于60℃	
53	车用柴油	贵阳高鑫天鼎加油站有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文园区中部二十六大道南侧、科新南街东侧	/	贵阳南明秦海储运有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023年08月01日	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	<40℃	/	
54	车用柴油	贵州中信福瑞商务发展有限公司扎佐工业园区加油站	贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区	/	中化石油川渝有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023-08-07	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	<40℃	/	
55	车用柴油	贵州叁叁中海加油站有限责任公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道大龙村境内	/	贵州安燃能源有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.8.6	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	57℃	/	
56	车用柴油	贵州富亿达加油站有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道开发区沙文生态科技产业园北部03-02-09地块	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	53℃	/	
57	车用柴油	贵州永鑫盛源贸易有限公司桃源加油站	贵州省贵阳市修文县扎佐镇红星村	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	54.5℃	/	
58	车用柴油	贵州中海石化宾阳大道加油站（普通合伙）	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道南段东侧小箐村	/	中化石油川渝有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.8.9	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	52℃	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
59	车用柴油	贵州吉翔瑞商贸有限公司金清加油站	贵州省贵阳市观山湖区金清线中段西侧	/	贵州宝塔石化有限公司	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023.7.28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	56.5℃	/	
60	车用柴油	贵州迈达盛集团白云区能源有限公司摆拢加油加气站	贵州省贵阳市白云区艳山红镇观云大道西侧	/	中化石油川渝有限公司	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023-08-06	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
61	车用柴油	贵州天鼎金清大道甲醇综合加注站有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇何官村金清大道清镇往观山湖区方向右侧	/	中化石油川渝有限公司	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023-08-08	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
62	车用柴油	贵阳云中能源投资有限公司云环加油站	贵阳市白云区艳山红镇曹关村云环路西侧	/	中石油久长油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023-8-8	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
63	车用柴油	贵州筑城石油销售有限公司筑云加油站	贵州省贵阳市白云区耙耙坳	/	中化石油川渝有限公司	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023-08-03	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
64	车用柴油	贵州贵安中石化有限责任公司贵安大道貳号加油（气）站	贵州省贵安新区湖潮乡贵安大道K15700处	/	中石化贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023.8.5	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
65	车用柴油	贵州贵安中石化有限责任公司贵安大道壹号加油（气）站	贵州省贵安新区湖潮乡大道K16 000	/	中国石化销售公司贵州石油分公司贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023-08-05	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
66	车用柴油	贵安新区中油能源有限公司京安大道加油站	贵州省贵安新区湖潮乡GA（20）019（ZF-05-05）地块	/	中石油贵阳库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023-08-07	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
67	车用柴油	息烽兴盛供销有限责任公司加油站	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
68	车用柴油	铜仁桐木坪诚信加油站有限公司	贵州省铜仁市碧江区桐木坪乡卜口村石月坳组	/	灯塔油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.06.30	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
69	车用柴油	铜仁市瓦屋加油站	贵州省铜仁市碧江区瓦屋乡岩山塘	/	灯塔油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.07.26	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
70	车用柴油	铜仁市能源投资有限公司谭木桥甲醇油气电综合站	贵州省铜仁市碧江区川铜铜兴大道谭木桥处A-07-04	/	灯塔油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.11	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
71	车用柴油	铜仁兴新能源服务有限公司高新区综合能源站	贵州省铜仁市高新技术开发区园区核心区控规DZ-9-B-14地块	/	湘西乾州油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.09	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
72	车用柴油	铜仁市碧江区和平加油站	贵州省铜仁市碧江区和平乡龙鱼村鱼兴二组	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
73	车用柴油	铜仁市河西加油站	贵州省铜仁市碧江区河西八官村	/	灯塔油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.07.18	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
74	车用柴油	贵州大龙贵发加油站	贵州省铜仁市大龙经济开发区主干道政务中心对面	/	灯塔油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.10	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
75	车用柴油	松桃中围能源有限公司桂花加油站一站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道花鼓大道桂花村左侧	/	湘西乾州油库	/	0号（VI）	供货日期：2023/8/6	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
76	车用柴油	松桃海晶石油化工有限公司大兴加油站	贵州省铜仁市高新技术开发区大兴镇星光村	/	湘西乾州油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.05	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
77	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司松桃北门加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇马场	/	贵州中石化铜仁油库	/	0号（VI）	供货日期：2023/8/14	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
78	车用柴油	贵州大道石化有限公司苗冲加油站	贵州省黔东南州岑巩县舞水街道新思大道苗冲	/	怀化会同油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.11	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
79	车用柴油	岑巩县大有加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县大有	/	怀化会同油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.03	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
80	车用柴油	中海油贵州销售有限公司大龙惠通加油站	贵州省铜仁市大龙经济开发区草坪村	/	贵州久长油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.15	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
81	车用柴油	铜仁民生石油有限公司七里冲加油站	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇前龙村七里冲一号地块	/	灯塔油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.12	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
82	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州铜仁松桃枇杷塘加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇枇杷塘村	/	灯塔油库	/	0号（VI）	供货日期：2023/8/12	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
83	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州铜仁松桃马前坳加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇马田坳	/	灯塔油库	/	0号（VI）	供货日期：2023/8/13	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
84	车用柴油	贵州松桃恒泰鑫业矿业有限公司太平营互通加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县太平营街道办事处互通与花鼓大道交叉路口	/	湘西乾州油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.13	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
85	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州铜仁松桃土屯加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县太平营街道土屯社区与花鼓大道交叉处旁	/	灯塔油库	/	0号（VI）	供货日期：2023/8/11	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
86	车用柴油	松桃蓼皋镇加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇吊井湾社区小凤董	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.08	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
87	车用柴油	中海油贵州销售有限公司铜仁市正大加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县正大镇正光村	/	贵州久长油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.15	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
88	车用柴油	遵义市南宮加油站（普通合伙）	贵州省遵义市红花岗区经济开发区深溪镇龙江村内	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售遵义分公司贵州遵义油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.12	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
89	车用柴油	遵义市鸣丰加油站	贵州省遵义市红花岗区深溪镇深溪村五星组3号	/	国家粮食和物资储备局贵州局一五八处158油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.20	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
90	车用柴油	遵义鑫融合置业有限公司鑫融合加油站	贵州省遵义市红花岗区东联线二职高旁	/	重庆德能石油有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.20	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	不合格	<40℃	闪点（闭口）：不低于60℃	
91	车用柴油	贵州安泰湘江能源有限公司遵义市红花岗区桑木桷加油站一站	贵州省遵义市红花岗区南关街道镇隆村桑木桷村民组黔渝高铁以东，遵义大道南侧	/	中国石油天然气股份有限公司贵州遵义油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.10	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	<40℃	/	
92	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州遵义城区石油分公司永安加油站	贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安村百花大道	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.10	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
93	车用柴油	遵义市播州区祥龙加油站	贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.21	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
94	车用柴油	遵义市播州区双兴加油站	贵州省遵义市播州区龙坪镇兴隆村57号	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司遵义油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.09	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
95	车用柴油	中国航油集团贵州石油有限公司遵义共青加油站二站	贵州省遵义市播州区龙坑街道共青大道杭瑞高架桥南侧	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.25	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
96	车用柴油	贵州凯莱石化有限公司乐理加油站	贵州省遵义市播州区鸭溪镇乐理村（北环高速乐理收费站出口处）	/	东明中油	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.29	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
97	车用柴油	贵州诚运能源有限责任公司民主加油站	贵州省遵义市播州区南白街道民主社区红旗组	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.10	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
98	车用柴油	中海油贵州销售有限公司兴义市民航大道加油站	兴义市桔山办民航大道旁（州职院对面）	/	中海油云南销售有限公司华铁油库-A	/	0号（VI）	供货日期：2023年08月13日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
99	车用柴油	兴义市兴丰加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办凤仪路	/	中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司	/	0号（VI）	供货日期：2023年07月19日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
100	车用柴油	中海油贵州销售有限公司海龙加油站	贵州省黔西南州兴义市鲁屯镇合营村五组2018-44号	/	中海油云南销售有限公司华铁油库-A	/	0号（VI）	2023年08月08日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
101	车用柴油	贵州义龙新区骏驰商贸有限公司前丰加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇前丰村郑鲁大道旁	/	郑屯油库	/	0号（VI）	2023年8月7日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
102	车用柴油	兴义市龙塘加油站有限责任公司	贵州省黔西南兴义市丰都街道民航大道机场方向兴泰隧道出口右侧	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
103	车用柴油	义龙新区双合加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇双合村龙广派出所斜对面	/	中海油云南销售有限公司秦海油库	/	0号（VI）	2023年7月26日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
104	车用柴油	黔西南州和煦油气有限公司兴义市金州大道西侧加油（气）站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金州大道侧（与金水路交汇处）	/	中国石化销售公司广西石油分公司百色平班直批站	/	0号（VI）	供货日期：2023.07.29/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
105	车用柴油	中海油贵州销售有限公司盘州威红加油站	贵州省六盘水市盘州市亦资街道威红公路旁（下西铺村）	/	中海油云南销售有限公司华贴油库-A	/	0号（VI）	供货日期：2023-08-07/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
106	车用柴油	六盘水市红果经济开发区月亮山加油站	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏社区月亮山	/	云南四瑞油库	/	0号（VI）	供货日期：2023年08月15日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
107	车用柴油	六盘水中南企业管理有限公司盘州华家屯加油站	贵州省六盘水市盘州市翰林街道干沟桥环线东旁	/	中石化晴隆油库	/	0号（VI）	供货日期：2023年07月19日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
108	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水市盘州市红果加油站	贵州省六盘水市盘州市翰林街道	/	曲靖松林油库	/	0号（VI）	供货日期：2023年08月13日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
109	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红果北加油站	贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区西红公路口	/	贵州中石化濠坝油库	/	0号（VI）	供货日期：2023年08月20日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
110	车用柴油	威宁县海丰加油站	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县小海镇小海村小海组	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.16	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
111	车用柴油	纳雍县姑开乡双涵洞加油站	贵州省毕节市纳雍县姑开乡姑开村双涵洞	/	中国石化销售公司贵州石油分公司濠坝油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.18	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
112	车用柴油	中石化威宁建投能源有限责任公司扬帆加油站	贵州省毕节市威宁县五里岗街道工业四路	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.8.21	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
113	车用柴油	威宁县韶观加油站有限公司	威宁县海边街道阳光大道	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.10	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
114	车用柴油	威宁县观风海加油站	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县观风海镇仓房组	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.6.15	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
115	车用柴油	威宁县双龙加油站	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县双龙镇大地村	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.8.14	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
116	车用柴油	赫章县黔运商贸有限公司平山加油站	贵州省毕节市赫章县平山乡	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.09	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
117	车用柴油	赫章县威奢加油站	贵州省毕节市赫章县威奢乡鱼塘村	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.14	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
118	车用柴油	赫章县儿马冲加油站	贵州省毕节市赫章县双坪乡儿马冲村	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.06.28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
119	车用柴油	纳雍县董地加油站	贵州省毕节市纳雍县董地乡冷冲村	/	贵州省闽贵能源有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.16	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
120	车用柴油	纳雍县鸿运石化有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇瓦厂河	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.05.27	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
121	车用柴油	中海油贵州销售有限公司开阳双流加油站	贵州省贵阳市开阳县双流镇少帅路	/	中石油久长油库	/	0号（VI）	进货日期：2023/8/12	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
122	车用柴油	开阳县永温加油站	贵州省贵阳市开阳县双流镇白安营村大坡	/	中石化销售公司贵阳油库	/	0号（VI）	进货日期：2023/8/7	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
123	车用柴油	开阳县源丰油业有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村	/	中石化贵阳油库	/	0号（VI）	进货日期：2023/7/30	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
124	车用柴油	贵阳市南明区龙洞堡金竹兴加油站（普通合伙）	贵州双龙航空港经济区西南环线北侧沙冲大桥旁	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
125	车用柴油	贵阳经济技术开发区科宇能源有限公司贵惠大道加油加气站	贵州省贵阳市经济技术开发区毛寨村贵惠大道东侧	/	贵州京泰安能源有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023-08-7	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
126	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳南明油小线加油二站	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场东侧G（14）023号地块【双龙区】	/	中石化贵阳油库	/	0号（VI）	进货日期：2023/8/10	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
127	车用柴油	贵阳兴二培加油站（普通合伙）	贵州省贵阳市经济技术开发区毛寨村老王冲	/	贵州京泰安能源有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023-08-11	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
128	车用柴油	贵州省遵义三力石油化工有限公司凤鸣加油站	贵州省贵阳市花溪区溪北社区竹林村、甲秀南路西侧	/	贵州省遵义三力石油化工有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.8.15	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
129	车用柴油	贵州众亿能新能源有限公司农机加油站	贵州省贵阳市乌当区高新路街道贵开路126号	/	贵州安燃能源有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.07.19	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	不合格	<40℃	闪点（闭口）：不低于60℃	
130	车用柴油	贵阳金禾联拓能源科技有限公司培席壹号加油站	贵州省贵阳市乌当区东风镇北京东路延伸段上环立交西侧（培席互通匝道线北侧）	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
131	车用柴油	贵阳乌当迈达盛能源有限公司高穴二号加油站	贵州省贵阳市乌当区北京东路延伸段高穴村养猪寨	/	中石油贵阳油库	/	0号（VI）	进货日期：2023-8-12	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
132	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司青岩加油站	贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街	/	中海油云南销售有限公司秦海油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023-08-12	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
133	车用柴油	贵州惠水中海石化能源开发有限公司贵惠大道加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道贵惠大道明田东侧	/	中石油贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	2023/8/21（进货日期）	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
134	车用柴油	中国航油集团贵州石油有限公司长田加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道桥洞村	/	中石化贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023.8.16	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
135	车用柴油	清镇市中海石化销售有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙街道办事处红湖村	/	中化石油川渝有限公司	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023-08-01	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
136	车用柴油	贵阳林业产业发展有限公司加油站	贵州省贵阳市云岩区百花大道12号	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
137	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司五里冲加油站	贵州省贵阳市南明区贵黄公路1·75公里处【花果园社区】	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
138	车用柴油	贵阳市苏能加油站有限公司	贵州省贵阳市云岩区三桥马王庙片区G（09）31号地块	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
139	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司庙儿山加油站	贵州省贵阳市清镇市大星村	/	中石化贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023-08-14	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
140	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳南明皂角井加油站	贵州省贵阳市南明区花溪大道中段皂角井【中曹司社区】	/	中石化贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023.8.17	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
141	车用柴油	台江县林业加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇洋汪寨	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
142	车用柴油	剑河县九龙归塘加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇展架村高速公路出口	/	怀化会同油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.15	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
143	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州黔东南剑河石油分公司新城加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇	/	凯里油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.21	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
144	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州黔东南镇远石油分公司皮家院加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇皮家院	/	凯里油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.23	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
145	车用柴油	贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司镇远汽车站加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和街太平桥	/	凯里油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.19	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
146	车用柴油	雷山县西江加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江马鞍山	/	凯里油库	/	0号（VI）	供货日期：20230820	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
147	车用柴油	凯里市环球东城加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开怀变电站以东400米	/	怀化会同油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.07.05	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
148	车用柴油	三穗匝道口加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县城匝道进出口	/	凯里油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.22	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
149	车用柴油	三穗县瓦寨天王坝加油站有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县瓦寨镇天王坝	/	凯里油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.13	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
150	车用柴油	凯里市晓庄加油站有限责任公司虎庄加油站	贵州省黔东南州凯里市龙场镇虎庄村	/	凯里油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.18	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
151	车用柴油	黔东南州华明电力服务有限责任公司成品油销售分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市龙头河李家庄	/	凯里油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.07.26	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
152	车用柴油	贵州省六枝特区盛安石化产品股份合作经营部六枝加油站	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇塔山村	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023-08-14/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
153	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司塔山加油站	贵州省六盘水市六枝特区养护段	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023-08-17/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
154	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司平寨加油站	贵州省六盘水市六枝特区致富路	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023-08-19/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
155	车用柴油	六盘水嵩阳商贸有限公司六枝店子加油站	贵州省六枝特区那玉村牂牁大道延长线东南侧紧邻西互通收费站	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司	/	0号（VI）	供货日期：2023年05月04日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
156	车用柴油	贵州高投能源开发有限公司岩脚服务区油气电混合站一站	贵州省六盘水市六枝特区六六高速北侧岩脚服务区加油站	/	中海油云南销售有限公司秦海油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.7.21/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
157	车用柴油	水城县祥润加油站（普通合伙）	贵州省六盘水市水城县双水街道办以朵村四组	/	濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023-02-01/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
158	车用柴油	水城县明瑞加油站（普通合伙）	贵州省六盘水市水城县双水街道办以朵大道旁	/	濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023-03-06/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
159	车用柴油	六盘水华栋瑞源加油站	贵州省六盘水市水城县水城经济开发区一号大道	/	濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.21/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
160	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司华明加油站	贵州省六盘水市水城县濠坝镇明洞村	/	濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023-08-18/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
161	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司鑫源加油站	贵州省六盘水市水城县双水开发区	/	贵州中石化濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.8.22/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
162	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司红山加油站	贵州省六盘水市高新区红山大道东段南侧	/	濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.22/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
163	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红桥中心加油站二站	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红桥东路43号	/	贵州久长油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023年08月21日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
164	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红桥西二号加油站	贵州省六盘水市钟山经济开发区（红桥新区）石桥三路	/	贵州中石化濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023年08月23日/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
165	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司金贝加油站	贵州省六盘水市钟山经济开发区（红桥新区）凉都大道东段北侧	/	濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.23/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
166	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司红山加油站	贵州省六盘水市高新区红山大道东段北侧	/	濠坝油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.23/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
167	车用柴油	六盘水万昌贸易有限公司麒麟加油站	经济开发区人民中路	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
168	车用柴油	六盘水市天海石油有限公司青园路加油站	贵州省六盘水市钟山区红岩街道青园路(康乐北路延伸段)71号	/	滥坝油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.9/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
169	车用柴油	毕节市永顺加油站	贵州省毕节市七星关区朱昌镇朱昌村三组	/	中国石化销售股份有限公司贵州毕节石油分公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.25	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
170	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州毕节七星关石油分公司二堡加油站	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇二堡村	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司贵阳油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
171	车用柴油	毕节黔金叶旭照加油站（普通合伙）	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇碧阳大道佰润汽车公园旁	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
172	车用柴油	织金县化起镇新兴加油站	贵州省毕节市织金县化起镇新祥村	/	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司安顺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.08	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
173	车用柴油	织金县牛场镇黄河加油站	贵州省毕节市织金县牛场镇群营村煤山组	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司贵阳油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.17	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
174	车用柴油	织金县马场匝道加油站	贵州省毕节市织金县织金县马场乡夏蓉高速匝道	/	贵州省闽贵能源有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.24	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
175	车用柴油	七星关区德溪二号路加油站	贵州省毕节市七星关区德溪办二号路	/	浙油供应链管理（舟山）有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.14	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
176	车用柴油	七星关区快车道加油站（有限合伙）	七星关区鸭池镇营脚村碧阳二道旁	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司滥坝油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.23	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
177	车用柴油	金沙县清桥加油站	贵州省毕节市金沙县清池镇上坝村	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
178	车用柴油	大方县黔川加油站	贵州省毕节市大方县长石镇巨石村官田水库边	/	中国石油天然气股份有限公司贵州久长油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.27	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
179	车用柴油	大方县长石镇官田加油站	贵州省毕节市大方县长石镇官田村石笋组	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
180	车用柴油	金沙县清池加油站	贵州省毕节市金沙县清池镇	/	中国石油天然气股份有限公司贵州遵义油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
181	车用柴油	大方九驿加油站有限公司	贵州省毕节市大方县兴隆乡狮子村委对面	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司滥坝油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.23	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
182	车用柴油	金沙县张家湾加油站	贵州省毕节市金沙县城关镇红岩村	/	中国石油天然气股份有限公司贵州遵义油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.21	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
183	车用柴油	关岭县印坝加油站	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇印坝村	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.1	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
184	车用柴油	关岭布依族苗族自治县农机加油站	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇红电桥	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.7.15	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
185	车用柴油	六盘水市钟山区金利源新加油站	贵州省六盘水市钟山区双戛乡马姚路段	/	滥坝油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.20	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
186	车用柴油	六盘水日洋投资有限公司钟山区德丰加油站	贵州省六盘水市钟山区杨柳街道三块田2号桥东南侧	/	滥坝油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
187	车用柴油	关岭自治县上沙德加油站有限公司	贵州省安顺市关岭县顶云街道濠陵大道旁	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.24	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
188	车用柴油	六盘水日洋投资有限公司钟山区德坞加油站	贵州省六盘水市钟山区德坞街道人民西路以北、大山天然气有限公司以西	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
189	车用柴油	镇宁海晶石油化工有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道城南村	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.31	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
190	车用柴油	安顺杉树加油站有限公司	贵州省安顺经济技术开发区西航办事处二环路南侧（杉树村段）	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
191	车用柴油	镇宁自治县杜家山西郊加油站	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西郊杜家山（金兰湾小区对面）	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.29	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
192	车用柴油	安顺市鑫龙加油站有限公司	贵州省安顺市黄果树旅游区龙宫镇蔡官片区花安高速出站匝道口旁	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.10	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
193	车用柴油	贵州黄果树旅游区中石化汇远能源发展有限责任公司王三田坝加油站	贵州省安顺市黄果树旅游区王三田坝加油站加油站房	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
194	车用柴油	镇宁自治县红星石油销售有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道桃树林堡堡	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.29	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
195	车用柴油	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司黄果树加油站	贵州省安顺市黄果树风景名胜区水黄公路K2 800米	/	贵州贵阳油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.29	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
196	车用柴油	罗甸县惠罗加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇城西大道北侧	/	贵阳油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.27	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
197	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州黔东南从江石油分公司观音阁加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇南下大道（观音阁）	/	都匀油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.26	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
198	车用柴油	黔南州北威能源发展有限公司都匀市纬五路莲花山加油站	贵州省黔南州都匀市莲花山隧道口纬五路北侧	/	都匀油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.23	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
199	车用柴油	贵州省罗甸县沟亭匝道口加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇沟亭村高速公路匝道口	/	贵州久长油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.07	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
200	车用柴油	天柱县仁良能源有限公司三优四惠加油站	贵州省黔东南州天柱县凤城街道农贸二街行政中心至三中道路东面	/	怀化会同油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.20	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
201	车用柴油	锦屏县锦南加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县平略镇八洋村	/	怀化会同油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.04	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
202	车用柴油	贵州省黎平县东关加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道正阳街9号	/	柳州三江直批站	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
203	车用柴油	天柱县征程加油站（普通合伙企业）	天柱县凤城街道教场村	/	怀化会同油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.25	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
204	车用柴油	罗甸县逢亨双兴加油站	贵州省黔南州罗甸县逢亨镇一队	/	贵阳油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.30	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	不合格	57℃	闪点（闭口）：不低于60℃	
205	车用柴油	麻江县贤昌牛羊冲加油站	麻江县贤昌镇高枳村老洼冲组	/	河池南丹永安直批站	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.08	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
206	车用柴油	丹寨县金武加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县开发区金钟大道	/	凯里油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.08	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
207	车用柴油	贵州省黔东南凯泰油气有限责任公司丹寨县城东加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟大道大桥上段道路南侧	/	怀化新昌油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.05	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
208	车用柴油	榕江县平江加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县平江乡平江溪口	/	柳州三江直批站	/	0号（VI）	供货日期：2023.06.06	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
209	车用柴油	锦屏县固本加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县固本乡瑶里村	/	怀化会同油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.02	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
210	车用柴油	贵州都匀中能石化有限公司中心加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路马踏飞燕西北侧	/	广西河池金城江油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.26	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
211	车用柴油	麻江县坝芒乡晨飞加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝芒村	/	都匀油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.19	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
212	车用柴油	黎平县中心加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇机场专线K0500-K0580工商局旁边	/	柳州三江直批站	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.27	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
213	车用柴油	贵州省安顺市平坝区环宇路口加油站	贵州省安顺市平坝区羊昌乡穿石村	/	中石化安顺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023/08/31	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
214	车用柴油	贵州黔安加油站有限公司	贵州省安顺市平坝区安平街道贵安大道喜客泉村段	/	中石化安顺油库	/	0号（VI）	进货日期：2023/08/28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
215	车用柴油	贵州省德明石化有限公司贵定昌明加油站	贵州省黔南州贵定县昌明镇5号路	/	/	/	0号（VI）	/	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
216	车用柴油	贵州中侨新能源发展有限公司昌明忙顶加油站	贵州省黔南州贵定县昌明镇忙顶309省道	/	中石化都匀油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.31	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
217	车用柴油	贵州宝塔石化有限公司昌明掌虎坝加油站	贵州省黔南州贵定县昌明镇猛安村掌虎坝对面X922县道旁	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	不合格	53℃	闪点（闭口）：不低于60℃	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
218	车用柴油	安顺市平坝区通达加油站	安顺市平坝区望城坡昌兴大道北侧	/	山东海科石化销售有限公司	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023/08/28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
219	车用柴油	贵州众和实业开发有限公司贵龙加油一站	贵州省黔南州龙里县谷脚镇观音村香樟岩组	/	中石化贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023/08/30	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
220	车用柴油	龙里县万顺龙城能源有限公司贵龙纵线加油一站	贵州省黔南州龙里县谷脚镇万豪大道纵线加油一站	/	贵州国储158油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023/08/28	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
221	车用柴油	长顺县广顺供销加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
222	车用柴油	长顺县广顺镇顺荣加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇马鞍山	/	中石化贵阳油库	/	0号（Ⅵ）	进货日期：2023/08/18	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
223	车用柴油	贵州平塘县中海石化能源开发有限公司苗二河加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平舟镇金盆村	/	河池南丹永安直批站	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.09.04	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
224	车用柴油	贵州九榕能源开发有限公司三都九榕加油站	贵州省黔南州三都县九阡镇九阡村荔榕高速匝道口	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
225	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州黔南荔波石油分公司时来加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇	/	都匀油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.09.02	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
226	车用柴油	荔波县沙地加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道时来坝沙地(机场路口)	/	河池玉峰油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.29	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
227	车用柴油	贵州能基嘉华石油化工有限公司平塘县城西加油站	平塘县金盆街道新舟村	/	贵州550油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.08.14	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
228	车用柴油	贵州黔南荷丰石化加油站有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道环西大道西侧、尹珍大道北侧	/	广西天盛港务有限公司	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.09.01	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
229	车用柴油	普定县平源加油站有限公司	贵州省安顺市普定县定南街道龙马新社区文昌路（青山路口斜对面）	/	安顺油库	/	0号（Ⅵ）	供货日期：2023.8.24	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
230	车用柴油	安顺市安紫匝道口二号加油站有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道西秀产业园区二环路东段（颍郡房开旁）	/	未提供	/	0号（Ⅵ）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
231	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两六路一号加油站	贵州省安顺市西秀区两路公路旁	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
232	车用柴油	贵州京泰安能源有限公司安顺市京泰安紫阳道口一号加油站	贵州省安顺市西秀区西秀产业园两六路54号地块	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.9.2	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
233	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司千禧加油站	贵州省安顺市西秀区贵黄公路86公里处	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.22	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
234	车用柴油	安顺市幺铺镇周全电脑加油站	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
235	车用柴油	玖燃能源有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道双线路与二环路交叉口北侧	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
236	车用柴油	紫云县南紫能源贸易有限公司猫营镇加油站	紫云县猫营镇大河村（209省道）西侧	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
237	车用柴油	紫云自治县中源石化有限责任公司板当加油站	贵州省安顺市紫云县板当镇青山村茶叶哨组沙子关	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.9.1	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
238	车用柴油	紫云苗族布依族自治县岩湾加油站	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇岩湾村	/	秦海油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.10	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
239	车用柴油	贵州省安顺汽车运输公司普定交通枢纽加油站	贵州省安顺市普定县城南观音山安普大道旁	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
240	车用柴油	贵州恒煌兴达石化加油站有限公司	贵州省安顺市普定县穿洞街道普波大道与北环路交叉处	/	安顺油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.8.30	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
241	车用柴油	大方县百纳加油站	贵州省毕节市百里杜鹃百纳乡百纳村	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司贵州久长油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.18	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
242	车用柴油	黔西县金牛农业综合开发有限公司金牛加油站	贵州省毕节市黔西县林泉镇移民村	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
243	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州毕节大方石油分公司百里杜鹃杭瑞高速路接口加油站	贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡龙竹村	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司贵阳油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.09.03	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
244	车用柴油	贵州省恒辉商贸有限公司黔西县加油站	贵州省毕节市黔西县杜鹃办事处新民社区二组（321国道旁）	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司贵阳油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.09.02	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
245	车用柴油	黔西县绿化乡加油站（普通合伙）	黔西县绿化乡石桐社区运煤大道与004县道交叉处	/	贵阳南明秦海储运有限公司	/	0号（VI）	进货日期：2023.06.22	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
246	车用柴油	黔西县恒润加油站	贵州省毕节市黔西县黔金路214号	/	未提供	/	0号（VI）	进货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	不合格	54.5℃	闪点（闭口）：不低于60℃	
247	车用柴油	瓮安县珠藏供销社加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县珠藏长征路	/	中国石化销售公司广西石油分公司广西河池金城江油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.24	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
248	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州黔南石油分公司瓮安县珠藏凯达加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县珠藏镇翁郎坝社区	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司都匀油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.09.02	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
249	车用柴油	福泉市溪家湾加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市城厢镇	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司都匀油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.09.03	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
250	车用柴油	福泉新标能源有限公司励马加油站	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金大道金鸡山隧道西侧	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司都匀油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.09.03	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
251	车用柴油	中国石化销售股份有限公司贵州黔南福泉石油分公司金山加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市洒金北路文峰广场旁	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司都匀油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.08.24	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
252	车用柴油	独山县城南油气站	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇双桥村翁桥组（独荔公路东侧）	/	河池南丹永安直批站	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.24	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
253	车用柴油	中海油广东销售有限公司三都荔高速三洞东加油站	贵州省黔南州三都县三荔高速三洞服务区东侧	/	贵州久长油库	/	0号（VI）	供货日期：2023.08.24	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
254	车用柴油	清镇青远加油站有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处燕尾村云站路职教城西区8号地块	/	贵州嘉鑫石化销售有限公司	/	0号（VI）	供货日期：2023年9月17日	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
255	车用柴油	清镇市小河加油站有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇小河	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	不合格	52℃	闪点（闭口）：不低于60℃	
256	车用柴油	贵州东方红升新能源有限公司二号加油站	贵州省贵阳市清镇市百马大道西侧	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
257	车用柴油	修文县丰天下农商旅互联有限公司白龙大道加油站	贵州省贵阳市修文县龙场镇龙桂村境内（修文县丰天下农商旅互联有限公司）	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
258	车用柴油	修文龙行商贸有限公司龙行加油站	贵州省贵阳市修文县龙场镇龙扎线大青村	/	未提供	/	0号（VI）	供货日期：未提供	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	不合格	56.5℃	闪点（闭口）：不低于60℃	
259	车用柴油	修文金汇溢源商贸有限公司阳场坝加油站	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道大青村（阳场坝加油站）	/	中石化贵阳油库	/	0号（VI）	供货日期：2023/8/30	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
260	车用柴油	贵阳城发中石油能源有限公司高山服务区二号加油站	贵州省贵阳市白云区青龙路沿线高山服务区	/	中国石油天然气股份有限公司贵州久长油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.09.10/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
261	车用柴油	贵阳白云海龙储运加油站	贵州省贵阳市白云区沙文镇盐沙大道石灰坡隧道进口400米	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售贵阳分公司贵州久长油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.09.08/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	
262	车用柴油	贵阳市白云区牛场乡加油站	贵州省贵阳市白云区蓬菜村	/	国家粮食和物质储备局贵州局一五八处158油库	/	0号（VI）	进货日期：2023.09.12/—	硫含量、酸度、多环芳烃含量、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度（20℃）、脂肪酸甲酯含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域车用汽油产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	车用汽油	安顺黄铺石油化工有限公司 沿德高速公路官舟服务区加油贰站	沿河至德江高速公路官舟服务区	/	未提供	/	95号 (VIB)	供货日期： 未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
2	车用汽油	沿河官舟枣树加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县官舟镇官舟村五组	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023年07月12日	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
3	车用汽油	安顺黄铺石油化工有限公司 沿德高速公路官舟服务区加油贰站	沿河至德江高速公路官舟服务区	/	贵州安燃能源有限公司	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023年07月25日	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
4	车用汽油	沿河土家族自治县土地坳竹花加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县土地坳镇竹花村	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	95号 (VIB)	供货日期： 2023.07.19	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
5	车用汽油	沿河土家族自治县官舟镇黄龙村吴家湾组与马脑村交界处	沿河土家族自治县官舟镇黄龙村	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	95号 (VIB)	供货日期： 2023年07月25日	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
6	车用汽油	沿河土家族自治县山峡加油站	沿河土家族自治县山峡生态工业园区	/	中国石化销售股份有限公司重庆西阳石油分公司	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023年08月03日	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
7	车用汽油	沿河黑水麻竹溪加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县黑水乡麻竹溪	/	158油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023.07.22	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
8	车用汽油	印江自治县刀坝乡加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县印江自治县刀坝乡街上	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023.07.24	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
9	车用汽油	沿河土家族自治县月亮岩加油站	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇月亮岩	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023.08.07	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
10	车用汽油	印江土家族苗族自治县峨岭加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道东郊新车站东侧	/	湘西乾州油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023/7/16	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	车用汽油	印江土家族苗族自治县南环加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道甲山村	/	灯塔油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023/7/29	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
12	车用汽油	贵州铜仁北威能源发展有限公司印江南环路加油站	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道坪兴村后头坡南环线南侧、安置户西侧、粮食直库东北方向	/	灯塔油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.07.24	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
13	车用汽油	兴义市兴茂加油站	贵州省黔西南州兴义市敬南镇高山村（兴陇公路旁）	/	茂名恒阔化工有限公司	/	95号（VIB）	2023.06.08/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
14	车用汽油	兴义市纳录加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市下五屯办纳录村四组	/	三雷油库	/	92号（VIB）	2023.07.18/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
15	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司兴义坪东加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇贵醇西路	/	中海油云南销售有限公司贵州销售分公司罗平油库-A	/	92号（VIB）	2023.08.08/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
16	车用汽油	兴义市家鹏加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇光辉村	/	中海油云南销售有限公司罗平油库-A	/	95号（VIB）	未提供/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
17	车用汽油	兴义市东贡加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办坝美村（西南环线旁）	/	中海油云南销售有限公司罗平油库-A	/	92号（VIB）	2023.08.07/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
18	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南兴义桔山大道加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山新区桔山大道	/	郑屯油库	/	92号（VIB）	2023.08.08/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
19	车用汽油	兴义市中原石化有限公司威舍加油站	贵州省黔西南州兴义市威舍镇货场路88号	/	郑屯油库	/	92号（VIB）	2023年8月5日/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
20	车用汽油	兴义市龙井加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村纬五路北侧	/	中海油云南销售有限公司罗平油库-A	/	92号（VIB）	2023年08月05日/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州黔西南销售分公司黄河加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市威舍镇贵醇西路	/	安顺油库	/	92号（VI B）	2023.08.04/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
22	车用汽油	兴仁市蓝天加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市兴仁大道中段	/	中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司	/	95号（VI B）	供货日期：2023年7月21日/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
23	车用汽油	兴义市永晶加油站	贵州省黔西南州兴义市木贾街道活跃村	/	中国石化销售公司广西石油分公司广西百色三雷油库	/	92号（VI B）	2023/7/28/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
24	车用汽油	兴义市桔山镇双凤加油站	兴义市黄草街道七星路	/	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南石油分公司	/	95号（VI B）	2023.07.28/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
25	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州黔西南兴义云贵加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市南环路	/	郑屯油库	/	92号（VI B）	2023.08.02/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
26	车用汽油	兴义市天和加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办西湖路68号	/	郑屯油库	/	92号（VI B）	2023/7/26/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
27	车用汽油	兴仁市陆关工业园区瓦窑寨加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市陆关工业园区（经济开发区）	/	郑屯油库	/	95号（VI B）	供货日期：2023/7/30/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
28	车用汽油	兴义市幸福加油站（普通合伙）	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办幸福路幸福小区斜对面	/	未提供	/	95号（VI B）	未提供/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
29	车用汽油	兴仁市侨兴石化经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市真武山街道办事处真武山社区6组	/	郑屯油库	/	92号（VI B）	供货日期：2023年8月4日/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
30	车用汽油	兴义市四联加油站	兴义市下五屯办坝佑村	/	中海油云南销售有限公司罗平油库-A	/	92号（VI B）	2023.07.29/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
31	车用汽油	赤水市宝源乡回龙加油站	贵州省遵义市赤水市宝源乡回龙村	/	中国石化重庆石油化工有限公司	/	92号（VIB）	进货日期：2023.05.18	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	车用汽油	广西高原化工有限公司赤水市赤水叙加油站	贵州省遵义市赤水市大同镇大同大道西侧处	/	中石油隆昌油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.07	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
33	车用汽油	赤水市海和石油化工有限公司赤水加油站	赤水市文华办事处双龙村教育园区斜对面	/	中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.03	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
34	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州遵义赤水石油分公司贵州遵赤高速公路匝道口(城工大道)加油站	贵州省遵义市赤水市金华街道高速公路下线口处	/	中国石化销售分公司四川石油分公司四川泸州油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.06	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
35	车用汽油	赤水市夹子口加油站	贵州省遵义市赤水市文华办望城村夹子口	/	重庆市江顺石油有限公司	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.01	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
36	车用汽油	桐梓县新站镇下元堡加油站	贵州省遵义市桐梓县新站镇下元堡	/	中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.07.15	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
37	车用汽油	贵州省凤冈县龙凤南方石化有限责任公司柏梓加油站	遵义市凤冈县凤岭街道柏梓村杨洪坝组	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.06.08	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
38	车用汽油	遵义市黔航石油有限公司汇川区河溪坝加油站	贵州省遵义市汇川区董公寺街道河溪坝	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.08.03	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
39	车用汽油	遵义市永嘉石油经营管理有限公司汇川区永嘉加油站	遵义市汇川区红河北路	/	中国石油石化股份有限公司重庆石油分公司	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.08.03	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
40	车用汽油	凤冈县土溪加油站	贵州省遵义市凤冈县土溪镇大连村双龙组	/	中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.04.02	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
41	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州遵义销售分公司黔丰加油站	贵州省遵义市汇川区高坪镇清溪村	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司久长油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.07.28	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
42	车用汽油	遵义市利丰隆贸易有限公司遵龙大道加油一站	贵州省遵义市汇川区董公寺街道董公寺收费站西北侧	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.08.03	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州遵义凤冈石油分公司三坝加油站	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	/	中石油久长油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.08	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
44	车用汽油	桐梓县燎原加油站（普通合伙）	贵州省遵义市桐梓县燎原镇蟠龙洞洞口南侧	/	中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	/	95号（VIB）	进货日期：2023.07.20	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
45	车用汽油	贵州省遵义三力石油化工有限公司团泽加油站	贵州省遵义市汇川区团泽镇	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	95号（VIB）	进货日期：2023.06.26	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
46	车用汽油	凤冈县凤阳石油销售有限公司新建加油站	贵州省遵义市凤冈县新建镇	/	重庆德能石油有限公司綦江油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.06.19	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
47	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州遵义桐梓石油分公司城内加油站	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇环西南路25#	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.08	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
48	车用汽油	凤冈何坝高速公路匝道口加油站（普通合伙）	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇茶海之心大道中段	/	中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.06	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
49	车用汽油	桐梓县沙岗加油站	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道沙坪村210国道杉坪段东侧	/	中国石化销售公司重庆石油分公司重庆涪陵长寿新恒阳油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.01	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
50	车用汽油	贵州红石能源有限责任公司城北加油站	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇河滨北路	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司久长油库	/	95号（VIB）	进货日期：2023.08.07	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
51	车用汽油	贵州永鑫盛源贸易有限公司桃源加油站	贵州省贵阳市修文县扎佐镇红星村	/	中石油贵州久长油库	/	95号（VIB）	进货日期：2023.7.25	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
52	车用汽油	息烽兴盛供销有限责任公司加油站	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	/	中国石油化工股份有限公司重庆石油分公司	/	92号（VIB）	供货日期：2023.7.19	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
53	车用汽油	息烽瑞兴加油站有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇下阳朗村	/	未提供	/	92号（VIB）	进货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	车用汽油	贵阳高鑫天鼎加油站有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文园区中部二十六大道南侧、科新南街东侧	/	贵阳南明秦海储运有限公司	/	92号（ⅥB）	进货日期：2023年08月01日	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
55	车用汽油	息烽坪泉加油站有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇马当田村龙泉大道中段	/	中国石化销售公司贵州分公司贵阳油库	/	95号（ⅥB）	进货日期：2023-08-04	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
56	车用汽油	贵州中信福瑞商务发展有限公司扎佐工业园区加油站	贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区	/	未提供	/	92号（ⅥB）	进货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
57	车用汽油	贵州富亿达加油站有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭街道开发区沙文生态科技产业园北部03-02-09地块	/	未提供	/	92号（ⅥB）	进货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
58	车用汽油	贵州叁叁中海加油站有限责任公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道大龙村境内	/	贵州安燃能源有限公司	/	92号（ⅥB）	进货日期：2023.8.6	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
59	车用汽油	贵州天鼎金清大道甲醇综合加注站有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇何官村金清大道清镇往观山湖区方向右侧	/	未提供	/	92号（ⅥB）	进货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
60	车用汽油	贵州中海石化宾阳大道加油站（普通合伙）	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道南段东侧小箐村	/	/	/	95号（ⅥB）	进货日期：2023-08-08	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
61	车用汽油	贵州吉翔瑞商贸有限公司金清加油站	贵州省贵阳市观山湖区金清线中段西侧	/	贵州鑫邦力合石化有限公司	/	92号（ⅥB）	进货日期：2023.7.30	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
62	车用汽油	贵阳云中能源投资有限公司云环加油站	贵阳市白云区艳山红镇曹关村云环路西侧	/	中石油久长油库	/	92号（ⅥB）	进货日期：2023-08-10	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
63	车用汽油	贵州筑城石油销售有限公司筑云加油站	贵州省贵阳市白云区耙耙坳	/	贵州鑫邦力合石化有限公司	/	95号（ⅥB）	进货日期：2023-08-06	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
64	车用汽油	贵州贵安中石化有限责任公司贵安大道贰号加油（气）站	贵州省贵安新区湖潮乡贵安大道K15 700处	/	中石化贵阳油库	/	92号（VI B）	进货日期：2023-08-08	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
65	车用汽油	贵州贵安中石化有限责任公司贵安大道壹号加油（气）站	贵州省贵安新区湖潮乡大道K16 000	/	中国石化销售公司贵州石油分公司贵阳油库	/	95号（VI B）	进货日期：2023-08-09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
66	车用汽油	贵安新区中油能源有限公司京安大道加油站	贵州省贵安新区湖潮乡GA（20）019（ZF-05-05）地块	/	中石油贵州久长油库	/	92号（VI B）	进货日期：2023-08-09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
67	车用汽油	贵州迈达盛集团白云区能源有限公司摆拢加油加气站	贵州省贵阳市白云区艳山红镇观云大道西侧	/	中国石油天然气股份有限公司	/	92号（VI B）	供货日期：2023.7.27	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
68	车用汽油	铜仁市碧江区和平加油站	贵州省铜仁市碧江区和平乡龙鱼村鱼兴二组	/	未提供	/	92号（VIB）	供货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
69	车用汽油	铜仁市能源投资有限公司谭木桥甲醇油气电综合站	贵州省铜仁市碧江区川硐铜兴大道谭木桥处A-07-04	/	灯塔油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.11	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
70	车用汽油	铜仁市瓦屋加油站	贵州省铜仁市碧江区瓦屋乡岩山塘	/	灯塔油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.06	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
71	车用汽油	铜仁桐木坪诚信加油站有限公司	贵州省铜仁市碧江区桐木坪乡下口村石月坳组	/	灯塔油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.05.28	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
72	车用汽油	铜仁市河西加油站	贵州省铜仁市碧江区河西八官村	/	灯塔油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.01	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
73	车用汽油	贵州大道石化有限公司苗冲加油站	贵州省黔东南州岑巩县舞水街道新思大道苗冲	/	湘西乾州油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.16	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
74	车用汽油	松桃海晶石油化工有限公司大兴加油站	贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴镇星光村	/	重庆黔江西阳麻旺油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
75	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州铜仁松桃土屯加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县太平营街道土屯社区与花鼓大道交叉处旁	/	灯塔油库	/	95号(VIB)	供货日期: 2023/8/12	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
76	车用汽油	贵州松桃恒泰鑫业矿业有限公司太平营互通加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县太平营街道办事处互通与花鼓大道交叉路口	/	湘西乾州油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.13	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
77	车用汽油	岑巩县大有加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县大有	/	怀化会同油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.02	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
78	车用汽油	贵州大龙贵发加油站	贵州省铜仁市大龙经济开发区主干道政务中心对面	/	灯塔油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.12	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
79	车用汽油	中海油贵州销售有限公司大龙惠通加油站	贵州省铜仁市大龙经济开发区草坪村	/	贵州久长油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.13	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
80	车用汽油	铜仁民生石油有限公司七里冲加油站	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇前龙村七里冲一号地块	/	灯塔油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.12	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
81	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州铜仁松桃马前坳加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇马田坳	/	灯塔油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023/8/13	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
82	车用汽油	松桃蓼皋镇加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇吊井湾社区小凤董	/	湘西乾州油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.12	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
83	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州铜仁松桃枇杷塘加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇枇杷塘村	/	灯塔油库	/	95号(VIB)	供货日期: 2023/8/8	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
84	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州铜仁销售分公司松桃北门加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇马场	/	贵州久长油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023/8/13	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
85	车用汽油	松桃中围能源有限公司桂花加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道花鼓大道桂花村左侧	/	湘西乾州油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023/7/8	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
86	车用汽油	铜仁兴新能源服务有限公司高新区综合能源站	贵州省铜仁市高新技术产业开发区核心区控规DZ-9-B-14地块	/	湘西乾州油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.12	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
87	车用汽油	中海油贵州销售有限公司铜仁市正大加油站	贵州省铜仁市松桃苗族自治县正大镇正光村	/	贵州久长油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.02	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
88	车用汽油	遵义市南宮加油站（普通合伙）	贵州省遵义市红花岗区经济开发区深溪镇龙江村内	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.10	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
89	车用汽油	遵义鑫融合置业有限公司鑫融合加油站	贵州省遵义市红花岗区东联线二职高旁	/	重庆宝瑞石化有限公司	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.08	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
90	车用汽油	贵州安泰湘江能源有限公司遵义市红花岗区桑木樑加油站	贵州省遵义市红花岗区南关街道镇隆村桑木樑村民组黔渝高铁以东，遵义大道南侧	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.13	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
91	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州遵义城区石油分公司永安加油站	贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安村百花大道	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	95号（VIB）	进货日期：2023.08.09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
92	车用汽油	遵义市鸣丰加油站	贵州省遵义市红花岗区深溪镇深溪村五星组3号	/	国家粮食和物资储备局贵州局一五八处158油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.07	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
93	车用汽油	遵义市播州区双兴加油站	贵州省遵义市播州区龙坪镇兴隆村57号	/	贵州省遵义三力石油化工有限公司兰云石油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.03	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
94	车用汽油	遵义市播州区祥龙加油站	贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	95号（VIB）	进货日期：2023.08.09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
95	车用汽油	贵州凯莱石化有限公司乐理加油站	贵州省遵义市播州区鸭溪镇乐理村（北环高速乐理收费站出口处）	/	东明中油	/	92号（VIB）	进货日期：2023.05.16	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
96	车用汽油	贵州诚运能源有限责任公司民主加油站	贵州省遵义市播州区南白街道民主社区红旗组	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司	/	92号（VIB）	进货日期：2023.07.31	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
97	车用汽油	中国航油集团贵州石油有限公司遵义共青加油站二站	贵州省遵义市播州区龙坑街道共青大道杭瑞高架桥南侧	/	中国石化销售公司贵州石油分公司贵阳油库	/	95号（VIB）	进货日期：2023.06.29	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
98	车用汽油	中海油贵州销售有限公司兴义市民航大道加油站	兴义市桔山办民航大道旁（州职院对面）	/	中海油云南销售有限公司华铁油库-A	/	95号（VIB）	供货日期：2023年08月13日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
99	车用汽油	贵州义龙新区骏驰商贸有限公司前丰加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇前丰村郑鲁大道旁	/	郑屯油库	/	92号（VIB）	2023年8月12日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
100	车用汽油	兴义市兴丰加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办凤仪路	/	中国石化销售股份有限公司广西百色石油分公司	/	92号（VIB）	供货日期：2023年08月04日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
101	车用汽油	中海油贵州销售有限公司海龙加油站	贵州省黔西南州兴义市鲁屯镇合营村五组2018-44号	/	中海油云南销售有限公司罗平油库-A	/	92号（VIB）	2023年08月05日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
102	车用汽油	兴义市龙塘加油站有限责任公司	贵州省黔西南兴义市丰都街道民航大道机场方向兴泰隧道出口右侧	/	广东威腾石化有限公司	/	95号（VIB）	供货日期：2023年8月10日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
103	车用汽油	义龙新区双合加油站	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县龙广镇双合村龙广派出所斜对面	/	广西自贸区泰鑫能源有限责任公司	/	92号（VIB）	2023年8月08日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
104	车用汽油	黔西南州和煦油气有限公司兴义市金州大道西侧加油（气）站	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办金州大道侧（与金水路交汇处）	/	郑屯油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023-08-15/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
105	车用汽油	六盘水市红果经济开发区月亮山加油站	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翠屏社区月亮山	/	云南四瑞油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023年08月15日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
106	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红果北加油站	贵州省六盘水市盘州市两河街道两河新区西红公路路口	/	贵州中石化濠坝油库	/	92号（ⅥB）	供货日期：2023年08月16日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
107	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水销售分公司红果加油站	贵州省六盘水市盘州市翰林街道	/	贵州晴隆油库	/	95号（ⅥB）	供货日期：2023年08月16日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
108	车用汽油	中海油贵州销售有限公司盘州威红加油站	贵州省六盘水市盘州市亦资街道威红公路旁（下西铺村）	/	中海油云南销售有限公司华贴油库-A	/	95号（ⅥB）	供货日期：2023-08-14/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
109	车用汽油	六盘水中南企业管理有限公司盘州华家屯加油站	贵州省六盘水市盘州市翰林街道干沟桥环线东旁	/	贵州安燃能源有限公司	/	95号（ⅥB）	供货日期：2023年07月21日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
110	车用汽油	威宁县海丰加油站	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县小海镇小海村小海组	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	92号（ⅥB）	进货日期：2023.08.20	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
111	车用汽油	中石化威宁建投能源有限责任公司扬帆加油站	贵州省毕节市威宁县五里岗街道工业四路	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	95号（ⅥB）	进货日期：2023.8.21	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
112	车用汽油	威宁县韶观加油站有限公司	威宁县海边街道阳光大道	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司	/	92号（ⅥB）	进货日期：2023.08.19	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
113	车用汽油	威宁县双龙加油站	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县双龙镇大地村	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	92号（ⅥB）	进货日期：2023.8.06	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	不合格	1.40%	甲醇含量（质量分数）：不大于0.3%	
114	车用汽油	威宁县观风海加油站	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县观风海镇仓房组	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	95号（ⅥB）	进货日期：2023.6.15	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
115	车用汽油	赫章县威奢加油站	贵州省毕节市赫章县威奢乡鱼塘村	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司濠坝油库	/	92号（ⅥB）	进货日期：2023.08.20	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
116	车用汽油	赫章县黔运商贸有限公司平山加油站	贵州省毕节市赫章县平山乡	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
117	车用汽油	赫章县儿马冲加油站	贵州省毕节市赫章县双坪乡儿马冲村	/	中国石化销售公司贵州石油分公司董公寺油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.17	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
118	车用汽油	纳雍县董地加油站	贵州省毕节市纳雍县董地乡冷冲村	/	贵州省闽贵能源有限公司	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.05	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
119	车用汽油	纳雍县鸿运石化有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县雍熙镇瓦厂河	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司滥坝油库	/	95号（VIB）	进货日期：2023.08.05	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
120	车用汽油	纳雍县姑开乡双涵洞加油站	贵州省毕节市纳雍县姑开乡姑开村双涵洞	/	中国石化销售公司贵州石油分公司滥坝油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.18	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
121	车用汽油	中海油贵州销售有限公司开阳双流加油站	贵州省贵阳市开阳县双流镇少帅路	/	中石油久长油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023/8/11	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
122	车用汽油	开阳县永温加油站	贵州省贵阳市开阳县双流镇白安营村大坡	/	贵州硕邦石油销售有限公司	/	92号（VIB）	进货日期：2023/8/6	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
123	车用汽油	开阳县源丰油业有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村	/	中石化贵阳油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023/8/3	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
124	车用汽油	贵阳市南明区龙洞堡金竹兴加油站（普通合伙）	贵州双龙航空港经济区西南环线北侧沙冲大桥旁	/	贵阳南明秦海储运有限公司	/	95号（VIB）	进货日期：2023/8/9	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
125	车用汽油	贵州中捷新能源开发有限公司长江路加油站	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处长江路	/	158油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023-08-12	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
126	车用汽油	贵阳兴二培加油站（普通合伙）	贵州省贵阳市经济技术开发区毛寨村老王冲	/	秦海油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023-08-14	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
127	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳南明油小线加油二站	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场东侧G(14)023号地块【双龙区】	/	中石化贵阳油库	/	95号(VI B)	进货日期: 2023/8/12	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
128	车用汽油	贵州众亿能新能源有限公司农机加油站	贵州省贵阳市乌当区高新路街道贵开路126号	/	贵州硕邦石油销售有限公司	/	92号(VI B)	进货日期: 2023.07.24	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
129	车用汽油	贵州省遵义三力石油化工有限公司凤鸣加油站	贵州省贵阳市花溪区溪北社区竹林村、甲秀南路西侧	/	贵州省遵义三力石油化工有限公司	/	95号(VI B)	进货日期: 2023-08-16	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
130	车用汽油	贵阳乌当迈达盛能源有限公司高穴二号加油站	贵州省贵阳市乌当区北京东路延伸段高穴村养猪寨	/	贵州宝塔石化有限公司	/	95号(VI B)	进货日期: 2023-8-5	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
131	车用汽油	贵阳金禾联拓能源科技有限公司培席壹号加油站	贵州省贵阳市乌当区东风镇北京东路延伸段上环立交西侧(培席互通匝道线北侧)	/	重庆储旭石油化工有限公司	/	95号(VI B)	进货日期: 2023.8.14	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
132	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司青岩加油站	贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街	/	中石化贵阳油库	/	92号(VI B)	进货日期: 2023-08-15	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
133	车用汽油	贵州惠水中海石化能源开发有限公司贵惠大道加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道贵惠大道明田东侧	/	158油库	/	95号(VI B)	2023/8/4(进货日期)	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
134	车用汽油	中国航油集团贵州石油有限公司长田加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道桥洞村	/	中石化贵阳油库	/	92号(VI B)	进货日期: 2023.8.20	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
135	车用汽油	贵阳林业产业发展有限公司加油站	贵州省贵阳市云岩区百花大道12号	/	未提供	/	92号(VI B)	进货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
136	车用汽油	贵阳市苏能加油站有限公司	贵州省贵阳市云岩区三桥马王庙片区G(09)31号地块	/	贵州鑫邦力合石化有限公司	/	95号(VI B)	进货日期: 2023-8-20	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
137	车用汽油	清镇市中海石化销售有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙街道办事处红湖村	/	中化石油川渝有限公司	/	92号(VI B)	进货日期: 2023-08-07	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
138	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州贵阳南明皂角井加油站	贵州省贵阳市南明区花溪大道中段皂角井【中曹司社区】	/	中石化贵阳油库	/	95号（VI B）	进货日期：2023.8.16	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
139	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司庙儿山加油站	贵州省贵阳市清镇市大星村	/	中石油贵州久长油库	/	92号（VI B）	进货日期：2023-08-17	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
140	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州贵阳销售分公司五里冲加油站	贵州省贵阳市南明区贵黄公路1·75公里处【花果园社区】	/	中石油贵州久长油库	/	95号（VI B）	进货日期：2023.8.18	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
141	车用汽油	剑河县九龙归塘加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇展架村高速公路出口	/	怀化会同油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.18	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
142	车用汽油	三穗匝道口加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县县城匝道进出口	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.20	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
143	车用汽油	雷山县西江加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江马鞍山	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：20230820	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
144	车用汽油	贵州省凯里汽车运输(集团)有限责任公司镇远汽车站加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇共和街太平桥	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.23	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
145	车用汽油	台江县林业加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇洋汪寨	/	凯里油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.08	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
146	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州黔东南剑河石油分公司新城加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.22	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
147	车用汽油	凯里市环球东城加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市开怀变电站以东400米	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.13	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
148	车用汽油	三穗县瓦寨天王坝加油站有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县瓦寨镇天王坝	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.14	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
149	车用汽油	凯里市琥庄加油站有限责任公司虎庄加油站	贵州省黔东南州凯里市龙场镇虎庄村	/	凯里油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
150	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州黔东南镇远石油分公司皮家院加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇皮家院	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.23	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
151	车用汽油	黔东南州华明电力服务有限责任公司成品油销售分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市龙头河李家庄	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.16	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
152	车用汽油	贵州省六枝特区盛安石化产品股份合作经营部六枝加油站	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇塔山村	/	安顺油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023-08-15/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
153	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司平寨加油站	贵州省六盘水市六枝特区致富路	/	安顺油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023-08-20/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
154	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水六枝石油分公司塔山加油站	贵州省六盘水市六枝特区养护段	/	安顺油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023-08-17/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
155	车用汽油	水城县明瑞加油站(普通合伙)	贵州省六盘水市水城县双水街道办以朵大道旁	/	滥坝油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023-07-04/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
156	车用汽油	六盘水华栋瑞源加油站	贵州省六盘水市水城县水城经济开发区一号大道	/	东莞市恒瀛石化有限公司	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.20/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
157	车用汽油	水城县祥润加油站（普通合伙）	贵州省六盘水市水城县双水街道办以朵村四组	/	滥坝油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023-04-03/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
158	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司华明加油站	贵州省六盘水市水城县滥坝镇明洞村	/	滥坝油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023-08-22/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
159	车用汽油	贵州高投能源开发有限公司岩脚服务区油气电混合站一站	贵州省六盘水市六枝特区六六高速北侧岩脚服务区加油站	/	158油库	/	95号（ⅥB）	供货日期：2023-08-05/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
160	车用汽油	六盘水嵩阳商贸有限公司六枝店子加油站	贵州省六枝特区那玉村牂牁大道延长线东南侧紧邻西互通收费站	/	山东海科石化销售有限公司	/	98号（ⅥB）	供货日期：2023年03月07日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
161	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水钟山石油分公司金贝加油站	贵州省六盘水市钟山经济开发区（红桥新区）凉都大道东段北侧	/	滥坝油库	/	95号（ⅥB）	供货日期：2023.08.22/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
162	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红桥中心加油站二站	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红桥东路43号	/	贵州中石化滥坝油库	/	95号（ⅥB）	供货日期：2023年08月13日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
163	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司红山加油站二站	贵州省六盘水市高新区红山大道东段北侧	/	滥坝油库	/	92号（ⅥB）	供货日期：2023.08.17/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
164	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司红山加油站一站	贵州省六盘水市高新区红山大道东段南侧	/	滥坝油库	/	92号（ⅥB）	供货日期：2023.08.22/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
165	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红桥西二号加油站	贵州省六盘水市钟山经济开发区（红桥新区）石桥三路	/	中国石油云南销售新曲靖油库	/	95号（ⅥB）	供货日期：2023年08月23日/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
166	车用汽油	六盘水万昌贸易有限公司麒麟加油站	经济开发区人民中路	/	滥坝油库	/	92号（ⅥB）	供货日期：2023-08-03/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
167	车用汽油	六盘水市天海石油有限公司青园路加油站	贵州省六盘水市钟山区红岩街道青园路(康乐北路延伸段)71号	/	贵州安燃能源有限公司	/	92号（ⅥB）	供货日期：2023.8.10/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
168	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司鑫源加油站	贵州省六盘水市水城县双水开发区	/	贵州中石化滥坝油库	/	92号（ⅥB）	供货日期：2023.8.22/—	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
169	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州毕节七星关石油分公司二堡加油站	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇二堡村	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司贵阳油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.27	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
170	车用汽油	毕节黔金叶旭照加油站(普通合伙)	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇碧阳大道佰润汽车公园旁	/	未提供	/	92号 (VIB)	进货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
171	车用汽油	织金县牛场镇黄河加油站	贵州省毕节市织金县牛场镇群营村煤山组	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司贵阳油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.25	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
172	车用汽油	织金县化起镇新兴加油站	贵州省毕节市织金县化起镇新祥村	/	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司安顺油库	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.08.16	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
173	车用汽油	毕节市永顺加油站	贵州省毕节市七星关区朱昌镇朱昌村三组	/	中国石化销售股份有限公司贵州毕节石油分公司	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.08.01	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
174	车用汽油	织金县马场匝道加油站	贵州省毕节市织金县织金县马场乡夏蓉高速匝道	/	贵州省闽贵能源有限公司	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.24	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
175	车用汽油	七星关区德溪二号路加油站	贵州省毕节市七星关区德溪办二号路	/	中油新瑞(舟山)石油化工有限公司	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.22	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
176	车用汽油	七星关区快车道加油站(有限合伙)	七星关区鸭池镇营脚村碧阳二道旁	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司滥坝油库	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.08.24	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
177	车用汽油	金沙县清桥加油站	贵州省毕节市金沙县清池镇上坝村	/	中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.18	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
178	车用汽油	金沙县清池加油站	贵州省毕节市金沙县清池镇	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.07.27	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
179	车用汽油	大方县长石镇官田加油站	贵州省毕节市大方县长石镇官田村石笋组	/	未提供	/	92号 (VIB)	进货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
180	车用汽油	大方县黔川加油站	贵州省毕节市大方县长石镇巨石村官田水库边	/	中国石油天然气股份有限公司贵州久长油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.10	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
181	车用汽油	大方九驿加油站有限公司	贵州省毕节市大方县兴隆乡狮子村委对面	/	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水石油分公司滥坝油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023.08.09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
182	车用汽油	金沙县张家湾加油站	贵州省毕节市金沙县城关镇红岩村	/	中国石油天然气股份有限公司贵州久长油库	/	95号（VIB）	进货日期：2023.07.30	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
183	车用汽油	关岭县印坝加油站	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县花江镇印坝村	/	安顺油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.8.26	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
184	车用汽油	六盘水日洋投资有限公司钟山区德丰加油站	贵州省六盘水市钟山区杨柳街道三块田2号桥东南侧	/	滥坝油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.8.24	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
185	车用汽油	六盘水日洋投资有限公司钟山区德坞加油站	贵州省六盘水市钟山区德坞街道人民西路以北、大山天然气有限公司以西	/	滥坝油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.8.25	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
186	车用汽油	六盘水市钟山区金利源新加油站	贵州省六盘水市钟山区双戛乡马姚路段	/	滥坝油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.8.20	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
187	车用汽油	关岭布依族苗族自治县农机加油站	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇红电桥	/	安顺油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.8.2	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
188	车用汽油	关岭自治县上沙德加油站有限公司	贵州省安顺市关岭县顶云街道濠陵大道旁	/	安顺油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.8.24	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
189	车用汽油	安顺杉树加油站有限公司	贵州省安顺经济技术开发区西航办事处二环路南侧（杉树村段）	/	未提供	/	95号（VIB）	供货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
190	车用汽油	镇宁自治县杜家山西郊加油站	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西郊杜家山（金兰湾小区对面）	/	安顺油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.31	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
191	车用汽油	安顺市鑫龙加油站有限公司	贵州省安顺市黄果树旅游区龙宫镇蔡官片区花安高速出站匝道口旁	/	未提供	/	95号（VIB）	供货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
192	车用汽油	镇宁海晶石油化工有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道城南村	/	安顺油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.8.31	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
193	车用汽油	镇宁自治县红星石油销售有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道桃树林堡堡	/	安顺油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.8.26	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
194	车用汽油	贵州黄果树旅游区中石化汇远能源发展有限责任公司王三田坝加油加气充电站站房	贵州省安顺市黄果树旅游区王三田坝加油加气充电站站房	/	安顺油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.27	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
195	车用汽油	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司黄果树加油站	贵州省安顺市黄果树风景名胜区水黄公路K2 800米	/	中海油云南销售有限公司秦海油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.8.28	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
196	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州黔东南从江石油分公司观音阁加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇南下大道（观音阁）	/	都匀油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.27	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
197	车用汽油	麻江县坝芒乡晨飞加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县坝芒乡坝芒村	/	国储五五0库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.17	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
198	车用汽油	丹寨县金武加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县开发区金钟大道	/	凯里油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.09	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
199	车用汽油	罗甸县逢亭双兴加油站	贵州省黔南州罗甸县逢亭镇一队	/	贵阳油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.30	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
200	车用汽油	黎平县中心加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇机场专线K0 500-K0 580工商局旁边	/	广西桂林羊角山油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.05	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
201	车用汽油	黔南州北威能源发展有限公司都匀市纬五路莲花山加油站	贵州省黔南州都匀市莲花山隧道口纬五路北侧	/	都匀油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.22	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
202	车用汽油	锦屏县固本加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县固本乡瑶里村	/	怀化会同油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.10	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
203	车用汽油	贵州省罗甸县沟亭匝道口加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇沟亭村高速公路匝道口	/	广西河池金城江油库	/	95号(VIB)	供货日期: 2023.07.30	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
204	车用汽油	天柱县征程加油站(普通合伙企业)	天柱县凤城街道教场村	/	未提供	/	95号(VIB)	供货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
205	车用汽油	贵州省黎平县东关加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道正阳街9号	/	广西桂林羊角山油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.24	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
206	车用汽油	锦屏县锦南加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县平略镇八洋村	/	怀化会同油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.04	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
207	车用汽油	贵州省罗甸县沟亭匝道口加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县罗悃镇沟亭村高速公路匝道口	/	广西河池金城江油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.31	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
208	车用汽油	贵州都匀中能石化有限公司中心加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路马踏飞燕西北侧	/	广西河池金城江油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.26	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
209	车用汽油	麻江县贤昌牛羊冲加油站	麻江县贤昌镇高枳村老洼冲组	/	都匀油库	/	95号(VIB)	供货日期: 2023.08.23	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
210	车用汽油	天柱县仁良能源有限公司三优四惠加油站	贵州省黔东南州天柱县凤城街道农贸二街行政中心至三中道路东面	/	怀化会同油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.22	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
211	车用汽油	榕江县平江加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县平江乡平江溪口	/	凯里油库	/	92号(VIB)	供货日期: 2023.08.16	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
212	车用汽油	贵州省黔东南凯泰油气有限责任公司丹寨县城东加油站	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟大道大桥上段道路南侧	/	凯里油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.12	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
213	车用汽油	贵州黔安加油站有限公司	贵州省安顺市平坝区安平街道贵安大道喜泉村段	/	中石化安顺油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023/09/01	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
214	车用汽油	安顺市平坝区通达加油站	安顺市平坝区望城坡昌兴大道北侧	/	贵州西南海峰石化有限公司	/	92号（VIB）	进货日期：2023/08/31	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
215	车用汽油	贵州省安顺市平坝区环宇路口加油站	贵州省安顺市平坝区羊昌乡穿石村	/	中石化安顺油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023/09/02	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
216	车用汽油	贵州省德明石化有限公司贵定昌明加油站	贵州省黔南州贵定县昌明镇5号路	/	中石化贵阳油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.07.25	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
217	车用汽油	贵州中侨新能源发展有限公司昌明忙顶加油站	贵州省黔南州贵定县昌明镇忙顶309省道	/	中石化都匀油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.31	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
218	车用汽油	龙里县万顺龙城能源有限公司贵龙纵线加油一站	贵州省黔南州龙里县谷脚镇万豪大道纵线加油一站	/	中石化贵阳油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023/08/30	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
219	车用汽油	贵州众和实业开发有限公司贵龙加油一站	贵州省黔南州龙里县谷脚镇观音村香樟岩组	/	贵阳油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023/08/30	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
220	车用汽油	长顺县广顺供销加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇	/	未提供	/	92号（VIB）	进货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
221	车用汽油	长顺县广顺镇顺荣加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇马鞍山	/	中石化贵阳油库	/	92号（VIB）	进货日期：2023/08/15	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
222	车用汽油	贵州独山中海石化能源开发有限公司毋敛加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇四方井毋敛大道东侧	/	中国石化销售股份有限公司广西河池石油分公司	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.30	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
223	车用汽油	贵州九裕能源开发有限公司三都九裕加油站	贵州省黔南州三都县九阡镇九阡村荔榕高速匝道口	/	未提供	/	92号 (VIB)	供货日期： 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
224	车用汽油	贵州平塘县中海石化能源开发有限公司苗二河加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县平舟镇金盆村	/	广西河池金城江油库	/	95号 (VIB)	供货日期： 2023.08.24	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
225	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州黔南荔波石油分公司时来加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏镇	/	都匀油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023.09.02	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
226	车用汽油	贵州黔南荷丰石化加油站有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道环西大道西侧、尹珍大道北侧	/	珠海雅晴新能源有限公司	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023.09.01	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
227	车用汽油	荔波县沙地加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道时来坝沙地(机场路口)	/	都匀油库	/	95号 (VIB)	供货日期： 2023.08.01	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
228	车用汽油	贵州能基嘉华石油化工有限公司平塘县城西加油站	平塘县金盆街道新舟村	/	宝塔油库	/	95号 (VIB)	供货日期： 2023.08.19	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
229	车用汽油	普定县平源加油站有限公司	贵州省安顺市普定县定南街道龙马新社区文昌路(青山路口斜对面)	/	安顺油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023.8.13	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
230	车用汽油	贵州京泰安能源有限公司安顺市京泰安紫匝道口一号加油站	贵州省安顺市西秀区西秀产业园两六路54号地块	/	安顺油库	/	95号 (VIB)	供货日期： 2023.8.24	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
231	车用汽油	安顺市安紫匝道口二号加油站有限公司	贵州省安顺市西秀区新安街道西秀产业园区二环路段(颍郡房开旁)	/	安顺油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023.9.4	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
232	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司千禧加油站	贵州省安顺市西秀区贵黄公路86公里处	/	安顺油库	/	92号 (VIB)	供货日期： 2023.9.1	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
233	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两六路一号加油站	贵州省安顺市西秀区两路公路旁	/	安顺油库	/	95号 (VIB)	供货日期: 2023.9.5	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
234	车用汽油	玖燃能源有限公司	贵州省安顺市开发区西航街道双线路与二环路交叉口北侧	/	未提供	/	95号 (VIB)	供货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
235	车用汽油	安顺市幺铺镇周全电脑加油站	贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇	/	未提供	/	92号 (VIB)	供货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
236	车用汽油	紫云苗族布依族自治县岩湾加油站	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇岩湾村	/	安顺油库	/	92号 (VIB)	供货日期: 2023.9.6	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
237	车用汽油	紫云县南紫能源贸易有限公司猫营镇加油站	紫云县猫营镇大河村(209省道)西侧	/	未提供	/	92号 (VIB)	供货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
238	车用汽油	紫云自治县中源石化有限责任公司板当加油站	贵州省安顺市紫云县板当镇青山村茶叶哨组沙子关	/	安顺油库	/	92号 (VIB)	供货日期: 2023.9.1	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
239	车用汽油	贵州恒煌兴达石化加油站有限公司	贵州省安顺市普定县穿洞街道普波大道与北环路交叉处	/	未提供	/	95号 (VIB)	供货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
240	车用汽油	贵州省安顺汽车运输公司普定交通枢纽加油站	贵州省安顺市普定县城南观音山安普大道旁	/	未提供	/	92号 (VIB)	供货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
241	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州安顺紫云石油分公司辽青加油加气站	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇团坡村	/	安顺油库	/	95号 (VIB)	供货日期: 2023.9.6	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
242	车用汽油	黔西县金牛农业综合开发有限公司金牛加油站	贵州省毕节市黔西县林泉镇移民村	/	中国石化销售公司贵州石油分公司贵阳油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.26	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
243	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州毕节大方石油分公司百里杜鹃杭瑞高速路接口加油站	贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡龙竹村	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司董公寺油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.09.02	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
244	车用汽油	大方县百纳加油站	贵州省毕节市百里杜鹃百纳乡百纳村	/	中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司贵州久长油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.18	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
245	车用汽油	黔西县绿化乡加油站(普通合伙)	黔西县绿化乡石桐社区运煤大道与004县道交叉处	/	贵阳南明秦海储运有限公司	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.09.01	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
246	车用汽油	贵州省恒辉商贸有限公司黔西县加油站	贵州省毕节市黔西县杜鹃办事处新民社区二组(321国道旁)	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司贵阳油库	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.08.30	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
247	车用汽油	黔西县恒润加油站	贵州省毕节市黔西县黔金路214号	/	未提供	/	92号 (VIB)	进货日期: 未提供	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
248	车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州黔南石油分公司瓮安县珠藏凯达加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县珠藏镇翁郎坝社区	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司都匀油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.29	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
249	车用汽油	瓮安县珠藏供销社加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县珠藏长征路	/	中国石化销售公司广西石油分公司广西河池金城江油库	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.09.04	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
250	车用汽油	福泉新标能源有限公司励马加油站	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金大道金鸡山隧道西侧	/	贵州硕邦石油销售有限公司	/	95号 (VIB)	进货日期: 2023.09.03	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
251	爱跑98车用汽油	中国石化销售股份有限公司贵州黔南福泉石油分公司金山加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市洒金北路文峰广场旁	/	中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司贵阳油库	/	98号 (VI)	进货日期: 2023.08.12	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
252	车用汽油	福泉市溪家湾加油站	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市城厢镇	/	广西永盛仓储有限公司	/	92号 (VIB)	进货日期: 2023.08.28	抗爆性-研究法辛烷值(RON)、胶质含量-未洗胶质含量(加入清净剂前)、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
253	车用汽油	独山县城南油气站	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇双桥村翁桥组（独荔公路东侧）	/	广西河池金城江加油站	/	92号（VIB）	供货日期：2023.08.05	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
254	车用汽油	中海油广东销售有限公司三都荔高速三洞东加油站	贵州省黔南州三都县三荔高速三洞服务区东侧	/	贵州久长油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023.08.24	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
255	车用汽油	清镇青远加油站有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处燕尾村云站路职教城西区8号地块	/	秦海油库	/	95号（VIB）	供货日期：2023年8月31日	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
256	车用汽油	清镇青远加油站有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处燕尾村云站路职教城西区8号地块	/	秦海油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023年8月31日	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
257	车用汽油	清镇市小河加油站有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇小河	/	未提供	/	92号（VIB）	供货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
258	车用汽油	贵州东方红升新能源有限公司二号加油站	贵州省贵阳市清镇市百马大道西侧	/	未提供	/	95号（VIB）	供货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
259	车用汽油	贵州东方红升新能源有限公司二号加油站	贵州省贵阳市清镇市百马大道西侧	/	未提供	/	92号（VIB）	供货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
260	车用汽油	修文龙行商贸有限公司龙行加油站	贵州省贵阳市修文县龙场镇龙扎线大青村	/	未提供	/	95号（VIB）	供货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
261	车用汽油	修文县丰天下农商旅互联有限公司白龙大道加油站	贵州省贵阳市修文县龙场镇龙桂村境内（修文县丰天下农商旅互联有限公司）	/	未提供	/	92号（VIB）	供货日期：未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
262	车用汽油	修文金汇溢源商贸有限责任公司阳场坝加油站	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道大青村（阳场坝加油站）	/	中石化贵阳油库	/	92号（VIB）	供货日期：2023/9/3	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
263	车用汽油	修文龙行商贸有限公司龙行加油站	贵州省贵阳市修文县龙场镇龙扎线大青村	/	未提供	/	92号（VIB）	供货日期： 未提供	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
264	车用汽油	修文金汇溢源商贸有限责任公司阳场坝加油站	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道大青村（阳场坝加油站）	/	中石化贵阳油库	/	95号（VIB）	供货日期： 2023/8/2	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
265	车用汽油	贵阳城发中石油能源有限公司高山服务区二号加油站	贵州省贵阳市白云区青龙路沿线高山服务区	/	中国石油天然气股份有限公司贵州久长油库	/	92号（VIB）	进货日期： 2023.09.18/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
266	车用汽油	贵阳白云海龙储运加油站	贵州省贵阳市白云区沙文镇盐沙大道石灰坡隧道进口400米	/	国家粮食和物质储备局贵州局一五八处158油库	/	95号（VIB）	进货日期： 2023.09.11/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
267	车用汽油	贵阳市白云区牛场乡加油站	贵州省贵阳市白云区蓬莱村	/	国家粮食和物质储备局贵州局一五八处158油库	/	92号（VIB）	进货日期： 2023.09.12/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
268	车用汽油	贵阳白云海龙储运加油站	贵州省贵阳市白云区沙文镇盐沙大道石灰坡隧道进口400米	/	国家粮食和物质储备局贵州局一五八处158油库	/	92号（VIB）	进货日期： 2023.09.11/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
269	车用汽油	贵阳市白云区牛场乡加油站	贵州省贵阳市白云区蓬莱村	/	国家粮食和物质储备局贵州局一五八处158油库	/	95号（VIB）	进货日期： 2023.08.19/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	
270	车用汽油	贵阳城发中石油能源有限公司高山服务区二号加油站	贵州省贵阳市白云区青龙路沿线高山服务区	/	中国石油天然气股份有限公司贵州久长油库	/	95号（VIB）	进货日期： 2023.09.18/-	抗爆性-研究法辛烷值（RON）、胶质含量-未洗胶质含量（加入清净剂前）、硫含量、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、密度、甲醇含量、氧含量	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域发动机润滑油产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	全合成汽机油	思南县张永洪润滑油经营部	思南县关中坝街道江东社区太平组372号	途唯	山东东润润滑油科技有限公司	山东省德州市齐河县经济开发区纬四路北	1L/瓶5W-30	— /20280209	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
2	先进合成汽油机油	思南县张永洪润滑油经营部	思南县关中坝街道江东社区太平组372号	/	天津绿科石油化工有限公司	天津市滨海新区杭州道街道1-2024	4L/瓶10W-40	20230307/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	不合格	9320	低温动力黏度：不大于6600（-30℃）mPa.s	
3	全合成发动机油	德江县匠人汽修厂	德江县玉水街道城北新农村	图形商标	山东驰湃石油化工有限公司	中国.章丘龙山工业园潘王路	4L/瓶5W-30	2023/03/08/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
4	合成技术润滑油	德江县改车坊俱乐部	德江县青龙街道民族风情街路口	圣罗萨	山东零公里润滑油科技有限公司	山东省济南市天桥区德兴路588号	4升/瓶5W-30	20230301/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
5	汽油发动机油	沿河风驰汽车养护中心	贵州省沿河土家族自治县团结街道肖家村交警队下行200处	KECCOR	五帝（杭州）润滑油有限公司	中国.浙江.杭州	4L/瓶5W-30	20220728/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
6	全合成发动机机油	兴义市恒达汽车贸易有限公司兴仁分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县红井田普安路口往下300米	/	马石油国际润滑油（中国）有限公司	山东潍坊经济开发区友谊路北段通街9号	3L/桶	20230221/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
7	德国70迈润滑油	贵州锐安达贸易有限公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道浙商商贸城8号馆24栋101号	70MAIN	山东极迈动力润滑油科技有限公司	山东聊城经济技术开发区	4L/桶SAE5W-40	2020/11/28/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	不合格	15250	低温动力黏度：不大于6600（-30℃）mPa.s	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	全合成润滑油	贞丰县丰金汽车服务中心	贞丰县珉谷街道建设路172号	BFW	青岛巴伐利亚润滑油有限公司	山东省青岛市城阳区下崖社区	4L/桶	20/05/2023/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
9	先进全合成发动机油	遵义通源美克汽车销售有限公司	贵州省遵义市红花岗区高新技术产业园内	Castrol	碧辟(中国)工业油品有限公司	太仓港港口开发区石化工业区滨江南路9号	4升/瓶, 0W-20	20230516/—	运动粘度(100℃)、粘度指数、闪点(开口)、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、水分(体积分数)、机械杂质(质量分数)、低温动力黏度、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、碱值(以KOH计)	未发现不合格	/	/	
10	长安汽车全合成发动机机油	遵义文安汽车贸易有限公司	贵州省遵义市汇川区汽车商贸城(董公寺镇和平村及高坪镇新黔村交汇处)	/	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	4L/瓶, 0W-20	— /R202307121036	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
11	高级合成技术发动机油	遵义市凯欣致利贸易服务有限公司	贵州省遵义市汇川区董公寺经济技术开发区汽车商贸城	/	壳牌(珠海)润滑油有限公司	广东省珠海市高栏港经济区高栏岛南迳湾	4升/瓶, 5W-30	— /12073232C60320230108	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
12	丰田纯牌全合成机油	贵州通源金阳汽车有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金西大道以东、迎宾大道以南	/	中国石化润滑油有限公司(制造商)	北京市海淀区安宁庄西路六号	4L/桶0W-30	202303221531	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
13	合成技术机油	玉屏县鑫程汽车配件销售中心	玉屏县平溪街道办事处七里塘	狮魔	山东莱克科技有限公司	山东临沂市兰山经济开发区	4L/瓶10W-40	20230402/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
14	全合成汽油发动机油	遵义市和骏汽车贸易有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道遵南大道1917号	/	惠州出光润滑油有限公司	广东省惠州大亚湾澳头滨海大道18号	4L/瓶, 0W-20	2023/07/12/36HZ93157C	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
15	源子动能全合成机油	遵义昭远汽车服务有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道天池大街南侧京腾·丽景湾2#1-2-5	/	上海大联石油化工有限公司	上海市浦东新区金丰路420号	4升/瓶, 5W-30	2023.06.25/1154555TH230049	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	埃尔夫欧风优选全合成高性能汽车发动机油	遵义昭远汽车服务有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道天池大街南侧京腾·丽景湾2#1-2-5	/	道达尔润滑油（中国）有限公司	江苏省镇江市大港经济开发区港韩路	1升/瓶，5W-40	2023.03.04/A0C032	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
17	高级全合成发动机油	望谟县宏源汽车修理店	望谟县王母街道祥乐村	顶刮刮	浙江兄弟之星汽配有限公司	浙江省丽水市水阁工业区丽莎路5号	4L/桶SAE5W-30	2023.04.03/DMHL23040108	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
18	胜牌乐选全合成机油	贵州车工坊汽车服务有限公司	贵州省黔西南州安龙县栖凤街道四头坡路口学府一号对面A6-A10门面	胜牌	胜牌（张家港）润滑油有限公司	江苏扬子江国际化学工业园长江北路（东侧）22号（VZ）	1L/瓶SAE5W-40	20221121/2164791VZ	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
19	汽油机油	中海油贵州销售有限公司盘州威红加油站	贵州省六盘水市盘州市亦资街道威红公路旁（下西铺村）	海疆	中海油气（泰州）石化有限公司	江苏省泰州医药高新区海油路1号	3.5kg/桶SJ20W-50	—/TZ-A26-220518	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
20	驰加全合成汽油发动机油	威宁县途安汽车用品服务中心	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处建设东路（城）	/	雪佛龙（天津）润滑油有限公司	天津市保税区东方大道32号	1升/桶，5W-30	2021.11.29/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
21	全合成柴油发动机油	赫章同达微型车汽配商行	贵州省毕节市赫章县城关镇小山村	车邦	车邦科技（天津）有限公司	天津市蓟州区东赵各庄镇黄家屯村南	4L/瓶，10W/40	2023.06.22/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
22	全合成润滑油	织金荣贵尚吉汽车服务有限公司	贵州省毕节市织金县双堰街道北門村三甲大道尚吉汽车城	擎魔	深圳市海森润滑油有限公司	广东·深圳·龙华观澜白鸽湖路75号	1L/瓶，5W-30	2023.05.16/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
23	银盾全合成机油	贵阳市经济技术开发区四和汽车维修经营部	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河街道办事处珠江路万科大都会商业综合体负一层A区A01号	雪佛龙金富力	雪佛龙（天津）润滑油有限公司	天津港保税区东方大道32号	4L/桶5W-40	20230306CN3C030345	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	高性能柴油机油	贵阳乌当陆飞汽车电器维修部	贵州省贵阳市乌当区新添寨半边街	远成	山东（济南）远成润滑油有限公司	山东省济南市历城区王舍人街道万象新天云公馆B5区2号楼1-203	4L/桶20W-50	2023/05/17/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
25	高性能全合成发动机油	贵州捷仁汽车服务有限公司	贵州省贵阳市花溪区清溪街道办事处桐木岭村一组	领航	领航石油化工（天津）有限公司	天津开发区南港工业区创业路（东）49号	4L/桶5W-30	2023/04/05-X0102	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
26	全合成汽油机油	贵州华通华特汽车贸易服务有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳大道南段118号华通汽车城内	Motorcraft	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	1L/瓶	H202306011052-0505	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
27	全合成润滑油	贵州晨民众汽车服务有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园商铺Q区1栋L201号商铺（花果园社区）	驾驰	爱思开能源润滑油（天津）有限公司（制造商）	天津港保税区海滨一路47号300461	4L/桶5W-40	T2304180212023.04.18	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
28	全合成机油	剑河县剑峰汽车专业养护中心	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县革东镇展架村高速公路桥下	/	爱思开能源润滑油（天津）有限公司（标称生产企业）	天津港保税区海滨一路47号	4L/瓶5W-30	2022.03.31/T220331041	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
29	全合成发动机油	凯里经济开发区颖峰汽车销售服务有限公司	凯里经济开发区第二工业园区延伸段、开元路西段北侧	/	出光润滑油（中国）有限公司	天津经济技术开发区泰华路81号	4L/桶5W-30	20230410/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
30	全合成汽油机油	台江县康洪平安轮胎销售部	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县台拱镇秀眉大道18号	劲朗	拜耳斯道夫（天津）石油化工股份有限公司	天津市蓟州区东赵各庄镇西苏庄村北200米	4L/瓶5W-40	20230523/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
31	全合成发动机油	凯里汇领汽车销售服务有限公司	贵州省凯里经济开发区金汇大道经纬汽车城长城4S店-1-2层1号	/	浙江壳牌化工石油有限公司	浙江省嘉兴市乍浦港区内	1升/瓶0W-20	—/12094471C60220230306	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	全合成润滑油	剑河县九龙汽配汽修营销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道高速公路桥脚	图形商标	深圳市海森润滑油有限公司 (标称生产企业)	广东·深圳·龙华冠澜白鸽湖路75号	4L/瓶 5W-30	2023.03.09/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
33	双燃料专用汽油机油	六枝特区安达汽修服务部	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(天顺汽摩城)	三和磁劲	广东三和控股有限公司	中山黄圃新柳西路5号	4L/瓶 SJ15W-40	有效期: 20251112 03/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
34	柴油机油	中国石化销售股份有限公司贵州六盘水水城石油分公司华明加油站	贵州省六盘水市水城县滥坝镇明洞村	长城	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	3.5kg/桶 CI-420W-50	— /Z202102180946	低温泵送黏度、无屈服应力时、低温动力黏度、高温高剪切黏度(150℃, 106S-1)、机械杂质(质量分数)、%、磷(质量分数)、%、黏度指数、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(后24℃, 93.5℃, 24℃)、倾点、闪点(开口)、水分(体积分数)、%、运动黏度(100℃)、蒸发损失(质量分数)、%(诺亚克法(250℃, 1h))	未发现不合格	/	/	
35	中华Z230合成汽油机油	钟山开发区车汇聚汽车养护中心	贵州省六盘水市高新区石桥安置点红桥中路13号20栋三单元	中华	北京中润华油石油化工有限公司	山东省齐河经济开发区纬四路北	4升/瓶 5W-30APISN	2023.2.21/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
36	全合成机油	贵州万友汽车销售服务有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山路5号宏瑞汽车4S店办公楼	嘉实多	碧辟(中国)工业油品有限公司	太仓港港口开发区石化工业区滨江南路9号	4L/瓶 SN15W-30	20221224/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
37	尼歌K3先进全合成润滑油	钟山开发区车汇聚汽车养护中心	贵州省六盘水市高新区石桥安置点红桥中路13号20栋三单元	EKO	奕欧(厦门)石化有限公司	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座	4升/瓶 SAE5W-40APISN	2023/03/10/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	
38	红旗全合成发动机润滑油	贵州毕节丽安汽车销售服务有限公司	贵州省毕节市金海湖新区小瓦路(国际汽车城1-7)	/	上海金丰宏润石油化工有限公司广州分公司	广东省广州市黄埔区永和经济区新庄三路18号	4.3升/瓶, 5W-30	20230626/—	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度(100℃)、粘度指数、倾点、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质(质量分数)、闪点(开口)、低温泵送黏度(在无屈服应力时)、蒸发损失(质量分数)、高温高剪切黏度(100℃)、水分(体积分数)	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	优质重载柴油发动机油	贵州金沙金鑫汽车销售服务有限责任公司	贵州省毕节市金沙县城关镇红岩桥（原汽车保养场）	Delo	雪佛龙（天津）润滑油有限公司	天津港保税区东方大道32号	4升/桶，15W-40	20230216/—	运动粘度（100℃）、粘度指数、闪点（开口）、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃)、水分（体积分数）、机械杂质（质量分数）、低温动力黏度、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、磷（质量分数）	未发现不合格	/	/	
40	合成科技发动机油	罗甸县惠罗便利店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇城西大道北侧	美孚速霸	埃克森美孚（太仓）石油有限公司	江苏省太仓港港口开发区飞马路1号	4升/桶5W-30	2022.01.06/X010088	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	不合格	8800	低温动力黏度：不大于6600（-30℃）mPa.s	涉嫌假冒
41	多级润滑油	贵州王永华汽车修理厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇南场社区加油站对面	壳牌喜力	壳牌（天津）润滑油有限公司	天津经济技术开发区南港工业区港北路以北、海港路以东	4升/桶SL/CF	12039270C83120221116	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
42	柴油机油	安顺市平坝区汇友汽车修理厂	贵州省安顺市平坝区安平街道尧南村夹马关47号	Laike	山东莱克科技有限公司	山东省临沂市兰山经开区	4L/瓶CH-4	2020/07/24/LKSDA00017	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
43	先进全合成发动机油	贵州骏逸汽车配件销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县涟江街道惠明东路20号	安驰龙	珠海美合科技股份有限公司（制造商）	珠海市高栏港经济区石油化工区北八路	4L/桶SPA3/B4	P2023062702	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
44	合成技术发动机油	平塘县佳驹汽配销售店	平塘县金盆街道双江村下村头组	耐世特	上海赛昂润滑油科技有限公司	上海市宝山区市一路199号	4L/桶10W-40	20230610/NST6299230610	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
45	通用内燃机油	独山县陈翔润滑油经营店	独山县井城街道环西大道万隆商城2-1-6号门面	/	中国石化润滑油有限公司	北京市海淀区安宁庄西路六号	3.5kg/桶5W-40	—/C202012191307	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
46	擎铎能量分子合成型汽油机油	普定县汪珍琼汽车配件经营部	普定县穿洞街道文昌路15号	捷尔特	上海捷护石油化工有限公司	上海市宝山区沪太路6369号1幢2楼D-319	4L/桶APISL10W-40	2023/07/26	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃，93.5℃，后24℃，150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
47	全合成机油	普定县景源汽车装饰中心	普定县穿洞街道文昌路10号	嘉实多	嘉实多（深圳）有限公司	深圳市南山区妈湾大道1120号	4升/桶 SPA3/B45W-40	20220906	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
48	银嘉护机油	普定县景源汽车装饰中心	普定县穿洞街道文昌路10号	嘉实多	嘉实多（深圳）有限公司	深圳市南山区妈湾大道1120号	4升/桶 SM10W-40	20230511	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
49	酯类全合成发动机油	贵州畅想汽车服务有限公司	贵州省安顺市紫云县五峰街道教场路369号	盛马利诺	盛马诺新能源科技（上海）有限公司	上海市奉贤区青工路268号	4L/桶 SP0W-40	2023.03.30	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
50	重负荷机油	贵州畅想汽车服务有限公司	贵州省安顺市紫云县五峰街道教场路369号	美孚黑霸王	埃克森美孚（天津）石油有限公司	天津市塘沽新港南港路2486号	4升/桶 CI-415W-40	2023.01.12	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	
51	汽柴通用发动机油	黔西市佳誉汽车修理厂	黔西市文峰街道运煤大道城东村集资房杰源快修快保中心旁	全球之星	上海博创润滑油有限公司	上海市嘉定区环城路2222号6幢	1L/瓶, 5W-30	2023-04-11/5W30/040304	低温动力黏度、边界泵送温度、运动粘度（100℃）、粘度指数、倾点、泡沫性（泡沫倾向/泡沫稳定性）(24℃, 93.5℃, 后24℃, 150℃)、机械杂质（质量分数）、闪点（开口）、低温泵送黏度（在无屈服应力时）、蒸发损失（质量分数）、高温高剪切黏度（100℃）、水分（体积分数）	未发现不合格	/	/	