

附件1

省市场监管局耐火材料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	黏土质耐火砖	贵州红枫湖耐火材料有限公司	贵州省贵阳市清镇市中心村	PN-2 230×114×65	/	2024-08-19	常温耐压强度,加热永久线变化,显气孔率	未发现不合格	/	/

省市场监管局土工织物产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	土工布	贵州浩天土工材料有限公司	贵州省六盘水市六枝特区木岗镇产业园区管理委员会5号厂房	SNG-PET-10-3 450g/m ²	/	2024-03-15	标称断裂强度对应伸长率,单位面积质量偏差率,顶破强力,断裂强度,撕破强力	未发现不合格	/	/
2	短纤针刺土工布	贵州腾际环保科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园S2地块黔中EDP内9号、19号、29号	SNG-PET-5-3 (200g)	/	2025-04-25	标称断裂强度对应伸长率,单位面积质量偏差率,顶破强力,断裂强度,撕破强力	未发现不合格	/	/
3	土工布	贵州天海实业有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	SNG-PET-3-4 (100g)	/	2025-03-22	标称断裂强度对应伸长率,单位面积质量偏差率,顶破强力,断裂强度,撕破强力	未发现不合格	/	/

省市场监管局预应力混凝土用钢材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	预应力混凝土用钢绞线	贵州钢绳股份有限公司	贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号	1×7-15.20-1860	/	2025-04-28	0.2%屈服力, 公称抗拉强度, 应力松弛性能, 整根钢绞线的最大力, 最大力总伸长率	未发现不合格	/	/
2	预应力混凝土用钢绞线	贵州水钢金属科技有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥工业园区	1×7-15.20-1860	/	2025-05-06	0.2%屈服力, 公称抗拉强度, 应力松弛性能, 整根钢绞线的最大力, 最大力总伸长率	未发现不合格	/	/
3	预应力混凝土用钢丝	贵州远帆工贸有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县宣威镇卡乌村大坪棉花冲	7.0-1570-WLR-H	/	2025-05-05	0.2%屈服力, 反复弯曲性能, 抗拉强度, 应力松弛性能, 最大力, 最大力总伸长率	未发现不合格	/	/

省市场监管局止水带产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	止水带	贵州腾际环保科技有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园S2地块黔中EDP内9号、19号、29号	B-P-300×10mm	/	2025-03-16	拉断伸长率,拉伸强度,热空气老化,撕裂强度,压缩永久变形(23℃×168h),压缩永久变形(70℃×24h),硬度(邵尔A)	未发现不合格	/	/
2	背贴止水带	贵州衡旭科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	S-P-T350×8mm	/	2025-04-21	拉断伸长率,拉伸强度,热空气老化,撕裂强度,压缩永久变形(23℃×168h),压缩永久变形(70℃×24h),硬度(邵尔A)	未发现不合格	/	/
3	止水带	贵州立之东虹实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县山镇鼠场工业园区	B-P300×10	/	2025-04-24	拉断伸长率,拉伸强度,热空气老化,撕裂强度,压缩永久变形(23℃×168h),压缩永久变形(70℃×24h),硬度(邵尔A)	未发现不合格	/	/

省市场监管局建筑用钢筋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	热轧带肋钢筋	贵阳闽达钢铁有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村牛郎关	HRB400E Φ14	/	2025-05-12	2505120012	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/
2	热轧带肋钢筋	贵阳闽达钢铁有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡改毛村牛郎关	HRB400E Φ12	/	2025-05-12	2505120012	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/
3	热轧带肋钢筋	贵阳长乐钢铁有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇银都工业区	HRB400E Φ22mm	/	2025-05-29	2025-05-29-02-09	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/
4	热轧带肋钢筋	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E Φ12mm	/	2025-04-16	1-2504-0289	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/
5	热轧带肋钢筋	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E Φ14	/	2025-04-19	1-2504-0328	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/
6	热轧带肋钢筋	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	HRB400E Φ20	/	2025-05-09	/	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/

省市场监管局建筑用钢筋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
7	冷轧带肋钢筋	贵州邦泰金属制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	CRB550 Φ7	/	2025-04-22	2-25-04-48	表面标志,尺寸,工艺性能,力学性能,重量允许偏差	未发现不合格	/	/
8	热轧带肋钢筋	贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心村胜平路96号	HRB400E Φ14mm	/	2025-05-08	250505-2219	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/
9	热轧带肋钢筋	贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇合心村胜平路96号	HRB400E Φ12mm	/	2025-05-08	250507-2185	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/
10	冷轧带肋钢筋	贵州鑫柏钢铁科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效街道合心村胜平路96号	CRB550 Φ8mm	/	2025-05-05	20250505	表面标志,尺寸,工艺性能,力学性能,重量允许偏差	未发现不合格	/	/

省市场监管局井盖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	检查井盖	重庆日月潭建筑工程专业有限公司贵阳清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇工业区	C250 Φ900	/	2025-05-07	承载能力	未发现不合格	/	/
2	检查井盖	重庆日月潭建筑工程专业有限公司贵阳清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇工业区	C250 Φ800	/	2025-04-27	承载能力	未发现不合格	/	/
3	再生树脂复合材料检查井盖	镇宁自治县宏鑫窰井盖厂	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗镇龙潭村	RJG-1-P-700	/	2025-04-24	承载能力	未发现不合格	/	/
4	检查井盖	贵州万井科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区	D400 Φ700	/	2025-05-03	承载能力	未发现不合格	/	/
5	再生树脂复合材料检查井盖	贵州恒德道路设施有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田经济开发区龙泉项目区(泰安科技产业园)	RJG-1-P-700	/	2025-04-28	承载能力	未发现不合格	/	/
6	检查井盖	贵州恒德道路设施有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田经济开发区龙泉项目区(泰安科技产业园)	A15 Φ700	/	2025-03-17	承载能力	未发现不合格	/	/
7	检查井盖	贵州恒德道路设施有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田经济开发区龙泉项目区(泰安科技产业园)	B125 Φ700	/	2025-03-07	承载能力	未发现不合格	/	/
8	检查井盖	贵州恒绵科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道经济开发区龙泉项目区(泰安产业园)	D400 Φ700	/	2025-04-15	承载能力	未发现不合格	/	/
9	检查井盖	贵州恒绵科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道经济开发区龙泉项目区(泰安产业园)	C250 Φ700	/	2025-04-20	承载能力	未发现不合格	/	/

省市场监管局井盖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
10	检查井盖	贵州恒绵科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道经济开发区龙泉项目区(泰安产业园)	B125 Φ700	/	2025-04-13	承载能力	未发现不合格	/	/
11	检查井盖	贵州龙里贵诚道路设施有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	A15 Φ750	/	2025-04-02	承载能力	未发现不合格	/	/
12	检查井盖	贵州龙里贵诚道路设施有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	C250 Φ750	/	2025-04-08	承载能力	未发现不合格	/	/
13	再生树脂复合材料检查井盖	贵州龙里贵诚道路设施有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	RJG-1-Q-700	/	2025-04-10	承载能力	未发现不合格	/	/
14	再生树脂复合材料检查井盖	贵州龙里贵诚道路设施有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	RJG-1-P-700	/	2025-04-16	承载能力	未发现不合格	/	/
15	钢纤维混凝土检查井盖	贵州盛虹管业科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇牛安营村	C级 Φ700	/	2025-03-16	承载能力	未发现不合格	/	/
16	检查井盖	贵州鑫源环保科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇经济开发区	A15 Φ700	/	2025-03-26	承载能力	未发现不合格	/	/

省市场监管局磷石膏建材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	抹灰石膏	贵阳宏基建材有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区朱昌镇长冲村	轻质抹灰石膏	/	2025-05-20	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
2	建筑石膏	贵州力均石膏建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县金中镇沙坝村龙堰组开磷大坡采矿场	P 2.0	/	2025-05-08	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/
3	抹灰石膏	贵州诚利新型建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县经济开发区标准厂房1栋4楼	LA	/	2025-03-10	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
4	粘结石膏	贵州诚利新型建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县经济开发区标准厂房1栋4楼	普通型	/	2025-04-16	放射性,绝干抗压强度,绝干抗折强度,绝干拉伸粘结强度,凝结时间	未发现不合格	/	/
5	建筑石膏	贵州磷发科技环保材料有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村(路发公司磷石膏建材厂内)	P 2.0	/	2025-05-10	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/
6	建筑石膏	贵州汇阳新材料科技有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村黄金树组48号(贵州胜威凯洋化工有限公司四楼办公室)	P 2.0	/	2025-04-02	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/
7	抹灰石膏	贵州焱睿新型环保建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县晒城街道办事处白安营村谷顶竹组	LA	/	2025-04-23	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
8	抹灰石膏	贵州正和天筑科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇经济技术开发区工业园区龙泉村(西南水泥厂旁)	LA	/	2025-05-02	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/

省市场监管局磷石膏建材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
9	抹灰石膏	贵州皓科新型材料有限公司	贵州省贵阳市乌当区东风镇高穴村(贵州航宇管业有限责任公司内厂房)	L	/	2025-04-21	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
10	装饰石膏板	贵阳乌当湘黔中天装饰建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区高新办事处阿栗村村委会	FP 600×600×15	/	2024-03-15	单位面积质量,断裂荷载,防潮性能,放射性,含水率	未发现不合格	/	/
11	抹灰石膏	贵州天辰三江建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村	L	/	2025-05-06	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
12	抹灰石膏	贵阳森蓝环保建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇西洋肥业有限公司内	轻质抹灰石膏	/	2025-04-09	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
13	抹灰石膏	息烽捷浪建材开发有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇西洋肥业有限公司内	轻质抹灰石膏	/	2025-04-20	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
14	建筑石膏	贵州鸿海石膏粉产业有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇西洋居委会西洋路21号	P 2.0	/	2025-05-07	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/
15	抹灰石膏	贵州膏泽恒筑建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	轻质抹灰石膏	/	2025-04-15	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
16	抹灰石膏	贵州捷众森建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	轻质抹灰石膏	/	2025-04-15	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
17	建筑石膏	贵州开磷磷石膏综合利用有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇	P 2.0	/	2025-04-08	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/

省市场监管局磷石膏建材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
18	抹灰石膏	贵州磷化绿色环保产业有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇盘脚营村龙井坝(磷石膏办公楼)41幢	轻质抹灰石膏	/	2025-04-07	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
19	建筑石膏	贵州磷化绿色环保产业有限公司	贵州省贵阳市息烽县小寨坝镇盘脚营村龙井坝(磷石膏办公楼)41幢	P 2.0	/	2025-04-09	2h湿抗压强度,2h湿抗折强度,放射性,干抗压强度,干抗折强度,凝结时间	未发现不合格	/	/
20	石膏模盒	贵州科维新型建筑材料有限公司	贵州省贵阳市修文县久长街道久长村境内(贵州贵安塑胶科技有限公司)	550×550×150(mm)	/	2025-04-10	表观密度,底面抗压荷载,放射性,抗振动冲击	未发现不合格	/	/
21	石膏模盒	贵州科维新型建筑材料有限公司	贵州省贵阳市修文县久长街道久长村境内(贵州贵安塑胶科技有限公司)	550×550×175(mm)	/	2025-03-15	表观密度,底面抗压荷载,放射性,抗振动冲击	未发现不合格	/	/
22	石膏模盒	贵州科维新型建筑材料有限公司	贵州省贵阳市修文县久长街道久长村境内(贵州贵安塑胶科技有限公司)	550×550×125(mm)	/	2025-04-05	表观密度,底面抗压荷载,放射性,抗振动冲击	未发现不合格	/	/
23	抹灰石膏	修文兴兴建材经营有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇小营村六组	轻质抹灰石膏	/	2025-04-07	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
24	抹灰石膏	贵州智慧绿城新型材料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇营关村六组(恒固中兴建材)	轻质抹灰石膏	/	2025-04-08	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
25	抹灰石膏	遵义市小白兔建材有限公司	贵州省遵义市红花岗区南关办长岗村龙井湾组67号	轻质抹灰石膏	/	2025-05-12	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/

省市场监管局磷石膏建材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
26	抹灰石膏	遵义汉丰装饰材料有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安大道55号	轻质抹灰石膏	/	2025-04-30	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
27	抹灰石膏	贵州暖阳保温材料有限责任公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园E-01地块	轻质抹灰石膏	/	2025-05-13	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
28	抹灰石膏	贵州粉刷人家环保建材有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道二桥捷运众合物流园内	轻质抹灰石膏	/	2025-05-15	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
29	抹灰石膏	安顺市宏图装饰材料有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇郑家村	轻质抹灰石膏	/	2025-05-06	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
30	抹灰石膏	六盘水科正节能建材有限公司	贵州省六盘水市六枝特区新密镇鸭塘村众合驾校旁(原六枝特区水泥厂开采场)	轻质抹灰石膏	/	2025-05-25	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
31	抹灰石膏	贵州冀源创科新型建筑材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇羊凤工业园12栋标准厂房	轻质抹灰石膏	/	2025-04-25	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
32	抹灰石膏	贵州胥能绿色科技建材发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道赤土村明田科技产业园	轻质抹灰石膏	/	2025-04-30	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/
33	抹灰石膏	贵州英特丽建筑材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区	轻质抹灰石膏	/	2025-04-29	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/

省市场监管局磷石膏建材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
34	抹灰石膏	贵州闽筑科技发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组	轻质抹灰石膏	/	2025-05-28	保水率,放射性核素限量,抗压强度,抗折强度,拉伸粘结强度,凝结时间,体积密度	未发现不合格	/	/

省市场监管局石膏砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	石膏砌块	贵州诚利新型建材有限公司	贵州省贵阳市开阳县经济开发区标准厂房1栋4楼	KP 600×200×200 (mm)	/	2025-04-13	表观密度,断裂荷载,放射性	未发现不合格	/	/
2	石膏砌块	贵州吉泉新材料有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村黄金树组48号4楼办公室	KP 600×200×200 (mm)	/	2025-04-07	表观密度,断裂荷载,放射性	未发现不合格	/	/
3	石膏砌块	贵阳乌当湘黔中天装饰建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区高新办事处阿栗村村委会	KF 623×300×200 (mm)	/	2024-01-25	表观密度,断裂荷载,放射性,软化系数	未发现不合格	/	/
4	石膏砌块	贵阳乌当湘黔中天装饰建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区高新办事处阿栗村村委会	KF 670×500×100 (mm)	/	2024-01-25	表观密度,断裂荷载,放射性,软化系数	未发现不合格	/	/
5	石膏砌块	贵州天辰三江建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇三江村	KP 600×200×200 (mm)	/	2025-04-20	表观密度,断裂荷载,放射性	未发现不合格	/	/
6	石膏砌块	贵州捷众森建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	KP 600×200×200 (mm)	/	2025-04-04	表观密度,断裂荷载,放射性	未发现不合格	/	/
7	石膏砌块	贵州智慧绿城新型材料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇管关村六组(恒固中兴建材)	KP 600×200×200 (mm)	/	2025-04-11	表观密度,断裂荷载,放射性	未发现不合格	/	/
8	石膏砌块	遵义汉丰装饰材料有限责任公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇永安大道55号	KP 600×200×200 (mm)	/	2025-03-24	表观密度,断裂荷载,放射性	未发现不合格	/	/
9	石膏砌块	绥阳县顺发轻型装饰材料有限公司	贵州省遵义市绥阳县蒲场镇七九村	KP 666×500×100 (mm)	/	2025-01-20	表观密度,断裂荷载,放射性	未发现不合格	/	/

省市场监管局石膏砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
10	石膏砌块	金沙卓为环保新材料有限公司	贵州省毕节市金沙县茶园镇敦丰社区	KP 600×200×200 (mm)	/	2025-04-10	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/
11	石膏砌块	贵州迈升新科技建材有限公司	贵州省黔东南州凯里经济开发区金汇路A段东侧、正旭玻璃公司用地南侧	KF 600×250×200 (mm)	/	2024-12-09	表观密度, 断裂荷载, 放射性, 软化系数	未发现不合格	/	/
12	石膏砌块	贵州迈升新科技建材有限公司	贵州省黔东南州凯里经济开发区金汇路A段东侧、正旭玻璃公司用地南侧	KP 600×250×200 (mm)	/	2024-12-15	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/
13	石膏砌块	贵州闽筑科技发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇茶香村鸡场坝组	KP 600×200×200 (mm)	/	2025-04-20	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/
14	石膏砌块	黔西南仁永磷石膏有限责任公司	贵州省黔西南州安龙县钱相街道坡云村轻工业园	KP 600×200×250 (mm)	/	2025-05-09	表观密度, 断裂荷载, 放射性	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	普通硅酸盐水泥	贵州麟山水泥有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	P·O 42.5	/	2025-05-22	CS07925	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
2	复合硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P·C 42.5	/	2025-05-12	C254025	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
3	普通硅酸盐水泥	贵州开阳紫江水泥有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇鱼上村	P·O 42.5	/	2025-05-13	SE254053	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
4	普通硅酸盐水泥	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇	P·O 52.5	/	2025-05-08	LBP5Q250020	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
5	砌筑水泥	息烽明晋建材有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇马当田村	M 32.5	/	2025-05-16	30505	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
6	砌筑水泥	贵州奇峰工贸有限责任公司	贵州省贵阳市修文县久长镇	M 32.5	/	2025-05-16	253031	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
7	普通硅酸盐水泥	贵州金久水泥有限公司	贵州省贵阳市修文县久长镇金桥村	P·O 42.5	/	2025-04-23	SE25085	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
8	砌筑水泥	贵州贵鑫科技环保建材有限公司	贵州省贵阳市修文县医药产业园区管委会内	M 32.5	/	2025-05-23	CB009	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
9	复合硅酸盐水泥	修文县苏达新型环保材料有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇中营村	P·C 42.5	/	2025-05-17	C425019	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
10	砌筑水泥	遵义信邦建材有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坪镇工业园内	M 32.5	/	2025-05-13	A040	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
11	普通硅酸盐水泥	遵义信邦建材有限责任公司	贵州省遵义市播州区龙坪镇工业园内	P·O 42.5	/	2025-05-11	A052	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
12	粉煤灰硅酸盐水泥	遵义华磊节能科技有限公司	贵州省遵义市播州区南白镇和平村	P·F 32.5	/	2025-05-07	CB010	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
13	普通硅酸盐水泥	播州西南水泥有限公司	贵州省遵义市播州区三岔镇	P·O 42.5	/	2025-05-06	D425013	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
14	砌筑水泥	播州西南水泥有限公司	贵州省遵义市播州区三岔镇	M 32.5	/	2025-05-01	R325019	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
15	普通硅酸盐水泥	贵州新双龙水泥有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	P·O 42.5	/	2025-04-30	LHP4250045	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
16	砌筑水泥	贵州新双龙水泥有限公司	贵州省遵义市播州区乌江镇乌江社区麻窝村民组	M 32.5	/	2025-04-25	LHM3250038	强度, 保水率, 凝结时间, 放射性, 沸煮法安定性, 氯离子, 三氧化硫, 水溶性铬(VI), 细度	未发现不合格	/	/
17	砌筑水泥	赤水市创力水泥有限责任公司	贵州省遵义市赤水市文华办建设村沟口组	M 32.5	/	2025-05-02	A25006	强度, 保水率, 凝结时间, 放射性, 沸煮法安定性, 氯离子, 三氧化硫, 水溶性铬(VI), 细度	未发现不合格	/	/
18	复合硅酸盐水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡五星村	P·C 42.5R	/	2025-04-30	4C010-25	强度, 安定性, 凝结时间, 放射性, 氯离子, 三氧化硫, 水溶性铬(VI), 细度, 氧化镁	未发现不合格	/	/
19	砌筑水泥	道真仡佬族苗族自治县宏业水泥有限责任公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡五星村	M 32.5	/	2025-04-26	3B016-25	强度, 保水率, 凝结时间, 放射性, 沸煮法安定性, 氯离子, 三氧化硫, 水溶性铬(VI), 细度	未发现不合格	/	/
20	普通硅酸盐水泥	凤冈县西部水泥有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇三坝村	P·O 42.5	/	2025-05-07	2025SZ064	强度, 凝结时间, 放射性, 沸煮法安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬(VI), 细度, 氧化镁	未发现不合格	/	/
21	普通硅酸盐水泥	遵义赛德水泥有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村和大窝村交界处	P·O 42.5	/	2025-04-28	X425022	强度, 凝结时间, 放射性, 沸煮法安定性, 氯离子, 三氧化硫, 烧失量, 水溶性铬(VI), 细度, 氧化镁	未发现不合格	/	/
22	砌筑水泥	遵义赛德水泥有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村和大窝村交界处	M 32.5	/	2025-03-29	B325022	强度, 保水率, 凝结时间, 放射性, 沸煮法安定性, 氯离子, 三氧化硫, 水溶性铬(VI), 细度	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
23	硅酸盐水泥	遵义海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省遵义市汇川区董公寺镇割麻村	P·II 52.5	/	2025-04-11	LCG5Q250068	强度,安定性,不溶物,初凝时间,放射性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度(比表面积),氧化镁,终凝时间	未发现不合格	/	/
24	普通硅酸盐水泥	遵义市汇川区西部水泥有限公司	贵州省遵义市汇川区高坪镇金塘村	P·O 42.5	/	2025-05-09	B061	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
25	普通硅酸盐水泥	仁怀市建台水泥厂	贵州省遵义市仁怀市五马镇	P·O 42.5	/	2025-05-09	5-8	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
26	砌筑水泥	仁怀市建台水泥厂	贵州省遵义市仁怀市五马镇	M 32.5	/	2025-05-08	5-7	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
27	普通硅酸盐水泥	贵州源锦水泥有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经开区高新区孵化器大楼14楼	P·O 52.5	/	2025-05-01	S0525019	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
28	普通硅酸盐水泥	贵州源锦水泥有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经开区高新区孵化器大楼14楼	P·O 42.5	/	2025-05-02	S0425023	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
29	普通硅酸盐水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县镇南镇镇南村	P·O 42.5	/	2025-05-13	J013	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
30	砌筑水泥	贵州务川足丰水泥有限公司	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县镇南镇镇南村	M 32.5	/	2025-05-06	A012	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
31	普通硅酸盐水泥	习水赛德水泥有限公司	贵州省遵义市习水县九龙街道图书村	P·O 42.5	/	2025-05-10	E425115	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
32	砌筑水泥	习水赛德水泥有限公司	贵州省遵义市习水县九龙街道图书村	M 32.5	/	2025-05-11	R325042	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
33	普通硅酸盐水泥	贵州余庆东立水泥有限公司	贵州省遵义市余庆县大乌江镇凉风村	P·O 42.5	/	2025-04-21	A078	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
34	普通硅酸盐水泥	正安西南水泥有限公司	贵州省遵义市正安县格林镇风光居盆泥坝组	P·O 42.5	/	2025-05-11	A4P25035	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
35	砌筑水泥	正安西南水泥有限公司	贵州省遵义市正安县格林镇风光居盆泥坝组	M 32.5	/	2025-05-07	C325022	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
36	普通硅酸盐水泥	贵州六矿瑞安水泥有限公司	贵州省六盘水市六枝特区木岗镇	P·O 42.5	/	2025-04-27	LDP4Q250039	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
37	普通硅酸盐水泥	贵州吴龙胜境建材有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P·O 42.5	/	2025-05-08	散0425106	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
38	复合硅酸盐水泥	贵州吴龙胜境建材有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	P·C 42.5	/	2025-04-26	C425020	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
39	砌筑水泥	贵州吴龙胜境建材有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇白龙洞村	M 32.5	/	2025-05-02	M325017	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
40	粉煤灰硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P·F 32.5R	/	2025-05-02	F25021	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
41	普通硅酸盐水泥	贵州黔桂三合水泥有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道办吴官村	P·O 42.5	/	2025-05-08	SD25049	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
42	普通硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	贵州省六盘水市水城县滥坝镇法都村	P·O 42.5	/	2025-04-18	0-45031	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
43	复合硅酸盐水泥	贵州水城县黔峰水泥有限公司	贵州省六盘水市水城县滥坝镇法都村	P·C 42.5	/	2025-04-22	C-45047	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
44	普通硅酸盐水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	P·O 42.5	/	2025-05-10	LGP4Q250056	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
45	砌筑水泥	水城海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇石河村群星组	M 32.5	/	2025-05-06	LGM3250044	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
46	普通硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·O 42.5	/	2025-05-06	138P	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
47	复合硅酸盐水泥	贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山镇五里桥村	P·C 42.5	/	2025-05-04	136P	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
48	普通硅酸盐水泥	贵州水城瑞安水泥有限公司	贵州省六盘水市钟山区响水河	P·O 42.5	/	2025-05-04	BZ-P.042.5-20250018	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
49	复合硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	P·C 42.5	/	2025-04-28	GABC4CE25040	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
50	普通硅酸盐水泥	贵州港安水泥有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县顶云乡石板井村	P·O 42.5	/	2025-04-28	GAA04CE25036	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
51	砌筑水泥	台泥（安顺）水泥有限公司	贵州省安顺市平坝区城关镇马田村	M 32.5	/	2025-04-30	ASBM3CE25086	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
52	普通硅酸盐水泥	台泥（安顺）水泥有限公司	贵州省安顺市平坝区城关镇马田村	P·O 42.5	/	2025-04-30	AS04CE25063	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
53	砌筑水泥	普定创硕建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村白猫路	M 32.5	/	2025-05-08	M30505	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
54	普通硅酸盐水泥	普定创硕建材有限公司	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村白猫路	P·O 42.5	/	2025-05-08	P40502	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
55	普通硅酸盐水泥	贵州超宇水泥有限责任公司	贵州省安顺市普定县马官镇杨柳村阿老田村民组	P·O 42.5	/	2025-04-26	S5171	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
56	复合硅酸盐水泥	华润水泥（安顺）有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	P·C 42.5	/	2025-04-29	25HFF17C041M	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
57	普通硅酸盐水泥	华润水泥（安顺）有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇袁家屯村	P·O 42.5	/	2025-05-02	25CFF17C039M	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
58	普通硅酸盐水泥	贵州紫云西南水泥有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇黄土村	P·O 42.5	/	2025-04-22	A425026	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
59	普通硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	贵州省毕节市大方县经济开发区	P·O 42.5	/	2025-04-30	E425046	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
60	复合硅酸盐水泥	大方永贵建材有限责任公司	贵州省毕节市大方县经济开发区	P·C 42.5	/	2025-04-26	B425013	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
61	砌筑水泥	大方县筑宇建材有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处新铺村	M 32.5	/	2025-04-27	250501	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
62	普通硅酸盐水泥	赫章县水泥厂有限公司	贵州省毕节市赫章县野马川园区	P·O 42.5	/	2025-05-07	H045074S	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
63	复合硅酸盐水泥	赫章县水泥厂有限公司	贵州省毕节市赫章县野马川园区	P·C 42.5	/	2025-05-07	HC45028	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
64	复合硅酸盐水泥	毕节活发工贸有限公司	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇二堡村	P·C 42.5	/	2025-05-05	P-018	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
65	普通硅酸盐水泥	贵州毕节江天水泥有限公司	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇红菠萝村	P·O 42.5	/	2025-05-03	SP5-03	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
66	复合硅酸盐水泥	贵州省金沙县兴黔建材有限公司	贵州省毕节市金沙县城关镇江龙村	P·C 42.5	/	2025-05-08	2025DS4008	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
67	普通硅酸盐水泥	华润水泥(金沙)有限公司	贵州省毕节市金沙县木孔镇信安社区	P·O 42.5	/	2025-05-05	25CFSZ7A063M	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
68	复合硅酸盐水泥	华润水泥(金沙)有限公司	贵州省毕节市金沙县木孔镇信安社区	P·C 42.5	/	2025-05-06	25HFF17A042M	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
69	砌筑水泥	华润水泥(金沙)有限公司	贵州省毕节市金沙县木孔镇信安社区	M 32.5	/	2025-05-03	25NHF17A042M	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
70	砌筑水泥	贵州通建建材厂	贵州省毕节市纳雍县中岭镇	M 32.5	/	2025-05-01	20250505C2	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
71	普通硅酸盐水泥	贵州黔西西南水泥有限公司	贵州省毕节市黔西市绿化乡丰收村十三组	P·O 42.5	/	2025-05-04	A425047	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
72	复合硅酸盐水泥	贵州黔西西南水泥有限公司	贵州省毕节市黔西市绿化乡丰收村十三组	P·C 42.5	/	2025-05-05	B425033	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
73	普通硅酸盐水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县金钟镇冒水村	P·O 42.5	/	2025-05-03	E425035	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
74	砌筑水泥	贵州威宁西南水泥有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县金钟镇冒水村	M 32.5	/	2025-04-20	R325042	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
75	普通硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	贵州省毕节市织金县三甲街道木戛村	P·O 42.5	/	2025-05-04	E425043	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
76	复合硅酸盐水泥	贵州织金西南水泥有限公司	贵州省毕节市织金县三甲街道木戛村	P·C 42.5	/	2025-05-01	B425022	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
77	普通硅酸盐水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省铜仁市碧江区河西办事处新庄村	P·O 42.5	/	2025-05-14	LFP4Q250049	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
78	砌筑水泥	铜仁海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省铜仁市碧江区河西办事处新庄村	M 32.5	/	2025-05-15	LFM3250084	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
79	普通硅酸盐水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	贵州省铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	P·O 42.5	/	2025-05-13	C405003	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
80	砌筑水泥	贵州佛顶山水泥有限公司	贵州省铜仁市石阡县坪山乡凤凰屯村袁家坳	M 32.5	/	2025-05-01	C305001	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
81	普通硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	贵州省铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P·O 42.5	/	2025-05-14	A425047	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
82	复合硅酸盐水泥	贵州思南西南水泥有限公司	贵州省铜仁市思南县邵家桥镇全江村灯油坝	P·C 42.5	/	2025-05-12	B425026	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
83	普通硅酸盐水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县淇滩镇彭华村三组	P·O 42.5	/	2025-05-14	E425034	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
84	砌筑水泥	贵州沿河西南水泥有限公司	贵州省铜仁市沿河土家族自治县淇滩镇彭华村三组	M 32.5	/	2025-05-13	R325034	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
85	普通硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县朗溪镇孟关村土地塘	P·O 42.5	/	2025-05-15	E425030	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
86	复合硅酸盐水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县朗溪镇孟关村土地塘	P·C 42.5	/	2025-05-09	B425011	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
87	砌筑水泥	贵州梵净山金顶水泥有限公司	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县朗溪镇孟关村土地塘	M 32.5	/	2025-05-10	M325011	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
88	普通硅酸盐水泥	铜仁西南水泥有限公司	贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村(科特林旁边)	P·O 52.5	/	2025-05-13	E525019	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
89	普通硅酸盐水泥	铜仁西南水泥有限公司	贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村(科特林旁边)	P·O 42.5	/	2025-05-15	E425037	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
90	复合硅酸盐水泥	铜仁西南水泥有限公司	贵州省铜仁市玉屏县田坪镇江口村(科特林旁边)	P·C 42.5	/	2025-05-16	S425051	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
91	复合硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县水尾镇新场村	P·C 42.5	/	2025-04-22	HC54013	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
92	普通硅酸盐水泥	贵州茂鑫水泥有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县水尾镇新场村	P·O 42.5	/	2025-04-25	H054037S	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
93	复合硅酸盐水泥	贵州从江明达水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇腊阳村	P·C 42.5	/	2025-04-22	C25027	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
94	普通硅酸盐水泥	贵州从江明达水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇腊阳村	P·O 42.5	/	2025-04-24	X25045	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
95	复合硅酸盐水泥	贵州黄平尖峰水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业园区	P·C 42.5R	/	2025-04-24	25C4S017	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
96	普通硅酸盐水泥	贵州黄平尖峰水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇工业园区	P·O 42.5	/	2025-04-23	25P4S062	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
97	复合硅酸盐水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县敦寨镇锦屏县工业园区	P·C 42.5	/	2025-04-21	4C-04-019	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
98	普通硅酸盐水泥	贵州锦屏和泰水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县敦寨镇锦屏县工业园区	P·O 42.5	/	2025-04-23	4S-04-032	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
99	复合硅酸盐水泥	黎平县华新建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇小里建材产业园	P·C 42.5	/	2025-04-24	CF4-25-40	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
100	普通硅酸盐水泥	黎平县华新建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯镇小里建材产业园	P·O 42.5	/	2025-04-22	CS4-25-46	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
101	砌筑水泥	麻江明达水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇谷羊村	M 32.5	/	2025-05-01	M25051	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
102	普通硅酸盐水泥	麻江明达水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山镇谷羊村	P·O 42.5	/	2025-05-11	PX250510	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
103	普通硅酸盐水泥	贵州省天柱县东立水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县邦洞镇灯塔村杨二湾	P·O 42.5	/	2025-04-21	0250422	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
104	砌筑水泥	贵州东立水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县青溪镇五里牌王家地	M 32.5	/	2025-04-25	25M018	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
105	普通硅酸盐水泥	贵州东立水泥有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县青溪镇五里牌王家地	P·O 42.5	/	2025-04-24	25S4034	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
106	复合硅酸盐水泥	贵州独山上峰水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	P·C 42.5	/	2025-04-28	PCS4008	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
107	普通硅酸盐水泥	贵州独山上峰水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾镇兴隆村甲腾	P·O 42.5	/	2025-05-08	PS4056	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
108	火山灰质硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处甘耙哨村	P·P 32.5	/	2025-04-27	B325015	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
109	普通硅酸盐水泥	贵州福泉西南水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处甘耙哨村	P·O 42.5	/	2025-04-27	E425084	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
110	砌筑水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇	M 32.5	/	2025-04-29	LAM3250042	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
111	普通硅酸盐水泥	贵定海螺盘江水泥有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县德新镇	P·O 42.5	/	2025-04-29	LAP4Q250047	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
112	普通硅酸盐水泥	贵州惠水西南水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县长田工业园区(大坝D区)	P·O 42.5	/	2025-04-29	E425035	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
113	复合硅酸盐水泥	龙里红狮水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇岩后村	P·C 42.5	/	2025-04-29	2HC54007S	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
114	普通硅酸盐水泥	龙里红狮水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇岩后村	P·O 42.5	/	2025-04-30	2H054074S	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
115	砌筑水泥	浙江浦峰集团贵州省瓮安水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大寨坪村	M 32.5	/	2025-04-25	B3019	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
116	普通硅酸盐水泥	浙江浦峰集团贵州省瓮安水泥有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇大寨坪村	P·O 42.5	/	2025-04-24	A4023	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
117	复合硅酸盐水泥	都匀上峰西南水泥有限公司	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组	P·C 42.5	/	2025-05-06	2025PCD4060	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
118	普通硅酸盐水泥	都匀上峰西南水泥有限公司	贵州省黔南州都匀市沙包堡办事处文德村一组	P·O 42.5	/	2025-05-05	2025PD4048	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
119	复合硅酸盐水泥	黔西南州发展资源开发有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇海子坝村	P·C 42.5	/	2025-04-25	LEC4250057	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
120	普通硅酸盐水泥	黔西南州发展资源开发有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇海子坝村	P·O 42.5	/	2025-04-25	LEP4Q250061	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
121	普通硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县光照镇孟寨村	P·O 42.5	/	2025-04-29	A425021	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
122	复合硅酸盐水泥	贵州晴隆盘江水泥有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县光照镇孟寨村	P·C 42.5	/	2025-05-05	B425021	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
123	普通硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平绕村弄劳坡	P·O 42.5	/	2025-04-18	A425008	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
124	复合硅酸盐水泥	贵州森垚水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县平绕村弄劳坡	P·C 42.5	/	2025-04-22	B425032	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
125	复合硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇前丰村	P·C 42.5	/	2025-04-05	B4C25006	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
126	普通硅酸盐水泥	贵州兴义西南水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇前丰村	P·O 42.5	/	2025-04-17	D4A25029	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
127	复合硅酸盐水泥	贵州荣盛(集团)建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇绒泥村	P·C 42.5	/	2025-04-25	XF425-071	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局水泥产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
128	普通硅酸盐水泥	贵州荣盛(集团)建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市郑屯镇绒泥村	P·O 42.5	/	2025-04-16	XP425-007	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
129	普通硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区开发区合心村	P·O 42.5	/	2025-04-26	QS-P042.5-20250121	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
130	复合硅酸盐水泥	华新贵州顶效特种水泥有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区开发区合心村	P·C 42.5	/	2025-04-26	BZ-PC42.5-20250041	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
131	复合硅酸盐水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区内	P·C 42.5	/	2025-04-27	PC-038	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
132	砌筑水泥	贵州贞丰仁都水泥有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区内	M 32.5	/	2025-04-27	M-011	强度,保水率,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度	未发现不合格	/	/
133	复合硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	贵州省黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P·C 42.5	/	2025-04-17	DLD25012	强度,安定性,凝结时间,放射性,氯离子,三氧化硫,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/
134	普通硅酸盐水泥	贵州德隆水泥有限公司	贵州省黔西南州册亨县者楼镇红旗村	P·O 42.5	/	2025-04-21	DLP25018	强度,凝结时间,放射性,沸煮法安定性,氯离子,三氧化硫,烧失量,水溶性铬(VI),细度,氧化镁	未发现不合格	/	/

省市场监管局焦炭产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	焦炭	贵州美锦华宇新能源有限公司	贵州省六枝特区新密镇	/	/	2025/4/28	水分Mad, 灰分Ad, 硫分St, d, 耐磨强度M10, 抗碎强度M25, 挥发分Vdaf	未发现不合格	/	/
2	焦炭	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	/	/	2025/4/27	水分Mad, 灰分Ad, 硫分St, d, 耐磨强度M10, 抗碎强度M25, 挥发分Vdaf	未发现不合格	/	/
3	焦炭	贵州省盘州市宏盛焦化有限公司	贵州省盘州市大山镇高山村	/	/	2025/4/29	水分Mad, 灰分Ad, 硫分St, d, 耐磨强度M10, 抗碎强度M25, 挥发分Vdaf	未发现不合格	/	/
4	焦炭	贵州盘江电投天能焦化有限公司	贵州省盘州市柏果镇东风村	/	凉都焦炭	2025/4/30	水分Mad, 灰分Ad, 硫分St, d, 耐磨强度M10, 抗碎强度M25, 挥发分Vdaf	未发现不合格	/	/

省市场监管局煤焦油产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	煤焦油	贵州美锦华宇新能源有限公司	贵州省六盘水市六枝特区新密镇	/	/	2025/4/28	密度, 水分, 灰分, 黏度 (E80), 甲苯不溶物 (无水基), 萘含量 (无水基)	未发现不合格	/	/
2	煤焦油	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	/	/	2025/4/27	密度, 水分, 灰分, 黏度 (E80), 甲苯不溶物 (无水基), 萘含量 (无水基)	未发现不合格	/	/
3	煤焦油	贵州省盘州市宏盛焦化有限公司	贵州省六盘水市盘州市大山镇高山村	/	/	2025/4/29	密度, 水分, 灰分, 黏度 (E80), 甲苯不溶物 (无水基), 萘含量 (无水基)	未发现不合格	/	/
4	煤焦油	贵州盘江电投天能焦化有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇东风村	/	/	2025/4/30	密度, 水分, 灰分, 黏度 (E80), 甲苯不溶物 (无水基), 萘含量 (无水基)	未发现不合格	/	/

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	洗精煤	水城县天瑞选煤有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区虹桥新区红山大道	6mm	/	2025-4-28	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
2	洗精煤	贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿	贵州省六盘水市盘州市干沟桥	6mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
3	洗精煤	盘州市腾顺煤业有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇红旗村	6mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
4	洗精煤	贵州德佳投资有限公司盘县柏果镇红旗煤矿	贵州省六盘水市盘州市柏果镇红旗村	6mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
5	洗精煤	盘州市益民选煤有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇施民村	13mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
6	洗精煤	盘州市洒基选煤有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基施民村	6mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
7	洗精煤	盘州市洒基落嘎选煤有限公司	盘州市柏果镇落嘎村	6mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
8	洗精煤	盘州市洒基盛达矸石选煤厂	贵州省六盘水市盘州市柏果镇施民村	6mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
9	洗精煤	贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇荣祥煤矿	贵州省六盘水市盘州市柏果镇洒基半坡村	6mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
10	洗精煤	贵州邦达能源开发有限公司盘县板桥镇东李煤矿	贵州省六盘水市盘州市板桥镇东冲、李子冲	6mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
11	洗精煤	盘州市兴富洗选有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇红旗村	13mm	/	2025-5-6	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
12	洗精煤	盘州市小河边矿业有限公司	贵州省六盘水市盘州市大山镇大河村九组	6mm	/	2025-5-8	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
13	洗精煤	贵州盘南煤炭开发有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市响水镇	6mm	/	2025-5-8	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
14	洗精煤	贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市大山镇播土村	6mm	/	2025-5-8	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
15	洗精煤	盘州市聚能选煤有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市响水镇车田村干庄	6mm	/	2025-5-8	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
16	洗精煤	贵州省越能吉原煤业有限公司	贵州省六盘水市盘州市大山镇大河村	6mm	/	2025-5-8	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
17	洗精煤	盘州市大山吉祥选煤厂	贵州省六盘水市盘州市大山镇大滥滩	6mm	/	2025-5-8	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
18	洗精煤	贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿	贵州省六盘水市盘州市火烧铺镇	6mm	/	2025-5-9	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
19	洗精煤	贵州紫森源集团投资有限公司盘州市仲恒煤矿	贵州省六盘水市红果经济开发区中沙陀村	6mm	/	2025-5-9	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
20	洗精煤	盘州市建营煤业矸石选煤有限公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇垵坞村	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
21	洗精煤	盘州市华汇选煤有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇垵坞村	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
22	洗精煤	盘州绿松林节能环保技术有限公司	贵州省六盘水市盘州市淤泥彝族乡鱼纳村一组滑石煤矿内	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
23	洗精煤	盘州市亿浩商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇哒啦村	6mm	/	2025-5-14	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
24	洗精煤	贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿	贵州省六盘水市盘州市石桥镇核桃山村	6mm	/	2025-5-15	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
25	洗精煤	盘州市石桥驰浩选煤有限公司	贵州省六盘水市盘州市石桥镇南冲村	6mm	/	2025-5-15	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
26	洗精煤	贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿	贵州省六盘水市盘州市石桥镇佳竹箐	6mm	/	2025-5-15	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
27	洗精煤	贵州松河东一井煤业有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市淤泥彝族乡岩博村	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
28	洗精煤	盘州市新圆煤业有限公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇松河歹马	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
29	洗精煤	盘州市启明煤业有限公司	贵州省六盘水市盘州市淤泥彝族乡岩博村	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
30	洗精煤	贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿	贵州省六盘水市盘州市淤泥乡落脉穴村	6mm	/	2025-5-14	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
31	洗精煤	贵州省盘州市蓝欣矿业有限公司	贵州省六盘水市盘州市羊场乡九村	6mm	/	2025-5-14	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
32	洗精煤	盘州市盘鑫选煤有限公司	贵州省六盘水市盘州市淤泥河乡大寨村	6mm	/	2025-5-14	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
33	洗精煤	贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县羊场谢家河沟煤矿	贵州省六盘水市盘州市羊场乡上午村	6mm	/	2025-5-14	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
34	洗精煤	贵州湾田煤业集团有限公司盘县淤泥乡湾田煤矿	贵州省六盘水市盘州市淤泥河乡下营村	6mm	/	2025-5-14	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
35	洗精煤	贵州火烧铺矿羊场坡井区煤业有限公司	贵州省六盘水市盘州市火铺镇李子树村	6mm	/	2025-5-13	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
36	洗精煤	盘州市科利隆煤焦有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道沙坡村毛阵营	6mm	/	2025-5-13	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
37	洗精煤	六盘水红果经济开发区科利隆煤焦有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道沙坡村毛阵营	6mm	/	2025-5-13	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
38	洗精煤	贵州久泰邦达能源开发有限公司松山洗煤厂	贵州省六盘水市盘州市红果镇挪湾村松山一组	6mm	/	2025-5-13	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
39	洗精煤	贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿	贵州省六盘水市盘州市红果镇挪湾村	6mm	/	2025-5-13	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
40	洗精煤	盘州市清林河选煤有限公司	贵州省六盘水市盘州市红果街道纸厂村	6mm	/	2025-5-13	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
41	洗精煤	贵州中纸厂精煤有限公司	贵州省六盘水市盘州市凤鸣中路99号(亦资街道办事处)	6mm	/	2025-5-13	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
42	洗精煤	贵州松河煤业发展有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市淞河彝族乡	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
43	洗精煤	盘州市盛宇选煤有限公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
44	洗精煤	贵州盈维领越商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市鸡场坪镇本歹村八组	6mm	/	2025-5-12	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
45	洗精煤	贵州盘江精煤股份有限公司土城矿	贵州省盘州市洒基镇	6mm	/	2025-5-19	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
46	洗精煤	盘州市盘翼选煤有限公司	贵州省六盘水市盘州市柏果镇鸡场河	6mm	/	2025-5-19	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
47	洗精煤	贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿	贵州省六盘水市盘州市盘江镇	6mm	/	2025-5-19	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
48	洗精煤	贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿	贵州省六盘水市盘州市山脚树	6mm	/	2025-5-20	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
49	洗精煤	贵州泽臻商贸有限公司(盘州市铭杰选煤有限公司)	贵州省六盘水市盘州市盘关镇丘田村	6mm	/	2025-5-20	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
50	洗精煤	盘州市峰然选煤有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市盘关镇丘田村	6mm	/	2025-5-20	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
51	洗精煤	贵州贵能投资股份有限公司水城县鸡场乡攀枝花煤矿	贵州省六盘水市水城县发耳乡新龙村	6mm	/	2025-5-21	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
52	洗精煤	贵州发耳煤业有限公司	贵州省六盘水市水城区发耳乡店子村	6mm	/	2025-5-21	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
53	洗精煤	贵州中岭矿业有限责任公司	贵州省毕节市纳雍县阳长镇	6mm	/	2025-4-26	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
54	洗精煤	贵州比德煤业有限公司	贵州省毕节市纳雍县阳长镇	6mm	/	2025-5-26	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/

省市场监管局洗精煤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
55	洗精煤	贵州格目底矿业有限公司水城县玉舍中(井)煤矿	贵州省六盘水市水城县勺米乡范家寨村	6mm	/	2025-5-27	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
56	洗精煤	贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿	贵州省六盘水市钟山区大湾镇	13mm	/	2025-5-27	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
57	洗精煤	贵州达旺矿业有限公司汪家寨煤矿	六盘水市钟山区汪家寨镇水城煤电汪矿502500栋	13mm	/	2025-5-27	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
58	洗精煤	贵州水城矿业股份有限公司老鹰山煤矿	贵州省六盘水市钟山区老鹰山镇	6mm	/	2025-5-28	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
59	洗精煤	水城县众智翔能源有限责任公司	贵州省六盘水市水城县老鹰山街道石河村	6mm	/	2025-5-28	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/
60	洗精煤	水城县华兴洗精煤厂	贵州省六盘水市水城县滥坝镇尖山村	6mm	/	2025-5-28	灰分,全硫,煤中汞,煤中砷,煤中磷,煤中氟,煤中氯	未发现不合格	/	/

省市场监管局混凝土外加剂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	混凝土外加剂	贵州凯襄新材料有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园	HPWR-R	/	2025-05-23	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
2	混凝土外加剂	贵州凯襄新材料有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园	HWR-R	/	2025-05-23	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比	未发现不合格	/	/
3	混凝土外加剂	贵州石博士科技股份有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高越街7号	HPWR-R	/	2025-05-23	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
4	混凝土外加剂	贵州石博士科技股份有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高越街7号	HWR-R	/	2025-05-23	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比	未发现不合格	/	/
5	混凝土外加剂	贵阳三圣特种建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村	HPWR-R	/	2025-05-15	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
6	混凝土外加剂	贵州天威建材科技有限责任公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处王宽村西江路3号	HPWR-R	/	2025-05-15	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
7	混凝土外加剂	贵州天威建材科技有限责任公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处王宽村西江路3号	HPWR-S	/	2025-05-22	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
8	混凝土外加剂	贵州中兴南友建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村	HPWR-R	/	2025-05-01	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/

省市场监管局混凝土外加剂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
9	混凝土外加剂	贵州中兴南友建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村	HPWR-S	/	2025-05-02	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
10	混凝土外加剂	贵州科建建材有限责任公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区(修文县扎佐镇三元村)	HPWR-R	/	2025-04-27	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
11	混凝土外加剂	贵州蓝硕建材有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村张家湾处(苟江经济开发区中小企业园3号线南侧)	HPWR-R	/	2025-05-08	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
12	混凝土外加剂	六盘水恒帆建筑材料有限公司	贵州省六盘水市水城县双水开发区塔山巷	HWR-R	/	2025-05-10	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比	未发现不合格	/	/
13	混凝土外加剂	贵州铁建恒发新材料科技股份有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	HPWR-R	/	2025-05-12	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比,坍落度1h经时变化量	未发现不合格	/	/
14	混凝土外加剂	贵州华思远建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区洛邦镇(装备制造工业园区内)	HWR-R	/	2025-04-16	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比	未发现不合格	/	/
15	混凝土外加剂	科之杰新材料集团(贵州)有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚工业园区	HWR-R	/	2025-04-29	含气量,减水率,抗压强度比,泌水率比,凝结时间之差,收缩率比	未发现不合格	/	/

省市场监管局机制砂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	机制砂	贵州晟川建筑材料有限公司	贵州省贵阳市观山湖区朱昌镇长冲村甘一组89号	0~4.75 (mm)	/	2025-05-13	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
2	机制砂	开阳雉翔砂石有限公司	贵州省贵阳市开阳县禾丰乡田冲村大冲组16号	0~4.75 (mm)	/	2025-05-14	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
3	机制砂	开阳春波矿业有限公司	贵州省贵阳市开阳县南山社区环城西路235号	0~4.75 (mm)	/	2025-05-13	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
4	机制砂	修文宏华建材有限公司	贵州省贵阳市修文县阳明洞街道马家桥村三组85号	0~4.75 (mm)	/	2025-06-01	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
5	机制砂	桐梓县同心建材有限责任公司	贵州省遵义市桐梓县花秋镇克勤村8组	0~4.75 (mm)	/	2025-05-10	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
6	机制砂	桐梓县娄山联合石材有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇小坝村沟底	0~4.75 (mm)	/	2025-05-09	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
7	机制砂	六枝特区耳贡砂石厂	贵州省六盘水市六枝特区大用镇耳贡村	0~4.75 (mm)	/	2025-05-13	石粉含量,总压碎值指标	未发现不合格	/	/

省市场监管局机制砂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
8	机制砂	六枝特区大龙砂石厂	贵州省六盘水市六枝特区新窑镇鸭塘村	0~4.75 (mm)	/	2025-05-13	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
9	机制砂	盘州市翰林兴宏砂石有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道办事处华屯村	0~4.75 (mm)	/	2025-05-08	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
10	机制砂	盘州市丰益砂石材料有限公司	贵州省六盘水市盘州市双凤镇鄯家庄洋辣子凹	0~4.75 (mm)	/	2025-05-08	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
11	机制砂	贵州汇壘建材有限公司	贵州省安顺市平坝区羊昌乡稻香村鸡大陇处	0~4.75 (mm)	/	2025-05-14	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
12	机制砂	江口县明星建材有限公司	贵州省铜仁市江口县凯德街道明星村周屯组	0~4.75 (mm)	/	2025-05-22	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
13	机制砂	江口县双江镇青山嘴岩场有限责任公司	贵州省铜仁市江口县双江镇明星村	0~4.75 (mm)	/	2025-05-22	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
14	机制砂	思南盛世联合建材有限公司	贵州省铜仁市思南县孙家坝镇全江村灯油坝	0~4.75 (mm)	/	2025-05-19	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
15	机制砂	思南县点石砂石骨料厂	贵州省铜仁市思南县孙家坝镇石门坎村狮子顶	0~4.75 (mm)	/	2025-05-21	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/

省市场监管局机制砂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
16	机制砂	剑河县柳川镇盛发采石场	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县柳川镇菜园村望城坳	0~4.75 (mm)	/	2025-05-11	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
17	机制砂	贵州省黎平开泰建材经营有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县高屯街道后坡社区岩湾建筑用灰岩矿厂	0~4.75 (mm)	/	2025-05-05	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
18	机制砂	天柱县社学乡社学村豪独采石场	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县社学乡社学村豪独坡	0~4.75 (mm)	/	2025-05-02	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
19	机制砂	贵州乾智砂石有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处云星社区朵云拓展区淮海路	0~4.75 (mm)	/	2025-05-06	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
20	机制砂	贵州长顺长鑫砂石有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县凯佐乡洞口村大补羊组	0~4.75 (mm)	/	2025-05-08	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
21	机制砂	瓮安县雍阳镇桐木黄砂厂	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处新庄社区桐木冲	0~4.75 (mm)	/	2025-04-24	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
22	机制砂	瓮安县泰吉建材有限公司	贵州省黔南州瓮安县雍阳办事处云星社区堰坪组	0~4.75 (mm)	/	2025-03-28	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
23	机制砂	贵州鑫亿源实业有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇新场村丫口寨矿山房屋口寨矿山房屋	0~4.75 (mm)	/	2025-05-07	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/

省市场监管局机制砂产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
24	机制砂	贞丰县金源砂石有限公司	贵州省黔西南州贞丰县珉谷街道河堡村陇燕山组	0~4.75 (mm)	/	2025-05-09	石粉含量,压碎指标	未发现不合格	/	/
25	机制砂	盘州市翰林众源石业有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道小关村	0~4.75 (mm)	/	2025-03-17	石粉含量,压碎指标	不合格	石粉含量: 17.1%	石粉含量 ≤ 15.0%
26	机制砂	安顺市平坝区大垄矿业建材有限公司	贵州省安顺市平坝区羊昌乡穿石村	0~4.75 (mm)	/	2025-04-20	石粉含量,压碎指标	不合格	石粉含量: 16.4%	石粉含量 ≤ 15.0%
27	机制砂	施秉县施富矿产资源有限责任公司	贵州省黔东南州施秉县城关镇黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇迎宾大道1号	0~4.75 (mm)	/	2025-05-09	石粉含量,压碎指标	不合格	石粉含量: 19.1%	石粉含量 ≤ 15.0%

省市场监管局建筑防水涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	JS聚合物水泥基防水涂料	贵州鑫佳盾建筑材料有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村(郭家冲煤矿内1栋6号)	II型	黔佳盾	2025-05-13	氨,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,不透水性(0.3MPa, 30min),断裂伸长率(加热处理),断裂伸长率(浸水处理),断裂伸长率(无处理),固体含量,挥发性有机化合物(VOC),拉伸强度(加热处理后保持率),拉伸强度(浸水处理后保持率),拉伸强度(无处理),游离甲醛,粘结强度(潮湿基层),粘结强度(浸水处理),粘结强度(无处理)	不合格	断裂伸长率(无处理): 73%; 断裂伸长率(加热处理): 39%; 断裂伸长率(浸水处理): 56%	断裂伸长率(无处理) ≥ 80%; 断裂伸长率(加热处理) ≥ 65%; 断裂伸长率(浸水处理) ≥ 65%
2	JS聚合物防水涂料	贵州渝帆建材有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	II型	/	2025-05-05	氨,苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和,不透水性(0.3MPa, 30min),断裂伸长率(加热处理),断裂伸长率(浸水处理),断裂伸长率(无处理),固体含量,挥发性有机化合物(VOC),拉伸强度(加热处理后保持率),拉伸强度(浸水处理后保持率),拉伸强度(无处理),游离甲醛,粘结强度(潮湿基层),粘结强度(浸水处理),粘结强度(无处理)	不合格	断裂伸长率(无处理): 41%; 断裂伸长率(加热处理): 34%; 断裂伸长率(浸水处理): 33%	断裂伸长率(无处理) ≥ 80%; 断裂伸长率(加热处理) ≥ 65%; 断裂伸长率(浸水处理) ≥ 65%

省市场监管局建筑用石材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	天然花岗石建筑板材	贵州杰盛石材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司A9-D8	厚: 50mm	/	2024-06-15	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
2	天然花岗石建筑板材	贵阳启现石材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司门面A9-D5栋	厚度: 30 (mm)	/	2025-05-14	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
3	天然花岗石建筑板材	贵州丰禾宏诚建材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村西部石材城D栋10/28号	厚: 50mm	/	2025-04-15	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
4	天然大理石建筑板材	贵州荣福石材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇金石产业园A9栋	厚度: 18 (mm)	/	2023-03-15	耐磨度, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
5	天然花岗石建筑板材	贵州闽辉石材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇金石产业园大商汇城D栋D-4、22号	厚度: 50 (mm)	/	2025-04-06	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
6	天然花岗石建筑板材	贵州闽辉石材有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇金石产业园大商汇城D栋D-4、22号	厚度: 30 (mm)	/	2025-05-05	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
7	天然花岗石建筑板材(芝麻灰)	贵州川红建材有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河南路凯宏楠竹花园二期10-15座C1层6号	厚: 15mm	/	2025-05-01	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/

省市场监管局建筑用石材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
8	天然花岗石建筑板材(芝麻黑)	贵州川红建材有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河南路凯宏楠竹花园二期10-15座C1层6号	厚: 30mm	/	2025-04-21	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
9	天然花岗石建筑板材	贵州金源岩宏石材有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河南路楠竹花园二期第10-15栋架空层C2-15号	600 × 300 × 25 (mm)	/	2025-03-26	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
10	天然花岗石建筑板材(芝麻灰)	贵州闽贵鑫磊建材有限公司	贵州省贵阳市南明区中曹司街道花溪大道中段69号地368号门面(中曹司办事处)	厚: 50mm	/	2025-03-05	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
11	天然花岗石建筑板材(芝麻灰)	贵州闽贵鑫磊建材有限公司	贵州省贵阳市南明区中曹司街道花溪大道中段69号地368号门面(中曹司办事处)	厚: 30mm	/	2025-03-05	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
12	天然花岗石建筑板材(芝麻灰)	贵州闽贵鑫磊建材有限公司	贵州省贵阳市南明区中曹司街道花溪大道中段69号地368号门面(中曹司办事处)	厚: 18mm	/	2025-03-05	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
13	天然花岗石建筑板材(芝麻白)	贵州闽贵鑫磊建材有限公司	贵州省贵阳市南明区中曹司街道花溪大道中段69号地368号门面(中曹司办事处)	厚: 18mm	/	2024-12-07	放射性, 耐磨性, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
14	天然大理石建筑板材	关岭自治县广盛源石材有限责任公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索镇西龙村关兴公路西坡坪隧道口右侧	300 × 300 × 18 (mm)	/	2024-10-10	耐磨度, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
15	天然大理石建筑板材	贵州省关岭自治县磊鑫石材有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县普利乡洒泵村	300 × 300 × 18 (mm)	/	2024-03-16	耐磨度, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/

省市场监管局建筑用石材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
16	天然大理石建筑板材（喀斯特白）	贵州天韵石尚有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县红星精细化工产业园建材园	300×300×18（mm）	/	2024-07-16	耐磨度, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
17	天然大理石建筑板材	贵州紫云玉腾石业有限公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县紫云工业园区猫营工业园内	厚度: 50mm	/	2025-05-06	耐磨度, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
18	天然大理石建筑板材	贵州石阡恒源矿业有限公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道新场村鸭背工业园区17号	600×150×50（mm）	/	2025-05-10	耐磨度, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
19	天然大理石建筑板材	贵州石阡恒源矿业有限公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道新场村鸭背工业园区17号	600×150×30（mm）	/	2025-05-09	耐磨度, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/
20	天然大理石建筑板材	贵州玉林石材有限公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州安龙县钱相街道办事处工业园区石材产业园	600×350×50（mm）	/	2025-04-30	耐磨度, 体积密度, 弯曲强度, 吸水率, 压缩强度	未发现不合格	/	/

省市场监管局铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/ 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值
1	铝合金建筑型材(喷粉型材)	贵州铝厂有限责任公司	贵州省贵阳市白云区龚家寨	6063 T5 壁厚1.25mm 壁厚等级: 高精级 膜层代号: GA40	贵铝华光	2024/12/26	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
2	勾企(喷粉型材)	贵州贵材创新科技(集团)股份有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处贵惠大道52号(原桐荫路)	MY-GY90M04 6063 T5 壁厚2.2mm, 壁厚精度: 普通级	图形	2025-03-25	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
3	外框小面(喷粉型材)	贵州鑫赣黔铝业有限公司	贵州省贵阳市清镇市开发区	XNT110-61 6063 T5 壁厚1.3mm 壁厚等级: 普通级	/	2025-04-09	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
4	30外框(喷粉型材)	贵州贵乾铝业有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇甘坝村(站街铝精深加工园区内)	GQ10809 6063 T5 壁厚1.6mm 壁厚等级: 高精级 膜层代号: GA40	贵乾	2025-02-01	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
5	喷粉型材	贵州正合可来金科技有限责任公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道宝峰社区(苟江经开区)	6063 T5 壁厚1.80mm 壁厚等级: 普通级	/	2025-03-21	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
6	喷粉型材	贵州正合可来金科技有限责任公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道宝峰社区(苟江经开区)	6063 T5 壁厚2.20mm 壁厚等级: 普通级	/	2025-03-21	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
7	横边框(喷粉型材)	贵州建镁特铝业有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道宝峰社区铝产业园(苟江经济开发区内)	6063 T5 5001A 壁厚: 1.4 壁厚等级: 高精级	/	2025-05-10	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
8	单玻光企(喷粉型材)	贵州建镁特铝业有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道宝峰社区铝产业园(苟江经济开发区内)	6063 T5 (C7606) 壁厚: 1.2 壁厚等级: 普通级	/	2025-03-21	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/

省市场监管局铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
9	门下滑-喷粉型材	贵州华镁鑫铝业有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道贵州九鼎车辆有限公司厂区货厢车间内	6063 T5 (HX MA8002A) 壁厚1.4mm 壁厚等级: 普通级	/	2025-04-15	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
10	双边筋方管-喷粉型材	贵州华镁鑫铝业有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道贵州九鼎车辆有限公司厂区货厢车间内	6063 T5 (1044SS) 壁厚1.4mm 壁厚等级: 普通级	/	2025-05-11	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
11	副框外(喷粉型材)	贵州鑫辉铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道白臧村马鞍组	6063 T5 (ZJL11007C) 公称壁厚: 1.20mm	/	2025-05-23	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
12	中方(喷粉型材)	贵州鑫辉铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道白臧村马鞍组	6063 T5 (9006) 公称壁厚: 1.20mm	/	2025-05-23	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
13	外框外(喷粉型材)	贵州鑫辉铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城区董地街道白臧村马鞍组	6063 T5 (ZJL11014A) 公称壁厚: 2.0mm	/	2025-05-23	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
14	转换件(喷粉型材)	贵州十九度铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城区尖山街道办白臧村岔河组	6063 T5 公称壁厚: 3.0mm	/	2025-05-26	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
15	方管(喷粉型材)	贵州九衡铝业有限公司	贵州省六盘水市水城县董地街道办事处文阁村标准化厂房6号楼	6063 T5 公称壁厚: 1.8mm	/	2025-05-27	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/
16	方管(铝合金建筑型材)	贵州攀恒铝业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	6063 T5 壁厚1.15mm	图形	2025-05-21	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/

省市场监管局铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/ 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 目标标准值
17	喷粉型材	贵州星铝铝业有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道经济开发区龙泉向山要地项目区（装配式钢结构产业园加工区5#厂房）	6063 T5 壁厚：1.2mm 壁厚等级：普通级	/	2025-05-11	壁厚尺寸，附着性，化学成分，力学性能，膜厚，压痕硬度	未发现不合格	/	/
18	玻扇外（喷粉型材）	贵州兴晟铝业科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇兴仁经济开发区（巴铃重工业园区）	6063 T5 壁厚1.2	/	2025-05-15	壁厚尺寸，附着性，化学成分，力学性能，膜厚，压痕硬度	未发现不合格	/	/
19	中挺外（喷粉型材）	贵州兴晟铝业科技有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市巴铃镇兴仁经济开发区（巴铃重工业园区）	6063 T5 壁厚：1.95	/	2025-05-15	壁厚尺寸，附着性，化学成分，力学性能，膜厚，压痕硬度	未发现不合格	/	/

省市场监管局普通混凝土砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	混凝土实心砖	白云区永兴标砖厂	贵州省贵阳市白云区艳山红程官村金大路	SCB 200×95×50	/	2025/4/10	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
2	混凝土实心砖	贵阳市金阳新区鑫石砖厂	贵州省贵阳市观山湖区朱昌镇将军二组	SCB 195×90×47	/	2025-03-06	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
3	混凝土实心砖	开阳县龙岗镇华平标砖厂	贵州省贵阳市开阳县龙岗镇大水塘村白鸡坡组	SCB 240×120×50	/	2025-03-03	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
4	混凝土实心砖	贵阳小山建材有限公司	贵州省贵阳市南明区后巢乡后巢村	SCB 240×115×50	/	2025-04-23	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
5	混凝土实心砖	贵阳市南明区筑利福建材厂	贵州省贵阳市南明区后巢乡后巢村黄花园工业区[后巢乡]	SCB 240×115×53	/	2025-05-08	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
6	混凝土实心砖	清镇市磊宏新型环保砖厂	贵州省贵阳市清镇市青龙办事处中心村山林边	SCB 240×115×50	/	2025-03-21	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
7	混凝土实心砖	修文县恒达煜建材有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇幸福村六组	SCB 240×115×50	/	2025-03-10	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
8	混凝土实心砖	修文县扎佐太忠水泥标砖厂	贵州省贵阳市修文县扎佐大堡村六组	SCB 240×115×50	/	2025-04-16	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/

省市场监管局普通混凝土砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
9	混凝土实心砖	贵州明印建筑材料预制有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇柏梓村村委会旁	SCB 240×115×53	/	2025-01-25	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
10	混凝土实心砖	六盘水市钟山区永益建材厂	贵州省六盘水市钟山区川心村11组	SCB 240×115×53(mm)	/	2025-04-01	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
11	混凝土实心砖	六盘水市钟山区玉都建材有限公司	贵州省六盘水市钟山区大河镇裕民社区七组	SCB 240×115×51(mm)	/	2025-03-07	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
12	混凝土实心砖	六盘水市钟山区亚磊墙体建材有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰新区凤凰社区四组老鹰山脚	SCB 240×115×50(mm)	/	2025-04-21	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
13	混凝土实心砖	六盘水福辉工贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区双坝村	SCB 240×115×50(mm)	/	2025-04-10	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
14	轻集料混凝土小型空心砌块	六盘水市钟山区金安达商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区双坝村	LB 390×190×190(mm)	/	2025-04-01	放射性,干燥收缩率,抗冻性(D25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
15	混凝土实心砖	六盘水市钟山区国恒砖厂	贵州省六盘水市钟山区双嘎乡马戛村二组马路边	SCB 240 ×115×50(mm)	/	2025-04-02	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
16	混凝土实心砖	六盘水市钟山区建通制砖有限公司	贵州省六盘水市钟山区双戛乡落飞戛村一组	SCB 240×115×53(mm)	/	2025-04-17	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/

省市场监管局普通混凝土砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
17	混凝土实心砖	六盘水市钟山区龙兴工贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区汪家寨新塘村十组	SCB 240×115×53(mm)	/	2025-04-10	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
18	混凝土实心砖	贵州富亿隆工贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区杨柳街道杨柳居委会坦克山水钢2号门岗旁	SCB 240×115×53(mm)	/	2025-03-17	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
19	混凝土实心砖	安顺市平坝区新兴页岩机砖厂	贵州省安顺市平坝区安平办事处陶关村	SCB 240×115×53(mm)	/	2025-03-08	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
20	混凝土实心砖	毕节市新秦免烧砖厂	贵州省毕节市七星关区鸭池镇干龙滩村一组	SCB 240×110×46(mm)	/	2025-05-08	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
21	混凝土实心砖	威宁县草海镇龙波砖厂	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县草海镇新河村(火电厂)	SCB 240×115×53(mm)	/	2025-05-06	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
22	混凝土实心砖	威宁县威发建材厂	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗街道燎原村(城)	SCB 240×115×50(mm)	/	2025-04-27	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
23	混凝土实心砖	兴贯免烧砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县贯洞镇甲当	SCB 240×115×53	/	2025-04-03	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
24	普通混凝土小型砌块	榕江县大榕水泥制品厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县仁育村雷打岩冲口	H 390×190×180(mm)	/	2025-04-11	放射性,抗冻性(D25),空心率,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率,线性干燥收缩值	未发现不合格	/	/

省市场监管局普通混凝土砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
25	混凝土实心砖	榕江县大榕水泥制品厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县仁育村雷打岩冲口	SCB 240×115×50	/	2025-04-10	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
26	混凝土实心砖	三穗县启强水泥制砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇高桥村寨告组	SCB 240×115×53	/	2025-04-03	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
27	混凝土实心砖	施秉县奥辉节能环保工程材料有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇桃子湾工业园区	SCB 240×115×53	/	2025-03-15	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
28	混凝土实心砖	镇远县青溪镇五里牌水泥砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县青溪镇五里牌加油站后面	SCB 240×115×53	/	2025-03-28	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
29	混凝土实心砖	剑河县柳川鑫隆水泥制砖厂	贵州省黔东南州剑河县柳川镇柳利村上寨展述	SCB 240×115×53	/	2025-03-20	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
30	混凝土实心砖	天柱县恒发水泥砖厂	贵州省黔东南州天柱县社学街道三公里检查站内	SCB 240×115×53	/	2025-04-02	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
31	混凝土实心砖	瓮安弘丰建材有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区牛垮塘	SCB 240×115×50	/	2025-04-01	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/
32	混凝土实心砖	黔西南州瓦嘎新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇瓦嘎村	SCB 240×115×53(mm)	/	2025-01-18	放射性,干燥收缩率,抗冻性(F25),密度等级,强度等级,软化系数,碳化系数,吸水率	未发现不合格	/	/

省市场监管局烧结砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	烧结普通砖	清镇市闽长鑫丰建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇蔡水村	FCB Y 230×113×45 (mm)	/	2025-04-30	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
2	烧结普通砖	贵阳市修文小营页岩砖厂(普通合伙)	贵州省贵阳市修文县小营村	FCB M 240×110×53 (mm)	/	2025-06-08	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
3	烧结普通砖	播州区马蹄镇沿河机制页岩砖厂	贵州省遵义市播州区马蹄镇大石村	FCB Y 230×110×50 (mm)	/	2025-02-24	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
4	烧结普通砖	赤水市华盛环保建材有限公司	贵州省遵义市赤水市赤桐公路睡佛菩萨处	FCB Y240 ×115×53 (mm)	/	2025-05-03	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
5	烧结空心砖	赤水市华盛环保建材有限公司	贵州省遵义市赤水市赤桐公路睡佛菩萨处	Y240 ×200×115 (mm)	/	2025-04-21	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),孔洞排列及其结构,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
6	烧结普通砖	赤水市鸿源墙体材料有限责任公司	贵州省遵义市赤水市复兴镇复兴村石坎组	FCB Y240 ×115×53 (mm)	/	2025-04-20	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
7	烧结空心砖	习水县羊九建材厂	贵州省遵义市习水县东皇镇羊九村	M240×200×115 (mm)	/	2025-03-20	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),孔洞排列及其结构,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
8	烧结普通砖	习水县羊九建材厂	贵州省遵义市习水县东皇镇羊九村	FCB M 240×115×53 (mm)	/	2025-04-10	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
9	烧结普通砖	习水县新阳建材有限责任公司	贵州省遵义市习水县土城镇	FCB Y 230×110×50 (mm)	/	2025-05-05	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/

省市场监管局烧结砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
10	烧结普通砖	水城建铁制砖有限公司	贵州省六盘水市水城县纸厂乡	FCB M 240×115×53 (mm)	/	2025-05-09	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
11	烧结多孔砖	关岭布依族苗族自治县断桥红砖厂	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇普岔村	Y 240×115×90 (mm)	/	2024-03-06	泛霜,放射性,抗风化性能,孔型孔结构及孔洞率,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
12	烧结普通砖	关岭布依族苗族自治县断桥红砖厂	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县断桥镇普岔村	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2025-04-29	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
13	烧结普通砖	安顺市福顺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区鸡场乡黑土村	FCB Y 230×110×48 (mm)	/	2025-04-20	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
14	烧结多孔砖	安顺市福顺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区鸡场乡黑土村	Y 240×115×90 (mm)	/	2024-03-06	泛霜,放射性,抗风化性能,孔型孔结构及孔洞率,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
15	烧结普通砖	安顺市西秀区闽航建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇罗官村	FCB Y 230×105×45 (mm)	/	2025-05-05	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
16	烧结普通砖	安顺市西秀区旧州强升建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇平寨村莲花塘大坡	FCB Y 225×110×50 (mm)	/	2025-05-06	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
17	烧结普通砖	安顺市西秀区旧州华顺建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇苏吕村苏吕坡	FCB M 225×105×47 (mm)	/	2025-05-05	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
18	烧结普通砖	安顺市闽达新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区旧州镇詹屯村	FCB M 225×105×46 (mm)	/	2025-05-07	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/

省市场监管局烧结砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
19	烧结普通砖	安顺市闽旺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区刘官乡刘官村	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2025-05-06	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
20	烧结普通砖	安顺市闽佳新型建材发展有限公司	贵州省安顺市西秀区双堡镇小卜村	FCB M 225×110×48 (mm)	/	2025-05-05	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
21	烧结普通砖	安顺市航顺新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区杨武乡补董村	FCB Y 230×115×50 (mm)	/	2025-05-07	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
22	烧结普通砖	安顺市西秀区闽瑞新型建材有限公司	贵州省安顺市西秀区杨武乡云盘寨	FCB M 225×110×45 (mm)	/	2025-05-06	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
23	烧结普通砖	七星关区八寨镇同顺研石砖厂	贵州省毕节市七星关区八寨镇八寨村	FCB M 240×115×53 (mm)	/	2025-06-24	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
24	烧结普通砖	七星关区清丰大众建材厂	贵州省毕节市七星关区长春堡镇清丰村桥头	FCB M 230×110×50 (mm)	/	2025-04-15	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
25	烧结普通砖	威宁县楷达建材有限公司	贵州省毕节市威宁县陕桥街道新河村(草海保护区以外)	FCB M 240×115×50 (mm)	/	2025-05-23	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
26	烧结普通砖	黄平县谷陇镇顺发页岩砖厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县谷陇镇工业园区	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2025-05-07	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
27	烧结普通砖	黎平鸿运节能建筑材料有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇黎平寨茶厂	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2025-05-05	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/

省市场监管局烧结砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
28	烧结多孔砖	黎平鸿运节能建筑材料有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇黎平寨茶厂	Y 230×190×115 (mm)	/	2025-04-04	泛霜,放射性,抗风化性能,孔型孔结构及孔洞率,密度等级,强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
29	烧结普通砖	施秉县睿合环保节能建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇桃子湾工业园区	FCB Y 230×110×52 (mm)	/	2025-05-09	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
30	烧结普通砖	贵定县强胜建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇古城村新庄寨	FCB Y 240×115×50 (mm)	/	2025-05-28	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
31	烧结普通砖	贵定县城关镇丰源砖厂	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县城关镇宝花村后寨组	FCB Y 240×115×50 (mm)	/	2025-05-30	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
32	烧结普通砖	贵定县黔之福新型建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县铁厂乡	FCB Y 240×115×50 (mm)	/	2025-05-23	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
33	烧结普通砖	惠水宏阳鑫盛建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县摆金镇大华村	FCB Z 230×115×50 (mm)	/	2025-05-03	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
34	烧结普通砖	惠水县兴宏新型建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县好花红镇满玉村	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2025-04-26	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
35	烧结普通砖	贵州百纳节能建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县和平镇惠明村双龙井(县委党校内)	FCB Y 230×110×50 (mm)	/	2025-05-10	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
36	烧结普通砖	惠水县交椅新型节能页岩砖厂	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道交椅村	FCB Y 235×110×50 (mm)	/	2025-05-09	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/

省市场监管局烧结砖和砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
37	烧结普通砖	罗甸县斛星环保建材有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇解放西路47号	FCB Y 240×115×52 (mm)	/	2025-04-25	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
38	烧结普通砖	瓮安县闽恒新型墙体材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2025-04-25	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
39	烧结普通砖	瓮安县丰瑞工贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县玉山镇新庄村下庄村民组	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2025-04-29	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
40	烧结普通砖	贵州长顺广源新型墙材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺监狱四大队排山	FCB Z 230×110×50 (mm)	/	2025-04-22	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
41	烧结普通砖	长顺县马路乡庆虎建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县马路乡高堡村小寨组	FCB M 230×110×50 (mm)	/	2025-05-10	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
42	烧结普通砖	贵州百川节能建材有限公司	贵州省黔南州惠水县雅水镇雅水村洋黄寨	FCB Y 230×115×50 (mm)	/	2025-04-29	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/
43	烧结普通砖	兴义市天义建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇瓦嘎村	FCB Y 240×115×53 (mm)	/	2025-04-30	泛霜,放射性,抗风化性能,抗风化性能(冻融试验),强度等级,石灰爆裂	未发现不合格	/	/

省市场监管局陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	陶瓷砖(负离子微晶镜面)	佛山欧思陶瓷有限公司(委托方)贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处平原哨村平原哨组241号	附录L (300×600)mm	迪利亚	2025-03-24	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
2	意尼米(陶瓷砖)	广东佛山欧思陶瓷有限公司(委托方)贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处平原哨村平原哨组241号	附录L (400×800)mm	/	2025-03-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
3	微晶镜面瓷片(陶瓷砖)	佛山市加诚陶瓷有限公司(委托方)清镇市英迈尔陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处平原哨村平原哨组239	附录L (400×800)mm	/	2024-10-23	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
4	陶瓷砖(黄金陶瓷)	佛山市金铂爵仕陶瓷有限公司(委托方)清镇市英迈尔陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道办事处平原哨村平原哨组239号	附录L (300×600)mm	黄金陶瓷	2025-05-02	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
5	通体大理石瓷砖(陶瓷砖)	佛山市宏升亚泰陶瓷有限公司(委托方)贵州亚泰陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市站街镇太平村干井坝组407号	附录J (800×800)mm	名宅陶瓷	2025-05-02	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
6	通体大理石(陶瓷砖)	佛山市宏升亚泰陶瓷有限公司(委托方)贵州亚泰陶瓷有限公司(生产者)	贵州省贵阳市清镇市站街镇太平村干井坝组407号	附录J (800×800)mm	/	2025-05-08	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
7	高端艺术质感仿古砖(陶瓷砖)	佛山市富尔森陶瓷有限公司(委托方)遵义行远陶瓷有限责任公司(生产者)	贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池社区堰上组	附录J (600×600×8.6)mm	图形商标	2025-04-28	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/

省市场监管局陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
8	干压陶瓷砖	佛山市欧尼拉陶瓷有限公司(委托方)贵州欧尼拉陶瓷科技有限公司(生产者)	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区(遵义亚溪陶瓷科技有限责任公司厂区内)	附录H (600×600×9.1)mm	一生艺美	2025-03-01	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
9	陶瓷砖	绥阳县华夏陶瓷有限责任公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇银堡村	附录L (300×600×8.0)mm	佳德美	2025-04-16	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
10	通体大理石(陶瓷砖)	佛山市古兰尼陶瓷有限公司(委托方)贵州福美林陶瓷有限公司(生产者)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市碧波工业园建材产业园内	附录J (800×800×10)mm	古兰尼	2025-04-29	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/
11	通体大理石(陶瓷砖)	佛山康耐建材有限公司(委托方)凯里恒福陶瓷有限公司(生产者)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山循环经济区	附录J (800×800×10)mm	诗美特	2025-04-19	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/

省市场监管局蒸压加气混凝土砌块产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	蒸压加气混凝土砌块	贵州三元实业有限公司	贵州省贵阳市花溪区养牛村二组24号	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-08	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
2	蒸压加气混凝土砌块	贵州三元实业有限公司	贵州省贵阳市花溪区养牛村二组24号	AAC-B A5.0 B07 600×200×100 (II)	/	2025-03-05	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
3	蒸压加气混凝土砌块	贵州好元新型建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村三组68号	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-12	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
4	蒸压加气混凝土砌块	贵州好元新型建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤社区平原哨村三组68号	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-04-14	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
5	蒸压加气混凝土砌块	贵州华帅新型环保建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡王庄工业园	AAC-B A5.0 B07 600×200×100 (II)	/	2025-04-15	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
6	蒸压加气混凝土砌块	贵州华帅新型环保建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡王庄工业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-07	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
7	蒸压加气混凝土砌块	贵州华满环保建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇凤凰村凤凰脚135号	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-21	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
8	蒸压加气混凝土砌块	清镇顺发新型环保节能建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇铝加工园区贵州广铝北门旁	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-01-10	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/

9	蒸压加气混凝土砌块	贵州鑫华宇环保科技有限公司	贵州省贵阳市修文县小箐乡龙山村	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-03-28	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
10	蒸压加气混凝土砌块	遵义市大鼎正环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村(苟江工业园区)	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-03-10	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
11	蒸压加气混凝土砌块	遵义市大鼎正环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村(苟江工业园区)	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-03-05	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
12	蒸压加气混凝土砌块	遵义市鑫盛达建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区春风组遵义市盛鑫实业有限公司内	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-04-12	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
13	蒸压加气混凝土砌块	遵义永诚环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区中小企业产业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-03-10	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
14	蒸压加气混凝土砌块	遵义永诚环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区中小企业产业园	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-03-23	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
15	蒸压加气混凝土砌块	贵州省安能环保建材有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区(遵义森泰环保新型建材有限公司内)	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-03-25	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
16	蒸压加气混凝土砌块	遵义富昆新型建材有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-03-02	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
17	蒸压加气混凝土砌块	桐梓县日月星辰建材有限公司	贵州省遵义市桐梓县楚米镇贵州娄山关高新区科技企业孵化大楼	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-02-18	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
18	蒸压加气混凝土砌块	遵义新景程环保材料有限公司	贵州省遵义市桐梓县楚米镇贵州娄山关高新区科技企业孵化大楼	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-03-03	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/

19	蒸压加气混凝土砌块	贵州鼎信新型建材有限公司	贵州省遵义市习水县二郎镇二郎村河坎组二郎电厂旁	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-26	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
20	蒸压加气混凝土砌块	六枝特区任进轻质建材有限公司	贵州省六盘水市六枝特区那固坝村豹狗冲灰场	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-15	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
21	蒸压加气混凝土砌块	六枝特区筑诚环保建筑材料有限公司	贵州省六盘水市六枝特区平寨镇小寨村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-30	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
22	蒸压加气混凝土砌块	盘州市华旺新型墙材有限公司	贵州省六盘水市盘州市石桥镇梓木嘎村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-03-05	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
23	蒸压加气混凝土砌块	贵州吉瑞源实业有限公司	贵州省六盘水市水城区发耳工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-25	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
24	蒸压加气混凝土砌块	贵州吉瑞源实业有限公司	贵州省六盘水市水城区发耳工业园区	AAC-B A5.0 B07 600×200×100 (II)	/	2025-04-30	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
25	蒸压加气混凝土砌块	贵州瑞泰实业有限公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路452086幢	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-04	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
26	蒸压加气混凝土砌块	贵州省恒威新型建材有限责任公司	贵州省安顺市普定县白岩镇管小村火石坡	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-03-30	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
27	蒸压加气混凝土砌块	贵州省恒威新型建材有限责任公司	贵州省安顺市普定县白岩镇管小村火石坡	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-03-30	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
28	蒸压加气混凝土砌块	贵州金宇新型环保建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村(普定经济开发区内)	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-01	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/

29	蒸压加气混凝土砌块	贵州金宇新型环保建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村(普定经济开发区内)	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-01	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
30	蒸压加气混凝土砌块	贵州胜焱新型建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村安顺电厂灰场	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-02	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
31	蒸压加气混凝土砌块	贵州胜焱新型建材有限公司	贵州省安顺市普定县马官镇太平村安顺电厂灰场	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-02	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
32	蒸压加气混凝土砌块	毕节爱而思新型建材有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道龙昌村	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-14	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
33	蒸压加气混凝土砌块	毕节爱而思新型建材有限公司	贵州省毕节市大方县顺德街道龙昌村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-09	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
34	蒸压加气混凝土砌块	贵州源丰新型建材有限公司	贵州省毕节市大方县镇三善街	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-06-15	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
35	蒸压加气混凝土砌块	大方县新兴建材开发有限责任公司	贵州省毕节市大方县镇新铺村(火电厂内)	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-10	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
36	蒸压加气混凝土砌块	毕节市长泰源节能建材有限公司	贵州省毕节市七星关区头步发电厂内	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-04-29	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
37	蒸压加气混凝土砌块	毕节市长泰源节能建材有限公司	贵州省毕节市七星关区头步发电厂内	AAC-B A5.0 B07 600×200×100 (II)	/	2025-04-26	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
38	蒸压加气混凝土砌块	黔西兴黔建材有限公司	贵州省毕节市黔西县甘棠乡田坎村	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-04	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/

39	蒸压加气混凝土砌块	黔西兴黔建材有限公司	贵州省毕节市黔西县甘棠乡田坎村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-04	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
40	蒸压加气混凝土砌块	贵州万基成环保科技有限公司	贵州省毕节市织金县八步街道马坎村大坡组	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-07	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
41	蒸压加气混凝土砌块	贵州万基成环保科技有限公司	贵州省毕节市织金县八步街道马坎村大坡组	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-07	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
42	蒸压加气混凝土砌块	铜仁市碧江区坚磊新型建材有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处马岩村4号路	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-20	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
43	蒸压加气混凝土砌块	贵州大龙福泉新型建材有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区达家湾	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-03-29	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
44	蒸压加气混凝土砌块	贵州诚友材料科技有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区煤电锰一体化工业园	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-10	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
45	蒸压加气混凝土砌块	贵州三江环保建材有限公司	贵州省铜仁市思南经济开发区(双塘街道)在多层标准厂房1栋	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-13	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
46	蒸压加气混凝土砌块	黔东南州宏鑫环保建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市郭家坪灰场	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-20	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
47	蒸压加气混凝土砌块	凯里市亿吉建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山工业园9号路	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-02	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
48	蒸压加气混凝土砌块	凯里市亿吉建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山工业园9号路	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-02	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/

49	蒸压加气混凝土砌块	贵州华都新型建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇坚强村北门新区华祥宾馆六楼	AAC-B A5.0 B07 600×200×100 (II)	/	2025-04-25	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
50	蒸压加气混凝土砌块	贵州华都新型建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇坚强村北门新区华祥宾馆六楼	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-04-21	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
51	蒸压加气混凝土砌块	三穗县金成建材有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县经济开发区	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-04-20	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
52	蒸压加气混凝土砌块	都匀开发区茂源建材科技发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市经济开发区洛邦镇附城村4组	AAC-B A3.5 B06 600×200×120 (II)	/	2025-04-30	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
53	蒸压加气混凝土砌块	都匀开发区茂源建材科技发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市经济开发区洛邦镇附城村4组	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-06	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
54	蒸压加气混凝土砌块	贵州瑞晋建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇上司村倒马颈	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-23	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
55	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵龙节能建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市凤山镇甘吧哨村阿里堡	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-25	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
56	蒸压加气混凝土砌块	贵州华天建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道民河村(西南水泥厂旁)	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-19	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
57	蒸压加气混凝土砌块	贵州中材环保建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-07	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
58	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔升阳新型墙体材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇经济开发区	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-04-19	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/

59	蒸压加气混凝土砌块	贵州黔顺汇通建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇经济开发区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-27	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
60	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵安新区长通新能源有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区建材产业园(广顺镇洞口村小寨组)	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-12	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
61	蒸压加气混凝土砌块	贵州贵安新区长通新能源有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区建材产业园(广顺镇洞口村小寨组)	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-11	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
62	蒸压加气混凝土砌块	福泉市鑫盛源建材有限责任公司	贵州省黔南州福泉市马场坪街道办事处甘把哨村	AAC-B A5.0 B07 600×200×100 (II)	/	2025-04-23	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
63	蒸压加气混凝土砌块	贵州金丰达建材有限公司	贵州省黔南州贵定县盘江镇美食街林业站	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-10	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
64	蒸压加气混凝土砌块	贵州惠水太和建材有限公司	贵州省黔南州惠水县濠江街道长田工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	/	2025-05-05	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
65	蒸压加气混凝土砌块	贵州兴电新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河工业园区内	AAC-B A5.0 B07 600×200×100 (II)	/	2025-04-20	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
66	蒸压加气混凝土砌块	贵州兴电新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河工业园区内	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-04-20	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
67	蒸压加气混凝土砌块	贵州元电新型建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市万屯镇贡新村郑鲁工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-21	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/
68	蒸压加气混凝土砌块	贞丰县恒山建材有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇上水桥循环工业园区	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-05-03	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	未发现不合格	/	/

69	蒸压加气混凝土砌块	遵义景程环保材料有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇鸭溪电厂内	AAC-B A5.0 B07 600×200×200 (II)	/	2025-04-12	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	不合格	强度级别(平均值): 3.0MPa; 强度级别(最小值): 2.7MPa	强度级别(平均值) ≥ 5.0MPa; 强度级别(最小值) ≥ 4.2MPa
70	蒸压加气混凝土砌块	从江县鑫森实业有限公司	贵州省黔东南州从江县贯洞镇德刷村	AAC-B A3.5 B06 600×200×170 (II)	/	2025-04-23	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	不合格	平均干密度: 707kg/m ³	平均干密度 ≤ 650kg/m ³
71	蒸压加气混凝土砌块	从江县鑫森实业有限公司	贵州省黔东南州从江县贯洞镇德刷村	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	/	2025-04-30	强度级别, 干密度, 干燥收缩值, 导热系数, 抗冻性, 放射性	不合格	强度级别(平均值): 2.9MPa; 强度级别(最小值): 2.4MPa; 抗冻性(冻后质量平均值损失): 7.0%	强度级别(平均值) ≥ 3.5MPa; 强度级别(最小值) ≥ 3.0MPa; 抗冻性(冻后质量平均值损失) ≤ 5.0%

省市场监管局纸面石膏板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/ 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值
1	纸面石膏板	贵州源于诚石膏建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡塘寨村	PJ 2400×1200×9.5	浩拓	2025-04-29	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/
2	纸面石膏板	贵阳格林森石膏有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇坪上工业园区电子商务运营中心三楼309	PJ 2400×1200×9.5	/	2025-05-08	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/
3	纸面石膏板	贵州菲德兰堡实业有限公司	贵州省遵义市习水县二郎乡二郎村	PJ 2400×1200×9.5 mm	/	2025-05-07	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/
4	纸面石膏板	贵州北方新世纪建材有限公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道河柳村12组	PJ 2440×1200×9.5	珍龙	2025-04-18	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/
5	纸面石膏板	贵州北方新世纪建材有限公司	贵州省安顺市普定县黄桶街道河柳村12组	PJ 2440×1200×9.5	恒基黄果树	2025-04-16	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/
6	纸面石膏板	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	PJ 2400×1200×9.5 (mm)	图形 (马)	2025-03-31	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/
7	纸面石膏板	贵州皇冠新型建材有限公司	贵州省毕节市金沙县西洛乡金槐村(黄山路马料河桥北200米)	PJ 2400×1200×9.5 (mm)	图形(泰山)	2025-05-22	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/
8	纸面石膏板	贵州泰福石膏有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处	PJ 2400×1200×9.5	/	2025-05-03	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/

省市场监管局纸面石膏板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/ 批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值
9	纸面石膏板	贵州泰福石膏有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处	PJ 2400 × 1200 × 12. 0	/	2025-03-15	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/
10	纸面石膏板	贵州兴电石膏有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市清水河镇兴电新型建材产业园	PJ 2440 × 1220 × 10	千喜桐	2025-03-31	断裂荷载,放射性,护面纸与芯材粘结性,抗冲击性,面密度,硬度	未发现不合格	/	/

省市场监管局建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	遵义市建欣宇汇防水科技有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇坪桥村工业园区内35附16号	PY I PE 3.0	/	2025-02-26/20250226	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/
2	弹性体改性沥青防水卷材	贵州贵伯乐防水科技有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区金钟片区	SBS I PY PE PE 3 10	/	2025-01-15	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/
3	弹性体改性沥青防水卷材	贵州奥阔冠龙防水建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县山镇鼠场工业园区	SBS I PY PE PE 3.0mm	/	2024-10-14	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/
4	弹性体改性沥青防水卷材	贵州雨盾防水建材有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道桥洞村二组	SBS I PY PE PE 3 10	/	2025-04-20	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/
5	SBS改性沥青防水卷材	贵州围城防水保温科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道办事处长田社区桥洞村四组	SBS I PY PE PE 4 10	/	2025-03-29/WC2025013	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,浸水后质量增加,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/

省市场监管局建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
6	SBS改性沥青防水卷材	贵州围城防水保温科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道办事处长田社区桥洞村四组	SBS I PY PE PE 3 10	/	2025-03-30/WC2025012	不透水性, 低温柔性, 接缝剥离强度, 浸水后质量增加, 可溶物含量, 拉力, 耐热性, 热老化 (尺寸变化率), 热老化 (低温柔性), 热老化 (拉力保持率), 热老化 (延伸率保持率), 热老化 (质量损失), 渗油性, 延伸率	未发现不合格	/	/
7	SBS弹性体改性沥青防水卷材	贵州圣元防水材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区C区	SBS I PY PE PE 3	/	2025-04-09	不透水性, 低温柔性, 接缝剥离强度, 浸水后质量增加, 可溶物含量, 拉力, 耐热性, 热老化 (尺寸变化率), 热老化 (低温柔性), 热老化 (拉力保持率), 热老化 (延伸率保持率), 热老化 (质量损失), 渗油性, 延伸率	未发现不合格	/	/
8	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州雨盾防水建材有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道桥洞村二组	PY I PE 3.0 10	/	2025-04-20	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/
9	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州圣元防水材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区C区	PY I PE 3.0	/	2025-04-09	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/
10	EVA防水光板 (高分子防水材料-片材)	贵州隆相新材料股份有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路B-23号	JS2 1.5mm × 3m × 25m	/	2025-05-11/EVA-ZR20250511-01	不透水性(30min), 低温弯折, 加热伸缩量 (收缩), 加热伸缩量 (延伸), 拉断伸长率 (-20℃), 拉断伸长率 (23℃), 拉伸强度 (60℃), 拉伸强度 (23℃), 耐碱性 [饱和Ca(OH)<sub>2</sub>溶液 23℃ × 168h], 热空气老化 (80℃ × 168h), 撕裂强度	未发现不合格	/	/

省市场监管局建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
11	湿铺防水卷材	贵州巴图赛奥防水建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市卫城镇160工业区	PY D 3.0 10	/	2025-03-20	不透水性 (0.3MPa, 120min), 持粘性, 尺寸变化率, 低温柔性 (-20℃), 卷材与卷材剥离强度 (搭接边), 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性 (70℃, 2h), 热老化 (80℃, 168h), 热稳定性, 渗油性, 撕裂力, 与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/
12	高分子湿铺防水卷材	贵州贵伯乐防水科技有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区金钟片区	H S 1.5 20	/	2025-01-15	不透水性 (0.3MPa, 120min), 持粘性, 尺寸变化率, 低温柔性 (-20℃), 卷材与卷材剥离强度 (搭接边), 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性 (70℃, 2h), 热老化 (80℃, 168h), 热稳定性, 渗油性, 撕裂力, 与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/
13	湿铺高分子防水卷材	贵州奥阔冠龙防水建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县山镇鼠场工业园区	H D 1.5mm	/	2025-03-16	不透水性 (0.3MPa, 120min), 持粘性, 尺寸变化率, 低温柔性 (-20℃), 卷材与卷材剥离强度 (搭接边), 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性 (70℃, 2h), 热老化 (80℃, 168h), 热稳定性, 渗油性, 撕裂力, 与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/
14	湿铺防水卷材	贵州兴瑞达防水材料科技有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道经济开发区惠安大道双庆村五组 (贵州顺森鑫工贸有限公司内)	PY 3.0mm	/	2025-04-25	不透水性 (0.3MPa, 120min), 持粘性, 尺寸变化率, 低温柔性 (-20℃), 卷材与卷材剥离强度 (搭接边), 拉伸性能, 耐热性 (70℃, 2h), 热老化 (80℃, 168h), 热稳定性, 渗油性, 撕裂力, 与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/
15	自粘聚合物改性沥青防水卷材	遵义市建欣宇汇防水科技有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇坪桥村工业园区内35附16号	PY I PE 3.0	/	2025-02-26	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	不合格	剥离强度 (卷材与卷材): 0.7 (N/mm); 剥离强度 (卷材与铝板): 1.0 (N/mm); 热老化 (剥离强度 (卷材与铝板)): 0.7	剥离强度 (卷材与卷材): ≥1.0 (N/mm); 剥离强度 (卷材与铝板): ≥1.5 (N/mm); 热老化 (剥离强度 (卷材与铝板)): ≥1.5 (N/mm)

省市场监管局建筑防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
16	自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州省完达美防水材料有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇至下司洛邦村方向省道306北侧距炉山镇五里桥约0.5公里处	N I PET 2.0 15	/	2025-01-20	剥离强度, 不透水性, 持粘性, 低温柔性, 可溶物含量, 拉伸性能, 耐热性, 热老化, 渗油性, 自粘沥青再剥离强度	不合格	沥青断裂延伸率: 106%; 剥离强度 (卷材与卷材): 0.3 (N/mm)	沥青断裂延伸率: ≥150%; 剥离强度 (卷材与卷材): ≥1.0 (N/mm)
17	SBS弹性体改性沥青防水卷材	贵州省完达美防水材料有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市炉山镇至下司洛邦村方向省道306北侧距炉山镇五里桥约0.5公里处	SBS I PY PE PE 3 10	/	2025-01-20	不透水性, 低温柔性, 接缝剥离强度, 浸水后质量增加, 可溶物含量, 拉力, 耐热性, 热老化 (尺寸变化率), 热老化 (低温柔性), 热老化 (拉力保持率), 热老化 (延伸率保持率), 热老化 (质量损失), 渗油性, 延伸率	不合格	耐热性: 5.2mm; 低温柔性: 有裂缝; 最大峰拉力: 455 (N/50mm); 最大峰时延伸率: 28%; 浸水后质量增加: 1.7%; 热老化 (低温柔性): 有裂缝; 热老化 (质量损失): 7.2%; 接缝剥离强度: 1.1 (N/mm)	耐热性: ≤2mm; 低温柔性: 无裂缝; 最大峰拉力: ≥500 (N/50mm); 最大峰时延伸率: ≥30%; 浸水后质量增加: ≤1.0%; 热老化 (低温柔性): 无裂缝; 热老化 (质量损失): ≤1.0%; 接缝剥离强度: ≥1.5 (N/mm)
18	湿铺高分子防水卷材	贵州兴瑞达防水材料有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道经济开发区惠安大道双庆村五组 (贵州顺森鑫工贸有限公司内)	H D 1.5mm	/	2025-04-28	不透水性 (0.3MPa, 120min), 持粘性, 尺寸变化率, 低温柔性 (-20℃), 卷材与卷材剥离强度 (搭接边), 拉伸性能, 耐热性 (70℃, 2h), 热老化 (80℃, 168h), 热稳定性, 渗油性, 撕裂力, 与水泥砂浆剥离强度	不合格	卷材与卷材剥离强度 (搭接边) 无处理0.6N/mm、浸水处理0.7N/mm、热处理0.5N/mm; 持粘性: 18min	卷材与卷材剥离强度 (搭接边) 无处理 ≥1.0N/mm、浸水处理 ≥0.8N/mm、热处理 ≥0.8N/mm; 持粘性: ≥30min

省市场监管局建筑轻质隔墙条板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	建筑隔墙用保温条板	贵州凯峰新型建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇席关村和平四组51号	2440×610×120 (mm)	/	2025-04-06	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/
2	建筑隔墙用保温条板	贵州凯峰新型建材有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇席关村和平四组51号	2440×610×100 (mm)	/	2025-04-05	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/
3	建筑隔墙用保温条板	贵州中鉴恒达新型建材有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇小营村	2440×610×120 (mm)	/	2024-10-30	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/
4	建筑隔墙用保温条板	贵州中鉴恒达新型建材有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇小营村	2440×610×150 (mm)	/	2024-10-15	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/
5	建筑隔墙用保温条板	贵州川东永兴建材有限公司	贵州省贵阳市乌当区新场镇大坝村金江工业园201厂房北侧共两跨、北侧空地	2440×610×100 (mm)	/	2025-03-05	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/
6	建筑用轻质隔墙条板	贵州黔琨新材料有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇贵州兴华农业产业化有限公司内A区1F	SG K-P 2980×600×120 (mm)	/	2025-05-25	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗弯荷载,抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/
7	建筑用轻质隔墙条板	贵州黔琨新材料有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇贵州兴华农业产业化有限公司内A区1F	SG K-P 2980×600×200 (mm)	/	2025-05-20	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗弯荷载,抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/
8	建筑隔墙用保温条板	贵州西奥轻质节能板材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县鼠场工业园区	2440×610×120 (mm)	/	2024-08-31	吊挂力,放射性,干燥收缩值,含水率,抗冲击性能,抗冻性,抗弯承载(板自重倍数),抗压强度,面密度,软化系数	未发现不合格	/	/

省市场监管局梳棉胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	梳棉胎	贵阳云岩小文棉絮经营部	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇茶店村黄山冲路37号-3号	1500mm*2200mm 2.5kg	/	2025-06/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
2	梳棉胎	贵阳云岩小文棉絮经营部	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇茶店村黄山冲路37号-3号	800mm*2000mm 1.5kg	/	2025-06/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
3	梳棉胎	贵阳花溪小企鹅床上用品厂	贵州省贵阳市花溪区董家堰塘边寨五组	1500mm*2000mm 1.85kg	/	2025-05/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
4	梳棉胎	花溪区仰慕棉被加工厂	花溪区溪北街道办事处石板井五组新寨子52号	1500mm*2000mm 3kg	/	2025/7/1	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
5	梳棉胎	贵阳秦泰被服有限公司	贵州省贵阳市乌当区东风镇（东风粮管所）	1500mm*2000mm 2kg	/	2025-01/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
6	梳棉胎	贵州顺心纺织品有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区尖山村	1500mm*2000mm 3kg	/	2025-06-24/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
7	梳棉胎	贵阳经开区顺心被服厂	贵州省贵阳市经济技术开发区尖山村	900mm*2000mm 2kg	顺心	2024-12-30/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
8	梳棉胎	遵义新钢花被服有限公司	贵州省遵义市汇川区团泽镇洪江片区1号	1500mm*2000mm 2kg	/	2025-06-24/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
9	梳棉胎	遵义市清奎兴盛床上用品有限公司	贵州省遵义市汇川区董工寺镇交通村大湾组	1520mm*2050mm 1.5kg	静云	2025-05/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/

省市场监管局梳棉胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
10	梳棉胎	贵州君曦纺织品有限公司	贵州省遵义市汇川区董工寺街道秀风社区鱼芽村河边组23号	1450mm*2000m m 2kg	/	2025-04/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
11	梳棉胎	贵州省湄潭县卓越千层棉胎制品有限公司	贵州省遵义市湄潭县黄家坝镇民建村（黄家坝工业园区），湄潭县湄江镇天文大道求是花园2号楼195号	2000mm*2300m m 3kg	寐悦香	2025-05/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
12	梳棉胎	贵州伊贝尔家纺有限公司	贵州省遵义市湄潭县抄乐镇落花屯村	900mm*2000mm 2kg	/	2025/6/23	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
13	梳棉胎	绥阳县王弹花家纺有限公司	遵义市绥阳县市场监督管理局	600mm*1300mm 1kg	王弹花	2025/5/27	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
14	梳棉胎	贵州省安顺市黔艺贝纺织有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇农贸市场D-3栋20-25号	1800mm*2000m m 4kg	苗阿朵	2025-05/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
15	梳棉胎	贵州省苗阿朵企业管理有限公司	贵州省安顺市西秀区轿子山镇农贸市场D-3栋20-25号	1500mm*2000m m 3kg	/	2025-05/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
16	梳棉胎	贵州锦绣家纺有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	2000mm*2300m m	贵锦绣	2025/7/3	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/
17	梳棉胎	长顺县盛耀顺纺织品有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	1100mm*1500m m 0.7kg	/	2025-04/	原料要求（感官检验，短纤维含量，含杂质率，成分含量）	未发现不合格	/	/