

贵州省市场监管局2025年流通领域休闲服装（含冲锋衣）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	圆领T恤	安龙县乔克马丁男装	安龙县招堤街道办事处马场口23号	/	广州龙之雨服饰有限公司	广州市天河区建中路26号2层F051	检样:185/104A 备样:175/92A	款号:521137202	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
2	圆领T恤	安龙县乔克马丁男装	安龙县招堤街道办事处马场口23号	/	广州龙之雨服饰有限公司	广州市天河区建中路26号2层F051	检样:175/92A 备样:170/88A	款号:520389071	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
3	休闲裤	安龙县阿韦服装店	贵州省黔西南州安龙县招堤街道市府路写字楼1号	/	广州三十六季商贸有限公司	广州市天河区华观路1963号1栋323-105房	检样:180/90A 备样:180/92A	货号:9233016006	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
4	圆领T恤	安龙县阿韦服装店	贵州省黔西南州安龙县招堤街道市府路写字楼1号	/	广州三十六季商贸有限公司	广州市天河区华观路1963号1栋323-105房	检样:XL 备样:L	货号:9252088843	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
5	翻领T恤	安龙县阿韦服装店	贵州省黔西南州安龙县招堤街道市府路写字楼1号	/	广州三十六季商贸有限公司	广州市天河区华观路1963号1栋323-105房	检样:180/96A 备样:170/88A	货号:9252086606	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
6	针织单风衣 综训系列	贞丰县三六一度服装店	贞丰县永丰街道富民路国税局旁	/	三六一度(福建)体育用品有限公司	福建省晋江市陈埭镇江头工业区	检样:180/100A 175/96A 备样:170/92A	款号:552524606	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 耐光色牢度(一阶段), 防紫外线性能	未发现不合格	/	/	/
7	运动短裤 综训系列	贞丰县三六一度服装店	贞丰县永丰街道富民路国税局旁	/	三六一度(福建)体育用品有限公司	福建省晋江市陈埭镇江头工业区	检样:180/84A 备样:170/76A	款号:552524726	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
8	翻领短T恤 生活系列	贞丰县三六一度服装店	贞丰县永丰街道富民路国税局旁	/	三六一度(福建)体育用品有限公司	福建省晋江市陈埭镇江头工业区	检样:185/104A 备样:180/100A	款号:552529181	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
9	短袖文化衫	贞丰县李宁服饰店	贞丰县永丰街道金桂苑1-1-16-17	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	检样:175/92A 备样:170/88A	款号:AH5V037-2	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	短袖文化衫	贞丰县李宁服饰店	贞丰县永丰街道金桂苑1-1-16-17	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	检样:180/96A 备样:165/84A	款号:AHSV089-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
11	牛仔裤	普安睿裁服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道西街金桥百汇6号楼1-1	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:165/74A 备样:165/72A	货号:K28H70280/04	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
12	POLO衫	普安睿裁服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道西街金桥百汇6号楼1-1	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:728T71140/30	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
13	针织休闲裤/长裤	普安县漠士男装	普安县盘水街道金桥百汇9栋1单元1楼20号	/	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路747号	检样:185/88A 备样:180/84A	货号:C51260030	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 聚酯纤维 93.5 氨纶 6.5 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料: 聚酯纤维 45 氨纶 9 棉 46 (FZ/T 73020-2019)	/
14	短袖连衣裙	普安县漠士男装	普安县盘水街道金桥百汇9栋1单元1楼20号	/	浙江姆氏德服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路733号	160/84A	货号:W52303596	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
15	针织裤	普安县都市新感觉内衣店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇9号楼1-23号	/	广州都市新感觉服饰科技有限公司	广州市天河区黄埔大道东551号汇田大厦B座4层	160/68A	款号:822015801	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
16	POLO衫	晴隆县子轩服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县东观街道东北社区安那路14号	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:726T70630/56	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
17	T恤	晴隆县子轩服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县东观街道东北社区安那路14号	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:180/96A 备样:165/84A	货号:728T72760/72	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	圆领T恤	晴隆县赛琪服装店	晴隆县东观街道东北社区北街人保公司对面	赛琪	石狮市赛琪体育用品有限公司	福建省石狮市彭田工业区赛琪大厦	检样:175/96A 备样:165/88A	款号:114342	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	粘纤 62.0 锦纶 30.0 氨纶 8.0 (结合公定回潮率含量)	面料(标称): 粘纤 61.6 棉 30.3 氨纶 8.1 (GB/T 22849-2014)	/
19	圆领T恤	晴隆县赛琪服装店	晴隆县东观街道东北社区北街人保公司对面	赛琪	石狮市赛琪体育用品有限公司	福建省石狮市彭田工业区赛琪大厦	检样:170/88A 备样:165/84A	款号:114395	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
20	梭织散口长裤	晴隆县赛琪服装店	晴隆县东观街道东北社区北街人保公司对面	赛琪	石狮市赛琪体育用品有限公司	福建省石狮市南洋路288号1号办公楼2001室	检样:170/76A 备样:165/72A	款号:155260	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
21	圆领短T恤	兴仁市郎龙萍服装长兴路店(个体工商户)	兴仁市东湖街道长兴路130号	图形	匹克(中国)有限公司	泉州市惠安县城南工业区	检样:190/104A 备样:185/100A	货号:F6242461	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
22	翻领短T恤	兴仁市郎龙萍服装长兴路店(个体工商户)	兴仁市东湖街道长兴路130号	图形	匹克(中国)有限公司	泉州市惠安县城南工业区	检样:185/104A 备样:180/100A	货号:F6242028	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
23	短袖POLO衫(合体版)	兴仁市张吉服装店	兴仁市东湖街道办事处长兴路里仁广场	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:102065025757	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
24	牛仔长裤(修身版)	兴仁市张吉服装店	兴仁市东湖街道办事处长兴路里仁广场	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:160/72A 备样:165/74A	货号:101204023122	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
25	休闲裤	兴仁县杨云奎服装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县东湖街道办里仁广场门面	/	九牧王股份有限公司	泉州市经济技术开发区清蒙园区	检样:180/90B 备样:175/86A	货号:JB1E21162	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
26	短袖	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	上海起越服饰有限公司	上海市奉贤区奉城镇宏达路175号	检样:185/100A 备样:190/104A	货号:QY6666 B	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	男圆领T恤	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	中山市珍美商贸有限公司	中山市沙溪镇兴工路39号三区A栋首层三卡	175/92A	款号:N102	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	棉 100	纤维含量:棉 65 聚酯纤维 35 (GB/T 22849-2014)	/
28	男运动长裤	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	东莞市奈克思顿服饰有限公司	广东省东莞市虎门镇路东社区新安中路31号	检样:190/98B 备样:185/94B	款号:6211	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
29	中裤	兴义市铭勋服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道兴义大道梦乐城购物中心四区负一楼4-G-404-2号商铺	/	广州炫恺服饰有限公司	广州市越秀区站前路197号锦都大厦813B	170/78A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
30	短T恤	兴义市铭勋服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道兴义大道梦乐城购物中心四区负一楼4-G-404-2号商铺	/	广州鑫大坂服饰有限公司	广州市白云区同康路287号C栋703	检样:170/88A 备样:165/84A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
31	T恤衫	六枝特区文娟服饰店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(阳光超市楼下)	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:111F40606775	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
32	休闲裤	六枝特区文娟服饰店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(阳光超市楼下)	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:175/80A 备样:180/94A	货号:111F10402366	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
33	针织T恤衫	六枝特区猛兽评论家服装店	贵州省六盘水市六枝特区团结路5号(工矿大厦楼下)	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:180/96A 备样:165/84A	货号:6502T28111	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
34	针织T恤衫	六枝特区猛兽评论家服装店	贵州省六盘水市六枝特区团结路5号(工矿大厦楼下)	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:180/96A 备样:170/88A	货号:6502T25788	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	长裙	六枝特区郁香菲服装店	贵州省六盘水市六枝特区矿业路(信合联社对面)	/	上海锦唯服饰有限公司	上海市奉贤区金汇镇金发路300弄18号308室	检样:160/66A 备样:155/62A	款号:N164B52583	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
36	针织衫	六枝特区郁香菲服装店	贵州省六盘水市六枝特区矿业路(信合联社对面)	/	上海锦唯服饰有限公司	上海市奉贤区金汇镇金发路300弄18号308室	检样:165/88A 备样:155/80A	款号:N034B52323	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
37	短袖针织衫	盘州市嘉良服装店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界1B-30号商铺	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:170/92A 备样:160/84A	款号:975228010107-3	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
38	针织长裤	盘州市嘉良服装店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界1B-30号商铺	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:195/100A 备样:165/76A	款号:975229630302-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
39	女圆领短袖针织衫	盘州市渝航服装店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界购物中心1B-023/024号商铺	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	检样:165/88A 备样:160/84A	货号:12224202317-005	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
40	男圆领短袖针织衫	盘州市渝航服装店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界购物中心1B-023/024号商铺	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	检样:175/92A 备样:165/84A	货号:11225202090-602	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
41	薄荷冰壳裤	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	检样:2XL 备样:L	款号:V1052 风信紫	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
42	阔腿防晒裤	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	图形	义乌市多芬服饰有限公司	浙江省义乌市稠江街道龙荷一路12号	170/76A	货号:DFA2510	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 耐光色牢度, 防紫外线性能	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	男士休闲裤	水城区紫星花语内衣店	贵州省六盘水市水城区双水街道雨田境界A-03号	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼	180/105	款号:CF0771	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
44	女士阔腿冰丝亲肤裤FJN608	水城区紫星花语内衣店	贵州省六盘水市水城区双水街道雨田境界A-03号	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼	L	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
45	针织短袖衫	钟山区章静燕服装店	贵州省六盘水市钟山区万达商业广场【1B】区域部分	/	宁波太平鸟风尚服饰有限公司	浙江省宁波高新区新晖南路258号3-1	检样:170/88A 备样:165/84A	货号:B1COF2412 G7	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
46	连衣裙	钟山区章静燕服装店	贵州省六盘水市钟山区万达商业广场【1B】区域部分	/	宁波太平鸟风尚服饰有限公司	浙江省宁波高新区新晖南路258号3-1	检样:165/88A 备样:160/84A	货号:A1FAF2478 41	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
47	短T恤	六盘水市钟山区福隆润服饰有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路口交汇处万达广场1BF次主1	/	广州市宝鑫制衣有限公司	广州市番禺区大龙街道新桥村祥顺大街3号2栋101房	160/84A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
48	休闲裤	六盘水市钟山区福隆润服饰有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路口交汇处万达广场1BF次主1	/	湖北匠心工坊服饰有限公司	仙桃市毛嘴镇服装工业园古堤红旗路延伸路段	检样:175/82A 备样:170/76A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
49	短T恤	六盘水市钟山区福隆润服饰有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路口交汇处万达广场1BF次主1	/	福建三福服饰有限公司	福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号2587	检样:185/100A 备样:170/88A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
50	男标准休闲裤(F1)CN251/1058	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	广州市辰诺服饰有限公司	广州市海珠区宝岗大道277号4-9楼505-2室	检样:170/82A 备样:170/80A	货号:CK2431046	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
51	棉弹圆图短袖T恤蜡黄	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	EAGLEFLY 宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	165/88A	款号:YFG22S340 01	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
52	BC女舒适圆领T恤	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	康成投资(中国)有限公司	上海市共和新路3318号	检样:175/96A 备样:155/80A	款号:WB252T74/191433	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
53	短袖T恤	水城县双水三十六季针棉坊	贵州省六盘水市水城县朝阳社区水黄路旁	/	广州三十六季商贸有限公司	广州市天河区华观路1963号1栋323-105房	检样:170/92A 备样:160/84A	货号:7252086297	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
54	休闲连衣裙	水城县双水三十六季针棉坊	贵州省六盘水市水城县朝阳社区水黄路旁	/	广州三十六季商贸有限公司	广州市天河区华观路1963号1栋323-105房	检样:XL 备样:L	货号:7252194095	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
55	女裤	水城县双水三十六季针棉坊	贵州省六盘水市水城县朝阳社区水黄路旁	/	广州三十六季商贸有限公司	广州市天河区华观路1963号1栋323-105房	检样:175/88A 备样:160/64A	货号:7242011799	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
56	男平脚长裤	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	检样:175/80A 备样:170/76A	款号:YGS25SS233953	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
57	女翻领字母POLO裙宝蓝	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	EAGLEFLY 宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	检样:170/92A 备样:165/88A	款号:YG25SS342265165	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
58	素色圆领短袖T恤深蓝	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	广州市辰诺服饰有限公司	广州市海珠区宝岗大道277号4-9楼505-2室	检样:185/104A 备样:175/96A	产品货号:SW25SS23TX157	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
59	休闲外套(合体版)	威宁县布凡服装店(个体工商户)	威宁县海边街道乌撒大道奥园广场一楼18号	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:401085019702	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
60	十分休闲裤(修身版)	威宁县布凡服装店(个体工商户)	威宁县海边街道乌撒大道奥园广场一楼18号	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:170/82A 备样:170/80A	货号:103194050579	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 聚酯纤维 62.2 莫代尔 31.4 氨纶 6.4 口袋布: 聚酯纤维 95.7 氨纶 4.3 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料: 聚酯纤维 61.2 莫代尔 33.8±5 氨纶 5±3 袋布(标准): 聚酯纤维 100(FZ/T 81007-2022)	/
61	短袖POLO衫(合体版)	威宁县布凡服装店(个体工商户)	威宁县海边街道乌撒大道奥园广场一楼18号	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:185/100A 备样:170/88A	货号:401065022650	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
62	针织长裤	威宁县如慈服装店	威宁县六桥街道解放路新世纪广场	/	福建意尔康体育用品有限公司	福建省晋江市经济开发区新塘园区泰达路38-50号	检样:165/72A 备样:160/68A	货号:63539217 玛瑙黑	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
63	女士外穿短裤	赫章唯美诗意服装店	赫章县双河街道银河之都	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1	检样:175/100 备样:165/90	款号:P18651	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
64	女士外穿速干短裤	赫章唯美诗意服装店	赫章县双河街道银河之都	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1	检样:175/100 备样:170/95	款号:P18650	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
65	男针织圆领短袖T恤	赫章顺娟服装店(个体工商户)	赫章县双河街道前河社区通州文化商业街04幢1-9号门面	贵人鸟	泉州贵人鸟体育用品有限公司	中国福建晋江贵人鸟工业大厦	检样:170/88A 备样:165/84A	货号:T1252129	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
66	男式短袖T恤	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特.公园里	图形	威富服饰(中国)有限公司	江苏省昆山市张浦镇建德路390号	检样:175/96A 备样:165/88A	款号:DK0A8831BLK1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
67	男士休闲裤卡其	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特.公园里	UrbanMovement	利丰贸易(上海)有限公司	上海市闵行区宜山路2000号20幢1301室	检样:175/84A 备样:170/80A	款号:LF24SS048	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
68	男修身牛仔裤灰蓝(水洗产品)	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特.公园里	图形	广州市铠熙贸易有限公司	广州市南沙区进港大道80号909房	检样:180/96B 备样:175/92A	款号:K23023J002	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 可分解致癌芳香胺染料[面料], 可分解致癌芳香胺染料[口袋布]	未发现不合格	/	/	/	
69	针织T恤衫	纳雍县晓月服饰店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道环城路宋邦银家门面	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:152T25536	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	
70	针织T恤衫	纳雍县晓月服饰店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道环城路宋邦银家门面	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:152T25183	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	
71	针织T恤衫	何洪菊(个体工商户)	纳雍县雍熙街道办工贸街	图形	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:180/96A 备样:165/84A	货号:1391041	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	
72	牛仔阔腿裤	大方县雨彭服装店	大方县佳鑫摩尔城6-1-29号门面	图形	中山市朝亿服饰有限公司	中山市三乡镇文昌西路243号	155/60A	款号:6415-N6551-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	
73	梭织连衣长裙	大方县雨彭服装店	大方县佳鑫摩尔城6-1-29号门面	图形	广州市万世豪服饰有限公司	广东省广州市增城区新塘镇工业加工区甘湖工业村	检样:165/88A 备样:160/84A	款号:6417-N8610-X-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	
74	梭织外套	大方县雨彭服装店	大方县佳鑫摩尔城6-1-29号门面	图形	广州博鑫服饰制造有限公司	广州市增城区新塘镇石下村新沙大道北65号A栋五楼	S	款号:6612-B2501-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	
75	T恤衫	晋江七匹狼金筑服装销售有限公司大方摩尔城营业部	贵州省毕节市大方县红旗街道庆云社区迎宾大道佳鑫摩尔城D1栋3楼C1-035	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:185/100A 备样:180/96A	货号:111F40602756	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	
76	T恤衫	黔西市林扬梅服装店(个体工商户)	黔西市莲城街道文化路杜鹃花大酒店斜对面	/	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:8124272120-180	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	
77	休闲裤	黔西市林扬梅服装店(个体工商户)	黔西市莲城街道文化路杜鹃花大酒店斜对面	/	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:180/90B 备样:180/86A	货号:51FM593110-180	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
78	针织工艺衫	黔西县慧会服饰店	黔西县文化路杜鹃花大酒店正对面	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄汇银铭尊19号楼	检样:165/84A 备样:170/88A	款号:BTTR1339	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
79	短袖棉T恤	黔西县慧会服饰店	黔西县文化路杜鹃花大酒店正对面	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄汇银铭尊19号楼	180/96A	款号:BTCE1542	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
80	牛仔裤	百里杜鹃迈森精品鞋服店(个体工商户)	贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡跑马村跑马组(租赁黄家定房屋)	/	郑州渡森服饰有限公司	郑州市纺织产业园昌达路西段	检样:175/84A 备样:175/80A	款号:H24346033	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 可分解致癌芳香胺染料[口袋布含印花部位]	未发现不合格	/	/	/
81	翻领T恤	百里杜鹃迈森精品鞋服店(个体工商户)	贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡跑马村跑马组(租赁黄家定房屋)	/	郑州渡森服饰有限公司	郑州市纺织产业园昌达路西段	检样:185/100A 备样:180/96A	款号:X25254115	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
82	短袖T恤	金沙县与狼共舞男装店	金沙县鼓场街道黎明社区泰山路朗月广场B区一层110号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门翔安民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	检样:185/100A 备样:180/96A	款号:6250140605917	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
83	休闲裤	金沙县与狼共舞男装店	金沙县鼓场街道黎明社区泰山路朗月广场B区一层110号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门翔安民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	检样:180/92B 备样:180/88B	款号:6250140401011	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
84	圆领短袖T恤	金沙县花花公子服装店	金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场B区1层123号	图形	泉州乐登服饰有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇高坑村七一北路162号	检样:175/92B 备样:170/88B	货号:J252MKT144	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
85	休闲长裤	金沙县花花公子服装店	金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场B区1层123号	图形	泉州乐登服饰有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇高坑村七一北路162号	检样:170/82B 备样:170/80B	货号:J242MWP417	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
86	短袖圆领T恤	织金县嘉浩男装店(个体工商户)	织金县双堰街道新华北路219号	/	江苏王子车服饰有限公司	江苏省常熟市常昆工业园E区	检样:50 备样:48	款号:W825003	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
87	针织休闲裤	织金县嘉浩男装店(个体工商户)	织金县双堰街道新华北路219号	/	发财鲨(福建)服装有限责任公司	福建省石狮市长福路246号	检样:180/90B 备样:170/76A	款号:801	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
88	小脚牛仔裤	织金县圣伊商务男装店(个体工商户)	织金县文腾街道金西商贸城2幢1层A-10号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:33 备样:30	货号:965B9356	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
89	短袖T恤	织金县圣伊商务男装店(个体工商户)	织金县文腾街道金西商贸城2幢1层A-10号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:185/100A 备样:175/92A	货号:925B9299	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
90	男印花短袖T恤黄B花	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	广州市丝维服饰有限公司	广州市天河区五山路1号B栋1、3、4、7、8层A1383房	检样:185/104A 备样:175/96A	产品货号:SW25SS23TX207	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
91	圆领素色短袖T恤灰色	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	广州市辰诺服饰有限公司	广州市海珠区宝岗大道277号4-9楼505-2室	检样:175/96A 备样:170/92A	产品货号:SW25SS23TX105	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
92	POLO衫	七星关区鱼儿服饰店	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办南部新区地下一层 2515B1F0009号	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	检样:165/88A 备样:160/84A	款号:15L5055	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
93	牛仔裤	七星关区鱼儿服饰店	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办南部新区地下一层 2515B1F0009号	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	检样:160/68A 备样:165/70A	款号:15N5083	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
94	长裤	迪卡侬(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	DECATHLON	迪脉(上海)企业管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号7层805室	175/82A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
95	牛仔裤	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路交叉口北侧[双龙区]	/	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	宁波市新晖南路255号	检样:170/78A 备样:165/76A	货号:B1HAE2184	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
96	针织衫	贵阳砂之船商业管理有限公司	贵州省贵阳市南明区龙洞堡机场路与十字路交叉口北侧[双龙区]	/	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	宁波市新晖南路255号	165/84A	货号:B1EEE2164	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
97	男子POLO	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵广北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵广北路187号	图形	上海联亚商业有限公司	上海市浦东新区高东镇海徐路939号	---	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
98	针织短袖T恤衫	云岩区奇斯盈服饰店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号贵阳数博万达广场内购物中心商业广场【1F】层的部分区域	图形	广州市斯凯奇商业有限公司	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼	检样:175/92A 备样:170/88A	款号:L224M073	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
99	针织短袖T恤衫	云岩区奇斯盈服饰店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号贵阳数博万达广场内购物中心商业广场【1F】层的部分区域	图形	广州市斯凯奇商业有限公司	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼	检样:175/92A 备样:170/88A	款号:P225M070	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
100	BC女卡通印花T恤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	康成投资(中国)有限公司	上海市共和新路3318号	检样:170/92A 备样:155/80A	货号:4073536	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
101	BC女字母印花T恤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	康成投资(中国)有限公司	上海市共和新路3318号	检样:165/88A 备样:155/80A	货号:4073457	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
102	休闲短裤	普定衣邦客服装店(个体工商户)	贵州省安顺市普定县玉秀街道中轴大道星博国际广场负一楼9号	/	济南方铎服饰有限公司	济南市天桥区泺安路1号	检样:XL 备样:L	款号:K25075523	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
103	T恤	普定衣邦客服装店(个体工商户)	贵州省安顺市普定县玉秀街道中轴大道星博国际广场负一楼9号	/	济南方铎服饰有限公司	济南市天桥区泺安路1号	检样:XL 备样:L	款号:C25066413	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 79.8 聚酯纤维 15.1 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料: 棉 80 聚酯纤维 20 (GB/T 22849-2024)	/
104	口袋户外登山裤	普定全家福商贸有限公司	贵州省安顺市普定县玉秀街道中心大道星博国际广场地下商城内	图形	东阳市杜琳尔服饰有限公司	东阳西城工业区城南西路68号	2XL	货号:8251直口	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
105	长袖防晒衫	普定全家福商贸有限公司	贵州省安顺市普定县玉秀街道中心大道星博国际广场地下商城内	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	尺码: F	货号:v1706-2531	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
106	男士休闲格子裤	贵州新世纪联华贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山路3号21号铺面	图形	义乌市锦莎服饰有限公司	义乌市义北工业区	XXXL	货号:8701	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 55.4 聚酯纤维 44.6 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:标题: 棉 (FZ/T 81007-2022)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
107	男针织翻领短袖T恤	安顺市平坝区祖正宇服饰店	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山路1-1-6、1-1-7号杨家坝路口旁	贵人鸟	福建贵人鸟体育科技有限公司	中国福建晋江陈埭沟西贵人鸟工业大厦	检样:170/88A 备样:165/84A	货号:T2242231-3 原力蓝	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
108	男针织圆领短袖T恤	安顺市平坝区祖正宇服饰店	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山路1-1-6、1-1-7号杨家坝路口旁	贵人鸟	泉州贵人鸟体育用品有限公司	中国福建晋江贵人鸟工业大厦	检样:170/88A 备样:160/80A	货号:T1252203-2 浅卡其	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
109	轻逸轻旅衣(情侣款)	镇宁自治县福乐多超市(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道天瀑城F1-1、2、7、12、54至59	/	东阳市成飞服饰有限公司	浙江省东阳市江北街道轻工业园区	检样:180/100A 175/96A 备样:165/88A	款号:5962	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 耐光色牢度, 防紫外线性能	未发现不合格	/	/	/
110	男针织五分裤	安顺市平坝区玉琳服装店	安顺市平坝区鼓楼街道中山路16号	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	检样:175/78A 备样:170/74A	货号:11225203044-002	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
111	圆领短T恤篮球系列	镇宁自治县叁陆壹度服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道民族文化广场	/	三六一度(福建)体育用品有限公司	福建省晋江市陈埭镇江头工业区	检样:175/96A 170/92A	款号:552521110	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
112	短袖针织衫	镇宁秋彬服装店(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道城关镇南北大街金口岸1-1-10等	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:175/96A 备样:170/92A	款号:975229010007-6	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
113	短袖POLO衫	镇宁秋彬服装店(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道城关镇南北大街金口岸1-1-10等	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:170/92A 备样:165/88A	款号:975229020020-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
114	短袖T恤衫	安顺开发区乐动服饰店	贵州省安顺开发区西航街道北航路新世纪小区3栋1单元1层1C2号铺面	/	中乔体育股份有限公司	中国厦门同安工业集中区二环南路333号	检样:170/88A 备样:165/84A	货号:QDEHS3252021-2	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
115	短袖T恤衫	安顺开发区乐动服饰店	贵州省安顺开发区西航街道北航路新世纪小区3栋1单元1层1C2号铺面	/	中乔体育股份有限公司	中国厦门同安工业集中区二环南路333号	检样:170/88A 备样:165/84A	货号:QDEHS3252047-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
116	针织T恤衫	安顺开发区骆维鳄男装店	贵州省安顺开发区南马大道(格凸河路)翠麓园小区一幢6号7号一层商铺	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:952T26513	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
117	针织T恤衫	安顺开发区骆维鳄男装店	贵州省安顺开发区南马大道(格凸河路)翠麓园小区一幢6号7号一层商铺	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:142T28801	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
118	短袖T恤	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	广州市卡宾服饰有限公司	广州市黄埔区开泰大道8号907房	检样:170/92A 备样:165/88A	款号:225216300612	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
119	针织休闲短裤	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	/	广州市卡宾服饰有限公司	广州市黄埔区开泰大道8号907房	检样:170/74A 备样:165/70A	款号:225216100201	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
120	男装休闲背心	关岭品汇尚购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	图形	汕头市佳美针织服装有限公司	汕头市潮阳区谷饶加工区	检样:170/95 备样:185/110	款号:1337	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
121	T恤	关岭鱼秀服装店	贵州省关岭自治县关索街道滨河中路	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	检样:175/92A 备样:170/88A	款号:15T1102B	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
122	T恤	关岭鱼秀服装店	贵州省关岭自治县关索街道滨河中路	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	检样:185/100A 备样:180/96A	款号:15T1060	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
123	休闲裤	关岭鱼秀服装店	贵州省关岭自治县关索街道滨河中路	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	检样:180/82A 备样:170/74A	款号:15K4050	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
124	纯棉短袖	紫云自治县百联商贸有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	/	常熟乐达商贸有限公司	常熟市苏常公路莫城段55号湖滨商业广场8栋	205/116A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
125	纯棉短袖	紫云自治县百联商贸有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	/	常熟乐达商贸有限公司	常熟市苏常公路莫城段55号湖滨商业广场8栋	170/88A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
126	T恤	紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	亚格来思	广东现在投资有限公司	广州市番禺区南村镇塘埗西村兴南大道32号	检样:185/100A 备样:170/88A	货号:GA2393	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
127	T恤	紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	亚格来思	广东现在投资有限公司	广州市番禺区南村镇塘埗西村兴南大道32号	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:GA2405	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 锦纶 82.0 纤维素醋酯纤维 13.6 氨纶 4.4 (GB/T 22849-2014) 纤维含量: 锦纶 71.9 醋酯纤维 19.9 氨纶 5.0 桑蚕丝 3.2 (净干含量)	纤维含量: 锦纶 71.9 醋酯纤维 19.9 氨纶 5.0 桑蚕丝 3.2 (GB/T 22849-2014)	/
128	短袖T恤	罗群	凯里市韶山南路58号大地新华家园A栋A1-1	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄汇银铭尊19号楼	检样:185/100A 备样:175/92A	款号:BTBN2503	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
129	短袖棉T恤	罗群	凯里市韶山南路58号大地新华家园A栋A1-1	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄汇银铭尊19号楼	检样:185/100A 备样:175/92A	款号:BTCN2372	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
130	短袖棉T恤	罗群	凯里市韶山南路58号大地新华家园A栋A1-1	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄汇银铭尊19号楼	165/84A	款号:BTCE2329	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
131	短袖T恤	凯里市冠辰服装店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道韶山南路6号1层B号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	180/96A	货号:925B9370	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
132	短袖T恤	凯里市冠辰服装店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道韶山南路6号1层B号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:185/100A 备样:180/96A	货号:925B9329	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
133	休闲裤	台江县仕库服装经营店(个体工商户)	台江县苗疆大道蜘蛛王隔壁	/	湖北长富商贸有限公司	湖北汉川经济开发区东风村1组	检样:185/88A 备样:180/84A	货号:98-301	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
134	T恤/polo	台江县鲨鱼服装店	台江县台拱镇苗疆东大道16号	/	浙江姆氏德服饰有限公司	温州市永嘉县瓯北五星路733号	检样:180/96A 备样:170/88A	货号:S32106667	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
135	针织T恤衫	剑河乐涛服饰店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道仰阿莎商业中心A22号门面	杰尼威尼	嘉兴市喜浩服饰有限公司	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇紫金路288号3幢9楼922室	175/92A	款号:F-C11B0189	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
136	休闲短裤	剑河乐涛服饰店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道仰阿莎商业中心A22号门面	图形	上海希而德服饰有限公司	上海浦东新区宏祥北路83弄1-42	检样:170/76A 备样:175/80A	款号:F-C15B6612	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
137	棉T恤	雷山县黄霞女装服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇新兴南路	IEF爱依服	兴国县信融服饰有限公司	江西省赣州市兴国县工业园A区	检样:165/88A 备样:160/84A	款号:6617-B6112-X-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
138	棉T恤	雷山县黄霞女装服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇新兴南路	IEF爱依服	中山市朝亿服饰有限公司	中山市三乡镇文昌西路243号	检样:165/88A 备样:170/92A	款号:6527-N501-X-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
139	金肤雅女士带帽防晒外套	贵州合力超市采购有限公司丹寨分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇龙泉时代项目一层	图形	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	检样:XL 备样:L	货号:B8028	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 耐光色牢度, 防紫外线性能	未发现不合格	/	/	/
140	衣号目标女士卫裤	贵州合力超市采购有限公司丹寨分公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇龙泉时代项目一层	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	检样:XL 备样:L	货号:V1046	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
141	短袖T恤	麻江县杏山街道大湃熊男装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾中路红中超市楼下	图形	名岸(上海)实业有限公司	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄110号	检样:XXL 备样:M	货号:D25120	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
142	短袖T恤	麻江县杏山街道大湃熊男装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县迎宾中路红中超市楼下	图形	名岸(上海)实业有限公司	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄110号	检样:L 备样:M	货号:D25105	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
143	短袖圆领T恤	黄平县衣博汇服装城女装	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇世纪广场二楼	/	江苏王子车服饰有限公司	江苏省常熟市常昆工业园E区	检样:54 备样:48	款号:W825066	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
144	精品男装	黄平县衣博汇服装城女装	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇世纪广场二楼	图形	上海缪焱服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇蒋泾7025号149室	检样:3XL 备样:2XL	货号:26190	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
145	精品男装	施秉县衣品汇	贵州省黔东南州施秉县城关镇舞阳河路	图形	上海缪焱服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇蒋泾7025号149室	检样:L 备样:M	货号:13116	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
146	精品男装	施秉县衣品汇	贵州省黔东南州施秉县城关镇舞阳河路	图形	上海缪焱服饰有限公司	上海市金山区枫泾镇蒋泾7025号149室	检样:125 备样:120	货号:F712	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 聚酯纤维 96.3 氨纶 3.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量: 聚酯纤维 63.5 氨纶 8.9 粘纤 27.6 (GB/T 22849-2024)	/
147	短袖T恤	施秉县衣品汇	贵州省黔东南州施秉县城关镇舞阳河路	SEYU.MOC E.ING	广州瑟域服饰有限公司	广州市螺涌北路22号	检样:180/100A 备样:175/96A	款号:7704	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
148	针织T恤衫	镇远县兔公子文化酒店	镇远县舞阳镇西门街	PLAYBOY	广东度宏控股有限公司	东莞市万江街道万道路万江段14号	检样:185/100A 备样:180/96A	货号:1325101600	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
149	针织T恤衫	镇远县兔公子文化酒店	镇远县舞阳镇西门街	PLAYBOY	广东度宏控股有限公司	东莞市万江街道万道路万江段14号	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:1325100544	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
150	T恤	镇远县兔公子文化酒店	镇远县舞阳镇西门街	图形	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:185/100A 备样:170/88A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 锦纶 73.7 粘纤 16.8 氨纶 8.6 桑蚕丝 0.9 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:耐久性标签标称: 锦纶 72.5 莫代尔 16.0 氨纶 10.4 桑蚕丝 1.1 (GB/T 22849-2014)	/
151	针织T恤衫	三穗县格睿服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县文笔街道锦绣黔城23号门面	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:165/84A 备样:185/100A	货号:8462T27818	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
152	针织T恤衫	三穗县格睿服装店	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县文笔街道锦绣黔城23号门面	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:8502T28529	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
153	针织T恤衫	岑巩县杰尼威尼男装店	岑巩县新兴大道中段大置业6号门面	杰尼威尼	上海希而德服饰有限公司	上海浦东新区宏祥北路83弄1-42号	检样:180/96A 备样:175/92A	款号:P-C5B4023	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
154	针织T恤衫	岑巩县杰尼威尼男装店	岑巩县新兴大道中段大置业6号门面	图形	嘉兴市喜浩服饰有限公司	浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇紫金路288号3幢9楼922室	170/88A	款号:P-B11B0042	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
155	针织裙上衣	凯里市华梦衣缘服装店	贵州省凯里市大十字地下商业街6号南幢-1层南27号	IEF爱依服	广州市万世豪服饰有限公司	广东省广州市增城区新塘镇工业加工区甘湖工业村	160/84A	款号:6529-NSW44794-X-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
156	针织上衣	凯里市华梦衣缘服装店	贵州省凯里市大十字地下商业街6号南幢-1层南27号	IEF爱依服	兴国县信融服饰有限公司	江西省赣州市兴国县工业园A区	165/88A	款号:6403-B3282-D-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
157	梭织哈伦裤	凯里市华梦衣缘服装店	贵州省凯里市大十字地下商业街6号南幢-1层南27号	IEF爱依服	兴国县信融服饰有限公司	江西省赣州市兴国县工业园A区	155/60A	款号:5N11-N40644-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
158	短袖	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	上海泰初服饰有限公司	上海市奉贤区奉城镇宏达路175号	195/108A	货号:HN421102	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
159	BC女松身翻领衫	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	康成投资(中国)有限公司	上海市共和新路3318号	170/92A	款号:WB252T95/191425	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
160	女绣花休闲裤	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	EAGLEFLY 宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	165/74A	款号:XXX95050	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
161	男子上衣	独山县马礼钢服装店	独山县井城街道中心广场香港盛大百货旁5幢负1层34、35号门面	/	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:185/100A 备样:180/96A	货号:FD9744	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
162	男子下装	独山县马礼钢服装店	独山县井城街道中心广场香港盛大百货旁5幢负1层34、35号门面	/	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:160/68A 备样:170/76A	货号:CK6366	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
163	梭织背心	荔波县依生伴服装店	荔波县玉屏街道财富广场一楼1049A号商铺	IEF爱依服	广州市万世豪服饰有限公司	广东省广州市增城区新塘镇工业加工区甘湖工业村	检样:160/84A 备样:155/80A	款号:6414-N44769-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
164	梭织哈伦裤	荔波县依生伴服装店	荔波县玉屏街道财富广场一楼1049A号商铺	IEF爱依服	广州市万世豪服饰有限公司	广东省广州市增城区新塘镇工业加工区甘湖工业村	155/60A	款号:6410-N39462-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
165	翻领短T恤	三都县小英男装店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道建设东路农贸综合楼B栋一层14-15号	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:180/100A 备样:175/96A	货号:C42101345	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
166	翻领短T恤	三都县小英男装店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道建设东路农贸综合楼B栋一层14-15号	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:175/96A 备样:170/92A	货号:C32101036A	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
167	T恤/短袖圆领	福泉市季先生服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山洒金北路福泉花园二期负二层25号	/	浙江姆氏德服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路733号	检样:185/100A 备样:175/92A	货号:S42112661	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
168	T恤/polo	福泉市季先生服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山洒金北路福泉花园二期负二层25号	/	浙江姆氏德服饰有限公司	温州市永嘉县瓯北五星路733号	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:S41111624	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
169	针织休闲裤/长裤	福泉市季先生服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山洒金北路福泉花园二期负二层25号	/	浙江姆氏德服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路733号	检样:170/76A 备样:170/74A	货号:S52160652	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
170	T恤	贵定县卡狄罗服装店(个体工商户)	贵定县金南街道环城北路金都广场F栋5-6号	图形	上海宾图服饰有限公司	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄156号第6幢108室	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:KF4247	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
171	T恤	贵定县卡狄罗服装店(个体工商户)	贵定县金南街道环城北路金都广场F栋5-6号	图形	上海宾图服饰有限公司	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄156号第6幢108室	检样:185/100A 备样:175/92A	货号:A218	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
172	T恤	贵定县卡狄罗服装店(个体工商户)	贵定县金南街道环城北路金都广场F栋5-6号	图形	上海宾图服饰有限公司	上海市奉贤区庄行镇大叶公路1881弄156号第6幢108室	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:4S1162	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
173	T恤衫	瓮安县爱登堡服装店(个体工商户)	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区红军路2号D幢1-1号	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建石狮外西环路682号爱登堡工业园	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:D252081064	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
174	T恤衫	瓮安县爱登堡服装店(个体工商户)	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区红军路2号D幢1-1号	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建石狮外西环路682号爱登堡工业园	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:D252081310	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
175	T恤衫	瓮安县爱登堡服装店(个体工商户)	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区红军路2号D幢1-1号	爱登堡	爱登堡(中国)有限公司	福建石狮外西环路682号爱登堡工业园	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:H252081262	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
176	圆领短T恤	贵阳市经济开发区骏泰服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处黄河路榕贵大厦一层A号174号	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:180/100A 备样:175/96A	货号:C32101074	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
177	休闲裤	贵州鑫融福服饰有限公司	贵州省贵阳市经济开发区平桥街道办事处黄河路2号龙湾万达广场1层1F-次主8	/	泉州设谷服饰有限公司	福建省晋江市新塘新韵路18号2栋A梯	检样:170/78A 备样:170/76A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
178	短袖上衣	贵州滔搏体育用品有限公司南明第十七分公司	贵州省贵阳市南明区遵义路街道遵义路328号贵阳万象城LG130、LG112号[遵义办事处]	/	阿迪达斯(中国)有限公司	苏州工业园区唯胜路508号	180/100A	货号:JW1032	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
179	短袖针织衫	白云区彬胜秋服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市白云区泉湖街道白云南路611号佳居新苑商住楼B段1层-8、9号	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:175/96A 备样:160/84A	款号:975328010022-5	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
180	短袖针织衫	白云区彬胜秋服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市白云区泉湖街道白云南路611号佳居新苑商住楼B段1层-8、9号	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:180/100A 备样:170/92A	款号:975329010073-3	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
181	休闲五分裤	白云区彬胜秋服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市白云区泉湖街道白云南路611号佳居新苑商住楼B段1层-8、9号	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	检样:180/88A 备样:175/84A	款号:975229990316-2	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
182	短袖针织衫	上海迪晟服饰有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道兴筑西路88号贵阳万象汇L106	DESCENTE	迪桑特(中国)有限公司	上海市闵行区申长路1588弄12号502室	检样:165/84A 备样:160/80A	货号:D5332RTS04-LM	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
183	短袖针织衫	上海迪晟服饰有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道兴筑西路88号贵阳万象汇L106	DESCENTE	迪桑特(中国)有限公司	上海市闵行区申长路1588弄12号502室	检样:185/104A 备样:180/100A	货号:D5331DTS80-IB	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
184	STUDIO GHIBLI UT(短袖T恤)	迅销(中国)商贸有限公司贵阳遵义路店	贵州省贵阳市南明区遵义路328号商业裙楼2层L212商铺	/	迅销(中国)商贸有限公司	上海市徐汇区虹桥路183号A座11层整层(1101-20)室	180/108B	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
185	直筒无褶长裤	迅销(中国)商贸有限公司贵阳遵义路店	贵州省贵阳市南明区遵义路328号商业裙楼2层L212商铺	/	迅销(中国)商贸有限公司	上海市徐汇区虹桥路183号A座11层整层(1101-20)室	检样:165/72A 备样:165/76A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
186	短袖T恤	罗甸县昌绒服装店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路都市丽景小区A2栋1层10号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:925B9300	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
187	短袖T恤	罗甸县昌绒服装店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路都市丽景小区A2栋1层10号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:925B9472	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
188	休闲短裤	罗甸县昌绒服装店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇兴华路都市丽景小区A2栋1层10号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:XXL 备样:XL	货号:965B9500	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
189	短袖polo	平塘莱丝特体育用品商店	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道玉水桥1层1-5号店面	图形	彪马(上海)商贸有限公司	上海市淮海中路158号3楼	检样:175/96A 备样:170/92A	货号:68564530	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
190	短袖T恤	平塘莱丝特体育用品商店	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道玉水桥1层1-5号店面	图形	彪马(上海)商贸有限公司	上海市淮海中路158号3楼	检样:185/104A 备样:170/92A	货号:84771578	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
191	男款三合一冲锋衣	观山湖区陈建树服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街2F层2061号商铺	/	广东超级冲锋科技发展有限公司	广东省佛山市南海区里水镇甘蕉社区上街西线工业区18号之二	见报告备注	款号:H14WATR774	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 绳带要求, 附件锐利性, 表面抗湿性, 静水压, 透湿率, 全氟辛烷磺酰基化合物(PFOS), 全氟辛酸(PFOA), 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
192	男款针织短袖POLO衫	观山湖区陈建树服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街2F层2061号商铺	/	广东超级冲锋科技发展有限公司	广东省佛山市南海区里水镇甘蕉社区上街西线工业区18号之二	170/92A	款号:H15MA88020	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
193	男款工装长裤	观山湖区陈建树服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街2F层2061号商铺	/	广东超级冲锋科技发展有限公司	广东省佛山市南海区里水镇甘蕉社区上街西线工业区18号之二	检样:180/86A 备样:170/78A	款号:H15SAWI045	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
194	圆领短T恤衫	沿河土家族自治县意尔康分店	沿河土家族自治县丁字口社区红军广场对面	/	福建意尔康体育用品有限公司	福建省晋江市经济开发区新塘园区泰达路38-50号	检样:175/96A 备样:65/88A	货号:62521242	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
195	休闲长裤	沿河土家族自治县意尔康分店	沿河土家族自治县丁字口社区红军广场对面	/	福建意尔康体育用品有限公司	福建省晋江市经济开发区新塘园区泰达路38-50号	检样180/84A 备样170/76A	货号:52539501	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
196	短袖T恤	沿河县和平镇与狼共舞男装	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平街道江华商贸中心11号门面	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	检样:180/96A 备样:175/92A	款号:8350140607600	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
197	直筒裤	石阡县朵以服装专卖店	石阡县汤山街道温泉社区人民广场27号	/	广东我装时尚科技有限公司	广州市荔湾区西增路63号原创元素创意园A7号四层	检样:160/66A 备样:150/58A	货号:40DC231032	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
198	针织衫	石阡县朵以服装专卖店	石阡县汤山街道温泉社区人民广场27号	/	广东我装时尚科技有限公司	广州市荔湾区西增路63号原创元素创意园A7号楼四层	检样:160/80A 备样:155/76A	货号:40DX333052	耐光色牢度, 甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
199	连衣裙	石阡县晶晶服装店(个体工商户)	石阡县汤山街道万寿社区人民广场B栋16号	/	上海锦唯服饰有限公司	上海市奉贤区金汇镇金发路300弄18号308室	检样:170/92A 备样:165/88A	款号:N195A52714	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
200	衣号目标女士棉T恤	铜仁合力超市有限公司德江第二分公司	贵州省铜仁市德江县城北大道时代上层6号地	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	检样:3XL 备样:XL	货号:v1050-2532	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
201	衣号目标男士工装短裤	铜仁合力超市有限公司德江第二分公司	贵州省铜仁市德江县城北大道时代上层6号地	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	检样:2XL 备样:XL	货号:V1016	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
202	休闲裤	德江县衣博汇服装店	德江县玉溪尚府4栋3楼	/	湖北长富商贸有限公司	湖北汉川经济开发区东风村1组	检样:31 备样:34	货号:800#	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料:聚酯纤维 100	纤维含量:棉 85 氨纶 15 (FZ/T 81007-2022)	/
203	短袖T恤	铜仁市碧江区竞速运动鞋服店(个体工商户)	铜仁市碧江区锦江街道大江坪社区锦江南路江华明都大底盘1-7、1-8号门面	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	检样:L170/92A 备样:M165/88A	款号:ATSV092-3	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
204	短卫裤	铜仁市碧江区竞速运动鞋服店(个体工商户)	铜仁市碧江区锦江街道大江坪社区锦江南路江华明都大底盘1-7、1-8号门面	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	检样:L175/80A 备样:M170/76A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
205	棉上衣	思南县爱依服装店	思南县思唐街道办事处城北社区江岸名都一组团8号门面	IEF爱依服	广州博鑫服饰制造有限公司	广州市增城区新塘镇石下村新沙大道北65号A栋五楼	160/84A	款号:6325-N0344-X5-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	主面料: 棉 51.7 聚酯纤维 48.3 领子: 棉 94.2 聚酯纤维 4.6 氨纶 1.2 (贴衬除外) (结合公定回潮率含量)	纤维含量:上衣面料(标准): 棉 52 ± 5 聚酯纤维 48 ± 5 上衣配料(标准): 棉 95 聚酯纤维 4 莱赛尔 1 (FZ/T 73020-2019)	/
206	梭织上衣	思南县爱依服装店	思南县思唐街道办事处城北社区江岸名都一组团8号门面	IEF爱依服	中山市朝亿服饰有限公司	中山市三乡镇文昌西路243号	检样:160/84A 备样:155/80A	款号:5N09-N40574-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
207	梭织长背心	思南县爱依服装店	思南县思唐街道办事处城北社区江岸名都一组团8号门面	IEF爱依服	广州博鑫服饰制造有限公司	广州市增城区新塘镇石下村新沙大道北65号A栋五楼	检样:160/84A 备样:155/80A	款号:5D12-N41790-	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	主面料: 聚酯纤维 74.9 粘纤 19.4 氨纶 5.7 里料: 聚酯纤维 100 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:连衣裙面料(标准): 聚酯纤维 75 ± 5 粘纤 20 ± 5 氨纶 5 ± 3 连衣裙里料(标准): 聚酯纤维 92 氨纶 8 (FZ/T 81007-2022)	/
208	T恤	印江自治县萱萱服装店	印江自治县龙津街道凯旋城	/	深圳市索菲斯服装有限公司	深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路112号	检样: 2XL (175/96) 备样: M (160/84A)	款号:7S527235	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
209	上衣	印江自治县阿迪达斯专卖店	印江自治县龙津街道凯旋城	/	阿迪达斯体育(中国)有限公司	苏州工业园区唯胜路508号	检样:185/112A 备样:180/100A	货号:IS1038	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
210	裤子	印江自治县阿迪达斯专卖店	印江自治县龙津街道凯旋城	/	阿迪达斯体育(中国)有限公司	苏州工业园区唯胜路508号	检样:185/92A 备样:175/76A	货号:KC2877	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
211	针织长裤	江口县兰伙勇乔丹体育服饰专卖店	贵州省铜仁市江口县双江镇步行街	/	中乔体育股份有限公司	中国厦门湖里区五缘湾安岭二路82号	检样:175/80A 备样:165/72A	货号:QDEKL2251055-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
212	开衫	江口县兰伙勇乔丹体育服饰专卖店	贵州省铜仁市江口县双江镇步行街	/	中乔体育股份有限公司	中国厦门湖里区五缘湾安岭二路82号	见报告备注	货号:QDEWD3252859-1	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 耐光色牢度, 防紫外线性能	未发现不合格	/	/	/
213	短袖T恤衫	江口县兰伙勇乔丹体育服饰专卖店	贵州省铜仁市江口县双江镇步行街	/	中乔体育股份有限公司	中国厦门湖里区五缘湾安岭二路82号	检样:170/88A 备样:160/84A	货号:QDAHS3253201A-5	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
214	金肤雅女士休闲阔腿裤	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	金肤雅	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	检样:3XL 备样:2XL	货号:S8018	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
215	防晒服2	松桃衣唯服装店(个体工商户)	松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层合力超市出口	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路102号2楼	检样:165/88A 备样:160/84A	货号:JS1657-H25006R*3/6	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 耐光色牢度, 防紫外线性能	未发现不合格	/	/	/
216	T恤/打底	松桃衣唯服装店(个体工商户)	松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层合力超市出口	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路	180/96A	货号:2521030098-98	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
217	短袖针织衫	铜仁市碧江区特步专卖店	贵州省铜仁市碧江区民主路阳光大厦一层24号	/	特步(中国)有限公司	泉州经济技术开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块	160/84A	款号:975228010082-3	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
218	长裤(漆黑色)	玉屏叁叁服装店(个体工商户)	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道旺加惠购物广场二层N2094/2095/2096号	/	卓尚服饰(杭州)有限公司	中国浙江杭州钱塘新区长空路1号	检验:160/68A 备样:155/64A	款号:S24235407K00	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
219	短袖针织衫	玉屏叁叁服装店(个体工商户)	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道旺加惠购物广场二层N2094/2095/2096号	/	卓尚服饰(杭州)有限公司	中国浙江杭州钱塘新区长空路1号	检样:165/88A 备样:155/80A	款号S25213109Z20	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
220	七分裤(矿石灰)	玉屏叁叁服装店(个体工商户)	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道旺加惠购物广场二层N2094/2095/2096号	/	卓尚服饰(杭州)有限公司	中国浙江杭州钱塘新区长空路1号	155/64A	款号S24211211K20K321	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
221	男式短袖T恤	上海水为裳文化创意服务有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道256号九宜城1F-10B/11	/	上海少华里贸易有限公司	上海市奉贤区南亭公路3258号	检样:180/100A备样:175/96A	货号:B4EW42200015	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
222	男式休闲裤	上海水为裳文化创意服务有限公司铜仁分公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道256号九宜城1F-10B/11	/	上海少华里贸易有限公司	上海市奉贤区南亭公路3258号	检样:175/84A备样:175/82A	货号:AC1W51311011	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
223	短袖T恤衫(合体版)	铜仁市万山区亿橙商贸有限责任公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物中心1号楼6-8	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	检样:175/92A备样:165/84A	货号:402054043555	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
224	休闲长裤	凤冈县林毅男装店	凤冈县龙泉街道三坝社区龙凤大道幸福城15号	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:175/76A备样:170/74A	货号:151K15731	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
225	针织T恤衫	凤冈县林毅男装店	凤冈县龙泉街道三坝社区龙凤大道幸福城15号	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:175/92A备样:170/88A	货号:152T21661	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
226	衣号目标女士阔腿裤	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	/	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	检样:3XL备样:2XL	货号:V1054	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
227	休闲裤	湄潭县依为服装店(个体工商户)	湄潭县湄江街道湄江社区太阳城负一层-1号商铺	图形	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路	检样:32/25A备样:30/23A	货号:2421110057-93	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
228	长裤	务川仡佬族苗族自治县卡贝奈尔服装店	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县丹砂街道洪渡社区保元财富中心1号	/	杭州伊美源实业有限公司	浙江省杭州市拱墅区华丰时代城3幢1101室	检样:160/62A备样:155/58A	款号:350716101	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
229	T恤	务川仡佬族苗族自治县卡贝奈尔服装店	贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县丹砂街道洪渡社区保元财富中心1号	/	杭州伊美源实业有限公司	浙江省杭州市拱墅区华丰时代城3幢1101室	检样:155/80A 备样:150/76A	款号: :350311201	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
230	T恤	道真自治县恩瑞妮服装店(个体工商户)	贵州省遵义市道真自治尹珍街道新城社区天桥一网格314栋1楼门面	/	欧色时装(杭州)有限公司	萧山经济技术开发区桥南区块虹迪路18号	检样:165/88A 备样:160/84A	款号: :ETXT4B062	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
231	休闲裤	道真自治县恩瑞妮服装店(个体工商户)	贵州省遵义市道真自治尹珍街道新城社区天桥一网格314栋1楼门面	/	欧色时装(杭州)有限公司	萧山经济技术开发区桥南区块虹迪路18号	检样:160/64A 备样:155/60A	款号: :ETXK4B010	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
232	T恤/短袖圆领	正安县季显利漠士服装店(个体工商户)	正安县桐都大道77号门面	/	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路747号	检样:180/96A 备样:175/92A	货号: :C52312100	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
233	针织休闲裤/短裤	正安县季显利漠士服装店(个体工商户)	正安县桐都大道77号门面	/	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路747号	检样:175/80A 备样:170/76A	货号: :C52360064	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料面层: 棉 57.1 聚酯纤维 42.9 (含粘合剂) 面料底层: 聚酯纤维 96.5 氨纶 3.5 (含粘合剂) (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料(标称): 棉 60 聚酯纤维 40 (FZ/T 73020-2019)	/
234	金肤雅休闲男裤	贵州合力购物有限责任公司余庆分公司	贵州省遵义市余庆县子营街道澳门路国腾商都	金肤雅	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	检样: 32 备样: 30	货号: S8025	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
235	休闲长裤	余庆县猛威男装店	余庆县子营街道中华中路301号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样: 175/76A 备样: 170/74A	货号: 6501K15735	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
236	男POLOT恤	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	JVELS	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	检样:195/108A 备样:190/104A	款号: X32106	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 棉 70.1 聚酯纤维 26.9 氨纶 3.0 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料(耐久性标签称): 粘纤 50 锦棉 38 氨纶 12 (FZ/T 73020-2019)	/
237	BC男迷彩系列印花短袖T	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	康成投资(中国)有限公司	上海市共和新路3318号	检样:175/100A 备样:170/96A	款号: MB252T75	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
238	男运动长裤	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	东莞市奈克思顿服饰有限公司	广东省东莞市虎门镇路东社区新安中路31号	检样:185/94B 备样: 180/90A	款号: 6225	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
239	女撞边贴布T恤U	沃尔玛(贵州)百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	/	肇庆市端州区威达制衣有限公司	广东省肇庆市端州区黄岗河旁南路东侧河旁综合大楼	166/88A	款号: WD25SS341501	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
240	休闲裤	仁怀市杨惠琼男装店(个体工商户)	贵州省仁怀市盐津街道办事处城南社区方圆荟永辉超市B0791101号商铺	/	上海搜品实业有限公司	上海市普陀区武威路88弄21号2层	检样:180/88A 备样: 175/84A	款号: MGRKM2311771	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
241	POLO衫	仁怀市杨惠琼男装店(个体工商户)	贵州省仁怀市盐津街道办事处城南社区方圆荟永辉超市B0791101号商铺	/	上海搜品实业有限公司	上海市普陀区武威路88弄21号2层	检样:190/100B 备样: 185/96B	款号: MIVTM2351524	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料: 聚酯纤维 58.7 棉 34.9 氨纶 6.4 (结合公定回潮率含量)	纤维含量: 聚酯纤维 50.3 ±5 棉 41.5 ±5 氨纶 8.2 ±3 (GB/T 22849-2024)	/
242	男式休闲五分裤	贵州美嘉乐购物中心有限责任公司金斛路店	赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	/	武汉华友源针织厂	武汉市硚口区长升街1号	检样:185/105 备样: 180/100	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
243	翻领短袖T恤	赤水市烽菲服装店	赤水市文华街道人民东路金赤世家A区2幢1层1-8号门市	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	检样:180/100A 备样: 170/92A	货号: 12225203228-202	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
244	男休闲九分裤	赤水市烽菲服装店	赤水市文华街道人民东路金赤世家A区2幢1层1-8号门市	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区常兴路369号	检样:185/86A 备样:180/82A	货号:11225101136-804	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
245	阔腿裤	习水万达广场碧云朵朵服饰店	贵州省遵义市习水县杉王街道丹霞社区万达广场2F-2026铺位	/	广东我装时尚科技有限公司	广州市荔湾区西增路63号原创元素创意园A7号楼四层	检样:160/66A 备样:155/62A	货号:40DX211007	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
246	针织衫	习水万达广场碧云朵朵服饰店	贵州省遵义市习水县杉王街道丹霞社区万达广场2F-2026铺位	/	广东我装时尚科技有限公司	广州市荔湾区西增路63号原创元素创意园A7号楼四层	检样:160/80A 备样:155/76A	货号:40DX330111	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
247	女子上衣	新蒲新区渊懿美百货店(个体工商户)	新蒲新区新蒲街道日月星城FZ-1--56号	/	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	160/84A	货号:DV7885	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
248	男子上衣	新蒲新区渊懿美百货店(个体工商户)	新蒲新区新蒲街道日月星城FZ-1--56号	/	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:180/96A 备样:160/80A	货号:HM7152	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
249	男子下装	新蒲新区渊懿美百货店(个体工商户)	新蒲新区新蒲街道日月星城FZ-1--56号	/	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:185/88A 备样:170/76A	货号:FJ7225	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
250	开衫	绥阳县帝牌男装店	贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放南路十字路口(南方电网旁)	图形	深圳谷夕服装有限公司	广州市番禺区	检样:M 备样:S	货号:H2218065	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
251	上衣	绥阳县帝牌男装店	贵州省遵义市绥阳县洋川镇解放南路十字路口(南方电网旁)	图形	深圳谷夕服装有限公司	广州市番禺区	检样 XL 备样 M	货号:H2112736	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
252	女士T恤	袁兴碧	贵州省遵义市汇川区南京路地税办公楼裙楼20A-20B	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1	165/90	款号:P17900	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
253	T恤/短袖圆领	王飒	贵州省遵义市汇川区南京路地税公寓4号楼7、8号门面	/	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业区五星路747号	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:C42312165	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	不合格	面料:聚酯纤维 52.2% 棉 47.8% (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料:聚酯纤维 40% ±5% 棉 60% ±5% (GB/T 22849-2014)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
254	梭织休闲裤/长裤	王飒	贵州省遵义市汇川区南京路地税公寓4号楼7、8号门面	/	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路747号	检样:170/76A 备样:165/72A	货号:C51261049	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
255	短T恤	红花岗区雨集服装店(个体工商户)	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路吾悦广场Z201-1	/	广州星颖纺织品有限公司	广州市番禺区石碁镇永善村南一路4号	170/88A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
256	中裤	红花岗区雨集服装店(个体工商户)	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青一路吾悦广场Z201-1	/	广州市宜合服饰有限公司	广州市白云区粤溪北路财汇信息科技产业园B栋5楼	检样:175/84A 备样:175/82A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
257	女针织圆领短袖T恤	桐梓县节节金升服装店	贵州省桐梓县娄山关街道南街129号	贵人鸟	泉州贵人鸟体育用品有限公司	中国福建晋江贵人鸟工业大厦	检样:165/88A 备样:160/84A	货号:T1252148	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
258	男针织翻领短袖T恤	桐梓县节节金升服装店	贵州省桐梓县娄山关街道南街129号	贵人鸟	泉州贵人鸟体育用品有限公司	中国福建晋江贵人鸟工业大厦	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:T2252331	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
259	针织T恤衫	龙里县花花公子服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道青龙路	PLAYBOY	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:1324100431	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
260	T恤衫	龙里县花花公子服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道青龙路	PLAYBOY	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	170/88A	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
261	短袖POLO	龙里逸动体育用品店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道青龙路8号157	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	165/88A	款号:APLV118-4	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
262	印花圆领上衣	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	深圳市衣购思服饰有限公司	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区沙江路北集信名城9栋1单元2A	185/100A	款号:YGS25SS232610	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
263	男针织束口长裤米色	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	常州市帝贤商贸有限公司	钟楼区迎宾路58-8号	180/96A	货号:DX25SS233912	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
264	休闲长裤	惠水县汤彬服装店	惠水县涟江街道惠兴路47号金惠大厦一楼	Jeep	泉州乐登服饰有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇高坑村七一北路162号	检样:170/82B 备样:170/80B	货号 J211MWP128	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
265	圆领短袖T恤	惠水县汤彬服装店	惠水县涟江街道惠兴路47号金惠大厦一楼	Jeep	泉州乐登服饰有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇高坑村七一北路162号	检样:180/96B 备样:170/88B	货号 J252MKT157	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
266	短袖POLO衫	惠水县汤彬服装店	惠水县涟江街道惠兴路47号金惠大厦一楼	Jeep	泉州乐登服饰有限公司	福建省泉州市晋江市陈埭镇高坑村七一北路162号	检样:180/96B 备样:175/92B	货号 J232MKT059	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
267	圆领短T恤	长顺县文静商务男装店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长兴西路中段(八一路)	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:185/104A 备样:175/96A	货号 C42101390	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
268	翻领无痕短T恤	长顺县文静商务男装店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长兴西路中段(八一路)	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	185/104A	货号 C42101396	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
269	休闲九分裤	长顺县文静商务男装店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长兴西路中段(八一路)	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:175/84A 备样:175/80A	货号 C42502162	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
270	女子上衣	清镇胜道体育服装店	贵州省贵阳市清镇市百花新城百马大道2号路的贵阳清镇新城吾悦广场第1层编号为1039号商铺	NIKE	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:165/88A 备样:160/84A	货号:IF0607	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
271	男子上衣	清镇胜道体育服装店	贵州省贵阳市清镇市百花新城百马大道2号路的贵阳清镇新城吾悦广场第1层编号为1039号商铺	NIKE	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:IB8915	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
272	梭织休闲裤/短裤	修文县漠士服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都合力超市外租区A-18号	MOST	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路747号	检样:170/76A 备样:165/72A	货号:C52261093	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
273	T恤/短袖圆领	修文县漠士服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都合力超市外租区A-18号	MOST	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路747号	检样:180/96A 备样:170/88A	货号:C52312039	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
274	衣号目标女士棉T恤	息烽祥龙商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城中城农贸市场三楼	衣号目标	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	检样:2XL 备样:XL	货号:v1050-2532	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
275	衣号目标POLO领男士T恤	息烽祥龙商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城中城农贸市场三楼	衣号目标	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	检样:185/104A 备样:180/100A	货号:v1067	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
276	女针织T恤	开阳衣潮汇服装有限公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道云开居委会云开国际购物中心负一层01G1001N商铺	莹欢欢	东莞市虎门森朗制衣厂	东莞市虎门镇太沙路118号305室	160/84A	款号:W2Y2609	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量, 可分解致癌芳香胺染料[面料含印花部位]	未发现不合格	/	/	/
277	女针织T恤	开阳衣潮汇服装有限公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道云开居委会云开国际购物中心负一层01G1001N商铺	莹欢欢	东莞市虎门森朗制衣厂	东莞市虎门镇太沙路118号305室	165/88A	款号:W282786	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
278	速干短裤	乌当区潮云服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新添大道北段99号蓝波湾·新添卫城·正德家邦1F-21	MLBQ	滔搏(合肥)电子商务有限责任公司	安徽省合肥市瑶海区长淮街道凤阳路88号	检样:L 备样:M	款号:M42111540	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
279	短袖T恤	乌当区潮云服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新添大道北段99号蓝波湾·新添卫城·正德家邦1F-21	USAMLB	滔搏(合肥)电子商务有限责任公司	安徽省合肥市瑶海区长淮街道凤阳路88号	检样:L 备样:M	款号:U52122024	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
280	短袖polo衫	乌当区潮云服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新添大道北段99号蓝波湾·新添卫城·正德家邦1F-21	MLBQ	滔搏(合肥)电子商务有限责任公司	安徽省合肥市瑶海区长淮街道阜阳路88号	检样:L 备样:M	款号:M42127238	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域睡衣居家服产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	女士全棉精梳家居裙	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	帝日斯诺®	青岛帝日斯诺衣业有限公司	青岛即墨区环秀办事处长江三路9号	检样:175/100备样:170/95	款号:WWQ22005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
2	家居服套装	望谟县百分百女人内衣店	望谟县王母街道办布依街	/	深圳市百分百女人内衣有限公司	深圳市龙岗区南湾街道李朗国际珠宝产业园A1栋13楼	见报告备注	款号:2414438	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
3	睡裙	望谟县百分百女人内衣店	望谟县王母街道办布依街	/	深圳市百分百女人内衣有限公司	深圳市龙岗区南湾街道李朗国际珠宝产业园A1栋13楼	F	款号:2514289	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
4	女家居套装	普安县都市新感觉内衣店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇9号楼1-23号	/	广州都市新感觉服饰科技有限公司	广州市天河区黄埔大道东551号汇田大厦B座4层	见报告备注	款号:632046304	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
5	女睡裙	普安县都市新感觉内衣店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇9号楼1-23号	/	广州都市新感觉服饰科技有限公司	广州市天河区黄埔大道662号金融城绿地中心801房	165/90	款号:632066333	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
6	女士家居裙	晴隆县都市丽人服装店	贵州省黔西南州晴隆县莲城街道中心社区中心街	图形	广东都市丽人实业有限公司	广东省东莞市凤岗镇京东路1号9号楼1802室	160/88A	款号:LH46E7	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
7	女士家居服套装	晴隆县都市丽人服装店	贵州省黔西南州晴隆县莲城街道中心社区中心街	/	广东都市丽人实业有限公司	广东省东莞市凤岗镇京东路1号9号楼1802室	见报告备注	款号:LH41D1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
8	家居服	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	HONGYI®	台州市椒江区美丝丽制衣厂	台州市椒江区章安街道东埭村152号	见报告备注	款号:454-3#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
9	家居服	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	HONGYI®	台州市椒江区美丝丽制衣厂	台州市椒江区章安街道东埭村152号	见报告备注	款号:453-3#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	男士无印风水果格睡衣(短袖长裤)	六枝特区宏福百货店(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道休闲广场上海华联超市内	/	贵阳市观山湖区银忠针织品店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城	见报告备注	货号:35101	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
11	元十三女士时尚睡裙-59	六枝特区宏福百货店(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道休闲广场上海华联超市内	/	贵阳市观山湖区银忠针织品店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城	---	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
12	女士家居服	盘州市斌益服装店(个体工商户)	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道银杏广场1楼果蔬说超市外租区3号门面	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市闽侯县高新区中青大厦18楼	见报告备注	款号:KF3105	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
13	女士家居服	盘州市斌益服装店(个体工商户)	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道银杏广场1楼果蔬说超市外租区3号门面	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼	165/90	款号:SL25105	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
14	女士家居服	水城区紫星花语内衣店	贵州省六盘水市水城区双水街道雨田境界A-03号	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市闽侯县高新区中青大厦18楼	检样:170/95 备样:165/90	款号:YZL9029	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
15	女家居服	六盘水市钟山区福隆润服饰有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路口交汇处万达广场1BF次主1	/	福建三福服饰有限公司	福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号2587	检样:165/88A 备样:160/84A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
16	女家居服	六盘水市钟山区福隆润服饰有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路口交汇处万达广场1BF次主1	/	福建三福服饰有限公司	福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号2587	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
17	全棉精梳家居裤	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	帝日斯诺®	青岛帝日斯诺衣业有限公司	青岛即墨市环秀办事处长江三路9号	170/95	款号:WWK22001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
18	女款家居服	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	图形	浙江骆氏纺织有限公司	浙江省东阳市安溪骆店3-44服装工业区	检样:XL 备样:L	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	女士家居服	赫章唯美诗意服装店	赫章县双河街道银河之都	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1	165/90	款号:S18956	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
20	全棉精梳家居衫	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特.公园里	帝日斯诺®	青岛帝日斯诺衣业有限公司	青岛即墨区环秀办事处长江三路9号	检样:170/95 备样:165/90	款号:WWS22001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
21	家居服	纳雍县乐时尚服装店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处新街32号门面	/	广州爱上琳科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号	检样:170/92A 备样:165/88A	款号:LH62051	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
22	家居服	大方县琳玲服装店(个体工商户)	贵州省毕节市大方县红旗街道西北社区佳鑫国际商业广场C区C15单元1层2号门面	/	广州爱上琳科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号	检样:175/100 备样:165/90	款号:LH62065	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
23	元十三女士全棉睡衣-99	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	图形	贵阳市观山湖区银忠针织品店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城	检样:XL 备样:L	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
24	女士家居服套装	金沙县朗月夏娃之秀服装店	金沙县黎明社区开明同心城A区8-1-2.3号	图形	广东安之伴实业有限公司	汕头市潮南区峡山街道义英北环路南	见报告备注	款号:12521720721	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
25	女士睡裙	金沙县朗月夏娃之秀服装店	金沙县黎明社区开明同心城A区8-1-2.3号	图形	广东安之伴实业有限公司	汕头市潮南区峡山街道义英北环路南	检样:160/88A 备样:155/84A	款号:12522121072	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
26	家居服	织金县妙芬服装店	织金县文腾街道新华北路232号	图形	深圳市百分百感觉服饰有限公司	深圳市龙岗区园山街道沙荷路4999号百分百感觉工业园	160/85	款号:342319405	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
27	男士休闲家居衫	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	帝日斯诺®	青岛帝日斯诺衣业有限公司	青岛即墨区环秀办事处长江三路9号	170/95	款号:WMSDX10006	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料: 棉 89.7 氨纶 10.3 (结合公定回潮率含量)	纤维含量: 棉 95 ± 5 氨纶 5 ± 3 (FZ/T 73017-2023)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	女士睡裙	普定全家福商贸有限公司	贵州省安顺市普定县玉秀街道中心大道星博国际广场地下商城内	/	汕头市韩源芬世家贸易有限公司	汕头市潮南区陇田镇珠埕村工业区5巷2号	---	货号:H5003	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料: 棉 62.3 聚酯纤维 37.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量: 棉 100 (FZ/T 73017-2014)	/
29	红飘飘短袖长裤套装	普定全家福商贸有限公司	贵州省安顺市普定县玉秀街道中心大道星博国际广场地下商城内	图形	昆明红飘飘商贸有限公司	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城二期16区4楼10街4270号	检样:165/90 备样:160/85	货号:H5016	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
30	女士针织休闲短袖套装	镇宁自治县福乐多超市(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道天瀑城F1-1、2、7、12、54至59	/	汕头市佰伦世家服饰实业有限公司	汕头市潮南区峡山街道东山工业区(广汕公路东山段南侧)第二街10号	见报告备注	款号:24A22283	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
31	男士针织休闲短袖套装	镇宁自治县福乐多超市(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道天瀑城F1-1、2、7、12、54至59	/	汕头市佰伦世家服饰实业有限公司	汕头市潮南区峡山街道东山工业区(广汕公路东山段南侧)第二街10号	见报告备注	款号:24A12025	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
32	男装家居服套装	关岭品汇尚购购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	图形	汕头市佳美针织服装有限公司	汕头市潮阳区谷饶加工区	检样:195/120 备样:190/115	货号:30485	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
33	元十三男士全棉睡衣	关岭品汇尚购购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	图形	贵阳市观山湖区银忠针织品店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城	L	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
34	提花棉女士开衫套装	紫云自治县锁春内衣店	贵州省安顺市紫云县教场路(紫云鑫都1栋1层14、15号商铺)	/	广州锁春内衣有限公司	广州市白云区石沙公路230号智汇科创中心A1栋-208号	见报告备注	款号:J1402	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
35	提花棉女士开衫套装	紫云自治县锁春内衣店	贵州省安顺市紫云县教场路(紫云鑫都1栋1层14、15号商铺)	/	广州锁春内衣有限公司	广州市白云区石沙公路230号智汇科创中心A1栋-208号	见报告备注	款号:J1401	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	提花小香格套装	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	/	普宁市南美织造有限公司	广东省普宁市流沙南街道后坛社区	检: 170/88 备: 165/84	款号: 31639	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
37	男士轻氧印花短袖开衫套	凯里市猫人秘密服装店	凯里市永乐路2号嘉瑞广场4-7幢1层101号	/	猫人品牌管理有限公司	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城2号楼13层5-3号	检样:175/100 备样:170/95	款号:L2559091632	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
38	女士款热八度舒暖青果领开衫套	凯里市猫人秘密服装店	凯里市永乐路2号嘉瑞广场4-7幢1层101号	图形	猫人品牌管理有限公司	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区深圳城2号楼13层5-3号	检样:175/100 备样:165/90	款号:L2468041097	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
39	女士家居服时尚冰爽棉背心裙(带杯垫)	刘国英	凯里市大十字地下商业街南213号	/	广东启悦未来科技有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	检样:170/92A 备样:160/84A	款号:25203172	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
40	女士家居服简约冰箱棉单件裙(带杯垫)	刘国英	凯里市大十字地下商业街南213号	/	广东启悦未来科技有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	检样:175/92A 备样:170/88A	款号:25203141	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
41	女士家居服	云岩静磊内衣服饰店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号红星利尔广场贵阳数博万达广场室内步行街2层2036号商铺	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1	165/90	款号:S19858	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
42	睡衣	黄平县衣博汇服装城女装	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇世纪广场二楼	图形	普宁市下架山森丽服装厂	下架山镇蛟池村下架山卫生院对面兴德楼	165/90	货号:620-58#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
43	家居服	黄平县衣博汇服装城女装	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇世纪广场二楼	HONGYI	台州市椒江区章安街道东埭村152号	台州市椒江区章安街道东埭村152号	170/95A	款号:134-1#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
44	男士家居服	施秉县好优多购物广场	贵州省施秉县城关镇东街佳华公司综合楼	jeeyuntoo/吉运兔	深圳市嘉灿服饰有限公司	广东省汕头市潮南区司马浦美西工业区	见报告备注	款号:22019男	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
45	家居服饰	施秉县衣品汇	贵州省黔东南州施秉县城关镇舞阳河路	金叶飘禾	河北东傲乖乖女服饰有限公司	宁晋县曹家台村	检样:185/100A 备样:180/96A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
46	舒蕾男士针织短袖套装N073	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	北京新合作瑞通商贸有限公司	北京市西城区宣武门外大街甲1号B座	上装:180/96A 下装:180/86A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
47	女士家居服套装	福泉市西维娅服装店	福泉市金山办事处中心城天街2号楼1层1号	/	广东安之伴实业有限公司	汕头市潮南区峡山街道义英北环路南	见报告备注	款号:12421720635	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
48	针织家居服	郭丽	贵定县金南街道环城北路城冠小区A幢1层20号门面	/	深圳汇洁集团股份有限公司	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座401-610(4-6层)	检样:165/92A 备样:160/88A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
49	女士家居服	瓮安县向玲玲内衣店	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处步行街A1栋1号门面	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1室	检样:165/90 备样:160/85	款号:S20048	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
50	爽棉圆领撞色短五女套装	贵州易传盛商贸有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇白沙路340号绿地新都会2、3、4、5号楼负二层	图形	东莞市金色丽人湾内衣有限公司	广东省东莞市万江区牌楼基市场二楼	见报告备注	款号:618256	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
51	家居服	罗甸县法安娜服装店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇斛兴路(高聰家一楼)	图形	深圳市煜源服饰有限公司	深圳市龙华区民治街道青创城B栋3B8	见报告备注	款号:15068#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
52	家居服	平塘县徐海雨服装服饰店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新平路25号	图形	深圳市百分百感觉服饰有限公司	深圳市龙岗区园山街道沙荷路4999号百分百感觉工业园	160/85	款号:352316176	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
53	金肤雅女士睡裙	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	金肤雅	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	F	货号:S8032	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	长袖长裤 爽棉	铜仁市惠联 超市有限公司	贵州省铜仁市碧 江区河西江华明 都负一层	图形	普宁市俊美织 造制衣有限公 司	广东普宁市流沙南 街道光草洋工业区 第七幢102号	检 样:170/90 (XL) 备 样:165/85 (L)	货号:77255	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳 香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗 渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐 干摩擦色牢度、纤维含量	未发现 不合格	/	/	/
55	棉氨休闲 男装	铜仁市惠联 超市有限公司	贵州省铜仁市碧 江区河西江华明 都负一层	/	汕头市莎倩服 饰有限公司	汕头市潮南区峡山 街道拱桥灰东洋工 业区(环美北路97 号后面)	见报告备 注	款 号:X910308	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳 香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗 渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐 干摩擦色牢度、纤维含量	未发现 不合格	/	/	/
56	男士短袖 短裤套装	贵州大龙龙 发超市有限 公司	贵州省铜仁市大 龙经济开发区新 街农贸市场	/	临海市航泰服 饰有限公司	浙江省临海市杜桥 镇环城北路工业区	检 样:XXL 备 样:XL	款号:7118	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳 香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗 渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐 干摩擦色牢度、纤维含量	未发现 不合格	/	/	/
57	休闲家居 服	铜仁市大龙 经济开发区 艾米女装店	大龙经济开发区 大龙街道大龙堡 村农贸市场对面	图形	汕头市锦绣服 装有限公司	汕头市潮南仙城深 溪工业区	检 样: 180/100A 备 样: 170/92A	款 号:222139	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳 香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗 渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐 干摩擦色牢度、纤维含量	未发现 不合格	/	/	/
58	休闲短袖 裙	铜仁高新区 衣品汇鞋服 店	贵州省铜仁市高 新技术产业开发 区大兴街道农贸 市场旁	欣优梦	深圳市欣发实 业有限公司	深圳市福田区香蜜 湖街道香蜜社区香 梅路1089号香蜜湖 1号	---	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳 香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗 渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐 干摩擦色牢度、纤维含量	未发现 不合格	/	/	/
59	家居服	铜仁高新区 衣品汇鞋服 店	贵州省铜仁市高 新技术产业开发 区大兴街道农贸 市场旁	HONGYI	台州市椒江美 丝丽制衣厂	台州市椒江区章安 街道东埭村152号	---	款号:169- 3#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳 香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗 渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐 干摩擦色牢度、纤维含量	未发现 不合格	/	/	/
60	家居服饰	铜仁高新区 衣品汇鞋服 店	贵州省铜仁市高 新技术产业开发 区大兴街道农贸 市场旁	图形	河北东傲乖乖 女服饰有限公 司	宁晋县曹家台村	检 样:170/92A 备 样:165/88A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳 香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗 渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐 干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	上衣前幅里 料: 莫代尔 51.2 棉 48.8 上衣面料: 棉 52.0 莫代尔 48.0 裤子面料: 莫代尔 52.3 棉 47.7 (采用显微镜 方法的含量)	纤维含量:标 称: 莫棉 47.5 棉 47.5 氨纶 5 (FZ/T 73017- 2023)	/
61	T女士家居 服梭织人 棉单件裙	铜仁市碧江 区玲子内衣 休闲街店 (个体工商 户)	铜仁市碧江区锦 江街道西门社区 民主路休闲街B栋 一层9号门面	/	广东启悦未来 科技有限公司	广州市黄埔区凤凰 三路2号C1栋1105 室	检 样:165/88A 备 样:160/84A	款 号: 25203081	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳 香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗 渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐 干摩擦色牢度、纤维含量	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
62	女士家居服可爱纯棉单件裙	铜仁市碧江区玲子内衣休闲街店(个体工商户)	铜仁市碧江区锦江街道西门社区民主路休闲街B栋一层9号门面	/	广东启悦未来科技有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	165/88A	款号:25203038	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
63	女士家居服	凤冈县崔成路内衣店	凤冈县龙泉镇和平路59号	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1	165/90	款号:S18954	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
64	女士家居服	凤冈县崔成路内衣店	凤冈县龙泉镇和平路59号	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1	165/90	款号:S17893	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
65	女士家居服柔美混纺单件裙(带杯垫)	余庆县香蜜阁秀内衣店	余庆县子营街道国腾商都合力超市外租区A17	/	广东启悦未来科技有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	检样:170/92A 备样:165/88A	款号:25203174	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
66	T女士家居服梭织牛奶奶丝背心裙	余庆县香蜜阁秀内衣店	余庆县子营街道国腾商都合力超市外租区A17	/	广东启悦未来科技有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	170/92A	款号:25203084	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
67	双层纺纱女士短袖套装	贵州合力超市采购有限公司新蒲新区第二分公司	贵州省遵义市新蒲新区长征大道9号日月星城项目商业A区负一层	/	江苏宜色家家居用品有限公司	江苏省南通市开发区广州路66号	见报告备注	货号:C06TD52-89-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
68	双层纱女士套装	贵州合力超市采购有限公司新蒲新区第二分公司	贵州省遵义市新蒲新区长征大道9号日月星城项目商业A区负一层	/	江苏宜色家家居用品有限公司	江苏省南通市开发区广州路66号	见报告备注	货号:C04TD52-63-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
69	女士家居服	袁兴碧	贵州省遵义市汇川区南京路地税办公楼裙楼20A-20B	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1室	165/90	款号:S17902	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
70	女士家居服	袁兴碧	贵州省遵义市汇川区南京路地税办公楼裙楼20A-20B	/	上海罗丽丝品牌管理有限公司	上海市仙霞路137号25C-1	165/90	款号:S19832	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
71	家居服	桐梓县都市丽人风内衣店	桐梓县娄山关街道人民路149号	/	广州爱上琳科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号	检验:L 备样:M	款号:LH62009	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
72	家居服	桐梓县都市丽人风内衣店	桐梓县娄山关街道人民路149号	/	广州爱上琳科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号	M	款号:LH62022	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
73	女士睡裙(轻薄型)	龙里县丽人服装店	贵州省黔南州龙里县冠山街道青龙路8号136	/	广东都市丽人实业有限公司	广东省东莞市凤岗镇金鹏路19号5栋351室	检样:165/92A 备样:160/88A	款号:LH36A1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
74	女士7A抗菌防螨褶皱家居裤	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	图形	青岛帝日斯诺衣业有限公司	青岛即墨市环秀办事处长江三路9号	160/66A	款号:WWK20012	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
75	家居服	惠水县女人花内衣店	惠水县涟江街道人民北路金域城市广场负一层	HONGYI	台州市椒江美丝丽制衣厂	台州市椒江区章安街道东埭村152号	检样:170/95A 备样:165/90A	款号:419-3#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
76	女士家居服简约缎面雪纺单件裙	长顺县香蜜闺秀内衣店	贵州省黔南州长顺县长寨街道长兴西路(集贸市场)	/	广东启悦未来科技有限公司	广州市黄埔区凤凰三路2号C1栋1105室	检样:170/92A 备样:160/84A	款号:25203092	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
77	衣号目标男士家居服套装	息烽祥龙商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城中城农贸市场三楼	衣号目标	义乌市红皓针织有限公司	浙江省义乌市廿三里街道富商路3号	检样:180/100A 备样:170/92A	货号:V1943	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
78	金肤雅男士家居服	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	金肤雅	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	检样:180/105 备样:175/100	货号:S8907-1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
79	男士休闲家居衫	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	帝日斯诺	青岛帝日斯诺衣业有限公司	青岛即墨区环秀办事处长江三路9号	170/95	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
80	实物未标注(睡衣居家服)	乌当区多衣库服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层(贵阳乌当宾隆百货销售公司内)	图形	深圳市斯华丽服装有限公司	深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2010号中深花园A座2905-10	检样:175/96A 备样:170/92A	款号:YM-107	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域女式内衣产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	塑身内衣	望谟县百分百女人内衣店	望谟县王母街道办布依街	/	深圳市百分百女人内衣有限公司	深圳市龙岗区南湾街道李朗国际珠宝产业园A1栋13楼	检样:175/80A 备样:165/72A	款号:2418011	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
2	塑身内衣	望谟县百分百女人内衣店	望谟县王母街道办布依街	/	深圳市百分百女人内衣有限公司	深圳市龙岗区南湾街道李朗国际珠宝产业园A1栋13楼	检样:165/72A 备样:160/68A	款号:2518017	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
3	女士内裤	贞丰县佰家福超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办新丰路	图形	普宁市流沙柔娅依人制衣厂	普宁市流沙东街道秀陇村秀北区10幢50号	175/100	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
4	内裤	普安县都市新感觉内衣店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇9号楼1-23号	/	广州都市新感觉服饰科技有限公司	广州市天河区黄埔大道东551号汇田大厦B座4层	165/90	款号:621085801	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
5	内裤	普安县都市新感觉内衣店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇9号楼1-23号	/	广州都市新感觉服饰科技有限公司	广州市天河区黄埔大道东551号汇田大厦B座4层	160/68A	款号:623015316	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
6	女士内裤	晴隆润鑫隆贸易有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区安南小区8栋1楼	图形	广州昀茂服饰有限公司	广州市天河区沙太南路227号	规格:155-175/90-125	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
7	女士内裤	晴隆县都市丽人服装店	贵州省黔西南州晴隆县莲城街道中心社区中心街	/	广东都市丽人实业有限公司	广东省东莞市凤岗镇京东路1号9号楼1802室	160/90	款号:LKT5L4	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	女士均价系列单条内裤-989	六枝特区宏福百货店(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道休闲广场上海华联超市内	/	贵阳市观山湖区银忠针织品店	贵阳市观山湖区西南国际商贸城	175/100	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
9	女士内裤	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	图形	汕头市潮阳区谷饶旭日创意内衣厂	汕头市潮阳区谷饶仙波工业区	160/85	款号:6657	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
10	女士内裤	盘州市斌益服装店(个体工商户)	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道银杏广场1楼果蔬说超市外租区3号门面	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市马尾区江滨东大道96号6号楼	160/90	款号:PYS351	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
11	文胸	盘州市斌益服装店(个体工商户)	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道银杏广场1楼果蔬说超市外租区3号门面	/	福建紫色花语集团有限公司	福州市闽侯县高新区中青大厦18楼	检样:B80(36) B85(38) 备样:B75(34)	款号:LC8511	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
12	媚丽阳光女士内裤	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	/	四川兴东盛世纺织有限公司	四川省成都市彭州市牡丹大道南段青白江东路111号	165/90	货号:86175-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
13	女内裤	六盘水市钟山区福隆润服饰有限公司	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路口交汇处万达广场1BF次主1	/	汕头市潮阳区彤影姿针织内衣厂	汕头市潮阳区谷饶镇惠民路茂一工业区	160/68A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
14	良尔靓女士内裤	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	/	贵州瑞世达贸易有限公司	贵州省贵阳市西南国际商贸城一号楼四楼C区339	165/90	货号:8265	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	女士内裤	赫章县惠玛特生活广场	赫章县野马川镇时代明珠	/	中山市蝶安芬内衣有限公司	广东省中山市古镇镇同益工业园恒兴路1号厂房第一层1F-A05	165/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
16	女士打底裤	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特.公园里	图形	广东多彩多姿服装有限公司	汕头市潮南区陈店工业城金溪路1号	检样:170/95 备样 165/90	款号:SC6106	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
17	未标注(女式内衣)	纳雍县乐时尚服装店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处新街32号门面	/	广州爱上琳科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号	170/95	款号: LK52049	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
18	未标注(女式内衣)	大方县琳玲服装店(个体工商户)	贵州省毕节市大方县红旗街道西北社区佳鑫国际商业广场C区C15单元1层2号门面	/	广州爱上琳科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号	160/85	款号: LK52024	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
19	女士时尚小平脚裤	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	图形	中山市络华制衣有限公司	广东省中山市东凤镇小沥村东富路	155/75	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
20	养护形体衣	金沙县朗月夏娃之秀服装店	金沙县黎明社区开明同心城A区8-1-2.3号	图形	广东三盛汇峰科技有限公司	广东省佛山市南海区大沥镇盐步穗西路263号龙台兴趣电商工业大楼4楼401	检样:XXL 备样:XL	款号:TE698	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
21	内裤	织金县嘉浩男装店(个体工商户)	织金县双堰街道新华北路219号	图形	普宁市流沙梦丹宣制衣厂	普宁市流沙东街道秀陇村讯苑区21栋63号	165/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
22	浪莎长绒棉高弹女内裤	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	图形	浙江浪莎内衣有限公司	国家经济技术开发区(浙江义乌)四海大道东1号	165/90cm	货号:OK19093-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
23	女士鸿运内裤	贵安新区山语城优玛购物超市(个体工商户)	贵州省贵安新区湖潮乡中铁建贵安山语诚E栋公寓一单元负一层商铺	图形	广东雄兴内衣实业有限公司	广东省汕头市潮阳区铜盂老溪西练江工业城	165/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	内裤	迪卡侬(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	DECATHLON	迪脉(上海)企业管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号7层805室	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
25	女士打底裤	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵安北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵安北路187号	图形	广东多彩多姿服装有限公司	汕头市潮南区陈店工业城金溪路1号	---	款号:SC6104	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
26	女士内裤	普定全家福商贸有限公司	贵州省安顺市普定县玉秀街道中心大道星博国际广场地下商城内	图形	中山市建树服饰有限公司	广东省中山市小榄镇阜安路84号	---	货号:1614	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
27	精品内衣	贵州新世纪联华贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山中路3号21号铺面	图形	义乌市锦莎服饰有限公司	义乌市义北工业区	检样:XXL 备样:XL	货号:8654	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
28	女士羊绒蛋白养肤马赛纹木耳衫	镇宁自治县福乐多超市(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道天瀑城F1-1、2、7、12、54至59	恺蒂亚斯	温州恺蒂亚服饰有限责任公司	浙江省温州·瑞安市莘塍街道东新工业区(东一路)	165/90	货号:C7216	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
29	女弹力棉鸿运内裤	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	图形	浙江港莎针织品有限公司	义乌市佛堂镇彩云路6号	160/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
30	女士内裤	紫云自治县百联商贸有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	图形	浙江振汉袜业有限公司	浙江省义乌市经济开发区城店路768号	165/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
31	高腰塑裤	紫云自治县锁春内衣店	贵州省安顺市紫云县教场路(紫云鑫都1栋1层14、15号商铺)	/	广州锁春内衣有限公司	广州市白云区石沙公路230号智汇科创中心A1栋-208号	检样:82 备样:70	款号:B112	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	女士内裤	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	图形	中山市建树服饰有限公司	广东省中山市小榄镇阜安路84号	160/85	货号:1766	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
33	女士内裤	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	/	中山市安比斯服饰有限公司	广东省中山市小榄镇跃龙南路77号	165/90	货号2005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
34	舒适养肤棉蚕丝裤	凯里市庆怀百货超市(个体工商户)	凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	浙江艾芯语服饰有限公司	东阳市江北街道东富村4栋-2号	165/95	款号:7234	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
35	女士内裤	凯里市庆怀百货超市(个体工商户)	凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	图形	普宁市中宏织造有限公司	普宁市流沙东街道斗文工业区坤安楼	F	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
36	针织内衣	黄平县衣博汇服装城女装	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇世纪广场二楼	图形	东莞市青桔皮服饰有限公司	广东省汕头市潮南区胪岗新庆工业区	160/85	款号:2570	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
37	海盐织夏系列打底衫	黄平县衣博汇服装城女装	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县新州镇世纪广场二楼	/	深圳市格蕾芳服饰有限公司	深圳市龙岗区南湾街道大芬村盈翠家园环翠阁A-101	165/90	款号:1919#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
38	时尚女士内裤	施秉县好优多购物广场	贵州省施秉县城关镇东街佳华公司综合楼	欣千琦	普宁市欣千琦织造有限公司	广东省普宁市流沙东斗文工业区昌兴街14号	160/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料: 再生纤维素纤维 92.4 氨纶 7.6 裆部里料: 再生纤维素纤维 89.4 锦纶 6.9 氨纶 3.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料: 再生纤维素纤维 95 ± 5 氨纶 5 ± 3 里裆(商标): 再生纤维素纤维 95 氨纶 5 (GB/T 8878-2023)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	内裤	施秉县好优多购物广场	贵州省施秉县城关镇东街佳华公司综合楼	图形	成都全顺纺织有限公司	成都市新都区斑竹园街道中利路169号2栋1单元12层1220号	检样:ML XL 备样:ML	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料含印花部位: 变色 4 沾色-棉 2-3 -聚酯 3	耐碱汗渍色牢度: 变色 ≥3 沾色 ≥3 (GB 18401-2010 B类)	/
											面料含印花部位: 变色 4 沾色-棉 2-3 -聚酯 3	耐酸汗渍色牢度: 变色 ≥3 沾色 ≥3 (GB 18401-2010 B类)	/
40	金肤雅文胸	贵州众祥盛连锁超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中央城11栋、12栋、15栋、16栋负一楼	金肤雅	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	A85	货号:1A498	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	面料: 粘纤 51.1 棉 44.6 氨纶 4.3 罩杯里料: 锦纶 94.3 氨纶 5.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料(标称): 再生纤维 47.5 棉 47.5 氨纶 5 里料(标称): 棉 100 (FZ/T 73012-2017)	/
41	女莫代富姐鸿运内裤	贵州众祥盛连锁超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中央城11栋、12栋、15栋、16栋负一楼	图形	浙江港莎针织品有限公司	义乌市佛堂镇彩云路6号	175/105	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
42	内裤	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	/	汕头市潮南区峡山曼琳芳服装厂	广东省汕头市潮南区峡山街道拱桥西二区六巷3号	F	款号:5004	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
43	内裤	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	/	汕头市潮南区峡山曼琳芳服装厂	广东省汕头市潮南区峡山街道拱桥西二区六巷3号	F	款式:5007	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	女士内裤(中腰型)	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	爱莎	中山市小榄镇金龙制衣厂(普通合伙)	广东省中山市小榄工业区盛裕路13号	检样:155/80 备样:160/85	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
45	女士内裤(中高腰型)	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	爱莎	中山市小榄镇金龙制衣厂(普通合伙)	广东省中山市小榄工业区盛裕路13号	检样:160/85 备样:155/80	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
46	塑身内衣	深圳汇洁集团股份有限公司贵阳万象汇分公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道兴筑西路88号贵阳万象汇L388号商铺	/	深圳汇洁集团股份有限公司	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座401-610(4-6层)	检样:165/90/78 备样:160/85/72	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
47	针织背心	平塘县徐海雨服装服饰店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新平路25号	图形	深圳市百分百感觉服饰有限公司	深圳市龙岗区横岗镇深坑深竹路72号	160/85 :312040790	款号	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
48	内裤	平塘县徐海雨服装服饰店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道新平路25号	图形	深圳市百分百感觉服饰有限公司	深圳市龙岗区园山街道沙荷路4999号百分百感觉工业园	160/85 :42580203 K	款号	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
49	文胸	观山湖区娜丝服装店	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道贵阳观山湖万达广场室内步行街1B层1B032,1B033号商铺	MY BODY	东莞市美尚服饰有限公司	广东省东莞市厚街镇康乐南路50号	检样:A75 B75 备样:A70 A80	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
50	女士内裤	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	图形	中山市建树服饰有限公司	广东省中山市小榄镇阜安路84号	160/85 (F)	货号:1076	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
51	女士鸿运小平脚裤	铜仁市惠联超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区河西江华明都负一层	依之舍	中山依之舍服饰实业有限公司	广东省中山市小榄镇绩西广成路4号	160/85 货号:6596B		甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
52	女士内裤	贵州大龙龙发超市有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区新街农贸市场	图形	深圳市佳乐服装有限公司	深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区塘边路6号	---	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
53	女士内裤	大龙华联超市	贵州省铜仁市大龙经济开发区镇龙凤大道	图形	普宁市耿隆织造制衣有限公司	广东省普宁市流沙镇斗文工业区	170/100	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
54	文胸	松桃大兴英英内衣店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县大兴街道上街	图形	佛山歌茜尔服饰有限公司	佛山市南海区大沥镇盐步南方竹苑村工业区2栋	检验:75B 85B 80B 备样:80B 75B	款号 :B8012YPX	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	不合格	罩杯面料： 锦纶 76.4 氨纶 23.6 罩杯印花里料： 莫代尔 94.2 氨纶 5.8 侧翼面料： 锦纶 84.5 氨纶 15.5 侧翼里料： 锦纶 85.0 氨纶 15.0 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:罩杯面料(耐久性标签标称)： 锦纶 90 ± 5 氨纶 10 ± 3 罩杯里料(耐久性标签标称)： 棉 80 聚酯纤维 20 侧翼面料(耐久性标签标称)： 锦纶 85 ± 5 氨纶 15 ± 5 侧翼里料(耐久性标签标称)： 锦纶 58 ± 5 氨纶 42 ± 5 (FZ/T 73012-2017)	/
55	吊带	松桃大兴英英内衣店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县大兴街道上街	图形	佛山歌茜尔服饰有限公司	佛山市南海区大沥镇盐步南方竹苑村工业区2栋	F	款号 :G9638MBF	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
56	文胸	铜仁市碧江区魏小丽内衣店(个体工商户)	铜仁市碧江区锦江街道西门社区民主路(地王广场)一层6号门面	图形	深圳市美胸皇后调整内衣有限公司	深圳市南山区招商街道沿山社区工业三路华达工业大厦B406	检样:D90 D85 D80 备样:C85	款号:M1821-20	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
57	无缝内衣	铜仁市碧江区魏小丽内衣店(个体工商户)	铜仁市碧江区锦江街道西门社区民主路(地王广场)一层6号门面	/	浙江纯色女人服饰有限公司	浙江义乌苏溪工业区民生路38号	160/90L	货号:062096	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
58	丝质背心裙	务川县夏娃之秀服装店	务川县丹砂街道保元财富中心2栋1-1	图形	佛山市南海广昱服饰有限公司	广东省佛山市南海区里水镇大步工业区	检样:XL 备样:L	款号:B25021	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
59	内裤	务川县夏娃之秀服装店	务川县丹砂街道保元财富中心2栋1-1	图形	汕头市锦嘉泰针织实业有限公司	广东省汕头市潮阳区谷饶镇东明后洋工业园	F(165/90-170/95)	款号:K5755	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
60	女士背心	道真仡佬族苗族自治县袁姐服装店	道真自治县玉溪镇新城社区尹珍大道386栋1楼	/	广东都市丽人实业有限公司	广东省东莞市凤岗镇凤德岭狮石厦门塘尾	检样:165/90 备样:160/85	款号:LV9517	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
61	女士内裤	道真仡佬族苗族自治县袁姐服装店	道真自治县玉溪镇新城社区尹珍大道386栋1楼	/	广东都市丽人实业有限公司	广东省东莞市凤岗镇京东路1号9号楼1802室	检样:165/95 170/100 备样:170/100	款号:LKH4B3	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
62	细肩带长款背心	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	/	义乌市米粒服饰有限公司	中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市福田街道中福广场2号2001-2003	F	款号:5397	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
63	女士内裤	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	图形	中山市建树服饰有限公司	广东省中山市小榄镇阜安路84号	160/85	货号:9316	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
64	女士内裤	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	中山市蝶安芬内衣有限公司	广东省中山市古镇镇同益工业园恒兴路1号厂房第一层1F-A05	170/100	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
65	女式蕾丝镶拼吊带衫	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	上海申大纺织品有限公司	上海市金山区金山卫镇钱圩建元路689号	165/90	货号:2015011	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
66	女士打底裤	沃尔玛(贵州)百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	图形	广东多彩多姿服装有限公司	汕头市潮南区陈店工业城金溪路1号	165/90	款号:SC6104	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
67	裸感无痕内衣	沃尔玛(贵州)百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	/	大连大佑国际贸易有限公司	大连市西岗区新开路15号16层8号	165/90	批次:021525GS02/货号:DYWX001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
68	女精梳棉抗菌中腰内裤提花绿	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	图形	深圳市宝迪亚纺织品有限公司	深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)西座802B	165/74A	款号:BDY253013002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
69	女士内裤(中腰型)	贵州永辉超市有限公司清镇吾悦广场分公司	贵州省贵阳市清镇市新城吾悦广场负一层(Z01)号	爱莎	广东金龙服饰有限公司	中山市小榄镇绩东二社区盛裕路13号厂房之一	检样:170/95 备样:165/90	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
70	U领百搭短款背心	贵州合力购物有限责任公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都C1号楼	俏安朵	义乌市米粒服饰有限公司	中国(浙江)自由贸易试验区金华市义乌市福田街道中福广场2号2001-2003	尺码:F	款号:5603	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域大衣、西服产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	西裤	普安睿裁服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道西街金桥百汇6号楼1-1	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:175/84A 备样:170/78A	货号:728H70010/59	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
2	毛科单西	普安睿裁服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道西街金桥百汇6号楼1-1	图形	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:175/96B 备样:170/92B	货号:728C70470/36	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
3	西裤	晴隆县子轩服装店(个体工商户)	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县东观街道东北社区安那路14号	/	福建柒牌时装科技股份有限公司	晋江市英林镇柒牌时尚产业园1号	检样:180/90A 备样:175/86A	货号:726H73122/59	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
4	休闲单西	六盘水市红果合力商业管理有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道办胜境大道旁	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	检样:175/88A 备样:170/84A	货号:25CDX201SA	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
5	男轻商务西裤	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	EAGLEFLY 宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	检样:175/84A 备样:175/82A	款号:XXK35208	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
6	西服套装	晋江七匹狼金筑服装销售有限公司大方摩尔城营业部	贵州省毕节市大方县红旗街道庆云社区迎宾大道佳鑫摩尔城D1栋3楼C1-035	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	见报告备注	货号:111F10301212	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
7	西裤	黔西市林扬梅服装店(个体工商户)	黔西市莲城街道文化路杜鹃花大酒店斜对面	/	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:180/92B 备样:175/90B	货号:50FM101120-105	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
8	休闲西服	金沙县与狼共舞男装店	金沙县鼓场街道黎明社区泰山路朗月广场B区一层110号	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门翔安民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	检样:180/96A 备样:175/92A	款号:6250130350900	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	男素色微弹西裤黑色南	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	图形	广州市铠熙贸易有限公司	广州市白云区云城南二路181号183号507房	检样:170/78A 备样:170/76A	款号:K25SS2340 14	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
10	男暗纹西裤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	深圳市布查特纺织品有限公司	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号中展科技园3栋4楼	检样:190/94B 备样:170/76A	款号:F09	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
11	男暗纹西裤	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	深圳市布查特纺织品有限公司	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号中展科技园3栋4楼	检样:170/80A 备样:170/78A	款号:1603	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
12	西裤	安顺开发区骆维鳄男装店	贵州省安顺开发区南马大道(格凸河路)翠麓园小区一幢6号7号一层商铺	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:175/76A 备样:170/74A	货号:123K50471	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
13	西裤 A	凯里市嘉吉名品服装店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路5号第3幢1层1-8号门面	/	报喜鸟控股股份有限公司	浙江温州报喜鸟工业区	检样:195/100A 备样:180/86A	货号:EBD251032 U	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
14	西裤	凯里市嘉吉名品服装店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路5号第3幢1层1-8号门面	/	报喜鸟控股股份有限公司	浙江温州报喜鸟工业区	检样:195/97A 备样:190/94A	货号:EBD251013 U	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
15	套西服	罗群	凯里市韶山南路58号大地新华家园A栋A1-1	劲霸	劲霸男装(上海)有限公司	上海市普陀区云岭东路599弄汇银铭尊19号楼	见报告备注	款号:BSFR3325	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
16	休闲单西	刘志勇	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处中心城天街4栋1层12-15号	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	检样:185/96A 备样:175/88A	货号:24QDX711S A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
17	单西	贵定县新来服装店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路中兴大楼1栋1层5号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:185/100A 备样:180/96A	货号:945A9201	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	套西	瓮安县卡帝乐鳄鱼男装店(个体工商户)	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区红军路2号ABC幢1-30号	/	上海婉格实业有限公司	上海市闵行区平阳路258号1层	见报告备注	货号:K968XX043	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
19	西装套装(上衣)	贵阳市经济开发区骏泰服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处黄河路榕贵大厦一层A号174号	/	索歌服饰(上海)有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:175/92A备样:170/88A	货号:C91302004	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
20	休闲西服	观山湖区九牧王服装店	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道贵阳万象汇L414号	/	九牧王股份有限公司	泉州市经济技术开发区清蒙园区	检样:180/100A备样:170/92A	货号:JX7E10231	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
21	西装(修身版)西装配裤(修身版)	铜仁市万山区亿橙商贸有限责任公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物中心1号楼6-8	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	见报告备注	货号:301014011212、301174011212	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
22	西装(时尚修身)西装配裤(修身版)	铜仁市万山区亿橙商贸有限责任公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物中心1号楼6-8	/	广州市莱克斯顿服饰有限公司	广东省广州市荔湾区东沙经济开发区荷景南路55号	上装:170/88Y下装:170/82Y	货号:301015012672、301175012672	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
23	西服套装	万山区文静服装经营店	贵州省铜仁市万山区谢桥街道金鳞大道256号	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	见报告备注	货号:25CXF041SA	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
24	西服	湄潭县福勇男装店	湄潭县湄江街道食品公司地段3、4、5号店面	PLAYBOY	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:190/108B备样:175/96B	货号:D21241003	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
25	西裤	湄潭县福勇男装店	湄潭县湄江街道食品公司地段3、4、5号店面	图形	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:180/86A备样:175/82A	货号:0791049	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
26	西服套装	绥阳县利郎服装专卖店	贵州省遵义市绥阳县洋川镇诗乡路A栋8号店面	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	见报告备注	货号:25CXF111SA	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	休闲单西	绥阳县利郎服装专卖店	贵州省遵义市绥阳县洋川镇诗乡路A栋8号门面	/	利郎（中国）有限公司	晋江市科技工业园区	检样:180/92A 备样:165/80A	货号:25CDX132SA	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
28	西服	龙里县花花公子服装店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道青龙路	图形	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江区万道路金泰金运楼	检样:180/100B 备样:175/96B	货号:D1181035	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
29	针织西服	息烽陈余服装店（个体工商户）	贵州省贵阳市息烽县永阳街道河滨路水栖怡园A幢1层1-6号	/	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:180/96Y 备样:175/92Y	货号:21FM130170-180	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
30	休闲西服	贵阳乌当雅珍服装店	贵州省贵阳市乌当区新天大道北段99号蓝波湾新天卫城红景街区1-负1号	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:111F20104201	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域床上用品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	珍珠棉抗菌被	贵州合力购物有限责任公司安龙分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处翔龙嘉莲	合力黔惠	海门市天意梦思卧室用品有限公司	江苏省南通市海门区三星镇宝成路42号	规格:200*230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
2	精梳全棉印花四件套	贵州合力购物有限责任公司安龙分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处翔龙嘉莲	合力黔惠	南通蝶绣纺织有限公司	南通市通州区十总镇骑岸工业集中区8号	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
3	冰感凉感丝夏被	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	/	云南汇爱纺织品有限公司	昆明中豪新册产业城	规格:2.0m*2.3m	货号:YX2502753	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	填充物:聚酯纤维 100	纤维含量:填充物(吊牌标称):羽丝纤维(整张)(GB/T 22796-2021)	/
4	针织天竺棉四件套	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	/	云南亚辰实业有限公司	云南省昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园区哨发路	见报告备注	货号:TJ2502633	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	床单净色面料:聚酯纤维 100 被套面料:聚酯纤维 100	纤维含量:面料(标称):天竺棉(GB/T 22796-2021)	/
5	花镜绣花四件套	六枝特区宏福百货店(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区银壘街道休闲广场上海华联超市内	图形	南通桂森纺织品有限公司	南通市通州区川姜镇川港工业园区F区厂房	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
6	格伦优选床单	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	图形	重庆多多汇商贸有限公司	重庆市渝中区石油路街道经纬大道780号1幢11-4#	规格:230×250cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
7	珍珠棉抗菌被	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	合力黔惠	海门市天意梦思卧室用品有限公司	江苏省南通市海门区三星镇宝成路42号	规格:150*200cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	芷悦花样年华四件套	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	图形	贵州紫妃家居用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南国际商贸城一期商铺3号广场D区4层111号	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
9	舒芯大豆立体被	赫章兆发福万家润隆商贸有限公司	贵州省毕节市赫章县七家湾街道小白果村敬源时尚大街（一期）SF幢负1单元3号	/	重庆盛情家用纺织品有限公司	重庆市麻柳沿江开发区重庆中国轻纺服装城B3-2栋	规格:200*230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
10	零度冰纤-透心凉（盛开紫）	纳雍县晋帛家纺店（个体工商户）	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办新街	/	上海晋帛商贸有限公司	上海市宝山区月罗路241号	规格:200cm×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
11	新疆棉印花四件套	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	合力黔惠	上海理敏家纺有限公司	上海市奉贤区环城西路2269号	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
12	新氧小森林（被芯类产品）	织金县嘉浩男装店（个体工商户）	织金县双堰街道新华北路219号	/	南通富卓纺织科技有限公司	南通市通州区川港工业园B区五洲路4号	规格:200*230cm±3cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
13	双棉绒三件套	贵安新区山语城优玛购物超市（个体工商户）	贵州省贵安新区湖潮乡中铁建贵安山语城E栋公寓一单元负一层商铺	图形	通州区二甲镇勇成家纺厂	通州区二甲镇袁南村	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
14	熊猫被子	双龙航空港经济区米乐熊童装店（个体工商户）	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡砂之船（贵阳）奥特莱斯内A-L3-6-3	/	上海莫菲鱼婴幼儿服饰有限公司	青浦区金泽镇练西公路2850号1幢1层B区124室	规格:120cm*150cm	货号:MY5036CC3	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	彩蝶飞舞冬被	普定县恒隆购物广场	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村街上	图形	云南粉丽佳工贸有限公司	昆明市呈贡工业园七甸片区兴财路3号	150×200cm	货号:20230311/A045	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
16	爱心定型枕	镇宁家家惠购物广场(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道顺立达财富广场AB栋一、二层	/	湖南莎亮商贸有限公司	长沙市雨花区圭塘街道劳动东路289号嘉盛华庭1栋902室A0311(集群注册)	48*74cm ± 5 cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
17	高精密数码被套	关岭品汇尚购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	/	南通玫琳凯纺织科技有限公司	江苏省如东县掘港镇城南工业园区	200*230CM	款号:750073	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
18	朴宿水洗棉床笠	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	/	重庆多多汇商贸有限公司	重庆市渝中区石油路街道经纬大道780号1幢11-4#	90×200cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
19	无印良品风水洗棉四件套	凯里市庆怀百货超市(个体工商户)	凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	湖南佳惠百货有限责任公司	湖南省怀化市鹤城区怀黔路1栋109号	被套:200×230cm 床单:250×250cm 枕套:48×74×2	货号:393628	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
20	云柔棉印花四件套木兰+莫兰迪	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	/	上海宜爱家纺织科技有限公司	上海市静安区江场路1228弄21号NL127、NL141A室	被套200cmx230cm 床单245cmx250cm 枕套48cmx74cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	被套印花面含 印花部位:9.1 被套净色面: 6.9	pH值: 4.0~8.5 (GB 18401-2010 B类)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	粗布双人床单	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	威暖	南通威暖纺织科技有限公司	江苏省崇州市永福路288号	200×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	聚酯纤维60.8 棉 33.8 再生纤维素纤维 4.0 亚麻 1.4 (含微量其他纤维) (装饰部分除外) (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料(标称):聚酯纤维 20 棉 80 (装饰部分除外) (GB/T 22796-2021)	/
22	“梦洁”针织绵水洗夏被:午茶小调(桃气粉)	独山县梦结家纺店(个体工商户)	独山县井城街道中华北路南国印象中央城8栋1层8号	/	湖南梦洁家纺股份有限公司	中国湖南长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
23	罗莱·尚旷野林溢AD0531-4(四件套)	荔波县思晔家纺(个体工商户)	荔波县玉屏街道樟江中路财富广场1044/1045/1046号	/	罗莱生活科技股份有限公司	江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号	见报告备注	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
24	雅沁纯棉被套	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	/	远梦家居用品股份有限公司	广东省东莞市厚街镇南溪路30号101室	150cm×215cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
25	朴宿水洗棉枕套	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	/	重庆多多汇商贸有限公司	重庆市渝中区石油路街道经纬大道780号1幢11-4#	48×74cm×2	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
26	纯棉时尚单品被套	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	/	上海宜爱家纺科技有限公司	上海市静安区汶水路40号宏慧视界1号库3号楼007A室	200cm×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	(艾佳全棉)芬兰4-桔-BP(床上用品)	玉屏侗族自治县罗美家纺店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处老汽车站宏发铭都门面A-1-120号	/	江苏美罗家用纺织品有限公司	江苏省南通市海门区三星镇星海路2288号	见报告备注	货号:4954	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
28	艾香入梦-4-落栗金(床上用品)	玉屏侗族自治县罗美家纺店	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县平溪办事处老汽车站宏发铭都门面A-1-120号	/	江苏美罗家用纺织品有限公司	江苏省南通市海门区三星镇星海路2288号	见报告备注	货号:3280	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
29	水洗棉清柔系列床单	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	/	广州喜羊羊纺织品有限公司	广州市增城区新塘镇港口大道312号竹子园竹韵阁401号之4F002	160*230 ± 5cm	货号: Y2091	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
30	双温凉感夏被	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	/	四川风尚生活家居有限公司	四川省彭州市致和镇护贤西一路60号附2号	200*230cm	货号: AX216	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
31	浩晴芬芳夏凉被	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	/	上海浩晴家居用品有限公司	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14楼	180*220CM	货号: 00840	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
32	浩晴夏凉被	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	/	上海浩晴家居用品有限公司	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢14楼	200*230cm	货号: 00414	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	净色面料: 粘纤 100 印花面料: 粘纤 100 填充物: 聚酯纤维 100 (含微量其他纤维)	纤维含量:面料(吊牌标称): 100S兰精天丝 面料(吊牌标称): 100S兰精天丝 填充(吊牌标称): 聚酯纤维 100 (GB/T 22796-2021)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	朴宿水洗棉被套	贵州合力购物有限责任公司习水分公司	贵州省遵义市习水县杉王街道希望社区希望城	/	重庆多多汇商贸有限公司	重庆市渝中区石油路街道经纬大道780号1幢11-4#	200×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
34	时代棉花夏被	贵州合力购物有限责任公司习水分公司	贵州省遵义市习水县杉王街道希望社区希望城	/	重庆多多汇商贸有限公司	重庆市渝中区石油路街道经纬大道780号1幢11-4#	200×230cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
35	纯棉枕套	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	江阴市红柳被单厂有限公司	江苏省江阴市花东路15号	48cm×74cm (一对装)	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
36	六层绣花童被	长顺县解亚旋孕婴世界连锁店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇长兴西路37号	图形	河北欧维纺织品制造有限公司	高阳县于堤村北(高任路南)	110*110±2cm	货号:3375	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	面料: 棉 63.7 再生纤维素纤维 35.5 聚酯纤维 0.8 (装饰部分除外) (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料(吊牌标称): 棉 77 再生纤维素 23 (DB13/T 2557-2017)	/
37	1.8米舒绒被套	罗甸广百家超市有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明强路明珠中央广场B5a号楼1-1-4、1-1-5、1-1-6号	/	南通禅喜纺织科技有限公司	江苏南通市通州区川姜镇姜灶工业园	180*220cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
38	双温凉感夏被	贵州永辉超市有限公司清镇吾悦广场分公司	贵州省贵阳市清镇市新城吾悦广场负一层 (Z01)号	/	四川风尚生活家居有限公司	彭州市致和镇护贤西二路138号48栋	150cm*200cm	货号:AX215	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/
39	朴宿水洗棉床单	贵州合力购物有限责任公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都C1号楼	/	重庆多多汇商贸有限公司	重庆市渝中区石油路街道经纬大道780号1幢11-4#	245×250cm	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	云朵记忆棉深睡枕	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	/	四川风尚生活家居有限公司	四川省彭州市致和镇护贤西一路60号附2号	70cm*42cm *10cm	货号:QZ115	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、燃烧性能、重金属、邻苯二甲酸酯、金属针、附件锐利性、附件抗拉强力、纤维含量、絮用纤维原料要求	不合格	面料: 聚酯纤维 94.5 氨纶 5.5 (结合公定回潮率含量)	纤维含量: 聚酯纤维 90 ± 5 氨纶 10 ± 3 (GB/T 22796-2021)	/

贵州省市场监管局2025年流通领域国旗产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	五星红旗	兴义市花园文具批发部	兴义市黄草办豆芽街14号一楼	图形	石家庄君昊旗帜有限公司	石家庄市藁城区梅花镇	规格:5号 (64*96cm)	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面:不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差:按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
											1面:不符合要求	国旗缝制:按标准第4.6条要求(GB 12982-2004)	/
											红色部分:3 黄色部分:2	耐气候色牢度: ≥ 3 (GB 12982-2004)	/
2	全弹纳米国旗	兴义市花园文具批发部	兴义市黄草办豆芽街14号一楼	图形	绍兴柯桥佳豪工艺品有限公司	浙江省绍兴市柯桥区华舍街道禹会路700号17幢150-1室	规格:5号 (64 × 96cm)	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面:不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差:按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
											1面:不符合要求	国旗缝制:按标准第4.6条要求(GB 12982-2004)	/
3	5号国旗	大方县涂润文化办公用品批发部	贵州省毕节市大方县红旗街道办事处庆春路	图形	石家庄旗唐工艺品有限公司	石家庄市藁城区黄家庄工业区	规格:64 × 96cm 型号:XGD8805	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面:不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差:按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
4	纳米防水国旗	七星关区陆露文具用品批发部	七星关区三板桥街道浙商城D区1036、1037号门面	图形	河北飘启商贸有限公司	河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村南150米	规格:2号	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面:不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差:按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	涉嫌假冒
											1面:不符合要求	国旗缝制:按标准第4.6条要求(GB 12982-2004)	
											红色部分:3 黄色部分:1-2	耐气候色牢度: ≥ 3 (GB 12982-2004)	
5	2号国旗	贵州渝贵晨商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道长欣中央广场1期负1层1-2号门市	图形	浙江旗王工艺服饰股份有限公司	浙江省绍兴柯桥区华舍工业区	160cm × 240cm	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	国旗 2#	紫云县教场路文具店	贵州省紫云自治县松山街道教场路165号	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	240×160cm	型号:ASCN 9528	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面:不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差:按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
											1面:不符合要求	旗面外观评定:按标准第4.7条要求(GB 12982-2004)	/
7	1号国旗	凯里市章文清文具百货经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路中兴西园西楼第一层	旗王	浙江旗王工艺服饰股份有限公司	浙江省绍兴市柯桥区华舍工业区	192×288CM	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面:不符合要求	旗面外观评定:按标准第4.7条要求(GB 12982-2004)	/
8	4号国旗	凯里市章文清文具百货经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京东路中兴西园西楼第一层	旗旺	浙江旗王工艺服饰股份有限公司	浙江省绍兴市柯桥区华舍工业区	96cm×144cm	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	未发现不合格	/	/	/
9	4号国旗	贵州思睿优学贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号广场2层SITC-2-A-2-1号商铺	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	96cm×144cm	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	未发现不合格	/	/	/
10	5号国旗	贵州思睿优学贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期2号广场2层SITC-2-A-2-1号商铺	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	64cm×96cm	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	未发现不合格	/	/	/
11	精品国旗	平塘县杨庄亿副食店	贵州省平塘县金盆街道伯爵玉水公馆1栋1层07号门面	/	石家庄市藁城区星达旗帜有限公司	河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村西口西行100米路北	3号	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面:不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差:按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
											1面:不符合要求	国旗缝制:按标准第4.6条要求(GB 12982-2004)	/
12	纳米防水国旗	平塘县杨庄亿副食店	贵州省平塘县金盆街道伯爵玉水公馆1栋1层07号门面	万达旗帜	石家庄市藁城区万达旗帜有限公司	河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村东口西行500米处	3号(128×192cm)	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面:不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差:按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
											1面:不符合要求	国旗缝制:按标准第4.6条要求(GB 12982-2004)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	纳米防水国旗	平塘县杨庄亿副食店	贵州省平塘县金盆街道伯爵玉水公馆1栋1层07号门面	万达旗帜	石家庄市藁城区万达旗帜有限公司	河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村东口西行500米处	2号 (160×240cm)	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面: 不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差: 按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
											1面: 不符合要求	国旗缝制: 按标准第4.6条要求(GB 12982-2004)	
14	5号国旗	大兴高新区大兴书店	贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴镇中街	/	浙江旗王工艺服饰股份有限公司	浙江省绍兴市柯桥区华舍工业区	64cm×96cm	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面: 不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差: 按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
15	国旗	大兴高新区大兴书店	贵州省铜仁市高新技术产业开发区大兴镇中街	旗旺	浙江旗王工艺服饰股份有限公司	浙江省绍兴市柯桥区华舍街道大西庄工业区	旗面:7号 200mm×300mm 旗杆:350mm	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	未发现不合格	/	/	/
16	3号国旗	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	128cm×192cm	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	未发现不合格	/	/	/
17	国旗	红花岗区同乐文具店	红花岗区外环路太阳园A栋负一层416号门面	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	144×96cm/型号:ASCN 9521	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面: 不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差: 按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
18	5号国旗	绥阳县力合文具店	绥阳县洋川街道解放南路阳光花园一期一层50-6号门面	图形	河北飘启商贸有限公司	河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村南150米	---	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面: 不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差: 按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	涉嫌假冒
											1面: 不符合要求	国旗缝制: 按标准第4.6条要求(GB 12982-2004)	
19	国旗	惠水县叶子文具店	惠水县涟江街道圆台北路	图形	藁城区盛世之星旗帜厂	河北省石家庄市藁城区梅花镇木连城村中华路与新华街交叉口北行100米路东	---	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面: 不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差: 按标准第4.2条要求(GB 12982-2004)	/
											红色部分: 3 黄色部分: 1-2	耐气候色牢度: ≥3 (GB 12982-2004)	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	4号国旗	惠水县友利文具用品经营部(个体工商户)	惠水县涟江街道濛江社区水巷子70号附2、3号	图形	河北飘启商贸有限公司	河北省石家庄市藁城区梅花镇屯头村村南150米	4号 (96×144cm)	/	国旗的形状和图案、标准国旗尺寸和允许误差、旗面外观评定、国旗缝制、耐气候色牢度、耐洗色牢度(原样褪色)	不合格	1面: 不符合要求	标准国旗尺寸和允许误差: 按标准第4.2条要求 (GB 12982-2004)	涉嫌假冒
											1面: 不符合要求	国旗缝制: 按标准第4.6条要求 (GB 12982-2004)	

贵州省市场监管局2025年流通领域服装等网络销售商品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	24K田字簿	贵州鸿宇星晨商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区中铁逸都国际D组团第DS-4栋1层2号	——	武汉四方伙伴文具用品有限公司	武汉市东西湖区二雅路66号(6)	规格:188mm×142mm 页数:14页含封面:16页	货号:HB24-007	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
2	推拉橡皮-探索星际	毕节金海湖新区白花菜百货经营部	毕节市金海湖新区梨树镇街上	图形	上海咔巴熊文化科技有限公司	上海市嘉定区墨玉路185号1层J	型号:KBX-3088A	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
3	15cm波浪卷尺	贵州壹百米电子商务有限公司	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道四季贵州片区四季贵州椿棠府二期-组团12栋1单元21楼8号	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	——	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
4	针织短裤	斐乐服饰有限公司贵阳机场路分公司	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负2层ID号183、184A、184号[西湖社区]	图形	斐乐体育有限公司	厦门市思明区环岛东路3913号乐广场2701室	160/62A S	货号:T11W326601DBK	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
5	bebeto湿巾	贵州康贝贝母婴用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区观山街道甲秀北路235号北大资源梦想城一期第7-S11,12栋(S11)1单元3层2号	/	上海微朵婴童用品有限公司	上海市嘉定区科福路358-368号4幢1层E区JT6670室	产品规格:150mm×200mm 净含量:80片/包	生产批号:A20250530 货号:S15SK80	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
6	女上衣	哥弟(贵州)服装商贸有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道富水中路恒生大厦1幢1单元24层4号(仅限办公)	/	广东哥弟时尚服饰研发有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三2505房	160/76A	货号:1300684-1116811-001	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
7	女针织裙	哥弟(贵州)服装商贸有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区文昌阁街道富水中路恒生大厦1幢1单元24层4号(仅限办公)	/	广东哥弟时尚服饰研发有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三2505房	160/70A	货号:1200386-258335-001	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	舒莱®汉方调理无忧包26片日夜组合棉柔卫生巾	都匀市绿茵湖佳兴配送	贵州省都匀市甘塘镇文明村长洲路杰傲公司办公楼南面临街一楼	舒莱	河南舒莱卫生用品有限公司	河南省许昌市襄城县产业集聚区北二环路东段南侧	规格:180mm+240mm+280mm+320mm 净含量:26片	生产批号:20250330306HN 货号:B3026H	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
9	日用纤薄棉柔表层卫生巾	贵州沂恒商贸有限公司	贵州省贵阳市清镇市物流园华丰国际物流城48栋6-8号	图形	广东景兴健康护理实业股份有限公司	佛山市南海区桂城街道宝石东路23号	规格:240mm 净含量:8片	生产批号:P0115E401	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
10	学生书包	贵州省阳光箱包有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区北部工业园	图形	广州宾比皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇南方工业园南合二街16号	规格:40*30*18CM 型号:B3210	产品批号:0124120179	负重、缝合强度、旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆、背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
11	星空城堡婴儿手口湿巾	贵州卡布婴童用品有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道高新技术产业园	图形	贵州卡布婴童用品有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道高新技术产业园	规格:140mm*180mm 净含量:80抽	生产日期:2025-06-18/货号:KB-XK002	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
12	BEBETOUR®婴爱™ BEBELOVE™ KIDS®思博儿®婴儿纸尿裤	贵州康贝贝母婴用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区观山街道甲秀北路235号北大资源梦想城一期第7-S11,12栋(S11)1单元3层2号	BEBETOURE	上海微朵婴童用品有限公司	上海市嘉定区科福路358-368号4幢1层E区JT6670室	规格:S号 净含量:58片	生产批号:SDAS20240812EP7M1 货号:BFZ97S58	pH值,渗透性能,大肠菌群,细菌菌落总数,真菌菌落总数,溶血性链球菌,金黄色葡萄球菌,绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
13	婴之道®婴儿养护湿巾	贵州迪贝佳商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道兴筑西路88号贵阳华润国际社区二期万象汇(1区)(1)1单元17层4号房	Instead 婴之道	贵州卡布婴童用品有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道高新技术产业园	规格:150mm×200mm 净含量:80片	生产日期:2025-04-25/货号:YS-002	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	卡比布®婴儿湿巾	贵州高普贸易有限责任公司	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城1栋13-5号	图形	上海卡布国际贸易有限公司	上海市浦东新区浦三路21弄55-56号2001室	检样/备样：规格：150mm×200mm 净含量：80片	LOT:20240712 货号：CS-002	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
15	淘淘氧棉®天山白®系列卫生巾	贵州沂恒商贸有限公司	贵州省贵阳市清镇市物流园华丰国际物流城48栋6-8号	图形	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骏鸾路国家高新技术开发区七号小区	产品规格：265mm+355mm 净含量：10片	检样：20250408 d33B 备样：20250518 d22A 产品编号：TY10WZ	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
16	苏菲®超熟睡超薄夜用卫生巾	贵州方胜商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区兴关路街道新寨路40号办公楼D-35号[兴关办事处]	图形	尤妮佳生活用品（中国）有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号石井裕二（ISHII YUJI）	规格：29cm	见报告备注	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
17	高级书写铅笔	贵州鸿宇星晨商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区中铁逸都国际D组团第DS-4栋1层2号	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	---	/	可迁移元素的限量，可迁移元素的限量，可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量，笔套安全	未发现不合格	/	/	/
18	凸凸棉®透气悬浮芯日用10片装棉柔卫生巾	都匀市绿茵湖佳兴配送	贵州省都匀市甘塘镇文明村长洲路杰傲公司办公楼南面临街一楼	图形	河南舒莱卫生用品有限公司	河南省许昌市襄城县产业集聚区北二环路东段南侧	规格：240mm	生产批号：20250313 310 HN、20250315 309 HN 货号：TJ2410	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
19	针织短袖衫	斐乐服饰有限公司贵阳机场路分公司	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负2层1D号183、184A、184号[西湖社区]	图形	斐乐体育有限公司	厦门市思明区环岛东路3913号斐乐广场2701室	货号：T11U52310 6FPC 款号：T11U52310 6F	185/104A	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐酸汗渍色牢度，耐碱汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	短袖T恤	桐梓县俊松电子商务有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道马鞍山南部新城B区4栋12-5号	/	广州远丰服装制造有限公司	广州市增城区新塘镇甘涌村蟾蜍石(土名)厂房506(自编号)	175/92 L	款号:YTX284	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐酸汗渍色牢度, 耐碱汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	/
21	宝贝计划裤型婴儿纸尿裤	贵州高普贸易有限责任公司	贵州省遵义市汇川区昆明路世贸城1栋13-5号	图形	广东乐臣卫生用品有限公司	广东省佛山市三水区白坭镇聚金路10号2座车间二、车间三	净含量:44片 规格:XL号	检样/备样:2024-12-26、2025-06-23/货号:BB5056	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域婴儿纸尿裤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	婴儿纸尿裤	望谟县孕婴世界连锁天马大道店	望谟县王母街道办天马大道西侧01幢1楼	/	广东佰分爱卫生用品有限公司	广东省佛山市高明区更合镇更合大道西149号之二厂房	L大码 9-14kg	货号:BBK003 生产批号:5B2201A24M	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	不合格	第一次吸收速度(s)≤50 第二次吸收速度(s)≤100 回渗量(g)≤15.0 渗漏量(g)≤1.0 (婴儿纸尿裤)(GB/T 28004.1-2021)	渗透性能:第一次吸收速度(s)≤50 第二次吸收速度(s)≤100 回渗量(g)≤15.0 渗漏量(g)≤1.0 (婴儿纸尿裤)(GB/T 28004.1-2021)	/
2	KACC®婴儿纸尿裤	册亨县佳贝乐奶粉专卖	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路17号	图形	上海卡布国际贸易有限公司	上海市浦东新区浦三路21弄55-56号2001室	产品规格:中号 (M)	货号:KA-154	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
3	赞贝比臻薄奢享系列婴儿成长裤	六枝特区乐亿母嬰用品店	贵州省六盘水市六枝特区平寨交通路(恒惠购物超市对面)	图形	赞贝比健康科技(重庆)有限公司	重庆市渝中区医学院路28号-1号时代中心11号楼10层1007	产品规格:XL号	生产日期:2024-07-22/货号:ZBB-107	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
4	英巴利婴儿纸尿裤	盘州市攀朵拉母嬰生活馆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路奥园广场二楼	图形	佛山巴利卫生用品有限公司	广东省佛山市三水区乐平镇南丰大道东侧F2	XL	生产批号:YBL001 货号:Y-632	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
5	帮宝适®清新帮拉拉裤型婴儿纸尿裤	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特.公园里	图形	广州宝洁有限公司	广州市经济技术开发区滨河路一号	产品规格:XXXL号	/	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
6	世喜®初呼吸鎏金系列腰贴型婴儿纸尿裤	黔西市伊家宝贝母用品三分店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路福临国际小区门口	世喜	杭州洋驼贸易有限公司	浙江省杭州市西湖区蒋村街道双龙路239号西投创智中心5号楼6层602	产品规格:特大号(XXL)	生产日期:2025-03-29/生产批号:FJ25088A1M 货号:SXCHX-01XXL	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	久巴®幻想星球系列婴儿学步裤	黔西市伊家宝贝母婴用品三分店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路福临国际小区门口	图形	佛山巴利卫生用品有限公司	广东省佛山市三水区乐平镇南丰大道东侧F2	规格: 特大号 (XXL)	生产日期: 2025/07/05/ 生产批号:JB001 货号:XJ-52	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
8	倍康®小象曰超薄纸尿裤	金沙婴之坊孕婴店	金沙县鼓场街道河滨路160号	图形	湖南倍健卫生用品有限公司	湖南省长沙市天心区南湖路1101002栋	产品规格:S/NB	货号:XXY-S-54	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
9	自然优选婴儿纸尿裤Baby diapers	普定县恒隆购物广场	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村街上	图形	南昌皇普卫生用品有限公司	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路南	XL/36pcs FOR12-17kg	货号:01504	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
10	腰贴型婴儿纸尿裤	贵州新世纪联华贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山路3号21号铺面	芭芘豆	湖南省倍茵卫生用品有限公司	湖南省邵阳市双清区宝庆科技工业园世纪大道20号道路	L码	检样:2024-05-03 2024-09-08 备样:2024-09-08/货号:803L	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
11	迈菲婴儿纸尿裤	凯里市金色小牛母婴生活馆	凯里市大十字街道韶山路74号凯里方圆荟购物广场C-3-005、006	图形	佛山巴利卫生用品有限公司	广东省佛山市三水区乐平镇南丰大道东侧F2	---	2025-01-17/货号:M-654	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	不合格	第一次吸收速度(s) 32 第二次吸收速度(s) 112 回渗量(g) 7.4 渗漏量(g) 0.7	第一次吸收速度(s) ≤50 第二次吸收速度(s) ≤100 回渗量(g) ≤15.0 渗漏量(g) ≤1.0 (婴儿纸尿裤)(GB/T 28004.1-2021)	/
12	婴之良品河马小果婴儿纸尿裤	凯里市金色小牛母婴生活馆	凯里市大十字街道韶山路74号凯里方圆荟购物广场C-3-005、006	图形	广东昱升个人护理用品股份有限公司	广东省佛山市南海区西樵镇西樵科技园广兴路1号	大号 (L号)	货号:K3129	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
13	婴之良品牌金牛系列婴儿纸尿裤	凯里市金色小牛母婴生活馆	凯里市大十字街道韶山路74号凯里方圆荟购物广场C-3-005、006	图形	广东昱升个人护理用品股份有限公司	广东省佛山市南海区西樵镇西樵科技园广兴路1号	大号 (L号)	货号:K408	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	婴儿纸尿裤	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	图形	湖南省迈宝乐卫生用品有限公司	邵阳市邵阳经济开发区湘商产业园标准厂房一区第7栋	XXL	检样:2025-05-20 2025-03-15 备样:2025-03-15/货号:BDLK-XXL38	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	不合格	第一次吸收速度(s) 35 第二次吸收速度(s) 135 回渗量(g) 7.3 渗漏量(g) 0.5	渗透性能:第一次吸收速度(s)≤50 第二次吸收速度(s)≤100 回渗量(g)≤15.0 渗漏量(g)≤1.0 (婴儿纸尿裤)(GB/T 28004.1-2021)	/
15	婴儿纸尿裤	贵定县婴未爱母婴用品店三分店	贵定县金南街道红旗路金丰苑商住楼10栋1层19号门面	/	上海卡布国际贸易有限公司	上海市浦东新区浦三路21弄55-56号2001室	初生儿 (NB)	货号:KB-236	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
16	婴儿纸尿裤	瓮安县乖宝宝日用品零售店锦美店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处锦美时代广场12栋底层68、69号门面	卡比布	上海卡布国际贸易有限公司	上海市浦东新区浦三路21弄55-56号2001室	加大号 (XL)	货号:C-531	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
17	好之®加大号58片腰贴型婴儿纸尿裤	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	加大号	检/备:20250509 B660、20250516 A660	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
18	e护婴儿纸尿裤	印江自治县优康宝贝尚城国际店	印江自治县峨岭街道尚城国际	图形	上海卡布国际贸易有限公司	上海市浦东新区浦三路21弄55-56号2001室	初生儿 (NB)	货号:KB-EH165	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
19	婴儿纸尿裤	孕婴世界	印江土家族苗族自治县龙津街道西园路城北社区旁	/	广东佰分爱卫生用品有限公司	广东省佛山市高明区更合镇更合大道西149号之二厂房	NB	5B2204B21 M	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
20	皇家御裤系列婴儿裤型纸尿裤	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	图形	金佰利(中国)有限公司	上海市黄浦区淮海中路333号10楼	XXXL号	检样:2025-03-07 2025-04-27 2024-12-05 备样:2025-03-21	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	速干婴儿纸尿裤	沃尔玛(贵州)百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	Bc Babycare	杭州白贝壳实业股份有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路611号1号楼202室	L码/BC2306500	2024-07-09	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
22	果果塘婴儿纸尿裤	新蒲新区川梅母婴店(个体工商户)	新蒲新区新蒲街道日月星城店商铺1062-A-06/07场地	/	贵州卡布婴童用品有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道高新技术产业园	加加加大号(XXXL)	货号:BXK28	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
23	婴儿纸尿裤	汇川区卡妞母婴用品店(个体工商户)	贵州省遵义市汇川区上海路街道南京路澳门路还房6幢1层2-1、2、3号	图形	金佰利(中国)有限公司	上海市黄浦区淮海中路333号10楼	XL号	2025-06-02	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
24	皇室狮子王国婴儿纸尿裤	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	Babycare	杭州白贝壳实业股份有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路611号1号楼202室	M码 2024-12-01/型号 :BC2002338		pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/
25	婴儿纸尿裤	乌当区润乙生孕婴童用品店	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层(贵阳乌当宾隆购物有限公司内16号)	图形	佛山市嘉清爽护理用品有限公司	佛山市南海区狮山镇小塘洞边小小路(洞边段)11号之五	——	2024-07-10/货号:JQS152	pH值, 渗透性能, 大肠菌群, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数, 溶血性链球菌, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域儿童及婴幼儿服装产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	女童印花短袖T恤紫B花	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	广州市丝维服饰有限公司	广州市天河区五山路1号B栋1、3、4、7、8层A1383房	检样:150/72 备样:140/64	产品货号:SW25SS33TX036	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
2	短袖T恤	兴仁市林琦小霸王孕婴童生活馆里仁店（个体工商户）	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路	/	广州小箖之家婴童用品有限公司	广州市番禺区大龙街傍江西站南路1号一楼、二楼（201）	检样:120/56 备样:110/56	款号:1521301016	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
3	短袖T恤	兴仁市林琦小霸王孕婴童生活馆里仁店（个体工商户）	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路	/	广州小箖之家婴童用品有限公司	广州市番禺区大龙街傍江西站南路1号一楼、二楼（201）	检样:120/56 备样:110/56	款号:1521301028	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
4	森系乐园闭裆连体爬服	兴仁市林琦小霸王孕婴童生活馆里仁店（个体工商户）	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路	/	衣拉拉集团股份有限公司	山东省烟台市经济技术开发区长江路77号2810号	见报告备注	货号:A4Q11525B	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
5	男童印花短裤宝蓝	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	EAGLEFLY 宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	检样:150/65 备样:140/62	款号:YGF24S241 4230	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
6	漫威短袖	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处（兴义商城）	/	合肥尚喜儿童用品有限公司	中国安徽省合肥市瑶海区龙岗路1号	检样:140/68 备样:140/68 150/72	款号:HM220080 G	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
7	儿童轻羽绒	兴义市仁琦小霸王孕婴用品欢乐橙店（个体工商户）	兴义市桔山办欢乐橙购物中心3楼8-416A号	/	杭州井羽科技有限公司	浙江省杭州市上城区红普路788号创智绿谷发展中心4号楼602室	检样:130/64 备样:110/56 120/60	款号:54183301	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	婴儿服饰吉灵精乖哈衣	六枝特区乐亿母婴用品店	贵州省六盘水市六枝特区平寨交通路（恒惠购物超市对面）	图形	广东安宝儿婴童服饰有限公司	广东省汕头市潮南区胪岗镇新联后洋公路东	检样:59/4473/4880/48 备样:80/48	货号:IDD12312021	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
9	短袖针织衫	盘州市嘉良服装店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界1B-30号商铺	/	厦门市特步儿童用品有限公司	厦门市思明区宜兰路7号世纪大厦19F单元	检样:140/68 备样:150/72	款号:675225014003-1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
10	T恤/打底	水城区依为服装店（个体工商户）	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界-1层门面	/	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路	检样:150/68 备样:140/64	款号:YH25X03	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
11	童装大童T恤YL252/BY004	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	/	佛山市燕琳贸易有限公司	佛山市南海区狮山镇小塘三环西路10号（车间五）厂房B座四层之一（住所申报）	150/68	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
12	男童小印花短T	沃尔玛（贵州）百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	广州万韵达服饰有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号902室A503（仅限办公）	检样:150/72 130/64 备样:150/72	产品货号:GF25SS2430TX005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
13	套头卫衣	威宁县新飞运动服	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道办事处解放路新世纪广场（城）	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业（晋江）基地	检样:150/72 130/64 备样:140/64	款号:K62531305	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
14	套头无帽卫衣	赫章治积体育用品店（个体工商户）	赫章县双河街道前河路滨河丽都02-1-14号门面	/	李宁体育童装有限公司	广西-东盟经济技术开发区武华大道146号10# 1-5层	检样:175/92A 备样:150/72 140/68	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
15	家居服	纳雍县乐时尚服装店	贵州省毕节市纳雍县雍熙街道办事处新街32号门面	/	广州爱上琳科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号	检样:130/56 备样:120/52 130/56	款号:JH62003	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛（绒）含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	家居服	大方县琳玲服装店(个体工商户)	贵州省毕节市大方县红旗街道西北社区佳鑫国际商业广场C区C15单元1层2号门面	/	广州爱上琳科技有限公司	广州市天河区黄埔大道西365号	见报告备注	款号:JH62001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
17	开胸连体哈衣(无骨缝)	黔西市伊家宝贝母婴用品三分店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路福临国际小区门口	/	汕头市欣宝妇幼用品有限公司	汕头市龙湖区工业大厦F6座702号	检样:66/48 73/48 备样:73/48 80/48	货号:N209484	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
18	短袖T恤	金沙县小黄鸭童装店	金沙县鼓场街道长安社区长安路99号	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园	检样:110/56 备样:130/64 120/60	款号:BF2501589	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
19	男童米奇家居服上衣	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	中山联众儿童用品有限公司	广东省中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二	检样:150/72 备样:140/68	款号:ZF39339-M2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
20	短袖T恤	迪卡侬(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	DECATHLON	迪脉(上海)企业管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号7层805室	检样:155/76 155/72 备样:140/64	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
21	长裤	迪卡侬(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	DECATHLON	迪脉(上海)企业管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号7层805室	检样:155/64 155/61 备样:145/58 140/55	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
22	女童POLO连衣裙紫色	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	EAGLEELY宜格妃	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	120/60	款号:YGF23S33005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
23	短袖针织衫	镇宁自治县叁陆壹度服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道民族文化广场	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业基地	检样:150/72 备样:130/64 140/68	款号:K52523205	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	绑带连体衣(单面布)	安顺开发区金笨笨牛母婴用品南马店	贵州省安顺开发区南马大道中段兴伟桥旁私有铺面一层1-1-1至1-1-5号铺面	/	汕头市大象哥哥服装有限公司	汕头市龙湖区乐山路与盛业三街交界处厂房三楼之一	59/40	货号:HM2522	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
25	套装	关岭鱼秀服装店	贵州省关岭自治县关索街道滨河中路	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	见报告备注	款号:15D0022	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
26	卫衣	紫云苗族布依族自治县太阳仔童鞋店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇观音路	/	浙江添悦服饰有限公司	浙江省台州市温岭市城东街道广明大厦	检样:160/80 150/76 备样:140/72 130/68	款号:F4A1E1933	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
27	短袖上衣	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	阿迪达斯体育(中国)有限公司	苏州工业园区唯胜路508号	检样:165/80A 175/88A 备样:150/72 140/68	货号:KC1519	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
28	织带拼接短裤	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	好孩子(中国)商贸有限公司	江苏省昆山市花桥镇兆丰路8号	见报告备注	货号:CB4221HTZ Q2702	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
29	轻薄伞兵裤	凯里国贸购物中心有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路21号	/	上海麦凯普运动用品有限公司	上海市闵行区沪青平公路277号5楼	检样:150/63 160/66 备样:130/59 140/60	货号:CB4221HX XFZ601	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
30	汗料多扣连体	从江县贝蓓母婴二店	从江县丙妹镇江东北上瑞金花园C区二号楼一层3号门面	/	安阳高新区逗逗猴制衣厂	安阳市华豫工业园19排1号	检样:80/50 备样:73/48	货号:46706-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
31	棉毛大圆领套	从江县贝蓓母婴二店	从江县丙妹镇江东北上瑞金花园C区二号楼一层3号门面	/	安阳高新区逗逗猴制衣厂	安阳市华豫工业园19排1号	100/60	货号:41631	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	城堡内衣绑带连体衣	凯里市金牛母婴用品生活馆	凯里市供销商厦一楼门面	拉比	金发拉比妇婴用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号	检样:52/40 备样:59/40	货号:LYEA102334	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
33	长绒棉内衣绑带连体衣	凯里市金牛母婴用品生活馆	凯里市供销商厦一楼门面	拉比	金发拉比妇婴用品股份有限公司	广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号	检样:52/40 59/40 备样:66/44	货号:LYEA102304	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
34	线条枝叶短袖连体衣	福泉市新生童话母婴用品富万家店(个体工商户)	福泉市金山办事处碧桂广场负一楼	图形	麦萱服饰河北有限公司	河北省石家庄市新华区赵陵北路16号赵二街工业园区21号	检样:66/44 73/44 备样:80/48	款号:TA5413268	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
35	男童上衣	贵定县童年回忆童装店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道环城北路大都会一楼11号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	检样:150/72 备样:130/64 140/68	产品货号:202225117128	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
36	T恤	贵定县童年回忆童装店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道环城北路大都会一楼11号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	检样:150/72 备样:140/68 130/64	产品货号:202225117134	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
37	圆领T恤	瓮安县乖宝宝日用品零售店锦美店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处锦美时代广场12栋底层68、69号门面	/	上海蛙品儿童用品有限公司	上海市闵行区放鹤路1088号	检样:100/52 80/48 备样:90/48	产品货号:FL3248402	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
38	T恤	瓮安县乖宝宝日用品零售店锦美店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处锦美时代广场12栋底层68、69号门面	/	上海蛙品儿童用品有限公司	上海市闵行区放鹤路1088号	检样:120/60 备样:110/56	产品货号:FL2248517	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
39	KIDS 童装ULTRAMAN UT(短袖T恤)	迅销(中国)商贸有限公司贵阳遵义路店	贵州省贵阳市南明区遵义路328号商业裙楼2层L212商铺	/	迅销(中国)商贸有限公司	上海市徐汇区虹桥路183号A座11层整层(1101-20)室	130/64	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	中裤	石阡县小资范童装店	石阡县汤山街道万寿社区人民广场	/	浙江添悦服饰有限公司	浙江省台州市温岭市城东街道广明大厦	检样:110/53 120/56 备样:130/59 140/60	//款号:F5B1K5863	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
41	短袖T恤	石阡县小资范童装店	石阡县汤山街道万寿社区人民广场	/	浙江添悦服饰有限公司	浙江省台州市温岭市城东街道广明大厦	检样:120/60 110/56 备样:140/68 130/64	款号:F5B1T0331	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
42	小象乐园系绳连体	德江县殷晓娜优康母婴生活馆	德江县玉水街道时代上层6栋1单元负一楼2号	/	安阳高新区米奇皇子制衣厂	华豫纺织工业园16号楼2号	检样:52/40 备样:59/44	款号:68533	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
43	可爱熊短袖连体	德江县衣博汇服装店	德江县玉溪尚府4栋3楼	图形	汤阴县乐童制衣有限公司	河南省安阳市汤阴县韩庄乡易源大道与德华路交叉口向北路东四号院	检样:73/48 80/52 备样:90/52	货号:69058	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	不合格	主面料:8.1	pH值:4.0~7.5(GB 31701-2015 A类)	/
44	萌动计划对开套	思南县好孕来母婴用品店(个体工商户)	思南县思唐街道办事处思丰财富广场百货中心第二层BH-2-7、BH-2-8、BH-2-9号商铺	摇篮宝贝	广州童日儿语服饰科技有限公司	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)	检样:上衣90/52 裤子90/50、上衣66/48 裤子66/47 备样:上衣80/48 裤子80	款号:YL9217865	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
45	舒绒ABC小象肩扣套	思南县好孕来母婴用品店(个体工商户)	思南县思唐街道办事处思丰财富广场百货中心第二层BH-2-7、BH-2-8、BH-2-9号商铺	摇篮宝贝	广州童日儿语服饰科技有限公司	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)	检样:73/48 90/52 备样:80/48	款号:YL9451023	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
46	T恤	道真自治县衣之家服装店(个体工商户)	贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区佳佳网格554栋1-1号门面	七波辉	泉州七波辉品牌运营有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇文街55号	检样:130/60 135/64 备样:120/56 110/52	款号:A75811	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
47	T恤	道真自治县衣之家服装店(个体工商户)	贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区佳佳网格554栋1-1号门面	七波辉	泉州七波辉品牌运营有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇文街55号	检样:160/76 150/68 备样:155/72	款号:B350515	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
48	(X)休闲裤	仁怀市小乖乖宝宝服装店(个体工商户)	仁怀市盐津街道办事处城南社区永辉超市酒都方圆荟购物广场店-B0791103	/	热带鱼服饰有限公司	上海市青浦区金泽镇金南路1号	检样:160/66 150/60 备样:160/66 140/57	产品款号:7759X0009	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
49	(T)T恤	仁怀市小乖乖宝宝服装店(个体工商户)	仁怀市盐津街道办事处城南社区永辉超市酒都方圆荟购物广场店-B0791103	/	热带鱼服饰有限公司	上海市青浦区金泽镇金南路1号	检样:150/68 140/64 备样:140/64 160/76	产品款号:7759T0080	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
50	时尚动漫渐变T恤*	赤水市哎哟幼米服装店(个体工商户)	贵州省遵义市赤水市文华街道金赤世家A区2-13号门市	/	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	检样:130/64 备样:120/60	货号:17230235058	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
51	休闲束脚针织裤*	赤水市哎哟幼米服装店(个体工商户)	贵州省遵义市赤水市文华街道金赤世家A区2-13号门市	/	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	检样:150/61 140/55 备样:130/56 120/53	货号:17730358001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
52	时尚字母蕾丝边卫衣	赤水市哎哟幼米服装店(个体工商户)	贵州省遵义市赤水市文华街道金赤世家A区2-13号门市	/	福建省皇室童缘服饰有限公司	福建省泉州市丰泽区通港西街132号	检样:140/68 150/72 备样:120/60 130/64	货号:17730232003	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
53	圆领卫衣	习水县匹克服装店(个体工商户)	贵州省遵义市习水县杉王街道丹霞社区万达广场2层2038铺位	匹克	匹克(中国)有限公司	泉州市惠安县城南工业区	检样:130/64 140/68 备样:160/80 150/72	货号:FK653003	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
54	半开胸卫衣	习水县匹克服装店(个体工商户)	贵州省遵义市习水县杉王街道丹霞社区万达广场2层2038铺位	匹克	匹克(中国)有限公司	泉州市惠安县城南工业区	检样:140/68 130/64 备样:160/80 150/72	货号:FK653063	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	圆领短袖T恤衫	龙里县诚童童装店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇正大街	/	浙江起步儿童用品有限公司	浙江省青田县油竹街道江滨路32号	检样:150/68 备样:130/60 120/56	款号:F522301227	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
56	圆领短袖T恤衫	龙里县诚童童装店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇正大街	/	浙江起步儿童用品有限公司	浙江省青田县油竹街道江滨路32号	检样:150/68 140/64 备样:130/60 120/56	款号:F523301007 T	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
57	中童T恤-A	清镇市乔克叔叔童装店	贵州省贵阳市清镇市百花新城百马大道2号路的贵阳清镇新城吾悦广场第3层编号为3043号商铺	图形	杭州照隐儿童用品有限公司	浙江省杭州市上城区九环路7号11楼1107室	见报告备注	款号:25251003	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
58	T恤	修文县妍妍服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市修文县龙场街道宾阳路修文一中教师宿舍楼1幢2单元1层5号	图形	湖州市三只熊商贸有限公司	浙江省湖州市吴兴区织里镇利德商厦217室	检样:160 150 备样:140 130	货号:TXB1260	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
59	针织短袖T恤衫	息烽县向彬童装店(个体工商户)	贵州省贵阳市息烽县永阳街道解放北路筑筑北商业大道A5幢1层1-2号	/	中乔体育股份有限公司	中国厦门湖里区五缘湾安岭二路82号	检样:150/72 140/68 备样:140/68 130/64	货号:T8525117-3	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/
60	奶油白舒绒静魔贴哈衣	开阳衣潮汇服装有限公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道云开居委会云开国际购物中心负一层01G1001N商铺	幼哚哚	安阳锦谊制衣有限公司	河南省安阳市高新区彰德路与黄河大道交叉口西南角华豫纺织工业园7排3号	检样:59/44 备样:52/40	货号:C2514-3	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、纤维含量、重金属、邻苯二甲酸酯、附件抗拉强力、绳带要求、附件锐利性、羽绒含绒量、绒子含量、鸭毛(绒)含量、鹅毛绒含量、异味、金属针、耐久性标签缝制位置	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域儿童鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童卡通凉拖鞋焦糖	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	图形	福建省晋江市兴伦鞋业有限公司	福建省泉州市晋江市内坑镇下村村新村片区129号	220 (2.5)	检样:2025-02-25 备样:2024-12-15/货号:E1011	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
2	实物未标注(儿童鞋)	贞丰县佰家福超市有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道办新丰路	图形	揭阳市榕城区裕兴鞋业有限公司	揭阳市榕城区仙桥河曲工业区(仙乐路中段西侧)	205MM (1.5)	货号:YX-07	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	不合格	主体部位: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 未检出(检出限:5.0×10) 帮面装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.4941 DBP 0.0141(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 0.4800(检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯:总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋) (GB 30585-2014)	/
3	儿童篮球鞋(男)	贞丰县三六一度服装店	贞丰县永丰街道富民路国税局旁	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	检样:205 (2.0) 备样:220 (2.0)	检样:2023-10-11 备样:2023-10-20	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
4	儿童休闲鞋	普安县潮鞋童装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇7-1-24	KAFEIMAO	晋江市辉利鞋帽服装有限公司	晋江市池店东山工业区	检样:205 200 备样:195	货号:B11515119	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
5	儿童凉鞋	普安县潮鞋童装店	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇7-1-24	KAFEIMAO	晋江市辉利鞋帽服装有限公司	晋江市池店东山工业区	检样:220 215 备样:210	货号:26522553-2	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,衬里和内垫摩擦色牢度,安装勾心或其他刚性支撑材料的要求,勾心长度,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心弯曲性能,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	不合格	帮面灰色革含印花部位、衬里、鞋底装饰材料、深灰色鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 未检出(检出限:5.0×10) 内垫含印花部位: 总量(DBP+BBP+DEHP): 15.4077 DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 15.4077(检出限:5.0×10) 侧帮装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.0156 DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 0.0156(检出限:5.0×10) 浅灰色鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.0753 DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 0.0753(检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯:总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋) (GB 30585-2014)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	儿童休闲鞋	普安县大黄蜂专卖店	贵州省黔西南州普安县南湖街道金桥百汇7-30-7-1-7-2	图形	浙江宝路鞋业有限公司	浙江省玉环市青马北路111号	检样:215 (2.0) 210 (2.0) 备样:205 (2.0)	2024-11-02/货号:TB538067	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
7	儿童凉拖鞋	六枝特区宏福百货店(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道休闲广场上海华联超市内	/	义乌市海燕鞋业有限公司	浙江省金华市义乌市江东街道赤塘新村26幢2号1楼101室	检样:205MM (1.5) 备样:215MM (1.5)	生产日期:2023-12-23/货号:3455	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	不合格	帮面装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.5362 DBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) DEHP 0.5362(检出限:5.0×10 ⁻⁵) 主体部位: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) DEHP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵)	邻苯二甲酸酯:总量(DBP+BBP+DEHP):≤0.1(儿童鞋)(GB 30585-2014)	/
8	合力黔惠卡通中童凉拖鞋	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	合力黔惠	合肥踏福行鞋业有限公司	安徽省合肥市瑶海区工业园区广兴路南一号厂房	检样:210mm (1.5) 备样:200mm (1.5)	2025-01-01	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
9	儿童凉拖鞋	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	/	上海柑晟实业有限公司	上海金山区枫泾镇环东一路65弄2号1026室	检样:180MM (2.0) 备样:190MM (2.0)	生产日期:2025-01-01/货号:QL-7009	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
10	洞洞鞋	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	图形	福建省米创网络科技有限公司	福建省晋江市陈埭镇鞋都路1363号501室	220 (1.5)	货号:ZMJ963	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
11	儿童凉拖鞋	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	/	宁波步旅鞋业有限公司	浙江省慈溪市逍林镇北工业区北环路718-756号	205MM (1.5)	生产日期:2025-03/货号:2584	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	儿童凉拖鞋	赫章县惠玛特生活广场	赫章县野马川镇时代明珠	图形	慈溪市程辉鞋业有限公司	浙江省慈溪市桥头镇五丰村周塘路625号	170mm (1.5)	生产日期:2023-10/货号:5550C	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯,邻苯二甲酸酯,邻苯二甲酸酯	不合格	主体部位: 总量(DBP+BBP+DEHP): 1.1072 DBP 0.0109(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 1.0963(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP): 未检出 DINP 未检出(检出限:5.0×10) DNOP 未检出(检出限:5.0×10) DIDP 未检出(检出限:5.0×10) 帮面小狗装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 41.0249 DBP 0.1605(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 40.8644(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP): 未检出 DINP 未检出(检出限:5.0×10) DNOP 未检出(检出限:5.0×10) DIDP 未检出(检出限:5.0×10) 帮面雪糕装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 51.7158 DBP 0.1337(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 51.5821(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP): 未检出 DINP 未检出(检出限:5.0×10) DNOP 未检出(检出限:5.0×10) DIDP 未检出(检出限:5.0×10) 帮面字母装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 44.8083 DBP 0.1914(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 44.6169(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP): 未检出 DINP 未检出(检出限:5.0×10) DNOP 未检出(检出限:5.0×10) DIDP 未检出(检出限:5.0×10) 后帮带: 总量(DBP+BBP+DEHP): 43.7955 DBP 0.1205 (检出限:5.0×10) BBP 未检出 (检出限:5.0×10) DEHP 43.6750 (检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP): 未检出 DINP 未检出 (检出限:5.0×10) DNOP 未检出 (检出限:5.0×10) DIDP 未检出 (检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯: 总量 (DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 总量 (DINP+DNOP+DIDP): ≤0.1 (婴幼儿鞋) (GB 30585-2014)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
										170: 符合要求 符合要求 符合要求 不符合要求 符合要求 符合要求	物理机械安全性能: 鞋内外应无露出的钉尖。 全鞋(包括鞋上附件、鞋跟等部件)不允许有可触及的锐利边缘和尖端。鞋内应无断针。 对婴幼儿鞋上可拆卸的附件,不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器。 附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N。有效跟高应不大于25mm。(GB 30585-2014)	/	
										主体部位、白色连接扣、透明连接扣: Pb 铅 未检出(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 帮面小狗装饰材料: Pb 铅 2479.47(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 帮面雪糕装饰材料: Pb 铅 1323.91(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 帮面字母装饰材料: Pb 铅 257.83(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 后帮带: Pb 铅 20.40(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07)	重金属总量(砷、铅、镉): Pb 铅 ≤100 Cd 镉 ≤100 As 砷 ≤100 (GB 30585-2014)	/	
13	小鲸鱼防滑童凉拖	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特公园里	/	深圳市梵风鞋业有限公司	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区仁恒梦创广场A座2303	210	生产日期:2024-11-21/货号:FF-2406	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
14	儿童凉拖鞋	纳雍聚资源商贸有限公司	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处和瑞社区和瑞项目三号楼一层	/	杭州幸福玛丽儿童用品有限公司	杭州市滨江区长河街道江虹路459号1号楼	检样:200(1.5) 备样:190(1.5)	生产日期:2024-10-15/货号:NY-9233	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
15	未标注(儿童鞋)	百里杜鹃迈森精品鞋服店(个体工商户)	贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡跑马村跑马组(租赁黄家定房屋)	图形	台州市帅哥米琦鞋业有限公司	浙江省台州市温岭市泽国镇白云大道508号(5楼)	检样:200(1.5) 190(1.5) 备样:185(1.5)	货号:8821	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	儿童运动鞋	金沙县小黄鸭童装店	金沙县鼓场街道长安社区长安路99号	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园	见报告备注	生产日期:2024-12-10/货号:B1683388	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
17	合力黔惠居家浴室童凉拖鞋	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道口山禾源商都六号楼2楼	合力黔惠	深圳市梵风鞋业有限公司	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区立信路43号501-2	215	货号:QH-1613	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
18	童装运动鞋	云岩区奇斯盈服饰店	贵州省贵阳市云岩区北京西路66号贵阳数博万达广场内购物中心商业广场【1F】层的部分区域	图形	广州市斯凯奇商业有限公司	广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼	200mm (1.0)	2024-01-01/货号:405237L/WMLT	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
19	儿童凉拖鞋	普定县恒隆购物广场	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村街上	/	吴川市博铺兴强塑料鞋厂	吴川市博铺街道工业区	检样:30-31 备样:32-33	货号:823-35 中童	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
20	儿童凉拖鞋	贵州新世纪联华贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山中路3号21号铺面	/	吴川市大山江顺美足鞋厂	吴川市大山江街道东埇社区工业园厂房	检样:30-31 190mm (1.5) 备样:34-35 210mm (1.5)	货号:2313 30-35	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
21	儿童凉拖鞋	镇宁自治县福乐多超市(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道天瀑城F1-1、2、7、12、54至59	/	宁波步旅鞋业有限公司	浙江省慈溪市逍林镇北工业区北环路718-756号	检样:170mm (1.5) 160mm (1.5) 备样:150mm (1.5)	2025-03/货号:2583	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	儿童凉拖鞋	关岭品汇尚购 购物广场	贵州省安顺市关 岭布依族苗族自 治县关索街道关 岭壹号一区负一 楼商铺	顺美足	吴川市大山江 顺美足鞋厂	吴川市大山江街 道东埔社区工业 园厂房	检 样:170MM 备 样:160MM	货号:768 27- 32	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六 价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛, 重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件 中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	不合格	170: 符合要求 符合要求 符合要求 不符合要求 符合要求 符合要求	物理机械安全性能: 鞋内外应无露出的钉尖。 全鞋(包括鞋上附件 、鞋跟等部件)不允许 有可触及的锐利边缘和 尖端。鞋内应无断针。 对婴幼儿鞋上可拆卸的 附件,不应完全容入按 GB 6675.2-2014中5.2要 求的小零件试验器。 附件应安装牢固。婴幼 儿鞋上小附件抗拉强力 应≥70N。有效跟高应 不大于25mm。 (GB 30585-2014)	/
23	童运动鞋	凯里国贸购物 中心有限公司	贵州省黔东南苗 族侗族自治州凯 里市北京西路21 号	/	阿迪达斯体育 (中国)有限 公司	苏州工业园区唯 胜路508号	检样:185 备样:175	/	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度, 物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六 价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛, 重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件 中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	/
24	居家凉拖鞋	贵州合力购物 有限责任公司	贵州省贵阳市白 云区同心路1号白 云大厦负一层	/	宁波步旅鞋业 有限公司	浙江省慈溪市逍 林镇北工业区北 环路718-756号	检 样:205MM (1.5) 备 样:215MM (1.5)	2025-01	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六 价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛, 重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件 中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	/
25	合力黔惠卡 通中童凉拖 鞋34/35码	贵州合力超市 采购有限公司 丹寨分公司	贵州省黔东南苗 族侗族自治州丹 寨县龙泉镇龙泉 时代项目一层	/	合肥踏福行鞋 业有限公司	安徽省合肥市瑶 海区工业园区广 兴路南1号厂房	220mm (1.5)	2025-01-01/ 货号:QH- 3003	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六 价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛, 重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件 中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	/
26	童鞋	丹寨县林朝友 鞋店(个体工商 户)	丹寨县龙泉镇龙 泉大道隆天公寓 门面	/	浙江大东鞋业 有限公司	浙江省瑞安市罗 凤北工业园区	检样:215 (1.5) 225 (1.5) 备样:210 (1.5)	检样:2024- 12-29 备 样:2024-12- 30	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度, 物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六 价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛, 重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件 中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	儿童凉拖鞋	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层店面	图形	慈溪市程辉鞋业有限公司	浙江省慈溪市桥头镇五丰村周塘路625号	检样:185 (1.5) 备样:195 (1.5)	2023-10/货号:5528C	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	不合格	白色主体材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.0432 DBP 0.0112(检出限:5.0×10 ⁻⁵) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) DEHP 0.0320(检出限:5.0×10 ⁻⁵) 桔色鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.0141 DBP 0.0141(检出限:5.0×10 ⁻⁵) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) DEHP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) 后帮带: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.2194 DBP 0.0192(检出限:5.0×10 ⁻⁵) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) DEHP 0.2002(检出限:5.0×10 ⁻⁵) 小熊装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 35.4826 DBP 0.0380(检出限:5.0×10 ⁻⁵) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁵) DEHP 35.4446(检出限:5.0×10 ⁻⁵)	邻苯二甲酸酯: 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋) (GB 30585-2014)	/
28	拖鞋	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层店面	巴布豆	商丘市梁园区豫人鞋厂	商丘市城乡一体化示范区双八镇双八村	见报告备注	2023-11/货号:BE2518小童(白西)	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
29	童鞋	白云区孕婴世界母婴用品店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路613号B栋B一层19、20、21、22、23、43、44、45、46、47号	/	赫利控股(福建)有限公司	福建省晋江市池店赤塘工业区南大路22号	检样:192mm (1.5) 184mm (1.5) 备样:177mm (1.5)	货号:C3082	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,基本要求,婴幼儿鞋小附件要求,六价铬,可分解致癌芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,含氯苯酚,N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯,短链氯化石蜡	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	时尚童鞋	罗甸县六加一童鞋店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠中央广场1A-(-1)-10号	/	六加一(福建)儿童用品有限公司	福建省南安市九都镇彭林村	见报告备注	货号: AQ25098	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	不合格	后跟帮面黑色革料、灰色鞋底、黑色鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出 DBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁴) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁴) DEHP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁴) 帮面深蓝色革料含印花部位 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.1905 DBP 0.1205(检出限:5.0×10 ⁻⁴) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁴) DEHP 0.0700(检出限:5.0×10 ⁻⁴) 鞋头黑色装饰部位: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.0405 DBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁴) BBP 未检出(检出限:5.0×10 ⁻⁴) DEHP 0.0405(检出限:5.0×10 ⁻⁴)	邻苯二甲酸酯: 总量 (DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋) (GB 30585-2014)	涉嫌假冒
31	童休闲鞋	罗甸县六加一童鞋店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠中央广场1A-(-1)-10号	/	六加一(福建)儿童用品有限公司	福建省南安市九都镇彭林村	检样:225 (1.5) 220 (1.5) 备样:215 (1.5)	货号: B65812	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 基本要求, 婴幼儿鞋小附件要求, 六价铬, 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 含氯苯酚, N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯, 短链氯化石蜡	未发现不合格	/	/	/
32	童鞋	沿河县和平孕婴世界开发区分店	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结办事处开发区A4栋8-9号门面	/	温州驰冉鞋业有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道社叶村荣昌路20号	检样:135 130 备样:125	货号: 595009	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
33	童鞋	沿河县和平孕婴世界开发区分店	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结办事处开发区A4栋8-9号门面	/	温州驰冉鞋业有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道社叶村荣昌路20号	检样:135 130 备样:125	货号: 595579	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
34	婴童鞋	沿河优康宝贝母婴生活馆(个体工商户)	贵州省沿河土家族自治县团结街道团结大道485-486号	/	赫利控股(福建)有限公司	福建省晋江市池店赤塘工业区南大路22号	检样:140mm (1.5) 130mm (1.5) 备样:120mm (1.5)	货号: Y1158	耐磨性能, 帮底剥离强度, 外底硬度, 帮带拉出强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求, 勾心长度, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心弯曲性能, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
35	特步儿童跑鞋系列-跑鞋	铜仁市碧江区特步专卖店	贵州省铜仁市碧江区民主路阳光大厦一层24号	/	厦门市特步儿童用品有限公司	厦门市思明区宜兰路7号世纪大厦19F单元	见报告备注	2024-12-23/ 货号: 675315 114046-6	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	特步儿童跑鞋系列-跑鞋	铜仁市碧江区特步专卖店	贵州省铜仁市碧江区民主路阳光大厦一层24号	/	厦门市特步儿童用品有限公司	厦门市思明区宜兰路7号世纪大厦19F单元	检样:220 (2.5) 备样:230 (2.5)	2024-10-14/货号:675214 114008-11	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
37	儿童休闲鞋	凤冈县巴迪小虎童装店(个体工商户)	凤冈县龙泉街道三坝社区幸福城1-1-9号门面	图形	福建省南安市剑桥鞋服有限公司	福建省南安市九都工业区	检样:200 (1.5) 195 (1.5) 备样:185 (1.5)	货号:P256176	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
38	儿童休闲鞋*32-37	凤冈县巴迪小虎童装店(个体工商户)	凤冈县龙泉街道三坝社区幸福城1-1-9号门面	帮登	福建省帮登贸易发展有限公司	福建省泉州市南安市洪濑东溪工业路81-7号	检样:225 (2.0) 220 (2.0) 备样:210 (2.0)	货号:B8524395	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
39	童休闲鞋	湄潭县依为服装店(个体工商户)	湄潭县湄江街道湄江社区太阳城负一层-1号商铺	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路102号2楼	检样:190 (2.0)、200 (2.0) 备样:205 (2.0)	2025-02-26/货号:ZJ1272-TH55055*2/26	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
40	童休闲鞋	湄潭县依为服装店(个体工商户)	湄潭县湄江街道湄江社区太阳城负一层-1号商铺	冰马	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路102号2楼	见报告备注	2025-05-07/货号:ZJ0946-BB2509*1/11	底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 外底硬度, 基本要求, 婴幼儿鞋小附件要求, 六价铬, 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 含氯苯酚, N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯, 短链氯化石蜡	未发现不合格	/	/	/
41	儿童凉鞋	贵州合力购物有限责任公司余庆分公司	贵州省遵义市余庆县子营街道澳门路国腾商都	/	上海柑晟实业有限公司	上海金山区枫泾镇环东一路65弄2号1026室	检样:220MM (2.0) 备样:200MM (2.0)	2025-01-01/货号:BF-7899	物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
42	儿童凉拖鞋	贵州合力购物有限责任公司余庆分公司	贵州省遵义市余庆县子营街道澳门路国腾商都	/	上海柑晟实业有限公司	上海金山区枫泾镇环东一路65弄2号1026室	见报告备注	2025-01-01/货号:JL-7722	物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
43	集适家居家浴室漏水童凉拖	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	深圳市梵风鞋业有限公司	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区仁恒梦创广场A座2303	检样:205 备样:215	检验:2025-06-01 备样:2025-02-22/货号:FF-2401	物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
44	集适家大眼怪童凉拖	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	/	深圳市梵风鞋业有限公司	深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区仁恒梦创广场A座2303	检样:220 (2.0) 备样:210 (2.0)	2024-12-11/货号:2329	物理机械安全性能, 皮革和毛皮中的六价铬, 可分解有害芳香胺染料, 甲醛, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
45	卡通亲子洞洞鞋	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	福建永立德贸易有限公司	福建省福州市五四路71号	210 (1.5)	2024-12-01/货号:A78001A	物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
46	儿童运动鞋	惠水县小黄鸭鞋服店	惠水县涟江街道人民北路金域城市广场11-18-负1-6	B.Duck儿童	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园	检样:185 (1.5) 180 (1.5) 备样:175 (1.5)	货号:B3683321	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
47	儿童运动鞋	惠水县小黄鸭鞋服店	惠水县涟江街道人民北路金域城市广场11-18-负1-6	图形	福建利森远泰贸易有限公司	福建省泉州经济技术开发区崇宏街463号智能产业园	见报告备注	2024-12-10/货号:B1682584	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
48	婴童鞋	长顺县解亚旋孕婴世界连锁店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇长兴西路37号	/	赫利控股(福建)有限公司	福建省晋江市赤塘工业区	检样:140mm (1.5) 130mm (1.5) 备样:120mm (1.5)	货号:Y1150	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
49	婴童鞋	长顺县解亚旋孕婴世界连锁店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇长兴西路37号	/	赫利控股(福建)有限公司	福建省晋江市池店赤塘工业区南大路22号	检样:164mm (1.5) 158mm (1.5) 备样:152mm (1.5)	货号:B2099	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/
50	儿童旅游鞋	乌当区多衣库服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层(贵阳乌当宾隆百货销售公司内)	图形	温州市宝鹤儿童用品有限公司	温州市永嘉瓯北镇东瓯工业园和一村林浦路	检样:200 (1.5) 195 (1.5) 备样:185 (1.5)	货号:BGB5106	底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,衬里和内垫耐摩擦色牢度,外底硬度,物理机械安全性能,皮革和毛皮中的六价铬,可分解有害芳香胺染料,甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域学生文具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	FB540科目本	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	广博集团股份有限公司	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何	规格:180×252mm (40张)	货号:FB62224	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
2	24K汉语拼音簿	望谟县喜洋洋购物中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县望江新城	图形	永吉纸品有限公司	湖南省邵东县公园路69号	规格:142×187mm	/	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
3	25K作文簿	望谟县喜洋洋购物中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县望江新城	图形	永吉纸品有限公司	湖南省邵东县公园路69号	规格:149×210mm	/	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
4	牛卡英语本	黔西南州金福商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路(原电影院)	图形	永吉纸品有限公司	湖南省邵东市渌汀大道与利隆路交叉口	规格:258mm×188mm 型号:16K40型缝线本/02	/	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
5	骑马钉本	贵州合力购物有限责任公司安龙分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处翔龙嘉莲	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	规格:188mm×142mm	货号:D2418GZ	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
6	中华绘图铅笔	贵州合力购物有限责任公司安龙分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处翔龙嘉莲	图形	中国第一铅笔有限公司	中国上海市松江区文兵路120号	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 笔套安全	未发现不合格	/	/	/
7	木杆铅笔	晴隆润鑫隆贸易有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区安南小区8栋1楼	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	—	/	可迁移元素的限量, 可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 笔套安全	未发现不合格	/	/	/
8	2B橡皮	晴隆润鑫隆贸易有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区安南小区8栋1楼	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
9	语文本/车线本	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	图形	揭阳市榕城区榕东鹏达文具纸品厂	广东省揭阳市榕城区榕东梅兜工业区	规格:255×185mm	货号:CX-16K6007	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	洞洞铅笔	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	图形	深圳齐心集团股份有限公司	深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
11	双拉链笔袋	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	宁波广博文具实业有限公司	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何村	—	货号:CR92121	可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
12	4B 橡皮	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壘街道煤机新苑	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
13	12支装皮头铅笔	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壘街道煤机新苑	图形	中山市联众文具有限公司	广东省中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二	—	品号:A73001-1X	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
14	美术橡皮擦	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
15	25K 作业本	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	/	武汉四方伙伴文具用品有限公司	武汉市二雅路66号(6)	规格:210mm×148mm	货号:HB25-004	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
16	60色双头绘画马克笔	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	/	广博集团股份有限公司	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何	数量: 60支	(2025/01/02)	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
17	笔袋	贵州合力购物有限责任公司六盘水分公司	贵州省六盘水市水城县双水街道办黄家桥社区钟山大道与人民路交汇处雨田境界项目一层、二层	图形	中山市联众文具有限公司	广东省中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二	—	品号:DM25596Z	可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
18	粗杆三角型铅笔	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	图形	中国第一铅笔有限公司	中国上海市松江区文兵路120号	—	/	可迁移元素的限量,可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	笔袋	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	中山市联众文具有限公司	中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二1栋二楼	—	品号:WA83315-W2	可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
20	双头磨砂橡皮擦	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	图形	河南辉虎文化用品有限公司	漯河市召陵区东城电子产业集聚区阳山路北段	型号:H-868	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
21	中横格本(GuangZhou)	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	/	武汉玛丽文化用品有限公司	武汉市东西湖区吴家山六顺路	规格:188×142mm	货号:73323	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
22	24K作文簿	赫章县惠玛特生活广场	赫章县野马川镇时代明珠	图形	永吉纸品有限公司	湖南省邵东县公园路69号	规格:142×187mm	/	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
23	六角杆铅笔	钟山开发区爱我家生活超市	贵州省六盘水市高新区石桥社区鱼塘易扶安置房c-201铺面	图形	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	浙江省义乌市廿三里街道春潮路11号	—	生产批次:41309	可迁移元素的限量, 可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 笔套安全	未发现不合格	/	/	/
24	森系笔袋史迪奇	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	图形	中山市联众文具有限公司	广东省中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二	—	品号:A83152-W2	可迁移元素的限量, 游离甲醛含量, 可分解有害芳香胺染料, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
25	小王子系列书写铅笔	纳雍聚资源商贸有限公司	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处和瑞社区和瑞项目三号楼一层	/	浙江鸿星文具有限公司	浙江省庆元县竹口工业园	—	产品货号:SH1643	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 笔套安全	未发现不合格	/	/	/
26	旷野印迹双拉链方形笔袋	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	图形	嘉兴麻坊贸易有限公司	浙江省嘉兴市秀州区瀚丰大厦3幢8F	产品规格:10.5*6.5*22.5cm	货号:MK-8858	可迁移元素的限量, 游离甲醛含量, 可分解有害芳香胺染料, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
27	考试用橡皮	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	/	漯河市双叶文具有限公司	漯河市桐柏山路与珠江路交叉口向南200米路西	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
28	高级书写铅笔	百里杜鹃杜鹃三味书屋	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区锦泰华庭23-28号商铺	图形	安硕文教用品(上海)股份有限公司	上海市青浦区学子南路111号	—	产品编号:9024E4A	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 笔套安全	未发现不合格	/	/	/
29	小精灵幼儿剪刀	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	图形	苏州马培德办公用品制造有限公司	江苏省昆山市经济开发区南浜路539号	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	矫正握姿三角形洞洞铅笔	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
31	六角杆舒写铅笔	七星关区小姚文体店	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办草海大道188号浙商城D区1014-1015号	图形	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	浙江省义乌市廿三里街道春潮路11号	—	生产批次:31271	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
32	橡皮擦	七星关区小姚文体店	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办草海大道188号浙商城D区1014-1015号	/	漯河市罗弗文具制造有限公司	河南省漯河市经济技术开发区轻工食品工业园燕山路56号	型号:A-618	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
33	12063考试用橡皮	贵安新区山语城优玛购物超市(个体工商户)	贵州省贵安新区湖潮乡中铁建贵安山语诚E栋公寓一单元负一层商铺	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
34	12支装皮头铅笔	南明区田源生鲜超市	贵州省贵阳市南明区龙洞街道机场路9号龙洞堡电子商务港(二期)(太升国际)居然之家太升购物中心负二层[双龙区]	图形	中山市卓艺文具有限公司	广东省中山市东升镇同益街	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
35	三角笔袋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	图形	宁波甬峰文具有限公司	浙江省宁波市鄞州区云龙镇云辉路428号	—	货号:YFWG3119	可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
36	拼音簿	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	图形	嘉兴市海鸥纸品有限公司	嘉兴市朝晖路257号9幢	125mm×175mm×16张	/	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
37	橡皮擦	普定县恒隆购物广场	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村街上	/	漯河市罗弗文具制造有限公司	河南省漯河市经济技术开发区轻工食品工业园燕山路56号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
38	学生圆规	贵州新世纪联华贸易有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山路3号21号铺面	/	温州市剑峰文具有限公司	温州经济技术开发区玉苍东路160号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	源本B540型牛皮铁钉本	镇宁自治县福乐多超市(个体工商户)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道天瀑城F1-1、2、7、12、54至59	/	广州市荔湾区生辉文具商行	广州市荔湾区南岸路44号5-7号铺	175×251mm	货号:1801	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
40	雅克力折叠尺	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	/	泉州市鲤城雅思文具有限公司	泉州市鲤城区元泰一路25号(鲤城高新技术产业开发区内)	15·30cm直尺	生产批号:20024012005	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
41	橡皮擦	贵州华联综合超市有限公司安顺分公司	贵州省安顺市开发区南马广场	图形	河南辉虎文化用品有限公司	漯河市召陵区东城电子产业集聚区阳山路北段	H-827	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
42	16K小楷练习簿	关岭品汇尚购物中心	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	亚太科簿	商丘市铭硕包装有限公司	商丘市高新技术开发区	规格:187mm×258mm	/	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
43	20厘米直尺	紫云自治县百联商贸有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	图形	漯河市理创文具有限公司	河南省漯河市源汇区问十乡问十工贸区46号	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
44	16K图画簿	安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场	贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场	图形	湖南省环美纸品有限公司	湖南省邵东市绿汀大道与利隆路交叉口	260×185	货号:HM-01	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
45	橡皮擦	凯里润达辉便利店经营部(个体工商户)	凯里市佳和盛世三期第23号地2栋15号门面	/	漯河市罗弗文具制造有限公司	河南省漯河市经济技术开发区轻工食品工业园燕山路56号	B466	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
46	田字本(HuNan)	凯里市庆怀百货超市(个体工商户)	凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	武汉玛丽文化用品有限公司	武汉市东西湖区吴家山六顺路	209×148mm	货号:66105	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
47	一正橡皮联盟	凯里市庆怀百货超市(个体工商户)	凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	浙江一正文化用品有限公司	浙江省浦江县永在大道668号	—	货号:YZ2292	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
48	作业本(HuNan)	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	图形	武汉玛丽文化用品有限公司	武汉市东西湖区吴家山六顺路	209×148mm	货号:66101	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
49	折叠软尺	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	图形	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	浙江省义乌市廿三里街道春潮路11号	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
50	作文本(HuNan2)	雷山县羊排心连心购物中心	雷山县丹江镇羊排移民区	/	武汉玛丽文化用品有限公司	武汉市东西湖区吴家山六顺路	188×130mm	货号:65006	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
51	精密直尺	雷山县羊排心连心购物中心	雷山县丹江镇羊排移民区	图形	义乌市稠城智恒塑料制品厂	浙江省义乌市稠江街道文华路4号	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
52	橡皮擦	雷山县羊排心连心购物中心	雷山县丹江镇羊排移民区	/	河南辉虎文化用品有限公司	漯河市召陵区东城电子产业聚集区阳山路北段	—	型号:H-361	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	橡皮擦主体:DBP 未检出 (检出限:1.00×10) BBP 未检出 (检出限:1.00×10) DEHP 40.0 (检出限:1.00×10) DNOP 未检出 (检出限:1.00×10) DINP 未检出 (检出限:5.00×10) DIDP 未检出 (检出限:5.00×10) 总量 (DBP+BBP+DEHP)≤0.1 总量 (DINP+DNOP+DIDP)≤0.1 (QB/T 2309-2020)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量: 总量 (DBP+BBP+DEHP)≤0.1 总量 (DINP+DNOP+DIDP)≤0.1 (QB/T 2309-2020)	/
53	双用磨砂橡皮	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
54	多图形软尺	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	—	(2024/04/01)	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
55	菠萝橡皮擦	麻江县三联超市有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县杏山街道汽车站旁三联超市一、二层门面	图形	浙江奇好文具用品有限公司	浙江省金华市东阳市横店镇科兴路25号	QH-8885	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
56	减压/益智直尺	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	图形	揭阳市欣品美塑胶有限公司	揭阳市榕城区仙桥淇美花园工业区	—	/	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
57	20cm直尺	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	广博集团股份有限公司	浙江省宁波市海曙区石碶街道车何	20cm	货号:KT84232	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
58	学生剪刀	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	—	(2023/06/05)	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
59	JR-06直尺	贵州众祥盛连锁超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中央城11栋、12栋、15栋、16栋负一楼	/	广东晨奇文具实业有限公司	广东省汕头市潮南区峡山北环大道科技工业园4-01号	15cm	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
60	橡皮	贵州众祥盛连锁超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中央城11栋、12栋、15栋、16栋负一楼	图形	温州文轩文化用品有限公司	浙江省温州市高新区兴平路21号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
61	文具剪刀	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	图形	义乌市先辉文具有限公司	浙江省义乌市廿三里街道武溪北街68号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
62	文具剪刀	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	图形	义乌市浩航文具有限公司	浙江省义乌市廿三里街道华盛路228号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
63	未标注(学生剪刀)	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	图形	浙江通元文具有限公司	浙江省义乌市机场路601号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
64	圆规2件套	三都县富万家商贸有限公司	贵州省黔南州三都县三合街道原县政府金谷帝都负一层地下商场	图形	浙江通元文具有限公司	浙江省磐安县永安东路39号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
65	25K语文簿	贵州易传盛商贸有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇白沙路340号绿地新都会2、3、4、5号楼负二层	图形	湖南省环美纸品有限公司	湖南省邵东市绿汀大道与利隆路交叉口	147×210	货号:HM-02	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	不合格	正反面平均值: 7.5	D65荧光亮度:≤5.0 (GB 40070-2021)	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
66	萝卜兔橡皮擦	贵州易传商贸有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇白沙路340号绿地新都会2、3、4、5号楼负二层	图形	温州文轩文化用品有限公司	浙江省温州市高新区兴平路21号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
67	自动进退笔削笔器	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	/	温州市格致诚正文化用品有限公司	浙江省温州经济技术开发区滨海一道1833号	产品型号:7832	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
68	16K课文簿	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	图形	永吉纸品有限公司	湖南省邵东市绿汀大道与利隆路交叉口	185×260	货号:HM-牛皮	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
69	小马宝莉2B橡皮头三角杆铅笔(吸卡装))	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	/	浙江一正文化用品有限公司	浙江省浦江县永在大道668号	—	货号:YZ3099	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
70	中性笔系列	石阡县合力文具超市	石阡县泉都街道文笔社区佛顶山中路153号	图形	广州市凯嘉文具有限公司	广州市花都区雅瑶镇邝家庄邝村东路1号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
71	尺规套装	石阡县合力文具超市	石阡县泉都街道文笔社区佛顶山中路153号	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	—	(2022/11/02)	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
72	书包削笔机	江口县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处宏远商汇城	图形	义乌市鼎邦文体用品有限公司	浙江省义乌市义南工业园区	型号:8637	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
73	HB圆杆铅笔	江口县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处宏远商汇城	图形	义乌市小鱼儿文化用品有限公司	浙江省义乌市廿三里街道春潮路11号	型号:3400	生产批次:40157	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
74	速度曲线双拉链方形笔袋	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	图形	嘉兴麻坊贸易有限公司	浙江省嘉兴市秀州区瀚丰大厦3幢8F	10.5*6.5*22.5cm	货号:MK-8846	可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	拉片软胶:DBP 未检出(检出限:10.0)BBP 未检出(检出限:10.0)DEHP 3.80×10(检出限:10.0)总量 (DBP+BBP+DEHP)≤1.00×10(GB 21027-2020)3.80×10	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量:总量 (DBP+BBP+DEHP)≤1.00×10(GB 21027-2020)	/
75	丙烯马克笔	铜仁合力超市有限公司松桃分公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩一期综合楼负一层	图形	宁波浩悦文具有限公司	中国慈溪观海卫镇师宓南路8-18号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
76	书写铅笔	玉屏万嘉商业有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道旺加惠购物广场3层N-3001号商铺	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
77	丙烯马克笔	玉屏万嘉商业有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道旺加惠购物广场3层N-3001号商铺	/	温州金马文具用品制造有限公司	温州市瓯江口产业集聚区瓯帆路288号	—	(2024/04/17)	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
78	橡皮擦	铜仁市泰晟商业运行有限公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物公园1栋10层1号	/	漯河市罗弗文具制造有限公司	河南省漯河市经济技术开发区轻工食品工业园燕山路56号	型号:AA-008	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
79	子弹头中性笔	铜仁市泰晟商业运行有限公司	贵州省铜仁市万山区仁山街道九宜城购物公园1栋10层1号	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	0.5mm	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
80	20CM绘图套尺	凤冈县家百汇购物有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道	图形	浙江通元文具有限公司	浙江省磐安县永安东路39号	—	货号:TY-1533	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
81	彩色铅笔	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	/	温州金马文具用品制造有限公司	温州市瓯江口产业集聚区瓯帆路288号	—	(2025/1/15)	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
82	自动进铅削笔机	贵州永辉超市有限公司务川分公司	贵州省务川自治县丹砂街道昇辉大道保元城市广场三组团一期6号楼1、2层	图形	深圳齐心集团股份有限公司	深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
83	缝线本	道真自治县佬辉超市有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区林达步行街25栋1单元1、2楼	/	得力集团有限公司	浙江省宁波市宁海县得力工业园	规格:187mm×258mm	货号:FB532GZ	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
84	全针管中性笔套装	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	图形	义乌萌创文化用品有限公司	中国·义乌苏溪镇人民南路171巷2号	黑18支/红1支/墨蓝1支20支装	2024.10.30/货号:G5001	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
85	大容量直液式走珠笔套装	贵州合力购物有限责任公司余庆分公司	贵州省遵义市余庆县子营街道澳门路国腾商都	图形	深圳齐心集团股份有限公司	深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园	0.5mm	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
86	HB洞洞铅笔-气泡蓝	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	图形	苏州马培德办公用品制造有限公司	江苏省昆山市经济开发区南浜路539号	—	/	可迁移元素的限量,可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
87	全针管中性笔20支	沃尔玛(贵州)百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	图形	南昌乐玛文具实业有限公司	江西省南昌市进贤县温圳工业园(316国道)	0.5mm/K180	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
88	晨光48色PP筒装彩色铅笔	贵州永辉超市有限公司仁怀大方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	/	上海晨光文具股份有限公司	上海市奉贤区金钱公路3469号	AWP36808	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
89	24K拼音写字簿	贵州美嘉乐购购物有限责任公司金斛路店	赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	/	武汉四方伙伴文具用品有限公司	武汉市二雅路66号(6)	188mm×142mm	货号:GZ-2413	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	不合格	正反面平均值: 8.6	D65荧光亮度:≤5.0(GB 40070-2021)	/
90	小马宝莉15cm套尺	贵州合力购物有限责任公司习水分公司	贵州省遵义市习水县杉王街道希望社区希望城	/	浙江一正文化用品有限公司	浙江省浦江县永在大道668号	—	货号:YZ5977	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
91	小马宝莉儿童安心剪刀	贵州合力超市采购有限公司新蒲新区第二分公司	贵州省遵义市新蒲新区长征大道9号日月星城项目商业A区负一层	/	浙江一正文化用品有限公司	浙江省浦江县永在大道668号	—	货号:YZ7800	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
92	推拉橡皮擦	绥阳县力合文具店	绥阳县洋川街道解放南路阳光花园一期一层50-6号门面	/	温州市爱好笔业有限公司	浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号	—	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
93	文具袋	四川省悦商商业管理有限公司遵义市分公司	贵州省遵义市汇川区昆明路唯一国际亨特城市广场129号商铺	/	中山玩物文化创意有限公司	中山市沙溪镇新濠南路333号	—	/	可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
94	环保书套	贵州永辉超市有限公司桐梓分公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28°百信奥园广场负一层	图形	诸暨市宏鼎文具有限公司	诸暨市安华镇安华村	—	货号:PP1187S	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
95	PET超薄膜修正带	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	广东乐普升文具有限公司	汕头市潮阳区文光桃园工业区内	5mm×12m×3PCS	2025.04.01	可迁移元素的限量,苯的含量,氯代烃,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,笔套安全	未发现不合格	/	/	/
96	16开防近视缝线本	清镇市文一办公用品配送中心	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处中深高原明珠花园小区二期2栋负一层6号门面	/	江苏长江纸业有限公司	江苏省常熟市古里工业开发区	260mm×190mm	货号:FHP1660-184N	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
97	英雄之光系列儿童安心剪刀	贵州合力购物有限责任公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都C1号楼	/	浙江一正文化用品有限公司	浙江省浦江县永在大道668号	—	货号:YZ7288	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量,边缘、尖端	未发现不合格	/	/	/
98	仿真Minji巧克力橡皮	息烽祥龙商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城中城农贸市场三楼	/	杭州青壹坊文化创意设计有限公司	中国(浙江)自由贸易试验区杭州市钱塘区白杨街道科技园路1号1幢1-2001-2029室	80*40*10mm	/	可迁移元素的限量,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
99	中华牌 PUREKIDS -HB学生铅笔	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	图形	中国第一铅笔有限公司	中国上海市松江区文兵路120号	型号:6202	/	可迁移元素的限量, 可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 笔套安全	未发现不合格	/	/	/
100	25K 练习本	贵阳乌当合力生鲜超市有限公司	贵州省贵阳市乌当区航天路172号“保利公园2010”3-1区商业2幢负1层1号	/	武汉四方伙伴文具用品有限公司	武汉市二雅路66号(6)	210mm×148mm	货号:HB25-001	可迁移元素的限量, D65亮度, D65荧光亮度	未发现不合格	/	/	/
101	真好中性笔 0.5	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	/	斑马贸易(深圳)有限公司	深圳市福田区福华一路123号中国人寿大厦1805	—	2024.12.25	可迁移元素的限量, 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量, 笔套安全	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域学生书包产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	双肩包	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	新秀丽(中国)有限公司	宁波市北仑区小港经五中路15号	规格:mm:335×395×155	编号:NKO*91007	振荡冲击性能,缝合强度,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
2	男书包	望谟县巴拉巴拉童装店	贵州省黔西南州望谟县王母街道新桥路644号	/	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	产品规格:长270mm×宽135mm×高355mm	生产日期:2024-05-08/产品货号:207324166112	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
3	学生书包	贵州合力购物有限责任公司安龙分公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处翔龙嘉莲	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵东市生态产业园民旺路	产品规格:30.5*23.5*12.5CM产品型号:22149	生产批号:0124060067	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
4	学生书包	普安县大黄蜂专卖店	贵州省黔西南州普安县南湖街道金桥百汇7-30-7-1-7-2	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵东市生态产业园民旺路	产品规格:38.5*28.5*13.5CM产品型号:90336	生产批号:0124040370	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
5	学生书包	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵东市生态产业园民旺路	产品规格:30.5*23.5*12.5 CM产品型号:90242	生产批号:0123100509	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
6	双肩背包	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	浙江卡拉扬集团有限公司	浙江省海宁市周王庙镇桑梓南路26号	产品规格(mm):300*370*200	产品编码:CX2675	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	学生书包	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	/	湖南省阳光箱包有限公司	湖南省邵东市生态产业园民旺路	产品型号:90360 产品规格:43.5*30*15CM	生产批号:0124090074	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
8	学生书包	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	图形	广州宾比皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇南方工业园南合一街19号	产品型号:B-3306# 产品规格:40*30*15CM	生产批号:0122070309	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
9	学生书袋	金沙县小黄鸭童装店	金沙县鼓场街道长安社区长安路99号	B.Duck小黄鸭	合肥尚喜儿童用品有限公司	安徽省合肥市瑶海区龙岗路1号	规格:300*170*425MM	生产批号:SX-210615001 货号:BP6201643	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
10	时尚书包	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	/	中山联众儿童用品有限公司	中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二1栋三楼	尺寸:40×28×14cm 型号:B26260-T1	批次:01	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
11	双肩背包	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司贵阳贵乌北路分店	贵州省贵阳市云岩区贵乌北路187号	/	浙江卡拉扬集团有限公司	浙江省海宁市周王庙镇桑梓南路26号	—	产品编号:CC2587	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
12	双肩背包	紫云苗族布依族自治县太阳仔童鞋店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇观音路	/	浙江卡拉扬集团有限公司	浙江省海宁市周王庙镇工业区之江路8号	270*340*190	产品编码:CX2019	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
13	反重力护脊书包	紫云苗族布依族自治县太阳仔童鞋店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇观音路	卡奇龙 HELLO DRAGON	广州新动力皮具有限公司	中国.广州.花都区狮岭镇欧洲工业园北环路778号	360	货号:NPB23029S	振荡冲击性能,缝合强度,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	书包	凯里市尹红儿童鞋店	凯里市地下商业街南幢-1层南119号	图形	福建省智博商贸有限责任公司	福建省泉州晋江市曼哈顿第九湾区M2栋39层	---	/	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
15	书包	凯里市尹红儿童鞋店	凯里市地下商业街南幢-1层南119号	图形	福建省智博商贸有限责任公司	福建省泉州晋江市曼哈顿第九湾区M2栋39层	---	/	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
16	书包	凯里市脚王潮鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道凯里市大十字地下商业街6号东幢-1层东16号	图形	福建省智博商贸有限责任公司	福建省泉州市晋江市曼哈顿第九湾区M2栋39层	---	/	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
17	书包	凯里市脚王潮鞋店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道凯里市大十字地下商业街6号东幢-1层东16号	图形	福建省智博商贸有限责任公司	福建省泉州市晋江市曼哈顿第九湾区M2栋39层	---	/	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
18	儿童书包	独山县巴拉巴拉童装店	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中央城一期12号楼1层12-1-8号	/	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	长280mm×宽170mm×高345mm	2025-05-07/产品货号:207325166205	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
19	双肩背包	荔波县沛楠服装店	荔波县玉屏街道新天地商铺10-1-1-5	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	420mm	款号:K12533102	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
20	双肩背包	三都县叁陸壹度儿童鞋服销售店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道建设东路市场综合楼一楼(综合市场斜对面)	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	420mm	款号:K12533102	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	双肩背包	平塘县张艳清服饰店(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道祥和佳苑B栋11-15号门面	/	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业(晋江)基地	380mm	款号:K12513102	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
22	女书包	印江自治县凯旋城巴拉巴拉专卖店	印江自治县龙津街道凯旋城24栋商业一楼31号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	长290mm×宽125mm×高430mm	2024-05-08/货号:207324166008	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
23	书包	印江自治县凯旋城巴拉巴拉专卖店	印江自治县龙津街道凯旋城24栋商业一楼31号门面	/	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	长280mm×宽135mm×高380mm	2025-05-07/货号:207325166103	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
24	书包	印江自治县锦胜服饰店(个体工商户)	印江自治县龙津街道凯旋城21-24栋1-18号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	---	货号:511P316051	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
25	儿童书包	务川巴拉巴拉童装店	务川县丹砂街道麒龙城市广场3-4-2-26至3-4-2-31号	/	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	长265mm×宽170mm×高360mm	2025-05-07/产品货号:207325166002	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
26	书包	务川巴拉巴拉童装店	务川县丹砂街道麒龙城市广场3-4-2-26至3-4-2-31号	/	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	长300mm×宽140mm×高400mm	产品货号:207325166204	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
27	双肩包	道真仡佬族苗族自治县特步服装店	道真县玉溪镇新城社区尹珍大道二高下行200米1楼	/	厦门市特步儿童用品有限公司	厦门市思明区宜兰路7号世纪大厦19F单元	390mm	款号:676435114086-1	振荡冲击性能,缝合强度,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	学生书包	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	/	广州宾比皮具有限公司	广州市花都区狮岭镇南合二街16号四楼	产品规格:42*29*16CM /产品型号:B3684	生产批号:0124070169	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/
29	时尚包包	绥阳县力合文具店	绥阳县洋川街道解放南路阳光花园一期一层50-6号门面	/	湖南巴祺乐箱包有限公司	湖南省邵阳市邵东市黑田铺镇城北新村36号	38CM*28.5CM*18CM/15109#	生产批号:20241008	负重,缝合强度,旅行式拉杆书袋滑轮和拉杆,背带类书袋的性能,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	不合格	前大面圆形贴章: 总量 (DBP+BBP+DEHP): 3.98×10 DBP 129 (检出限:10) BBP 未检出 (检出限:10) DEHP 3.98×10 (检出限:10)	可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量: 总量 (DBP+BBP+DEHP): ≤1000 (GB 21027-2020)	/
30	双肩包	深圳沃尔玛百货零售有限公司贵阳人民广场分店	贵州省贵阳市南明区遵义路人民广场地下商场	/	新秀丽(中国)有限公司	宁波市北仑区小港经五中路15号	mm:360×405×160	编号:NL5*11001	振荡冲击性能,缝合强度,可迁移元素的限量,游离甲醛含量,可分解有害芳香胺染料,可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域婴幼儿用奶瓶（含奶嘴）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	贝亲自然离乳重力球吸管奶瓶	兴仁市林琦小霸王孕婴童生活馆里仁店（个体工商户）	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路	/	贝亲母婴用品（上海）有限公司	上海市青浦工业园区北盈路405号	240mL/经典款	20250228/货号:AA252	总迁移量（50%乙醇（体积分数），40℃，24h），高锰酸钾消耗量（蒸馏水，40℃，24h），总迁移量（50%乙醇（体积分数），70℃，2h），高锰酸钾消耗量（蒸馏水，60℃，2h），重金属（以Pb计，4%乙酸（体积分数），60℃，2h）	未发现不合格	/	/	/
2	歪头仿母乳系列PPSU奶瓶	盘州市攀朵拉母婴生活馆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路奥园广场二楼	/	杭州白贝壳实业股份有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路611号1号楼202室	容量:240mL型号:BC2306023	2024.11.01、2025.05.08	总迁移量（50%乙醇（体积分数），40℃，24h），高锰酸钾消耗量（蒸馏水，40℃，24h），总迁移量（50%乙醇（体积分数），70℃，2h），高锰酸钾消耗量（蒸馏水，60℃，2h），重金属（以Pb计，4%乙酸（体积分数），60℃，2h）	未发现不合格	/	/	/
3	贝亲自然实感III专供款宽口径PPSU奶瓶	黔西市伊家宝贝母婴用品三分店	贵州省毕节市黔西市莲城街道文化路福临国际小区门口	/	贝亲母婴用品（上海）有限公司	上海市青浦工业园区北盈路405号	240mL/1只装	货号:AA249	总迁移量（50%乙醇（体积分数），40℃，24h），高锰酸钾消耗量（蒸馏水，40℃，24h），总迁移量（50%乙醇（体积分数），70℃，2h），高锰酸钾消耗量（蒸馏水，60℃，2h），重金属（以Pb计，4%乙酸（体积分数），60℃，2h）	未发现不合格	/	/	/
4	玻璃宽口径奶瓶	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	/	厦门帝尔特企业有限公司	厦门市思明区湖滨北路金星路61-69号	160ml	20241018/20240611/20240820/货号:Y1022	总迁移量，高锰酸钾消耗量（蒸馏水，40℃，24h），铅（Pb）（4%乙酸（体积分数），22℃，24h），镉（Cd）（4%乙酸（体积分数），22℃，24h）	未发现不合格	/	/	/
5	新生玻璃奶瓶	凯里市金色小牛母婴生活馆	凯里市大十字街道韶山路74号凯里方圆荟购物广场C-3-005、006	图形	汕头市德丰盛妇幼用品有限公司	广东省汕头市潮阳区和平镇中寨新工业区	---	20250415/货号:GA135	总迁移量（50%乙醇（体积分数），40℃，24h），高锰酸钾消耗量（蒸馏水，40℃，24h），铅（Pb）（4%乙酸（体积分数），22℃，24h），镉（Cd）（4%乙酸（体积分数），22℃，24h）	未发现不合格	/	/	/
6	新生儿奶瓶	白云区孕婴世界母婴用品店	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路613号B栋B一层19、20、21、22、23、43、44、45、46、47号	图形	北京申创世纪信息技术有限公司	北京市朝阳区东三环中路39号院24号楼17层2001	240mL/TB-C04	检样:2025032820250228备样:20250328	总迁移量，高锰酸钾消耗量（蒸馏水，40℃，24h），铅（Pb）（4%乙酸（体积分数），22℃，24h），镉（Cd）（4%乙酸（体积分数），22℃，24h）	未发现不合格	/	/	/
7	贝亲自然实感III专供款宽口径彩绘玻璃奶瓶	思南县优康宝贝城北财富广场店	思南县思唐街道办事处城北社区思丰财富广场	/	贝亲母婴用品（上海）有限公司	上海市青浦工业园区北盈路405号	160mL	20250215、20250217、20240902/货号:AA258	总迁移量，高锰酸钾消耗量（蒸馏水，40℃，24h），铅（Pb）（4%乙酸（体积分数），22℃，24h），镉（Cd）（4%乙酸（体积分数），22℃，24h）	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	歪头仿母乳系列玻璃奶瓶	新蒲新区川梅母婴店(个体工商户)	新蒲新区新蒲街道日月星城店商铺1062-A-06/07场地	/	杭州白贝壳实业股份有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路611号1号楼202室	240ml/BC2306022	2024.06.19 2024.07.11	总迁移量, 高锰酸钾消耗量(蒸馏水, 40℃, 24h), 铅(Pb)(4%乙酸(体积分数), 22℃, 24h), 镉(Cd)(4%乙酸(体积分数), 22℃, 24h)	未发现不合格	/	/	/
9	吸管奶瓶	汇川区卡妞母婴用品店(个体工商户)	贵州省遵义市汇川区上海路街道南京路澳门路还房6幢1层2-1、2、3号	世喜	北京申创世纪信息技术有限公司	北京市朝阳区东三环中路39号院24号楼17层2001	300ml/TB36 检样:20250227 20250331 20241111 备样:20250227	(2025/04/07)	总迁移量(50%乙醇(体积分数), 40℃, 24h), 总迁移量(4%乙酸(体积分数), 40℃, 24h), 高锰酸钾消耗量(蒸馏水, 40℃, 24h), 总迁移量(50%乙醇(体积分数), 70℃, 2h), 高锰酸钾消耗量(蒸馏水, 60℃, 2h), 重金属(以Pb计, 4%乙酸(体积分数), 60℃, 2h)	未发现不合格	/	/	/
10	新生儿防胀气玻璃奶瓶	长顺县解亚旋孕婴世界连锁店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇长兴西路37号	图形	广州菲莱宝婴儿用品有限公司	广州市花都区新雅街朝胜路15号	150ml/B8619	(2025/04/07)	总迁移量, 高锰酸钾消耗量(蒸馏水, 40℃, 24h), 铅(Pb)(4%乙酸(体积分数), 22℃, 24h), 镉(Cd)(4%乙酸(体积分数), 22℃, 24h)	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域童车产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童推车	兴义市仁琦小霸王孕婴用品欢乐橙店(个体工商户)	兴义市桔山办欢乐橙购物中心3楼8-416A号	图形	中山宝宝好童车有限公司	广东省中山市古镇镇信腾路18号	型号:QX1	2024-08-19/批号:C2408016	材料质量, 特定可迁移元素最大限量, 金属表面, 燃烧性能, 外露的开口管子, 危险夹缝, 剪切和挤夹点, 锐利边缘和尖端, 小零件, 外露突出物, 机械部件的连接, 卧兜的最小内部高度, 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度, 推车的适用年龄, 卧兜和座兜连接在车架上的装置, 稳定性, 手把强度, 制动装置, 折叠锁定装置, 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性, 束缚系统的强度, 安全带扣的强度, 车轮的强度, 动态耐久性测试, 撞击强度, 静态强度	未发现不合格	/	/	/
2	二合一三轮车	钟山区周悠母婴用品店(个体工商户)	贵州省六盘水市钟山区凤凰街道碧云路与麒麟路交叉口西北侧万达广场【1BF-B-01】层	/	杭州白贝壳实业股份有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路611号1号楼202室	产品型号:BC2210004-4	/	特定可迁移元素最大限量, 燃烧性能, 机械强度, 锐利边缘, 锐利尖端, 外露突出物, 剪夹点, 小零件, 行驶稳定性, 连接紧固件, 防护罩帽, 把立管插入深度标记, 把立管的强度, 把横管, 把横管两端, 把立管夹紧装置, 鞍管插入深度, 鞍座调节夹紧装置, 冲击强度, 靠背结构牢固性, 辅助推杆强度, 脚蹬离地高度	未发现不合格	/	/	/
3	儿童推车/多功能儿童推车	黔西县宝贝之家母婴用品文化路店	贵州省毕节市黔西县文化路龙山城市花园2栋1-11号	/	宁波睿好婴童用品有限公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路63号	产品型号:PS102	2025.04/批次号:25NX012	材料质量, 特定可迁移元素最大限量, 金属表面, 燃烧性能, 外露的开口管子, 危险夹缝, 剪切和挤夹点, 锐利边缘和尖端, 小零件, 外露突出物, 机械部件的连接, 卧兜的最小内部高度, 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度, 推车的适用年龄, 卧兜和座兜连接在车架上的装置, 稳定性, 手把强度, 制动装置, 折叠锁定装置, 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性, 束缚系统的强度, 安全带扣的强度, 车轮的强度, 动态耐久性测试, 撞击强度, 静态强度	未发现不合格	/	/	/
4	喜德盛儿童自行车	安顺开发区喜德盛自行车店	贵州省安顺开发区西航路泰翔大厦1幢1层6号、7号商铺	/	深圳市喜德盛自行车股份有限公司	深圳市光明新区公明办事处楼村社区振兴路26号	镁爵士(My jazz)14寸	/	锐利边缘, 外露突出物, 突出物禁区, 保护装置和螺钉, 制动系统, 阀把尺寸, 制动系统的强度(手闸), 手闸性能试验, 把横管, 把横管的把套, 把立管, 车把稳定性, 车把部件的强度, 冲击试验(重物落下), 冲击试验(车架/前叉组合件落下), 车轮(间隙), 前轮夹持力, 后轮夹持力, 地面间隙, 足尖间隙, 脚蹬/曲柄部件动态试验, 限制尺寸, 鞍管, 鞍座调节夹紧装置, 鞍座的强度, 驱动系统静负荷试验, 链罩, 平衡轮(尺寸)	未发现不合格	/	/	/
5	便携式婴儿车	凯里市金色小牛母婴生活馆	凯里市大十字街道韶山路74号凯里方圆荟购物广场C-3-005、006	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	LD650	2023 11 09/SK2339002	材料质量, 特定可迁移元素最大限量, 金属表面, 燃烧性能, 外露的开口管子, 危险夹缝, 剪切和挤夹点, 锐利边缘和尖端, 小零件, 外露突出物, 机械部件的连接, 卧兜的最小内部高度, 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度, 推车的适用年龄, 卧兜和座兜连接在车架上的装置, 稳定性, 手把强度, 制动装置, 折叠锁定装置, 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性, 束缚系统的强度, 安全带扣的强度, 车轮的强度, 动态耐久性测试, 撞击强度, 静态强度	未发现不合格	/	/	/
6	儿童推车	罗甸县萌贝蓓母婴生活馆	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠中央广场B区7栋7-9号	/	安徽呵宝儿童用品有限公司	安徽省合肥经济技术开发区蓬莱路602号	型号:HP-712	2025年3月13日	材料质量, 特定可迁移元素最大限量, 金属表面, 燃烧性能, 外露的开口管子, 危险夹缝, 剪切和挤夹点, 锐利边缘和尖端, 小零件, 外露突出物, 机械部件的连接, 卧兜的最小内部高度, 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度, 推车的适用年龄, 卧兜和座兜连接在车架上的装置, 稳定性, 手把强度, 制动装置, 折叠锁定装置, 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性, 束缚系统的强度, 安全带扣的强度, 车轮的强度, 动态耐久性测试, 撞击强度, 静态强度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
7	便携式儿童推车	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	/	镇江艺高儿童用品有限公司	江苏省镇江市润州工业园区强凌北路	560×400×180mm/MBCA001	2025年3月31日	材料质量, 特定可迁移元素最大限量, 金属表面, 燃烧性能, 外露的开口管子, 危险夹缝, 剪切和挤压点, 锐利边缘和尖端, 小零件, 外露突出物, 机械部件的连接, 卧兜的最小内部高度, 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度, 推车的适用年龄, 卧兜和座兜连接在车架上的装置, 稳定性, 手把强度, 制动装置, 折叠锁定装置, 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性, 束缚系统的强度, 安全带扣的强度, 车轮的强度, 动态耐久性测试, 撞击强度, 静态强度	未发现不合格	/	/	/	
8	儿童滑行车	江口县熊爸天下母婴生活馆	江口县双江街道梵净山大道梵景铭苑C9栋22号	/	平乡县华浩儿童玩具有限公司	河北省邢台市平乡县河古庙镇路家庄	HSW-009	/	机械与物理性能(正常使用), 机械与物理性能(可预见的合理滥用), 材料, 小零件, 小球, 可触及的金属或玻璃边缘, 功能性锐利边缘, 金属玩具边缘, 模塑玩具边缘, 外露螺栓或螺纹杆的边缘, 可触及的锐利尖端, 功能性锐利尖端, 突出物, 把手和其他类似的管子, 金属丝和杆件, 36个月以下儿童使用的拖拉玩具上的绳索或弹性绳, 带有折叠机构的其他玩具, 铰链间隙, 刚性材料上的圆孔, 活动部件间的间隙, 乘骑玩具的传动链或皮带, 其他驱动机构, 弹簧, 可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性, 不可用脚起稳定作用的玩具的侧倾稳定性, 前后稳定性, 乘骑玩具及座位的超	不合格	见前后稳定性项目测试结果	机械与物理性能(正常使用):按标准第4.1条要求(GB 6675.2-2014)	/	
									向前: 不倾倒 向后: 倾倒	前后稳定性:按标准第4.15.1.3条要求(GB 6675.2-2014)	/	带有可更换电池的电池 玩具的说明书未包含标 准第7.4条中相应内容	标识和说明:按标准第7章要求(GB 19865-2005)	/
									未发现不合格	/	/	/	/	
9	便携式婴儿车	播州区金貳牛母婴用品店(个体工商户)	遵义市播州区桂花桥街道桂花社区大恒名城8幢1层4-8号商铺	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	型号:LD450	/	材料质量, 特定可迁移元素最大限量, 金属表面, 燃烧性能, 外露的开口管子, 危险夹缝, 剪切和挤压点, 锐利边缘和尖端, 小零件, 外露突出物, 机械部件的连接, 卧兜的最小内部高度, 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度, 推车的适用年龄, 卧兜和座兜连接在车架上的装置, 稳定性, 手把强度, 制动装置, 折叠锁定装置, 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性, 束缚系统的强度, 安全带扣的强度, 车轮的强度, 动态耐久性测试, 撞击强度, 静态强度	未发现不合格	/	/	/	
10	儿童推车	贵州孩子王儿童用品有限公司遵义时代天街店	贵州省遵义市红花岗区大连路168号时代天街负一层-1C-17、-1C-18	/	湖北省泽泰婴童用品有限公司	湖北省荆州市监利市容城镇长江路333号	产品型号:T2-2	/	材料质量, 特定可迁移元素最大限量, 金属表面, 燃烧性能, 外露的开口管子, 危险夹缝, 剪切和挤压点, 锐利边缘和尖端, 小零件, 外露突出物, 机械部件的连接, 卧兜的最小内部高度, 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度, 推车的适用年龄, 卧兜和座兜连接在车架上的装置, 稳定性, 手把强度, 制动装置, 折叠锁定装置, 可拆卸卧兜或座兜的连接装置的强度和耐用性, 束缚系统的强度, 安全带扣的强度, 车轮的强度, 动态耐久性测试, 撞击强度, 静态强度	未发现不合格	/	/	/	

贵州省市场监管局2025年流通领域儿童爬行垫（儿童地垫）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	儿童爬行垫	凯里市庆怀百货超市（个体工商户）	凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	临沂畅合商贸有限公司	山东省临沂市兰山区义堂镇王家朱里村	---	产品型号:5mm	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	/
2	益智玩具多功能垫	荔波县亿佳商贸有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道财富广场二楼	图形	漳州市婴之力婴童用品有限公司	诏安县白洋乡湖美村连站大道边	F026	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	/
3	儿童爬行垫	贵州孩子王儿童用品有限公司云岩分店	贵州省贵阳市云岩区金阳南路与北京西路交叉口贵阳印象城第三层第L310-4、L311号商铺	/	浙江润阳新材料科技股份有限公司	浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号	1500*2000*10mm/宝贝农场	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	/
4	儿童爬行垫	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	/	浙江润阳新材料科技股份有限公司	浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号	1660*1130*20mm(单片:580*580*20mm)/森林动物	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	/
5	静态塑胶玩具/XPE儿童爬行垫（彩印）系列	沃尔玛（贵州）百货有限公司遵义纪念广场分店	贵州省遵义市红花岗区老城新街A区	/	广东富利时实业有限公司	广东省惠州市博罗县长宁镇第一工业区	童话小屋FS02.2	/	机械与物理性能（正常使用、可预见的合理滥用）、可迁移元素、增塑剂、易燃性能	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域安抚奶嘴产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
1	扁头安抚奶嘴	兴仁市林琦小霸王孕婴童生活馆里仁店(个体工商户)	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路	/	华逸母婴用品有限公司	台州市黄岩新前工业区兆丰路21号	3+th month	NO:T6315	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑(MBT)释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、材料、结构、抗冲击性能、抗刺穿性能、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	/	
2	世喜白+黑安抚奶嘴(新生儿款)	盘州市攀朵拉母婴生活馆	贵州省六盘水市盘州市亦资街道凤鸣北路奥园广场二楼	图形	北京申创世纪信息技术有限公司	北京市朝阳区东三环中路39号院24号楼17层2001	0-3个月/Months	生产日期:2025-04-29	型号:DN01	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑(MBT)释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、材料、结构、抗冲击性能、抗刺穿性能、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	/
3	贝亲萌柔伙伴硅橡胶安抚奶嘴	安顺市平坝区孕婴世界奶粉三店	安顺市平坝区安平街道中山南路东风大厦1层7号	/	贝亲母婴用品(常州)有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	S	检样:2025-03-12 2024-06-17 备样:2024-10-19 2025-02-18/货号:N981	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑(MBT)释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、材料、结构、抗冲击性能、抗刺穿性能、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	/	
4	安抚奶嘴	罗甸县贝贝拉姆母婴店	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B-5B-1-1号门面	/	贝亲母婴用品(常州)有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	L号	检样:2025-02-15 2025-02-17 2025-03-19 备样:2025-03-19 2025-02-17/货号:N1005	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑(MBT)释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、材料、结构、抗冲击性能、抗刺穿性能、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	/	
5	贝亲安抚奶嘴	德江县殷晓娜优康母婴生活馆	德江县玉水街道时代上层6栋1单元负一楼2号	/	贝亲母婴用品(常州)有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区凤林南路188号	M号	货号:N1001	挥发性化合物含量、特定元素的迁移、2-巯基苯并噻唑(MBT)释放量和抗氧化剂释放量、邻苯二甲酸酯、N-亚硝胺释放量、N-亚硝基物质释放量、材料、结构、抗冲击性能、抗刺穿性能、抗扯性能、把手、塞子和/或盖的保持力、咬扯耐久性能、旋转耐久性、完整性、消费品包装、产品信息	未发现不合格	/	/	/	

贵州省市场监管局2025年流通领域老年服装产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	圆领T恤	安龙县乔克马丁男装	安龙县招堤街道办事处马场口23号	/	广州龙之雨服饰有限公司	广州市白云区三元里大道路合益街26-30号九楼J901-20	检样:185/100A 备样:175/92A	款号:422427011	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
2	短袖POLO衫	安龙县乔克马丁男装	安龙县招堤街道办事处马场口23号	/	广州龙之雨服饰有限公司	广州市白云区三元里大道路合益街26-30号九楼J901-20	检样:175/92A 备样:170/88A	款号:421136105	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
3	桑蚕丝翻领T恤	安龙县阿韦服装店	贵州省黔西南州安龙县招堤街道市府路写字楼1号	/	广州三十六季商贸有限公司	广州市天河区华观路1963号1栋323-105房	检样:56 备样:54	货号:9242086682	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
4	短袖衬衫	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	/	上海泰初服饰有限公司	上海市奉贤区奉城镇宏达路175号	检样:190/108A 备样:185/104A	/	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
5	男翻领POLO衫	兴义大润发商业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山路与规划路交汇处(兴义商城)	JVELS	东莞市宜格妃服饰有限公司	东莞市虎门镇北面区鱼鳞岗第一幢	检样:185/100A 备样:180/96A	款号:X34276	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
6	T恤衫	六枝特区文娟服饰店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(阳光超市楼下)	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:190/104A 备样:175/92A	货号:111F30606410	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
7	男套头卫衣	盘州市渝航服装店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界购物中心1B-023/024号商铺	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	检样:175/92A 备样:165/84A	货号:11224302146-002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	小衫2	水城区依为服装店(个体工商户)	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界-1层门面	图形	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路102号2楼	检样:185/104A 备样:175/96A	货号:S8015AL	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
9	针织衫	钟山区章静燕服装店	贵州省六盘水市钟山区万达商业广场【1B】区域部分	/	宁波太平鸟风尚服饰有限公司	浙江省宁波高新区新晖南路258号3-1	检样:170/88A 备样:165/84A	货号:B1EEF2231L1	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
10	男针织翻领短袖T恤	赫章顺娟服装店(个体工商户)	赫章县双河街道前河社区通州文化商业街04幢1-9号门面	贵人鸟	福建贵人鸟体育科技有限公司	中国福建晋江陈埭沟西贵人鸟工业大厦	检样:170/88A 备样:160/80A	货号:T2242423-2	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
11	T恤衫	晋江七匹狼金筑服装销售有限公司大方摩尔城营业部	贵州省毕节市大方县红旗街道庆云社区迎宾大道佳鑫摩尔城D1栋3楼C1-035	/	福建七匹狼实业股份有限公司	福建晋江市金井镇南工业区	检样:185/100A 备样:170/88A	货号:111F20606409	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
12	T恤衫	黔西市林扬梅服装店(个体工商户)	黔西市莲城街道文化路杜鹃花大酒店斜对面	/	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:82FM235821-084	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
13	针织T恤衫	金沙县花花公子服装店	金沙县鼓场街道黎明社区朗月广场B区1层123号	PLAYBOY	广东汉邦实业有限公司	东莞市万江街道万道路金运楼二楼	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:1323101837	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
14	短袖翻领T恤	织金县嘉浩男装店(个体工商户)	织金县双堰街道新华北路219号	/	深圳马堡尼服饰有限公司	深圳市罗湖区黄贝路中山花园大厦1栋406A室	检样:54 备样:52	款号:MA826005	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
15	POLO衫	七星关区鱼儿服饰店	贵州省毕节市七星关区三板桥街道办南部新区地下一层2515B1F0009号	/	快鱼服饰有限公司	浙江省杭州市上城区九堡街道创智绿谷发展中心9幢11层	检样:180/96A 备样:175/92A	款号:15L1002	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	高档提花衬衣	普定衣邦客服装店(个体工商户)	贵州省安顺市普定县玉秀街道中轴大道星博国际广场负一楼9号	图形	常熟市佳源服饰制衣厂	常熟市辛庄镇洞港泾村	检样:180/100A 备样:175/96A	货号:8532	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
17	针织长裤综训系列	镇宁自治县叁陆壹度服装店	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道民族文化广场	/	三六一度(福建)体育用品有限公司	福建省晋江市陈埭镇江头工业区	检样:170/76A 备样:165/72A	款号:552524710	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
18	T恤	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	图形	广州阿尔皮纳服饰有限公司	广州市花都区镜湖大道35号洪鑫工业园一栋三楼自编A区	检样:190/104A 备样:185/100A	货号:DTDX3055097	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
19	女上衣	紫云自治县百联商贸有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	图形	东阳市秋之歌服饰有限公司	浙江省东阳市平川路260号	检样:175/96A 备样:190/92A	货号:Q30121	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
20	男休闲速干裤	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	长相依	义乌市长相依服饰有限公司	浙江省义乌市苏溪工业区苏华街15号	检样:190/115 备样:180/105	货号:C82069	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
21	短袖POLO	凯里市智购立方超市(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道方圆荟购物广场A-1-006、A-1-010、A-1-011、A-1-012、A-1-013、A-1-014、A-1-024、A-1-025、A-1-026号	/	北京美和袋鼠品牌管理有限责任公司	北京市朝阳区双桥三间房地区DREAM2049国际文创产业园C06栋	检:185/104A 备:170/92A	款号:KO222AP2601	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	休闲短裤	凯里市智购立方超市(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道方圆荟购物广场A-1-006、A-1-010、A-1-011、A-1-012、A-1-013、A-1-014、A-1-024、A-1-025、A-1-026号	/	北京美和袋鼠品牌管理有限责任公司	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢5层10608	检样:185/92A 备样:170/80A	款号:KO222AP2701	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
23	小衫	凯里市智购立方超市(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道方圆荟购物广场A-1-006、A-1-010、A-1-011、A-1-012、A-1-013、A-1-014、A-1-024、A-1-025、A-1-026号	/	上海帛妍服饰有限公司	浙江省杭州市临平区新纺路18号1幢	检: 165/88A 备: 155/80A	款号:L2276660	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
24	男针织T恤衫	凯里市嘉吉名品服装店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路5号第3幢1层1-8号门面	/	报喜鸟控股股份有限公司	浙江温州报喜鸟工业区	180/100A	货号:EST251076U111	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
25	男针织T恤衫	凯里市嘉吉名品服装店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路5号第3幢1层1-8号门面	/	报喜鸟控股股份有限公司	浙江温州报喜鸟工业区	检样:180/100A 备样:175/96A	货号:EST252059U111	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
26	针织T恤衫	刘志勇	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处中心城天街4栋1层12-15号	/	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	170/84A	货号:25XTX5031S	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	针织T恤衫	刘志勇	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处中心城天街4栋1层12-15号	/	利郎（中国）有限公司	晋江市科技工业园区	170/84A	货号:25XTX9011Y	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
28	商务休闲裤	贵定县新来服装店（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路中兴大楼1栋1层5号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:175/90B 备样:170/82A	货号:965B9410	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
29	长袖T恤	贵定县新来服装店（个体工商户）	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道红旗路中兴大楼1栋1层5号	/	上海杜西尼服饰有限公司	上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢J	检样:185 备样:180	货号:924C9039	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
30	T恤	瓮安县卡帝乐鳄鱼男装店（个体工商户）	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区红军路2号ABC幢1-30号	/	上海婉格实业有限公司	上海市闵行区平阳路258号1层	检样:185/104A 备样:180/100A	货号:K9F7MS023	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
31	T恤	瓮安县卡帝乐鳄鱼男装店（个体工商户）	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处广场社区红军路2号ABC幢1-30号	/	上海婉格实业有限公司	上海市闵行区平阳路258号1层	检样:180/100A 备样:170/92A	货号:K9F7MS025	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
32	翻领无痕短T恤	贵阳市经济开发区骏泰服装店（个体工商户）	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处黄河路榕贵大厦一层A号174号	/	索歌服饰（上海）有限公司	上海市嘉定工业区叶城路1630号8幢10036室	检样:180/100A 备样:175/96A	货号:C42101361A	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
33	天丝棉带扣衫	贵州易传盛商贸有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇白沙路340号绿地新都会2、3、4、5号楼负二层	图形	义乌市子衿服饰有限公司	浙江省义乌市北苑街道春晗三区173幢5单元4楼402室（自主申报）	检样:185/104A 备样:175/96A	货号:2598	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	短袖POLO	沿河县和平镇与狼共舞男装	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平街道江华商贸中心11号门面	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门市翔安区民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	170/88A	款号:9550140652500	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
35	针织休闲上衣	沿河县和平镇与狼共舞男装	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平街道江华商贸中心11号门面	与狼共舞	厦门与狼共舞时装有限公司	厦门翔安民安街道莲亭路816号12号楼501单元A区	检样:180/96A 备样:170/88A	款号:8350140606900	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
36	针织T恤衫	沿河林甲治服装店	贵州省沿河土家族自治县团结街道团结大道472号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:6502T28701	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
37	T恤	德江县衣博汇服装店	德江县玉溪尚府4栋3楼	/	江苏王子车服饰有限公司	江苏省常熟市常昆工业园E区	检样:50(175/92A) 备样:52(180/96A)	货号:W825039	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
38	T恤	德江县衣博汇服装店	德江县玉溪尚府4栋3楼	/	普宁市流沙新億泰制衣厂	普宁市流沙南街道光草洋村幼儿园片16幢	50(175/92A)	货号:H-825233#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
39	针织T恤衫	凤冈县林毅男装店	凤冈县龙泉街道三坝社区龙凤大道幸福城15号	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:185/100A 备样:165/84A	货号:942T28019	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
40	针织T恤衫	凤冈县林毅男装店	凤冈县龙泉街道三坝社区龙凤大道幸福城15号	/	上海富铤服饰有限公司	上海市金山区海丰路65号2923室	检样:185/100A 备样:180/96A	货号:152T28156	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
41	金肤雅简约短T恤	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	金肤雅	浙江金肤雅家居用品有限公司	浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园4-92	175/92A	货号:B8007	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	T恤/打底	湄潭县依为服装店(个体工商户)	湄潭县湄江街道湄江社区太阳城负一层-1号商铺	图形	广州冰马服饰有限公司	广州市天河区科韵路	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:2521030019-60	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
43	T恤衫	邹孝娟	务川县丹砂街道保元城市广场四组团1号楼1-36	/	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:170/88A 备样:165/84A	货号:82FM236221-001	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
44	T恤衫	邹孝娟	务川县丹砂街道保元城市广场四组团1号楼1-36	/	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:180/96A 备样:170/88A	货号:82FM234121-147	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
45	针织T恤衫	余庆县猛威男装店	余庆县子营街道中华中路301号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:185/100A 备样:175/92A	货号:6502T28075	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
46	针织T恤衫	余庆县猛威男装店	余庆县子营街道中华中路301号	/	上海驰猛服饰有限公司	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:8502T26701	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
47	T恤/polo	修文县漠士服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都合力超市外租区A-18号	MOST	浙江漠士服饰有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道五星工业区五星路747号	检样:170/88A 备样:165/84A	货号:C52211076	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/
48	T恤衫	息烽陈余服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市息烽县永阳街道河滨路水栖怡园A幢1层1-6号	/	才子服饰股份有限公司	福建省莆田市城厢区东海镇海头工业区	检样:175/92A 备样:170/88A	货号:82FM219921-140	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
49	连衣裙	开阳衣潮汇服装有限公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道云开居委会云开国际购物中心负一层01G1001N商铺	/	武汉龙邦泰服饰有限公司	武汉市黄陂区横店街道盘龙大道爱帝时尚产业园F4栋	检样:3XL 备样:XL	款号:08318	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	不合格	锦纶 86.3 氨纶 13.7 (结合公定回潮率含量)	纤维含量:面料(标称): 锦纶 60 氨纶 10 涤纶 30 (FZ/T 81004-2022)	/
50	T恤	乌当区多衣库服装店(个体工商户)	贵州省贵阳市乌当区观溪路街道新天卫城红景街区负一层(贵阳乌当宾隆百货销售公司内)	亨果	普宁市流沙新億泰制衣厂	普宁市流沙南街道光草洋村幼儿园片16幢	检样:180/96A 备样:175/92A	货号:H-825377#	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐干洗色牢度、纤维含量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域老年鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	男潮流休闲鞋	贞丰县李宁服饰店	贞丰县永丰街道金桂苑1-1-16-17	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	检样:265 255 备样:260	/	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
2	男/女运动鞋(跑鞋)	兴仁市郎龙萍服装长兴路店(个体工商户)	兴仁市东湖街道长兴路130号	图形	匹克(中国)有限公司	泉州市惠安县城南工业区	检样:260 (2.5) 255 (2.5) 备样:250 (2.5)	货号:EX251177H	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
3	男/女运动鞋(跑鞋)	兴仁市郎龙萍服装长兴路店(个体工商户)	兴仁市东湖街道长兴路130号	图形	匹克(中国)有限公司	泉州市惠安县城南工业区	检样:245 (1.5) 240 (1.5) 备样:235 (1.5)	货号:EXT53328H	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
4	男缓震型跑鞋	盘州市渝航服装店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界购物中心1B-023/024号商铺	/	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区	检样:245 (2.5) 备样:250 (2.5)	货号:11124103092-006	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
5	奥林康休闲鞋59#	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区钟山中路太阳商业广场	/	深圳市奥林康商贸有限公司	深圳市宝安区洲石路宝洲工业区1栋3楼	检样:260 (2.5) 255 (2.5) 备样:245 (2.5)	2025-05-08/8059-1	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
6	男时尚休闲鞋	威宁县如慈服装店	威宁县六桥街道解放路新世纪广场	图形	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:265 (2.5) 260 (2.5) 备样:255 (2.5)	检样:2025-05-26 备样:2025-05-27/货号:54501519	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
7	女畅走鞋	赫章顺娟服装店(个体工商户)	赫章县双河街道前河社区通州文化商业街04幢1-9号门面	/	泉州贵人鸟体育用品有限公司	中国福建晋江贵人鸟工业大厦	检样:245 (2.0) 240 (2.0) 备样:235 (2.0)	货号:C245350-D	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	男鞋	何洪菊(个体工商户)	纳雍县雍熙街道办工贸街	/	博菲珂特品牌发展(上海)有限公司	上海市闵行区宜山路2000号20幢1202室	检样:255mm (2.5) 250mm (2.5) 备样:240mm (2.5)	货号:PF392191403	帮底剥离强度, 鞋帮拉出强度, 成鞋耐折性能, 外底耐磨性能, 鞋跟结合力, 成型底鞋跟硬度, 衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度, 安装勾心或其他刚性支撑材料的要求, 勾心纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 勾心弯曲性能, 可分解致癌芳香胺染料, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
9	男休闲鞋	百里杜鹃迈森精品鞋服店(个体工商户)	贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡跑马村跑马组(租赁黄家定房屋)	图形	泉州华辉马克鞋业有限责任公司	晋江市陈埭镇江头工业区	检样:255 (2.5) 250 (2.5) 备样:245 (2.5)	货号:8206	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
10	男式运动鞋	迪卡侬(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	/	迪脉(上海)企业管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号7层805室	检样:265 (3.0) 备样:260 (3.0)	/	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
11	女式运动鞋	迪卡侬(上海)体育用品有限公司贵阳龙洞堡分公司	贵州省贵阳市南明区机场路9号负一层部分	DECATHLON	迪脉(上海)企业管理有限公司	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道2238号7层805室	检样:245 (3.0) 备样:240 (3.0)	/	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
12	休闲健步鞋	普定衣邦客服装店(个体工商户)	贵州省安顺市普定县玉秀街道中轴大道星博国际广场负一楼9号	图形	石家庄市实在人鞋业有限公司	河北省石家庄市高邑县经济开发区西区	检样:265 260 备样:255	货号:50670CL	帮底剥离强度, 成鞋耐折性能, 外底耐磨性能, 衬里和内垫摩擦色牢度, 成型底鞋跟硬度, 可分解致癌芳香胺染料含量, 游离或可部分水解的甲醛含量	未发现不合格	/	/	/
13	男跑鞋	安顺市平坝区祖正宇服饰店	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道中山中路1-1-6、1-1-7号杨家坝路口旁	/	泉州贵人鸟体育用品有限公司	中国福建晋江贵人鸟工业大厦	检样:260 (2.5) 265 (2.5) 备样:255 (2.5)	检样:2024-12-27 2024-12-29 备样:2024-12-27 货号:P252049-B	底墙与帮面剥离强度, 成鞋耐折性能, 外底耐磨性能, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 可分解致癌芳香胺染料, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	WL (AB)-1007型运动鞋	凯里市智购立方超市(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道方圆荟购物广场A-1-006、A-1-010、A-1-011、A-1-012、A-1-013、A-1-014、A-1-024、A-1-025、A-1-026号	/	上海回力鞋业有限公司	上海市杨浦区昆明路1100号	检: 255 (2.5) 备: 245 (2.5)	2025-03-19/WL (AB) -100706	底墙与帮面剥离强度, 成鞋耐折性能, 外底耐磨性能, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 可分解致癌芳香胺染料, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
15	WXJ (TJ)-0158型休闲健康鞋	凯里市智购立方超市(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道方圆荟购物广场A-1-006、A-1-010、A-1-011、A-1-012、A-1-013、A-1-014、A-1-024、A-1-025、A-1-026号	/	上海回力鞋业有限公司	上海市杨浦区昆明路1100号	检: 265 (2.5) 270 (2.5) 备: 250 (2.5)	WXJ (TJ) -015820	底墙与帮面剥离强度, 成鞋耐折性能, 外底耐磨性能, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 可分解致癌芳香胺染料, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
16	男鞋	凯里市嘉吉名品服装店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路5号第3幢1层1-8号门面	/	报喜鸟控股股份有限公司	浙江温州报喜鸟工业区	检样:240 (2.5) 245 (2.5) 备样:250 (2.5)	2024-11-10/货号:TLP251206 U111	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
17	男休闲鞋	凯里市菊琴皮鞋店	凯里市大十字地下商业街韶山路126、128#	/	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙敖公路A-888号	检样:255 (2.5) 250 (2.5) 备样:240 (2.5)	/	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
18	男跑步鞋	贵定县杨安明百货店一店	贵定县金南街道大都会3-4号门面	/	中乔体育股份有限公司	中国·福建晋江市溪边工业区	检样:250 (2.5) 备样:250 (2.5)	检样:2024-12-18 备样:2024-11-16/货号:QDB023252 231	底墙与帮面剥离强度, 成鞋耐折性能, 外底耐磨性能, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 可分解致癌芳香胺染料, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	男跑步鞋	贵定县杨安明百货店一店	贵定县金南街道大都会3-4号门面	/	中乔体育股份有限公司	中国·福建晋江市溪边工业区	检样:265 (2.5) 250 (2.5) 备样:245 (2.5)	检样:2024-11-20 2024-11-18 备样:202-11-25/货号:QDB023252216	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
20	运动鞋	贵州滔搏体育用品有限公司南明第十七分公司	贵州省贵阳市南明区遵义路街道遵义路328号贵阳万象城LG130、LG112号[遵义办事处]	/	阿迪达斯体育(中国)有限公司	苏州工业园区唯胜路508号	检样:255 245 备样:240	/	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
21	男缓震保护跑鞋	铜仁市碧江区竞速运动鞋服店(个体工商户)	铜仁市碧江区锦江街道大江坪社区锦江南路江华明都大底盘1-7、1-8号门面	/	李宁(中国)体育用品有限公司	北京市北京经济技术开发区(通州)兴光五街8号1-8幢	检样:270 265 备样:240	/	底墙与帮面剥离强度,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫耐摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
22	男休闲鞋	铜仁市碧江区平平皮鞋店	铜仁市碧江区民主路15号地王广场	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:265 (2.5) 255 (2.5) 备样:245 (2.5)	检样:2025-03-15 备样:2025-03-12	耐折性能,外底耐磨性能,剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
23	男休闲鞋	铜仁市碧江区平平皮鞋店	铜仁市碧江区民主路15号地王广场	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:245 (2.5) 备样:250 (2.5)	检样:2024-10-30 2024-11-06 备样:2024-10-31	耐折性能,外底耐磨性能,剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
24	闰月鞋(女)	道真自治县足力健鞋业店(个体工商户)	贵州省遵义市道真自治县尹珍街道新城社区天桥一网格734栋1楼门面	/	足力健老龄产业发展有限公司	睢县产业集聚区世纪大道88号(恒山路与世纪大道交叉口向北200米)	检样:250 (2.0) 245 (2.0) 备样:235 (2.0)	检样:2025-02-21 2025-02-25 备样:2025-02-25/货号:25123004A	耐折性能,外底耐磨性能,剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
25	男休闲鞋	正安县龙柠鞋帽销售店(个体工商户)	正安县凤仪街道桃园社区东方新城兴隆苑5栋80号门面	/	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检样:255 (2.5) 245 (2.5) 备样:250 (2.5)	检样:2025-03-10 备样:2025-03-13	耐折性能,外底耐磨性能,剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解有害芳香胺,游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	女休闲鞋	绥阳县卢泽芹鞋店	绥阳县洋川街道诗乡大道137号	/	蜘蛛王集团有限公司	浙江省永嘉县瓯江三桥工业区	检样:235 (1.5) 250 (1.5) 备样:240 (1.5)	2025-06-16	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
27	男轻户外鞋	桐梓县节节金升服装店	贵州省桐梓县娄山关街道南街129号	/	泉州贵人鸟体育用品有限公司	中国福建晋江贵人鸟工业大厦	检验:260 (2.5) 265 (2.5) 备样:255 (2.5)	2024-11-16/货号:D251201-D	底墙与帮面剥离强度, 成鞋耐折性能, 外底耐磨性能, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫耐摩擦色牢度, 可分解致癌芳香胺染料, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
28	男休闲鞋	龙里县项秀财皮鞋店	龙里县冠山街道正大街7号120	/	蜘蛛王集团有限公司	浙江省永嘉县瓯江三桥工业区	检样:255 (2.5) 250 (2.5) 备样:240 (2.5)	2025-05-26	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
29	男休闲鞋	龙里县项秀财皮鞋店	龙里县冠山街道正大街7号120	/	蜘蛛王集团有限公司	浙江省永嘉县瓯江三桥工业区	检样:245 (2.5) 备样:260 (2.5)	2024-06-25 2024-06-21 备样:2024-06-21/--	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/
30	男子跑步鞋	清镇胜道体育服装店	贵州省贵阳市清镇市百花新城百马大道2号路的贵阳清镇新城吾悦广场第1层编号为1039号商铺	NIKE	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:250 (2.5) 255 (2.5) 备样:250 (2.5)	产品货号:DR2695-002	耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解有害芳香胺, 游离或可部分水解的甲醛	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域老视成镜产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	老视镜	普安县金桥百汇精益眼镜店	普安县南湖街道金桥百汇7栋1-25号	/	深圳市欧美雅科技有限公司	深圳市布吉百合酒店商务公寓27C-27D	+1.00D 瞳距OD=62	生产日期： 2012-01-10	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
2	老视镜	普安县金桥百汇精益眼镜店	普安县南湖街道金桥百汇7栋1-25号	/	深圳市欧美雅科技有限公司	深圳市布吉百合酒店商务公寓27C-27D	+1.50D PD=62	生产日期： 2013-03-01	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
3	老视镜	晴隆县大光明眼镜一店	贵州省黔西南州晴隆县北街县政府对面	图形	台州市俊博眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西工业区7-275号	+3.00D OCD=64	生产批号： Q0240230921	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	右 + 0.15, 左 + 1.59	光学中心单侧水平偏差：光学中心单侧水平允差为 ± 1.0	/
4	老视镜	晴隆县大光明眼镜一店	贵州省黔西南州晴隆县北街县政府对面	/	上海舒亮光学眼镜有限公司	上海市奉贤安泰路38号4-28室	OCD61MM +2.50D	2022年06月	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
5	奥尚	兴义市镜尚美眼镜批发城	贵州省黔西南州兴义市桔山街道梦乐城负一楼	图形	台州市华星光光学有限公司	台州市临海杜桥镇杜南大道588号	+3.50D OCD=62mm	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
6	防蓝光老视镜	兴义市镜尚美眼镜批发城	贵州省黔西南州兴义市桔山街道梦乐城负一楼	/	厦门冠圣视光贸易有限公司	厦门市湖里区园山北三里1号325室	+1.00D OCD=62mm	生产日期:2024-09-28	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
7	老视成镜	六枝特区精益眼镜店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(二小门面)	图形	鹰潭万成光学科技有限公司	鹰潭市余江区中童产业园美亚路	+2.50D OCD=62 型号： AX3100	生产批号:20211201	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
8	奥尚	红果茂昌眼镜商行	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道合力生活广场超市门口	图形	台州市华星光光学有限公司	台州市临海杜桥镇杜南大道588号	+4.00D OCD=62mm	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	导视®老视镜	红果茂昌眼镜商行	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道合力生活广场超市门口	图形	温州市思拓者光学有限公司	温州市瓯海区娄桥街道东耕村吹台西路110号	+1.50D PD=63±2mm	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	基本相似且左右对齐，装配后有明显缝隙	配装质量：镜片与镜圈的几何形状：应基本相似且左右对齐，装配后无明显缝隙	/
10	老视镜	贵州徐氏雪亮眼镜销售有限公司	贵州省六盘水市水城区双水街道龙井路双水中心商住楼1层门面	/	临海市繁华眼镜厂	临海市杜桥镇燕库村水门路105号	+1.00D PD:62±2	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
11	纤紫鹤老视镜系列	威宁全清欣眼镜店(个人独资)	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交汇处奥园广场1单元1层1-1-37号	图形	温州市凯鸿眼镜有限公司	温州市鹿城区轻工业园区朝欣路1号6幢4楼	PD=65mm +2.00D	生产批号:QZH20240918	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
											主子午面一：右-0.16，左-0.10 主子午面二：右-0.16，左-0.10	球镜顶焦度偏差：每主子午面顶焦度允差A：±0.12	
12	老人100老视镜系列	视康眼镜店	钟山区帝都新城16号楼109号门面	图形	台州市俊博眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西工业区7-275号	OCD:64mm +2.00D	生产批号:L0250240928-4	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
13	时尚老视镜	视康眼镜店	钟山区帝都新城16号楼109号门面	/	镇江市依视力光学眼镜有限公司	丹阳市开发区练湖北二环南侧	+2.00D OCD=61	生产批号:BC20230228	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
14	康星®老视镜	纳雍县精益眼镜行	纳雍县雍熙街道办小十字陈诚家门面	图形	温州市香蕉眼镜有限公司	温州中汇路81号瓯海总部经济园A2幢	+1.50D PD=63mm	生产批号:KX20241010	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	1.47	光学中心垂直互差：光学中心垂直互差≤1.0	/
15	老视成镜	大方县亨俐眼镜店	贵州省毕节市大方县顺德街道佳鑫摩尔城9-1-8号	/	丹阳最红眼镜有限公司	江苏省丹阳市迎宾一号	+100D OCD=62	生产批号:20231120	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
16	夕阳好老视镜	黔西市文范眼镜店	黔西市莲城街道莲城社区文化路新世界商业街对面	图形	镇江市依视力光学眼镜有限公司	丹阳市开发区练湖北二环路北侧	+3.00D OCD=63	生产批号:XYH20200228	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	百宁防蓝光老视镜	金沙县庄萌精益眼镜店	金沙县鼓场街道黎明社区彩虹公园A区8-1-4号	/	上海舒亮光学眼镜有限公司	上海市奉贤安泰路38号4-28室	+2.50D OCD 63mm	生产日期:2023-08-15	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志: 镜架上至少应永久标记以下信息: 制造商标称的球镜顶焦度, 单位以屈光度表示。	/
18	老视镜	织金县镜宜帮视光中心(个人独资)	织金县文腾街道金西商贸城2幢2层D-23号门面	图形	江苏汇鼎光学眼镜有限公司	丹阳市312国道东侧中国(丹阳)眼镜产业创业园	OCD:62mm +1.00D	生产批号:210701	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
19	老视眼镜	贵州谢长军配镜中心	贵州省毕节市七星关区德溪街道学院路349号门面	图形	温州瓯海郭溪高光眼镜厂	温州市瓯海区郭溪街道富阳北路29号二层	OCD=65 +2.50D	生产批号:20230518	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志: 镜架上至少应永久标记以下信息: 制造商标称的球镜顶焦度, 单位以屈光度表示。	/
20	老花眼镜	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	图形	丹阳市沐风眼镜有限公司	丹阳市司徒工业园北二环路70号	OD=63 +1.50D	批次号:E2502	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
21	老视镜	贵州视佳优眼镜有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道黔中1号商铺2-170至2-174号商铺	老人100	台州市俊博眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西工业区7-275号	OCD=62 +1.00D	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
22	防蓝光老视镜	镇宁自治县视觉眼镜销售有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县关寨南北大街老林业局1-2	月阳红	台州市华星光学有限公司	台州市临海杜桥镇杜南大道588号	适用瞳距59-65mm +4.00D OCD=62mm	2020.10.19	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
23	老视成镜	安顺开发区视可星眼镜店(个人独资)	贵州省安顺市开发区西航街道南马大道(格凸河路)1单元1层8号	夕阳红	鹰潭万成光学科技有限公司	鹰潭市余江区眼镜产业园美亚路	OCD=62 +1.00D	20240501	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
24	老视成镜	安顺开发区视可星眼镜店(个人独资)	贵州省安顺市开发区西航街道南马大道(格凸河路)1单元1层8号	夕阳红	鹰潭万成光学科技有限公司	鹰潭市余江区眼镜产业园美亚路	OCD=62 +1.00D	20241001	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
25	老视镜	关岭博爵眼镜销售有限公司	贵州省安顺市关岭县关索街道滨河路下行向左侧	冠圣视光	厦门冠圣视光贸易有限公司	厦门市湖里区园山北三里1号325室	+3.00D OCD=62mm	2024-07-17	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	老视成镜	凯里市朝阳眼镜店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山路2号纺织品办公大楼门面	图形	鹰潭万成光学科技有限公司	鹰潭市余江区眼镜产业园美亚路	+3.00D OCD=60	型号:AX2005	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
27	老视成镜	凯里市朝阳眼镜店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山路2号纺织品办公大楼门面	图形	鹰潭万成光学科技有限公司	鹰潭市余江区眼镜产业园美亚路	+3.00D OCD=62	型号:AX2007	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
28	北国之春老视镜	黎平雪亮眼镜视光有限公司凯里分公司	贵州省凯里市韶山路3号	/	温州联昇眼镜有限公司	温州市婺桥工业园区集贤路348号	OCD=63 +3.50D	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
											-2.2	光学中心水平偏差：光学中心水平距离允差为±2.0	
											右 - 2.07, 左 - 0.13	光学中心单侧水平偏差：光学中心单侧水平允差为±1.0	
29	北国之春老视镜	黎平雪亮眼镜视光有限公司凯里分公司	贵州省凯里市韶山路3号	/	温州联昇眼镜有限公司	温州市婺桥工业园区集贤路348号	OCD=65 +1.00D	型号:617	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
											3.3	光学中心水平偏差：光学中心水平距离允差为±2.0	
											右 + 0.56, 左 + 2.74	光学中心单侧水平偏差：光学中心单侧水平允差为±1.0	
30	老视镜	贵阳数博眼镜有限公司	贵州省贵阳市云岩区马王街道办事处北京西路66号贵阳数博万达广场一层1005号商铺	/	瑞安市精丽眼镜有限公司	浙江省瑞安市马屿镇篁社眼镜工业区	ODC=62 +4.00D	型号:8031	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
31	珍诚老视镜	黎平雪亮眼镜视光有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道荷花塘17号	图形	瑞安市常青光学眼镜有限公司	浙江省瑞安市马屿镇三马东路173-177号	+3.00D 63mm	20190908	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	老视镜	黎平雪亮眼镜视光有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤街道荷花塘17号	图形	瑞安市常青光学眼镜有限公司	浙江省瑞安市马屿镇三马东路173-177号	+1.00D OCD=63mm	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
33	老视镜	黔东南州新康利眼镜销售有限公司小十字分店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路11号	图形	临海市繁华眼镜厂	临海市杜桥镇燕库村水门路05号	63±1mm +3.00D	2023-07	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
34	老视成镜	贵州星创视界眼镜有限公司云潭路分公司	贵州省贵阳市观山湖区云潭街道云潭南路与观山西路交叉口西南侧贵阳观山湖万达广场室内步行街【1A】层【1A007】商铺	百年红	上海百年红光学眼镜有限公司	上海市奉贤区柘林镇兴隆路1015号	+3.50D OCD=62	2023-03-29	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
35	防蓝光老视镜	贵阳康明亮眼镜有限公司	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处长江路201号榕筑平安小区3栋1层1号房	/	厦门冠圣视光贸易有限公司	厦门市湖里区园山北三里1号325室	+2.00D OCD=62mm	2024-07-30	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
36	实物未标注(老视成镜)	贵阳明视眼镜有限公司	贵阳市白云区白云南路628号1栋负1层11号	友谊	丹阳市眼镜市场情之缘眼镜商行	丹阳国际眼镜城1F-B8017	+3.00D 适用瞳距59-65mm	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
37	防蓝光老视成镜	贵安新区康目视光眼镜店(个体工商户)	贵州省贵安新区湖潮乡贵安馨苑文馨苑(2号地块)1-负2-33号	百年红	上海百年红光学眼镜有限公司	上海市奉贤区泰叶路159弄33号	+3.00D OCD=62	2024-05-28	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
38	老视镜	贵阳倍明视眼镜有限公司	贵州省贵阳市花溪区明珠大道与田园中路交汇处花溪大都会万科生活广场第一层1F-S8-103号商铺	图形	瑞安市精丽眼镜有限公司	浙江省瑞安市马屿镇篁社工业区	+1.50D OCD=62 / 型号:6059	2024-10-19	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
39	老视镜	松桃一品博士眼镜店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩二栋9号门面	图形	瑞安市常青光学眼镜有限公司	浙江省瑞安市马屿镇三马东路173-177号	+1.00D OCD=63mm	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
40	老视镜	松桃一品博士眼镜店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道外滩二栋9号门面	康星	温州市香蕉眼镜有限公司	温州中汇路81号瓯海总部经济园A2幢	+1.00D PD=63mm	KX20240710	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
41	纤紫鹤老视镜系列	玉屏县亮视眼镜店	玉屏县平溪街道东市路5号	图形	温州市凯鸿眼镜有限公司	温州市鹿城区轻工业园区朝欣路1号6幢4楼	+3.00D PD=65mm	生产批号 :QZH202503 10	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	主子午面一：右 -0.17，左 -0.16	球镜顶焦度偏差：每主子午面顶焦度允差 A: ± 0.12	/
										主子午面二：右 -0.17，左 -0.16	7.06	光学中心水平偏差：光学中心水平距离允差为 ± 2.0	
										右 + 2.33，左 + 4.73	光学中心单侧水平偏差：光学中心单侧水平允差为 ± 1.0		
42	数码防护老视镜	玉屏县亮视眼镜店	玉屏县平溪街道东市路5号	/	丹阳市金群眼镜有限公司	江苏省镇江市丹阳市开发区化工二经路	+3.00D OCD:63MM	20210308	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	2.21	光学中心垂直互差：光学中心垂直互差 ≤ 1.0	/
43	老视镜	玉屏友良眼镜店(个人独资)	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪街道旺加惠购物广场二层W-2023-2024-2025号商铺	千佰岁	台州市明博光学眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西工业区-275号	+2.00D OCD=64	Q0240230921	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
44	防蓝光老视镜	万山区明视眼镜销售店(个体工商户)	贵州省铜仁市万山区仁山街道万和星城C区2栋1-16号	/	镇江丹阳市百达眼镜厂	丹阳市大泊镇镇南路5号	+3.00D OCD=63	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
45	老视镜	万山区小糖眼镜销售店(个体工商户)	贵州省铜仁市万山区仁山街道嘉宏太平洋商业广场2幢1层15号门面	/	上海舒亮光学眼镜有限公司	上海市奉贤安泰路38号4-28室	+3.00D OCD:63MM	2023-06	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	老花眼镜	遵义市润云商业有限公司	贵州省遵义市播州区播南街道白龙社区西大街乌江路交汇东南处	图形	丹阳市沐风眼镜有限公司	丹阳市司徒工业园北二环路70路	+3.00D OD=62	/	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	3.34	光学中心水平偏差：光学中心水平距离允差为±2.0	/
									右 +0.77 , 左 +2.57		光学中心水平偏差：光学中心单侧水平允差为±1.0		
47	防蓝光老视成镜	遵义腾晨光明眼镜店阳光花园店	贵州省遵义市播州区南白街道阳光花园B区8号楼1-2号门面	百年红	上海百年红光学眼镜有限公司	上海市奉贤区泰叶路159弄33号	+2.50D OCD=62	2023-09-18	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
48	老视眼镜	遵义腾晨光明眼镜店阳光花园店	贵州省遵义市播州区南白街道阳光花园B区8号楼1-2号门面	图形	温州瓯海郭溪高光眼镜厂	温州市瓯海区郭溪街道富阳北路29号2层	+1.50D OCD=64	2024-02-28/型号：2251	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	2.59	光学中心水平偏差：光学中心水平距离允差为±2.0	/
									右 +0.83, 左 +1.76		光学中心单侧水平偏差：光学中心单侧水平允差为±1.0		
49	老视镜	遵义腾晨光明眼镜店阳光花园店	贵州省遵义市播州区南白街道阳光花园B区8号楼1-2号门面	图形	台州市明博光学眼镜有限公司	临海市杜桥镇汾西村	+2.00D OCD=64	Q0240230921	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
50	老视镜	贵州精益眼镜有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青大道吾悦广场SY4楼栋2层13号	/	丹阳市正鸿光学眼镜有限公司	丹阳市开发区星巷村88号	+2.00D OCD=63	生产批次：ZH100120250612	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
51	高档老视镜	贵州精益眼镜有限公司	贵州省遵义市红花岗区忠庄街道共青大道吾悦广场SY4楼栋2层13号	图形	上海肖氏光学眼镜有限公司	上海市金山区朱泾镇仙居路218号1栋215室C座	+2.00D OCD=63	生产批号：2024-09	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
52	老视镜	遵义市新蒲新区信果眼镜有限责任公司	贵州省遵义市新蒲新区日月星城商业A区负一层A02,A03号商铺	/	上海舒亮光学眼镜有限公司	上海市奉贤区安泰路38号4-28室	+2.50D OCD=61mm	检样：2023-09-15 备样：2023-11-15	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
53	佬菜红老视镜	龙里县老字号光明眼镜行二分店	龙里县冠山街道青龙路17号101	图形	温州市嘉洋眼镜有限公司	温州市鹿城区轻工业园区朝欣路1号6幢3楼	+3.00D PD:63±2	24JY03A1	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	老视镜	龙里县老字号光明眼镜行二分店	龙里县冠山街道青龙路17号101	图形	温州市凯鸿眼镜有限公司	温州市鹿城区轻工业园区朝欣路1号6幢4楼	+3.00D OCD 63mm	QZH20220408	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
55	防蓝光老视成镜	龙里县春光眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道正大街（工行对面）	百年红	上海百年红光学眼镜有限公司	上海市奉贤区泰叶路159弄33号	+2.50D OCD=62	2023-09-18	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
56	老视镜	惠水县大视界眼镜店	惠水县涟江街道人民北路金域城市广场惠又多超市一楼	图形	江苏汇鼎光学眼镜有限公司	丹阳市312国道东侧中国（丹阳）眼镜产业创业园	OCD:62mm +1.00D	01D2F	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
57	老视镜	惠水县大视界眼镜店	惠水县涟江街道人民北路金域城市广场惠又多超市一楼	图形	江苏汇鼎光学眼镜有限公司	丹阳市312国道东侧中国（丹阳）眼镜产业创业园	OCD:62mm +2.00D	01D2F	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
58	优仕佳老视镜系列	长顺县佳视眼镜有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处长征大道顺城风情街1-33号门面	图形	温州市凯鸿眼镜有限公司	温州市鹿城区轻工业园区朝欣路1号6幢4楼	+1.00D OCD=63	YSJ20240708	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
59	高档老视镜	长顺县佳视眼镜有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处长征大道顺城风情街1-33号门面	图形	上海肖氏光学眼镜有限公司	上海市金山区朱泾镇仙居路218号1幢215室C座	+1.50D OCD=63	2023.03	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	2.86	光学中心水平偏差：光学中心水平距离允差为±2.0	/
											右 +1.67, 左 +1.19	光学中心单侧水平偏差：光学中心单侧水平允差为±1.0	
60	达美勒防蓝光老视镜	贵阳乐一视眼镜有限公司第一分公司	贵州省贵阳市乌当区锦嘉汇景城商铺19-20号楼负一层9号	达美勒	上海舒亮光学眼镜有限公司	上海市奉贤安泰路38号4-28室	+1.50D OCD 61mm	2025-02-15	标志、球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、光透射比、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、两镜片顶焦度互差、装配质量	不合格	镜架上未永久标记制造商标称的球镜顶焦度	标志：镜架上至少应永久标记以下信息：制造商标称的球镜顶焦度，单位以屈光度表示。	/
											右 +0.36, 左 +1.58	光学中心单侧水平偏差：光学中心单侧水平允差为±1.0	

贵州省市场监管局2025年流通领域成人纸尿裤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	可靠COCO®吸收宝®成人纸尿裤	册亨县佳贝乐奶粉专卖	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路17号	图形	杭州可靠护理用品股份有限公司	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2号	产品规格:M	生产批号:CP040325	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
2	好来康®加大号10片裤型成人纸尿裤	黔西南州金福商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路(原电影院)	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	产品规格:XL号	生产批号:YD20230410B货号:HCLXL10	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
3	便利妥牌成人纸尿裤	兴义市大尔多商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山城市中心区会展中心一楼	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	产品规格:L号	货号:KL2410	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
4	便利妥牌成人纸尿裤	盘州市果叔说商贸有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道银杏广场1楼	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	产品规格:M号	货号:KM2210生产批号:WP440220H4338	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
5	爱舒乐牌成人纸尿片	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	图形	山东晶鑫无纺布制品有限公司	罗庄区盛庄办事处罗八路52号(罗八路与清河南路交汇处东南角)	产品规格:290mm×720mm	生产批号:20250109A货号:ALC244	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
6	AdFit康护奇腰贴型成人纸尿裤	赫章兆发福万家润隆商贸有限公司	贵州省毕节市赫章县七家湾街道小白果村敬源时尚天街(一期)SF幢负1单元3号	图形	福建莆田佳通纸制品有限公司	莆田市涵江区江口镇	产品规格:L码	生产日期:2024-11-08/生产批号:AKAD241101	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	安可新®成人裤型纸尿裤	大方县孕婴世界母婴店人民医院店	贵州省毕节市大方县红旗街道城南社区解放路28号1楼喻忠涛家自建房	图形	山东恒发卫生用品有限公司	山东省聊城市临清市金郝庄乡冯杨村	产品规格:L号	货号:AKX-8413	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
8	千年舟牌成人纸尿裤	黔西市优康母婴店(个体工商户)	黔西市文峰街道里沙大道20、22号一、二层	图形	千芝雅(湖北)卫生用品有限公司	湖北省孝感市孝南区祝站镇千芝雅大道1号	产品规格:XL号	货号:ABKG-10XL	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
9	惠宜牌成人纸尿裤	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	惠宜	杭州可靠护理用品股份有限公司	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2号	产品规格:L	/	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
10	亲近系列腰贴型成人纸尿裤	安顺关岭好又多购物有限公司	贵州省安顺市关岭县龙潭街道万豪商业广场二层46号	淑洁 Famfun	杭州淑洁卫生用品有限公司	浙江省杭州市余杭区仁和街道三白潭村	XL码	/	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
11	安心柔软成人纸尿裤	紫云县汇合蕃茄鲜生商贸有限公司	紫云县松山街道教场路(紫云鑫都内二期5、6、7号楼)	乐互宜	尤妮佳生活用品(中国)有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号	大号(L)	2023-04-02	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
12	包大人牌成人纸尿裤	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	/	维达商贸有限公司	广东省江门市新会区会城东侯路65号	L号	产品编号:D7011	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
13	安而康牌成人纸尿裤	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	L号	货号:L2010	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
14	成人纸尿裤	锦屏县佳惠百货有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇飞山社区	倍安能	东莞市天正纸业有限公司	广东省东莞市麻涌镇麻涌兴南路19号	L码	货号:4088	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	便利妥牌成人纸尿裤	锦屏县佳惠百货有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇飞山社区	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	L号	货号:KL2210	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
16	长效安心腰贴型成人纸尿裤	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	淑洁康	杭州淑洁卫生用品有限公司	浙江省杭州市余杭区仁和街道三白潭村	XL码	检样:2024-09-23 2024-09-10 备样:2024-04-10/货号:SKJ-XL10	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
17	温馨岁月牌内裤型纸尿裤	福泉市富万家超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路碧桂广场	图形	山东爱舒乐卫生用品有限责任公司	山东省临沂高新区启阳路与工业三路交汇处西北角	L码	2024-03-18/货号:ALC366	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
18	芯倍爽牌腰贴型成人纸尿裤	福泉市新生童话母婴用品富万家店(个体工商户)	福泉市金山办事处碧桂广场负一楼	图形	山东恒森卫生用品有限公司	山东省临沂市郯城县郯城街道双创产业园19栋	XL号	2025-07-11/货号:XBS-0871	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
19	老有福牌成人纸尿裤	福泉市新生童话母婴用品富万家店(个体工商户)	福泉市金山办事处碧桂广场负一楼	图形	南安市老有福卫生用品厂	福建省南安市溪美街道宣化工业区	XL号	货号:LCK-0594 (XL)	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
20	大号10片腰贴型成人纸尿裤	江口县华联玛客超市有限公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处宏远商汇城	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	大号	SC20240823	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
21	成人纸尿裤	江口县严铭母婴用品店	江口县双江街道梵净山路杨澜桥花园4号楼	图形	南通市开发区爱颖卫生用品有限公司	南通市开发区新开农贸市场5号楼	L	货号:0005	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	拾光爱人成人纸尿裤	江口县熊爸天下母婴生活馆	江口县双江街道梵净山大道梵景铭苑C9栋22号	拾光爱人	浙江拾光爱人婴童用品有限公司	浙江省杭州市富阳区银湖街道上林南路22-8号楼4层401室	加大号(XL型)	2025-02-19/货号:SGAR-0660	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
23	成人纸尿裤	仁怀市一树药业有限公司	贵州省仁怀市盐津街道办事处城南社区国酒城、酒博汇大底盘-1-首1-72号	可靠COCO	杭州可靠护理用品股份有限公司	浙江省杭州市临安区锦城街道(城西工业园)花桥路2号	M	生产批号:F4 051224、E4 080125	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
24	吉祥树成人纸尿裤	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	图形	长沙万美卫生用品有限公司	湖南省宁乡市夏铎铺镇	XL	检样 2023-02-18 2023-07-02 备样 2024-02-23/货号:JX756	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
25	吉祥树成人纸尿裤	赤水市福乐多商贸有限公司三分店	贵州省遵义市赤水市大道人和广场	图形	长沙万美卫生用品有限公司	湖南省宁乡市夏铎铺镇	L	检样 2024-12-2 2024-05-09 备样 2024-12-02 2024-03-10/货号:JX619	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
26	绽放夕阳牌成人纸尿裤	习水铭成乳业经营部	习水县东皇街道天生社区宝塔路5号	/	山东恒森卫生用品有限公司	山东省临沂市郯城县郯城街道双创产业园19栋	L号	2024-04-13/20240413/货号:ZFXY-2493	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
27	好伴大号10片裤型成人纸尿裤	贵州永辉超市有限公司清镇吾悦广场分公司	贵州省贵阳市清镇市新城吾悦广场负一层(Z01)号	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	产品规格:大号	货号:NLL10	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
28	成人纸尿裤	贵州合力购物有限责任公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都C1号楼	图形	河北宏达卫生用品有限公司	河北省故城县房庄工业项目区	大号(L)	250301/货号:LLF-8628	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	爱舒乐牌成人纸尿裤	贵州晶亿商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道息烽开磷城酒店综合体地下商场商业房	图形	山东爱舒乐卫生用品有限责任公司	山东省临沂高新区启阳路与工业三路交汇处西北角	XL码	20241017A/货号:ALC247	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
30	安而康牌成人纸尿裤	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	XL号	生产批号:WP650105C4251/货号:KXL1010	pH值、渗透性能、吸收倍率、饱和吸收量、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域配装眼镜产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	配装眼镜	安龙县康利眼镜店(个体工商户)	安龙县栖凤街道办事处大鸿发超市门面	/	安龙县康利眼镜店(个体工商户)	安龙县栖凤街道办事处大鸿发超市门面	右S:-4.00D C:-0.75D A:80° 左S:-3.50D C:-0.50D A:75° PD:67.0mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
2	配装眼镜	贞丰县水西雪亮眼镜店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道中大街马儿旁	/	贞丰县水西雪亮眼镜店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道中大街马儿旁	右S:-4.00D C:-0.75D A:80° 左S:-3.50D C:-0.50D A:75° PD:67.0mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
3	配装眼镜	贞丰县水西雪亮眼镜店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道中大街马儿旁	/	贞丰县水西雪亮眼镜店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷街道中大街马儿旁	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100° PD:65.0mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
4	配装眼镜	六枝特区精益眼镜店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(二小门面)	/	六枝特区精益眼镜店	贵州省六盘水市六枝特区那平路(二小门面)	见右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0mm报告备注	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
5	配装眼镜	水城区科视感眼镜工厂店(个体工商户)	贵州省六盘水市水城区双水街道雨田境界超市楼下门面	/	水城区科视感眼镜工厂店(个体工商户)	贵州省六盘水市水城区双水街道雨田境界超市楼下门面	右S:-2.50D C:-1.00D A:90° 左S:-3.00D C:-0.50D A:130° PD:64.0mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
6	配装眼镜	纳雍县精益眼镜行	纳雍县雍熙街道办小十字陈诚家门面	/	纳雍县精益眼镜行	纳雍县雍熙街道办小十字陈诚家门面	右S:-4.00D C:-0.75D A:80° 左S:-3.50D C:-0.50D A:75° PD:67.0mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	配装眼镜	金沙县庄萌精益眼镜店	金沙县鼓场街道黎明社区彩虹公园A区8-1-4号	/	金沙县庄萌精益眼镜店	金沙县鼓场街道黎明社区彩虹公园A区8-1-4号	右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
8	配装眼镜	织金县镜宜帮视光中心(个人独资)	织金县文腾街道金西商贸城2幢2层D-23号门面	/	织金县镜宜帮视光中心(个人独资)	织金县文腾街道金西商贸城2幢2层D-23号门面	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100 PD:65.0mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
9	配装眼镜	贵阳未来视界眼镜销售有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区见龙社区服务中心龙洞堡龙洞堡电子商务港二期负二层田源	/	贵阳未来视界眼镜销售有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区见龙社区服务中心龙洞堡龙洞堡电子商务港二	右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
10	配装眼镜	普定县跃智眼镜店	贵州省安顺市普定县玉秀街道夜郎湖路40号(星博广场对面)	/	普定县跃智眼镜店	贵州省安顺市普定县玉秀街道夜郎湖路40号(星博广场对面)	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100° PD:65.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
11	配装眼镜	贵州视佳优眼镜有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道黔中1号商铺2-170至2-174号商铺	/	贵州视佳优眼镜有限公司	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道黔中1号商铺2-170至2-174号商铺	右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
12	配装眼镜	贵州安顺市镜众眼镜有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道塔山西路塔山广场6号铺面	/	贵州安顺市镜众眼镜有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道塔山西路塔山广场6号铺面	右S:-2.50D C:-1.00 D A:90° 左S:-3.00D C:-0.50D A:130° PD:64.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
13	配装眼镜	凯里市朝阳眼镜店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山路2号纺织品办公大楼门面	/	凯里市朝阳眼镜店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山路2号纺织品办公大楼门面	右S:-2.50D C:-1.00 D A:90° 左S:-3.00D C:-0.50D A:130° PD:64.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	配装眼镜	凯里市梵梵亭得利眼镜店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道东方爱琴海购物中心F1层C-F1002	/	凯里市梵梵亭得利眼镜店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道东方爱琴海购物中心F1层C-F1002	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100° PD:65.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
15	配装眼镜	凯里市梵梵亭得利眼镜店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道东方爱琴海购物中心F1层C-F1002	/	凯里市梵梵亭得利眼镜店(个体工商户)	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道东方爱琴海购物中心F1层C-F1002	右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
16	配装眼镜	贵阳数博眼镜有限公司	贵州省贵阳市云岩区马王街道办事处北京西路66号贵阳数博万达广场一层1005号商铺	/	贵阳数博眼镜有限公司	贵州省贵阳市云岩区马王街道办事处北京西路66号贵阳数博万达广场一层1005号商	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100° PD:65.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
17	配装眼镜	福泉市阳光精诚眼镜有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路福泉花园城市综合体—中心城·天街1号	/	福泉市阳光精诚眼镜有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处朝阳路福泉花园城市综合体—中心	右S:-2.50D C:-1.00D A:90° 左S:-3.00D C:-0.50D A:130° PD:64.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
18	配装眼镜	贵定县笃越视力眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道环城北路隆福花园A栋1至3号	/	贵定县笃越视力眼镜店	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道环城北路隆福花园A栋1至3号	右S:-2.50D C:-1.00D A:90° 左S:-3.00D C:-0.50D A:130° PD:64.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
19	配装眼镜	黔南州康泓利眼镜销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水街道锦美时代广场12号楼1-3号门面	/	黔南州康泓利眼镜销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水街道锦美时代广场12号楼1-3号门面	右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
20	配装眼镜	南明区亮晶晶眼镜店(个体工商户)	贵州省贵阳市南明区遵义路街道遵义路328号万象城LG152号[遵义办事处]	/	南明区亮晶晶眼镜店(个体工商户)	贵州省贵阳市南明区遵义路街道遵义路328号万象城LG152号[遵义办事处]	右S:-2.50D C:-1.00D A:90° 左S:-3.00D C:-0.50D A:130° PD:64.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	配装眼镜	贵安新区康目视光眼镜店(个体工商户)	贵州省贵安新区湖潮乡贵安馨苑文馨苑(2号地块)1-负2-33号	/	贵安新区康目视光眼镜店(个体工商户)	贵州省贵安新区湖潮乡贵安馨苑文馨苑(2号地块)1-负2-33号	右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
22	配装眼镜	石阡县西南博士眼镜店天桥分店	贵州省铜仁市石阡县泉都街道文笔社区佛顶山北路136号	/	石阡县西南博士眼镜店天桥分店	贵州省铜仁市石阡县泉都街道文笔社区佛顶山北路136号	右S:-2.50D C:-1.00D A:90° 左S:-3.00D C:-0.50D A:130° PD:64.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
23	配装眼镜	贵州老杨明眼镜有限公司文笔分公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道文笔社区佛顶山北路天桥下面	/	贵州老杨明眼镜有限公司文笔分公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道文笔社区佛顶山北路天桥下面	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100° PD:65.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
24	配装眼镜	贵州老杨明眼镜有限公司文笔分公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道文笔社区佛顶山北路天桥下面	/	贵州老杨明眼镜有限公司文笔分公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道文笔社区佛顶山北路天桥下面	右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
25	配装眼镜	道真仡佬族苗族自治县杨氏眼镜行	道真自治县玉溪镇尹珍大道二高旁	/	道真仡佬族苗族自治县杨氏眼镜行	道真自治县玉溪镇尹珍大道二高旁	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100° PD:65.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	不合格	右-1.79,左+2.05	光学中心单侧水平偏差:不应大于±1.0	/
26	配装眼镜	正安县精安眼镜销售店	正安县凤仪街道雍和苑7-8号门面	/	正安县精安眼镜销售店	正安县凤仪街道雍和苑7-8号门面	右S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
27	配装眼镜	余庆县康利眼镜销售店(个人独资)	贵州省遵义市余庆县子营街道中华中路上城苑1-1-17号	/	余庆县康利眼镜销售店(个人独资)	贵州省遵义市余庆县子营街道中华中路上城苑1-1-17号	右S:-4.00D C:-0.75D A:80° 左S:-3.50D C:-0.50D A:75° PD:67.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	配装眼镜	绥阳康利眼镜经营部	贵州省遵义市绥阳县洋川街道诗乡路精卫一号楼A幢1、2层1-1、1-2号	/	绥阳康利眼镜经营部	贵州省遵义市绥阳县洋川街道诗乡路精卫一号楼A幢1、2层1-1、1-2号	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100° PD:65.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
29	配装眼镜	桐梓县精益眼镜有限公司新大街店	贵州省遵义市桐梓县海校街道人民路129号	/	桐梓县精益眼镜有限公司新大街店	贵州省遵义市桐梓县海校街道人民路129号	右 S:-3.50D C:-0.50D A:75° 左 S:-3.25D C:-0.50D A:90° PD:66.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/
30	配装眼镜	龙里县老字号光明眼镜行二分店	龙里县冠山街道青龙路17号101	/	龙里县老字号光明眼镜行二分店	龙里县冠山街道青龙路17号101	右S:-4.25D C:-0.50D A:100° 左S:-4.50D C:-0.50D A:100° PD:65.0 mm	/	球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、光透射比、光透射比相对偏差、两镜片光学中心水平距离偏差、装配质量	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域湿巾产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	GKXK牌婴幼儿手口湿巾	望谟县孕婴世界连锁天马大道店	望谟县王母街道办天马大道西侧01幢1楼	/	成都量子美生物科技有限公司	成都市郫都区德源镇通港路108号2栋	产品规格:150mm×180mm	生产批号:2025/05/17产品编号:K-806	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
2	心相印牌湿巾	望谟县喜洋洋购物中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县望江新城	图形	湖南恒安纸业有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山镇莲心居委会2组桃林路	产品规格:180mm×170mm	货号:XCB001	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
3	净肤湿巾	晴隆润鑫隆贸易有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区安南小区8栋1楼	图形	东莞市家家宜洗涤用品有限公司	东莞市望牛墩镇洲湾村古塔路立顿工业园B栋	产品规格:180mm×180mm	生产批号:20241026NC	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
4	薰衣草语柔湿巾	六枝特区宏福百货店(个体工商户)	贵州省六盘水市六枝特区银壘街道休闲广场上海华联超市内	图形	重庆市雅洁纸业有限公司	重庆市璧山区青杠街道龙青路2号	产品规格:180mm×170mm×10片/包	货号:YJ-072生产批号:YJ0187	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
5	心相印牌卫生湿巾	威宁县振西天和商贸有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道与乌撒大道交叉口奥园广场	图形	湖南恒安纸业有限公司	湖南省常德经济技术开发区德山镇莲心居委会2组桃林路	产品规格:180mm×170mm	货号:XCA001	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
6	沁沁爱繁花80系列	赫章兆发福万家润隆商贸有限公司	贵州省毕节市赫章县七家湾街道小白果村敬源时尚天街(一期)SF幢负1单元3号	图形	贵州君兰美业卫生用品有限公司	贵州省双龙航空港经济区贵州空港经济产业园T-11号二楼	规格:140mm×180mm	生产日期:2024-08-24/货号:QQA-0127	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
7	珍爱®卫生湿巾	钟山开发区爱我家生活超市	贵州省六盘水市高新区石桥社区鱼塘易扶安置房c-201铺面	珍爱®	重庆珍爱卫生用品有限责任公司	重庆市铜梁高新区产业大道60号	产品规格:180mm×180mm	生产批号:20241128B4货号:AB61	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	Babycare®婴幼儿手口湿巾	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特.公园里	图形	杭州白贝壳实业股份有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路611号1号楼202室	产品规格:200mm×150mm 型号:BC2002415	生产日期:2024-11-22	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
9	天天靓芦荟润肤湿巾10片装	百里杜鹃好乐多购物超市	百里杜鹃管理区百纳乡百纳社区和平组	图形	重庆市雅洁纸业有限公司	重庆市璧山区青杠街道龙青路2号	产品规格:180mm×160mm 货号:TL-515 生产批号:0000097548		含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
10	靓肤手口健康湿巾10片独立装	关岭品汇尚购购物中心	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	/	重庆海明卫生用品有限公司	重庆国际生物城	160mm×180mm 2024-05-05/货号:LF-0405		含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
11	爱舒柔牌婴儿手口湿巾	紫云自治县百联商贸有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	/	山东爱舒乐卫生用品有限责任公司	山东省临沂高新区启阳路与工业三路交汇处西北角	200mm×150mm 2025-04-11/货号:ARS191		含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
12	雨娇云柔婴儿手口湿巾66片	安顺市黄果树风景名胜区好优多购物广场	贵州省安顺市黄果树风景名胜区新城广场地下停车场	图形	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇工业园区	150mm×180mm 检样:2025/04/21 备样:2025/04/21 2025/04/22/货号: SJ66		含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
13	心相印牌湿巾	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	200mm×180mm 货号:XAY080		含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
14	Well惠牌补水清洁湿巾	凯里市庆怀百货超市(个体工商户)	凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	湖南佳惠百货有限责任公司	湖南省怀化市鹤城区怀黔路1栋109号	160mmx200mm 2025-05-21/货号: JH-102		含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	Well惠牌婴儿口手无香湿巾	凯里市庆怀百货超市(个体工商户)	凯里市凯棉路138号和盛地产二期商业广场一层	/	湖南佳惠百货有限责任公司	湖南省怀化市鹤城区怀黔路1栋109号	180mm×1 70mm	检: 20250704 备: 20250616 20250521/JH -103	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
16	青瓜补水柔湿巾	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	图形	重庆市雅洁纸业有限公司	重庆市璧山区青杠街道龙青路2号	180mm×1 70mm	货号:YJ-393	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
17	婴儿口手柔湿巾	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	图形	怀仁市森达医疗器械有限公司	怀仁市海北头乡怀仁经济技术开发区金沙滩生物医药园区	180mm×1 40mm (±5mm)	20250712	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
18	婴幼儿湿巾(手口)	贵州孩子王儿童用品有限公司	贵阳市观山湖区云潭南路与观山西路交叉口西南侧万达广场综合楼2F	贝特倍护	安徽汉邦日化有限公司	安徽省淮南市寿县炎刘镇炎合路	150mm*20 0mm/片	2025-06-06	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
19	合力黔惠牌手口湿巾	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	/	上海潼洁日化有限公司	上海市奉贤区奉城镇奉高路888号1幢1层、3层	200mm×1 50mm	2025-5-13	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
20	卡氏®婴儿棉柔湿巾	印江自治县优康宝贝尚城国际店	印江自治县峨岭街道尚城国际	图形	上海卡布国际贸易有限公司	上海市浦东新区浦三路21弄55-56号2001室	150mm×2 00mm	2024-12-12/ 货号:SS-002	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
21	婴儿手口湿巾	印江自治县优康宝贝尚城国际店	印江自治县峨岭街道尚城国际	/	湖南冰纯式纸业有限公司	湖南省湘潭市高新区双马街道晓阳路10号中南高科湘潭智能制造产业园一期12栋1单元0101001号、0201001号	180mm×1 65mm×80 抽	20250505P	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	新生儿手口湿巾	孕婴世界	印江土家族苗族自治县龙津街道西园路城北社区旁	/	贵州贝奇乐卫生用品有限公司	贵州省黔南布依族自治州龙里县谷脚镇空港工业园	140mm×180mm×80片(±10%)	2025-04-27/货号:A89	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	不合格	6.2×10	细菌菌落总数:≤200(GB 15979-2002)	/
23	柔贝佳婴幼儿手口湿巾	凤冈县家百汇购物有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道	图形	成都洁仕生活用品有限公司	四川省成都市彭州市军乐镇银定村八组	180mm×180mm×30片	产品货号:R704	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
24	婴儿手口湿巾	凤冈县家百汇购物有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤大道	图形	贵州雨娇纸制品有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇工业园区	200mm×180mm 23片	2024-11-26/货号:YJSJ23	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
25	苏软软便携装迷你纯水湿巾8包	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	/	合肥苏软品牌管理有限公司	安徽省合肥市蜀山区荷叶地街道龙图路置地广场C座1809室	150*180mm	2025-05-20	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
26	维达牌卫生湿巾	贵州合力购物有限责任公司湄潭分公司	湄潭县湄江街道太阳城负一层	图形	维达商贸有限公司	广东省江门市新会区会城东侯路65号	150mm×140mm/片	产品编号:VW1025	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
27	洁柔牌卫生湿巾(玫瑰花萃香)	贵州合力购物有限责任公司余庆分公司	贵州省遵义市余庆县子营街道澳门路国腾商都	/	中顺洁柔纸业股份有限公司	广东省中山市东升镇龙成路1号	产品规格:180mm×180mm	YF20240414/产品代码:JS004-10W	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
28	爱舒柔牌湿巾	罗甸广百家超市有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明强路明珠中央广场B5a号楼1-1-4、1-1-5、1-1-6号	图形	山东爱舒乐卫生用品有限责任公司	山东省临沂高新区启阳路与工业三路交汇处西北角	180mm×180mm	20250407/货号:ARS522	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	清风牌湿巾	罗甸广百家超市有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明强路明珠中央广场B5a号楼1-1-4、1-1-5、1-1-6号	图形	金红叶纸业集团有限公司	中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金胜路1号	180mm×180mm	2024-10-28	含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/
30	心相印牌卫生湿巾	贵阳乌当合力生鲜超市有限公司	贵州省贵阳市乌当区航天路172号“保利公园2010”3-1区商业2幢负1层1号	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	180mm×150mm 生产批号:51JJ 1708/货号:XCA007+P1		含液量、横向抗张强度、包装密封性能、可迁移性荧光增白剂、pH、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域卫生巾（护垫）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	十月结晶®产褥期卫生巾	望谟县孕婴世界连锁天马大道店	望谟县王母街道办天马大道西侧01幢1楼	图形	浙江施俞儿实业有限公司	浙江省杭州市上城区九昌路55号4幢一层	产品规格:290mm(M)	货号:SH121	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
2	FREEMORE®自由点益生菌旗舰款日用卫生巾	望谟县喜洋洋购物中心	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县望江新城	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	产品规格:250mm	生产批号:1mVFn,产品货号:FFD8210	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
3	V-GIRL®未可®V3系列卫生巾	普安全家福购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县南湖街道金桥百汇1单元负一层	图形	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骖鸾路国家高新技术开发区七号小区	产品规格:240mm	产品编码:V324012	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
4	安尔乐牌卫生巾	盘州市合力超市有限公司	贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道尚品国际商业广场负一层	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	产品规格:245mm	货号:LSD8110生产批号:JT68724353	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
5	卫生护垫	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	图形	上海申欧企业发展有限公司	上海市嘉定区徐行镇嘉行公路1358号、1428号	产品规格:150mm	生产日期:2024-09-09	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
6	淘淘氧棉®天山白®系列卫生护垫	贵州合力购物有限责任公司大方分公司	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处佳鑫国际商业广场佳鑫摩尔城	图形	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骖鸾路国家高新技术开发区七号小区	产品规格:155mm	产品编号:HT40W	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	朵蕾蜜牌卫生巾	贵州华联综合超市有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西市莲城办事处文化路中段	图形	中顺洁柔纸业股份有限公司	广东省中山市东升镇龙成路1号	长度:285mm	产品代码:DJ28J07	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
8	日用极薄棉柔表层卫生巾	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	图形	广东景兴健康护理实业股份有限公司	佛山市南海区桂城街道宝石东路23号	产品规格:240mm	生产批号:P0317B2	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
9	爱生活®6片280mm超薄纯棉夜用卫生巾	普定县恒隆购物广场	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村街上	图形	苏州绿叶日用品有限公司	苏州高新区浒墅关镇安杨路198号(215151)	280mm	检样:2023-12-05 2023-12-06 备样:2023-12-05	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
10	淘淘氧棉®天山白®系列卫生护理垫	镇宁自治县新世纪阳光购物广场	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道沿河路北侧锦绘新都小区A幢2-1	图形	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骏鸾路国家高新技术开发区七号小区	155mm	2024-10-10/产品编号:HT25W	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
11	10片夜用棉柔卫生巾	关岭品汇尚购购物广场	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县关索街道关岭壹号一区负一楼商铺	凸凸棉	河南舒莱卫生用品有限公司	河南省许昌市襄城县产业集聚区北二环路东段南侧	280mm	产品货号:B3810	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
12	七度空间牌卫生巾	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	250mm	货号:QRD6118	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
13	淘淘氧棉®天山白®系列卫生巾	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	淘淘氧棉	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骏鸾路国家高新区开发区七号小区	290mm	2025-06-10/产品编号:TY12WY	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	超熟睡超薄夜用卫生巾	凯里润达辉便利店经营部(个体工商户)	凯里市佳和盛世三期第23号地2栋15号门面	苏菲	尤妮佳生活用品(中国)有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号	35cm	2023-08-01	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
15	朵蕾蜜牌卫生巾	贵州易传盛商贸有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇白沙路340号绿地新都会2、3、4、5号楼负二层	图形	中顺洁柔纸业股份有限公司	广东省中山市东升镇龙成路1号	240mm	A10UYM/产品代码:DJ24J16	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
16	290夜用悬浮式卫生巾	罗甸广百家超市有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明强路明珠中央广场B5a号楼1-1-4、1-1-5、1-1-6号	图形	佛山市啟盛卫生用品有限公司	广东省佛山市南海区西樵镇科技园百业大道38号	290mm	P0401C6	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
17	媖洁零添加系列卫生巾	罗甸广百家超市有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明强路明珠中央广场B5a号楼1-1-4、1-1-5、1-1-6号	图形	福建省媖洁日用品有限公司	福建省龙岩市武平县新业路38号	245mm	/	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
18	夜用卫生巾	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	图形	尤妮佳生活用品(中国)有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号	29cm	2025-01-12/E3052 E2052	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
19	卫生巾	平塘县汇合兄弟商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县金盆街道休闲广场1栋	图形	金佰利(中国)有限公司	上海市黄浦区淡水路299号12楼	240mm	2024-07-26 2024-11-08	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	卫生巾	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	图形	深圳全棉时代科技有限公司	深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼40层	240mm	2025-01-18	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
21	自由点益生菌夜用卫生巾	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	FREEMORE	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	280mm	产品货号FED8310	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
22	日用卫生巾	贵州永辉超市有限公司思南分公司	贵州省铜仁市思南县思唐办事处城北新区思丰财富广场	图形	尤妮佳生活用品(中国)有限公司	上海市青浦区漕盈路2801号	25cm	2025-02-14	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
23	卫生巾	贵州永辉超市有限公司务川分公司	贵州省务川自治县丹砂街道昇辉大道保元城市广场三组团一期6号楼1、2层	图形	维达护理用品(中国)有限公司	湖北省孝感市湖北孝南经济开发区316国道复线	240mm	产品编号:A5113	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
24	乐而雅®零触感超丝薄22.5cm护翼型卫生巾	贵州永辉超市有限公司务川分公司	贵州省务川自治县丹砂街道昇辉大道保元城市广场三组团一期6号楼1、2层	图形	上海花王有限公司	上海市闵行区花王路333号	长度:22.5cm	2025-05-22	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
25	V-GIRL®未可®V3系列卫生巾	道真自治县佬辉超市有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区林达步行街25栋1单元1、2楼	图形	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骖鸾路国家高新技术开发区七号小区	产品规格:270mm	2024-04-02/产品编码:V327012	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
26	亲肤网棉卫生巾	道真自治县佬辉阳光超市有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县玉溪镇新城社区林达步行街25栋1单元1、2楼	图形	佛山市怡爽卫生用品有限公司	佛山市南海区狮山镇罗村下柏王芝围工业区	290mm	H230702	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	大王 日用卫生巾 天使纱织系列 超薄棉柔 250mm	贵州正安合力购物有限责任公司	贵州省遵义市正安县东方新城	图形	大王(南通)生活用品有限公司	江苏省南通经济技术开发区通盛大道77号	产品规格:250mm	2023-03-29	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
28	速吸系列卫生巾	息烽祥龙商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道城中城农贸市场三楼	图形	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骏弯路国家高新技术开发区七号小区	180mm	2025-04-21/产品编号:UW18010	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
29	丝薄棉柔表层卫生护垫	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	图形	广东景兴健康护理实业股份有限公司	佛山市南海区桂城街道宝石东路23号	163mm	生产批号:20250617B9BA	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/
30	迷你丝薄棉柔表层卫生巾	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路42号	图形	广东景兴健康护理实业股份有限公司	佛山市南海区桂城街道宝石东路23号	190mm	生产批号:20250619	pH、吸水倍率、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、全长偏差、条质量偏差、甲醛含量、可迁移性荧光物质、背胶剥离强度	未发现不合格	/	/	/

贵州省市场监管局2025年流通领域女性卫生裤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	七度空间牌女性卫生裤(裤型卫生巾)	晴隆润鑫隆贸易有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城街道南街社区安南小区8栋1楼	图形	福建恒安集团有限公司	晋江市安海镇恒安工业城	产品规格:XL号	货号:QKC8902(XL)	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/
2	高洁丝®奢柔蚕丝感系列女性卫生裤	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山大道与钢城大道交汇处	图形	金佰利(中国)有限公司	上海市黄浦区淡水路299号12楼	产品规格:L码	生产日期:2025-01-05/批号:NJ21A	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/
3	Herlab她研社®深藏不露裤型卫生巾女性卫生裤	金沙合力超市有限公司	贵州省毕节市金沙县鼓场街道鼓韵广场地下负一层	图形	上海千织护理用品有限公司	上海市闵行区东川路555号己楼2层1234室	产品规格:M-L号	/	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/
4	自由点安睡棉柔M-L码女性卫生裤	普定县恒隆购物广场	贵州省安顺市普定县白岩镇白岩村街上	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	中号-大号(M-L)	货号:FACL03	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/
5	女性卫生裤	贵州合力购物有限责任公司	贵州省贵阳市白云区同心路1号白云大厦负一层	Herlab她研社	上海千织护理用品有限公司	上海市闵行区东川路555号己楼2层1234室	XL号	检样:2025-03-29 备样:2025-03-04	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/
6	淘淘氧棉®天山白®淘淘小蛮腰®系列女性卫生裤	铜仁合力超市有限公司德江第二分公司	贵州省铜仁市德江县城北大道时代上层6号地	图形	桂林洁伶工业有限公司	桂林市骖鸾路高新区七号小区	M-L码	2025-04-07产品编码:TKM3	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	高洁丝海岛奢宠棉系列女性卫生裤(夜安裤)	贵州美嘉乐购购物有限责任公司金斛路店	赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	图形	金佰利(中国)有限公司	上海市黄浦区淡水路299号12楼	L号	检样:2024-03-31 备样:2023-07-31 2024-03-31	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/
8	经典系列女性卫生裤	贵州美嘉乐购购物有限责任公司金斛路店	赤水市金斛路丹霞金邸广场负一楼	图形	金佰利(中国)有限公司	上海市黄浦区淮海中路333号10楼	XL	20250503	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/
9	云祥泡泡云感裤女性卫生裤	罗甸广百家超市有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明强路明珠中央广场B5a号楼1-1-4、1-1-5、1-1-6号	图形	中山佳健生活用品有限公司	广东省中山市火炬开发区沿江东二路10号(国家健康基地)	M-L号	202502AA	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/
10	安睡棉柔M-L码女性卫生裤	贵州合力购物有限责任公司修文分公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇文城逸都C1号楼	图形	重庆百亚卫生用品股份有限公司	重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园	中号-大号(M-L)	20250210	pH值、吸收速度、大肠菌群、细菌菌落总数、真菌菌落总数、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、铜绿假单胞菌、适用臀围、适用腰围最大值、甲醛含量、可迁移性荧光物质	未发现不合格	/	/	/