

贵州省市场监管局2022年流通领域电热暖手器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热暖手宝	铜仁市正光超市有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔正光安置区E座负一层	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1A	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	电暖袋	凤冈县季庆忠日用百货店	凤冈县龙泉镇三坝社区永福生活超市一楼	天虹	义乌市天虹日用品有限公司	义乌市后宅工业园渠成街18号	THNB-688	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	电暖宝	兴义市绿派百货店	兴义市桔山办欢乐橙一楼	好极行	宁波奇宇生活电器有限公司	浙江省宁波市慈溪市新浦镇环镇南路	HJX008-05	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	电热暖手宝	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	DR40-1	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
5	电热暖手宝	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	彩虹	成都彩虹电器(集团)股份有限公司	成都市武侯区武侯大道顺江段73号	DR40-1C	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电热暖手宝	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯区武侯大道顺江段73号	DR40-1B	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	柔性防爆电暖宝	安顺开发区倪氏百货配送中心	贵州省安顺开发区黄果树大街西段(西花村)黔中商贸物流中心1幢负1层B15号商铺	/	宁波市喜佳嘉电器有限公司	/	Q-001	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	电暖袋	安顺市西秀区木槿生活馆	贵州省安顺市西秀区国际佳缘商业广场1层第C-85、C-87号	天虹	义乌市天虹日用品有限公司	乌市后宅工业园区渠成街18号	THNB-788	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	电热暖手宝	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯区武侯大道顺江段73号	DR30-3	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	琴岛暖手宝	凯里佳惠百货有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路1号大十字东方大厦裙楼二、三楼	琴岛	青岛市琴岛电器有限公司	山东省青岛即墨市辽河一路27号	QDNS-006	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	储热式电热暖手器	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	乐雪儿	浙江乐雪儿家居用品有限公司	浙江省台州市椒江洪家洪西工业区	LXE 102	2021-09-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	电热水袋	贵州省永盛超市百货有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县中心广场一层、二层	楚迪	上海杨磊电器有限公司	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄	YL	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
13	电暖袋	江口县四海精品店	贵州省铜仁市江口县双江街道三星东路百度商业城6号	新纤爱	宁波市喜佳嘉电器有限公司	/	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
14	电暖宝	江口县四海精品店	贵州省铜仁市江口县双江街道三星东路百度商业城6号	纤爱	康纳电器有限公司	广东省佛山市大门工业区	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-38	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	电热水袋	六枝特区陈银百货店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道那平路忠誉大厦	超佳	慈溪市智翔电器厂	慈溪市新浦高桥工业区	220V 50HZ	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+24	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
16	电热水袋	六枝特区陈银百货店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道那平路忠誉大厦	炫迪	温岭市盛麦电子商务有限公司	台州市温岭城东工业区	YA	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
17	电暖宝	六枝特区陈银百货店	贵州省六盘水市六枝特区九龙街道那平路忠誉大厦	/	慈溪市沃尚电子厂	浙江慈溪市新浦镇东工业区	ZY-01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-61	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
18	电暖宝	六枝特区恋惠优品饰品店	贵州省六盘水市六枝特区人民路43号	好极行	宁波奇宇生活电器有限公司	慈溪市新浦工业开发区	HJX008-02	2021-08-02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.4	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	电热水袋	贵阳云岩刘佳锋小家电经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥路街道办事处白云大道53号三桥综合批发市场南区A座3028号	百胜达	横峰县红鹰电器厂	横峰县司铺乡宋村	HY-	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+6	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
20	电暖宝（暖手器）	红花岗区钦越家居用品批发部	遵义市红花岗区国际商贸城一区二层12306-12308、12321-12323号	T Mi bear S	宁波市胜山镇恒讯电器厂	宁波市胜山镇胜南工业区	TMi-01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-75	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
21	电热水袋	王小敏（92520302MAALU3TA26）	红花岗区沙河路沙河小区还房3区一层（石佛路3号）	百胜达	上海杨磊电器有限公司	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄	YL	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	电热水袋	贵州黔优福超市有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路街道宁波路20号盛世鑫源商业1层	楚迪	横峰县红鹰电器厂	横峰县司铺乡宋村	HY	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +17	输入功率和电流：+5% ~ - 10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
23	电暖宝	观山湖盛昌达通百货经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城2幢F单元4层5号	图形商标（手护神）	乐百合塑胶厂	安徽省全椒	HD-03	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-25	输入功率和电流：+5% ~ - 10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
24	电暖宝	观山湖盛昌达通百货经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城2幢F单元4层5号	图形商标（手护神）	乐百合塑胶厂	安徽省全椒	FY	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-22	输入功率和电流：+5% ~ - 10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	电暖宝	观山湖区金盛涛小百货经营部	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳街道西南国际商贸城2幢D单元4层41号	开欣熊	安国市禹诺电器有限公司	安国市东方药城仙姑路2号	KN	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-17	输入功率和电流：+5%~-10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
26	电暖宝	观山湖区金盛涛小百货经营部	贵州省贵阳市观山湖区 宾阳街道西南国际商贸城2幢D单元4层41号	开欣熊	安国市禹诺电器有限公司	安国市东方药城仙姑路2号	YC-系列	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
27	电暖袋	安顺市西秀区木槿生活馆	贵州省安顺市西秀区国际佳缘商业广场1层第C-85、C-87号	皮卡丘	慈溪市普卡智能科技有限公司	慈溪市附海镇工业区	BMJ-G	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：柔性暖手器在结构上应有防止在通电过程中出现暖手器内气压过高的保护装置	
28	电暖手袋	凯里市孔祝百货经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城三座一楼1号门面	超菱	慈溪市吉祥电器厂	附海镇工业开发区	CL-001	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	电暖宝	凯里市孔祝百货经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城三座一楼1号门面	成瑞佳豪	广州中山佳豪电器厂	广东省山芙蓉路108号	BMJ	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+31	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
30	储热式电热暖手器	惠水县程孝江百货店	惠水县濛江街道高镇商业一条街26号	楚迪	横峰县红鹰电器厂	横峰县司铺乡宋村	YS203	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-36	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
31	电暖袋（电暖宝）	惠水县程孝江百货店	惠水县濛江街道高镇商业一条街26号	馨馨（xinxin）	临沂市兰山区洁露电器厂	山东省临沂市兰山区工业区	JL-01	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-25	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	电暖宝	惠水县程孝江百货店	惠水县濛江街道高镇商业一条街26号	馨馨 (xinxin)	临沂市兰山区洁露电器厂	山东省临沂市兰山区工业区	JL	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
33	电暖宝	白云区青萍生鲜超市	贵州省贵阳市白云区麦架镇麦家村桥头组43号	辰坤	安国市禹诺电器有限公司	安国市东方工业区	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：+7	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
34	电暖袋	贵州德旺佳商贸有限公司贵阳第一分公司	贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会2、3号负二层	永泰	太湖县永豪电器厂	安徽省安庆市太湖县晋熙镇龙山路712号	CF	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	电暖袋	白云区明秀商场	贵州省贵阳市白云区龚西路31号A-4、5号	爱奇绒	安国市禹诺电器有限公司	安国市东方药城仙姑路2号	AQ	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +14	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.3	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
36	电暖袋	贵阳白云定红烟酒百货商店	贵州省贵阳市白云区龚家寨龚西路1号底-B04号	凯允	瑞金市瑞林镇新晨梦电器厂	赣州市瑞金市瑞林镇瑞红村上长洲	CM-808	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +54	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
37	电暖袋	贵阳白云定红烟酒百货商店	贵州省贵阳市白云区龚家寨龚西路1号底-B04号	米乐奇	宁波耀集电器有限公司	浙江省宁波新材料科技城贵驷街道贵安路10号209-1364	MLQ-500	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-12	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	电暖宝	白云区麦琪百货经营部	贵州省贵阳市白云区龚家寨龚北路A-13、A-14号	图形商标	无为市聚朋电器厂	芜湖市无为市无城镇工业区	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +31	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
39	电暖宝	白云区麦琪百货经营部	贵州省贵阳市白云区龚家寨龚北路A-13、A-14号	图形商标	慈溪观海卫聚朋电器厂	浙江省慈溪市观海卫工业区	220V 500W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：-11	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	
40	电暖袋	西秀区黔速度生活便利店	贵州省安顺市西秀区东关街道办事处麒麟小区路口8号	先丰	慈溪市金虹电器厂	浙江省慈溪市新蒲工业区	220V 450W	/	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流： +28	输入功率和电流：+5% ~ -10%	
											结构：不符合	结构：易触及的或可能成为易触及的导电性液体，不应与带电部件直接接触	
											元件：不符合	元件：至少应有一个限制储热芯体温度的热断路器是非自复位型的	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：标称横截面积≥0.5mm²	