

贵州省市场监管局2022年流通领域储水式热水器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	储水式电热水器	铜仁鑫诚翔贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道中小企业园12号	图形商标（创维）	深圳创维智能厨电有限公司	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维科技工业园综合厂A11栋一层夹层	DSZF-D5501-80	2021-01-26	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
2	储水式电热水器	铜仁鑫诚翔贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔大道中小企业园12号	图形商标（创维）	深圳创维智能厨电有限公司	深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路创维科技工业园综合厂A11栋一层夹层	DSZF-D5508-80	2021-04-15	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
3	储水式电热水器	贵阳南明雨瑞鑫电器商行	贵州省贵阳市南明区瑞花巷126号星云家电城音响楼一楼4-B[河滨社区]	美的	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区万春东路	F80-A20MD1(HI)	2022-06-10	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
4	储水式电热水器	贵阳南明雨瑞鑫电器商行	贵州省贵阳市南明区瑞花巷126号星云家电城音响楼一楼4-B[河滨社区]	midea美的	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区万春东路	F8032-ZM3(HE)	2022-05-12	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	电热水器	贵州正大瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾路危旧房棚户区改造项目C区13#2层236-243号商铺[花果园社区]	长虹	长虹美菱日电科技有限公司	中山市南头镇同济西路2号之一	D80J13F	2022-05-06	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
6	储水式电热水器	贵州正大瑞鑫商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园彭家湾路危旧房棚户区改造项目C区13#2层236-243号商铺[花果园社区]	美的	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区万春东路	F8021-YP2(HEY)	2022-03-14	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
7	储水式电热水器	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	海尔	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园	EC8001-B1	2022-06-08	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
8	储水式电热水器	观山湖区天美智家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城4幢C单元3层86号	海尔	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园	EC8001-Q7S	2022-03-30	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	储水式电热水器	六盘水市钟山区同发电器有限公司	贵州省六盘水市钟山区康乐路14号	万家乐	广东万家乐燃气具有限公司	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山开发区	D80-HM1C	2017-05-18	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
10	储水式电热水器	六盘水市钟山区同发电器有限公司	贵州省六盘水市钟山区康乐路14号	万家乐	广东万家乐燃气具有限公司	广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山开发区	D80-S3.1	2019-01-08	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
11	储水式电热水器	红花岗区陈廷亮厨卫部	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城二区市场一层商铺20925、20924号	YANZE	中山市赛德森电器有限公司	中山市南头镇飞耀路50号	DSZF-BT01-80L	2022-09-06	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
12	储水式电热水器	红花岗区陈廷亮厨卫部	贵州省遵义市红花岗区国际商贸城二区市场一层商铺20925、20924号	YANZE	中山市赛德森电器有限公司	中山市南头镇飞耀路50号	DSZF-T01-80L	2022-09-08	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	储水式电热水器	兴义市国宏电器经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城D区1栋101号	美的	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区万春东路	F60-A20MD1(H1)	2021-09-28	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
14	储水式电热水器	兴义市国宏电器经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城D区1栋101号	美的	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区万春东路	F80-32DN5(H EY)	2022-08-02	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
15	快热式电热水器	安顺市力腾电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办事处华严村华严组（宁谷工商所对面）	泉天下	佛山市顺德区中美丽臣电器有限公司	广东省佛山市顺德区容桂细滘居委会容桂大道南33号二层之一	TT50×1-40L	2022-08-11	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	快热式电热水器	安顺市力腾电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办事处华严村华严组（宁谷工商所对面）	泉天下	佛山市顺德区中美丽臣电器有限公司	广东省佛山市顺德区容桂细滘居委会容桂大道南33号二层之一	TT55×1-3000	2022-03-14	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
17	储水式电热水器（过热式）	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	约克	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头同济西路21号	YK-S12	2021-09-02	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
18	储水式电热水器（速热式）	兴义市知音电器经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城C5-111号	约克	约克创新（中山）智能科技有限公司	广东省中山市南头同济西路21号	YK-S13	2022-02-16	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
19	储水式电热水器	安顺市力腾电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办事处华严村华严组（宁谷工商所对面）	美的	广东美的厨卫电器制造有限公司	佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼	F60-A20MD1	2022-09-15	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	储水式电热水器	安顺市力腾电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道华西办事处华严村华严组（宁谷工商所对面）	美的	芜湖美的厨卫电器制造有限公司	安徽省芜湖市经济技术开发区万春东路	F8032-J7S	2022-05-16	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
21	储水式电热水器	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	布克	广东阿诗丹顿电气有限公司	广东省中山市南头镇开辉北工业区	BCX1-60L	/	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
22	储水式电热水器	惠水县健伟家电经营部	惠水县濛江街道高镇社区振兴路	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园	ES80H-GM3(1)	/	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
23	储水式电热水器	惠水县健伟家电经营部	惠水县濛江街道高镇社区振兴路	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园	ES7-Super2	/	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	
24	储水式电热水器	惠水县健伟家电经营部	惠水县濛江街道高镇社区振兴路	Haier	青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司	山东省青岛市黄岛区海尔工业园	ES80H-CQ5U1	/	额定容量、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求	未发现不合格	/	/	