

附件

省市场监管局再生树脂复合材料井盖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	再生树脂复合材料检查井盖	重庆日月潭建筑工程有限公司贵阳清镇分公司	贵阳市清镇市卫城镇工业区	RJG-1-Z-700	/	2020-06-10	承载能力	合格	/	/
2	再生树脂复合材料检查井盖	镇宁自治县宏鑫窖井盖厂	安顺市镇宁县丁旗镇龙潭村	RJG-1-P-700	/	2020-05-12	承载能力	合格	/	/
3	再生树脂复合材料检查井盖	贵州省正凯实业发展有限公司	黔东南州凯里经济开发区韶华节能项目用地南侧金汇路连接线B段西侧	RJG-1-P-700	/	2020-07-02	承载能力	合格	/	/
4	再生树脂复合材料检查井盖	贵州鑫源环保科技有限公司	黔南州贵定县昌明镇经济开发区	RJG-1-Q-700	/	2020-06-25	承载能力	合格	/	/
5	再生树脂复合材料检查井盖	贵州恒德道路设施有限公司	黔南州惠水县濠江街道长田经济开发区龙泉项目区	RJG-1-Q-800	/	2020-06-15	承载能力	合格	/	/
6	再生树脂复合材料检查井盖	贵州龙里贵诚道路设施有限公司	黔南州龙里县开发区龙山工业园	RJG-1-Q-700	/	2020-06-20	承载能力	合格	/	/
7	再生树脂复合材料检查井盖	贵州铺天盖地实业有限公司	安顺市西秀区华西办欢喜岭村土地坡	RJG-1-Z-700	/	2020-07-02	承载能力	不合格	承载能力:试件一:加载至127kN,井盖开裂。试件二:加载至118kN,井盖开裂。试件三:加载至121kN,井盖开裂。	承载能力:加载至240kN,5分钟后卸载,井盖、支座完好。