

附件

省市场监管局银饰品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
1	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇如意银饰加工厂	贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村5组22号	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
2	足银手镯	石德安	黔东南州土产公司商场59号门面	手镯	/	2021-01	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
3	足银手镯	杨昌雁	黔东南州土产公司商场40号门面	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
4	足银手镯	吴昌明	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市州土产公司商场43号门面	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
5	足银手镯	黔东南醉美银饰加工店	贵州省黔东南州凯里市韶山北路25号州土产公司87号门面	手镯	/	2021-08	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
6	足银手镯	凯里市平生银饰品加工店	凯里市州土产公司商场37号	手镯	/	2021-08	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
7	足银耳环	凯里市金正苗族银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路州土产公司商场22-23号门面	耳环	/	2021-01	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
8	足银手镯	吴寿海	黔东南州土产公司商场35号门面	手镯	/	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
9	足银手镯	吴寿武	凯里市韶山北路州土产公司商场81号门面	手镯	/	2021-08	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
10	足银手镯	凯里市银艺轩民族银饰加工坊	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路25号州土产公司36号、74号门面	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤300	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
11	足银戒指	凯里市平生银饰品加工店	凯里市州土产公司商场37号	戒指	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	364	≤100	未检出 (检出限: 12)
12	足银挂坠	凯里市祥盛银饰批发店	凯里市外环路民族商贸街南街5幢附2号1楼	挂坠	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
13	足银手镯	焦敏	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场内	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	124	≤100	未检出 (检出限: 12)
14	足银服饰	王旭	黔东南州土产公司商场61号门面	服饰	/	2021-08	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
15	足银手镯	杨胜芳	凯里市韶山北路23号州土产公司33号门面	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
16	足银发饰	凯里市族银银饰加工店	凯里市营盘西路20号州商业局院内	发饰	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
17	足银手镯	陈仕珍	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场28号门面	手镯	/	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	305	≤100	未检出(检出限:12)
18	足银手镯	凯里市祥盛银饰批发店	凯里市外环路民族商贸街南街5幢附2号1楼	手镯	/	2021-04	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
19	足银手链	黔东南醉美银饰加工店	贵州省黔东南州凯里市韶山北路25号州土产公司87号门面	手链	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
20	足银手镯	吴寿华	黔东南州土产公司商场48号	手镯	/	2021-03	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
21	足银手链	凯里市金正苗族银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路州土产公司商场22-23号门面	手链	/	2021-01	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
22	足银项链	杨胜龙	黔东南州土产公司商场49号门面	项链	/	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
23	足银服饰	凯里市恒艺民族工艺品店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市土产公司商场60号	服饰	/	2021-03	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)
24	足银手镯	凯里市昌华银丝工艺工作室	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场83号	手镯	/	2021-08	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限:0)	≤100	未检出(检出限:12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
25	足银手镯	杨昌伟	黔东南州土产公司商城1号门面	手镯	/	2021-04	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	402	≤100	未检出 (检出限: 12)
26	足银手链 (拉丝月牙手链)	黔东南州银秀银楼工艺品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市民族商贸街南街6栋附2号	手链	/	2021-06	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
27	足银手镯	凯里市恒艺民族工艺品店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市土产公司商场60号	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	396	≤100	未检出 (检出限: 12)
28	足银戒指	凯里市银艺轩民族银饰加工坊	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路25号州土产公司36号、74号门面	戒指	/	2021-08	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
29	足银手镯	安顺市平坝区金记纯银阁	贵州省安顺市平坝区天龙镇屯堡后街	手镯	/	2021-02	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
30	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇屯堡银庄	安顺市平坝区天龙镇后街	手镯	/	2021-03	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
31	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇陈德洁银饰加工厂	贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村后七组	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	517	≤100	未检出(检出限: 12)
32	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇郑红祥银匠世家	贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村中街一组4号	手镯	/	2021-06	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
33	足银挂坠	安顺市平坝区天龙镇古汉银坊	贵州省安顺市平坝区天龙镇后街5组	挂坠	/	2021-06	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
34	足银手镯	安顺市黄果树旅游区银屹苗银坊	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇黄果树镇天骄度假酒店一层19轴至29轴	手镯	银屹	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	317	≤100	未检出(检出限: 12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
35	足银手镯	丹寨县国春银饰有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟开发区金泉社区C区3号楼	手镯	/	2021-08	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
36	足银手镯	龙金彪	龙泉镇湖南街23号(流动)	手镯	/	2021-04	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	237	≤100	未检出(检出限: 12)
37	足银手镯	丹寨县姗山银饰店	丹寨县龙泉镇商业街22号	手镯	/	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
38	足银手镯	丹寨县九成银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇建设南路	手镯	/	2021-08	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
39	足银手镯	丹寨县顾氏银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇金都大厦对面	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
40	足银摆件 (足银梳)	丹寨县国春银饰有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟开发区金泉社区C区3号楼	摆件	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
41	足银手镯	安顺市平坝区天龙沈氏银匠世家	贵州省安顺市平坝区天龙镇后街四公亭对面	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	178	≤100	未检出 (检出限: 12)
42	足银手镯	贵州凯迎发展有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇东湖路 (丹寨小镇S14C-03B号商铺)	手镯	/	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
43	足银手镯 (儿童手镯)	贵州省多彩贵州文化旅游产业发展有限公司	贵州省贵阳市经济开发区金竹街道办事处甲秀南路与贵安大道交汇处碧桂园星臣贵阳1号多彩贵州街7号楼	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤300	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
44	足银手镯 (满天星手镯)	黔东南州银秀银楼工艺品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市民族商贸街南街6栋附2号	手镯	/	2021-07	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
45	足银戒指 (纯银戒指)	贵州印象苗族银饰刺绣有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市三棵树镇原七七一厂生活区	戒指	/	2021-04	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
46	银S925手镯	贵州印象苗族银饰刺绣有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市三棵树镇原七七一厂生活区	手镯	/	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
47	足银手镯	凯里市黔凯银饰加工厂	贵州省黔东南州凯里市开怀街道七七一厂内	手镯	/	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
48	足银手链	凯里市昌华银丝工艺工作室	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场83号	手链	/	2021-02	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	未检出 (检出限: 0)	≤100	未检出 (检出限: 12)
49	足银项链	杨胜益	凯里市韶山北路州土产公司商场86号门面	项链	/	2021-05	合格	/	/	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	248	≤100	未检出 (检出限: 12)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	检验项目	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
50	足银戒指	贵州凯迎发展有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇东湖路（丹寨小镇S14C-03B号商铺）	戒指	/	2021-06	不合格	有害元素限量-铅元素总含量： 4590 (mg/kg)	有害元素限量-铅元素总含量： ≤ 1000 (mg/kg)	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	≤1000	4590	≤100	未检出（检出限：12）