

附件

省市场监管局鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											可分解致癌芳香胺染料		外底耐磨性能		成鞋耐折性能	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (%)	实测值 (%)
1	三五三七系列胶·布鞋	际华三五三七有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区清溪路1号	检样:250 备样:250	图形商标	/	pH值，游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺	合格	/	/	不应使用	未检出（检出限;5）	/	/	/	/
2	鑫捷诗真皮女鞋	贵州鑫鹏勇香一鞋业有限责任公司	贵州黔西南布依族苗族自治州兴仁市雨樟镇青底村枇杷寨组五脚地	检样:225 备样:230	鑫·捷·诗	2021/3/16/货号:6-0015	帮底剥离强度，鞋帮拉出强度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，鞋跟结合力，成型底鞋跟硬度，衬里和内垫摩擦色牢度，勾心安装要求，勾心纵向刚度，勾心硬度，勾心长度下限值，弯曲性能	合格	/	/	/	/	≤14.0	左6.4 右6.6	鞋号小于230mm，不检	鞋号小于230mm，不检

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											可分解致癌芳香胺染料		外底耐磨性能		成鞋耐折性能	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (%)	实测值 (%)
3	鑫捷诗真皮女鞋	贵州鑫鹏勇香一鞋业有限责任公司	贵州省黔东南布依族苗族自治州兴仁市雨樟镇青底村枇杷寨组五脚地	检样:230 备样:230	鑫•捷•诗	2021/3/16/货号:7-0071	帮底剥离强度，鞋帮拉出强度，成鞋耐折性能，外底耐磨性能，鞋跟结合力，成型底鞋跟硬度，衬里和内垫摩擦色牢度，勾心安装要求，勾心纵向刚度，勾心硬度，勾心长度下限值，弯曲性能，游离甲醛	不合格	未安装勾心或其他刚性支撑材料	勾心安装要求：女鞋鞋跟高度20.0mm以上且跟口8.0mm以上应安装勾心或其他刚性支撑材料	/	/	≤14.0	磨痕长度：左6.2、右5.9	割口裂口长度≤20.0mm；外底可出现新裂纹，单处长度不大于5.0mm，且不超过3处；帮面不应出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落	割口裂口长度：左5.1、右5.1，新裂纹长度：左0.0、右0.0，帮面未出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落