

附件

省市场监管局银饰品（第二次）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值（mg/kg）	实测值（mg/kg）	标准值（mg/kg）	实测值（mg/kg）
1	足银手镯	雷山县西江镇吴川银匠之家	雷山县西江镇平寨村2组	手镯	/	2021-08	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	未检出（检出限：0）	≤100	未检出（检出限：12）
2	足银手镯	雷山县巧哥工艺品店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇平寨村	手镯	/	2021-10	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	未检出（检出限：0）	≤100	未检出（检出限：12）
3	足银手镯	雷山县黔宝一号工艺品店	雷山县西江镇西江村古街	手镯	/	2021-03	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	未检出（检出限：0）	≤100	未检出（检出限：12）
4	足银手镯	雷山县黔牛平安缘工艺品店	雷山县西江镇西江村游方街	手镯	/	2021-05	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	未检出（检出限：0）	≤100	未检出（检出限：12）
5	足银手镯	龙鼎学	凯里市丰集街13号	手镯	/	2021-06	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	未检出（检出限：0）	≤100	未检出（检出限：12）
6	足银手镯	凯里市烽芳银饰加工店	凯里市丰集街24号	手镯	/	2021-06	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	262	≤100	32

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)	标准值 (mg/kg)	实测值 (mg/kg)
7	足银手镯	凯里市国柱银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市丰集街17号	手镯	/	2021-01	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
8	足银手镯	穆仕高	凯里市丰集街5号附1号	手镯	/	2021-10	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	386	≤100	21
9	足银手镯	凯里市银花村服饰银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市水沟边108号	手镯	/	2021-10	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
10	足银耳饰	王海毅	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大阁山水沟边82号	耳饰	/	2021-10	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤300	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)
11	足银手镯	吴兴国	凯里市水沟边107号	手镯	/	2021-05	贵金属纯度,有害元素限量,质量,外观质量,工艺质量	合格	/	/	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 12)