附件

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
1	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州省瓮安县安华电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇经济开发区农民工创业园	AJH-CSJ1	黔广	2021.10.28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
2	室内加热器与灶台组合器具(多功能电暖炉)	福泉市贵鼎电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪办事处工业园区4号标准厂房	GD-FJ	贵鼎	2021.10.20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-0.1	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
3	室内加热器	贵州毅隆电器有限责任公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇毛庄铺C210国道旁贵州科聪绿力科技有限公司内	YL-FZ8000A	GULJIANG 贵匠	2021.11.02	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-8	1.5	1.5
4	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	兴义市云炬电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村纬二路九头坡	YJ-BMJ	云炬	2021.06.01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-6	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
5	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	兴义市云炬电器厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村纬二路九头坡	YJ-FJ	云炬	2021.10.20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-1	1.5	1.5
6	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖桌)	兴义佳明电器有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办活跃村合兴煤厂内	JM-BMJ	冰中情	2021.11.03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-7	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
7	灶台和室内加热器组合器具 (多功能台式取暖桌)	兴义市鑫龙炉具厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东街道办事处洒金工业园区	XL-2600A	煜隆	2020.12.20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-10	1.5	1.5
8	多功能取暖桌 (室内加热器与灶台的组合器具)	兴义市宏圣取暖桌组装厂	兴义市木贾办木贾社区老酒厂4号仓库	HS-FJ	宏圣	2021.10.31	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-6	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
9	多功能取暖桌 (室内加热器与灶台的组合器具)	兴义市宏圣取暖桌组装厂	兴义市木贾办木贾社区老酒厂4号仓库	HS-BMJ	宏圣	2021.10.31	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-8	1.5	1.5
10	室内加热器与灶台的组合器具 (红外线多功能取暖桌)	贵州省筑光电器有限公司	贵州省贵阳市白云区都拉乡冷水村	ZG-CJ	图形商标 (筑光)	2021.08.07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-6	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
11	室内加热器与灶台的组合器具(家居取暖桌)	贵州雪中情电器制造有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园区开发大道198号	SCT-FA20F10	雪中情	2021.04.06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-5	1.0	1.0
12	室内加热器与灶台的组合器具(家居取暖桌)	贵州雪中情电器制造有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园区开发大道198号	DX-C25S09	雪中情	2021.08.15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
13	室内加热器与灶台的组合器具(家居取暖桌)	贵州雪中情电器制造有限责任公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟工业园区开发大道198号	DX-FA20F21	雪中情	2021.04.06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.0	1.0
14	多功能电暖炉	龙溪光洪电器有限公司	加区石板牛村三组	GH-SJ	商标(鸿)	2021.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
15	室内加热器	贵州奇炬电器有限公司	贵阳市花溪区溪北社区	QJ-3000D	奇炬	2021.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-10	1.5	1.5
16	灶台组合器具	智能家居有限公司	西南环路西段699号	CT20FY-S	富炬	2021.11.03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
17	室内加热器	智能家居有限	西南环路西段699号	CT20FYA	富炬	2020.11.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-0.3	1.0	1.0
18	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	六盘水富筑电器科技有限公司	贵州省六盘水市水城县董地街道办事处文阁村标准化厂房5号楼	FZ-SCJ	/	2021.10.29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+5	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
19	灶台和室内加热器组合器具 (多功能台式取暖桌)	贵州创菱科技实业有限公司	贵州省毕节市金海湖新区新鑫产业园8栋	A545	创维	2021.11.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+3	1.5	1.5
20	室内加热器与灶台的组合器具 (多功能电暖炉)	贵州贵炬电器有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区标准化厂房12号楼	GJ-SMJ	贵炬	2021.07.25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-6	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
21	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州贵炬电器有限公司	贵州省六盘水市水城县贵州水城经济开发区东区标准化厂房12号楼	GJ-FJ	贵炬	2021.07.28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-4	1.5	1.6
22	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州省六盘水市育均电器有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区六盘水高新技术产业开发区仓储物流加工园C4-1F、C5-1F-2F	YJ-D-SJ	瑞德摩尔	2021.08.01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-6	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
23	室内加热器 (多功能电暖炉)	贵州名高电器科技有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区仓储物流加工园C4栋2层	MG-SJZ	全聚福	2021.05.17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.5	1.5
24	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	贵州名高电器科技有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区仓储物流加工园C4栋2层	MG-FJ	全聚福	2021.11.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+0.8	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
25	灶台和室内加热器组合器具 (多功能取暖桌)	贵州黔阳科技实业有限公司	贵州省毕节市金海湖新区第一产业园C1栋	KQF2101	康佳	2021.11.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+3	1.5	1.5
26	室内加热器 (电暖升降茶几)	贵州美之家实业有限公司	贵州省毕节市金海湖新区高新技术开发区小坝大道C段(原中安永恒厂房3栋)	Q1380C	美之家	2021.10.28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-9	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
27	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖桌)	贵州贵翼电器科技有限公司	贵州省毕节市金海湖新区第一产业园	GY-D-BMJ	贵翼	2021.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-5	1.5	1.5
28	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	铜仁市碧江区炬暖电器有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处智慧产业园2区C5栋两层	JN-SJ	贵暖	2021.07.21	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+0.4	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
29	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	铜仁市碧江区炬暖电器有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔办事处智慧产业园2区C5栋两层	JN-FJ	贵暖	2021.07.21	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-5	1.5	1.5
30	室内加热器(多功能电暖炉)	铜仁市隆炬电器有限公司	贵州省铜仁市碧江区智慧产业园2区C4栋	LJ-SJ	义满星	2021.11.11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-10	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
31	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖桌)	贵州省毕节市美盈年电器有限责任公司	贵州省毕节市七星关区长春堡镇小微企业园4栋14号二楼	MYN-D-BMJ	美盈年	2021.10.31	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-8	1.5	1.5
32	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	铜仁市隆炬电器有限公司	贵州省铜仁市碧江区智慧产业园2区C4栋	LJ-SSFJ	义满星	2021.11.11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-9	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
33	多功能电暖电炉	贵阳宏烽电器有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北办事处上水村	HF-3-A	宏烽阳光之家	2021.10.05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-10	1.5	1.5
34	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	贵州鑫鸿发电子有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园宏鑫创业园	QG-FZ	黔贵	2021.07.22	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
35	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵阳宏烽电器有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北办事处上水村	HF-SJ-C2	宏烽阳光之家	2021.10.16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+4	1.5	1.5
36	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州艾尚佳智能科技有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇双龙社区工业园二期K-9号	ASJ-A-CJ-B	艾尚佳	2021.09.13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
37	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	德江县遵豪科技有限公司	贵州省铜仁市德江县金玉街道场口社区楠木园	ZH-CJ	航炬	2021.11.12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+5	1.5	1.5
38	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州合创智能科技有限公司龙里分公司	贵州省黔南州龙里县龙山镇水场社区水场工业园区	HC-SJTA	聚能艾佳	2021.08.19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
39	室内加热器与电磁灶头的组合器具(多功能电暖炉)	贵州航火电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区	RW-60BCT-SJY-1	航火	2021.11.05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+5	1.5	1.5
40	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州航火电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区	RW-60BC-111F	航火	211111006	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+4	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
41	室内加热器 (多功能电暖炉)	贵州一均电器有限公司长顺分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	YJ-CH25P40A	图形商标 (一均)	2020.11.27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.5	1.5
42	室内加热器与灶台的组合器具 (多功能电暖炉)	贵州一均电器有限公司长顺分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	YJ-CH25P20LCB	图形商标 (一均)	2021.09.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
43	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	长顺县创意电器有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业区	CY-8B	图形商标(蒙萨帝)	2021.11.17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.0	1.0
44	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州长顺富之邦电器制造有限公司	贵州省黔南州长顺县长寨街道威远工业区980县道厂房	FZB-8JZ	图形商标(贵富记)	2021.10.29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-6	1.0	1.0

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
45	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州一均电器有限公司长顺分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远工业园区	YJ-CL25T5L CB	图形商标(一均)	2021.11.16	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-4	1.5	1.5
46	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	长顺县创意电器有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业区	CY-SZSCJ	图形商标(蒙萨帝)	2021.07.17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-4	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
47	取暖器与灶台组合器具(多功能电暖桌)	安顺市黔创电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇跑马地	QC-FJ-1	晶创	2021.07.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.5	1.5
48	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州富航电器有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路	FH-18B	富航	2021.10.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-7	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
49	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	遵义市播州区新盘石电器有限责任公司	贵州省遵义市播州区性影山湖街道火车站社区长征路13号(原烟草公司库房)	PS-FZA	盘石	2021.10.23	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
50	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	遵义市播州区新盘石电器有限责任公司	贵州省遵义市播州区性影山湖街道火车站社区长征路13号(原烟草公司库房)	PS-BML	盘石	2021.10.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-0.2	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
51	室内加热器 (多功能电暖炉)	遵义宝景源科技有限公司	贵州省遵义市汇川区团泽镇高台村(国营3407厂内)	BJY-SJ-Y	宝景源	2021.11.05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+0.8	1.5	1.5
52	室内加热器 (多功能电暖炉)	遵义宝景源科技有限公司	贵州省遵义市汇川区团泽镇高台村(国营3407厂内)	BJY-SJ-W	宝景源	2021.11.05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-1	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
53	室内加热器与灶台的组合器具(多功能取暖电炉)	遵义雪阳电器有限公司	贵州省遵义市播州区八里社区新建组	XY-SJ1H-B	雪阳	2021.10.18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
54	远红外多功能取暖电炉(室内加热器与灶台的组合器具)	遵义雪阳电器有限公司	贵州省遵义市播州区八里社区新建组	XY-FJ	雪阳	2021.06.29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-1	1.5	1.6

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
55	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州富筑电器科技集团有限公司	贵州省毕节市大方县经济开发区循环经济产业园区盈田标准化厂房14号楼	FZ-8055	/	2021.11.09	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-10	1.5	1.5
56	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	遵义市炬人电器有限公司	贵州省遵义市绥阳县经济开发区原535厂内	JR-19	天赐义阳	2021.11.18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-9	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
57	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州欧工世家用电器有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区黄果树(川渝)电商产业园	SJ-YLFD	欧工	2021.01.17	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-7	1.5	1.5
58	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	贵州欧工世家用电器有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区黄果树(川渝)电商产业园	OG-WS80F	欧工	2021.11.05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-5	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
59	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	贵州安顺鑫黔胜电器有限责任公司	贵州省安顺经济技术开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园内B6号厂房	XQS-CJ	兰夫人	2021.10.28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-7	1.5	1.5
60	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州安顺鑫黔胜电器有限责任公司	贵州省安顺经济技术开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园内B6号厂房	XQS-FJ	黔程焰	2021.10.28	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+5	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
61	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	贵州美诚凯辉电器制造有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区二期规划区02-29	ML-QN-N(二代)	富四宝	2021.10.27	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
62	多功能电暖炉	贵州省同丽电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇上苑村543号	TL-FZ-1	雪中火	2021.06.19	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-0.3	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
63	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	贵州美诚凯辉电器制造有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区二期规划区02-29	MC-QN-N	美焱	2021.08.13	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-8	1.5	1.5
64	多功能电暖炉	贵州省同丽电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇上苑村543号	TL-FZ-2	雪中火	2021.07.01	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-2	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
65	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州火焰山电器股份有限公司	贵州省遵义市播州区龙泉路9号	HYS-DL12B-H	火焰山	2021.11	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-8	1.5	1.5
66	室内加热器(多功能电暖炉)	贵州火焰山电器股份有限公司	贵州省遵义市播州区龙泉路9号	HYS19SJ24A02-MP	火焰山	2020.12	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-1	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
67	室内加热器与灶台的组合器具(多功能取暖炉)	贵州安顺凯美鑫电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西办二桥村捷运众合物流园	KMX-FJ	凯美鑫	2021.11.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-4	1.5	1.5
68	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州火焰山电器股份有限公司	贵州省遵义市播州区龙泉路9号	HYS19STD30A01	火焰山	2020.08.06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-8	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
69	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州安顺凯美鑫电器有限公司	贵州省安顺市西秀区华西办二桥村捷运众合物流园	KMX-SJ	凯美鑫	2021.11.05	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-4	1.5	1.5
70	多功能电暖炉(室内加热器与灶台的组合器具)	安顺市丰泽电器厂	贵州省安顺市西秀区帆布厂	FZ-BMJ	菱焰	2021.11.07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
71	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	安顺市丰泽电器厂	贵州省安顺市西秀区帆布厂	FZ-FJ	菱焰	2021.11.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
72	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	安顺市西秀区安吉示电器厂	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村长坡	AJS-D-SJ	美焱	2021.10.25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+4	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
73	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	安顺市西秀区安吉示电器厂	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村长坡	AJS-FJ	美燄	2021.10.24	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+5	1.5	1.5
74	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖桌)	贵州黔中福电器有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道大水沟家具市场厂房	QZF-D-BMJ	王-牌	2021.11.07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-9	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
75	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖桌)	贵州黔中福电器有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道大水沟家具市场厂房	QZF-D-SJ1	王-牌	2021.11.07	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
76	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	遵义遵焰电器有限公司	贵州省遵义市新蒲新区虾子镇新田路弘年科技园6栋第1层1号	ZY-BMJ	遵焰	2021.10.29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-7	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
77	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	遵义遵焰电器有限公司	贵州省遵义市新蒲新区虾子镇新田路弘年科技园6栋第1层1号	ZY-SJ	遵焰	2021.10.18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-4	1.5	1.5
78	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	安顺锐为电器有限公司	贵州省安顺市轿子山镇孙家庄村路口	RW-SJ	吕王牌	2021.11.06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-9	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
79	室内加热器 (多功能电暖桌)	贵州暖宜泰 电器有限公司	贵州省遵义市播 州区鸭溪镇和平 经济开发区10号 楼3层	RC-C3	荣事 达	2021.07.1 3	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-1	1.5	1.5
80	室内加热器与 灶台的组合器 具(多功能电 暖炉)	安顺锐为电 器有限公司	贵州省安顺市轿 子山镇孙家庄村 路口	RW-FJ	吕王 牌	2021.11.0 6	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+4	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
81	室内加热器和灶台组合器具 (多功能电暖桌)	贵州暖宜泰电器有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区10号楼3层	RC-C8	荣事达	2021.11.20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
82	室内加热器与灶台的组合器具 (多功能电暖炉)	贵州鸿昌电器贸易有限公司	贵州省安顺市开发区西湖村杉树组109号	HC-D-SJ1	冷中情	2021.11.03	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+5	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
83	室内加热器和灶台组合器具 (多功能电暖桌)	贵州暖宜泰电器有限公司	贵州省遵义市播州区鸭溪镇和平经济开发区10号楼3层	RF-F3	荣事达	2021.11.20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
84	室内加热器与灶台的组合器具 (多功能电暖炉)	贵州雅蔚实业有限公司	贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村七0三组厂房	YW-SJ	雅蔚	021.10.08	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+2	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
85	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州安顺黔顺电器有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区中小企业孵化园内	QS-B-FZ	黔顺	2021.09.15	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	-3	1.5	1.5
86	多功能电暖炉(室内加热器组合器具)	贵州安顺黔顺电器有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区中小企业孵化园内	QS-C-BM	黔丰	2021.09.25	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+0.8	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
87	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州雪山情电器有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家坝社区(遵义长征电器制造有限公司内)	XSQ-FJ	娄山情	2021.03.18	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+1	1.5	1.5
88	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州雪山情电器有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家坝社区(遵义长征电器制造有限公司内)	XSQ-SJ	娄山情	2021.09.20	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	合格	/	/	-10~+5	+1	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
89	取暖器与电磁炉组合器具 (多功能电暖桌)	安顺市黔创电器有限公司	贵州省安顺市西秀区宁谷镇跑马地	QC-CJC-1	晶创	2021.07.10	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流 (%) : +18	输入功率和电流 (%) : -10 ~ +5	-10 ~ +5	+18	1.5	1.5
90	多功能电暖炉 (室内加热器与灶台的组合器具)	贵州鑫鸿发电子有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔工业园宏鑫创业园	QG-SJ	黔贵	2021.09.29	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	接地措施： 灶的外壳未接地	接地措施：易触及金属部件应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子上	-10 ~ +5	-8	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
91	室内加热器与灶台的组合器具(多功能电暖炉)	贵州雅蔚实业有限公司	贵州省遵义市播州区龙坪镇小湾村七0三组厂房	YW-FJ	雅蔚	2021.11.06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	对触及带电部件的防护：无防护； 输入功率和电流(%)：+13； 接地措施：灶的外壳未接地，使用自攻螺钉固定接地端，不能防止意外松动	对触及带电部件的防护：外壳对基本绝缘有足够的防护； 输入功率和电流(%)：-10~+5； 接地措施：易触及金属部件应永久并可靠地连接到器具中的接地接线端子上，接地端子的夹紧装置应充分固定，防止意外松动	-10~+5	+13	1.5	1.5

省市场监管局室内加热器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流		电源连接和外部软线 (最小)	
											标准值 (%)	实测值 (%)	标准值 (mm ²)	实测值 (mm ²)
92	室内加热器与灶台组合器具 (多功能电暖桌)	贵州炉先生电器有限公司	贵州省贵阳市贵阳综合保税区综保路299号围网区A06仓库二层-1	CH-BM	CHNAGHON (长虹)	2021.11.06	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流(%)： -14	输入功率和电流(%)：-10~+5	-10~+5	-14	1.5	1.5