

附件

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	低压无功补偿装置	遵义华东电控设备有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道和平大道	GGJ、200kvar	/	210901	2021-09-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
2	低压成套开关设备	遵义长征电器制造有限公司	贵州省遵义市播州区东南大道和平工业园区	GCK、1600A	/	202109001	2021-09-20	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
3	低压成套开关设备	遵义长征宇明电气有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道	GCK、1250A	/	211001	2020-09-14	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
4	低压无功补偿装置	贵州长征电器成套有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道6号附1号	GGJ、120kvar	/	21004002	2021-04-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
5	抽出式开关柜	贵州东林电气有限公司	贵州省毕节市毕节经济开发区标准厂房C2栋	GCS、800A	/	02190	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
6	动力柜	六盘水恒泰电气成套设备有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区凉山北路(消防中队旁)	XL-21 630A	/	210901	2021-09-28	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
7	低压控制设备	贵州中大方正水务环保有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区仓储物流加工园C8-1	ZDFZ、125A	/	210810	2021-08-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
8	动力柜	六盘水三金电气成套设备有限公司	贵州省六盘水市钟山区水月工业园区内	XL-21、140A	/	20211006	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
9	综合配电箱	贵州鑫贵兴电气有限公司	贵州省兴义市桔山办纬二路工业园区内	JXF、125A	/	3	2021-09-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
10	低压抽出式开关柜	贵州凯欧电气设备有限公司	贵州省黔西南州兴仁市	GCK、630A	/	KO2110060	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
11	低压开关柜	贵州康建电力设备有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区工业园区内	GCS、1200A	/	21712	2021-07-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
12	动力柜	贵州义兴电气有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区航空大道中段东侧	XL-21、400A	/	202110019	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
13	动力柜	安顺市鼎立电力物资有限公司	贵州省安顺市西秀区产业园区两六路中段	XL-21 400A	/	21051011	2021-01-05	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
14	交流低压无功功率补偿装置	贵州汇科电气有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园兴业西路	GGJ 150kvar	/	2104002	2021-04-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
15	动力柜	贵州西德奥电气成套设备有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路5号	XL-21、250A	/	X210912	2021-09-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
16	低压成套抽出式开关设备	贵州泰豪电力科技有限公司	贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区标准厂房	MNS-TH、1250A	/	2007118005	2021-03-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
17	低压抽出式开关柜	贵州正能电气有限公司	贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区内	ZNGCK、1250A	/	21061601	2021-06-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
18	电容柜	贵州省铜仁兴铜电力成套设备科技有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔中小企业产业园11栋一楼	GGJ 80kvar	/	202104002	2021-04-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
19	动力柜	贵州厚德电气有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼高街道经济开发区标准厂房第十八栋楼	XL-21 400A	/	202110001	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
20	抽出式开关柜	贵州中安瑞科技有限公司	贵州省黔东南州天柱县邦洞街道工业园区汽配产业园钢架房17号楼	GCK、1000A	/	21090181	2021-09-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
21	动力柜	贵州黔力西电气有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道九寨村四组戒毒所旁	XL-21、400A	/	2110001	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
22	动力柜	贵州凯林电气成套设备有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河九寨村四组	XL 400A	/	20211018002	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
23	动力柜	贵州华南电气工程有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区凯开大道588号(丰球磁材园内)	XL-21 400A	/	211001	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
24	户外综合配电箱	贵州华恒伟业电气科技开发有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区开司大道铜鼓段北侧	JP、60kvar、100A	/	210901	2021-09-01	成套设备的防护等级,通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,一般检查,开关器件和元件的组合	合格	/	/
25	低压无功补偿柜	贵州三相电气实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道西关坡（锦绣龙山花园）	GGJ、85kvar	/	21070203	2021-07-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
26	低压无功补偿装置	贵州屹豪电气有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园	GGJ、200kvar	/	D2106003	2021-06-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
27	抽出式开关柜	贵州汇龙源电气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道高新技术产业园	GCK-S 1250A	/	HLY2108012	2021-08-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
28	低压抽出式开关柜	贵州科美瑞博电气科技有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县工业园内	GCS、1000A	/	210684	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
29	低压配电柜	贵州新航电气科技有限公司	贵州省龙里县冠山街道高新技术产业园建材路	XPM、400A	/	2021B001002	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
30	动力配电柜	贵州中能电气有限公司	贵州双龙航空港经济区贵龙大道东侧润茂贵州物联港第4幢1-32号第三层	XL-21、160A	/	D-2110003	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
31	抽出式开关柜	遵义长征电力科技股份有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区(秦皇岛路199号)	GCK 1600A	/	D2107201	2021-06-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
32	低压成套开关设备	遵义长征电器智控设备有限责任公司	贵州省遵义市汇川区武汉路临68号	XL、400A	/	GC20211435	2021-07-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
33	低压抽出式开关柜	遵义长征电器安装有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路	GCK、1600A	/	D02299	2021-09-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
34	低压成套开关设备	遵义银山科技有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区	MHJ 1000A	/	D210801	2021-08-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
35	动力配电柜	贵州中航电梯有限责任公司	贵州省遵义市汇川区高坪工业园区峨眉山路	XL-21、630A	/	2110001	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
36	低压无功功率静态补偿柜	遵义长征电器产品有限公司	遵义市汇川区北京路7-9号	GGJ 150kvar	/	20210401	2021-04-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
37	低压成套开关设备	贵州永昱电气科技有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区生态科技园贵州光大机械制造有限公司3号厂房	GGD、1250A	/	21169	2021-09-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
38	配电柜	贵州汇通华城股份有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街777号汇通华城高科技工业园	PDG、400A	/	1C00707003	2021-07-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
39	动力柜	贵州三崎利电气有限公司	贵阳市白云区云环路969号程官摆拢安置房2号楼1层9号（白云区电子商务公共服务中心内）	XL、125A	/	2107002	2021-07-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
40	低压无功功率补偿柜	中黔电气集团股份有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路350号5栋	ZQJ 200kvar	/	202108003	2021-08-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
41	低压无功功率补偿装置	贵州新天地电气自动化科技有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路876号附57号贵阳大众照明科技有限公司4号厂房1层	GGJ、130kvar	/	2111002	2021-11-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
42	低压抽屉式成套设备	贵州金泉集团电气有限公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇大山洞村大山洞组碧桃街	GCS、1000A	/	JQ11057	2021-11-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
43	低压抽出式开关柜	贵阳永青仪电科技有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路249号	GCK、1250A	/	8030100605	2021-03-12	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
44	低压成套开关设备	贵州远诚自控科技有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路876号附57号贵阳大众照明科技有限公司6号厂房1层2号房	GGD、400A	/	20211112-01	2021-11-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
45	动力配电柜	贵州增特电气设备有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	XL-21、200A	/	210507	2021-05-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
46	低压成套开关设备	长顺县长征电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇广顺开发区	GCS、2000A	/	202110483	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
47	低压成套开关设备	贵州黔丰电气设备有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区A区（华创中小企业创业基地）	GCS、1600A	/	B111601	2021-11-16	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
48	低压配电设备	贵州创享科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道桥洞村四组	NXMF 400A	/	2104001	2021-04-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
49	双电源配电柜	贵州贵电电气有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田工业园区	GNATS、630A	/	210100153	2021-10-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
50	低压动力配电柜	贵阳达荣电器设备有限公司	贵州省贵阳市车水路157号贵州客车厂内	XL、630A	/	2109001	2021-09-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
51	低压成套开关设备	贵阳佳成电器有限公司	贵阳市云岩区茶店冒沙井48号	XL、200A	/	2111001	2021-11-07	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
52	低压无功功率补偿柜	贵阳中晟电气设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村(工业园区6号路)	GGJ、120kvar	/	2111001	2021-11-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
53	低压无功功率补偿装置	贵阳新燎原电气设备制造有限公司	贵州省贵阳市花溪区燕楼乡谷蒙村(工业园6号路)	GJL、120kvar	/	210438	2021-04-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
54	低压无功补偿装置	贵州黔变电气科技有限责任公司	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道办事处贵州水利水电职业技术学院新校区1号楼3层C303号	GGJ、180kvar	/	D2021439	2021-06-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
55	低压成套开关设备	贵阳长晟电气科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇站街工业园区莲花山	GGD、1250A	/	W21008-191	2021-02-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
56	低压配电柜	贵阳千福安电气技术有限公司	贵阳市白云区建设南路58号6栋负1层1号	GGD2、630A	/	2111325	2021-11-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
57	低压成套开关设备	贵州科纳德电气设备有限公司	贵州省贵阳市清镇市金马大道5号	GGD、800A	/	D210725	2021-07-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
58	双电源开关柜	贵州昂电电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇蒿芝塘郭家冲煤矿内3栋6号办公室	SDY、100A	/	20211108	2021-11-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号	生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
59	密集型母线槽	贵州鹰王电气设备有限公司	贵州省黔南州长顺县广顺镇广顺开发区智能电气云产业园	YWMC-T、500A	/	2021110	2021-10-20	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
60	低压成套开关设备	贵州博远机电科技有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添寨镇新庄村南方汇通高新科技园内壹号厂房	GCK、400A	/	/	/	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
61	低压无功补偿装置	贵州艾特电力设备有限公司	贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组9号	GGJ、90kvar	/	2105001	2021-05-01	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	/	/
62	动力配电柜	贵州天地泰成套电气设备有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城一期4号楼C-1-78号	XL-21、400A	/	20210701	2021-07-01	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/