

贵州省市场监管局2021年流通领域电热毯产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 样品名称 | 销售者 | | 标称商标 | 标称生产企业/上级供货商 | | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目实测值 | 不合格项目标准值 | 备注 |
|----|--------------|------------|-------------------------|----------|------------------|---------------------|---------------|------------|---|------|----------|----------|----|
| | | 名称 | 所在地 | | 名称 | 所在地 | | | | | | | |
| 1 | 调温电热毯 | 凯里市下司镇华龙超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市下司镇新街2号 | 彩阳 | 贵州彩阳电暖科技有限公司 | 贵州·遵义·娄山关经济开发区彩阳产业园 | TT150×120-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 2 | 电热毯 | 凯里市下司镇华龙超市 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市下司镇新街2号 | 图形商标（彩虹） | 成都彩虹电器（集团）中南有限公司 | 湖北省武穴市民主路特888号 | TT150×70-5XA | 2019-11-01 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 3 | 全线路安全保护调温电热毯 | 钟山区建新棉布店 | 贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场B-17号 | 彩虹 | 成都彩虹电器（集团）中南有限公司 | 湖北省武穴市民主路特888号 | TT150×120-4XA | 2021-01-20 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 4 | 调温电热毯 | 大方县马场华联超市 | 大方县马场镇新街 | 图形商标（彩虹） | 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 | 成都市武侯大道顺江段73号 | TT160×100-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--------------------------|----------|------------------|-----------------------|----------------|------------|---|----|---|---|---|
| 5 | 双控双温电热毯 | 大方县马场华联超市 | 大方县马场镇新街 | 图形商标（彩虹） | 成都彩虹电器（集团）股份有限公司 | 成都市武侯大道顺江段73号 | TT160×130-4X | 2019-09-04 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 6 | 调温型单人电热毯 | 江口县万佳乐超市 | 贵州省铜仁市江口县双江街道办事处三星东路工商大楼 | 航天 | 遵义航天电器有限公司 | 中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处 | TT150×80-5X | 2019-11-02 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 7 | 左右控双人电热毯 | 江口县万佳乐超市 | 贵州省铜仁市江口县双江街道办事处三星东路工商大楼 | 航天 | 遵义航天电器有限公司 | 中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处 | TT160×130-5X-S | 2019-11-02 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 8 | 无级智能双人电热毯 | 江口县万佳乐超市 | 贵州省铜仁市江口县双江街道办事处三星东路工商大楼 | 航天 | 遵义航天电器有限公司 | 中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处 | TT180×170-8X- | 2019-11-02 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 9 | 宽幅双控双人电热毯 | 江口县万佳乐超市 | 贵州省铜仁市江口县双江街道办事处三星东路工商大楼 | 航天 | 遵义航天电器有限公司 | 中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处 | TT200×150-8X-S | 2019-11-02 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|---|----|---|---|---|
| 10 | 电热毯 | 云岩区林怡日用百货商行 | 贵州省贵阳市云岩区白云大道53号三桥批发市场南区M座2003号 | 彩阳 | 上海彩阳电热毯有限公司/贵州彩阳电暖科技有限公司 | 上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号 | TT150×120-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 11 | 双温双控电热毯 | 云岩区林怡日用百货商行 | 贵州省贵阳市云岩区白云大道53号三桥批发市场南区M座2003号 | 彩虹 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 成都市武侯大道顺江段73号 | TT160×130-4X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 12 | 调温电热毯安全保护无级双温双控功能印花 | 贵阳市云岩区丽群日用百货经营部 | 贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处贵阳市云岩区白云大道53号 | 彩阳 | 贵州彩阳电暖科技有限公司 | 贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园 | TT170×170-9X | 2019-06-17 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 13 | 调温电热毯安全保护单人 | 贵阳市云岩区丽群日用百货经营部 | 贵州省贵阳市云岩区三桥街道办事处贵阳市云岩区白云大道53号 | 彩阳 | 贵州彩阳电暖科技有限公司 | 贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园 | TT150×75-8X | 2020-09-08 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |
| 14 | 航天牌电热毯 | 白云区顺丰超市沙文店 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇商业街 | 图形商标(航天) | 遵义航天电器有限公司 | 中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处 | TT150×120-5X | 2019-11-02 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 合格 | / | / | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|---------------|-------------------|-----|-----------------------|--|-----------------|---|---|-----|---|--|---|
| 15 | 调温型电热毯 | 福泉市梅爱勇副食店 | 福泉市金山办事处西环线安置区39号 | 霸王鼠 | 石家庄牧星绒电器有限公司 | 河北省新乐市二中南路东1号 | TT1500×1200-10X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流：-28% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.12mm ² | 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 16 | 舒雅电热毯 | 安龙县普坪镇戈塘小米便利店 | 安龙县普坪镇戈塘街上 | 舒雅 | 上海冠虹电器有限公司/兰考县百灵鸟电器厂 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号3幢1316室//河南省开封市兰考县坝头乡黄河创业园区 | TT1450×650-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.13mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 17 | 调温型电热毯 | 盘州市响水镇克焦床上用品店 | 贵州省六盘水市盘州市响水镇响水路 | 冰洁 | 石家庄茂祥电器有限公司 | 河北省石家庄新乐市承安镇开发区 | TT145×65-6 | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 标志和说明：不符合 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.2mm ² | 标志和说明：使用说明书内容应符合标准规定 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 18 | 调温型电热毯 | 盘州市响水镇克焦床上用品店 | 贵州省六盘水市盘州市响水镇响水路 | 北极熊 | 石家庄茂祥电器有限公司 | 河北省石家庄新乐市承安镇开发区 | TT150×70-8 | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 标志和说明：不符合 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 标志和说明：使用说明书内容应符合标准规定 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 19 | 电热毯 | 盘州市响水镇克焦床上用品店 | 贵州省六盘水市盘州市响水镇响水路 | 百灵鸟 | 上海玉狐电器有限公司/新乐市鑫森电热制品厂 | 上海市闵行区华宁路4018弄58号13号楼2055室//河北省石家庄市新乐市木村乡木村北庄建 | TT140×65-6 | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流：-24% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.07mm ² | 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-------------|------------------------------|------|--------------|-----------------------|--------------|---|---|-----|--|--|---|
| 20 | 调温型电热毯 | 水城县芸养创业配送中心 | 贵州省水城县发耳大寨村街上组 | 相思羽 | 石家庄牧星绒电器有限公司 | 河北省新乐市二中南路东1号 | TT150×170-6X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.13mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 21 | 电热毯 | 水城县旺迎超市 | 水城县发耳镇大寨村街上组 | 黛菲妮 | 河北宇王电器有限公司 | 河北省新乐市木村乡中同村 | TT150×120-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 22 | 调温型电热毯 | 水城区大街生活超市 | 水城区发耳镇大寨村大寨组六十米大街 | 红豆立方 | 石家庄牧星绒电器有限公司 | 河北省新乐市二中南路东1号 | TT140×110-6X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.23mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 23 | 调温型电热毯 | 惠水县酷乐购生活超市 | 惠水县涟江街道永红桥头江南水乡B区商业步行街24-25号 | 彩日 | 石家庄旺春电器有限公司 | 河北省石家庄市行唐县北高里村民发路131号 | TT150×66-6X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.11mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 24 | 调温型电热毯 | 惠水县酷乐购生活超市 | 惠水县涟江街道永红桥头江南水乡B区商业步行街24-25号 | 彩日 | 石家庄旺春电器有限公司 | 河北省石家庄市行唐县北高里村民发路131号 | TT150×120-6X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流：-30% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------|--------------|---|---|-----|--|--|---|
| 25 | 调温型电热毯 | 惠水县酷乐购生活超市 | 惠水县涟江街道永红桥头江南水乡B区商业步行街24-25号 | 金蝶 | 北京市东堡盛达电热毯厂 | 北京市通州区潞城镇东堡村 | TT150×160-6X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 26 | 调温型电热毯 | 白云区易阳便利店 | 贵州省贵阳市白云区麦架镇麦架村委旁麦架小吃一条街6号 | 图形商标（红豆） | 无锡安贝雅纺织品有限公司 | 无锡市南长区锡山新村126号 | TT150×70-6X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流：-34% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 27 | 电热毯 | 贵阳市白云区心联万家超市 | 贵州省贵阳市白云区麦架镇幸福路幸福家园1幢4、5、6号 | 恒缘祥 | 石家庄佳跃电热毯有限公司 | 河北省新乐市承安镇开发区黄海路9号 | TT150×120-6X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 标志和说明：不符合 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 标志和说明：使用说明书内容应符合标准规定 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 28 | 调温型电热毯 | 大方县乐而乐超市 | 大方县马场镇新街 | 红豆 | 河北宇王电器有限公司 | 河北省新乐市木村乡中同村 | TT160×130-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 29 | 调温型电热毯 | 大方县乐而乐超市 | 大方县马场镇新街 | 红豆 | 河北宇王电器有限公司/上海宇王电器有限公司 | 河北省新乐市木村乡中同村//上海市松江区佘山三角街8号687室 | TT145×115-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流：-30% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|---------------|------------|------------|----------------------|---|---------------|---|---|-----|--|--|---|
| 30 | 调温型电热毯 | 大方县乐而乐超市 | 大方县马场镇新街 | 红豆依人 | 河北宇王电器有限公司 | 河北省新乐市木村乡中同村 | TT145×120-1X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 标志和说明：不符合 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 标志和说明：使用说明书内容应符合标准规定 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 31 | 调温型精品电热毯 | 大方县马场镇新浙丽联华超市 | 大方县马场镇五岔路口 | 康健 | 上海玉狐电器有限公司/兰考县百灵鸟电器厂 | 上海市闵行区华宁路4018弄58号13号楼2055室//河南省开封市兰考县坝乡黄河创业园区 | TT1500×800-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流：-32% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 32 | 高级调温型电热毯 | 大方县马场镇好优多超市 | 大方县马场镇新街 | 南极春 | 上海鑫梦电器有限公司 | 上海市奉贤区青村镇人民路12号 | TT150×70-6X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.2mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 33 | 调温型电热毯 | 大方县马场镇好优多超市 | 大方县马场镇新街 | 图形商标（北国红豆） | 石家庄佳跃电热毯有限公司 | 河北省新乐市承安镇开发区黄海路9号 | TT150×130-6 | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流：+21% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|----------------|---------------------|------|-------------------------|---|--------------|---|---|-----|---|--|---|
| 34 | 调温型电热毯 | 毕节双山新区飞华超市 | 贵州省毕节市金海湖新区双山镇归化村街上 | 梦情 | 上海冠虹电器有限公司/新乐市鑫森电热制品厂 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号3幢1316室//河北省石家庄市新乐市木村乡木村北庄建设大街西8排1号 | TT150×180-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 35 | 调温型电热毯 | 毕节市金海福超市 | 贵州省毕节市金海湖新区职教城金海商业街 | 萝婷 | 北京市东堡盛达电热毯厂 | 北京市通州区潞城镇东堡村 | TT150×70-5X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 36 | 调温型电热毯 | 毕节市金海湖新区天天大发超市 | 毕节金海湖新区竹园乡街上 | 红豆奥佳 | 定西市德隆电器厂 | 甘肃省定西市建材路64号 | TT150×120-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 输入功率和电流：-25% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 37 | 一代调温电热毯 | 大方县好优多购物中心兴隆店 | 贵州省毕节市大方县兴隆乡兴隆村 | 魅力彩阳 | 石家庄·小绵羊电器有限公司 | 行唐县独羊岗乡欢同村 | 1500×800 | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 38 | 调温型电热毯 | 大方县碧翔超市 | 大方县兴隆乡兴隆村 | 虹雨 | 上海宇王电器有限公司/森宇电器（河北）有限公司 | 上海市松江区佘山三角街8号687室//河北省新乐市经济开发区 | TT145×115-8X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 标志和说明：不符合 输入功率和电流：-32% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 标志和说明：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------------|-----------------|------------|-------------|----------------------|--------------|------------|---|-----|--|---|------|
| 39 | 调温型电热毯 | 白云区顺丰超市沙文店 | 贵州省贵阳市白云区沙文镇商业街 | 图形商标（暖倍尔牌） | 石家庄茂祥电器有限公司 | 河北省石家庄新乐市承安镇开发区 | TT145×115-8X | 2019-11-02 | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | / |
| 40 | 调温型单人电热毯 | 晏家熊（522601600119430） | 凯里市营盘东路粮食局4号 | 迷人居 | 石家庄星梦电器有限公司 | 石家庄市行唐县南高里开发区新开路163号 | TT150×70-2X | / | 标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | 不合格 | 标志和说明：无使用说明书 输入功率和电流：-25% 结构：无防皱措施 电源连接和外部软线：0.1mm ² | 标志和说明：使用说明书应随器具一起提供 输入功率和电流：-20%~10% 结构：电热毯应带有防折皱的措施 电源连接和外部软线：导线横截面积≥0.5mm ² | 涉嫌假冒 |