

## 贵州省市场监管局2022年流通领域家用和类似用途插座产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	三孔插座	江口县家发五金交电批发部	贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际综合市场119号	箭派	深圳市箭派电器有限公司	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室	118A3 16A 250	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
2	二三极连体插座	江口县家发五金交电批发部	贵州省铜仁市江口县双江街道江城国际综合市场119号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z223	2022-04-25	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
3	二三极插座	铜仁市碧江区闽轩建材经营部	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶路10幢6号	威斯堡	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业工业园区	2.2MC23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
4	二三极插座	铜仁市碧江区闽轩建材经营部	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶路10幢6号	百坚	浙江百坚电器有限公司	温州市滨海工业园金海大道951号	BJMC23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
5	五孔	铜仁市碧江区宁雅物资有限公司	贵州省铜仁市碧江区鹭鸶岩路10幢2-12号	新飞	温州英腾电气有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号-2	MC2/3	2021-08-10	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	三孔16A插座	江口县雷妹五金店	江口县双江街道龙井社区劲嘉生态城5-04号	图形商标（豪意）	豪意电器科技有限公司	温州市龙湾区滨海工业园港荣路55号	HY86Z13-16-E1	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
7	二位二极十三极插座	凯里市晏静建材经营部	凯里市新生路华亿大西部国际商贸城B1区3栋-1层4号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G509Z32310A 250V~	2021-02-25	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
8	五孔一灰 M7 插座	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M7-028H10A 250V~	2021-12-02	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
9	CD130系列一位二极一位三极插座10A	王爱娥（92522630MA6HCQLJ9Y）	台江县苗疆东大道县委宿舍楼一楼	图形商标（DELIXI）	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	T86ZS/X10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
10	五孔插座	黄喜寸	剑河县革东镇稻香小区6栋12号门面	图形商标（SrmQnei）	温州经济技术开发区天河联好开关厂	浙江省温州经济技术开发区沙城街道永恩西街18号	五孔 10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
11	一联三极插座	仁怀市乐泰五金经营部	仁怀市中枢街道一转盘玉壶西路52号	CHNT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW6-A10812	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	16A三极插座	高小兰 ( 92520424MA6G8YCEXC )	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城19栋111-112	TCLG0DOWP	深圳市箭牌电工科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道南联路24号	C2	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
13	五孔	高小兰 ( 92520424MA6G8YCEXC )	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城19栋111-112	TCLG0DOWP	深圳市箭牌电工科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道南联路24号	C5	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
14	三联二极连体插座	紫云县文鄯五金店	贵州省紫云县松山街道城墙脚村东门组	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z623	2021-11-16	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
15	一位三极插座	紫云县闽发五金建材经营部	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道宏泰商贸城E幢壹单元E-109-110号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z104	2021-10-27	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
16	双联二极连体插座	紫云县闽发五金建材经营部	贵州省安顺市紫云县松山镇格凸大道宏泰商贸城E幢壹单元E-109-110号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z423	2021-03-18	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
17	五孔插座	黄娟 ( 92520121MA6GJC9N4N )	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	图形商标(美好)	深圳瑞威电器有限公司	深圳市罗湖区宝安北路827栋	N80 6080	2019-08-09	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	单相两极带接地明装插座	王明骏 (92520122MA6ET7N71T)	息烽县永阳街道办事处西门安置小区永红村西二组	图形商 标(泰 力)	泰力实有限 公司	浙江省温州市高 新技术产业园区 炬光园北路1号	86MR-17	2019-08-26	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
19	16A 三孔	息烽县宝顺五金店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇西门安置小区	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M363C/16	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
20	二三极 连体插 座A (香槟 金)	六枝特区传喜管道店	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(国际建材城3栋25-26号)	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G32Z223U 6	2021-08-24	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
21	一位三极插座 A(香槟金) 16A	六枝特区传喜管道店	贵州省六盘水市六枝特区交通东路(国际建材城3栋25-26号)	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G32Z104U 6	2021-11-06	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
22	二三极 插座	汇川区董公寺兄弟五金店	贵州省遵义市汇川区董公寺交通街老街	图形商 标(鸽 牌)	重庆鸽牌电工材料有限公司	重庆市长寿晏家工业园区和泉路6号	G77- 23C/H	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	二扁圆三扁插座（带保护门单相两极双用两极带接地暗装插座）	七星关区刚勇建材经营部	七星关区鸭池镇万丰商贸城3#106商铺	图形商标（狮盾电气）	中山市狮盾电气有限公司	广东省中山市小榄镇美围西路2号	Q310UV-S	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
24	一位16A三极插座（带保护单相两极带接地暗装插座）	七星关区刚勇建材经营部	七星关区鸭池镇万丰商贸城3#106商铺	图形商标（狮盾电气）	中山市狮盾电气有限公司	广东省中山市小榄镇美围西路2号	Q316V-S	2021-07-19	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
25	小五孔插座功能件	七星关区然翔五金机电经营部	七星关区麻园街道谢家院198号商铺	图形商标（飞雕）	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	Q3-E	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
26	二三极插座	黔西县湘贵五金店	贵州省毕节市黔西县南门桥城南路98号	施朗福田	温州市龙湾松朗电器厂	温州市龙湾区沙城镇永阜路46弄16号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
27	16A三极插座	黔西县湘贵五金店	贵州省毕节市黔西县南门桥城南路98号	施朗福田	浙江温州市龙湾松朗电器厂	浙江温州市龙湾区经济开发区永阜路46弄16号	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	五孔插座	六盘水华夏幸福电力设备有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区领翔国际五金建材商贸城30号楼1层第8第9号	/	温州实尚电器科技有限公司	温州市龙湾区天河街道新兴路	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
29	一位三极插座16A	钟山区建素五金店	贵州省六盘水市钟山区人民路88号附32号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G32Z104	2019-04-08	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
30	一联三极插座	水城县双水金牛管业店	贵州省六盘水市水城县双水钟山大道	正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-C10810A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
31	五孔	贵州伍福建材商贸有限公司	贵州省黔南州贵定县金南街道办事处新桥街115号	SIASE深思	湖南深思电工实业有限公司	湖南湘乡经济开发区红仑大道009号	M39C/5	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
32	16A五孔	龙里县闽乐五金经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道环北路21号	月格	广州凌丰电器科技有限公司	广州市天河区陶育路82号	G-014 16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
33	16A三孔	龙里县新多牌防盗门专卖店	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道环城路(西)	OPPLE艺术开关	欧普照明电器(中山)有限公司(ZS)	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W581691-J5	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	五孔	兴仁市红瑞五金批发部	兴仁市城南街道办事处文化南路04幢1层01号门面	SEXIVENS	惠州市西门子贸易有限公司	惠州大亚湾西区大亚湾大道245号第六至七层	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
35	五孔插座	兴义市耀裕建材经营部	兴义市兴泰办南环路24号	图形商标（西野）	重庆西野电器制造有限公司	重庆市大渡口区茄子溪新街213号	SH-ZL-Q 10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
36	二三级插座	兴义市坤泰五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东办坪东社区坪东大道9号(环卫站旁)	博西蒙	深圳博西蒙电器有限公司	深圳市龙岗龙城街道爱联新屯中路50号	MC2/3 10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
37	二三级插座	义龙新区鲁耀五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇石梁杠安置区	图形商标（威斯堡）	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇南上工业园区威斯堡电气工业园	C23	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
38	五孔插座	义龙新区鲁耀五金店	贵州省黔西南布依族苗族自治州义龙试验区鲁屯镇石梁杠安置区	图形商标（拳王）	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A5G015QW	2021-07-04	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
39	插座	盘州市金指数五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道银杏大道弘达御品1-2、1-3、1-4、1-5号门面	/	佛山市顺德区勒流林起电器厂	佛山市顺德区勒流黄连黄中四路10号	LQA011	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	10A二 极插 座	都匀市威斯 堡装饰经营 部	贵州省黔南 布依族苗族 自治州都匀 市新华办事 处平桥汽运 公司老汽车 站5-6号门面	SIEME NS	西门子（中 国）有限公司	北京市朝阳区望 京中环南路7号	5UB1614- 3NC02	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
41	带保护 门单相 两极带 接地明 装插座	粟永魁 （ 92522628MA 6G395Q8C）	贵州省黔东 南苗族侗族 自治州锦屏 县三江镇六 街开发区3栋 17号	美加顺	佛山市顺德美 加顺电器实业 有限公司	佛山市顺德区勒 流连杜村委会富 安工业区（一期）24-2号地块	M5-163	2022-06-16	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
42	单相两 极带保 护门两 极双用 两极带 接地明 装插座	粟永魁 （ 92522628MA 6G395Q8C）	贵州省黔东 南苗族侗族 自治州锦屏 县三江镇六 街开发区3栋 17号	美加顺	佛山市顺德美 加顺电器实业 有限公司	佛山市顺德区勒 流连杜村委会富 安工业区（一期）24-2号地块	M5- 10222333	2022-03-23	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
43	插头	张德忠 （ 92520103MA 6DRF3L94）	贵州省贵阳市云 岩区三桥新街18号 三桥综合批 发市场14栋 994、995号 门面	雅酷	雅的科技有限 公司	普宁市赤岗镇陈 厝寨村工业区东 区六横街1号	171	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
44	一联二 极三极 插座	贵阳云岩明 悦星照明电 器批发商行	贵州省贵阳市云 岩区罗汉营路91号A 栋-3号	正泰电 工	浙江正泰建筑 电器有限公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	NEW7- Q11100A	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现 不合格	/	/	
45	16A三 极插座	蒋小途 （ 92520382MA 6ENNP16E）	贵州省遵义 市仁怀市中 枢街道符阳 路	图形商 标（国 际电 工）	温州龙湾龙邦 电器开关厂	永强大道庄泉段	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座通规 应能插入插座面板的 插孔	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	二三极插座	蒋小途 ( 92520382MA6ENNP16E)	贵州省遵义市仁怀市中枢街道符阳路	图形商标(国际电工)	温州龙湾龙邦电器开关厂	永强大道庄泉段	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座止规应不能插入插座面板的插孔	
											耐热：5mm	耐热：≤2mm	
47	二、三极插座	黄娟 ( 92520121MA6GJC9N4N)	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	罗邦	深圳罗邦科技有限公司	深圳市龙华区展滔科技大厦	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座止规应不能插入插座面板的插孔	
											接地措施：不符合	接地措施：插头插入时，接地插销应先与接地插套连接，然后载流插销才能带电	
48	三极16A	汇川区鑫月五金店	贵州省遵义市汇川区香港路路岛花园后楼0号	兴松乔	温州松强电器有限公司	滨海经济技术开发区	86MC 16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	温升：49K	温升：≤45K	
											耐热：5mm	耐热：≤2mm	
49	五孔	汇川区鑫月五金店	贵州省遵义市汇川区香港路路岛花园后楼0号	兴松乔	浙江名门电气有限公司	温州滨海经济技术开发区	86mc 10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座通规应能插入插座面板的插孔	涉嫌假冒
50	五孔+	夏杰雄 (92522722MA6GJC9N4N)	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道	SLEIMI	惠州名品欧尚	惠州大亚湾澳头	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、接地措施、固定式插座的结构、插头和移动式插座的结构、防潮、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：不符合	尺寸检查：插座止规应不能插入插座面板的插孔	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	二孔	(32522723M A6E4NYL34)	会龙南街道 新桥街78号 B11-B12号 门面	ELS	电器有限公司	中兴五路103号	10A 250V	7	力、拔出插头所需的力、弯曲试验、耐 热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶 的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃 和耐电痕化	不合格	接地措施：不符合	接地措施：拔出插头 时，载流插销应在接 地插销断开之前断开	