

附件

2023年电缆桥架产品质量监督抽查整改复查不合格企业名单

序号	企业名称	所在地	产品名称	商标	规格型号	产品等级	生产日期/ 批号	主要不合格项目	承检机构
1	贵州闽建控建材有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村十二村民组	电缆桥架	/	100×50×1.2	/	2024. 04. 17	表面防护层技术要求（表明防护层厚度）	贵州省机械电子产品质量检验检测院