

附件

2025年液化石油气产品质量监督抽查整改复查不合格企业名单

序号	企业名称	所在地	产品名称	商标	规格型号	产品等级	充装日期	主要不合格项目	承检机构
1	遵义市播州区宏图燃气有限公司	贵州省遵义市播州区桂花街道桂花社区下元组72号	液化石油气	/	12kg/瓶	/	20251208	残留物（油渍观察）	遵义市产品质量检验检测院