

# 贵州省市场监管局2022年流通领域电磁灶产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	IH炒灶	贵州贵翼斯电器有限责任公司	贵州省都匀市小围寨化工路(剑化资产保护区)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C30-IH3002	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	IH炒灶	贵州贵翼斯电器有限责任公司	贵州省都匀市小围寨化工路(剑化资产保护区)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-CL35Q7-402	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	电磁灶	贵州贵翼斯电器有限责任公司	贵州省都匀市小围寨化工路(剑化资产保护区)	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-35DCP1	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	IH变频灶	贵阳亚太伟业电器有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区贵阳世纪城U组团商业第二幢1层6号房	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-22RB01	2022-09-26	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	多功能电磁炉	贵阳亚太伟业电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳新区贵阳世纪城U组团商业第二幢1层6号房	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C21-RT2169	2019-04-08	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
6	电磁炉	贵阳市美回的科技有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村十二村民组	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市世纪西街3号	C22-IH961	2021-10-11	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
7	多功能电磁炉	贵阳观山湖琪铭电器店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C22-RT22E01	2020-05-26	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	多功能电磁炉	贵阳观山湖琪铭电器店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号楼C-3-60号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C21-RT2160	2020-05-22	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	多功能电磁炉	贵州航宇轩电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳西南商贸城一期4号楼A-3-45	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C21-RT2173	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	电磁灶	思南中伟电子商务有限公司	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处城北社区中伟中央广场4#1层4-4C门面	图形商标（九阳）	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	C21S-C2170	2022-03-25	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	电磁炉	江口县永顺家电经营部	江口县双江街道三星东路百度商业城A栋11-12号营业房	雅乐思	中山市雅乐思电器实业有限公司	中山市南头镇民安村升辉北工业区	CJ211	2021-04-27	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	电磁炉	贵阳市观山湖区爱克拉日化用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4号楼A单元3层090B号门面	雅乐思	中山市雅乐思电器实业有限公司	广东省中山市南头镇民安村升辉北工业区	CD35G	2022-04-12	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
13	多功能电磁炉	贵阳市观山湖区爱克拉日化用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4号楼A单元3层090B号门面	雅乐思	中山市雅乐思电器实业有限公司	广东省中山市南头镇民安村升辉北工业区	CD30K	2022-04-01	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
14	多功能电磁灶	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路（供销社一楼）	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C21-RT2170	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	多功能电磁灶	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路（供销社一楼）	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C22-WH2202	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
16	多功能电磁灶	六枝特区九鼎电器商行	贵州省六盘水市六枝特区人民路（供销社一楼）	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	C22-RT2240	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
17	智能电磁灶	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	探索（图形商标）	中山市探索电器有限公司	中山市东凤镇东阜四路87号	TS3505	2022-07-17	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
18	电磁炉	红花岗区群丰家用电器经营部	贵州省遵义市红花岗区外环路恒运商住楼1幢2号门面	图形商标（雅乐思）	中山市雅乐思电器实业有限公司	中山市南头镇民安村升辉北工业区	CD30F	2022-08-22	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
19	多功能电磁炉	安顺市西秀区凯林电器铝制品批发部	贵州省安顺市西秀区小商品市场后街2号	美的	广东美的生活电器制造有限公司	广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号	MC-CL22Q1-405	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	电磁炉	兴义市国宏电器经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城D区1栋101号	小霸王	广东熊孩子电器科技有限公司	中山市东凤镇伯公社区东风大道南63号二楼	XHZ-45	2022-10-10	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
21	电磁炉	兴义市国宏电器经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城D区1栋101号	小霸王	江门尚品合富新能源科技有限公司	江门市高新区北苑路1号厂房	KM35-Q1	2022-04-29	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
22	电磁炉	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市越城区世纪西街3号	C22-IH960D	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
23	电磁炉	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	苏泊尔	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	浙江省绍兴市越城区世纪西街3号	C22-IH96S	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
24	电磁炉	凯里市三联电器经销部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路东门景园一层7号门面	九阳	杭州九阳生活电器有限公司	浙江省杭州经济技术开发区下沙街道银海街760号3a幢	C22-F3MIMI	/	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	电磁炉	江口县永顺家电经营部	江口县双江街道三星东路百度商业城A栋11-12号营业房	雅乐思	中山市雅乐思电器实业有限公司	中山市南头镇民安村升辉北工业区	CK22E	2021-11-22	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	骚扰功率：-3.95	骚扰功率：≥0dB（pW）	
26	电磁炉	观山湖区宏骏电器经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元3层89号	鑫泓（图形商标）	中山市宏驰电器有限公司	中山市东凤镇金怡北路	ZR350-507	2022-08-03	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	热效率：85	热效率：能效标识为3级，热效率应不小于86	
											骚扰功率：-1.75	骚扰功率：≥0dB（pW）	
27	电磁炉	贵州黔优福超市有限公司	贵州省遵义市汇川区上海路街道宁波路20号盛世鑫源商业1层	爱妻	中山市九毛九电器有限公司	中山市南头镇建安路1号	JM-C30	2022-03-05	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	连续骚扰电压：-8.61	连续骚扰电压：≥0dB（μV）	
											骚扰功率：-17.01	骚扰功率：≥0dB（pW）	
28	电磁炉	红花岗区群丰家用电器经营部	贵州省遵义市红花岗区外环路恒运商住楼1幢2号门面	图形商标（雅乐思）	中山市雅乐思电器实业有限公司	中山市南头镇民安村升辉北工业区	CD30E	2022-04-01	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	连续骚扰电压：-3.46	连续骚扰电压：≥0dB（μV）	
											骚扰功率：-13.67	骚扰功率：≥0dB（pW）	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目	不合格项目	备注
		名称	所在地		名称	所在地					实测值	标准值	
29	电磁炉	兴义市国宏电器经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城D区1栋101号	小霸王	广东熊孩子电器科技有限公司	/	XHZ-40	2022-08-29	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	热效率：85	热效率：能效标识为3级，热效率应不小于86	
											电源连接和外部软线：1.9	电源连接和外部软线：标称横截面积 $\geq 2.5(\text{mm}^2)$	
30	电磁炉	西秀区汇引淘日用百货经营部	贵州省安顺市西秀区南街街道南华路6号1层1-2号	象印	广东象印智能科技有限公司	中山市东凤镇伯公社区凤翔大道2号	EM35	2022-06-29	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	骚扰功率：-17.7	骚扰功率： $\geq 0\text{dB}(\text{pW})$	
31	智能电磁炉	西秀区汇引淘日用百货经营部	贵州省安顺市西秀区南街街道南华路6号1层1-2号	象印	广东象印智能科技有限公司	中山市东凤镇小沥社区东和路	EM22	2022-04-26	能源效率等级、连续骚扰电压、骚扰功率、防触电保护、输入功率和电流、发热、工作温度下泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	连续骚扰电压：-6.96	连续骚扰电压： $\geq 0\text{dB}(\mu\text{V})$	
											骚扰功率：-13.68	骚扰功率： $\geq 0\text{dB}(\text{pW})$	