

贵州省市场监管局2022年流通领域电热毯产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电热毯	贵阳美兴佳商贸有限公司花果园一分店	贵州省贵阳市南明区花果园-花果园商铺-V区-B栋-L115号[花果园社区]	彩虹（图形商标）	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160X100-8X	2021-04-21	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
2	电热毯	贵阳美兴佳商贸有限公司花果园一分店	贵州省贵阳市南明区花果园-花果园商铺-V区-B栋-L115号[花果园社区]	彩虹（图形商标）	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT180X150-2X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
3	调温电热毯	贵阳宾隆超市有限公司花果园分店	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾14号楼1层[花果园社区]	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160X100-1X	2019-08-19	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
4	全线路安全保护双控双温电热毯	贵阳宾隆超市有限公司花果园分店	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾14号楼1层[花果园社区]	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT170X150-1X	2021-07-07	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
5	调温电热毯	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT150×70-5XA	2021-06-18	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
6	全线路安全保护调温电热毯	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司/成都彩虹集团生活电器有限公司	成都市武侯大道顺江段73号/新津工业园A区兴园12路	TT150×120-4XA	2021-03-06	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	舒适绒双控双温电热毯	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×130-4XA	2022-07-12	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
8	全线路自动控温电热毯	六枝特区同心圆商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道煤机新苑	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×100-3X	2022-08-29	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
9	调温型单人电热毯	贵阳观山湖阳阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	航天	中国航天科工集团遵义航天娄山电器化工有限公司	中国•遵义马家湾420厂	TT150×80-5X 60W	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
10	全线路安全保护调温电热毯	贵阳观山湖阳阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT200×180-4X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
11	调温电热毯	贵阳观山湖阳阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园	TT195×150×9XD 120W	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
12	调温电热毯	贵阳观山湖阳阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司（监制）	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT160×130-8XD 100W	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
13	调温型双人电热毯	贵阳观山湖阳阳家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	航天	遵义航天电器有限公司	中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处	TT150×120-5X 100W	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	调温电热毯	贵阳观山湖 阳洋家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩阳	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州•遵义•娄山关经济开发区彩阳产业园	TT180×150-9X140W	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
15	双控双温电热毯	贵阳观山湖 阳洋家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT200×180-2X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
16	全线路安全保护双控双温电热毯	贵阳观山湖 阳洋家纺店	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城3幢C单元4层326A号	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×130-4X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
17	全线路安全保护双控双温电热毯	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	彩虹	成都集团生活电器有限公司	新津工业园区A区兴园12路	TT200×180-1X	2022-06-30	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
18	全线路安全保护调温电热毯	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）中南有限公司	湖北省武穴市民主路特888号	TT160×130-7XD	2021-07-28	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
19	全线路安全保护调温电热毯	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT160×120-4X	2021-11-02	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
20	负离子电热毯	贵州永辉超市有限公司兴义富康财富中心分公司	贵州省黔西南州兴义市桔山街道B6路旁富康财富中心负一层	彩虹	成都彩虹电器（集团）股份有限公司	成都市武侯大道顺江段73号	TT170×140-1XF	2022-05-07	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	调温电热毯安全保护多温区印花单人	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT160×80-8XD	2020-09-09	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
22	调温电热毯	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区南翔镇嘉美路1525号4幢3层A区	TT180×150-13X	2022-07-01	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
23	调温电热毯	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT150×120-8X	2020-09-09	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
24	调温电热毯	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT150×75-8X	2020-09-09	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
25	无级智能双人电热毯	何学彬（92522601MA6EYH3014）	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城7栋1号	航天	遵义航天电器有限公司	中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处	TT180×170-8X 150W	2019-09-02	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
26	航天牌调温型电热毯左右控双人电热毯	何学彬（92522601MA6EYH3014）	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城7栋1号	航天	遵义航天电器有限公司	中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处	TT160×130-5XS 60W×2	2019-09-02	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
27	宽幅双控双人电热毯	何学彬（92522601MA6EYH3014）	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市隆丰商贸城7栋1号	航天	遵义航天电器有限公司	中国•遵义•播州区和平大道与播雅大道交汇处	TT200×150-8X-S	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	调温电热毯安全保护调温多功能单人	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT160×80-9XD 70W	2020-11-08	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
29	调温电热毯安全保护双人双控	安顺大润发商业有限公司	贵州省安顺市西秀区黄果树大道与市府路交汇处西北侧	彩阳	上海彩阳电热毯有限公司	上海市嘉定区沪宜公路1385弄1号	TT160×130-9X 110W	2020-09-09	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	未发现不合格	/	/	
30	调温型电热毯	玉屏县百惠超市	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县皂角坪办事处舞阳欣城9栋负1层(5-6-7)号门面	红豆	上海宇王电器有限公司	上海市松江区佘山三角街8号687室	TT143-63-8X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	
31	调温型电热毯	南明区笠锦百货店	贵州省贵阳市南明区花果园街道花果园-花果园商铺一期-7至11栋-148号[花果园办事处]	红豆	上海宇王电器有限公司	上海市松江区佘山三角街8号687室	TT150X180-8X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	标志和说明：不符合	标志和说明：使用说明书应随器具一起提供，以保证器具能安全使用。	
											结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	
32	调温型电热毯	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思塘街道城北大道天街	爱晚亭	北京市东堡盛达电热毯厂	北京市通州区潞城镇东堡村	双人TK150X120-5X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.07	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	
33	电热毯	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思塘街道城北大道天街	爱晚亭	北京市东堡盛达电热毯厂	北京市通州区潞城镇东堡村	TK150X180-5X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.2	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	电热毯	贵州天郡商贸有限公司	贵州省铜仁市思南县思塘街道城北大道天街	爱晚亭	北京市东堡盛达电热毯厂	北京市通州区潞城镇东堡村	TK150X70-5X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	标志和说明：不符合	标志和说明：使用说明书应随器具一起提供，以保证器具能安全使用。	
											结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	
35	调温型电热毯	绥阳县惠乐购物超市	绥阳县洋川街道天台南路和纵三北路交界处南侧(天台新园)	小肥羊	石家庄诗韵电热毯有限公司	新乐市承安镇新街铺村东	TT150×70-9X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	
36	电热毯	绥阳县惠乐购物超市	绥阳县洋川街道天台南路和纵三北路交界处南侧(天台新园)	蓝洁	石家庄市水星电器有限公司	新乐市黄家庄村木村道118号	TT1500×1200-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	
37	调温型电热毯	桐梓县松坎亿家人购物广场	贵州省桐梓县松坎镇松江新城28栋1单元1号	雪中情	石家庄市新宝电器有限责任公司	中同开发区	TT150×120-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	
38	调温型电热毯	桐梓县新站付程英床上用品店	贵州省遵义市桐梓县新站镇建设街143号	富兴鸟	石家庄牧星绒电器有限公司	/	TT145×115-6X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.1	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	
39	调温型电热毯	播州区谢翠仙副食店	播州区鸭溪镇帝标大厦一楼	朗春	新乐市鑫森电热制品厂	新乐市木村乡木村北庄建设大街西8排1号东院	TT150×70-6	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合	结构：电热毯应带有防折皱的措施	
											电源连接和外部软线：0.07	电源连接和外部软线：导线横截面积不小于0.5mm²	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测 值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	水暖理疗 毯	惠水县程孝 江百货店	惠水县濛江 街道高镇商 业一条街26 号	情暖红豆	河北彩莲家用 电器有限公司/ 无锡红一豆电 暖科技有限公 司	新乐市木村道 西侧	TT120×150	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、 输入功率和电流、工作温度下的泄漏电 流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电 气强度、非正常工作、机械强度、结构 、电源连接和外部软线、电气间隙、爬 电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 电源连接和外部软 线：0.1	结构：电热毯应带 有防折皱的措施 电源连接和外部软 线：导线横截面积 不小于0.5mm²	涉嫌假 冒
41	调温型电 热毯	安顺市平坝 区夏云让华 万家福华联 超市	安顺市平坝 区夏云工业 园区	图形商标 (彩阳)	石家庄市旺春 电器有限公司	河北省石家庄 市行唐县北高 里村民发路131 号	TT150×70- 6X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、 输入功率和电流、工作温度下的泄漏电 流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电 气强度、非正常工作、机械强度、结构 、电源连接和外部软线、电气间隙、爬 电距离和固体绝缘	不合格	输入功率和电流：- 36 -35 结构：不符合 电源连接和外部软 线：0.1	输入功率和电流： -20~+10 结构：电热毯应带 有防折皱的措施 电源连接和外部软 线：导线横截面积 不小于0.5mm²	
42	精品电热 毯	安顺市平坝 区夏云让华 万家福华联 超市	安顺市平坝 区夏云工业 园区	你爱我爱 他她爱	新乐市鑫森电 热制品厂/上海 玉狐电器有限 公司	/	TT1500×12 00-8X	/	标志和说明、对触及带电部件的防护、 输入功率和电流、工作温度下的泄漏电 流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电 气强度、非正常工作、机械强度、结构 、电源连接和外部软线、电气间隙、爬 电距离和固体绝缘	不合格	结构：不符合 电源连接和外部软 线：0.1	结构：电热毯应带 有防折皱的措施 电源连接和外部软 线：导线横截面积 不小于0.5mm²	