

附件1

省市场监管局非医用口罩产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											过滤效率		呼吸阻力	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	自吸过滤式防颗粒物呼吸器	贵州中安卫生材料有限公司	贵州省遵义市汇川区汇川大道延长线漕河泾遵义科创绿洲园区标准化厂房10号楼2层	随弃式面罩（耳挂式）	/	2023-02-01/20230201	过滤效率，呼吸阻力，呼气阀气密性	不合格	未处理样品 1# 92.54 2# 92.90 3# 91.58 4# 92.64 5# 91.41 6# 92.36 7# 92.55 8# 91.39 9# 92.53 10# 92.48 11# 91.44 12# 92.09 13# 92.58 14# 92.68 15# 91.79 预处理样品 16# 87.3 17# 86.2 18# 87.2 19# 87.4 20# 86.1	过滤效率 ≥95.0	≥95.0	未处理样品 1# 92.54 2# 92.90 3# 91.58 4# 92.64 5# 91.41 6# 92.36 7# 92.55 8# 91.39 9# 92.53 10# 92.48 11# 91.44 12# 92.09 13# 92.58 14# 92.68 15# 91.79 预处理样品 16# 87.3 17# 86.2 18# 87.2 19# 87.4 20# 86.1	1. 吸气阻力： 未处理样品 1# 147.3 2# 145.6 预处理样品 3# 142.3 4# 143.5 2. 呼气阻力： 未处理样品 1# 137.2 2# 134.8 预处理样品 3# 129.9 4# 131.5	

省市场监管局课业簿册产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											D ₆₅ 亮度(%)		D ₆₅ 荧光亮度(%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	练习本	绥阳县职业教育印刷厂	贵州省遵义市绥阳县洋川镇平安东路90号	24开 14页	/	2023/08/14	D ₆₅ 亮度，D ₆₅ 荧光亮度，可迁移元素的限量	未发现不合格	/	/	≥ 55.0， ≤ 85.0	正反面平均值：79.8	≤ 5.0	正反面平均值：1.4
2	牛皮卡语文本	贵州兴立兴纸品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山工业园区	255×176mm	图形	2023/8/28/LXN18-02	D ₆₅ 亮度，D ₆₅ 荧光亮度，可迁移元素的限量	未发现不合格	/	/	≥ 55.0， ≤ 85.0	正面平均值：75.5 反面平均值：76.9	≤ 5.0	正反面平均值：4.2

省市场监管局婴幼儿纸尿裤产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											pH值		渗透性能		细菌菌落总数(CFU/g)		真菌菌落总数(CFU/g)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	护理级婴儿纸尿裤	贵州骄子纸业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	S小码	图形	JJBB-A01	pH值, 大肠菌群, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌, 溶血性链球菌, 渗透性能, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数	未发现不合格	/	/	4.0~8.0	7.6	滑渗量(mL) ≤ 20 回渗量(g) ≤ 10.0 渗漏量(g) ≤ 0.5	滑渗量(mL) 0 回渗量(g) 1.1 渗漏量(g) 0.1	≤ 200	< 20	≤ 100	< 20
2	婴儿纸尿裤	贵州卡布国际生物科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	L大号	图形	SJ062326	pH值, 大肠菌群, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌, 溶血性链球菌, 渗透性能, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数	未发现不合格	/	/	4.0~7.5	6.2	第一次吸收速度(s) ≤ 50 第二次吸收速度(s) ≤ 100 回渗量(g) ≤ 15.0 渗漏量(g) ≤ 1.0	第一次吸收速度(s) 24 第二次吸收速度(s) 37 回渗量(g) 0.2 渗漏量(g) 0.4	≤ 200	< 20	≤ 100	< 20
3	贝奇熊腰贴型婴儿纸尿裤	贵州贝奇乐卫生用品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇空港工业园	XXL码	贝奇熊	2023/9/5/货号: KWXXL32	pH值, 大肠菌群, 金黄色葡萄球菌, 绿脓杆菌, 溶血性链球菌, 渗透性能, 细菌菌落总数, 真菌菌落总数	未发现不合格	/	/	4.0~7.5	6.1	第一次吸收速度(s) ≤ 50 第二次吸收速度(s) ≤ 100 回渗量(g) ≤ 15.0 渗漏量(g) ≤ 1.0	第一次吸收速度(s) 21 第二次吸收速度(s) 42 回渗量(g) 0.2 渗漏量(g) 0.3	≤ 200	< 20	≤ 100	< 20

省市场监管局汽车轮胎产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											强度性能		耐久性能	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	汽车轮胎	贵州轮胎股份有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇	7.00R16LT	前进	3423	新胎外缘尺寸，轮胎强度性能，胎面磨损标志，轮胎耐久性能	未发现不合格	/	/	破坏能712J5点未压穿	破坏能712J5点未压穿	累计检测时间47小时胎体完好	累计检测时间47小时胎体完好

省市场监管局汽车用制动器衬片产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											摩擦性能		剪切强度（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	汽车用制动器衬片（盘式衬片）	贵阳天龙摩擦材料有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村	SBKY05-09	TALFRI	23YZ21006	摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	μ工作1在设定摩擦系数 PS0.48±15%内 μ工作2在设定摩擦系数 PS0.43±15%内	μ工作1: 0.497 μ工作2: 0.441	≥2.5	平均剪切强度：5.8 最小剪切强度：5.3
2	汽车用制动器衬片（鼓式衬片）	贵阳天龙摩擦材料有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村	6594210510KZ	TALFRI	23YZ7002	摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	μ工作1在设定摩擦系数 PS0.31±15%内 μ工作2在设定摩擦系数 PS0.30±15%内	μ工作 1: 0.323 μ工作 2: 0.287	/	/
3	汽车用制动器衬片（盘式衬片）	贵州领想科技制造有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县开发区	HL011	稀安	HL-23-07-10	摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	μ工作在设定摩擦系数 PS0.34±15%内	μ工作: 0.347	≥2.5	平均剪切强度：5.3 最小剪切强度：4.7
4	汽车用制动器衬片（盘式衬片）	贵州领想科技制造有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县开发区	LXD1107	稀安	LX-23-07-10	摩擦性能，剪切强度，标志包装	未发现不合格	/	/	μ工作在设定摩擦系数 PS0.33±15%内	μ工作: 0.326	≥2.5	平均剪切强度：4.9 最小剪切强度：4.4

省市场监管局橡胶制品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											拉伸强度		拉断伸长率(%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	皮碗	贵州大众橡胶有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架村白云北路876号纵支路41号	B130-3501051AB	前进	2023.8.4	硬度（邵尔 A），拉伸强度，拉断伸长率，热空气老化，压缩永久变形，耐液体	未发现不合格	/	/	最小10 MPa	14.6 MPa	最小300	470
2	密封圈	贵州大众橡胶有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架村白云北路876号纵支路41号	WL136-3502045A-B	前进	2023.8.4	硬度（邵尔 A），拉伸强度，拉断伸长率，热空气老化，压缩永久变形，脆性温度	未发现不合格	/	/	最小10 MPa	11.8 MPa	最小300	146.7
3	汽车V带	贵州岱高传动带有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路876号纵支路55号	YC80-AV13-790B	DAYCO	23.06.21 2328	拉伸性能，耐高温性能，耐低温性能	未发现不合格	/	/	≥ 3140 N	3886 N	/	/
4	汽车多楔带	贵州岱高传动带有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路876号纵支路55号	5PK1258	DAYCO	23.06.21 2328	拉伸性能，耐高温性能，耐低温性能	未发现不合格	/	/	≥ 4.00 kN	4.86 kN	/	/
5	橡胶隔膜	贵州精忠橡塑实业有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文园区科创南路150号	30/30	精忠	2023072705	硬度（邵尔 A），拉伸强度，拉断伸长率，热空气老化，压缩永久变形，脆性温度，硫化橡胶与织物的粘合强度	未发现不合格	/	/	最小12 MPa	14.8 MPa	最小350	430
6	皮碗	贵州精忠橡塑实业有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文园区科创南路150号	BJ130-3505035	精忠	2023.8.4	硬度（邵尔 A），拉伸强度，拉断伸长率，热空气老化，压缩永久变形，耐液体	未发现不合格	/	/	最小10 MPa	13.8 MPa	最小300	450
7	密封圈	贵阳宏林橡胶制品厂	贵州省贵阳市南明区花溪大道中段92号	Φ10×2（5860）	/	2023.8	硬度（邵尔 A），拉伸强度，拉断伸长率，热空气老化，压缩永久变形，耐液体，脆性温度	未发现不合格	/	/	≥ 11 MPa	12.8 MPa	≥ 250	310

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											拉伸强度		拉断伸长率(%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
8	减震垫	贵阳宏林橡胶制品厂	贵州省贵阳市南明区花溪大道中段92号	30×30×10 (5870)	/	2023.8	硬度(邵尔 A), 拉伸强度, 拉断伸长率, 热空气老化, 压缩永久变形	未发现不合格	/	/	最小10MPa	12.6MPa	最小250	410
9	防尘罩	贵阳花溪宏生密封配件有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北办事处养牛村	ZMEP 5402	/	2023.8	硬度(邵尔 A), 拉伸强度, 拉断伸长率, 热空气老化, 压缩永久变形	未发现不合格	/	/	最小10MPa	12.8MPa	最小400	450
10	堵盖	贵阳花溪宏生密封配件有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北办事处养牛村	EPDM B85	/	2023.8	硬度(邵尔 A), 拉伸强度, 拉断伸长率, 热空气老化, 压缩永久变形	未发现不合格	/	/	最小10MPa	12.6MPa	最小250	430
11	橡胶隔膜	贵州光华橡塑有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区西南环线395号	01060#	光华	2023.8	硬度(邵尔 A), 拉伸强度, 拉断伸长率, 热空气老化, 压缩永久变形, 脆性温度, 硫化橡胶与织物的粘合强度	未发现不合格	/	/	最小12MPa	15.2MPa	最小350	440
12	橡胶皮碗	贵州光华橡塑有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区西南环线395号	04060#	光华	2023.8	硬度(邵尔 A), 拉伸强度, 拉断伸长率, 热空气老化, 压缩永久变形, 耐液体	未发现不合格	/	/	最小10MPa	13.9MPa	最小300	470
13	橡胶杂件	贵州光华橡塑有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区西南环线395号	10060#	光华	2023.8	硬度(邵尔 A), 拉伸强度, 拉断伸长率, 热空气老化, 压缩永久变形	未发现不合格	/	/	最小10MPa	11.8MPa	最小250	420
14	橡胶隔膜	贵阳拜克汽车零部件有限公司	贵州省贵阳市息烽县永靖镇下阳朗村毛栗冲	P-2-70	/	2023.8	硬度(邵尔 A), 拉伸强度, 拉断伸长率, 热空气老化, 压缩永久变形, 脆性温度, 硫化橡胶与织物的粘合强度	未发现不合格	/	/	最小12MPa	14.6MPa	最小350	440
15	阻燃输送带	贵州贵航输送带有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园二期规划区03-18地块	800S×800	申一	K33614A5-90	宽度极限偏差, 覆盖层厚度, 拉伸强度, 拉断伸长率, 撕裂力, 黏合强度, 覆盖层物理机械性能	未发现不合格	/	/	纵向 ≥ 800N/mm、横向 ≥ 280N/mm	纵向 876N/mm、横向 347N/mm	纵向 ≥ 15、横向 ≥ 18	纵向 19.7、横向 24.8

省市场监管局蓄电池产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											2hr容量(Ah)		额定容量(Ah)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	天能集团贵州能源科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县开发区	6-DZF-20.3	图形商标(天能)	2023/8/3	2hr容量，低温容量，大电流放电、快速充电能力，能量密度，耐振动能力，防爆能力、镉含量	未发现不合格	/	/	20.3	20.8	/	/
2	蓄电池	贵州省万航电能科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县经济开发区	6-EV-70B	图形商标(万航)	2023/8/3	额定容量，不同温度下容量(-20° C)，快速充电能力，峰值功率，过充电，耐振动能力，镉含量	未发现不合格	/	/	/	/	70.0	99.8
3	高性能动力蓄电池	贵州宏宇金属电源科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县经济开发区	6-DZF-20	图形商标(宏宇电源)	2023/8/5	2hr容量，低温容量，大电流放电、快速充电能力，能量密度，耐振动能力，防爆能力、镉含量	未发现不合格	/	/	20.0	20.5	/	/

省市场监管局摩托车乘员头盔产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											性能-头盔吸收碰撞能量性能（低温）		性能-头盔耐穿透性能（低温）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	摩托车乘员头盔	贵州迪亚塑料制品有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道赤土村二组	DY-617S/M/L（大小可调）	ANDIYA	2023-06-29	结构（佩戴装置），性能（头盔质量，头盔视野，头盔护目镜，固定装置稳定性，头盔佩戴装置强度性能，头盔吸收碰撞能量性能（低温），头盔耐穿透性能（低温）），标志	未发现不合格	/	/	1、加速度峰值不超过 400g； 2、加速度超过200g的作用时间应小于2 ms（加速度峰值均不超过300g时，此项不作要求）； 3、加速度超过150g的作用时间应小于4 ms	1、251g； 2、不适用； 3、0.9ms	按照5.10规定的方法进行试验，钢锥不得穿透头盔与头型产生接触。	钢锥未与头型接触

省市场监管局钢丝绳产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											钢丝绳破断拉力（kN）		拆股钢丝抗拉强度（MPa）		拆股钢丝扭转（次）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	通用钢丝绳	宇宙钢丝绳有限公司	贵州省贵阳市白云区都拉营	ø22.0 6×19S+FC 1002m/卷	/	2023-06-04/19S22034485	钢丝绳破断拉力，钢丝绳直径，钢丝直径，中心钢丝直径，拆股钢丝抗拉强度，拆股钢丝反复弯曲，拆股钢丝扭转，断丝，钢丝交错	未发现不合格	/	/	≥251	305	≥1520	1#： 1886； 2#： 1883	≥24	25
2	钢丝绳（通用）	遵义重越金属制品有限公司	贵州省遵义市绥阳县风华镇531工业园区（原531厂区）	ø16.0 6×19+IWS-1770-ZBB 510米/卷	/	2023-08	钢丝绳破断拉力，钢丝绳直径，钢丝直径，中心钢丝直径，拆股钢丝抗拉强度，拆股钢丝反复弯曲，拆股钢丝扭转，拆股钢丝镀锌层重量，断丝，钢丝交错	未发现不合格	/	/	≥150	196	≥1720	1#： 1830； 2#： 1853	≥22	24
3	重要用途钢丝绳	贵州钢绳股份有限公司	贵州省遵义市红花岗区桃溪路47号	ø18.5mm 6×19S+FC 1020m/卷	图文商标	2023-03/23B3139	钢丝绳破断拉力，钢丝绳直径，钢丝直径，中心钢丝直径，拆股钢丝抗拉强度，拆股钢丝反复弯曲，拆股钢丝扭转，断丝，钢丝交错	未发现不合格	/	/	≥187	208	1670-1990	1#； 1817； 2#： 1790	≥27	28
4	钢丝绳	贵州宇龙钢绳有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县思阳镇寿溪口原农机厂	ø12.5 6×19M+FC	/	2023-02	钢丝绳破断拉力，钢丝绳直径，钢丝直径，中心钢丝直径，拆股钢丝抗拉强度，拆股钢丝反复弯曲，拆股钢丝扭转，断丝，钢丝交错	未发现不合格	/	/	≥84.9	90.6	≥1720	1#： 1869； 2#： 1849	≥24	26

省市场监管局黑色金属产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											Cr（%）		Si（%）		S（%）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	铬铁	贵州大龙铁合金集团宏盛硅业有限公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区岩门	1t/包	/	2023-02-20	Cr，Si，P，C，S	未发现不合格	/	/	≥52.0	56.1	≤5.0	3.00	≤0.06	0.04
2	铬铁	贵州大龙铁合金有限责任公司	贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇崇滩	1t/包	/	2023-08-23	Cr，Si，P，C，S	未发现不合格	/	/	≥52.0	54.2	≤5.0	3.3	≤0.06	0.05
3	铬铁	贵州斯普铁合金有限公司	贵州省铜仁市万山区高楼坪张家山工业园区	1t/包	/	2023-08-21	Cr，Si，P，C，S	未发现不合格	/	/	≥52.0	53.3	≤5.0	3.6	≤0.06	0.03
4	铬铁	贵州省岑巩县天源冶炼有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县工业园区	1t/包	/	2023-08-23	Cr，Si，P，C，S	未发现不合格	/	/	≥52.0	53.0	≤5.0	3.1	≤0.06	0.03
5	铬铁	贵州省岑巩县鸿基冶金炉料有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县工业园区	1t/包	/	2023-08-22	Cr，Si，P，C，S	未发现不合格	/	/	≥52.0	52.1	≤5.0	2.3	≤0.06	0.04
6	铬铁	贵州省岑巩县吉田工贸有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县工业园区	1.5t/包	/	2023-08-22	Cr，Si，P，C，S	未发现不合格	/	/	≥52.0	54.7	≤5.0	3.3	≤0.06	0.02

省市场监管局钛及钛合金加工产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											Ti (%)		Fe (%)		Si (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	海绵钛	遵义钛业股份有限公司	贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村枣木树组	250kg/桶	图文商标	2023-08.7102	化学成分（Ti，Fe，Si，Cl，C，N，O，Mn，Mg，H，Ni，Cr，其他杂质总和），物理性能（布氏硬度）	未发现不合格	/	/	≥99.7	99.9	≤0.04	0.01	≤0.01	0.01
2	海绵钛	遵义钛业股份有限公司	贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村枣木树组	250kg/桶	图文商标	2023-09-06/2023-9-7363	化学成分（Ti，Fe，Si，Cl，C，N，O，Mn，Mg，H，Ni，Cr，其他杂质总和），物理性能（布氏硬度）	未发现不合格	/	/	≥99.8	99.9	≤0.03	0.01	≤0.01	0.01

省市场监管局有色金属合金产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											Al（%）		Fe（%）		Si（%）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	重熔用铝锭	贵州华仁新材料有限公司	贵州省贵阳市清镇市王庄乡人民政府办公楼	/	/	2023-08-09	Al, Fe, Si, Cu, Ga, Mg, Zn	未发现不合格	/	/	≥99.80	99.82	≤0.14	0.09	≤0.09	0.04
2	重熔用铝锭	遵义铝业股份有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道	/	/	2023-09-01	Al, Fe, Si, Cu, Ga, Mg, Zn	未发现不合格	/	/	≥99.70	99.82	≤0.20	0.08	≤0.10	0.03

省市场监管局有色金属冶炼产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											Al ₂ O ₃ (%)		SiO ₂ (%)		Fe ₂ O ₃ (%)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	氧化铝	贵州广铝氧化铝有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇站南路	1500kg/袋	/	2023-08-08	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, CaO, 灼减	未发现不合格	/	/	≥98.5	99.0	≤0.040	0.008	≤0.020	0.019
2	氧化铝	遵义铝业股份有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道	1580kg/袋	/	2023080738	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, CaO, 灼减	未发现不合格	/	/	≥98.5	99.2	≤0.040	0.006	≤0.020	0.014

省市场监管局金属紧固件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											拉力（kN）		硬度（HRC）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	六角头螺栓	贵州红霆标准件制造有限公司	贵州省贵阳市乌当区羊昌镇甲岗村黑石头组173号	M8×42×4	/	2023.4.15	拉力试验、楔负载试验、扭矩试验、保证载荷试验、头部坚固性试验、硬度试验	未发现不合格	/	/	≥38.1	47.6~49.3	32~39	37~39
2	六角头螺栓	贵阳高新泰丰航空航天科技有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园科新南街727号	M8×80	/	2023.1.30	拉力试验、楔负载试验、扭矩试验、保证载荷试验、头部坚固性试验、硬度试验	未发现不合格	/	/	≥29.2	36.7~37.8	22~32	26~29

省市场监管局砂轮产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											回转强度		不平衡量（g·mm）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	树脂高速切割砂轮	贵州福斯特磨料磨具有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇水场工业园	T41 355(14 ' ') × 2.5 × 25 .4 mm	未力熊	23080902105	回转强度，孔径，不平衡量，黑心，裂纹，哑声，硬度，磨曲轴砂轮厚度	未发现不合格	/	/	1. 逐渐增加转速至试验速度：（安全速度：5720r/min）时维持30s。试验中无砂轮破裂、无磨具成块脱落、无显著影响磨具强度的缺陷。 2. 逐渐增加转速至最小破裂速度：7612r/min，固结磨具到达了最小的破裂速度而没有破裂为合格。	1#至10#：符合	≤873.5 （固有不平衡量应不大于许用不平衡量）	1#：266.5； 2#：355.4； 3#：355.7； 4#：621.4； 5#：533.6； 6#：444.7； 7#：532.8； 8#：177.6； 9#：266.3； 10#：443.8
2	树脂钹形砂轮	贵阳三砂磨料磨具有限公司	贵州省贵阳市云岩区百花大道42号	27- 150 × 6 × 22	三牌	2023/5/29	回转强度，孔径，不平衡量，黑心，裂纹，哑声，硬度，磨曲轴砂轮厚度	未发现不合格	/	/	1. 逐渐增加转速至试验速度：（安全速度：11924r/min）时维持30s。试验中无砂轮破裂、无磨具成块脱落、无显著影响磨具强度的缺陷。 2. 逐渐增加转速至最小破裂速度：15868r/min，固结磨具到达了最小的破裂速度而没有破裂为合格。	1#至10#：符合	≤235.0 （固有不平衡量应不大于许用不平衡量）	1#：113.3； 2#：75.6； 3#：75.6； 4#：31.8； 5#：113.6； 6#：151.3； 7#：189.2； 8#：151.4； 9#：113.5； 10#：151.5

省市场监管局银饰品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度（含量）-足银（‰）		有害元素限量-铅元素总含量（mg/kg）		有害元素限量-镉元素总含量（mg/kg）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	足银手镯	南明区匠银工艺品经营部	贵州省贵阳市南明区兴关路街道青云路1号创艺·时代主 城1层27号【兴关办 事处】	足银	/	2023年5月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬（六价）元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出（检出限：1）	≤100	未检出（检出限：9）
2	足银摆件（足银勺）	南明区匠银工艺品经营部	贵州省贵阳市南明区兴关路街道青云路1号创艺·时代主 城1层27号【兴关办 事处】	足银	/	2023年5月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬（六价）元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出（检出限：1）	≤100	未检出（检出限：9）
3	足银手镯	红花岗区银缘工艺品店	贵州省遵义市红花岗区红军街6-1-6、7商铺	足银	/	2023年5月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬（六价）元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出（检出限：1）	≤100	未检出（检出限：9）
4	足银挂坠	红花岗区互不设防饰品店	红花岗区杨柳街口还房后排附7号门面	足银	/	2023年5月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬（六价）元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出（检出限：1）	≤100	未检出（检出限：9）

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
5	足银手镯	红花岗区玉琴饰品店	贵州省遵义市红花岗区民主路捞沙巷还房楼1层15#门面	足银	/	2023年7月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
6	足银手镯	红花岗区潮夫人服装店	贵州省遵义市红花岗区民主路123号门面	足银	/	2023年8月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
7	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇屯堡银庄	安顺市平坝区天龙镇后街	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
8	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇如意银饰加工厂	贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村五组22号	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
9	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇古汉银坊	贵州省安顺市平坝区天龙镇后街5组	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
10	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇郑红祥银匠世家	贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村中街一组4号	足银	/	2023-8	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
11	足银手镯	安顺市西秀区赵红香银饰加工作坊	贵州省安顺市西秀区苗岭屯堡古镇34栋1层6号	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
12	足银手镯	安顺市黄果树旅游区银屹苗银坊	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇天骄度假酒店一层19轴至29轴	足银	/	2023-4	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
13	足银吊坠	安顺市黄果树旅游区银屹苗银坊	贵州省安顺市黄果树旅游区黄果树镇天骄度假酒店一层19轴至29轴	足银	/	2023-4	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	172	≤100	未检出(检出限:9)
14	足银手镯	周丹	黔西市水西大道84号1层门面	足银	/	2023年7月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
15	足银挂坠(足银拉丝吊坠)	黔东南州信佳文化传播有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市经济开发区开元大道民族文化创意产业园右2栋	足银990	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
16	足银摆件(足银勺)	贵州黔小周综合工艺品销售有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市鸭塘街道经济开发区开元大道民族文化创意产业园鑫田大楼(4号楼)一楼大厅	足银999	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
17	足银手镯	吴寿武	凯里市韶山北路州土产公司商场81号门面	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
18	足银手镯	吴寿昌	凯里市州土产公司内附5号门面	足银	/	2023年8月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
19	足银手镯	凯里市昌华银丝工艺工作室	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场83号	足银	/	2023年8月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
20	足银手镯	杨清	凯里市州土产公司84号门面	足银	/	2023年6月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	12
21	足银手镯	穆天强	凯里市黔东南州土产公司85号门面	足银	/	2023年8月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
22	足银服饰	杨胜益	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路州土产公司商场86号门面	足银	/	2023年3月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
23	足银手镯	龙大丽	凯里市韶山北路州土产公司商场82号门面	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
24	足银手镯	黔东南醉美银饰加工店	贵州省黔东南州凯里市韶山北路25号州土产公司87号门面	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
25	足银服饰	吴琦源	凯里市韶山北路25号州土产公司88号门面	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
26	足银手镯	凯里市族银银饰加工店	凯里市营盘西路20号州商业局院内	足银	/	2023年4月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
27	足银服饰	凯里市马上银珠宝店	凯里市州土产公司65号门面	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
28	足银挂坠	周礼霞	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南东南州土产公司商场91-92号门面	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
29	足银耳饰	凯里市朝文银饰工艺品店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市水沟边133号	足银	/	2023年6月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
30	足银手镯	吴寿梅	凯里市黔东南州土产公司76号门面	足银	/	2023年5月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	99	≤100	未检出(检出限:9)
31	足银手镯	吴寿忠	凯里市韶山北路州土产公司商场74号门面	足银	/	2023年5月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	38	≤100	未检出(检出限:9)
32	足银手镯	凯里市金雪银饰经营部	凯里市小十字土产公司73号门面	足银	/	2023年3月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
33	足银手镯	凯里市通美银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路州土产公司商场72号门面	足银	/	2023年5月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	96	≤100	未检出(检出限:9)
34	足银服饰	凯里市鑫和银饰加工店	凯里市小十字土产公司3号	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
35	足银服饰	凯里市杨通贤天乙银饰店	凯里市州土产公司70号门面	足银	/	2023年3月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
36	足银手镯	凯里市杨开兰银饰加工	凯里市黔东南州土产公司69号门面	足银	/	2023年6月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
37	足银手镯	张志华	黔东南州土产公司土产商场68号门面	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
38	足银手镯	吴圣	黔东南州土产公司商场55号门面	足银	/	2023年8月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
39	足银服饰	凯里市四海银饰加工店	凯里市土产公司银饰城54号门面	足银	/	2023年7月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
40	足银服饰	潘开玉	黔东南州土产公司商场53号门面	足银	/	2023年7月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
41	足银耳饰	凯里市治猛银饰模具制作中心	凯里市西门街道梁子巷社区韶山北路州土产公司52号门面	足银	/	2023年6月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
42	足银手镯	杨正良	黔东南州土产公司50号门面	足银	/	2023年1月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
43	足银手镯	凯里市秋妹银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路州土产公司商场47号门面	足银	/	2023年7月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
44	足银手镯	石重贵	黔东南州土产公司商场45号门面	足银	/	2023年7月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
45	足银手镯	黔东南州银秀银楼工艺品有限公司	贵州省黔东南州凯里市大十字街道民族商贸街南街6栋1号二楼	足银	/	2023年6月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	318	≤100	未检出(检出限:9)
46	足银手镯	凯里市七星雅民间工艺品店	凯里市红洲路至金泉湖段320国道两侧北街5栋附1号	足银	/	2023年4月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	88	≤100	未检出(检出限:9)
47	足银手镯	贵州印象苗族银饰刺绣有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市三棵树镇原七七一厂生活区	足银	/	2023年6月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
48	足银戒指	贵州印象苗族银饰刺绣有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市三棵树镇原七七一厂生活区	足银	/	2023年6月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	93	≤100	未检出(检出限:9)
49	足银手镯	吴昌周	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商城楼梯间门面	足银	/	2023-6	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
50	足银手镯	杨胜芳	凯里市韶山北路23号州土产公司33号门面	足银	/	2023-7	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
51	足银手镯	吴祖芬	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场32号门面	足银	/	2023-7	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
52	足银颈饰	金朝刚	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场29号门面	足银	/	2023-4	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
53	足银手镯	张仁文	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场30号门面	足银	/	2023-5	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
54	足银手镯	陈仕珍	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场28号门面	足银	/	2023-5	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
55	足银手镯	杨明	黔东南州土产公司商场	足银	/	2023-5	有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	2	≤100	未检出(检出限:9)
56	足银手镯	吴永周	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场26号门面	足银	/	2023-7	有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
57	足银手镯	杨开祥	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场25号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
58	足银手镯	吴寿仙	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场24号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
59	足银服饰	凯里市金正苗族银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路25号州土产公司商场1号楼22号、23号、34号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
60	足银手镯	杨昌伟	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场1号门面	足银	/	2023-2	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
61	足银手镯	焦敏	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场内	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
62	足银手镯	凯里市万捌银饰品店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场35号门面	足银	/	2023-4	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
63	足银手镯	凯里市银艺轩民族银饰加工坊	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路25号州土产公司36号、74号门面	足银	/	2023-8	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
64	足银服饰	杨昌雁	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场40号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
65	足银手镯	吴昌明	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市州土产公司商场43号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	216	≤100	未检出(检出限:9)
66	足银手镯	吴寿海	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场42号门面	足银	/	2023-4	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	239	≤100	未检出(检出限:9)
67	足银手镯	张丙珍	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市州土产公司商场31号门面	足银	/	2023-6	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
68	足银手镯	凯里市艺银堂银饰店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市州土产公司商场41号门面	足银	/	2023-5	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
69	足银手镯	杨金花	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市州土产公司商场44号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	176	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
70	足银手镯	杨通记	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山路州土产公司商场	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
71	足银手镯	王华	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场66号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
72	足银手镯	凯里市雷安英金银店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市州土产公司商场62号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	115	≤100	未检出(检出限:9)
73	足银手镯	王旭	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场61号门面	足银	/	2023-6	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
74	足银手镯	凯里市昌元银饰店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路25号内60号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
75	足银手镯	石重勇	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市黔东南州土产公司商场58号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	353	≤100	未检出(检出限:9)
76	足银手镯	凯里市波龙银缘工艺品店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路黔东南州土产公司商场57号门面	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
77	足银手镯	杨胜强	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市韶山北路黔东南州土产公司商场楼梯间9号	足银	/	2023-7	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
78	足银手镯	贵州凯迎发展有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇东湖路(丹寨小镇S14C-03B号商铺)	足银	/	2023年8月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
79	足银挂坠	贵州凯迎发展有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇东湖路(丹寨小镇S14C-03B号商铺)	足银	/	2023年8月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	189	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
80	足银手镯	丹寨县国春银饰有限责任公司龙泉销售分公司	贵州省黔东南州丹寨县龙泉镇卡拉村鸟笼山脚	足银	/	2023年8月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
81	足银挂坠	丹寨县国春银饰有限责任公司龙泉销售分公司	贵州省黔东南州丹寨县龙泉镇卡拉村鸟笼山脚	足银	/	2023年6月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
82	足银手镯	丹寨县苗疆银饰有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇龙泉大道165号	足银	/	2023年7月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	138	≤100	未检出(检出限:9)
83	足银服饰	潘皇塘	丹寨县龙泉镇金都市场	足银	/	2023年8月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
84	足银发饰	丹寨县顾先国银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县丹寨县龙泉镇金都大厦对面	足银	/	2023年4月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
85	足银服饰	丹寨县九生银饰店	丹寨县龙泉镇湖南街黔丹商贸城194号	足银	/	2023年8月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
86	足银手镯	丹寨县红春银饰	丹寨县湖南街85号	足银	/	2023年8月	有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
87	足银手镯	丹寨县御银银饰加工坊	丹寨县龙泉镇湖南商业街B1-42号门面	足银	/	2023年8月	有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
88	足银手镯	丹寨县金成银饰店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇黔丹商贸城B1-39号	足银	/	2023年8月	有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
89	足银手镯	丹寨县先章银饰店	丹寨县龙泉镇湖南街73号	足银	/	2023年8月	有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
90	足银服饰	丹寨县杨氏苗族银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉镇建设南路23号	足银	/	2023年7月	有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
91	足银手镯	都匀市黔万宝首饰店	贵州省黔南州都匀市广惠街道广惠路331号(一楼门面)	足银	/	2023年8月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	388	≤100	39
92	足银服饰	都匀市黔万宝首饰店	贵州省黔南州都匀市广惠街道广惠路331号(一楼门面)	足银	/	2023年8月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
93	足银手镯	都匀市苗结银坊店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市广惠路335号	足银	/	2023年7月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
94	足银手镯	都匀市邵氏银饰店	贵州省黔南州都匀市广惠路369号1-2层	足银	/	2023年8月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
95	足银手镯	三都水族自治县福林银饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道香港名都一层6-1-664号	足银	/	2023年8月	有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
96	足银耳饰	三都水族自治县福林银饰店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道香港名都一层6-1-664号	足银	/	2023年8月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	274	≤100	21
97	足银手链	三都县老钱首饰店	贵州省黔南州三都县三合街道民族路畜牧局8号门面	足银	/	2023年8月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
98	足银手镯	三都县银寨雕城银饰工艺店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县三合街道建设西路	足银	/	2023年8月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
99	足银手镯	三都县兴旺民族手工艺品出口贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合镇县府路	足银	/	2023年3月	贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量,外观质量-基本要求,外观质量-附加要求	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
100	足银手镯	贞丰县成保银饰店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道宝利来11-12号	足银	/	2023年7月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
101	足银服饰	贞丰县成保银饰店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道宝利来11-12号	足银	/	2023年7月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
102	足银耳饰	贞丰县千渊银饰店	贞丰县珉谷街道旗洋社区左旗二组	足银	/	2023年8月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	620	≤100	未检出(检出限:0)
103	足银手镯	贞丰县千渊银饰店	贞丰县珉谷街道旗洋社区左旗二组	足银	/	2023年3月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
104	足银手镯	贞丰县仕权银饰加工店	贞丰县永丰街道解放路72号	足银	/	2023年8月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	341	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度(含量)-足银(‰)		有害元素限量-铅元素总含量(mg/kg)		有害元素限量-镉元素总含量(mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
105	足银耳饰	贞丰县仕权银饰加工店	贞丰县永丰街道解放路72号	足银	/	2023年5月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	480	≤100	未检出(检出限:9)
106	足银手镯	贞丰县民风银饰加工店	贵州省黔西南州贞丰县永丰街道解放路70号	足银	/	2023年7月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	599	≤100	未检出(检出限:9)
107	足银手镯	贞丰县杨景周银饰店	贞丰县珉谷街道大西门古城内A11号门面	足银	/	2023年7月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	669	≤100	未检出(检出限:9)
108	足银服饰	贞丰县何国猜银饰加工店	贞丰县珉谷街道电商物流园40-20号	足银	/	2023年6月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)
109	足银耳饰	杨艳	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县龙场镇商贸二区	足银	/	2023年5月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬(六价)元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	未检出(检出限:1)	≤100	未检出(检出限:9)

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											贵金属纯度（含量）-足银（‰）		有害元素限量-铅元素总含量（mg/kg）		有害元素限量-镉元素总含量（mg/kg）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
110	足银手镯	潘正禄	贞丰县龙场镇龙场社区振兴东路（派出所旁）	足银	/	2023年7月	外观质量-基本要求,外观质量-附加要求,贵金属纯度-足银,有害元素限量-铬（六价）元素总含量,有害元素限量-汞元素总含量,有害元素限量-镉元素总含量,有害元素限量-铅元素总含量,质量,工艺质量	未发现不合格	/	/	≥990	≥990	≤1000	548	≤100	未检出（检出限：9）